
# *image* not available

# *image* not available

# *image* not available





و در د

Reuer

## Schauplatz der Künste und Handwerke.

Dit

Beruckfichtigung ber neuesten Erfindungen.

Berausgegeben

DOU

einer Gesellschaft von Kunstlern, Technologen und Professionisten.

mit vielen Abbildungen.



Sunderteinundfechszigfter Band. )

Weimar, 1852. Berlag, Drud und Lithographie von B. Fr. Voigt.

### Per wohlunterrichtete Sohofen.

unb

### 5 ammermeister

gemeinsahliche Darffellung der Roheisenerzengung, der Stabeisensahrication und Stahlbereitung.

Für angehende Suttenbeamte, Suttenbesither, Gifenhuttenarbeiter, sowie überhaupt für Jeden, ber Interesse am Gisenhuttengewerbe hat.

Bon,

#### Carl Hartmann.

Bweite, burch die wichtigsten neuen Berbefferungen im Gifenbuttengewerbe um 7 Bogen und 2 Tafeln vermehrte Ausgabe.

Mit 14 lithographirten Tafeln.

Weimar, 1852.

Berlag, Drud und Lithographie von B. Fr. Boigt.

Shazed by Googl

\*

### Vorwort 3nr zweiten Ausgabe.

Wir besitzen mehre ausgezeichnete Werke, theils über bas Ganze, theils über einzelne Theile bes Eisenhüttenwesens. Obenan mussen wir stellen:

Karsten's Handbuch ber Eisenhüttenkunde. 3. Aufl. 5 Bände und Atlas mit 63 großen Taseln. Berlin, 1841. Ergänzt durch: die Fortschritte ber Eisenhüttenkunde. Daselbst 1851.

Nicht minder wichtig ist das folgende Werk: Practische Eisenhüttenkunde, oder systema= tische Beschreibung des Versahres bei der Roh= eisenerzeugung, der Stabeisensabrication, dem Gießereibetriebe und der Stahlbereitung, nebst Angaben über die Anlage und den Betrieb der Eisenhütten. Begleitet von einem Atlas der jest angewendeten Desen, Maschinen, Apparate und Gezähe, welcher alle zur Ausführung erforsberlichen Details enthält. — Nach den Werken von Walter de St. Ange, Le Blanc, Flachat, Barrault, Petiet u. A. bearsbeitet von Carl Hartmann. Vier Theile. Zweite Auflage. Der Atlas enthält zusammen 180 Planotafeln. Weimar (beim Verleger dieses Werks) 1852.

Für bie Stabeisenfabrication ift von gro-

Ber Wichtigfeit:

Theoretisch practisches Handbuch ber Stabeisenfabrication, nebst einer Darstellung ber Berbesserungen, beren sie fähig ift, hauptsächlich in Belgien; von B. Valérius. Deutsch bearbeitet von Carl Hartmann. Nebst Atlas von 30 lithographirten Tafeln. Freiberg, 1845. Erstes Ergänzungsheft. Daselbst. 1848. Zweites Ergänzungsheft. Daselbst. 1851.

Sehr wichtig, jedoch von mehr localem

Werth ift endlich bas nachstehenbe Buch:

Gemeinfaßliche Darstellung ber Stabeisenund Stahlbereitung in Frischheerben in den Ländern des Bereins zur Beförderung und Unterstützung der Industrie und Gewerbe in Innerdsterreich, dem Lande ob der Ens und Salzburg. Bon Peter Tunner. Herausgegeben von der Direction des Bereins. Gräz 1846.

Jedoch find biese Werke, bie in ber Bis bliothek keines höher gebildeten Huttenmannes fehlen burfen, keineswegs für solche Lefer bestimmt, wie sie ber Titel bes vorliegenden Werks angiebt. An einem solchen Werke, welches einen Band des "Neuen Schauplatzes" bilden kann, sehlt es ganz und es ist um so mehr ein wahres Bedürfniß, da die Bildung der arbeitenden Classe immer mehr steigt, immer mehr Ansorderungen an dieselbe gemacht werden und dieselbe auch das Bedürfniß nach wissenschaftelicher Belehrung selbst sühlt. Der angehende Hüttenbeamte und der kleinere Eisenhüttenbesister, der gebildete Metallarbeiter ze, haben aber seltener die Mittel, oder die hinreichenden Vorstenntnisse, um die obigen Werke benuten zu können.

Die Aufgabe ber Herausgabe eines allgemein verständlichen Werkes über das Eisenhütztenwesen, ist keine leichte; wer populär schreisben will, muß durch und durch wissenschaftlicher Schriftsteller sein; er muß aus der Gesammtsheit der zu bearbeitenden Wissenschaft und Kunst dassenige herauszunehmen wissen, was für seine Leser paßt; er muß ferner deutlich und bündig sein. — Eine Hauptschwierigkeit entspringt daraus, daß man nicht eine einzige Classe von Lezsern hat, für die man schreiben kann, indem alsdann das Publicum des Buches ein zu besichränktes sein würde; man muß daher eine Mittelstraße zwischen der rein populären und der wissenschaftlichen Behandlung einschlagen und die ist nicht leicht zu treffen, da der

Bilbungoftand ber Lefer ein fehr verschiebenar=

tiger ift!

Es ift ein Versuch, ben ich gemacht habe; mochte er nur einigermaßen bem Zweck entspre= chen, ben ich babei im Auge gehabt habe.

In dieser neuen Ausgabe sind die wichtigeften Verbesserungen, die seit Herausgabe der ersten gemacht worden, in einem Anhange mitzgetheilt und es ist auf diese Weise das Buch wiederum auf den Standpunct gestellt, den man von ihm erwarten darf.

Weimar, im Mai 1852.

Carl Hartmann.

### Inhaltsverzeichniß.

						6	ette
Einleitung	:	•	•	•	•		1
Eigenschaften t		halten	bes Gif	mé		•	3
Roh= ober C	Bufeifen		•		•		_
Stab= ober	Schmieb	eeifen,	weiches	Gifen .			9
Stahl							15
Die Brennmater	alien	•			•		28
Soly .		•					33
Zorf .		•					43
Steintoble unt	Broun	toble		•			47
Bercoatung				•	•		55
In Meilern	•		•		•		57
In Defen	•	•	•				61
Bergleichung b	es Effect	te verfe	hiebener	Brennn	nateriali	en	63
Gasformige B							67
Das Geblafe	•	•					71
Gintheilung	•	•			•		73
Balgengebla	fe s	•	•				_
Bibholmgeb	lase						80

						•	Seit
Baffert	rommelgeb	låse			-:	•	8
	bs (Benti	lators,	Centri	ugals)	Geblaje	•	86
	geblase	•	•	•	•	•	96
Splind	ergebläse	•	•	• 1	•	•	98
Raften		•	•	•	•	•	_
Baaber	r'sche Tont	rengebla	ife	•	•	•	_
Ginfad	= unb bop	pelt=wi	rkende 3	Rolbeng	ebläse	•	100
Dufen					•	•	132
	ober Efeife	en	•		•	•	133
	er Geblafe			•	•	•	134
@leich for	mige Musf	tròmun	g bes 2	Binbes	aus ben	Gt.	
blafen			•		•		141
Winbreg	ulator	•	•	•	•	•	_
Manome					•	•	152
Die Gifene	rie u. ibre	Borbe	reitung	zum Ho	hofenbet	riebe	164
Gifen ir	Berbinbu	ng mit	Gauer	ftoff im	unvolli	om.	
menen	Orybation	szustan	be.	•	•	•	165
Maan	eteifenftein	0.	•	•	•	•	-
Gifen in	Berbinbun	g mit 6	Zauersto	ff im v	olleomm	enen	
Dryba	tionszustar	ibe	•	•	•	•	166
Gifen	ornbe ohne	Baffer	• 4	•	•	•	-
Gif	englange, (	Eisengli	mmer,	Roheiser	iftein, ro	ther	
	honeisenfte		•	•	٠	•	167
Gifenc	rube mit	Baffer	•		•	•	169
28r	uneifenftei	n, Sc	hwarzei	fenftein,	Bohn	crze,	
2	infenerze,	brauner	unb g	elber I	honeifen	tein,	
. 9	Braunerze,	Blauer	ge, Bi	efenerge,	Rafene	ifens	
	ein zc.				•	•	_
Gifen	ornbe mit	Sauren	verbun	ben .			173
Gil	morph mit	Titanf	dure	- Titane	ifen, 3f	erin,	
	Rånakan 21						_
CS LC	enorth mit	Chron	ornbul.	- 01	romeifer	ftein	_
Œif	enorph mit	Riefel	dure	- Kieje	tenjenjeci		174
Œif	enoppb mi	t Roble	nfaure.	_ Sp	atheisen	ftein,	1
9	Beiferg, 28	raunera	, Sphå	rofiberit	•	•	175

					Seite
Gifenoryd mit Phospho	rfaure				181
Das Probiren ber Gifenerge		• '	•		182
Borbereitung der Gifenerge					197
Scheiben und Abliegen		•			_
Bafchen	•				198
Roften	•				201
Pochen ber Erge .	•				208
Bufdlage ober glugmittel					_
Probiren ber Bufdlage	•				211
Die Robeifenerzeugung .					212
Sobofen					213
Sicht, Schacht, Rohlenfad	t, Raft,	Geftell	20.		_
Deerb		•			_
Meußere Form ber Dobofe	n		•		215
Rauhgemäuer .			•		_
Semblbe				•	-
Binbleitungen .		•			216
Binbfperrungetaften	•	•		Ī	
Betrieb ber Sobofen .				•	_
Erflarung ber Abbilbungen :	on Sol	höfen		:	218
Bau ber Sobofen .		•			224
Dit vegetabilifdem Brennma	terial b	etrieben	e Sobof	en	230
Anwendung von Solgtob					. 440
blafeluft	,		itt O		
Geftalt der Sobofen .		•	•	•	_
Die Bindführung .	•	•	•	•	231
Bolum bes Windes	•	•		•	401
Preffung .		•	•	•	_
Regelmäßigkeit .	•	•	•	•	232
Brennmaterial	•	•	•	•	404
Grze	•	•	•	•	233
Schladen .	•	•	•	•	200
Die Producte .	0.3	•	•	•	234
Innere Dimensionen ber Def	ion - Dati	tan Claba	•	•	235
Someth Simenfionen der Dif	11120160	tenjatee	•	•	2.30

						Seite
Sobe ber Defen			•	•	•	237
Bom Shacte		•	•	•		238
Bon ber Raft	•	•	•	•	•	239
Bom Geftelle .			•	•	•	240
Bom Beerbe .	•	•	•	•	•	241
Bon ben Formen	•	•	•	•	•	242
Bom Zumpel	•	•	•	•	•	244
Bom Ballfteine	•	•	•	•	•	245
Schopfheerbe	•	•	•	•		246
Stichheerbe	•	_ •	•		•	_
Betrieb der Blaui	fen		•			_
Sumperfolagen		•	•	•	•	248
Reiffegen .	•	•	•	•	٠	_
Betrieb der Sobö	en		•		•	253
Das Anblafen ober	Anla	jen .	•	•		-
Abwarmen ber Defe	n		•	•	•	254
Anblasen .	•	•	•	•	•	256
Greigniffe und Stor	ungei		•	•	•	258
Mufgeben ber Gichter	1	•	•	•	•	259
Große ber Bichten	•	• *	•		•	260
Rohlengichten	•	• .	•		•	261
Erze und Bufchlageg	ichte	1 .	•	•	•	262
Regelmäßigkeit bes	Xufge	bens	•	•	•	264
Gichtengang .	•	•	•	. •	•	
Bermanblung ber T	Rater	ialien in	ben !	Defen.	Von	
ber Reduction		•	A.	•	-	269
Bon ber Berbinbung	ber ;	Roble	•	•	•	274
Schladenbilbung unt	6 Gd	melgung	•	•		275
Beschaffenheit ber 9	probu	cte. —	Bon	bem g	rauen	
Roheisen .	•	•	•	•	•	277
Bon bem weißen Ro	heifer	1 .	•		•	279
Bon bem Robeifen			etrieb		•	287
Bom Beifmachen be	s R	beifens	•	•	•	288

#### XVII

				4	Seite
Erfte Methobe	•	•			289
3meite Methobe .	•	•	•		-
Dritte Methobe .		•	•		290
Bom Mbftechen bes Ro	heisens				291
Bon ben Beichen, weld	e ben Gang	bes D	fens cha	racs	
terifiren				•	293
Unregelmäßiger Bang	•		•		_
Rennzeichen gemiffer &	angarten b	er Sobi	fen	•	295
Dauer bes Betriebs,	Unterbrechu	ngen u	nb Bee	nbi.	
gung beefelben .	•	•	•	•	297
Materialienverbrauch			•	•	298
Ginfluß ber Befcaffent	eit des Rol	eisens	•	•	303
Auwendung von Sol	Fahlan m	it aut	intan (	<b>M</b> 4.	
bläselnst	grodien m	iii eeg	ifict .	Ot.	305
Entbedung	•	•	•	•	300
	Atam Ques	•	•	•	306
Birtungeweise ber erhi				44	300
Bon ben hauptfächlich	ditta smitta	ingen o	er erbi	ğten	308
Geblafeluft	han Æ	•	•	•	305
Reduction und Schmel		rge.	•	•	309
Beschaffenheit bes Bren		•	•	•	310
Beschaffenheit bes Robe		•	•	•	
Brennnaterial. Erfparu	ıg .	• • .	•	•	314
Windführung .	•	•	•	•	317
Production	•	•	. •	•	318
Form ber Dobofen .	•	•	•	•	319
Aufgeben ber Bichten .	•		•	•	_
Anwendung bes robe	n Solzes				320
Erfte Berfuche .					
Birtungsweise bes roh	en Holzes				321
Umwandlung bes bolg		ohôfen			322
Sauptfächliche Birtun			mit er	file	
Buft bei robem Bolg				7.8-	324
Sang bes Sobofens .	•	•	•	•	300
ENGINE CLE SUPUVILIO .					

#### xvIII

	*			Seite
Reduction ber Erze .	•	•		. 325
Gichtengang		•	•	. 320
Bon ber Winbführung		•	• .	. 328
Qualitat bes Robeifens		•	•	. 329
Brennmaterials Erfparung		•	•	
Probuction		•	•	. 330
Gestalt ber Defen .	•		•	. 331
Saupthinberniß bei ber	ausfolie	Blichen	Unwend	ung
von robem Solge .	•	•	•	. 332
			uutan 6	inte
Anwendung getrocknet	ten doe	r geov	ceren &	. 333
368		•	•	. 000
Fortschritte biefer Betrie	bsmetho	06 •	•	. 334
Ginfluß auf ben Betrieb	•	•	•	. 335
Brennmaterialien: Erfpar	ung.	•	•	. 336
Allgemeine Bortheile .	•	•	•	. 330
Anwendung des ged	örrten	ober	vertoh	lten
Torfes			. •	. 340
Belchaffenheit bes Torfe	6 .	•	•	
Borbereitung	•		•	. 341
Allgemeine Angaben .		•	• .	. 342
				. 343
Anwendung der Frife	hightac	ten .	•	• 4744
Bufammenfehung	•	•	•	344
Unwendung	•	•	•	-
Mit mineralifdem Brent	materia	l betrie	ene Po	dolen ma
Anwendung von Coa	es und	Palter	Luft	
Binbführung .			•	
4 1.01				
	•	-		. 348
Erze	•			. –
Production	uvďimatí	er hes	cohlensa	des . 349
	ar water			
Höhe.	Malhatta	•		35
Bon ber Raft unb bem	athene			•

#### XIX

						-	Seite
	Bom heerbe .		•	•			351
	Bon ben Formen			•			352
	Bom Tumpel und ber	m Ba	Ufteine		•	٠	
	Bon ber Geftalt ber f	Defen i	m Allge	meinen		•	353
1	Betrieb der Coatsh	oböfe	11		•		355
	Bom Anblasen		•		•	•	_
	Bom Mufgeben			•		•	356
	Große ber Gichten .					٠	_
	Art bes Aufgebens				• :	•	357
	Riebergang ber Gichte	n					358
	ummanblung ber Dat	terialie	n				363
	Bon ben Ergen .						_
	Bom Brennmaterial .				•		365
	Bon ben Bufchlägen .				•		366
	Bon ben Schladen .						368
	Rennzeichen ber Gd	blacten				٠	369
	Berhaltniß zwifchen bi			er Sa	acten ur	b	
	bem ber Schmelgma						370
	Qualitat bes Coatero						371
	Bon bem grauen Rob						372
	Bon bem ju verfrifche		Robeisen				373
	Claffificirung bes Rot						376
	Bon bem Bange	•					_
	Reftfegung ber Gidten	1					377
	Arbeit und Geftelle .						378
	Dauer bes Betriebs	ober be	r Dfene	ampaai	ae		379
	Materialaufwand unb			•	•	•	
3	Anwendung von Co	n## +	mh hei	Ger P	nft		384
4	Birtungen ber erhiste					Ì	_
	Bahl ber Erge	in we	enternie	•		•	_
	Sang ber Sobofen	•	•	•	•	•	385
	Materialienverbrauch	unh OA	· rabuctio		•	•	386
		-	LUUULIIU	14	•	•	387
	Qualitat bes Robeifer	119	•	•	•	•	901

					Seit
Anwendung ber roben Steit	toble		•		389
Babl ber Steinkohlen	•	•		•	_
Gestalt ber Sobofen .	•	•		•	391
Anwendung von Steint					392
Umwanblung ber Schmelan			•.		***************************************
Materialienberbrauch und 9	Probuci	tion	•	•	394
Anwendung des Anthra	cits				395
Mittel ber Benugung		•			396
Windführung .	•	•			_
Beschaffenheit bes Robeisens					399
Ginrichtung ber Sobofen	•	•	•	•	-
Anivendung eines Geme	nges	von (	Soats.	dun	
Holzkohle		•			402
Die Stabeisenfabrication		•			_
Berichiebene Arten bes Sta	beifene				406
Robbruch	•			٠.	411
Faulbruch					413
Rothbruch			•		_
Raltbruch					415
Probiren bes Stabeifens					417
Borrichtungen , um bem Gi	tabelfer	bie åt	fere Be	falt	
gu geben			.,		421
Sammermerte .		•	•		422
Balgwerke					434
Ginrichtung ber Balgmer	te .			•	439
Dimenfionen und Gefchwi		t her s	Realien	•	441
Ginrichtung und Bergeich				•	444
Erfidrung ber Abbilbung		s s	•		452
Die Frifcharbeit in Beet	eden				455
Berfchiedene Arten des		Frisch	ond		_
	_	1++140	-16		
Die deutsche Frischschmie	ede	•	•	•	458

						(	Seite
Robeifen	•	•	•	• '			460
Rohlen		•			•	•	462
Bufchlage,	Windmi	enge 2c.	•	•	•	•	_
Frifcheuer	•	•	•	•	•		464
Binbführu		•	. •	•	•	•	466
Beitere 2	emertun	gen über	ben &	euerbau			469
Gezähe ob			•		•		472
Schladen					•	٠	473
Betrachtur	ig bes &	rifdproc	effed fe	16ft		•	476
Rohaufbre				•	•	•	478
Durchbred	frifden	•	•	•		•	480
Raltfrifche	n.				•		481
Garaufbre	den			•	•	٠	482
Anlaufnehi	men	•		•			483
Euppenma	hen	•	•	•			485
Bangen ui	nd Aussi	dmieben	ber &u	ppen	•		487
Anwenbun	g ber er	higten G	eblåfeli	ıft		•	491
Beranderu	ngen un	b Berbef	ferunge	n bes &	rifdfeuerbi	e e	
triebes	•	•	•	•	•		_
<b>M</b> odificati	ion der	deutsd	hen F	rifchm	ethode		495
Die Bochb	urann	oifde A	rifdi	nethod			_
Erfte Peri							496
3wette De							501
Dritte De							503
			•				*00
Die Walle	entula)	mittoc	•	•	•	•	508
Die Lösch	fenersd	miede	•	•	•	•	509
Die Siege	nsche (	Einmal	chmel	zerei	•,	٠	511
Die Osem	undschi	miede	•	•	•	•	512
Die Defte	rreichi	de Sa	walle	rbeit	•		515
Die Stent	ische S	eöfcharl	beit	•	•		519
Die Rarni	hnifd	e Lösch	arbeit	mit S	ortitich		520

#### XXII

٠.					Get	te
Die Stenrifche 28	alloner	ıarbeit		•	. 5	21
Die Salzburgiche	Sinter	arbeit	• \	-	. 5	22
Borbereitung bes			um Kı	ifdbre	2	
ceffe ober Berfri				•		23
Kuttern .					. 5	24
Lautern ober Deft	illiren				. 5	25
Sartzerrennen	•	• .			. 5	26
Umschmelzen in W	eißofen		•	•	. 5	27
Das Umfchmelgen			ns in	Reine	is	
fenfeuern .					. 5	36
Befdreibung ber Fei	neifenfe	uer	•	•		_
Operation bes englif			•	•	. 5	11
Brennmaterial					. 5	12
Betrieb .				•	. 5	14
Beiden bes Enbes b	er Proc	ebur	•	•	. 5	16
Abstic .		• '	•	•	. 5	17
Sinberniffe beim Fei	inen		•	•	. 5	48
Saushaltsangaben		•	•	•	. 5	19
Befüge bes Feineifer	16	•	•	•	. 5	50
Braten bes Robeifer			•	•		_
Bratheerbe .		•		•	. 5	53
Das vereinte Bartge	rren un	6 Brate	n	•	. 5	60
Die Frifcharbeit in Fl	mmbfer	ober b	as Pub	belfrifche	n ·	í
Bom Robeifen	•		•	•	. 5	63
Bon ben Steintohler	1	•	•	•	. 5	65
Bom Solge .		•	•	•	•	_
Bom Torfe .		•	•	•	-	66
Bon ben Gafen	•	•		•	•	67
Ginrichtung ber Pul	bel: un	d Schw	eißöfen	•		68
Bon ben Effenofet	n. Arten	ber Di	efen	•		69
Luftofen .			•	•	-	70
Umfaffunges ober	Mantel	platten	•	•		75
Beranteruna	•			•	. 5	76

#### XXIII

						Beite
Einfache Effen	•	•1				577
Doppeleffen					4	579
Maffive Defen	• .	•				581
Bortheile ber gu	ft= unb	ber ma	ffiven S	Defen		582
Effenofen mit R	effet					583
Defen mit unter	rbifdem	Zug		•		584
Schweißofen .		•				585
Gewöhnliche Sch	meißofen		•			
Blechglubofen	•	٠.	•	•		588
Bon ber Pubbelarbeit						594
Agentien bes Fri	dens	•				_
Robeifen .	•		•	•	. •	595
Personal .	•	•	,	•		597
Bezähe .		•				_
Burichtung und Un	terhaltur	g bes	Seerbei	•	•	598
Puddelarbeit auf	Schlad	tenhe	erden			601
Rodfrifden. Erfte	Methobe		. •	. •		
Bilbung ber gup	pen			•		603
Einschuren bes &	Brennmat	erials	•			606
Materialverbrau	th und 21	bgang				607
Dauer eines Fri	chens			•		608
Rochfrifden. 3meite	Methol	e	•			609
Bafferpuddeln			•	•		610
Pubbeln auf bem	Sanbh	eérbe				612
Pubbelproceß in	Defen n	it Wa	ffercircu	lation		613
Berfuche, gutes	Stabeifen	aus	folechte	m Robe	ifen	
barguftellen .		-				614
Grfahrungerefult	ate					619
Regein fur bie 9					•	623
Von der Schweif	arbeit			•		627
Bebingungen, weld		dweiß	fen erfe	rbern		_
Personal .						628
Bezähe ze	•					629

#### XXIV

				Beite
Anfeuern	•	•		629
Quantitat bes eingefesten Gifens	•		•	
Dauer einer Operation .		•		630
Materialverbrauch und Abgang		•		_
Regeln für bie Schweißofenarbeiten	•	•		_
Betrieb ber Balgmerte, - Betrieb		Pubbelm	also	
werte		• /		633
Bom Bangen	•			635
Materialverbrauch und Production	n -			637
Musfchweißen	•	•		-
Betriegeverfahren	•			638
Materialverbrauch und Productio	n	•		639
Darftellung von befferem Gifen		em Sam	mer	
und bem Balgmerte .				640
Bollenbung bes Gifens mit bem G	Brobe	fenwalze	pert	641
Grobeifenwalzwert				642
Betrieb				643
Musfdweißen				644
Walzarbeit	,			646
Geraberichten ber Gifenftabe				648
Abichneiben ber Enben .				649
Ginbinden				_
Materialverbrauch und Probucti	on	•	•	650
Fahrication feiner Gifenforten	r mi	ttelft !	des	
Feineifenwalzwerks .				
Feineifenwalzwert				_
Betricb				651
Musschweißen und Musmalgen		•	•	652
Materialverbrauch und Production	•	•	•	653
Bugutmachung der Stabeifenab	aän	de und	des	
alten Eifeus		•	•	651
Befchaffenheit ber Stabeifenabgange	e ober	bes Rr	udi=	
eilens .				-

#### XXV

	•	Seite	
Berfchiebene Dethoben		655	
Berfrifden ber Stabeifenabgange		-	
Bugutemachung bes Brucheifens in Pateten .		657	
Unfertigung ber Patete		_	
Das Ausschweißen		-	
Das Ausftreden		-	
Probuction und Materialverbraut .		660	
Die Schneibwerte und ihr Betrieb		661	
Bon ben Schneiben	•	665	
Die Blechfabrication		668	
Blechhammer	•	674	
Blechwaizwerke	•	-	
Anfertigung von großen Dafdinenblechen .		682	
Die Stahlfabrication		683	
Arten und Gigenschaften bes Stabis, feine Sehle	r zc.	684	
Cortiren bes Stabls		688	
Stahlproduction verschiebener ganber .		692	
Die Schmelg= oder Nohftahlbereitung . Schmelgstahlbereitung aus grauem, rohichmelge	nben	696	
Robeifen	•		
Robeisen aus weißem, rohfdmelzenbem R.	•	701	
Robei'en aus weißem, garfchmelgenben R.	•	703	
Die Stenrische Rohstahlarbeit	•	704	
Sortimente bes Steprischen Stahls .		706	
Die Rarnthnerifde Robftablarbeit ober un	åchte		
Brescianarbeit	•	707	
Die Paaler Methobe ober achte Brescianarbe	it .	710	
Die Cement : oder Brennftahlbereitung	•	713	
Allgemeine Bemerkungen	•	_	
Erforderniffe gur Fabrication	•	717	
Stahleisen und Brennmaterial		727	
Cementirpulver	•	732	
Brennmaterial	•	733	

#### xxvi

	Seite
Personal einer Gementirbutte	. 733
Leitung bes Betriebes einer Cementirbutte .	. 734
Physicalifche Gigenschaften bes roben Brennftable	. 739
Probuction. Materialverbrauch. Fabricationetofte	n 740
Beitere Bearbeitung bes roben Cementftables	. 741
Borbereitung bes Stahls	
Apparate gur Bearbeitung bes Stables .	. 742
Die Gufftahlfabrication	. 746
Ginfluß ber Entbedung bes Gufftables auf bie C	t=
mentftahlfabrication	. 747
Schmelzofen	
Allgemeine Ginrichtung uub Dimenfionen ein	er
Schmelghutte	. 749
Schmelztiegel	. 751
Gigenichaften bes Thones gu Schmelztiegeln	. 752
Art, bie Tiegel gu verfertigen	. 754
Siefform gum Siefen bes gefchmolgenen Stables	. 757
Robftoff, Brennmaterial und Arbeiter .	. 758
Sang ber Arbeit in einer Stahlichmelghutte	. 760
Rubrung bes Feuers	. 763
Biegen und Formen bes gefchmolgenen Stables	. 764
Gigenschaften bes Gufftahle	. 768
Raffiniren bes Gufftahls	
Der bamascirte Stahl und bas Barten bes Stah	16 769
Der bamascirte Stahl	
Das harten bes Stahls	. 771
Erganzungen	. 778
Brennmaterialien	
Bur Berevatung	
Die Benugung ber aus ben Bercoatungebfen entwe	(s
denden bige gur Dampfteffelfeuerung .	. 780
Bau und Betrieb ber Coakshohofen	. 784

#### XXVII

					Seite
Die verichiebenen Bermenbun	gen	ber Dob	fenge	ife gu	
nugbaren 3meden .	•	•	•	•	827
Benugung ber Dohofengafe in				Bictos	
rias und Sirhomp:Gifenhut	ten "	in Subwo	les	•	834
Befdreibung ber Gasappar	ate		•	•	835
Die Stabeisenfabrication	•	•	•		837
Der Dampfhammer, auch	Star	npf= ober	: Ste	mpel=	
hammer genannt .					841
Refultate uber ben gefammten	Eife	nhuttenbe	trieb		956
Robeifenerzeugung .					_
Gifengehalt verschiebener	Grze		•		_
Das Roften ber Erge	•	•			-
Sewicht ber Solgtoblen	•	•	•		857
Geborrtes Dolg .		•			_
Bertohlung ber Steintohl	len.	Coateber	eitung		858
Erfahrungen über ben Dohofe	nbetr	ieb mit &	olzto	blen .	
Quantitat ber Probuction					
Wind		•			859
Berbrauch an Solgtoble					_
Sohofenbetrieb mit Coals	unb r	nit kalter	Luft		860
Spannung ber Buft in ber	Win	bleitung i	a ber	Rähe	
ber Dufen					_
Dohofenbetrieb mit erhifter	Luft				861
Schladenbilbung .	•				_
Bufchtage		•			862
Dimenfionen ber Sobofen					_
Productionsfabigfeit, Bren	nftoff	verbrauch	unb	Euft:	
bebarf von Sobofen von					863
Sohofengeblafe					865
Luftbedarf eines Sohofens	·		Ċ	•	000
Binbleitung		Ĭ			866
Angahl ber Dafenoffnungen		•	•	•	867
Betriebetraft für die Gebla			•		866
Apparate gur Erhigung ber			•	•	869
Que Gebigung see	Culi	•	•	•	Guo

#### xxvm

					Seite
Schmiebeeifenfabrication	•		•		870
Mbmeffungen , Gefdwinbigt	eiten ,	Betri	ebeträfte	unb	
modentliche Production b	er M	afdine	n		871
Mugemeine Regeln über ben	Bau	ber 2	lafdinen	gur '	
Gifenfabrication .	•	•	•		875
Schwungraber für Balgwer	te	•			876
Aufwerfhammer .	•	•	•	•	877
Schwanzhammer .	•	•	•		-
Große Aufwerfhammer	•		•		879
Große Stirnhammer .	. •	•	•		
Rasmyth's Dampfhammer	•		•		880
. Rugeffect jum Betriebe ber	Şamı	mer.	•	•	-
Schwungraber für Dammer			•		881

#### Cinleitung.

Das Eisen ift ein Metall und nach unseren jetigen Kenntnissen ein chemisches Element. Es hat bas Eigenthümliche, daß es in einem breisachen Zustande erscheinen kann, nämlich als Stabeisen, als Stahl, oder als Roheisen. In welchem Verhältzniß diese brei verschiedenen Abanderungen eines und desselben Metalles zu einander stehen, werden wir weiter unten kennen lernen.

Die Lehre, welche die Regeln angiebt, das Eisen aus seinen Erzen mit den größten öconomischen Bortheilen im Großen darzustellen, ist die Metallurgie des Eisens oder die Eisenhüttenkunde. Sie hat manches Allgemeine mit der allgemeinen Metallurgie oder Hüttenkunde, z. B. die Lehre von den Brennmaterialien, von der Construction der Desen, der Gebläse, der Hammers und Walzwerke gemeinschaftlich, allein wir müssen diese Lehren hier auch insbesondere betrachten.

Schauplas, 161. 286.

Die Metallurgie des Eisens ist aus vielen Grünzben der wichtigste und umfassendste Theil der Mestallurgie überhaupt. Es ist dieser specielle Theil der Metallurgie wichtig, weil kein cultivirter Staat seine innere oder äußere Existenz ohne Eisen erhalten kann; er ist ausgebreitet, weil das Eisen durch seine Versbindung mit der Kohle einen mehrsachen Zustand ansnehmen kann und dadurch als ein Metall von mehrsfachen Eigenschaften, welche für die Anwendung von gleich groper Wichtigkeit geworden sind, zu betrachsten ist.

Das Eisen zeigt sich nämlich entweder als ein unstreckbares, unschweißbares und in starker Hite tropfsbar flüssiges Metalls, als Nohs oder Gußeisen, oder es wird als ein streckbares, schweißbares, weiches, nur in der höchsten, künstlich darzustellenden Temperatur stüfsig werdendes Metall, als Stabeisen, Schmiedeseisen oder schlecktweg Eisen gewonnen, oder es stellt sich als ein streckbares, weniger schweißbares und im Berhältniß der abnehmenden Schweißbarfeit an Schmelzsbarfeit zunehmendes hartes Metall dar und wird als bann Stahl genannt.

Diese brei verschiedenen Zustände des Eisens haben Beranlassung zu 3 Hauptabtheilungen der Eisenhüttenkunde gegeben; denn wenn sich auch das Eisen in seinen 3 Zuständen unmittelbar aus den Erzen darstellen läßt, so geschieht dies doch im Allsgemeinen jest nicht, sondern aus den Erzen wird nur Roheisen dargestellt, das Stabeisen aus dem Rohseisen, der Stahl entweder aus Roheisen oder aus

Stabeifen.

Die Eisenhüttenkunde beschäftigt sich aber nicht allein mit der Darstellung des Eisens in seinen drei verschiedenen Zuständen, sondern auch mit der Erthei= lung der Form des Eisens und des Stahls; ja auch die Formertheilung des Roheisens gehört in das Ge= biet ber Eisenhüttenfunde. Da jedoch aber die Lehre von der Eisengießerei und Eisensörmerei bereits im 103. Bande des Schauplates abgehandelt worden ift, so dürsen wir um so eher darauf verweisen, da dies der Metallgießerei im Allgemeinen gewidmete Berk von dem Berfasser des vorliegenden Buches herrührt.

Nach dieser furzen Einleitung wenden wir uns nun zuwörderst zu den Eigenschaften des Eisens, machen dann die nöthigen Bemerkungen über die Brennmaterialien, darauf über die Gebläse und wenden und alsdann zu der ersten der eigentlichen drei Hauptabetheilungen unseres Buchs, zu der Roheisenerzeugung, dann zu der Stabeisenfabrication und zulest zu der Stahlbereitung.

Eigenschaften und Berhalten des Gifens.

Das Eisen befindet sich, wie schon bemerkt, in dreifachem Zustande, als Roheisen, Stadeisen und Stahl und wird auch in diesen verschiedenen Zustanden angewendet, weshalb wir die Eigenschaften eines jeden derselben für sich kennen lernen muffen.

#### Roh: oder Gußeisen.

Dieses ist entweder weißes ober graues, und es unterscheiden sich diese verschiedenen Sorten nicht allein durch ihre Farbe, sondern auch durch ihre fon-

ftigen Eigenschaften.

Das weiße Roheisen hat im Zustande ber vollkommensten Ausbildung eine silberweiße Farbe, mit sehr starkem Glanz und spiegelnden Flächen, wes-halb man es Spiegeleisen (Spiegelsloß) nennt und wegen seiner Benutung zu Stahl Rohstahl=eisen. Wenn die Farbe ins Bläuliche und Bläulichzgraue übergeht und nur noch ein strahligsassiges

Gefüge fich zeigt, fo entsteht Diejenige Abart bes weis Ben Robeifens, welche man blumiges Floß, blus miges Gifen nemit; fie bilbet fich am Saufiaften nur in einer Verbindung mit bem grauen Robeifen. Gine britte Abart, welche am Saufiaften portommt. ift bas grelle Robeifen ober Beineifen. weiße Karbe bat viel Grau beigemischt, ber Glang ift noch beträchtlich, auf ber Brudifläche ift fein bestimm= tes Gefüge mehr zu bemerfen. Mimmt bie weiße Karbe noch mehr ab, fo baß fie ins Blaulichweiße übergebt, fangen bie Bruchflachen an, zadig zu merben, und zeigen fich viele Zwischenraume, fo ift ba= burch ein eigenes Robeisen characterifirt, welches me= ber zu bem weißen, bem man es gewöhnlich beigablt, noch zu bem grauen zu rechnen ift, bas ludige (lo= cherige) Floß.

Alle dicse Barietaten des weißen Roheisens gehen in einander über, so daß es oft schwierig ist zu bestimmen, welcher irgend eins angehört. Das sogenannte weißgare Roheisen steht in der Mitte zwisschen dem Spiegeleisen und blumigen Floß. Das specifische Gewicht des weißen Roheisens beträgt im Mittel 7,5, weshalb ein rheinländischer Kubiksuß 496 Kölner Pfund und ein Kubikzoll 9½ Loth wiegt.

Das graue Roheisen zeigt alle Farbenabstusfungen zwischen bem dunkelsten Schwarz (schwarzes, übergares Roheisen) und lichtem Grau, so daß nicht selten in einem Stück mehrere Ruancen von Grau vorkommen. Die dunkleren Farbentone bedinzen in der Regel stärkern Metallglanz, als die heleteren. Richt selten kommen beide Roheisenarten in einem Stück vor, und zwar entweder in besondern Lagen (streisiges Roheisen), oder das eine in die Masse des andern zerstreut, so daß im grauen Pünktichen von weißem, und umgekehrt im weißen Pünktichen von grauem Roheisen sich zeigen, welches

man halbirtes Roheisen nennt. Das specifische Gewicht des grauen Roheisens ist im Mittel 7,0, also wiegt ein Kubitfuß 462 Pfund, ein Kubitzoll

85 Loth.

Die Textur bes grauen Roheisens geht vom vielectig körnigen Gefüge zu einer seinschuppigen, fast dichten Bruchstäche über; je mehr das körnige Gefüge zurüktritt, um so lichter wird auch die Farbe. Die Textur des weißen Roheisens geht aus dem blättrig strahligen ins kleinsplittrige und dichte Befüge über; je mehr die weiße Farbe sich mindert, um so mehr verwischt sich auch das strahlige Gefüge. Im Spiegeleisen seibst ist eine deutlich krystallinische Bildung zu bemerken, und nicht selten sinden sich auch Blättechen in Höhlungen angeschossen.

Das graue Roheisen ist ungleich weniger hart, als das weiße, und je dunkler das graue ist, desto leichter läßt es sich drehen, feilen, bohren und über-haupt bearbeiten; je mehr es aber lichtgrau ist, desto weniger. Die Härte des weißen Roheisens ist so groß, daß es in Glas schneidet und von der besten englischen Feile nicht angegriffen wird; die Härte des Spiegeleisens übertrifft die des härtesten Stahls. Man hat daher auch das weiße Roheisen Hartsloß und das graue Weich sloß genannt. In der Glübhige verliert das Roheisen an seiner Härte und Sprödigsfeit und läßt sich zersägen.

Die absolute Festigkeit des Robeisens ist noch nicht untersucht, die des grauen sehr schwankend gesunden worden; man kann annehmen, daß, wenn das selbe auf einem Duadratzoll Querschnitt 20000 Pfd. trägt, es zu den festern Sorten gehöre; die rückwirkende Festigkeit des Roheisens ist größer als die des Stabeisens, und zwar im weißen größer als im

grauen.

Roheisen behnt fich in ber Barme von O bis

100° C. um 0,0011 ober um gor feiner gange aus. Gußeiserne Gerathe, welche ber Dipe oft ausgefest merben muffen, erhalten ein größeres Bolum, mas beim Einmauern von Reffeln, Rohren u. a. m. nicht zu überfehen ift. Auch bas Roheisen läuft in ber Bige farbig an und bie Temperaturen, in benen bies geschieht, find ziemlich benen bes Stabeifens gleich: weißes Robeisen wird eher weißglühend als graues, biefes etwas eher als bas Stabeifen. Die Schmela= bunfte ber verschiedenen Robeifenarten find, nach Bouillet's Untersuchungen, folgende: Spiegeleifen mit bem meisten Roblenstoffgehalt schmilzt bei 10500 C., andere Sorten weißes Robeifen bei 1100° C., graues Rob= eifen bei 1200° C. Die Schweißhiße bes Stab= eisens hat bagegen eine Temperatur von 13 bis 1400°.

Das graue Robeisen ift weit bunnfluffiger als bas weiße; biefes ift gar nicht, wohl aber jenes fchweißbar, obwohl die Schweißung mit vielen Schwierigfeiten verbunden ift. Gefchmolzenes Robeifen er= fcheint bichter ale bas ftarre, indem letteres auf er= fterm, wenn es heiß ift, fchwimmt, nicht aber im fal= ten Buftande. Das graue Robeifen behnt fich beim Uebergange in ben ftarren Zuftand mehr aus, als bas weiße; auch füllt ce bie Formen beffer. Die Große bes Schwindens (bas Schwindmaß) beim Erfalten scheint beim Robeisen zwischen 25 und 18 ber Langendimenfionen ju liegen und beträgt bei gutem grauen Robeifen, welches am Meiften zur Biegerei benugt wird, im Mittel 12; 1000 Thl. Robeifen murben fich bemnach auf 858-942 zusammenziehen. Wird das graue Robeisen geschmolzen und bei maßi= ger Site langere Beit erhalten, fo befommt es lich= tere Farbe und wird geschmeidig, aber nie dadurch ju weißem Robeifen, fondern es nabert fich ber Ratur bes Stabeifens. Schmelzt man es, vor bem Butritte ber Luft völlig gefchutt, um, fo bleibt es völlig uns verandert, felbit nach bem langfamen Erfalten; bringt man es aber burch Gingießen in Baffer ploglich jum Erstarren, fo verhalt es fich wie weißes und halbirtes Robeisen. Daber fommt es auch, bag es beim Einquß in feuchte Formen ober in eiserne Schalen am Rande weiß, im Rerne grau ausfieht (Schalen: gub). Erhipt man weißes Roheisen langsam unter Zutritt ber Luft, so verliert es unter ber Gluhspan= bede fein blattrigestrahliges Befuge, feine Barte und weiße Farbe; es erhalt eine fornige Textur mit grauer Farbe, es wird weich, behnbar und nahert fich in feinem Berhalten bem Stahl. Much bei ganglich abgehaltenem Luftzutritt erleidet bas Robeisen Beranderung, nur viel langfamer, fo unter einer Dede von Rohlenpulver, gebranntem Ralf, feuerfestem Thon, Miche, besonders Knochenasche. Edmelst man wei= Bes Robeifen unter einer Dede von Roblen ober Glas in schmacher Bige und gießt es bann aus, fo hat es nach wie vor feine Farbe, Barte, fein Befuge; ichmelgt man es aber in möglichst hoher Temperatur und läßt es febr langfam erfalten, fo andert es fich in graues Robeifen um; Dies geschieht sowohl in Schachtofen. als auch in Tiegeln, aber nur bann, wenn bie Sige bedeutend höher als die Schmelzhipe des weißen Roheifens war und bas Abfühlen langfam gefchah.

Hieraus folgt, daß sich das graue Robeisen zum Umschmelzen besser eignet, als das weiße, da es weit bunner fließt, weniger Abgang durch Glubspan erleis bet und weit weniger durch ben Zutritt ber Luft vers

andert wird als jenes.

Das vollkommenste Spiegeleisen enthält die größte Menge Kohlenstoff, etwa 5,25°|0; bei 4,25°|0 Rohlenstoffgehalt ist die Abnahme des blättrigen Gefüges noch nicht sehr merklich; bei einem geringern Gehalt an Kohlenstoff geht das Gefüge aber ins Körnige über.

Die ludigen Floffe enthalten nur noch 3,5% und

verhalten fich wie ein fehr harter Stahl.

Im grauen Robeisen ift nur ein Theil bes Rob= lenstoffs chemisch gebunden, ber größere Theil nur mechanisch in Form von Graphit (Garichaum. Gifenichaum ber Buttenleute) beigemengt. muß baber beim grauen Robeifen gebundenen und un= gebundenen Rohlenftoff unterscheiben. Letterer beträgt amifchen 2,57 und 3,75%, ber gefammte Rohlen= ftoffgehalt im grauen Robeifen zwischen 3,15 und 4,650 er ift also geringer als im Spiegel= eifen und ben mehrften Urten bes weißen Robeifens, und Diejenige Bortion Rohlenstoff, welche mit bem Gi= fen felbst demisch verbunden, ift nicht felten geringer, als in manchen Stahlarten, indem er nur 0,58 bis 1,030 | beträgt. Endlich scheint auch noch im grauen Robeifen ein fleiner Untheil Roblenftoff mit febr me= nig Gifen zu fehr gefohltem Gifen (Bolycarburet bes Gifens nach Rarften, bem wir biefe Untersuchungen und die darauf gegrundete Theorie verbanten) verbunben gu fein, und biefes fich unter ber übrigen Maffe zu befinden.

Das weiße Roheisen löst sich in verdünnten Sanren fast gar nicht auf; verdünnte Salz- und Schwefelsaure bedingen erst nach mehreren Wochen ein Abscheiden von graphitartigem Staub (Polycarburet); auch das graue Roheisen wird außerst langsfam angegriffen und hinterläßt vorzüglich Graphit.

Außer bem Rohlenstoff findet man noch folgende fremde Stoffe im Roheisen: Mangan, welches in bedeutender Menge vorhanden sein kann, ohne der Festigkeit nachtheilig zu sein; Titan, welches sich ahnelich zu verhalten scheint; Phosphor, Schwefel, Kiefel, Calcium, Magnesium, und Chrom, welche die Festigkeit des Eisens in einem hohen Grade vermindern, sich aber beim Verfrischen ganz abscheiden.

Stab: ober Schmiebeeifen, weiches Gifen.

Es hat eine lichtgraue Farbe auf bem Bruche, die sich einerseits ins Weiße, andererseits ins Dunkle zieht; da aber, wo es der Luft und namentlich der feuchten Luft ausgesetzt war, hat es eine sogenannte eisenschwarze Farbe. Es besitzt vollkommenen Metallsglanz; je stärker dieser bei graulich weißer Farbe und je schwächer bei sehr lichter Farbe ist, desto besser ist das Eisen. Spielt die Farbe bei sehr starkem Glanz ins Bläuliche, so ist das Eisen verbrannt; ist sie weiß bei sehr starkem Glanz, so ist es kaltbrüchig.

Die Krystallsorm des Eisens ist das Ottaeder; die ursprüngliche Textur des Stadeisens ist körnig und zacig, sie wird aber durch das Schmieden sehr verändert, desto mehr, je öfter der Stad ausgereckt wurde; hierdurch entsteht die sehnige Textur, ein Beweis für die große Zähigkeit und Güte des Eisens; die Sehnen oder Abern haben dann eine lichte Farbe. Gröbere oder seinere, vielkantige Körner, die der Bruckssläche zuweilen ein schuppiges Ansehen geben, zeigen ein schlechtes, brüchiges Eisen an. Sind die Körner schieftig, so ist das Eisen verbrannt; sind sie ganz stach und schuppig, so ist es kaltbrüchig; sind sie kantig und mit Sehnen untermischt, so ist es roh, schlecht gefrischt.

Rothbrudiges Eifen zeigt immer lange Sehnen. Das zadigförnige Eifen ift bas bichtefte und zum Poliren am Meisten geeignet, bas kantigförmige, weiche am Wenigsten. Jebes Eisen ist nicht völlig frei von unbichten Stellen, wodurch Schiefer ent-

ftehen.

Man unterscheibet hartes und weiches Gisen. Das weiche und gabe Eisen zeigt eine langsehnige Textur, lichte Abern, beren Farbe bas Mittel zwischen



Silberweiß und Bleigrau halt. Gin foldes ift von vorzüglicher Bute, obgleich es bem harten, gaben Gi= fen, welches nur in bunnen Staben ein filberweißes. abriges Wefüge befommt, nachstehen muß. Das weiche Gifen, welches ein furgfehniges Gefüge bat, beffen Karbe auf bem Bruche bas Mittel zwischen Blei= und Schwarzgrau balt, ift weich und murbe, befint neben ber Weichheit feine Festigfeit und gehört zu ben ichlech= teren Eifensorten, welche fich bald abnuten und ber außern Gewalt auch nicht ftarf wiberiteben. frec. Gewicht bes Stabeisens ift nach Daggabe fei= ner Berichiedenheit nothwendig nicht gleich und be= trägt im Durchschnitt 7,6, so baß ein rheinlandischer Rubiffuß 501,6 Coln. Pfb. und ein Cubifgoll 9,18 Loth wiegt.

Wird glühendes Eisen in kaltem Wasser abgelöscht, so wird es dadurch nur dann bedeutend harter, wenn es stahlartig ist. Geschmeidiges Stabeisen kann durch langes Kalthämmern spröde werden, allein dieser Zustand wird durch Ausglühen wieder gehoben. Glühend ist das Eisen weich und läst sich mit Scheeren und zwischen dem Schneidwerfe zerschneiden.

Stabeisen wird stärfer vom Magnet angezogen und ist leichter attractorisch als Stahl, verliert aber auch biese Eigenschaft schneller als bieser. Richt jede Sorte Stabeisen ist für ben Magnetismus gleich

empfänglich.

Die absolute Festigkeit bes Eisens hängt nicht allein von ber innern Beschaffenheit besselben, sondern auch von der Behandlung im Feuer ab; auch hat die zum Zusammenpressen angewendete Kraft und folglich auch die Stärke des Stades bedeutenden Einfluß.

Gutes Stabeisen muß in Quabratstäben, auf die ursprüngliche Querschnittsläche bezogen, in Stäben von 1 rheinl. Zoll ins Geviert 58000 Pfd., von 1 Quadratzoll 75000 Pfd., von 2 Quabratzoll 90000 bis

100000 Pfb., auf eine Flache bes Querschnitts von einem rheinl. Quadratzoll berechnet, tragen können, ehe es reißt. Die absolute Festigkeit des Eisendrahts ist aber, je feiner, noch bedeutend größer. Der feinste Draht wurde nach obiger Berechnungsweise 130000 Pfd., auf einen Quadratzoll Flache berechnet, tragen können.

Von der Dehnbarkeit des Eisens hängt seine Anwendung zu Draht und Blech ab. Stadeisen dehnt sich beim Erwärmen von 9 bis 100° ungefähr um ba aus. Beim Erhigen läuft es an der Oberstäche gleich dem Stahl an und behält die Farben dauernd; furz vor dem Glühen zeigt es eine dunkelblaue. Die Ursache dieses Farbenspiels liegt offenbar in der Oryzdation des Eisens. Die Temperaturgrade der verzschiedenen Glühungsstufen des Stadeisens sind nach Pouillet folgende: Rothglühhige im Finstern 525° E., im Hellen 700° E.; Weißglühhige 1300 bis 1400° E.; Schmelzpunkt des Stadeisens 1500 bis 1600°.

Weißglühendes Eisen kann zusammengeschweißt werden, weshalb man diesen Sitzegrad auch die Schweißtige nennt. Hartes Stadeisen schweißt früster als weiches; sehr schwer schweißendes Eisen ist schlecht und unbrauchbar und hat es auch sonst gute Eigenschaften. Dagegen giebt es aber auch Eisen, welches sehr gut schweißt, dem aber andere Eigenschaften eines guten Eisens abgehen.

Rothbrüchig nennt man dasjenige Eifen, welches zwar gut schweißt, aber bei abnehmender Temperatur, befonders in der Rothglühhitze, beim Schmiezben und sonstigen Bearbeiten Riffe und Sprünge an den Kanten zeigt. Der geringere Grad des Rothebruchs zeigt sich badurch, daß rothglühendes Stabeeisen unter dem Hammer unganz wird, Schiefer bestommt und sich spaltet. Eine Hauptursache dieser

Unart bes Eisens liegt in einem sehr geringen Schwesfelgehalt, ber oft nur Toboo beträgt. Weit wesniger nachtheilig wirft ein Kupfergehalt, dem man sonst gewöhnlich auch die Eigenschaft zuschreibt, das Eisen rothbrüchig zu machen.

Richt gehörig gefrischtes Gifen ift robbrudig, b. h., es ift sowohl in ber Site ale Ralte brudig.

Kaltbrüchig ist endlich das Eisen, wenn es ohne Wärme leicht zerspringt. Solch Eisen schweißt übrigens gut und ist meistentheils phosphorhaltend, allein in weit höherem Grade, als das rothbrüchige Eisen schweselhaltig ist, indem 0,3° a Phosphor noch keine Verminderung der Festigkeit bewirken, dagegen aber 0,6 bis 0,8° a eine geringere oder stärkere Brüschigkeit herbeiführen. Zinn, Arsenik, Spießglanz und Chrom machen das Eisen auch kaltbrüchig, ein Kieselzgehalt faulbrüchig, hart und mürbe, wenn auch dieser Fehler nicht allein vom Kieselzgehalt abhängt. Sett man beim Frischproceß zuviel Kalkstein zu, so kann das Eisen auch Calcium aufnehmen und wird dann hadrig.

Kommen im Innern bes Stabeisens Stellen vor, wo durch eingemengte Schlackentheile ber Zusammensbang bes Metalles unterbrochen ift, so sagt man, es sei unganz. Bei ber Bearbeitung zeigen sich solche unganze Stellen, die ber Festigkeit sehr nachtheilig sind, auf der blanken Eisenfläche als schwärzliche Linien

ober Flede, bie man nur gu häufig finbet.

Schiefer nennt man solche Theile bes Eisens, welche sich bei ber Berarbeitung in Folge unganzer Stellen von ber Hauptmasse mehr oder weniger abslösen; Afchenlöcher sind kleine, unganze Stellen, die nur beim Poliren als graue Bunktehen zum Borsschein kommen.

Da das Stabeisen bei seiner Darstellung und Berarbeitung nie in fluffigen Zustand versest werden

tam, sondern immer nur geschmiedet oder gewalzt und geschweißt wird, so ist eine völlige Gleichförmige teit seiner Masse unmöglich zu erreichen, worin nebst den unganzen Stellen auch die Erscheinung ihren Grund hat, daß so häusig verschiedene Theile eines Cisenstücks auffallend verschiedene Härtegrade zeigen.

Die Erfahrung lehrt, bag Stabeisen bei einer ichnellen Erhinung und möglichft abgehaltenem Luft= gutritt unter einer Dede von Glübipan ober Schladen ober Sand (Schweißsand) in ber sogenannten fafti= gen Schweißhige von feiner guten Befchaffenheit nichts verliert. Wird es aber anhaltend einer Glub= hipe bei freiem Butritt ber Luft, einer fogenannten trodnen Sige, ausgesett, fo verliert baffelbe nach bem Erfalten von feiner Bahigfeit und nimmt die Gi= genichaften bes murben, weichen Gifens an, wird jogenanntes übermarmtes, verbranntes Gifen. Daber muß bas Gifen immer fo fchnell als möglich ethist werben, um es nicht zu verberben, und baber mag es auch fommen, bag ausgeglühter Draht eine geringere Festigfeit besitt, als unausgeglühter. dagegen Gifen ohne Luftzutritt, j. B. im Tiegel un= ter einer Glasglode, noch fo heftig geglüht, fo behalt es alle feine Eigenschaften unverandert. Sest man of ber Einwirkung glühenber Rohlen in anhaltenber Beigglübhige und ohne ben geringften Luftzutritt aus, to wird es in Cementstahl verwandelt.

Stabeisen enthält stets Kohlenstoff, 0,5°, im harten, festen, vorzüglich guten, 0,2°, in ben weichesten Sorten; verbranntes Stabeisen enthält keine Spur von Rohlenstoff. Behandelt man Stabeisen mit versbunnten Sauren, so wird die Einwirkung berselben desto mehr verzögert, je mehr Kohlenstoff das Eisen mitalt; Stabeisen wird von jenen nur langsam, mit hinterlassung eines schwarzen, graphitartigen Rücks

ftandes geloft, welcher noch Gifen enthält (Polycar=

buret bes Gifens).

Chemisch reines Gifen erhalt man, wenn man 4 Theile Feilspane von Stabei en mit 1 Theil Sam= merschlag unter einer Bededung von grunem, blei= freiem Glafe in einem heffischen Tiegel bei bem bef= tigften Feuer einer Schmiedeeffe fcmelgt, ober inbem man reines Gifenoryd mit Bafferstoffgas in einem eigenthümlichen Apparate reducirt. Das auf die let= tere Beife bargestellte Gifen erscheint als ein fcmara= graues, fehr feines Bulver und entzündet fich beim Ausschütten an ber Luft von felbft. Auf naffem Wege ftellt man metallisches Gifen bar, wenn man reines Bint in eine möglichft neutrale Auflösung von Gifen= chlorur taucht, worauf nach furger Zeit, besonders wenn man die Fluffigfeit jum Sieben bringt, bas Bink bruchig und magnetisch wird, so bag zulest nichts als ein gerreibliches Stud reines Gifen gurudbleibt. Roch beffer ift es, bas Bint an einem blanken Rup= ferftreifen zu lothen. Das Gifen lagert fich bann langfam auf bas Rupfer ab. Gifen, welches gar feinen Rohlenftoff enthält, foll nicht ichweiß= und bammerbar fein.

Der Luft ausgesetzt, rostet das Eisen, d. h., es orndirt sich, aber nur in feuchter, nicht in trockener Luft; auch verhindert eine gute Politur das Rosten, denn poröse Stellen, Schieser und Borsten rosten immer. Ueberhaupt rostet Stadeisen schneller als Rohzeisen und Stahl, besonders leicht das rothbrüchige, am Wenigsten und Langsamsten das kaltbrüchige Eisen. Bon der chemischen Zusammensetzung des Rostes reden wir an einem andern Orte. Wird Eisen in reines Wasser getaucht, welches frei von Kohlensäure und gänzlich abgeschnitten von der Atmosphäre ist, so orpzirt sich dasselbe nicht; sondern nur unter Mitwirkung

biefer Caure erfolgt bie Einwirfung bes Baffers auf bas Gifen.

## Der Stahl.

Er besit eine graulichweiße, ins Beiße übergehende Karbe, vollkommenen Detallalang, ift aber nicht ftart glangend, feine Textur ift gadigfornig. Je bichter und gleichartiger bas Korn, besto beffer ift ber Ausgezeichnet forniges Gefüge, blaues, weiß= fdimmerndes Korn, fehnige und adrige Stellen find ein Beweis noch vorhandenen Gifens. Der Stahl ift bichter als Gifen und zur Politur weit mehr ge= eignet. Das fvec. Gewicht wechselt zwifden 7,4 und 7,8; es beträgt im Mittel 7,7, fo daß ein Kubitfuß 508,2 Pfd. und ein Kubitzoll 9,4 Loth wiegt; am Dichteften ift Gußstabl, minter bicht Cementitabl. Stabl ift barter ale Gifen, lagt fich nicht fo leicht in andere Formen bringen, als diefes; fein vorzüglich characteriftisches Kennzeichen ift aber, daß es durch's schnelle Abfühlen nach bem Glüben hart wird, worüber wir an einem andern Orte ausführlicher reben werben. Ungeharteter Stahl verhalt fich wie bas hartefte Stabeisen und muß zugleich einen hohen Grab von Bahigfeit befigen; geharteter Stahl muß aber eine folde Barte annehmen, bag er von ber besten Reile nicht angegriffen wird und Glas ichneibet.

Die absolute Festigkeit des Stahls ist bedeutend größer als die des Eisens; gehärteter Stahl ist aber minder seit als ungehärteter, wogegen der gehärtete wohl eine größere rüdwirfende Festigkeit haben durste, als der ungehärtete. Guter Stahl ist clastisch biegs sam und jemehr er diese Eigenschaft besit, desto sester ift er auch. Für einen Duadratzoll Duerschnitt bestägt die Festigkeit geschmiedeter oder gewalzter Stahls käbe 50000 bis 137000 Bid., bei Stahlbraht, barts

gezogen, 104500 bis 146000 Pfb., ausgeglüht 74000

bis 76000 Bfd.

Stahl wird schwieriger attractorisch ale Stab= eifen und erforbert ein langeres Magnetifiren, halt aber auch ben Magnetismus fester. Stahl behnt fich von 0 bis 1000 um woo ober, nach andern Un= gaben, um goo aus. Beim Erwarmen zeigt ber Stabl. wie bas Gifen, eine mertwürdige Farbenerscheinung; es entstehen nämlich bei langfam gunchmender Barme nach einander verschiedene Karben. Diefe treten bei einer etwas geringern Temperatur ein, ale beim Stab= eifen, fo bag ber Ctahl oft ichon die britte Farbe zeigt, während bas Gifen erft bie zweite annimmt; auch laufen harte Stellen eher an, ale weiche. Erhipt man ein blantes Stablftabden, fo zeigt fich bie erfte Spur von einer fehr blaggelben Karbung bei 430° F. (2219 C.), dies ift die Temperatur, bei welcher man Lancetten anläßt. Bei 4500 &. (2320 C.) zeigt fich eine blaffe Strobfarbe, welche für die beften Rafirmeffer und bie mehrsten dirurgischen Instrumente bie paffenbste ift; 490° F. (254° C.) erzeugt eine braune Farbe, jum Unlaffen von fleinen Scheeren, Blechicheeren, Deipeln gum Gebrauch auf Gifen zc. Bei 510° F. (266° (.) zeigen fich purpurne Rleden, und bies ift bie rechte Temperatur jum Unlaffen von Merten, ftarfern Meißeln, Hobeleifen, Tafchenmeffern; bie Purpurfarbe tritt bei 530° F. (278° C.) ein, für Tischmeffer, größere Scheeren anwendbar. Sellblau fpielt bie Oberfläche bei 550° F. (288° C.), Die Anlaghite für Klingen, Uhrfebern und Febern aller Urt; 5600 K. (293° C.) wird die Farbe vollblau, die höchste Temperatur jum Anlaffen für bunne, feine Gage= blätter, Bohrer, für alle Inftrumenge, bie einen hohen Grad von Elasticitat erfordern. Die lette Karbe, die fich beim Anwarmen zeigt, ift bunkelblau, fast schwarzblau, bei 600° F. (316° C.), Diejenige Temperatur,

bei welcher burch's Anlassen die ftarfte Berminberung bet Sarte und Sprödigfeit bewirft wird, wie für Sands und Stichsagen, die man feilen, schränken und badurch schäffen muß. Auch wendet man diee Site jum Anlassen gewisser Arten von Federn an.

Ebenso wird auch Stahl eher weißglühend als Gifen, und zwar harter Stahl eher als weicher; ber Schmelzpunft soll nach Pouillet, je nach seiner Be-

ichaffenheit, bei 1300 bis 1400° C. liegen.

Der Stahl fdweißt fruher ale Gifen und fest nicht fo fchnell Glubfpan an, ale biefes, wird burch anhaltende trodne Glühhige in Gifen verwandelt, inbem baburd ber Rohlenstoffgehalt bedeutend abnimmt. und endlich wird er murbe. Es ift beshalb erforber= lich, ben Stahl bei ber Bearbeitung vor bem Geblafe möglichst gegen bie Luft zu schüten, mehr noch als Gijen. Gest man Stahl in Berührung mit Rohlen= ftaub einer lang anhaltenben Glubhige aus, fo wird er murbe, verliert alle Festigfeit und nimmt einen robeisenartigen Buftand an; fest man bie Sige bie jum Schmelgen fort, fo wird er wirklich ju Robeifen. Bill man baher Stahl schmelzen, ohne bag bers felbe an feiner Bute verlieren foll, fo muß er weber ber Luft ausgesett, noch unter einer Rohlendede ge= fcmolgen werden. Befchmolgener Stahl bietet biefel= ben Ericbeinungen beim Erfalten bar, wie ber glubenbe; erfaltet er namlich ploplich, fo wird er hart, weiß, außerst sprobe, bem weißen Robeisen abnlich; erkaltet er aber langfam, so ift er weich und nicht gehärtet.

Unter Sarten versteht man bas plögliche Abfühlen des glühenden Stahls in kalten, am 3wedmäßigsten in tropfbar flussigen Substanzen. Der geglühte und langsam von selbst erkaltete Stahl ist wenig harter als Gisen und hat dieselben Eigenschaften wie

Schauplat, 161. Bd.

por bem Bluben. Durch's Barten erleibet ber Stahl

folgende Beränderungen:

1. Er behalt jum Theil bas burch's Erhitzen vergrößerte Bolum, wogegen ber erhitzte und langfam erfaltete Stahl sein voriges Bolum wieder annimmt; seine Dichtigkeit, spec. Gewicht, nimmt baher durch's Harten etwas ab, nicht so beim langsamen Ersfalten.

2. Der Stahl erhält durch's Härten eine glatte, völlig metallisch glänzende Oberstäche, indem die Glüh=

fpandede beim ploglichen Erfalten abspringt.

3. Gehärteter Stahl zeigt ein feines Korn, fo daß mit unbewaffnetem Auge feine körnige Textur mehr sichtbar ist.

4. Seine Farbe wird lichter, und er erhalt mehr

Glang, ale er vor bem Barten befaß.

5. Er wird fehr hart und feft.

Bei einer großen, ber Natur bes Stahls nicht angemeffenen Erhitung und nachmaligem Abfühlen ninmt die Festigseit ab, Hart und Sprödigkeit aber zu, und endlich wird er so hart und spröde, daß er

fich wie Glas pulvern läßt.

Alle biese Veränderungen hängen theils von der Stärke der Erhibung, theils von der Temperatur und Barmeleitungsfähigkeit der Flüssigkeit ab. Daraus, daß Stahl durch's Härten ein vergrößertes Volum erlangt (es soll ungefähr um 48 zunehmen), erklärt es sich, weßhalb Gegenstände, die aus Eisen und Stahl oder aus härterm und weicherm Stahl zusamsmengeschweißt sind, sich beim Ablöschen verziehen, sich werfen. Jedoch scheint nicht jeder Stahl durch's Härten ein vergrößertes Volum anzunehmen.

Der Stahl muß nicht ftarter gehartet werden, als nöthig ist, um den ganzen Grad seiner Glaftici=tät zu gewinnen; je leichter ein Stahl die Sarte annimmt, je weniger man denselben zu erhiten braucht,

besto besser ist er. Der vollsommenste Stahl verbins bet mit der größten Härte die größte Elasticität; um jedoch dessen fähig zu sein, muß er frei von fremds artigen Bestandtheilen, auf 3 Innigste mit Kohlenstoff duchdrungen und auf 8 Gleichartigste mit letzterm

verbunden fein.

Da bas Barten bes Stahls baburch bebingt wird, baß ein ploBlicher Temperaturunterschied zwi= iden bem alübenden Stahl und ber falten Substang, mit welcher er in Berührung gebracht wird, obwaltet, von beffen Grad die grobere ober geringere Sarte, bie ber Stahl annimmt, abhangt, fo fonnte man biefen 3med entweder badurch erreichen, baß man bei gleichem Siggrad bes Stahls die Temperatur ber Aluffigfeit beim Barten verschiedentlich andert, mas fant ganglich unausführbar ift, ober bei gleicher Tem= peratur ber erstern bie Higgrade bes Stahls aban= bert, welches aber barum unpractisch ift, weil bei geringerer Sarte ein geringerer Grad von Clafticität und Feftigfeit gegeben ift. Da nun aber auch durch bas Barten eine gewisse Sprodigkeit eintritt, Die um fo geringer, je weniger die Sipe übertrieben, und je gleichförmiger ber Stahl, so wird burchaus eine weite Operation nothwendig, das Anlassen ober Rahlassen, wodurch bieser Uebelstand wieder aufgehoben mirb.

Die Stärke ber Erhitzung bes Stahls beim Harten bleibt ber Erfahrung und bem Auge bes Arbeiters lediglich überlassen, wobei die verschiedensartige Beschaffenheit eines und besselben Stahls gar viele Schwierigkeiten verursacht. Die zum Härten nöthige Hitzelt zwischen ber Kirsch und Rosenstothglühhitze, zwischen 800 und 1100° C.; es gibt kein anderes Mittel zur Beurtheilung der richtigen Glühhitze, als die Farbe des glühenden Stahls. Ze größer die Hitze ist, bei welcher der Stahl gehärtet

wird, besto gröber und weißer ist das Korn; eine feines, graues und mattes Korn zeigt einen zu geringen Grad von Hite an; ein feines, weißes und glanzendes Korn beweist, daß die Hite beim Sar-

ten zwedmäßig gewählt ift.

Das Barten geschieht gewöhnlich in faltem Baffer, in fließendem besonders bann, wenn große Stude und viel nacheinander zu harten ift, weil bei Baffer ftete erneuerte Baffertheile fließendem mit bem Stahl in Berührung fommen. Schicht gewöhnlich burch Gintauchen, feltener burch Je falter bas Waffer, befto Aufgießen. wird bei gleicher Erhitung ber Stahl und gefehrt; weiches Baffer hartet weniger, als hartes ober Salzwasser, verdünnte Mineralfauren (verdünnte Salpeterfaure, Schwefelfaure), welche besiere Barmeleiter find. Beim Ablofchen in Quedfilber erhalt man eine größere Barte, als im Waffer; aber ber Stabl wird fprober und bruchiger. Man hat auch Beingeift jum Barten von Wagenfebern und Batrigen für Graveure angewendet, auch fette Dele und Talg zum Sarten schneibenber Instrumente, wodurch Sartborften vermieben werben, aber auch nur eine geringere Barte erlangt wird; jeboch follen fo gehartete Inftrumente feine feine Schneibe annehmen. Die Ilbrma= der harten ftahlerne Wellengetriebe in Talg. Goofe und Urin gieht man beim Barten ber Reilen por. und in England thut man babei Anochenasche in Salamaffer. Auch in ber Luft wird gehartet, indem man die glühenden Stahlmaaren schnell burch die Luft bewegt, fowie es mit ben Damascener Gabeln im Driente gefchehen foll. Man hat felbst verbichtete Luft vorgeschlagen.

Beabsichtigt man, ein Stahlstud nur theilweise zu harten, so taucht man entweder nur den betreffen= ben Theil in das Wasser, oder umtleidet das Uebrige bicht mit Lehm, bamit es beim Gintauchen nicht mit bem Waffer in Berührung fomme.

Dunne Stude ober bunne Theile eines Studs harten fich ftarfer als bide, weil jene ichneller von Abfühlung burchdrungen werben. Da bidere Stude langer Die Sipe halten, fo ift es auch am 3medmagigften, Die bunnen Theile eines Stude querft ein= jutauchen, bamit fie nicht Zeit haben, fich vorher abzufühlen. Die ungleich große Busammenziehung in verschiedenen Theilen eines ber hartung unterworfes nen Gegenstandes, welche in ungleicher Dide, in un= gleichformiger Beschaffenheit bes Stahls, in ungleicher Erhitung und in einer unzwedmäßigen Art bes Gin= tauchens ihren Grund haben fann, verurfacht fehr oft eine Krummung ober andere unwillkommene Form= veranderung (bas Werfen, Bieben, Bergieben) ober gar Sprunge (Borften, Barteriffe), welche lestere guweilen felbft mit ber ganglichen Abfonderung, bem Bosfpringen, einzelner Stude verbunden finb. Die Erfahrung und Uebung bes Arbeiters fann viel jur Berminberung folder Bufalle beitragen. Go 1. B. barf man flache und bunne Gegenstände nicht mit der Flache, sondern man muß fie mit einer Rante in bas Baffer tauchen. Man läßt auch ben Stahl nicht ruhig im Baffer, fondern bewegt ihn fogleich nach bem Eintauchen barin berum. Defters bat bie großere ober geringere Rabe bes eingetauchten Studs an ber Gefäßwand einen bemerflichen Ginfluß, indem daburch zu beiden Seiten fich ungleich große (folglich mit ungleicher Abfühlungsfraft begabte) Wassermassen befinden.

Ein wichtiger Umftand ift bie Entstehung von Blubfpan beim Barten, welche manche Gegenstände gang verderben wurde, wenn man ihr nicht nach Röglichfeit vorbeugte. Um Deiften ichabet naturlich ber Glubspan, wenn die Oberfläche mit feinen Bervorragungen ober Vertiefungen bedeckt ift, welche unversehrt bleiben sollen, wie z. B. die Feilen, grasvirte Gegenstände und dgl. Man muß daher beim Erhipen die Stücke so zwischen die Kohlen legen, daß sie gut davon eingehüllt sind, und die Luft nirzgends frei und unmittelbar auf sie wirken kann. Nochbesser ist es, vor dem Glühen den Stahl mit einem Brei von Roggenmehl und Kochsalzauslösung oder mit weicher Seise zu überziehen, oder sie durch Einsfeßen zu härten, d. h. in einer eisenblechernen Büchse unter Kohlenpulver zum Glühen zu bringen.

Das Anlaffen ober Nachlaffen geschieht burch gelindes Erhiten bes gehärteten Stahls, bis die weiter oben angegebenen Anlauffarben erscheisnen. Jemehr man den gehärteten Stahl erhitt, besto mehr nimmt seine Härte ab; deshalb muffen Stahls waaren, bei benen Härte die Hauptsache ist, wenig, wo Zähigkeit, weit mehr erhitt werden und, wenn hauptsächlich Elasticität erforbert wird, blau ankaufen.

Der Woot verlangt beim Anlassen eine um 400 höhere Barme, als ber beste englische Gufftahl.

Hat ber Stahl beim Anlassen die gewünschte Farbe, so wird er in Wasser abgelöscht, damit er nicht durch allmäliges Auskühlen weich werde. Die Anlauffarben dringen nicht in das Innere und lassen sich daher leicht wieder abschleisen. Sie stehen serner in keiner unmittelbaren Beziehung zu der Härte des Stahls; denn auch weicher Stahl, ja Schmiedeeisen und Gußeisen laufen an, letztere beide aber weniger schön. Die Farben sind nur ein Kennzeichen und eine Folge der steigenden Hitz, und sogar dieses nicht mit größter Genauigkeit; denn verschiedene Stahls sorten erlangen eine gleiche Farbe bei etwas verschiedenem Hitzgrade; so daß der Arbeiter erst seinen Stahl in dieser Beziehung kennen lernen muß, um ihm mit Sicherheit den beabsichtigten Hitzgrad zu

enheilen. Ungleichmäßige Erhitung ober eine unsgleiche innere Beschaffenheit bes Stahls ruft auch bie farben an verschiedenen Stellen eines Gegenstandes ungleich schnell hervor und bewirft ein flediges Ans

feben.

Es ist nicht ganz leicht, eine größere Oberfläche mit einer einzigen Farbe recht gleichmäßig anlausen ju lassen. Dies gelingt nur bei dem besten Stahl und bei sehr gleichmäßiger Erhigung, wie sie fast nie über Kohlensener, viel eher durch Hinziehen des Gezgenstandes über ein starf erhigtes oder glühendes Eizsenstüd, am Besten mittelst eines geschmolzenen Mezialles, worauf man den Stahl legt, zu erreichen ist. Rachstehende kleine Tabelle enthält die Angabe der vorzüglichsten Anlauffarben, der Temperatur, bei welcher ist ungefähr zum Borschein kommen und der dazu tauglichen Metallmischungen:

Farbe	Temperatur	Metallmischung
Strohgelb Dunfelgelb	225° C. 237,5° "	2 Th. Blei, 1 Th. 3inn
Purpurroth Biolet	2500 "	3 " " 1 " "
Dunfelblau	322,50 ,,	Blei ohne Zusat."

Nachdem man die Metallmischung in eine eiserne Pfanne gegoffen hat, welche von Unten erwärmt wers den kann, legt man die Stahlwaaren auf das erkaltete Metall und erhitt dasselbe, die es auf der Oberstäche zu schmelzen anfängt, worauf man die Stücke wegnimmt und — um das schon erwähnte Nachlaus

fen zu verhindern — in Wasser ablöscht. — Gegensstände, welche ungefähr eine Härte erhalten sollen, wie sie der dunkelvioletten Anlauffarbe entspricht, konsnen durch das Abbrennen angelassen werden, insdem man sie mit Talg beschmiert und hierauf so lange über Kohlen erhiht, die jener zu brennen anfängt.

Wird ein hartes Stahlstud nur theilweise erhitt, so wird es natürlich auch nur an diesen Theis
len weich. An vielen Wertzeugen mussen einzelne
Theile angelassen, auch wohl ganz weich gemacht
werden, z. B. an Feilen die Angel, an Bunzen,
Meißeln und bergl. das Ende, worauf mit dem Hammer geschlagen wird (wenn nicht dieses Ende von
Eisen und der Stahl nur vorgeschweißt ist), an Sägeblättern die Enden, welche zur Besessigung durchlöchert werden. Bei furzen und dunnen Studen wird
beim Erhipen des einen Endes leicht auch das andere so heiß, daß es sich erweicht; man stedt deßhalb
den Theil, der hart bleiben foll, in einen kalten und
feuchten Körper, z. B, in eine saftige Rübe (so bei
kleinen Metallbohrern 1c.).

Daß Stahl aus Stabeisen und Kohlenstoff bestehe, beweis't nicht allein die Erzeugung des Cementz, sondern auch die des Gußstahls hinlänglich. Die Menge des Kohlenstoffs ist in verschiedenen Stahlsforten ungleich, am Geringsten im Cementstahl, am Größten im Schmelzstahl, obschon dieser auch beträchtzlich verschieden sein kann; je weniger Kohlenstoff der Stahl enthält, desto weicher, je mehr, desto härter ist er. Karsten gibt den Kohlenstoffgehalt im Rohsoder Schmelzstahl auf 2,3 dis 1,25%, im Cementstahl auf 1,75%, Undere geben ihn dagegen weit geringer an; ohne Zweisel, weil die Ermittelung des Kohlenstoffgehalts bedeutende Schwierigseiten hat. Bei dem weichsten, eisenartigen Stahl scheint der Kohlenstoffgehalt nicht unter 0,9% zu sinken. Schr

perdunnte Schwefel : und Salzfäure löfen ungehartesten Stahl langfam und mit Hinterlassung einet grössem Graphitmenge auf, als beim Stabeisen; geharstere Stahl löst sich dagegen in demselben ungemein schwer auf. Geringe Phosphormengen sindet man

häufig im Stabl.

Die obigen Betrachtungen über ben breifachen Buffand bes Gifens, ale Robeifen, Stahl und Schmies berifen, führen und zu der natürlichen Folgerung, daß ber demische Unterschied zwischen benselben barin besteht, bas alle brei Berbinbungen bes reinen (im Großen nicht bargustellenden) Gifens mit Rob= lenftoff find, bas fie aber biefe Beimifchung, wie wir faben, in verschiedener Menge enthalten. tam baber nicht überraschen, baß manche Gorten bes Stabeifens ziemlich bem Stable, manche Sorten bes Stable bem Robeifen und umgefehrt in ihren Gigen= fcaften fich nabern, furg, bag bie Grenglinien gwi= schen Roheisen, Stahl und Stabeisen sich mehr ober weniger verwischen, und Mittelglieder ober Ueber= gange gefunden werden, beren mahre Classification einigermagen zweifelhaft ift: hiernach ift auch leicht ju begreifen, wie unter geeigneten Umftanden eine Art bes Eisens in die andere verwandelt werben fann.

2) Stabeisen wird zu Stahl durch Aufnahme von Kohlenstoff, indem man dasselbe zwischen Pulver von Kohle oder kohlenstoffhaltigen Körpern (Holzstohle, schwarzgebrannten Knochen, Ochsenklauen oder Pietbehusen, verkohlten Hornspänen oder Lederschnizzeln, Feilspänen von grauem Roheisen, blausaurem Eisenkali) anhaltend glüht, oder in der Glühhite mit Kohlenwasserzioffgas in Berührung läßt.

b) Aus Stabeisen wird Robeisen, wenn man erfteres mit einer genügenden Menge von Kohle jum

Echmelgen bringt.

- e) Aus Roheisen bilbet sich Stabeisen burch Berluft des Kohlenstoffs, bei langerem Schmelzen in Berührung mit einem Luftstrome und mit Eisenoryden. In diesem Falle verbrennt der Kohlenstoff auf Kosten bes Sauerstoffs der Luft und des Eisenoryds.
- d) Das Noheisen verwandelt sich in Stahl, wenn die unter c bezeichnete Behandlung früh genug unterbrochen wird, um noch einen hinlänglichen Theil bes Kohlenstoffs in Berbindung mit dem Eisen zu lassen.
- e) Selbst wenn Roheisen nur unter Luftzutritt långere Zeit im Flusse erhalten wird, erleidet es schon eine ähnliche, nur unvollkommnere Berändezung, wie die unter d angeführte, indem es einen gewissen Grad von Geschmeidigkeit erhält und dem Stahl einigermaßen ähnlich wird.
- f) Weißes Noheisen, in Berührung mit ber Luft geglüht, wird durch Einwirkung des auf der Oberfläche entstehenden Glühspans, welcher den Kohlenstoff zum Theil oxydirt (verbrennt), grau, weich, förnig und weniger spröde, kurz stahlartig.
- g) Stahl nimmt die Eigenschaften des Stabseisens an und verliert die Fähigfeit, sich härten zu lassen, wenn er sehr start oder zu wiederholten Malen geglüht wird. Man sagt dann, der Stahl sei versbrannt, und in der That beruht jene Beränderung auf einer mehr oder minder vollständigen Verbrennung des im Stahl enthalten gewesenen Kohlenstoffs. Diese Ersahrung ist den Eisenarbeitern sehr wohl bekannt, die sich deswegen hüten, den Stahl zu überhiten, oder zu oft in das Feuer zu bringen.
- h) Der Stahl verliert endlich auch Rohlenftoff und wird weicher, überhaupt bem Stabeisen ahn= licher, wenn man ihn zwischen Feilspänen von Stab=

eisen (welche babei Kohlenstoff aufnehmen) unter Ausschluß ber Luft hestig glüht. Hierauf beruht bas Entfohlen ber Stahlplatten für den Stahlstich. Solche Platten haben vor Eisenblech den großen Borzug, daß sie (aus geschmolzenem oder Gußstahl bereitet) frei von unganzen Stellen sind und doch bieselbe Weichheit besigen können, wie Stabeisen.

## Die Brennmaterialien.

Bur bas Gifenhüttenwefen ift bie genaue Renntniß ber Brennmaterialien von besonderer Wichtigfeit. Der große Aufwand an Brennmaterial, welcher gur Er= zeugung biefes Metalls aus feinen Erzen und zum Bergrbeiten bes Robeisens, auch bei einer fehr be= schräntten Gifenhüttenanlage, erforderlich ift, macht es schon in öconomischer Sinficht nothwendig, Die Anschaffungetoften bes Brennmaterials, jowohl burch eine auf richtigen Beurtheilung feiner Wirfung begrundete Renntnig, als burch die Renntnig ber Darftellung beffelben aus bem roben Material, Die Ratur im Pflangen= und Mineralreiche liefert, möglichst zu ermäßigen. Ein zwedmäßig geleiteter Buttenbetrieb fest aber außerdem eine genaue Befanntichaft mit bem Borhalten ber verschiedenen Brenn= materialien, und mit bem Ginfluß, welchen fie auf bie Beschaffenheit bes Gifens außern, nothwendig voraus. Die Bewinnung und Benugung ber Brenn=

materialien find baber ein Begenftanb bon großer Bichtigfeit für ben Metallurgen überhaupt, benn von ben Breisen und von ber vortheilhaften Unwendung bes Brennmaterials find bie Erfolge ber metallurgi= fchen Processe so fehr abhangig, baß zuweilen bie Rothwendigfeit eintritt, wegen Mangel ober wegen bes hohen Breifes eines Brennmaterials, einen un= volltommenen Broces zu mahlen, wenn biefer weniger Untoften fur bas bagu erforberliche Brennmaterial. als ber vollfommnere, in ber Ausübung veranlagt. Die Kenntniß von der Unschaffung und Behandlung bes Brennmaterials wird baher auch mit Recht als ein Theil ber Gisenhüttenfunde betrachtet, weil fie mit ber vortheilhaften, und in manchen Källen fogar mit ber allein möglichen Ausübung ber Proceffe gur Darftellung bes Gifens, weit inniger und genauer vers fnupft ift, als mit jedem andern Theile Der Metalls urgie.

Die Benutung ber Brennmaterialien beim Gifenhuttenwesen ift eine zweifache, nämlich um bie bei bem Berbrennen entstehende höhere Temperatur zum Schmelgen ober Fluffigmachen bes Gifens und feiner Erze anzuwenden, und um die Reduction bes orn= birten Gifens durch fie ju bewirfen. Die Reducir= barfeit ber Oxyde zu Metallen burch bie Rohle, ober burch einen brennbaren fohlenhaltigen Rorper, bei ben verschiedenen orndirten Korpern ungemein Einige Ornbe reduciren fich fchon in verschieden. fehr niedriger Temperatur, aber Reduction und Schmel= aung bes reducirten Metalles fallen fast in einem Grade ber Temperatur jufammen. Andere Ornbe erfordern einen höhern Grad ber Temperatur gur Reduction, als ihre Metalle jum Schmelzen; bei noch anderen tritt bie Reduction fehr viel früher ein, als die Schmelgung bes reducirten Metalles. Bu ben

lettern gehört bas Eisen, bessen Orybe sich schon beim schwachen Rothglühen reduciren, wenn sie mit Rohle in Berührung sind. Andere brennbare Körper, wie Schwesel und Wasserhoff, können die Reduction der Eisenoxyde schon in der braunrothen Glühhite bewirken; es ist hier aber nur die Rede von der Reducirung des oxydirten Eisens durch die im gewöhnzlichen Leben unter dem Namen der Brennmaterialien

bekannten Rörper.

Wenn die Reduction eines Metallornbe beab= fichtigt wird, muß ber zu reducirende Körper mit bem Brennmaterial umgeben fein, benn bie Reduction fann burch die Klamme des verbrennenden Körvers nicht bewirft merben. 11m ben Grund biefer Grichei= nung einzusehen, erinnere man fich, baß jeber brennbare Körper, ber als Brennmaterial angewendet zu werben pflegt, aus Roblenftoff und aus Bafferftoff und Sauerstoff (zuweilen auch Stickstoff) zusammen= gefest, und daß die Klamme nur das Resultat einer neutralen Verbindung aller biefer Stoffe mit Sauer= ftoff ift. Soll das Brennmaterial also besorndirend wirken, so barf es noch nicht zerlegt, ober in Klamme aufgelof't fein, fondern es muß beim Berbrennen un= mittelbar auf ben orvbirten Korper wirken und bie= fem ben Sauerftoff entziehen fonnen, welchen es fonft aus ber Atmosphäre aufgenommen haben wurde.

Es möchte baher scheinen, daß man sich bei einem besorydirenden Schmelzen die größte Wirfung von einem Brennmaterial zu versprechen habe, wenn man es im unzersetzen und nicht im verfohlten Zusstande mit dem oxydirten Körper zusammenbringt und verbrennen läßt, weil dann nicht allein der Kohlenstoff, sondern auch der Wasserstoff desselben die Reduction des oxydirten Körpers bewirfen würde. Die Erfahrung lehrt, daß dies auch wirklich der Fall ist,

baß aber bie Wirfungen bes unverfohlten und bes perfohlten Brennmaterials nicht in einem folden Berbaltniffe zu einander fteben, als man von ber Bufammenfenung bes roben Brennmaterials erwarten follte. indem die reducirenden Wirfungen verhältnismäßig geringer find, ale fie ber Berechnung nach fein muß= Der Grund biefes Erfolges liegt einfach barin, baß fich ber Bafferftoff in bem ungerlegten Brenn= material nicht mit bem Sauerstoffe bes zu reduciren= ben Ornbes, fondern mit bem Sauerstoff und Rohlenftoff bes Brennmaterials felbft verbindet, alfo faft Diefelben Berbindungen eingeht, welche bei bem Berfohlen bes Brennmaterials eintreten. Außerdem find es aber mechanische Sinderniffe und öconomische Berbaltniffe, burch welche bie Anwendung bes roben Brennmaterials bei ben reducirenben Schmelgarbeiten beidrankt wird. Buweilen (bei ber Anwendung einiger Arten von Steinfohlen) wurden auch die Bestandtheile bes roben Materials nachtheilig auf Die Eigenschaften bes zu erzeugenben Gifens wirfen. Deshalb müffen Die Brennmaterialien vor ihrer Anwendung häufig einer besonderen Behandlung unterworfen, fie muffen von ben Bestandtheilen, welche beim Verbrennen Die Klamme aeben, geschieden, oder fie muffen verfohlt werden. Alle Brennmaterialien, welche als folche benutt werben, bas Solz, ber Torf, bie Brauntohle und bie Steinfohle, enthalten außer bem Roblenstoff noch Wafferstoff und Sanerstoff, jum Theil auch Stidftoff, in solden Verhältniffen mit einander verbunden, daß ber Bafferstoff, ber Sauerstoff und ber Stickstoff in einem Grade ber Site, welcher bie Rothglübhite oft noch nicht einmal erreicht, in Bereinigung mit etwas Roblenftoff, neue Berbindungen eingehen und fich ale Baffer, ale Del, ale aufammengefeste Gagart, ale Efficiaure (Solsfaure) u. f. f. verflüchtigen und einen großen Theil des Kohlenstoffs als Kohle zus rücklassen. Zu jenen neuen Berdindungen ist um so weniger Kohlenstoff ersorderlich, oder es bleibt um so mehr Kohle zurück, je geringer die Temperatur ist, welcher die Brennmaterialien ausgesetzt werden. Eis nige Brennmaterialien ersordern indeß einen höhern Grad von Hite, um diese Veränderung zu erleiden, als andere; es ist nicht unwahrscheinlich, daß die zur Verkohlung ersorderliche Temperatur von der Duanstität des Kohlenstoffs im Brennmaterial abhängt, und daß sie im zunehmenden Verhältniß desselben ebenfalls

größer fein wird.

Man hat in neuerer Zeit zwei für bie Metallur= gie hochft wichtig geworbenen Erfahrungen benutt, um burch beren Unwendung eine Ersparung an Brenns material bei ben metallurgischen Broceffen ju bewir= Die eine besteht in ber Anwendung ber roben. ober weniaftens nicht vollständig verfohlten Brennma= terialien beim Reduciren ber orpbirten Metalle und bei einigen Schmelzoperationen, um aus ber Brenn= fraft ber beim Berfohlungsproceg unbenutt entwei= chenben Bestandtheile bes Brennmaterials Bortheil Diefer Bortheil beschränft fich nicht blos auf bic, burch bie Benutung ber vorher unbenutt gebliebenen flüchtigen Bestandtheile herbeiguführende, wirkliche Ersparung an Brennmaterial, fondern es werben burch bie Anwendung bes roben Brennmate= rials auch die Rosten ber Verkohlung erspart. Es treten jedoch auch wieder andere Umftanbe ein, welche ber Berfohlung bas Wort reben, wie fpater gezeigt merben wirb.

Gine zweite Erfahrung von ungleich größerer Wichtigkeit ist die Ersparung an Brennmaterial bei ben mehrsten metallurgischen Processen burch die Answendung ber vorher erhisten atmosphärischen Luft.

Der Grund dieses merkwürdigen Ersolges dürfte theils und vielleicht vorzüglich darin zu suchen sein, daß die erhiste Luft dem Schmelzraum ungemein viel weniger Barme entzieht, als die Luft von gewöhnlicher Temperatur, theils aber auch darin, daß durch die vorshergehende Erhitung der Luft ein gewisser electrischer Zustand derselben zerstört wird, welcher sie zum Versbrennen weniger geeignet macht. Man mag den Grund suchen, worin man will, so lehrt wenigstens die Erfahrung, daß die Heizfraft eines Brennmatezials durch die Anwendung der erhisten Luft erhöht wird, obgleich die Brennkraft desselben dadurch weder vermehrt, noch vermindert werden kann. Die erhöhtete Heizfraft hat aber zugleich eine vollständige Versbrennung in den Räumen zur Folge, in welchen ihre Wirfung durch große Temperaturerhöhung ganz eigentzlich beabsüchtigt wird.

Das Holz, namentlich im verkohlten Zustande, bildet bei ben deutschen Eisenhütten jest noch den vorzüglichsten Brennstoff und wird dafür immer von gro-

Ber Wichtigfeit bleiben.

Die vorwaltende Holzart in Deutschland giebt bie Fichte oder Kiefer, bann die Tanne und einige' andere Rabelhölzer; unter ben Laubhölzern ift haupt=

fachlich bie Buche und bie Giche gu nennen.

Der gegenseitige Unterschied bieser Hölzer, ins soweit er für die in Rede stehende Berwendung nennenswerth ist, beschränkt sich auf deren verschiesdene Dichtheit und abweichenden Harzgehalt. Die diedfälligen Differenzen bleiben innerhalb solcher Grenzen, daß wir sagen könnten, das Holz und die darans erzeugte Kohle ist um so besser, je dichter und und harzreicher dasselbe ist. In ersterer Beziehung sieht zwar die Buche obenan, in letterer hingegen muß sie allen nachgestellt werden, indem sie darin der Reihe nach von der Jirbe, Kiefer, Lärche, Fichte und Schauplat, 161. Bb.

Tanne übertroffen wirb. Der Afchengehalt ift bei allen diefen Solzern fo gering und von folcher Beschaffenheit, bag wir ihn unberudfichtigt laffen können.

Soll das Solz in rohem Buftande also gur Rlam= menfeuerung verwendet werden, fo ift beffen Keuchtig= feiteauftand vom größten Ginfluffe. Je weniger Feuch= tigfeit bas Solz enthält, besto weniger Site wird au beffen Verflüchtigung aufgeben, besto lebhafter wird baffelbe brennen. Die Verwendung bes gang feuchs ten Solzes ift baber in allen Källen moglichft zu vers meiden, und wenn es fich barum handelt, rafche, hohe Siggrade hervorzubringen, muß man eine fünftliche Trodnung, ein Dorren beffelben vorausgehen laffen. Gin großer Theil ber Keuchtigfeit frifd gefällter Baume fann benfelben baburch benommen werden, baß man fie an ber freien Luft einige Beit liegen lagt, und man erreicht biefen 3wed um fo eher und vollftans biger, wenn man fie ju fleinen Scheiten umftaltet und in luftigen, eingebedten Butten aufbewahrt. Rur einen großen Bedarf tommen berlei Solghütten jedoch koffspielig und man gieht beshalb vor, Die Scheite an ber freien Luft aufzugainen. Diefes Aufgainen ober Aufmaltern foll jur außern Austrocknung fo ges ichehen, baß die unterften Scheite möglichft wenig mit bem feuchten Boben in Berührung tommen, Die Luft bestens burchziehen fann und bas Regenwasser von ber oberften Lage rafch ablaufen muß, ohne in bas Innere ber Baine gu bringen. Die auf Taf. 1, Fig. 1 abgebilbete Borber: und Seitenansicht einer fogen. Scheitergain, wie man fie in Defterreich und Steiermart findet, zeigt, wie biefen Bedingungen auf ein= fache Beife entsprochen werben fann. In Diefer Art aufgezaintes Scheitholz wird, je nach ber Größe ber einzelnen Scheite, ber Starte bes Windanfalls und ber weniger ober mehr trodenen Witterung, in ein bis zwei Jahren fo troden werben, als es überhaupt ohne Bedachung in ber freien Luft mog-

lich ift.

Soll bas Solz vor bem Gebrauche geborrt merben, wie bies 3. B. fur ben Betrieb ber Schweiße flammenofen rathlich, wenn nicht nothig ift, fo geidieht bas am Beften in eigenen Dorrvorrichtungen, Die fehr verschieden eingerichtet fein fonnen, welche Berichiebenheiten fich aber auf brei Sauptarten que rudführen laffen. Es tann namlich bie fünftliche Er: warmung bes geschloffenen Raumes, in welchen bas ju dorrende Solg eingetragen wird, gefchehen: 1. burch entiprechende, große, am Besten gufeiserne Defen, wie auf der Sutte bei Maria Bell in Steiermart, ober beffer ftatt ber Defen burch gußeiferne Rohren, wie zu Reuberg in berfelben Proving; 2. burch ben unmittelbaren Butritt ber mattbrennenben Blamme. von einem mit Brennmaterial ftets bedectt gehaltenen Feuerrofte, wie zu Frantschach in Karnthen; 3. blos mittelft burchgeleiteter, auf irgend eine Art funftlich erwarmter Luft, eine Art, die unsers Biffens noch nirgends ausgeführt ift. Da bei biefem Dorren bes Bolges nur Die mechanisch gurudgehaltene Feuchtigfeit ausgetrieben, aber feineswegs eine theilweise chemische Berfetung beffelben eintreten foll, welche fich burch ein Braun= und enblich Schwarzwerben ber Scheite ju erfennen giebt, fo muß babei betrachtet merben. baß bie Temperatur im Dorrungeraume nirgende viel über die Bafferfiedhige fteigt, aber auch nirgende viel barunter bleibt. Diefer Unforberung fann nur bei ber britten Urt vollfommen entfprochen werben; bei ben zwei erften hingegen, wo bie Temperatur in ben obern Theilen ber Dorrtammern immer größer als in ben untern fein muß, wird man fich's gefallen laffen muffen, einen Theil ber Scheite mehr ober weniger braun und einen andern Theil noch mehr ober menis ger feucht gu erhalten; aber bei ben braunen Scheis

ten ift bereits ein Theil brennbarer Bafe entwichen, wodurch biefelben an Sigfraft verloren haben, und bei ben feuchten wird ein Theil ihrer Sigfraft jur Berjagung ber Feuchtigfeit und Erhitung ber baraus gebildeten Dampfe verwendet werden. Das Dörren bes Solzes wird ferner um fo ichneller erfolgen, je rafcher die entwidelten Bafferdunfte abgeführt merben. Auch biefer Bedingung entsprechen bie Dorrs porrichtungen ber britten Urt am Besten, am Wenigsten bie ber erften, obgleich auch bei biefen in ben obern Theilen mehrere Dunftlocher angebracht find, bie jeboch gegen Ende bes Processes in ber Regel geschloffen werden muffen, um eine Entzundung bes geborrten Holges zu verhindern, und damit bas unterfte, feucht bleibende Holz vermieden werbe, wird biefes entweber im Dorrofen gurudgelaffen, ober man lagt biefen unterften Raum ichon bei bem Ginlegen bes au borrenben Solzes leer.

Eine Dörrvorrichtung ber ersten Art, und zwar jene von Neuberg, stellt Fig. 2 bis 4 vor, wo aus bem Längendurchschnitte Fig. 2 zu erschen ist, daß sich 2 zwölfzöllige Röhren neben einander besinden, die in der Mitte des Ofens gerade nach der gegensüberstehenden kurzen Wand laufen und daselbst in eine gemauerte Esse münden. Ein solcher Ofen faßt bei 18 Zainklafter dreischuhiges Scheitholz, die Feuerung dauert drei Tage und erfordert eine Klaster ungesbörrtes Holz und 25 Centner schlechte Braunkohlen. Diese Darrösen dürsten wohl nur unter Verhältnissen, wie in Neuberg obwalten, wo nämlich zur Feuerung ein sehr schlechtes, aschenreiches Brennmaterial verswendet werden soll, das einen starken Lustzug erheischt,

au empfehlen fein.

Einen Dörrofen ber zweiten Art, ahnlich, wie fie zu Frantschach in Karnthen in Anwendung standen, folange mit leicht brennendem Materiale, namlich

mit Bolg, gefeuert wurde, zeigt Fig. 5 bis 6. Die am Rofte entwidelte Flamme und erhipten Bafe muffen ben gemauerten Canal entlang ftromen und treten am offenen Enbe beffelben in bie mit Solg gefüllte Dorrfammer. Das Ausströmen ber abgefühlten Gafe und ber erzeugten Dunfte geschieht in Deffnungen ber Seitenwand, beren fich mehrere über ber Feuerftatte in verschiedener Sohe befinden, und burch beren theils weises Deffnen ober Schließen bie Starte bes Buges regulirt und nothigenfalls bei ganglicher Schliegung alles Kener in furger Beit erftidt werben fann. lange gemauerte Canal hat ben 3med, in bemfelben ber noch unerhitten atmosphärischen Luft mehr Wes legenheit und Beit zu geben, die brennbaren Gafe zu gersegen. Gin folder Dfen faßt gegen 10 Zainflafs tern breischuhiges Scheitholz; Die Beizung dauert an 5 Tage und erfordert nabe eine Klafter, also zehn Procent, ungeborrtes Solg, wogu jedoch ftete bas ichtechtefte ausgefucht wird.

Es ist kaum nöthig zu bemerken, daß ein seber bieser Dörrofen zum Ein= und Ausbringen des Holzzes mit einer oder zwei thürartigen Deffnungen verzsehen sein muß, welche während der Feuerung lufts dicht vermacht und verschmiert sein muffen. Nach beendigter Feuerung läßt man den Osen 1—2 Tage fühlen, bevor man ihn zum Auslangen des gedörrten Holzes öffnet; übrigens kann mit dem Deffnen einige Tage gewartet werden, um das gedörrte Holz nur furz vor dessen Gebrauch in die freie Luft zu bringen, an der es bald wieder Feuchtigkeit anziehen würde.

Die dritte, vollkommenste Art der Dörrvorrichtungen wird bort an ihrem Plate sein, wo die Dörrsten so angelegt werden können, daß die nöthige Ershigung der Luft mittelft der verlornen leberhite bei verschiedenen anderen Feuerungen vorgenommen wersden kann; gut wird es sein, wenn zugleich die nöthige

Rraft vorhanden ift, um ein fogenanntes Bentilator=, Windrad: oder Centrifugal : Geblafe in Umtrieb au fegen, weil alebann die Barme ber erhipten Luft vollständiger benütt werben fann, als wenn die no= thige Strömung berfelben burch eine Effe bezwectt werben foll. Beibes, unbenütte Ueberhipe und bie nothige Betriebstraft für einen Bentilator, wird fich auf ben meiften Frischhütten finden. Gine vollständiae Dorrvorrichtung ber Art fonnte ohngefahr Die Gin= richtung erhalten, wie Fig. 7 und 8 andeutet, wo A ben Buführungscanal ober bas Buleitungerohr ber erhipten Luft, B, B, B, brei Dorrofen vorstellen mogen. In ben Berbindungeröhren an follen Sahne ober Schieber angebracht fein, um jeben Dfen für fich ab= fperren ju konnen; b ftellt bie Gintrage = Deffnung. e die Deffnung jum Auslangen und d einen Roft bor, auf bem bas ju borrenbe Bolg aufliegt. Bei ben Ausströmungsöffnungen e fonnte man allenfalls ein feines Drahtnet jur Sicherheit gegen bie Fort= pflanzung einer außerlich in ben Gafen veranlaßten Entzundung nach Innen anbringen; ba man beim Dorren bes Solzes bie Lufttemperatur aber nie viel über ben Bafferfiedvunft fteigen laffen wird, fo ift ohnebies feine Gefahr einer Entzundung vorhanden.

Wenn man bebenkt, daß das vollkommen luftztrodene Holz bei einer fünstlichen Dörrung noch 15 bis 20 Procent am Gewichte verliert, bevor eine chemische Zersetung desselben eintritt, so kann man sich der Ueberzeugung kaum erwehren, daß man der künstlichen Dörrung des Holzes bisher zu wenig Aufzmerksamkeit geschent hat, da die Gelegenheit oft gezgeben ist, dieselbe ohne eigenen Brennmaterialauswand, blos durch verlorne Ueberhise zu bewerktelligen.

Die Berkohlung bes Holzes hier zu behandeln, wurde und zu weit führen, baher wir die Darftellung ber Kohle, sowie im Borausgegangenen die Erzeugung

des Robeifens, auf fich beruhen laffen und uns begnugen, nur die Berichiedenheiten der Holzkohle ten-

nen au lernen ").

Cowie das Holz von verschiedener Dichtheit ift, ist es auch die daraus erzeugte Kohle, obschon bei der Verkohlung ein Schwinden, d. h. ein Zusammensziehen der Holzsafer stattsindet ...

\*) Siehe meine Bremmaterialienkunde, Bb. 112 bes Schauplages, in welcher bie Holzverkohlung practifch abserbandele marben ift

gehandelt worben ift.

<sup>&</sup>quot;) Diefes Cowindmaß wird in ben wiffenfchaftlichen Buchern febr berichieben und meift viel ju groß angegeben, wenn man baffelbe mit ben Erfolgen bei ber Röblerei im Großen vergleicht, weil biefen Angaben gewöhnlich nur bie Refultate von ben Berfuchen mit fleinen in einer Retorte vertoblten bolgwurfeln ju Grunde liegen. Professor Tunner's Bersuchen und Beobachtungen, bat ein Dreiling von 6 Sug Lange, welcher nach ber Bertob. lung noch ein ganges Stud bilbete, in feiner gange bei 6 Boll berloren, anbere etwas mehr. Es beträgt folglich bas Schwinden in ber Lange circa 8-10 Procent. Schwinden im Durchmeffer war, wegen ben Berflüftungen, nicht genau ju ermitteln, groß burfte bie Berfchiebenheit swifden biefem und bem ber Lange nach inbeffen nicht fein, baber im Bangen ein Schwindmaß mit 10, bochftens mit 15 Procent, bem Erfolge im Großen, entsprechend ift. -Serr Tunner batte ferner Belegenheit, mehrere genauere Berfuche über bas Kohlausbringen bei ber in Turrach üb. lichen, febr gut betriebenen Deilervertoblung anzuftellen, und fand, daß bei febr gelungener Bertohlung das Robli-ausbringen an wirklicher Kohlenmaffe, von der wirklichen Holzmaffe, 70 bis 75 Procent beträgt. Rechnet man hierzu 12 Procent Schwindmaß, fo beträgt das Ausbringen 80 bis 85 Procent; mithin beträgt die Menge des Holzes, welches jur Erzeugung ber nothigen Bertoblungehige ver-brannt wurde, 15 bis 20 Procent. Dem Gewichte nach betrug bas Ausbringen von ben ziemlich feuchten Dreislingen, auf lufttrodene Roblen bezogen, 23 bis 27 Proc., während Rarften bas Ausbringen von Lufttrodenem Solze in ber Retorte im gunftigften Falle mit 25 bis 27 Procent angibt, wobei naturlich bas Brennmaterial jur außerften Erbibung ber Retorte nicht gerechnet ift.

Die frisch bereitete Roble gieht aus ber Atmofobare Luft und Keuchtigfeit an, wodurch bas Bewicht berfelben, wenn fie immer unter Dach bleibt, um 8 bis 15 Procent größer wird. Das Abforbiren ber Luft scheint durch fehr große, wie burch fehr kleine Poren erschwert zu werben, benn fehr lodere, febr bichte Roblen, nehmen weniger an Gewicht zu. als folde von mittler Dichtheit. Die Bunahme bes Bewichtes erfolgt übrigens nur in ber erften Beit giemlich rasch, wird immer weniger und hört endlich gang auf. Bei einzelnen Rohlftuden mittlerer Große ist die Gewichtszunahme in den ersten 3 bis 5 Ta= gen fehr merklich und scheint nach 2 bis 3 Wochen beendigt zu fein. Merkwürdig babei ift, baß bie Roble aus der Atmosphäre nicht die unveränderte Luft, fondern hauptfächlich Sauerstoff und nur wenig Stidstoff aufnimmt; wie genauere Beobachtungen ge= zeigt haben. Daburch wird es einigermaßen erflar= lich, warum bie, langere Zeit unter Dach und Kach troden aufbewahrten Roblen im Sohofen und im Frischfeuer viel beffere Dienfte leiften, ale eben erft erzeugte Rohlen, und bag man nicht im Stande ift. burch Begießen mit Baffer ihnen bas ju geben, mas fie bei bem Liegen in trodener Luft felbit aufnehmen. Krifch gestörte ober gezogene Rohlen zerfpringen ftark am Keuer, verbrennen raid, veranlaffen unregelmäßige Bichten, verzögern bas Frifden bes Robeifens und befördern trodene, fengende Schweißhigen, weshalb fie nach Thunlichfeit vermieben und bei ihrem unab= weisbaren Verbrauche mehr mit Waffer angefeuchtet werben muffen, als abgelegene Rohlen.

Wenn die Kohlen bei ihrem Abliegen langere Zeit mit einem feuchten Boden, oder gar mit Waffer in Berührung gekommen sind, so können sie um das Mehrsache ihres eigenen Gewichts schwerer werden. Dieses sind ertränkte Kohlen, die sehr langsam und

mit sehr geringer Hipentwicklung verbrennen, weil beinahe ihre ganze Hipfraft zur Verflüchtigung bes eingesogenen Wassers verwendet werden muß. Erztränkte Kohlen mussen daher ganz vermieden werden; ift man aus irgend einem Grunde genöthigt, die Kohlen in freien Hausen auszuschütten, so muß man dazu einen erhabenen, trockenen Boden wählen, auf dem kein Regenz oder Schneewasser verweilen kann; man wird ihn daher nöthigenfalls mit hohl gelegten Breztern herstellen; dem Hausen selbst muß man aber eine pyramidalische Gestalt geben und ihn zu äußerst mit großen Stücken abgleichen, damit das Regenz und Schneewasser mehr ablause, weil die bei nasser Witterung an der Obersläche eingedrungene Rässe bei trozchener Witterung bald wieder verstüchtigt wird, so schwer es fällt, den Wassergehalt einmal schon wirks

lich ertrantter Rohlen wieder fortzuschaffen.

Bebe Roble, felbft bie festefte, ift immer ein febr gerreibliches Ding, und ba man mit einer guten Berwendung bes Rohlenfleins, ber Lofche, noch immer febr verlegen ift, so muß man hohe Abstürze in ben Schoppen, wie bas Aufschütten zu hohen Saufen mog= lichft vermeiben. Wenn anders möglich, foll man auf ieber Gifenhütte, wo man für die vorräthigen Roblen einen etwas hohen Absturg nicht vermeiben fann, fich wenigstens für ben currenten Rohlenverbrauch einen niedern Absturg vorrichten, und fei dies blos ein freier Play. Der Kohleneintrieb, ober Berluft in hoben 216= fturgen ber Schoppen, wird befanntlich ju 10 Broc. angenommen, was bem Deffen nach richtig ift, in Wirklichkeit aber nicht soviel beträgt, weil fich bie abgeriebenen Rohlen im Rohlenmaße bichter an einander legen, ale bie icharffantigen Stude; indeffen ift ja felbit ein Berrieb von nur 5 Brocent aller Beachtung merth.

Da bie Sigfraft verschiebener Rohlen, unter

abrigens gleichen Umftanben, entsprechend ber wirflichen Roblenmaffe fein muß, fo muß Diefelbe noths wendig auch im gleichen Berhaltniffe mit ber Dichts beit ber Roble fteben; fur ben Betrieb ber Frischfeuer findet barin aber eine Ausnahme ftatt. Gehr bichte. 1. B. Buchenfohlen, verurfachen nämlich einen fverren Feuergang, weil fie fich bei ben meiften Frischfeuern, bie nur fur leichtere Rohlen angerichtet find, ju bicht legen und ben Durchgang bes Windes zu fehr hem= men; wird aber ber Bau bes Feuers, Die Starfe bes Windes und natürlich zugleich die Manipulation felbit paffend abgeandert werben, fo baß ihre größere Sigfraft entsprechend benütt werben tann, fo murbe fich ber Borgug berfelben gehörig herausstellen, wie uns Die Beweise von ben Sutten vorliegen, die nur barte Roblen anwenden tonnen. Ferner haben mande Rob-Ien bie Eigenschaft, im Frifchfeuer mit ftarfem Bepraffel zu zerfpringen, woburch viele Rleinfohlen ents fteben, die bem Frischprocesse nachtheilig find. Diefe uble Eigenschaft haben bie bichtern, neuen Rohlen. und zwar um fo mehr, je fchneller fie in ftarte Site fommen, und besonders wird bas lebel bei ben gars chentoblen bemerft, die Dieferwegen bei ben Frischfeuern ebenfalls nicht gern gefehen find; bag im Wegen= theile Rohlen, aus fehr porofem, jungem ober mohl aar aus morichem Solz erzeugt, fehr ichlecht finb, nur wenig Sigfraft besigen, zeigt ichon ihr loderer Buftanb und braucht faum bemerft zu werben. perfohlte Stude, Branbe, bie man mehr ober weniger mit den Roblen erhalt, wurden in geringer Menge nicht schaben, insofern fie nicht ju große, lange Stude bilben, ja man hat in neuerer Beit aus ber Unwen= bung biefer roben ober braunen Roblen fogar bei ben Krischfeuern Bortheile erlangen wollen; allein ba fie mit ftarter, heller Flamme brennen, fo wird baburch bie gewohnte Beobachtung bes Frischfeuerganges nach

bem Aussehen ber zwischen ben Roblen hervortretens ben Flammen gang unficher gemacht, weswegen bie Brande bei ben öfterreichischen Frischseuern ganglich

vermieben werben.

Endlich muß bei manchen Kohlen besondere Sorgsfalt auf ihre Reinheit von eingemengtem Sande und Steinen verwendet werden, da diese Beimengungen im Frischheerde sehr nachtheilig sind. In dieser Beziehung muß besonders jenen Kohlen mißtraut werzben, die man von neu angelegten Köhlereien erhält, wobei man öfters genöthigt ist, anstatt unter einer Löschdecke, unter einer Hülle von Erde zu versohlen. Auch jenen meist sehr kleinen Kohlen, die man zulest von den einzelnen Kohlungen erhält, ist in dieser hinssicht nicht zu trauen, weil bei dem letzten Jusammensputen auf den Kohlenken sehr leicht Steine darunter gebracht werden können. Bei dem Hohosenbetriebe sind solche Kohlen weit weniger nachtheilig, als beim Krischseuerbetriebe.

Der Torf hat bisher für das Eisenhüttenwesen zwar noch feine Bedeutung erlangt, aber es kann nicht sehlen, er muß früher oder später von Wichtigkeit werden, besonders für diejenigen Hütten, in deren Rahe ausgedehnte Torsmoore von guter Qualität vorkommen, und da dessen Brauchbarkeit zur Flammenseuerung, wie zur Berkohlung mehren Eisenwerzken bereits durch die That erwiesen worden ift.

In den Eigenschaften der verschiedenen Torfarten sindet ein viel größerer Unterschied statt, als bei den verschiedenen Hölzern, weshalb man sich in Acht nehmen muß, aus den an einem Orte gemachten Ersahzrungen über die Tauglichkeit dieses Brennstoffes, ohne nähere Untersuchung, sogleich auf die Brauchbarkeit einer andern Torfsorte zu schließen. Dieser Unterschied ist nicht so sehr durch die Art der Pstanzen und Burzeln bestimmt, aus denen die verschiedenen Torfs

forten entstanden sein mögen, sondern nur mehr durch die verschiedenen fremdartigen Beimengungen, durch den ungleichen Dichtigkeitszustand und durch die versschiedenen Grade der Beränderung, welche die Pflans

gen im Torfe bereits erlitten haben.

Die frembartigen Beimengungen bestehen baupt= fächlich aus bem Boben, worauf die Torfoffangen ge= machsen find, und betragen bei unreinen Gorten 5 bis 20 Procent und darüber. Solch unreiner Torf fann natürlich feine lebhafte Flamme geben, und barf aur Berfohlung um fo weniger verwendet werben, ba Die eingemengten Erbarten vorwaltend aus Thon und Riefel bestehen, also eine fehr gabe Schlade geben würden, vorzüglich, wenn man die baraus erzeugten in Krifch= und Schweißherben Bingegen reiner Torf enthalt von biefen erbis gen Beimengungen fo wenig, baß er nach bem Berbrennen nicht viel mehr Afche, als bas Bolg gurud= läßt, welches meift gegen 1, und reiner Torf 1 bis 2 Brocent Afche giebt. Man tann unreinen Torf burch Bertheilung ber Torfmaffe in Waffer und nach= beriges Kormen und Breffen berfelben reinigen, allein bie Roften ber Reinigung find fo beträchtlich, bag nur in besondern Källen davon ein Gebrauch zu machen ift. Außer ben erdigen Beimengungen, fommen in ben verschiedenen Torfarten noch mehr ober weniger Schwefcleifen, phosphorfaures Gifen, Gifenorybu. a. m. por, Bestandtheile, Die ber Brauchbarfeit bes Torfes namentlich im Frischproces wefentlich entgegen find, wenn felbe in nicht unbedeutender Menge vorfommen. wozu man ichon in ber mehr ober weniger braun= rothen Karbe bes Afchenrudftanbes einen Kingerzeig Der reine Torf hinterläßt eine fast gang weiße Indeffen find biefe Beftandtheile nur bann au Miche. fürchten, wenn eine Berührung gwischen bem Brenn= material und bem Gifen ftattfindet; im Mammofen

schabet ber Phosphorgehalt hingegen mahrscheinlich gar nicht, und auch der Schwefelgehalt ist bei ente sprechenden Vorsichtsmaßregeln nicht gefährlich, wie wir bei der Verwendung der Steinsohle sehen.

Der Dichtigfeiteguftand ber verschiebenen Torf= arten ift außerorbentlich verschieben, aber felbft bet bichtefte Torf erreicht nicht die Dichtigfeit ber festes ren Solgarten. Dan fann baber fagen, bag ber Torf bei übrigens gleichen Gigenschaften um fo beffer ift, je bichter er ericheint; aus biefem Grunde hat man zu wiederholten Dalen versucht, Die lodern Tort= arten burch Busammenpreffen bichter zu machen, und wirflich, es ift theilweise gelungen, lodere, aber übris gens reine Torfarten für bie Flammenfeuerung be= beutend wirksamer zu machen. Allein die aus folchem gepreften Torf bargestellte Kohle war zwar gleichfalls bichter, aber von außerft geringem Busammenhang, weil beim Preffen mahrscheinlich bie meiften gafern gerriffen wurden. Ueberdies find bie Roften bes Bref= fens beträchtlich, und es geht babei viel vom Bitumen, alfo vom Brennftoffe felbit, verloren.

Endlich in Beziehung ber erlittenen Beränderung bes Torfes seit seiner Bildung gilt im Allgemeinen die Regel, daß der altere, mehr veränderte Torf, bet sonst gleichen Eigenschaften, besser als der jüngere ist. Die verschiedenen Grade der Beränderung kann man fast bei jedem Torfstiche nachweisen, indem die obern, jüngern Schichten ein ganz anderes Ausschen, als die untern, ältern haben. Erstere sind von lichter Farbe, und die daraus gestochenen Torfziegel schwins den beim Trocknen nur wenig, geben folglich leichten, lockeren, sogenannten Fasertorf, der wohl eine lebschafte, aber nicht anhaltende Flamme giebt, mithin zur Erzeugung anhaltender Sige, wegen des beständig nothigen Nachschürens, nicht taugt; noch weniger kann dieser Torf zur Berschlung angewandt werden, weil

er ganz zu Kohlenklein verrieben werden würde; letze eind von dunkler bis fast schwarzer Farbe, und die davon erhaltenen Ziegeln haben einen massigen, speckigen Jusammenhang, weshalb die Sorte Speckstorf genannt wird, schwinden sehr stark beim Trocknen und bilden dann eine dichte Masse, die im verstohlten Justande ziemlich seite Kohlen giebt. Natürzlich sindet zwischen dem Fasers und dem Specktorfe keine scharse Grenze, sondern ein allmäliger Ueberzgang statt.

Vor dem Gebrauche muß der Torf jedenfalls gehörig troden sein, weil er außerdem eine so große Menge Waffer enthalten könnte, daß der größte Theil seiner Histraft zur Verdampfung des Waffers verswendet werden müßte. Das erste Trodnen geschieht sogleich nach dem Stechen selbst, bei schöner Wittezrung am Besten in ganz kleinen, luftigen, freien Haussen, bei regnerischer Witterung aber in eigenen Trofskenhütten, wie man sie dei den Torsstechereien in

Bebirgegegenben findet.

Gine oft recht zwedmäßige Methobe, Die Torfs giegel bei ben Stechereien ju trodnen, besteht in bem Auffteden berfelben auf Biefelftangen, Die gang ahn= lich benjenigen fein konnen, bie in Gebirgogegenden jum Aufhiefeln bes Rlees u. bgl. gebraucht werben, wie Fig. 9 zeigt. Das Trodnen ber Torfziegel er= folgt hierbei, wenn die Witterung gut ift, schneller und beffer als bei irgend einer andern Methode, weil gleichfam jeber einzelne Biegel frei in ber Luft hangt, und felbst bei theilweise schlechter Witterung ift biefe Art noch oft zu gebrauchen, weil nach langerer Re= genzeit ein Baar hubschere Tage genugend find, bie Biegel gang troden zu machen. Daß folche Trodenftangen viel weniger toften, als Trodenhütten, und weniger Arbeit verursachen, als ber Gebrauch ber mehr ober weniger weit entfernten butten, ift augenfällig, ja fie werben fogar im Bergleiche mit bem Trochnen in freien Haufen nicht mehr Arbeit veranslaffen, weil fie eine geringere Fläche einnehmen, leicht zu übertragen find und die Ziegel auf benselben nicht fo, wie in freien Haufen, überstedt werden muffen.

Bollfommene lufttrodene Ziegel sind bei übrigens guter Beschaffenheit, selbst zur Hervordringung so hoher Temperatur, wie man sie im Puddelosen braucht, zu verwenden; soll mit selben aber ein Flammenschweißsosen betrieben werden, so müssen sie jedenfalls turz vor dem Gebrauche fünstlich gedörrt werden, wozu man sich ähnlicher Dörrösen bedienen kann, wie zum Dörren des Holzes, nur darf der Torf nicht in zu hohen Hausen ausgeschichtet werden. Die besten Dörrösen werden auch hier jene sein, wobei das Trodnen durch eine Circulation erwärmter Luft bewerkstelligt wird, wogegen jene Desen, wo die Flamme unmitztelbar Zutritt erhält, wegen der leichten Entzündung des Torses, nur mit vieler Borsicht angewandt werzden dürsen.

Nachdem wir ber verschiedenen Dichtigkeit, Berreiblickeit und bes verschiedenen Aschengehaltes ber Torftohlen schon gedacht haben, so können wir bezuglich berselben im Uebrigen auf das bei den Holgtoh-

len Angeführte verweisen.

Steinkohle und Braunkohle und Berkohs lung berfelben, oder Roaksgewinnung.

Die Steinfohlen sind für das Eisenhüttenwesen von größter Wichtigkeit und werden es auch für Deutschland von Jahr ju Jahr immer mehr. Es ist daher nothwendig, daß wir sie hier etwas naher betrachten, und auch ihre Berkohlung, da dieselbe in sehr vielen Fällen von den Hütten selbst besorgt wird. Steintoble und Brauntoble und Bertoblung berfelben, Roafsgewinnung.

Man unterscheibet in ber Mineralogie Steintoblen und Braunfohlen (Rohlenblende, Faferfohle); allein ber Uebergang biefer verfchiebenen Arten in ein= ander ift oft fo unmerflich, baß es haufig fehr fchwer fällt, diefelben genau zu unterscheiben, benn ber braune ober fdmarge Strich, mehr ober weniger Glang fonnen nicht als unfehlbare Rennzeichen angesehen merben; und felbft in Bezug auf die chemische Busam= mensetzung stehen Brauntoble und Steinfohle einander

febr nabe.

Die Schwarz und Braunfohlen fommen in un= regelmäßiger Geftalt vor, haben einen mufchlichen, unebenen Bruch, mehr ober minder ausgezeichneten Fettglang, eine fdmarge ober braune (mitunter graue) Karbe, find undurchsichtig, matt; specifisches Gewicht ber Steinfohlen 1,16 bis 1,63. Sie zeigen bieweilen eine mehr ober minder beutliche holzartige Structur. oft ift biefelbe gang verwischt. Die Brauntoblen geichs nen fich burch ein febr unangenehm riechendes Brandol aus, welches fie beim Berbrennen ober Deftilliren entbinben.

Man theilt die Schwarzsohlen, Steinkohlen, an benen man feine Solztextur mehr mahrnimmt, ein: in Bechfohle, von ftarfem Glang, vollfommen musch= lichem Bruch, tommt vor in Schlefien, Rheinprovin= gen, Sachsen, Bürtemberg, Bayern, Schottland. -Schiefertohle mit beutlich schiefriger Textur; in Schles fien (Balbenburg, Bielschowis ic.), Sachsen (Löbe= juhn, Bettin bei Salle), Rheinproving, Beftphalen, Dreeben (Botichappel), Bürtemberg, Bayern, England und Schottland (Rewcastle, Whitehaven, Dumfriedshire, Derbushire) ac. Blatterfohle, eine Barietat ber letteren. — Grobfohle, Bruch uneben, grobförnig, im Großen bickschieftig, wenig glanzend; Schlesien, Sachsen (Dresben). — Kannelkohle von große und flachmuschligem Bruch, ins Ebene verlaufend, schwache glanzend, leicht entzündlich, mit großer, heller, weißer Flamme brennend; spec. Gewicht 1,16 bis 27: Engeland (Wigan in Lancashire, Whitehaven iu Shropeshire, auch bei Sheffield), Schottland (Gegend von Gbinburgh, Clybesbale). Sie hinterläßt 3,1 Proc. Asche, giebt unter allen Arten am Wenigsten Coaks,

nämlich 32 Procent.

Die Brauntohle wird eingetheilt in: Gemeine Brauntoble, jum Theil fehr beutliche Solgestalt. Bruch erdig, felten flachmufchlig, fettglangend, bat unter allen Braunfohlen Die meifte Festigfeit, fommt por im Mannefelb'ichen, in Sachfen, Thuringen (Artern), Rheinprovingen (Emmendorf bei Cobleng, Coln, Bonn), Bohmen, Steiermart, England (Devonshire, Bovencoal). — Erdfohle, staubartige, mehr oder minder fest verbundene Theile, glanzlos, gerreib: lich, brennt mit starfem Rauch und bituminofem Geruch: Thuringen, Sachsen (Salle, Merseburg), Mannofeld. — Moortoble, haufig zerklüftet, faft ohne Holztertur, schwach glanzend, mancher Urt Stein- toblen febr ahnlich: Heffen, Bohmen (Teplit, Carle: bab), Mahren. - Fossiles (bituminofes) Bolg, von deutlicher Solztextur, farbiger, mufchliger Querbruch, matt; specifisches Bewicht 1,38 bis 2,0: Thuringen (Artern), Sachsen, Beffen, auf Joland in großer Menge, Suturbrand genannt. - Der häufige Bes halt ber Braunfohlen an Schwefeleifen bedingt theils Selbstentzundungen auf ben Lagern, theile bie Er= jeugung von Gifenvitriol, Bitterfalz und Alaun, wie 1. B. in Dohmen. - Alle biefe verschiedenen Benen: nungen haben jedoch feinen Ginfluß auf die innere Schauplas, 161. 280.

Beschaffenheit ber Steinkohle und haben baher für

ben Buttenmann nur geringen Werth.

Man fann bie Braun = und Schwarzfohlen als Pflanzenfafern betrachten, welche burch eine Urt von Bahrungeproceg eine Entmischung erlitten haben. Es ift außer allem Zweifel, baß jene fohligen Minerals torper einft Pflanzen gewesen find, welche, unter einer Erbbede begraben, einer Selbstentmischung preis. gegeben wurden, beren Endresultat eine Concentration ihres Rohlenstoffgehaltes burch verhaltnismäßig be= beutenbere Abscheidung von Sauer = und Wafferstoff als von Rohlenstoff ift. Die fo entstandene naturliche Rohle ift baber von berjenigen Rohle wesentlich verschieden, welche burch eine Berfetung von Solg bei erhöhter Temperatur gewonnen wird, ein Beweis, bag erftere nicht burch Einwirfung von Feuer ent= standen sein könne. — Die Pflanzen, welche bas Material zu ben Steinkohlen liefern, scheinen blos Monocotylebonen gewesen zu fein, Gefäßtryptogamen (Karrnfrauter, Equiseten, Lycopobien), welche einem heißen Rlima angehörten. Die Braunfohlen find bagegen vielleicht nur allein aus Dicotylebonen ent= Fafriges fossiles Soly macht ben unmittel= baren lebergang in Die unveranderte Solzfafer.

Unterwirft man die Steinkohlen einer trodenen Destillation, so erhält man unter andern Producten eine Kohle als Rückland, welche Coak genannt wird. Bei dem Bercoaken zeigt sich eine auffallende Bersschiedenheit in der außeren Gestalt des Coaks; einige behalten die Form der Steinkohlen unverändert bei verringertem Bolumen, die zerkleinerten Theile bleisben in einem pulverigen Justand; bei andern ändert sich auch letteres nicht, die Theilchen fritten zu einem festen Klumpen zusammen; andere endlich blähen sich auf, bilden eine mehr oder minder lockere Masse; jesoch sindet eine scharfe Grenze überall nicht katt.

Richt felten fommen Rohlenarten von verschiebener demischer Beschaffenheit mit einander vermachsen ober in varallelen übereinander liegenden Schichten vor, bie meift nur bunn find, bin und wieder aber auch mehrere Boll ftart burch Kluftflachen gerriffen und gerfpalten; oft bildet auch bie Rafertoble amischengelas gerte Schichten.

Rarften bezeichnet biefe brei Barietaten ber Steinfohle mit bem Ramen Sandfohle, Sintertoble, Badtoble. Diefes Berhalten ber Steinfoble hangt mit ihrer chemischen Bufammenfegung que fammen. Sammtliche Schwarg : und Braunfohlen bestehen aus Rohlen=, Baffer=, Sauer= und Stids ftoff; in feiner Steinfohle findet fich aber Baffer= und Sauerstoff in bem Berhaltniß ber Bafferbilbung.

Der wirkliche Gehalt an Rohlenftoff weicht in ben Steinfohlen von 74 bis 97 Broc. ab. toblen von geringerm Gehalt an Kohlenftoff haben eine mehr braune als schwarze Farbe, wenn zugleich bie Menge bes Bafferftoffs bebeutend ift. Ausge= zeichnet schwarze Karbe, verbunden mit beträchtlicher Barte und ftarfem Glang, lagt auf einen großen Roblenftoffgehalt und auf einen reichlichen Gehalt an Sauerftoff foliegen; ift aber bie Barte und Feftig= feit geringer, fo hat bas Berhaltnig bes Bafferftoffs jugenommen. Schwarze Farbe, mattes Unfeben, bedeutende Festigfeit, nicht unbeträchtliche Sarte beuten bei einem reichlichen Gehalt an Sauerftoff eine an Roblenftoff weniger reiche Roble an. Ueberhaupt iemehr bie Barte abnimmt, befto größer ift bas Berhaltniß bes Bafferftoffe, je größer bie Festigfeit, befto größer ift die Menge bes Kohlenstoffs gegen bie bes Baffer = und Sauerftoffe.

Die Badtohlen zeichnen fich burch eine buntelichmarge Farbe und leichte Entzündlichkeit aus; in ihnen waltet ber Wafferftoff bebeutenb über ben Sauerftoff vor. Der Kohlenstoffgehalt wechseit von 50 bis 86 Procent. Sie sind unter allen Steinkohs- lenarten die einzig zur Gasbereitung tauglichen, für Rostseuerungen aber, wenigstens die start backenden, darum nicht anwendbar, weil sie so sehr sich aufsblähen und dadurch die Roste verstopfen, den Luftzug hindern. Dagegen können sie zu Schmiedeseuer mit Rugen gebraucht werden. Sie verbrennen, da sie wenig Schwesel enthalten, mit weißer Klamme ohne

ftinfenden Rauch.

11m fich auf bas Bollfommenfte von ber baden= ben Gigenschaft einer fraglichen Steintoble, fowie von ber Menge ber brennbaren und nichtbrennbaren Gafe. und augleich von ihrem Coafs = und Alfchengehalte ju überzeugen, gibt es ein fehr einfaches Brobever= fahren, bas bezüglich ber Gafe zwar fein genaues Refultat gibt, aber immerhin für die gewöhnlichen 3mede eines Suttenmannes genugend fein mag. Man verschafft fich ju dem Ende einen kleinen Thon= tiegel mit ziemlich gut paffenbem in ber Mitte burch= gebohrtem Dedel, glüht biefen fammt Dedel furg vor bem Gebrauche in einer Rohlengluth gehörig burch. tarirt ihn sodann auf einer ziemlich empfindlichen Bage, füllt ihn hernach mit ber früher pulverifirten Steinkohle ungefahr auf & seines Inhaltes, bringt benfelben abermals auf bie Bage, um bas Quantum ber eingefüllten Roble zu erfahren. verbreitet erhipt man ben bebedten Tiegel langfam und gleichmäßig in ber Rahe einer Rohlengluth, ba= mit alle Reuchtigfeit ausgetrieben werbe, Die bei ber Deffnung bes Dedels als Dampf entweicht. bas Ende ber Operation muß bie Temperatur merf= lich über bie Bafferfiedhipe gesteigert, aber immer noch entfernt von der Glübhige gehalten, und bie ent= weichenben Dampfe muffen mit einem brennenben Holgivan öftere auf ihre Brennbarfeit untersucht mer=

ben. Wie man eine Entzündbarkeit in ben entweis chenden Dampfen gewahrt, wird ber Tiegel fogleich entfernt, und möglichft fcnell gewogen, - ber Bewichtsverluft gegen bie vorige Wiegung zeigt bie Menge ber unbrennbaren Gafe an, Die vorzugeweife aus Wafferbampf bestehen. Sierauf bringt man ben Tiegel wieder gur Rohlengluth, erhint ihn nun allmalig bis jur Rothglübhite und erhalt ihn barin fo iange, ale brennbare Gafe entweichen; hat beren Entwidlung völlig aufgehort, fo wird ber Tiegel auf bie Bage gebracht, um burch ben feit ber letten Wiegung erlittenen Bewichtsverluft bie Menge ber brennbaren Gafe, und aus ber Bergleichung mit bem Gewichte beslees ren Tiegele bie Menge ber rudftanbigen Coafe zu erhalten. Lettere werben nun entweber als trodenes Bulver erfcheis nen, und bann ift die Roble eine Canbfohle, ober fie find ju einem festen Ruchen gufammengefintert, mas eine Sinterfoble beweift, ober fie haben fich ju einer fchladigen, porofen Daffe aufgeblaht, woburch eine Badtoble angezeigt wird. 11m nun noch ben Afchens gehalt zu erfahren, bringt man bie erhaltenen Coafs auf einen flachen Tiegelicherben und verbrennt bie= felben über ber Kohlengluth ju Afche, Die als gartes Bulver zuruchbleibt, und wobei man nur Acht haben muß, daß von berfelben nichts verloren gehe und nichts bagu tomme; bas Bewicht berfelben fann fo= fort bestimmt werben. Um bas Ginafchern, welches oft lange währet, ju befördern, foll mit einem reinen Glas = ober Metallftab öftere burchgerührt werben; folange fich ber Rudftand babei fandig anfühlt, ift bie Ginafcherung noch nicht vollendet.

In ähnlicher Weise kann auch ber Torf auf seisnen Gehalt an unbrennbaren und brennbaren Gasen, an Kohlen und Asche untersucht werden. Das Holz hiernach zu untersuchen, wird man nicht leicht Bersanlaffung finden. Ich wiederhole nur nochmals, das

sich gegen die Genauigkeit dieser Probe gar Bieles einwenden läßt; allein zur Vergleichung der verschiesbenen Vrennmaterialien, zur vorläufigen Untersuchung eines noch unbekannten Torfes oder einer Steinkohle ist sie gut zu gebrauchen, bei ihrer Einfachheit von jedem Hüttenmann leicht auszuführen, und darum

empfehlenswerth.

Die Sinter= und Sandkohlen haben eine weniger dunkelschwarze, mehr in's Eisengraue sich neigende Farbe, ihre Obersläche und Bruch ist oft sehr glänzend; sie entzünden sich viel schwerer, brensnen mit bläulicher Flamme, mit einem schwestigen stinkenden Geruch, weil sie meist viel Schwesel entshalten, entzünden sich wegen des Schweseleisens nicht selten in den Gruben und Magazinen von selbst. In dieser Kohle ist der Gehalt an Wasserstoff zurückschend, überhaupt der Kohlenstoff mehr vorwaltend, 52 die 59 Proc., lettere in den Sanksohlen. Man bedient sich der in Backsohle übergehenden Sinterstohle zum Flammosenbetrieb mit Nuten, sowie auch zum Erzrösten. — Sandkohle mit dem geringsten Kohlenstoffgehalt ist die schlechteste Kohle.

Die Braunkohlen baden nie, sie behalten auch im verkohlten Justande ihre Korm bei; ihr Kohslenstoffgehalt wechselt von 67 bis 74 Broc. Sie können zu Rostfeuerungen, nicht aber in Schachtöfen angewendet werden. Die Erdfohle wird mit Wasser gemengt, aus welchem Teig man Ziegel streicht, die getrocknet verbrannt werden. Beim Brennen ist die Menge der Asche, besonders von der Erdfohle, des

traditlich, fowie ber üble Geruch läftig.

Je größer ber Kohlenstoffgehalt ber Steinkohle, besto bider ist die Consistenz des durch eine gute Destillation zu gewinnenden Theers. Die Sandkohlen geben also mehr wästrige Flüssigkeit, als die Sinterund Backohlen; die Menge sich erzeugender Gase

steht mit bem Kohlenftoffgehalt ber Steinfohlen im umgekehrten Berhältniß. Bei Anwendung einer sehr schwachen, langsam bis zum Glühen verstärften Hitze wird mehr Wasser, weniger Del, mehr Gas erzeugt, welches aber weniger leuchtet, als bei rasch vermehrzter Hitze; je backender die Steinfohle, desto mehr nimmt das Berhältniß des Del erzeugenden Gases in dem Gasgemenge zu. Rur Sand und Sinters sohlen, bei denen der Kohlenstoffgehalt gering ist, werden von der Rothglühhitze zersett, obige Flüssigekeiten entwickeln sich erst in der Dunkelrothglühhitze.

Berfohlung ber Steinfohlen fung). - Um Die Anwendbarfeit einer Strinfohle gum Bercoafen gu beurtheilen, muß auf ben Afchengehalt, die Berklüftung, Ginlagerung von Fafertoble Rudficht genommen werden. Backfohlen haben vor ben Sinter : und besonders por ben Sandtohlen ben großen Borgug, baß fie burch bie letten Berhaltniffe aum Bercoafen nicht untauglich werben, weil die vor bem Berfohlen getrennten einzelnen Theile, aus benen bie Rohlenmaffe besteht, beim Bercoaten gufammenfcmelgen und baber Coafs in großen Studen liefern tonnen; es fei benn, baß fie mit Schichten von Fa-ferfohle ju ftarf burchjogen, ober baß bie Rlufte ftart mit frembartigen Beimengungen ausgefüllt werben, bie burch feine Riffe und Rlufte fehr gerfpalten find, wenn fie nicht etwa bebeutend zu ben Badtohlen hins neigen. Sintertohlen, Die durch feine Riffe und Rlufte febr gerspalten find, wenn fie nicht etwa bebeutend zu ben Badtoblen hinneigen, noch mehr. Sandfohlen eignen fich jum Bercoafen burchaus nicht, weil fie intleine Stude gerfallen, bie in Schachtofen nicht benutt werben fon-Sandfohlen von einem Roblenftoffgehalt von 90 Proc. (fogen. Anthracit) find als natürliche Coats ju betrachten und laffen fich unter Umftanben als folde anwenden, wenn fie eine bomogene Maffe bilben und nicht zerspringen. Dagegen sind Sinter und Sandsohlen von geringem Kohlenstoffgehalt, die wenigstens in 4 bis 5 Joll starken Lagen gleichartig bleiben, nicht zerklüftet sind, sehr gut zur Vercoakung anwendbar; allein die aus ihnen erzeugten Coaks sind sehr dicht, fest, erfordern eine große Windmenge. Kohlen, die beim Verbrennen 5 Proc. Asche und darüber hinterlassen, geben für Eisenhohöfen sehr

wenig brauchbare Coafs.

Die Coaks sind leichter als die Steinkohlen, grauschwarz von Farbe, von schwachem Seidenglanz, ausgezeichnet porös, möglichst von Schwesel frei. Sie ersordern zum Bremen einen größeren Luftzug als Steinkohlen, indem sie reine Rohlen sind, lettere aber noch Wasser und Sauerstoff enthalten, weshalb die Desen höher sein, die Gebläse mehr Wind in die Desen treiben müssen. Bei gleichem Volum verzhält sich die Wirkung der Holzschlen zu der der Coaks beim Verschmelzen der Eisenerze in Schachtzösen = 1:2, bei gleichem Gewicht = 23,1:100, im letten Kalle = 71,2:100.

Die Coafs von Backfohlen sind loder, schwamsmig, bem Durchgang ber Luft zugängig; Coaks aus Sinterkohlen bagegen bilben schon eine bichtere, sestere Masse; die von Sandkohlen endlich sind dem Durchsgange der Luft sehr ungünstig; dagegen können die ersteren auch durch ihre Loderheit undrauchbar wersden, weil sie schon beim Auseinanderliegen großer Massen durch ihr eigenes Gewicht zerdrückt werden, noch weit mehr in hohen Schachtösen durch die Last des Erzes. Man kann daher lodere Coaks nur in niedrigen Schachtösen verwenden, dann aber auch mit sehr günstigem Ersolg. Kleine Kohlen, wie sie beim Steinkohlenbergbau in großer Menge absallen, sind nur dann zum Vercoaken geeignet, wenn es Backoble ist; sind die kleinen Kohlen aber mit Lets

ten, Schieferthon, Faserfohle verunreinigt, fo werben bie baraus barzustellenben Coafs burch einen zu gro-

Ben Afchengehalt unbrauchbar.

Das Bercoafen, gewöhnlich, aber nicht mit Recht, Abschwefeln genannt, geschieht sowohl in Meilern, Haufen, als auch in Defen; im letteren Fall, um theils die Dampse zu condensiren, theils besonders die Gase aufzusangen und zu benuten. Kleine Kohlen werden gewöhnlich in Defen versohlt, für die Stücksohlen bedient man sich fastnur der Meilerverkohlung.

Bertohlen ber Steinfohlen in Det= Berfohlen ber Studfohlen. sette man die Steinkohlen, wie das Holz, in runde Meiler von 10 bis 15 Fuß im Durchmeffer, so daß bie Rohlen von ber Peripherie nur 6 bis 8 Boll, in ber Mitte aber 18 bis 24 3oll boch übereinander lagen; man bebedte ben fegelformigen Meiler mit Stroh ober Laub, barüber mit Erbe ober Lofde. Bald fand man, baß, um ben gu ftarfen Luftzutritt abzuhalten, gang fleine Rohlen ausreichen, und baß es hinlanglich, Die vercoaften Stellen mit Lofche gu bebeden. Statt ber runden Meiler ftellte man jest bie zu verfohlenben Steinfohlen in langen Saufen ohne Dede auf, um eine größere Menge auf einmal vertoblen ju fonnen; allein die Erfahrung hat gelehrt, daß dabei burche Berbrennen ein bedeutender Berluft ftattfinbet.

Ein trockner, ebner Plat bilbet die Berkohlungsstätte, einem sandigen Boden gibt man eine 6 Zoll
hohe Decke aus einem Gemeng von Lehm und kleinen Staubkohlen. Nach der Längenachse des Haufens, den man aufbauen will, wird eine Schnur gezogen; längs dieser werden zu beiden Seiten in der Entfernung von 2 zu 2 Fuß (bei leicht entzündlichen Kohlen in weiteren Entfernungen) 2 bis 21 Fuß lange Pfähle eingeschlagen, welche nach der Aufstel-

lung bes Saufens ausgezogen werben und bie Bunfte angeben, an benen berfelbe angezundet wirb. größten Rohlenftude werben langs ber Schnur gegen einander geneigt aufgestellt, wodurch ein in ber gans genachse bes Saufens fortlaufender Luftcanal gebildet An diefe größten Stude lehnen fich bann bie folgenben Reihen ber Rohlenftude ju beiben Seiten in immer fleineren Dimenfionen an, aber fo, bag 3wischenraume möglichst vermieben werben; Die fleis neren Rohlenftude bienen jur Ausfüllung berfelben, bie fleinsten, von 2 bis 3 Rubifgoll, als Dede. Die Breite ber Saufen pflegt 10 bis 12 Ruß au fein, die Lange 100 bis 150 Fuß, boch ift die Lange außerwesentlich und richtet fich nach bem Dertlichen. Durch bie abnehmende Große ber Steinfohlen von ber Mitte nach ben Seiten enthalt ber Saufen im Querdurchschnitt die Geftalt eines Tonnengewolbes; bie Sohe beträgt in ber Mitte 16 bis 22 Boll, vermindert fich zu beiben Seiten bis 6 und 4 3off. Auf die untere Schicht wird nie eine zweite regel= mäßige Schicht aufgetragen, fonbern man bebedt fie mit Steinfoblenftuden.

Ift ber Haufen vollständig gesett, sind die Pfähle ausgezogen, so werden in die dadurch gebildeten kleisnen Schächte brennende Steinkohlen geworfen, wosdurch der ganze Haufen in Zeit von 4 bis 6 Stunsden in Brand geräth. Während dem ist nur nöthig, daß man Obacht giebt, wo die Flamme nachläßt und Beraschung eintreten will; diese Stellen werden sogleich, um das Feuer zu ersticken, mit Lösche beschüttet. Die Zeit, wie lange ein Hausen brennen muß, hängt von der Natur der Kohle ab; sehr backende Kohlen erfordern vom Anzunden bis zum Bedecken der letzten Stelle 36 bis 48 Stunden, weniger bakkende 12 bis 16 Stunden; bei Frostwetter, heiterer Lust und Wind erfolgt das Bercoaken schneller als

bei stiller Luft und Regenwetter; starkes Dampfen zeigt eine mehr badenbe, lodere Rohle an, bei schwaschem erhalt man gewöhnlich dichte und seste Coaks. Ehe das Fener erlischt, muß der mit Lösche bedeckte Hausen 3 bis 4 Tage lang stehen bleiben, dann werden die Coaks von den kurzen Seiten des Haus

fens gezogen.

So einfach auch biefes Berfahren ift, fo mangelhaft ift es, indem burche Berbrennen ein betracht= licher Rohlenverluft ftattfindet; man hat daher die altere Berfohlungsart in runden Meilern mit einigen Modificationen an mehreren Orten wieder eingeführt, und es wird mahrscheinlich bie Saufenverfohlung nach und nach gang aufgegeben werben. Das neuere Berfahren besteht barin, bag man in ber Mitte bes runden Meilers eine nach Dben zu conisch verengte Effe aus Biegelfteinen, 6 Boll ftart, aufführt, um welche die zu verfohlenden Steinfohlen in concentris ichen Reihen aufgestellt werden. Die Sohe berfelben hangt von der Sohe ab, welche man dem Meiler in der Mitte geben will, 31 Fuß, weil, wenn man den Deiler hoher bauen wollte, Die Coats gerbrudt merben wurden. Die Effe wird einige Boll hoher ges macht, unten etwa 12, oben 6 Boll weit, ober 15 und 8; oben legt man einen gußeifernen Rrang auf's Mauerwert, um eine Blatte aufbeden gu tonnen. Die Mauer ber Effe ift burch Aussparen ber Biegel beim Aufmauern mit concentrischen Reihen von Deff= nungen bis gur Sohe bes Meilers verfeben, um bas Innere bes letteren mit ber erfteren au verbinden. Das Aufftellen ber Rohlen geschieht in freisformigen Reihen ringe um die Effe, nach Außen die fleinern Roblen; an ber Soble bes Meilers bilbet man von ber Peripherie nach bem Effenschacht führende Buge, Luftcanale, wie bei ber Saufenvertohlung größerer Meiler, und fchwer entzündliche Rohlen erfordern mehr

Luftcanale ale fleine Meiler und leicht entgundliche Roblen. Gin Meiler mittlerer Große, von 18 Ruß im Durchmeffer, erhalt 6 bis 8 Luftcanale. Auf die unterfte Schicht Roblen fommt eine zweite, britte, bis ber Meiler 31 Fuß hoch ift, im Uebrigen ver- fahrt man wie bei ben Saufen, auf die Sohle bes Effenschachts wirft man trodne Holzspane und gundet fie von Dben an.

Die Behandlung ber Meiler beim Berfohlen ift verschieben; nach bem einen Berfahren, welches nur bei ftark badenber Rohle anwendbar ift, bebedt man ben fertig gefesten Deiler 3 Boll bid mit angefeuch= ter Kohlenlösche, so baß Flammen und Rauch nicht burchbringen, fonbern nur burch ben Effenschacht abgeführt werden; ber Meiler bleibt fo lange im Treiben, als noch Rauch und Flamme fich zeigen, barauf wird ber Effenschacht bebedt, alle Deffnungen geschloffen, um bas Feuer ju erftiden; nach brei Ta= gen werben bie Coafs gezogen. Ein anderes Ber= fahren besteht barin, feine Dede ju geben; man bebedt nach und nach bie Stellen, wo feine Flamme mehr erscheint; sobald fich Klamme und Rauch aus ber Effe erheben, wird fie jugebedt. Man verfahrt im Uebrigen wie bei ber Saufenverfohlung, nur daß bier bas Keuer von Innen nach Außen geleitet wird, wodurch im Durchschnitt 5 Broc. Roals mehr ge= wonnen werben. Sind alle Buntte bes Meilers mit Lofche beworfen, fo wird bie Platte vom Effenschacht abgenommen, bamit bie fich noch entwideinden Dampfe abziehen konnen, mahrend bie Luftcanale ben Bug reguliren. Steigt feine blauliche Flamme mehr aus ber Mündung ber Effe auf, etwa 24 Stunden nach ganglicher Bebedung bes Meilers, fo werben bie er= ftere und alle Canale forgfältig geschloffen, um bas Keuer au erftiden. Bei Diefem Berfahren wird Die

Dede ichon vor ber vollenbeten Bertohlung gegeben und biefe burch bie Buglocher und bie Effe bewirft.

Bercoafen ber fleinen Rohlen, Staubfohlen, in Saufen ift wenig gebrauchlich; es findet fast überall

in Defen ftatt.

Berkohlen ber Steinkohlen in Defen. — Bercoaken ber Stückfohlen. — Man mählt hiezu schwach backende Steinkohlen, theils weil sie viel condensirbare Theerdampfe entwickeln, theils weil sie sich in Defen leichter verkohlen lassen und keinen so starken Luftzutritt erfordern, als Sinter= und Sandkohlen, welche sich stark ausblähen; diese sind hiezu kaum geeignet, weil sie dem Luftzutritt hinder= lich, und weil es schwierig sein würde, die zusams meugebackenen Cvaks aus dem Ofen zu schachtsen. Man bedient sich zu diesem Behuse runder Schachtöfen.

Bu unterft bringt man etwas trodnes Sols, bas rauf tragt man bie Roble burch bie Gintragthur, ift bieje bann jugefest, burch bie Schachtmundungen ein, fpart aber in ber verlorenen Mauer einen Canal jum Anzunden des Holzes aus. Ift der Ofen bis an die Dampfröhre gefüllt, so wird die Mundung des Schachts mit ber Blatte geschloffen, Die Fugen Lehm verftrichen, bas Solz angegundet, Die brei obe= ren Reihen ber Luftcanale gefchloffen, Die untern allein geöffnet. Rach 10 Stunden zeigt fich bas Feuer burch die zweite Reihe ber Buglocher, baher man bie unterfte schließt, Diefe öffnet; fo fahrt man von 10 gu 10 Stunden fort, bis bie vierte geöffnet worden, welche aber nur etwa 3 Stunden geoffnet bleibt. Rach 12 Stunden, mahrend welcher Beit ber Dfen fest verschloffen geblieben, werben die glühenden Coats ausgezogen und mit Baffer gelofcht. Die Rohlen burfen im Dfen nie flammen, fondern bloß gluben. Auf der Windfeite muffen die Regifter wenig ober gar nicht geöffnet werden; wird bie Farbe ber glus henden Rohle bunkelfeuerroth, wohl gar weiß, fo

muffen bie Buglocher gefchloffen werben.

Die im Ofen erzeugten Coaks sind immer dichzter, fester, als die in Haufen und Meilern erhaltenen, weil sie sich weniger ausdehnen können; daher erhält man auch dem Raume nach weniger Coaks in Defen als in Meilern und Haufen; dem Gewichte nach durfte es aber wohl ziemlich gleich sein. Bo die Nebenproducte von der Vercoasung größeren Werth haben, als die Kosten der Anlage und Unterhaltung der Defen und der Betrag der höheren Arbeitslöhne, würde das Verkohlen der nicht zu sehr backenden Steinkohlen in Defen zu empfehlen sein.

Die Berkohlung der kleinen Rohlen geschieht auf überwölbten Seerden, nach Art der Bacofen mit

einem noch flacheren Gewölbe conftruirt.

Man gibt folden Defen, beren mehrere neben= einander angelegt werben, eine vom Rreise wenig abweichende elliptische Form, bamit bie vorbere Deff= nung nicht zu groß ausfalle; man pflegt bie Dimen= fionen fo zu nehmen, daß 10 bis 13 Rubitfuß Staub= tohlen in einer Lage von 6 Boll Bohe auf der Beerd= fohle ausgebreitet werben fonnen. Je flacher bas Bewolbe fein fann, welches hauptfachlich von ber Befchaffenheit bes Baumaterials abhangt, befto gun= ftiger ift ber Erfolg bes Bercoafens. Man fertigt baffelbe aus feuerfestem Thon, ober Mauerziegeln, aus feuerbeständigem Sandstein; Ralfmörtel fann mes gen ber fich aus ben Steinfohlen entwidelnben fcmefes ligen Saure, Die in Schwefelfaure übergeht, nicht angewendet werben. Dan bebedt bas Bewolbe mit einer Lehmschicht, barüber mit Sand, um die Abfühlung burch bie außere umgebenbe Luft abzuhalten.

Man bringt ben Dfen burche Berbrennen von fleinen Studfohlen in Site und trägt bann bie obige Menge Staubtohlen ein, breitet fie auf bem Beerb

in gleicher Sohe aus, worauf fle in Brand gerathen. Wenn bas Rauchen aufhört, feine Flamme mehr erscheint und fich auf ber Oberfläche ber Roblen weiße Flugasche bilbet, bampft man bie Gluth mit Baffer. Der Berfohlungeproceg bauert 6 Stunden. Die Arbeit geht ununterbrochen Tag und Racht, bis etwaige Reparaturen einen Stillftand nothig machen. Man gibt bem Dfen zuweilen auch bie Ginrichtung, bag über bie Mitte bes Gewölbes eine furge Gffe fich erhebt, burch welche bie Dampfe abgieben; man conftruirt auch ben Dfen eiformig, an beiben fcma= len Seiten befinden fich bann Deffnungen jum Ginfegen ber Roblen und Ausziehen ber Coafs. Die Beerbfohle ift von ber Mitte aus nach biefen Deff= nungen bin schwach geneigt. Lettere find mit eifernen Rahmen verfeben und mit eifernen Schiebeplatten gefchloffen, bie mittelft eines Bebels und Begenges wichte auf und ab bewegt werben tonnen; in ben Blatten find mehrere Löcher angebracht, um Luft jugulaffen. Das Eintragen ber Kohlen erfolgt abmech= felnb auf ber einen und auf ber anbern Seite, und man richtet fich mit ber Arbeit überhaupt fo ein, baß bie eine besett wird, mabrend auf ber andern bie Bertohlung noch nicht gang vollständig erfolgt ift.

Eine Vergleichung des Effects der versschiedenen Brennmaterialien kann immer nur für bestimmte Temperaturen, also für bestimmte Zwede, welche durch die erhöhete Temperatur während einer gewissen Zeitdauer erreicht werden sollen, angestellt werden. Diese Bergleichung ist indeß sehr schwierig, und daher sind die die jest erkannten Ersahrungen nur sehr unvollständig. Weil jede Art des Brennsmaterials eine eigenthümliche Feuerungseinrichtung erfordert, um den größten Effect für einen bestimmten Zwed hervorzubringen, so kann die Bergleichung schon aus diesem Grunde nicht unter gleichen Umständen

und Berhältnissen ersolgen, und die Einslüsse ber Strahlung, Absorption, Reslection, Transmission und Leitung der Wärme müssen sich daher bei einem Brennmaterial anders als bei dem andern geltend machen und die Effecte beim Verbrennen modificiren. Die Brennkräfte der Brennmaterialien lassen sich unster gewissen Boraussehungen ziemlich genau bestimsmen; allein mit den Brennkräften stehen die Wirfunsen, ganz besonders die Heizkräfte der Brennmaterialien, nur selten im geraden Verhältnisse. Von ganz besonderem Einsluß auf den Effect scheint die specissische Wärme der slüchtigen Substanzen zu sein, welche sich beim Verbrennen, sowohl bei verschiedenartigem, als bei einem und demselben Vrennmaterial, in versschiedenen Temperaturen entwickeln.

Es sind aber diese, noch ziemlich unbekannten Berhältnisse nicht die einzigen, welche eine Effectversgleichung erschweren, sondern es treten noch andere Umstände ein, von scheinbar geringerer Wichtigkeit, durch welche indeß die Resultate sehr verdunkelt und unzuverlässig werden. Zuerst die verschiedenartige Beschaffenheit eines und desselben Brennmaterials. Sodann der Feuchtigkeitsgehalt. Endlich die genaue Bestimmung der Maße und Gewichte, je nachdem die Vergleichung nach dem Volum oder nach dem Gewichte angestellt werden soll. Vergleichungen nach dem Volum sind so unzuverlässig, daß nur selten daraus Resultate von annähernder Richtigkeit erhals

ten werben fonnen.

Bei Wafferverdampfungsprocessen (Siebeprocessen) laffen sich die Effecte des lufttrodnen Riehnenholzes, des lufttrodnen Torfes (von einer Brennfraft von etwa 3000 Barme-Ginheiten) und der Steinkohlen von nicht zu start badender Beschaffenheit etwa in folgender Art annehmen:

Dem Bolum nach find gleich zu feten: 100 Steinkohlen = 400 Holz = 400 Torf, 100 Holz = 25 Steinkohlen = 100 Torf. Dem Gewichte nach waren die Effecte gleich für 100 Steinkohlen = 160 Holz = 250 Torf.

Die Wirfung von 1 Gewichtstheil Backtohlen besteht in der Berdampfung von 54 Gewichtstheilen Basser, insosern sie nicht zu kleinen Siedepfannen angewendet werden. Bei sehr großen und zweckmäßig eingerichteten Pfannen, — bei welchen der Siedesproccs nicht oft unterbrochen werden darf, folglich ein geringerer Barmeverlust durch minder häusiges Unswärmen bis zum Siedepunkte stattsindet, können auch 6 bis 7 Gewichtstheile Basser verdampft werden. — Die Effecte der Brennmaterialien scheinen daher bei den Siedeprocessen in einem sehr nachtheiligen Bershältniß zu ihren Brennkräften zu stehen, und die Steinkohlen leisten, im Berhältniß ihrer bedeutend größeren Brennkraft, ungleich weniger als das Holz.

Anders stellt sich das Verhältniß, wenn höhere Temperaturgrade hervorgebracht werden sollen, indem die Steinkohlen durch ihre überwiegend größere Heizskraft das Holz im Effect so sehr übertreffen, daß durch das lufttrodene Holz der verlangte Effect häusig nicht einmal erreicht werden kann, sondern starf gesdörrtes Holz angewendet werden muß. Beim Umsschweizen des Roheisens in Flammöfen sind, um 100 preuß. Pfund Roheisens in Flammöfen sind, um 100 preuß. Pfund Roheisens Justande erforderlich, wähstend dieser Effect durch 1 Kubitsuß Steinkohlen hersvorgebracht werden kann. Die Effecte der beiden Brennmaterialien würden sich also verhalten:

Dem Bolum nach 100 Steinfohlen = 700 Solz,

100 Holy = 14,3 Steinkohlen.

Dem Gewicht nach 100 Steinkohlen = 260 Bolg.

100 Holy = 38 Steinfohlen.

Dem Volum nach leisten die Steinkohlen also ein 7 Mal und dem Gewicht nach einen mehr als Schauplat, 161. 28d.

21 Mal größeren Effect als bas Riefernholz, fo baß bei fo hohen Temperaturen ber Effect ber Steinfoh= Ien, im Bergleich mit bem, welcher fich burch bas Soly hervorbringen läßt, mit ben Brennfraften bei= ber Brennmaterialien abermals nicht im Berhaltniß fteht und bie Brennfraft ber Steinfohlen verglei= dungeweise fogar hoher erscheint, ale fie wirklich ift. herr Bineau glaubt, bag bie ju Ichour angestell= ten Berfuche ju bem Refultate führen, baß 2 Theile Torf dem Gewicht nach die Wirfung von 1 Theil Steinfohlen beim Bercoafungsproceg leiften. folde Berhaltnifgablen haben jedoch teinesweges einen abfoluten Werth, indem die großere ober geringere Leiftungsfähigfeit eines Brennmaterials jum großen Theil von ber größeren ober geringeren 3wedmaßig= feit ber Borrichtungen und Raume abhangt, in wels chen bie Berbrennung erfolgt.

Ebenso wie bei den Vergleichungen für niedrige Temperatur der Effect der Steinkohlen zu dem des Holzes sehr gering erscheint, stehen auch die Coaks in der Wirfung gegen die Holzschlen für geringere Grade der Temperatur sehr zurud. Bergleicht man diese Effecte für höhere Temperaturen, so läßt sich annehmen, daß bei dem mit erhipter Luft stattsinden= den Betriebe der Hohösen, also bei einem Processe, durch welchen gleichzeitig eine Reduction und eine Schmelzung bewerkstelligt werden soll, folgendes

Effectverhaltniß ftattfindet:

Dem Bolum nach 100 Coaks = 250 Holzkohlen = 40 Coaks.

Dem Gewicht nach 100 Coafs = 80 Holzkohlen 100 Holzkohlen = 125 Coaks.

Diefe Berhaltniffe find natürlich nur annahe= rungeweise richtig, und liegt babei bie Annahme jum Grunde, bag bie Holzschlen aus Riefernholz bargestellt find. So große Effecte für bie Coats werben jedoch nach den bisherigen Erfahrungen nicht erreicht, wenn beim Sohofenbetriebe ein Theil ber Solzsohlen burch

Coafs erfest wird.

Ungleich größer, in Bergleichung mit den Holzfohlen, stellt sich der Effect der Coaks beim Umschmelzen des Roheisens in den Cupolösen, wenn die
Bergleichung bei dem Betriebe mit erhister Lust
bei 5 Fuß hohen Desen für die Coaks und 15 Fuß
hohen Desen für die Holzschlen aus Kiefernholz angestellt wird. Das Effectverhältniß stellt sich dann etwa:
Dem Bolum nach 100 Coaks = 450 Holzschlen,
100 Holzschlen = 224 Coaks.

Dem Gewicht nach 100 Coafs = 120 Holzschlen, 100 Holzschlen = 831 Coafs.

Diese Effecte stehen mit den Brennfraften außer allem Berhaltniß und durchaus nicht in irgend einem nachweisbaren Jusammenhange. Es wird baher für eine jede Operation und für eine jede Borrichtung zu einer und derselben Operation das Effectverhalteniß erst durch die Erfahrung gefunden werden muffen.

Bis neuerlich wandte man nur die festen Brennmaterialien, sowie wir sie in dem Obigen kennen gelernt haben, bei den Huttenprocessen an, jest aber auch gassormige. Zedoch ist die Benutung berfelben auf Klammöfen beschränft, in Schachtöfen und Seer-

ben find fie nicht anwendbar.

Die gassörmigen Brennstoffe werben entweber in ben Schachtofen, nachdem die festen bort schon gewirkt haben und ehe sie unbenunt entweichen, aufsgefangen, oder sie werden aus solchen festen erzeugt, die vermöge ihrer chemischen Constitution, oder wegen ihres Aggregatzustandes, zur Flammenfeuerung gar nicht oder nur wenig geeignet sind.

Es laffen fich auf biese Weise bie Brennftoffe weit hoher benuten, und wir konnen fie reiner ans wenden und ohne bas Eisen mit beffen Sauptfeinben,

Schwefel und Phosphor, zu verunreinigen. So scheisterten fast alle Versuche, ben Torf beim Hoh: und Eupolosen-Betriebe anzuwenden und auch der Pudsbelproces, das Schweisen und das Umschmelzen des Roheisens mit diesem Brennmaterial lieserten keinessweges günstige Resultate, indem die Flugasche nicht

vom Gifen abgehalten werden fonnte.

Die gasförmigen Brennmaterialien haben aber noch viele andere Vortheile. So können sie die ihrer Heizkraft entsprechende Temperatur augenblicklich entswickeln, so daß man durch dieselben eine weit starstere und nach Belieben zu modificirende Hibe erlansgen kann. Ebenso leicht ist es, mit Gasen eine Orphation, oder eine Reduction, oder eine bloße Temperaturerhöhung, die wieder mit der einen oder der andern verbunden ist, hervorzubringen.

Ein sehr wesentlicher Bortheil ber Anwendung ber Gase als Brennmaterial ist ber, daß die Temperatur ber Berbrennung so leicht verändert werden kann, indem man die Temperatur der atmosphärischen Luft, mit welcher die Gase verbrennen mussen, steisgert oder vermindert. Der Hüttenmann ist also stets herr seiner Operationen, was bei einer andern Feues

rung burchaus nicht ber Fall ift.

Die aus ben Hohofen mit einer hohen Temperatur entweichenden und über der Gicht durch die hinzutretende atmosphärische Luft und Klammen verstrennenden Gase hat man schon lange zu benutzen versucht; so zum Kalkbrennen, zum Erzrösten, zum Trodnen der Lehm= und Masseformen bei der Eisenzgießerei. Seit der Einführung der erhitzten Gebläsesluft beim Hohosenbetriebe ist man aber besonders auf die Benutzung der durch die Gichtengase verloren gehenden Hitz ausmerksam geworden, und hat diesselbe nicht allein zur Erhitzung des Windes in den Winderhitzungsapparaten, welche auf der Gicht ausse

17

F

1;

gestellt wurden, benust, sondern man ift auch auf eine genauere Prufung der Natur biefer Gasarten und auf eine barauf begrundete vollständigere Benugung ihrer Brenn = und Beigfraft eingegangen. Bur Feuerung ber Reffel, welche bie Dampfe fur bie Dampfmafdinen liefern, burch bie bas Geblafe für ben Sohofen betrieben wirb, hat man bie Bichtens flamme auch schon seit einigen Jahren benutt; indes batte man bieber auf eine regelmäßige Buführung ber jum Berbrennen ber Gichtengafe erforberlichen Quantitaten von atmospharischer Luft ebenfo wenig Rudficht genommen, als auf ben Umftand, bag bie auf ber Gichtöffnung unmittelbar ausströmenben Gas-arten eine geringere Brennfraft besigen, als biejenis gen, welche einige Fuß tiefer unter ber Gichtoffnung aufgefangen und abgeleitet werben fonnen. Dem herrn Bergrath Faber bu Faur, jest Mitglied bes königl. Bergrathes zu Stuttgart und bis fürzlich Dis rector des fonigl. Gifenhuttenwertes gu Bafferalfingen im Burtemberg'ichen, gebührt bas Berbienft, Die Benutung ber brennbaren Gafe aus bem Sobe ofenschacht zu einem folchen Grabe bec Bollfommenheit gebracht zu haben, baß fie zum Schmelzen und zum Frischen bes Robeisens, sowie zum Ausschweis Ben bes gefrischten Gifens in Flammenofen benutt werben konnen. Cowohl in Deutschland, als auch in Franfreich find bereits viele Budbel=, Schweiß= und Feinofen mit Sohofengas-Feuerung im Betriebe.

Die Bestandtheile der Hohofengase kennen wir jest ziemlich genau, allein es gehört nicht zu den Imeden dieses Werkes, worin wir ohnehin nicht viel Raum haben, die Resultate dieser Untersuchungen

mitgutheilen.

Man hat jedoch nicht allein die aus dem Hohofen entweichenden Gase angewendet, sondern man hat es auch, wie wir schon bemerkten, für vortheil: haft gefunden, se aus verschiedenen Brennmaterialien, welche wegen ihrer chemischen Constitution, oder
wegen ihres Aggregatzustandes, zur Flammenseuerung
wenig geeignet sind, und die auch wenig Werth
haben, wie Holzspäne, Kohlenlösche, Braunkohlenund Steinkohlenklein zc., zu entwickeln. Wir werden
weiter unten, beim Puddelfrischen, mehr davon sagen,
und bemerken hier nur noch, daß der Hüttenbetrieb
mit Gasen noch in seiner Kindheit ist, sehr große
practische Schwierigkeiten hat, und daß deßhalb so
viele Versuche mißlungen sind. Ich verweise auf
meine Schrift: Ueber den Eisenhüttenbetrieb mit
Gasen zc. 2 Hefte. Quedlindurg 1844 und 1845.

## Das Gebläfe.

Unter Gebläse versteht man die verschiebenen meschanischen Vorrichtungen, beren man sich zur Erzeusgung eines gepreßten Luftstromes bedient. Um gewöhnlichsten bestehen die Gebläse aus zwei Haupttheilen, wovon der eine Gebläse aus zwei Haupttheilen, wovon der einen hohlen nach einer Seite offenen Raum, der andere eine Fläche bildet, welche die offene Seite des hohlen Raumes schließt; durch Bewegung der luftdichten Fläche in dem hohlen Raume, oder umgesehrt des letzern nach der Fläche zu, wird die im geschlösenen Raume enthaltene Luft zusammens gedrückt, und dadurch veranlast, bei einer in diesen Raum mündenden Dessung, der Ausströmungssöffnung, im gepreßten Justande zu entweichen. Bei der darauf solgenden rückgängigen Bewegung der Fläche oder des hohlen Raumes wird der letzere wieder mit atmosphärischer Luft gefüllt, und zwar durch eine eigene in die Atmosphäre mündende Dessenung, die Einströmungsöffnung, woraus wieder,

wie zuerft, bas Busammenpreffen und Ausströmen ber gepreßten Luft erfolgt. Auf biefe Beife wird bem= nach ein periodischer Luftstrom erzeugt; foll berfelbe aber ununterbrochen fein, wie beinahe immer ber Kall, fo muß man entweber zwei ober mehrere fol= der einfachen Vorrichtungen neben einander anbrin= gen, bie wechselweise wirfend find, ober ber einzelnen Geblafevorrichtung eine folche Ginrichtung geben, baß fie bei ber vor = und rudgangigen Bewegung wirf= fam ift, bopvelt wirfend, boppelt blafend wird, ober endlich eine eigene Borrichtung, einen Bind= regulator, damit in Berbindung bringen, wodurch in ber einen Beriode ein Theil ber gepreßten Luft aufgenommen und in ber andern, wo die einfache Geblafevorrichtung nicht wirtfam ift, wieder abgege= ben wird. Die Windreaulatoren werben indeffen nicht nur gur Erzeugung eines ununterbrochenen, fonbern oft bloß zur Erlangung eines gleichförmigen Windes in Unwendung gebracht, daher sie bei den meisten Beblafen vorhanden find. Bon Wichtigkeit für Die gute Wirfung eines jeben berartigen Geblafes ift bie Berudfichtigung, baß bie jusammengepreßte Luft mog= lichst volltommen ausgepreßt werde, b. h. möglichst wenig bavon im hohlen Raume gurudbleibe, wenn bereits burch bie rudgangige Bewegung wieber bas Einfaugen einer neuen Bartie ber atmosphärischen Luft geschieht. Die Menge ber unausgepreßt blei= benden Luft hangt bei gleicher Spannung berfelben gang von ber Große bes hohlen Raumes felbit ab. ber von ber rudgangigen Bewegung noch übrig bleibt und beghalb ber fchabliche Raum genannt wird. Um ben gepreßten Luftstrom, ben Wind, gerabe an jene Stellen hinzubringen, wo man feiner bebarf, muß berfelbe vom Geblafe weg in luftbichten Rohren, Lutten ober Canalen, in Windleitungen, welche mit ben Ausftrömungsöffnungen bes Geblafes com=

municiren, zu ben bestimmten Stellen geführt wers den. Damit das abwechselnde Deffnen und Schließen bei den verschiedenen Ein und Ausströmungsöffnuns gen beim Gange des Gebläses gleichsam von selbst erfolge, ist weiter nichts nothwendig, als daß diese Deffnungen mit Klappen, Bentilen, versehen wers den, die sich nur nach Einer Seite öffnen können, und dabei mussen sich im Allgemeinen die Bentile für die Einströmungsöffnungen nach der entgegenges setzen Seite öffnen, wie jene bei den Ausströmungssöffnungen.

Es herrscht unter ben Gebläsen eine große Mansnichfaltigkeit im Baumaterial, in der Gestalt, Größe, Bewegung und Wirkungsart derselben; denn in letzterer Beziehung haben wir außer den soeben im Allgemeinen angeführten Vorrichtungen noch solche, wo der Wind durch ein schnell bewegtes Flügelrad, oder durch einen Wasserstrom, oder durch Bewegung von schrauben und schneckenartigen Gesäßen im Was-

fer u. f. w. erzeugt wirb.

Man theilt die Gebläse ein entweder nach Art des Materials, aus welchem die Hauptbestandtheile besielben angesertigt sind, und dann unterscheidet man lederne, hölzerne, eiserne und hydraulische (wo Wasser ein Haupttheil ist) Gebläse, oder nach ihrer Gestalt und Wirkungsart, wornach sie in Balsgen=, Wassertrommel=, Tonnen-, Schrausben=, Ketten=, Ventilator= und in Kolben= (Kasten= oder Cylinder=) Gebläse unterschieden werzden. Alle diese Gebläse näher kennen zu lernen, liegt nicht in unserm vorliegenden Zwecke; wir wolzlen und hier auf jene Gebläse beschränken, die auf den Eisenhütten gewöhnlich in Anwendung sind; nämlich Balgen=, Wassertrommel=, Ventilator= und Kolbengebläse.

Bei ben Balgengeblafen muffen wir bie

lebernen von ben holzernen unterscheiben. Die leber= nen Balgengeblafe waren bie erften Geblafe, und ihr Dame ift von Balg, Thierhaut, abgeleitet. In allen Källen, wo feine große Windmenge benöthigt wird, und bas Geblafe nicht lange Zeit hindurch in unun= terbrochenem Betriebe erhalten werben foll, ba wer= ben noch gegenwärtig bie lebernen Balge wegen ihrer Ginfachheit und leichten Bewegungsart allgemein angewandt, wie fast in jeder Sandschmiede zu feben. Muf ben Sammerwerten find bie lebernen Balgenge: blafe felten, nur bie und ba bei ben fleinen Warm= feuern für Stred = und Bain-Bammer werben fie augetroffen. Jeboch burfen wir bie Ginrichtung ber lebernen Schmiebebalge als befannt voraussegen und brauchen une baber nicht weiter babei aufzuhalten.

Bei ben hölzernen Geblafen wird ber Rame Balg nur jenen biefer Vorrichtungen beigelegt, welche im Meußern eine ben ppramibalen Leberbalgen abn= liche Gestalt haben. Es sind dies sonder Zweifel bie altesten holgernen Geblafe, bei beren Unfertigung noch gang bie Weftalt ber altüblichen Leberbalae als Mufter biente, und von benen felbft bie Benennung Balg übertragen murbe. In ber Sauptfache besteht ein gewöhnliches, hölzernes Balgengeblafe aus zwei einfach wirfenden Balgen, beren jeber aus einem poramidalen Raften, ber Mantel genannt, und einer in felben paffenden Flache, bem Unterfaften, Schamel ober Boben, beftehet. Mantel und Schämel find an ber furgeften Seite charnierartig mitfammen verbunden, ein Theil von beiben ift un= beweglich und Gins mit bem Balgtopf, mahrend ber andere burch verschiedene Betriebsvorrichtungen Bewegung gefett wirb. Bei ber gewöhnlichften Art ber Balgengeblafe steht ber Unterfasten fest, während ber Mantel bewegt wirb, ein in Deutschland unter ber Benennung Spisbalge febr verbreitetes Geblase. Bei ber andern Art, unter bem Ramen Schämelbälge befannt, ift ber Mantel besestigt, hingegen der Schämel ber bewegte Theil. Zeder der zwei Bälge hat bei diesen Geblasen seine eigene, im Balgkopf eingekeilte Düse, und damit dem Osen oder Feuer ein ununterbrochener Luftstrom zugeführt werde, muß der Bewegungsmechanismus so eingerichtet sein, daß der zweite Balg in dem Momente, als der erste zu blasen aufhört, bereits angefangen hat Wind zu geben; dadurch wird zwar ein ununterbroschener, aber immer noch ein sehr ungleicher, stoßens der Luftstrom erhalten, der sich bei diesen Gebläsen

nicht vermeiben läßt.

Obgleich bie hölzernen Balge, befonbere bie Spipbalge, in vieler Beziehung als ein schlechtes Beblafe zu betrachten find, muffen wir und bennoch mit ber nabern Ginrichtung berfelben vertraut machen, weil fie auf ben beutschen Buttenwerken noch jur Stunde bas vorwaltenbfte Beblafe bilben und unter ben rein practischen Sammermanipulanten noch immer ihre Bertheibigung finden. In Fig. 10 ift ein Spisbala, mobei A einen Durchschnitt bes Mantels. B einen Durchschnitt bes Bobens ober Unterfastens, und C bie obere Unficht bes Unterfastens porftellt. Der Mantel wird von gut ausgetrodneten, 11 bis 2 3oll biden Bohlen hergestellt, Die an ihrem Bufammenftoße mit Kalzen in einander greifen, verleimt und angenagelt werben. Bur Berftarfung bes Dberbobens vom Mantel, in welchem ber Mantelbaum a mit Gifenbanbern und Reilen befestigt ift, erhalt berfelbe von außen auf ber hintern Seite zwei Gifenbanber B, welche über bie gange Sohe ber bogenformis gen hinterwand langen. Dft pflegt man ben Mantel, besonders wenn biefer unbeweglich ift, von außen an ben Kanten nach ihrer gangen Erstredung mit nach ieder Seite ein Paar Boll breiten Blechstreifen

au abernageln, weil bort bie Luftlafffafeit am erften fich einstellt. Um vordern Ende des Mantels bilben Die beiben langen Seitenwände lappenartige Borfprunge, bie jur Aufnahme ber Charnierachse (bes Schlofnagele ober ber Balge) bestimmt find, wozu fie mit einer runden, ausgebuchften Deffnung a Ria. 10 verfehen find. Die vorbere fchmale Seiten= wand bes Mantels b erftredt fich nicht über bie gange Mantelhohe, und beim Riebergang bes Mantels fenft fich diese Band in eine nuthartige Berstiefung bes Unterfastens c. Es versteht fich von selbst, bağ bie Innenflächen ber Seitenwande bes Mantels möglichst glatt abgehobelt, und bie bazu verwendeten Bohlen möglichft aftfrei fein muffen. In ber Regel bringt man in bem Mantel ein ober mehrere Bapfen= löcher d an, aber leiber findet man in ber Wirklichfeit biefe Löcher ohne allen haltbaren Grund für gewöhnlich geöffnet, weßhalb es gescheibter ift, fie gur Schonung bes Geblafes gang zu verwerfen.

Der Unterfasten B und C Rig. 10 tragt außer bem Balgtopf mit ber Dufe bas Bentil v, und bie fogenannte Leiftenlieberung 1. b. i. Die Borrichs tung, um ben Boben ober Unterfasten stete in luft= bichtem Schluffe mit ben Mantelseiten zu erhalten, und bennoch ber Bewegung fein ju großes Sinberniß entgegenzuschen. Damit alle biefe Theile gut ange= bracht werben fonnen, wird es nothwendig, ben Bo= ben felbst gleichsam aus einem Raften (baher bie Benennung Unterfasten) bestehen zu laffen, wobei aber getrachtet werben muß, ben schablichen Raum möglichft flein zu erhalten. 3m Wefentlichen bestehet biefer Unterfasten aus zwei parallelen Boben ef und gh. B, und einem bagwifchen fchief gelegten Boben ek; bie beiben parallelen Boben find an ben brei langern Seiten herum mit Banden verbunden, wovon im Durchschnitte hf erscheint; bie vierte Seite

wird vom Balgfopf mit ber Dufe gebilbet, woburch lettere mit bem Innern bes Raftens in Berbindung gebracht ift; ber ichiefe Boben ek ift bloß gur Berminderung bes schablichen Raumes angebracht, und ju bem Enbe in ber Umgebung bes Bentiles burch Seitenwände mit bem untern Boben of verbunden. wodurch ber Raum xy unschäblich wird. Der obere Boben gh bilbet im Innern bes Balges nur gleich= fam einen Rahmen, indem er ben mittlern Raum frei lagt, und bient ale Unterlage fur bie Leiften I: von ben Seitenwänden bes Mantele fteht er überall 1 bis 3 Boll ab. Die Leiften, welche unmittelbar an die Mantelwande anliegen und burch Febern beftandig angedrückt werden, find 11 bie 2 3oll hoch, 2 bis 3 Boll breit. In ben Eden ift jebe anftogenbe Leifte in ihrer halben Sohe ausgeschnitten und fo beibe übereinander geplattet. Ebenfo find die beiben langen Leiften, beren jebe aus zwei Theilen von un= gefahr gleicher Lange besteht, auf etliche Boll übereinander geplattet, wie bei m angebeutet ift, wo beibe Enden bann burch Bugelfebern (in D vergrößert bargeftellt) aus einander und baburch nach ben Eden gebrudt werben. Hebrigens werben bie Leiften burch Spannfebern n (in E vergrößert bargeftellt), welche an mehreren Stellen bes rahmenartigen Bobens gh eingeschlagen find, an bie Mittelwande angebrudt, und bamit bie Leisten beim Aufgang bes Mantels nicht gehoben werben, find fie burch einfache, eben= falls im Boben gh befestigte Rlammern p (in F vergrößert bargeftellt) lofe niedergehalten. Um liebften bat man bei une bie Leiften von aftfreiem Erlenholge, und bamit fie fich um fo beffer an die Mantelwande fcmiegen, werben fie an mehreren Stellen mit tiefen Einschnitten verseben, wie q,q . . . zeigt, an benen fie fich leicht biegen fonnen; gut ift es, wenn bie Bolgleiften an ben reibenden Klachen mit Leber belegt

werben, welches wegen ber starken Abnuhung jedoch öfters erneuert werden muß, außer man wendet eine Graphitirung an, von der wir bei den Kastengeblässen sprechen wollen. Die Bentile haben bei den hölzgernen Bälgen ganz dieselbe Einrichtung, wie bei den ledernen, die wir bereits kennen, und die in Fig. 10 zu erschen ist. Ju empfehlen ist es, am innern Ende der Düsen ebenfalls Klappen, von Eisenblech gesertigt, anzubringen, die sich nach außen öffnen, das mit der Balg nicht auch bei der Düsenmündung Luft schöpfen könne, und das etwaige Eindringen von Funken in das Innere des Balges verhindert werde.

Das Charnier ober Schloß, womit die Berbin= bung zwischen Mantel und Boben bewerfstelliat wird, besteht nebst bem abgebrehten Schlognagel ober ber Balge, Die durch die ausgebuchften Deff= nungen a Sig. 10, A läuft, und in einer rinnenar= tigen Bertiefung r bes leberfaftens B ruht, bisweilen ein metallenes Futter erhalt, noch aus zwei Bangeeifen, welche ben Schlofnagel bei ss, C umfaffen, burch ben Balgfopf gerabe nieberlaufen, und unterhalb fo viel vorragen, baß ein Querriegel burchgeschoben werben fann, wie bei e, B angebeu= Etwas anders ift bas Schloß bei ben Schätet ift. Dabei ift ber Schlognagel von außen melbalgen. burch zwei Sangeisen in die Sohe gehalten, und ber bewegliche Schämel ober Boben ift mit zwei Augeis fen (Buchsen) verfeben, burch welche ber Schlofinagel hindurchgestedt wird. Die Ginrichtung ber Leiften= lieberung und bes Bentile ift bei ben Schämelbalgen gleich jener bei ben Spigbalgen.

Die Befestigung ber Spisbalge ift sehr einsach. Auf ber vorbern Seite liegen die Balge mit ihren Dusen auf, wodurch zugleich die sogenannte Form ober bas Epeisen fest niedergehalten wird; auf der hintern Seite hingegen erhalt jeder Balgboden Füße f.

mit benen beibe auf bem gemeinschaftlichen Quetftude g fteben, welches auf zwei Caulen h ruht und jur mehreren Saltbarfeit mit ben Spreiten k perfeben ift. Die Schämelbalge ruben mit ihrem porbern Ende, jum Festhalten bes Efeisens, ebenfalls auf ihren Dufen; falls biefe jedoch gu fdwach fein follten, um auf ihnen allein zu ruben, braucht man bloß entsprechende Solgunterlagen unter ben Balg= fopfen anzubringen. An dem hintern Ende find die Mantel mit Gifenbandern und Reilriegeln an Querbalten gehangt, ber in Geruftfaulen eingezapft ift. Damit bei ben Schämelbalgen ber burch fein eigenes Gemicht niedergehende Schamel nur bis zu einer gewiffen Tiefe finten tonne, ift bas unterfte Bret bes= felben mittelft einer elaftischen Soluftange an bem weitern Niederfinten gehindert.

Die Bewegung ber Balge, es mag nun ber Mantel ober ber Boben ber zu bewegende Theil sein, geschieht, seltene Ausnahmen unberücksichtigt gelasesen, stets mit Wellfüßen, auch Balgkegel genannt, beren gewöhnlich für jeden Balg zwei an der Welle sien. Diese Balgkegel wirken entweder auf ein Zwischengeschirt, oder unmittelbar auf den zu bewesgenden Balgtheil. Das Zwischengeschirt kann eine sehr verschiedene, durch locale Berhältnisse bedingte

Ginrichtung erhalten.

Bur Berminderung der Reibung bei den Leisften I, Fig. 10 muffen dieselben von Zeit zu Zeit mit Talg und die Federn mit Baumöl geschmiert werden, nachdem zuvor die alte, vom Staube ganz die und sest gewordene Schmiere abgeput worden ist. Wird dieses Schmieren zu lange unterlassen, oder drücken die Federn nicht mit der passenden Stärfe an die Leisten, so entsteht jener gräßliche Lärm, durch welschen sich die hölzernen Bälge oft auf beträchtliche Entsernung ankundigen. Um in das Innere der

Balge zu gelangen, wird ber Schlofinagel ausgenommen, worauf ber Mantel aufgehoben, oder bei ben Schämelbalgen ber Boben niedergelaffen werden kann.

Wir haben bisher die hölzernen Balgengebläse in solcher Anordnung betrachtet, wo sie nur zur Bestienung Eines Feuers gebraucht werden, vor dem sie unmittelbar angebracht sind, wie dies gewöhnlich der Fall ist. Will man sie gleichzeitig für mehrere Feuer dienstbar machen, so wird anstatt der Düsen ein gesmeinschaftlicher Windsammlungskaften angebracht, von welchem die Windleitungen zu den verschiedenen Feuern geführt werden. Bei dieser Anordnung muß aber jede Dessnung vom Balgkopf in den Windsammlungss

taften mit einem Bentile verfehen fein.

Die Bafferraber jum Betriebe ber holgernen Balge find am beften unterschlächtig, und unmittelbar an ber Blaswelle angebracht. Gewiß ift es, daß ein unterschlächtiges Balgrad gleichförmiger wirft, als ein oberschlächtiges; wenn es barauf ankommt mit ber Bafferfraft besonders ju wirthschaften, verdienen Die oberschlächtigen unbedingt ben Borgug, und babei fann man nothigenfalls mit einem Furfage, einem Borgelege, die Geschwindigfeit ber Blaswelle paffend modificiren. Mag man übrigens ein ober= ober un= terschlächtiges . Balgrab, mit ober ohne Borgelege, anwenden, ftets foll bas Rab nur fo ftart gebaut fein, ale es für beffen Saltbarfeit erforberlich ift, weil eine vermehrte Schwere beffelben hierbei bloß eine tobte Laft fein wurde, die bei bem ftaten Bi= berftande bes Geblafes nicht als Schwungmaffe, wie bei einem Sammerrabe, wirfen fann.

Man hat die hölzernen Balgengeblafe auf mannichfaltige Weise zu verbessern gesucht. Das voll= kommenfte Geblase ber Art ist unstreitig das Wid= holmgeblase, welches in Schweden sehr gebrauchlich, jest in Deutschland aber nirgends getroffen wird, nachdem man es an einigen Orten wieder abgeworsfen hat. Wir wollen deshalb auf dieses Geblase hier um so weniger eingehen, da es in den Rosten ber Herstellung nicht billiger als ein Kastengebläse ist, dem es aber in Beziehung seines Wirkungsgrades bei gleich vollsommener Aussührung jedenfalls nachs

gefett werben muß.

Die Waffertrommeln find unter manchen Berbaltniffen bas einfachste, minbest toftfpielige, und beshalb oft ein febr brauchbares Geblafe; nur geben fie in Rudficht ber verwendeten Bafferfraft von allen Geblafen den fleinsten Rubeffect, und ohne betracht-liche Gefallehohe des Baffere, Die mindeftens 12 Fuß betragen foll, ift feine bedeutende Breffung bes Win= bes zu erzielen. Saufig macht man gegen bie 211= wendung ber Waffertrommeln außerbem noch Ginvendung, bag ber von felben erhaltene Wind gu feucht sei, was indessen nicht von Belang ift; benn einerseits kann die Luft um so weniger Wasserdampf aufnehmen, je bichter fie ift, folglich foll bie verbich= tete Geblafeluft weniger bavon enthalten, als bie atmofpharische Luft, anderseits fann Die geringe Menge ber mechanisch mit fortgeriffenen Waffertheilchen burch Erweiterung, gange und Richtung der Windleitung größtentheils abgelagert werden, und ber allfällige Reft bavon tann bei bem Frifd = und Beigproces nicht mobl einen nachtheiligen Ginfluß haben ). Ginen

Schauplat, 161. 280.

<sup>\*)</sup> Als Gegensat tann angeführt werben, baf man auf mehreren hutten und bei verschiedenen Processen versucht hat, absichtlich Bafferdampfe mit der Geblafeluft einzuführen. Bei Gisenfrischseuern wurden biese Bersuche unter andern auf der Silbern: Aaler hutte bei Rlausthal am harr abgestührt, welche Bersuche zu den Resultaten gesührt hatten, daß eine geringe Dampsmenge teinen mertbaren Ginfluß hatte, eine große Dampsmenge aber entschieden nachtbeilig wirtte.

besonderen Nachtheil der Wassertrommelgebläse in unserem Klima bildet die Kälte im Winter. In warsmern Ländern, z. B. in der Lombardei, wo die Eissbildung weniger stattsindet, wird auf den Eisenhütten selten ein anderes Gebläse als Wassertrommeln gestrossen. Fig. 11, Tas. II zeigt ein solches Wassers

trommelgeblafe von guter Conftruction.

Jedes Baffertrommelgeblafe hat folgende Saupt= bestandtheile: A ein luftbichter Bottich ober Raften von Solg, ber entweber in umgefturgter Lage, mit feinem Boben a nach oben gefehrt, in einen zweiten weitern, aber meift niederen Bottich (ober andern Mafferbehalter) hineingestellt wird, ober ber felbst einen zweiten Boben b Fig. 11 erhalt und mit einer Seitenlutte B verfeben ift. 3m erften Falle muß bas Baffer, welches mit ber gepreßten Luft in ben Bottich A geleitet wird, fich in bem außern aufrecht ftebenben Behalter ansammeln, bis es an ben Rand ober in einen angebrachten Ginfchnitt beffelben ge= langt; im lettern Falle aber fammelt fich bas Baffer im Bottich A felbit fo lange an, bis es über ben Rand ber Lutte B ablauft. Das Einfallen von Baffer mit Luft gefchieht burch bie Ginfallrohre C, beren meift zwei c,c', bisweilen auch mehrere angegebracht find, und bie von außen luftbicht an ben Boben a fchließen. Sowie bas angesammelte Waffer ben untern Theil bes Bottiches A einnimmt, muß Die mit eingestromte fpecififch leichtere Luft ben obern Theil beffelben erfüllen, und wenn ihr feine Ausftromungeoffnung geboten ift, wird ihre Breffung bei fortwährender Nachströmung fo lange machfen, bis fie entweder ben Wafferspiegel im Bottich A fo tief niebergebrudt hat, baß fie mit. bem Baffer burch bie Lutte B entweichen fann, ober fie wird endlich un= geachtet bes nachftromenben Baffers burch bie Gin= fallrobre C felbit wieber jurudgutreten beginnen.

Bringt man aber im obern Raume bes Bottiches A, gewöhnlich im Boden a beffelben, eine Windabfuhrungerobre D an, fo wird bie angesammelte Luft burch biefe entweichen und tann fofort an beliebige geführt werben. Jemehr Widerstand bie Luft in der Leitungeröhre D findet, je fleiner bie endliche Ausströmungsöffnung berselben ift, besto großer wird bie Breffung ber in A angesammelten Luft unter übrigens gleichen Umftanben fein muffen. Um bas nothige Baffer ju bem obern Ende ber Gin= fallröhren au bringen, find Wafferleitungen E erfor= berlich, die mit einfachen Schügen versehen werben. um nach Bebarf mehr ober weniger Waffer gufließen gu laffen, wobei man fehr verschiedene Ginrichtungen fin= bet, bamit bas niederftromende Baffer bie größte Menge Luft mit fich fortreißen und in Die Ginfall= robren niedertreiben foll; bie in Fig. 11 bargeftellten burften indeg zu ben entsprechenbften Methoden ge= boren.

So einfach das Wassertrommelgebläse ist, so schwierig ist es, sich von dem Vorgange dabei strenge Rechenschaft zu geben; daher es nicht angehet, die Wirfung dieses Gebläses, wie bei den andern, im Voraus genau zu berechnen, oder nach sichern theoreztischen Gründen die vortheilhasteste Construction zu bestimmen, sondern man muß sich hierbei vorzugsweise an die Erfahrung halten. Versucht man den Vorgang in der Einfallröhre durch fleine, in selber auszgebohrte Deffnungen zu erfahren, so sindet man, daß in den obern Theilen der Röhre die äußere Luft hinzeingezogen wird, wogegen in den untern Theilen die innere Luft, oder vielmehr Luft und Wasser herauszbringt. Schon daraus solgen die zwei Hauptregeln für die Construction der Einfallröhren, nämlich: erstens, daß man sie nach unten verengen soll, damit in dem Maße, als die Lust strebt nach außen, oder da

biefes nicht angehet, nach oben zu entweichen, biefes burch bie vollkommene Erfüllung ber Röhre mit Baffer verhindert werde, und zweitens foll bie oben er= weiterte Robre mit entsprechenden Deffnungen nach außen verfeben fein, bamit ihrem Bermogen, die au-Bere Luft einzusaugen, bestens willfahren werbe. Allein wie viel die Berengung nach unten betragen foll und wie viele oder wie große Deffnungen oben angubrin= gen find, muß noch als Cache ber Erfahrung betrach: tet werben. In erfterer Begiehung fann angeführt werben, bag in ber Lombarbei, wo bie meiften Waffertrommeln getroffen werben, bei einer Sohe von 3 bis 4 Rlaftern, ber obere Durchmeffer ber Ginfall= röhren meift 10 Boll und ber untere bann 8 Boll beträgt. In Rudficht ber zweiten Regel ift zu be= merfen, baß jur leichtern Ginftromung ber angern Luft Die Luftlocher d fchief nach abwarts, und allen= falls trichterformig bergeftellt werben follen; find ba= von vier vorhanden, jedes bei 3 Boll breit und 6 Boll boch, fo icheint bies bei ber angegebenen Große ber Einfallröhren binreichend zu fein. 3wedmäßiger als Die einzelnen Deffnungen erscheint übrigens die Gin= richtung, wo eine ringformige Deffnung von ungefahr 3 bis 1 Boll Breite vorhanden ift. Unmittelbar über ben Luftlochern, ober ber ringformigen Ginmundung giebt man ber Ginfallrohre eine Berengung von ein paar Boll, c Fig. 11, wodurch rund um den Waffer= ftrahl fich ein Raum, ber Luftsad, mit verdünnter Luft bilbet und bas Ginftromen ber außern Luft burch bie Luftlocher fofort begunftigt wirb. Beiter aufwarts jum obern Rande erweitert fich die Ginfallröhre wieder trichterformig, wodurch ebenfalls bas Luftfan= gen oberhalb begunftigt und besonders ber Abichluß bei e vollkommen wird. Das Berhaltniß ber ver= engten Deffnung bei c, burch welche bas Baffer ein= fließt, jur Große ber Mundung m. burch welche bas

Baffer abfließt, ift von großer Wichtigfeit für ben Effect Diefes Geblafes; aber es muß fich Diefes Ver= baltniß mit bem Bafferstande c, mit ber benöthigten Windpreffung und natürlich auch mit der Bohe der Einfallrohren felbft andern. Um biefes richtige Ber= baltniß für jeden einzelnen Fall mit Leichtigkeit zu ermitteln, mache man bie Deffnung e wenigstens eben jo groß, wie jene bei m, womit man jedenfalls aus= reicht; gur nothigen Berfleinerung ber Deffnung bet e bringe man bann einen conifden Bapfen an, ber beliebig tief gestellt und baburch bie Deffnung c be- liebig verkleinert werden fann. Ift man veranlaßt, die Einfallröhren unter einem vorhandenen Fluder= werte anzubringen, wo ohnedies eine Zaufenschütze jum Abiverren Des Baffere vorhanden fein muß, fo fann ber erwähnte conifde Bapfen unmittelbar an ber

Bapfenichute befestiget fein.

Bezüglich ber Bobe, in welcher bas Waffer über ber Mundung c, Sig. 11, ftebet, icheint nur erfor= berlich, daß die Mündung felbft vom Baffer gefchlof= fen fei, übrigens aber je niederer ber Bafferstand bar= über, mit einer je fleinern Beschwindigfeit bas Baffer in bas Ginfallrohr ftromt, befto beffer wird es fein; benn bas Einfaugen ber Luft im Luftsade wird ver= anlaßt burch bie Differeng ber Wefchwindigfeit bes Baffere in bem bestimmten Bunfte e und einem gewiffen Bunfte x (welcher von ber untern Munbung m wenigstens eben fo weit entfernt fein muß, als ber Breffung bes Windes, in Bafferfaulenhöhe ausge= brudt, entspricht), welche Differeng offenbar um so größer fein muß, mit einer je fleinern Geschwindig= feit bas Baffer bei c antommt, ober je hoher ber Bunft e gelegen ift. Es ift baher bezüglich bes Ruteffectes nicht gut, wenn man bas Ginfalls robe unter einem Aluberwerke anbringt; fondern

man foll bas Baffer flach auf die oberfte Münding

binleiten.

Außer berjenigen Luft, welche bas Waffer burch bie bewirfte Luftverdunnung in ber Ginfallrohre gum Ginftromen in ben Luftfact bringt und vor fich her= treibt, enthalt es noch viel absorbirte Luft, und gwar um fo mehr, je niedriger bie Temperatur beffelben ift. In gewöhnlicher Temperatur enthält bas Waffer uns gefahr ben vierten Theil feines Bolumens abforbirte Luft"), welche zwar nur in ber Siebhige vollstänbig, aber jum Theil fcon burch ftartes Schlagen ober Schütteln in gewöhnlicher Temperatur entbunden werben fann. Aus biefem Grunde lagt man bas Baffer von ber untern Mundung ber Ginfallröhren nicht unmittelbar in ben Bafferfpiegel bes Bottiches A nieberfturgen, fonbern vorerft auf holgerne ober fteis nerne Bante k, Brechbante genannt, auffchlagen, wodurch baffelbe zu möglichft feinen Strahlen zerftauben, folglich einen großen Theil feiner abforbirten Luft fahren laffen muß. Bugleich bezweden bie Breche bante noch, bag ber Bafferspiegel im Bottich A in weniger heftige Bewegung verfett wird, mithin wes niger Gefahr vorhanden ift, daß ein Theil ber anges fammelten Luft burch bie Abflugoffnung bes Baffers entweichen tann. Um gegen biefen Berluft gefichert ju fein, muß man bei etwas fleinerem Bafferfpiegel ber lothrechten Bohe bes Abflugmaffers h nahe bie boppelte Sohe ber beabsichtigten Windpreffung ertheilen.

Die Ansicht, baf man bei ben Baffertrommel-

<sup>\*)</sup> Diefe absorbirte Luft foll jedoch nicht von gleicher Beschaffenheit mit der atmosphärischen Luft sein, sondern mehr Sauerstoff, weniger Sticktoff enthalten, als lettere. hieraus folgt, daß diese vom Wasser aus der Atmosphäre absorbirte und verdichtete Luft gang besonders geeignet sein muß, den Berbrennungsprocest lebhaft zu machen.

geblafen nothwendig eine bebentende Gefällshöhe huben muffe, um eine für alle Zwede der verschiedenen Eisenprocesse genügende Windpressung zu erlangen, wird fehr oft in übertriebenem Maße verstanden.

Es ist Thatsache, daß man bei einem Gefälle von 12 Fuß mit noch recht gutem Erfolge eine Windpressung von 2 Fuß Wassersaule hervorzubringen im Stande ist. Aber freilich, je geringer die Gesammtshöhe, desto weniger bleibt verhältnißmäßig wirksame Höhe übrig, und deßhalb taugt ein kleines Gefällescht, eine hohe Pressung herauszubringen, obgleich die Möglichkeit dazu ziemlich weit herunter reicht.

Secho Wassertrommeln, mit einem Totalgefälle von 15 Fuß, brauchen per Secunde 15 bis 18 Kubiffuß Ausschiffuß Ausschiffuß Ausschiffuß Ausschiffuß Ausschiffuß Ausschiffuß Bind mit 2 Fuß Wassersäulen-Pressung; dabei kömmt jedoch zu bemersten, daß die Wirkung bester erfolgt, wenn die Mündung um 2½ Fuß höher gelegen ist. Ein Wassertrommelgebläse, wie das in Fig. 11 gezeichnete, welches per Secunde ungefähr 4 Kubissus Ausschaftuß wassert in der gleichen Zeit bei Einer Düse 3½ bis 4 Kubissus Wind won 2 Fuß Wassersaus, eine Leistung, die mit der vorigen völlig übereinstimmt.

Wassertrommelgebläse von der obigen Einrichtung, obschon nicht ganz sehlerfrei, gehören jedenfalls zu den besten construirten, wie sie in Wirklichkeit getrossen werden; denn in der Regel sind diese von unstundigen Zimmerleuten sehr sehlerhaft gebaut und leissten dann ungleich weniger, als die hier angeführten Beisviele.

Bei ihrer großen Einfachheit gewähren die Waffertrommeln noch den wesentlichen Bortheil, daß sie alle Windregulatoren überflüssig machen, indem der Wind fcon aus ber Trommel ununterbrochen mit

großer Gleichförmigfeit ftromt.

Das Windrad=, Bentilator= ober Centri= fugal=Beblafe ift erft in neuefter Beit gur Uns wendung gefommen, obgleich daffelbe im Bergwefen als Wetterrad ober Wetterfacher, und felbit in ber Landwirthschaft als Getreibewinde, schon lang im Bebrauche war. Die Urfache ber fo lang verzögerten Benutung biefer Borrichtung als Geblafe lag in bem Umftande, daß fowohl beim Wetterrade, als bei ber Getreidewinde, die bloß burch einfache Sandfurbeln in Bewegung gefest werben, nur ein ichwacher Wind= ftrom erzeugt werben konnte. Spater hat man in England fleinere Windraber, und zwar von Gifen, gebaut, die Bewegung burch Dampftraft bewertstel= ligt, und bem Rabe eine große Geschwindigfeit ertheilt, wodurch es möglich wurde, einen mehr gepresten, ftarfern Wind zu erzeugen, ber für verschiebene 3mede bes Gifenwesens zureichend ift; aber noch jest tritt ber Umftand, bag man burch biefes Geblafe eine hohe Breffung füglich gar nicht ju Stande bringen fann, gegen die allgemeinere Anwendung hinderlich auf. Ueberdies erleidet die Brauchbarkeit des Centrifugal= geblafes eine große Ginfchranfung baburch, bag bie Betriebefrafte bei ein und bemfelben Weblafe ber Urt nahe biefelben fein muffen, ob man bis zu einer ge= wiffen Granze viel ober wenig Wind braucht, folglich bei einem fleinen Bindbebarf bie Betriebofraft verhaltnismäßig fehr groß fein muß. Die Betriebsfraft wird zwar bei einem fleinern Windrade, besonders bei einem Rabe mit schmalern und niedern Bindflugeln, im Berhaltniffe fleiner fein, als bei einem mit größern Windflügeln, um biefelbe Windpreffung ber= auszubringen; allein man ift nicht im Stande, eine halbwegs genügende Windpreffung hervorzubringen bei einem Bentilator von fo fleiner Dimension, bag er

bei einem Windbebarf von nur etlichen hundert Rubiffugen in ber Minute ichon eine vortheilhafte Benübung ber Betriebsfraft geftatten wurde. Das einfache, wenig tofifpielige, wenig Raum forbernde, leicht zu übertragende und in diefer Beziehung fehr zu em= pfehlende Centrifugal-Geblafe wird folglich nur bann auf feinem Plate fein, wenn fur's Erfte feine bobe Windpressung (nicht über 8 bis 12 Boll Baffer= faule), und fur's 3weite eine große Windmenge (nicht viel unter taufend Rubitfugen per Minute) erforderlich find. Es hat in ber neuesten Zeit nicht an Fragen und fogar an Empfehlungen nicht gefehlt binfichtlich ber Amwendung bes Bentilators als Geblaje für Gifenfrijchfeuer, worüber man fich bie Belebrung aber in jedem Sammerwerfe verschaffen fann; benn man hat blog nothig, bie Erfolge ju betrachten, wenn bei irgend einem Geblafe mit burchichnittlich 8 bis 10 Boll Bafferfaule Bindpreffung gearbeitet Man wird bei einer fo fleinen Windpreffung mirb. oft ohne erheblichen Anstand. frischen und schweißen konnen, allein jeber practische Frijder wurde nach allen bisberigen Erfahrungen, wie auch wir bei ben Frijch= proceffen fennen lernen werben, schlecht gufrieden fein, wenn er nicht für gewöhnlich ichon mit einer höhern und in einzelnen Fallen felbft mit einer breifachen Windpreffung arbeiten fonnte, wie jene eines gewöhn= lichen Bentilators ift.

In der Hauptsache besteht jeder Bentilator aus einem Flügelrade A, Fig. 12, Taf. II., das sich sehr schnell in einem nahe concentrischen Gehäuse B herzumdreht, welches Gehäuse an seinem Umfange mit einer Deffnung a zum Ausströmen des Windes und mit zwei concentrischen Dessnungen b, beiderseits der Achse des Rades, zum Nachströmen der atmosphärischen Luft versehen ist. An die Ausströmungsöffnung a muß demnach die lustdichte Windleitung angeschloss

fen werben, um ben Wind nach feinen verschiebenen Berbrauchsstellen zu leiten. Durch eine fehr schnelle Bewegung bes Flügelrabes wird bie im feststehenben Gehäuse befindliche Luft nach ber tangentiellen Rich= tung bes Gehäuses geschleubert, und gwar mit einer Beschwindigfeit, welche ungefahr ber mittlern Befdwindigfeit ber wirffamen Flügelflache entspricht"); mit biefer Beschwindigkeit muß auch die Luft bei ber in tangentieller Richtung angebrachten Deffnung a entweichen. In dem Dage, ale bie Luft burch bie Rabflügel aus bem Gehäuse geschleubert wird, wird bie atmosphärische Luft burch bie beiberseitigen Deff= nungen b fich bestreben nachzuströmen, und auf biefe Urt ein beständiger Luftstrom erzeugt werden muffen, beffen Geschwindigkeit (ober was hier auf bas Gleiche hinauskommt, beffen Breffung) fich junachst nach ber Geschwindigfeit ber Windflügel bes Rabes A richten muß.

So einfach dieses Gebläse ist, so wissen wir aus Mangel der nöthigen Beobachtungen und Bersuche über die vortheilhafteste Construction und die nöthige Betriebstraft desselben kaum mehr als bei den Wassertrommeln zu sagen. Fast bei allen Bentilatoren, wie sie im Gebrauche sind, läst sich gar keine richtige Beobachtung machen, weil sie niemals gehörig benutt sind, sondern zu ihrer vortheilhaftesten Wirkung gewöhnlich 5 bis 20 mal mehr Wind verbraucht wers

ben foll, als wirklich benütt wird\*).

<sup>&</sup>quot;) Streng genommen, soll sich biese Geschwindigteit nach ber Geschwindigteit bes Schwingungspunttes ber Binbflügel richten, vorausgesetzt, bas bie Ausströmungeoffnung bes Bins bes fehr nahe ber Flügelflache gleichtommt; allein wegen ber Reibung bes Winbes nahert sich bieselbe mehr ber mittlern Geschwindigteit.

<sup>\*\*)</sup> Die belehrenbften Berfuche, welche mit Bentilatoren angestellt murben, find jene vom herrn Regierungerath und

Die vortheilhafteste Benütung ber Betriebsfraft findet bei einem Bentilator sehr mahrscheinlich dann statt, wenn die Windslügel nahe eine quadratische Gestalt haben, an den Seitenwänden möglichst nahe spielen, ohne anzustreifen, und wenn die Ausströmungs

Profeffor X. Burg in Bien. Der bagu verwenbete Bentis lator, vom herrn Bollinger, Dechaniter in Bien, gefers tiget, ift mit einfachen Binien in Fig. 13, Saf. II. barges ftellt. Er hat fechs etwas getrummte Blechflugel a von 111 Boll Breite, und nach ber Sehne gemeffen 93 Boll Bange, welche Flugel außerbem nicht rabial, fonbern um 30 Grab gegen ben Rabius geneigt fteben; fie laufen in bem enlindris ichen Gebaufe von 33 Boll Durchmeffer und 11} Boll Breite ercentrifd um, inbem fich ber glugelfreis bem Behaufe in ber Rabe ber Musmundung b bis faft auf einen halben Boll nabert, mabrend er auf ber entgegengefesten Geite bei c bas ben um 31 Boll entfernt bleibt. Der Ausftromungscanal hatte burchaus 114 Boll in ber Breite und unmittelbar am Bebaufe 94 Boll in ber Bobe, welche fich auf bie Bange bes Canals von 5 guf 10 Boll allmalig bie auf 5 Boll verminberte. Die beiben Ginftromungeoffnungen hatten Anfangs 6 Boll im Durchmeffer, murben aber im Berlaufe ber Berfuche nach und nach bis auf 10 Boll Durchmeffer vergroßert. Die Brwegung bes Bingetrabes murbe bei biefen Berfuchen burch vier Denfchen bewertstelliget, welche bei ber großten verfuche ten Gefchwinbigfeit fonber 3meifel ihr Moglichftes thaten.

Die Bersuche beweisen gleichwohl bas für die Praris wichtige Ergebnis, das man bei der Aussuchung hinsichtlich ber Berhältnisse der einzelnen Theile des Bentilators nichts weniger als sehr anglitich zu sein brauche, indem felbst des beutende Abweichungen hierin nach diesen Bersuchen beinahe noch ganz dieselben Resultate liefern. Außerdem zeigen diese Bersuche auch die wichtige Thatsache, daß die zu einer gewissen Gemeickeeffen, Gupoldsen u. dal.) zu bedienen; immer ift die Windmenge und Pressung sehr nach die nämliche, so daß also immer genau nach dem Bedarfe wenig oder viel atmosphärische Luft nachströmt, und diese durch die Ausströmungsbissung mit einer bestimmten, mehr von der Geschwindigkeit der Flügel, als der nachgeströmten Luftmenge abhängigen

Preffung hinausgetrieben wirb.

öffnung gleich breit mit bem Gehaufe und nicht viel niederer als die Sohe ber Windflügel ift. Rur bann, wenn man mehr eine größere Breffung als ben größ= ten Ruteffect jum Biele bat, allerdings ein fehr ge= wöhnlicher Fall, fann man ben Flügeln mehr Bobe, weniger Breite geben, weil der Widerstand mit ber Breite gunimmt, wodurch zwar eine größere Menge, aber feine höhere Breffung bes Windes erreicht wird; jugleich pflegt man die Bobe ber Ausftromungeoffnung im Behaufe für Diefen Fall nieberer gu machen. Wenn aber ber Winbflügel bedeutend höher als bie genannte Ausströmungsöffnung ift, wird ber Betriebewiberftand unnöthig vergrößert, fowie es ein unnöthi= ger Effectverluft ift, wenn die Flache ber Ausstromungsöffnung viel größer gemacht wirb, als ber Quer= fcmitt fammtlicher Dufenöffnungen. Man foll bem= nach bei ber Anlage eines Bentilators, bezüglich bic= fer Verhältniffe, auf folgende Art ju Werke geben. Borerit bestimme man die Summe ber Querichnitte= flächen aller Dufenmundungen, die im außersten Kalle mit Wind ju verforgen fein fonnen; gleich biefer Summe, ober bod nur wenig größer, ift bie Blache ber Ausströmungeöffnung im Gehäufe bes Bentilators und jene bes Windflügels zu machen, wobei man fich von ber quabratischen Westalt ber Klache nicht zu sehr entfernen foll; mare aber Die Breite Des Bentilator= gehäuses von ichon gegebener Broge, fo mußte barnach die Sohe ber Ausströmungeöffnung jur Erlangung ber bestimmten Querschnitteflache berechnet wer-Daß man die mehrgebachte Ausströmungeöffnung nicht fleiner ale fammtliche Dufenmundungen, ober bie Alache eines Windflügels nicht fleiner als die Ausströmungsöffnung machen barf, braucht faum bemertt zu werben. Sieraus wird es einleuchtend, bas man jur Erzeugung einer geringen Windmenge, wie aur Bervorbringung eines fehr gepreßten Binbes, fich

nicht mit Bortheil bes Centrifugalgeblafes bebienen fann; benn wollte man die Klache bes Windfligels nur in ber Große berftellen, wie es ben Dujenmun= bungen für die fleine Windmenge entspricht, fo wurde ber Berluft bes Windes burch bas Ausweichen bes= felben gegen ben nothigen Spielraum bei ben Seiten= manden des Wehauses unverhaltnigmäßig groß ausfallen, und grar um fo mehr, je hoher die Wind= preffung getrieben werben foll. Es mare febr au munichen, bag man über bie nothige Betriebefraft eines Bentilators, bei verschiedener Weftalt und Große bes Windflügels, wie bei verschiedener Menge und Preffung bes gelieferten Binbes, genaue Versuche pornehmen mochte. Berechnet man Die nothige Betriebstraft nach ber Klache bes Winbflügels und bem= jenigen Luftwiderftande, welcher ber mittleren, ober vielmehr ber Gefdwindigfeit bes Schwingungspunftes ber Flügelflache entspricht, fo ift dieselbe nothwendig um jenen Antheil ju groß, ber bem Ausweichen ber Luft nach ben Seiten entspricht.

Bebe Berengung ber ungetheilten Windleitung bis vor ben Dufen muß forgfaltig vermieben werben; bagegen find Erweiterungen berfelben, sowie ein gro-Berer Durchmeffer bes Bentilatorgehäufes nicht nach= theilig, im Gegentheile burch die verminderte Reibung an ben Banden nur vortheilhaft. Um bie große Leiftungefähigfeit bezüglich ber Windmenge eines Bentilators, wie biefelbe nach bem Borausgegangenen gu entnehmen ift, aus ber Praxis ju bestätigen, fann angeführt werben, bag ber Berfaffer in ber Dampf= majdinenfabrit bes herru Benn ju Greenwich bei London ein vierflügliges Windrad beobachtete, beffen mit ber Rabachse concentrisches Gehäuse im Lichten 29 Boll Durchmeffer und 10 Boll Breite batte, in ber Minute gegen 1600 Umbrehungen machte, zwei breiformige Eupolofen mit Wind verforgte, wovon

jede der sechs Dusenöffnungen 4½ Zoll Durchmesser, solglich die sammtlichen Ausslußöffnungen bei 95 Quastratzoll hatten. Der Windcanal war beim Auschluß des Gehäuses 10 Zoll breit und 9 Zoll hoch, erweisterte sich aber gleich davon zu zwei Quadratsuß Querschnitt. Die Windpressung bei den Dusen war

etwas über 5 Boll Bafferfaulenhöhe.

Kur ben Wiberstand bei ber Umbrehung bes Bentilators foll es anscheinend wenigstens nahe gleich fein, ob bas Winbrab einen ober mehrere Flügel hat; aber bie Wirfung wird jebenfalls etwas beffer und ber Windstrom gleichförmiger werden, wenn eine ber Größe bes Rabes entsprechende Angahl Windflügel vorhanden ift. Ein Windregulator ift hierbei gang überflüffig. Biele Mechanifer wollen bei ber Conftruction eines Bentilators großes Gewicht barauf legen, daß bie Uchfe bes Flugelrades ercentrifch mit ber Achse bes chlindrifchen Wehauses feit), und meis nen, baß bei concentrischer Lage nur ein außerft fcma= ches Ausströmen ber Luft ftattfinden fonne; allein bie Erfahrung beftätiget feineswegs ein foldes Refultat. und ber schlagenofte Beweis für bie geringe Wich= tigfeit biefer Ercentricität liegt in bem Ilmstande, baß mander Bentilator bie Excentricitat gerabe auf ber entgegengesetten Seite von andern hat. Ebenso burfte auch Die complicirte Berftellung bes Gehäuses feinen großen Rugen gewähren, und felbft ber gerühmte Bortheil ber gebogenen Alugelflachen burfte in 3meis fel gezogen werben; eber fonnte Die fchiefe Stellung ber Klügel, wie Kig. 12 weift, zwedmäßig fein, fo wie überhaupt biefes Windcadgeblafe von einfacher, entsprechender Conftruction ju fein scheint, auf die wir beghalb etwas näher eingeben wollen.

<sup>\*)</sup> Siche Rarften's Gifenhattentunde, gweiter Theil, Betlin 1841. Seite 484.

Das cylindrifche Behaufe bestehet aus zwei Geitentheilen e, die zwedmaßig von Gugeifen angefer= tigt und in diefem Falle fogleich mit ben Aufplatten d, bie gur Befestigung bes Gangen bienen, in Gins gegoffen werden. Beibe Seitentheile find burch einen Streifen ftarfern Gifenbleche e, nach ber außern Breite bes Gehauses beschnitten, mittelft Schrauben f verbunden, welche von außen angezogen, im benöthigten Kalle wieder geloft werden fonnen, wenn g. B. am Aluaelrade eine Revaratur vorzunehmen ift; bamit ber Schluß luftbicht ausfalle, fann man einen Ritt, ober ein in Kett getranttes Band von Bollenzeug bas amifchen geben. In ber rohrenartigen Berlangerung ber beiben Ginftromungeoffnungen b ruben bie mit Schrauben befestigten lager g ber Achse bes Flügel= rabes, welche ein metallenes Futter erhalten und mit niebergeschraubten Dedeln verfeben finb. muffen die Lager thunlichft genau concentrirt, ober, wenn fo gewünscht, beibe gleich ercentrisch gestellt Die Achse bes Flügelrades, von Schmiede= eifen gefertigt, muß genau abgebreht, und Die Riemenfcheibe h fann füglich aus einem Stude ber Achse hergestellt und abgebreht werben. Achfe fist ber mit einem Splinte festgehaltene, aus Gugeifen gefertigte Armftod, an beffen Urmen die hartholgernen Bretchen ber Windflügel mit 4 Schrauben befestigt find und die ebenfo gut aus Gifenblech bestehen konnten. Damit fich bie Udife ficher in ihren Lagern bewege, bie Flügel an ben Geiten nicht auftreifen, ift an bem einen Enbe berfelben eine Stell= fdraube k angebracht. Bei etwas accurater Arbeit tonnen die Flügel auf & Boll Spielraum bei jeber Seitenwand eingerichtet werden.

Soll die Bewegung eines Bentilators durch ein Bafferrad vermittelt werden, wie bei uns meist der Fall, so muß die nothige Geschwindigfeit des erstern

mit Gulfe eines mehrfachen Borgeleges ju Stanbe gebracht werben. Dabei wird man in ben erften Ber= febungen, von ber Welle bes Wafferrabes aus, Bahn= raber anwenden, weil bort noch feine große Geschwin= bigfeit, bafur aber mehr Rraft ju übertragen ift, mo= gegen zu ben letten Berfetungen, mo große Be= schwindigfeit, aber wenig Wiberstand Statt hat, Die Riemenscheiben angewandt werden. Im einfachsten Kalle fann man mit zwei Berfegungen ausfommen. Coll 3. B. Die Geschwindigfeit bes Ventilators als Maximum in 1200 Umdrehungen bestehen, mahrend bas zu mablende Wafferrad nur hochstens auf 20 Umbrehungen per Minute gebracht werben fann, fo muffen die gefammten Berfegungen in dem Berhalt= niffe wie 1 gu 60 fteben. Man fann bemnach g. B. auf ber Bafferradwelle ein Zahnrad mit 8 Rus, und auf die Vorgelegewelle eines mit 1 Fuß Durchmeffer anbringen, ferner auf Die Borgelegewelle eine Geil= scheibe mit 5 Fuß, und auf der Achse bes Windrades eine mit ? Fuß befestigen, wodurch bas verlanate Befdmindigfeite=Verhaltniß erlangt ift.

Unter Rolbengeblafen verfteht man jene Beblafe, wo ber boble, nach einer Seite offene Raum und die luftbicht baran schließende Ebene, hierbei der Rolben genannt, in ihrer Befestigung nicht wie bei ben hölzernen Balgen aneinander gebunden find. Da= burd wird es möglich, bem Rolben ober hohlen Raum (gewöhnlich ift jedoch ber Kolben ber bewegte Theil) von allen Seiten eine gleich große Bewegung zu er= theilen, mas ben wefentlichen Bortheil gur Folge hat, bağ man jum Auspreffen einer gewiffen Raumesgröße, im Bergleich zu ben hölzernen Balgen, viel weniger Querschnittsläche bes Rolbens und hohlen Raumes bedarf, daher weniger Reibung, weniger schädlichen Raum und fomit eine bedeutend beffere Wirfung er= langt. Die Ginführung ber Rolbengeblafe mar aus biefer Urfache für bas Buttenwefen, befonbere bas

Eisenhüttenwesen, von großer Bichtigkeit, und von Jahr zu Jahr feben wir in Deutschland bie bolgernen

Balge burch Rolbengeblafe verbrangen.

Unfange wurden bie Rolbengeblafe nach Beisviel ber hölzernen Balge nur aus Solz gefertigt, fpater aber, und zwar zuerft in England, hat man anges fangen, fie von Metall, namentlich von Gußeisen, bar= zustellen. Im Querschnitte betrachtet, fann bie Gestalt bes hohlen Raumes, nach ber sich natürlich jene bes Rolbens ftets richten muß, eine edige ober runbe fein; in beiben Fallen wird man fie fo mahlen, baß bei gleichem Flacheninhalt ber Umfang möglichft flein ausfalle, um mit ber fleinften Abnühung und Reibung, wie mit bem geringften Windverlufte burchzu= Diefes führt bei ber edigen Geftalt auf bas Quabrat und bei ber runden auf ben Rreis, und wirklich ift die Kigur bes Querschnittes aller Rolbens geblafe eine von biefen beiben. 3mifchen Quabrat und Kreis verbient in ber genannten Rudficht noch ber lettere ben Borgug; benn bie Rreisflache ift jene, welche von allen möglichen bei gleichem Flächeninhalte ben fleinsten Umfang hat. Indessen wenn ber hohle Raum aus Solzwandungen gebildet wird, ift es un= gleich schwieriger und fostspieliger, ihm eine vollkom= men freisrunde Geftalt ju geben, als ihn mit vier gang geraben Cbenen herzuftellen; umgefehrt aber ift es bei gußeifernen Banben, die rundum ftete aus einem einzigen Stude bestehen, in welchen bie freis= runde Gestalt burch Ausbrehen viel leichter genau berauftellen ift, als irgend eine andere. Wo man baber ber geringeren Roften wegen ein hölzernes Rolben= geblafe macht, erhalt biefes mit feltenen Ausnahmen, bie gewiß noch feltener zwedmäßig find, einen quabratischen Querschnitt; wogegen die eisernen Rolben= geblafe nur einen freisförmigen Querfchnitt erhalten, obgleich auch babei, sonderbar genug, die quadratische Edauplas, 161. 28b.

Gestalt auf etlichen Werfen in Anwendung gebracht worben ift.

Da ber Rolben bei feiner Bewegung im hohlen Raume immer luftbicht an ben Seitenwanden fchlie-Ben muß, fo ergiebt fich's von felbft, bag ber Quer= schnitt, wenigstens so weit sich bie Rolbenbewegung erftredt, burchaus gleich fein muß. Daburch wird bie raumliche Bestalt bes Geblafes bei freisformigem Querfcmitte jum Cylinder, und barnach auch Cylinder= geblafe genannt, welche Benennung ale völlig gleichs bedeutend mit eifernem Geblafe zu betrachten ift, ba bie hölzernen Rolbengeblafe aus obigen Grunden in ber Regel nur einen guabratischen Querschnitt haben. folglich die raumliche Gestalt ein vierseitiges Brisma. ober einen Raften bilbet und barnach auch gewöhn= lich Raftengeblafe benannt wird. Gine Ausnahme von ber burchaus gleichen Querschnittsgestalt bes bob= Ien Raumes fann nur bann ftattfinden, wenn ber Rolben entweder gang oder wenigstens beffen luftbich= ter Anschluß, beffen Lieberung, aus Waffer beftebt, wie bies ber Kall ift bei ben fogenannten Baaber's fchen Tonnengeblafen; hierbei ift bann gewöhn= lich nicht ber Kolben, fondern ber hohle Raum, Die Touffe, ber bewegte Theil. So wie man bei ber Querschnittsgestalt auf die fleinfte Rolbenreibung und ben fleinsten Windverluft Rudficht nimmt, muß biefes bei Bestimmung ber Lange bes Weges, burch ben ber Rolben bewegt wird, ebenfalls bebacht werben. und bemgemäß ergiebt fich bie Regel, ben Rolbenweg bei einem Cylindergeblafe gleich groß mit bem Durch= meffer bes chlindrifchen Raumes, und bei dem Raften= geblafe gleich einer Seite bes quabratifchen Quer= schnittes ju machen. Bei ben Cylindergeblafen wird biefe Regel meift befolgt, ober boch nicht viel bavon abgewichen; bei ben Raftengeblafen bingegen weicht man oft beträchtlich bavon ab, macht nämlich ben

But viel, ein Drittel bis jur Balfte, fleiner, ale bie Geitenlange bes Raftens beträgt. Dieje Abweichung ift in bem Umftanbe begründet, baß bie gerablinige Bewegung bes Rolbens nach ber Achfe bes Raftens Damit fein Seitendruck entstehe) um fo schwieriger. ungenauer wird, je langer ber Rolbenweg ift; nun ift aber bei ben Raftengeblafen die Seitenlange meift beträchtlicher als ber Durchmeffer bei ben Enlinder= geblafen, und jugleich find die Borfehrungen gur ge= radlinigen Bewegung bei ben billigen, einfachen Ra= ftengeblafen felten fo vollfommen eingerichtet, wie bei bem vollkommenern Bewegungsmechanismus ber Cy= lindergebläse. Damit die Reibung des Rolbens nicht etwa burch feine eigene Schwere auf einer Seite gro-Ber als auf ber andern werbe, ift das einfache Mit= tel, wenn man ben Kolben lothrecht auf= und abbe= wegen läßt, wie bas in neuerer Beit beinahe ohne alle Ausnahme geschieht; nur in früherer Beit hat man öfters ichief ober horizontal geftellte Raftenge= blafe gebaut, und die bei und noch hie und ba übli= den Schubbalge ober Schubkaften beftehen aus bo= genformig gefrummten Raften in schiefer ober liegen= ber Stellung, die aber ebenfalls nichts taugen.

Eine wichtige Frage für jedes Rolbengeblase ift Die: mit welcher Geschwindigkeit soll fich ber Rolben bewegen? Ift die Rolbengeschwindigkeit fehr groß, fo wird der Reibungswiderstand wie die Abnubung durch Reibung fehr bedeutend, und endlich fann fogar eine nachtheilige Erhipung burch Reibung entstehen; bei au kleiner Kolbengeschwindigkeit hingegen muß man ein unnöthig großes Geblafe bauen, auch wird babei ber unvermeidliche Windverluft in der Liederung um fo größer. Bei ben Raftengeblafen ift in ber Praxis die Geschwindigkeit des Kolbens & bis 11 Kuß, bei ben Cylindergeblasen hingegen 11 bis 4 Kuß.

Bei ben Kolbengeblafen unterscheidet man ein=

fach mirtenbe und boppelt mirtenbe Beblafe. ie nachdem ber Rolben entweder nur bei seinem Aufgange ober nur bei feinem Niebergange wirflich Luft auspreßt, die rudgangige Bewegung aber ohne Wind zu liefern macht, alfo einfach wirfend ift, oder aber bei feinem Aufgange und bei feinem Riedergange Ge= blafeluft auspreßt, mithin im Bergleich zu ber vorigen Ginrichtung boppelt wirfend ift. Es leuchtet fogleich ein. baß einerseits ber Dechanismus eines einfach mirfenden Beblafes ebenfalls einfacher ausfällt, Die Befestigung aller einzelnen Theile leichter, und eine Seite bes Rolbens wie ber größte Theil ber Seiten= manbe bes hohlen Geblaferaumes ftete juganglich wird, die Reparaturen feltener ausfallen und leichter porgunehmen find, andererfeits aber gur Erlangung ber gleichen Windmenge bie Raften ober Cylinder bes Beblafes entweder die boppelte Große erhalten ober in boppelter Angahl vorhanden fein muffen, wodurch ber Bewegungsmechanismus ichwerfälliger, Die Reibung größer werben und fofort von ber verwendeten Betriebefraft ein minberer Effect erfolgen muß. biefen Rudfichten macht man bie Raftengeblafe, bei benen ein Raften mit feinem Bugebor im Bergleich au einem Cylinder wenig foftet, Die Reparaturen me= gen bes unvollfommenen Bewegungsmechanismus und bes unbeständigen Holzes ohnedies öfter vorfallen und auf die vortheilhaftefte Benügung ber Betriebs= fraft von vorne herein vergichtet werden muß, gerne einfach wirfend, wogegen Die Cylindergeblafe fast ohne Ausnahme boppelt wirfend eingerichtet werben.

Wenn bei einem Huttenwerke zur Versorgung ber verschiedenen Defen oder Feuer Kolbengeblase aufgestellt werden, erhält nicht jeder Ofen oder jedes Feuer sein eigenes Geblase, wie dies bei den Balgengeblasen der Fall ist, sondern man bringt gewöhnslich nur ein, höchstens bei größeren Anlagen mehrere

Geblafe an, von benen ber Wind mittelft Leitungen gu ben einzelnen Defen ober Feuern geführt wirb. Daburch wird außer ben geringern Baufosten noch ber mefentliche Bortheil ber Raumersparung erreicht; überdies erhalt man baburch Gelegenheit, bas Geblafe gang außerhalb bes ftaubigen Suttenraumes in einem eigenen Gebäude aufftellen ju konnen, was gur beffern Erhaltung bes Geblafes wefentlich beitragt und baber nach Thunlichkeit berücksichtigt werben Bei ben einfach wirfenden Geblafen bringt man im= mer zwei ober mehrere Raften ober Cylinder an, ba= mit ein gleichformiger Wind erzielt werbe, woburch man ben Regulator gang erspart; ober wenn ja noch ein folder angebracht wird, was meistens geschieht, tann biefer viel fleiner fein, um bie gewünschte Gleich= formigfeit bes Binbes ju erreichen. Unter ben ge= meinen Suttenarbeitern, wie unter ben rein practifch= gebildeten Gewerfen und Beamten, Die von jeher an ihre Svipbalge gewohnt waren, und benen alle riche tige Theorie fremt ift, ftost man oft auf gang fonberbare Bornrtheile gegen die Anwendung der Rolbengeblafe mit ihren Windleitungen; allein gegen= martig verschwinden biefe Borurtheile felbst unter ber genannten Claffe von Leuten immer mehr, ba fie bie besten Resultate von ben mit Rolbengeblafen betries benen Werfen täglich horen und feben, weshalb uns hier eine Anempfehlung diefer Geblafe unnöthig dunkt. Wir wollen nun zuerft die Raften= und bann bie Eplindergeblafe im Detail fennen lernen, babei uns jedoch auf bas Wichtigfte beschränken, um nicht weit= läufig zu werben in einem Begenstanbe, ber ichon in vielen Budern umftanblich abgehandelt murbe. Die für Beblafeanlagen nothigen Berechnungen follen aulett folgen.

Bei einem Raftengeblafe, und zwar zunächft bei

einem einfach wirkenben, tonnen wir folgende Saupt= bestandtheile unterfcheiben:

1. Die Kästen mit dem Windsammlungskasten und dem Regulator, 2. die Kolben mit ihrer Liede= rung, 3. den Bewegungsmechanismus und 4. die

Windleitung.

Die Angahl und Größe ber Raften muß fich nmachft nach ber erforberlichen Windmenge richten. Die gewöhnlichste Angahl ber Raften ift inbessen 2 ober 3, und bie üblichfte Seitenlange über 3 bis etwas über 6 Fuß. Bei 2 Raften ift Die Gintheilung ihres Busammenwirkens von ber Art, bag jeber für fich blaft, jedoch muffen fie angemeffen ber mittlern Windpreffung etwas füreinanbergreifen, wie fcon bei ben hölgernen Balgen erörtert wurde; find beren 3 vorhanden, fo wirfen gewöhnlich 2 gleichzeitig, mabrend ber Rolben bes britten bie rudgangige Be= wegung macht. Andere ift die Eintheilung, wenn bie Bewegung ber Kolben burch Rurbeln geschieht; boch bavon spater. Die Seitenlange mit 3 fuß und barunter zu mahlen, wird vermöge ber Windmenge felten erforderlich fein, und man vermeibet es gern, weil, je fleiner ber Querburchschnitt, besto größer verhaltnismäßig bie Rolbenreibung wird; aber fie viel über 6 gegen 7 Fuß zu machen, ift nicht rath= lich, weil bei einer etwas ftarken Windpressung bann fcon ein merkbares Ausbauchen ber Seiten eintritt, wenn man nicht fehr ftarte, 3½ bis 41 gollige Boh= len bagu verwendet. Ueberhaupt muß bie Starfe ber Seitenwände mit ber gange berfelben gunehmen. Um öfteften werden bie Raften aus 2 bis 3gölligen, aft= freien, gut ausgetrodneten Bohlen einer leichten Solg= art hergestellt, wovon bie ju einer Seitenwand er= forberlichen Stude aufeinander geleimt, und biefe Seitenblatter bann auf biefelbe Beife, wie bie Bohlen ber Balgengeblafe ineinander gefalgt, verbunden,

und die Eden außerhalb gewöhnlich mit 3 Boll breis ten Gifenblechftreifen übernagelt werben. Beffer als bie ginkenartige Berfalgung ift übrigens bas Bufam= menschrauben berfelben, weil man die Schrauben nach Bebarf anziehen, und im Falle einer Sauptreparas tur bei ben Raften biefelben wieder lofen, und bie Raften fofort leicht auseinander legen fann; nur muffen bei biefer Berbindung die Bohlen etwas ftarter fein, weil die Berbindungsschrauben, wenigstens jene für den Deckel, in die Seitenwandstarte felbst einges laffen werden muffen; jene für die Seitenwande fors dern nur horizontale Bohrlöcher, die durch das Bohlenmittel laufen, eben groß genug, die Schraubenbolsgen aufzunehmen. Bon außen wird an die vorras genden Köpfe ber Schraubenbolgen vorerft über jebe Reihe eine burchlochte Gifenschiene gelegt, bann bie Schraubenmutter barauf gelegt und angezogen. Bebe ber zwei gegenüberftehenben Seitenwande, welche für alle Raften in Gine Richtung fallen, lagt man gur beffern Berbindung meift aus einer langen Band bestehen. In Fig. 15, Taf. II ist die Berbindung mit Schrauben angedeutet; die Bobe der Seitenwande ift gewöhnlich beren Lange gleich (obichon bie Rolbenbewegung bei etwas größern Raften felten mehr als 3 ber Seitenlange beträgt), weil ber Rolsben in feinem hochsten und tiefften Stanbe immer noch fich innerhalb bes Raftens befinden muß:

In früherer Zeit hatte man bei den Kastengeblasen allgemein die Leistenliederung (welche wir bei den hölzernen Bälgen kennen gelernt haben); zu dem Ende wurden die Seitenwände im Innern der Rästen thunlichst glatt gehobelt, und um hierdurch recht glatte Flächen zu bekommen, hat man oft eine eigene Bekleidung der Innenstächen mit einer andern dichtern Holzart, wie Espen, Linden, Erlen, Apfelbaum und bergleichen, vorgenommen, wobei die Holzsafer der Befleibung in aufrechte Lage fam, während bie außern Bohlen nothwendig ber Quere nach gelegt werben muffen, - ja felbft Befleibungen von Marmorplat= ten hat man in Anwendung gebracht. Allein in neuerer Beit hat man ein weit vorzüglicheres, einfa= deres und zugleich viel billigeres Mittel, ben Raften fehr glatte Innenflachen ju geben, namlich bie Graphitirung, bei ber bann ebenfalls graphitirte Leis ften, ober bei einfach wirkenben Raften gewöhnlicher eine Leberliederung in Anwendung fommt. Rachdem aber bie Leber-Lieberung, welche vermöge ihrer Beich= beit und Clafticitat an ben Seitenwanden allerdings volltommen fchließt, in ben fcarfen Gden oft fchlecht anpaßt, hat man biefe mit eigens eingefetten Winfelftuden abgerundet. Die Graphitirung wird am bequemften mit ben einzelneu Seitenwanden ber Raften vorgenommen, bevor biefe jum Raften jufammengefest werben, und in folgender Urt ausgeführt:

Buerft wird die aus ungehobelt belaffenen Bohlen aufammengeleimte Seitenwand auf ber Innenflache nur fo lange mit einem Sobel bezogen, bis bie ärgste Raubheit ber Gageschnittfläche fortgenoms men ift, babei aber immer noch einige Raubheit gurudbleibt, weil bie Graphitirung barauf leichter halt, als auf einer gang glatt gehobelten glache. Maffe ber Graphitirung besteht aus Graphit und Leim und wird bereitet, indem man 10 bis 15 Pfund fein geschlämmten Graphit nach und nach in beiläufig 2 Dag Baffer unter beständigem Umrühren einträgt, und dazu fodann 3 bis 4 Pfund Tifchlerleim, wels den man ingwischen in einer Leimpfanne mit gang wenig Baffer auftochen laßt, unter fortgefestem Um= rühren allmälig eingießt. Dit biefem ziemlich bunnen und befondere bas erfte Mal ftart erwarmten Gra= phitbrei wird die zu graphitirende Flache überpinselt, welches man 4 bis 5 Mal wiederholt, nachdem die

aufgetragene Maffe inzwischen jebesmal gut einges trodnet war, wozu stets 6 bis 12 Stunden erfor= berlich find. Run wird bie vollfommen eingetrodnete Graphitmaffe mit Bimoftein überschliffen, wobei man fich zweier Bimofteine bedient, Die von Beit ju Beit gegenfeitig abgerieben, bann wieber bie Graphitirung damit überschliffen wird, u. f. f. Bis bie Graphi= tirung allenthalben glatt geschliffen erscheint, wird fie an manchen Stellen wieder giemlich abgerieben, für feinen Fall fcon von genugenber Starte fein. diesem Grunde wird bas mehrmalige leberpinfeln mit bazwischen erfolgtem Eintrodnen und endliche Abicbleifen mit Bimoftein in ber Regel breimal wiederholt; mithin fommen im Bangen 12 bis 15 einzelne lleberzuge und 3 Abschleifungen, wovon bie lette natürlich mit feinerm Bimoftein, überhaupt mit mehr Genauigfeit ausgeführt wirb. Ginige Ge= blajebauer pflegen zu ben erften 4 bis 5 llebergugen etwas mehr Leim, zu ben letten bagegen mehr Gra= phit, und nur ju ben mittlern ungefähr bas ange= gebene Berhaltniß amischen Leim und Graphit beigu= behalten, welches Berhaltniß überhaupt nicht als genau bas beste anzusehen ift; aber soviel ift gewiß. baß eine nach biefer Vorschrift ausgeführte Gravhi= tirung über 10 Jahre ohne alle Reparatur gut ge= halten hat. Beim Gebrauche bes Geblases wird die Graphitirung burch bie Lieberung felbft balb gu einem pollfommenen Spiegel polirt, ber bei ben vollfommen= ften Cylindergeblafen taum iconer fein fann.

Die Starke ber neu hergestellten Graphitkruste beträgt ungefähr & Linie und bauert, wie bereits erwähnt, gegen 10 und mehr Jahre, was nebst ber Graphitirungsbeschaffenheit auch wesentlich von ber Lieberung und ber gleichförmigen Kolbendrückung abshängt. Erscheint die Graphitirung burch ben Gebrauch so weit abgerieben, daß stellenweise wieder

bas Holz ber Seitenwände sichtlich wird, so schreitet man zur Erneuerung derselben. Zu dem Ende mögen die Kästen ganz unverrückt stehen bleiben, obschon man dann etwas unbequemere Arbeit hat. Borerst muß die alte ungleich abgenütte Graphitirung abgesschabt werden, so gut es angeht, wornach die frische Graphitirung ganz nach der Art der ersten Herstellung aufgetragen wird. Man hat auch verssucht, bei Kästen, die schon nehrere Jahre nach der alten Art mit eingeschmierten Leisten im Gebrauche standen, die Graphitirung in Anwendung zu bringen; allein es ist kaum möglich, dieher wenigstens nicht gelungen, dieselbe auf den vom Fette ganz durchdrunsgenen Wänden haltbar herzustellen, über kurz oder lang lösen sich ganze Parthien der Graphitsruste ab.

Kaft ohne Ausnahme ift bie offene Seite ber einfach wirkenden Raften nach unten gefehrt, mithin ber Rolben beim Aufgange wirfend. Die Ausströmungeoffnung bes Windes befindet fich babei meift im Dedel bes Raftens, über welcher fobann Windsammlungefasten angebracht ift. Un vielen Orten wird ber Windsammlungefasten mit einem Leber= Regulator verfeben, ber gleichsam ben oberften Theil bes Sammlungefaftens bilbet, burch hölgerne Leiften einen geordneten Faltenwurf, burch Tagen und Gleit= stangen eine sichere Bewegung und burch am Boben aufgelegte Bewichte ober andere Gifenftuden bie no= thige Beschwerung erhalt. Diese Leder-Regulatoren find einfach und leicht anzubringen, geben auch eine giemlich gute Windausgleichung, wenn fie im Quer= fcmitte nicht zu flein find, nur werden fie bald luft= laffig und fordern bann öftere Ausbefferung. Em= pfehlenswerther erscheinen deßhalb die Windregulato= ren mit Wafferliederung, welche wir bei ben Cylin= bergeblasen kennen lernen werben, und bie an irgend einer Stelle mit ber Windleitung in Berbindung

ju bringen find; bag hierbei ber Windfammlunge: taften obenüber gang geschloffen wird, verfteht fich von felbft. Die Bentile, Klappen-Bentile, werben gang fo hergestellt, wie wir ichon bei ben Balgen= geblafen hörten, nur verhaltnismäßig größer und ftarfer. Gewöhnlich erhalten bie Bentilöffnungen eine quabratifche Geftalt, von 15 bis 20 Boll Seiten= lange, mithin groß genug, bag nothigenfalls ein Mann burch felbe in bas Innere gelangen fann, ju welchem Enbe jeboch ber Spannriemen, mittelft beffen bem Bentile Die Große bes Aufgehens bestimmt ift, vorerst gelof't werben muß, bamit bas Bentil gang geöffnet werben fonne. Den Bentilen bei ben Musftromungeöffnungen, auf welche immer bie verbichtete Beblafeluft brudt, foll man einen thunlichft fleinen Unschlag geben; benn je größer ihr Unschlag ift, besto mehr muß sich im Anfange bes Blafens aus jedem Raften ber Rolben ichon bewegt haben, bis bas Bentil burch ben Gegendrud geöffnet wirb, befto jaher geschieht aber fobann bas Deffnen berfelben, und ein besto heftigerer Windstoß erfolgt baburch, ber vermieden werden foll. Mehr als & Boll Anschlag foll man ben Auslagventilen nicht geben, obichon haufig & Boll und mehr getroffen wird. Den Saugventilen, welche fich bei ben einfach wirkenben Raften im Rolben befinden, fann man jum beffern Abschluß etwas mehr Anschlag ertheilen, weil auf biefe bet ihrem Deffnen feine verbichtete, im Gegentheile verbunnte Luft brudt; aber mehr als & Boll Unichlag follen auch biefe nicht erhalten.

Der Kolben wird aus mehreren freuzweise vers bundenen Bohlen so hergestellt, daß er von den Seiten des Kastens einige Linien absteht; er wird dann entweder mit zwei breiten oder vier quadratischen Küßen unterfangen, die sich nach abwärts zusammenziehen und in einem starken Duerstücke q eingelassen sind. Bisweilen aber giebt man bem Kolben eine starke mittlere Kolbenfäule mit vier Eckspreizen. Mit dem untern Ende der Kolbenfäule, oder des Querstückes ist die Bewegungsvorrichtung in Berbindung gebracht, was nach Berschiedenheit des Bewegungsmechanismus auf verschiedene Weise bewerktelliget

werben fann, wovon fpater.

Die Berbichtungevorrichtung, Lieberung, gwi= ichen Rolben und Raftenwänden, welche in früherer Beit wie bei ben holgernen Balgen mit Leiften ber= gestellt war, hat man in neuerer Beit bei ber mit Recht allgemein üblichen Graphitirung mit Leber auf mannichfaltige Art ausgeführt. Gine ber gewöhnlich= ften und zwedmäßigsten Lieberungsarten ift bie in Fig. 14 Taf. II verfinnlichte. Der Rolben erhalt nämlich am Rande ber obern Seite gur Aufnahme bes Leberstulpes a, ber mit Pferdehaar ausgefüllten Burft b und ber Leifte c einen in ber Figur ersicht= lichen Ausschnitt. Der Leberstuly a muß aus einem ftarfen, weich gearbeiteten Rinboleber ausgeschnitten und mit mehreren Seftnägeln an ben Rolben k be= festigt werben. Da man biese Leberstreifen nicht in einer Länge für ben gangen Kolbenumfang erhalten fann, fo werben bie einzelnen Streifen an ihren En= ben zugeschärft geschnitten und mit ben baburch bun= ner gemachten Enden übereinander gelegt; abnlich verfährt man auch an ben abgerundeten Eden bes Rol= Den ein Baar Boll vorstehenden Leberftulp pflegt man am Rande ebenfalls zugeschärft zu schnei= ben, bamit er fich burch ben Drud ber gepregen Luft um fo beffer an die Raftenwande schmiege. Burft b muß mit Bferde = ober anderem Bieh-Saar recht bicht ausgestopft fein und ohne Unterbrechung herumlaufen, ju welchem Enbe fie an ben benothia= ten Stellen einfach angeftudt wird. Die Leiften c bilben nach jeber Geite bes Raftens Gin Stud, Die.

an ben Enden von außen entsprechend abgerundet, nach ber Mitte bes Rolbens zu in rabialer Richtung Die Schrauben d, woburch bie aneinandervaffen. Leiften niebergehalten und burch bie Muttern auf ber untern freien Seite bes Rolbens beliebig angezogen werben fonnen, ftehen ungefahr 6 bis 10 Boll von Je ftarter Die Leiften e mittelft ber einander ab. Schrauben angezogen werben, besto mehr bruden felbe auf bie Burft b, und biefe auf ben Stulp a. ber baburch an jeber Stelle beliebig an bie Raften= wand gebrudt werben fann. Saufig findet man, baß bie Burft b fo ftart angeprefit wird, baß fie ben Les berftulp unmittelbar fest an bie Kastenwand brudt, wodurch biefe Lieberung in eine eigentliche Burft= lieberung übergeht, und ber Stulp a bient bann nur bagu, bag fich nicht unmittelbar bie Wurft an ben Raftenwanden abnuten fann. Bei ber eigentlichen Stulpliederung foll jedoch bas Anpressen bes Stulpes gegen bie Wand nur durch bie gepreste Luft felbft gefchehen, was von großem Bortheil ift, weil babei bie Reibung bes Rolbens beim Rudgange, mo fein Luftbrud barauf ftattfindet, fehr gering wirb; zwar muß bie rudgangige Bewegung bes Rolbens gewöhnlich burch fein eigenes Bewicht erfolgen, mels des ju bem Enbe mit aufgelegten Befchwerungen jur entsprechenden Große vermehrt wird, allein befto mehr Biberftand hat fodann bie Betriebefraft beim Aufgange bes Rolbens ju überwinden. Die reine Stulpliederung, um nicht windlaffig ju fein, fordert indeffen eine fehr genaue Arbeit, Die bei ben bolgernen Rolben und Seitenwanden faum ju erreichen und noch schwerer beständig zu erhalten ift, weil bas Solz bei ben verschiedenen Feuchtigfeiteguftanden ber Luft unvermeiblich mehr ober weniger schwinden muß. Bei ben Raftengeblafen scheint bemnach biefe unvoll= fommene Stulplieberung ein nothwendiges llebel gu

fein, die gleichwohl noch besser als die eigentliche Wurstliederung ist, wenn man nur von Zeit zu Zeit nachsieht, daß die Liederung einerseits nicht windslässig ist, und andererseits das Anziehen der Leis

ften nicht unnöthig ftart geschieht.

Sehr entsprechend fcheint bemnach bie einem frangofischen Geblase entnommene Liederung, wie fie Rig. 18, Taf. II barftellt. Dem Kolben k find in feinem Ausschnitte einzelne Rippen m gelaffen, auf welchen die lofe gelegten Leiften b ruben, Die aber au mehrerer Sicherheit einige Stifte d eingeschlagen erhalten, welche in langlichen Deffnungen ber am Rolben befestigten Bragen a etwas Spielraum haben. um die Beweglichfeit ber Leiften innerhalb biefer Grangen zu gestatten. Un biefe Leiften b und ben Rol= ben k ift bas Leberband o luftbicht genagelt, und wie nun burch ben Aufgang bes Kolbens über bem= felben die Luft verbichtet wird, tritt biefe nach ber Richtung bes Pfeiles hinter bas Leberband, welches baburch mit entsprechenber Rraft an bie Wand bes Raftens gebrudt wird, welcher Drud beim Riebergange bes Rolbens aber gang aufhören muß. Berfagen ber Lieberung ift hierbei ungeachtet ber beträchtlichen Sohe bes Leberbandes offenbar nicht bentbar, fo lange bas Leber halbmege luftbicht zwischen Rolben und Leiften fcbließt.

Die Saugöffnungen, welche sich bei einsach wirfenden Gebläsen im Kolden besinden, werden meist in der Mitte des Koldens angebracht, und erhalten wie die Ausströmungsöffnungen eine quadratische Gestalt von 15 bis 20 Joll Seitenlänge, durch die man folglich leicht in das Innere des Kastens steigen kann. Wenn aber der Kolden eine mittlere Koldensäule erhalten hat, dann kann die Saugöffnung nicht in der Mitte desselben, sondern muß nothwendig seitzwärts angebracht sein. In diesem Kalle psiegt man

bann bei jebem Kolben zwei Deffnungen auf gegenüberliegenden Seiten und von Gestalt eines länglischen Rechteckes anzubringen, und da man durch diese kleineren Deffnungen nicht mehr in das Innere des Gebläses gelangen kann, wird es nothwendig, zu diessem Zwecke eine eigene, mit einer Platte verschraubte Deffnung im Deckel des Kastens oder des Windsammslungsraumes anzubringen, welche Deffnung das Mannloch genannt wird; ist kein Mannloch vorshanden, so muß der Kolben ganz herauskommen, um in das Innere des Kastens und über den Kolben

gelangen zu fonnen.

Wenn bie rudgangige Bewegung bes Rolbens burch fein eigenes Gewicht erfolgen muß, wie bies bei ben einfach wirkenben Raftengeblafen meiftens ber Fall ift, fo muß bie Beschwindigfeit dabei, wegen ber oft veränderten Rolbenreibung, wie die verschiedene Geschwindigfeit bes Geblasewechsels burch mehr ober weniger aufgelegte Gewichte regulirt werben konnen. Bu biefem Zwede werben gewöhnlich am untern Querftude ein ober mehrere Gewichtstaften bracht, in die nach Bedarf Gifenbroden ober andere Gewichte eingelegt ober ausgenommen werben. mit aber ber zu unterft angefommene Rolben feinen erschütternben Stoß verursachen fonne, muß man ihn entweder auf untergelegte Bolfter von altem Leber ober Fegen, ober auf elastische Balten fallen laffen, ober eine folche Ginrichtung treffen, daß auf ber ans bern Seite bes Bagbaltens, ber mit bem Rolben verbunden ift, ein Gewicht aufgehoben wird, bevor ber Rolben an unterft aufftößt, wodurch er bann mit verminderter Beschwindigteit anfommt.

Bei ber Befestigung ber Kästen eines einfach wirkenden Gebläses muß theils auf die Localverhalt= niffe, theils auf den Mechanismus für die Kolben= bewegung Rücksicht genommen werden. Im Allge=

meinen laßt fich nur bemerten, baß man bei ben hol= gernen Raften nicht zu einem gang aus Steinen ober Gifen bergestellten Gerufte greifen wird, wie bies bei ben eifernen Cylindergeblafen nicht felten gefchieht, fondern bas Beruft ebenfalls aus Bolg bestehen läßt. Celtene Ausnahmen unberücksichtigt, wird bie Be= wegung bes Rolbens immer von unten auf bewerf= ftelligt, wie schon bei Betrachtung ber Rolbengestalt porausgesett wurde, und in diesem Kalle besteht bas bolgerne Geruft im Befentlichen aus zwei, von be= gogenen Balten (meistens Larchen = ober Gichenholg) gefertigten, langlichen Rechteden, mit foviel qua= bratischen Abtheilungen, als bas Geblafe Raften ent= halt, von welchen Rechteden bas eine auf ber ge= ebneten und untermauerten Geruftfohle aufliegt, bas andere aber in entsprechender Sohe lothrecht barüber von vier Ed: und foviel 3mifchenfaulen getragen wird, ale Abtheilungen vorhanden find. Die Bal= fen bes untern Rechtedes ober Roftes find mit lang vorstehenden Röpfen verfeben, die eingemauert wer= Die Tragfaulen zwischen bem untern und obern Rofte find beiberfeits eingezapft und verfeilt. aber bie Berbindung zwischen beiben Röften noch fester werbe, pflegt man überdies beibe burch mehrere Eisenschließen mit eingeschnittenen Schraubengewinden au verbinden. Go weit es bas Locale gestattet, mer= ben die vier Edfaulen von außen mit Mauerwerk eingefangen, woburch bas gange Berüft an Festigfeit gewinnt. Die innere Weite ber quabratischen Ab= theilungen bes obern Roftes ift entweber gang gleich ber innern Beite ber Raften, ober unbebeutend gro-Ber als biefe, bamit bie Raften nahe mit ihrer gan= gen Banbftarte auf bem Balten bes Roftes ju fteben tommen, die ju ihrer Aufnahme mit einer ausge= ftemmten Ruth von etlichen Boll Tiefe verfeben mer= ben. Ober man fann auch bie innere Beite ber

quabratischen Abtheilungen so groß machen, wie die Gebläsekästen mit ihrer äußern Beite sind, die darin eingeschoben und durch Querleisten vor dem weitern Riedersinken gesichert sind; hierbei muß aber jeder Kasten für sich ein Ganzes bilden, und es können nicht mehrere eine gemeinschaftliche lange Wand ershalten; überhaupt dünkt uns die zuerst genannte Art die bessere zu sein. Die auf dem obern Roste der Gerüstbalken ruhenden Kästen werden mit entsprechend starken Ankern oder Schraubenbolzen auf das Gerüst niedergeschraubt, damit sie beim Hube der Kolben nicht

theilweise mitgehoben werben fonnen.

Die Bewegung ber Rolben fann burch excen= trifde Scheiben (Bellfuße, Epichfloiden), ober burch Bergahnungen, ober endlich burch Rur= beln gefchehen, und jede biefer Bewegungearten fann wieder entweder unmittelbar auf die Rolbenftange wirfen, ober es fann mittelft eines Bagbal= fens (Balanciers) bie Bewegung bahin übertragen Localverhaltniffe haben oft entscheibenben merben. Ginfluß auf die 3wedmäßigkeit ber einen ober ber andern biefer Bewegungsarten. Wo man mit bem Raum am Boben fparen foll, bagegen er nach aufwarts ungehindert ift, ein in Butten gewöhnlicher Kall. wird es gerathen fein, die Bewegungewelle unmit= telbar unter bem Kolben anzubringen, wie Fig. 15, mas auch in mancher andern Sinficht bas Ginfachfte und Billigfte fein wird. Die Bewegung mit ben Bagbalten hingegen hat das Gute, daß ber Raum bei ben einzelnen Geblafetheilen freier, die Reparaturen zugänglicher, und bie nothigen Musgleichungen iu ben einzelnen Rolbengewichten fehr leicht werben; und ba hierbei die Bagbalfen von Solz gefertigt wenig foften, und die Befestigung ihrer Unterlagen bei ber Drehungsachse fast gar teinen Umstand macht (weil fie bei ber Kolbenbewegung von unten nahe am Schauplas, 161. Bb.

Boben fich befinden), so find die Wagbalfen bei ben Raftengeblafen fehr zu empfehlen, wenn andere ber

nothige Raum leicht zu schaffen ift.

Bas bie Bahl zwischen ben brei verschiebenen Bewegungsarten bes Rolbens anbelangt, wollen wir im Allgemeinen nur Folgenbes bemerfen. Die Rol= benbewegung mit excentrifden Scheiben icheint beim erften Unblid viel fur fich ju haben. Befondere em= pfehlend fpricht für diefe Bewegungeart ber Umftand. baß man burch bie Construction ber excentrischen Scheiben die Bewegung bes Rolbens aufwarts und abwarts nach Belieben langfam anfangen, bis gu einer gewünschten Größe gleichförmig beschleunigt wachsen, bann gleichförmig fortgeben, endlich wieder gleichsörmig verzögert abnehmen lassen kann; und ebenso hat man bas paffende Füreinandergreifen in ben Bewegungen ber einzelnen Kolben gang in feiner Macht. Ungeachtet Diefer Borguge burfte Die Rol= benbewegung burch ercentrische Scheiben bennoch bie fcblechtefte fein, weil fie von allen am meiften Rei= bung verurfacht, weghalb man auch felten ein burch ercentrische Scheiben betriebenes Geblafe finden wird, bas eine ftille, ruhige Bewegung hat, außer wenn alle Theile recht folid gebaut und immer gut unter= halten werben. Gine fehr ruhige, ftille Bewegung giebt die Rurbel, weil fie ben Kolben allmalig in Bewegung fest und wieder ebenfo in Ruhe und in bie entgegengesette Bewegung bringt, aufwarts wie abwarts. Für boppelt wirfende Geblafe ift unftreitig bie Kurbelbewegung bie zwedmäßigste und babei faum burch eine einfachere Bewegungevorrichtung ju erfeten; allein bei einfach wirkenden Raftengeblafen wird sie verhältnismäßig kostspielig, um so mehr, da sie wegen ihrer großen Ungleichheit der Kolbendewegung einen größern, kostspieligern Regulator noths wendig macht, wenn die Gleichformigfeit bes Windes

einen bestimmten Grab erreichen foll. Die Rolben= bewegung burch Bergahnungen icheint bemnach fur Die in Rebe ftehenden Geblafe bie entfprechendfte Art ju fein, ba fie einfach ift, wenig Reibung verurfacht und einen gleichformigen Wind giebt; fie ift jugleich jene Borrichtung, Die jest bei uns am meiften in Gebrauch fteht. Bei ber Bahnbewegung auf gewöhn= liche Art muß ber Rolben gleich die volle Gefchwin= bigfeit annehmen und zulest von ber vollen Geichwindigfeit fogleich in die entgegengefeste Bemegung übergeben, wie ber lette Bahn ausläßt. burch wird anfangs burch ben Angriff bes erften Bahnes ein Stoß und julett beim Auslaffen bes letten Bahnes ein Schnellen bes Wagbalfens ober ber Belle veranlagt. Um biefes ju vermeiben, bringt man an jedem ber Bahnfegmenten=Raber Streichtagen an, benen bei jebem Quabranten ein Urm fo entge= gengeftellt ift, bag biefer von ber Streichtate etwas fruber erfaßt wird, bevor ber erfte Bahn angreift. wodurch ber Stoß beffelben vermieben, Die Rolben= bewegung allmälig begonnen wird; und um beim Auslaffen bes letten Bahnes bas Schnellen zu vermeiben, giebt man biefem Bahne felbft bie Bestalt bes letten Theils einer Streichtage, und zwar fo ge= formt, daß julett ber Rolben noch einen Augenblick gehalten, aber nicht mehr bewegt wird, wodurch bie Spannung ber Luft über bem Rolben fast verschwin= bet, bevor biefer Bahn ausläßt, mithin fein Schnellen eintreten fann. Diefer lette Bahn eines jeben Bahnfegmenten=Rabes ift feiner eigenen Weftalt megen, und besonders weil er am meiften ju leiben hat, folglich am ersten zu Grunde geht, nicht gleich ben übrigen Zahnen mit angegoffen, fondern von Schmiedeisen mit verftahlter Bahn gefertigt feparat eingefest. Ebenfo pflegt man ben letten Bahn im Duabranten ber Bagbalten feparat einzusegen, bamit

er bei seiner im Bergleich zu ben übrigen Zähnen frühern Abnühung ausgewechselt, alles Uebrige aber beibehalten werden kanne. In diesen eigens eingessehten Zähnen liegt zugleich ein leichtes Mittel, das Küreinandergreifen der Kolben bei ihrem Ausgange

genau reguliren ju fonnen.

Wenn ein durch Berzahnung bewegtes Gebläse aus drei Kästen besteht, so ist jedes Zahnsegmentrad auf zwei Drittel seines Umfanges mit Zähnen verssehen, während bei zwei Kästen nur der halbe Umsfang Zähne erhält. Dadurch wird bezweckt, daß bei drei Kästen immer zwei blasen, während der Kolben des dritten Kastens die rückgängige Bewegung macht. Die gleiche Eintheilung wird bei dem Gebrauche der ercentrischen Scheiben angewandt; nur bei der Kursbelbewegung geht dieses nicht an, und würde hierbei auch nachtheilig sein, indem bei drei Kurbeln eben dadurch eine ziemlich gute Ausgleichung der jeden Augenblick gelieserten Windmenge möglich wird, daß in der mittlern Hubhöhe eines jeden Kolbens, wo die Kolbengeschwindigkeit am größten ist, dieser allein bläst.

Wenn ein Kastengebläse boppelt wirkend eingerichtet werden soll, wird es jedenfalls räthlich, nicht bloß die Kästen soliber und stärker zu machen, sonwern überdies einen thunlicht soliden Mechanismus zu wählen. Letteres veranlaßt freilich mehr Unkoften, und man wird in einem solchen Falle gewöhnslich auch die Unkosten eines eisernen Cylinders nicht schenen. Indessen die eisernen Cylinder verursachen denn doch immer die vorzüglichsten Auslagen, und bisweilen kann man in der Lage sein, daß gerade die Cylinder schwer zu erhalten sind, während die übrigen Bestandtheile, das Gehwerk, leicht angesertigt werden können. In einem solchen Falle wird es

allerbinge zwedmäßig fein, ein gutes boppeltwirfen-

bes Raftengeblafe aufzuftellen.

Kur einen Doppelblafer wird es nothwendig, bem Raften, fiehe Fig. 15, Taf. 41, nebft bem Dedel auch einen Boben zu geben. Der Rolben wird maffin, ohne Bentil hergestellt, und es muß im Boben wie im Dedel bes Raftens nebft bem Ausftromungeventile zugleich eine zweite Deffnung mit bem Saugventile angebracht fein, ober, was in anderweitiger Rudficht weit empfehlenswerther ift, man bringt bie Ausströmungeöffnungen gang nahe am Boben und Dedel in einer Seitenwand bes Raftens an, und macht fie niedriger, bafur aber breiter, mahrend im Boden und Deckel nur bie Saugventile vorhanden find, von benen bas im Dedel befindliche mit einem außern Begengewichte c jum Schließen beffelben verfeben fein muß. Der Kolben wird mit einer genau enlindrisch abgedrehten Stange, Kolbenftange, k verfeben, welche burch ben Boben ober burch ben Dedel hindurchgeben und fich barin auf= und niederbewegen muß. Dabei wird eine befondere Borrichtung nothig, bamit neben ber Kolbenftange nicht zugleich Wind ausströmen könne, was mit ber Zeit bestimmt erfolgen mußte, wenn die Deffnung für die Kolbenstange aus fange noch fo genau paffend hergestellt wurde. Diefe Berbichtungsvorrichtung besteht in ber fogenannten Stovfbuchfe. Auch die Rolbenliederung muß an= bers eingerichtet werben, und besteht aus einer bop= pelten, indem man auf ber untern und auf ber obern Seite bes Kolbens eine Lieberung anbringt, wovon bie eine beim Auf=, bie andere beim niebergange bes Rolbens wirft, was namentlich bei ber Stulplieberung und ben bamit verwandten Lieberungen ber Fall ift. Rig. 15 ftellt jeboch eine, in ber Mitte bes Rolbens angebrachte, einfache Leiftenliederung eigener Art bar. Kerner muß fowohl die untere, als die obere Aus:

strömungsöffnung in den Windsammlungskasten münden (was nur dann möglich ist, wenn diese seitwärts angebracht sind), oder damit in Berbindung stehen. Endlich muß der Bowegungsmechanismus so beschaffen sein, daß er seine Krast auf den auswärts wie auf den abwärts gehenden Kolben äußert, was am gewöhnlichsten und besten durch die Kurbelbewegung geschieht. Da jedoch beim Niedergange des Kolbens dessen Gewicht mitwirkt, so wird für den gleichstermigen Gang eine Ausgleichung dieser Schwere durch Gegengewichte nothwendig, wenn sich nicht die Kolben selbst gegenseitig das Gleichgewicht halten, wie jedesmal der Fall nahe genug eintritt, wenn mehr

als zwei Raften vorhanden find.

In Rig. 15 find aa zwei Saugventile, und b. bas Ausströmungsventil für ben aufgehenden Rolben, wogegen a' das Saugventil, und b das Ausströmungeventil für ben abwärts gehenden Rolben vor= Die Fortsetzungen vom Boben und Dedel bei a und B bilben unmittelbar bi eobere und untere Wand bes Windsammlungsfastens, wie aus ber Bufammenftellung bes gangen Geblafes in Rig. 15 er= fichtlich ift, und baffelbe gilt von ber hintern und vordern Seitenwand ber Raften. Gin Regulator ift nicht vorhanden, fonnte übrigens an irgend einer bequemen Stelle mit ber bei r in ben Windfamm= lungsfaften munbenben Windleitung ohne Anftand in Berbindung gebracht werben. Gegenüber ber Wind= leitungemundung r ift ein Mannloch angebracht, burch welches alle vier Ausströmungsventile mit einmal zu= ganglich find. Damit fich die Rolbenftange k, welche bei q mit ber gabelformigen Rurbelftange p verbun= ben ift, fentrecht burch bie Stopfbuchfe auf und abbewegen muffe, ift fie bis I verlangert, und gleitet mit diefer Berlangerung in einer metallenen Gulfe t, die durch einen festen Arm y getragen wird. Auf

ber Rurbelwelle fist bas Bahnrab z, in welches ein zweites Zahnrad eingreift, bas fich auf ber Baffer= radwelle befindet. Es erübrigt uns zur vollen Deut= lichfeit bes in Fig. 15 bargestellten boppeltwirfenden Geblafes nur noch bie vorhin berührte Einrichtung ber Stopfbuchfe und ber Rolbenliederung naber gu erflaren. Die Stopfbuchfe in Rig. 16 nach boppelt io großem Magstabe ift am Raftenboben mit mehre= ren Schrauben d befestiget und besteht aus zwei in einander verschiebbaren eifernen Cylindern B und C, mit bem bagwifden gebrachten Berbichtungemittel m. woau am liebsten ein in Gett getranfter Sanf verwendet wird. In dem außern Cylinder B find meift vier Schraubenftifte e und an biefen bernach bie Schraubenbolgen f befestigt, welche lettere burch 20= der des übergebogenen Randes vom Cylinder C laufen, jo baß burch bie Schraubenmutter r ber Ch= linder C beliebig angezogen werden fann, um bas Berbichtungsmittel m luftbicht an bie Rolbenftange au preffen. Die im Grundriffe Fig. 17 gefondert bargeftellte Leiftenlieberung befteht aus vier gleichen Seitenleiften h und vier gleichen Edleiften i; nur erftere werben burch bahinter eingelegte Doppelfe= bern g nach außen gebrudt, allein bei bem gemabl= ten fchiefen Bufammenftogen ber Seiten = und Edlei= ften werden burch erftere auch bie lettern nach außen, b. i. an bie Raftenwand, gebrudt. Die Innenflachen ber Raftenwände werben am beften graphirt und bann bie Leiften auf ihren reibenben Seiten mit wei= chem Leber verfeben. Um ben ichablichen Raum möglichft zu vermindern, braucht man bloß barauf zu sehen, baß ber Rolben auf beiben Seiten feine vorftehenden Ropfe habe, die beghalb in ben Rolben verfentt fein follen, ober man versieht Boben und Dedel mit entsprechen= ben Bertiefungen jur Aufnahme ber vorstehenden Ropfe, bamit Die Große ber Rolbenbewegung, welche

übrigens natürlich gang burch bie Rurbellange bebingt ift, so eingerichtet werden fann, daß er in feinem höchsten und in feinem niedersten Stande bem Boden

und Dedel gang nahe fommt.

Die Cylindergeblafe werben in ber Regel von Guffeisen und boppelt wirfend hergestellt, weß= halb wir uns in ben folgenben Betrachtungen nur auf biefe beschränken wollen. Der Effect eines gut eingerichteten Cylindergeblafes muß aus mehreren Gründen bedeutend größer fein, als bei ben Raften= geblafen zu erreichen möglich ift; aber bie Borguge beffel= ben treten erft bann in ihrem vollen Werthe auf, wenn eine hobe Windpreffung bezweckt werben foll, bei ber bie hölzernen Geblafe unvermeidlich nachgeben muffen, und felbst burch bie Poren bes holzes findet bann ein merkbarer Windverluft ftatt. Gine fo hohe Wind= preffung, die wohl bei Unwendung ber Steintohlen nothwendig wird, ift für unfere Frischfeuer nie erfor= berlich, wo eine Breffung von 2 Kuß Wafferfaule fcon viel ift, und 3 Fuß febr felten überschritten werben; judem find die Roften eines Cylindergeblafes bis in die lette Zeit immer drei = bis viermal fo hoch gefommen, als die eines Raftengeblafes von entfpre= chender Leiftung. Man darf fich baher nicht wun= bern, bag bie Cylindergeblafe auf unfern Sammer= werfen noch felten find. Wir fchiden biefe Bemerfungen voraus, um ju zeigen, bag es für uns wich= tiger fei, gute und billige, als gute, schone, febr solide und dabei ungeheuer kostspielige Cylinderges blafe berzuftellen.

Der Hauptbestandtheil eines jeden Cylindergebläses bildet der für sich bestehende Cylinder a Figur 19 bis 22, Taf. III. Er muß auf seiner Innensläche genau cylindrisch und glatt ausgedreht sein, an beiden Rändern mit rechtwinkelig abstehenden Kränzen versehen, und diese ebenfalls glatt abgebreht werden, weil daran der Boden und der Deckel des Cylinders luftdicht zu passen und mit Schraubenbolzen zu befestigen sind. Die zu dem lettern Zwecke ersors derlichen Löcher werden durch die aufgelegte Bodensoder Dechplatte und die Kränze des Cylinders gleichzeitig gebohrt, um genau zu passen. Die Eisenstärfe des Cylinders könnte vermöge der Spannung des Windes viel geringer sein, als man selbe zu gießen vermag und sie wegen des Federns beim Ausdrehen gießen darf. Für kleine Cylinder dis gegen 3 Fuß Durchmesser genügt eine Wandbicke dis an \$ 301; bei größern Cylindern bis zu 5 oder 6 Fuß Durchmesser läßt man die Wandstärfe dis § 301 wachsen, und bringt äußerlich noch mehrere ringsörmige Ver-

ftarfungen im Bufftude an.

Der Boben und ber Dedel bes Cylinders wer= beb nur am Rande herum abgebreht, fo weit felbe mit dem Cylinderfranze in Berührung fommen, um fie luftbicht aufschrauben zu können. Bisweilen giebt man gur beffern Luftbichtung einen Ring von Bleiober Rupferbraht, ober einen Rrang von in Fett ge= tranftem Flanell ober Filz zwischen Chlinderfrang und Boben ober Dedel; bei guter Abbrehung ift Diefes indeß nicht nothig. Cowohl im Boben als im Dedel muffen bie Bentiloffnungen für bie ein= und ausstros mende Luft angebracht werben. Für die Saugven= tile b,b, Fig. 19 fann man gwar einfache Deffnun= gen anbringen, für bie Ausftromungeventile cc aber geht biefes ichon beghalb nicht an, weil über ben= felben die Berbindung mit bem Windsammlungeraum r hergestellt sein muß, was halsartige Anfage noth= wendig macht, die entweder unmittelbar mit ber Bo= ben = und Dedplatte angegoffen, ober als eigene Ben= tilfaften an die entsprechenden Deffnungen ber Blat: ten geschraubt werben tonnen. Mitunter verfieht man auch Die Saugöffnung mit Balfen ober eigenen Ben=

tilfaftchen h Fig. 20 und Fig. 22, und legt an ber Mündung berfelben Drahtgitter vor, um ben Staub etwas abzuhalten. Man mag übrigens bie eine ober andere Einrichtung treffen, immer muß dabei barauf gesehen werben, daß ber schädliche Raum möglichft flein ausfalle. In ber Mitte ber Boben = ober Ded= platte muß ferner noch bie Deffnung für bie Rolben= ftange angebracht fein. Diefe Deffnung wird, wie ichon bei ben hölzernen Doppelblafern ermahnt, mit einer Stopfbuchse n verfeben, .fur welche ber außere Eplinder entweder unmittelbar an die betreffende Platte angegoffen, ober an bie einfache Deffnung aufgeschraubt wird. Die Ginrichtung ber Stopfbuchfe ift in ber Sauptfache immer die ichon früher erwähnte; nur fann bemerft werben, bag man bie engfte Stelle ber Stopfbudife mit Metallfutter belegen foll, bamit Die etwa anstreifende Kolbenstange nicht vom harten Bufeifen leibet, und wenn die Stopfbuchfe im Dedel angebracht ift, wird bie Deffnung ber Stopfbuchfe am obern Rande trichterformig erweitert, um barin ein Fett, Del, als Schmiere halten zu tonnen. Des letigenannten Umftandes wegen pflegt man jener Ginrichtung ben Borgug ju geben, bei ber bie Stopf= buchse im Dedel angebracht wird, wie bei Anwen= bung eines Balanciers allgemein ber Fall ift; allein man muß mit ber vorräthigen Schmiere im trichter= formigen Behalter ber Stopfbudife vorsichtig fein. weil es fonft leicht geschehen kann, bag bie Arbeiter unterlaffen, bie Stopfbuchse bicht genug anzuziehen, und lieber öfter Schmiere nachgießen, fo gwar, baß ber gange Rolben im Innern mit Schmiere überron= nen und bie Lieberung verdorben wird. Es burfte baber eine trodene Küllung ber Stopfbuchfe, aus Sanf. Euch ober Leber bestehend und mit Graphit geschmiert, viel zwedmäßiger fein, und biefe fann unten fo gut wie oben angebracht werben.

Den Bentilen sucht man nach Thunlichfeit eine gegen ben Horizont geneigte Lage zu geben, bamit fie burch ihr eigenes Gewicht schließen; ift biefes jeboch nicht wohl möglich, so wird bas Schließen burch Begengewichte, ober (aber weniger zwedmäßig) mit Febern bewirft. Man macht bei Cylindergeblafen ebenfalls meistens Rlapvenventile, wobei ber Schluß burch Leber ober Filg und Schafpelg gefchieht. nothige Steife erhalt bas Bentil burch leichte Solz= flappen oder burch Eifenblech, wozu bas lettere amedmäßiger icheint, weil man bei Solaflappen bann auch ben Unschlag von Solz machen foll. Die charnierartige Beweglichkeit wird ben Bentilen entweder mit metallenen Charnieren, die am-Rande ber Bentiloffnung angeschraubt werben, ober wie bei ben bolgernen Beblafen nur mit bem hierzu mehr borstehenden Leber ertheilt, welches gleichfalls an ben Rand ber Bentiloffnung angeschraubt wird, nachdem awor Bulegftabe barüber gegeben wurden. Die Saugventile follen thunlichst groß sein und konnen bann zugleich als Mannlöcher bienen, Die Ausströmungs= ventile aber muffen, aus ben ichon erörterten Grunben, fleiner und besonders mit einem schmalern Unschlage versehen werden.

Bei eisernen Cylindergebläsen soll der Kolben ebenfalls von Gußeisen gesertigt sein, wie auch bei allen bessern Cylindergebläsen wirklich geschieht; nur Mangelhaftigkeit in irgend einer Beziehung kann den Gebrauch der hölzernen Kolben veranlassen. Der aus Gußeisen hergestellte Kolben muß am Raude genau concentrisch abgedreht sein, und zwar so, daß dessen Durchmesser um 3 bis 4 Linien kleiner, als des Cylinders innerer Durchmesser wird; die Gestalt desselben kann sehr verschieden sein, ist aber zum Theil durch die Liederungsart bedingt. Bei der Stulpliederung, mit Recht eine der gebräuchlichsten, psiegt

man gewöhnlich bie in Fig. 23 verfinnlichte Geftalt zu mahlen. In der Mitte hat die Kolbenplatte eine conische Sulfe, burch welche die Kolbenftange k ein= gefahren und burch bie barüber gefchraubte Platte a barin festgehalten wird. Anstatt Diefer Blatte findet man jedoch häufig einen Reil burch Sulfe und Rol= benftange geschlagen, wie a in Rig. 22 andeutet. Die Kolbenplatte selbst foll zur Vermeibung unno= thiger Schwere nicht bid, bafur aber bei größeren Rolben mit rippenartigen von der Sulfe auslaufenden Berftarfungen e Fig. 22 gegoffen fein. In der Mitte ihres außersten Randes erhalt die Kolbenplatte Fi= gur 23 eine halbrunde Bertiefung, in welche ein aus Banf ober Pferbehaar angefertigtes Geil, von einer folden burchaus gleichen Starfe, eingelegt wirb, baß ber Kolben mit bem Seile nur noch fnapp in ben Cylinder gebracht werben fann. Der 3med biefes Seiles ift fein anderer, ale vorzubeugen, baß nie= mals die eiserne Kolbenplatte an der Cylinderwand gleiten fonne. Der Leberftulp, aus ftarfem, weichem Leber gefchnitten, auf ber untern und obern Seite der Kolbenplatte in gleicher Art vorhanden, wird burch die franzartig zusammengesetten Holzleisten f Rig. 23 in feiner bestimmten Lage festgehalten, indem Diese Solzleiften mit Schrauben beliebig angezogen werben fonnen. Damit beim Riebergange bes Rol= bens ber vorstehende Sals ber Kolbenplatte nicht Beranlaffung ju einem großen fchablichen Raume geben, ift die Bobenplatte mit ber Stopfbuchfe gur Aufnahme berfelben eingerichtet. — Etwas anders ift die in Fig. 22 verzeichnete Sanffeilliederung. Die eiserne Rolbenplatte B steht hierbei von ber Cylinder= wand ringeum 3 Boll ab, erhalt jeboch eine hölzerne Rrangleifte r, bie mit mehreren ungefahr 1 guß von einander abstehenden Schrauben befestigt, nur noch 1 bis 11 Linien von der Enlinderwand entfernt bleibt.

Dberhalb befindet fich ein genau ausgebrehter Ring y, ber fnapp an ben aufftehenden, gleichfalls abgebreh: ten Rand ber Rolbenplatte paßt und von ber Cy= linderwand ringeum fart & Boll abfteht. diesem Ringe ift wieder eine holzerne Krangplatte r angebracht, Die ebenfalls nur 1 bis 11 Linien von ber Cylinderwand absteht und burch mehrere, ungefahr 11 Fuß voneinander entfernte, Schrauben & bevon B, y und r gebilbete Raum ift für bie Aufnahme ber loder gebrehten Sanffeile bestimmt, welche aber vor ihrer Unwendung in einem mafferigen Graphit-brei getrantt und wieder getrodnet werben. Damit bie graphitirten Sanffeile ringeum in gleicher Menge und Dichte eingelegt werden, beobachtet man folgen= bes Berfahren. Man fahrt mit ber Rolbenplatte B und Stange q in ben Cylinder, nachdem vorläufig blog die untere Krangleifte r baran gebracht wurde; bernach flemmt man ben Rolben mit mehreren gleich biden Solzfeilen an verschiedenen Stellen ber Cylin= bermand ein, wodurch er ringeum gleich abstehend fest gehalten wird. Nun werden die vorbereiteten Sanffeile burch herumwinden nacheinander eingelegt, und babei öftere bie bereits eingelegte Parthie feft nieber= und somit auch nach bes Cylinders Wand gebrückt. Sat man auf biese Urt bie Sohe bes auf= ftebenden Rolbenrandes erreicht, bann geschehen bie fernern herumwindungen immer mehr gegen bie Cy= linderwand, wie es ber schief ansteigenden Lage biefes Berbichtungsmittels entspricht. Rach biefem wird ber Gifenring y mit ber hölgernen Rrangleifte r auf= gelegt, welcher bas Berbichtungsmittel leicht fo weit niederbrudt, daß er ben aufstehenden Rand bes Rolbenbobens B ringeum erfassen fann; worauf bie Schrauben & eingepaßt und fofort angezogen werben, bis man glaubt, bag bas Berbichtungsmittel mit ber

zulänglichen Kraft nach ben Wänden bes Cylinbers gebrudt ift, was hinterher controlirt und burch ge= nannte Schrauben regulirt werben muß. Sat bie Sanffeilmaffe bie entsprechende Dichtheit erlangt, fo fertigt man fich Solgflothen von einer folden Sobe, baß sie genau zwischen ber Rranzplatte v und ber Rolbenplatte & Plat finden, bringt bei jeder Schraube ein folches an, worauf die Schrauben gang fest angezogen werben tonnen, um ben gangen Rolbenforper fest gusammen zu verbinden. Bur Verminderung bes schädlichen Raumes über bem Rolben foll ber ring= förmige Raum e bes Rolbens mit Solz ausgefüllt werben, weil er fonft mit unauspregbarer, verbichte= ter Luft ausgefüllt wird. - Man trifft noch viele andere Liederungsmethoden, auf die wir hier aber nicht mehr eingehen wollen. Rur fann noch bemerkt werden, baß gur Berminderung ber Rolbenreibung bei allen biefen Lieberungen feine andere Schmiere angewendet werben foll, als fein gefchlammter Braphit, von welchem bann und wann eine Sandvoll bei ben Saugventilen zum Einfaugen bingehalten wird.

An die Hälfe ober Ventistästen der Ausströsmungsöffnungen schließt der Windsammlungskasten, welcher bisweilen nur in Röhren besteht. Damit man zur nöthigen Nachsicht und Nachhülfe leicht zu den Ausströmungsventilen gelangen könne, wird es nothwendig, geeignete Deffnungen anzubringen, die mit genau schließenden Deckplatten, wie bei d und kin Fig. 19, verschraubt werden. Bom Windsammslungsraume aus laufen die Windseitungsröhren g, welche entweder unmittelbar die zu den Düsen, oder vorerst in einen Windregulator führen. Wenn ein Gebläse aus mehreren Cylindern bestehet, die bann alle von ganz gleicher Gestalt und Einrichtung sind, so erhalten sie natürlich alle einen gemeinsamen Winds

fammlungstaften ober ein gemeinfames Windfamm=

lungerohr.

Es ift kaum nöthig zu bemerken, daß der Cylinder bei seiner Aufstellung und Befestigung in senkrechte Lage gebracht, und der Kolben ebenfalls genau lothrecht auf und ab bewegt werden muß. Die Befestigung der Cylinder am Gerüste geht stets von deren Bodenplatte aus, und nicht selten wird das Gerüst gleichfalls von Gußeisen hergestellt, was aber oft zu kosispieliger, nicht mehr prositabler Solidität führt.

Fig. 19 zeigt uns ein einfaches, vollfommen sestes Gerüst von Holzbalten, zu bessen Verständlichkeit die Zeichnung genügend sein wird. Die Vewegung des Kolbens, wie schon früher bemerkt, geschieht fast ohne Ausnahme durch die Kurbel, und zwar am öftesten durch Vermittlung eines Balanciers, der sich oberhalb des Cylinders besindet. Zur Verminderung der Kosten wie zur Ersparung an Raum ware es gewiß oft viel zweckmäßiger, die Kurbelstange ohne Balancier mit der Kolbenstange in Verbindung zu bringen, wobet sich die Stopsbüchse im Boden oder im Deckel des

Cylinders befinden fann.

Bei jedem Bewegungsmechanismus muß auf die geradlinige Bewegung der Koldenstange Rücksicht gesnommen werden. Erfolgt die Bewegung durch einen Balancier, so wird sie am besten durch einen Gegenzlenker bewirft, dessen Drehungspunkt nöthigenfalls am Cylinder selbst befestigt werden kann. Weniger entspricht die Vorrichtung mit einem Zahnsegmente, das am Ende des Balanciers angebracht ist und in das verzahnte und an eine Frictionsstelle gelehnte Ende der Koldenstange eingreist. Geschicht die Beswegung ohne Balancier, so wird die geradlinige Beswegung einsach durch zwei Gleitstangen hh ohne Frictionsrollen bezweckt, wie in Fig. 19 der Abbils

bung bes Geblafes in ber ftanbifchen Lehrfrifchhutte

ju Borbernberg erfichtlich.

Ausgezeichnet burch die Ginfachheit in ber Aufstellung wie ber gerablinigen Kolbenbewegung und bemzufolge auch in ber Billigkeit ber Anschaffung, find die Geblase mit schwingenden Cylindern, Die fogenannten Badler, wovon und Rig. 20 bis Ki=

gur 22 eine Borftellung giebt.

Ein foldes einchlindrisches Geblafe giebt mit Einem Kolbenwechsel 60 Rubitfuß Wind und macht in Einer Minute 10 bis 15 Wechslungen, baber per Minute 600 bis 900 Kubitsuß Bind mit ber erforberlichen Pressung für Holz= ober Steinkohlen= Feuerung geliefert werben fonnen, und foftet loco bas Werf gang jufammengeftellt fammt öfterreich'icher Patenttare etwa 700 Gulben CD.

Das in ber Zeichnung ersichtliche Solzgerüft,

bestehend in

2	Schwellen	•	•		•		u
2			•				V
1	Bapfenlager	•		•			W
4	Säulen	•		•	•	•	X
2	Querbalfen			•			y
2	Trachalfen						95

ift in oben angesettem Preise nicht mit begriffen, weil foldes fich im Orte ber Aufstellung nach ber

Localitat richtet.

Es ift allerdings mahr, bag ein Beblafe, bei bem ber Sauptbestandtheil unbeweglich fest steht, wie Fig. 19, mehr Solidität gewähren muß, als schwingender Enlinder; auch ift begreiflich, daß bei ben schwingenden Dampscylindern, wo biefelbe Bewegung schon vor langerer Zeit angewendet wurde, Die elliptische Ausreibung berfelben beträchtlich sein Allein bei unferem Wadler, ber beim höchften und tiefften Rolbenftande lothrecht fteht und bei nicht au kurzer Rolbenstange selbst im mittlern Rolbenstande nicht viel bavon abweicht und, in Bersgleich zu einem Dampschlinder wenigstens, keinen großen Kolbenwiderstand hat, können alle diese Umstände nicht von Bedeutung sein. Jedenfalls mussen wir diese Eylindergebläse gegenwärtig als willkommen ansehen, da sie gegen die übrigen Cyslindergebläse mit Balanciers nur den halben Preiskoften, und nur dadurch es möglich wird, den Cylindergebläsen auf kleinern Hüttenwerken allgesmein Eingang zu verschaffen, was in vieler Rücks

ficht munichenswerth mare.

Alle biefe Beblafeeinrichtungen find jeboch nur für fleinere Anlagen anwendbar, bie burch Bafferfrafte bewegt werden und wobei es auf möglichft geringe Unlagetoften antommt. Wird aber ein großes Geblafe burch eine Dampfmafchine bewegt, wie g. B. bas für bie Sohöfen ber Laurahutte in Dberfchleffen, fo muffen große feststehenbe Beblafecylinder von bedeuten= ber Sohe und Beite angewendet und biefelben muffen mit bem Dampfenlinder burch einen Balancier und Storch= schnabel verbunden werden. Durch Dampfmaschinen betriebene Geblafe werden jest um so häufiger angewendet, da beren Reffel ohne weitere Roften, burch bie entweichende Sipe ber Sohöfen, Frischfeuer und Flammofen gefeuert werben fonnen. Dies macht bie Buttenanlagen bei weitem weniger abhängig von ben Baffergefallen und ift ein großer Vortheil. ein Geblafe burch eine Dampfmaschine bewegt, fo wendet man ftete nur einen Chlinder an, weil auf biefe Beife ber Mechanismus ber einfachfte ift.

Die Windleitungen können in hölzernen Lutten ober Röhren, ober in metallenen Röhren bestehen. Da die Windleitungen oft unterirdisch ober in andern schwer zukommlichen Raumen geführt werden muffen,

Schauplas, 161. Bb.

und ihr beständiges Luftbichtsein von größter Bich= tigfeit ift, bedient man fich felbst bei holzernen, und umsomehr bei eifernen Geblafen, fast ohne Ausnahme ber metallenen Rohren. Uebrigens ift bie Berftellung ber hölzernen Leitungen, wenn man fich aus befon= bern Urfachen berfelben bedienen will, fo einfach, baß wir hier nicht nothig haben babei ju verweilen, fonbern unfere Betrachtungen auf bie metallenen be= fchränken können. Much unter ben metallenen Röhren wollen wir bloß auf die gußeisernen näher eingehen, weil biefe es find, die am gewöhnlichsten zur Unmenbung tommen und bem 3wede am besten entsprechen. Röhren von verlothetem und angestrichenem Gifen= blech ober Beigblech, wie jene von Bint ober Blei, werden nur bei fleinern Windführungen getroffen. Die Lange und Richtung ber Windleitung muß fich ftets nach ben Localverhaltniffen richten, bei ihrer Unlage wird man aber ftets befliffen fein die Leitung möglichft furz und ohne edige Brechungen herzustellen, um an Roften zu fparen und wenig Rohrenwiberftand au erhalten. Anders verhalt es sich mit bem Durch= meffer ber Rohren, ber jur Berminberung ber Roften flein, jur Bermeibung bes Rohrenwiberstandes aber groß fein foll. Erfahrungemäßig fann im Allgemei= nen angegeben werben, bag ungefahr eine 16fache Querschnittoflache ber Rohren von ben gesammten Ausströmungsöffnungen ber Dufen bas rechte Mittel amifchen beiben Wegenfagen ift. Die Gifenftarte auß= eiferner Windleitungeröhren findet ihre Grange in der Möglichkeit bes Gießens, ohne zu vielen Ausschuß au erhalten. Rrumme Röhren werden beghalb immer etwas ftarter als gerabe, weite und lange Röhren bider als fleine. Bei geraben Röhren von 6 bis 12 3oll Durchmeffer und 3 bis 6 Fuß Lange ift bie gewöhnlichfte Gifenftarte & bis & Boll, für frumme

Röhren berfelben Große aber 1 bis 3 Boll. Ge icheint indeffen, daß bei fehr dunnen Röhren und ftart gepreßtem Winde, befonbers wenn die Leitung augleich von beträchtlicher Ausbehnung ift, ein mertlicher Windverluft durch die Poren bes Gußeisens eintritt, in welcher Sinficht aber eine große Berfchie= benbeit bei ben verschiedenen Robeisensorten ftattfin= det, die in ihrer Dichtheit fehr verschieden find. Das Berbinden ber einzelnen, felten über 5 ober 6 Fuß langen, Röhrenftude unter einander fann burch Schei= benfrange und Schrauben Fig. 24, ober burch ein= feitig angegoffene Duffenftude Fig. 25 gefchehen. Bei ber ersten Methobe wird man nicht, wie beim Busammenfeben ber Geblafechlinder, bie Roften auf ein glattes Abbreben ber Scheibenfrange aufwenden, und deßhalb muß man nothwendig Ringe von einem weichen Metallbrahte, ober in Fett getränfte Flanell= ober Filgfrange bagwifden legen und bann bie Berbindungeschrauben, meift 4 bis 6 an ber Bahl, recht Bei ber zweiten Methobe beträgt ber fest angieben. ringformige Zwischenraum in ber Muffe 4 bis 1 Boll, welcher mit irgend einem luftbichten Ritte (3. B. aus einem feinen Bulver von ungelofchtem Ralte und Biegeln, ju nahe gleichen Theilen mit frifchem fteirifchen Rafe abgemacht und fogleich angewandt, welcher Ritt augleich auch wafferbicht ift) ober felbst nur mit Bolg= feilen ausgefüllt wird, Die man vor ihrem Gintreiben ebenfalls in einen dunnen Ritt oder Leimwaffer Bezüglich ber Wahl zwischen biesen zwei taucht. Berbindungsarten fann bemerft werben, daß bie er= ftere ben Bortheil gewährt, die Berbindung im ge= wünschten Falle leicht aufzuheben und schnell wieder herzuftellen, und babei fehr fest halt, wogegen die ameite billiger fommt und beffer luftbicht ichließt. Man wird baber an ben verschiedenen Stellen einer und berfelben Windleitung bald bie eine bald die an=

bere Methode anwenden, je nachdem bie Berbindung vtelleicht mehr oder weniger Tragfraft haben foll, und zu erwarten steht, daß sie öfters aufgehoben und

wiederhergestellt werben muß, ober nicht.

Das lette Röhrenftud, die Dufe, wird aus ein= leuchtenben Grunden nach ber Ausströmungsöffnung conifch jufammengezogen. In ben meiften Kallen wird es für ben Bebrauch munichenswerth, wenn nicht no= thig, die Dufe nach allen Richtungen etwas bewegen au konnen, mas am einfachsten baburch erzielt wirb, baß man bie Dufe mit bem vorhergehenden Rohren= ftude burch einen etliche Fuß langen Leberschlauch ver= binbet, und gmar mittelft Schraubenringen, bamit ein Borruden ober Burudziehen ber Dufe bewerfftelligt merben fann. Menn aber ber vom Geblafe fommenbe Wind erhipt wird, bevor er gur Dufe gelangt, bann find bie lebernen Rohrenschläuche nicht julaffig, fon= bern man muß zu abgebrehten Rugen, wie bei A in Rig. 26. und zu ineinandergestedten ab= und ausge= brehten Röhrenenden, wie bei B, feine Buflucht neh= men, wobei man bie Berlangerung ober Berfützung mit Schraubenbewegung, fiehe bie Figur, ober mit Betriebrabern und vergahnten Stangen einrichtet. Die vorliegende Borrichtung ift für ein Frischfeuer eingerichtet.

Ferner wird es oft nothwendig (und das ift bann stets der Fall, wenn sich die Windleitung in mehrere Zweige vertheilt, mehrere Dusen hat, und man wunscht die Windmenge bei einer oder der andern Duse zu verändern) eine Windsperrung in der Leitung anzubringen, welches durch verschieden geformte Hahne, Bipen oder Schieber bewerfstelligt werden kann. Gienen Windsperrungshahn, um den von einer Seite kommenden Wind beliedig nach zwei Seiten zu verstheilen, oder umgekehrt den von zwei Seiten kommenden Wind in beliedigem Verbältnisse nach einer britz

ten Seite zu leiten, zeigt Fig. 26 bei c. In Fig. 27 ift eine einfache Borrichtung mit zwei halbrunden Schubkolben mn, um den von a kommenden Wind in beliebiger Menge nach den Düsenansäh b und c gelangen zu lassen, wobei bloß die genau abgedrehten Schubktangen durch gut schließende Löcher der hölzgernen Deckplatte d laufen. Damit aber durch das Absperren des Windes von einer Düse, z. B. von c, der andern Düse d nicht mehr Wind zuströmte, so sind diese Schubkolben durchbrochen, und in der Deckplatte befinden sich zwei Dessnungen von der Düsenweite, die mit Reibern f versehen sind, mittelst welchen der Wind in dem Maße ausgelassen werden kann, als er, von einer Düse abgesperrt, der andern zu viel zuströmen möchte, wenn das Wasserrad des Gebläses

in feinem Bange ungeanbert bleibt.

In gewiffer Beziehung muffen zu ben Windlei= tungen auch jene conischen Röhrenstücke gerechnet werben, burch bie ber Wind in ben Berbremungeraum gelangt und die man Formen ober Efeisen benannt hat. Sie find beim Gifenhüttenwesen, ber leich= tern Regulirung wegen, fast immer aus Rupfer ge= fertiat und haben eine mannichfaltige Weftalt, Die wir bei jedem einzelnen Buttenprocesse tennen lernen werben. Die fogenannten Wafferformen bestehen aber auch aus Schmiebe= ober Bußeisen. Die Grunbe, warum bas Egeisen ein von ber Windleitung getrenn= tes Stud fein muß, find hauptfächlich folgende: 1. ber in ben Schmelgraum reichende Theil ber Wind: leitung ift bem Berftopfen und Abbrennen ausgesett, muß baher oft gereinigt, reparirt und erneuert wers ben; 2. jur Beobachtung ber Processe foll man burch bie Windeinströmungeöffnung in den Schmelgraum feben und fühlen konnen; endlich 3. muß einerseits bas Enbstud ber Windleitung, bie Form, fest und luftbicht im Mauerwerte figen, und boch andrerfeits

soll man der Richtung bes Windes oft schnell eine

andere Richtung geben fonnen.

Eine große Mannichfaltigfeit und Ausbehnung haben E Windleitungen in neuester Zeit durch die Anwendung der erhipten Gebläselust erhalten. Die Erhipung wird nämlich dadurch bewirft, daß der Wind vom Gebläse weg in einen beheizten Raum geleitet und daselbst entweder in eisernen Kästen, oder besser in Röhrenleitungen, der Einwirfung der äußern Hipe ausgesetzt und erhipt sofort zur Form geführt wird. Es giebt zwar noch eine andere Methode zur Erhipung der Luft, nach ihrem Ersinder die Cabrolsche genannt, bei welcher die zu erhipende Luft selbst ein Feuer passiren und dadurch theilweise chemisch verändert werden muß; allein ihr Nupen ist selbst bei Hohösen sehr fraglich, und bei Frischseuern dürfte sie kaum jemals versuchsweise zur Anwendung gelangen.

Die Erhipung ber Luft in gußeisernen Raften scheint nur bei fleinen Keuern, g. B. bei ben gewöhn= lichen Schmiebefeuern, gang zu entsprechen, Dieselben auch bie und ba bei Frischseuern mit gutem Erfolg in Unwendung gebracht wurden. In der Befenheit bestehen biese Raftenapparate aus einem ober mehreren in Berbindung gebrachten Raften von man= nichfaltiger Gestalt, Die fich nach ben raumlichen Berhaltniffen richten muß. In ihrem Innern erhalten fie mehrere Zwischenwände, burch welche ber eingeleitete Wind gezwungen wird, sich verschieden hin= und her= aufchlängeln, bis er jum Abführungerohre und fofort jur Dufe gelangt. Durch biefes Sin- und Berichlangeln nabert fich ber Raftenapparat einem Rohren= apparate, indem die einzelnen Abtheilungen als Röhren zu betrachten find, bei benen aber nur auf einzelnen Seiten, auf jenen namlich, Die eine Außenseite bes Raftens bilden, eine Erhipung ftattfindet, während Die Röhren ringeum von ber Klamme bespult und bieferwegen besser erhipt werben. Einen solchen Kastensapparat für kleine Feuer, ber unmittelbar die Wand bes Feuers in der Gegend der Form bildet, zeigt Fig. 28, Taf. II. Die Abtheilungswände, wie die äußern Ränder sind mit der einen Hälfte des Kastens aus Einem gegossen, während die zweite Hälfte nur in einem Deckel besteht, der aufgeschraubt den ganzen Kasten fertig macht. A bezeichnet die Dessnung, durch die der zu erhisende Wind einströmt, durch B gelangt der erhiste Wind aus dem Apparate, und C ist eine conische, mit Seitenwänden versehene Durchbrechung des Kastens, in welche das Eseisen zu siehen kömmt.

Die Röhrenapparate haben eine große Mannich= faltigfeit, laffen fich aber alle auf zwei Sauptarten gurudführen. Beiben Arten liegt die Abficht gu Grunde, bem burchftreichenden Winde burch eine permehrte Röhrenflache viel Gelegenheit jur Aufnahme Barme gu geben. Die eine Urt erreicht ihren 3med baburd, baß bie in gleicher Beite fortgepflangte Binb= leitung im beheizten Erhipungeraume mehrfach ge= folangelt und fo verlangert wird; Die andere Urt aber baburch, baß bie Communication zwischen ber in ben Erhitungeraum eintretenden und ber aus bemfelben tretenden Rohre burch mehrere enge, und gwar ber ungehinderten Ausbehnung wegen bogenformig ge= frummte, Rohren hergestellt wird. Rach localen Ber= haltniffen und ber freciellen Ausführung fann balb bie eine, bald bie andere Art ale bie vorzügliche ericheinen. Im Gangen burften jeboch bie Apparate ber zweiten Urt, welche bei ben Sochöfen in Schott= land und England allgemein gebrauchlich und barnach bie ichottisch en Apparate benannt find, ben Bor= aug verdienen, weil fie bei gleicher Erhipung viel meniger Röhrenwiderstand verurfachen, welcher bei ben Apparaten ber erften Art, ben fogenannten Baf= feralfinger Apparaten, fehr bedeutend werben fann.

Uebrigens wendet man, hauptsächlich auch bei ben Frischfeuern, boch gern die Wasseralfinger Apparate an, weil sie sich oft viel einfacher anbringen lassen.

Die Zeichnungen Fig. 31, 32 und 33, Taf. III, zeigen einen Apparat, welcher fich als fehr zwedmäßig bewährt hat und ber zuerst in Wasseralfingen in Würt= temberg in Anwendung gefommen ift, um ben Wind burch die Gichtstamme zu erhipen. Die Fig. 31 und 32 find Querdurchschnitte ber Apparate und Kig. 33 ift ein Grundriß; Rig. 34 zeigt eine von ben Röhren in größerm Dagftabe. Der Dfen enthält 16 Röhren, bie einander gang gleich und ahnlich und wie Fig. 34 gestaltet find. Zwei benachbarte gerade Röhren find burch eine halbfreisformig gefrummte, Z, Fig. 31 und Rig. 34 mit einander verbunden. 3wischen ben weitern Enden ber geraben Rohren und ben Rrummungen bleibt ein Zwischenraum, ber mit Ritt aus Gifenfeilspänen, fettem Thon und Essig ausgefüllt wirb. Much werben die geraden und frummen Röhren noch burch Drudichrauben z, Fig. 34, jufammengehalten; Dieselbe Wirfung haben brei fleine, eiferne Reile. Der horizontale Durchschnitt, Fig. 33, stellt die unterste Röhrenreihe, welche mit ben Rummern 1, 8, 9 und 16 bezeichnet ift, bar; Die über Dr. 1 fenfrecht lie= genden Röhren Rr. 2, 3, 4 bilben die erfte fenfrechte Reihe, die am entfernteften von der Gichtöffnung liegt. Die zweite fentrechte Reihe besteht, von Dben nach Unten, aus ben Nummern 5, 6, 7 und 8, die britte, von unten ab, aus ben Nummern 9, 10, 11 und 12, und endlich bie vierte, von oben ab aus ben Nummern 13, 14, 15 und 16. — Die falte Be= blafeluft ftromt mittelft ber Robre D von bem Beblafe in die in bem Ofen liegenden Röhren, burch= giebt alle 16 und ftromt burch E wieber heraus, um mittelft einer zweiten, langen, an ber Rauchmauer bes Sohofens entlang gehenden Röhre in die Kormen

geführt zu werben, welche, wie gewöhnlich beim Bestriebe mit erhipter Luft, fogenannte Wafferformen find. — Alle nicht im Dfen liegenden Röhrenver= bindungen find burch Rander und Schrauben bewerfftelligt worden; zwischen ben anliegenden Randern zweier Röhren liegen fupferne Scheiben, wodurch man eine unschmelgbare Dichtigfeit erlangt. Die vom Dfen nach ben Formen führende Rohre ift mit einem qua= bratischen Breterfaften umgeben, und ber gwischen beis ben bleibende Raum wird mit ichlechten Barmeleitern ausgefüllt. - Der Dien ift vieredig und besteht aus vier Mauern, von benen bie an ber Gicht liegenbe st (Fig. 33) und die entgegengesette uv einfach, bie beiben Seitenmauern aber boppelt finb. zwischen ben Doppelmauern xx' und yy' befindlichen Raume nehmen bie gebogenen Berbindungeröhren auf, bie man mit Biegelsteinstücken und andern fchlechten Barmeleitern umgiebt. Die innern Mauern x und y enthalten gußeiferne Trageplatten ii und i'i', auf benen bie geraden Röhren liegen. Oben ift der Ofen mit einer gußeisernen Platte kk' verschloffen, und barüber her liegt eine nicht ftarte Schicht von Biegelfteinen. Der Dedel ift mit zwei Deffnungen verfeben, von benen die eine I bagu bient, ben obern Theil bes Ofens ju reinigen, die andere, gh, aber bie Effe und baber mit einem Regifter verfeben ift, welches mittelft ber Stange rq und bes Bebels pq bewegt wird. In ber ber Bichtöffnung entgegenge= festen Mauer uv (Fig. 32 und 33) find auch vier Deffnungen m angebracht, welche burch Schieber verschloffen werden, und bie, sowie die obere Deffnung 1, bagu bienen, bas Fluggeftubbe, welches burch ben Luftzug aus bem Sohofen auf bie Rohren geführt wird und welches bie Erhipung hindert, fortguschaffen. Endlich ift an bem Boben bes Dfens bie Deffnung of vorhanden, welche die Gichtflamme aus bem Sohofen d in jenen leitet. nn' (Fig. 33) find Schieber, welche bazu bienen, die Gichtflamme ganzlich von dem Ofen abzuschließen, oder ihren Butritt zu vermindern. Reben benselben kann auch zu gleicher Zeit die zur Berbrennung ber Hohofengase erforderliche atmosphä-

rifche Luft einströmen.

In ben Zeichnungen Fig. 35 bis 38, Taf. III., ift ein Winderhitzungsapparat mit besonderer Keuerung von fehr zwedmäßiger Conftruction bargeftellt, wie fie bei englischen und oberschlesischen Coafshob= öfen angewendet werden, bei benen die Gichtflamme nicht hinreicht, um ben Apparat zu feuern und ort= liche Hinderniffe auch bas Aufstellen des Apparats auf ber Bicht nicht vortheilhaft machen. Dan bewirft Die Feuerung solcher Apparate gewöhnlich burch bie wohlfeilen ober oft werthlofen Staubkohlen, ober burch Torf 2c. - Kig. 35 ist ein Duer=, Kig. 36 ein gan= gendurchschnitt, Fig. 37 ein Grundriß und Fig. 38 eine Abbildung einzelner Theile. Der Apparat befteht aus zwei weitern Rohren ac und a'c' und aus neun engern b, bie heberartig gebogen find und fent= recht in ben mit furgen d versehenen weitern Röhren ac und a'c' ftehen, welche lettere in Fig. 38 im Langenaufriß und im Querschnitt besonders und nach größerem Maßstab bargestellt ift. Diefes Sustem von Röhren ift in einem vieredigen Dfen befindlich. bie Erfahrung bewiesen hat, baß die Tugen ber Rob= ren am meisten leiben, fo hat man ben Apparat fo eingerichtet, daß die Berbindungen ber großen Röhren mn ganglich außerhalb bes Dfens liegen, und baß bie ber fleinen mit ben großen burch eine Mauer von feuerfesten Ziegeln, bie burch bie gange Lange bes Dfens geht, gegen bie Orybation geschütt find. Klamme gelangt burch gh, welche fo lang als ber gange Dfen ift, von bem Beerbe in benfelben, ver= breitet fich zwischen ben Röhren, umspielt fie von allen Seiten und gelangt mittelst der Deffnungen o,o,o in die Esse. — Derselbe Apparat, dessen Einrichtung sehr zwedmäßig ist und dessen Resultate sehr gut sind, ist auch z. B. in Oberschlessen auf der Gicht von Hohösen angebracht, indem der Dsen neben der Gicht von Hohösen ausgefangen und, wie bei dem Wasseralfinger Apparat, durch einen Caual in den Apparat geführt werden, indem auch atmosphärische Luft in denselben einströmt. — Weit weniger zwedmäßig sind ähnliche Apparate mit halbsreißsörmig gebogenen Röhren, die entweder in besondern Desen, oder über der Gichtsössung liegen. Letztere erschweren das Ausgeden, und wenn eine Röhre undicht wird, so kann man nicht gut zu derselben gelangen und Reparaturen vors

nebmen.

Die Berbindung ber einzelnen Röhren jum gan= gen Apparate geschieht am besten burch bie Duffenverbindung. Die Ausfüllung bes Raumes zwischen Muffe und Rohre muß hierbei aber mit einem feuer= festen Ritte geschehen. Ginen haltbaren Ritt biefer Gattung erhalt man, wenn 7 Bolumtheile feine Gi= fenfpane mit 2 Bolumtheilen fettem, feuerfestem Thonpulver gemengt, mit einem ftarten Effig ju feftem Teige angemacht und fogleich verwendet werden; man muß biefen Ritt jedoch mit einem paffenben Stofel von Gifen recht fest einstoßen und schlagen. ber gerftorenben Ginwirfung bes Keuers ift es auch nöthig, die Dauer berjenigen Röhren, welche von ben Flammen umfpielt werben, burch eine größere Gifenftarte von mindeftens 1 Boll ju verlangern; und von Wichtigkeit ift es, die Anordnung bes Apparats und Erhipungeraumes fo ju treffen, bag bie Rohren nirgende von einer gepreßten Flamme ober Stichflamme getroffen werben, weil biefe am meiften gerftorend, orndirend einwirft.

Die Erhitung ber Apparate jeder Art geschicht bei ben Frisch= und Ausheizseuern immer und bei ben Holzfohlenhohöfen fast immer burch bie entweichenbe Klamme bes Feuers felbit, burch bie verlorengebenbe, entweichenbe ober Ueberhite, wie man ju fagen pflegt. Wird bie Ueberhipe ju feinem andern 3mede ale jur Erhibung ber Luft verwendet, fo ift bas Anbringen bes Erhitungsapparates fehr einfach und leicht. Frischfeuern genügt es in biefem Kalle, wenn man Die Windleitungeröhren über bem Feuer burch bas Mauerwerf hereintreten und bann langs bem Mauer= werke etlichemal auf und ab, ober hin und ber schlan= geln, ober beibes zugleich machen läßt und bann wieder burch bas Mauerwerf gurud gur Form führt. Wefentlich trägt jur Bermehrung ber Erhitung in biesem Falle jedoch bei, wenn man die geschlängelten Röhren nicht frei in der großen Effe läßt, sondern fie mit einem Mantel umfaßt, der die lleberhipe beffer aufammenhalt. Solder Ginrichtungen bestehen jest Gewöhnlich benutt man bie lleberhipe ber Frisch= und Ausheiz= oder Wärmefeuer aber nicht bloß zur Erhitung ber Luft, fondern auch zum Vorwarmen bes Robeisens, ber Maffeln, Rolben, Baggeln und andern Materialeifens, ju welchem Enbe Die foge= nannten Vorwarmheerde, b. b. burch lleberhipe be= beigte Klammenofen, angebracht werben. In biefem Kalle wird bas Anbringen bes Apparates jur Luft= erhitung etwas umftandlicher, wie wir weiter unten bei bem Seerbfrifden feben werben ).

<sup>\*)</sup> Wie verweisen auf folgende Berte: Abbilbungen ber vorzüglichsten Apparate zur Erwarmung ber Geblaseluft auf ben huttenwerken in Deutschland, England, Frankreich, Schweden und ber Schweiz. Aus bem Rachlasse bes herrn v. herber, herausgegeben mit Brenbel, Reich, Binkster und Merbach. Freiberg 1840. — Merbach, bie Uns

Gleichförmige Ausströmung bes Binbes aus ben Geblafen.

Alle Balgen= und Kolbengebläse geben nur einen periodischen und ungleichsörmigen Wind. Durch Berbindung mehrerer einzelner Gebläsevorrichtungen zu einem gemeinschaftlichen Windsammlungskaften wird zwar ein ununterbrochener Windstammlungskaften wird zwar ein ununterbrochener Windstrom erzielt, allein immer noch wird er mehr oder weniger ungleichsörmig sein, besonders bei der Kurbelbewegung, welches eine der häusigsten Bewegungsverrichtungen ist. Um nun bei diesen Gebläsen einen gleichsörmigen Wind zu erhalten, dienen die Windregulatoren. Eine vollsommene Gleichsörmigkeit wird übrigens auch durch die Beigade der Windregulatoren nicht erreicht, aber doch eine solche, wie sie für hüttenmännische Zwese überzhaupt und insbesondere für das Frischwesen nur immer wünschenswerth sein kann.

Ein Windregulator besteht im Allgemeinen aus einem luftdichten Raume, der mit dem Windsamm-lungsraum oder der Windleitung des Gebläses communicitt und im Stande ist, die periodischen lleberschüsse der Windmenge vom Gebläse in sich auszunehmen und sie in denjenigen Perioden, wo das Gesbläse weniger liefert, wieder abzugeben. Damit der Regulator diese abwechselnde Aufnahme und Abgabe der Windmengendissernzen bewertstelligen könne, mußsich dessen Raum entsprechend vergrößern und verkleinern können, wie das bei Regulatoren mit veräns derlichem Inhalte wirklich geschieht; allein man hat

wendung ber erwarmten Geblafeluft in bem Gebiete ber Destallurgie. Leipzig 1840. — hartmann, über ben Betrieb ber hobofen, Rupolofen 2c. mit erhister Geblafeluft. Bis jest 6 hefte. Quedlindurg und Leipzig 1824—1841.

auch Regulatoren mit unveränderlichem Inhalte. beren Wirfung fich barauf grundet, daß die Luft ein elastisch fluffiger Korper ift, und sie werben um fo beffer eine Ausgleichung bewirfen, je größer ihr un= veranderlicher Inhalt im Berhaltniffe ju ben ftattfinbenben Windbifferengen ift. Daß aber auch bei ben Regulatoren mit veranderlichem Inhalte feine voll= tommene Ausgleichung bezweckt werben fann, liegt in bem zweifachen Umftanbe, baß einmal ftete eine ge= wiffe, eben burch bie Ungleichheiten erzeugte Rraft nothwendig ift, um ben Regulatorraum zu vergrößern ober zu verkleinern, und bann befigt bie Luft boch immer ein gewiffes Beharrungsvermögen, mit ber erbaltenen Geschwindigkeit und Richtung fich fortzubewegen, ohne auf ben Regulator viel Rudficht gu nehmen. In letterer Beziehung wird es von Wich= tiafeit, ben Regulatorraum nicht einseitig, sondern von zwei Seiten mit ber Windleitung fo zu verbinden, baß immer ber gange Luftstrom ben Regulatorraum paffiren muß.

Bei den Regulatoren mit veränderlichem Inhalte kann man unterscheiden: 1. Lederregulatoren, die wir bei den hölzernen Kastengebläsen bereits fennen geslernt haben, indem sie dort unmittelbar Eins mit dem Gebläse selbst sind. 2. Kolbenregulatoren, die ähnslich aussehn wie ein einsach wirkender Kasten oder Cylinder mit seinem Kolben, aber in ungestürzter Lage; sie sind die schlechtesten von allen, sollten deßshald nie angewandt werden, und wir wollen weiter keine Notiz von ihnen nehmen. 3. Wasserregulatoren, welche stets mit der Windleitung in Verbindung gesbracht werden, billig, dauerhaft und gut wirkend, folglich zweckmäßig und unserer nähern Bekanntschaft

werth find.

Fig. 29, Taf. II., zeigt uns einen solchen Wafsferregulator im Durchschnitte, wo a und b die Winds

leitung vorstellen. Er besteht in ber Sauptfache aus zwei Theilen, namlich aus einer aufrechtstehenben Tonne c mit boppelten cylindrifchen Seitenwanden ce' und dd', und einer umgefturgten Tonne e, welche fich in bem ringformigen, mit Baffer gefüllten Raume amifchen ben beiben cylindrifchen Seitenwanden ber aufrecht ftebenben Tonne frei bewegen fann. Mit ber untern ober aufrecht ftebenben Tonne, und awar mit bem mittlern, colindrischen Raume berfelben, ift die Bindleis tung in Berbindung gefest, wobei man noch eine Scheibewand k einseten fann, damit aller Wind gezwungen werde, ben Raum ber obern Tonne e ju burchlaufen. Wie nun ber vom Geblafe burch a fommenbe und bei b weiter ftromenbe Wind zugleich ben innern Raum erfüllt, muß er auf ben Boben ber obern Tonne e und ben Bafferspiegel bei m mit feiner Spanntraft bruden; baburch wird ber Bafferspiegel bei m finten, und auf ber außern Seite bei c fteigen, bis ber fentrechte Sohenunterschied von m bis c gleich ift ber Windpreffung, burch eine Bafferfaule gemeffen; und wenn ber Luftbrud auf bem gangen Boben ber Tonne e größer wird, als bas Gewicht biefer Tonne ift, muß die Tonne in die Sohe gehoben, ber Raum alfo vergrößert werden. Die bergestalt bloß vom Luftbrud getragene Tonne e wird natürlich bei jeder Abnahme bes Luftbrudes fogleich nieberfinten, ben Raum verfleinern, bei jeder weitern Bunghme bes Luftbrudes aber ftete wieder in die Bobe fteigen, ben Raum vergrößern und baburch bie gewünschte Regulirung bes Windstromes bezweden fonnen. Go lange bie Spannung bes Windes nicht groß genug ift, Tonne e zu heben, haben wir einen Regulator mit unveranderlichem Inhalte vor und, ber nur bann eine merfbare Musgleichung bezwedt, wenn er von beträcht= lichem Inhalte ift. Wurde bagegen bie Spannung ber Luft anhaltend fo groß, daß die Tonne e immer mehr gehoben wurde, jo mußte fie endlich herausge=

worfen werben, und wenn bem vorgebeugt mare, mußte ber Wind endlich burch bas Baffer entweichen. welches aber theilweise mit herausgeworfen wurde. Man muß bemnach ber Tonne e, burch Beschwerung bes Bobens, ein folches Gewicht ertheilen, wie es ber beabsichtigten Windpreffung entspricht. Rachdem man aber bei ben Frischfeuern, wie wir fpater fennen lernen werben, in ben verschiebenen Stabien bes Bros ceffes eine verschiedene Windpreffung braucht, und es zu umftandlich fein wurde, wollte man barnach auch jebesmal bie Beschwerung bes Regulators abanbern, fo muß man fich auf einem ber folgenden zwei Wege behelfen. Sat man nur ein Frifch= ober Ausheig= Feuer im Betriebe, ober find zwar mehrere gleichzeitig im Bange, bei benen jeboch bie verschiedenen Berioben bes Processes gewöhnlich gleichzeitig fortschreiten, mithin bie Bermehrung ober Berminderung ber Bind= preffung ebenfalls nahe gleichzeitig erforberlich wirb, fo mache man die bewegliche Tonne ziemlich groß, bamit auch ohne bas Spiel berfelben eine leibliche Windausgleichung ftattfinde; ferner befchwert man Die bewegliche Tonne mit einer folden Laft, daß fie ungefahr bei 12 bis 15 Boll Wafferfaule, ber gewöhnlichen ichwächern Windpreffung, ju fpielen an= fängt; weiter hange man in ber halben Spielhobe ber Tonne ein Baar gleichvertheilte Beschwerplatten auf, burch beren Mitnahme beim Aufsteigen ber Tonne bie Breffung beiläufig auf 24 Boll Bafferfaule, ber gewöhnlichen ftarfern Preffung, fleigt; und endlich bringe man queruber einen festen Balten in folder Bobe an, bag beim Unftogen ber beweglichen Tonne an diefen ber Sobenunterschied in ben Wafferspiegeln m und c ber außern Tonne noch bei 40 Boll betra= gen fann. Bei einer folden Ginrichtung bes Regulatore fann ber Arbeiter jebe gewünschte Windpref= fung, gang in ber Art, wie bei ben holgernen Balgen.

burch bie Schütenstange bes Geblaferabes ju Stanbe bringen, ohne auf fonst etwas Rudsicht zu nehmen, und jugleich wird die Bewegung des Geblafes bie geringfte Waffermenge in Aufpruch nehmen. Sind hingegen mehrere Feuer von ein und demfelben Beblafe mit Wind zu verforgen, von benen balb bas eine, bald bas andere die hochfte ober niedrigfte Bind= preffung erhalten foll, fo muß man ben Regulator ein für allemal mit jener Belaftung versehen, die der größten Windpreffung entspricht, und es genügt ba= bei, bem Regulatorfpiel eine folche Große ju geben, daß fie wenigstens bem halben Inhalte bes Geblafe= cylinders gleichkommt; bestehet bas Geblafe aus meh= reren Cylindern, fo reicht diefe Regulatorgröße um fo beffer aus; übrigens wird aber für jeden Kall bie Ausgleichung um fo vollkommener fein, je größer ber Regulator ift, je weniger feine Bewegung betragen muß, um eine bestimmte Windmenge aufzunehmen ober abzugeben. Sierbei wird nothwendig jedes Keuer ben Wind mit berjenigen Preffung erhalten, die ber Beschwerung bes Regulators entspricht, so lange bie Communicationsöffnung bei ber Windsperrungsvorrich= tung, bie fich vor jeder Dufe befinden muß, nicht fleis ner ift, als die Dufenöffnung felbst; wird biefe Com= municationsöffnung aber fleiner als die Dufenöffnung, bann wird zwar hinter ber Windsperre noch die volle Bindpreffung, bei ber Dufe hingegen eine in dem Berhaltniß geringere herrschen, in welchem besagte Communicationsöffnung fleiner als bie Dufenöffnung Durch bie Windsperrungevorrichtung hat man bemnach bas einfachste Mittel, ben Wind jedem Dfen ober Feuer mit ber gewünschten Starte guftromen gu laffen, und man braucht bloß burch einfache Merfmale an bem Schieber ober Sahn ber Windsperre verfuchs= mäßig bie verschiedenen Grade der Windpreffung zu bezeichnen, um febesmal schnell die gewünschte Pref-Schauplas, 161. 28b.

fung ju treffen. Damit aber bei biefer Ginrichtung. burch Berminberung ber Bindmenge bei einem Reuer. ben andern nicht um fo mehr Wind jugeführt murbe, fann man fich entweder ber mit Sulfe von gig. 27 erflarten Borrichtung bebienen, ober, mas bei bem Gebrauche eines in Rebe ftehenben Regulators zwed= mäßiger ift, man bringt im Oberboben ber bewea= lichen Tonne e, Fig. 29, ein Auslagventil g an, welches fich von felbft öffnet, wie die Tonne eine ge= wiffe Sohe überfchreitet, und ebenfo fich wieder felbit fcbließt, wenn die Tonne tiefer finft. Daburch wird augleich ein zu hohes Seben ber Tonne, ober eine irgendwie gefährliche Windpreffung verhindert, weß= halb biefes Bentil auch Sicherheitsventil genannt Die Luft, welche beim Deffnen bes Bentils g entweicht, verurfacht ein lautes Bifchen; ift biefes bemnach anhaltend, fo beweif't es einen unnothia fcnellen Bang bes Beblafes, ber burch bie Schubens ftange bes Geblaferabes ermäßigt werben fann; um= gefehrt fündigt bas Aufftogen ber beweglichen Tonne e am Boben einen ju langfamen Bang bes Geblafe= rabes an, bem gleichfalls burch bie Wafferfcute ab= geholfen werben muß. - Offenbar ift ber lettgenannte Beg jur Regulirung ber Windmenge für jedes Feuer ober jeden Dfen ber volltommenere und verdient in allen jenen Fallen ben Borgug, wo mehrere Reuer von einem Geblafe aus mit Bind verforgt werben, ungeachtet ein fleiner Effectverluft bes Geblafes babei unpermeiblich ift.

Die außere Tonne bes Regulators mit ben zwei Seitenwänden kann, zur Berminderung der Rosten, ganz gut von Dauben mit Eisenreisen gebunden hersgestellt und allenfalls mit Delfarbe überstrichen wers den; durch das beständige Gefülltsein mit Wasser hat man von ihrer Wasserlässigseit nicht viel zu besorgen. Die innere oder bewegliche Tonne dagegen soll we-

nigftens fo weit, als fie aus bem Baffer bes Regulators steigt, von Eisenblech und ber Oberboben berfelben am beften von Gugeifen angefertigt merben, weil man bei Sols burch bas unvermeibliche Schwinden beffelben immer mehr ober weniger einem Bindverlufte ausgesett ift; ober man fann biefe Tonne awar ebenfalls von Solz anfertigen, aber von Außen mit einem luftbichten Blechüberzuge versehen, so weit biefelbe aus bem Baffer zu fteben tommt. Bei ber lettern Ginrichtung erlangt man ben Bortheil, baß biefe Tonne bei ihrem Beraussteigen aus bem Baffer beträchtlich an Gegendrud junimmt, gleichsam schwerer wird, wodurch bas häufige Deffnen bes Sicherheits= ventils g und ber bamit verbundene Windverluft leich= ter zu vermeiben find, als bei ben gang von Gifenblech gefertigten Tonnen. Damit die bewegliche Tonne e in ihrer Bewegung Sicherheit erhalte, muß fie mit einer Leitung verfehen fein. Bu biefem Ende ift außer= balb am Oberboden die abgedrehte Leitstange f befeftigt, welche in ber an einem Querftude ober feit= wartigen Balten befestigten Sulfe h auf= und ab= gleitet, und um ju verhindern, daß die Tonne bei ihrer Bewegung zwischen ben beiden Banden der aufrecht= stehenden Tonne hin und her schwanke, kann man biefelbe auf ihrer innern und außern Seitenfläche mit lothrechten Leiften ober einem andern ähnlichen Mittel perfehen, woburch bas Schwanken verhindert wird.

Das Sicherheitsventil kann zwar ein Mappenventil sein, gewöhnlicher aber wendet man dazu ein sogenanntes Regelventil an, das aus einem conischen Zapfen mit einem vorstehenden Achsenstäden besteht und die ebenfalls conische Deffnung von Innen nach Außen schließt. Das Achsenstäden gleitet in der Hülfe eines Bügels und ist oberhalb mit einem zweiarmigen Hebel versehen, welcher dasselbe durch ein Gegengewicht beständig in die Höhe zieht, folglich den Bentil geschlossen erhält. Wie aber bieses Stabden mit seinem vorstehenden Ende an einen Arm stößt, der in gewisser Höhe befestigt ist, muß das Gegengewicht des genannten Hebels nachgeben, das Bentil sich öffnen; sinkt die Tonne dagegen wieder so tief, daß das Stadchen den Arm verläßt, so wird das Bentil durch das Gegengewicht wieder geschlossen, wobei natürlich der innere Luftdruck behülslich ist.

Bei bem erörterten Bafferregulator bient bas Baffer nur jum luftbichten Abschluß, jur Lieberung ber beweglichen Tonne, gang in ber Art, wie bies ber Kall ift bei ben fogenannten Baaber' fchen Tonnengeblafen. Es ware beghalb richtiger, murbe man biefen Regulator Regulator mit Bafferliebe= rung nennen, um fo mehr, ba man unter ber Benennung Wafferregulator mit mehr Recht noch eine andere Borrichtung begreift, Die auch aus zwei eini= germaßen ahnlichen Gefagen ober Behaltern befteht. movon bas außere jedoch nur eine einfache Seiten= wand hat, ber Bafferspiegel fich folglich über ben gangen Querschnitt beffelben erftredt und bas innere Gefaß babei unbeweglich ift. Diefe lettern Baffer= regulatoren mit unbeweglichen Gefäßen haben amar auch einen veranderlichen Inhalt, indem die Luft bei vermehrter Breffung einen Theil bes Baffers aus bem innern Raume verbrangt; allein es finbet babei gegen die besprochene Einrichtung ber wefentliche Uns terschied ftatt, bag bie Bergrößerung bes innern Rau= mes lediglich burch bas baraus verbrangte Baffer geschieht, welches aber außerhalb zwischen beiben Befaßen in die Sohe fteigt und baburch in vollem Dage einen größern Gegendrud verurfacht. Soll bemnach bei diesen Regulatoren eine gleiche Regulirung ber Windmenge bezwedt werben, wie bei jenen mit bes weglichem innern Gefaße, fo muß ber Querschnitt um mehrmale größer fein, wodurch fie aber febr fofte spielig und beshalb für kleinere Hüttenwerksanlagen unzwedmäßig werben. Bei ben größern Eisenwerken hat man fie sehr gewöhnlich, weil sie, einmal herges ftellt, wenig Nachsicht und Wartung verursachen, die übrigens bei ben Regulatoren mit bloßer Wasserliebes

rung ebenfalls unbedeutend find.

Die Regulatoren mit unveranderlichem Inhalte. jum Unterschiede ber Bafferregulatoren auch Trod. nenregulatoren genannt, muffen gur Erlangung einer bestimmten Ausgleichung ber Windmenge natürlich von allen ben größten Inhalt erhalten. Sie haben aber bas Gute, baß fie am wenigsten Rachsicht und Bartung nothig maden, und find beghalb fehr gebrauche lich. Schon die Windfammlungefaften und die Windleitungen wirfen mit ihrem Inhalte als Regus lator mit unveranderlichem Inhalte, und find ju bem 3mede bei Geblafen, die feine großen Bindbifferengen geben, wie g. B. bei ben einfach wirfenben Raftengeblas fen mit Bagbalten und Zahnfegmenten, fehr oft volls tommen genügend. Man findet baher, daß viele folche Beblafe, befonders wenn fie ziemlich lange und weite Bindführungen haben, ohne alle anderen Regulato: ren einen fo gleichformigen Bind geben, baß menige ftens für die Erfolge bei einem Frifchfeuer nichts gu wunfchen übrig bleibt, und gewiß fonnte bei mehreren folden Geblafen ber angebrachte Leberregulator mit öftern Reparaturen und feiner gewöhnlichen Bindlaffigfeit gang zwedmäßig in Erfparung gebracht werben. - Bei ben machtigen Geblafen ber Coafs= bobofen find gewöhnlich fugelformige Regulatoren, fogenannte Ballone aus Gifenblech, von fehr bebeutenbem Inhalt angebracht.

ben, immer wird ein mehr ober weniger bebeutenber Effectverluft burch ben schäblichen Raum und burch bie Lieberung flattfinden, und ebenso wird bei bem

besten Regulator und ber besten Binbleitung ein gewisser Windverlust unvermeiblich sein. Man wird daher bei den Düsenöffnungen nie das ganze Windsquantum erhalten, welches dem Duerschnitte und der Hubhöhe des Kolbens bei den Kolbengebläsen entsspricht. Bei den Balgengebläsen ist dieser Windverslust, obgleich sie sozusagen keine Windleitung und keinen eigenen Regulator haben, jedenfalls noch bedeutender, theils des großen schäblichen Raumes, theils

ber schlechten Lieberung wegen.

Man fann burchschnittlich annehmen, daß bei einem neu hergestellten Cylindergeblafe und nabe ebenfo bei einem mit Graphitirung neu gefertigten Raften= geblafe, und bei guten, gußeifernen Bindleitungerohren mit einem burch Baffer gelieberten Regulator, einige achtzig Procent besjenigen Windquantums bei ben Dufenöffnungen erhalten werben, welches ber Rolbenbewegung entspricht. Bei icon langere Beit im Gebrauche ftebenben Geblafen ber Art barf man aber burchschnittlich nicht mehr als 75 Brocent rech= Bei ben Raftengeblafen ohne Graphitirung und mit Leiftenliederung fann man für Gewöhnlich nur 55 bis 60 Procent annehmen. Auf Diefen Bind= verluft muß man bei Berechnungen fur Geblafeanla= gen ftete Rudficht nehmen, benn er ift als unper= meiblich zu betrachten. Fur fcblecht erhaltene Be= blafe läßt fich gar fein Berhaltniß bes Berluftes an= geben, benn ba fann ber Effect nabe bis Rull berab= finten, und es geht biefem elenben Buftanbe gewöhn= lich fehr rafch entgegen, wenn bas Geblafe einmal anfangt ichabhaft zu werben und bie nothigen Reparaturen nicht balb vorgenommen werben.

Es ist baher von Wichtigkeit, bei jedem Gebläfe in gewiffen Zeitabschnitten eine Untersuchung bes Bindverluftes vorzunehmen, indem man bas Windquantum, welches bei ben Dufen erhalten wird, mit bem Inhalte und ber Angahl ber Kolbenwechslungen vergleicht. Zeigt fich bei biefer Bergleichung ein gro-Berer Windverluft als ber unvermeidliche, fo muß ber Quelle beffelben fogleich nachgeforscht werben, indem man ber Reihe nach die Rolbenliederung, die Bentile, ben Regulator und endlich die Windleitung unterfucht, bis die windlaffige Stelle ermittelt ift und ber geeigneten Reparatur unterzogen werben fann. Der: lei Untersuchungen find bei einem Sammerwerte befonders Connabends, ober an einem andern Feierabend am besten vorzunehmen, bamit die nöthige Revaratur, wenn anders möglich, am Feierabend felbft vorgenommen werben fann, wo ohnedies alle Reuer im Stillstande find. Wie die einzelnen Reparaturen vorzunehmen find, ergiebt fich unmittelbar aus ber Beschaffenheit berselben und ber Ginrichtung bes Beblafes. Bei ber Lieberung tann eine ftarfere Gvannung, ein Auswechseln ober Hinzugeben von einzelnen Bestandtheilen, ober eine neue Graphitirung nöthig fein; bei ben Bentilen ift vielleicht eine neue Beleaung bes Anschlages, ein neues Charnier, ober ein neues Bentil felbit erforderlich; ber Regulator erbeischt vielleicht ein theilweises Ausfliden, Berftopfen, Ritten; ebenfo bie Windleitungen vielleicht eine Erneuerung ber luftbichten Verbindung bei ben einzelnen Röhrenftuden u. f. w. Rebst biefem tann es beim ... Geblafe auch in dem Gehwerte fehlen, indem einzelne Lager, Bapfen, Bahne und bergleichen ichon zu fehr ausgelaufen ober loder geworden find, was fich burch eine flogende ober sonft unruhige Bewegung, ober burch einen veränderten Kolbenhub zu erkennen geben wird. 3m Bangen find bie Reparaturen ber Geblafe, verglichen mit jenen bei ben Sammerschlägen, febr felten.

Benn von ber Gefdwindigfeit und Menge bes Bindes bei Geblafen bie Rebe ift, verfteht man bar-

unter immer jene Geschwindigkeit, mit der die Luft aus ben Dusen stromt, und jene Menge, die aus ben Dusenöffnungen gelangt; denn nur dieser Wind ift der wirksame.

Die Geschwindigseit, mit welcher die Luft bei der Düsenmundung entweicht, hängt ganz von der Spannung und Temperatur derselben ab. Kennt man die Spannung und Temperatur der Luft vor der Düsenmundung, so kann dann die Geschwindigseit, mit der sie entweicht, berechnet werden. Um die Spannung oder Pressung des Windes zu sinden, dient das Manometer, der Windmesszu sinden, dem man eine sehr verschiedene Ginrichtung geben kann. Die Abbildung, Fig. 30, Tas. III., zeigt einen der einsachsten und entsprechendsten Windmesser, den man sich im Rothfalle leicht selbst ansertigen kann.

Er besteht in einer gewöhnlichen cylindrifchen Glasrohre, beren innere Beite 2 ober 3 Linien Durch= meffer hat, und bie in ber Richtung von afce, ober a'foe abgebogen, an ben Enben a ober a' mit einem angeschobenen Rorfpfropfe verseben, ober nur mit in Leimwaffer getranften Binbfaben umwunben, in ein entsprechendes Futteral ober Behause gebracht, mit einer Scala mn verfeben und endlich von e aus mit einer Fluffigfeit, bis bd ungefahr, gefüllt wirb. bem conischen Bapfen a ober a' wird ber Windmeffer in eine entsprechenbe Deffnung ber Windleitung fo gestedt, bag bie Schenfel of und co, folglich auch bie Scala mn in lothrechte Lage fommt. Streng genommen, foll ber Windmeffer immer bort aufgestedt werben, wo fich bie conische Dufe mit ben cylindris ichen Windleitungeröhren vereinigt. Wie nun ber von a ober a' tommenbe Wind auf ben Fluffigfeits= Spiegel bei d brudt, welcher Drud bem bes Winbes in ber Windleitung gleich fein wird, fo muß bie eins gefüllte Aluffigfeit in d finten, in b aber fleigen, und

die Differeng ber Sohe zwischen beiden Spiegeln giebt bie Drudfaule von ber eingefüllten Fluffigfeit unmits telbar an und fann auf ber Scala abgelesen wer: ben. Bei ben Berechnungen pflegt man bie Baffers faule als Mag bes Drudes ju Grunde ju legen; wollte man aber wirklich Waffer jur Füllung bes Windmeffers anwenden (wie es bisweilen geschieht), um ber Scala unmittelbar bie Gintheilung nach bem landedüblichen Maße zu geben, fo mußte man fehr lange Glasröhren anwenden, die unbequem und fehr gebrechlich find. Man bedient fich baber zur Füllung bes Windmeffers am öfterften bes Quedfilbers, und um babei bennoch unmittelbar die Sohe einer entspre= denden Wafferfaule abzulefen, braucht man bloß die Eintheilung ber Scala um 13.59, bas fpec. Bewicht bes Quedfilbers, ju verjungen; oft aber lagt man auf ber Scala bas natürliche Mas und lieft bie Drudhohe in einer Quedfilberfaule ab.

Da aber bie Windpressung ungleich schwankend ift, so wird bas Ablesen bes mittleren Standes burch bas beständige Schwanken bes Quedfilbers schwierig, und beghalb ift es gut, bei c einen durchbohrten Sahn anzubringen, mittelft beffen man die Communication awischen beiben Schenkeln reguliren fann. Man barf bann bloß ben Sahn auf eine fleine Communication ju breben, fo hort bas Schwanten beinahe auf, in= bem bas Quedfilber auf einem mittleren Stande beinahe ruhig ftehen bleibt. Ift diese Sahnvorrichtung ober eine ähnliche nicht vorhanden, so werden die Schwanfungen bes Quedfilbers vermöge bes Träg= heitsmomentes, ber Schwungfraft, immer größer ausfallen, als die Ungleichheiten bes Windes wirklich find. Da es aber oft wünschenswerth ift, die wirklichen Schwankungen bes Windes zu erfahren, fo wurde es bloß nothig sein, daß man die eben er= wahnte Sahnvorrichtung anbringt und die Communi=

cationsöffnung gerade auf die Größe stellt, daß die Schwankungen des Quecksilbers denen des Windes entsprechend ausfallen. Bei welcher Größe der Communicationsöffnung diese Gleichheit der Schwankungen eintritt, muß durch die Erfahrung ausgemittelt werben; bei den gewöhnlichen Windmessern scheint übrigens diese Größe zwischen z die der ganzen Quersschnittsgröße der Röhre zu liegen. Will man einen solchen Windmesser für Reisen zum Mitnehmen einrichten, so bringt man bei o noch eine Deckelschraube an und sperrt die Quecksilbersüllung dann zwischen c und o ein, damit sie nicht schlagen und nicht ausssließen könne.

Sowie mit Hulfe bes Manometers idie Spannung der Luft unmittelbar erhalten wird, erfährt man auch die Temperatur des Windes unmittelbar durch bas Einbringen eines Thermometers in die Windleistung vor den Dusen. Wenn aber mit kalter Luft geblasen wird, es mag nun im Winter oder Sommer sein, pflegt man auf die Temperatur keine Rudflicht zu nehmen, weil die diesfälligen Differenzen von kleinerem Einflusse sind, als andere Dinge, die man bei der Berechnung nie mit voller Sicherheit in An-

folag bringen fann.

Die üblichste Formel jur Bestimmung ber Ausfluggeschwindigkeit bes Windes bei ben Dufen ift:

$$\mathbf{c} = 2 \sqrt{\mathbf{gh} \triangle [1 + 6(\mathbf{t} + \mathbf{t}')] \frac{\mathbf{H}}{\mathbf{H} + \mathbf{h}} \dots 1^{\circ})}.$$

wobei g ber Fallraum in ber ersten Secunde = 15.5, h bie Waffersaulenhöhe bes Windmeffers in Fußen,

<sup>\*)</sup> Die Ableitung biefer wie ber nachfolgenden Formel ift fo einfach und in fo vielen Buchern enthalten, bag eine Ableitung berfelben hier fehr überfluffig fein durfte. Es ift biefes biefelbe Formel, die auch Rarften in feinem neueften Buche angiebt.

d bas Berhaltniß, um wie vielmal bas Waffer bichter als bie atmosphärische Luft ift, = 800,

b bie Ausbehnung ber Luft in Bolumen bei

1 Grab Réaum. = 0.0047,

t die Windtemperatur vor ber Dufe, und t' bie Temperatur ber Atmosphare in Graben nach Reaum.,

H ber Barometerstand in einer Bafferfaule nach

Fußen ausgebrudt, burchschnittlich = 32.

Bei falter Luft bagegen bebient man fich ber Formel

$$c = 2 \sqrt{gh \triangle \frac{H}{H+h}} = 222.7 \sqrt{h \frac{H}{H+h}}.$$

Sat man fich bie Geschwindigkeit c ber ausftromenden Luft berechnet, und ergiebt fich bie Große ber Dufenöffnung mit A Quabratfuß, fo erhalt man fehr einfach bie per Secunde ausströmende Luftmenge M' = Ac. Allein mit ber fo gefundenen Luftmenge muffen noch zwei Correctionen vorgenommen werben. Einmal ift die ausströmende Luft von ber Dichtigkeit H+h' und muß bemnach, um fie auf die Normalbichtigkeit ber atmosphärischen Luft zu H + hbringen, mit  $\frac{1}{H[1+b(t+t')]}$  multiplicirt werben; und bann erleibet ber Luftstrahl vor ber Dufenmun= bung eine Berengung, welche man annimmt ju u = 0.92(1 - 0.079Demgemäß h). alfo bie wirkliche Luftmenge, welche bei ben Dufen entströmt, M = 0.92 (1-0.079 1/h)

 $Ac\frac{H+h}{H \left[1+0.0047 (t+t')\right]} \dots II$ 

ober wenn man fur o ben Werth aus I fubftituirt, und

bie fich ergebenben Reductionen vorgenommen werben,

 $\mathbf{M} = 204.9 \ (1 - 0.079 \ \sqrt{h})$   $\mathbf{A} \ \sqrt{h} \ \frac{\mathbf{H} + \mathbf{h}}{\mathbf{H} \ [1 + 0.0047 \ (t + t')]} \dots \text{III}$ 

Da die Berechnung der Windmenge nach diesen Formeln, für Einen, der mit derselben nicht vertraut ist, doch immer unsicher bleibt, und selbst für Jene, die damit umzugehen gewohnt sind, eine lästige Arbeit ist, welche sich sehr oft wiederholt: so hat man deße halb Tabellen über die Windmengen bei verschiedenen Düsendurchmessern und bei verschiedener Pressung dezrechnet, wobei jedoch entweder auf die erhiste Lust Rücksicht genommen worden ist, oder nicht. Man sinzbet indessen leicht das Onantum der Lust, wenn heiß geblasen wird, aus der nach abgenommener Pressung und Düsenweite der Tabelle wie für die kalte Lust entnommenen Menge, wenn man diese mit dem Coefficienten

 $\sqrt{\frac{1+0.0047 (t+t')}{1+0.0047 (t+t')}}$  multiplicirt, wo t die

Windtemperatur, t' aber die Temperatur der Atmos sphare bezeichnet, die unter Null negativ wird.

Soll z. B. die Windmenge bei einem Ofen ober Frischfeuer bestimmt werden, welches mit erhipter Luft betrieben wird, wobei der Windmesser hinter der 1½ zölligen Düsenmündung 18 Joll Pressung und das Thermometer 180 Grad R. Windtemperatur zeigt. Die Tabelle giebt für 18 Joll Pressung und 1½ Joll Düsenweite 171,8 Kubitsuß. Wird nun, wie gewöhnlich, auf die äußere Temperatur keine Rückstschaft genommen, also 1' = 0, so wird

 $\sqrt{\frac{1+0\cdot0047\times180}{1+0\cdot0047\times180}} = 0\cdot736, \text{ and } 171\cdot8$ 

× 0.736 = 126.4 Kubitfuß Luft, von ber Dicht: beit und Temperatur ber außern Luft.

Das Erfte, was bei ber neuen Anlage eines Beblafes gu enticheiden fommt, ift bie Art bes Bes blafes. Ein Balgengeblafe ju mablen wird man fich nicht leicht veranlagt feben. Gbenfo wird fich nicht leicht ber Fall ereignen, bag man unter unfern Berhaltniffen nach einem Baffertrommelgeblafe greifen wird, und noch feltener wird bei einem Sammerwerfe, von bem wir hier gu fprechen haben, die Berftellung eines Bentilatorgeblafes vortheilhaft fein fonnen. Mit wenigen Ausnahmen wird man bemnach gur Aufstellung eines Rolbengeblafes fchreiten, worauf wir une befhalb hier befchranten wollen. Gollte übrigens aus irgend einem Grunde bennoch eines ber erfigenannten Geblafe gemahlt werben, wie es allenfalls bei bem Betriebe eines einzigen Dfens ober Feuers vorfommen fonnte: fo findet fich bie nothige Unleitung bagu unmittelbar in bem, mas baruber ben betreffenden Orten und Abbilbungen biefer Geblafe mitgetheilt wurde.

Die weitere Frage wird fodann fein, ob ein hölzernes ober eifernes Geblafe, Raften ober Cylinder gemacht werden follen. Will man babei nicht unbedingt nach bem Bollfommneren langen, fo muß man eine Berechnung ber Berftellungs = und Unterhal= tungsfosten vornehmen, wozu die Localverhaltniffe die numerifden Werthe liefern. Bezüglich bes Baffer= rabes wird man gur Erfparung an Baffer jebenfalls ein oberichlächtiges Rad mahlen, wenn ein Gefälle von ungefahr 8 guß und barüber ju Gebote fieht; bei geringerer Befallshohe aber wird man ein Rropfs rad anbringen, um bas Baffer noch möglichft burch ben Drud, nicht bloß burch ben Stoß wirfen gu Bei größeren Geblafen, bie mehr ale Ginen Raften ober Cylinder erhalten, wird man felten ohne Borgelege burchfommen, und felbft bei einem einzigen Raften ober Cylinder ift es nicht immer zu vermeiben,

wenn man bem Bafferrade und bem Rolben jene Beschwindigfeit ertheilen will, bei ber bie vortheil= haftefte Wirfung ftattfindet. Für oberschlächtige Raber berechnet fich bie vortheilhaftefte Befchwindigfeit bes Radfranges gewöhnlich von 5 bis 6 Kuß; auch bei Rropfrabern ift ungefahr 6 Fuß bie üblichfte Radgefdwindigfeit. Bei Sammerwerfen fommt man inbeffen gewöhnlich auf eine etwas größere Rabges fcwindigfeits weil man bem Aluberwerfe meiftens eine beträchtliche Tiefe von 4 bis 6 fuß ertheilen muß, bamit sich barin bas Baffer in jenen Berioben ansammeln konne, in benen ber Frischhammer nicht betrieben wirb. Daburch wird man am öfteften auf ungefahr 8 bis 9 Ruß Rabgeschwindigfeit geführt, bie man übrigens in jedem einzelnen Falle fich leicht berechnen fann. Der Umfang bes Rabes, burch bie ermittelte Geschwindigkeit getheilt, giebt fofort bie Bahl ber Rabumgange für ben burchschnittlichen Be-Bei Dampfmaschinen ift bie Frage verwidel= ter, allein gewöhnlich werden dieselben nicht von Seiten ber Butte, fonbern in einer Mafchinenfabrit erbaut und von berfelben auch aufgestellt. Band 158 bes Schauplages.

Rach dem Obigen ist die mittlere Kolbengesschwindigkeit für Kästen mit ungefähr & Kuß, sur Eplinder mit 2 Fuß zu wählen, wobei es nichts zu sagen hat, wenn dieselbe in einzelnen Perioden auf das Doppelte getrieben werden muß. Um aber nun den Weg, den Kolbenhub, zu ermitteln (woraus sich sodann mit Kücksicht auf die Kolbengeschwindigkeit die Zeit eines Kolbenspieles oder der einmaligen Umdrehung der Welle mit dem Bewegungsmechanissmus, dem Kolben, ergiebt), muß die benöthigte Winds

menge befannt fein.

Bei den gewöhnlichen Frischfeuern d. B. beträgt ber Dufendurchmeffer gewöhnlich 16 ober 17 Linien,

und die Windpressung gegen 24 Joll Wassersaule, Diesen entspricht nach der Tabelle eine Windmenge von 155 bis 174 Kubiksuß; nehmen wir also eine Windmenge per Feuer und Minute durchschnittlich, in runden Zahlen, von 170 Kubiksuß an. Wären nun vier solche Feuer mit einem einzigen Gebläse zu versorgen, so müßte dieses durchschnittlich 680 Kubiksuß Wind per Minute liesern. Nachdem man aber nach dem Obigen rechnen muß, daß bloß 75 Procent von jenem Luftinhalte des Gebläses wirklich geliesert werden, welcher der Kolbenbewegung entspricht: so müssen wir, statt 680, 906 doch oder besser

910 Aubiffuß in Anschlag bringen.

Rehmen wir an, daß man fich zur Erbauung eines Raftengeblafes, und zwar eines einfach wirfen= ben, entichloffen habe, fo wurde man am besten thun. zwei Raften aufzustellen, ba 910 Rubitfuß zwar nicht wenig, boch auch fein gar fo großes Wind= quantum ift. Beben wir bem Raften 5 Schuh Seitenlange, jedem Rolben alfo 25 Quadratfuß, fo giebt bies bei einer Kolbengeschwindigfeit von & Fuß per Secunde 183, ober per Minute 1125 Rubiffuß Wind, folglich mehr als wir brauchen. Bei 41 Fuß Seitenlänge, ober 201 Duabratfuß Rolbenflache, erhalt man mit & Fuß Rolbengeschwindigfeit per Minute 9111 Rubiffuß Wind, nabe genug unferm vorliegenden Bedarf; mithin ware 41 fuß die ent= sprechenbe innere Seitenlänge ber Kaften. Bon biefer nicht großen Seitenlänge & als Rolbenhub ge= nommen, giebt biefen gu 33 Fuß. Der Weg von 33 Fuß wird mit & Fuß Geschwindigfeit in 41 Ge= cunden zurückgelegt, was während einer halben 11m= brehung ber Kolbenwelle geschehen muß; eine gange Umdrehung ber Kolbenwelle muß bemnach in 9 Se= cunden erfolgen. - Rachdem früher die Bahl ber Umgange bes Wasserrades ermittelt wurde, woraus sich unmittelbar die Zeit für Einen Nadumgang erzgiebt, und nun auch die Zeit Einer Umdrehung der Kolbenwelle bekannt ist, so ist dadurch das zu mähzlende Berhältniß im Borgelege zwischen Radwelle und Kolbenwelle ermittelt, welches sich gerade so verhalzten muß, wie die Zeiten einer Umdrehung zwischen diesen beiden Wellen. Es sind folglich alle Hauptwimensionen zur Anlage des Gebläses bestimmt, bei deren Ausschlung im Detail man sich nach den im Borausgehenden enthaltenen Angaben richten kann.

Ganz auf dieselbe Weise verfährt man bei Ermittlung der Hauptdimensionen für ein zu erreichenses Eplindergebläse, wobei nur zu berücksichtigen ist, daß die Kolbengeschwindigkeit größer, der Cylinder am besten doppeltwirkend, und die Hubhöhe dem Durchmesser nahe gleich gemacht wird. Bersucht man die Nechnung durchzusühren, so sieht man, daß ein einziger doppeltwirkender Cylinder von weniger als 40 Joll Durchmesser genügend wäre, um nach unserem Beispiele 4 Frischseuer mit Wind zu versorgen.

Die Herstellungskosten der Gebläse werden natürlich bei verschiedenen Localverhältnissen sehr versschieden sein. Die größten Differenzen in dieser Beziehung müssen bei den Cylindergebläsen eintreten, weil diese in ihrer Construction, die Fracht der Gußwaaren bis zum Aufstellungsorte, und selbst die Preise der Gußwaaren auf den einzelnen Gußwerken sehr verschieden sein können, und wirklich sind. Die genaue Berechnung der nöthigen Betriebskraft eines Gebläses dietet im Vergleiche zu den Berechnungen anderer Maschinen nichts Eigenthümliches dar; denn man hat es dabei hauptsächlich mit der Bestimmung der verschiedenen Zapfen-, Zahn= und Kolbenreibunzgen zu thun, die sich aber niemals ganz scharf des stimmen lassen, und wir wollen uns deßhalb auf diese

theoretischen Betrachtungen gar nicht einlaffen, sondern sogleich auf bie Erfolge ber Braris übergeben ).

Bei guten Kastengebläsen, die mit oberschlächetigen Wasserrabern betrieben werden, sindet man die nothige Betriebskraft am Wasserrade sehr nahe nach der practischen Regel: "Man rechne zum reinen Runsessecte kh & auf Reibung dazu, und multiplicire diesen Werth mit &, so hat man den nöthigen Krastsessect." Der reine Runsesseck kh bestehet in dem Producte aus der Windmenge k per Secunde, in die Höhe der Wassersaule h, welche die Windpressung anzeigt. Soll ein Kastengebläse &. B. per Secunde 10 Kubiksus Wind liesern, und zwar mit einer Press

<sup>\*)</sup> herr Balter giebt in feiner prattifchen Gifenbut. tentunde (meine Ueberfegung) fur bie Bestimmung ber bei Cylindergeblafen nothigen Betriebetraft, die unmittelbar auf bie Rolbenstange wirft, bie Formeln an:  $N = 2,3 \text{ v} \frac{n}{0.76 + \text{h}}$ + 0.08525 D In (0.76 + h); wobei N bie Angahl Pferbetrafte (gu 75 Rilogrammen und 1 Deter Befdwindigfeit), v bas guftquantum in Rubitmetern bon ber Temperatur Rull, h die Bobe ber Quedfilberfaule Des Binbmeffers, D ben Durchmeffer bes Beblafecylinbers, 1 bie Dobe bes Role benhubes, und n die Angahl ber Rolbenhube per Minute begeichnet. Mue Dage find in Metern, wovon 1 Deter = 3.16353 Wiener Fuß, und alle Gewichte in Rilograms men, wovon 1 Rilogramm = 1.78568 Wiener Pfund, gu verfteben. Er giebt ferner bie Große ber Saugventile fur Cylinder mit einer Rolbengeschwindigfeit von 1 Deter, gu 16 bis } bes Cplinberquerfcnittes, bie Große ber Muss flugventile aber gu an an; und fagt endlich bezüglich ber Bindleitungen, bag fie gis bis go vom Querfcnitte fammtlicher Blaseplinder erhalten follen, und bei Theilungen in mehrere Breige foll man im Berhaltniffe ber ju vertheilenben Bindmenge bleiben, jeboch ber weiter fortlaufenben Leitung eine etwas großere Beite belaffen. Streng genommen follte man auch ben Binbleitungen fur bie erhipte Buft, im Berhaltniffe ber Bolumvermehrung burd bie Erbibung, eine größere Beite ertheilen.

fung von 2 Fuß Wassersaule, so ist kh= $10\times2=20$ , und der nöthige Kraftessect sogleich in Kubiksußen Aussichlagwasser ausgedrückt, ist nach dieser practischen Regel  $\mathbf{E} = [20\,(1+\frac{1}{4})]\,\frac{2}{4} = 56\frac{1}{4}$  Kubiksuß Wasser dei 1 Fuß Gefällshöhe. Beträgt demnach das Geställe 15 Fuß, so ist die nöthige Menge Ausschlagswasser per Secunde  $\mathbf{m} = \frac{56\frac{1}{4}}{15} = 3\frac{3}{4}$  Kubiksuß.

Sehr beguem ift es, wenn man zur Bergleichung bes verschiedenen Rugeffectes bei Geblafen, Die mit Wafferrabern betrieben werben, fich ber Formel bebient KH, wobei kh ben reinen Rugeffect, KH aber ben roben Rrafteffect, nämlich K bie Menge bes Auffcblagmaffere in Rubiffußen per Secunde, und H bie gange Gefällshöhe in Rugen bezeichnet. Rimmt man Die Theilung von kh durch KH wirklich vor, und brudt ben Quotienten, ber natürlich immer fleiner als 1 fein wirb, burch zwei Decimalftellen aus, fo geigt biefer unmittelbar ben reinen Ruteffect in Brocenten bes roben Krafteffectes an, wenn man bie gwei Decimalstellen ale gange Bahlen nimmt. Den größten Ruteffect, ber bem Berfaffer vorgefom= men ift, gab bas Waffertrommelgeblafe zu Gberftein in Rärnthen: er war nämlich bei einem oberschlächtigen Bafferrade 65 Procent. Bei guten Cylindergeblafen und guten oberschlächtigen Wafferrabern ift ber Rus= effect gewöhnlich zwischen 50 und 60 Procent, 63 Procent ift schon eine große Geltenheit. Gute Ra= ftengeblafe mit Graphitirung geben bei oberschlächti= gen Rabern 35 bis 40 Procent; bei ber Leiftenlibe= rung nach alterer Urt aber felten mehr als 28 bis 30 Procent, und bas nur, wenn fie in vollem Gange find, und feine eigentliche Windlaffigfeit ftattfindet. Bei älteren Raftengeblafen wird felten mehr als

20 Procent getroffen. Die hölzernen Bälge bei oberschlächtigen Wasserrädern und mit einem Borges lege versehen, kommen auf 12 bis 15 Procent; allein die gewöhnlichen Spipbälge, wie sie in der Mehrzahl existiren, mit unterschlächtigen Rädern bestrieben, kommen kaum auf 5 Procent. Ein Wasserstrommelgebläse kann auf 7 bis 9 Procent gebracht werden.

Diese Erfahrungsbaten sind zu Borausmaßen bei Werfsanlagen von großer Brauchbarfeit. Sie zeigen sehr beutlich ben großen Unterschied in den nöthigen Betriebsfräften bei verschiedenen Gebläsen, und können selbst zur Bestimmung der nöthigen Menge des Aufschlagwassers mit voller Beruhigung in Answendung gedracht werden. Sollte man z. B. ein Cylindergebläse ausstellen, welches in der Secunde 10 Kubiksuß Wind mit 30 zoll Wassersaule Pressung liesert, und steht eine Gefällshöhe von 18 Fuß zu Gebote, so sindet man schnell die erforderliche Wenge Ausschlagwasser wie folgt:  $\frac{kh}{KH} = 0.55$  gesnommen, und nun k = 10,  $h = \frac{30}{12} = 2\frac{1}{2}$ , h = 18 geset, giebt  $\frac{25}{K18} = 0.55$ ,  $k = \frac{25}{9.9} = 2\frac{52}{99}$  Kusdissuß Ausschlagwasser per Secnnde.

# Die Gifenerze und ihre Borbereitung jum Dobofenbetriebe.

Das von der Natur in ungeheurer Menge erzeugte Gifen ift fehr verschieden von bem, beffen Unfehen und Bebrauch uns fo alltäglich find. Es erfdeint als ein, mit verschiedenen erdigen Gubftangen vermischter Roft, und felbft bie Gifenerze mit metallischem Glang haben bie Gigenschaften nicht, welche bagu erforderlich find.

wenn es nügen foll.

Gifenerge ober Gifenftein nennt ber Sutten= mann alle Mineralien, welche foviel Gifen enthalten, baß beffen Gewinnung burch ben Schmelgproces im Großen vortheilhaft ift. Mineralien aber, welche gwar einen großen, haufig fogar einen überwiegenden Gisfengehalt besiten, sich aber aus irgend einem Grunde auf Gifen nicht benuten laffen, fann man aus bem metallurgischen Gesichtspunkte nicht Gifenerze nennen. Das Eisen ist in ber Natur ganz allgemein verstreitet und findet sich unter allen Breiten der Erde. Ebenso kommt es auch in einem sehr verschiedenartizgen Verbindungszustande vor. Glücklicherweise sind diesenigen Verbindungen des Eisens, aus welchen wir dieses Metall durch den Schmelzproces darstellen konnen, zugleich die am häusigsten vorkommenden. Dies jenigen Mineralien, in denen das Eisen mit Substanzen verbunden ist, deren vollständige Abscheidung ohne ökonomische Vortheile nicht geschehen kann, mussen zuweilen sorgfältig ausgeklaubt werden; zuweilen sinden sie sich aber in so großer Menge bei den eigentzlichen Eisenerzen, daß sie dieselben zur Benuhung ganz undrauchdar machen. Es gehören dahin hauptsächlich Schwesellies und Schwerspath.

Die meisten Eisenerze sind Oryde, entweder rein, ober mit Beimengungen verunreinigt. Auch das foh:

lenfaure Drydul ist ein sehr häufiges Erz.

Eisen in Verbindung mit Sauerstoff im uns vollkommenen Oxydationszustande.

Die Eisenerze dieser Gattung werden durch einen schwarzen oder grauen Strich und durch oktaedrische Form charafteristrt. — Die unter dem Namen Magenet eisen stein bekannten Erze folgen dem Magnet schon in rohem, ungeglühtem Zustande, sie kommen nicht immer derb, sondern im Gemenge mit vielen Gang= und Gebirgsarten, besonders mit Quarz, Granat, Hornblende, Kalkspath, Schwerspath, Flußespath, Apatit, Asbest, serner mit Grünstein 2c. vor, die bald leicht, bald strengslüssig machen. Auch sindet sich fast immer etwas Schwefelsies in der Begleitung des Magneteisensteins, weshald eine Röstung vor dem Verschwelzen unerläßlich ist. Außerdem pstegen auch Blende, Bleiglanz und Arsenissies Gefährten

biefes Erzes zu fein. Sin und wieder fommt er häufig mit Titaneifen vor, welches ihn fehr ftreng= fluffig macht. Er giebt ein vortreffliches hartes Gifen. erforbert aber eine forgfältige Borbereitung, ba er, wie bemerft, mit Schwefelverbindungen und mit vhos= phorfaurem Ralf (Apatit) jufammenbricht, bie bem baraus bargeftellten Robeifen febr üble Gigenschaften mittheilen, wenn fie nicht burch Rlauben und Aufbereiten abgesondert werben. - Der reine Magnet= eifenstein ift eine Busammensetzung von gleichen Atomen Orybul und Oryb, oder von 31 bes erstern und 69 bes lettern, womit bie besten Analysen überein= Reiner Magneteifenstein wurde bemnach ftimmen. 71.8 Procent Gifen enthalten. Es giebt Dagneteifensteine, wie g. B. bei Capao in Brafilien und am La Plata, welche beim Zerreiben ein rothes Pulver bilben, und die auch einen rothen Strich haben. Es find dies wirkliche Magneteifensteine, benen Gifenglang beigemengt ift. Auch Titaneisen tommt nicht felten als Beimengung bes in ben vollfommenften Oftaes bern frustallisirten Magneteisensteins por.

# Eifen in Verbindung mit Sauerstoff im vollkommenen Oxydationszustande.

Diese Erze werben burch einen rothen, braunen oder gelben Strich und durch rhomboedrische Form charafzterisitt. Sie folgen weder im roben, noch im gezglühten Justande dem Magnete, oder werden, wenn sie etwas Drydul beigemischt enthalten, doch nur sehr schwach angezogen. Diese Eisenerzreihe zerfällt in zwei große Unterabtheilungen, von denen die eine Eisenoryde ohne, und die zweite Eisenoryde mit Bassergehalt begreift.

Eisenornbe ohne Baffer. Der Strich und bas Bulver biefer Erze haben eine mehr ober wenis

ger rothe Karbe, bie fich auch burch Bluben nicht verliert. Es gehören babin bie mineralogische Gat= tung Gifenglang, welche auch ben Gifenglimmer und Rotheifenftein umfaßt. In ihrer chemischen Bufammenfenung find Gifenglang und Rotheifenftein durchaus nicht verschieden, und ihre Berschiedenheit im außern Unfeben besteht nur barin, baß ber Gifens glang bie vollkommnern Arnstalle, ber Gifenglimmer bie flachen, gufammengehäuften Arnstalle und ber Rotheisenstein die faserigen, bichten, schuppigen und ocherigen Abanderungen umfaßt. Der rothe Glastopf ober faferige Rotheifenftein enthalt baber bie faferigen, ber Gifenrahm bie fcuppigen, ber Gifenocher bie erbigen und ber bichte Roth: eifenftein bie bichten Abanderungen. In huttenmannischer Beziehung find biefe verschiedenen Benennungen nur infofern wefentlich, indem ber Gifenglang und Gifenglimmer, fowie auch ber Glastopf febr reich. bie übrigen Gattungen oft aber wegen ihrer ftarfen Beimengungen von Gange und Bebirgearten oft febr arm an Cifengehalt find. Gewöhnlich fommen Gisfenglang und Rotheifenstein mit Quarg, Gifentiefel, Jaspis, Sornftein, Feldspath und mit andern fiefel= und thonhaltigen Mineralien por, von benen fie baufig nicht burch Ausschlagen und Ausflauben getrennt merben fonnen, und wodurch fie oft in hohem Grade ftrengfluffig werden. Schwefelfies ift fein fehr hau-figer Begleiter bes Rotheifenfteins, wohl aber ber Schwersvath, ber ihn zuweilen zur Berschmelzung gang unbrauchbar machen fann.

Der Rotheisenstein giebt ein vortreffliches Rohe eisen, welches einen hohen Grad von Festigkeit besitt. Reiner Eisenglanz enthält 69 Procent Eisen. Die hemischen Analysen des Eisenglanzes und Rotheisensteins würden nachzuweisen haben, ob das natürliche Eisenoryd geringe Quantitäten von Beimischung auf-

nimmt, bie feinen Charafter nicht veranbern. Titan= faure und Riefelerbe icheinen folche Beimischungen gu fein, die auweilen mit bem Eisenorphe chemisch verbunden und nicht mechanisch gemengt mit demfels ben angetroffen werben. Ungleich haufiger fommt aber ber Rotheisenstein in einem innigen Gemenge von Riefelthon, auch wohl mit tohlensaurer Ralferbe por, woburch er feinen Glang verliert und ein erdiges Unfehen erhalt, ohne jeboch ben burch bas rothe Gi= fenornd ausgezeichneten Charafter einzubugen. Gin foldes Gemenge ift ber fogenannte rothe Thon: eifenstein, und auch von biefem bat man eine Menge von unnöthigen Unterabtheilungen gemacht, bie fich auf die jufallige außere Gestalt beziehen, feboch enthalt ber Rotheisenstein nicht immer Die mechanischen Beimengungen in einem fo fein gertheilten Buftanbe, bag er baburch bas Unfehen bes Thoneifenfteins befommt, fonbern er erscheint in andern Kallen auch als eine bichte Daffe von Rotheisenstein, Die burch beigemengte Gebirgsgrten, gewöhnlich Thon-Schiefer, verunreinigt wirb.

Der rothe Eisenstein ist ein Hauptbestandtheil der großen erzführenden Gangformation, indem er zus weilen mit den übrigen Erzen mehr oder weniger gesmengt vorkommt, mitunter aber auch den Hauptbesstandtheil von sich weit erstreckenden Gängen bildet. Diese Gänge haben zu secundären Bildungen Beranslassungge geben, welche von den Gewässern zerstört würzden und sich häusig gleich in der Rähe wieder abgesetzt haben. Die auf diese Weise gebildeten Lager entshalten noch Bestandtheile, welche iu Wasser aufgelöst waren, z. B. kohlensauren Kalk, wenn sich zu dersselben Zeit eine Kalksormation bildete, oder Kiesel, wenn eine kieselige Bildung Statt sand, wie dies z. B. bei dem Lager am Buchenberge, sowie bei mehreren andern Lagern in der Gegend von Elbingerode und

Hüttenrobe am Harz ber Fall gewesen ist. Während ber am erstern Orte aussehende Gang Eisenglanz und Magneteisenstein in krystallinischen Massen mit Schwersspath enthält, führt das Lager Versteinerungen und das Eisenoryd in einem solchen Zustande, wie man es aus einer Flüssigkeit, worin es suspendirt war, erhält; folglich auch frei von Schwerspath und andern Mineralien dieser Art, von denen man es auch im Aleinen durch Schlemmen trennen kann. Außerdem aber, daß der Rotheisenstein sich sogleich wieder abzgesett und große Lager gebildet hat, kommt derselbe, weil er sich fast so leicht aufschlemmt, wie der Thon, in vielen andern Formationen wieder vor, z. B. im Rothliegenden, im bunten Sandstein, im Keuper, in

bem rothen Thon 1c.

Gifenornd mit Baffer. Diefe Gifenerze werben burch einen braunen ober gelben Strich und burch ein ebenfo gefärbtes Bulver charafterifirt, meldes fich in ber Glübhite, indem ber Waffergehalt verflüchtigt wird, roth und braunlichroth farbt. rechnet ben Brauneifenftein hierher. Die gewöhn= liche Zusammensetzung bes Gifenorndhybrate in bem Brauneisenstein ift die, daß drei Atome Waffer mit zwei Atomen Gifenoryd verbunden find, fo daß der gang reine Brauneisenstein aus 85,3 Gifenoryd und 14,7 Baffer besteht. Es tommen aber auch Brauneisensteine vor, die mehr, und andere, die weniger Baffer enthalten. Go enthalt g. B. ber Byrofiberit (Gothit, Rubinglimmer) ungleich weniger Waffer als ber gewöhnliche Brauneisenstein, und man hat baber auch in Diefer, sowie in Beziehung auf Die Gestalten, in benen biefe verschiedenen Brauneifensteine vorfom= men, Diefelbe in mehrere mineralogische Gattungen getrennt. Die gelbe Farbe bes Striche ober bes Ergpulvers beutet nicht immer auf einen größern Waffer= gehalt, fondern die braunen und gelben Farben-Ruan=

cirungen scheinen noch mehr von der mechanischen, geringern oder größern Auflockerung des Erzes herzurühren. Mangan ist in dem Brauneisenstein häufig anzutreffen, obgleich die Beimischung des Mangansoryds selten einige Procente beträgt. Alle, in ihrer Mischung viel Manganoryd enthaltende Brauneisenssteine bekommen nach dem Glühen keine rothe, sons

bern eine braunrothe Farbe.

Der Schwarzeifenstein ift nichts anbere als Brauneifenstein, mit einem großen Manganorybgehalt. Außer ber Riefelerbe enthalten bie Brauncisensteine auweilen eine fleine Quantitat Phosphorfaure in ber Mischung, ober es mag ihnen auch phosphorsaures ornbirtes Gifen bloß beigemengt fein; ba ber Phos= phorfauregehalt bem Muge nicht immer beutlich erfennbar ift, fo tonnen Die Beimischungen von Diefen Sauren, wenn fie bebeutend find, oft große Rachtheile für bie Beschaffenheit bes Gifens hervorbringen. ben Beimengungen bes Brauneifensteins verhalt fich fast ebenfo, wie mit benen bes Rotheifensteins. 3m altern Gebirge behalt ber Brauneisenftein feinen Charafter, wenn ihm auch Bergarten, besonders Quary, Schwerspath und Ralfspath, beigemengt find. Er wird baburch mehr ober weniger ftrengfluffig und erforbert baufig ein forgfältiges Ausflauben, befonders wenn Schwerspath mit einbricht. Im jungern Gebirge findet fich bas Gemenge bes Brauneifenfteins mit Gilicaten, porgüglich mit Riefelthon und oft fogar mit Cand, suweilen fo innig, daß bas Erz bann ein gang gleich= artiges Unsehen erhalt. Solche Gemenge mit Riefelthon und Sand find unter bem Namen ber Bohnen= erze, Linfenerze ic. und bes braunen und gel= ben Thoneifensteins befannt. Auch bie Belberbe und Umbra gehören hierher.

Der Thoneisenstein enthält häufig aber auch bebeutenbe Quantitäten von Riefelerbe in chemischer

Berbindung mit dem Oxyde, und nicht bloß als Gemenge. Der llebergang aus dem Brauneisenstein in den braunen Thoueisenstein ist zuweilen so numerklich, daß oft nur das mechanische Gefüge, oder der Lockerbeitszustand der Erze zu dieser oder jener Benennung Beranlassung giebt. Aber es giebt auch Uebergänge aus dem braunen Thoueisenstein in wirklich Eisensoryd-Silicate, so oft es auch zweiselhaft wird, ob das Erz eine wirkliche Silicatverbindung zu nennen ist.

Diejenigen Brauneisensteine, welche durch die succeffive Berfetung ber Spatheisensteine entstanden find, werden in manchen Gegenden Braunerze genannt. Wenn bie Zersetzung noch nicht vollständig erfolgt ift, beißen fie Blauerge. Diefe Braunerge enthalten häufig noch Beimengungen von fohlenfaurem Ralf und Bittererbe, weil Diefe in bem Spatheisenstein baufig vorkommenden Beimengungen ihre Kohlenfaure noch nicht verloren haben. Rach gang zufälligen 21a= gregatverhältniffen hat man beim Brauneisenstein und bei dem braunen Thoneisenstein mehrere Benennungen eingeführt, 3. B. Pprofiderit, Lepidofrofit, Stilpnofi= berit, brauner Glastopf, schwarzer Glastopf, Bech= eifenstein, Bad, Linfenerg, Bohnenerg, Gifenniere u. f. w., welche indes fammtlich Berbindungen bes Gifenoryds mit Baffer, mit ober ohne Beimengung, alfo Brauneifenstein, oder brauner Thoneifenstein find. Die verschiedenen, bis jest befannten Analysen von bem natürlichen Gifenorybhydrat haben auch nur ein locales Interesse, indem ste zeigen, ob diesem ober jenem Erze mehr ober weniger Mangan, Riefelerbe, Rieselthon und Thonerde beigemischt ober beige= menat ift.

Das Wiefenerz ober ber Rafeneisenstein (Sumpferz, Morasterz, Hartstein, Kaulstein, Lindestein) muß auch zu ben natürlichen Gisenorydhydraten gerechnet werden, weil die wesentliche Zusammensehung

beffelben Gifenoryb mit Baffer ift. Faft immer ent= halt es auch noch Gifenorydul, und fehr felten burfte fein Manganoryd barin gefunden werden. Die Bumusfaure, welche in ben Biefenergen vorfommt, hat für ben Süttenmann fein Intereffe, indem fie eben fo wenig, wie ber Baffergehalt, bei ber Berschmelzung ber Erze in Betracht fommt. Dagegen ift bie niemale fehlende Phosphorfaure ein fehr unwilltommener Beftandtheil ber Wiefenerge. Es find biefelben Gr= zeugniffe ber neuesten Zeit, und werben noch täglich burch Bufammenschwemmungen gebilbet. Gie liegen gleich unter bem Rafen ber Wiefen, in Torfmooren, hauptfächlich in Gbenen. Ihre Zusammensetzung ift baher von vielen zufälligen Umftanden abhängig, und fie wird fich jum Theil nach ber Beschaffenheit bes Bobens richten, auf welchem fie fich erzeugen. gewöhnlichen Beimengungen find Cand und Riefel= thon, auweilen fohlenfaure Kalferde und fohlenfaure Wiesenerze, Die sich in ber Rabe von Bittererbe. Bebirgen bilben, welche Chromeifenftein führen, ent= halten auch Chrom. Der Phosphorfäuregehalt ift fehr verschieden und variirt von & bis 6 Procent und Die Wiesenerze gehören zu ben leicht rebu= cirbaren und leicht fluffigen Gifenergen. Das aus benfelben bargeftellte Robeifen ift fehr bunnfluffig, füllt die Formen bei bem Guffe fehr gut aus, enthält aber wenigstens soviel Phosphor, als sich in bem ganzen Phosphorfäuregehalt bes verschmolzenen Erzes befindet, weil alles Phosphat zu Robeisen reducirt wird und fich in bem Robeifen ansammelt, ohne baß ein Theil in bie Schlade gebracht wurde. Die Die= fenerze geben baher im Allgemeinen ein fprodes Roheisen.

Orybirtes Eisen in Berbinbung mit Sauren, ober mit andern orybirten Körpern, welche bie Stelle ber Saure vertreten.

Unter viesen Verbindungen des orydirten Eisens werden zwar nur diejenigen als eigentliche Eisenerze angesehen, welche das Eisenorydul in Verbindung mit Kohlenfäure enthalten; es kommen aber auch Eisen-Silicate vor, deren man sich, obgleich nicht sehr häusig, als Eisenerze bedient. Die Verbindungen einiger anderer Metalloryde und Säuren mit dem orydirten Eisen erfordern indes die Ausmerksamkeit des Hüttenmannes, theils weil sie häusig mit den Eisenerzen vorkommen und auch in die Beschickung beim Schmelzen mit eingehen, theils weil es noth-wendig ist, ihre Jusammensehung zu kennen, um sie foviel als möglich zu entsernen.

Oxydirtes Eisen mit Titansaure, Titanei= fen, Iserin, Manakanit, titanartiger Magneteisensand.

Titaneisen sindet sich nicht selten in Begleitung der Eisenerze. In geringen Quantitäten scheint der Titansauregehalt der Beschickung ganz gleichgültig zu sein; in größern Quantitäten aber soll sie dadurch sehr strengslüssig werden. Ob aber wirklich ein Theil des Titans anders als ganz mechanisch mit in das Roheisen geführt wird, ist noch näher zu untersuchen.

Oxydirtes Gifen mit Chromoxydul, Chrom= eifenstein.

Sehr oft ift bas Chromorybul im Chromeifenftein an zwei Bafen, nämlich an bas orybirte Gifen und an Chromerbe, gebunden. Das Chromeisen scheint in sehr geringen Duantitäten den Eisenerzen von den jüngern Formationen (den Thoneisensteinen, besonders auch den Sphärosideriten) beigemengt zu sein, weil nicht selten ein sehr geringer Chromgehalt in dem aus jenen Erzen gewonnenen Roheisen gefunden wird; jedoch ist es zweiselhaft, ob sich das Chrom wirklich in chemischer Verbindung mit dem Roheisen befindet.

#### Oxydirtes Gifen mit Riefelerbe.

Diefe Berbindung ift noch niemals für fich allein. fonbern ftete mit ber mit anbern Silicaten gefunden. Obgleich fehr viele Mineralien in ihrer Difchung auch Silicate bes ornbirten Gifens enthalten, fo gehoren die Gifenfilicate boch zu ben felten vorfommen= ben Gifenergen, weil die Berbindung mit ben Erd= filicaten ben Gifengehalt bes Minerals fo verminbert. baß bie Benutung beffelben auf Gifen nicht gefchehen Rur in wenigen Wegenden find bie Gifenfili= cate bas eigentliche Gifenerg; gewöhnlich werben fie als Begleiter von Magneteifenftein ober andern Ergen mit verschmolzen. Sie bienen bann gewöhnlich als Kluß befördernde Mittel und tragen burch ihren eig= nen Gifengehalt zur Vermehrung bes Ausbringens aus ben Erzen bei. Auch die Thoneisensteine und bie unreinen Spatheisensteine aus ben jungern Bes birgeformationen enthalten zuweilen Beimengungen von Silicaten, in beren Mifchung ein Gifenfilicat mit enthalten ift. Solche Thoncifensteine zeichnen fich burch ein bichteres und fo zu fagen fteinartiges Unfeben aus und fteben auf ber Grenze gwifchen bem Braun= eifenstein und ben Gifenfilicaten. Bon bem eigent= lichen Thoneisenstein, nämlich von Gifenoryben ober Gifenorybhydraten, welche burch eine blobe Beimen= gung von Silicaten (am baufigsten nur Thonerbefili=

eat) ein erbartiges Ansehen erhalten haben, mufsen bie wirklichen Silicatverbindungen des orndirten Eisens wohl unterschieden werden. Man kann diesenigen Eisenerze, welche soviel Eisenstlicat enthalten, daß der Charafter des Erzes dadurch bestimmt wird, Kiefelzeisenstein nennen, und es wird die Benennung Thonzeisenstein nur für diesenigen Erze beizubehalten sein, welche das Eisenoryd oder Eisenorydhydrat vorwalztend und im Gemenge mit Silicaten enthalten.

Der Riefeleisenstein enthalt bas ornbirte Gifen theils im Zuftande bes Ornbuls, theils in bem bes Ornbs. und er bekommt nach ben verschiedenen Oxydations= juftanden bes Gifens ein fehr verschiedenartiges Un= feben. Riefeleisensteine, welche Ornbul enthalten, zeich= nen fich burch hellrothe, blaue und grune Karben aus, bie bald lichter, bald dunkler find. Die grune Farbe fceint burch ben Waffergehalt veranlagt ju werben. Magnetisch find biefe Erze nur bann, wenn fie Gubfilicate find; fcon bie Gilicate fcheinen bem Dagnete nicht mehr folgsam zu fein. Enthalten die Riefeleifenfteine Gifenonnt, fo haben fie eine gelbe, ober eine rothlichgelbe, ober eine buntelrothe, ober buntelgenne Karbe. Die gelbe Karbe fommt vom Baffergehalte ber. Bom Magnete werben fie natürlich nicmale angezogen. Durch bas Berhalten gegen bie Sauren unterscheibet fich ber Riefeleifenftein fehr mefentlich von bem Thoneisenstein. Aus bem lettern gieht die Salgfaure ben gangen Gifengehalt und läßt bas beigemengte Silicat als ein ftaubiges, oft fandartiges Bulver gurud. Das Berhalten ber Riefeleisensteine beim Berichmelgen bangt jum Theil von ben beigemengten Gilicaten ab. In ber Regel aber ift er fehr leichtfluffig und geneigt, weißes Robeijen mit buntelgefarbten Schladen ju geben, wenn ju wenig Raltftein gur Beschickung gekommen ift. Der Raltstein ift fur biese Erze tein glug beforbernbes, sonbern

die Kluffigfeit erschwerendes Mittel. Biele Riefeleifensteine, die andere Silicate in ber Difdung ent= balten, tounen für fich allein und ohne Buschläge verschmolzen werden. Es hangt indeß theils von bem Berhaltniffe und auch von ber Art ber Gilicate, theils aber auch von ber Beschaffenheit und Ginrichtung bes Diens und bes Geblafes ab, ob ber Bang burch Bufan von zwedmäßig gewählten Fluffen nicht verbeffert werden fann. Bang reine Riefeleifenfteine ton: nen für fich nicht gut verschmolzen werben. filicate wurden nur wenig Gifen abgeben, und es murbe eben fo viel Gifenorybul in ber Schlade que rudbleiben, ale nothig ift, bamit die Riefelerbe mit bem Gifenorybul ein Trifilicat bilbe. Die Silicate und Subfilicate wurden nach Berhaltniß ihres gro-Bern Gifengehaltes gwar mehr Gifen abgeben, aber immer wurde die Schlade ein Gijenorydul=Trifilicat bleiben.

Alle Rieseleisensteine halten baher ohne Zuschläge sehr viel Eisen zurud. Sie geben eine schwarze Schlade und weißes Roheisen und verlieren ihre große Leichtstüffigkeit nur dann, wenn sie mit Kalfstein in gehörigem Verhältnisse beschidt werden, wose bei der unreine, kieselthonhaltende Kalfstein oft bessere Dienste leistet, als der ganz reine.

Bu ben Kieseleisensteinen rechnet man ben Blaueisenstein vom Cap ber guten Hossung, ben Sisteroschisolith aus Brasilien, bas Bohnenerz von Kandern in Baden, die Grünerde, den Chlosit, die Hornblende, den Augit, manche Granaten, einige Basalte, manche Halbopale ic.

Drybirtes Gifen mit Rohlenfaure.

Wie die orydirten Eisenerze in der Natur, theils rein, theils mit Silicaten gemengt, als Thoneisen=

fteine angetroffen werben, fo ifi bies auch bei ben Erzen ber Fall, welche ber Sauptfache nach aus foblenfaurem Gifenorybul beftehen. Gie find emtweber rein, b. h. nicht gemengt mit Gilicaten, obgleich fie aewöhnlich andere fohlensaure Dryde mit Erden beis gemifcht enthalten, ober fie find mit Gilicaten gemengt und erhalten baburch ein erbiges ober thonartiges Ansehen, weßhalb fie lange Beit ebenfalls fur Thoneisenstein gehalten worben find. Wenn man baber Spatheifenftein (Bfling, Stablftein, und Spharofiberit unterscheibet, fo verfteht man unter bem Gritern bie reinen, und unter Letterm bie mit Silicaten gemengten fohlenfauren Berbindungen, beren Bafis vorwaltend aus Gifenorybul gu befteben pflegt. Diefer Unterschied ift an fich ebenfo unwes fentlich, ale ber zwischen Rotheifenstein und rothem Thoneisenstein zc.

Der Spatheisenstein und der Sphärosiderit haben jederzeit einen weißen, oder einen grauen Strich, im rohen Zustande werden sie vom Magnet nicht gezogen, dagegen sehr stark, sobald sie geglüht worden sind. Rach dem Glühen erhalten sie eine schwarze Farbe, in welcher sich eine Beimischung von Röth-

lichbraun zeigt.

Dem kohlensauren Eisenorybul im Spatheisenstein sind immer kohlensaure Bittererbe, kohlensaure Kalkzerbe, kohlensaures Manganorybul, auch wohl kohlensaures Zinkoryd beigemischt. Letteres kommt selten, das kohlensaure Manganorybul fast immer vor. Zus weilen sehlt die kohlensaure Bittererbe, und dann psiegt die kohlensaure Kalkerde vorhanden zu sein; zuweilen tritt der umgekehrte Fall ein, zuweilen sind beide vorhanden. Es giebt aber auch Dolomite, bei welchen das eine Mischungsgewicht der Basis, Kalkzerde, und das zweite Mischungsgewicht, Bittererde und Eisenorydul, in sehr verschiedenen Verhältnissen

vorkommen. In ben gewöhnlichen Spatheisensteinen differirt ber Manganorydul-Gehalt von 2 bis 11 Bro= cent, und vielleicht barüber; ber Ralferbegehalt von O bis 1,7 Procent; ber Bittererdegehalt von 0 bis 3 Das fohlensaure Eisenorydul macht aber immer ben vorwaltenden Bestandtheil aus. Defhalb find diefe Erze auch fehr leicht reducirbar und geneigt, ein weißes Robeisen ohne bunkelgefarbte Schlade gu geben, weil fie fast immer foviel quarzige Bergart beigemengt enthalten, daß fich biefe mit den übrigen im Spatheifenfteine, welche viel tohlensaure Bitter= erbe enthalten, ftreng fluffig verhalt; indeß laffen fie fich mit zwedmäßigen Zuschlägen sehr gut verschmel= gen. Kommt es barauf an, graues Robeifen gu er= zeugen, fo haben biejenigen Spatheisenfteine ben Borjug, in welchen fich die größte Beimischung von fohlenfauren Erben befindet. Will man aber weißes Robeisen barftellen, so find diejenigen Spatheifen= fteine vorzugiehen, welche viel fohlenfaures Mangan= orndul enthalten, weil das Manganorndul fehr leicht und bunnfluffige Silicate bilbet.

Der Spatheisenstein erleibet mit der Zeit eine Beränderung an der Luft und wird dunkler oder röthelichbraum gefärbt. Einige Spatheisensteine sind dieser Beränderung schneller als andere ausgesett. Die Berwitterung fängt an der Oberstäche an und versbreitet sich nach und nach in's Innere, so daß man häusig Eisenspathe sindet, die inwendig Weißerz, d. h. unzersetter, und auswendig Braunerz, d. h. zersetter Spatheisenstein, sind. Auf einigen Gängen arbeitet man noch in Brauneisenstein, ohne den Spatheisenstein erreicht zu haben, in andern ist man bis auf die Grenze gekommen, so daß man recht deutlich sieht, daß, wenn irgendwo durch eine Spalte Wasservon oben hat eindringen können, die Umänderung in Brauneisenstein erfolgt, während an andern Stellen

ber Spatheifenftein unverandert geblieben ift. In ben meiften Gangen jedoch, in welche gar fein ober nur wenig Baffer eindringen fonnte, wird nur in Spath: eisenstein gearbeitet. Der Spatheisenstein wird burch bas Berwittern loderer und verliert feine urfprung: liche Festigfeit und Barte. Diese laffen fich burch . bas Roften und Brennen ebenfalls heben, und bie geröfteten Spatheisensteine baben auch eine bunfle docolabenbraune Farbe. Zwischen ben natürlichen Braunergen und ben geröfteten Gifenfpathen findet ber Unterschied statt, baß die lettern burch die Ros finng ihre Rohlenfaure verloren haben, und daß bas Drubul in Drybuloryd umgeandert worden ift. Die Braunerze bagegen fonnen zuweilen fohlenfaures Gis fenorydul mit Gifenorydhydrat, zuweilen reines Gifen= orubhydrat fein, je nachdem die Erze langere ober fürgere Zeit ber Berwitterung unterlegen Ohne Butritt von Feuchtigfeit verändern fich bie Spatherze niemals; allein ber Butritt ber Luft ift ebenso nothwendig. Die fohlensaure Ralf = und Bit= tererbe nehmen an biefen Beranderungen feinen Theil. fondern bleiben julet in bem Braunerze gurud. Der Gehalt an Gisenorybul in bem ungersetten Gisenspath bifferirt von 42 bis 60 Brocent, je nachdem bas Erg mehr ober weniger Manganorydul, Kalferde und Bittererbe in fohlenfaurem Zustande enthält.

Die Sphärosiberite erleiden durch das Berwittern dieselben Beränderungen, wie der Spatheisfenstein, und noch weit schneller. Sie sind mit den fremdartigen Einmengungen so innig vermengt, das das Erz ein ganz gleichartiges Anschen erhält. Die Beimengungen sind gewöhnlich nur Kieselthon oder ein Thonerdes-Silicat, in welchem jedoch die Kieselerde bedeutend vorwaltet. Außerdem können noch Beimengungen von phosphorsaurem Eisenorph, von phosphorsaurer Kalkerde, von Schweselsties, von

Chromeifen und von Titaneifen (?) vortommen. Je nadbem biefe Beimengungen in größerer ober gerins gerer Menge vorhanden find, wechselt ber Gehalt an Gifenorybul zwifchen 20 und 54 Brocent. Spharofiberite verhalten fich beim Berschmelzen häufig fowie die Spatheifensteine, die viel tohlenfaure Erben in ihrer Mifchung enthalten. Durch eine ftarte Beis mengung von Thonerbe-Silicat tann jedoch ber Gifenorvbulgehalt fo gering werben, baß bie Erze nicht mehr fcmelgwürdig find. Die Spharofiberite find leicht reducirbar, tonnen babei aber fehr ftrengfluffig fein wenn fie feine Ralfzuschlage erhalten. Gie find fehr geneigt, weißes Robeifen mit bunfelgefarbter Schlade ju geben, indem ein Theil des Gifenorybuls an bas Thonerbefilicat abgegeben werben muß, um biefes fluffig zu machen. Bei einer richtigen Be= ichidung mit Ralferbe liefern fie ein gutes graues Robeifen mit lichter Schlade. Je größer bas Berbaltniß ber Thonerbe jur Riefelerbe in bem beige= mengten Silicat ift, befto ftrengfluffiger verhalt fich bas Erg. Die wenig Riefelerbe enthaltenben Gphas rofiberite erforbern baber einen Bufchlag von Riefels und Ralferbe. Die an Rieselerbe reichen Erze tom= men burch einen bloßen Ralfsteinzuschlag in einen qu= ten Kluß.

Der Spatheisenstein ist gleichfalls ein Hauptbestandtheil der großen metallführenden Gangformation. Er kommt häusig, wie auch der Manganspath (kohstensaues Manganorydul) mit den übrigen Erzen vor; zuweilen besteht aber die Gangausfüllung nur aus Spatheisenstein. Sehr häusig kommt es in den höhern Theilen der Gänge vor, während tieser unten die übrigen Erze häusig gefunden werden. — Der Sphästossiele mit den Steinkohlenlagern wechseln, und zwarkindet er sich dann gewöhnlich in einzelnen subäroidis

schen Stüden ober Nieren, die neben einander liegen und von verschiedener Größe sind. Aus diesem Erze wird die größere Menge des Eisens überhaupt und besonders in England gewonnen, und in letterem Laude ist man bei der Eisenerzeugung dadurch sehr begünstigt, daß das Brennmaterial und das Erz zus sammen vorkommen.

## Drybirtes Gifen mit Phosphorfaure.

Es fommt nicht felten als unverfennbare Beis mengung in ben Roth : und Brauneisensteinen, in ben Thoneifensteinen und Spharofiberiten, vorzüglich aber in ben Biefenergen vor. Man tennt biefe Berbindung aber auch in einem abgefonderten Buftanbe, b. b. berb ober frustallisirt und mit bem orpbirten Gifen bes Gifenerges nicht vermengt. Diefe Berbins bungen gu fennen, hat fur ben Gifenhuttenmann ein großes Intereffe, um fie, wenn es möglich ift, ju vermeiben und bei ber mechanifchen Aufbereitung ber Erze, soweit es geschehen fann, auszuhalten. Phosphorfaure fcheint fich in fehr verschiedenen Berbaltniffen mit bem orybirten Gifen ju verbinden, und biefes befindet fich babei in fehr verschiebenen Dryba= tioneguftanben. Die blau gefarbten Berbinbungen enthalten vorzugeweise Gifenorybul; bie grun =, braun= und gelblich gefarbten, vorzugeweise Gijenornb .. Bis jest hat man gwar Gifenphosphate fennen gelernt (Bivianit), die fein Gifenoryd enthalten; allein ein reines Eisenorybphosphat, welches von allem Drys bul frei mare, hat man noch nicht gefunden.

Es ergiebt sich aus bieser lebersicht ber in ber Ratur vorkommenden Mineralien, die sich durch einen großen Eisengehalt auszeichnen, daß nur diejenigen unter ihnen wirklich auf Eisen benutt werben, welche dieses Metall entweder bloß im orydirten Bu-

stande ober in Berbindung mit Rohlenfaure — in feltenern Fallen mit Kiefelerbe — enthalten.

Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht ber Classification und bes Eifengehaltes ber verschiebenen angewendeten Eisenerze.

Gifenerg, gattungen.		Robelfens gehalt.	Bemertungen.
Magnetei,	1		
fenftein .		0,80-0,90	Der angeges
	berber   Gifenglang	0,60-0,80	bene Gifenge
Gifenglang	\fanbiger \ Cifengians	0/20 0/00	halt ift bas
und Roth.	crother Blastopf .	0,40-0,60	Minimum unb
eisenftein	bichter Rotheifenftein	0,50-0,70	das Marimum
	ochriger ,,	0,35-0,45	von bem gu
	Slastopf	0,40-0,50	erlangenben.
Brauneis	bichter		
fenstein	Coolithifder	0,30-0,40	
lenhem	Morniger	0,25-0,40	1
	Rafeneifenftein .	0,35-0,55	
Riefeleifenftein		0,15-0,45	
Roblens	(Spatheisenftein .		
faures	Braunery	0,35-0,45	
Gifen	Spharofiberit	0,30-0,45	

### Das Probiren ber Gifenerge.

Ehe man ein Erz verschmelzt, oder zu Gute macht, ist es nothwendig, die Menge seines Eisengehaltes tennen zu lernen; und man muß, ehe man es im Großen anwendet, stets seine Beschaffenheit untersuchen, damit man wenigstens annähernd mit der Art der Behandlung im Schmelzofen bekannt werde, die bei ihm zwedmäßig ist, und die durch ihre Resultate oft kostdare tappende Bersuche zu vermeiden im Stande ist.

Man erlangt biese Renntnisse mit einer für die Braxis hinreichenden Genauigseit, indem man die Erze der Einwirfung der Säuren unterwirft, und indem man sie auf dem trochnen Wege, d. h. in einem sehr start erhisten Tiegel, prodirt. Durch ein solches Berfahren lernt man freilich die Zusammensehung der Erze nicht kennen; allein zu der hüttenmännischen Behandlung derselben ist es bei weitem weniger nothwendig, die Bestandtheile der Erze und deren gegenseitige Berhältnisse zu erforschen, als die der Erdbazen, welche bei denselben vorherrschen.

Die Beschaffenheit dieser Basen giebt auch die ber Erze an, und da die Kalt-, Thon- und Kieselerde die hauptsächlichsten von den in den Erzen vorhandenen Erden sind, so haben die Hüttenleute eine Eintheilung von jenen in kaltige, thonige und kieselige Erze darauf begründet, um dadurch anzudeuten,

welche von jenen Erben barin vorherricht.

Diese verschiedenen Beschaffenheiten ber Erze

unterscheiden sich durch folgende Rennzeichen:

Die kalkigen Erze\*) veranlaffen, wenn man einen Tropfen Saure barauf bringt, ein um fo lebhafteres Aufbrausen, jemehr Kalk sie enthalten ...).

Die thonigen Erze fühlen fich fanft und feifenartig an und hangen um fo ftarter an ber Bange,

<sup>\*)</sup> Die tohlensauren Erze brausen auf, wenn sie mit Mineralfauren in Berührung tommen, selbst wenn sie weber tohlensauren Kalt, noch andere erdige Carbonate enthalten; ebenso wenig weis't auch die Probe mit einer Saure die Besschaffenheit des Erzes nach. Jeboch sind die Abanderungen der Gattung leicht von andern Erzen zu unterscheiben; unter denselben bilbet der Spatheisenkein eine Classe für sich, und die Spharosiderite konnen im Allgemeinen als thonig angessehen werben.

<sup>\*\*)</sup> Man tann zwar jebe Saure anwenden, bebient fich aber gewöhnlich ber Salpeterfaure.

jemehr Thon fie enthalten, und braufen nur bann,

wenn fie falthaltig find.

Die tieseligen Erze lassen sich, je nachdem sie pulverisitt worden sind, rauh anfühlen, wie Sand oder zerstoßenes Erz, und brausen mit den Säuren nicht, wenn sie nicht nicht eine gewisse Quantität Kalk enthalten.

Diese Rennzeichen sind felten gehörig geschieben; allein bei einiger Uebung und indem man als Bersgleichungpunft reine fallige, fieselige ober thonige Substanzen nimmt, erkennt man die vorherrschende leicht.

Diese Angaben reichen im Allgemeinen bin, um als Führer bei ber Behandlungsweise zu bienen, bie bei verschiedenen Erzen anzuwenden zweitmäßig ift.

Bor Allem ift fehr wichtig ju wiffen, ob ein Eifenerg Phosphor enthalte, und man gelangt leicht babin, indem man folgendermaßen verfährt: Rachdem man eine gewiffe Quantitat von bem Erze pulverifirt hat, bringt man es in einen Glastolben und gießt Schwefelfaure hinzu, fo baß man ein etwas fluffiges Gemifch erhalt; man fest ben Rolben auf heiße Afche ober in ein Sandbad und lagt bir Saure ungefahr eine Biertelftunde fochen. Dan verdunnt bie Kluffig= feit mit bem Bier = und Funffachen ihres Gewichts an reinem Baffer und filtrirt bas Bange. Enthalt nun bas Erg Phosphor, fo wird bie Fluffigfeit trube und es fallt nach und nach ein weißes Bulver ju Boben, welches mit Gifen verbundener Phosphor ift. Trübt fich aber bie Kluffigfeit nach Berlauf von mehreren Tagen nicht, und giebt fie feinen weißen Bobenfat, fo ift bas Erz von guter Beschaffenheit und bas baraus erfolgende Gifen weich.

Was nun das Vorhandensein von Schwefel betrifft, so erfennt man ihn zuweilen durch die kleinen Kryftalle oder Schüppchen von goldgelbem Schweselfies; ein andermal durch die trifirenden Farben auf bem Bruche, und jedenfalls, wenn bie Kennzeichen fehlen, sowie, wenn sie auch vorhanden sind, durch den Geruch nach verbranntem Schwefel, welchen das Erz verbreitet, wenn man es der Einwirkung des Keuers unterwirft.

Damit bas Brobiren auf bem trodnen Wege fo genau als möglich fei, muß man zuvörderft bie Probe nehmen, b. h. Studchen von allen Theilen ber Saufen mahlen, um ein Bemenge ju erhalten, welches faft ben mittleren Gifengehalt bes Erzes bar= ftellt. Man muß barauf alles bas von ben Stud-chen entfernen, welches einige Ungewißheit auf bie Refultate werfen fonnte. Bu bem Ende muffen bie Ergftudden gerftoßen, wenn es erforberlich ift, in ber Siedhipe getroduet und bann in einem bebedten Tiegel in ber Rothglübhige calcinirt, ober geröftet wer-Der Berluft beim Trodnen giebt ben Gehalt an mechanisch beigemengtem, ber Glühverluft ben bes mit bem Gifen und ber Roblenfaure verbundenen Baffere an. Dan bemerft ben Gewichtsverluft bes Erzes bei biefen beiben Overationen besonders. Der 3med ber Calcination ift ber, mabrend ber Brobe bas burch bie Gasentwicklung verursachte Aufbraufen au perbinbern.

Das nun auf biefe Beife vorbereitete Erz wird in einem gußeifernen Morfer pulverifirt und burch

ein Sieb von Seibe geschlagen.

Der Zweck der Probe ist: 1. Desorphation oder Reduction bes Erzes; 2. seine Schmelzung und die so vollständig als möglich bewirkte Abscheidung des Metalls. Man reducirt das Erz leicht dadurch, daß man es mit Holzschle in Berührung bringt, oder es mit derselben vermengt; die Schmelzung und Abscheidung des Metalls erlangt man aber selten ohne einen Zusat von Substanzen, welche sie befördern und die man Flüsse oder Zuschläge nennt. Unter diesen Sub-

ftangen ift ber Borar ber ftartfte Bufchlag. Er muß porher calcinirt ober gefchmolzen werben, um bas Rachtheilige bes Aufblahens zu vermeiben, welches er erleibet, wenn er im frustallisirten Buftanbe ange= wendet wird. Es folgt alebann ber Kluffpath, bas gemeine Glas und ber reine Ralfftein (Rreibe); gewöhnlich wird einer von biefen lettern Kluffen bem

Borar jugefest.

Reiche Erze laffen fich fehr vortheilhaft mit 0,10 ober 10 Broc. Fluß= ober Ralffpath und mit einer gleichen Quantitat calcinirten Borar behandeln. Diese Busammenstellung bes Fluffes ift für Dagnet und Rotheifenftein. Riefeleifenfteine reduciren fich fehr aut mit einem Bufate von 0,25 Fluffpath und 0,25 Ralfipath. Zuweilen ift letterer allein binreichend. Diefer Bufchlag ift auch bei Gifenglang zwedmäßig; reicht er nicht bin, fo tann man auch 0,10 Borar aufegen. Enthalten biefe Erze mehr Bangarten bei= gemengt, fo fann ber Fluß aus 0,10 Borar, 0,20 Bluffpath und 0,20 Kalffpath ober aus 0,10 Borar, 0,10 gestoßenem Glas und 0,25 Ralt bestehen. Diefe Fluffe find für Roth = und Brauneisenstein zwedmäßig.

Bei Bohnerz und Raseneisenstein fann man einen Fluß anwenden, ber aus 0,10 Borax, 0,25 Bluffpath und 0,25 Ralt befteht. Enthalten biefe Erze viel Ralf und viel Thon und wenig Riefel, fo muß man 0,25 gestoßenes Glas und eben soviel Bluffpath anwenden.

Spatheisenstein reducirt fich febr gut mit einem Bufage von 0,20 bis 0,25 Borar, und diefe Fluffe reichen im Allgemeinen für alle leichtfluffige Erze bin.

Bei ben Spharosiberiten, die gewöhnlich fehr thonig find, wendet man mit Bortheil folgende Fluffe an: 0,50 Ralf, 0,25 gerftogenes Glas, ober auch 0,50 Ralf, 0,50 Borar, ober 0,10 Borar, 0,25 Ralf, 0,25 gerftogenes Glas.

Diese verschiedenen Zusammensehungen der Flüsse mussen nicht als unveränderlich angesehen werden, sondern nur als Angaben von Verhältnissen, die sür verschiedene Mineralgattungen zwedmäßig sein können. Statt des calcinirten Borax kann man auch eine fast gleiche Quantität zerstoßenes Glas anwenden, obwohl dabei keine so vollständige Reduction erfolgt. Alle diese Materien, sowie auch die Holzkohle, mussen pulverisitt und, wie das Erz, durch ein seidenes Sied

geschlagen werden.

Das Schmelzen ber Brobe geschieht entweber in einem Geblafe, ober in einem Bindofen, beffen Construction als befannt angenommen werden barf. Der Luftzug wird hier burch die Effe bewerkstelligt; als Brennmaterialien bienen Solgtoblen ober Coafs, bie auf einem Rofte brennen, über welchem auf einigen eifernen Tragern ber Tiegel aufgestellt wird. Die Mundung über bem Schachte ift mit einer eifernen Blatte bededt, und einige Boll unter berfelben führt ein Canal (Fuchs) aus bem Dfenschachte in die Effe. Das Brennmaterial wird burch Die obere Deffnung hineingeworfen, ber Tiegel aber burch eine andere, uber bem Rofte und in gleicher Sohe mit den Tra-gern fur bie Tiegel angebrachte, eingeführt. Ift bie Site zu ftart, fo wird ber Fuche burch einen Schies ber geschlossen und die Dechvlatte auf der Mündung bes Dfens geoffnet. Durch bie untere Deffnung fann auch eine Duffel in ben Dfen geschoben werden, Die alsbann auf ben Trägern ruht. Ein folder Dien ift daher als ein recht wirksamer Universalofen ohne Geblafe anzusehen, und sehr zwedmäßig in allen Fällen anzuwenden, wo nicht eine große Augahl von Proben einer und berfelben Art gemacht werden muß, indem man bem Dfen bann eine, auf diesen Zweck allein gerichtete, bequemere Ginrichtung geben fann. Zuweilen ift es von Wichtigkeit, ben Ofen schnell abzukühlen, und es läßt sich dies bewerkftelligen, wenn man keinen festen Rost anwendet, sondern ihn aus eisernen Städen bestehen läßt, welche herausgezogen werden können. Roch schneller erreicht man diesen Zwed aber dadurch, daß man einen rahmenartigen Rost auf der einen Seite in Zapfen gehen, ihn also um eine Angel sich drehen und auf der entgegengessehten Seite auf einer Unterlage ruhen läßt, die man nach Umständen wegziehen kann, so daß der Rost dann senkrecht an seinen beiben Zapfen niederhängt und der ganze Raum im Schachte augenblicklich von

Rohlen geleert wird.

Soll ein fehr hoher Grab von Schmelzhipe hers vorgebracht werben, fo genugen bie Tiegelofen mit einem natürlichen Luftzuge nicht mehr, und man muß alobann einen Geblafeofen nehmen. Man braucht einen folden Dfen nur unter einem Rauchfange ju ftellen, um bie Dampfe und bie erhipten Gasarten abzuführen. Der Tiegel wird auf eine bloße Unterlage gestellt; bas Feuer halt man burch bie Dfen= wante gang geschloffen und führt ben Windstrom nicht auf einer Geite, fondern burch viele Deffnungen in ben Dfenschacht. Auch die Conftruction eines folden fogenannten Sefftromichen Dfens barf als befannt angenommen werben, ba er in jebem guten labora= torium gu finden ift. Er ift von ftarfem Gifenblech angefertigt und mit einem Kutter von feuerfester Thon= maffe ausgefüttert. Durch eine Deffnung tritt ber Wind aus bem Geblafe in ben 3wifdenraum gwi= ichen bem Schachtfutter und ber außeren Wand bes Dfene, verbreitet fich hier gleichmäßig und tritt burch acht Deffnungen (beren Angahl vermehrt ober ver= mindert werben fann) in ben Schacht bes Dfens. Mit ben acht Windoffnungen correspondirende acht Deffnungen in bem außern Mantel bes Dfens bienen

jum Reinigen ber Deffnungen, wenn biefe burch Afche ober burch Unreinigfeiten verstopft fein follten.

Bahrend ber Operation find fie mit eifernen. ober thonernen Stöpfeln geschloffen. In einem folden Dfen tann eine Site hervorgebracht werden, in

welcher bas Stabeifen in Fluß fommt:

Man wenbet zu bem Schmelgen entweber heffifche ober folche Tiegel an, welche nach einem beftimmten Dage verfertigt find. Bu biefem lettern nimmt man feuerfesten Thon (fogenannte Charmotte), welche man zu einem Ruchen formt; aus biefem fchneis bet man etwas mehr als bie nothige Menge mit einem Blechringe und brudt biefe in bie meffingene Korm ein, welche man mit Del einschmiert. Diese Form fieht auf einem hölzernen Fuße, welche mit einer tegelformigen Deffnung in ber Mitte verfeben ift. Dberhalb berfelben ift eine messingene Platte eingelaffen, welche eine fleine, runde Deffnung für einen Stift bes Monche hat. Mit bemfelben brudt man ben Thon fest zusammen, wobei ein Theil bes= felben berausgepreßt wird, ben man alsbann mit einen Deffer wegnimmt. Man ichlägt barauf von unten an bie Spige bes Monche, ber baburch fo lofe wird, bag man ihn leicht herausnehmen fann, nimmt barauf bie Ronne vom Tug herunter und brudt ben Tiegel heraus, verschmiert bann forgfältig bie Deffnung mit Thon, burch welche ber Stift hin= burchging, und last nun ben Tiegel an einem heißen Orte troden werben. Diefe Tiegel find fehr bequem, weil man bafur paffenbe Rohlen ichneiben Bu biefem 3mede bringt man an bem Rohlens taften eine Rurbel an, auf welche man ein Reibeifen von verginntem Gifenblech ftedt. Diefes verfertigt man über einer Solgform, welche genau die Geftalt bes Monche hat, eine Rappe von Gifenblech aufpaffen lagt, in bie man mit einem breifantigen DeiBel

Röcher einschlägt. Die Holzsorm, welche sich nicht herausziehen läßt, breht man aus. Wenn man die Kurbel herumdreht und ein Kohlenstück, welches sehr wenig größer als die Form ist, hineindrückt, so wird es auf diese Weise genau so abgedreht, daß er in den Tiegel paßt. In diese Kohle bohrt man zuerst mit einem kleinen Bohrer ein Loch, welches man nachher mit einem größeren, der sich in eine mit Schneiden versehene Halbtugel endigt, vergrößert. Dieser Bohrer kann gleichfalls an die Kurbel angessteckt werden.

Die Rohle stedt man in den Tiegel, schüttet in das Loch die Eisenprobe und deckt es zuerst mit einer kleinen Rohle und hierauf mit einer größeren zu, wozu man das Stück, welches man von der abges drehten Rohle, damit sie in den Tiegel hineingehe, abgeschnitten hat, indem man es auf der andern Seite

gleichfalls am bequemften verwendet.

Wendet man heffische ober feuerbeständige Tiegel an, von verschiedener Form, fo nimmt man feingefiebtes Rohlenpulver, feuchtet es mit etwas Baffer an, fo baß jufammenbadt, und brudt es alsbann in ben Tiegel fest hinein. Dies gelingt aber nur bann gut, wenn man bas Roblenvulver in kleinen Portionen einträgt. In ber Mitte ber Roble bohrt man als= bann mit einem Deffer, beffen vorberes Ende einen Salbfreis bilbet, ein rundes Loch von berfelben Größe und Tiefe, wie bas loch, polirt bie Banbe biefes Loche mit einem recht glatten Bistill, schüttet bie Brobe binein und bedeckt biefe gleichfalls mit Rohlen= pulver, welches man fest zusammenbrudt. Fur bie Erlangung einer hoben Temperatur ift es wichtig, Roblen von einer bestimmten Große zu haben, bamit weber burch zu enges Bufammenliegen ber Bug verftopft werde, noch burch ju lofes Aufeinanderliegen au große 3wischenraume entstehen und falte, unverbrannte Luft jum Tiegel gelangen konne. Roblen von gehöriger Größe verschafft man fich, indem man Solatoblen mit ber Rohlenscheere ungefähr in Stude pon ber nöthigen Große gerschneibet. Der eine Urm ber Rohlenscheere, welcher im rechten Winkel gebogen ift, ift an ben fogenannten Roblenkaften angeschraubt. wogegen man ben andern Arm mit ber Sand faßt. Die Schneiden find zwei Salbfreife, welche, wenn bie Scheere zusammengelegt ift, sich nicht gang be= rühren. Der bewegliche Arm ruht nämlich auf einem Vorsprunge bes Urms, welcher im rechten Winfel gebogen ift. Man fann auf biefe Weise, wenn man Die Roble zwischen die Schneiden gelegt hat, fie mit einem Rud gertheilen, ohne daß viel Kohlenstanb Die zerschnittenen Rohlnn nimmt man aus entitebt. bem Raften beraus, indem man die vordere Wand beffelben herunterflappt; fie werden auf ein Sieb ge= worfen, beffen quabratische Deffnungen 12 Boll be= tragen, und bas auf einem andern Siebe fteht, welches Deffnungen von & Boll hat. Auf diesem zweiten Siebe bleiben bie Rohlen von ber vaffenden Große jurud. Sehr zwedmäßig ift es, bas Sieben etwas lange fortzuseben, bamit Die Rohlen ihre schar= fen Ranten verlieren.

In dem Windosen hat das Erhigen der Tiegel weiter nichts Schwieriges; im Gebläseofen sest man sie auf einen feuerfesten Stein. Zuerst wirft man taube und darüber glühende Kohlen hinein, damit sie langsam andrennen. Nach einer halben Stunde läßt man das Gebläse wirfen. Von Zeit zu Zeit muß man das Heruntersinsen der Kohlen mit einem eisernen Stade zu befördern suchen, damit sich keine

hohlen Raume bilden.

Die Quantität bes Erzes, mit welcher man operirt, kann 10—20 Grammen betragen; selten wendet man jedoch in einem gesutterten Tiegel mehr

als 10 Grammen an. Nachdem man Erz und Fluß genau abgewogen hat, vermengt man beides vollskommen miteinander und macht mit Baumöl einen etwas festen Teig daraus. Man thut das Ganze in die Spur des Tiegels. Man bringt einen, oder geswöhnlich mehrere Tiegel in einen starf ziehenden Ofen. Nachdem die Proben einer halb bis dreisviertelstündigen um so höhern Temperatur ansgesetzt gewesen sind, je harter das zu probirende Erz war und je schwerer es sich zu Bulver zerreiben ließ, ist die Operation gewöhnlich beendigt, und man sindet auf dem Boden der Spur ein oder mehrere Metalls sügelchen, welche aus Roheisen bestehen, sowie versglaste, Schlacken genannte Materien, welche von den Erden herrühren, die dem Erze beimengt waren,

ober die ber Buschlag enthielt.

Der Charafter einer guten Probe besteht barin, baß bas Metall nur eine einzige Rugel bilbe, bie man alebann Ronig nennt; bag bie Schlade gut verglase, baß sie aber nicht schwarz fei, weil fie fonft eine ju große Menge Gifenoryd aufgelof't enthalt, und ber Metallgehalt baburch vermindert worden ift. Diefer Rachtheil zeigt fich hauptfachlich, wenn bie Riefelerbe in bem Gemenge vorherricht, und alebann muß man die Brobe wiederholen, indem man etwas mehr Ralf zuschlägt. Die Probe wird niemals miß: rathen, wenn bie ben Kluß beforbernben Bufchlage fo gewählt find, bag man eine volltommen fluffige Schlade erhalt, und wenn man fich auf die Beigfraft bes Dfene verlaffen fann. Das Gifen reducirt fich ungleich früher, als es schmilgt. Deghalb muffen bie Buschläge von ber Art sein, daß die Reduction bes orydirten Eisens im Tiegel schon erfolgt ift, ebe bas Gemenge in Klug fommt, weil fonft burch bie Gasentwidelung bei ber Reduction die fluffige Maffe in eine fprubelnde Bewegung gerath, wodurch bas

Resultat ber Probe unrichtig wirb. Ungleich größer ift aber ber Rachtheil, wenn bie Schlade fo fteif bleibt, baß fie auch in ber Schmelzhipe bes Gifens noch nicht in Fluß tommt, weil die Gifenfornchen bann, in ber Schladenmaffe gerftreut, fich nicht gu einem Rorne ansammeln fonnen. Ginem folden mangelhaften Erfolge ber Brobe lagt fich jederzeit durch ein größeres Berhältniß von den Fluß befor= bernben Buschlägen abhelfen; häufig reicht aber auch eine langer anhaltende Site ichon bin, um bie Schlade in einen gang fluffigen Buftand zu verfeben. Schwieriger find die Gifenproben mit Ergen, in welden bas Gifenoryd mit Riefelerde verbunden ift, und Die Schlackenproben. Bene Erze, fowie die an Gis fenorybul reichen Schladen, find fehr leichtfluffig; fie verbanten aber ihre Leichtfluffigfeit bem orybirten Gifen und werben in bemfelben Berhaltniffe ftreng= fluffiger, als fich bas Berhaltniß bes orndirten Gifens burch die Reduction vermindert. Es laßt fich baber aus ben Gifenschladen ber gange Metallgehalt, ohne zwedmäßige Flugzufate, auf feine Beife barftellen, und man muß eine folche Brobe eben fo behandeln, als ob man bas ftrengfluffige Erz zu reduciren hatte. Defhalb erforbern auch alle Erze, in welchen bas orwbirte Gifen entweder chemisch mit Rieselerde verbunden ift, oder welche Riefelerde mechanisch beige= mengt erhalten, eine fehr ftarte und anhaltende Sige jur vollständigen Reduction. Die Buschläge muffen aber fo gewählt fein, daß fie fur die Riefelerde bie Stelle bes orybirten Gifens vertreten fonnen. Für folde Erze, sowie für Frischschladen, wurde fogleich ein Zuschlag von Flußspath ober von Borar unzwed: maßig fein, weil zwar bie Berfchladung, aber nicht bie Reduction, badurch beforbert werden wurde. Der befte Bufchlag befteht in Ralfftein, indem bie Ralf= erbe mit ber Riefelerbe in Berbindung tritt und bie Schauplas, 161. 286. 13

Berichladung bes Gifens verhindert. Dem fich bils benben Ralferde-Silicate muß aber burch einen zwelten Bufat eine größere Fluffigfeit ertheilt werben, wozu ber Flußspath am meisten geeignet ift. Da es nun aber wenig Gifenerze giebt, bie nicht mit Ries felerbe ober auch mit Thon (Thonerbe-Silicat) wenige ftene mechanisch verunreinigt waren, fo find bie Buichlage von Ralt und von Flußspath, mit fehr wenis gen Ausnahmen, für alle Gifenerze und Gifenfchladen Nachdem die Schmelzung ber Probe anwendbar. vollendet worden ift, trennt man ben Konig forgfältig von ben baran hangenben Schladen, und magt ihn, um bas Berhaltniß zu bestimmen, welches zwischen seinem und bem Gewichte bes angewendeten Erzes eriftirt.

Das Resultat ber Probe ift ein Robeisenforn, welches fast immer graues Robeifen fein wird, wenn Die Brobe lange in ftarfer Site geftanben bat. Rur Diejenigen Erze, welche Phosphorfaure ober Beimen= gungen von Schwefelties enthalten, find fehr geneigt, ein weißes Robeifentorn ju geben, obgleich fich bas weiße Robeisen durch ftarte Sige auch in graues umandert. Aus der mehr ober weniger fproben Be= fchaffenheit bes Robeifenforns auf Die Gute bes aus ben Ergen barguftellenden Gifene ichließen gu fonnen, ift eine irrige Boraussetzung, weil die Sprodigfeit häufig nur eine Folge bes Buftandes ift, in welchem fich bas Gifen mit ber Roble verbunden hat. weniger fann baber bie Karbe bes Robeifenforns über Die Gute bes Gifens entscheiben, indem fie faft immer nur von bem Grabe ber Sige abhangt, bei welchem die Brobe reducirt und geschmolzen ift.

Die Gifeneraproben geben nur ben Robeifenges halt bes Erzes an, aber nicht ben Behalt an reinem Gifen. Wenn es ben Proben nicht an Sipe gefehlt bat, fo findet fich in ber Schlade taum mine Spur von Eisenorydul. Der durch die kleine Probe ausgemittelte Metallgehalt kann daher, wenn man wirklich eine richtige Durchschnittsprobe genommen hat,
mit dem Ausbringen beim Verschmelzen der Erze im
Großen sehr genau übereinstimmen. Häusig ist sogar
das Ausbringen beim Verschmelzen in den Hohöfen
größer, als der wirkliche Roheisengehalt, den die Erze
probe angiebt, weil das Eisen, außer der Kohle,
auch noch Silicium annimmt. Die Eisenprobe hat
daher selten den Zweck, das Ausbringen bei den
Schmelzarbeiten im Großen zu controliten, sondern
sich nur vorläusig von dem Roheisengehalte des Erzes
zu unterrichten.

Rur bei folden Schmelsprocessen, bei welchen absichtlich ein bedeutender Theil des Eisengehaltes verschlackt wird, wurde die kleine Probe den Metallverluft anzeigen können, den man durch das gewählte

Arbeiteverfahren erleibet.

Um ben reinen Gifengehalt bes Erges ju erfahren, wurde man entweber bas Erg felbft analyfiren, ober bas burch bie Ergprobe erhaltene Robeifenforn auf ben Gifengehalt untersuchen muffen. Diefe Un= terfuchungen find theile muhfam, theile fchwierig und für die Praxis durchaus zwecklos; deßhalb find fie auch gar nicht ein Begenstand fur Die eigentliche Brobirfunft. Weil ein außerorbentlich geringer Schwefelgehalt bas Gifen fcon gang unbrauchbar macht, indem es bemfelben bie Schmelgbarfeit raubt, fo werben bie Erze, welche Schwefelfaure enthalten, von ben Metallurgen forgfältig vermieben. Ge laßt fich indeß eine geringe Beimengung von Schwefelfies oft gar nicht verhindern. Daher ift es wichtig, bas Berhalten ber Alfalien und Erben gegen bas Schme-feleisen zu fennen, weil bei ber Berschmelzung ber Erze faft immer Kalferde jugegen ift. Richt bloß bie Alfalien, fonbern auch bie Erben (Ralferbe, Bitter= 13

erbe, Schwererbe und Strontianerbe) zerseten bas Schweseleisen, wenn sie in zureichender Menge anzewendet werden, ganz vollständig, und zwar in der Art, daß sie den Schwesel und den Sauerstoff gezen einander austauschen. Dieser Austausch sindet nicht statt, wenn die Erden mit Kiefelerde verdunden sind, wenigstens dann nicht, wenn sie in einem gezringern Verhältnisse zugegen sind, als zur Bildung eines einsachen Silicats erforderlich ist. Wirklich wird durch die Kalserde auch ein Theil des Schwessels in die Schlacke geführt; allein eine vollständige Entschweselung läßt sich nicht bewerkstelligen, weil man aus andern Gründen fein großes Uebermaß von Erden beim Verschwelzen der Eisenerze im Großen

anwenden barf.

Das Phosphoreisen verhalt fich ebenfo, wie bas Schwefeleifen. Es wird burch Alfalien und Erben theilweise fehr leicht, und bei einem großen llebers maße fogar vollständig gerfest; aber bas Erbenfilicat vermag bie Berfetung nicht ju bewirten. Wenn um= gefehrt ein ichmefelfaures ober phosphorfaures Gala, bei welchem bie Gaure an ein Alfali ober an eine Erbe gebunden ift, mit Silicaten und mit orybirtem Gifen und mit Roble geschmolzen wird: fo bemachtigt fich bas Gifen eines Theils bes Schwefels ober bes Phosphore, inbem er einen Sauerstoff an bas Metall bes Alfali's ober ber Erbe abgiebt. Dieser Erfolg tritt felbft bann ein, wenn bie Rohle in fo gro= Ber Menge vorhanden ift, daß nicht bloß das fchme= felfaure und bas phosphorfaure Salg, fondern auch bas orphirte Gifen vollständig reducirt werden fonnte. Defhalb find Gpps, Schwerspath und Apatit fehr gefährliche Begleiter für bie Gifenerge.

#### Borbereitung ber Erge.

Sowie bei ben Proben, so mussen auch bie im Großen zu Gute zu machenden Erze gewisse mechanische Operationen erleiden, die den Zweck haben, entweder die fremden und schädlichen Materien soviel als möglich zu entsernen, oder um die Erze zur Rebuction und Schmelzung vorzubereiten. Diese Operationen sind das Scheiden, das Waschen, das Rösten, das Pochen und das Abliegen an der Luft.

## Scheiben und Abliegen.

Die Aufbereitung ber Gifenerze ift einfacher, als bie aller andern Erze; fie besteht nur in einer Sand= fcheidung und in der Klaubarbeit, welche aber auch ber Roften wegen nicht zu complicirt fein burfen. Das Bochen, als Mittel gur Aufbereitung, findet gar nicht bei ben Gifenergen ftatt, weil baburch nur in fehr wenigen Fallen bas Erg zu taubem Geftein getrennt werben fann, und bas Feinpochen ber Gifen= erze in ben meiften Fallen unamvendbar ift. Schon bei ber Gewinnung muß man auf eine möglichft scharfe Trennung bes Erges von ber Bang = ober Gebirgsart feben. Dft wird indeß auf ber Salbe noch eine Sandscheidung vorgenommen, theils um taubes Beftein wegguftufen, theils um eingesprengten Schwefellies ober taubes Geftein auszuhalten. die Gebirgsart von ber Art, daß fie durch langes Liegen an ber Luft murbe wird, so fpart man die Koften der Scheidung und läßt die Erze abliegen. Dies ist besonders bei allen Thoneisensteinen nozhwendig, indem ber Schieferthon ober auch ber gabe, weiche Thon fo genau mit bem Gifenerze verbunden find, baß eine Scheibung febr bedeutenbe Roften verurfachen würbe. Borzüglich muffen die mit Schieferthon fehr fest verwachsenen Erze fehr lange liegen bleiben, ehe sie zur Hütte gefahren werden. Bei den bisherigen Erzen ist dies Abliegen bei der Luft unerläßlich, ebenso für diejenigen, welche fohlensaure Kalferde enthalten. Es erfolgt dadurch eine Zerfehung des Schwefelmetalls oder der fohlensauren Talferde, welche darauf durch die Feuchtigseit weggeschafft werden, und es wird dadurch nicht allem die Röstung erleichtert, sondern auch ein besteres Gifen erzielt. Das Abliegen kann vor und nach der Röstung erfolgen.

#### Das Bafden.

Diese Operation wird 1) bei ben erbigen Orn= ben, b. h. bei fandigen, fornigen, und bei Rafen= erzen, und 2) auch bei gewiffen eigentlichen Gifen= fteinen ober festen Ergen angewendet, um fie von ben erbigen Theilen zu befreien, mit benen fie verunreinigt, und welche ber Schmelzung hinderlich und nachtheilig find. Wenn die Erden nur wenig anhangen, fo erfolgt bas Bafden in Gumpfen mit Menschenhanden. Sangen fie aber fest an, wie biefes bei ben Bohnergen ber Fall ift, die im Thone vortommen, fo muß man bas mechanische Baschen anwenden. Wenn endlich bie Erze eine zu harte Bangart haben, um fie burch bie Wirfung bes Baf= fere allein trennen zu konnen, ober wenn fie felfig (fteinig) und blafig find, fo muß man fie vorher ger= fleinern.

Werben nun Menschenhände zum Waschen ans gewendet, so nimmt man die Arbeit gewöhnlich in hölzernen Trögen vor und läßt das Wasser nach Beslieben hinzuströmen. Das Rühren und Umwenden der Erze geschieht in dem obersten Troge mit hölzernen

Rechen, und zwar so lange, bis daß sie gehörig gereinigt sind. Die erdigen Theile, welche das Wasser fuspendirt erhält, werden oben weggeführt, während die schweren Erze auf dem Boden liegen bleiben. Bur Fortsetung und Bollendung des Waschens, werden die Erze darauf in einen zweiten und zuweilen auch in einen dritten Trog gebracht, worauf man sie mit einer Schausel herausnimmt und sie gehörig abtrochnen läßt.

Das medianische Waschen geschieht in einem Baidwerf ober Baidmaidine. Sie besteht aus einer holgernen, mit eifernen Schaufelarmen verfebenen Welle, Die burch ein Bafferrad in Bewegung gefest wird, ferner aus einer enlindrischen, holgernen ober gußeisernen Troge, in welchem bie Schaufelarme mirten. Bon biefem Troge geht von bet einen Seite und von oben ein Canal aus, ber bas Baffer auführt. Un berfelben Seite und in berfelben Bobe, oder etwas niedriger, befindet fich ein anderer Canal, ber bas lehmige Baffer von ben Ergen abführt. Un bem Boben ber entgegengesette Seite bes Troges ift eine Thur angebracht, welche bie Berbindung mit bem untern Troge herftellt, ber feinerfeits auch mit einer Ablaffung verfeben ift, um bas jum Bafchen benutte Baffer in ben Untergraben bes Rabes abzuführen.

Das Berfahren bei bem Waschen ist folgendes: Rachdem das rohe Erz bis zum Rande des Troges an der dem Kasten entgegengesetten Seite geschafft worden ist, seht man das Rad in Bewegung und läßt Wasser einsließen. Darauf wirst der Arbeiter nach und nach die zu einer Operation erforderliche Erzmenge in den Trog. Die Arme und die Schauseln rühren und theilen das Erz; das sortwährend hinzuströmende Wasser nimmt die erdigen Theile auf und fließt damit ab. Nach einem längeren oder fürzeren Zeitraume

je nachbem die Erze mehr ober weniger erdig sind, öffnet der Arbeiter, nachdem er das Waschen für hinzlänglich erachtet hat, die Thür am Boden des Troges, worauf das Erz von dem Wasser in den Kasten oder das Bassin geführt wird, dessen Schüge verzschlossen ist. Dort rührt man es zur Vollendung des Waschens um, sammelt es darauf am oberen Theile von der Sohle des Bassins, läßt das Wasser ab und wirst das Erz auf den Rand, um es ablausen und abtrocknen zu lassen. Der Gewinn an gewaschenem Erze ist natürlich verschieden; gewöhnlich beträgt er aber bis 1 von dem rohen.

Um Erze mit harter Gangart ober felfige Gisfensteine, welche mit Erde verunreinigt sind, zu zerskleinern, unterwirft man sie der Einwirkung eines Pochhammers, oder eines Pochwerts, oder der eines Walz- oder Quetschwerts. Es ist in diesem Falle vortheilhaft, Boch- und Waschwert mit einander zu

vereinigen.

Die Stempel spielen in einem Troge, beffen Sohle mit einer gußeisernen Platte versehen ift, und vor ihnen befindet sich ein Rost, der nur das zerstoßene Erz durchläßt. Ein geneigter, offener Graben sett den Pochetrog mit den beiden Wassertrögen in Verbindung, und das gepochte Erz wird mittelft des Wassers fortwahzend in diese hineingeführt.

Man läßt zuvörderst in einen von ben Baschtrögen das zu einer Operation erforderliche rohe Erz hineingelangen, und während es gewaschen wird, füllt man ben zweiten Trog. Auf diese Beise geht die

Aufbereitung ununterbrochen fort.

Bei festen, felfigen Erzen muffen die Stempel mit gußeisernen Bocheisen versehen fein, damit fie schwer seien. Bei erdigen, agglomerirten Erzen aber braucht bas untere Ende der Stempel nur mit einer gußeisernen Platte versehen zu fein, die mittelft Ragel

mit fehr hervorstehenben Ropfen befestigt ift, bamit

Die Rorner nicht gerqueticht merben.

Die zwedmäßigste Geschwindigfeit betragt 12 bis 15 Umgange ber Bafferschwelle in einer Minute und 20 bis 30 Sube für jeben Bochstempel in berfelben Beit.

Bur Bebienung bes Boche und Waschwerts find zwei Arbeiter und außerbem einige Tagelohner zum Berbeischaffen und Fortbringen ber Erze erforberlich.

In einem folden, entweder burch Sandicheibung, ober burch Abliegen und burch Rlaubarbeit, ober burch Bafchen von ben fremben Theilen möglichft gereinig= ten Buftanbe werben bie Gifenerge bem Buttenmann aur meiteren Berarbeitung übergeben.

#### Das Röften.

Sind bie Erze gur Butte abgeliefert, fo merben fie guborberft bem Roften unterworfen. Rur bie mil= ben und nicht fteinigen Erze brauchen nicht geröftet ju werben; man muß fie aber unter bem Dache auf= bewahren, ober fie por bem Gebrauche trodnen, bas mit fie bas Waffer, welches fie burch ihr Liegen in ber freien Luft abforbiren, nicht in ben Sohofen brin= In regnichten Zeiten ift bies eine nothwendiae Werben bie geröfteten Erze nicht fogleich verschmolzen, so muffen fie ebenfalls im Trodnen aufbewahrt merben.

Die ju röftenben Stude burfen nicht ju groß fein, indem fie fonft einen roben Rern behalten, ber, wenn er auch burchgebrannt werben follte, ein Ber= Schladen ber außern Theile veranlaffen wurde. Große hangt von ber Beschaffenheit ber Erze ab,

barf nie mehr als 1 Cubiffuß betragen.

Riefige Erze barf man nicht mit folden, Die nicht von Schwefellies burchbrungen find, jufammen roften,

weil sonst die sich entwidelnde Schwefelsaure die ganze Masse durchdringen würde. Der Hisegrad richtet sich im Allgemeinen nach der Zusammensehung und der Härte der Erze; bei den reinen Orwden, sowie bei denen, die nur mit einem geringen Erdegehalt verzmengt sind und sich in der Temperatur, die man oft bei den Thoncisensteinen anwenden muß, verglasen würden, darf sie nur gering sein.

Der Verluft, ben die Erze beim Rösten erleiben, hangt von der mit ihnen verbundenen oder vermengten Kohlensaure und Wassermenge ab. Der Magneteisenstein nimmt 2 und 3 Procent an Gewicht zu, da

er einen höhern Ornbationsgrab erlangt.

Die Röftung geschieht entweder ganz im Freien, oder zwischen Mauern, oder in einem Ofen. Der erste von diesen Processen ist einfach, aber unvollskommen. Nachdem der Boden geebnet ist, belegt man ihn zuerst mit einer Schicht Holz, fleinem Holz oder groben Steinkohlen, worauf abwechselnde Schichten von Erz und Brennmaterial folgen; zu den obern Schichten kann man auch unbedenklich die kleinen Steinkohlen benugen. Die Stärke der Erzsschichten hängt von der Qualität des Brennmaterials, sowie auch von dem Higgerade ab, den die Erze, ohne sich zu verschlacken, ertragen können, und muß durch die Erfahrung bestimmt werden. Auch die Größe der Rösthaufen ist sehr verschieden; die größeren gewähzen Brennmaterials-Ersparung.

Will man die Erze bloß trodnen, so schichtet man sie ebenfalls mit etwas Kohlenlösche oder mit

Solgreifig auf.

Bur Brennmaterial: Ersparung und um einen mehr gleichförmigen Hibegrab zu geben, umgiebt man die Röststätte auf ben breien, dem Winde am meisten ausgesetzen Seiten mit Mauern, und auf diese Weise vermeibet man es, daß sich die dem Zuge ausgesetz-

ten Erze verschladen, ehe bas Röften vollendet ist. Die Sohle solcher Röststätten oder Röststadeln ist gespflastert, man bebedt sie mit Holz, Holzabfällen, Duandel oder Steinkohlen und läßt dann abwechsfelnde Schichten von Erz und Brennmaterial folgen. Hin und wieder verschließt man auch die vierte Seite mit einer Mauer.

Kann man die Röftstadeln am Abhange eines Berges anlegen, so wird badurch das Eintragen sehr erleichtert; jedoch muß die Sohle der Stadeln immer horizontal sein. Zuweilen sind die Mauern 10 bis 12 Fuß hoch. Auf einer von den vier Seiten bringt man eine Thür an, die während des Röstens versetzt oder vermauert wird. Durch diese Dessnung gelangt man in den Raum, sowohl um die ersten Schichten des Brennmaterials und des zu röstenden Erzes einzutragen, als auch, um das geröstete Erz auszuzziehen.

Wenn die Erze ein starkes Röstfeuer vertragen können oder kiesig sind, so muß man einen starken Luftzutritt erhalten. Zu dem Ende bringt man auf den vier Seiten Deffnungen an, die man auch zu gleicher Zeit zur Regulirung des Feuers benuten und sie nach Belieben verschließen kann. Die Gestalt der Stadeln ist beliebig, sie kann eben so gut rund, als

vieredig fein.

Die Dauer bes Röstens richtet sich nach ber Größe ber Stadeln und beträgt 8 und mehrere Tage. Das Anzünden des Brennmaterials kann oben, in der Mitte, oder unten geschehen. Die größten Erzstüden kommen in die unterste Schicht, die kleinern mehr in die obere, ganz oben das Röstklein. Bo ein feuchter Boden ist, muß man unter die Sohle Abzüchte anbringen.

Buweilen bringt man mehrere Stadeln nebeneins ander an, die bloß burch eine Scheibewand getrennt find. Beffer ift es jedoch, nur zwei größere zu haben, von benen die eine im Betriebe ift, während man aus ber andern die Erze herauszieht; es wird badurch

Brennmaterial erfpart.

Das Röften im Ofen entspricht ben Bedingungen einer guten Borbereitung und ben öfonomiichen Rudfichten am besten, gewährt auch außerdem noch ben Bortheil, daß die Operation stets fortgehen kann. Daher sind die schachtsormigen Röstösen jest allgemein, besonders auf den größten Huttenwerken, in Anwendung, weßhalb wir naber davon reden wollen.

Die Formen und die Dimenstonen dieser Defen sind, nach der Beschaffenheit und nach der Qualität der zu röstenden Erze, verschieden, sie haben entweder die Gestalt eines abgestumpsten Kegels, wie Fig. 3 und 4, Tas. 1, oder eine eisörmige, wie Fig. 1 und 2, Tas. 1, oder eine aus einem Cylinder und aus einem segelsörmigen Raume bestehende Form. Die Dimensionen wechseln von 6½ Fuß bis 18 Fuß die Höhe, von 2½ Fuß bis 3½ Fuß der Durchmesser an der Sohle, von 5½ Fuß bis 11 Fuß Durchmesser in der Gicht.

Die Dimenstonen haben einen großen Einfluß auf die Resultate. In den großen Defen erfolgt die Röftung regelmäßiger und schneller, weil die Erze einer höhern und zugleich besser graduirten Temperatur unterworfen sind. Auch gewähren sie eine bessere Brennmaterialien- und eine Ersparung an Arbeits-

löhnen.

Wir wollen die Defen Fig. 1 bis 4, Taf. I., etwas naher betrachten. Fig. 1 und 2, erstere ein fenfrechter, lettere ein horizontaler Durchschnitt. co Rost, auf welchem Brennmaterial und Erz ruhen. aa Canal, durch welchen Luft eingeführt wird, der aber mit einem Register versehen ist, um den Luftzug

vermehren oder vermindern zu können. o und o find die beiden Deffnungen zum Herausziehen der gerösteten Erze, welches mit dem Haken Fig. 6 geschieht. Die Brechstange Fig. 5 wird zum Arbeiten in dem Ofen, zum Reinigen des Rostes zc. angewendet.

Fig. 3 ift ein fenfrechter und Fig. 4 ein horts zontaler Durchschnitt bes legelformigen Ofens. mm find die Deffnungen zum Gerausziehen ber geröfteten

Grae.

Wenn die Defen große Dimensionen haben, so muffen sie oben zusammengezogen sein, um die Hiße bester in sich zu halten, und dies ist besonders bei harten Erzen nöthig, die ohnedem unvollkommen gestöftet werden wurden.

Für weichere und leichtfluffigere Erze, wie Spatheisenstein und Spharosiberit, sind die conischen ober entindrischen Defen zwedmäßiger, weil man alebann bas Berglasen ber Oberstächen ber Erzstücken weniger

ju befürchten hat.

Das Verfahren bei bem Röften ift sehr einfach und die babei anzuwendenden Brennmaterialien können in Holzschlen, in Steinkohlen, oder in Holz bestehen. Man kann mit benselben auch ein Viertel oder ein Fünftel des Volums kleine Coaks, die beim Vercoaken fallen und beim Schmelzen nicht anzuwenden sind,

vermengen.

Nachdem ber Ofen vorher sehr vollkommen getrocknet worden ift, bringt man auf die Sohle trocknes Holz und Reisig, die man die auf 19 bis 30
30U Höhe forgfältig aufschichtet. Auf dieses Holz bringt man eine Schicht kleiner Steinkohlen oder von Holzkohlengestübbe, die zu nichts Anderm benunt werben kann, und macht sie ungefähr 2—2½ Joll hoch. Auf diese Kohlengestübbeschicht breitet man eine Schicht Erz von fast derselben Starke aus, über diese wieder eine Brennmaterialienschicht, und fährt nun mit solchen Schichten bis zur halben Hohe bes Ofens fort. Num zündet man das untenliegende Reisholz an, und wenn das Feuer in der oberften Schicht zu erscheinen beginnt, so füllt man den übrigen Theil des Ofens bis zur Gichtöffnung aus.

In dem Berhältniffe, als die Röftung vorschreitet, zieht man das Erz aus den untern Deffnungen, und da die ganze Füllung des Ofens sich senkt, so giebt man oben durch die Gicht wiederum Brennmaterial und Erz auf, um ihn siets voll zu erhalten.

Wendet man Holz zum Rösten an, so muß man die Aleste benußen, welches zu dem Ende in kurze Stücken zerschnitten werden. Man füllt den Ofen auf eine ähnliche Weise und mussen die Holzschichten, mit Ausnahme der ersten, eine Stärke von 4—6 Joll und die Erzschichten eine Stärke von 10—12 Joll haben. Weiche oder bröckliche und leichtslüssige Erze können mit Acisholz geröstet werden; allein alsbann mussen die Erz= und Vrennmaterialschichten eine fast gleiche Stärke haben.

Der Röstarbeiter muß bahin sehen, baß bie Schichten gleichförmig niedergehen, und baß auch bie Wirkung bes Feuers gleichförmig sei. Ist dies nicht ber Fall, so fahrt er mit einem langen Spieße hinein, um ben Niedergang zu bewirken und bas Feuer an bem Puncte besonders lebhaft zu machen. Ist dies lettere an gewissen Puncten zu lebhaft, so be-

bedt man es mit Erg.

Das aus bem Dfen kommende Erz wird durch ein Rätter oder grobes Sieb geworfen, um Asche und Staub davon zu trennen. Ein auf der Sohle der Defen befindlicher Roft macht diese Operation unsnöthig; allein die Röstung ist schwieriger zu leiten, da ein solcher Ofen mit einem Roste einen zu starken Zug hat und die Erze häusig zusammenfrittet.

Um die Reste von zerfallenem Thoneisensteine zu rösten, vermengt man sie mit andern Erzen zu einem steifen Teige, macht Ziegelsteine daraus, die man trock-

net und bann in ben Roftofen bringt.

Die burch bas Sieb gefallenen Stücken und ben Staub vermengt man mit etwas steifer Kalfmilch und bildet aus bem Teige ebenfalls Ziegelsteine, die, wenn sie gut getrocknet sind, zu einem Zehntel ober einem Zwölftel der Hohosenbeschickung zugesetzt werben können.

In einem eiförmigen Dfen zu Laroulte in Frankreich röstet man im Durchschnitte in 24 Stunden und
in jedem Dsen 250 Centner dichten und ochrigen Rotheisenstein. Man verbraucht dazu 4—4½ Proc. von
dem Gewichte des Erzes Staubtohlen und kleine
Coaks. Bei einem etwas lebhaften Betriebe kann
man in einem Ofen täglich bis über 300 Centner
rösten, und der Kohlenverbranch beläuft sich dabei auf
5 Brocent.

Auf ber Hötte zu Bienne im französischen Jees-Departement wurden dieselben Erze in einem conischen Ofen von mittleren Dimensionen geröstet und veranlasten einen Kohlenauswand von 7—8 Proc. und bei einem täglichen Röstquantum von 170—190

Centuer.

In den Defen in Sud-Wales röftet man Spharosfiderite. In jedem können in 24 Stunden 380—420 Gentner geröftet werden, und der Steinkohlenaufwand

beträgt ebenfalls 4—5 Procent.

Der passenbste Plat für die Röstöfen ist die Plattform, welche mit der Gicht der Hohösen in einem Niveau liegt, welches jedoch nur da möglich ist, wo die lettern an einem Gebirgsabhange angelehnt sind. Man stellt sie alsdann neben oder hinter die Hohses, je nachdem das Terrain es gestattet. Ueberall

aber ift es vortheilhaft, zum Transport ber Erze fleine Eisenbahnen vorzurichten.

## Das Bochen ber Erge.

Das Pochen hat ben Zwed, ben Eisenstein zu zerkleinern, bamit Reduction und Schmelzung erleichztert und vollständiger werden. Die Stüden müßen um so kleiner werden, je niedriger die Ofen sind, und ihre Größe geht von der einer Ruß bis zu der eines Eies. Ein Pochen zu Staube muß vermieden werden, weil dadurch sehr viel verloren geht, obwohl man den sogenannten kleinen Eisenstein recht gut benutzen kann.

Das Pochen geschieht nach bem Rösten, nicht allein, weil durch diese Operation der Zusammenhang und die Festigkeit der Erze vermindert wird und sie daher leichter zerkleinert werden können, sondern auch, weil die Gangart, welche sie noch enthalten, sich noch bavon trennt, welches für die Schmelzung von Wichstigkeit ist. In dieser Beziehung ergänzt das Pochen

bas Ausschlagen.

Man zerkleinert die Eisenerze mittelst Sandhamsmern, mittelst Bochstempeln, welche durch Menschenshande, sowie mittelst Bochwerken oder mittelst Walzen, welche beide durch Maschinenkrafte bewegt werden. Das Zerpochen durch Menschenhande verdient, obgleich es theurer ist, den Borzug, weil es ein sorgfältigeres Aushalten gestattet.

## Bon ben Bufchlagen ober Flugmitteln.

Nur sehr wenige Eisenerze können ohne allen Jusat, für sich allein, im Großen mit Bortheil zu Gute gemacht werben, b. h. ein Metall von guter Quaslität und in so großer Quantität ausbringen, als es

ihre Beschaffenheit erlaubt und mit dem möglichft ge-

ringen Koftenaufwande an Breunmaterial.

Um zu diesem Resultate zu gelangen, muß man, wie bei den Proben, Zuschläge anwenden, die geswöhnlich aus erdigen Substanzen und zuweilen aus verglaften Materien oder in Schlacken (Frischschlacken)

bestehen.

Die Zuschläge, beren man sich beim Beschicken der Gifenerze bedient, haben ben 3med, entweder die in zu großer Menge in ber Gattirung befindliche Rieselerbe burch quarzige Zuschläge zu erseten, ober auch wohl burch Bildung von mehreren oder gufams mengefetten Gilicaten Die Berichladbarteit ber Er= ben zu erhöhen. Jebe Art von Gifenergen erforbert baher besondere Zuschläge, sowohl der Menge, als ber Beschaffenheit nach. Erze, g. B., die feine Ries felerde, fondern bloß Thonerde, Ralferde ober Talf: erde in ihrer Mischung enthalten, verlangen Buschläge von Rieselerde. Ift die Menge ber Thonerde über= wiegend, so muffen solche Buschläge gewählt werben, bei welchen fich bie Schlade mehr einem Gilicat, als einen Bifilicat nabert. Enthalten bie Erze mehr Ralf: und Talferde als Thonerde, so wählt man die Bu= schläge in der Regel fo, daß fich die Schlade am mehrsten ber Bufammenfegung eines Bisilicate nabert, obgleich fie, bei einem großen Gehalte an Ralferbe, auch ichon ein Trifilicat fein fann. Erze, Die viel Manganoryd enthalten, muffen immer fo beschickt werben, daß die Schlade ein Trifilicat wird, damit fie nicht zu leichtfluffig ausfalle. Gifenerze mit einer überwiegenden Menge von Riefelerde find immer fehr leichtfluffig und zur Berschlackung geneigt; fie muffen baber Kalksteinzuschläge erhalten, um fie strengfluffiger ju machen. Enthalten fie außer der Riefelerde auch Thonerbe, fo leiftet ber reine Ralfftein bie beften Dienste. Sind sie aber von Thonerbe gang frei, fo

Schanplas, 161. 20.

kann ein thonhaltiger, unreiner Kalfftein wirksamer sein. Die Quantität bes Juschlags muß für jedes in seinem Berhalten noch nicht bekannte Erz durch Brobeschmelzen ausgemittelt werden. Im Allgemeinen mussen die Zuschläge benselben Aggregatzustand erzhalten, wie das zu verschmelzende Erz. Nur dann, wenn ocherige Erze verschmolzen werden, die sich im Ofen dicht übereinander lagern, wendet man die Zusschläge in größern Stücken an. Flußspath ist für sehr strengslüssige Erze ein guter Zuschlag, indem er schon in geringen Quantitäten angewendet, die Schmelzsbarkeit sehr befördert.

Außer ben eigentlichen Flüssen, bem Kalkteine, bem Thone, bem Quarz und bem Mergel, giebt es noch Mineralien, welche zwar wegen ihrer Mischung nicht eigentlich zu ben Flüssen gerechnet werben können, die aber bennoch ben Fluß ber Erde befördern und baher die Anwendung von weniger wirklichem Fluß möglich machen, aber auch zugleich wegen ihres Eisengehalts zu einer stärkern Eisenerzeuzung beitragen. Hierzu gehören alle Silicate, welche orndirtes Eisen enthalten, und welche, wenn der Geshalt an Eisenssilicat zunimmt, dadurch wirklich zu den

Riefeleifensteinen gerechnet werben muffen.

Dahin gehören: Hornblende, Basalt, besonders die Wade und der Granat. Wo man Gelegenheit hat, diese Mineralien anzuwenden, nimmt man sie gern, weil sie einen guten Gang im Ofen machen, und weil man in einzelnen Fällen durch sie des Flusses ganz entübrigt sein kann. In andern Fällen bringt man dadurch aber auch viel Kieselerde in die Besschickung und erhält weißes Roheisen, weshalb man, wenn es die Absicht ist, graues Roheisen zu erhalten, gleichzeitig starke Juschläge von Kalksteinen anwenden muß.

## Probiren ber Bufchlage.

Ehe man einen Hohofenbetrieb beginnt, muß man sich erst von der Beschaffenheit der nöthigen Juschläge überzeugen und einige annähernde Angaben über die anzuwendende Quantität derfelben zu erlangen suchen. Dies geschieht durch Proben auf trodnem Wege, bei

benen man folgenbermaßen verfährt.

1. Man macht einige Proben mit dem Erze, um feinen Robeisengehalt kennen zu lernen. 2. Man macht eine Reihe von Versuchen mit demselben Erze, dem man die erdigen Zuschläge zugesetht hat, indem man die Quantitäten so lange verändert, die man einen durchschnittlichen Robeisengehalt erlangt, der dem bei den ersten Proben erhaltenen sehr nahe kommt. Jesdoch können diese Verhältnisse nicht genau dieselben sein, welche man im Großen anwenden mußte, und wir werden die Ursachen davon später noch kennen lernen. — Wendet man statt eines einzigen mehrere Erze zusammen an, so muß man zuvörderst die leichtsstüsssssischen sein werden sie mit einander vermengt oder beschistt werden, und verfährt dann genau auf die angegebene Weise.

# Die Robeisenerzeugung.

Die Roheisenerzeugung ist jett der schwierigste und verwickelkeste Theil des Eisenhüttengewerbes. Die zu ihrem guten Erfolge zu berücksichtigenden vielen Besdingungen, die Größe und die Verschiedenheit der dazu erforderlichen Apparate, die großen Capitalien, welche sie in Bewegung sett und ihr ungeheurer Einsstuß auf die gesammte Eisenfadrication, sowie auf alle übrigen Gewerbe, rechtsertigen die hohe Wichtigsteit, welche man ihr beilegen muß.

Die Umwandlung der Erze in Roheisen umfaßt: bie Reduction der in den Erzen enthaltenden Eisens ornde; — die Berwandlung des Eisens in Kohlensoder Roheisen; — die Abscheidung der mit den Erzen mechanisch vermengt oder chemisch gebunden vorsoms menden fremdartigen Substanzen; — die Schmelzung der aus dieser Bearbeitung erfolgenden Producte.

Diese verschiebenen Processe werden bedingt: durch die fortwährende Einwirkung der Kohle und der sich daraus entwickelnden Gase auf die Mineralsubstanzen; — durch die Reaction der Zuschläge und Gangarten auf das Metall; — endlich durch die Schmelzung der ganzen Masse, wodurch sich die fremdsartigen Substanzen von den metallischen Theilen trensnen, so daß die einen und die andern zu günstiger Zeit abgelassen werden können.

Die nothwendigen Bedingungen gur Hervorbringung diefer Erscheinungen bestehen barin, daß Erze, Zuschläge und Rohle in Apparaten, beren Gestalt bem allgemeinen Zwecke der Operation entspricht, einer binlanalich boben Temperatur ausgesest werden.

Diese Apparate find die Sohöfen. stehen im Junern aus bem Heerd, bem Gestell, ber Raft, bem Roblenfad, bem Schacht und ber Gichts öffnung. - Die Gicht bient jur Ginbringung ber Schmelamaterialien in ben Defen, fowie ju gleicher Beit gur Entwidelung ber Broducte ber Berbrennung. In bem Schacht, bem Rohlenfad und auf ber Raft werden die Erze zur Reduction, sowie zur Bers bindung der Gisentheilden mit Roble vorbereitet und Diefe jum Theil bewirft. 3m Beftell erfolgen alsbann Reduction und Schmelzung vollständig, indem bort Die Temperatur am bochften, ba er ber engste Theil und ber Ginvirfung bes Windes am meiften ausges fest ift. Den lettern führt man im obern Theil bes Beerdes burch die Formen ein, welche an einer, ges möhnlich aber an zwei und bei großen Defen auch an brei Seiten liegen.

Der Heerd nimmt das erzeugte fluffige Rohe eifen auf, und aus ihm wird sowohl das Metall, als auch die Schlacken, b. h. die mit den Erzen vorkommenden Erdarten, in Berbindung mit Metallorns ben, abgelaffen. Die Art und Beise der Einrichtung und bes Berschlusses von dem Heerde bedingt den Unterschied zwischen Blau = und Hohofen. Bei erstern ist der vordere Theil des Heerdes, die Brust, ganzlich verschlossen und nur mit einer oder zwei kleisnen, gewöhnlich auch mit Lehm verschlossenen Dessenungen versehen, durch welche Schladen und Roheisen abgestochen werden. Desen von dieser Einrichtung, sogenannte Blauöfen, werden hauptsächlich zur Erzeugung von Spiegeleisen, zum Verfrischen auf Rohestahl und Stabeisen, angewendet.

Die eigentlichen Hohöfen haben bagegen einen nach vorn verlängerten Geerd, einen Borheerd, aus welchem die Schlacken ablaufen ober abgezogen wersben, und aus bem man bas Roheisen abfließen läßt

ober ausschöpft.

Die innere Gestalt ber Hohösen besteht gewöhnlich aus zwei abgestumpsten Kegeln, die mit ihren
Basen aneinander treten, oder an diesem Punkte durch
einen chlindrischen Theil mit einander verbunden sind.
Der obere abgestumpste Kegel bildet den Schacht, der
untere, der etwa & von der ganzen Höhe ausmacht,
die Rast und das Gestell. Meistens haben aber diese
beiden Theile eine verschiedene Form und sind nur
mit einander verbunden. So hat das Gestell häusig
die Form einer abgestumpsten Pyramide, deren untere,
kleinere Basis ein Rechted ist und sich auf den Heerd
stütt, während die obere, größere Basis ein achtediges
Polygon bildet, welches mit dem abgestumpsten Kegel
perbunden ist, der die Rast bildet und bis zum Kohlensache geht.

Der regelmäßige und ununterbrochene Riebers gang ber aufgegebenen Kohlens und Erzschichten, ber fogenannten Gichten, erforbert, daß die Schneibes punkte der verschiedenen geraden Linien, welche das innere Dfenprofil bilben, keine scharfen Winkel haben, sondern mit Curven in einander übergehen. Besser ift es aber noch, wenn bas ganze Profil aus einer fort-

laufenden frummen Linie besteht.

Die gewöhnlichsten äußern Formen ber Sohsöfen sind die einer abgestumpften vierseitigen Pyramide, ober die eines abgestumpften Kegels, ber auf einer prismatischen Basis ruht, welche sich fast bis zur Sohe des Kohlensads erhebt. Die Breite der Basis beträgt 75 bis 75 von der Jöhe, und die der obern Theile ist gewöhnlich so, daß die Gicht von einer quadratischen Plattsorm von 16—24 Fuß Seite

umgeben ift.

Die Stärke ber außern Banbe ober bes sogenannten Rauchgemauers sieht zu bem in
in dem Hohosen sich entwickelnden Higgrade, zu der Beschaffenheit des Brennmaterials und selbst zu der Urt und Beise der Construction im Verhältniß; sinbet eine starke Berankerung des Gemäuers, durch Stabund Gußeisen statt, so kann man dessen Starke bebeutend vermindern. Es ist dies besonders bei den
conischen Desen der Fall, die mit eisernen Reisen umgeben sind. Im Allgemeinen sind die leichtern Con-

structionen ben festern weit vorzuziehen.

Der untere Theil bes Ofens ist mit Definungen ober Rischen, sogenannten Gewölben, versehen, mittelst beren man auf mehrern Seiten zu bem Herben, mittelst beren man auf mehrern Seiten zu bem Herben, mittelst beren man auf mehrern Seiten zu bem Herben, gelangen kann. Sie haben im Grundrisse die Form eines Trapezes und sind oben mit einer aus gußeisernen Balken bestehenden geraden Decke, oder mit einem Gewölbe geschlossen, welches sich von innen nach außen erweitert. — Eins von diesen 2 bis 4 Geswölben, das an der Borderseite des Ofens liegende Arbeitsgewölbe, ist das größte; seine innere Breite beträgt 8 bis 9 Fuß, die äußere 11 bis 13 Fuß, die Höhe 8 bis 14 Fuß. Zwei Arbeitsgewölbe sind seleten. Die Anzahl der Formgewölbe richtet sich nach der der Formen; sie sind außerlich 8 bis 9½ Fuß

breit und etwa 9 Fuß hoch. Ueberhaupt muß man, um eine Schwächung ber Mauern zu vermeiben, die

Gewölbe fo flein als möglich machen.

Die Windleitungen, welche ben Wind von bem Gebläseregulator zu ben Formen führen, legt man, damit sie nicht hinderlich seien, in unterirdische Canale, welche weit genug sein mussen, um überall in dem Fundamente des Ofens selbst angebracht werden zu können und können sich unter dem Heerde des Ofens im rechten Winkel durchschneiben; die erste Anlage ist wenisger kostbar und gewährt den Bortheil, das Trocknen und den Abzug der Gase, die sich während des Betriebes entwickeln, zu erleichtern. In jedem Formgewölbe muß ein Windsperrungskasten mit einem Hahn oder Bentil angebracht sein, wodurch man in den Stand gesetzt wird, zu jedem Augenblick den Windzuglassen, oder abzusperren. Wir haben alle diese Borrichtungen schon anderswo kennen gelernt.

Wenden wir uns nun zu bem Betriebe ber Sohöfen, welcher folgende allgemeine Charactere

hat.

Das Brennmaterial und die im zwedmäßigen Berhältniß mit dem Zuschlage beschieften Erze wers den auf den obern Theil des Ofens gedracht und in regelmäßigen Mengen, sogenannten Gichten, und in regelmäßigen Zeiträumen durch die Gichtöffnung in den Ofenschacht gestürzt. Sie durchsinken nach und nach alle Zonen, indem sie sich fortwährend durch die Reduction, durch die Aufnahme von Kohle und durch die Arennung von fremdartigen Materien verwandeln, schmelzen und im flüssigen Zustande in dem Heerde bleiben, um von dort ab als Product benutt zu werden.

Das Roheisen bilbet fich fortmahrent; sein Ablaffen ober Abstechen aus bem Beerbe erfolgt zu gewiffen Beiten, welche nach bem taumlichen Inhalt

von jenem bestimmt werben.

Die Menge und die Beschaffenheit der Producte hängen von dem Berhältniß des Brennmaterials, der Erze und Zuschläge, sowie auch von den Dimensionen

ber Defen ab.

Der zu ben chemischen Reactionen, sowie zu der allgemeinen Schmelzung der Masse erforderliche Temperaturgrad entsteht durch vegetabilische oder mineraslische Brennmaterialien, die man mit den Erzen in den Ofen bringt. Ihre Verbrennung wird durch die Einführung der Luft in den untern Theil des Ofens bedingt, deren Bolum, Pressung und Temperatur von der Beschaffenheit der Erze und Vrennmaterialien abshängen.

Die Warme wirkt langsam und stufenweis auf die Erze; sie durchdringt sie nach und nach, und erst nach ihrer Reduction bewirkt sie ihre Schmelzung, die Trennung des Eisens von den Schlacken, deren Conssistenz im Berhältniß zu der Beschaffenheit der dars

auftellenden Producte ftehen muß.

Wir wollen nun zuwörderst den Betrieb der Holze tohlen und dann ben der Coafshohöfen etwas naher betrachten und von der Benutung der rohen Brennsmaterialien beim Hohofenbetriebe, von der Anwendung der erhitten Geblaseluft, von den Hohofengasen ze. reben.

Wir werben nun in bem Folgenben mit Husse von Abbildungen einige Beispiele von Hohofen mittheilen, mussen jedoch wegen des weitern Studiums dieses wichtigen Gegenstandes auf die Werke von Karssten und auf unsere eigene große practische Eisenhütztenkunde (bei dem Verleger dieses Werks) und deren reichhaltige Atlanten verweisen, in denen eine Menge der verschiedenartigsten Hohosen nach großem Maps



ftabe und nach ben beften vorhandenen Beispielen

bargeftellt worden find.

Die Fig. 39, 40 und 41 ic., Taf. IV., geben eine vordere Ansicht, einen senkrechten Durchschnitt und einen horizontalen Durchschnitt von einem der beiden Coaks-Hohöfen, welche neuerlich zu Maubeuge erbaut worden sind. Wir stellen diesen Ofen hier voran, weil wir zu gleicher Zeit mit dessen Hulle eine genauere Beschreibung von einem zweckmäßigen gröskern Hohofenbau geben wollen.

Fig. 42 ift der Aufriß von einem der Formge= wölbe mit eingelegter Wafferform, nebst den Röhren

aum Gin= und Abfluß bes Baffers.

Fig. 43 ift ber Aufriß von bem Ganzen ber feuerfesten Steine, welche ben Heerb, bas Gestell und ben untern Theil bes Rostes bilben.

Rig. 44 ift ber Grundriß nach ber Ebene !" !"

ber Figuren 43 und 50.

Fig. 45 Grundriß nach ber Ebene m" m".

Fig. 46 Grundriß nach der Ebene n" n", im Riveau des obern Theils von dem aus Ziegelsteinen bestehenden Tumpel.

Fig. 47 Grundriß nach der Ebene p" p". Fig. 48 Grundriß nach der Ebene q" q". Rig. 49 Grundriß nach der Ebene r" r".

Fig. 50 fenfrechter Durchschnitt bes Gangen nach

ber Linie h" h" ber Fig. 8 und 14.

Fig. 51 Aufriß eines Gestells, welches sich von bem vorigen nur baburch unterscheibet, baß es gang= lich vieredig.

Fig. 52-56 Grundriffe nach benselben Gbenen,

als vorher angegeben.

Fig. 57 fenfrechter Durchfchnitt bes Gangen nach ber Linie h h.

Fig. 58, 59 und 60 Grundriß, Langenaufriß

und Queraufriß des Wallsteins, welcher ben Borheerd schließt.

Fig. 61 Aufriß ber gußeifernen Platte g, welche

den Wallstein vor bem Borheerd festhält.

AA festes und wasserbichtes Thonlager, auf welchem die Hohöfen aufgeführt worden sind. — BB naturliche Sohle rings um die Hütte. — CC auf-

geschüttete Süttensohle. -

DD Fundament des Hohofens. Dasselbe hat die Form einer abgestumpsten Pyramide und ist aus Sandstein mit Kalfmörtel aufgeführt. Sein oberer Theil, sowie die Wände der Canäle E und die Verstiesung F, welche den Bodenstein ausnimmt, bestehen aus gewöhnlichen Ziegelsteinen.

EE Canale zur Abführung ber Feuchtigkeit, welche sich rechtwinklig burchkreuzen und in drei kleine senkrechte Brunnen auslaufen, die oben zugemauert

morden find.

GG das Rauhgemaner des Hohofens. Die vier Hauptkanten, ferner das Gesims rings um die Gicht und der Rand von dem Fundament bestehen aus beshauenem Uebergangs-Kalkstein, das Uebrige aber aus gewöhnlichen Ziegelsteinen, welche mit Kalkmörtel und

Sand aufgemauert worden find.

HH Hauptcanäle zur Ableitung ber Feuchtigsfeit aus bem Rauhgemäuer. Sie erheben sich senksrecht bis zur Höhe bes cylindrischen Theils von dem Schacht, unmittelbar über dem Kohlensad; höher aufswärts laufen sie schräg und parallel mit den außern Wänden des Rauhgemäuers; unten stehen sie mit den beiden Seitenformengewölben durch die vier hostizontalen Canäle i in Verbindung. Beim Abwärmen des Hohofens wird durch diese Canäle i die Flamme der Abwärmösen in das Gemäuer geführt.

K fleinere Canale jur Abführung ber Feuchtigs feit, welche von ben Sauptcanalen A auslaufen.

This ized by Governo

L gußeiserne Scheiben ober Platten, welche burch schmiederiserne Anterstäbe verbunden sind und bas Rauhgemauer fester zusammenhalten. Zwischen dem Mauerwerf und den Scheiben ist. zur Vermeidung von Brüchen ein Stud fichtenes Bret angebracht.

M Arbeitsgewölbe. N Kormgewölbe.

Die Formöffnung an ber Rückwand ist während eines regelmäßigen Betriebes von dem Hohofen stets mit seuersesten Steinen verschlossen, und man öffnet sie nur bei einem schlechten Betriebe, um eine höhere Temperatur im Gestell zu veranlassen. — Die vier Gewölbe bestehen aus gewöhnlichen Ziegelsteinen mit Raltmörtel und Sand.

O vier starte gußeiserne Balten, beren Enden mit halber Dice übereinander liegen, und die ein Duabrat bilben, welches den obern Theil des Gestelles

zusammenhalten.

ž

P vier ftarte gufiefferne Platten, auf benen bie Balten O aufliegen.

Q gußeiferne Tragbalfen.

R gußeiserner Krang, ber bas innere Schachts futter trägt, so baß daffelbe vor Einsetung ber Raft und bes Gestelles, vor ber sogenannten Zustellung, aufgeführt und bas lettere nach einem Ausblasen ohne jenes erneuert werden fann, ba das Gestell stets

mehr als bas Schachtfutter leibet.

S feuerfestes zweites ober außeres Schachtfutter. Es besteht aus feuerfesten Ziegelsteinen von mittlerer Qualität, die, gewölbartig geformt und behanen, zu ben verschiedenen Schachtdurchmessern passen. Die untere Schicht ruht auf einer treisrunden, vorspringenden Bank im Rauhgemäuer. Dieses Schachtfutter ist sowohl von dem Rauhgemäuer, als auch von dem innern feuerfesten Futter durch einen ringsörmigen Raum getrenut, von denen der erstere mit gewöhns

lichen und ber zweite mit feuerfesten gerftogenen Bie-

gelfteinen ausgefüllt ift.

T inneres feuersestes Schachtfutter. Die bazu angewendeten Ziegelsteine muffen von erster Qualität fein und die gehörige Form haben. Dieses innere Schachtfutter ruht auf dem schon erwähnten starten gußeisernen Kranz R.

U quadratische gußeiserne Platte über bem Funs dament und unter bem Bobenstein, welche hauptfach: lich jur Sicherung bes Durchschnitts von den Cana-

len E bient.

V Candle gur Ableitung ber Feuchtigfeit unter bem Bobenftein.

X Schicht von Riefelfand, welcher gur Unterlage ber Bobenfteine bient.

Y feuerfeste Steine, welche ben Boben bes Beer-

bes bilben, und beren es gewöhnlich brei giebt.

Z Mauerwerf aus feuerfesten Steinen, woraus ber heerb, bas Gestell und ber untere Theil ber Raft besteht, welche in ben Fig. 8-22 naber bezeichnet worden find. Diefe feuerfesten Gestellsteine besteben aus einem grobförnigen Conglomerat mit weißem. guarzigem Binbemittel. Die Geschiebe bestehen aus Quary und enthalten auch Bruchftude von Quary= fcbiefer. Diefe Steine werben in ber Rahe von Suy in der belgischen Proving Namur gebrochen und lies fern die Gestellsteine nicht allein fur die sammtlichen belaischen Coafe= und Solzfohlen = Sohöfen, fondern auch fur viele frangofische und rheinische Bohofen. Trop ihred Rufes haben fie boch viele Mangel, welche theils in ben burch Gifenoryb gefarbten Theilen, theils in Thonnestern und theile endlich in gablreichen Rluften bestehen. 3m Feuer gerspringen fie baber leicht, und bei ben Coafshohofen muß eine fehr forgfältige Auswahl getroffen werben.

a gußeiferne Blatten, welche ben Beftellfteinen

gur Stupe bienen;

b Theil ber Raft, welche aus ben beften feuersfesten Ziegelsteinen bestehen muß. Sie muffen gewölbsartig geformt und zugehauen fein;

c Tumpel von feuerfesten Biegelfteinen;

d gußeiserne Tumpelplatte, welche ben steinernen Tumpel gegen die beschädigende Einwirfung ber Brecheftangen schützt, mit benen man im Gestell arbeitet;

e gußeiferne Platte, welche bie vorbern Geftell-

fteine gegen bie Ginwirfung ber Luft fcutt;

f feuerfefter Dammftein;

g Platte von Gußeisen, welche ben Damm= ftein festhält;

h gußeifernes Leiftenblech;

kk Safen, auf benen ber Schmelzer bie Brechftange jum Deffnen bes Abstichs ftugt;

ij Befestigung ber Platte g;

1 Abstichöffnung;

m Wafferform;

n Röhre, burch welche aus einem hoher liegen=

ben Behalter Baffer herbeigeführt wirb;

p mit einem Trichter versehene Röhre, in welche bas von ber Röhre n herbeigeführte Waffer abges goffen wirb;

q Röhre, burch welche bas warm geworbene

Waffer aus ber Form ablauft;

r Bichteffe;

s die brei Thuröffnungen in berfelben jum Auf-

t gußeiserne Thurpfoften;

u gußeiserner Rrang, welcher bie Schwellen

von ben Effenthuren bilbet;

v gußeiserner Kranz, welcher bie Kappen biefer Thuren bilbet;

x feche fenkrechte Eisenstäbe zur Befestigung bes obern Theils von ber Gichtesse;

y feche horizontale Banber von Flacheifen,

welche die Stabe x festhalten;

A' gußeiserne Platten, womit die Plattform ber Gicht bebedt ift, so bag man beffer mit bem Gichtwagen barauf fahren fann;

B' Sicherungsmauer, welche bie Gicht von brei

Geiten umgiebt;

C' Theil von ber holzernen Brude, welche beibe Sohofen miteinander verbindet;

D' Tragfteine.

Fig. 62 ift ein senfrechter Durchschnitt burch bie beiben Formen und Fig. 63 ein horizontaler Durchs schnitt bes Hohofens auf ber Creuzburger Hütte in Dberschleften, welcher Spharosiberite bei Bolgfohlen verschmilgt. Er ist in neuerer Zeit und fehr zwede maßig, auf gleiche Weise wie bie meisten Sohöfen in Nordbeutschland, erbauet. Die Bustellung besteht aus Maffe und ift auf die oben beschriebene Beife eingerichtet. In bem massiven Fundament ift eine 39 Boll hohe Rohre burchgeführt, welche bie mit bem Geblafe communicirenden und zu beiden Blafe= gewölben führenden Bindleitungeröhren aufnimmt, und welche zugleich als Hauptabzugecanal für bie Feuchtigfeit bient. Wegen ber örtlichen Beschaffenheit hat zu Creuzburg bas massive Finibament noch 83 Fuß unter ber Rohre fortgeführt und auf einges rammtes Pfahlwert gelegt werden muffen. Auf ben Abbildungen bezeichnen: a ben Wallstein; c bie beis ben Borberbaden, fammtlich aus Sandftein, d bie Thonmaffe fur bas Geftell; g eine Mauerung bon gewöhnlichen Biegeln für ben Rauhschacht und gur Ausfüllung bes Geftellraums; h bas Schachtfutter und bie Raft aus feuerfeften Ziegelfteinen. Das Futter

ift nicht unmittelbar mit ber Rauchmauer verbunden, sondern von derselben durch einen 11 Zoll weiten offenen Raum m getrennt; i eine Ausfüllung von zerschlagenen Ziegeln und von Sand; k Canale zur Ableitung der Feuchtigkeit; l Sandschicht zur Unterslage für die Gestellmasse; n Abstichöffnung; o Damm

von Sand jur Berfchließung berfelben.

Benn man feine feuerfesten Steine hat, um baraus bie Geftelle anzufertigen, fo fann man fie auch fehr zwedmäßig aus fogenannter Daffe bars ftellen, wobei man folgendermaßen verfahrt. Man verfteht nämlich unter Daffe ein forgfältig burchaes arbeitetes und gefiebtes Gemenge von feuerfestem Thon und reinem Quargfand, ober ftatt beffen alter feuerfester Biegel ober gebrannten Thone von Erbfen= große, welches foviel angefeuchtet wird, baß es qu= fammenbadt. Der größern Feuerbeständigfeit wegen ift ein Bufat von Graphit ju ber Daffe fehr zweds maßig. Rach Abbruch bes alten unbrauchbar gewors benen Bestells legt man ein Stud Sanbftein A (Fig. 66, 67, 68, 69), 4 bis 5 3oll lang, 21 3oll breit, 10 bis 14 3oll bid, horizontal fo, baß es bis 7 3oll vor bem funftigen Gestellraum vorragt, um barin die gußeisernen Seitenplatten LL (Rig. 66), die ben Borheerd bilben follen, einhauen und einseten ju fonnen. Es bient jur Grundlage bes Wallsteins und um ber Maffe, woraus ber übrige (hintere) Theil bes Bobens gestampft werden foll. Biberftand zu leiften, auch, bag bie Daffe beim Auswarmen bes Geftells nicht beschädigt werde. Sierauf werben bie Raume bagwischen und ber Soh= ofenmauer auf beiben Formfeiten vollgemauert, um ben Stein ju befestigen und bie Daffe fester stampfen au fonnen. Run wird ber alte Boben, foweit fich Gifen und Schlade von ber vorhergebenben Campagne in benfelben hineingezogen hatten, ausgebrochen. Das Gute davon bleibt liegen und wird mit Thonwaffer angestrichen, um es mit ber neuen Daffe zu vereinigen, welche 3 bis 4 Joll hoch aufgetragen, gang festge= ichlagen und auf ber Oberfläche aufgestoßen wird, wenn damit abermals eine neue Lage vereinigt und barauf festgestampft werden foll. Auf diese Beise werben brei ober vier Lagen aufeinander gebracht, babei burch Ausstoßen und Bestreichen mit Lehm= maffer auch die Bereinigung mit den bleibenden alten Seitenwänden bewirft, überhaupt fortgefahren, bis die Maffenhöhle mit ber Oberfläche bes Sand= fleinstuckes A gleiche Sohe hat und mit demfelben bundia geworden ift. hierauf wird nach bem Richt= icheit ber Boben durch Abfragen ber Erhöhungen und Ausfüllen ber Bertiefungen möglichft glatt geebnet, ber Mittelpunkt bes Geftelles gefucht und ber Umrig ber Gestellmanbe barauf verzeichnet.

Um die Heerdwande zu bilden, werden nach vorn zu zwei 18 bis 20 Boll lange Sandsteinstücke von ber Sohe bes Beerbes nach ben aufgeriffenen gleichlaufenden Wandlinien aufgestellt und vorn bei ber Borwand bes Geftelles festgemauert. Steine c,c, Fig. 66, bienen gum Festhalten ber Maffe, jum Schute gegen Beschäbigung beim Abstiche und Unwarmen, und um die aufstehenden außeifernen Seitenplatten barin einhauen und festhalten gu fon= nen. Rach diefem wird ein holzerner Raften, um welchen ber Gestellheerd gestampft wirb, nach ben Bandumfaffungelinien auf ben Boben eingefest. Er befteht aus zwei Seitenftuden und einer abae= rundeten Hinterseite (Fig. 66, 70 und 71). Die Seitenbreter find im Innern mit festgenagelten Leiften für Einschubstücke gegen bas Zusammenbrücken beim Stampfen verseben. Wenn biefer Raften (nach Schauplas, 161. 28b.

Rig. 68) zwifchen ben erwähnten Sandfteinftuden c.c eingeschoben ift, fo wird hinter ihm eine 3 bis 4 3oll hohe Maffenschicht auf ben vorher aufgehauenen Bo: ben (fowie auch gegen bie alte Banb) fest eingeftampft u. f. f., bie bie Stampfung bie 24 bis 26 Boll hohe Kaftenhöhe erreicht hat. Ift die Maffe mit einem eifernen Richtscheit gang gleich gefratt, fo wird ber zweite Theil bes Raftens von diefer Sobe an, in Bestalt eines hohlen Regelftude (F, Fig. 71 von außen, F, Fig. 66, von innen), etwa 18 3oll hoch aufgefest. Um ben Raften leichter herausziehen au fonnen, ift er genau in ber Mitte lothrecht in amei Theile gertheilt und wird unten und oben burch Kreuze unter fich und mit andern Raften barunter Schupleiften wirfen gegen und barüber verbunden. ben Drud beim Ginftampfen. Bur Bilbung ber Forms öffnungen werben nach Sig. 69, wo F ben einges festen runben Raften andeutet, bie Rloge E E eins gelegt und an ben Raften F angenagelt, auch in ben gemauerten Formöffnungen, bis wohin man fie reichen laßt, festgefeilt. Runmehr werben zwei eiferne, unten gang ebene, vben gewolbte Blatten G. G Rig. 67 und 69, die jur Lange bie obere Beerdweite erhalten, babei mittele 2 Boll langen Lappen (Dehren) auf ben Beerdwanden aufruhen, auf ben untern und neben ben befestigten runden Raften gelegt, um ben Tumpel gu bilben, worauf über biefen Blatten fogleich ein 6 Boll breites Bewölbe (H, Fig. 66) von feuerfesten Biegeln gemauert wird, um biefe Daffe festauhalten. Gleichzeitig muffen auch bie Seiten= mauern, nachbem vorher bie Seitenplatten (Fig. 67) bes Geftelles, welche im Sanbsteinboben (A, Fig. 66) eingelaffen find, und welche fich oben gegen bie Tragplatte des Sohofens ftugen, aufgestellt worden find, bie unter bem Tumpeleifen in einer Sohe von 3 Boll

aufgeführt wederu. Wo man geschmiebete Tumpeleifen anwendet, wird biefes (K, Fig. 66, 67 1c.) 4 Boll im Quabrat, 6 bis 7 Boll über bie Seitenwande bes Beerbes reichend, vorn gegen bie fefte Biegelmauer, welche in ben Steinen ausgebauen ift, um bas Tumpeleisen barin aufzunehmen, mit fteifem Thone angeschmiert, gegen bie Mauer angeschoben, bann mit bem Aufmauern ber Seitenmanbe fortgefahren, bis fie mit bem feuerfeften Bewolbe gleiche Sohe erhalten. Jest wird bas guß= eiferne Tumpelblech (M, Fig. 66, 67), welches genau wischen biefe Seitenmauern einpaßt, mit berbem, feuerfestem Thon nach innen und feitwarts angefdmiert, auf bas Tumpeleifen aufgestellt und burch eiferne Reilchen gegen bie Seitenmauern befestigt, auch nach vorn mit hölzernen Reilen verfeben. In

Ria. 67 ift bas Tumpelblech bargeftellt.

Sierauf wird bie untere fefte Daffe aufgestoßen, Die alte Biegelmauer mit Thonwaffer bestrichen, frifche Maffe eingeschüttet, bamit bie Platte GG bebedt und ifestgestampft; es wird ferner mit bem Aufführen bes Gewolbes von ber Tumpelsteinplatte und ber Seitenmauern fortgefahren, bis ber Raften F mit Borficht eingedammt ift. Sat man endlich mit Gin= bammung bes britten Raftens N und Aufmauerung ber Seitenmauern die Bobe bes Tumpelbleche (von etwa 24 3oll) erreicht, so wird eine zweite Platte (o, Fig. 66 und 67) auf die erfte aufgefest, die breiter ift, in ben Seitenmauern 5 bis 6 Boll anf ieber Seite auffteht und fich oberhalb gegen die Trages platte des Sohofens anlehnt und fo, gegen ben Borbeerd abgedacht, bas Geftell nach vorn schließt. Reben biefer Blatte und nach innen wird ganglich ausgemauert und mabrendbem ber oberfte Raften P aufaeftellt und eingestampft. Rach biefer Bollenbung wird aufster eingestampsten Masse die Aufführung ders Rast aussteuerfesten, 18 Joll langen, vorn nach dem Winkel der Rast abgeschrägt, hinten in der Kreislinie auslaufenden, keilförmigen Ziegeln vorges nommen. Endlich werden die zusammengekuppelten Kästenkgelöst und einzeln an Seilen herausgezogen, dann das Ganze innen nachgeputt und mit Thonswasser überschlichtet. Um das Gestell zu schonen, giebt man saber auch zuweilen Theile des Modelles vreis.

Man macht auch Gestelle theils von Steinen, theils von Maffe und wendet bann zum Tumpel gern erstere an, weil beffen Bilbung von Maffe am

ichwierigsten ift.

Wir beschreiben nun noch, mit Gulfe ber Fig. 64 und 65, einen Ofen mit geschlossener Bruft, ober einen sogenannten Blauofen, von bessen Betriebe wir weiter unten reben werben.

Die Fig. 64, Taf. V ist ein senkrechter Durchschnitt burch die beiden Formen und Fig. 65 ein hoserizontaler Durchschnitt durch dieselben von einem hohen Stepermärkischen Blauofen. Das Gestell i besteht aus Sandstein und hat unter seinem Bodenstein f sich freuzende Canale 1 zur Abführung der Feuchtigkeit. Der Kernschacht o ist durch einen 6 Zoll breiten, mit zerschlagenen Ziegelstücken ausgesüllten Raum d (der Füllung) von der Rauhmauer o gestrennt; die Feuchtigkeit wird durch die Canale das geleitet. In der Brustöffnung befindet sich die Sticksöffnung zum Ablassen der Schlace und des Eisens. Dieser Schlit wird mit seuersestem Thon verschlossen, worin das eigentliche Schlackenloch in der Höhe der Form eingehauen wird. — Ein eigentliches Obergesstell ist dei diesem Dsen nicht vorhanden. Die Jus

stellungssteine sind so zusammengesett, daß ihre Fugen central nach dem Mittelpuncte des Schachts liegen. Die beiden einander gegenüberliegenden Formen sind 18 und 20 Joll vom Boden entsernt, und ihre Achsen haben die im Grundriß punctirt angegebene Richtung. Ueber der Gicht u erhebt sich eine hohle Effe n.

# Mit vegetabilischem Brennmaterial betriebene Hohöfen.

Anwendung von Solzfohlen mit falter Gebläfeluft.

# Geftalt ber Sohöfen.

Nach bem jetigen Zustande ber Hüttenkunde, haben noch keine bestimmten Regeln aufgestellt werden können, die sich auf die den Hohofen zu gehenden Dimensionen leicht anwenden lassen. Man kann sich baher nur auf die Erfahrung und auf Bevbachtungen stüben, die an Defen gemacht worden sind, deren Betrieb genügend erschien.

Diefe Beobachtungen find hauptfachlich auf ben Einfluß gerichtet gewefen, ber fich auf bie Gestalt

ber Sohöfen bezieht, und ber abhangt:

Bon der Windführung;

von der Beschaffenheit der Schmelzmaterialien; von der Menge und der Beschaffenheit der Producte.

#### Die Binbführung.

Das Bolum bes einem Ofen zugeführten Bins bes hangt von ber Menge bes Brennmaterials ab, welches feine Dimensionen zu verbrauchen gestatten.

Es muß dieses Volum hinreichen, damit die Rohle ihre ganze Heiztraft entwickeln könne, und es darf bennoch nicht die Grenze erreichen, an welcher es die Berbrennung beschleunigen und den Berbrauch, oder einen Ruhessect vermehren würde. Zur Versbrennung von 1 Kil. Holzkohle sind 8,82 Kubismet. Luft von einem Drucke von 0,76 Meter Quecksilber, oder dem Gewichte nach 11,46 Kilogr. erforderlich. Man hat keine Gründe, diese Zahl zu überschreiten, weil die Erze selbst viel Sauerstoff enthalten, der zur Berbrennung dient, und in der Praxis wird sie selbst selten erreicht, indem man nur 6 bis 7 Kubismeter Luft auf ein Kilogr. Kohle rechnet.

Die Breffung, welche man dem Gebläsewinde ertheilt, hängt von der Dichtigkeit der Kohle und von den Dimensionen des Ofens ab. Sie muß stark genug sein, so daß das Brennmaterial von dem Lustzstrome durchdrungen wird; allein die auf dasselbe ausgeübte mechanische Wirkung darf nicht stark genug sein, um der Gleichsörmigkeit der Verdrennung durch ein hestiges Auseinanderwersen zu schaden. Die Pressung muß um so bedeutender sein, se weiter das Gestelle, je größer der Osen, und je dichter die

Roble ift.

Die gewöhnlich angewendete Pressung wechselt von 2 bis 6 Centim. Quecksilber, und wenn diese lettere Grenze nicht immer erreicht wird, so ist es sehr unrecht, da ein etwas start geprester Wind die Berbremung der Kohle in den untern Theilen des Ofens besordert und ihm folglich einen großen Theil

feines Sauerftoffgehaltes entzieht. Dadurch wird bie Berbrennung ber Kohle in dem Schachte bei weitem weniger begunftigt und baher an Brennmaterial er-

spart.

Seien nun übrigens Bolum und Preffung bes angewendeten Windes, welche sie wollen, so ist die stetige Wirfung, d. h. die Regelmäßigkeit, eine von den wesentlichen Bedingungen einer guten Windsführung.

#### Das Brennmaterial.

Die Sohe bes Ofens nimmt mit ber Dichtigkeit ber Kohle zu und begünstigt ihre Wirkungen, indem sie die Producte der Berbrennung zweckmäßig benutzt und ein langsames Niedergeben der Producte ge-

ftattet.

Der Verbrauch wechselt nach ber Schmelzbarkeit ber Erze und nach bem Betriebe ber Defen von 90 bis 250 und selbst 300 Kil. Holzschlen auf 100 bes Products. Selten gebraucht man weniger als 100 Kil. — Erze von mittlerer Schmelzbarkeit und von 30 bis 40 Proc. Eisengehalt erfordern bei einem guten Betriebe 120 bis 130 Kil. Kohle auf 100 Kil.

Roheifen.

Die Menge bes verbrannten Brennmaterials hängt besonders von dem Durchschnitte des Ofens im Kohlensace, von der Form des Gestelles und von der Lustmenge ab, die ihm zugeführt wird. In den meisten Desen verbrennt man nicht mehr als 50 Kil. auf das Duadratmeter des Durchschnitts im Kohlensace und in der Stunde, d. h. 0,830 Kilogr. in der Minute; denn wenn man graues Roheisen erzeugen will, so muß man das Gestelle eng machen, und außerdem ersordert die Leichtslüssisseit der Beschickung auch keine starke Hie. Die Windsührung

ift verhältnismäßig, und erhalten die Defen gewöhntich nur 6,70 Aubikmeter Luft auf das Duadratmeter und in der Minute, d. h. etwa 8 Kubikmeter auf

das Kilogr. Rohle.

Nach Balter foll man, zur Erreichung ber günftigsten Umstände für die Production, 10 bis 12 Kubismeter Wind auf das Quadratmeter geben, und man kann alsdann die Verdrennung bis auf 80 oder 100 Kil. auf das Quadratmeter und die Stunde rechnen, d. h. 1,33 bis 1,66 Kil. auf die Minute und dieselbe Obersläche.

#### Die Erge.

Strengflüssige und schwer reducirdare Erze erforbern sehr hohe Defen, in denen sie für Aufnahme der Kohle und für die Schmelzung gehörig vordereistet werden. Wollte man sie in niedrigen Defen behandeln, so müßte der Gichtengang langsam, und es würde die Production folglich gering sein. Ferner muß, wenn man dies nicht durch die Güte des Brennsmaterials und ein starkes Geblase zu verdessern im Stande ist, der Durchschnitt der untern Theile des Ofens sehr eng sein, damit sich die Temperatur zu dem für ihre Schmelzung zweckmäßigen Grade erheben könne.

Die unhaltigen Stoffe rühren von ben Zuschlägen und von ben mit den Erzen vorsommenden Gangarten, sowie von der Asche des Brennmaterials her und bilden die Schladen. Ihre Zusammensethung haben wir schon angegeben und bemerkt, daßste den Grad der Schmelzbarkeit haben muffen, welcher mit der niedrigsten Temperatur übereinkommt, in der man die Beschaffenheit der verlangten Production erreichen kann. Ihr Volum muß hinreichend sein, um das stüssige Robeisen auf seinem Bege

burch ben Gebläsewind zu umhüllen. Rach ben ansgeführten Beispielen barf man folgern, daß bei armen Erzen, die noch Zuschläge erfordern, sich das Bershältniß der Schlacken bis auf 320 Procent des Rohseisens erhebt. — Für Erze von mittlerer Schmelzsbarkeit und mittlerm Eisengehalt beträgt es 220 bis

260 Procent.

Diese Berhältnisse scheinen die gunstigsten für die Production von grauem Robeisen zu sein; sie können aber auch nicht viel geringer bei denselben Erzen sein, wenn es auf weißes Robeisen verschmolzen wird. Wendet man aber reichere Beschickungen an, solche, z. B., die 45 Procent Eisen geben, so müßte man, nach dem Grad ihrer Schmelzbarkeit, 8 die 16 Procent Juschläge hinzusügen, und demnach würden die unhaltigen Stosse nur 135 die 160 Proce von dem Robeisen betragen.

Ueber ben Einfluß, ben bie Beschaffenheit und bie Menge bes Buschlags auf die Gestalt ber Defen haben fann, reben wir hier nicht, ba er mit bem ber

Erze zusammenfallt.

#### Die Broducte.

In einem, in gutem Betriebe stehenden Ofen wechselt die Menge der Production innerhalb gewisser Grenzen, mit der Menge des Brennmaterials, welsches man in jenem verbrennen fann, und hängt dasher hauptsächlich von dem Durchschnitt im Kohlensach

und von ber Windmenge ab.

Rimmt man 100 Kil. Rohle in der Stunde und auf 1 Quadratmet. Durchschnitts des Rohlensacks als ein Maximum an, so kann man folgern, daß nach der Schmelzbarkeit der Erze die höchste Production für dieselbe Oberstäche zwischen 110 und 40 Kilogr. Roheisen in der Stunde, oder 2500 und 920 Kil.

in 24 Arbeitsstunden betragen könne\*). Da aber die meisten Defen jest nur soviel Wind erhalten, daß sie etwa 50 Kil. Kohle verbrennen, so beträgt die tägliche Production etwa nur 1250, Kil. und 460 Kil. auf das Duadratmeter.

Obwohl die Höhe der Defen keinen unmittelbaren Einfluß auf die Production hat, so ist ste ihr dennoch günstig, sobald alle übrigen sich hierauf beziehenden Betriebsbedingungen erfüllt sind, weil die Bermehrung des Bolums von dem Schachte einen

schnellern Gichtengang veranlaßt.

Die Production von weißem Roheisen ersfordert weniger Sitze, als die bes grauen; folglich kann man bei gleichem Brennmaterialienverbrauche mehr von dem erstern, als von dem zweiten, dartellen. Da die Temperatur im Gestelle weniger hoch zu sein braucht, so kann sein Durchschnitt größer sein und der Gichtengang rascher, so daß die tägliche Production zunehmen muß. Sie könnte in beiden Fällen gleich sein, oder nur geringe Differenzen zeigen, wenn, bei gleichbleibenden Dimensionen des Dsens und Bolum des Windes, man die Temperatur durch einen höhern Erzsat verminderte.

Da uns nun die allgemeinen Regeln, nach benen man ben Betrieb ber Hohofen regulirt, bekannt sind, so sind wir dadurch in ben Stand gesett, die innere

Beftalt berfelben zu bestimmen.

Innere Dimenfionen. — Der Rohlenfad.

Bon ben verschiedenen Theilen, welche bas Ganze eines Sohofens bilben, hat ber Kohlensad

<sup>\*)</sup> Wir rechnen nur 23 Stunden ftatt 24, ba man ansnehmen tann, bag taglich etwa eine Stunde burch bas Absftechen, Reinigen zc. bem Betriebe verloren geht.

ben größten Einfluß auf die Roheisenproduction. Seine Dimensionen muffen daher nach der Production, bie man erlangen will, bestimmt werden, und es ist ganz natürlich, davon die Berhältniffe abhängen zu lassen, welche man dem übrigen Apparate geben

muß.

Der Kohlensack ist der weiteste Theil der Hohs
öfen, und sein Hauptzweck ist der, einen Wärmebes
hälter zu bilden, der wirksam genug ist, so daß er
die allgemeine Temperatur erhalten und reguliren
kann, wenn sie, durch irgend einen Jufall beim Betriebe, an einigen Puncten sinkt. In diesem Theile
ist es, daß die Berbrennung der Kohlen unter dem Einflusse des Windes beginnt, indem der letztere durch
die auf der Rast und im Gestelle besindlichen Materien gedrungen ist, und wo sich die Erze, durch die Einwirkung einer im Verhältnisse ihres Niederganges
zunehmenden Sitze, zur Schmelzung vorbereiten.

Die Schmelamaterialien werben um fo beffer porbereitet, und ber Betrieb ift im Allgemeinen um fo regelmäßiger, je weiter ber Rohlensad ift; allein babei ift es Bedingung, daß die Windmenge im Berhaltniffe ftehe und hinreichend fei, eine lebhafte Berbrennung ju unterhalten. Wenn baber bie Rraft jum Betriebe bes Geblafes befchrantt ift, fo berechnet man biefe Oberfläche so, bag auf bas Quadratmeter und in ber Minute 8 bis 12 Rubifmeter Wind gegeben werben fonnen, welches einer Berbrennung von 60 bis 90 Kil. Holzfohle in ber Stunde und auf biefelbe Oberfläche entspricht. Auch berudfichtigt man bei ber Bahl ber anzunehmenben Bahl bie Schmelzbarteit ber Erze, benn ber Durchschnitt muß um fo geringer fein, je ftrengfluffiger fie finb. gengesetten Kalle, b. h. wenn man herr ber ju liefernden Luftmenge ift, grundet man die Berechnung auf die zu erlangenden Broducte. Man ichatt bie

Menge ber Rohle, welche sie erforbern, annähernb und leitet davon den Durchschnitt ab, indem man eine um so bedeutendere Verbrennung auf das Quabratmeter annimmt, je strengslüssiger die Erze sind.

Die Höhe des Kohlensachs über ber Sohle bes Dfens, ein sehr wesentlicher Punct, ift um so bedeutender, jemehr die Schmelzmaterialien eine langere Zeit zur Schmelzung und Verbrennung vorbereitet werden mussen, d. h., je strengslüssiger die Erze, und je dichter die Kohlen sind. Die untere Grenze ist 0,25 oder 1 von der ganzen Höhe, die odere im Allgemeinen 0,33 oder 1 und die mittlere 0,29.

In den ältern Hohöfen wurde der Kohlensach nur durch die Durchschnittsobersläche des Schachttegels mit der des Rastegels gebildet. Zedoch ist die Rothwendigkeit, einen mächtigen Mittelpunct zu bilden, der den allgemeinen Gang regulirte, die Beranlassung gewesen, die beiden kegelsormigen Theile durch einen cylindrischen zu verbinden, dessen Bolum mit dem des ganzen Osens im Berhältnisse steht. Seine Höhe wechselt von his hes Durchmessers oder von 16 bis 12 der ganzen Höhe, je nachdem man leicht: oder strengslüssige Erze verschmilzt, oder leichte oder seste Rohlen anwendet.

## Sohe ber Defen.

Die Defen muffen hoch genug sein, damit bie Producte ber Berbrennung die möglichst längste Zeit auf die Erze einwirken, und damit die Temperatur saft gleichförmig und dauernd von der Gicht bis zum Gestelle steige; denn es ist wesentlich, daß die Erze langsam und unmerklich nach und nach umgewandelt werden, und daß sie erst nach vollständiger Reduction zum Schmelzpuncte gelangen. In niedrigen Defen erlangt man dies Resultat nur durch ein sehr enges

Geftelle, fo baß bie Gichten fehr langfam niebergeben, wobei aber nur eine geringe Production er-

folgen fann.

Sohe Defen find baher ber täglichen Production, ber Brennmaterialien-Ersparung und ber vollständigen Erzreduction gunftig. Jedoch muß mit ihnen Die Wirfsamfeit bes Geblafes im Berhaltniß fteben, bas mit bie Schmelgfaule von bem Binbe gehörig burchs ftromt werben fonne, und endlich muffen auch bie Roblen fest genug sein, bamit fie von bem barauf brudenben Gewichte nicht gerbrochen werben.

Boben, welche ben vier = bis funffachen Durch= meffer bes Roblenfades betragen, fcheinen bie zwedmäßigften gu fein; in ben meiften gallen halt man fich aber an bas erfte Berhaltniß, indem man bei bem zweiten feinen größern Bortheil findet.

## Bon bem Schachte.

Der Schacht besteht aus einem abgeftumpften Regel, beffen Sohe & bie & ber gangen Sohe bee Dfens beträgt, und beffen untere und obere Durche fcnitte burch ben Durchmeffer bes Rohlensade und ben ber Gicht bestimmt finb.

Beite Schächte find fur einen guten Dfenbetrieb gunftig, wenn bas Geblafe von gehöriger Wirtfam=

feit ift.

Eine enge Bicht concentrirt bie Barme in bem Schachte, allein fie fann nur bei einem wirtfamen Geblafe, bei leichten Rohlen und bei wenig aufam= menbrudbaren Ergen angewendet werden; bei fcma= dem Winde und bei ochrigen und mulmigen Ergen wendet man bagegen weite Bichten an. meinen fann man annehmen, bag man burch eine Berengung ber Gicht nie ju einer beffern Benutung bes Brennmaterials gelangt; man erreicht biefen Iwed nur bann, wenn man bem Ofen, und folglich bem Schachte, eine hinlängliche Höhe giebt, und die Gicht muß immer weit genug fein, daß die Gase leicht ausströmen können. Es ist dies ihr Haupts zweck, und er darf nicht gehindert werden, wenn man eine starfe Production bezweckt, denn man hat gessunden, daß enge Gichten den Betrieb bedeutend aufshalten und die Production vermindern. Rurz, der Durchschnitt der Gichtöffnung muß im Berhältnisse der zu verdrennenden Kohlenmenge stehen, und er kann um so größer sein, je höher der Ofen ist. Bei den kleinern Hohösen ist sein Durchmesser gewöhnlich von dem des Kohlensack, und bei größern, deren Höhe 9—10 Met. (28—32 Fuß) übersteigt, darf er nicht geringer, als Z, sein.

Die Effe, welche sehr häufig über ber Gicht angesbracht ift, hat ben 3wed, ben aus berselben entweichensben Flammen eine bestimmte Richtung zu geben, und bas Aufgeberpersonal zu schützen. Sie ist mit Deffsnungen versehen, welche zur Einführung ber Gichten bienen, und niedrig genug, um einen nur schwachen

Bug zu veranlaffen.

## Bon ber Raft.

Die Höhe und die Reigung der Raft hängen von der Beschaffenheit der Schmelzmaterialien, sowie von der der Producte, ab. Dichte Kohlen, die einen starken Wind erhalten, erfordern weit höhere und steislere Rasten, als leichte Kohlen, die bei schwachem Winde brennen, der die durch einen schnellen Gichtensgang stark zusammengedrücken Schmelzmaterialien nicht gehörig durchdringen kann. Dasselbe sindet bei locker liegenden und bei solchen Erzen skatt, die wegen ihrer Strengstüsstigsfeit nur nach langer Vorbereitung zum Schmelzen gelangen können.

Ein Wintel von 70° ist die außerste Grenze, die man mit sehr strengflüssigen Erzen und mit einem sehr starten Winde erreichen kann; bei schwachem Winde und leichtslüssigen Erzen geht man selten unter 45° herab und halt sich gewöhnlich zwischen 55° und 65°.

Es ist natürlich, daß man der Nast die größtmögliche Reigung zu geben sucht, damit ein rascher Gichtengang und eine starke Production erfolgen. Es geht dies um so leichter, je höher der Ofen ist, weil man dann die Geschwindigkeit des Gichtenganges steiz gern kann, ohne die Zeit des Ausenthaltes der Erze in dem Apparate zu vermindern, und folglich die Beschaffenheit des Products zu verändern.

#### Bon bem Geftelle.

Das Gestelle ist berjenige Theil bes Hohosens, in welchem die Schmelzung vollendet wird, wozu die Materialien auf der Rast vorbereitet worden sind. Zuweilen fällt es mit der lettern zusammen, gewöhnslich aber bilbet es einen besondern Raum. Die bei dem Gestelle angestellten Betrachtungen lassen sich übrigens auch auf die Rast anwenden, indem beibe

eng miteinander verbunden find.

Die Gestalt bes Gestelles muß mit den übrigen Elementen des Betriebes so verbunden werden, daß in demselben die zur Schmelzung und zur Abscheidung des zu gewinnenden Roheisens ersorderliche Temperatur erzeugt werden kann. Demnach ist, bei übrigens gleichen Umständen, das Gestelle bei der Erzeugung von grauem Roheisen höher und enger, als bei der Darstellung von weißem. Ein starter Wind, dichte Kohlen und leichtslüssige Erze gestatten, ihm eine größere Weite und eine geringere Höhe zu geben, während ein schwacher Wind, leichte Kohlen und

ftrengfluffige Beschickung zu höhern und engern For-

men der Geftelle führen.

Die Sohe bes Geftelles beträgt gewöhnlich 4 von ber ganzen Sohe ber mit einem wirksamen Geblafe versehenen Johöfen; jedoch muß man oft, wenn es am Winde fehlt, Dieses Verhaltniß überschreiten.

Die Reigung der Wande ist um so geringer, je mulmiger die Erze sind, und je weniger sie von dem Binde durchdrungen werden können; um so stärker, je enger der mittlere Durchschnitt ist. Gewöhnlich beträgt er 10 bis 20 der Höhe und ist geringer bei grauem, als bei weißem Robeisen. Die untern Die mensionen sind durch die Breite des Heerdes bestimmt, welche 3 bis 4 von dem Durchmesser ides

Roblenfade beträgt.

Im Allgemeinen muß man so geräumige Gestelle, als nur möglich, anzuwenden suchen; sie sind am Dauerhaftesten und geben die größte Roheisenprobuction, denn wenn man einen Ofen als einen sehr großen Heerd betrachtet, dessen Kohlensack den Rost darstellt, so muß das Gestelle als ein Regulator angesehen werden, der, je nach seinen Dimensionen, das Eingehen und den Berbrauch des Brennmaterials, die Schmelzung der Beschickung und die Erzeugung des Roheisens aufhält, oder beschleunigt. Wenn demnach das Volum und die Pressung des Windes gegeben sind, so hängt die Arbeit des Osens hauptsichstich von der Form und von der guten Aussüherung aller Theile des Gestelles ab. Es muß daher möglichst zwecknäsig entworsen, mit den dauerhaftesten Materialien construirt und in genaue Verbindung mit der Rast gebracht werden.

## Bon bem Beerbe.

Der heerd ober bas Untergestelle bient bem in bem Gestelle gebilbeten Robeisen als Behalter; Schauplas, 161. Bb. es nimmt ben Boben beffelben ein, mahrend bie es begleitenden Schlacken fich über bem Metallbade auf- halten und es gegen die entfohlende Ginwirfung der

Luft fdugen.

Seine Form ist gewöhnlich die eines rechtwintlichten oder trapezoidalen Parallelepipedums. Der hintere Theil heißt die Rückfeite, die beiden langen Seiten die Backenstücke, der Boden so oder die Sohle und die vordere Seite der Wall- oder Dammstein.

Der räumliche Inhalt bes Heerbes ist mit ben Dimensionen bes Ofens verschieden und muß bedeuztend genug sein, um das Product eines Betriebes von 8 bis 12 Stunden aufnehmen zu können. Seine Tiefe ist im Allgemeinen seiner Breite gleich, oder selbst etwas geringer, und seine Länge ist das dreis

ober breieinhalbfache ber Breite.

Die Baden nehmen die Formen auf, und durch ben Dammstein wird den Schladen und dem Robeisen ein Abstuß gewährt. Letteres fließt durch eine Deffnung am untern Theile ab, erstere aber auf einer geneigten Ebene, welche von der Abstichöffnung für das Robeisen durch das sogenannte Leistenblech getrennt ift.

Man construirt ben Heerd mit demselben Materiale, wie das Gestelle, von feuersesten Ziegelsteinen, Duadersteinen oder von sogenannter Masse, b. h. einem Gemenge von Thon und Sand. Heerd und Gestelle gehen unmerklich in einander über, oder es

ift erfteres nur eine Berlangerung bes lettern.

#### Bon ben Formen.

Die Formen sind auf ber obern Ebene bes Heerbes angebracht. Bei Holzkohlenhohöfen wendet man nur zwei an, von benen jebe in einer Bace

und die eine rechts, die andere links von der Achse des Ofens liegt, so daß die durch dieselben einströmenden Lustmassen sich nicht unmittelbar treffen. Bei nur einer Form legt man diese in die Backe, welche am Entferntesten von dem Absticke ist, und nähert sie stets der Rückeite, theils um den Tümpel zu schonen und theils, um denjenigen Theil des Heerdes, dessen Reinigung mit der Brechstange am Meisten Mühe macht, in einer hohen Temperatur zu erhalten. Jedoch wird bei einer Form das Gestelle stets ungleich angegriffen, die Rückseite und die Windseite (die der Form entgegengesette Backe) werden weit früher zerstört, als die übrigen. Es ist dies ein wesentlicher Grund für die Anwendung zweier Formen.

Wenn die einem Ofen zugeführte Windmenge mehr als 25 Kubikmeter beträgt, so ist es unerläßelich, zwei Formen anzuwenden, und wenn man den Holzkohlenhohöfen gleiche Dimensionen, wie den Coakshohöfen, gabe, so würde es ohne Zweifel zwedsmäßig sein, noch eine britte Form an der Rudseite

anaubringen.

Die Formen mussen horizontal liegen, benn giebt man ihnen eine Reigung in ben Heerd, so wird die Schlacke von dem Roheisen geblasen und dieses selbst entsohlt. Bei ganz kleinen Defen bestehen die Formen aus kleinen conischen Dessnungen, die in dem einen Backensteine des Gestelles angesbracht worden sind, und die man mit Lehm aussütztert, wenn sie durch Einwirfung des Feuers angesgriffen und erweitert worden sind. Bei gut eingerichteten Desen besteht die Form aus Guseisen, Eisens oder Kupferblech, und sie ist doppelt, so daß ein Wasserstahl hindurchgehen kann. Die Wasserstahl hindurchgehen kann. Die Wasserstahl hindurchgehen kann. Die wegen der Regelmäßigkeit ihrer Wirkung, den Borzug vor allen andern.

In der Form findet die Deupe oder Dufe, durch welche die Gebläseluft ausströmt, und die aus Gupeisen oder Eisenblech besteht, ihren Plat.

#### Bon bem Tümpel.

Tumpel nennt man die untere Wand bes Ge=

stelles nach bem Arbeitsgewölbe gu.

Seine innere Fläche liegt gewöhnlich in einer Entfernung von der Achse, die größer ist, als die halbe Entfernung von den Backen, so daß der untere Durchschnitt des Gestelles rechteckig, statt quadratisch ist. Da der obere Durchschnitt sich stets soviel, als möglich, symmetrisch zu der senkrechten Achse verhalten muß, so ist es zur Erlangung des gewünschten Abstandes hinreichend, dem Gestelle auf der Tümpelseite eine größere Neigung zu geben, als an den andern; zuweilen ist dieser Theil auch ganz senkrecht.

Die ungleiche Neigung der Gestellwände kann die Regelmäßigkeit des Gichtenganges vermindern; jedoch hat dies keine Nachtheile, wenn die Differenzen nicht zu bedeutend sind. Es hat diese Einrichtung außerdem den Zweck, den Tümpel zu schonen, indem man ihn etwas von der Linie der höchsten Temperatur entfernt und dadurch seine Abnuhung vermindert, indem auf diese Weise das Sinken der Materien auf der innern Wand erleichtert wird; es ist wesentlich, keine von den Vorsichtsmaßregeln zu vernachlässigen, welche seine Dauer verlängern können.

Seine Lage, im Verhaltniffe zu ber Ebene ber Formen ober bes obern Theils bes Heerdes, ist nach bem Betriebe bes Ofens, ober vielmehr nach ben Gewohnheiten ber Arbeiter verschieben. Bei ben fleinen Defen, welche sehr flussige Schlacken geben, fann man die Tumpel 4 bis 5 Centimeter (11 bis 2 Boll) unter die Formen legen; der Heerd ist dann

etwas schwierig zu reinigen; allein er halt die Wärme sehr zusammen. Bei den großen Desen kann man ihn 5 bis 6 Centimet. (2 bis 2½ Boll) höher, als die Formen, legen, um die Arbeit und das Abziehen der zähern Schlacken zu erleichtern. Im Allgemeinen ist es aber am Zweckmäßigsten, Tümpel und Formen in eine Ebene zu legen, um den Wärmeverlust zu vermindern, der aus der vorhergehenden Einrichtung

hervorgeht.

Der untere Theil bes Tümpels ift 4 bis 6 Descimeter (15 bis 24 Joll) stark. Man schützt ihn gesgen die Abnubung burch die Brechstangen, durch das sogenannte Tümpeleisen, d. h., man bildet die innere Kante durch ein quadratisches Stück Schmiedeseisen, oder durch ein im Innern hohles Stück Gusseisen, durch welches ein Wasserstrahl geleitet wird. Die Wassertümpel sind sehr dauerhaft und zweckmäßig. Bei manchen Hohdeseisen für der Tümpelstein auch nur durch eine Eisenplatte geschützt.

#### Bon bem Ballfteine.

Der Ball- ober Dammstein ift ein Stud Bußeifen, welches ben Heerd an feiner außern Seite verschließt. Häufig besteht er auch aus feuerfestem

Sanbftein.

Der offene, 3 bis 4 Decimeter (12 bis 15 301) lange Raum zwischen bem Wallstein und ber Außenseite bes Tumpels, heißt Vorheerb und bient zum Ausschöpfen bes Robeisens mit ben Schöpftellen und zur Einführung ber Gezähe zum Reinigen bes Heerzbes.

Die oberste Kante des Wallsteins darf nicht höher liegen, als die Ebene der Formen, fast immer liegt sie aber etwas niedriger. In beiden Fällen ist sie gewöhnlich mit einem 5 bis 8 Centimeter (2 bis 3 3oll) tiefen Ausschnitt für den Abfluß ber Schlatten versehen. Auf der innern Seite find die guß= eisernen Wallsteine durch eine Schicht feuerfesten Sandftein geschütt, der man eine Boschung von 50 bis 60°

giebt.

Unten ift ber Ballftein an ber einen Ede mit bem heerbe an einer 0,08 bis 0,10 Met. (3 bis 4 Roll) breiten und 0,12 bis 0,15 Met. (44 bis 6 Boll) hoben Deffnung verseben, bie gewöhnlich mit Lehm ober fdwerem Geftubbe verfchloffen ift, und burch welche man mit ber Brechstange eine Deffnung ftogt, wenn man bas Robeisen ablaffen will. hin und wieber find mehrere freierunde Deffnungen über einander angebracht, burch welche man theilweise Abstiche machen Diefe, hauptfachlich bei Sohöfen, Die jur Gies Berei betrieben werben, angewendete Ginrichtung geftattet bas Ablaffen bes Robeisens, ohne bas Geblafe abzustellen, wie bies gewöhnlich ber Kall ift, wenn man aus bem Borheerbe und nicht aus einem bes Diefe find neben fondern Schöpfheerde icopft. bem Borheerbe angebracht, stehen mit biesem burch einen Canal in Berbindung und gestatten bas Musfcopfen bes Gifens, ohne ben Betrieb bes Dfens gu ftoren und ohne ben Arbeiter ju fehr burch Sipe gu incommobiren. Es find baher bie Stichheer be gum Ablaffen bes Gifens und bie Schöpfheerbe nicht genug au empfehlen, ba burch bie häufigen Betrieboftorungen beim aus bem Borheerbe bie Production ber Sobofen vermindert, ber Brennmaterialienaufwand aber erhöht wird. Es wird nämlich zu häufig die Temperatur verminbert und ber Gichtengang unregelmäßig.

## Betrieb ber Blauöfen.

Die Höhe ber Blaus ober Blafeofen beträgt 10 bis 35 Fuß und noch mehr. Man verschmelzt in

benfelben nur leichtfluffige Erze bei hohem Erzfat und mit Solgtoblen, ohne bag man eine Berfepung bes Dfene burch zu viel Erg zu befürchten hat. Tritt fie aber wirklich ein, fo hat fie nicht fo nachtheilige Folgen, wie bei ftrengfluffigen Ergen, fonbern man barf nur bas Geblafe etwas fchwachen (eine bei ftreng= fluffigen Ergen und befonders bei Coats fehr gefahrliche Operation) und einige Schaufeln voll gerftoffes nem reinen Quary burch bie Form in ben Beerd bringen, wodurch eine fehr hitige und fluffige Schlade entsteht, welche die im Beerde angewachsene gabe Schlade und bas etwa fcon entstandene Frifcheifen aufloft und erweicht. Außerbem fucht man ben Bang absichtlich mehr roh als gar einzurichten, weil bas Robeisen bei bem Gargange zu viel Sige erhalt und au fluffig vor bie Form fommt, fo bag es (was man unter andern Umftanden mit Dube zu bewirken fucht) allen Roblenftoff behalt, beffen Abscheidung beim Berfrifden mehr Dube und Zeit erforbert. Auch hat ber Dfen bei einem garen Bange immer eine ftarfere Sige, wobei ber Schacht viel mehr leibet, als bei einem weniger garen Bange, weßhalb man wohl juweilen ichon aus biefer Rudficht, auch bann, wenn man wirklich gares Gifen (au Scheibeneifen ober Blatteleisen) erzeugen will, bald wieder ben weniger garen Bang eintreten ju laffen genothigt ift. ber Gang aber wirflich einmal gar, fo fann man leicht ben Gifensteinsat erhöhen und einige Schaufeln voll gepochtem Spatheisenstein burch bie Form in ben Beerd bringen, um badurch eine plopliche Abfühlung ju bewirfen. Gin ju garer Bang, welcher bie Berichladung bes in großer Bobe über ber Form ichon erzeugten Robeifens bei zu fteifer Schlade gur Folge hat, fann baber bei ben leichtfluffigen Ergen felten jum Borfchein fommen, weil ber Ergfat fcon ge= wöhnlich ftarfer, als jur Erzeugung bes garen Robeisens nöthig war, eingerichtet wird. Kommt er aber vor, so werden eine augenblickliche Schwächung des Geblases zur Herunterbringung des Schmelzpunctes und die gewöhnlichen Abkühlungsmittel des Heerdes den Gang bald wieder verbessern.

Ueber die Conftruction ber Blaubfen haben wir ichon weiter oben geredet und dieselbe mit Gulfe von

ben Riguren 64 und 65 erflart.

Soll ber Schmelgraum für einen Blauofen gebilbet werben, fo wird querft ber aus Sand : ober Ralfitein bestehende Bobenftein auf eine vorher geebnete Lehm= sohle gewöhnlich bergestalt gelegt, daß er etwas Nei= gung gegen ben Abstich erhalt. Duß ber gange untere Theil des Schachtes neu gemacht werden, so nennt man biefe Arbeit Sumperschlagen, bas Ausbeffern ber ausgebrannten Stellen aber Reiffegen. nimmt bagu nach ber Chablone behauene Sanbsteine, bie schichtenweis aufgesett werben, und bie fich mit ben Steinen bes obern Rernschachtes, ber gewöhnlich nicht neu eingesett wird, genau vereinigen muffen. Bei biefer Aufführung bes untern Kernschachtes wird sogleich auf die Deffnungen für die Kormen, sowie auf ben Schlig in ber Bruft Rudficht genommen. Der lettere wird 14 bis 15 Boll breit gemacht, allein wenn ber gange Schacht fertig und bas Ein= und Austriechen aus bemfelben nicht mehr erforberlich ift. fo wird er burch besondere Steine bis auf 7 Boll Breite verengt. Bei einer anbern Urt ber Buftellung wird die Dfenbruft nicht burch einen Schlit, fonbern burch löcher jum Abstechen und Schladenlaufen, welche in einem besondern Schlußstein angebracht find, geöffnet.

Ein neuer Schacht halt gewöhnlich 2 bis 3 Jahre, ehe er gegen einen andern ausgewechselt werben darf; in der Kormhöhe brennt er am ftarfften aus und muß baher jedesmal nach Beendigung einer Campagne,

bie 20 bis 30 Wochen bauert, an ben schabhaften Stellen ausgebeffert und ber ausgebrannte Bobenftein jugleich gegen einen neuen ausgewechfelt werben. Rach erfolgter Buftellung wird ber Dfen bei fast gang ver-Schloffener Gicht mit brennendem, querft von ber Dfen= bruft und bann erft im Schacht felbft angegundetem Bolg ausgewarmt, und wenn man bie Feuchtigfeit ausgetrieben zu haben glaubt, ber Dfenschacht gereis nigt, Die Form (Eßeifen) eingelegt, ber leer geblie= bene Raum um die Form vermauert und ber obere Theil ber nun noch 7 Boll breiten Abstichöffnung mit Thonfteinen gefchloffen, fo bag nur unten eine Deffnung zum Ablaffen bes Gifens und ber Schlade bleibt, welche mit ichwerem Geftubbe jugemacht und beim jedesmaligen Abstechen burchstoßen wirb. Darauf füllt man ben Schacht theilweise ober ganglich mit Rohlen an und latt ihn einige Tage lang ausgluben, giebt bann Erg auf, läßt bas Geblafe langfam an und füllt ben in ber Gicht entstehenden leeren Raum ftets wieder mit neuen Schichten (Bichten) von Roblen und Erz wieber aus. Die Quantitat ber Roblen bleibt fich ftets gleich, und nur bie ber Erze wird nach Umftanden vergrößert ober verfleinert. Sobald fich im Beerbe Robeifen und Schlade zeigen, muffen lettere entweber fur fich allein, ober mit jenem jugleich abgestochen werben. Das abgestochene Robeisen läuft entweber auf einen nicht fehr vertieften Beerd von ichwerem Beftubbe, ober in eine ebenfalls aus ichwerem Beftubbe zubereitete tiefere Grube, worin es mit Baf= fer befprengt und in Scheiben ober Blatteln (Blatteln) gerriffen wird, wozu jedoch nur bas bei einem mehr garen Bange erblafene Robeifen geeignet ift. in die flachen Beerdformen abgelaffene Robeifen pflegt man Kloffen zu nennen.

Sartere, trodne, in nicht ju großen Studen vorfommenbe Rohlen und leichtfluffigere, fowie trodnere

und beffer geröftete Erze geftatten einen ftartern Erzfan, ber fich burch die bunnfluffigen Tropfen vor ber hell= Form, sowie burch ftarte Klammen, leuchtenden ohne fichtbaren Rauch auf ber Bicht, zu erkennen aiebt. Dabei ift bas Robeisen fehr fluffig, Die Schlade fast ungefärbt und wird beim Begießen mit Waffer fcaumig und bimefteinartig. Gin gu ftarter Ergfat giebt fich burch eine buntle Form, burch bas fogen. Rafen, b. h. Ansegen von Gifen und Schlade an bie Form, und burch wenige, mehr ober minder bun= fel gefarbte Schlade zu erfennen. Die Bichtflamme ift ftarf, aber von bunflem Rauch begleitet, und fommt bagu ein Ruden und Rippen, b. h. ein ungleichfor= miges Riebergeben ber Gichten, fo muß man ben Gang verändern und ihn mehr gar einrichten. bei einem übrigens guten Bange bie Schlade fcmierig und gah und die Form buntel, fo find bie Erge, in Folge einer ichlechten Röftung ober burch zu große Stude, ftrengfluffiger, und man muß alebann bas Beblafe verftarten, um ben Schmelavunct hoher ju führen.

Gewöhnlich fticht man beim fogenannten Floß= schmelzen alle 2 bis 3 Stunden Gifen und Schlade jufammen ab, und nur beim Berfchmelgen armer ober Bufchlag erforbernber und viel Schlade gebenber Erze, ober beim unregelmäßigen Bange bes Ofens und bei Berfetungen, Die Schlacke allein. Beim Schmelgen bes Platteleifens, ober beim Gargange, halt man bas Gifen langer, um bie Grube, welche auch aus einer haltbarern eifernen Form bestehen fann, auszu= füllen', aus welcher bas Robeifen bann icheibenweise ausgehoben wird. Der Abstich wird bicht am Boben= ftein geöffnet und nach erfolgtem Abfluß bes Gifens und ber Schlade wieber mit fchwerem Geftubbe verschlossen. Die auf bem Gifen schwimmenbe Schlade bringt man burch Begießen mit Baffer jum Erftar:

ren, zieht sie vom Eisen ab und bringt bie noch viel (an 6 Brocent) Gifen enthaltenben Schladen in bas Bochwerf. Wenn bie Blauofen leichtfluffige Erze verfcmelgen, fo ift bie Arbeit im Beerde fehr leicht und besteht nur im Losstoßen etwa festaeschmolzener Dasfen mit ber Brechstange und im Reinigen bes Form= mauls mittelft bes Formhafens. Zeigt fich an ber Form gahe Schlade, fo ift bies ein Zeichen von ftrengfluffiger Befdidung, und zeigt fich Frifdeifen, fo beus tet Dies auf großen Rohgang. Beim Abstechen bringt man bas Geblaje jum Stillftand, ober man verfest bie Form mit bem fogen. Formlöffel, bamit die Flamme nicht aus bem Abstich schlage und ben Bobenftein zu febr angreife. Bei fehr leichtfluffigen Erzen und bei einem mehr rohen als garen Bange bes Dfens flicht man bas Gifen oft ab, weil die Schlade, besonders bei ber fehr großen Beite bes Schmelgraums, leicht au gah und zu fteif und bas Niederfinfen ber Rob= eisenkörner verhindert werden würde, wenn man fie ju lange im Beerbe gurudhielte.

Das gare Roheisen von Spatheisensteinen zeigt, wenn es aus dem Dfen kommt, eine mehr oder wesniger rothe Farbe; fließt sehr hitzig und dünn und hat beim Erstarren in den Flossensormen eine concave Oberstäche. Es ist sest, nicht spröde und etwas dehnsbar, hat auf dem körnigsblättrigen Bruch eine graue Farbe, wird aber wegen der niedrigen Temperatur, in welcher es in einem weiten Schmelzraum erzeugt worden, eine große Neigung durch plöpliche Abfühslung weiß zu werden. Die Schlacke ist sehr flüssig, leicht, hell von Farbe und vollkommen glasse. Man vermeidet jedoch die Erzeugung dieses Noheisens, wenn es nicht zu Gußwaaren verwendet werden soll, sondern stellt lieber grelles Noheisen dar, wozu weniger Kohlen erforderlich sind, und welches sich besser vers

frischen läßt.

Das halbirte Roheisen fließt ebenfalls mit rother Farbe aus bem Ofen, erstarrt aber schneller und beß-halb mit ebener Obersläche. Im Bruche ist es weiß mit grauen Flecken, mehr strahlig als blättrig, auch ist es härter und spröber als bas graue. Die Schlacke ist glasig, bichter und bunkler gefärbt. Man erbläst

biefe Robeifensorte jedoch nur zufällig.

Das fogen. neutrale Robeisen, auch Spiegelfloß, Spangeleisen ober bunngrelles Robeisen genannt, ents fteht bei völligem Gargange, weßhalb es auch weiß: gares Robeisen beißt und wird an manchen Orten befonders zu Stahlbereitung bargeftellt. didfluffig, jedoch mit hellerer Farbe, aus bem Dfen und erstarrt schnell mit Kunkensprüben und mit raus ber Oberfläche, ift auf bem Bruche weiß, ftart glan: gend, blattrig, ferner fprobe und hart (baher auch Bartfloß genannt). Die Schlade ift ebenfalls glafig und hell, zeigt aber viel Grun und Blau in ber Mi= schung. Go schwierig die Erzeugung folchen Roheifens bei ftrengfluffigen Erzen fein wurde, fo gefahr= los ift fie bei leichtfluffigen; jedoch ift ein folder Dfen= gang schwierig zu führen, befonders bei niedrigen Defen, indem burch einige leichtere ober schwerere Erzichichten fehr leicht ein garerer ober roherer Bang erfolgt und bas Eifen feine Spiegelflächen mehr zeigt. Bortheilhaft ift ein folder Betrieb icon baburch, baß babei die Roblen ben ftartsten Ergfat, ohne weitere fclimme Folgen, ju tragen vermogen. Bei einem übersetten Dfengange erhalt man bidgrelles Robeifen, Beichfloß ober ludige (löcherige) Flossen ge= nannt, welches fich mehr aus bem Dfen walzt, als fließt, breiartig, außerhalb bes Dfens weiß ift, viele Kunten mit Geräusch um fich her wirft und fehr plot= lich mit einer rauben, unebenen Dberflache erftarrt, Farbe und Glang find filberartig, ber Bruch ift bicht, voll Blafen und Locher, und es ift nicht fprobe, eis gentlich ein stahlartiges, jedoch lieber Eisen als Stahl gebendes Roheisen. Die Schlacke ist dicklüssig, sehr dunkel und mehr erdig als glasig. Ein höherer Ofen muß bei lang anhaltendem berartigen Betriebe bald erstiden. Jedoch sucht man hin und wieder in niedrigern Desen das luckige Floß absichtlich darzustellen, weil es ein treffliches Eisen ohne bedeutenden Abgang giebt; es nähert sich schon dem Stückseneisen. — Die sogen. blumigen Flossen machen einen Uebersgang vom Spiegeleisen zum Weichsloß, und der Ofens

gang ift babei ichon ungar.

Nachdem nun der Ofen 20 bis 40 Wochen im Betriebe gestanden hat, ist er unten bei der Form sehr ausgeblasen und weit geworden, auch ist der Bosdenstein zu tief weggeschmolzen, und es muß zum Aussblasen geschritten werden, da kein reines Ausschmelzen mehr erfolgt und die Kohlengichten den hohen Erzsat nicht mehr tragen können. Es bleibt bei dem Riesderblasen gewöhnlich eine Masse stahlartigen Roheisens (der Wolf) auf dem Boden zurück, den man aussbrechen muß. Darauf wird ein neuer Herrb. oder mit einem neuen vertauscht und der Osen von Reuem in Betrieb gesett.

## Betrieb ber Sohöfen.

#### Das Unblafen ober Unlaffen.

Das Anblasen eines neuen Hohosens erforbert einige Borbereitungen, welche barin bestehen, alle Feuchtigkeit aus ihm zu entsernen und ihn nach und nach in die hohe Temperatur zu bringen, welche bei seinem Betriebe erforderlich ist.

Man unterscheibet bei einem Sohofen bas außere Gemauer, welches aus gewöhnlichem Mauerwerf be-

steht, und die innern Theile, welche die Schmelzmates rialien aufnehmen, und auf welche die Warme unmitztelbar einwirft. Lettere werden stets nach den Erstezen aufgeführt, und es kann dies felbst erst dann gesschehen, wenn jene abgetrocknet sind.

## Abwarmen ber Defen.

Das Abtrocknen und Anwärmen des Hohofensemäuers ist eine sehr wesentliche Operation, wozu man bei der Construction desselben besondere Einrichstungen trifft. Es ist daher nothwendig, daß es senkstechte Essen haben muß, die von unten dis oben hinsgehen, und deren Anzahl mit der Dicke des Mauerwerks im Verhältnisse sieht. Es muß in jeder Ecke wenigstens eine solche Esse vorhanden sein, und es gehen von denselben horizontale Canale aus, die etwa 0,50 Met. (19 bis 20 Joll) von einander entsernt sind, und die nach Innen und Außen auslaufen.

Man beginnt bas Anwarmen bamit, baß man auf bem Boben einer jeben biefer vieredigen Effen fleine Defen anbringt, beren warme Luft und Rauch bas Mauerwerf burchzieht und abtrodnet. Dber man lagt alle Effen von einem Puncte in bem Fundamente ausgeben, bringt bafelbit einen einzigen Seerb an, ber bie Producte ber Berbrennung nach allen Rich= tungen verbreitet. Gei aber bie Art bes Brennma= terials und beffen Benugung, welche fie wollen, fo muß die Barme im Unjange um fo geringer fein, je frischer bas Mauerwerf ift, bamit es nicht burch eine ju schnelle Berbampfung ber feuchten Theile in bem= felben Riffe befomme. In bem Mage, bag bas Trodnen vorschreitet, fteigert man bie Teuerung auf ben Beerben, und man hort erft bann bamit auf, wenn man fich überzeugt hat, bag ber oben auszies hende Rauch feine Wafferbampfe mehr auf feinem

Durchgange burch bas Gemäuer aufnimmt. Die Dauer biefer Operation kann nicht bestimmt werben, indem sie ganzlich von ben Umstanden abhängt, unter

denen sie stattfindet.

Nachdem dies Trocknen vollendet, ober wenigstens sehr vorgeschritten ift, beginnt man den Ban
des Schachtes, des Heerdes, des Gestelles und der Raft. Auch diese werden auf gleiche Beise getrocknet
und abgewärmt, indem man die Formen verschließt,
vorn am Heerde einen Ofen errichtet, der erst wenig
und dann stärker geseuert wird, indem man den Zug

burch die Gichtöffnung regulirt.

Um die Wirfung bes Feuers auf den Tümpel, sowie auf die Wände des Heerdes und des Gestelles, zu vermeiden, bekleidet man sie mit gewöhnlichen, auf die hohe Kante gestellten Ziegelsteinen, oder man überzieht sie mit einem Gemenge von sein gepülvertem Kalk, Hohosen= und Frischschlade, welches man mit Wasser zu einem Brei anrührt und diesen mit dem Pinsel aufträgt. Dieser Ueberzug verglast durch die Glühhige und schügt die Wände gegen das Zersspringen und das Ablösen von Schalen.

In bem Maße, daß die Wande sich nun erhisten, steigert man die Temperatur, und wenn das Answärmen weit genug vorgeschritten ift, so nimmt man den Ofen weg und füllt das Gestelle mit Kohlen an, sowie nach und nach, je nachdem sie zu glühen angesfangen haben, den ganzen Schacht. Ift die ganze Kohienfüllung in Gluth, so können die ersten Erzs

gichten aufgegeben werben.

Die so eben beschriebene Methode bes Anwärsmens wird jest sehr allgemein angewendet, und sie ist deshalb die wohlfeilere, weil sie die Anwendung jedes auf der Hütte leicht anschaffbaren Brennmatezrials gestattet.

Sin und wieder geschieht bas Unwarmen von

Innen aus durch unmittelbare Anfüllung des Gestelles mit Kohlen, welche man durch den Vorheerd anzündet, und man regulirt den Jug, den Verbrauch und das successive Nachfüllen des Brennmaterials nach dem Gange, den das Anwärmen selbst nimmt. Alle zwei Tage reinigt man den Heerd von der dazin angehäusten Asche, indem man die Kohlensäule durch eine Art Rost zurüchfält, den man aus Brechstangen bildet, die man quer über den Vorheerd, von einer Form zur andern und dann durch jenen über diese legt, so daß der Raum darunter sehr bequem ausgeleert werden kann. Nach der Reinigung nimmt man die Brechstangen wieder weg.

Man mag aber verfahren, wie man will, so muß bas Anwärmen stets langsam und vorsichtig geschehen, indem die Dauer des Hohofens größtentheils von der Art und Weise abhängt, wie er die ersten Wirkungen

ber Ausbehnung ausgehalten hat.

Die vollständige Vorbereitung eines neuen Ofens zum Anblasen dauert, wenn man alle in solchen Fällen unerläßliche Vorsichtsmaßregeln anwendet, wenigstens 2 bis 3 Monate, und bei großen Ocfen, die rasch aufgeführt werden und nicht viele Canale zum Abzug der Feuchtigkeit haben, noch länger.

#### Das Unblafen.

Die Periode bes Anblasens begreift die erfordersliche Zeit, um einen gehörig angewärmten Ofen das hin zu bringen, daß die Kohlengichten den vollen Erzssat tragen, und daß er allen Wind aufnimmt, der ihn speisen soll. Diese Periode hat eine um so länzgere Dauer, je bedeutender die Apparate, je strengsstüfsiger die Erze und je weiter die Grenzen, die Bolum und Pressung des Windes erreichen sollen, serner der Brennmaterialienverbrauch und die Rohe

eisenproduction, von bem Musgangspuncte entfernt find.

Die ersten Erzgichten mussen sehr schwach und, burch vielen Zuschlag, sehr leichtstüssis sein. Rimmt man die Kohlengicht als zweckmäßig bestimmt an, so kann man mit einer Erzgicht beginnen, die z von dem Gewichte des Brennmaterials beträgt und der man z von dem Gewichte des Erzes an Zuschlag hinzusügt. Man steigt nach und nach mit der Größe der Erzgicht und vermindert das Verhältniß des Zusschlags, die daß man den vollen Erzsag erreicht hat, den die Kohlengicht bei gutem Gange des Ofens zu tragen vermag. Jedoch steigt man nur dann mit dem Erzsaße, wenn die vorhergehenden Gichten zu keinem Zusalle und zu keinem schlechten Gange Veranlassung gegeben haben.

Sobald man eine Erzgicht aufgegeben hat, muß man ben Gang bes Dfens beforbern, ohne jedoch Gesbläsewind zu geben. Es ist zu dem Ende hinreichend, ben Heerd frei zu machen und bann ein ober zwei Stunden lang einen Rost von Brechstangen zu machen, ben man barauf alle 12 und bann alle 8 Stunden

vorrichtet.

Sobalb die Erzgichten den Heerd erreicht haben, welches der Arbeiter leicht bemerkt, reinigt man den Heerd ganzlich, bringt eine Schicht von Lösche hinein, um ihn gegen die ersten Einwirfungen der schmelzens den Materien zu schützen; man setzt darauf die Formen, den Wallstein und seine Nebentheile ein, man bedeckt den Borheerd mit Lehm und läßt nur Wind von halber Pressung und die Hälfte der gewöhnlichen Menge ein. Heerd und Formen mussen oft und schnell gereinigt, die Schlacken mussen häufig abgezogen und es mus aufmerksam auf alle die kleinen Jufälle, die stets im Ansange des Ofenbetriedes vorfallen, geachtet Schauplab, 161, 86.

werben. Rach 24 bis . 30 Stunden fann man ge-

wöhnlich ben erften Abstich machen \*).

Von diesem Augenblide an vermehrt man das Volum und die Pressung des Windes, indem man in dieser Beziehung dasselbe progressive Steigen befolgt, als bei den Erzgichten. Nach 3 bis 5 Wochen, und wenn keine nachtheiligen Ereignisse erfolgt sind, hat der Ofen seinen ordentlichen Gang erreicht.

## Greigniffe und Störungen.

Die häusig mit bem Anblasen verbundenen Stözungen rühren von verschiedenen Ursachen her, von benen die meisten mit einer schlechten Borbereitung bes Hohosens verbunden sind. Schlecht abgewärmte Defen erreichen den zu ihrem Betriebe erforderlichen Temperaturgrad nur schwer, und wenn man ohne denzselben Erz ausgiebt, so können dadurch in dem Gestelle Bersehungen entstehen, welche den Betrieb vollsommen unterbrechen, so daß man den Erzsat vermindern, den Zuschlag vermehren, auch wohl Schladen von einem guten Gange zusehen muß.

Zuweilen springen die Gestellsteine, wenn man zu schnell mit der Temperatur steigt, so daß dadurch die Dimensionen des Gestelles verändert werden könsnen. Um solche Vorfälle zu verbessern, hat man den Borschlag gemacht, auf den Formseiten einige Schausfeln voll möglichst reinen Kalkstein aufzugeben, welche vor der Form als glühender Teig anlangen und die Wände des Gestelles überziehen und so auf einige

Beit bie abgesprungenen Stellen erfegen.

Auch schlecht angebrachte Formen fonnen unans

<sup>\*)</sup> Das Anblafen eines alten Sohofens, welcher bloß neu gugeftellt worden ift, geht viel leichter und fcneller von Statten.

genehme Zufälle veranlassen, zumal wenn sie dem Tümpel zu nahe liegen, indem alsdann derselbe, da er gegen die Einwirkungen einer hohen Temperatur zu schlecht vorbereitet ift, sehr bald abgenutt wird und eine schnelle Auswechselung erfordert. In einem solchen Falle nuß man mit den Erzgichten aushören, das Gebläse einstellen, die beschädigten Theile herausebrechen, in dem odern Theile des Gestelles einen Rost andringen, um die Schmelzmasse zu halten, und einen andern Tümpel einsehen. Diese Operation, welche den Betrieb auf wenigstens 8 bis 12 Stunden unterbricht, fühlt den Ofen bedeutend ab und halt das Anblasen sehr auf.

Zuweilen rührt ber Aufenthalt von bem Inbetriebseben eines neuen Gebläses und von der Nothwendigfeit her, zu große oder zu kleine Dusen auszuwechseln; allein im Allgemeinen ergreift man Borsichtsmaßregeln, um Ereignisse dieser Art zu verhindern

und zu ihrer schleunigen Abhülfe.

Abstiche von weißem Roheisen, zu steife Schlade, dunkle Formen, sind Zeichen, deren Wahrnehmung zur Regulirung des Ofenbetriedes während der Periode des Andlasens dient. Man muß auf alle diese Ersicheinungen des gestörten Ganges genau achten und das Ilebel verbessern, ehe es zu weit vorgeschritten ift, indem man hauptsächlich dahin sieht, die Gichten mehr nach der Beschaffenheit der Temperatur zu regeln, als die Wärme durch eine vermehrte Windmenge zu rasch zu erhöhen.

# Das Aufgeben ber Gichten.

Die in regelmäßigen Zwischenraumen burch bie Gichtöffnung in ben Ofen gebrachten (aufgegebe=nen) Materialien, Brennstoffe, Erze und Zuschläge bilben bie Gichten. Ihre Zusammensegung und ihr

Bolum ist seit Beginn bes Dfenbetriebes bestimmt. Das Berhältniß ber Erze und bes Zuschlages versändert sich mit dem Gange des Ofens, wogegen die Menge des Brennmaterials während des ganzen Bestriebes dieselbe bleibt.

#### Größe ber Bichten.

Das Bolum ber Gicht muß mit dem Durchmefser ber Gichtöffnung, mit dem des Kohlensackes und mit der Beschaffenheit der Schmelzmaterialien im Bershältnisse stehen. — Ein weiter Kohlensack und eine weite Gichtöffnung erfordern große Gichten, weil die durch dieselben erfolgende Abkühlung wenig bemerkdar, und weil es nicht nöthig ist, daß die Schmelzmaterialien zu tief sinken, ehe man zum neuen Aufgeben schreitet. Zedensalls sind die Nachtheile um so geringer, se höher die Defen sind. — Das größte Einsinken der Gichten darf 1,3 Met. (4 Fuß) nicht übersteigen, und mit Ausnahme einzelner Fälle, muß das Bolum der Gichten danach berechnet werden.

Die Größe der Kohlengicht muß hinreichend sein, um im Rohlensade eine dem Grade der Schmelzbarsteit des Erzes verhältnißmäßige Höhe einzunehmen, indem man annehmen kann, daß die die zu einem gewissen Puncte in einem horizontalen Querschnitte des Ofens entwickelte Temperatur um so höher ift, je mehr Kohlen er enthält. Strengslüssige Erze ersfordern daher einen dickern Querschnitt, als leichtslüssige, und dasselbe ist auch bei mulmigen und sehr zersteinten Erzen der Fall, welche leicht durch die Kohlenschichten durchfallen. Nach denselben Principien müssen leichte und leicht zu verdrängende Kohlen in größern Gichten ausgegeben werden, als dichte und minder zerreibliche.

Wenn große Gichten ben Nachtheil einer ju

ftarfen Abfühlung bes Schachtes haben, so haben fleine ben Nachtheil, leichter Unregelmäßigfeiten bes Betriebes zu veranlaffen. Man muß baher Gichten von mittlerer Größe nehmen, und besonders erft Bersinde anstellen, ehe man sich entscheidet.

#### Rohlengichten.

In Franfreich betragen bie Rohlengichten ge= wöhnlich 5 Bectoliter (16,25 Rubitfuß), Die, ohne Die im Schachte verbrannten ju rechnen, im Rohlen= fade eine 0,10 Met. bis 0,15 Met. (4-6 3oll) bide Schicht bilben. Sie find fehr zwedmäßig bei Boh= nenergen von mittlerer Schmelgbarfeit, Die in Bob= öfen von 9 bis 10 Met. (28-32 Fuß) Sohe verichmolgen werben. - In Deutschland werben bei 30 bis 40 Kuß hohen und 6 bis 8 Fuß im Rohlen= fade weiten Sohöfen Rohlengichten von 28 bis 30 Cubiffuß angewendet, Die aber bei guten und feften Rohlen und bei loder liegenden Erzen fehr zwedmäßig auf 15 bis 20 Cubiffuß reducirt werden fonnen. Schweden und Norwegen werden 50 Cubiffuß bei 30fluffigen Defen genommen, und am Ural find Rohlengichten von 80 Cubiffuß, bei einer Sohe ber Schachte von 40 Ruß und bei einer Beite im Roblensade von 8 Ruß, nicht ungewöhnlich.

Sehr wesentlich ist es, stets Kohlen von einerlei Beschaffenheit auf einmal anzuwenden: so dürfen nie harte und weiche im Gemenge gebraucht werden, theils wegen der Pressung des Windes, die bei den einen anders, als bei den andern sein muß, theils wegen ihres verschiedenartigen Rutessecks und wegen ihrer verschieden schnellen Verbrennung. Auch mussen die Kohlen stets troden sein, da die Verdampfung des in ihnen enthaltenen Wassers einen Wärmeverlust

und einen vermehrten Berbrauch an Brennmaterial

peranlaßt.

Ilm die Ungleichheiten bes Betriebes zu vermeiben, welche aus ber Unwendung von zufällig feuchten Kohlen entstehen können, ist es sehr wesentlich, die Gichten dem Bolum und nicht dem Gewichte nach zu messen, damit die aufgegebene Menge constante Gewichte für übrigens veränderliche Feuchtigkeitsgrade darstelle, die täglich zu schäpen, übrigens zu schwierig sein würde.

Die Kohlen werden hin und wieder noch in Korben, in sogenannten Füllfässern, in den Den getragen, oder in gestochtenen, mit einem hölzernen Gestelle und einem Rade versehenen Körben aufgefahren, oder besser noch in blechernen, mit eisernem Gestelle und Rädern versehenen Wagen auf einer Schienenbahn über die Gichtöffnung geschoben und dort entleert. Sie enthalten die ganze Kohlengicht, während ein Korb gewöhnlich nur einen Theil führt.

# Erg= und Bufchlaggichten.

Während die Kohlengichten constant sind, wechselt die Menge des Erzes, welche sie zu tragen versmögen, nach seinem Eisengehalte, seiner Schmelzbarzeit, dem Betriebe des Ofens und nach der Beschaffenheit des zu erzeugenden Roheisens. Will man graues Roheisen produciren, oder ist der Gang des Ofens gar, so muß das Verhältniß des Erzes stets unter dem Maximum von dem sein, was die Kohle zu tragen vermag, so daß die Temperatur des Ofens nicht durch zufällige, Ursachen sinke.

Man muß die verschiedenen Erzarten, bie man haben fann, stets mit einander gattiren, um Gemenge (Beschidungen) von constantem Eisengehalte und von gleichbleibender Schmelzbarkeit zu erhalten. Diefe Beschidung wird entweder in den Defen selbst, oder vorher in der Rahe der Gicht gemacht, indem man die Erzsorten nebst dem Zuschlage in horizontalen Schichten übereinander schüttet. Ein solcher Hausen beist das Möllerbett, die fertige Beschickung die Möllerung und der Ort, wo sie aufgeschüttet wird, der Möllerboden.

Das Aufgeben ber Beschickung geschieht selten in hölzeren und blechernen Trogen, öfter in hölzerenen Lauffarren, am besten in blechernen Wagen, die sich auf Schienen bewegen und sogleich die ganze Gicht auf einmal enthalten, welches bei jenen nicht der Fall ift, so daß mehrere Gesäße voll nach einander auf-

gegeben werben muffen.

Die Beschickung muß übrigens nach dem Gewichte und nicht nach dem Bolume gemessen werden, indem dies das einzige Mittel ift, das Wasser zu berücksichtigen, welches sie enthalten können, serner auch die Verschiedenheiten des Eisengehaltes, welche eine Beschickung zeigen kann. Man ift auf diese Weise im Stande, ein seststehendes Verhaltniß zwischen der zu behandelnden Masse und der Wirkung, die man von den Kohlen erlangen kann, zu erhalten.

Die Zuschläge werben wie die Erze, sedoch mehr nach dem Bolum, als nach dem Gewichte aufgegeben, und zwar entweder für sich, oder sogleich in bestimmten Berhältnissen im Möllerbette hinzugefügt. Die Größe des Korns, in welcher man die Zuschläge anwendet, muß im Berhältnisse zu der der Erze stezhen, um die Berbindungen zu begünstigen, welche sie

veranlaffen follen.

Die Reihefolge, nach welcher die Schmelzmaterialien aufgegeben werden, ist bestimmt; die Kohlengicht geht der Erzgicht vorher, damit die lettere leicht ihr Wasser verlieren könne und damit die Abfühlung, welche sie verursacht, weniger fühlbar sei. Die Seite der Gichtöffnung, auf welcher das Aufgeben bewirft wird, ift fehr gleichgültig. Gewöhnzlich geschieht es an der Rückeite, jedoch ist es gut, diese Stelle nach Belieben verändern zu können, indem es besonders wesentlich ist, daß die Schickten eine gleichförmige Stärke haben, wodurch ein regelmäßiges Einsinken der Gickten befördert und ein Kippen derzselben vermieden wird. Das unregelmäßige Niederzsinken der Juschläge an einer Seite des Ofens, wenn sie der Aufgeber stets an derselben Seite anhäuft, des fördert die Zerstörung der Wände und die schnelle Veränderung der Dimensionen der Rast und des Gestelles.

### Regelmäßigfeit bes Aufgebens.

Der Aufgeber muß seine Arbeit mit der größten Genauigseit ausführen und darf den Ofen nie ungespeist lassen. An manchen Orten hat man daher eine Borrichtung eingeführt, welche durch einen einfachen Mechanismus eine Glocke in Bewegung sett, wenn die Gichten über ihre bestimmte Grenze hinaus gessunken sind. Diese dem Anscheine nach geringfügigen Aufmerksamkeiten haben einen sehr merklichen Einfluß auf die Production eines Ofens und auf seinen Brennsmaterialienverbrauch. Man thut daher gut, keine Borsichtsmaßregeln zu vernachlässigen, welche die Regelmäßigkeit und die Dauer des Betriebes sichern.

### Gichtengang.

Die Anzahl ber Gichten, ober, allgemeiner geres bet, die Menge ber Schmelzmaterialien, welche in 24 Stunden niedergehen können, ift, bei gleichen Materialien und bei demselben Ofen, nach seiner Temperatur und nach ber Wirfung bes Geblases verschieden.

Diese Jahl ist um so bebeutenber, je stärker die Hite ist und je mehr der Wind die Berbrennung befördert. Die obere Grenze ist von der einen Seite der Punct, an welchem die Brennmaterialienmenge, die man im Berhältnisse zu dem Ofendurchschnitte verbrennen kann, nicht bedeutend genug ist, um die Temperatur in dem zur Roheisenproduction erforderlichen Grade zu erhalten, und auf der andern Seite derjenige Punct, an welchem die Geschwindigkeit des Gichtenganges so desschleunigt ist, daß die Schmelzmaterialien eine zu furze Zeit im Osen bleiben, um alle erforderlichen Umwandzlungen erleiden zu können. — Im erstern Falle wird der Gang durch Bersehungen ausgehalten, und im zweiten wird der Zweck des Betriebes ganzlich verssehlt.

Sieht man die Beschaffenheit ber Erze und die Dualität des zu erzeugenden Roheisens stets als unsveränderlich an, so darf man annehmen, daß in jedem Ofen der zu einem guten Betriebe erforderliche Wärmesgrad innerhalb sehr beschränkter Grenzen schwankt, und daß, bei übrigens gleichen Umständen, die Dauer der vollständigen Operation unabhängig von den Dimenssionen des Ofens ist. Man macht daraus die nachs

ftebenben Folgerungen:

1) In Defen von gleicher Höhe und von versichiebenen Durchschnitten, die diesen lettern verhälts nißmäßige Windmengen erhalten, ist die Zeit des Aufenthaltes der Materialien gleich; es sind ferner die Geschwindigkeiten des Gichtenganges in der Misnute und Stunde gleich, und die Menge der in 24 Stunden aufgegebenen Materialien ist den Durchsschnitten proportional.

2) Bei gleichen Durchschnitten und bei verschies benen Sohen bleibt die Zeit des Aufenthaltes der Materialien dieselbe. Dagegen wechseln die Geschwins bigfeiten des Gichtenganges mit den Höhen, und bie

Menge ber aufgegebenen Materialien verhalt fich zu bem raumlichen Inhalte ber Defen, ober nur zu ben Höhen, sobald die Durchschnittsformen nicht zu bes

deutende Verschiedenheiten darbieten.

Betrachtet man die Zeit des Aufenthaltes der Schmelzmaterialien in einem Ofen in Beziehung zu der Erzgattung, so sindet man, daß sie in dieser Beziehung nach dem Eisengehalte, nach der Schmelzbarkeit und Reducirbarkeit sehr bedeutende Verschiedenzheiten darbieten. Die folgenden Beispiele können das

von einen Begriff geben.

1) Der Hohofen zu Elerval, im Doubs-Departement. Er verschmelzt ein Gemenge von thonigem Bohnerze von der obern Sadne, und von Kalkeisensstein vom Doubs, welches durchschnittlich 27,8 Proc. enthält. Auf 100 Beschickung verbrennt man 122 Kohle, und in 24 Stunden werden 2000 Kilogramm producirt. Täglich gehen 32 Gichten, und das Erzgelangt nach 25 Gichten zur Form. Zebe Gicht gesbraucht baher zu ihrem Niedergange  $\frac{25}{32}$ 

= 18 St. 45'. Da ber Ofen 8,66 Met. hoch ift, so burchläuft jebe Gicht in ber Stunde 0,46 Met.

2) Dfen von Coat-au-Nos im französischen Nordstüften-Depart., in welchem man mit heißer Luft und mit rohem Holze eine sehr strengslüssige Beschickung von braunem und rothem Glassopf mit 35 bis 37 Procent Eisengehalt verschmilzt. Die Gichten kommen in 18 Stunden zur Form, und da der Ofen 10 Met. hoch ift, so beträgt der von einer Gicht in einer Stunde durchlausene Raum 0,55 Met.

3) In bem franz. Maas: und Marne: Depart. ift bie Beschickung sehr leichtflussig und enthält 30—33 Proc. Man verbraucht zu 100 Kilogramm Roheisen 120—130 Kilogr. Kohlen. Eine Gicht gebraucht,

um in bem 8-9 Met. hohen Defen gur Form gu gelangen, im Durchschnitt 14 Stunden, welches eine Geschwindigfeit von 0,56 bis 0,64 Meter in ber

Stunde giebt.

4) In den Sohöfen im Großherzogthume Toscana verschmilzt man Gifenglang von der Infel Elba, ber 60 Broc. halt. Die Beschickung ift leichtfluffig und fehr leicht reducirbar, fo bag man ju 100 Ril. Robeifen bochftens 100 Rilog. Roblen gebraucht. Die tägliche Broduction beträgt in ben verschiedenen Defen 9 bis 13 Tonnen.

Der alte Sohofen ju Fellonica hat einen raum= lichen Inhalt von 13,56 Cubifmeter, jede Bicht ein Bolum von 0,315 Cubitmeter. Er enthalt beren 43,30; allein wegen ber Reduction, welche fie erleis ben, tann man etwa 10 mehr rechnen, b. h., 47,63 Gichten. Der Sohofen ift 8,22 Met. hoch, und es geben 200 Gichten in 24 Stunden; jebe Gicht ge= braucht baher  $\frac{47,63\times24}{}$ 

= 5 St. 42' aum Rie= 200

bergange, und ber in einer Stunde burchlaufene Raum beträgt 1,43 Met. Findet ber Betrieb mit heißer Luft ftatt, fo beträgt bas Bolum ber Gicht 0,629 Cubifmet.; Die Beit bee Rieberganges 6 St. 43' und

Die Geschwindigfeit 1,22 Det.

Der Dfen von San Leopoldo wird mit heißer Luft betrrieben; er ift 7,72 Det. hoch, und fein raums licher Inhalt beträgt 11,21 Cubifmet. Das Bolum einer Gicht beträgt 0,315 Cubifmet., wenn man Robeisen für ben Frischfeuer= und 0,482 Cubifmet., wenn man Robeifen fur ben Biegereibetrieb erzeugt. 3m erftern Falle beträgt die Beit bes Gingehens ber Bich= ten 5 St. 43' und die Geschwindigfeit 1,34 Det.; im zweiten bas Ginten 4 St. 5' und die Geschwin= digfeit 1,89 Met.

Der Sohofen von Cecina wird mit falter Luft

betrieben; feine Sohe beträgt 7,23 Met., fein Volum 8,68 Cubifmet.; bas Bolum einer Gicht 0,315 Cu-bifmet.; bie Dauer bes Niederganges berfelben 5 St.

18' und bie Weschwindigfeit 1,36 Meter.

Die erwähnten Beisviele machen ben von ber Befchaffenheit der Erze ausgeübten Ginfluß fehr einleuchtend; benn ihnen allein fann man die ungeheure Production der Defen in Toscana, sowie ihren so bemerkenswerthen und von ben übrigen fo abweichen= ben Betrieb zufchreiben. Dan wird aber einsehen, baß es unmöglich ift, fur jebe Erzagttung bie gu ihrer Bermandlung in Robeifen erforderliche Zeit im Boraus zu bestimmen, weil bie auf ben Sohofenbetrieb einwirkenden Urfachen zu gablreich und zu verichieben find, um von bem Ginfluffe einer jeden Redenschaft geben ju tonnen. Außerbem icheint es faft ficher zu fein, baß felbst für eine einzige Erzgattung Die Zeit ihrer Umwandlung in Robeisen in fehr ausgebehnten Grengen verschieden fein fann, ohne baß auf ben Gifengehalt ober ben Roblenaufwand ein mefentlicher Ginfluß stattfand. Man muß baber folgern, baß, unabhängig von ber Temperatur, andere Urfaden bedeutend auf die Zeit ber Bermandlung ber Erze einwirten muffen. Sie find aber noch zu wenig befannt, um eine Meinung über biefen Gegenstand haben zu fonnen, und wir begnugen une, hinzugus fugen, daß im Allgemeinen ber Rupeffect, ben man aus ben Rohlen erlangt, weit bedeutender bei lang= famem, als bei rafchem Gichtenwechsel ift, und baß Daber bei einem langern Aufenthalte ber Bichten in einem Ofen eine Brennmaterialienersvarung erreicht wirb.

Berwandlung ber Materialien in ben Defen. Von ber Reduction.

Die Reduction des Eisenorydes ist die erste mesfentliche Verwandlung, welche das Erz in dem Hohsofen erleidet. Die Art und Weise, auf welche dieses geschieht, ist erst neuerlich von Herrn Le Play auf eine einigermaßen befriedigende Weise erklärt worden\*),

woraus wir hier bas Wefentliche mittheilen.

Die Hauptbedingung jeder chemischen Einwirfung ist die, daß die Theilchen der Körper in genauer Berührung mit einander stehen. Rur der Kohlenstoff schien dis jest eine Ausnahme von dieser Regel zu machen, und man sah nicht ein, wie der Einsluß der sesten Kohle die Reduction der mit ihr einer hinreichend hohen Temperatur ausgesetzten Metalloryde bewirfen könne. Jedoch reicht zur Erklärung der Ersscheinung die Annahme hin, daß der Kohlenstoff im gassörmigen Zustande in das Innere des Oryds dringt, so daß dies seinen Sauerstoff sahren läst, und da es übrigens sehr gut bewiesen ist, daß die aus der Berbrennung der Holzschle ersolgenden Gase sür sich allein zur Reduction der Gase hinreichen, so spricht dies um so mehr für die übrige Annahme.

Der Stützunct der Erklarung von den Erscheis nungen der Reduction beruht auf bekannten Thats sachen, nämlich daß die seste Kohle nicht mit der Kohlensaure und dem Sauerstoffe zusammen vorkoms men kann, ohne sie in Kohlenoryd zu verwandeln, und daß der überstüfsige Sauerstoff die Kohle und daß Kohlenoryd nothwendig in Kohlensaure verwans



<sup>\*)</sup> Diese Abhanblung findet fich in ben Annales des Mines, 3me Ser. T. 19. p. 267 etc. und audzugeweise in ber Berg- und Buttenmannischen Zeitung 1842, Rr. 46.

beln muß. Wenn baber ein Metallorub mit ber at: mosphärischen Luft und mit einem leberschuffe von Roble in Berührung gebracht wird, und gwar in einer jur Begunftigung ber Ginwirfung bes Sauerftoffs hinreichend hohen Temperatur, fo verbindet fich biefer mit der Roble und bildet Roblenornd, welches auf bie außern Theilchen bes Kerns einwirft, indem er ihnen einen Theil von ihrem Sauerstoffe nimmt und fie felbst in Roblenfaure verwandelt. Da biefe mit einem Heberschuffe von Roblenfaure in Berührung fteht, fo wird fie wieder ju Rohlenoryd, und biefes wirft von Neuem auf ben orvbirten Körper ein, beffen Theilchen auf Diese Beise sammtlich nach und nach die Einwirfung bes reducirenden Gafes erleiben.

Es bildet sich auf der Oberstäche des Erzes nicht unmittelbar metallisches Eisen, sondern nur magnetissches Oxyd; denn wenn dieses der Fall wäre, so würde es sosort durch die Berührung mit der übersstüffigen Kohlensäure, welche durch die Reduction des Innern von dem Kerne entstanden ist, wieder oxydirt werden, vorausgesetzt, daß dieses Gas das Eisen in der Temperatur und unter denselben Bedingungen oxydirt, in welchen das Kohlenoxyd die Eisenoxyde reducirt. Es sindet demnach die Desoxydation nach und nach statt, und das Eisen erscheint nur dann, wenn die Reduction nur eine an Kohlensäure so arme Utmosphäre erzeugt, daß sie ohne Einwirfung auf das Metall ist.

In ben Schachtöfen wird die burch die Formen einströmende Luft zuvörderst (wenigstens großentheils) in Kohlenfaure umgewandelt, und es entsteht an dies sem Puncte eine oxydirende Atmosphare. Allein die glühende Rohle, welche sich über dieser Jone bessindet, verwandelt das Gas in Kohlenoryd und versanlast die Bildung einer reducirenden Jone, die über

ber ersten befindlich ift. Indem fich bas Kohlenornb erhebt, bringt es nach und nach burch Erg= und Rob= lenschichten; in ben erstern verwandelt es sich in Roblenfaure, in ben zweiten erlangt es feine Beschaffen= heit wieder. In Folge ber niedergehenden Bewegung ber Erze, welche ber auffteigenben ber Gafe entgegen= gefest ift, folgt nothwendig, daß daffelbe Gastheilchen nicht immer auf baffelbe Ergftud wirft, wie wir wei= ter oben annahmen; jedoch find die allgemeinen Er=

scheinungen nicht minder biefelben.

Man sieht leicht ein, daß es für die Reduction und für die Erhaltung bes reducirten Metalles vor= theilhaft ift, daß die oxydirende Zone so niedrig als möglich liege, und in den Sohöfen ift dies auch ber Kall. Die Zusammenziehung bes untern Theiles, Die eine Erhöhung der Temperatur jum Zwede hat, die Preffung bes Windes und feine horizontale Richtung, find eben fo viele Ginrichtungen, welche alle eine schnelle Verbrennung des Sauerstoffes ber Atmosphäre fichern und daber die Sobe des Raumes beschränfen. in welchem er fich erzeugt.

Die, die Reduction ber Erze begleitenden Er=

scheinungen sind etwa die folgenden:

In bem obern Theile des Schachtes ift die Tem= peratur fehr niedrig und ift 2,50 Met. unter ber Gicht= öffnung nicht höher, als 250° C. Alle Materialien verlieren bort ihr hvorometrisches Waffer und die Erze auch den größten Theil des mit ihnen verbundenen Baffers, wogegen aber die demische Beschaffenheit ber Korper noch feine Beranderung erleidet. Die Gafe enthalten viel Wafferdampf und Rohlenfäure.

In bem zweiten Theile erhebt fich die Tempe= ratur bis auf etwa 400° C. Alles mit ben Erzen verbundene Waffer ift verschwunden; die Reduction der Erze beginnt; ein Theil des Dryds wird in Dry= bul-Dryd oder magnetisches Dryd verwandelt.

Im britten Theile steigt die Temperatur langsfam; die kohlensauren Kalke entwideln ihre Kohlenssaure, wodurch die Warme der Gase sehr erhöhet wird. Das Dryd fährt fort, sich in Drydul-Dryd zu verswandeln, und dies geht nach und nach in die Drydationsstuse des Hammerschlages (S. 68 dieses Bandes) über, allein diese Umwandlung dauert weit länger, als die vorhergehende. Die Gase sind sehr reich an Kohlenoryd und enthalten sast gar keinen Wassersdamps.

Das Orybul beginnt sich in bem Augenblide zu bilden, in welchem die Materialien die vierte Abtheis lung des Schachtes erreichen, d. h. diejenige, welche dem Kohlensacke am Rächsten ist. Die kalkigen Zuschläge sind in Kalkerde verwandelt; die Temperatur hat sich bedeutend gehoben, die Reduction geht mit Schnelsligkeit vorwärts, und das metallische Eisen erscheint. Es beginnen alsdann die Reactionen, welche durch die Beschaffenheit der Stoffe, die miteinander in

Berührung fteben, ftattfinden fonnen.

Sind die Erze leichtstüssig und unvollfommen reducirt, so verbindet sich der Kiesel mit dem Orndul und bildet Silicate, die entweichen und durch die Masse sließen können, wenn das Berhältniß des mit ihnen im Gemenge stehenden metallischen Eisens nicht so ihre Schmelzbarkeit vermindert, um sie so lange zurückzuhalten, daß sich die Kalkerde der Kieselsäure bes mächtigt hat. Sind sie dagegen strengslüssig und im gehörig getheilten Zustande, so fährt ihre Reduction fort, ohne daß sich ihre Formen verändern; und wenn sie sich zu vereinigen beginnen, so bilden Kalkzund Thonerde mit der Kieselsaure Berbindungen, die sehr wenig metallisches Eisen enthalten.

Man fieht bennach, wie wesentlich es ift, ents weber gehörig ftrengslüffige Beschickungen zu bilben, so bag bie Schnielzung nicht eher erfolgt, als bie

Reduction, ober so hohe Schächte anzuwenden, so daß die Erze nicht eher jum Kohlenface, wo die Temperatur hinreichend hoch jum Beginnen ber Ber= ichlactung ift, gelangen, bis fie vollkommen reducirt find.

Die verschiebenen Erzgattungen erforbern ver= fdiebene Temperaturen ju ihrer vollständigen Reduction. Dies hangt nicht allein von ihrer chemi= ichen Beschaffenheit, sondern auch fehr viel von ihrem phyficalifchen Buftande ab, benn bie Reduction erfolgt von der Peripherie nach dem Mittelpuncte zu, und es ift um fo mehr Site und Zeit zum Deffnen der Boren einer metallischen Maffe und zur Einwirfung ber Gafe auf den innern Rern erforderlich, je größer bas Bolum der Erzstude ift. War die Temperatur ju fdmad, oder bas Stud ju groß, fo fann es fommen, daß bas bie Mitte bilbenbe Eisenoryd nicht ju gunftiger Beit reducirt wird und fast ganglich zu ben Schladen übergeht, befonders wenn ber Ralf feine gehörig wirffame Reaction auszuüben im Stanbe ift.

Im Allgemeinen verhalten fich bie auf einen Dfen aufzugebenben Materialien, im Berhaltniffe ihres Bolums und ihrer unvollfommenen Bermengung mit ben Bufchlagen, in einem wenig gunftigen Buftanbe mit ben Proceffen, benen fie unterworfen werben follen, und indem man annimmt, baß bie Cementation hauptfächlich burch bas Rohlenoryb beftimmt wird, ift es offenbar, baß fie um so rascher vor sich gehen wird, je vielfältiger bie Berührungs= puncte zwischen ben Gafen und bem Drybe find. Es ift portheilhaft, bag bie Erze fo gertheilt find, baß alle Theilchen die Einwirfung ber Bafe erleiben tonnen und auch foviel, ale möglich, ben übrigen Reagen= tien nabe find, welche bann ben Broces vollenben. Die 3bee, bas Erg gu theilen, um es beffer mit feinem Reductionsmittel und ben Reagentien ju ver-18

Schauplas, 161. 26.

einigen, ist daher der Theorie nicht entgegen und scheint besonders beim Berschmelzen sehr fester Erze sehr anwendbar zu sein, indem dieselben sich in den obern Theilen des Ofens nur schwierig reduciren und ein großes Bestreben haben, in den Justand flüssiger Silicate überzugehen, sobald sie in Orydul verwans belt worden sind. Bei der Zugutmachung der Frischsschlassen, die nichts Anderes als Silicate sind, hat man übrigens die Zerkleinerung mit Erfolg anges wendet.

### Bon ber Berbindung mit Rohle.

Die Reduction ber Orpbe, die größtentheils in dem Schachte bewirkt wird, endigt sich auf der Rast. Dort scheint auch die Kohlung oder die Verbindung der metallischen Theile mit Kohle bewirkt zu werden, die dann im obern Theile des Gestelles vollendet wird. Der Punct, wo dies der Fall ist, wechselt mit der Temperatur des Apparates und liegt um so höher, je weiter der Schmelzpunct selbst von den

Kormen entfernt liegt.

Man weiß noch nicht genau, wie das Metall die Kohle aufnimmt; dem Einflusse des Kohlenorydsgases kann man es nicht zuschreiben, indem directe Bersuche zu der Meinung zu führen scheinen, daß dieses Gas diese Eigenschaft nicht besitze, ebenso wenig wie der Kohlenwasserftoss, weil es nur in geringen Mengen in den Apparaten, in denen sich das Eisen mit Kohle verdindet, eristirt. Hr. François schreibt die Kohlung sehr feinen Kohlentheilchen zu, die durch den Luftstrom mit fortgerissen worden; wahrsscheinlich ist es aber mit Hrn. Laurent anzunehmen, daß der Kohlenstoss sillichtig sei, und daß sein Damps das in den Hohösen wirkende kohlende Agens sei.

Die Ungleichheit bes Bolums ber Erzstücke übt im Augenblicke der Kohlung einen, dem schon erwähnzten, analogen Einfluß aus. Die nach den andern reducirten größten Stücke nehmen die Kohle langssamer auf, sie werden, wenn sie vor die Form kommen, schwierig flüssig, verlieren einen Theil ihrer Kohle durch den Einfluß des Windes, und das entsblößte Metall geht zu der Schlacke über.

Da ber Fehler ber Ungleichartigkeit um so schädzlichere Wirfungen hat, je niedriger die Temperatur und je niedriger ber Ofen ist, so muß die auf der Raft herrschende Sitze hinreichend sein, damit die Aufnahme det Rohle mit Leichtigkeit bewirft werde, und ihr Neigungswinkel von der Art sein, daß sich das Erz auf derselben so lange aufzuhalten vermag,

als dazu nöthig ift.

# Schladenbildung und Schmelzung.

Auf ber Rast beginnen die Verbindungen, in Folge beren das gefohlte Eisen sich, sobald es schmilzt, von den fremdartigen Materien, mit denen es in Berührung sieht, trennen kann. Es bilden diese Stoffe die Schlacken, deren chemische Beschaffenheit, physicalischer Zustand und Verhältnisse einen so großen Einsluß auf die Quantität und Qualität der Producte haben.

In einer hohen Temperatur nehmen die Schlacken leicht den in den Erzen enthaltenen Schwefel auf; er verbindet sich mit dem Kalt und bildet Schwefelcalzeium, der sich in den Schlacken auflöf't und mit densfelben verschwindet; allein das Phosphorcalcium hat nicht dieselbe Eigenschaft und geht nie in die Schlacken

über.

Das Mangan verhält sich verschiebenartig, weil es sich in einer hohen Temperatur durch die Kohle

reducirt und fich mit bem Robeisen verbindet. Der Riefel ift faft in bemfelben Falle, benn bas Robeifen enthalt um fo mehr von biefem Stoffe, in einer je

bobern Temperatur es bargestellt worden ift.

Das Verhalten ber Schladen befdyrantt fich nicht barauf, bie bem Robeifen frembartigen Stoffe aufaunehmen, fondern ihr Borhandenfein in hinreichender Menge ift unerläßlich, um es gegen bie Ginwirfung bes Binbes ju fchuten, und es auf feinem Bege burch die untern Theile bes Geftelles, deffen Atmos fphare bem Befentlichen nach orybirend ift, unberührt 110 77H

au erhalten.

Die Trennung ber Schladen von bem gefohl= ten Gifen ober Gifencarburet beginnt, fobald Subftangen bie Fluffigfeit erlangt haben, bag ihre Theilden ihre Stellung veranbern und fich nach ihren Affinitaten vereinigen können. Gie geht burch bie gange Bobe bes Westelles fort, tann aber erft bann als vollenbet angesehen werben, wenn die Schmels jung vollständig erfolgt ift, und wenn fich bie Gubftangen in bem Beerbe nach ihren refpectiven Dich= tigteiten von einander geschieden haben. Die ents ftebenben Reactionen find nicht allgemein, wie bie vorhergehenden; fie finden nur an der Oberflache bes Roheisenbades statt, fei es durch die Berührung mit ben auf ihnen schwimmenben Schlacken, ober burch bie aus ben Formen einströmende Luft. Diefe let= tern Reactionen fonnen leicht vermieben werben, wenn man ben Dufen eine zwedmäßige Richtung giebt. mahrend es fchwer halt, fich benen zu entziehen, bie von ben Schladen herruhren, und bie, in gewiffen Fallen, bie Beschaffenheit bes Robeifens vom Grunde aus peranbern fonnen. Ger dente der hor eine wille Beschaffenheit ber Producte. — Bon bem grauen Robeisen.

Alle in dem Gestelle vorsommenden Erscheinunz gen haben einen großen Einfluß auf die Beschaffens heit des Roheisens; allein die bestimmenden Ursachen für die Art des Productes sind hauptsächlich die

Temperatur und bie Confisteng ber Schlacken.

Die unerläßlichen Bebingungen für die Bilbung bes grauen Roheisens sind eine vollständige Borbezreitung der Erze vor dem Schmelzen, eine hohe Lemperatur, ein paffender Aufenthalt in dem Gestelle und reine Schladen von mittlerer Steifigkeit. Es wird daher hauptfächlich erzeugt:

1) In Defen mit hohem Schachte, flachem Rofte,

mit engem und hohem Geftelle.

2) Bei einem Winde, der stark genug ist, die Schmelzsäule zu durchdringen, ohne jedoch den Gichztengang zu sehr zu beschleunigen; der ferner bedeutend genug ist, um die, zur Hervorbringung einer hohen Temperatur erforderliche Kohlenmenge zu versbrennen.

3) Durch Anwendung einer guten, bichten und

trodnen Rohle.

4) Mit trocknen, gehörig gerösteten und so zers fleinten Erzen, daß die Reduction dadurch befördert wird.

5) Durch eine vielmehr etwas zu strenge, als zu leichtfluffige Beschickung, und indem man ben Erzsat

unter feiner Tragfraft führt.

In einem solchen Gange muß man einen Ofen erhalten, wenn man Roheisen zum Gießereisbetriebe erzeugen will, benn graues Roheisen ist bas einzige, welches fest ist und sich leicht bearbeiten läst. Jeboch muß es ohne einen bebeuten:

ben Gehalt an frembartigen Materien erblasen worden sein. Es gehören bahin der Riesel und andere Körper, welche besonders der Festigkeit nachstheilig sind, ferner ein zu großer Kohlengehalt, weil es in diesem Falle zu dickstüffig ift, vielen Grasphit abscheidet, die Formen schlecht ausstüllt, und

burch Abfühlung leicht weiß wirb.

Diese lettere Barietat rührt gewöhnlich von bem Berschmelzen leichtslüssiger Erze in hoher Temsperatur und in einem weiten und niedrigen Gestelle her; sie ist fester, als das weniger dunkelgraue und besonders zum Gusse sehr starker Stude geeignet, Die erstere Barietat (die minder reine) hat verschies benartige Eigenschaften; sie fließt gut, füllt die Formen gut aus, scheidet wenig Graphit ab, wirdschwer weiß und ist zum Gusse kleiner Stude sehr passend. Man producirt das Robeisen am Leichtesten aus einer etwas strengslüssigen Beschickung und in Ocsen mit engem Gestelle, weil die hohe Temperatur berselben die Reduction der Erdmetalle erleichtert, die sich alsdann mit den Producten vereinigen.

Phosphorhaltige Erze geben ein zum Bersgießen fehr zwedmäßiges Robeisen, indem daffelbe sehr leichtflussig ift und die Formen fehr gut ausfüllt. Zeboch hat es, sobald es viel Phosphor enthält. nur

fehr geringe Festigfeit.

Schwefelhaltiges Roheisen besitzt biese Eisgenschaft nicht; es ist weniger flussig, als die übrigen Sorten, wirft viele Funken und kühlt sich rasch ab; auch enthält es häusig Blasenräume. Man vermeisdet zum Theil den Schweselgehalt, wenn man es in hohen Temperaturen und aus sehr kalkhaltigen Besschiftungen erblast; allein sein Kohles und Kieselgeshalt kann dadurch sehr beträchtlich werden.

Die Schwierigkeiten, welche bie Darftellung eines guten Robeifens jum Gießereibetriebe hat, find

groß; bei Roheisen, welches die erwähnten Hauptsfehler (zu starker Silicium: und Rohlegehalt) nicht hat, und wenn die Beschaffenheit der Erze nicht von der Art ist, daß sie von selbst ein solches Roheisen geben, wendet man Verfahrungsarten an, durch welche man in den Defen selbst Gemische von Roheisen erlangt, welche die Qualität des verlangten haben. Wir werden weiter unten auf diese Versfahrungsarten zurücksommen.

#### Bon bem weißen Robeifen.

Bebesmal, daß man sich absichtlich ober burch einen Zusall mehr oder weniger von den Bedingungen entfernt, unter benen graues Roheisen erzeugt wird, giebt der Ofen weißes ober halbirtes Robeisen.

Letteres bient noch fehr häufig jum Biegereibetriebe von Studen, die roh und ohne viele weitere Bearbeitung benutt werben tonnen; beffer noch ift es aber jum Berfrifden anwendbar. Man erhalt es iedesmal, wenn burch irgend eine, von bem Brenn= materiale ober ber Windführung abhangende Urfache Die Temperatur bes Diens fo verschieden ift, daß er abwechselnd graues und weißes Robeifen erzeugt, Die fich miteinander vermengen, und bie in gewiffen Fallen bandartiges Robeifen geben konnen. fteht auch ferner noch, wenn man Beschidungen anwendet, die fich nicht zu gleicher Beit reduciren ober mit Roble verbinden, entweder weil fie eine verschie= bene demifde Beschaffenheit, ober weil die Stude eine zu ungleiche Große haben. Gehr häufig auch findet die Broduction beiber Robeisenarten gleichzeitig statt; fie fallen bann gusammen in ben Beerd binab und vermengen fich weit inniger, ale in bem vorbergebenden Kalle.

Das weiße Roheisen kann zum Gießerelbetriebe gar nicht, und nur zur Stabeisen fabrication angewendet werden. Da es in einer niedrigern Temperatur, als das graue Roheisen entsteht, so ersordert es einen geringern Kohlenverbrauch und verursacht weniger Kosten. Es wäre daher aus diesem Gessichtspuncte zwedmäßig, alles zum Frischprocesse anzuwendende Roheisen als weißes darzustellen; allein es sind andere sehr wesentliche Rücksichten zu nehmen, welche einen solchen Betrieb nicht immer gestatten.

Der Charfater bes Garganges, bei welchem graues Robeifen erzeugt wird, besteht barin, baß eine vollständige Reduction erfolgt, und bag ber Schwefel, bie bem Gifen Schablichfte Substang, fast gang in die Schlacken übergeht. Auf ber andern Seite nimmt bas Robeifen um fo mehr Silicium und Mangan auf, je bober bie Temperatur ift. Man folgert hieraus, baß es bei schwefelhaltigen Erzen ober Brennmaterialien burchaus nothwendig ift, ben Dfen auf ben Gargang zu betreiben und grance Roh= eisen zu erzeugen, ohne übrigens bas mögliche Bor= handensein bes Mangans zu berücksichtigen, welches feinen schädlichen Ginfluß auf bas Gifen hat, und ebensowenig auf ben weit häufigern Giliciumgehalt, beffen Ginfluß mit bem bes Schwefels nicht verglichen werben könnte, und welches stets leicht beim Berfrifden entfernt werben fann. Leicht reducirbare, reine und leichtfluffige Erze find bie einzigen, beren voils kommene Reduction mit ber Production bes weißen Robeisens vereinbar ift; und felbst in diesem Kalle fann man einen solden Gang nicht lange beibehal= ten, weil bie Temperaturgrenzen, zwischen benen man ben Betrieb führen fann, ohne weder graues Roh= eifen, noch weißes mit unreinen Schlacken gu pro= duciren, so ena find, daß es schwer halt, fich da= awischen au erhalten.

Die Zugutmachung ber manganhaltigen Erze ber Umgegend von Siegen auf Rohstahleisen bietet ein auffallendes Beispiel dafür dar. Obgleich diese Erze einem solchen Betriebe sehr günstig sind, so ist doch eine leichte Beränderung in der Beschaffenheit der Kohlen und in der des Windes hinreichend, um die Bildung des Spiegeleisens, welches das Zeichen einer vollsständigen Reduction in niedriger Temperatur ist, zu verhindern. Steigt die Temperatur, so entsteht graues Roheisen, vermindert sie sich, so wird die Reduction unvollständig, und man erhält körniges oder dichtes weißes Roheisen, oder selbst sogenannte luckige Flossen, welche weit weniger Kohle, als das vorshergehende, enthalten und weit unreiner sind.

Mit ben übrigen Erzsorten und besonders mit denen, deren Flüssigseit nicht durch Mangangehalt gesichert ist, muß die Bildung des weißen, reinen Roheisens, mit vollständiger Reduction der Erze, als Zufall angesehen werden, den gewisse Formen der Ocsen, eine gewisse Beschaffenheit der Schlacke des günstigen können, so daß ein solches Roheisen eine längere oder kürzere Zeit lang hintereinander dargesstellt wird; allein man ist nie Herr eines solchen Betriebes auf längere Zeit und in regelmäßiger Form.

Will man daher einen Ofen fortwährend auf weißes Roheisen betreiben, so muß man einen Theil des Erzes opfern und keinen vollständigen Erstrag von demselben erwarten. Man darf daher nie anders darauf eingehen und die Defen darauf zusstellen, als wenn man vollkommen überzeugt ift, daß die Brennmaterialienersparung beim Hohosen und beim Frischseuer den Verlust an Erz und die stets wahrsscheinliche schlechtere Beschaffenheit des Eisens ersett, und die letztere ist stets sicher, wenn die Erze eine bemerkenswerthe Phosphors und Schweselmenge entshalten.

Der Betrieb auf weißes Roheisen hat aber auch noch andere, nicht minder wesentliche Nachtheile. Sie rühren von zufälligen Betriebsereignissen von Defen ber, deren Brennmaterial den höchsten Erzsat trägt, und deren Temperatur nieder ift, d. h., die einen Rohgang haben; es sind diese Jufälle weit schwierisger zu vermeiden und zu verbessern, als die sich beim Gargange, der als der natürliche angesehen werden muß, ereignenden. Im lettern Falle hat man viele Hülfsquellen, im erstern aber nur die kostbarsten, nämlich den Ofen in den normalen Justand bes garen Ganges zurückzubringen.

Die Umftande, welche bie Production bes weißen Robeifens begunftigen, find bie fol-

genben:

1) Alle leichtflüffigen Erze find geneigt, weißes Roheisen zu geben, zuwörderft, weil sie in niedrigen Temperaturen zugutegemacht werden können, und dann, weil die Flüssigfeit ihrer Schlacken ihnen keinen langen Aufenthalt in dem Gestelle gestattet. Es ist dies der Fall sowohl bei an und für sich leichte flüssigen Erzen, als auch bei solchen, die durch viel Juschläge leichtslüssig gemacht sind; allein in dem letzern Falle kann die Reduction fast nie vollstänz dig sein.

Leichtsüffige und zugleich leicht reducirbare Erze, die sich nur in furze Zeit dem Gestelle aushalten, können Spiegeleisen geben, welches von reinen und flüssigen Schlacken begleitet ist. Leichtslüssige, aber schwer reducirbare Erze dagegen, wie die Silicate und die Frischschlacken, schmelzen vor der Reduction und erzeugen unreine, auf das Roheisen reagirende

Schladen.

Leichtfluffige und reiche Erze verhalten fich ans bers, als leichtfluffige und arme. Wenn lettere ber Wirfung eines zu ftarten Windes und eines lleberschusses von Kohlen ausgesett werben, so geben fie fehr viel hitzige, fressende und eisenhaltige Schlacken. Die erstern dagegen, zu denen der Magnet: und Spatheisenstein, sowie reiner Braun: und Rotheisenstein gehören, geben nicht genug Schlacken, so daß das schlecht gegen den Wind geschützte Metall zum Theil frischt, oder sich orwditt und dann in die

Edladen übergebt.

In bem Kalle einer vollständigen Reduction, eines febr ftarten Windes und eines febr erweiterten Westelles fonnen ftrengfluffige Erze weißes, forniges (weißgares) Robeifen geben; allein es entfteht biefe Art felten in Solzfohlenhohofen. Es enthalt wenig Roble, bagegen aber mehr Silicium und Mangan, weil es nicht allein burch ben Wind, fon= bern auch durch die an Gisenorydul armen Schlacken entfohlt, und weil die Entfohlung burch ben Riefel und das Manganorydul veranlagt worden ift. In ben Frischheerben geht bies Robeifen zu schnell in ben' festen Zustand über und erleidet einen bedeutenden Abgang, wenn man einigermaßen gutes Gifen bar= ftellen will (Rarften). Dan muß baber fehr forgfaltig bie Production biefer Robeifenforte ju vermeiben juden, weil es alle Fehler, aber feine von ben guten Eigenschaften bes grauen hat.

2) Ein zu hoher Erzsat veranlaßt eine Abstühlung des Ofens und folglich die Erzeugung einer Roheisensorte, die das Mittel zwischen grauem und filberweißem Roheisen hält. Es ist wesentlich von dem körnigen weißen Roheisen und zwar besonders dadurch verschieden, daß dies von einer vollständigen Reduction des Erzes und von einer durch an Eisenorphularme Schladen bewirkten Entsohlung entstanden ist, während das weiße Roheisen vom übersetzen Gange stets bei unvollkommener Reduction erzeugt wird, und seine Entsohlung dem Einflusse des Eisengehaltes der

Schladen verdankt. Es geht baraus hervor, daß, wenn es aus Erzen erzeugt worden ist, die keinen Schwefel enthalten, es sehr rein und sehr geeignet zum Verfrischen sein muß, weil es weniger Kohle und Silicium, als das graue und das Spiegelrohseisen enthält, und besonders weit weniger fremdartige Substanzen, als das körnige.

Nie ist aber seine Reinheit so allgemein, als man annehmen könnte, benn wenn die Erze Riesel eingemischt enthalten, so läßt sich die Reduction eines Theils von benselben sehr schwer verhindern, wenn sie nicht an und für sich schwelzbar sind, und man erhält weit weniger reines Robeisen, als wenn man einen hohen Say von solchen Erzen führte, wie wir

fie weiter oben ermahnt haben.

Da bie Gründe gegen die Anwendung eines hohen Sates von schwefels oder phosphorhaltigen Erzen dieselben sind, als die, welche sie bei der Prosduction des weißen Roheisens im Allgemeinen anzuswenden verdieten, so wiederholen wir sie nicht. Iesdoch dürsen wir aus dem Gesagten die Folgerung ziehen, daß die Fälle, bei denen man einen zu hohen Erzsat anwenden darf, sehr beschränkt sind, und daß man einen solchen Betrieb nur dann befolzgen fann, wenn man sich vorher von der Art des Ersolgs desselben überzeugt hat.

3) Alle einen zu raschen Gichtengang nach siehende Ursachen geben Beranlassung zur Bilsbung bes weißen Roheisens. Wenn bemnach die Erze bas Gestelle vor ihrer gehörigen Reduction ersreicht haben, so unterbricht die Schmelzung diese Operation, die Verbindung mit Kohle wird unvollständig, und das Roheisen wird dem Einflusse sehr eisenorysbulreicher Schlacken ausgesetzt, welche es entsohlen. Dieser Fall sommt besonders bei kleinen Hohösen mit niedrigem Gestelle vor, und man kann alsdann

ben Betrieb nur verbeffern, wenn man bas Gestelle enger macht, und wenn man mit einer geringen Bro-

buction gufrieben ift.

Wenn die Schlacken zu flüssig sind und das Roheisen dem Einflusse der im Gestelle herrschenden Wärme zu schnell entziehen, so kann es nicht gar ober grau werden. Es ist dies bei zu leichtstüffigen Beschickungen häusig der Fall, selbst wenn ihre Resduction und die Aufnahme der Kohle vollständig waren.

Ein zu starker Wind veranlaßt oft dieselben Wirskungen; allein weißes Roheisen kann auch badurch entstehen, daß die Windpressung im Verhältnisse zu der Dichtigkeit der Kohle zu hoch ist, und daß diese zu schnell, und ohne ihre ganze Wirkung zu thun, verbrennt.

Bu steile Rasten, welche die Schmelzmaterialien niedergehen lassen, ohne daß eine vollständige Aufnahme der Kohle stattsinden konnte, sind sehr oft die
unmittelbare Ursache der Schnelligkeit, mit welcher
die Gichten eingehen. Die Schlacken sind alsdann
stets unrein, ebenso, als wenn ein zu hoher Erzsat

geführt worden ware.

4) Die Anwendung einer schlechten Kohle, oder eines zu schwachen Windes können den Schacht und das Gestelle abkühlen, oder sie können die rect auf die Temperatur des lettern einwirken, bessonders wenn es zu weit ist. Im erstern Falle ist die Reduction sast immer unvollständig, im zweiten dagegen vollständig; allein man kann körniges und unreines Robeisen erzeugen, sobald man strengstüssige Erze verschmelzt.

Buweilen ift im Gestelle bie Temperatur sehr hoch, und es verhindert die zu große Dichtigseit der Schmelzmaterialien auf der Raft, daß der Gebläsewind gehörig durchdringen und sich bis zum Schachte erheben fann. Es entftehen bann ftets weißes Robs

eifen und fehr eifenhaltige Schladen.

In ben verschiedenen untersuchten Rallen fann bie Darftellung des weißen Robeisens anhaltend und felbft bei einem regelmäßigen Betriebe ftattfin= ben, wenn die Beschaffenheit ber Materialien von ber Art ift, bag bie Berwandlung in Robeisen in einer niedrigen Temperatur bewirft werben fann. ohne baß baburch Storungen bes Banges ober Bers fegungen entftehen, welche eine Beranderung bes Betricbes erforbern. Jeboch ift es häufig ber Fall, baß bie Umftanbe, welche bie Entstehung bes weißen Robs eifens herbeiführen, jufällig und mahrend bes Bars Man fagt alebann, bag bas ganges entstehen. weiße Robeifen bei unregelmäßigem Bange ents fanben fei, und es findet biefes unter verschiebenen Umftanben ftatt:

1) Bei ju hohem Ergfage, wenn, burch Unaufmertfamfeit bes Aufgebers ober burch eine plots liche Beranberung in bem Gifengehalte bes Erges, Die Rohlengichten mehr bavon erhalten, als fie gut Bilbung bes grauen Robeifens ju tragen vermogen:

2) Wegen Mangel an Barme, wenn bie Gree und die Roblen feucht, ober lettere leichter, als gewöhnlich, find; wenn bas Geftelle ju weit gewors ben ift, um bie Barme ju concentriren, ober wenn

außere Urfachen ben Seerd abfühlen.

3) Durch ju rafden Gichtenwechfel, wenn

bie Raft angegriffen, ober ber Wind zu ftart ift.

4) Durch unregelmäßigen Bichtenwechfel, ber ein Rippen ber Ergaichten, fowie Berfetungen im Geftelle und ber Raft veranlagt, welche bie Girculation bes Windes hindern, gabe Schladen verans laffen und ben Beerd abfühlen.

Die Bufalle, welche fich haufig am Enbe einer

Campagne zeigen, muffen hauptfächlich zugeschrieben werden:

ber Feuchtigfeit ber Erge;

ber Ermeiterung bes Beerbes;

einem zu ftarten Winbstrome, welcher bie Rohle auf ber Formseite zu rasch verzehrt und ein Rippen ber Gichten, eine unvollfommene Reduction, eisenreiche Schladen zc. veranlaßt;

ju geringen Gichten, welche Unregelmäßigs

feiten veranlaffen;

einem untegelmäßigen Binde, welcher alls gemeine Unregelmäßigfeiten bes Betriebes veranlaßt;

einer ungleich geneigten, ober gu flachen Raft, welche ein Rippen ber Gichten, ober ein Busfammensintern ber Materialien an ben Seiten veranslaffen, ben Gichtengang momentan aufhalten und bann ein Sturgen berfelben berbeiführen kann.

Kurz, die Ursachen, welche die Bildung von grauem Roheisen verhindern und direct weißes Roheisen erzeugen, sind zahlreich, und in vielen Fällen ist es fast ebenso schwierig, sich derselben zu entziehen, wie es unter andern Umständen schwer hält, den Betrieb fortwährend auf weißem Roheisen zu erhalten. Die Beschaffenheit der Erze und der Brennmatterialien muß die Frage stets entscheiden, und nach ihnen muß man die Art des zu erlangenden Products beurtheilen.

Bon bem Roheisen jum Frischereibetriebe.

Alles absichtlich ober zufällig erzeugte weiße Robeisen wird zur Stabeisenbereitung angewendet, weil es zu nichts Anderm benutt werden kann, wies wohl es auch bazu geeignet fein muß.

Die Saupteigenschaft bes zu verfrischenben Roheisens ift große Reinheit, sowie ein fcmacher

Kohlegehalt. Kann man mit ben vorhandenen Erzen kein reines Roheisen in einer niedrigen Temperatur erzeugen, so muß man graues darstellen, jesdoch stets solches zu erhalten suchen, welches leicht weiß wird. Im Allgemeinen ist es vortheilhaft, halbirtes Roheisen zu erzeugen, nicht etwa das durch, daß man verschiedene Erzarten anwendet, von denen. die eine graues und die andere weißes Roheisen zien ziehen zwischen der weißes Roheisen zwischen denen erhält, die graues und weißes Roheisen geben.

Beißes, reines, aber viel Kohle enthaltenbes Roheisen ist nicht zwedmäßig zum Berfrischen. So verwandelt sich Spiegeleisen, welches am meisten Rohle enthält, langfamer in Stabeisen, als manches halbirte oder grauliche Roheisen, wogegen es aber hauptsächlich zu Rohstahlerzeugung anwendbar ift.

Weißes körniges Robeisen ift das schlechteste von allen, wiewohl es, wie das vorhergehende, von einer vollständigen Reduction herrührt. Wir sahen,

baß es ftete fehr unrein ift.

Weißes Roheisen vom übersetzten Gange oder sogenanntes grelles Roheisen, sowie jede andere bei unvollsommener Reduction erlangte Art, ist den beis ben vorhergehenden vorzuziehen, wenn die Erze nicht sehr schweselhaltig sind, weil die Entsohlung fast nur durch den Einfluß des in den Schlacken enthals tenen Eisenoryduls erfolgt.

### Beigmachen bes Robeifens.

Im Allgemeinen ist es wahr, baß bas Roheisen die Kohle um so fester zuruchält, je höher die zu seiner Production erforderliche Temperatur war. Dies erklärt zum Theil ben Umstand, warum das weiße Roheisen schneller frischt, als das graue und felbst als basjenige graue, welches nur einen geringen Rohlegehalt hat, und welches man aus strengslüfsigen Erzen erzeugt. Die Hauptursache ber leichten Berwandlung des weißen Roheisens in Stabeisen ist aber die Eigenschaft desselben, daß es vor dem Schmelzen in einen teigigen Zustand übergeht, während das graue zum Schmelzen einen hohen Temperaturgrad erfordert und dann plöslich flüssig wird. In Folge dessen, und um die Schwierigkeiten zu vermeiden, die häusig ein guter Betrieb auf weißes Roheisen hat, macht man das graue Roheisen, ehe es zum Frischprocesse gelangt, weiß. Die dabei befolgten Methoeden werden dei der Stadeisensabrication dargestellt werden, hier werden wir nur das Weißmachen im Gestelle des Ofens selbst, welches hin und wieder angewendet wird, erwähnen.

### Erfte Methobe.

Man kann, wie wir schon bemerkt haben, so schwach halbirtes Roheisen erhalten, als man will, indem man die Beschickung so zusammensetzt, daß man gleichzeitig graues und weißes Roheisen erhält. Dies nur bei sehr leichtstüssigen Beschickungen anwendbare Bersahren ist in Schweden bei der Erzeugung gewisser Roheisenarten zum Gießereibetriebe, die härter, sester und dichter, als das gewöhnliche graue Roheisen, sein sollen, üblich.

### 3weite Methode.

Beim Betriebe auf graues Roheisen mit leichts fluffiger Beschickung kann man das Roheisen von einem Theile seines Kohlegehalts befreien, wenn man, etwa zwei Stunden vor dem Abstiche, durch die Formöffnung eine gewisse Quantität sehr reines Eisens Schauplas, 161. Bb.

erz, zu wiederholten Malen, in den Heerd gelangen läßt und dasselbe mit dem darin besindlichen Roheisfen, durch Umrühren, genau vermengt. Man erhält auf diese Weise ein Gemenge von grauem und von stahlartigem Roheisen, welches wenig gekohlt, fest und selbst weiß ist, wenn man eine bedeutende Quanztität von dem Erze in den Heerd bringt. Es kann nur ein weißes Roheisen hervorbringen, und die dabei entstehenden Schlacken üben einen sehr entsch-

lenden Ginfluß babei aus.

Dieses Versahren, bessen Product von dem gesmengten Roheisen der erstern Methode sehr verschiesen ist, ist nur bei Erzen mit geringem Kieselgehalte anwendbar, denn man erhält sonst sehr unreine Producte. Man wendet es sehr oft zum Vergießen kleisner Gegenktände an, deren Formen nur durch ein sehr leichtstüssiges und sehr wenig Graphit abscheisdendes Roheisen gefüllt werden können. Jedoch muß bemerkt werden, daß dies Roheisen saft immer harte Körnchen enthält, welche der weitern Bearbeitung dieser Gußstücke sehr hinderlich sind. Man nennt dies Weißmachen das Füttern des Ofens.

# Dritte Methobe.

Das vorhergehende Berfahren wird besonders bei Roheisen, welches vergossen werden soll, angewendet; die nun folgende, welche in einer Entschlung des Roheisens in dem Heerde, unter dem Einsstuffe eines starten Luftstroms, besteht, ist zwedsmäßiger für die Borbereitung des zu verfrischenden Robeisens.

Wenn ber Heerb ziemlich angefüllt von Roheisen ift, so bildet man von Lehm eine Rase über der Form, so daß ber Windstrom auf das Eisen geleitet wird, man verschließt den Vorheerd und giebt einen leb-

baften Binb. Das Robeisen erleibet eine Art von Krifcbroces, wobei es theilweise feinen Roblenges balt und einen Theil bes Riefels verliert, welcher in bie Schlade übergeht, bie man von Beit ju Beit abfließen lagt, um ben Seerb bavon zu befreien. Das Robeisen erlangt nach und nach eine hellere Karbe und fprüht am Ende ber Operation mit hellen Funfen um fich, bie ein Beichen von ber Entftehung und Berbrennung von Gifentheilden find. Es ift alebann Beit, bas Robeifen abzulaffen, welches in Kormen geschieht, die aus gestoßenen Schladen und Sand beftehen. Die Dauer Diefer, in ber Gifel üblichen und Lautern ober Destilliren bes Gifens genannten Operation, beträgt, nach ben Dimenstonen bes Beerbes und nach ber Menge bes eingeführten Binbes, eine bis brei Stunben.

Es ift diese Methode des Weismachens, sowie die vorhergehenden, um so anwendbarer, je reiner die Erze sind. Sie ist dem Ablösen des Roheisens nach dem Absticke vorzuziehen, indem es einen Theil des Rohlen= und Kieselgehalts verliert. Die Unkosten, die dies Berfahren veranlaßt, sind gering; allein durch den langsamen Gichtenwechsel sindet ein Zeitz verluft statt. Diesen Nachtheil kann man jedoch leicht verbessern, wenn man dem Ofen zwei Formen giebt, von denen die eine die gewöhnliche horizontale Lage beibehält, die andere aber eine Reigung in den Heerd

erhält.

#### Bon bem Abftechen bes Robeifens.

Das Roheisen wird gewöhnlich in Formen von einfacher Gestalt abgelaffen und bilbet bann die fos genannten Gange ober Masseln.

Entweber find es brei : ober vierfeitige Bris-





men, ober folche mit flachrunder Bafte; Große und Schwere find nach ber Anwendung fehr verschieben.

Die Formen, welche das abgestochene Roheisen aufnehmen, sind auf der Sohle oder dem Heerde der Hütte augebracht und werden mit einer Art Krape oder mit hölzernen Modellen angesertigt. Der Formssand muß etwas thonig und seucht genug sein, um die Form, die man ihm ertheilt, beizubehalten. Ift er falfig, so schadet dies nichts, da der Kalf zu wenig an dem Roheisen hängen bleibt, um beim Frischprocesse nachtheilig einwirken zu können.

In einigen Hutten sticht man bas Robeifen in gufeiferne Einguffe ab, welche es wegen ber plotslichen Abfühlung etwas weiß machen, und es ift bies Berfahren bei bem Robeifen zur Stabeisenfabris

cation recht zwedmäßig.

Die Arbeit des Abstechens ist sehr einfach: man zieht die Schlacken von dem Borheerde ab, macht am Boden desselben, am untern Theile des Wallsteins, die Stichöffnung mit einer spisen Brechestange auf und stellt das Gebläse ab, sobald das Roheisen erscheint. Ist dies abgeslossen, so erweitert man die Stichöffnung, um auch die Schlacken abzuslassen, reinigt den Heerd vollkommen, zieht die Kohslen herab, damit er damit wieder vollgefüllt werde, verschließt die Abstichöffnung und läßt dann den Wind wieder in den Heerd gehen. Die Operation dauert 20 bis 30 Minuten.

Hohöfen, die nur zur Gießerei betrieben werden, fticht man nur fehr felten ab, indem alles Eisen mittelft Rellen aus dem Vorheerde oder Schöpfheerde ausgeschöpft, oder burch einen Stichheerd abgestochen wird, wie wir in dem Abschnitte von der Gießerei

sehen werden.

Bon ben Beiden, welche ben Gang bes Dfens darafterifiren.

Der Gang ober Betrieb eines Dfens, b. h. die Art und Beise, wie er seine Arbeit vollbringt, läßt sich an verschiedenen außern Zeichen erkennen, deren Kenntniß wesentlich ift, um den Betrieb gehörig leiten zu können.

Bei einem regelmäßigen Bange beobachtet

man folgende Beichen:

1) Die Gichtflamme ift lebhaft, etwas blaulich,

fehr hell und rauchlod.

2) Aus dem Tumpel entweicht nur wenig Flamme und fehr langsam; auch ift sie hell und rauchlos.

3) Die Formöffnungen erscheinen hell, frei und

fehr glangenb.

4) Die Schladen find glafig, gut gefloffen, leicht und gleichartig; fie fließen leicht ab und erkalzten langfam.

5) Der Gichtenwechfel ist regelmäßig und zeigt

feine Unterbrechungen.

6) Das Roheisen besitt alle die Eigenschaften, sowie es der Hohosen produciren soll; es muß in allen Fällen flussig, hipig, sowie gleichartig und rein nach dem Erfalten sein.

# Unregelmäßiger Bang.

Wenn die Zeichen nicht die eben angegebenen sind, so kann man andere beobachten, welche zur Ansgabe der wahrscheinlichen Ursachen eines schlechten Ofenganges dienen. Jedoch kann die Gewißheit, den Ursprung des Uebels entdeckt zu haben, nur aus dem Vereine mehrer übereinstimmender Beobachtungen hervorgehen.

Eine furze und schwache Gicht flamme beweist, daß der Wind den Ofen nicht gehörig durchdringen kann. Diese Wirfung kann entweder daher rühren, daß die Schmelzmaterialien sehr rasch sinken und sich auf der Rast, in Folge einer zu großen Steilheit derselben, zusammendrücken, oder in Folge leicht zu zerdrückender Kohlen und Erze, oder als Folge eines zu schwachen Windes, der einen zu langsamen Gichstengang veranlaßt.

Eine zu ftarke Flamme beutet auf eine zu hohe Temperatur im Schachte und fällt auch oft mit Bersfehungen im Gestelle, mit zu vielen Schlacken vor ben Formen und mit einem Rucken, b. h., ploplichen

Eingehen ber Gichten, gufammen.

Eine bampfige, bunfle Flamme ift bas Beichen von einer ju geringen Temperatur, ober von einem gu

hohen Ergfate.

Wenn die Flamme am Tumpel zu ftark ift, so ist der Erzsatz zu hoch, oder es sinden Bersetzuns gen im Gestelle statt, in deren Folge der Geblases wind nicht gehörig durchdringen kann.

Wenn bie Form hell, aber unrein und verstopft ift, wenn ferner die Schladen steif find, so ift die Schmelzung schlecht; es fehlt an Wind, ober es ift

die Beschickung zu strengfluffig.

Eine rothe, buntle Form, fressende Schladen, die vor der Form tochen und schnell erstarren, sind das Zeichen einer unvollfommenen Reduction und wahrscheinlich auch eines zu hohen Erzsates.

Eine bunkle Form und eine um vollständige Res buction deuten einen Mangel an Wind an. In beiden Fällen kann eine Versetzung im Gestelle ober

im Beerbe ftattfinden.

Ungleichartige ober schlecht verglaste Schladen zeugen von einem wenig regelmäßigen Bange ober von einem Mangel an Barme, ber von einem zu

schwachen Winde, ober von zu strengflussigen Erzen herrührt. Sind sie hell und zu flussig, so sind die Erze zu leichtslussig; sind sie zu eisenhaltig, so ist die Reduction unvollständig und der Erzsat ift zu hoch.

Ein zu langsamer Gichtenwech sel rührt von einem zu schwachen Winde, oder von einem zu engen Gestelle her; ein zu schneller wird von entgegengesseten Ursachen veranlast. Ein Kippen der Gichten rührt von zu kleinen oder schlecht zusammengesetten Gichten, oder von einem Hangenbleiben an den Schachtwänden her.

Ein Durchfallen ber Erzgichten veranlaßt ftets Berfetaungen, obgleich biefelben auch andere Ursachen haben können. Sie können wirklich aus allen Unterbrechungen bes guten Betriebes herrühren, seien

ihre Urfachen auch welche fie wollen.

Graues Roheisen, bessen Farbe beim Abstiche, statt sehr weiß zu fein, ins Rothe übergeht, und bessen Oberstäche matte Flede zeigt, beutet auf eine Abfühlung bes Ofens.

Halbirtes Robeisen fließt ruhig und ohne Funten, wie das gare; allein es erfaltet weit schneller

an ber Oberflache und bebedt fich mit Blafen.

Das weiße Roheisen vom übersetten Gange fließt mit Lebhaftigkeit; es hat einen rothen Reflex, wirft viel Funken, erkaltet schnell und zeigt nach dem Erkalten abgerundete Kanten und eine convere Obersfläche, während gutes, graues Roheisen scharfe Kanzten und ebene Oberflächen hat.

# Rennzeichen gemiffer Gangarten ber Sobofen.

Die meisten Unregelmäßigkeiten beim Sohofens gange find in den angegebenen Fällen begriffen, und es wurde baher keinen Ruten haben, in weitere Details über biefen Gegenstand einzugeben. ift es gur leichtern Unwendung ber Mittel, Die gur Berbefferung eines Schlechten Banges bienen, nöthig, alle Urfachen beffelben nach ihrer Befchaffenheit aufammenzustellen, um gewiffe Arten bes Ganges charafterifiren zu fonnen.

1) Der Nohgang ift die Folge eines zu schwaschen Windes, eines zu hohen Erzsapes, einer Busammenbrudung ber Schmelzmaterialien, ber wendung feuchter Erze und eines zu weiten Geftelles.

Er wird burch bie Erzeugung von weißem Roheifen, burch buntle Formen und oft burch Berfetun= gen und burch eifenhaltige Schladen charafterifirt. Liegen die Schmelzmaterialien zu bicht, fo wird bie Bichtflamme fdwader und Die Tumpelflamme ftarter.

Man erhöhet die Temperatur wieder, indem man mehr Wind giebt, ben Ergfat vermindert und beffere Rohlen aufgiebt. Berfetungen verbeffert man burch eine leichtfluffige Beschickung und burch gepreß= tern Wind.

2) Der hipige Bang fommt von einem gu engen Geftelle, von ju leichtfluffigen Befchidungen,

ober von au vielem Winde ber.

Dan erfennt ihn an ber Dunnfluffigfeit ber Schladen, an ihrem Aufblaben, wenn man fie mit Waffer befeuchtet, an ber Verwandlung bes grauen in weißes Robeifen.

Man verandert biefen Bang, indem man weni= ger Wind giebt und eine ftrengfluffigere Befchidung

anwendet.

3) Der trodne Bang entfteht burch ju viele

Barme und burch einen Mangel an Schladen.

Die Formen und bas Geftelle werben verftopft, bie Gichtflamme wird buntel; bie reinen, aber febr gaben Schladen schügen bas Robeifen nicht mehr und erleichtern feine Entfohlung.

Diefer fehr gefährliche Gang rührt von einem Mangel an Zuschlägen bei ftrengflüffigen ober sehr reichen Erzen und von einem zu ftarken Winde her.

Man verbessert biesen Gang dadurch, daß man den Wind und die Gichten vermindert, und indem man leichtslüssige Zuschläge anwendet, wohin besons ders Frischschaft und andere Silicate zu rechnen sind. Widerstehen die Versetzungen diesen Mitteln, so zerftört man sie mechanisch, indem man, wenn es sein muß, den Tümpel wegnimmt. Ist aber der Fall von der Art, daß der ganze Ofen kalt zu werden droht, so muß man Wind unter zusammengebackene Massen sühren, indem man in eines der Formges wölbe eine Dessnung einhauet und auf diese Weise nach und nach die Temperatur herstellt, in welcher die Massen schmelzen.

# Dauer bes Betriebs, Unterbrechungen und Beenbigung beffelben.

Es ist selten, daß man durch zwedmäßige Anwendung der angegebenen Mittel nicht dahin gelangt, den schlechten Gang eines Ofens wiederherzustellen. Die Beendigung des Betriebes, oder das Ausblasen, muß nun als lettes Mittel angesehen werden.

Im Allgemeinen schreitet man nur dann zum Ausblasen, wenn das Gestelle so angegriffen ist, daß es einer vollständigen Reparatur bedarf. Bei gut betriebenen Holzschlenösen dauern die Campagnen gewöhnlich 10 bis 15 Monate; manche dauern zwei Jahre und einzelne noch weit länger (bis 7 Jahre); allein solche Fälle sind selten, hängen ganz von dem Material ab, mit dem Gestelle und Schacht construirt wurden, sowie auch von der gewöhnlichen Temperatur, in welcher er betrieben wird.

Um einen Dfen auszublafen ober außer Be-

trieb zu feten, vermindert man nach und nach seinen Erzsat und giebt dann noch einige Rohlengichten mit Zuschlage auf, um das Innere gehörig zu reinigen; sobald alles Erz niedergegangen ift, läßt man keinen

Wind mehr ein.

Um ben Betrieb vorübergebend eingu= ftellen, ohne ben Dfen auszublafen, fo verfährt man, wenn bies nur 12 bis 14 Tage bauern foll, folgendermaßen. Man verschließt die Bicht, die Formen und den Seerd, nachdem berfelbe gehörig ents leert und gereinigt worden ift, macht alle zwei bis brei Tage einen Roft und giebt Rohlengichten, in bem Mage, baß fie einfinfen, nach. Soll das Dam= pfen bes Sohofens langere Beit bauern, fo giebt man, nachbem bie Erzgichten aufgehört haben, nun Rohlens gichten auf, und wenn alles Erz geschmolzen ift, fo verschließt man alle Deffnungen luftbicht. zu Zeit bricht man aber ben Seerd auf, reinigt ihn und giebt, nachdem auch bie Gicht geöffnet worben, foviel Rohlen auf, bis er voll ift. Dan tann einen Dfen auf biese Beise mehrere Monate lang mit einem geringen Rohlenaufwande im Reuer erhalten; Die Wieberaufnahme bes Betriebes hat feine Schwie= rigfeiten und erfolgt weit schneller, als bas gewöhn= liche Unblafen.

# Materialienverbrauch und Brobucte.

Nachdem wir in bem Borhergehenden im Allgemeinen die Ursachen aufgeführt haben, welche den größten Einfluß auf den Materialienverbrauch und die Producte der Hohösen haben, wollen wir noch einige Beispiele, die sich auf verschiedene Erzarten beziehen, anführen:

1) Die in Beziehung auf Producte und Materialien merkwürdigften Sohöfen, Die wir anzuführen im Stande find, find ohnstreitig bie im Großherzogthume Toscana, von benen wir schon weiter oben redeten.

Das bort angewendete Erz ist das Eisenorph, in verschiedenem Justande, am häusigsten als Eisfenglanz, und von den Bergwerfen auf der Insel Elba herfommend. Es ist leicht reducirbar, leichtsflussig und giebt 55 bis 60 Procent Eisen.

Die Rohle ist hart, bicht und bas Kubikmeter wiegt etwa 250 Kil. (ber preuß. Rubikfuß 16 Pfb.).

3m Dien gu Fellonica, beffen Sauptbimenfionen

folgende find:

Ganze H					8,219	Met.
Durchmef	er in	1 Rot	lenfa	de .	2,166	3
Durchmef besteht eine	fer in	ber	Gidt		0,758	=
Erz .	•	•			120,75	Ril.
Roble		•			69,00	=
Kalffluß		•	•		6,90	=
				~	400 0=	014

Summa 196,65 Kil.

Das Erz enthalt 55,81 Proc. Robeisen.

Bur Erzeugung von 100 Kil. Roheisen sind 102 Kil. Kohle erforderlich. Die tägliche Broduction besträgt 13479 Kil. und das in den Ofen eingeführte Windquantum ist, von der Temperatur von 0°,25 Cusbifmeter; die Pressung ist = 0,069 Cubismeter.

Sucht man die Producte und den Materialiens verbrauch auf das Quadratmeter Oberfläche im Roh:

lenfade, fo findet man:

	Erzeugtes Roheisen.	Berbrauchte Kohlen.	Eingeführte Gebläseluft in Cubitmes tern.
	Kil.	Kil.	Cub.: Met.
In ber Stunde	186,060	190,330	668,40
In ber Minute	3,100	3,172	11,14
2) Die T Gange Höhe	imensionen t	. 7	Cecina sind: ,229 Met.
Durchmesser Durchmesser	im Kohlenfa in der Gicht		,807 = ,641 =
Die Gichten be	stehen aus:	. 120	.75 Ril.
Roble .		. 69	,00 =
Ralkstein .		3	,45 =

Summa 193,20 Ril.

Das Erz enthält 56,93 Proc. Roheisen. Man verbraucht 100 Kohle zu 100 Koheisen. Die tägsliche Production beträgt 9487 Kil.; man giebt 28 Cubismeter Wind von 0° und 0,05 Met. Quecksilbersbruck. Man hat daher auf das Quadratmeter Obersfläche im Kohlensacke:

	Probucirtes Berbrauchte Roheisen. Rohlen.		Eingeführte Gebläseluft in Cubikmetern.
In ber Stunde In ber Minute	Rif. 155,000 2,583	Sil. 155,000 2,583	Rub.:Wet. 660,00 11,00

3) Im Sohofen zu Baigorry in ben Niebern Brenden behandelt man ein Gemenge von:

0,750 Spatheifenftein,

0,125 gerreiblichem Magneteifenftein,

0,125 bichtem Brauneisenftein.

Man verbraucht zu 1000 Ril. Robeifen:

2337 Ril. Gra Bufchlag 197 = Roble 1115

4) 3m Sohofen zu Lanvaux bei Bannes im Morbihan = Departement gebraucht man festen Roth= und Brauneisenstein, von benen bas Cubifmeter 1400 Kil. wiegt, und die 34 Proc. geben. Man verbracht

125 Roble ju 100 Robeifen.

5) Bu Laroche=Bernard verbraucht man Magnet= und Rotheisenstein von 40 Procent Gifengehalt. Erzeugung von 100 Robeifen jum Giegereibetriebe find 150 Rohle erforderlich; auch gebraucht man 20 Brocent Zuschlag.

6) In den Landes verbraucht man zu 1000 Ril.

Robeifen :

2379 Ril. Bohnerg, 417 = Buidlag,

1304 = Fichtenfohlen. 7) In Berry wendet man ein Gemenge von bich= tem Brauneifenstein und Bohners von etwa 33 Brocent Gifengehalt an. Die Gicht befteht burchichnitt= lich aus:

Roble 130 Ril.

250 bis 300 Kil. Eri . Buschlag . 45 bis 60 Kil.

Bei einem guten Bange verbraucht man 140 Roble auf 100 Robeifen, und man verbrennt nur 45 bis 60 Ril. Roble auf bas Quadratmeter Oberfläche im Rohlenfade. Die Windpreffung ift gewöhnlich fehr schwach, bennoch blaft man mit 0,05 Meter Qued-

filberbrud in gut betriebenen Defen.

8) Im Marne-Depart, sind die Erze viel leichts flüssiger, und zur Production von 100 Roheisen sind baher nur 100 bis 110 Kohle ersorderlich. Die geswöhnlichen, im Kohlensade 2 Met. weiten Defen ershalten 16 bis 18 Cubismeter Wind von 0,025 Met. Pressung zugeführt. Sie verbrennen 40 Kil. Kohle auf das Duadratmeter Obersläche im Kohlensade und produciren täglich höchstens 3000 bis 3400 Kil. Rohseisen.

Die Gichten bestehen aus:
110 bis 120 Kil. Kohle,
300 bis 325 = Erz,
20 bis 25 = Zuschlag.

9) In der Franche-Comté besteht eine Rohlengicht, mit wenigen Ausnahmen, aus 100 bis 130 Kil. Man verbraucht 120 bis 130 Kil. davon auf 100 Kil. Roheisen, und die in der Stunde und auf das Quadratmeter Oberstäche im Kohlensacke vers brauchte Menge wechselt von 36 bis 50 Kil.

10) In den Arbennen find die Erze ftrengflüffiger. Man verbraucht zu 100 Kil. Robeisen 140 bis 150 Kil. Roblen und verbrennt auf das Quadratsmeter Oberfläche im Kohlensacke und in der Stunde 50 bis 60 Kil. Die Kohlensichten find fast eben fo

groß, als an ber Marne.

Aus den obigen Beispielen erkennt man leicht, daß in den meisten unserer Holzschlenhohösen die Prozduction in Beziehung auf den Durchschnitt im Kohzlensacke sehr gering ist; durch ein stärkeres Gebläse könnte sie bedeutend vermehrt werden. Die Defen könnten, statt der 5 bis 6 Cubikmeter, die man gezwöhnlich giebt, 10 bis 12 Cubikmeter Wind auf das Duadratmeter Oberstäche im Kohlensacke aufnehmen, und man müßte sie zu gleicher Zeit erhöhen, damit

der Aufenthalt der Erze in denselben nicht so sehr absgefürzt würde. Die Production der Defen könnte dann verdoppelt und ihre Anzahl bedeutend verminstert werden, wodurch offenbar an den Productionssfoften wesentlich erspart werden muß.

Einfluß ber Beschaffenheit bes Robeifens.

Die obigen Zahlenangaben bes Materialienversbrauchs sind durchschnittliche, bei denen man die Besschaffenheit des erzeugten Roheisens unberücksichtigt gelassen hat. Wir wollen daher jest untersuchen, wie die Bildung des grauen oder des weißen Roheisens Einfluß auf den Kohlenverbrauch und die tägliche Production haben können.

Es kann diese Frage, sowie die meisten sich auf den Hohofenbetrieb beziehenden, nicht allgemein gelöst werden; das, was für eine Gegend past, ift nicht für die andere der Fall, und oft bieten zwei, unter ganz ähnlichen Umftänden betriebene Defen, Verschiezbenheiten dar, von denen man sich unmöglich Rechens

fcaft geben fann.

Die gesuchten Verhältnisse sind hauptsächlich nach ber Beschaffenheit der Erze und nach den Formen der Hohosen verschieden. Demnach begreist man, daß in Beziehung auf den Materialien versbrauch, ein Erz um so eher graues Roheisen giebt, als man im Allgemeinen um so weniger Verschiedensheiten in dem Verbrauche sindet, wenn man von der Production des weißen zu der des grauen Roheisens übergeht, während man mit Erzen, die der Bildung des weißen Roheisens günstig sind, oft große Mühe und große Brennmaterialienopser hat, um graues Roheisen darzustellen. Diese Bemerkung giebt eine hinlängliche Erklärung, warum an gewissen Orten der Rohlenverbrauch von 140 bis 100 auf 100 Roheisen

wechselt, je nachdem man graues ober weißes barsftellen will, mahrend an andern Orten bie Differenz nur 125 ober 115 zu 100 beträgt, welches Berhälteniß übrigens weit allgemeiner, als bas erstere ift.

Der ber Gestalt ber Defen zuzurechnende Theil bes Einslusses barf nicht überschen werden. Augenscheinlich ist die Berschiedenheit des Kohlenverbrauches um so bedeutender, je weniger sie zur Darstellung von

grauem Robeifen geeignet ift.

In Beziehung auf die tägliche Production ift es erforderlich, Die Windführung ju berüdfichtigen: benn wenn man in einem gegebenen Dfen gur Darftellung von 100 Ril. grauem ober weißem Robeifen 120 ober 100 Kil. Roble verbrennen muß, fo scheint es eine gang natürliche Unnahme zu fein, baß, wenn man von bem Betriebe auf weißes zu bem auf graues Robeisen übergeht, Die Production in dem Berhalt= niffe von 120 ju 100, oder von 6 ju 5 vermindert wird, wenn bas Windquantum nicht in bem von 5 au 6 gunimmt, fo bag nicht mehr Beit gur Berbren= nung von 120 Ril., als zu ber zu 100, erforberlich In ber Braris ift es aber nicht immer ganglich fo, weil burch die Erhöhung ber Temperatur felbst bie Berbrennung etwas junimmt, ohne bag bie Bindführung beschleunigt wird. Go findet man benn, ftatt bes Berhaltniffes von 6 ju 5, ein oft geringeres, wie 6:5,25 ober 5,35. Jedoch feben wir es nicht als conftant an, ba es aus fehr vielen Urfachen ver= ichieben fein fann.

Jedoch darf man annehmen, daß in einer an Erzen reichen Gegend, in der man einiges Feld zur Bildung von Beschickungen, sowie zur zwedmäßigen Einrichtung der Desen hat, die Production des grauen oder des weißen Roheisens solgende mittlere Berhält=nisse darbietet. Wenn 100 Kil. graues Roheisen 120 Kil. Rohle erfordern, so verlangen 100 weißes 100,

und ein Dfen, der 5000 Kil. Robeisen von der erstern Art producirt, wird in derselben Zeit 5600 Kil. von der zweiten produciren können. Dies zweite Berhälts niß muß selbst höher genommen werden, wenn man annimmt, daß das graue Roheisen lediglich zum Gies gereibetriebe angewendet wird, weil in diesem Falle das Schöpfen und Abstechen viel Zeit erfordert und bedeutende Verluste nach sich zieht.

Anwendung von Solzfohlen und von erhitster Gebläfeluft.

# Entbedung.

Die erste Ibee von ber Anwendung erhipter Ges blafeluft rührt erst vom Jahre 1829 her und muß Herrn Neilson, Director ber Gasanstalt zu Glass gow, zugeschrieben werden, der später im Bereine mit den Herren Mac-Intosh und Nielson Bersuche bei ben Hohösen am Clyde in Schottland machte.

Die Unvollsommenheit der anfänglich zur Erhitzung des Windes angewendeten Apparate veranlaßte, daß die ersten Bersuche nicht entscheidend aussallen konnten; allein nachdem man dieselben verbessert hatte, überzeugte man sich, daß diese Entdedung große Bortheile gewähre. Die Bersuche waren dei Coakshohöfen gesmacht worden; die erhitzte Luft gestattete die unmitztelbare Anwendung von rohen Steinkohlen, ohne die Dualität oder Quantität der Producte zu vermindern, und es entstand dadurch eine bedeutende Brennmateztalien-Ersparung.

Man wendete in England die erhipte Luft nur bei Coaks oder Steinkohlen an; allein die feit 1832 auf dem Festlande angestellten Verfuche bewicfen, daß sie ebenfalls auch bei Holzkohlenhohöfen, und besonbers auch bei den mit rohem oder gedorrtem Holze

Schauplay, 161. Bb. 20

betriebenen, angewendet werden kann, bei welchen letzern sie unerläßlich zu sein scheint. Seit jener Zeit hat sich der Betrieb mit erhipter Luft sehr verbreitet, und mit einigen wenigen Ausnahmen ist er überall gelungen, ohne jedoch an allen Orten gleiche Borztheile zu gewähren. Wir wollen nur die hauptsächlichsten Wirkungen, die man dadurch erlangen kann, zu erweisen suchen.

# Birfungeweise ber erhipten Luft.

Die Anwendung ber marmen, ftatt ber falten Luft, hat bas Refultat gehabt, ben Gang ber Defen au erleichtern, benfelben higiger, garer und regelmäßis ger, fowie Die Rubrung von ihrem Betriebe leichter ju machen. Die feltenen Ausnahmen, welche man bavon anführen fann, muffen ber eigenthumlichen Beschaffenheit gewiffer Erze ober Roblen, hauptfächlich auch ber Form ber Defen jugeschrieben werden. bem die warme Luft die Berbrennung ber Roble in ben obern Theilen bes Schachtes verminbert, vermehrt fie biefelbe in ben untern Theilen, fo bag bei etwas ftarfen Roblengichten leicht leere Raume entstehen, in welche die Erze ploglich in großen Maffen einges Es folgt baraus, bag bei engen Bestellen bie Materialien oft Gewölbe zu bilben geneigt find. welche bas Niebergeben ber Gichten momentan auf= halten und bann ein Ruden veranlaffen und ben Bang unregelmäßig machen. Die einzige Folgerung, welche man aus biefen Ausnahmen von ber allgemeinen Reael (bie man hauptfächlich in ber Franche=Comte mahr= genommen hat) machen fonnte, ift ber Unwendung ber beigen Luft nicht entgegen; fie beutet nur an, baß es erforderlich fei, in ben meiften Fallen bie Form bes Dfens zu veranbern, welches auch gang natürlich

ift, weil man die Bedingungen des Betriebes berändert.

Indem die heiße Luft die Berbrennung der Kohle in dem Gestelle außerordentlich befördert, vermindert sie demnach den allgemeinen Kohlenverbrauch. Ihre Wirfungen sind in dieser Beziehung analog denen, welche die starke, gepreßte, kalte Gebläselust hervorsbringt. Da die Berbrennung in dem Gestelle intenssiver geworden ist, so wird auch ein größerer Theil des Sauerstoss der Luft abgeschieden, so daß, wenn sie sich erhebt und die Brennmaterialschichten im Kohlensache und Schachte durchströmt, sie dann weit wesniger zur Berbrennung geeignet ist, und daß der

Berbrauch im Allgemeinen vermindert wird.

Die erfte Urfache ber lebhaften Berbrennung in ben untern Theilen bes Dfens hangt wesentlich mit ber Temperatur ber Luft zusammen; wirklich scheint die falte Luft nicht eher jur Berbrennung fabig ju fein, ale bie fie hinlanglich erwarmt ift. Run ift aber eine gewiffe Zeit erforderlich, bis daß biefe Tempes ratur fteigt, weßhalb fie folglich in einem bobern Theile bes Dfens verbrennt und mit einer weit gros Bern Rohlenmenge in Berührung fteht, ale bies ber Fall fein wurde, wenn fie fogleich verbrennen konnte. Die erhipte Luft bagegen befigt eine fo hohe Tempes ratur, baß biefe Wirfung unmittelbar nach ihrem Gintritte in ben Dfen hervorgebracht werben fann. Rohle verbrennt mit voller Kraft an dem Puncte, an welchem es wesentlich ift, eine hohe Temperatur hervorzubringen, und fie wird an allen andern Buncs ten vermieben, mo ein felbft fehr geringer Barmegrab volltommen gur Desorphation ber Erze hinreicht.

Diese Bemerfung erlautert es fehr gut, warum bie Schachte ber mit heißer Luft betriebenen Defen ftets ziemlich falt bleiben, und warum endlich bie Gicht gar nicht bie brennende und lange Flamme zeigt,

Daled by Google

welche ben guten Gang ber mit talter Luft betriebenen Defen charafterisirt.

Bon ben hauptfächlichften Wirfungen ber erhipten Gebläfeluft.

Die Erhöhung ber Temperatur im Gestelle, fowie bie Berminberung ber im Schachte, find zwei bestimmte Thatsachen.

Wir wollen nun ihren Ginfluß auf bie Erze und Brennmaterialien untersuchen.

Reduction und Schmelzung ber Erge.

Die hauptfachlichsten Bebingungen einer Berwandlung ber Erze in Robeifen find, wie man weiß, eine möglichst vollkommene Reduction, ber eine voll= ständige Schmelzung folgt; jedoch find fie zuweilen fdwierig ju erfüllen, wenn die Erze ftrengfluffig und besonders, wenn fie fchwer reducirbar und babei leichts fluffig find. Die Unwendung ber erhipten Geblafe= luft wird alebann ein machtiges Sulfemittel bei ber Bugutemachung ber Ginen und ber Andern, benn bie große Site im Geftelle bedingt die vollständige Schmeljung ber Materialien, und Die geringe Sohe ber ornbis renden Bone fichert die Erhaltung des Metalles, fowie bie hinlanglich niedrige Temperatur ber obern Theile bie Reduction gestattet, ohne bag bie Schmelzung nur irgend beginnt, mas eine fehr wefentliche Bedingung für bie Erzeugung grauen Robeifens ift.

So hat sich im Florentinischen bas Ausbringen ber fieselhaltigen und leichtslussen Erze seit Answendung von erhipter, statt kalter, Gebläseluft in dem Berhältnisse von 55,81 zu 61,63 vermehrt, und man kann fehr leicht graues Robeisen barftellen, welches

vorher nur bei einem fehr bebeutenben Materialien=

verbrauche möglich mar.

Die Frischschladen, welche ber Typus leichtfluffiger, aber schwer reducirbarer Erze find, laffen fich auch weit vortheilhafter mit erhipter, als mit talter

Luft verschmelgen.

Endlich hat man fast überall, wo erhitte Luft angewendet worden ist, reichere Beschickungen versschmelzen, oder das Berhältniß der Juschläge versmindern können, indem in den Desen ein weit höhes rer Hitzaud entwicklt wird. So konnte man in Schlesien 36 Procent an Zuschlag ersparen, und zu Vienne in Frankreich sogar die Hälfte. In gewissen Fällen hat man indeß das Quantum des Zuschlags vermehrt, jedoch wahrscheinlich in der Absicht, um die fremdartigen Beimengungen der Erze leichter entsernen zu können. Es ist dies z. B. auf einigen Hütten am Harze der Fall, wo man 11 Procent mehr Zuschlags anwenden konnte, ohne die Dunnstüssisseit der Schlages hat einen günstigen Einstuß auf das Roheisen gehabt, weil die aus Roths, Brauns, Spaths und Magneteisenstein bestehende Beschickung eine bedeutende Quantität Schwesel enthält.

# Beschaffenheit bes Brennmaterials.

Die erhitte Luft erleichtert die Benutung ber roben Steinkuhlen und bes roben Holges, und die mit Anthracit betriebenen Defen können ihrer Hulfe gar nicht entbehren. Man weiß wirklich, daß durch Aufgeben dieser Brennmaterialien der Dfen sehr abgekühlt wird, und daß ihre Verwandlung in Kohle ebenfalls eine bedeutende Wärmemenge absorbirt, so daß dies eine nachtheilige Einwirfung auf den Betrieb haben kann, wenn er nicht sehr hisig ift. Ferner können fie

auch teine gute Wirfung haben, wenn biefe Borbereitung nicht vor ihrer Anfunft in dem Gestelle vollständig bewirft worden ist. Run ist es aber gewiß,
daß die heiße Luft die nachtheiligen Einwirfungen der Erfaltung bedeutend vermindert und die Substanzen
zur Verbrennung besser vorbereitet. Aus diesem Grunde
ist der Betrieb mit rohem oder gedörrtem Holze saft
stets mit dem mit erhister Luft verbunden.

# Beschaffenheit bes Roheisens.

Die Einwirfungen ber heißen Luft auf bie Qua= litat bes Robeifens find nicht überall gleich befunden worden, weil der von der Beschaffenheit ber Erze ausgeubte Ginfluß nie gang unberudfichtigt bleiben fann. Allgemein ift anerkannt, daß die erhitte Luft fehr bie Bilbung bes grauen Robeifens begunftigt; allein man hat berfelben oft eine geringere Festigfeit Schulb gegeben. Diefer Fehler mag baher ruhren, daß das Robeisen zuviel Graphit, oder zuviel fremd= artige Materien, besondere Silicium, enthalt. aber bas bei falter Luft erblafene Robeifen oft benfelben Charafter hat, fo barf man wohl folgern, baß er bem bei heißer Luft erzeugten nicht ausschließlich eigen fei, und bag man ihn in bem einen ober andern Kalle verbeffern tonne, indem man bie Bichten, Die Beschidung, ober bie Gestalt ber Defen veranbere.

Bei heißer Luft erblafenes Roheifen zum Gies Bereibetriebe ift im Allgemeinen fehr geschätt; es ift fluffiger, hiniger und behalt diese Eigenschaften auch bester, wenn es einer zweiten Schmelzung unterworsen wird, als das vom Betriebe mit kalter Luft herrührende Roheisen. Diese lettere Eigenschaft ift

von höchfter Wichtigfeit für bie Biegereien.

Die Temperaturerhöhung begunftigt ftete bie Berbindung bes Roheisens mit einer größern Menge von Stoffen, wie Gilicium und Mangan; auch muffen wir annehmen, baß bas bei heißer Luft erblafene Roh= eifen mehr bavon enthält, als bas bei falter barges Wir miffen, baß es einige Thatfachen giebt, welche biefer Meinung entgegen find; allein wir betrachten fie ale Ausnahmen, weil es erwiesen ift, baß ber gare und hipige Bang im Allgemeinen bas Berhaltniß bes fich mit bem Gifen verbindenden Giliciums und Mangans erhöht. Dagegen vermindert er ben Schwefelgehalt und macht bie Berbindung ber Roble mit dem Gifen stabiler. Diese Grundfate erflaren es, warum an gewiffen Orten bie erhipte Luft Die Qualitat bes ju verfrischenben Robeifens verbeffern tonnte, inbem fie beffen Schwefelgehalt verminderte, mabrend man bei anderem feine fehr gute Wirfungen ber heißen Luft erfannt hat, ba es eine fehr bedeutende Menge von Silicium enthalt. Allgemeinen ift ber Frischproceß verlängert worben, welches ber innigern Berbindung ber Roble mit bem Gifen zugefchrieben werben muß.

Die folgenden von Herrn Thirria angestellten Analysen können einen Begriff von der Berschiedenheit awischen Robeisen von kalter und von heißer Luft geben:

et Kohlen Bei Holz allein.  1. 7. 8. 9. 10.  3,70 26,00 30,00 24,00 4,0 3,70 9,00 6,90 11,40 26,2 12,50 32,60 7,70 2,9 12,50 32,60 7,70 2,9 12,50 930,50 956,90 966,9 1000,00 1000,00 1000,00 1000,0	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.00,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
--	---

Rr. 1. Graues Robeisen von Montureux im Departement ber obern Caone. - Grobfornig mit Graphitschuppchen untermengt; lagt fich feilen und giebt gutes Blecheifen. Es ift aus Bohnergen erblafen.

Rr. 2. Graues Robeisen von Clerval im Doubs= Departement. - Diefelbe Urt, als bie vorhergehende; es bient jum Gießereibetriche und wird anch auf Drahtmaterialeifen verfrischt. Bohners von Gray und bergleichen aus der Dolith-Formation von Lainen.

Rr. 3. Salbirtes Robeifen von Cirey im Des partement ber Dbern Marne. — Feinfornig und bicht; bart beim Reilen. Die Erze maren fnolliger Braun-

eifenftein und feinforniges Bohnerg.

Beißes Robeifen von Louvemont in 98r. 4. bemselben Depart. — Textur bicht und etwas strahlig; febr hart unter ber Feile. Es giebt Stabeifen ameiter Quantitat, Champagnefer Steinfohleneifen ge= nannt. Feinforniges Bohners aus ber Dolithformation.

Dr. 5. Beibes Robeisen von Rochevilliers in bemfelben Depart. - Dichte Tertur, etwas ftrahlig und von filberweißem Unfeben; fehr hart unter ber Reile. Beim Berfrifden mit Solgfohlen giebt es gutes, fogenanntes Burgundisches Gifen. Bohners aus ber Dolithformation.

Nr. 6. Graues Robeisen von Clerval (Erze

von Nr. 2).

Temperatur ber Luft 1840.

Windpreffung 0,045 Meter Quedfilber.

Graues Robeifen von mittlerm Korn mit Gras

phit=Schuppchen.

Rr. 7. Graues Robeisen von Clerval. - Dies felbe Temperatur und biefelbe Windpreffung, wie vorber. Die Gichten bestanden aus:

89 Rilogr. Holatohlen

Rohem	Holze	•			30	Kilogr.
erz	•		•	•	258	
Erz Zuschlag	3			•	18	

Das Robeisen ift grobfornig, weich und enthalt

Graphitblattchen.

Nr. 8. Schwarzes Roheisen von Audincourt im Doubs-Depart. — Sehr weich, fest und grobkörnig. Bohnerz aus der Oolith- oder Jurasormation, mit Eisenglanz. Zu 1000 Kilog. Roheisen waren erforberlich:

Rohes Flößho	[z	•	3450	Rilogr.
Era .	31		3130	
Frischschladen			148	
Frischschladen Zuschlag .			400	

Rr. 9. Graues Roheifen von Audincourt. — Bellgraue Farbe, fornig, von mittlerer Größe und

bicht, fehr weich und fest.

Nr. 10. Weißes Roheisen von Audincourt. — Es rührt von einem schlechten Gange bes Hohosens her. Feinkörnig und bicht, auch etwas strahlig. Hart unter ber Feile.

# Brennmaterial=Erfparung.

Der Amwendung der erhipten Luft ist fast überall eine sehr bemerkdare, aber sehr verschiedenartige, Ersfparung an Brennmaterial gesolgt. Im Flozentinischen betrug sie etwa 25 Procent; am Harze, auf den verschiedenen Hütten 14 bis 27 Procent; zu Wasseralsingen, wo man eine Beschickung von 4 Theis len Bohnerz aus der Liassormation und 1 Theil Wiessenerz verschmilzt, die einen durchschnittlichen Gehalt von 31½ Procent hat, hat sich der Kohlenverbrauch von 174 auf 113 vermindert, d. h., die Ersparung beträgt 35 Procent. Im Erzgebirge Sachsens verschmelzt man Roths und Brauneisensteine mit quarziger Gangmasse und erspart 24 Procent an Brenns

material. Zu Malapane in Oberschlesten verschmelzt man obigen Brauneisenstein und Sphärosiderit, und der Kohlenverbrauch hat sich um 20 Procent vermins bert\*). Freilich hat man nicht überall diese guten Resultate erlangt.

Die Urfachen biefer Brennmaterialienersparung

find zweierlei:

Die erfte und einflugreichste hangt von ber beffern Bertheilung ber fich in bem Dfen ent= midelnben Barme ab. Bir haben fcon bemerft, daß fast die gange Berbrennung in dem untern Theile ftattfinbe, b. h., in einem fehr befdyrantten Raume, beffen Temperatur baber in einem hoben Grabe erhoht werben fann, ohne bag ein ftarfer Roblenauf= wand ftattfindet. Die fich entwidelnben, ihres Sauerftoffs beraubten und fehr erhipten Gafe führen ben obern Theilen eine jur Bewirfung ber Reduction ber Erze binlangliche Barme ju und entweichen faft gang abgefühlt aus ber Bicht. Es folgt baraus, bag man ben größten Theil ber fich entwidelnden Barme benust und weniger Brennmaterial verbrauchen muß, als bei bem Berfahren mit falter Luft, bei welchem Die Rohle in einem weit größern und ber Bicht weit nabern Raume verbrennt, als bag fich bie ausstromenben Gafe abfühlen fonnten.

Die zweite Urfache hangt von ber Menge ber burch bie heiße Luft in ben Ofen gebrachten Warme ab. Man fann fich leicht Rechenschaft von ihrem Einflusse geben, indem man bas Berhaltniß aufsucht, welches zwischen ber Menge ber burch

<sup>\*)</sup> Eine recht vollständige Uebersicht ber, bei einer Menge mit warmer Luft betriebenen Hohofen erlangten Resultate findet man in folgenden Werten: Hartmann, über ben Betrieb ber Pobofen ic. mit erhitzter Gebläseluft. 6 hefte. Queblindurg 1834 bis 1841. Merbach, die Anwendung der erhitzten Gebläscluft in dem Gebiete ber Metallurgie. Leipzig 1840.

eine Kilogr. Kohle entwickelten Wärme, b. h., zwisschen 7000 Wärmeeinheiten und berjenigen eristirt, welche burch bas zu ber Verbrennung der gedachten Kohlenmenge ersorberliche Luftgewicht in den Ofen geführt worden ist. Nimmt man an, daß die specissische Wärme der Luft 0,2669 betrage, so erhält man, wenn man auf 1 Kil. Kohle 10 Kil. Luft einsströmen läst:

Temperatur der Luft.	Zu 10 Ril. Luft herbeigeführte Wärmemenge.	Berhältniß zwi= fchen den herbei= geführten und ent= widelten Warme= mengen.
100 150 200 250 300 350	266,90 400,00 533,00 670,00 800,00 940,00	0,038 0,057 0,076 0,095 0,120 0,132
11.	1 1	4 62-3

Man ersieht baraus, baß, wenn man bie Luft, d. B. bis zu 300° erhigt, man in bem untern Theile eines Hohofens, wenn man bas Verhältniß ber bei kalter Luft verbrauchten Kohlen um 0,12 oder zu versmindert, eine eben so hohe Temperatur erlangen kann, als bei dem ältern Betriebe. Die Menge der in den Ofen geführten Wärme veranlaßt daher im Vereine mit einer bessern Vertheilung derselben eine Vrennsmaterials-Ersparung.

<sup>\*)</sup> Ebelmen ift ju berfelben Folgerung gelangt, instem er bemerete, bag jur Darftellung wn zwei Litern

### Windführung.

Die Temperatur, bis zu welcher man gewöhnlich die den Holzschlenhohöfen zugeführte Luft erhipt, schwankt zwischen 100 und 300°; sedoch kennt man die untere Grenze, bei welcher sie eine merkliche. Wirkung hervorzubringen beginnt, nicht, und ebensowenig die obere Grenze, bei welcher sich ihr Nupessect vermindern kann. Man wird einsehen, daß in dieser Beziehung keine allgemeine Regel stattsinden kann, und daß man in den Hütten, wo man diese Urt des Betriebes einsühren will, erst einige vergleis

chende Berfuche anftellen muß.

Im Allgemeinen steigt die Brennmaterialien-Ersparung, innerhalb gewisser Grenzen, mit der Temperatur; allein es kann alsdann die Beschaffenheit des Roheisens verändert worden sein, denn bei gleichem Drucke und Gewichte nimmt die im Gestelle verbrennende Kohlenmenge mit der Temperatur der Luft zu, und es entsteht dadurch eine sehr heftige Hibe, welche auf die Producte einen nachtheiligen Einsluß hat. Man hat in diesem Falle hauptsächlich bemerkt, daß die Festigkeit des Roheisens abnehme, und daß es schwieriger zu verfrischen sei. Diese Resultate, welche sehr gut das bereits über ben sehr garen und hisigen Gang Gesagte erläutern, zeigen uns, daß man sich stets durch unmittelbare Bersucke leiten lassen und die Temperatur der Gebläseluft nach der Beschassenheit der Erze und der

Kohlenfäure mittelst einem Liter Kohlenbampf 12,90 Grammen Luft erforderlich seien, und daß die Menge der Wärme, um die Luft auf 300° zu erhigen = 12,49 × 0,267 × 300 = 1000 Wärmeeinheiten, oder etwa zu von der betrage, welche durch die Berbrennung des vor der Form in Kohlensaule verwandelten Kohlenstoffes hervorgebracht wird.

Qualitat bes ju producirenden Robeifens reguliren

muß.

In ben verschiedenen Defen, in benen man bie erhipte Luft statt ber kalten angewendet hat, ist die Menge des verbrauchten Brennmaterials dem Gezwichte der eingeführten Luft im Wesentlichen proportional geblieden, und man darf als Grundfat annehmen, daß man die für die kalte Lust zu kefolzgenden Regeln nicht zu verändern braucht. Was nun die Pressung anbetrisst, so kann sie, unter übrigens gleichen Umständen, bei der heißen Lust gezringer, als dei der kalten sein, weil ihre Wirkungen zum Theil durch die der hohen Temperatur der Lust ersett worden sind. Jedoch glauben wir nicht, daß ihre Verminderung vortheilhaft sein würde, wenn es darauf ankommt, daß der Osen eine möglichst hohe Production giebt.

### Production.

Wenn man erhipte Luft ohne Berminberung bes Gewichtes von dem eingeführten Quantum anwendet, so nimmt die Production stets zu, weil dieselbe Menge der verbrannten Kohle eine größere Gewichts-menge Roheisen erzeugt. Die Production eines und desselben Ofens, der erst mit kalter und dann mit warmer Luft betrieben wird, steht daher im umgeskehrten Verhältnisse des Materialverbrauchs für eine und dieselbe Gewichtsmenge Roheisen, und im directen Verhältnisse des Gewichts der eingeführten Luft.

Sehr mit Unrecht hat man bem Betriebe mit erhibter Luft hin und wieber ben Borwurf gemacht, baß er die Production vermindere. Es fann dies nur dann der Fall sein, wenn man den Düsen nicht solche Dimenstonen gegeben hat, die mit der Zusnahme des Bolums des erwarmten Windes im Bers

haltnisse stehen. Es folgt baraus eine Gewichtsverminderung des eingeführten Windes und folglich auch eine Berminderung in der Menge der verbrannten Kohlen und in der Roheisenproduction in einer bestimmten Zeit.

### Form ber Sohöfen.

Um bie erhipte Geblafeluft mit allen ihren Bors theilen anwenden zu fonnen, scheint eine geringe Beranberung ber Dimenfionen ber Defen nothwendig, bamit biefelben ben hervorbringenben Wirfungen mehr angeeignet werben. Da bie Temperatur im Geftelle nothwendig fehr hoch ift, fo tann man baffelbe etwas weiter, aber auch etwas niedriger machen, mahrend Die Raft fteiler werben muß, um ben Riebergang ber in ber Schmelzung begriffenen Materialien gu erleichtern, und bad Entftehen von Bewolben gu verhindern, die ben Gichtengang aufhalten. Die nies brige Temperatur im Schachte verminbert bie Borfichtemagregeln, um in bemfelben bie Sige ju conscentriren, und man fann baber ben Durchmeffer ber Bichtöffnung erweitern. Die Gasentwicklung wird erleichtert, ber Bang wird regelmäßiger, und es ent= fteht baburch ju gleicher Beit eine Bermehrung bes Schachtvolume, welche ber Ergreduction nur gunftig fein fann.

### Aufgeben ber Gichten.

Wenn man die Lufterhitungsapparate über ber Gichtöffnung andringt, so ist man sehr geneigt, das Bolum ber Gichten zu vermehren, um das öftere Aufgeben zu vermeiden, und um den Zug, welcher die Gichtgase gegen die Röhren treibt, seltner zu unterbrechen. Dagegen wird aber die Zeit des Auss

gebens verlängert und bie momentane Abfühlung bemerkbarer. Gin foldes Berfahren hat baber feine wesentlichen Vorzüge in Beziehung auf die Benubung ber verloren gehenden Flamme, mahrend es in einigen Fallen einen ungunftigen Ginfluß auf ben Bang bes Sohofens haben fann. Da ber Zeitraum, welcher Die Verbrennung zweier aufeinander folgenden Gich= ten im Gestelle trennt, ober ber, während beffen fich nur Erz ohne Roble zeigt, um fo größer fein muß, je starter die Gicht ift, fo wird man febr aut eins feben, daß über eine gewiffe Grenze hinaus die baraus folgenden Temperatur-Unregelmäßigkeiten nachtheilig werden können. Es folgt baraus aber auch eine weit größere Reigung ber Schmelzmaterialien, an ben Banden hangen zu bleiben und Versetzungen zu bil= Man fann barans folgern, bag beim Betriebe mit erhipter Luft, nach ben Erscheinungen im Ge= ftelle auf ber Raft, größere Gichten ungwedmäßig find, fleinere, als die gewöhnlichen, aber einen gun= ftigen Ginfluß haben. Auch find beghalb fleine Gich= ten zwedmäßiger, als große, weil fie bei beißer Luft weniger Menderungen erleiben, und weil folglich bas Eingehen berfelben um fo leichter und regelmäßiger ift.

# Unwendung bes rohen Solzes.

### Erfte Berfuche.

Nach Swebenborg wurde rohes Holz bereits 1726 in einem schwedischen Hohosen angewenbet, jedoch waren die Resultate wenig genügend, und
man mußte daher darauf Verzicht leisten. Die Sache
ruhete daher über 100 Jahre, indem sie erst 1835
wieder aufgenommen wurde, indem man in der Hütte
zu Samboul in Kinnland rohes Fichtenholz zum Hohofenbetriebe anwendete und in einigen nordamerikanis

fchen Hohofen einen Theil ber Rohlen burch Holz

erfette.

Wir wissen nicht, ob und wo jett irgend ein Hohosen mit bloßem Holze betrieben wird; allein in ben französischen Departements des Obern Rheins, der Obern Marne und besonders in dem der Obern Saone, giebt es mehrere Hohösen, in denen die Hälfte des Brennmaterials aus Holz besteht. Daszselbe allein anzuwenden ist möglich; allein es erforzbert einige besondere Einrichtungen, von denen wir sogleich reden werden.

# Wirfungeweise bee rohen Solzes.

Wenn die Sohöfen bloß mit Solzfohlen betries ben werben, fo beschränft fich ihre Wirfung lediglich auf eine zwedmäßige Berwandlung bes Erzes in Robeifen. Beim Betriebe mit robem Solze haben fie noch einen andern 3wed zu erfüllen, nämlich ben eines Bertohlungsapparats; benn in bem einem wie in bem andern Falle verbrennt im Geftelle nur Roble. und es ift biese auch bas einzige Brennmaterial. welches die bort erforberliche hohe Temperatur hers porzubringen vermag. Dem Brincipe nach wird ba= her an ben Erscheinungen im untern Theile bes Dfens nichts veranbert, vorausgesett, bag bie Bertohlung bes Solzes auf eine fast vollständige Beife, in Berbindung mit ber Reduction ber Erze, bewirft wird. Es ift bies ber 3wed, ben man erreichen will, und man erfieht fogleich, bag bem nichts entsgegen ift, ba Gang und Form ber Defen fich leicht dazu einrichten laffen, wie es auch die Erfahrung vollkommen bestätigt hat. Wir haben daher nicht weiter bie Möglichfeit ber Unwendung bes roben Solzes, fondern nur bie Art und Weise feines Berhaltens in ben Sohöfen ju untersuchen und baraus Schanplas, 161. 280.

bie, für bie Benuhung beffelben am Gunftigften erscheinenben Ginrichtungen zu entnehmen.

Umwandlung bes Solzes in ben Sohöfen.

Die in den Desen bewirkte Berwandlung des Holzes in Kohle, sowie sie in den Desen vor sich geht, ist eine sehr wichtige Thatsache, die aber unsglücklicher Weise erst recht wenig untersucht worden ist. Am Meisten ist die Frage durch die Untersuschungen des Herrn Ebelmen bei dem Hohosen zu Bellexon ausgestärt, und wir theilen hier mehrere der

baraus gemachten Folgerungen mit.

1) In dem ganzen obern Theile des Schachtes, bessen ganze Höhe 7,67 Met. beträgt, bis auf eine Tiefe von 4,20 Met. bis 4,50 Met. unter der Glecht, und nach einem Aufenthalte von 11 Stunden in dem Ofen, erleidet das Holz feine merkliche Beränderung. Das rohe Holz verliert nur einen geringen Theil des in ihm eingeschlossenen hygrometrischen Wassers; die Erze verlieren nichts von ihrem Wasser und Sauerstoffe, und nur der Zuschlag allein absorbirt etwas

von feiner Rohlenfaure.

2) Die Destillation bes Holzes beginnt in der Tiefe von 4,20 dis 4,50 Meter. Sie erfolgt auf solche Weise, daß die Obersläche der Stücke von einem gewissen Bolum schon verkohlt ist, wenn das ganze Innere noch seine natürliche Beschaffenheit hat. Diese Berkohlungsmethode giebt aber Kohlen von geringer Festigkeit; an der Obersläche eines jeden etz was großen Stücks Holz erfolgt ein bedeutendes Schwinden, ehe die Mitte dieselbe Wirkung erleidet, woraus viele Risse erfolgen, die sich von der Perizpherie nach der Mitte hin verbreiten, und zwar nach Ebenen, die mit der Achse parallel sind, oder senkzrecht auf derselben stehen.

3) In einer Tiefe von 5,20 bis 5,50 Meter bes Dfenschachtes, und nach einem Aufenthalte bes Holges bafelbit von 21 bis 3 Stunden, ift die Deftillation des Holzes vollständig und die Roble ent= halt nur noch wenige flüchtige Stoffe. In 5,50 De= ter Tiefe ift die Temperatur des Dfens bas Ririch= rothe, mahrend fie 1 Meter barüber gur Destillation bes Holzes noch ungenügend ift. Es wird diefelbe baber in einer Zone von 1 Met. Sohe und in einer fehr furgen, von bem Bolum ber Stude abhangen= ben Beit, die aber 11 Stunden nicht überfteigt, voll= ftandig ausgeführt. Sie erfolgt nur bei zwei Gichten au gleicher Zeit, fo bag bas unterfte Solz ber untern Gicht ganglich verfohlt ift, wenn bas troden gewor= bene Solg in ber Mitte ber obern fast gar feine me= fentliche Beranderung erlitten hat. Die Berfohlung bes roh aufgegebenen Holzes veranlaßt daher in einem fehr beschränften Raume eine bedeutende Tem= peraturverminderung, bie man ber, bei biefer Deftil= lation burch bie babei fich entwidelnden Gafe und Dampf erfolgenden Absorption ber latenten Barme auschreiben muß. Diefe Barmeabforption beweift, baß biese brennbaren Materien nicht durch den Des Sauerstoffs beraubten Luftstrom, ber burch ben Dfen gieht, verbrannt find; benn, wenn es anders mare, fo mußte sich die Temperatur dieser Luft nothwendig erhöhen, ftatt baß fie schnell finft.

4) In der Tiefe, in welcher das Holz vollstänbig verkohlt ist, sind die Erze nur in Eisenorydul umgewandelt; sie haben daher nur f von dem Sauerstoffe verloren, den sie aufgeben muffen, um in den Zustand des metallischen Eisens zu

gelangen.

5) Bergleicht man bas Bolum ber Gichten mit bem Bolum des Theils von dem Ofen, den sie einnehmen, so sindet man, daß bis auf eine Tiefe von 4,50 Met. unter ber Gicht fein Schwinden ftatte findet, in welcher benn auch die Vertohlung des Hols

ges beginnt.

Nach diesen Beobachtungen sieht man, daß die Berkohlung in den Desen weit rascher erfolgt, als man anzunehmen geneigt ist. Es erfolgen daher um so leichtere Kohlen, je größer die angewendeten Holzstücke sind, weßhalb es vortheilhaft ist, kleine Stücken aufzugeben. Es trocknet leichter und ist besser zu der Berkohlung vorbereitet, wenn es zu dem Puncte des Dsens gelangt, an welchem dieselbe bewirft wird.

Der Einfluß eines vorherigen Trochnens des Holzes scheint in Beziehung auf den Rupeffect von geringer Wirfung zu sein, weil es in den obern Theilen der Defen auf Kosten der vielen, sich ent-wickelnden Gase, deren Temperatur beim Ausströmen keinen Einfluß auf den Gang des Ofens im Allgemeinen ausübt, erfolgt. Jedoch muß man annehmen, daß bei gleichen Geschwindigkeiten des Gichtenganzges, getrochnetes Holz dichtere Kohlen giebt, als rohes, weil seine Verwandlung mehr Zeit hat. Bei erforderlicher Höhe des Ofens würde man mit rohem Holze dasselbe Resultat erlangen.

Sauptfächliche Wirkungen bes Betriebes mit erhipter Luft.

# Gang bes Sohofens.

Der Dfen ist gewöhnlich etwas zum Rohgange geneigt, und jebenfalls sinkt die Temperatur der obern Theile des Schachtes. Jedoch hat diese Temperaturverminderung, welche von dem Wassergehalte des Holzes herrührt, teinen nachtheiligen Einfluß auf den Gang des Apparates, wenn der Gichtengang nicht su schnell ift. Der Gang bleibt regelmäßig, sobalb bie Befchaffenheit bes Brennmaterials biefelbe bleibt.

#### Reduction ber Erge.

Obwohl die von der Destillation des Holzes herrührenden Gase bei der Erzreduction mit dem Kohlenorydgase zusammenwirken, so ist dies doch bei der Anwendung von Holz weniger der Fall, als bei der von Kohle, weil die viel Wasserdampf enthaltenden Gase nicht dieselbe chemische Wirkung haben können, als die reinen gekohlten Gase. Auch beginnt die Reduction erst in einer großen Entsernung von der Gicht und an einem, von der hohen Temperatur nicht weit entsernten Puncte. Es solgt daraus, daß leichtstüsssige Erze mit Holz schwieriger zu verschmelzen sind, als strengstüssige, weil ihre Schwelzung vor der vollsständigen Reduction beginnt.

Bohnerze und andere mulmige Arten, seien fie nun ftreng = ober leichtstüffig, verhalten sich stets minber gut, als feste Erze, weil sie sehr leicht burch die Brennmaterialschichten burchfallen und zum Schmelzpuncte gelangen, ehe sie zur vollständigen Reduction

Beit hatten.

Sei aber ber Justand und die Beschaffenheit ber Erze, welche sie wolle, so ist stets zu fürchten, daß die Holzgichten nicht regelmäßig niedergehen, weil die große Bolumverminderung, welche sie im Augenblicke ber Berkohlung erleiden, eine fortwährende Ursache von Bewegungen ist, welche ein Kippen und Rücken der Gichten verursachen können.

Aus allen biesen Gründen ift es häufig der Fall, daß ein und daffelbe Erz beim Betriebe mit Holz ein geringeres Ausbringen hat, als bei dem mit Kohlen, und es ift dies besonders bei Bohnerzen der Fall. Leichtstüssige Erze dieser Art haben selbst zuweilen



solche Resultate gegeben, daß man auf die Anwenbung des Holzes Berzicht leisten mußte; jedoch sind wir der Meinung, daß bei gehöriger Bersolgung des Gegenstandes alle diese Schwierigkeiten auf folgende Weise überwunden werden können:

1) Indem man die Zeit des Durchganges der Schmelzmaterialien durch den Schacht vermehrt, entsweder durch einen langsamen Gichtengang, oder das durch, daß man den Schacht weiter und höher macht.

2) Durch Anwendung von erhipter Gebläscluft zur Erhöhung der Temperatur im Gestelle, sowie durch Berminderung der in den obern Theilen.

3) Durch Anwendung bes Holzes in möglichft fleinen Studen, so daß die Brennmaterialschichten

nicht große leere Raume barbieten.

4) Indem man Bohnerze im Bereine mit bersben Erzen und auf benfelben aufgiebt, wodurch bas Durchfallen ber Erze größtentheils vermieden wird.

5) Indem man die Bohnerze etwas anfeuchtet. Das sicherste Mittel endlich, um die Reduction mulmiger Erze zu bewerkstelligen, würde darin besstehen, aus denfelben und mit Kohlenpulver und Kalk Ziegelsteine zu bilden. Jedoch reichen im Allgemeinen die übrigen Borsichtsmaßregeln für sich hin, um den Erfolg der Operation unter den weniger günstigen Umständen zu sichern.

## Gichtengang.

Man wird leicht einsehen, daß bei Defen von gleichen Dimensionen, die eine gleiche Roheisenpropuction haben, und von denen der eine mit Kohlen und der andere mit Holz betrieben wird, der Gichstengang bei dem zweiten schneller, als bei dem ersten, ist. Es bestehe bei ersterm eine Gicht aus:

•	•	0,20	Cubifmeter
		0,48	3
•	•	0,04	
		: :	0,48

Summa 0,72 Cubifmeter

Bei bem zweiten wird eine Bicht, vorausgefest, baß 200 Solz bem Bolum nach 100 Roble erfegen, befteben aus:

0.20 Cubifmeter Era . 0,96 Roble 0.04 Buschlag .

Summa 1.20 Cubifmeter Das von einer Gicht mit Rohlen in bem Dfen eingenommene mittlere Bolum beträgt 0.72 Cubif= meter  $\times$  0,85 = 0,61 Cubikmeter; das bei einer Gicht mit Holz = 1,20  $\times$  0,62 = 0,74. Beträgt baher der räumliche Inhalt 15 Cubikmeter, so wird der Ofen 24,50 Gichten mit Kohlen und 20 Gichten mit Solz enthalten; woraus man erfieht, bag bei gleicher Broduction biefe lettern eine geringere Beit in bem Dfen bleiben, ale bie erftern. Da nun bas Entgegengesette ftattfinden mußte, fo barf man fich nicht munbern, bag in ben mit Solg betriebenen Defen, beren Formen nicht verändert worden find, ber Betrieb nicht fo vortheilhaft fein fann, als mit bloken Roblen, und daß die Production abnimmt.

Nimmt man bas Bolum ber Roblen, welche bei regelmäßigem Bange bes Dfens eine Bicht bilben follen, als bestimmt an, fo muß bas Bolum ber Holzgicht fo fein, baß, wenn fie zu Kohle reducirt ift, fie foviel Raum einnimmt, als reine Kohle. Bei einem fleinen Dfenschachte ift es vortheilhaft, Die Gicht fo flein zu machen, als es bie Regelmäßigfeit bes Banges nur irgend gestattet, bamit bie Schmelge materialien gleicher vertheilt werben tonnen.

## Bon ber Binbführung.

Die Anwendung von Holz, ftatt Rohle, erforbert feine Bermehrung bes bem Dfen augeführten Minbauantums; es muß bies ftete im Berhalts niffe mit ber Menge ber in bem angewendeten Brennmaterial enthaltenen Rohle fteben. Menn man baber zur Berbrennung von 1 Kil. Holzfohle ohnge= fahr 10 Kil. Luft nothig hat, fo mußte man gur Berbrennung von 1 Ril. rohem Solze, welches nur 35 Proc. Kohle enthalt, 10 × 0,35 = 3,50 Kil. haben. Wendete man getrodnetes ober geborrtes Solz an, fo murbe man bie zur Berbrennung von 1 Ril. berfelben erforberliche Luftmenge finden, wenn man ihren Kohlengehalt mit 10 multiplicirte. allen Källen bleibt bas Luftvolum fast constant, weil bas Gewicht ber verbrauchten Materialien fast im umgefehrten Berhaltniffe ihres Roblegehaltes fteht. Die Breffung bes Geblafeminbes bleibt mit ben. Diefelbe bestimmenben allgemeinen Regeln in Uebereins ftimmung.

Die Anwendung von erhitter Gebläselust ist bei den mit rohem Holze betriebenen Hohösen nicht unumgänglich nothwendig; allein man hat gefunden, daß sie ganz unverkenndar einen guten Einsluß darauf hat. Sie erhöhet nicht allein den Ruteffect des Holzes, so gut wie den der Kohle, sondern sie ist auch das frästigste Mittel gegen den, gewöhnlich aus der Benutung unversohlter Brennmaterialien herbeisgeführten, unregelmäßigen Gang. Wir sind daher der Meinung, daß in allen Hütten, in denen man die Kohle durch rohes oder selbst gedörrtes Holz versehen will, sast unerläßlich ist, Lusterhitungssapparate zu errichten. Die Umwandlung des Brennsmaterials ist stets eine schwierige Sache, und man darf sie nur dann vornehmen, wenn man mit den

besten Mitteln zur Begegnung von Unfallen versehen ift. Die warme Geblaseluft entspricht dieser Bebins gung und sichert auch eine Brennmaterials Ersparung.

## Qualitat bes Roheifens.

Die Anwendung des Holzes von gleichartiger Beschaffenheit ändert gar nichts an der Beschaffenheit des Roheisens. Wenn man zuweilen eine Tendenz zum Weißwerden des Roheisens oder zum Rohgange wahrgenommen hat, so kann dies nur der Temperaturverminderung zugeschrieben werden, die sich stets dann beim Osengange zeigt, wenn man seuchte Wasterialien ausgiebt, die nicht gehörig vordereitet in das Gestelle gelangen. Bei dem Betriebe mit bloßen Rohlen ist es zufällig, bei dem mit Holze vorherzussehen. Sind die Resultate schlecht, so muß man dies nicht dem Brennmaterial zuschreiben, sondern vielmehr einem zu schnellen Gichtengange und innern Kormen der Oesen, die ihren Leistungen nicht gehörig entsprechen.

Bei Holz und erhipter Luft erblafenes Robeisen verhalt fich beim Berfrischen wie bei kalter Luft erzeugtes Holzenblen=Robeisen, beffen Busammenssemung es auch, wie wir oben bei ben Analysen

faben, fich fehr nabert.

# Brennmaterial: Erfparung.

Die ganze Brennmaterialien-Ersparung, die man bei der Anwendung von Holz erlangt, scheint zum Theil dem Verhältnisse der Kohle zugeschrieben werzben zu müssen, die in dem Osen bleibt. Die geswöhnliche, sorgfältig ausgeführte Verkohlung giebt 17 Proc. dem Gewichte und 32 Proc. dem Volum nach. Da es nun leicht gelingt, 0,50 Eudismeter

Roble burch 1 Cubifmeter robes Solg ju erfegen, welches nur 32 geben wurde, so erspart man daher 50 — 32 = 18, ober 36 Proc., wenn das Holz vollftanbig die Roble erfest, wie dieß feit einiger Beit in ber Sutte au Audincourt ber Kall ift.

### Brobuction.

Die Substitution bes Holges fur bie Roble hat Die tagliche Broduction ber Defen, in benen man gu gleicher Beit ben Gichtengang beschleunigt bat, nicht perminbert. Jedoch fann bies nicht immer ber Kall fein, und bann befteht bas einzige Mittel, um bas= felbe Ausbringen beigubehalten, in einer Bermehrung ber Dimensionen bes Apparates.

Dem Brincipe nach muffen wir annehmen, bag, wenn Solz in einem und bemfelben Dfen bie Roble erfett, die Broduction geringer werben muß, weil bie Reduction minder fchnell ift, und weil bas Solg einer langeren Zeit, ale bie Rohle bedarf, um fich gur Berbrennung vorzubereiten. 3ft es anders, fo barf man fchließen, bag ber vorhergehenbe Bang, welcher als Bergleichungspunct bient, viel zu langfam war.

Im Allgemeinen folgert man nicht auf biese Beife, wenn man ben Betrieb einer Gutte veran= bert; man nimmt fast immer an, bag ber altere fo vortheilhaft ale möglich fei, man vergleicht ben neuen bamit und folgert je nach ben Resultaten bafur ober Mus bem besonbern Gefichtspuncte ber Butte fennt man freilich ben vortheilhafteften Betrieb; allein aus bem allgemeinen Befichtevuncte fonnen biefe Folgerungen falfch fein, weil man oft ein Berfahren aufgiebt, ohne es volltommen benutt au bas ben, und weil man nicht alle einen Ginfluß außernbe Umftanbe berüdfichtigt.

Die mahrgenommene Productionsverminderung

hangt nicht von der Weite des Ofens im Kohlensface ab; denn in dieser Beziehung sind die Betriebsbedingungen in beiden Fällen fast gleich. Sie hängt dagegen hauptsächlich von dem räumlichen Inhalte und von der Höhe der obern Regionen ab. Soll daher ein mit Holz betriebener Hohosen eben soviel Roheisen produciren, als ein mit Kohlen gespeister, so draucht man denselben nicht im Kohlensace zu erzweitern, sondern man muß ihn erhöhen, und übershaupt den Schacht vergrößern, um die Gichtenzahl, die er zu enthalten vermag, vergrößern zu konnen, so daß ihr Ausenthalt in dem Dsen verlängert wird. Kann man einen Dsen nicht erhöhen, so muß man den Kohlensack tieser legen.

#### Geftalt ber Defen.

Man wird nach bem Obigen leicht einsehen. baß robes Sola nur bann mit vollständigem Erfolge angewendet werben kann, wenn die Gestalt ber Defen zwedmäßig verandert worden ift. Ift ber Durchmeffer im Rohlenfade gegeben, fo muß, unferer Deis nung nach, bie gange Sohe ohngefahr bas Funffache beffelben betragen. Die Lage bes Rohlenfactes über bem Bobenfteine bleibt ohngefahr biefelbe, wie bei einem Holzfohlenhohofen, fo daß die Bohengus nahme befondere ben Schacht betreffen muß. Man erhobe baber ben cylindrifden Theil bes Roblenfads und made bie Gichtöffnung etwa halbmal fo weit, ale biefen. Gine folche Conftruction icheint und wesentlich, weil fich bie Bafferdampfe leicht ents wideln muffen. In Beziehung auf Barmeverluft fann fie übrigens feinen nachtheiligen Ginfluß haben, weil die Temperatur ber obern Theile nothwendig febr gering ift.

Bas nun die Raft und bas Gestelle betrifft,

fo richtet man sich in bieser Beziehung, wie gewöhnzlich, nach ber Beschaffenheit des Erzes und nach der Dichtigkeit der Kohle, welche die angewendeten Holzarten angeben. Jedoch ist es zweckmäßiger, das Gezstelle etwas zu erhöhen, als es niedriger zu machen, ohne nicht auch den Duerschnitt zu verändern.

Es sind diese Einrichtungen besonders bann zwedmäßig, wenn man lediglich robes Solz anwens bet; besteht nur ein Viertel ober die Halfte der Gicht baraus, so darf die Gestalt des Hohosens nur in Beziehung zu der angewendeten Menge verhältniß-

mäßige Beranderungen erleiben.

# Saupthinderniß bei ber ausschließlichen Unwendung von rohem Solze.

Wir zweifeln gar nicht, bag robes Sols ausschließlich zur Robeisenproduction angewendet werden tonne. Der Sohofen ju Audincourt ift 24 Monate lang auf biefe Beife betrieben worben, und es fann bies überall geschehen, wo man bie erwähnten Maßregeln beobachtet. Das Saupthinderniß bes Betries bes mit rohem Solze liegt nicht barin, bag es grun und mit Baffer gefattigt ift, es rührt faft nur baher, baß bas angewendete Brennmaterial feine gleich : formige Mifchung hat. Da bie Baffermenge, welche ce enthalt, und folglich feine Beigfraft, fich in jedem Augenblide mit bem Buftande ber Atmosphare verandert, so wechseln bie Bedingungen bes Dfenbetriebes fortwährend, fo daß berfelbe nicht regelmäßig fein fann. Man fann ohne alle Schwierigfeit einen Dfen fo einrichten, baß er Holz mit 10, 20 ober 30 Broc. feines Gewichts Baffergehalt verbraucht; allein es ift burchaus unmöglich, feinen Gang und feine Production gleichartig ju machen, wenn ber Keuchtigkeitsgehalt bes Holzes von einem Augenblide

sum andern von dem Einfachen zum Doppelten wechsfelt. Es ist dies die Ursache, welche die ausschließeliche Anwendung des rohen Holzes sehr schwierig und wenig vortheilhaft machen wird; sie hört ganzlich auf, sobald das Holz eine Borbereitung (Trochnen, Dörsten, Berkohlen) erleidet, welche seine Beschaffenheit unveränderlich macht.

# Anwendung getrodneten ober geborrten Solzes.

Das gebortte Holz, ober die braune Kohle, ist ein Brennmaterial, welches, in Beziehung auf seine Dichtigkeit und seinen Kohlegehalt, sast genau in der Mitte zwischen dem rohen Holze und der schwarzen Kohle steht. Dasselbe läßt sich von seinem Berhalten in den Hohösen, sowie von den Mitteln seiner zwedmäßigsten Benutung, sagen. Wir gehen daher in dieser Beziehung in keine Einzelnheiten ein, indem und die Frage durch das über die Answendung des rohen Holzes und die Holzschle Gestagte hinlänglich ausgeklärt erscheint.

# Fortschritte biefer Betriebemethobe.

Die weit größere Leichtigseit, mit welcher man bie schwarze Holzsohle durch stark getrocknetes Holz ober braune Kohle, als mit rohem Holze, verschen kann, ohne die Beschaffenheit und den Betrieb der Hohösen wesentlich zu verändern, rührt, wie wir schon bemerkt haben, daher, daß diese Brennmaterialien der eigentlichen Holzsohle näher stehen, als das rohe Holz, hauptsächlich aber von ihrer weit gleichartigern Mischung. Man wendet sie daher auch weit häusiger an, und während mit rohem Holze und selbst theilweise mit jolchem betriebene Hohösen noch zu den

Selfenheiten gehören, giebt es mit geborrtem ober getrodnetem holze betriebene schon an vielen Orten, und besonders verbreitet ist dieser Betrieb in den Ardennen und in der Franche-Comté, indem es dort viele Hohofen giebt, die gewöhnliche Rohlen gar

nicht mehr benuten.

An der Maas und Marne macht diese Betriebsmethode langsamere Fortschritte, und wir glauben, daß man dies zum großen Theile der Beschafssenheit der Erze zuschreiben muffe, welche, wegen ihrer Leichtstüssseit und wegen ihres sehr getheilten Zustandes ganz besondere Borsichtsmaßregeln erforzbern, wohin eine Beränderung der Gestalt des Ofens, die Anwendung erhipter Gebläseluft u. s. w. gehören, damit der Betrieb mit Holz oder mit brauner Kohle vortheilhaft sein könne.

## Ginfluß auf ben Betrieb.

In ben meisten mit erhister Gebläselust betriesbenen Hohösen hat man ben größten Theil ber Kohle burch gebörrtes Holz erseben können, ohne irgend etwas an ber Geftalt des Ofens, ober an den übrigen Borrichtungen zu ändern. Nur den Erzsahhat man etwas vermindert, weil die Weite der Gicht und die Schachthöhe es nicht gestatten, das Bolum der Kohlens und Holzgicht so zu vergrößern, das man die vorherige Größe der Erzgicht beibehalten komte.). Es ist dies die jest der gewöhnlichste Fall in den Ardennen, wo der Gang der Desen, das

<sup>&</sup>quot;) Genaue Berichte über ben Betrieb mit rohem und geborrtem Golge, hauptfächlich nach ben Abhandlungen von ben herren Ingenieuren Bineau und Sauvage, findet man in meinem Berte über ben Betrieb mit erhigter Gesbläfeluft. V. 137 ic.

Erzausbringen und die Qualität bes Roheisens geblieben sind, wie sie vorher waren; allein die tägeliche Production hat sich etwas vermindert, wie dies auch vorherzuschen war. Es ist daher wahr, daß man an gewissen Orten die schwarze Kohle durch die braune ersehen kann, ohne die ersten Bedingungen des Betriebes verändern zu mussen. Jedoch erscheint es uns nicht minder klar, daß es sehr zwedmäßig sein wird, den Gang und die Gestalt der Hohösen in dem Sinne der bei dem rohen Holze angedeuteten Beränderungen zu modissciren, und daß in vielen Källen dieselben eine unerläßliche Bedingung für den Erfolg sein werden.

# Brennmaterialien: Erfparung.

In den mit gedörrtem Holze betriebenen Hüt ten ist es sehr gut gelungen, 0,45 Cubikm. schwarze Kohle durch das Product des Dörrens oder der halben Berkohlung von 1 Cubikm. rohem Holze, welches bei der Meilerverkohlung nur 0,32 Cubikm. gegeben haben würde, zu ersehen. Die erlangte Ersparung beträgt daher 45-32=13, d. h. 29 Procent.

Im Allgemeinen ist diese Ersparung noch bedeutender, denn bei einer nicht sorgfältigen Waldverschlung und Ausbewahrung der Kohlen erlangt man selbst nur 29 Procent. Wir behalten jedoch 32 Procedei, da, wenn man die schlechtesten Resultate eines Processes zur Vergleichung wählt, man nothwendig übertreibt und Fehler macht. Es muß auch hinzugesest werden, daß, in Beziehung auf die Brennmaterial-Ersparung, die Anwendung des gedörrten und vor Allem die des getrockneten Holzes, welches letztere dieselben Bortheile, wie das rohe, gewährt, so hoch steht, daß man die alte Wethode durchaus nicht



herabzuseben braucht, um bie Bortheile ber neuen hervorzuheben.

#### Allgemeine Bortheile.

Wir können die Besitzer und Beamten von Eissenhütten nicht genug darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Verfolgung der neuen Betriebsmethode für die Jukunft ist. Eine Vrennmaterial-Ersparung von 29 Proc. dei der Anwendung von gedörrtem und von 36 Proc. von rohem oder getrocknetem Holze ist gewiß von der Art, daß sie Jeden, der nur einigers massen Sinn für die Fortschritte seines Faches hat, zu Versuchen veranlassen müssen. Sest man nun eine Ersparung von etwa 20 Procent durch Anwensdung der erhisten Gebläselust hinzu, so sieht man, daß man in allen mit Holz und kalter Lust selbst sehr gut betriebenen Hohösen den Verbrauch sehr des deutend durch Anwendung von Holz und erhister Lust vermindern kann.

Die Roftenersparung folgt freilich einem andern Berhaltniffe, befonbere, wenn die Sutten von ben Forsten weit entfernt liegen. Allein in einer Beit, wo das Holy so theuer und fo schwierig augus schaffen ift, sowohl wegen ber gegenseitigen Concurreng aller Gewerbe in biefer Begiehung, als wegen ber Conflicte, Die ftete awischen ben Brivatintereffen und ber Forstverwaltung entstehen, muß man, unserer Meinung nach, fich fehr beeilen , jede Magregel gur Bolgersparung zu ergreifen, und felbft bann, wenn fein großer Gelbgewinn baraus entsteht. Stets wird man feine Untaufe leichter und wohlfeiler machen und baher die Generalfosten und die Betriebsgelber bedeu= tend vermindern fonnen. Jebenfalls hat die Un= nahme biefer Ersparungen einen fehr reellen Rugen; und wenn auch die Anwendung bes gedörrten ober getrodneten Holzes, bann, wenn die Hohofen fern von den Forsten liegen, feine unmittelbare Rostenerssparung veranlaßt, so ist es doch ganz anders mit der erhibten Gebläseluft, deren Apparate feine bedeustenden Anlagefosten veranlassen, und deren erzielte Brennmaterial-Ersparung fast reiner Gewinn ist.

Die Ersetung der kalten durch warme Gesbläseluft ist jest eine gewöhnliche Sache geworden, und der Ersolg derselben ist fast immer gewiß. Die Apparate sind wohl bekannt; sie sind leicht einzurichsten, und ihr gänzlich auf den Osen, auf den sie angewendet sind, beschränkter Einfluß dehnt sich nur mittelbar auf die allgemeinen Bedingungen des Bestriebes der Hütte aus. Anders ist es mit dem rohen und getrochneten Holze; die in ihren verschiedenen Beziehungen untersuchte Frage zeigt so große Schwiesrigkeiten, daß man sich nicht wundern darf, wenn sie bis jest vielen Hütten, die die Bors und Nachtheile

berechnen konnten, unzulänglich gewesen ift.

Zuvörderst muß aus dem Gesichtspuncte der Eisfenhüttenkunde bemerkt werden, daß das Problem noch auf keine genügende und besonders dem Practiker gesnügende Weise gelöst worden. Es giebt sehr viele glückliche Ersolge, aber auch sehr schlecht ausgefallene, und so gewiß es ist, daß die Schwierigkeiten, welche die Ursache davon sind, nirgend unüberwindlich sind, so ist dies allein doch schon hinreichend gewesen, diezienigen abzuhalten, die ihren eigenen Einsichten und ihrer eigenen Beharrlichkeit nicht trauten, oder diesenigen, denen es an Capitalien zu den kostbaren Verzsuchen mangelte. Sehe man nun die Wichtigkeit diezser Betrachtungen an, wie man wolle, so scheinen sie nur von geringem Werthe, wenn man die Frage in ihren Beziehungen zu der außern Verwaltung einer Hüte, d. h., zu dem Ankause und Transporte der Schmelzmaterialien, betrachtet.

Schauplas, 161. 286.

Es giebt wohl mur wenige bedeutende Sutten, Die bas zu ihrem Betriebe erforderliche Soly eigen befigen, fondern fast alle find genothigt, baffelbe aus Staates ober Brivatwaldungen angutaufen, beren Bers maltung auf alle mögliche Weise ben höchsten Breis aus bem Berfaufe bes Holzes zu ziehen fucht. Die auf diese Beise veranlaßte Concurreng ber Gifen= buttenbesiter, von der fie unter allen Gewerbetreiben= ben querft bie Opfer werben, ba ihre Bedürfniffe bie größten und bringenbiten find, nur ben ftete ftei= genben Preis des Brennmaterials gur Folge hatte, fo wurden fie fich in eine gu berechnende un= vermeibliche Sache fugen und barauf hinarbeiten muffen, möglichfte Ersparungen bei bem Betriebe eingu= Allein unglüdlicher Beife find bie Kolgen noch nachtheiliger. Es ift bies ber Buftand ber Iln= ficherheit, in welche ein Gewerbe verfest worben ift, welches nicht zwei Jahre im Boraus die Qualität bes Holzes, welches es verbrauchen foll, tennen fann und ebensowenig auch die Entfernungen, aus benen es berbeigeschafft werden muß. Die nachtheilige Folge bavon ift nicht allein bie, daß man die Broductions= fosten nicht vorher berechnen und in bedeutende 3rr= thumer in diefer Begiehung verfallen fann, fondern baß auch die bedeutendsten Berbefferungen, die auf die Art und Beise ber Brennmaterial-Unschaffung begründet find, aufgehalten werben. Dahin gehört 3. B. bie aus fo vielen Rudfichten zu empfehlende Unwendung bes Solges beim Sohofenbetriebe, Die aber bann nicht ausgeführt werben fann, wenn ber Breis bes Solzes und des Transports gewiffe Grengen erreichen.

Es ift gang flar, daß eine im Berhaltniffe zu ben Forften gut gelegene Gutte bei Unwendung diefes Berfahrens in große Berlegenheit gerathen fann, weil ihre Concurrenten ihr biefe Materialien nehmen und fie zwingen können, ihren Bedarf entfernter zu suchen,

so daß sie nur mit Berlust betrieben werden kann, ober die Methode aufgeben muß, wobei denn die Kosten des Apparats und der Bersuche vekloren gehen. Leider sind Fälle dieser Urt schon vorgekommen, wie wir nicht verschweigen durfen, denn wenn wir gute Betriebsmethoden empschlen, so mussen wir auch die Hauptschwierigkeiten bei ihrer Anwendung angeben.

Die Anwendung von im Walde getrodnetem Holze hat einen Theil der angegebenen Nachtheile nicht. Sie ist felbst dann anwendbar, wenn die Forften weit von der Hütte entfernt liegen, und die Producte sind eben so gut, als wenn das Trodnen auf der Gicht vorgenommen wird, sobald man nur

bie erforderliche Sorgfalt barauf verwendet.

Einer von den großen Bortheilen ber Borbereis tung bes Solzes auf ben Sutten besteht barin, baß man bas Brennmaterial in bemfelben Jahre, in welchem es angekauft ift, auch verbrauchen kann, und ohne daß man die Roften und den Berluft hat, ber mit der Aufbewahrung in den Magazinen verbunden ift, sowie folglich badurch auch an Capital und Zinsen erspart wird. In biefer Beziehung hat die Bereitung ber braunen Roble alle Nachtheile ber altern Berkohlungsmethode, obwohl der Berluft beim Transport und bei ber Magazinirung geringer ift; in andern Begiehungen fteht jene aber fo fehr über biefer, baß man fie burchaus ein vortreffliches, mit Gicherheit an= gunehmendes Verfahren nennen fann, bei welchem man nicht ben schlechten Chancen unterworfen ift, Die ber Transport bes roben Holzes nach fich giebt.

Unwendung bes geborrten ober vertohlten Torfes.

Befcaffenheit bes Torfes.

Torf wird nur an wenigen Orten zum Hohofenbetriebe angewendet, und die angestellten Bersuche sind noch nicht genug ausgeführt worden, als daß man einen genauen Begriff von der Lösung der Frage hatte

erlangen fonnen.

Die Natur bieses Brennmaterials ist sehr versschiedenartig, und wenn gewisse Arten auch recht gut zum Hohosenprocesse anwendbar sind, so können ansbere durchaus nicht benutt werden. Dahin gehört hauptsächlich der kiesige Torf, der nur ein schlechtes Roheisen geben würde, sowie auch der viele Asche enthaltende. Letterer giebt eine zähe Schlade, welche leicht zu Versetungen des Gestelles und Heerdes Versanlassung geben kann. Enthält der Torf dagegen keine für die Qualität des Metalles nachtheilige Substanz, so können die Nachtheile, welche seine Benutung mit sich bringen, leicht durch Anwendung der erhisten Lust ausgehoben werden. Kalkhaltiger Torf ift sehr gut, indem man bei bessen Anwendung weniger oder gar keinen Zuschlag bedarf.

Die Anwendung des, etwa auf 3 seines Bolums reducirten, gedörrten Torfes ist weit zweckmäßiger, als die des verkohlten, weil, bei gleichem Kohlengeshalte, das Berhältniß der Asche geringer ist, ohne übrigens die großen Bortheile zu rechnen, welche die

Brennmaterial = Erfparung gewährt.

Der Grad ber Dichtigkeit bes Brennmaterials ift fehr wichtig für ben Hohofenbetrieb, und in dieser Beziehung der Torf sehr verschiedenartig. Wir wollen gern zugestehen, daß die Art und Weise ber Borbes

reitung einen gewissen Einfluß auf seine gewöhnliche Festigkeit ausüben kann, jedoch hängt diese größtenstheils von dem Verhältnisse der darin enthaltenen fremdartigen Stosse ab. So kann ein an Asche reischer Torf eine sehr feste Kohle geben, während der an Kohlenstoff sehr reiche und wenig Asche enthalstende im Allgemeinen ein wenig festes Product giebt.

Rurg, die Bedingungen, welche die Unwendung bes Torfes jum Sohofenbetriebe am meisten begun-

ftigen, find bie folgenden:

1) daß er gar feine Riefe und andere schabliche

Stoffe enthalte;

2) bagegen eine hinlängliche Menge Afche, so baß die Kohle fest ist und boch nicht zu bedeutend, damit das Gestelle nicht versetzt werde, indem bann zwiel Schladen gebildet werden;

3) daß die Ufche mehr faltig, als fiefelig, fet.

Man darf daher annehmen, daß Hütten, welche Torflager in ihrer Nachbarschaft haben, sehr gut thun werden, ihn zu benuten, nachdem sie vorher Versuche angestellt und eine Berechnung der Gewinnungs= und Vorbereitungstosten gemacht haben, die sich in gewissen köllen sehr hoch belaufen können.

## Borbereitung.

Sei nun auch ber Rohlegehalt bes anzuwenbenden Torfes, welcher er wolle, so muß man sich barauf beschränken, ihn eine Zeit lang an der Luft zu trodnen, ihn dann mittelst der verloren gehenden Flamme der Hohösen börren, wobei man aber weit langsamer versahren muß, als bei der Behandlung bes Holzes, da der Fall ein sehr verschiedener ist. Das Holz ist ein Stoff von sehr start ausgesprochener Organisationstraft; muß es sich von den in ihm ents haltenen flüchtigen Stoffen trennen, so wird zwar



sein Gefüge sehr geandert; allein es bleibt noch zum Theil, während basselbe beim Torfe gar nicht eristirt, und auch nicht durch die Cohäsionstraft, welche die Mineralkörper characterisirt, ersett worden ist. Das Dörren muß daher langsam erfolgen, damit die Ausbehnung der Dämpfe der Räherung der Theilchen, aus denen der Torf besteht, so wenig als möglich nachtheilig sei.

## Allgemeine Angaben.

Es ift nicht mahrscheinlich, baß ber Gebrauch bes geborrten ober verfohlten Torfes Beränderungen in ber Bestalt ber Sohöfen erforbern wird. benfalls tann biefelbe aber nur in Begiehung auf Die Beschaffenheit bes anzumenbenbenden Torfes bestimmt werben. Die Winbführung muß im Berhaltniffe au ber Dichtigfeit bes Brennmaterials und feinem Rohlengehalte bleiben, und wegen Anwendung er= hister Luft barf man nicht in Zweifel bleiben; benn ber Torf entgundet fich leitcht, wenn er troden ift, und burfte bann leichter im Schachte, ale im Geftelle, Die warme Luft muß bas Berbefferungsverbrennen. mittel biefer Eigenschaft fein, und fie wurde auch bei au fteifen und bei zu häufigen Schladen von Rugen fein.

Unter ben wenigen zweckmäßig gemachten Bersstuchen, ben Torf beim Hohofenbetriebe anzuwenden, verdienen besonders die zu Ransto in Böhmen unsternommene Beobachtung\*). Der Dfen ist im Schachte 20, in der Rast und im Gestelle auch 6 Fuß hoch, im Kohlensacke 9 und in der Gicht 6 Fuß weit. Die Düsen beider Formen sind 28 Lin. weit. Der Wind

<sup>&#</sup>x27;) Berg : und huttenmannifde Beitung, Jahrg. 1843, G. 413 2c.

wird auf ber Gicht bis ju 120° R. erhist. - Man perichmilat braunen Thoneisenstein und 4 Magneteis fenftein mit Kaltsteinzuschlag und bie Beschidung bat etwa 25 Brocent Gifengehalt. Das Brennmaterial besteht gur Salfte aus fehr lufttrodnem Torfe und gur Salfte aus Solafoblen von ichlechter Qualitat aus Rabel= und Laubholgern. Dan fand, bag ein Bos lumtheil Torf 0.75 Bolumtheile Bolgfohle und 1 Bemichtetheil Torf 0,47 Gewichtstheile Solztoblen erfegen; bag ju 100 Bfb. Robeifen etwa 20 Cubiffuß ober 179 Bfb. von bem Brennmaterial erforberlich Die Broduction vermindert fich bei Anmens bung bes Torfes; fie beträgt jest wochentlich 300 Gentner.

## Unwendung ber Frifchichladen.

# Bufammenfegung.

Krifchschladen nennt man bie unreinen Brobucte. welche fich mabrent ber verschiedenen Berioden ber Stabeifenfabrication, erfolge biefe nun burch bie Rennarbeit ober burch bas Seerbfrifden, ober burch bie Bub-

belarbeit, bilben.

Diese Producte sind fehr verschiedenartige Silis cate, Die ftete eine große Menge Gifenoryd enthalten, fo daß fie als fünstliche, febr reiche Erze anzuseben find, bie 40 bis 60 Procent Robeifen geben, und beren Benutung um fo mehr Bortheile gewährt, ba man fie gewöhnlich mit wenigen Roften haben fann.

Die Frischschlacken bestehen hauptsächlich aus Ries felfaure und Gifenornd; jeboch findet man in ihnen auch Die meiften in ben Ergen felbft enthaltenen Gubftangen, fo außer ber Riefelfaure, etwas Ralferbe, Bitters und Thonerbe, Mangan, Schwefel und Phosphor.
Da ihre Benugung um fo vortheilhafter ift, je

reiner sie sind, so muß man sehr ausmerksam auf ihre Entstehung sein, um in das zu erzeugende Rohzeisen nicht Stoffe zu bringen, die sehr nachtheilig auf dessen Beschaffenheit einwirten können. Phosphor und Schwesel sind bekanntlich die am Meisten zu fürchztenden Stoffe, und die zuviel davon enthaltenden Schlazken durfen, und wenn sie auch noch so eisenhaltig sind, nicht zur Production von zu verfrischendem Eisen angewendet werden; kurz, man muß bei ihnen dieselzben Rücksichten, wie bei den Erzen selbst, nehmen.

#### Unwendung.

Der Charafter aller, mehrere Bafen enthaltens ben Silicate ist eine große Leichtflüssigfeit und eine geringe Reducirbarfeit. Die Schladen sind ganzlich in diesem Falle, und ihre Zugutemachung in den Sohöfen, die einzige übrigens, welche gewöhnlich zulässig

ift, bietet ftete große Schwierigfeiten bar.

Ihre Benutung in starken Verhältnissen und im rohen Justande, d. h. in großen Stücken, giebt stets zur Entstehung von weißem Roheisen Veranlassung. Ihre Reduction erfolgt schlecht, und sie schmelzen, ehe die geringste Umwandlung vor sich gehen konnte, weil Kohle und Kalk nicht stark genug auf das Eisenstlicat wirken, um diese leichtstüssige Verbindung auslösen und eine andere, die es weniger ist, bilden zu können. Das Eisenstlicat geht in die Schlacke über und entskohlt das Roheisen, ohnerachtet des anzuwendenden Ueberschusses an Kohle.

Um biefe Wirfungen zu vermeiben, muffen bie Schladen in fehr fleinen Studen reducirt werden, man muß ferner viel Bufchlag anwenden und, mit einem Worte, so verfahren, daß bie aufeinander einwirfenden Stoffe einander so nahe als möglich berühren, und

baß man ben 3wed auf möglichft gunftige Beife gu

erlangen fucht.

Die beste Lösung ber Frage ist von Herrn Bersthier angegeben. Sie besteht barin, die Schlacken zu zerreiben, das grobe Pulver sehr genau mit Kohslenstaub und gelöschtem Kalf zu vermengen, so daß das Ganze einen Teig bildet, aus dem man Steine formt und diese aufgiebt. Die Erfahrung hat gezeigt, daß bei einem solchen Versahren die Reduction des Orvos sehr gut erfolgt und die Zugutemachung der Frischschlacken keine bedeutenden Schwierigkeiten dars bieten kann.

Auf der Hütte zu Horme bei St. Chamond in Frankreich hat man, bei einer Amwendung von Schlaften zu 20 bis 25 Procent von der ganzen Beschickung, einen sehr guten Gang des Ofens erreicht. Ein Theil von den Schlacken wird zerrieden.), mit 20 Procent Kalk vermengt und zu einem Teige reducirt, den man in gewissen Mengen, und selbst ohne ihn vorher zu trocknen, in den Ofen wirft. Das Uebrige, etwa 1,

wird roh angewenbet.

Diese Schladen enthalten keinen Kalk und auch wenig Thon; allein da die Erze, mit denen man sie anwendet, etwas manganhaltig sind und eine bedeutende Menge Thonerde enthalten, so entsteht dadurch eine sehr zweckmäßige Beschickung. Hauptsächlich rühzen die guten Resultate, die dieser Hohosen giedt, von der Anwendung der erhisten Gebläselust her. Die hohe Temperatur im Gestelle gestattet die Anwendung vielen Zuschlages, ein für die Qualität des Roheisens sehr günstiger Umstand, während die sehr bemerkdare Abkühlung in den obern Theilen des Ofens



<sup>&#</sup>x27;) Das Berreiben ber Schladen gefchieht mit einer gufeifernen Muhle, welche 8000 Kilogr. (150 Centn.) in 24 Stunden verarbeiten tann.

bas Schmelzen ber Materien aufhalt und auf biefe Weise die vollständige Reduction ber Schlade begun= Dieje tiefere Rubrung bes Schmelapunctes ift

ein febr aunftiger Umftanb.

llebrigens werden in febr vielen Sobofen Krifche fcbladen bei ber Beschidung angewendet; babin gehört A. B. ber von Maffevaux im Depart. bes Dbers theins, ber mit einem Gemenge von robem Solge. Solstoblen und Coafe betrieben und benen Geblafes wind auf etwa 250° erhist wird. Etwa ? ber an= gewendeten Schladen werben vorher mit ber übrigen Befdidung vermengt, die übrigen aber für fich aufgegeben. Die Beschickung besteht aus Bohners (Brauneifenstein), aus ber Juraformation, aus quarzigem Brauneifenftein und aus einem wenig eifenhaltigen Ralffteine, ber theilwels als Bufchlag bient.

Bom 13. Juli 1840 bis zum 19. Mai 1841 hat ber Dfen täglich 3280 Kil. (63 Centner) Roheisen producirt, und man verbrauchte zu einer Tonne

beffelben :

Holzfohlen	3,550	Cubifmet.	an	Gew.	876	Ril.
Rohes Holz	3,990	-		-	1140	
(ohngefähr)						
Coals			-		130	
Erz	0,983	-	-	-	1671	
Frischschladen	0,492			-	984	-
Zuschlag .	0,063			-	1~0	
Man war	genöth	igt, bie	inne	rn F	rmen	bes
Dfens von Ma	Tevanx	wieberholt	gu	verår	dern,	ehe

mit alle ben anzuwenbenben Materialien ein regels mäßiger Betrieb erfolgte. Seine jegige Geftalt fen= nen wir jeboch nicht.

Mit mineralischen Brennstoffen betriebene Sohöfen.

Anwendung von Coafe und falter Luft.

Die Grundsate, auf benen die Construction und der Betrieb der Hohösen beruhen, haben wir bereits weiter oben bei den Holzschlenhohösen dargelegt, weshalb wir uns hier damit begnügen, diese Grundsate auf die Coakshohösen anzuwenden, ohne sie jedoch zu wiederholen.

## Windführnng.

Das für die Coakshohöfen erforderliche Windsquantum steht mit dem Brennmaterialverbrauche im Verhältnisse und läßt sich auf ein Marimum von 8,82 Cubismeter, d. h., von 11,46 Kilogr. (mit einer Preseung von 0,76 Meter Duecksilber und bei der Temperatur von 0°) auf 1 Kil. Coaks, die ohngefähr 0,15 Asche enthält, bestimmen. Die Pressung muß mit der Dichtigkeit der Coaks, der Höhe des Ofens und der Weite des Gestelles steigen. Die Gränzen, zwischen denen sie stattsindet, stehen gewöhnlich zwisschen 0,08 und 0,20 Meter Quecksilbersäule.

#### Brennmaterialien.

Der Brennmaterialienwerbrauch wechselt mit ber Schmelzbarkeit ber Erze, von 140 bis 300 Coaks für 100 Roheisen, und das in einer Stunde und auf das Duadratmeter Oberstäche im Kohlenfacke verbrannte Duantum beträgt 50 bis 100 Kil.; es hängt von der Kraft des Gebläses ab.

#### Erge.

Strengflüssige und schwer reducirbare Erze erfordern hohe und in den untern Theilen etwas enge Defen. Das Verhältniß der unhaltigen Stoffe wechselt, wie in den Holz und Holzschlenhohösen; allein wegen des Schwesels, den das Vernmaterial enthalten kann, ist es vortheilhaft, die Menge des Zuschlags zu vermehren. Bei grauem Roheisen gesbraucht man auf 100 Metall gewöhnlich 220 bis 300 unhaltige Zuschläge; dei weißem Roheisen etwas weniger; allein das Verhältniß wechselt weit mehr nach dem Eisengehalte und der Schmelzbarkeit der Erze, als nach der Veschaffenheit des Roheisens. In gewissen Defen steigt er die auf 400 Procent.

#### Production.

Die Production eines Ofens hangt hauptsächlich von der Menge der Coaks ab, die man in demselben in einer gegebenen Zeit verbrennen kann, b. h., von der Stärke des Gebläses und von dem Durchschnitte im Rohlensake. So konnte z. B. ein Ofen, der Erz verschmelzt, welches 220 Coaks auf 100 Rohzeisen erfordert, der 4 Meter im Kohlensake weit ist, und dem so viel Wind zugeführt wird, daß er 70 Kilogr. in der Stunde und auf das Quadratmeter verbrennt, täglich 9588 Kilogr. Roheisen produciren. Würde ihm soviel Wind zugeführt, daß er 100 Kilogr. Coaks in der Stunde verbrennen könnte, so würde er 13700 Kil. Roheisen geben.

Die Sohe hat vermöge ihrer Einwirfung auf ben Gichtengang, ftets einen Ginfluß auf die Bro-

buction.

#### Innere Dimensionen. — Durchmeffer bes Roblensades.

Die innern Dimensionen ber Coafshohöfen sind gewöhnlich bebeutender, als die der mit Holzschlen oder Holz betriebenen, und der Durchmesser des Kohslensacks übersteigt oft 5 Meter (16 Fuß). Man der rechnet diese Dimensionen nach der zu erzielenden Prosduction, nach dem wahrscheinlichen Coafsverbrauch auf 100 Kilogr. Roheisen und nach der Gewichtsmenge an Brennmaterial, welches man in der Stunde und auf das Duadratmeter Durchschnitt im Kohlensacke verbrennen wilk Es ist stets besser, diese letztere Größe niedrig zu taxiren, z. B. auf 50 bis 55 Kilog., das mit man sich für die Jusunst die Möglichseit vordes halte, die Production ohne Veränderung des Ofens und nur durch Vermehrung des ihm zusührenden Lusts volums zu erhöhen.

Der Kohlensack liegt gewöhnlich in i ber ganzen Höhe bes Ofens; allein es giebt hierüber bei ben Coakshohöfen ebensowenig allgemeine Regeln, wie bei ben Holzschlenhohöfen,, indem man sich stets von der Höhe, welche man für das Gestelle und die Rast sür zwedmäßig halt, leiten läßt. Es ist wesentlich, daß im Kohlensacke ein cylindrischer Theil besindlich sei, dessen Höhe wenigstens zie von der Höhe des Ofens betrage. Jedoch übersteigt das Verhältniß selten in wenigstens wenn die Gicht nicht sehr weit ist, weil alsdann die Schachtwände eine zu starte Reigung

haben muffen.

#### Söhe.

Die Höhe eines Coakshohofens muß wenigstens bem vierfachen Durchmeffer im Kohlensade gleich sein, und wir glauben, daß es sehr unzwedmäßig fei, sich

zuweilen unter biefem Verhältniffe zu halten. In England giebt es viele Defen, beren Höhe höchstens nur dem 31 fachen Durchmesser im Rohlensacke gleich ist; allein man muß eine der guten Benutzung des Brennmaterials durchaus entgegenstehende Thatsache nicht zum allgemeinen Grundsage erheben wollen.

Der Durchmeffer ber Gicht beträgt bas 3= und Zfache von bem bes Kohlensaces. Er muß nach ber Schachthöhe so bestimmt werden, daß die Wände teine zu starke Neigung in Beziehung auf die Uchse bes Ofens haben, weil dies sonst einen zu nachtheisligen Einfluß auf den Gichtengang, sowie auf die Gasentwickelung, hat und die Noheisenproduction besichtente. Hohe Schächte gestatten, ohne bedeutenden Wärmeverlust zu veranlassen, weite Gichten.

Die Gichtöffnung liegt bei ben Coatshohöfen ftets in ber Sohe bes Gichtenzugs, um das Aufgeben möglichft zu erleichtern. Selten ift fie mit einem Dache

versehen.

#### Bon ber Raft und bem Geftelle.

Die Neigung ber Raft ist einer von den wohl zu bestimmenden Puncten. In England beträgt sie im Durchschnitte 55—60° und ist bei Roheisen zum Gießereibetriebe etwas geringer, als bei zu verfrisschendem, dessen Production mit einem schnellern Gichztengange vereinbar ist. Auch die Jöhe der Rast wechsselt bei einem und demselben Erze und nach der Beschaffenheit des Roheisens von 1,80 bis 2,30 Meter.

Die Dimensionen des Gestelles richten sich nach benselben Grundsaben, als die der Rast. Seine Höhe beträgt etwa i und i von der des Ofens, und die Neigung seiner Wande wechselt zwischen i und in seiner eigenen Höhe, je nachdem man dichtere

ober leichtere Coats anwendet.

#### Bon bem Beerbe.

Die Länge bes Heerbes wechselt von 1,80—2,30 Met.; seine Breite in der Ebene der Formen beträgt wenigstens 0,75 Meter, übersteigt aber auch oft 1 Meter; seine Höhe ist gleich 0,50 bis 0,80 Meter. Es ist zwedmäßig, vom Ansange an die Rüdseite halbtreissörmig zu machen, weil es diese Form stets

burch ben Betrieb anzunchmen fucht.

In einigen Theilen Englands, und besonders in Bales, construirt man oft Desen ohne Gestelle, deren innere Form nur aus zwei abgestumpsten Regeln besteht, die an ihrer Basis, dem Kohlensade, durch einen chlindrischen Theil vereinigt sind. Der Heerd ist alsdann rund und zuweilen die 1,50 Met. weit, während die Beite im Kohlensade 5,50 Meter und die Höhe des ganzen Osens 14 die 15 Meter des trägt. Diese großen Apparate, denen eine verhältsnismäßige Windmenge zugeführt wird, produciren sehr große Roheisenquantitäten, welche lediglich zur Stadeisensabrication bestimmt sind; denn zur Erzeugung von einem zum Gusse anzuwendenden Roheisen würden sie wenig geeignet sein, sowie sie überhaupt nur da anzwendbar sind, wo man ein gutes Brennmaterial hat.

#### Bon ben Formen.

Die meisten Coalshohöfen sind mit zwei ober brei Formen versehen. Die der beiden Seiten sind so angebracht, daß sich der Wind nicht direct freuzt, d. h. sie liegen ohngefähr 0,18 bis 0,25 Meter zu beiden Seiten der Asche auseinander. Die dritte liegt in der Mitte der Rückseite, jedoch in einer höhern Ebene, als die beiden erstern, damit der Wind nicht unter dem Tümpel hindurch entweiche.

Gewöhnlich liegen die Formen horizontal; jedoch

richtet man sie zuweilen senkrecht auf die geneigten Ebenen des Gestelles, so daß der Wind weit eher in die Höhe zu steigen, als die in dem Heerde befindslichen Materien zu erreichen sich bestrebt. Diese Einzichtung begünstigt den Eintritt des Windes in den Dsen und verhindert sein Entweichen unter dem Tümspel. Man wendet stets Wasserformen an.

#### Bon bem Tumpel und bem Ballfteine.

Die auf die Erhaltung des Tümpels sich bezieshenden Borsichtsmaßregeln, von denen wir bei den Holzschlenhohösen geredet haben, sind in allen Puncten auch auf die Coakshohösen anwendbar. Der Tümpel ist wenigstens 0,60 Met. (23 Joll) starf und erreicht zuweilen 0,75 Met. (28 Joll). Der zwischen dem Tümpel und dem Wallsteine besindliche Theil des Borheerdes ist 0,60 bis 0,65 Met. (23 bis 25 Joll breit).

Da bie Coakshohöfen sehr viel und oft sehr zähe Schlacken geben, so muß ber untere Theil des Tümpels etwa 0,05 bis 0,10 Met. (2 bis 4 Boll) über ber Ebene ber beiben auf ber Seite befindlichen Formen liegen, und es ist unerläßlich, diesen Theil durch eine massive, ober besser noch hohle Platte von Schmiedes oder Gußeisen, welche durch einen

Wafferstrahl abgefühlt wird, ju fcugen.

Die Einrichtung bes Wallsteines bleibt die schon angegebene, nur muß man bahin sehen, daß die Tiefe bes obern Ausschnittes nach der Menge und der Consistenz der Schlacken eingerichtet werde, das mit deren Abfluß leicht sei. In einigen Hütten ersleichtert man ihre Fortschaffung sehr dadurch, daß man sie in einen gußeisernen Kasten absließen läßt, in welchem sie sich abfühlen und ein großes Stud bilden, welches man herausnimmt, auf einen eisernen Ba=

gen legt und benfelben auf einer Gifenbahn forts fchiebt.

Bon ber Geftalt ber Defen im Allgemeinen.

Wir haben auf eine allgemeine Weise bie Eins richtung ber innern Formen ber Hohöfen angegeben, jedoch ohne die Absicht zu haben, allgemeine Regeln in dieser Beziehung aufzustellen, indem es nach dem jetigen Zustande der Eisenhüttenkunde ganz unmöglich

ift, fie icharf zu bestimmen.

Bei ben Solgtohlenhohöfen find bie Geftalten nur nach ben Localitaten verschieben, und bie Berschieben= heiten, welche fie barbieten, laffen fich burch bas Berfchiebenartige ber Schmelzmaterialien und ber Brobucte fehr gut erflaren. Bei ben Coatshohofen find bie Gestalten noch weit verschiebener; fie veranbern fich nicht allein nach ben Gegenben und Orten, fonbern man findet auch oft in einer und berfelben Sutte fehr verschiedenartige Einrichtungen. So wendet man in Bales, wo bie Defen im Allgemeinen fehr hoch (14 bis 15 Met.) find und befonders fehr weite Rob= lenfade und Geftelle (wenn lettere überhaupt vorhans ben sind) haben, zuweilen auch die weit engern an, welche die Sohofen in Stafforbihire charafterifiren, ohne bag ber Betrieb ber einen por bem ber anbern befondere Schwierigfeiten zeigte, und nur mit bem ein= gigen Unterschiebe, baß bie zweiten eine geringere Production haben, und daß ihr Robeisen weit mehr jum Buffe, als jum Stabeifen geeignet ift.

Man fann aus biefer Beobachtung folgern, baß bie Gestalt ber Solzsohlenhohofen weit mehr von ber Beschaffenheit ber Schmelzmaterialien, als von ber ber Brobucte abhängt, mahrend bei ben Coalshoh-

ofen bas Gegentheil ftattfinbet.

Alle Diefe Thatsachen unterftugen eine bereits Schauplas, 161. Bb. 23

ansgesprochene Thatsache, die, wenn sie auch nicht sehr verbreitet ist, uns bennoch sehr begründet scheint: daß man nämlich eine zu große Wichtigkeit mit der Form der untern Theile der Hohösen verbindet. In Frankreich richtet man die Weite der Gestelle genau nach den Regeln ein; allein nachdem der Ofen drei oder vier Monate im Betriebe gewesen ist, nimmt seine Weite um f oder j zu, ohne daß man die geringste Beränderung in dem Gange wahrnimmt. Die Kosten einer übertriebenen Sorgsalt sind daher stets verloren.

Es ift bis auf einen gewiffen Bunct zu entschul= bigen, baß man fich an biefe Regeln binbet, befon= bere wenn bas Geblafe nur fehr befchrantte Grangen gestattet; allein wenn man in biefer Beziehung nicht gehindert ift, fo fann man fich ohne Rachtheil wenis ger ftreng an jene nur burch bie Bewohnheit entstanbenen Boridriften balten. Die Luft ift bas Lebenss element ber Defen, und wir glauben, bag bei beffen amedmäßiger Benubung Apparate von febr verfchies bener Form gleich gut angewendet werben fonnen. Man icheint biefen Grundfat in einigen Sutten Enge lands zu befolgen, und feine allgemeine Anwendung, ohne ihn zu weit zu treiben, scheint fehr zwedmäßig au fein. Biele Sobofen in Bales geben uns bas Beispiel, bag, wenn man bie Production eines Dfens erhöhen will, man nicht fürchten barf, auch feine Di= mensionen zu vermehren, vorausgesett, bag man auch die Windführung verhaltnismäßig einrichtet.

Kurz wir durfen mit ausgezeichneten Hüttensmännern folgern, daß die zwischen den meisten Coals und Erzen existirenden Berschiedenheiten keinen großen Einsluß auf die Bestimmung der Gestalt und der Dimensionen der Defen haben; daß aber eine bedeutende Höhe, eine geringe Neigung der Raft, ein etwas enger Kohlensach und ein etwas enges Gestelle die Beschaffenheit des Roheisens verbessern,

während steile Raften, weites Gestelle und weite Gicht hauptfächlich einer ftarfen Production gunftig find.

Dbaleich man baber ohne Rachtheile und innerbalb fehr ausgebehnter Grengen bie Gestalt ber Sobs ofen veranbern fann, fo ift es boch fehr mefentlich. auf ibre Conftruction bie großte Sorgfalt ju pers Die Uebereinstimmung aller Theile unter menben. einander muß nach gewiffen Brincipien bemirft mers ben, und bei ben Coafshohofen ift es noch von gros Berer Wichtigfeit, als bei ben Solgfohlenhohöfen. alle Winfel zu vermeiben und fatt beffen Rreisfege mente anguwenben, beren Enben mit geraben Linien verbunden find. Das Material, aus benen Geftelle und heerb bestehen, muß von bester Beschaffenheit und so feuerbeständig, als möglich fein; es muffen bie Steine mit ber größten Sorgfalt zugerichtet und gefest werben, furg, fie muffen allen Bebingungen entiprechen, bamit fie bie bon ben Coats erzeugte bobe Temperatur und bie bobe Breffung, unter melder ber Geblafewind eingeführt wird, auszuhalten vermögen.

# Betrieb ber Coakshohöfen.

#### Bom Unblafen.

Das Anblasen ber Coalshohöfen muß mit aller angeführten Sorgsalt geschehen, nnd neue muffen, ehe das Anblasen erfolgt, ganz vollkommen abgewärmt sein. Man befolgt bei dieser letten Operation die bereits von uns auseinandergesette Methode, indem man sich stets an den Grundsathalt, daß das Trocknen des Mauerwerks der Construction der innern Theile vorhergehen muß, deren Abwärmen dem Anblasen unmittelbar vorangeht.

Die zu blesen Vorbereitungen erforderliche Zeit ist um so länger, je stärker das Gemäuer ist und je feuerbeständiger die Gestellsteine oder die dazu angewendeten künstlichen Massen sind; denn im Allgemeisnen reißen jene um so mehr, in einem je höhern Grade sie diese Eigenschaft besigen. Bestehen Heerd und Gestelle aus guten, feuerbeständigen Ziegelsteisnen, so kann man weit rascher und sicherer verfahren, weil sie weit besser, als jeder Sandstein, dem Einssusse lie weit besser, als jeder Sandstein, dem Einssusse liegelsteine sind daher, wo man sie recht seuerbestänzig erlangen kann, stets den behauenen Steinen vorzunziehen.

# Bon bem Aufgeben.

#### Größe ber Bichten.

In ben Coaks =, sowie in ben Holzschlenhohsöfen ist die Brennmaterialgicht constant, wogegen man ben Erzsat und die Menge des Juschlages nach dem Eisengehalte und der Schmelzbarkeit der Erze, sowie nach der Beschaffenheit des zu producirenden Roheisens u. f. w. verändert. In Beziehung auf den räumlichen Inhalt der Defen, sind die Coakszichten viel kleiner, als die Holzschlengichten, weil erstere langsamer verbrennen und ohne wesentliche Beränderungen zum Kohlensacke gelangen.

Man lagt bie Gichten nie tief einsinken, und Defen mit großer Broduction und baher großem Masterialverbrauche halt man fast stets voll, ein unter allen Umständen für die Regelmäßigkeit des Ganges

und die Production gunftiges Berfahren.

Das Bolum einer Brennmaterialgicht wechselt swischen 7 und 12 Heftoliter, b. h. zwischen 280 und 480 Kilogr.; allein man halt sich gewöhnlich bei

Defen, deren Wette im Kohlensacke etwa 4 Meter (123 Fuß) beträgt, zwischen 8 und 10 Heftolitern (25 bis 32 Cubiff.), so daß die Coaksschicht an diesem Punct etwa 6 bis 8 Centimet. (23 bis 3 Joll) stark ist. Es erscheint diese Starke hinreichend, wenn man feste und berbe Erze verschmilzt; allein bei leicht durchlausenden Bohn= und mulmigen Erzen ist sie zu gering.

#### Art bes Aufgebens.

Die Coaks werben bem Bolum nach aufgegeben und nicht dem Gewichte nach; man bringt sie mittelst eisenblecherner Karren oder Wagen zur Gichtöffnung. Der räumliche Inhalt derselben beträgt bei kleinen Gichten eine derselben, bei großen aber die Hainen Gichten eine derselben, bei großen aber die Halfte oder ein Viertel. Da in dem letzern Falle natürlich auch die Gichten weit sind, so ist es wesentlich, die Gicht möglichst gleichförmig zu vertheilen, und das Aufgeben geschieht alsbann an zwei oder an vier Puncten und es ist dies Versahren unerläßlich, so dalb der Gichtburchmesser 1,5 bis 1,6 Met. (42 bis 5 Kuß) erreicht.

Man gelangt fast zu bemselben Resultate, wenn man die Einrichtung trifft, daß die ganze Gicht in die Mitte der Deffnung gestürzt wird, sei nun deren Durchmesser, welcher er wolle. Allein es muß bei diesem Bersahren die Gichtöffnung ganzlich frei sein, während es weit zwedmäßiger ist, sie mit einer runs den Esse zu umgeben, in der vier Deffnungen mit blechernen Thüren angebracht sind, welche während der zwischen dem Aufgeben liegenden Zeit verschlossen bleiben. Die Arbeiter sind auf diese Weise gegen die Flamme geschützt, welche sonst den Wind bald auf diese, bald auf die andere Seite führt.

Bufchlag und Erze muffen gewogen werben,

und beim Aufgeben verfahrt man auf biefelbe Beife, wie bei ben Coafs.

Die Reihefolge und Ordnung bes Aufgebens ist fehr gleichgültig; man kann die Coaks nach ber Beschickung aufgeben, weil man im Allgemeinen nicht zu fürchten braucht, daß sie sich an der Oberstäche entzünden, und da es oft nothwendig sein kann, den Juschlag und die Erze unmittelbar zu bededen, wenn sie leicht im Feuer zerspringen und wenn sie staubsartig vorkommen, daß sie durch den Luftstrom heraussaeworfen werden.

Einzelne Falle ausgenommen, ift es ftete am 3wedmaßigften, bas am Meiften Feuchtigfeit enthals

tende Material zulest aufzugeben.

# Riebergang ber Bichten.

Sucht man das zwischen bem raumlichen Inshalte ber Hohöfen und ihrer taglichen Broducstion stattsindende Berhältniffe, so findet man eine sehr große Berschiedenheit zwischen ben Coaks und Holzschlenhohöfen, und es entstehen baraus Differenzzen in der Zeit des Aufenthaltes der Gichten in den Dofen, die fast diesen Berhältniffen proportional sind.

Im Toscanischen beträgt ber mittlere räumliche Inhalt ber Desen 11 Cubismeter und ihre mittlere tägliche Production 10 bis 11 Tonnen. Das Sinken ber Gichten bis zu den Formen dauert fünf Stunden und das Berhältniß des räumlichen Inhalts zur Production 1,10 oder 1,00. Jedoch steht dies Beisspiel so ausnahmsweise da, daß man es im Allgesmeinen gar nicht berücksichtigen darf, und wir reden nur zur Feststellung der niedrigsten Grenze des Berzhältnisses davon. In Frankreich productren die kleisnen, 8 Meter hohen und 15 Cubismeter sassenden Desen täglich 2,5 bis 3 Tonnen Robeisen; das

Berhältniß des Bolums zur Production ist wie 6 oder 5 zu 1, und der Niedergang der Gichten erfolgt in 14 dis 16 Stunden. Die größere, etwa 10 Mester hohen und 30 Cubikmeter an Bolum enthaltensden, Defen produciren 5 dis 6 Tonnen, und es ist demnach das Berhältniß dasselbe, als in dem vors

hergebenden Falle.

In England haben die fleinen Defen in Staf. fordibire, welche auf Robeisen gur Giegerei betrieben merben, etwa 75 Cubifmeter raumlichen Inhalt und produciren taglich 7,5 Tonnen; bas Berhaltnis bes Bolums zur Production ift wie 10 gu 1 und ber Riebergang ber Bichten erfolgt in etwa 36 Stunden. In ben großen Defen, welche zu verfrischendes Robs eifen produciren, erfolgt bas Diebergeben ber Gichten in 40 ober 45 Stunden. Die großen Defen in Bas les haben einen raumlichen Inhalt von 250 Cubiffuß und produciren 20 Tonnen täglich, welches ein Berhaltnis von 12,5 zu 1 giebt. Jedoch muß bies als eine obere Grenze angesehen werben, ba es Defen von nur 200 Eubikmeter Inhalt giebt und beren Production oft bieselbe Sobe erreicht. Der Nieber= gang ber Bichten erfolgt in ben lettern in 30 bis 36 Stunden, in ben erftern bagegen in 40 bis 45 Stuns ben. Diefe Verschiedenheiten muffen hauptfächlich ber Windführung jugeschrieben werben.

Da bas Berhaltniß von 9 zu 1 als eine untere Grenze bei ben Coafshohöfen angesehen werben muß, so beträgt bas mittlere Berhaltniß 10,75 bis 11.

Wir haben bemnach:

bei Solgtohlen :, bei Coafshohofen

10.

40.

Die in Frankreich erbauten Sohöfen haben eine

sehr große Capacität im Verhältnisse zu ber Prosduction, welche sie geben, und das Verhältnis übers schreitet oft die Grenze von 12,50. Es scheint dies in vielen Fällen daher zu rühren, daß ihnen nicht die im Verhältnisse zu ihrem Querschnitte erforders liche Lustmenge zugeführt wird. In Beziehung auf die Gestalt nähern sie sich mehr benen in Staffordshire

als benen in Wales.

Die Berschiedenheit der mittlern Berhältnisse, 5 und 11, welche für die Holzschlen = und die Coaks-hohösen gesunden worden sind, hängt nicht, wie man glauben könnte, von der Berschiedenheit der Bolumina der in die einen und die andern zur Darsstellung einer gleichen Roheisenmenge eingeführten Schmelzmaterialien ab. Denn nehmen wir an, daß man in dem einen und in dem andern Falle dieselben Erze und denselben Juschlag anwendet, so werden die einer Production von 1000 Kilogrammen oder einer Tonne Roheisen correspondirenden Bolumina fast in dem folgenden Berhältnisse siehen:

	Polstoble	Solztohlenhohöfen	Coafeh	Coafshohöfen.
	Gewicht.	Bolum.	Gewicht.	Bolum.
	Rilogr.	E. : Di.	Rilogr.	C. , M.
Erze, von denen das Eudismeter 1800 Kilogr. wiegt und 40 Proc. giebt	2500	1,38	2500	1,38
Holzen, von benen bas Hettoliter 24 Kilogr. wiegt	1500	7,14	1	1
Coafs (40 Kilogramm bas Hettoliter)	1	1	2000	2,00
Jufchlag (1350 Kilogr. bas Eubifemeter)	375	0,29	800	0,62
Summa	4375	8,81	5300	2,00

Diese Resultate zeigen, daß, selbst bei der Hypothese eines starken Coaksverbrauchs und einer sehr großen Menge von Zuschlag, das Verhältnis des Bolums der Materialien zur Production in den Coakshohösen geringer als in den Holzsohlenhohösen ist, und daß das, was man daraus in Beziehung auf das verhältnismäßige Volum der Hohosen folgern könnte, dem, was gewöhnlich der Kall,

geradezu entgegen ift.

Es scheint rationell zu sein, die saft einzige Urssache ber gesundenen Berhältnisse (5 und 11) in der großen Disserenz zu suchen, die zwischen der Dichetigseit und Brennbarkeit der Coaks und der Holzschle vorhanden ist. Leptere ist halb so schwer, als Erstere und wird rasch verzehrt, während sich die Coaks nur schwierig entzünden und langsam verdrensnen. Sie bedürsen daher einer längern Zeit, um ihre Wirfung zu thun, und dieser Zwed kann nur, ohne Nachtheil der täglichen Production, dann erreicht werden, wenn man Defen von einem großen Volume gebraucht, in denen sich die Materialien die ganze zu ihrer Vorbereitung ersorberliche Zeit aushalten können.

Die meisten in England angewendeten Erze bestehen in Sphärosiberit (thonigem kohlenfauren Eisten), der in ziemlich großen Stücken aufgegeben wird; und obgleich er durch die Röstung sehr aufgelockert worden ist, so erfordert seine Umwandslung in Roheisen doch weit längere Zeit, als die meisten der in Frankreich und in einigen Gegenden Deutschlands benutzten Bohnerze, die sich so bequem mit Holzschle zugutemachen lassen. Man könnte daher glauben, daß bei der Behandlung derselben mit Coaks, das Berhältnis des Bolums der Defen zu ihrer Production sich dem für Holzkohlenhohösen eristirenden nabern würde. Wir glauben aber, daß man sich täuschen würde, wollte man diese Rährung als sehr merklich

annehmen, benn die Zugutmachung ber Erze in ber Franche-Comté, die weniger leichtstüffig, als viele andere, sind, hat die Hohofen, welche sie benuten, in eine ausnahmsweise Stellung in Beziehung auf die von und erwähnten allgemeinen Thatsachen gestent.

Rurz, bas langfame Sinken ber Gichten bet ben Coatshohofen scheint größtentheils bem von bem Brennmateriale ausgeübten Einflusse zugeschrieben werden zu muffen. Der von der Beschaffenheit ber Erze herrührende kann als wenig wichtig angesehen werden, sobald ihr Eisengehalt und ihre Schmelzs barkeit in den mittlern Grenzen begriffen sind.

## Umwandlung ber Materialien.

#### Bon ben Ergen.

Wir kennen keine birecten Bersuche, die bei den Coakshohöfen in der Absicht angestellt worden sind, um die Beränderungen zu zeigen, welche die Schmetzs materialien in dem Masse, als sie sich von der Gicht entsernen, erleiden. Jedoch wird man sich nicht von der Wahrheit entsernen, wenn man annimmt, das dei Beachtung der Berhältnisse, die sich auf die Dauer der Operation beziehen, die Umwandlung der Erze in derselben Ordnung erfolgt, als dei den Holzschlenhohösen. Die Entwickelung von Wasser ist die erste hervorgebrachte Erscheinung, das Oxyd verswandelt sich in Oxyduloxyd, oder magnetisches Oxyd, dann in die Oxyduloxyd, oder magnetisches Oxyd, dann in die Oxydulox. Das daraus ersolzgende metallische Eisen verbindet sich mit der Kohle, um zu schmelzen und um sich von den Schladen zu trennen.

Rach bem, was wir weiter oben von bem Gich-

tenwechsel bemerkt haben, erfordern diese verschiedenen Reactionen einen im Allgemeinen weit längern Zeitzaum, als wenn man die Defen mit Holzschlen betreibt, und weil dies von dem Brennmateriale herzührt, so kann man daraus folgern, daß die Coaksthohöfen zur Berwandlung schwer reducirbarer und krengflüssiger Erze weit geeigneter als Holzsch-

lenhohöfen find.

Die schwer reducirbaren und sehr leichtflüssigen Erze, wie die Frischschladen, sind stets sehr schwerzugutezumachen, weil, wenn sie in der Langsamkeit des Gichtenwechsels ein Hulfsmittel sinden, dieser Bortheil durch die Nachtheile ausgeglichen wird, der für sie aus der hohen Temperatur, welche die Coaks erzeugen, hervorgeht. Dieser Fall ist einer von denen, bei welchen eine enge Gicht einen nachtheiligen Ginzsluß auf das Ausbringen der Erze ausübt, denn eine solche Einrichtung scheint die Temperatur der obern Theile in einem sehr hohen Grade zu erhalten.

Rach Mushet hat man die daraus entstehens ben Nachtheile oft dadurch verbessert, daß man nur burch ein langes Liegen an der Luft oder durch Beneten mit Wasser seuchte Coaks aufgab. Allein das Wittel war schlimmer, als das Uebel, und früh oder spät wurde man doch genöthigt, das einzige wirksame und zwedmäßige Mittel, d. h. Erweiterung der Gicht, anzuwenden, wodurch dann endlich eine so bedeutende Abkühlung herbeigeführt wurde, daß sich die Erze ohne Hinderniß bis zu einer Tiese von 8 bis 9 Metern reducirten. Stets ist dadurch eine Verbesserung in der Beschaffenheit des Roheisens und eine Vermehrung der täglichen Production erfolgt.

Es folgt baraus, baß die Gichten um fo weiter sein muffen, je trodener und je entzündbarer die ans gewendeten Coafs sind. Jedoch zieht diese Art der Temperaturregulirung in den obern Regionen des

Schachtes einen bebeutenden Brennmaterialienverlust nach sich, so daß man denselben Zweck ohne diesen Nachtheil dadurch erreichen kann, daß man den Schacht um soviel erhöhet, daß die ausströmenden Gase eine geringe Temperatur haben, und daß man dann die Gichtöffnung so einrichtet, daß das Ausströmen leicht und ohne große Abfühlung bewirft werden kann.

#### Bon bem Brennmateriale.

Da bie regelmäßige Umwandlung der Schmelze materialien eines Hohofens einen unmittelbaren Eines fluß auf die Regelmäßigkeit seines Betriebes hat, so ist es wesentlich, daß sie so gleichartig, als möglich seinen. Man muß daher die Anwendung feuchter oder schlecht präparirter Coaks mit aller Sorgkalt vers meiden. Da gut bereitete Coaks leicht 10 Procent Wasser absorbiren können, so führen 20000 Kilogr. Coaks, die täglich in einen Ofen aufgegeben werden, der etwa 10 Tonnen Eisen producirt, 2000 Kilogr. Wasser mit sich, dessen Berdampfung wenigstens  $\frac{2000 \times 650}{6500} = 200$  Kil. Coaks erfordert. Dieser

Mehrverbrauch an Brennmaterial verdient feine große Aufmerksamkeit, wenn nicht weit bedeutendere Nachtheile baraus hervorgingen. Dahin gehört die Geneigtheit des Coaks, in kleine Stücke und felbst in Staub zu zerfallen, wenn das Wasser, welches sie enthalten, verdampft, besonders aber die Veransberung des Roheisens, welches eine unvermeibliche Folge jeder Abkühlung ift.

Schlecht bereitete Coafs, die in der Mitte noch bituminofe, nicht verfohlte Stellen enthalten, absorbiren weniger Wasser; allein sie sind weniger fest und zerreiblicher, als die aus einer vollständigen Berkohlung erfolgenden. Die Entwicklung der fluche tigen Stoffe veranlaßt ihr Zerspringen mit einer um fo größern Leichtigseit, da das oft ungeheure Gewicht der darauf liegenden Beschickung diese Wirkung noch begünstigt. Der auf diese Weise entstehende Staub wird von dem Windstrome mit fortgerissen und ist daher für die Reduction und Schmelzung der Erze verloren, oder, was noch schlimmer ist, er bleibt in dem Ofen, verhindert die Circulation des Windes und fällt in den Heerd zurück, den er verunreinigt

und bas Robeisen verschlechtert.

Wenn die Erfahrung nicht die nachtheiligen Einwirfungen schlecht bereiteter Coaks bestätigte, so würde es schwer halten, sie vorherzusehen, da man weiß, daß sich die rohe Steinkohle in den Hohösen sehr gut verhält. Jedoch hängt dies, wie wir gesagt haben, genau von der geringen Gleichartigkeit und Festigkeit der schlecht bereiteten Coaks ab, welcher sehr bedeutende Fehler sich bei der Anwendung der rohen Steinkohlen nicht zeigt, indem dieselben in den Hohösen nach und nach und auf eine ihrem Betriebe günstige Weise verkohlt werden.

Berreibliche Coats, felbst bann, weun sie gut vercoakt, sind jum Hohofenbetriebe burchaus nicht zweckmäßig. Die große Menge von Staub, ber aus ihnen entsteht, wirkt auf ben Betrieb immer auf eine nachtheilige Weise ein, auf bieselbe Weise wie bie fehr viel Asche enthaltenden Coats, welche eine zähe

Schlade bilben und Berfepungen veranlaffen.

# Bon ben Buschlägen.

Die obigen Bemerkungen haben ben 3med, ben Einfluß zu zeigen, welchen ber physicalische Zustand bes Brennmaterials auf ben Gang ber Hohöfen haben kann. Auch bessen chemische Zusammensenung muß sehr ernstlich in Betracht gezogen werben, indem bie

schablichen Beimengungen ber Steinfohlen wohl zu berücksichtigen sind. Wenig Coaks sind ganglich frei von Schwefel, und wie gering auch besien Menge sein mag, so ist es boch unerläßlich, feine Einwirstung zu neutralifiren, indem man eine solche Schlafe fenbildung veranlaßt, vermöge welcher biese ihn weg-

nehmen.

In England, sowie überall, wo man kieselige und thonige Erze verschmelzt, ist man ganz natürlich barauf gekommen, ben kohlensauren Kalk als Zuschlag anzuwenden. Der Beweggrund aber, der alle Hüttenmänner veranlaßt, die Schlacken möglichst kalkreich zu machen, hängt offenbar mit der Nothwenzbigkeit zusammen, die Berbindung des in den Coaks und den Erzen vorhandenen Schwesels mit dem Meztalle zu bewirken. Zedoch kann dies nur durch einen Ueberschuß von Zuschlag erreicht werden, weil das Kalkstlicat, selbst in sehr hoher Temperatur, nur sehr schwach auf das Schweseleisen einwirkt, während bei überstüffigem Vorhandensein der Base, ein Theil dersselben mit der Kieselerde sich verbindet und ein anderer, der mit Hülse der Kohle zersett worden ist, eine gewisse Menge von dem Schweseleisen zersett.

Man wendet gewöhnlich 30 bis 55 Proc. von bem Erzquantum an Zuschlag an. Das zwischen biesen Grenzen genommene Berhältniß hangt von ber Beschaffenheit des Erzes, von ber Zusammenssetzung ber kohlensauren Berbindung, die man benutzen kann und von der Beschaffenheit bes

ju producirenden Robeifens ab.

Die Wirtungen des als Juschlag angewendeten Kalksteins sind sehr verschieden, und Mushet führt in dieser Beziehung ein so bemerkenswerthes Beispiel an, daß wir es mittheilen muffen. Es wurde namslich in einem Hohofen der Rubeffect der Coaks und die tägliche Production durch die Anwendung einer

anbern Kalksteinforte, als die gewöhnliche, in bem Berhaltniffe von 11 ju 6,5 vermindert! Diefer uns geheure Unterschied laßt fich nur burch bie Annahme erflaren, bag bie Busammensetzung beiber Bufchlage forten ganglich verschieden war, daß dadurch eine fehr ftrengfluffige und ber Beschaffenheit ber Erze ganglich entaegengefette Beschickung veranlagt murbe. Wahr= scheinlich find aber folche Kalle fehr felten. Urtheilt man über bie Beschaffenheit bes Buschlags nach bem bloßen Ansehen, so ist eine Täuschung innerhalb gewisser Grenzen möglich, weil der gemeine fohlens faure Ralf burchaus feine gleichartige Bufammen= febung hat. Reine Abanderungen enthalten bis 56 Ralferde, während in gewiffen andern nur 35 bis 40 Ralferde, bagegen aber 23 bis 18 Thon: und Riefelerde enthalten find. Es ift baber febr natürlich, baß bie angewendeten Mengen fehr verschieden find, und baß bie hervorgebrachten Wirfungen nicht geringere Ber= schiedenheiten barbieten muffen.

#### Bon ben Schladen.

Mangel an Kalferbe erzeugt feste Schladen, die sich leicht abfühlen, die eine braune ober blaßgrune Farbe und einen starken Eisengehalt haben. Die von einer zweitmäßigen Beschickung herrührenden lassen sich an ihrer weißen Farbe mit blauen Abern erkennen. Ein llebersluß von Kalferbe macht die Schladen strengslussig und zah und vermindert die Production, ohne die Qualität zu verbessern, wenn man eine gewisse Grenze überschreitet.

Kalkartige Erze, die burch die Riefelerbe mit wenis ger Thonerde geschmolzen werden, geben ein zum Umschmelzen sehr geeignetes Robeisen. Bur Erzeus gung des zu verfrischenden Robeisens zieht man in England etwas thonige Erde vor; die reinsten und haltbarften Producte kommen aber ftets von ber Besichiaung biefer lettern mit einem guten Berhaltniffe

an Zuschlag.

Die Urfachen, welche bie Anwendung einer großen Menge von Ralfftein bei Coafe nothe wendig machen, find, in Beziehung auf bas Brenn= material, bei ben Solatoblenhohöfen nicht porhanden. Dagegen finden in Beziehung auf bie Erze gang gleiche Berhaltniffe ftatt, benn wenn biefelben fdmes felhaltig find, fo fann bas Robeifen nur bann gut werben, wenn bie Schladen fehr talthaltig find; bie hohe Temperatur, welche bie Coats erzeugen, geftats tet pollfommene Freiheit in biefer Begiehung, moges gen bei Solgtoblen die Grengen fehr befchrantt find, weil man mit einer ziemlich niedrigen Temperatur arbeitet, welche nur mit einer geringen Menge leichts fluffiger Schladen vereinbar ift. Dan fann baraus folgern, daß fehr schwefelhaltige Erze weit eher mit Coafe, ale mit Holzfohlen verschmolzen werden fons nen, mahrend die Reinheit und ber hohe Breis ber lettern fie nur zu ben reinften Erzen und zur Ergeugung bes beften Robeifens gur Stabeifenfabricas tion anzumenben gestattet.

# Rennzeichen ber Schladen.

Die Schladen von grauem Robeifen find gewöhnlich fehr kaltig; sie find bicht, fließen langs fam und von Farbe weiß mit blaulicher Einmischung. Diese Ruancen verschwinden und werden durch eine fast gleichartige gelbe Farbe ersett, wenn die Schladen langfam und in großen Massen erkalten.

Eine weiße, fehr fluffige Schlade, bie beim Fluffe fehr lebhafte Funten ausstößt, charafterifirt bie Broduction von fcmefelhaltigem Roh-

eifen.

Schauplat, 161. Bd.

Das weiße Robeisen ift von einer glasigen, sehr blasigen, blasgelben und mit Grün melirten Schlacke begleitet. In dem Maße, daß es, 3. B. durch einen erhöheten Erzsap schlechter wird, geht die Masse aus dem Grünen in das Dunkelbraune über; der Schlackenstrom fällt schwer von dem Wallsteine und wirft dunkelrothe Junken. Eine schwarze Schlacke endlich, von sehr blasiger Textur, charakterisitt sehr eisenhaltige Schlacken und die Entstehung des schlechsteften Robeisens.

Die mittlere Dichtigfeit ber Schladen beträgt

nach ihrer Reinheit 2,5 bis 2,9.

Berhaltniß zwischen bem Gewichte ber Schladen und bem ber Schmelzmaterialien.

Das Berhältniß, welches zwischen bem ganzen Sewichte ber Schlacken und bem ber aufgegebenen Materialien stattsindet, ist bei gleichen Erzen, bei gleichen Juschlägen und bei gleichen Brennmaterialien nur in beschränkten Grenzen verschieden. Mushet führt neun Versuche an, die er in einem und dempfelben Hohosen vorgenommen hat, und deren außervorbentliche Resultate, wiewohl sie nur mit Behutsfamseit aufgenommen werden muffen, erwähnt zu werden verdienen

Die festen Producte eines Hohofens bestehen aus Roheisen und Schladen, lettere sind das Resultat der Berbindung der in den Coaks besindlichen Asche, der Gangarten der Erze und des sesten und nicht zu verstücktigenden Theils des Zuschlags, mit einem gewissen Theile Sauerstoff oder andern Gasen, die in dem Ofen erzeugt worden sind. Sucht man nun die Zusammensehung des Erzes, der Coaks und des Zuschlags, so kann man, wenn man alle diese Materialien vorher wägt, sehr annähernd das Gewicht

bes festen Theils bestimmen, ber nothwendig in bie Busammenfegung ber Schladen eingehen muß. Bagt man nun andern Theils bie erhaltenen Schladen, fo

findet man bas gefuchte Berhaltnif.

Bon ben neun Berfuchen Mushet's geigen amei febr große Abweichungen, wogegen bie fieben andern volltommen mit einander übereinstimmen, fo baß bie baraus abgeleiteten und mitgetheilten Mittelgahlen als ber genaue Ausbrud bes Gewichtes ber in 24 Stunden von bem Dfen aufgenommenen und ausgegebenen Materialien angefehen werben fonnen. Erze. Die in 24 Stunden aufgegeben find

30703 engl. Pfb. Coafs 28003 Buschlag 10234 " Summa 68940 engl. Afb.

Roheisenproduction = 11743 Pfd. = 38809

Berechnete Schladen=19561

Rach Brn. Mushet's Unnahme lagt fich biefer bedeutende Unterschied nur burch bie Gafe erflaren. welche bie feften Stoffe nach fich giehen, allein es ift weit eber ju fürchten, bag er einem Irrthum in bem Bewichte ber berechneten Schladen jugufchreiben Bir laffen und hier übrigens feineswegs in Discuffionen über biefen Gegenstand ein, weil biefe Thatfachen erft von andern Beobachtern bestätigt werben muffen, ehe fie irgend einer Auslegung unterworfen werben fonnen.

#### Qualitat bes Coaferoheifens.

Das Coaferoheisen ift gewöhnlich etwas bunfler. als bas Holzfohlenroheisen; es ift viel weicher und im Allgemeinen mehr jum Gießereibetriebe ge-

Diameter by Google

eignet. Dagegen ift es welt unreiner und weit fdwieriger zu verfrifden. Diefe Schwierigfei= ten hangen von ber fdimefeligen Befchaffenheit ber Coate, von ber Bufammenfetung feiner fiefel= und thonerbehaltigen Afche und von der hohen Tempera= tur ber Sohöfen her, welche bie Berbindung bes Gifens mit ber Rohle weit fester macht und endlich mit bem Brennmateriale babin ftrebt, bie Borguge ober Mangel bes Robeifens ju fteigern; benn bas graue Coaferobeifen ift beim Giegereibetriebe bem grauen Solgfohlenrobeifen vorzugiehen, wogegen meifes Coaferobeifen weit unter bem weißen Bolatohlenroheifen fteht. Es folgt hieraus als allgemeine Annahme, bag man bei bem Coafsbetriebe Die Bil= bung bes weißen Robeisens forgfältig vermeiben und nur folche Abanderungen bes grauen erzeugen muß. welche gur Gießerei und gur Stabeisenfabrication am Beeignetften find.

Die Grundsate, von benen man zur Erlangung biefer Resultate geleitet wird, sind verhältnismäßig biefelben, wie bei bem Holzschlenbetriebe. Die ber Beschaffenheit ber Erze, ber Dichtigkeit bes Brenn=materials, ber Pressung und bem Bolum bes Bin=bes, ben Berhältnissen ber Defen und ber in benselsben herrschenden Temperatur zugeschriebenen Ginskuffe bleiben sich in beiben Fällen Punct für Punct

ähnlich.

# Bon bem grauen Roheifen.

Die Erzeugung von grauem ober garem Roheisen erfordert im Allgemeinen einen niedrigern Erzsat, als der wirklich von den Coaks zu tragende.
Er muß um so geringer sein, je dunkler das Roheisen werden soll, wie z. B. das zum Umschmelzen bestimmte.

Diefe Abanderung erfordert bie bochfte Tempe= ratur und gestattet ben ftartsten Buschlag. Man nimmt bie ftrengfluffigfte Befchidung bagu, um bas burch feine eigene Schmelabarfeit und Die Beftimmt= beit ber Berbindung zu fichern, eine fehr wesentliche Bedingung bei feiner Unwendung, die es aber gum Krifdproceffe febr ungeeignet macht, indem bagg feine Saupteigenschaften bedeutende Fehler find. Gine bebeutende Graybit= und Siliciummenge, Die es enthal= ten fann, vermindert im Allgemeinen feine Festigfeit und macht es bidfluffig, welche Fehler es jedoch beim erften ober zweiten Umfchmelgen verliert, und fein Gemenge mit ben lichtern Arten giebt fehr gute Refultate. Jedoch ift es gewöhnlich weit zwedmäßiger. ben Betrieb bes Dfens fo einzurichten, bag etwas hellere Robeisensorten producirt werben; es find bie= felben fefter, füllen die Rormen beffer aus und find wohlfeiler berguftellen.

# Bon bem gu verfrifdenben Robeifen.

Gutes Roheisen zur Stabeisenfabrication muß eine hellgraue, aber niemals weiße Farbe haben. Am zwedmäßigsten wird es aus leichtslüssigen Erzen und Veschickungen und unter dem Einflusse einer hinslänglich hohen Temperatur, so daß möglichst viel Schwesel entfernt werden kann, dargestellt. Die Temperatur muß jedoch so sein, daß das Roheisen nur wenig Kiesel aufnehmen, und daß es durch ein schnelles Abkühlen weiß gemacht werden kann. Das Roheisen, welches zum Frischprocesse verwendet werden, soll, hat eben soviel Abanderungen, als das zu vergießende, und einige derselben können zu dem Einen und dem Andern verwendet werden, wiewohl ihre charakteristischen Arten vollkommen von einander verschieden sind.

In vielen Gutten erzeugt man gum Berfrifchen nur halbirtes Robeifen, und es fann gut fein, wenn bie Erze eine mittlere Schmelgbarfeit zeigen, und wenn fie nicht fehr schwefelhaltig find. Rurg, es ift ftete bie Beschaffenheit ber Erge, Die als Regel Dienen muß; find fie unrein, fo ift es in Begiebung auf die Gute bes Gifens vortheilhaft, mehr graues Robeifen au produciren. Dehr weißes Robeifen lagt fich nur mit fehr reinen und ju gleicher Beit febr leichtfluffigen Ergen erzeugen, benn bas Gegentheil fonnte Die Abfühlung bes Sohofens in einen fehr nachtheiligen Buftand herbeiführen. bemfelben Grunde betreibt man Coafshohofen nie mit einem zu hoben Ergfate, und es barf filbermeifes ober Spiegelrobeifen, welches nur in febr niebris gen Temperaturen entsteht, Die gefahrvoll und felbst bei Solzfohlenhohöfen nur schwierig zu erhalten find, fich nur aufällig zeigen.

Es giebt eine Art von weißem Robeifen, melches in Holztohlenhohöfen nur felten erscheint, bas aber bei Coafshohöfen oft bas Resultat eines schlech= ten Betriebes ift. Es ift bies bas fornige weiße Robeifen, von welchem wir ichon weiter oben gerebet haben. Es zeichnet fich burch feine Unreinheit und durch die Möglichkeit feiner Bildung bei vollstans biger Reduction eines etwas leichtfluffigen Erzes und bei einem garen Bange aus. Man gewinnt es in allen Källen, wenn bas weiße in bem Beerbe befinds liche Robeifen einen Theil feines Roblengehaltes an Die Schladen abtritt und fich mit ben in ihm ents haltenen Erbbafen ober Manganorud verbindet. Es zeigt fich biese Thatsache bann, wenn ber Schmelze punct, in Folge einer Erweiterung bes Beftelles. ober einer zu niedrigen Temperatur in beffen unterm Theile, ju niedrig geführt ift, ober felbst bann, wenn bei hochliegendem Schmelavuncte bas Gestelle burch einen zu starken Wind abgekühlt worden ift. Ein weiter Heerd, ein zu schwacher Wind, um den Ofen durchströmen zu können, schlecht bereitete, zerreibliche und sehr viel Asche enthaltende Coaks, sowie alle solche, die Beranlassung zur Entstehung von Lösche oder Staub geben, der den Ofen verstopfen und die Eirculation des Windes verhindern kann, können das felbe Resultat veranlassen.

Das förnige Roheisen ist bickfluffig, erstarrt plöblich und zeigt nach Erkalten gar teine Festigkeit. Es past baher weber zum Bergießen, noch zum Berfrischen, weil es unrein ist und ein nur brüchisaes Eisen giebt, auch beim Frischproceffe einen be-

beutenden Abgang erleibet.

Coaks, die viel Lösche geben, viel Asche entschalten und wenig Warme entwideln, erzeugen nur schwierig wirkliches graues Roheisen und gestatten keinen solchen Betrieb, daß man gutes Roheisen erz langen kann, indem das alsdann erfolgende weiße Roheisen niemals gutes Stabeisen zu geben verzmag. Dasselbe ist dickslüssig und erkaltet sehr schnell; sein Vorhandensein in dem Ofen ist eine Ursache eines sehr schlechten Justandes desselben, wenigstens wenn das Erz nicht sehr leichtslüssig ist, weil man fortwährende Anstrengungen machen muß, um die Temperatur wieder zu erhöhen, und sehr nachtheilige Versebungen zu verhindern.

Diefe verschiebenen Grunde machen bie Bros buction bes weißen Robeisens beim regelmäßigen Betriebe fehr felten, und man bemüht sich im Gegenstheile, bie baraus entstehenden nachtheiligen Betriebs-

aufälle zu verhindern.

# Claffificirung bes Robeifens.

In England unterscheibet man ftets Robeifen gnm Gießereibetriebe und gur Stabeifenfabrication;

jedes berfelben umfaßt brei Sauptarten:

1) Das Roheisen zum Gießereibetriebe Rr. 1 ift sehr schwarz, großförnig, von ungleichem Bruche, hat nur eine geringe Festigkeit, ist aber sehr weich. Beim Flusse wirt es graphitartige Funken und erkaltet langsam. Es wird zum Umschmelzen und zum Gusse kleiner Studen gebraucht.

Nr. 2 hat eine etwas hellere Farbe, als Nr. 1; es ist feinförnig und fein Bruch regelmäßiger. Es

ift noch fehr weich, aber fefter.

Nr. 3 ist ein graues, feinkörniges und bichtes Robeisen; es giebt fehr feste Gußftucke, die sich aber vollkommen gut bearbeiten lassen. Zuweilen wird biese Sorte auch jum Verfrischen angewendet.

2) Das Robeisen zur Stabeisenfabrication Rr. 1 ift hellgrau, glanzend und fann auch zum Guße folder Stude angewendet werden, bie

feiner weiteren Bearbeitung bedürfen.

Dr. 2 ift halbirtes Robeisen, welches nur ver-

frischt wird.

Nr. 3 ist weißes Roheisen, spröbe und hart, mit blättrigem ober strahligem Bruche; es wird nur zum Verfrischen angewendet und giebt gewöhnlich ein schlechtes Eisen.

# Bon bem Bange.

Der Gang ber Coakshohöfen ist im Allgemeinen regelmäßiger, als der mit Holzkohlen betriebene. Er kann aus den bereits angegebenen Ursachen abweichen, allein es sinden diese Veränderungen wenig statt, und

wenn man gute Coafs und ein gutes Geblafe bat, fo bietet ber Betrieb feine großen Schwierigfeiten bar.

Die Regelmäßigfeit bes Ganges ber enge lischen Sohöfen rührt jum Theil von der großen Er= tahrung ber Betriebsführer, von ihren vollfommenen Renntniffen ber angewendeten Materialien, von ber aroßen Ordnung bei ber Bedienung ber Defen und von ber großen Berichiebenheit bei ben Schmelamaterialien her. Jedoch muß man auch erfennen, bag die Coafshoh= ofen im Allgemeinen weit weniger Gelegenheit ju Ab= weichungen im Betriebe zeigen, als die Solzfohlen= hohofen. Ihr bedeutender raumlicher Inhalt und ihre hohe Temperatur find bedeutende Sicherungen gegen jede Art von Störung, die eine geringfügige Urfache hat, die aber bennoch jur Beranderung bes Ganges von einem Solgtoblenhohofen hinreichend fein murbe. Das Anblasen ber lettern bauert nur furze Beit, und wenn fie leicht in schlechten Bang gebracht werben fonnen, fo lagt fich berfelbe auch bald wieder berftels Ien; während das Anblasen ber Coafshohöfen lange bauert, find aber auch bedeutende Einwirfungen er= forberlich, um ihren gewöhnlichen Betrieb gu ftoren, und es bauert eben fo lange, ehe berfelbe wieder ber= gestellt werden fann. Da außerdem die Holzfohlenhohöfen fast immer mit weit schlechtern Geblasen verfeben und weit nachläffiger betrieben find, als die Coatsofen, fo lagt fich ber Grund biefer verschieden= artigen Regelmäßigfeit bes Betriebes leicht begreifen.

# Festfegung ber Gichten.

Die Anzahl ber in 24 Stunden in einem Ofen aufgegebenen Gichten sei, welche sie wolle, und es ist dieselbe von 60 bis 150, je nach ihrem Volum und ber Production bes Ofens, verschieden, so bleibt es

ftete wichtig, bas Aufgeben mit ber größten Regel-

maßigfeit auszuführen.

Den Erzsat und die Menge des Zuschlages richtet man nach der Art des zu producirenden Roheisens ein. Bei dem dunkelsten Roheisen zum Gusse vermindert man den Erzsat und steigert das Verhältenis des Zuschlages, um die Schlacken weniger flüssig zu machen und die Temperatur zu heben. Zuweilen wird in diesem Falle die Form, statt glänzend, dunztel, sie bedeckt sich mit einer Nase, und die daraus solgende Verengung des Gestelles erhöht dessen hies grad auch noch. Ein solcher bei Holzschlenhohösen ungewöhnlicher Gang war bei Coakshohösen, vor Einssührung der Wasserformen, sehr gewöhnlich, und man versuhr auf diese Weise, um die Korm gegen die Hipe zu sichern.

Bei ber Darftellung von Robeisen zum Bers frischen giebt man weniger Buschlag und mehr Erz auf, und ber Betrieb wird immer mit heller Form

geführt.

#### Arbeit und Geftelle.

Coats, welche viel Afche und Lösche geben, ers fordern ein häufiges Reinigen des Gestelles, weil diese sich mit der Schlacke vermengenden Substanzen dieselbe zäh und steif machen und daher Störungen des Bestriebes veranlagt werden würden, wenn man die Heerde wände nicht von Zeit zu Zeit davon befreite.

Die Mittel zur Berbesserung ber Betriebostorungen find bieselben, wie die bereits angegebenen, und wir brauchen baher in feine neuen Erlauterungen in bieser Beziehung einzugehen. Der Abstich wird nach

benfelben, oben aufgestellten Regeln bewirft.

# Dauer bes Betriebes ober ber Dfencams pagnen.

Die Campagnen der Coakshohoken sind im Allsgemeinen weit länger, als die der Holzschlenhohoken; in diesen dauern dieselben gewöhnlich nur 12 bis 15 Monate und nur ausnahmsweise, bei sehr gutem Masteriale zu den Gestellen, sindet man Campagnen von mehrern Jahren (besonders am Harz), während in England ein fünfs dis sechsjähriger Betrieb gewöhnslich ist, und man bei der Erzeugung von Roheisen zum Berkrischen, und wenn man die progressive Erzweiterung der untern Theile des Gestelles durch häussige Anwendung von seuerfestem Thone verhindern kann, selbst Campagnen von 8 bis 10 Jahren hat.

Auf ben ersten Blick glaubt man, es lasse sich biese Berschiedenheit durch die bessere Beschaffenheit der in England angewendeten seuerbeständigen Steine ers läutern; allein die Ersahrung hat bewiesen, daß in den Holzschlenhohösen dieselben Materialien nicht länger dauerten, als die gewöhnlich angewendeten. Man kann sich daher auf keine andere Weise Rechenschaft von dieser Thatsache geben, als wenn man annimmt, daß die in der Holzache vorhandenen Alkalien zu der Zerstörung der Steine beitragen, welche dem durch die Verbrennung der Coaks erzeugten hohen Hitzgrade so lange widerstehen.

# Materialienaufwand und Production.

Die zur Erzeugung einer Tonne Roheisen erfors berliche Brennmaterialienmenge hangt bei ben Holzstohlenhohöfen hauptsächlich von ber Beschaffenheit der Erze ab. Beim Betriebe mit Coaks verandert fie fich, nach bessen Berschiedenheit, bei übrigens gleichen Um-

stånden, ohngefähr in dem Verhältnisse von 2 zu 3. Auch die Beschaffenheit des Roheisens hat einen grossen Einsluß auf den Materialienverbrauch; er modificirt sich, je nachdem Roheisen zum Frischprocesse oder zum Gießereibetriebe dargestellt wird, in dem Verhältsnisse von 100 zu 120 oder 125.

1) In ben fleinen Sohöfen in Stafforbihire

befteht eine Gicht ohngefahr aus:

250 bis 300 Kilogr. Coafs, 350 bis 410 — Erz, 110 bis 130 — Justiag.

Man verbraucht zu 100 Kilogr. Roheifen 180 bis 200 Kilogr. Coafs und producirt täglich 7 bis 9 Zonnen.

In ben neuerlich erbauten großen Hohöfen, bie 15 Meter hoch, 4,20 Meter im Kohlensacke und 2,40 Meter in ber Gicht weit find, producirt man täglich 15 bis 16 Tonnen Noheisen jum Verfrischen, indem man 140 bis 150 Coaks auf 100 Roheisen verbraucht. Die Gicht besteht aus:

315 bis 330 Coats,

560 Erz mit etwa 40 Procent Gifengehalt,

140 bis 150 Kilogr. Zuschlag.

Diese Hohösen erhalten ben Wind unter einem Drucke von 12 ober 13 Centim. Quecksilberfanle zugeführt, und zwar in einer Quantität von 95 Eubifmeter (zu gewöhnlicher Temperatur und zu 0,76 Met. Quecksilberbruck angenommen), b. h. von 7 Eubikmet. auf das Quadratmeter Oberstäcke im Kohlensacke. Man verbrennt etwa 70 Kilogr. Coaks auf das Quasbratmeter und in der Stunde.

2) Bei Brabford produciren die 12,70 Meter hohen, im Kohlensacke 3,65 Meter und in der Gicht nur 1,32 Meter weiten Hohöfen etwa 8½ Tonne täglich mit einem Aufwande von 200 Kilogr. Coaks auf 100 Kilogr. Roheifen. Sie erhalten nur 5,6 bis

6 Cubismeter Wind auf bas Quadratmeter Obers fläche zugeführt und verbrennen auf dieser und in der

Stunde etwa 70 Rilogr. Coafe.

3) Rach Mushet verbraucht man von den gusten Evafs in Bales nur etwa 130 Brennmaterial auf 100 Roheisen, wozu 250 Erz erforderlich sind.

Jedoch erscheint bies Resultat ein fehr ausnahms=

meifes zu fein.

4) In Schottland, wo die Steinkohlen im Allsgemeinen von geringer Beschaffenheit sind, verbrauchte man vor Einführung ber erhipten Luft auf die Tonne Roheisen

3000 Kilogr. Coafs, 1750 — Erz, 500 — Zuschlag.

5) Zu Königshütte in Schlesten verschmilzt man eine aus thonigem Brauneisenstein und Sphärosiderit bestehende Beschickung. Der erstere enthält 28 bis 32 und der zweite 42 Procent Eisen. Die Coaks werzben in Hausen aus Sinterkohlen bereitet, welche 65 bis 70 Procent geben. Die Hohöfen sind 13,50 Meter hoch, 3,60 Meter im Kohlensacke und 1,40 Meter in der Gicht weit. Eine Gicht besteht aus:

1,328 Cubitmet. Coats . . . . 390 Kilogr. Erz von 32 Proc. Eisengehalt = 780 bis 960 — 3uschlag . . . . . = 210 bis 240 —

Die Production beträgt etwa 5000 Kilogr. (5 Tonnen) täglich, und der Coakoverbrauch auf die Tonne beträgt 2270 Kilogr., welches sich auf eine Berbrens nung von etwa 47 Kilogr. auf das Quadratmeter zurückführen läßt, ein Resultat, welches weit unter dem ift, welches man gewöhnlich in England erhält.

6) Im Hohofen zu Gleiwiß, bem ersten, ber in Oberschlesien mit Coals betrieben wurde (erbaut 1795), besteht eine Beschickung aus Brauneisenstein von 28 Proc. Eisengehalt, aus Spharosiberit, aus ber Stein-

kohlenformation mit 42 Proc. Eisengehalt und aus thonigem Spharosiberit aus der Jurasormation. Die aus trocknen Steinkohlen bereiteten Coaks, die 57 bis 74 Proc. dem Gewichte nach geben, wiegen 52 Kil. das Hektoliter (3,2 Cubik.). Der Ofen ist 12,50 Met. hoch, 3,25 Met. im Kohlensacke und 148 Met. in der Gicht weit. Eine Gicht besteht aus:

1,328 Cubifmet. Coafs, an Gewicht 390 Kil. Erz von 34 Proc. Cifengehalt . . . 745 3 3uschlag . . . . . . . . . . . . 200 3

Da die Production täglich nur 3100 Kil. besträgt und der Coafsverbrauch auf 100 Roheisen etwa 275 Kil., so verbrennt man in der Stunde und auf das Quadratmeter Durchschnitt im Kohlensacke 35,50 Kilogramme.

7) Beim Hohofen zu Maubeuge, ber 14 Meter hoch und im Kohlensade 4 Meter weit ift, besteht

eine Gicht im Durchschnitte aus:

Summa 2,75 Cubifmet. 2150 Ril.

Die tägliche Production an Robeisen zum Gießes reibetriebe erhebt sich auf 11000 Kil., und man vers braucht auf die Tonne:

2080 Ril. Coats,

3450 - Erz (Brauneisenstein),

1800 — Zuschlag.

9) Bu Lavoulte in Frankreich verschmilzt man bichten Rotheisenstein und Sphärosiberit. Der Dfen

ift 15 Meter boch, 4 Meter im Roblenfade und 1.70. Meter in ber Gicht weit. Gine Gicht bestand por Unwendung ber erhipten Luft aus:

Täglich gingen 42 Gichten, und es wurden 7000 Ril. Robeifen erzeugt. Man verbrauchte baber 205 Ril. Coats auf 100 Robeisen und verbrannte ohn= gefahr 48 Ril. Coafs in ber Stunde und auf bas

Quabratmeter Durchschnitt im Rohlenfade.

10) Im Sohofen zu Bienne besteht bie Beidifs fung aus Rotheifenftein von Lavoulte, aus Bohners von Autren in ber Franche Comté von 27 Brocent Gehalt und aus Bohnerz aus der Juraformation von Villebois, welches jedoch nur als Bufchlag angewen= bet wird. Der Dfen ift 11,50 Meter bod, im Rob= lenfade 3,20 und in ber Gicht 1,30 Meter weit. Bor Anwendung ber erhipten Luft bestand eine Gicht aus:

Bu 100 Robeisen murben 302,50 Coafe verbraucht; bie tägliche Production beträgt 3028,90 Ril., und man verbrannte etwa 47 Ril. Coafs in ber Stunde und auf ein Quabratmeter Dberfläche bes

Durchschnitte im Roblenfade.

Die verschiedenen hier angeführten Resultate ges ben einen Begriff von ben großen Berschiedenheiten, welche ber Betrieb ber Coafehohöfen, nach ber Beschaffenheit ber Schmelzmaterialien und nach ber Stärfe bes Geblafes barbietet. Alles, mas fich auf ben Gi= fengehalt oder die Schmelzbarfeit der Erze, auf die

Beschaffenheit der Steinkohlen und folglich auf die Beschaffenheit des Roheisens bezieht, läßt sich nicht verändern; wogegen es mit der täglichen Production anders ist. Man ist fortwährend Herr, sie auf das Maximum zu treiben, wenn man eine zwecknäßige Windführung anwendet, und man begreist kaum, daß nicht alle Hütten mit hinlänglich starken Gebläsen zur Erreichung dieses Zweckes versehen sind. Es ist dies das einzige Mittel, um das Verhältnis der Generalztosten auf die Tonne Roheisen und dadurch dessen Productionspreis zu vermindern und daher die lleberzschüsse zu erhöhen.

In England werben alle Hutten nach biefen Principien betrieben; auf dem Festlande scheint man dagegen noch nicht die ganze Wichtigkeit, wie es der Fall zu sein scheint, damit verknüpft zu haben, und dennoch ist in Deutschland und Frankreich mehr, als in England, eine Berminderung der Productionskosten

erforderlich.

# Betrieb ber Coafshohöfen mit erhister Gebläfeluft.

Wir haben bereits weiter oben bei ben Holzkohlenhohöfen die Ursachen untersucht, benen die guten
Resultate, welche im Allgemeinen die erhipte Gebläses luft bei dem Hohosenbetriebe hervorgebracht hat, zus geschrieben werden müssen, und wir haben jedweden Einfluß derselben nachzuweisen gesucht. Wir beschräns ken und daher hier auf die Wirkungen ihrer Anwens dung bei den Coakshohöfen.

# Birfungen ber erhitten Geblafeluft. Bahl ber Erge.

Die Anwendung der erhipten Geblafeluft hat ben Kreis der Erzarten ausgedehnt, die man zu verschmel=

zen vermag; sie hat besonders die Zugutemachung der
jenigen begünstigt, deren bedeutender Eisengehalt und
Strengstüssissischer Hindernisse ihrer Anwendung
waren. So ist z. B. der Rotheisenstein, der früher
in England für wenig vortheilhaft angesehen wurde,
jest sehr gesucht, und er wird daher in Staffordshire,
Wales und Schottland in großer Menge angewendet,
so weit es die Höhe seines Preises gestattet. Es
ist dadurch eine bedeutende Verbesserung der Qualität
bes Roheisens herbeigeführt.

# Bang ber Sohöfen.

Die bebeutende Reduction ber ben Sohofen gu= geführten Windmenge ift eine von ben ber Unwendung der erhipten Luft zugeschriebenen Resultaten. Als indirecte Wirkung ift die Thatfache unbezweifelt, benn bas Bewicht bes eingeführten Winbes ift bem verbrannten Brennmateriale proportional, und bie Rebuctionen muffen fich folgen. Da nun auf ber anbern Seite bie Berbrennung beffer mit ber warmen, als mit ber falten Luft bewirft werben fann, fo ift es gewiß, daß im erften Falle bie Luft vollständiger verbrannt werben fann, als im zweiten. Es find bies bie beiben Sauptursachen, welche bas Bolum bes gur Broduction eines gegebenen Gewichts Robeifens erforberlichen Windvolums zu vermindern suchen. boch muß man anzunehmen fich hüten, baß die erhipte Luft eine birectere Birfung haben fonne, g. B. eine folche, bag bas Berhaltniß bes Gewichts ber gur Berbrennung eines Rilogramms Coats erforberlichen Luft perminbert werben fonne.

Die Pressung kann, bei übrigens gleichen Bershältniffen, bei ber erhitten Luft geringer, als bei ber kalten sein; jeboch ift die Differenz an ber Maschine selbst nie bemerkbar, weil ber Uebergang ber Luft in

Schauplas, 161. Bb.

bie Beigapparate bie anfängliche Breffung ftete ver-

Der Einfluß ber erhipten Luft auf die Regelsmäßigkeit des Ganges und die leichte Arbeit im Gestelle sind auch bei den Coakshohöfen bemerkt worsden, und es lassen sich die bei den Holzschlenhohöfen gemachten Bemerkungen in Beziehung auf die Beränderungen an der innern Form, auch auf den vorsliegenden Fall anwenden. Jedoch müssen wir hier noch bemerken, daß bei der erhipten Luft die Anwendung der besten Materialien zur Construction des Gestelles und der Rast, ferner von Wasserformen und von einem Tümpel, durch welchen Wasserstrückungen, die zur Erhaltung und Dauer des Ofens dienen, erforderlich ist.

#### Materialienverbrauch und Production.

Als Folge ber Brennmaterialersparung und ber beffern Anwendung bes Windes, erfolgt stets durch bie Anwendung ber erhipten Lust eine Bermehrung in der Production, wenn man nicht das Gewicht ber eingeführten Lust vermindert und nicht anderweitig ben raschen Gichtenwechsel verhindert, der selbst wegen der günstigen Umstände, unter denen die Reduction erfolgt, etwas gesteigert werden kann. Wir wollen einige Beispiele anführen:

Auf ben Clybe-Hütten in Schottland, wo man bie erhipte Gebläseluft zuerst anwendete, und wo die Temperatur der Luft etwa 260° C. betrug, hat die Production in dem Verhältnisse von zugenommen. Dasselbe Resultat erlangte man in Staffordshire, wo man die Luft auf etwa 300 Grad erhipte. Zu Lasvoult in Frankreich nahm die Production in dem Vershältnis von 7 zu 9 zu, und die Temperatur des Winses betrug 230°; zu Gleiwig in Oberschlessen nahm

bie Production im Berhaltniß von 3 zu 41 zu; allein bie Beschaffenheit ber Steinkohlen erlaubte nur eine Erhipung auf höchstens 140 Grad.

# Qualitat bes Robeifens.

Der Ginfluß, ben bie erhipte Luft auf bie Beschaffenheit bes Robeisens ausgeübt hat, ift in verichiebenen Butten fehr verschieben gewesen. In manchen ift die Gute des Eisens diefelbe geblieben, in andern hat fie fich verandert. Man fann baher im Allgemeinen eben fo wenig fagen, baß bas bei erhib: ter Luft erblafene Robeifen gutes, ale baß es fcbleche tes Stabeisen gebe. Die Frage hangt lediglich von ber Beschaffenheit ber Schmelzmaterialien und von ber Art und Beife ber Anwendung ber erhipten Luft ab. Es fonnen alle Erze auf biefe Beife mit Bortheil ju Gute gemacht werben, allein es ift gewiß, bag ber Siggrad, ju welchem die Luft gebracht werben muß, innerhalb fehr ausgebehnter Grengen, nach ber Beschaffenheit ber Erze, verschieben ift. Gine gegebene Temperatur fann in einer Gutte fehr gutes Robeifen geben und fehr ichlechtes in einer anbern. Go ift in Stafforbshire eine Temperatur über 300° fehr zwede maßig, während in Schleften bas Robeifen unbrauchs bar wird, fobald man die Luft über 120 bis 1300 fteigert. Diefe Thatsachen laffen fich nach bem ichon Befagten fehr gut erflaren, namlich, bag bas Robeifen um fo mehr bie Tenbeng hat, fich mit ben Erbbafen ber Schladen ju verbinden, und ben Rohlenstoff um fo fefter gurudhalt, je hoher bie Temperatur war, in welcher es erzeugt wurde. Wenn baber im Berhalts niffe zu ber Beschaffenheit bes Erzes bie Temperatur zu hoch ift, fo verschlechtert fich bas Gifen und ber Frischproces wird schwierig.

Es scheint uns ganz natürlich zu fein, daß in

England bas bei erhipter Luft erblafene Robeifen aum Frischprocesse etwas weniger geachtet wird, als bas von bem Betriebe mit falter Luft. In eini= gen Kallen ift biefe Thatfache vielleicht nur bas Res fultat eines Borurtheils, wogegen fie in vielen andern Källen bas Ergebniß einer richtigen Erfennung ber respectiven Qualitaten ber beiben Robeifenarten ift. Da man im Sandel feine genauen Renntniffe von bem Betriebe einer jeben Sutte bat, und ba ber Raufmann auch außerdem nicht im Stande ift, fich vollkommene Rechenschaft barüber zu geben, fo hat er fein Urtheil aus bem gunftigften Gefichtspuncte für feine Intereffen gebilbet, indem er ale Grund bafur ben unbeftreitbas ren Sat angenommen, baß eine zu biobe Temperatur bem au verfrischenden Robeisen nachtheilig ift, bag aber Die Buttenbesitzer im Allgemeinen in ihrem Intereffe handeln, wenn fie bie Sohofen mit ftark erhiptem Winde betreiben, indem fie alsbann mehr und wohlfeiler produciren.

Zwischen bem bei falter und bei heißer Luft erblafenen Robeifen gur Stabeifenfabrication findet ein, wenn auch nicht gleiches, boch ahnliches Berhaltniß, wie zwischem bem weißen und bem grauen Robeisen, Bei beiben zeigen fich biefelben Gigenschaften und biefelben Mangel, jedoch in verschiedenen Graben. Man fann baraus folgern, bag, wenn es beim Betriebe mit kalter Luft vortheilhaft ift, graues Robeifen jum Gießereibetriebe aus ftrengfluffigen Erzen und bei hober Temperatur bes Ofens ju erzeugen, mahrend bas au verfrischende Robeifen hellgrau fein und aus leichtfluffigen Erzen erblafen werden muß, man bei ber Anwendung ber erhipten Luft, Die Temperatur bei ber zweiten Robeifenforte magigen und fie nur bei ber erftern etwas hoher treiben muß. Das ju vergießende Robeifen ift wirflich basjenige, beffen Broduction burch bas neue Berfahren in Begiebung auf die Kosten am Meisten gewonnen, und welches nichts an seiner Qualität verloren hat, vorausgesetzt, daß die Temperatur nicht so erhöht ist, daß es zu graphitreich und folglich zu wenig haltbar wird.

#### Anwendug ber roben Steinfohle.

Erft nach der Erfindung des Betriebes mit ershister Gebläseluft hat man mit Erfolg rohe Steinstohlen für Coaks anwenden können. Jedoch ist ershiste Luft nicht für alle Steinkohlenarten unbedingt nothwendig, sondern es giebt welche, bei denen man sie ohne Nachtheile weglassen kann. Die meisten aber erfordern sie unbedingt, und bei keiner derselben sindet ein größerer Bortheil mit ihrer Anwendung statt.

# Bahl ber Steinfohlen.

Der Zweck ber theilweisen ober ganzlichen Ersesung ber Coaks burch rohe Steinkohlen ist ber, alle bie Berluste zu vermeiben, welche bei ber Coaksbereistung unvermeiblich sind, und die daraus folgende Erssparung ist um so größer, je bedeutender jene Berluste sind. Es können baher diejenigen Steinkohlen mit den größten Bortheilen roh angewendet werden, welche durch die Bercoakung am Meisten verlieren.

Unter den verschiedenen Steinkohlensorten giebt es solche, die zum Sohofenbetriebe mehr oder weniger geeignet sind. Die am Meisten Kohle enthaltenden und dabei reinsten Steinkohlen sind die besten. Die trocknen oder magern Kohlen (Sinter- und Sandschlen) sind die einzigen, die man leicht anwenden kann, und man trifft auf sehr ernstliche Schwierigkeiten, sobald sich ihre Beschaffenheit der der setten oder backenden Kohlen nähert, welche ausgeblähte Coaks geben.

Die Reinheit ber Steinkohlen ift eine Gigenschaft,

auf die man die größte Aufmerksamkeit verwenden muß. Kiesige Kohlen geben felbst beim Betriebe mit erhipter Luft nur sehr schwierig gutes Roheisen zur Stadeisensabrication; man muß sie zur Erzeugung von Roheisen zum Gießereibetriebe ausbewahren, oder sie vercoaken, wodurch sie einen Theil des Schwesels gehaltes verlieren.

Die fetten ober badenben Steinkohlen, welche ber Typus einer guten Kohle für Schmiedefeuer sind, können im rohen Zustande nicht für sich allein angewendet werden, weil sie zusammenbaden und für die Luft undurchdringliche Massen bilden, die den Ofen verstopfen und seinen weitern Betrieb verhindern. Man muß sie in geringen Verhältnissen mit trodnen Koh-

Ien vermengen und erhipte Luft anwenden.

Magere Kohlen (Sinterkohlen), welche bichte und feste Coaks geben, die aber noch bitumisnöse Theile enthalten, lassen sich, besonders bei erhitzter Luft, leicht anwenden. Die trocknen oder Sandstohlen endlich, wie die aus Wales, welche sehrkohlezeich sind und 75 bis 80 Proc. Kohle und nur 2 bis Proc. Asche und nur 2 bis Proc. Asche enthalten, geben sehr gute Resultate, selbst bei kalter Luft, wiewohl es stets vortheilhafter ist, warme Lust anzuwenden.

Kurz, man kann die Kohlen am Besten gebrauschen, deren Eigenschaften sich am Meisten denen guter Coaks nähern. Aus demselben Grunde ist der Betried mit sehr leichten Holzkohlen, die leicht zerbrechen und zu Pulver verwandelt werden, weit schwieriger, als mit sesten und dichten, die, ohne zu zerbröckeln, das Gewicht der Erzsähe tragen können. Kleine oder Staubkohlen mussen in allen Fällen verworsen werden; sie fallen durch den Ofen, ohne zu verbrenenen, und sind sowohl für dessen Betrieb, als für die Qualität seiner Producte sehr nachtheilig.

#### Beftalt ber Sohöfen.

Die Beranberung, welche bie Bestalt ber Sob= öfen erleiben muß, wenn man robe Steinfohlen, ftatt Coats, anwenden will, find burchaus nicht fo bedeutend. ale wenn bie Solgtoble burch robes Solg erfest werben foll. Letteres erleibet in ben Defen eine bebeutenbe Bolumverminderung, mogegen Die Steinfohlen, ober wenigstens bie, welche fich zwedmäßig anwenben laffen, fich ohne bedeutende Beranderung bes Bolums in Coafs vermanbeln. Die physitalifche Ber= anberung beschranft fich fast nur auf eine Bewichts= perminberung. Bon ben Coafs zu ben Steinfohlen ift baber ber lebergang minber ichroff, als von ber Solzfohle jum Solze, und wenn man fich bavon nicht burch blofe Untersuchung biefer Stoffe überzeugen fann, fo braucht man nur ben Betrieb ber Butten in Franfreich und England naber ju betrachten. In ben lettern erfeten Die Steintoblen Die Coafe, ohne anbere Umftanbe, als daß man einen Lufterhigungsapparat errichtet und bie Gicht etwas weiter macht, mahrend in ben erftern Sutten ber Erfat ber Roblen burch Sols fast noch ein zu lofenbes Broblem bleibt. Die Krage ift aber weit ichwieriger, und zu ihrer genugenben Lofung find Ginrichtungen erforberlich, Die wefentlich von benen verschieden find, welche bis jest ber Anwendung ber Solafohlen ober bes geborrten Solzes genügen.

Jedoch gleicht ein speciell für die Anwendung der Steinkohlen eingerichteter Ofen nicht ganzlich den mit Coaks betriebenen. Man sucht ihnen im Allgemeinen das größtmögliche Bolum zu geben, man legt den Kohlensach etwas niedriger, um den räumlichen Inhalt des Schachtes etwas zu vermehren, und läßt sehr häufig das Gestelle weg, indem man einen treiskörmigen Geerd vorrichtet. Man findet diese let-

tere Einrichtung besonders in Wales, und der Gichts durchmesser erreicht dort sast zu von dem des Kohlenssasses. In den übrigen Provinzen Englands und Schottlands ist das Verhältniß zwischen dem Durchsmesser der Sicht und des Kohlensasses beim Betriebe mit Steinkohlen und Coaks sast gleich; es muß aber auch demerkt werden, daß die Desen niedriger sind, und daß man bedeutenden Wärmeverlusten unterworssen sein würde, wenn man das obige Verhältniß annehmen wollte. Eine weite Sicht scheint jedoch, bei gehöriger Höhe des Ofens, nichts Nachtheiliges zu haben. Will man aber einen regelmäßigen Vetried und die größtmöglichste Ersparung erlangen, so ist die Anwendung von erhister Lust unerläßlich.

Betrieb ber hohöfen mit Steinkohlen. — Umwanblung ber Schmelzmaterialien.

Das Aufgeben der Gichten geschieht auf gleiche Weise, wie bei den Coalshohofen, und das Gewicht der Kohlengicht ift gewöhnlich dem der Coalsgichten

gleich.

Die Steinkohlen erleiben in ben Hohofen eine wirkliche Destillation, welche sie in Coaks verwandelt, beren Berbrennung in dem Gestelle erfolgt. Diese Berkohlung erfolgt im Allgemeinen langsamer, als die in den Bercoakungsösen, in denen ste nur 24 bis 36 Stunden dauert, wogegen in großen Hohofen 40 bis 48 Stunden dazu erforderlich sind und sie unter sehr guten Berhältnissen erfolgt, weil die Temperatur langsam und nach und nach einwirkt, wodurch die sesten Theile geschont werden. Es ist daher wahrsscheinlich, daß die Coaks weit dichter werden, und daß man weit mehr erhält, als bei den andern Bersahrungsarten, und diese Meinung wird zum Theil durch die Korm der Steinkohlenhohösen selbst bestätigt, welche

unten gewöhnlich viel weiter, als bie Coafshohöfen find. Denn man müßte, wenn die erhaltenen Coafs leichter und minder bicht, als die gewöhnlichen waren,

bas Gestelle vielmehr verengen.

Die Bafe und die bituminofen Stoffe, welche bei ber Deftillation ber Steinfohlen erfolgen, find nicht ohne Einfluß auf ben Betrieb ber Sohofen. Indem fie ben Schacht burchstromen, tragen fie, vermoge ihres Rohlengehaltes, zur Reduction der Erze bei, und ihre Einwirfung tann in biefer Beziehung nur gunftig für ben allgemeinen 3wed ber Operation fein. Jedoch können fie in anderer Beziehung auch nachtheilig einwirfen, g. B. bann, wenn fie fich vor ihrem Muss ftromen entzünden und die Temperatur in ben obern Theilen bes Schachtes erhöhen. Diese Wirkung ift um fo eber ju befürchten, je reicher bie Steinkohlen an Bitumengehalt find und jemehr Sauerstoff bie bas Gestelle ausströmende Luft enthält. Auch erforbern bie nicht trodnen Steinkohlen burchaus erhipte Luft, nicht allein beswegen, weil sie fehr schnell bie Berfetungen aufzulofen vermag, die fich unter biefen Umständen leicht bilden können, sondern weil die Luft fast gang in bem Gestelle verbrennt und bei ihrer Anfunft in bem Gestelle wenig geeignet ift, um bie Berbrennung ber bort vorhandenen Gase zu bewirfen.

In Schottland, wo die Steinkohle viel burch die Destillation verliert (55 Proc. bei dem gewöhnslichen Berfahren), ist die erhipte Luft unumgänglich nöthig, während in Wales, wo die Steinkohlen oft 75 bis 80 Proc. Coaks dem Gewichte nach und daher wenig Producte der Destillation geben, ein sehr guter Betrieb bei kalter Luft stattsindet. Die Menge der entwickelten Gase ist alsdann so gering, daß selbst dann, wenn eine Berbrennung derselben stattsinden könnte, sie ohne sehr merklichen Einsluß

fein würbe, weil bie Hohe und bie weiten Gichten ber Sohofen machig bahin wirten, ben Schacht in

einer niedrigen Temperatur ju erhalten.

Der Gang ber Hohöfen ift bei Steinfohlen nicht schwieriger zu reguliren, als bei Coaks, und er ist ebenso regelmäßig. Ein schlechter Gang kann nur burch zu backenbe ober burch zu zerreibliche Steinstohlen erfolgen; in bem lettern Falle verschlechtert sich bas Roheisen, die Schlacken werden zah, und bas Gestelle muß recht oft gereinigt werden.

Die Windpressung muß bei Steinkohlen etz was starker, als bei Coaks sein, sie beträgt gewöhnslich 0,12 bis 0,15 Met. Duedfilber. Die Temperatur bes Windes wechselt in Schottland zwischen 250 und 310°; allein es sind die Qualität des Erzes und die Art des zu producirenden Roheisens, welche in allen Fällen diese Frage entscheiden muffen.

Das Bolum bes Windes muß sich nach bem Rohlengehalte ber Steinfohle richten, indem man bavon ausgeht, daß zur Berbrennung von 1 Kilogr. reiner Kohle etwa 8 Cubismet. Luft von 0° und von 0,76 Meter (10,40 Kil. Pressung) erforberlich ist. Eine Steinfohle mit 60 und 70 Proc. Kohlengehalt wird daher 4,8 bis 5,6 Cubismet. (6,24 bis 7,28 Kil.) auf 1 Kil. der verbrauchten Kohle erfordern.

# Materialverbrauch und Production.

Die Benutung ber rohen Steinkohlen hat eine große Ersparung bei der Roheisenerzeugung veranlaßt, und es hat dieselbe im Allgemeinen im Berhältniffe zu den Berlusten gestanden, welche jene bei der Bers kohlung erlitten.

Die Erhöhung ber täglichen Probuction ift bie unmittelbare Folge der Verminderung bei dem Brennmaterialverbrauche, fobald das Gewicht der eingeführten Luft nicht verminbert wird. Rimmt man die Production als unverändert an, so verändert sich die Windmenge im Verhältnisse. So gebrauchte man in Schottland ehedem zu 100 Kil. Robeisen 300 Kil. Coafs mit 260 Kohle; jest verbraucht man nur 210 Steinkohle mit 126 Kohle. Das Bolum des einzuführenden Windes hat sich daher bei gleicher Production sast um die Hälfte vermindert. In andern Gegenden Großbritanniens ist die Production nicht so start gewesen; allein wenn dies auch der Fall ist, so muß man sie doch berücklichtigen, um alle Vortheile des neuen Versahrens richtig beurtheilen zu können.

Durch die Einführung des neuen Verfahrens herbeigeführte Ersparung hat man in England sehr verschieden gefunden, und es ist dies auch natürlich, da es von der Beschaffen heit der Steinkohlen abhängt. Im Durchschnitt betrug die Verminderung des Steinkohlenverbrauchs auf eine Tonne Roheisen 1 bis

4 Tonnen.

# Unwendung bes Unthracits.

Der Anthracit ist eine Art Steinkohle, die 90 bis 94 Proc. Kohle enthalt, sehr schwer versbrennt, und die wegen ihrer dichten Structur und ihrer geringen Wärmeleitungsfähigkeit die Eigenschaft besitzt, bei plöglicher Erhigung zu zerspringen und sich in Staub zu verwandeln. Dies ist das Brennmaterial, welches 1837 zuerst zu Aniscedwyn bei Swanssea in Wales für sich allein zum Eisenschmelzen anz gewendet wurde, nachdem man schon weit früher (1804) erfolglose Versuche angestellt hatte. Die Lössung des Problems ist hauptsächlich durch die Answendung der erhigten Lust erfolgt, die in diesem Kalle ganz unerlässlich ist.

### Mittel ber Benugung.

Das hauptsächlichste Hinderniß bei der Anwendung des Anthracits ist sein Zerspringen, welches sich bei allen Barietäten in einem höhern oder geringern Grade zeigt, und das einzige Mittel, um die Wirstung (welche darin besteht, daß die Substanz in Staub verwandelt wird und dann die Lusteirculation und die Berbrennung hindert) aufzuheben, besteht in seiner stusenweisen Erwärmung. Er verliert alsdann sehr langsam seinen Wassergehalt und gelangt nach und nach, und ohne zu zerspringen, zu dem Hitgrade,

in welchem bie Berbrennung erfolgt.

Bei ben Schmiedefeuern und den Dampstesselheerben erreicht man diesen zwed durch die Anwendung von einer Art von Trichter, durch welchen der Anthracit zu dem Orte seiner Berbrennung gelangt. In den Hohösen ist diese Borrichtung schon an und für sich vorhanden, indem der Schacht ihre Stelle einnimmt und man braucht nur die Temperatur auf eine zwedmäßige Weise zu reguliren, indem man sie oben so schwach, als möglich, macht. Dieser Zwed wird durch mehrsache Mittel erreicht, welche in der Anwendung der erhiben Luft, in der Erhöhung des Schachtes und der Erweiterung der Gicht bestehen.

# Winbführung.

Da bie heiße Luft die Verbrennung in dem Gestelle um so stärker macht, je höher ihre Temperastur ist, so ist es glaubhaft, daß dis zu einer gewissen, noch unbestimmten Grenze, die Temperatur im Schachte in dem Maße abnimmt, als die der Gesbläseluft zunimmt, und daß folglich diese lettere in

bem Bethaltnisse ber Zerspringbarkeit bes Anthracits hoher sein muß. Jeboch muß es einen Bunct geben, an welchem bie gesuchte Wirkung nicht erhalten wirb, ober wo es nur unter Bebingungen ber Fall sein wurde, die mit einem guten Gange bes Ofens nicht

übereinstimmen.

Bor Allem muß man aus dem Gesichtspuncte der Windführung die Dichtigseit des Brennmaterials berücksichtigen, und die Pressung und Temperatur des Windes danach reguliren; denn es ist gewiß, daß mit einem schwachen und wenig erhisten Winde der größte Theil desselben durch das Gestelle strömen wurde, ohne daselbst zu verbrennen, und nur dazu dienen wurde, es abzufühlen. Ist es aber unter diesen Umständen möglich, in allen Fällen den größtmöglichen Rubessect von der eingeführten Lust zu erlangen? Wie glauben es nicht. Man muß dahin streben; allein es ist stets die Beschaffenheit der Erze und die Qualität des zu producirenden Roheisens, welche über den obigen Punct entscheiden müssen.

Was das Volum des Windes betrifft, so fanden die Herren Flachat und Petiet, daß es etwa 8 Cubikmeter (bei 0,76° der Pressung und von gewöhnlicher Temperatur) auf den Kilogr. des verswendeten Anthracits betrug, und der Ofen verbrauchte von diesem in der Stunde und auf das Quadrat-

meter bes Kohlensachurchschnitts 41 Kil. Betrachtet man ben Kohlereichthum bes Anthracits, so wurde baher ber Wind etwas schlechter benunt, als in den Coakshohöfen. Dies erklart sich aber sehr leicht, weil die Pressung und die Temperatur der Luft nicht hinreichend von denen verschieden waren, die man bei Coaks oder Steinkohlen anwendet, und welche erforderlich ist, um die größere Dichtigkeit des Brennsmaterials auszugleichen.

Man ersieht bemnach, baß biese Desen nicht mehr als 5,50 Eubikmeter Wind in der Minute und auf das Quadratmeter des Durchschnitts erhalten. Auch produciren sie durchaus nicht soviel Rohseisen, als man erwarten dürste, wenn die Windsüherung von der Art wäre, daß 70 bis 75 Kil. Ansthracit in der Stunde und auf das Quadratmeter des Durchschnitts verbrannt würden.

Der Dfen, bei welchem biese Beobachtungen angestellt wurden, hat folgende Hauptbimenfionen:

Höhe		12,10 Me	t.
Durchmeffer im Rohlenfade		3,34 ,,	
Durchmeffer in ber Gicht		2,43 ,,	
Weite des Heerdes .	•	1,06 ,,	

Er producirt wöchentlich 40 bis 45 Tonnen, b. h. etwa 6000 Kil. täglich, und ber Anthracis verbrauch beträgt nur 1,4 auf 1 Roheisen.

In einer benachbarten Sutte find die Saupts bimenfionen bes Ofens folgende:

#### Beschaffenheit bes Robeifens.

Die Qualität bes Wales'schen Roheisens hat sich seit Unwendung bes Anthracits, statt der Coaks, verbessert. Man kann es jeht zur Gießerei anwensben, da es sehr dünnslüssig ist, langsam erstart und sich leicht bearbeiten läßt, Auch ist es sester, als das bei Coaks oder Steinkohlen erblasene Roheisen; benn nach den Versuchen des Herrn Evans und benen der Herren Fairbairn und Hodgkinson läßt sich die mittlere Festigkeit dieser letzern Roheisenart durch 430, die des Anthracitroheisens von Pftalsysfera dei Swansea durch 444 ausbrücken, welches etwa für eine Erhöhung der Festigkeit von 24 Procent zu Gunsten des letzern spricht.

Der größte Theil bes in England mit Anthracit producirten Robeisens wird fast ausschließlich zur Gießerei benutt, und wir wisen nicht genau, wie es sich beim Verfrischen verhält. Vielleicht läßt es sich, hauptfächlich wegen ber hohen Temperatur, bei ber es erzeugt worden, mit einiger Schwierigkeit versfrischen. Jedenfalls hat man aber keinen Grund zu der Annahme, daß es Eisen von geringerer Qualität geben wurde, als das aus gewöhnlichem Robeisen

bargestellte.

# Einrichtung ber Sohöfen.

Die mit Anthracit betriebenen Hohöfen erforbern eine sehr sorgfältige Construction und die besten Mitstel zu ihrer Erhaltung gegen die Einwirfungen der hohen Temperatur. Die Formen, beren zur bessern Bertheilung des Windes stets drei vorhanden sein mussen, sind durchaus Wasserformen. In den von

ben Herren Flachat und Petiet besuchten Hütten bestand ber ganze untere Theil bes Tümpels aus hohlem Roheisen, so daß er durch einen Wasserstrom abgekühlt werden konnte. Selbst der Wallstein war hohl, und seine Erhaltung wurde durch dieselben Mittel gesichert. Obwohl diese Einrichtungen für den Tümpel sehr zwecknäßig sind, so sieht man doch den Grund nicht ein, warum die gewöhnliche Eiurichtung

des Wallsteins verändert worden ift.

Die Roheisenerzeugung mit Anthracit ist noch ein neuer Gewerbszweig in England, und ohne Zweissel hat er noch nicht die Grenze der möglichen Berschessengen erreicht. Die angeführten Hohösen geben eine nur geringe Production; um dieselbe zu erhöhen, muß man das Bolum des Windes und vielleicht auch seine Pressung und Temperatur vermehren. Auch die Gestalt der Hohösen scheint der Beschaffenheit des Brennmaterials nicht recht angemessen zu sein; offensbar sind sie zu niedrig.

Ein recht wirksames Geblase und ein ftark erhister Wind sind recht wesentliche Bedingungen für

biefen Betrieb.

# Anwendung eines Gemenges von Coats und Holztohle.

Für manche Gegenden ist es, nach ben relativen Preisen bes Holzes und ber Steinkohlen, von Intersesse, die Holzes und ber Steinkohlen, von Intersesse, die Holzes und Goaks zu erssessen. Die ökonomischen Berhältnisse sind für jeden speciellen Fall sestzustellen. Auf verschiedenen Hütstenwerken, z. B., zu Rüblingshausen bei Olpe im Siegenschen, auf der Asbacher Hütte, zu Gräfenbach, Rheinbollen, Neuenkirchen und Geislautern im Saarsbruck'schen, ferner zu Hapange im franz. Maas und

au Torteron und la Guerche im franz. Cher-Departement, bedient man sich eines solchen Gemenges von Coaks und Holzschlen und wendet dabei einen Wind von mittlerer Pressung an. Der Effect der Coaks ist bei dem Betriebe der Defen mit einem solchen gemengeten Brennmaterial indeß nicht so groß, als wenn die Coaks für sich allein angewendet werden, indem 100 Gewichtstheile Holzschle etwa durch 150 Gewichtstheile Coaks und 100 Cubiksuß Holzschle fast durch wenigstens 60 Cubiksuß Coaks ersest werden muffen.

# Die Stabeifenfabrication.

Man gewinnt bas Stab: ober Schmiebeeisen entweber unmittelbar aus ben Erzen, ober mittelbar aus
Roheisen. Im erstern Fall wird bas Erz mittelst
Kohle reducirt und die entstandene Verbindung zwis
schen dieser und Eisen durch Sauerstoff wieder zers
stört. Es geschieht dies in niedrigen Defen mit vers
hältnißmäßig weiten Schmelzräumen, die man ent=
weder Stücköfen oder Rennfeuer (Rennheerde,
Luppenscuer) nennt, je nachdem die theilweise Res
duction schon über, oder vor und unter der Form
erfolgt. Reuerlich hat man jedoch auch versucht,
Stadeisen aus Erzen in Flammösen darzustellen.

Die Rennarbeit ist jest nirgends mehr in Deutsch= land gebräuchlich, und die Darstellung bes Stabei= fens unmittelbar aus seinen Erzen in Flammöfen, ist bis jest nur versuchsweise ausgeführt; aus biesem

Grunde übergehen wir auch hier beibe.

Der chemische Proces, ober die Arbeit, welche mit dem Robeisen vorgenommen werden muß, um dasselbe in Stabeisen umzuwandeln, wird Frisch= proces ober Frischarbeit genannt. Der Vorgang,

welcher hierbei ftattfindet, bestehet in einer Abicheis bung ber fremben Bestandtheile, welche bas Gifen beim Sohofenproces theils aus ben Gifenergen, theils aus bem Brennmateriale aufgenommen hat, und burch bie es hart, fprod, nicht hammerbar und nicht fcmeiß. bar gemacht wird. Die Menge und Art biefer frems ben Bestandtheile bes Gifens im Robeifen fonnen febr vericbieben fein, und eben baburch werben bie großen Berichiedenheiten im Robeifen herbeigeführt. Die 216= icheibung ber fremben Bestandtheile burch ben Frifchs proces gelingt jedoch niemals vollfommen, weil bas Gifen die letten Untheile berfelben hartnadig guruds halt: überdies werben bei bem Frijchproceffe felbit wieder mehr ober weniger andere Korper, vorzuglich bas hierbei gebilbete ornbirte Gifen und bie Frifche fchlade, mit bem Gifen vermengt, und hierin liegt ber Brund ber oft fehr verschiebenen Gigenschaften bes gefrischten Gifens. Die volltommene Reinigung bes Robeisens ift so schwierig, bag fie felbst ben Chemifern in ihren Laboratorien noch nicht gelungen ift, weshalb wir bas volltommen reine Gifen jur Stunde noch unter bie unbefannten Korper gablen muffen.

Der Frischprocest kann auf zwei wesentlich verschiedenen Wegen ausgeführt werden; entweder in den bekannten Frischheerben, Frischseuern, wo das Eisen in unmittelbare Berührung mit dem Brennsmateriale kömmt, oder in den sogenannten Frischsöfen, Puddlingöfen oder Puddelösen, wo nur die Flamme des Brennmaterials zum Eisen zustritt hat. Die erstere Methode ist die ältere, und in Deutschland seht noch die gewöhnliche; die letztere, vor ungefähr 60 Jahren in England ersunden, und dort bereits zu einer erstaunlichen Ausdehnung gestracht, greift gegenwärtig dei uns ebenfalls ziemlich rasch um sich. Eine sede dieser Methoden hat vers

Digited to Google

gleichungsweise mit der andern ihre Bor. und ihre Nachtheile. Aus gutem Roheisen erhält man durch den Heerdfrischproces ein im Ganzen besseres Stadseisen, als durch den Puddlingproces, aber aus sehr unreinem Roheisen wird bei letterem Processe eher ein brauchdares Stadeisen zu erlangen sein, als dei ersterem. Der wesentlichste Bortheil der Puddels oder Puddlingarbeit besteht aber unstreitig darin, daß man sich hierbei der Steinkohle, des Torses, der Hohösens und der aus schlechten Brennmaterialien erzeugten Gase, als Brennmaterial bedienen kann, während die Heerdschiftharbeit auf den Gebrauch der Holzschlen und theilweis des Holzes beschränkt ist.

Die Abscheibung ber fremben Bestandtheile bes Gifens gefchieht indeffen nicht bloß im Frischheerbe ober Frischofen, fonbern auch auf mechanische Beise burch ein Auspreffen, woburch bie eingemengte Schlade entfernt, bas Gifen bichter gemacht und in bie ges wunschte Form gebracht werben muß. Bu biefer mechanischen Bearbeitung bieten fich abermals zwei wesentlich verschiedene Mittel bar, ber Sammer als bas eine, und bie Balgen als bas andere, wovon ebenfalls ein jedes feine Mangel und feine Borguge hat. Bum Auspreffen ber Schlade, wie aum Gangmachen bes Gifens, ift im Allgemeinen ficherlich bie Wirfungeart bes Sammere, jum eigentli= chen Formgeben hingegen die fcnellere und gleich= mäßigere Wirfungsart ber Balgen bie vorzüglichere. Man mag fich übrigens bes einen ober bes anbern biefer zwei Mittel, ober, wie es haufig geschieht, beis ber nach einander bedienen, fo wird man mit einer einzigen folden Bearbeitung boch niemals zum Biele gelangen, fonbern es ift ftete eine Wieberholung bers felben nothwendig, ber aber jedesmal eine Erhipung bes au bearbeitenben Studes unmittelbar voraus= geben muß.

Diefe Erhibung fann nun wieber nach zwei verschiedenen Arten bewertstelligt werben, entweder burch ben Gebrauch eines Beerdes ober burch bie Anwen= bung eines Flammen ofens, wovon wieder einer jeben etwas zu Gute und etwas zur Laft fommt, und beren Ausführung nicht minder großen Ginfluß auf die Qualität bes fertigen Stabeifens hat. In ber früheren Zeit hat man sich zum Erhipen bes Eifens ausschließlich ber Beerbe, wie zur mechas inschen Bearbeitung nur der Sammer bedienet; erft nach Einführung des Flammenfrischprocesses ift man auf ben Gebrauch ber Flammen-Erhipunges, ober Klammen=Schweißöfen und ber Balgen gefom= men. Aus biefer Urfache pflegt man noch gegenwars tig ben Flammenschweißproces und bie Anwendung ber Balgen als bem Buddlingprocesse, und ben Gebrauch ber Ausheizfeuer und Sammer als bem Seerd= frischprocesse eigenthumlich zu betrachten, obschon fich Diese verschiedenen Mittel und Wege auf mannichfaltige Beife verbinden laffen und wirklich verbunden worben find.

Unter Heerdfrischeisen versteht man das jenige Stabeisen, welches aus dem Roheisen in den Brischheerden dargestellt wird, und da man sich hiers bei als Brennmaterial der Holzschle bedient, führt dasselbe öfters auch den gleichbedeutenden Namen Holzschleneisen. Diese Benennungen dienen zur Unterscheidung des so erzeugten Stadeisens von demzienigen, welches durch den Flammenfrisch oder Buddlingproces producirt und Puddeleisen genannt wird. Da der Flammenfrischproces mit Holz oder Torf ebenso gut, als mit Steinkohlen auszussühren ist, so soll man der Benennung Holzschlenseisen nicht den Namen Steinkohleneisen entgegensehen, wie das zuweilen geschieht. Noch weniger geeignet zur Unterscheidung des Heerbfrischeisens und des

Pubbeleisens sind die Benennungen hammereisen und Balgeneisen, weil sowohl das heerdfrischeisen, als das Buddeleisen unter hämmern oder zwischen Bal-

gen bearbeitet werben fann.

Bur vollendeten Darstellung bes Heerbrischeissens gebraucht der Eisenhüttenmann außer dem Frischscherbe und dem Ausheizheerde, die meist beide in Einem Feuer vereinigt sind, und dem dazu gehörigen Gebläse, noch Einen oder mehrere Hämmer (von den Walzen hier abgesehen) zur mechanischen Bearzbeitung des Eisens. Da diese mechanischen Borrichtungen bei der ganzen Stadeisensabrication und auch bei Erzeugung des Rohstahls im Allgemeinen in Anwendung kommen, so wollen wir die Betrachtung berselben in einer eignen Abtheilung zusammenfassen.

## Berfchiebene Arten bes Stabeifens.

Obgleich wir die Eigenschaften bes Stabeisens bereits im Allgemeinen am Anfange bes Werts tenenen gelernt haben, so ift es boch bei ben mannichtachen Verwendungen besselben nothwendig, besonders über zwei Eigenschaften besselben, Sarte und Festigfeit, noch etwas nahere Erörterungen anzus

ftellen.

Bezüglich ber Harte unterscheibet man in ber Benennung gewöhnlich nur hartes und weiches Stabeisen, obgleich barin von ber härtesten Sorte, welche sich an ben weichsten Stahl anschließt, eine ununterbrochene Reihe bis zur weichsten Gattung herab stattsindet. Wenn nicht ausbrücklich das Gezgentheil bemerkt wird, versteht man darunter jene Harte, welche das Stabeisen in der gewöhnlichen Temperatur besitht, und man weiß dann schon, daß jenes Eisen, welches im kalten Justande das weichste ist, dieses vergleichungsweise auch in den höhern

Temperaturgraben bleibt; überbies lehrt bie Erfah= rung, bag bas Gifen eine um fo hobere Site angunehmen vermag, ohne gu fchmelgen, je weicher bas-Das weiche Gifen ift baber nicht bloß im falten Buftanbe, fonbern aus boppelter Urfache auch in ber Site leichter mechanisch ju bearbeiten, als bas barte, weghalb bas erftere fur viele Artifel bem lettern vorgezogen wird, obgleich in ber fertigen Gi= fenwaare, mit wenigen Ausnahmen, bas harte Gifen bem weichen vorzugiehen fein burfte. Je nach Um= ftanben wird bald bas weiche, bald bas harte Stab= eifen bas gewünschte fein, und ber Gifenerzeuger muß bemnach beibe Sorten mit ihren Zwischengraben bars auftellen und au unterscheiben im Stanbe fein. Wir fennen leiber feinen genauen Magftab gur Bestimmung bes Bartegrabes einer fraglichen Gifenforte. In Gra mangelung beffen muß man fich mit ber vergleichungs= weisen Ermittelung bes Wiberftanbes begnugen, ben bas Gifen im falten Buftanbe beim Feilen, Bam= mern ober Abbiegen, fowie in ber Site bei jeber mechanischen Bearbeitung außert, und babei berudfichtigen, welchen Sitgrad daffelbe anzunehmen vermaa.

Die Ursache ber verschiedenen Härte des Stabeisens ist eine mehrsache, doch vorwaltend wird sie
durch die Menge der Kohle bestimmt, welche in dem Eisen enthalten ist. Jemehr Kohle das Eisen enthält, desto härter ist dasselbe, wird dei mehr Kohlengehalt zum Stahl, dei noch mehr endlich zum
Robeisen. Aber auf diese Härte im kalten Justande
des Eisens hat die Art und Weise, wie dasselbe aus
dem erhisten Justande in den der gewöhnlichen Temperatur versett wurde, großen Einstuß, und zwar
um so größern, jemehr Kohle darin enthalten ist,
weshalb diese Verschiedenheit bei dem Stahl mehr

als bei bem Stabeisen hervortritt, worauf fich bas allgemein befannte Sarten und Anlaffen bes Stables grunden. Man fann fich fogar diefer Berschiebens beiten bedienen, um in zweifelhaften Fallen zu erfabren, ob man's mit weichem ober hartem Gifen, ober Stahl zu thun hat, indem man bas fragliche Stud einmal in Glübbise bringt und bann rafch im Bafs fer abfühlt, und ein andermal aus der Glübbige langfam erfalten läßt; babei wird bas rafch und bas langfam erfaltete Stud bei weichem Gifen taum einen merklichen Unterschied in ber Sarte zeigen; bei bartem Gifen wird ber Unterschied ichon mertlich, und bei bem Stable endlich fehr auffallend fein, wovon wir bei unfern Erörterungen ber Eigenschaften bes Stahles mehr fpres den wollen. Gin ähnliches Sarten, boch im geringeren Dage, wie bas burch ploglichen, bedeutenden Tems peraturwechsel, findet auch bann statt, wenn bas Gifen langere Beit im falten Buftande gehammert, gewalzt, überhaupt so fraftig bearbeitet wird, baß Die einzelnen Theilden bes Stabes untereinander verschoben werben; biefer Barteguwachs fann bemfelben ebenfalls burch Ausglüben wieder benommen werben.

Ohne allen Kohlengehalt ist wohl niemals ein Eisen, wie es auf ben Hüttenwerken dargestellt wird. Selbst das weichste Puddeleisen hat noch bei 10 Prosent, und unser gewöhnliches Staveisen, wie es auf den Hammerwerken zu sinden ist, hat oft gegen Kommerwerken zu sinden ist, hat oft gegen Krocent und mehr Kohle in sich; im Stahle trisst man 1 dis 2½ Procent. Außer der Kohle haben aber noch mehrere andere Körper das Vermögen, die Härte des Eisens zu vermehren, worunter das Manzgan, ein Metall, das besonders in unseren Eisenserzen und von daher in unseren Eisenserzen häusig vorskommt, die wichtigste Rolle spielt; allein dieser Härtes

zuwachs kann burch plögliches ober langsames Abfühlen bes glühenden Stabes nicht beliebig modificirt werden, fondern bleibt sich dabei immer gleich.

Bon ber Barte bes Eisens muß wohl unterschies ben werben die Sprobigfeit, zwei gang verschiebene Gigenschaften, die gleichwohl im gewöhnlichen Leben beim Gifen öfters vermenat werden, weil fie in einer gewiffen Berbindung miteinander fteben. Gin und berfelbe Eifenstab wird allerdings um fo mehr Sprodigfeit besiten, jemehr ihm burch plogliches Abfühlen und besonders durch faltes Bearbeiten Sarte ertheilt worden ift; aber zwei verschiedene Stabe von gleicher Barte konnen in ihrer Sprodigfeit, ober bei aleichen Graben ber Sprödigkeit in ihrer Barte fehr verschieden fein, je nach der Verschiedenheit ber Rors per ober ber Behandlungsweise, benen fie ihre Barte zu verbanten haben. Raturlich ift hierbei die Sprobigfeit immer eine üble Eigenschaft, ba fie Brüchig= feit veranlaßt, somit die Restigfeit bes Gifens nicht zu leiben scheint, während bei andern Körpern, die ebenfalls die Sarte des Gifens vermehren, wie z. B. bei ben Erbenmetallen, die Festigfeit beffelben fehr vermindert wird, wenigstens in einem viel auffallen= beren Grabe als beim Mangan. Uebrigens fann in Fällen, wo man vorzugeweise nach ber größtmögli= chen Barte ftrebt, ein gewiffer Untheil von Erde metallen bennoch erwünscht fein, worauf wir bei Betrachtung bes Stables jurudfommen werben, ba man bei biefem, nicht bei bem Stabeifen, bie mog= lichfte Sarte fuchen wird.

Die Festigkeit des Stabeisens ist sehr verschies ben, je nach den verschiedenen fremden Korpern, die dasselbe in sich aufgelöst oder nur eingemengt ents hält, und je nach der verschiedenen Behandlung und Bearbeitung, die es in verschiedenen Temperaturgras den erfahren hat. Die Festigkeit kann auf unters

fdiebliche Art und Beife in Anspruch genommen werben, wobei gwar ftets bie Rraft, mit ber bie ein= gelnen Theilden an einander haften, ben Wiberftand leiften muß, jeboch wesentliche Berfchiebenheiten ein= treten fonnen; benn ein Anderes ift es, wenn man einen Stab abreißen, ober ihn abbrechen, ober aber bei geringer Lange gerbruden will. Diejenige Feftig= feit, welche bem Abreißen entgegenwirft, beißt bie abfolute Festigfeit, jene, bie bem Abbrechen Bi= berftand leiftet, wird bie relative ober refpective. und bie bem Berbruden entgegen ift, bie rudwir= fen be Restigfeit genannt. Die rudwirfenbe Reftig= feit ift von allen die größte und fommt bei bem Stabeifen felten in Betracht, ba bas viel wohlfeilere Robeisen ibr barin voraussteht; bie relative Reftigs feit ift nebit ber Geftalt bes Ctabes von ber abfoluten abhangig, und ba biefe lettere es ift, welche am meiften in Unfpruch genommen wird, fo foll im Rachfolgenden immer nur biefe verstanden fein, wenn nicht ausbrudlich bas Gegentheil angeführt wirb.

Bu ben fremben Rorpern, welche bas Stabeifen fehr gewöhnlich in fich aufgeloft enthalt, gehören von ben nicht metallischen Rorvern: Roble, Schwe= fel und Bhosphor und Gilicium (Grundlage ber Riefelerbe); von ben Erbenmetallen: Mlumium (Grundlage ber Thonerbe), Magnium (Grundlage ber Bittererbe) und Calcium (Grundlage ber Ralf= erbe): von ben eigentlichen Metallen: Mangan, Rupfer, Antimon und Arfenit. Die Art bes Ginfluffes und beffen Große, ben biefe Korper auf bas Stabeifen und namentlich auf beffen Feftig= teit haben, richtet fich hauptfächlich nach ihrer Art und Menge; aber jeder berfelben ift in biefer Begiehung von den andern verschieden. Co g. B. macht Ton Procent Schwefel bas Stabeisen ichon febr schlecht und zwar in ber Glübhige, während eine gleiche Menge Phosphor in ber Glühhige gar nicht

und nur in der Kälte einen kaum merklichen Einfluß hat; 70 Procent Mangan haben in allen Temperaturgraden einen kaum zu spürenden Einfluß, wogegen ein Kupfergehalt von dieser Größe das Eisen besonders in der Glühhige schon bedeutend verschlechtert. Der Kohlegehalt vermehrt die Festigkeit die zu einer gewissen Grenze, über die hinaus selbe aber wieder vermindert wird; der mittelharte Stahl ist sester der ber seizen. Zu den fremden Körpern, welche das Stadesisen mechanisch eingemengt enthält, sind vorzugszweise nur die Frischschaft auch der Allen vorzugszweise nur die Frischschaft auch der Glühfpan zu zählen; denn die soggannten Steinstein, welche von eingeschlossenen Erdarten bewähren zu den Seltenheiten.

An jenen Stellen, wo die Festigfeit überwunden wird, entsteht ein Bruch, westhalb Stallissen von geringer Festigseit ein brüchiges Gifen genannt wird. Um jedoch durch die Benenming zugleich anzuzeigen, warum oder in welcher Temperatur die Brüchigseit erscheint, unterscheidet man rohbrüchizges, faulbrüchiges, rothbrüchiges und kaltsbrüchiges Stadeisen, und es ist von Wichtigseit, jedesmal entscheiden zu können, mit welchen von dies sen Brüchigkeiten ein sehlerhaftes Eisen behaftet, und was die Ursache davon ist, damit dem Uebel abge-

holfen werden fonne.

1. Der Rohbruch äußert sich am auffallendeten in ber Schweißhiße, indem rohbrüchiges Eisen schwerzungen ift, sich unter dem Hammer ober zwischen den Walzen stört und nur nach wiesberholten Hier mit einiger Borsicht verschweißen läßt. Bei starfem Rohbruch ist die Brüchigkeit übrigens auch in der Glühhiße und in der Kälte bemerkbar, indem das Eisen anfängt Roths und Kaltbruch zu äußern. Der Rohbruch ist in ein und demselben

Stabeifen gewöhnlich fehr ungleich vertheilt, und bie Rolge von einer unvollkommenen Frischarbeit, bei ber die fremden, ichablichen Bestandtheile ungenügend und ungleich abgeschieden worden find. Je unreiner bas Robeisen, besto schwieriger wird bie Aufgabe bes Frischproceffes, besto leichter wird ber Robbruch fich einstellen; allein bei nachläffiger, unfundiger und übereilter Frischarbeit fann er felbft bei gutem Rob= eisen Blat greifen, wie bas auf unfern Sammern leiber nicht felten ber Fall ift. Will man aus uns reinem, mit Erbentheilen überlabenem Robeifen bar= tes Stabeifen barftellen, fo ift ber Robbruch felbft bei fleißiger Frischarbeit taum zu vermeiben, weil bei ber geringen Abscheidung bes Roblenstoffes von ben vielen Erdbafen ebenfalls nur wenig fortgefchafft werben fann; in einem folden Falle ift ber Frischer ju entschuldigen, und man foll fich mit berartigem Eifen nicht auf die Erzeugung eines harten Stabeisens, noch weniger auf die Stahlproduction ein= laffen. Ift man zweifelhaft, ob man's wirklich mit Robbruch zu thun hat, und ob man biesfalls bem Frischer etwas zur Laft legen barf, fo braucht man nur ben fraglichen Stab ein Baar Mal übereinan= ber zu legen, faftige Schweißhigen zu geben, und ihn wieder auszureden, wodurch allenfallfige Mangel in ber Frischarbeit verbeffert werben; bleibt bas Gifen aber nach biefer Overation bruchig wie fruber, fo liegt der Rehler im Robeifen. Der Robbruch wird am öfteften mit Rothbruch verwechselt, ift von biefem jedoch leicht zu unterscheiben, wie unten folgt. fommt bei unferm in Frischheerben erzeugten Stab= eifen viel öfter vor, als bei bem Bubbeleifen, und es fann beghalb aus unreinem Robeisen burch bie Bubd= lingearbeit viel leichter ein brauchbares Stabeifen bargeftellt werben, ale nach unferer üblichen Beerb= frischarbeit.

2) Der Raulbruch tritt am meiften bei bem weichen Gifen, insbesondere bei dem weichen Budbels eisen, auf und macht fich burch eine geringe Festige feit im falten Zustande, wie durch einen unvollkoms menen Busammenhang bei ber Berarbeitung zu feinen Dimenfionen im glubenben Buftande bes Gifens leicht fenntlich. Die Urfache bes Kaulbruches find mechanisch eingemengte Schladen: und Glübspan-Theile. bie man bieweilen an ber frifden Bruchflache beutlich erkennen fann; in ber Regel jebody ift bie Mengung fo innig, baß bie eingemengten Theile nur an ber bunflen, glanzlosen Karbe ber Bruchfläche mabraus nehmen find. Durch die eingemengten Rorper wird ber Bufammenhang ber einzelnen Gifentheilchen unter einander geftort und fo bie geringe Teftigfeit berbeis geführt. Offenbar ift an biefem Gehler bas Robeifen völlig schuldlos, ba bie schäbliche Beimengung felbst erft ein Broduct ber Frischarbeit ift; indeffen fonnen andere Bestandtheile bes Robeisens boch indirecten Ginfluß barauf nehmen, indem fie die Abscheidung ber Frischschlade vom Gifen, bei bem Frischproceffe und ber mechanischen Bearbeitung bes erhisten Gifens. mehr ober weniger beforbern ober erleichtern. 3. B. veranlaßt ein beträchtlicher Mangangehalt bes Robeifens, unter übrigens gleichen Umftanden, ein ftrengfluffigeres Stabeifen und leicht = und bunnfluffige Frischschlade, wodurch die Abscheidung ber lets tern wesentlich befordert und erleichtert wird. Auf unferen Sammern ift ber Kaulbruch am eheften unter jenem Gifen zu treffen, bas man aus ben Bodeln (Luppen) ber Ausheitsfeuer erhalt, wo gar fein Roheisen eingeschmolzen wird. Auch bas häutige und haderige Gifen muß größtentheils hierher gezählt werben und ift in ber Regel Folge einer fehlerhaften Frischarbeit.

3) Der Rothbruch ift am fenntlichsten bei

ber mechanischen Bearbeitung in ber Rothglübhite. baber feine Benennung. Wenn er in geringem Mage vorhanden, lägt fich bas Stabeifen, befonders bas weiche, gut schweißen und gut bearbeiten, fo lange fich ber Stab in höherer Glübhige befindet, und ebenso ift dieses Gifen in ber Ralte oft ein fehr qu= tes, gabes Gifen; allein in ber Rothglübhige bearbeitet, befommt baffelbe eine Menge Rantenriffe, Die in bem Verhaltniß an Große gunehmen, als ber Rothbruch gunimmt und bas Gifen in bunnere Stabe ausgereckt wird; beim Abbiegen ober Lochen eines folden Stabes im rothglühenden Buftande gefdieht es oft, baß berfelbe beinahe ober gang abbricht. Rimmt biefe Unart bes Stabeisens jedoch in einem höhern Grabe überhand, fo fann baffelbe im falten Bustande an ben nicht angesprungenen Stellen amar noch Babigfeit besiten, allein bie Schweißbarfeit hat fich bann ebenfalls merklich vermindert, und zwar um fo mehr, je harter bas Gifen ift. Man bemerft bei ber Berarbeitung bes rothbrüchigen Stabeifens in ber Glübhite fast bei jedem Schlage bas Abfallen von groben, biden Funten, mahrend biefe Funten beim rohbrüchigen Gifen auffallend feiner find. Die Ur= fache bes Rothbruches ift gewöhnlich ein Schwefel: gehalt, bisweilen ein Rupfergehalt. Er ift bei bem aus Walbeisen erzeugten Stabeisen nicht fehr felten und fehlt bei bem englischen Bubbeleifen faft gar nie. Wird ein rothbrüchiges Gifen mehrmals übergebogen, neuerdings in faftige Schweißhiße verfest und sobann wieder ausgereckt, so ift taum eine Berminderung der Brüchigkeit zu bemerken, wodurch fid Robbruch und Rothbruch am sichersten unterscheis ben laffen. Natürlich muß bem lebel bes Rothbrus des, bas meift in einem Gehalte an Schwefel ober Rupfer begründet ift, schon beim Robeisen abgeholfen werden, weil die Abscheidung bes Schwefels bei bem Frischproceffe nur in geringem Maße und mit vielen Untoften bewerkstelligt werben kann; fupferhaltige Eisenerze sollten möglichst zur Erzeugung bes Guß-

Robeisens verwendet werben.

4) Der Raltbruch macht fich in ber gewöhn: lichen Temperatur fenntlich, indem faltbruchige Gifenftabe gut ichweißen, fich in höherer Temperatur aut bearbeiten laffen, in ber Ralte aber ichon bei leichten Schlägen abspringen. Die vorzüglichfte Urfache bes Kaltbruches ift ein Phosphorgehalt, ber manden Gifenergen eigenthümlich ift, bei uns jeboch felten vortommt. Außerbem veranlaffen auch Untimon und Arfenit ein faltbruchiges Gifen, beren Borhan= benfein fich aber ichon in ber Beifglühhige burch bas Ausstoßen eines graulichen Dampfes zu erkennen giebt. Gine weitere Urfache bes Raltbruches ift bas überhitte ober verbrannte Gifen, welches bei trodnen und anhaltenben Sigen leicht gebilbet wird, und fich von bem phosphorhaltigen Gifen baburch bestimmt unterscheiben läßt, daß ein faltbrüchiger Stab, mehrmale übergebogen, in eine faftige Schweißbige ge= bracht und neuerdings ausgeredt, feinen Kaltbruch verliert, wenn berfelbe in verbranntem Gifen begrun= bet ift, ihn aber behalt, wenn er von einem Ihos= phorgehalte abstammt; ju einer geringen Glübbige gebracht, zeigt fich bas verbrannte Gifen murbe, während bas phosphorhaltige fich gut lagt. Gin betrachtlicher Gehalt an Erbbafen, fowie auch an Silicium, veranlagt gleichfalls ein faltbruchiges Gifen, bas bann aber auch in Temperatur anbern brüchig mehr fid perhalt. Endlich fann ber Raltbruch noch barin begrun= bet fein, wenn ein Stab in der Ralte viel mes chanisch bearbeitet worden ift; wodurch er hart und fprob, burch gelinde Sige jedoch wieder weich und gabe gemacht wird. Dem von einem unreinen Roheisen stammenden Kaltbruche muß beim Hohosenprosceß, und wenn dies nicht thunlich ist, kann dadurch am besten abgeholsen werden, daß man das Rohseisen vor dem eigentlichen Frischprocesse durch ein orphirendes Umschmelzen raffinirt, oder hart zersreunt.

Die Restigfeit bes Gifens fann, je nach ber verschiedenen Behandlung und Bearbeitung, Die es in perschiedenen Temperaturgraben erfahren hat, gleich= falls fehr verschieden modificirt werden. Gin Beispiel ber Art haben wir fo eben in ber falten Bearbeitung ber Gifenstabe fennen gelernt; burch bie barauf fols genbe Erhipung wird bem Stabe gwar feine Ralt. bruchigfeit und Barte benommen, allein feine Trage fraft um so mehr vermindert, je mehr man ihn erhipt, ohne darauf wieder mechanisch zu bearbeiten, wovon bie Urfache mahrscheinlich barin liegt, einzelnen Theilchen burch bie Sipe ausgebehnt werben und sich bei ber barauf folgenden Erkaltung nicht mehr zur vorigen Dichtheit zusammenziehen; baber leidet die Festigfeit auch, wenn man einen erhitten Stab, statt langfam, rafch, ober burch Eintauchen in Baffer erfaltet, wobei bie gleichmäßige Bufam-menziehung zur vorigen Dichtheit um fo weniger erfolgen fann. Gine mefentliche Bermehrung ber Feftigfeit erhalt bas Gifen burdf bie mechanische Bearbeitung; je feiner es ausgearbeitet wird, besto größer wird vergleichungsweise die Festigkeit. Go g. B. wird baffelbe Gifen in Gestalt von feinen Drabten bas Doppelte und mehr von bemienigen Gewichte tragen tonnen, welches in groben Staben gu beffen Berreis Bung hinreichend gewesen ift. Go wie es von Wichtigfeit für ben Frischhutten-

So wie es von Wichtigkeit für ben Frischhüttens besiter ober Borsteher ift, jebe Unart bes erzeugten Stabeisens richtig zu erkennen, um barnach bie richstigen Abhülfsmittel ergreifen zu können, eben so wichs

tig ift es fur ben Confumenten bes Stabeifens, befs fen Beschaffenheit in ben fertigen Staben gu ermit= teln, um fich nicht unbedingt auf bas oft betrügliche Wertszeichen verlaffen zu muffen. Es ift wirlich auffallend und vielleicht bei feinem andern allgemein be= nütten Artifel in bem Maße ber Fall wie bei bem Gifen, daß die Räufer ber Waare (in ber Mehrzahl) mit ganglicher Richtachtung ber Qualität zu Werfe geben. Dieserwegen wollen wir den Untersuchungen ber- Qualität in ben fertigen Gifenstäben einen eigenen Abidnitt geben, und es ift faum nothig zu erwähnen, baß man auf ben Frischbutten felbst diese Untersuchun= gen vornehmen foll, wenn man anders ben Credit bes Bertes schaffen ober bewahren will. Diese Unter= fuchungen follen fich erftreden: 1. bei jedem einzelnen Stab auf bas außere Unfehen beffelben, allenfalls perbunden mit der Wurf= ober Schlaaprobe: 2. bei mehreren Staben einer größern Quantitat auf bas Berhalten beim Biegen bis jum Brechen und bas Bruchanfeben; und 3. in zweifelhaften Fällen auf Die beine und bisweilen auf die Menprobe.

1. Das äußere Ansehen eines tadellosen Eisensftabes muß durchaus rein, gleich dicht, scharffantig und ohne Querz, Kantenz oder Längenrisse sein. Besfonders achten muß man auf das Aussehen der Enzben, und wenn es ein gehämmerter Stab ist, auf den mittlern Theil desselben, wo bei längern Stäben der sogenannte Wechsel in der Erhitung und Ausschmiesdung stattsindet; sind diese Stellen vollsommen gesund, so ist an den andern wenig zu besorgen. Um bei wichtigen Fällen in der Qualität sicher zu sein, sollzten die Käuser, anstatt wie gewöhnlich abgehauene Enden, vielmehr das Daranlassen des Schopfes an den Stäben sordern. Ze schwächer, besonders je dünzner, der Stab bei gleicher äußerer Güte ist, desto weniger hat man von Robbruch, Verbranntheit oder

Schauplas, 161, Bb. 27

Rothbruch gu beforgen; ichon ein geringer Grab bie-fer Fehler giebt fich bei bunnen Staben in Rantenriffen zu erfennen. Unganze Stellen, Schuppen, raube Blachen und Langenriffe beweifen ein burch orphirtes Gifen verunreinigtes Product, ebenfo bie Afdenflede, welche burch eingebrudten Glubfpan herbeigeführt werben. Ift bie außere Flache gut, babei aber fpiegelnb blant, fo ift ber Stab bei verschwundener Glubhige noch mit benäßten Bahnen überhammert worben, wo= burch er mehr Sarte und Sprobigfeit zeigt, als ihm feiner innern Beschaffenheit nach jutommt; ju falt ge= malate Stabe erhalten eine unansehnliche rothe Farbe von eingebrudtem feinen Glubspan. Sat man Berbacht gegen Raltbruch, fo laffe man bie Stabe von einer nicht zu geringen Bobe flach auf eine barte Une terlage fallen, ober werfe fie mit Gewalt barauf, ober ichlage bamit auf eine harte Rante. - Gin oft recht brauchbares Mittel gur Untersuchung gewährt die Feile, welche bei weichem Gifen einen tiefen Ginschnitt und langen Span giebt, bei hartem weniger tief greift und einen furgen Span, bei faltbruchigem endlich einen furgen, rauhen, fehr weißen Span gieht.

Diese einsachen Untersuchungen nach bem äußern Ansehen gewähren bemnach schon sehr viel Aufschluß und werben beswegen auf ben vorzüglichsten Eisenshämmern in Schweden, Steiermark und andern Länsbern, wo man auf ben Werkscredit sieht, von Seite bes Werksbeamten mit jedem Stab vorgenommen, bevor die Waare abgesandt wird, und jeder Käuser sollte sie in seinem eigenen Interesse vornehmen.

2. In allen wichtigern Fallen sollen öfters Biegungsproben vorgenommen werden, die auf den schwesbischen Hütten in folgender Weise ausgeführt werden.
Man stellt sich zu dem Ende auf einem freien Plate,
etwas vom Boben erhöht, eine offene Schavotte, oder
ein anderes großes Eisenstück mit einem etliche Zoll
breiten und tiesen Einschnitt, oder besestigt eine hol-

gerne Caule mit einer ahnlichen, mit Gifen befchlagenen Durchbrechung, in ber bas eine Ende eines Eisenstabes mit entsprechenden Zulagen und Reilen fest eingesvannt werden fann. hierauf wird ber freie Theil bes eingesvannten Stabes burch bie zwei Gulfen eines eifernen Bebels gestedt und barin mit Reilen fo befestigt, bag ber zu biegende Stab zwischen bem Bebelende und ber festen Ginspannung brei Boll frei bleibt, wie Fig. 72, Taf. VI. zeigt. Die bem Biegen unterworfenen Stabe find gewöhnlich zwei Boll breit und fünfachtel Boll bid, und bas Biegen felbft voll= gieben 3 bis 4 Mann, die an ben Bebel treten und fo ben Stab einmal links, bann rechts, und fo fort. ftets unter einem rechten Winkel abbiegen, bis ber Bruch erfolgt. Das harte Gifen fniftert und git= tert bei biefem Biegen, bas weiche aber verhalt fich lautlos dabei und kann mit geringerer Kraft gebogen werben. Gehr gutes, von allen Unarten freies Gifen balt bei 15 und mehr folden Biegungen unter zweis mal 90 ober 180 Graben aus; bas faltbruchige, faul= brüchige, ober robbrüchige Gifen bricht nach ber Größe feines Kehlers verhältnismäßig früher, bisweilen ichon bei bem ersten Burudbiegen, und wenn es fehr schlecht ift, sogar icon bei ber erften Abbiegung. Die Angabl ber Biegungen giebt bemnach ein scharfes Maß ber Fehler bes Gifens, die man ichon aus bem außern Unfeben ihrer Urt nach erfannt haben wird.

Die Bruchfläche, welche man bei biesem langsamen Abbiegen erhält, ist fast immer faserig, und burch die wiederholten gegenseitigen Berschiedungen der Fasern ganz verrieden aussehend. Um demnach zur Besutheilung eine reine Bruchfläche zu erhalten, haue man den Stad einige Joll hinter der erlittenen Bies gung mit einem scharfen Meißel bei zwei Linien ein und breche ihn sodann an dieser Stelle ab, was nun ziemlich leicht erfolgt. Bricht hierbei der Stab glatt

ab und ift ber Bruch weiß, grobfornig bis blattrig und ftart glangend, fo ift bas Gifen kaltbruchig, wenn bie weiße Farbe ins Blauliche, ober verbrannt, wenn Diefelbe ine Gelbliche fpielt, Ift ber Bruch lichtgrau und feinfornia, fo ift bas Gifen bart; ift er buntel= grau, mattglangenb, furg= und bidfaferig, fo gebort er faulbrüchigem Gifen an; ift bie Kafer aber fein. lang und licht, fo beweif't es ein weiches Gifen. ber Bruch ungleich, bunfel ober licht, fornig und febe nig, fo ift bas Gifen robbrüchig; indeffen beweifen ungleiche Bruchstellen nicht immer ein ungleiches Gifen : benn bie rafder gebrochenen Stellen werden immer mehr fornig, die langfam geriffenen hingegen mehr faserig sein, wenn gleich bas Gifen vollkommen gleichs artig war, worüber bas Berhalten beim Biegen felbft Aufschluß geben muß. Durch faltes lleberhammern bruchig gewordenes Eisen unterscheibet fich von bem eigentlichen faltbruchigen Gifen baburch im Bruche, baß es fein weißes, grobes, ftarkglangendes, fondern ein fleines, gedrängtes, granglangendes Korn zeigt; noch bestimmter unterscheibet es sich von bem faul= brudigen Gifen, welches nicht fornig, fonbern furg= und bidfaferig, buntel und glanglos aussieht. Man fann baber im Allgemeinen fagen, baß am frifden Bruche buntle Karben und ftarfer Glang, ober lichte Farben und wenig Glang, ein gutes Gifen beweisen; und je harter bas Gifen ift, besto spater wird es bei ber mechanischen Bearbeitung aus der ursprünglichen ftete fornigen Textur in ein faseriges Gefüge übergeben, wobei bie Fafern nach jener Richtung liegen, in ber bas Ausreden geschehen ift, und um jo feiner und iconer ju fein pflegen, je fpater fie entstanden find.

3. Bei ben Proben, die man im kalten Zustande bes Eisens vornimmt, kann man hochstens über einen geringen Grad bes Rothbruches zweifelhaft bleiben,

wenn die Stäbe in nicht sehr seinen Dimenstonen ausgearbeitet sind. In diesem Falle verschafft man sich am schnellsten Sicherheit durch die heiße Probe, indem man den Stab zwischen den Kohlen eines Schmiedeseuers in höhere Glühhitz versett und dann unter dem Hammer sletschen, biegen und lochen läßt; entstehen hierbei keine Nisse oder Sprünge, so lange das Eisen noch etwas glühend erscheint, so ist es nicht

rothbrüchig.

Um sich von der Gleiche oder Ungleichartigseit eines Stades zu überzeugen, kann man dessen blanke gemachte Oberstäche mit einer sehr verdünnten Säure ähen, wobei die härtern Stellen früher dunkel werden, als die weichen, ein ungleich harter Stad somit ein gestecktes Aussehen bekommt. Anstatt des Achens kann man den blanken Stad auch langsam gleichmäßig ershipen, wobei die härtern Stellen früher mit Farben überlausen, als die weichen. Doch für die gewöhnsliche Berwendung des Stadeisens wird man hiervon nicht leicht eine Anwendung machen, da sich auffalslende Ungleichheiten schon im Biegen und Bruchanssehen unbezweiselt zu erkennen geben.

## Borrichtungen, um bem Stabeifen bie aus gere Bestalt ju geben.

Wir bemerkten schon weiter oben, daß das Zussammenschlagen der Stadeisenmasse, das Zertheilen derselben zu Kolben und das Ausreden der lettern zu Stäben, bei den Heerdrischrocessen größtentheils unter großen Hämmern bewirft werde, sowie bei dem Puddelfrischen das Ausreden der Stäbe durch Walzwerfe geschehe, da die Arbeit mit denselben weit rascher gehe. Wir demerkten endlich, daß man auch häusig gemischte Versahrungsarten antresse, indem man sich zum ersten Zusammenschlagen der gefrischten Eisen-

masse und zum Zertheilen berselben zu Kolben ber Hammer, zu ber weitern Bearbeitung ber Kolben aber ber Walzen bediene. Wir betrachten baher hier so= wohl die Hammers, als auch die Walzwerfe.

## Sammerwerfe.

Rach ber Art, wie bie Sammer burch bie an ben Sebefrangen befindlichen Sebedaumen ober Sebelatten in die Sohe gehoben werben, unters Scheibet man brei verschiedene Arten von Sammern, nämlich Aufwerfhammer, Schwanzhammer und Stirnhammer. - Reuerlich ift noch eine vierte Urt bingugefommen, namlich bie fogen. Dampfhammer. Bei benfelben ift feine Belle mit Bebearmen vorhans ben, fonbern ber gewichtige Sammer ohne Stiel wird, ahnlich einem Fallflot, in einem Rahmen baburch aufgehoben, baß ber barüber befindliche Dampfenlinder mit feiner Rolbenftange unmittelbar ben Sub bewerf= ftelligt. Go fehr biefe Vorrichtung für viele 3mede, befonders bei Unfertigung großer Beug= und Dafchi= nenftude, gerühmt wird, indem bie Sohe und Schnels ligfeit bes Subes mit Leichtigfeit in jedem Augenblide geandert werben fann und ber Raum um ben Umboß völlig frei ift, fo barf man boch faum erwarten, baß biefer Sammer bei ber Stabeifenfabrication, jum Ban= gen ber Luppen ober jum Ausschmieben ber Stabe. allgemeine Unwendung finden werbe. Daffelbe ift mit ben fogenannten Quetichmafdinen ober Schlaffenpreffen ber Fall, Die wir weiter unten furg bes trachten wollen.

Die Sebeeinrichtung bes Hammers mag fein, welche fie will, so besteht ber Mechanismus bes Schmies bens boch immer barin, baß bas zu schmiebenbe Eisfen auf einen Amboß gelegt und burch bie wieders

holten Schläge bes auf ben Amboß fallenden Sammers zusammengedrückt und ausgedehnt wird. Der Amboß ist gewöhnlich von Gußeisen, der Hammer aber aus geschiedetem Eisen angesertigt und hat eine verstählte Bahn.

Die Hammergerüfte ober bie Borrichtungen, in benen die Hammer liegen und bewegt werden, haben nach ber Beschaffenheit ber Hammer selbst eine ver-

fchiebene Beschaffenheit.

Die Aufwerfhammer find als einarmige Sebel angusehen, bei benen bie Laft ber Sammer ift, und die Rraft an einem Bunct bes Bebels zwischen ber Laft und bem Rube= ober Drehungspunct bes Bebels wirft. Wenn bie gange gange bes Bebelarms ober bes Sammerhelms in brei Theile getheilt wird, fo lagt man bie Rraft, ober bie Daumen -Brofche — bes Bebelfranges gewöhnlich auf ben britten Theil ber Lange bes Selms, vom hammer an gerechnet, angreifen. Je naher ber Angriffspunct bem Sammer ift, besto geringer wird bie ju überwins benbe Last, aber auch besto geringer bi; Hubhohe bes Sammers, folglich besto geringer feine Wirtsamfeit fein. Die Bubhohe bes Sammers, ober bie größte Entfernung ber Ambogbahn von ber Sammerbahn, beträgt zwischen 25 und 30 Boll, und um so viel muß ber hammer burch bie Frofche bes Bebefranges gehoben werben. Je naher fich ber Angriffspunct ber Krofde ober ber Daumen bes Bebefranges an bem Ruhes punct bes helmes befindet, besto furger fonnen bie Daumen fein, um eine gleiche hubhohe hervorzubrin-Durch bie fürgeren Daumen wird gwar ber Sebel an der Bafferradwelle ebenfalls verfürzt, folge lich bie vom Bafferrade ju überwindende Laft ver= mindert; allein in bemfelben Berhaltniffe machf't bie Laft, welche bie Daumen sum Seben bes Sammers

au überwinden haben. Die vom Bafferrabe beweaten Daumen find nämlich als Bebelarme anzusehen, welche au einem ameiarmigen Sebel gehören, beffen Rube= punct die Achse bes Rades ober ber Welle ift. fleiner baber ber Urm, an welchem bie Laft wirft, im Bergleich gegen ben zweiten Urm, an welchem bie Rraft wirffam ift, fein fann, besto weniger Laft wurde bas Bafferrad ju überwinden haben, wenn ber Urm biefes zweiarmigen Bebels nicht wieder auf einen ein= armigen Sebel wirten mußte, beffen Laft um fo fchwes rer ju überminden ift, je naber Die Rraft an feinem Umbrehungepunct wirft. Deghalb macht man bie Se= belarme an ber Bafferradwelle lieber etwas langer. um biefelbe Subhobe berauszubringen, wenn ber Un= griffepunct am Selme mehr nach bem Sammer gu gerüdt wirb.

Den Ruhes ober Drehungspunct bes Hammers helms bilbet die sogen. Hulfe, durch welche der Gelm gesteckt ist. Die Hulfe wird mit ihren beiden Zapfen in die für sie bestimmten Zapfenlager eingefeilt, so daß sie sich nicht verrücken kann, sondern bloß die aufs und niedergehende Bewegung des Hammers zusläßt. Es ist einleuchtend, daß der Hammerhelm der Wasserradwelle so nahe als möglich liegen muß, um den durch die Frösche des Hebekranzes gebildeten Hes bel nicht unnöthig zu verlängern. Deshalb muß auch der der Wasserradwelle zugekehrte Zapfen der Hulfe

fo furg als möglich fein.

Die Hubhöhe bes Hammers wird durch ben Reistel, nämlich durch ein Stück Holz, gegen welches der Ropf des Hammers schlägt, wenn er seine größte Höhe erreicht hat, bestimmt. Dies Anschlagen gegen den Reitel ist nothwendig, theils weil der Hammer bei einem sehr raschen Gange des Wasserrades zu hoch in die Höhe geschnellt werden könnte, und erst wieder niederfallen wurde, wenn der solgende Hoese

baumen ben Helm schon wieder ergreift, wodurch ber Hammer gefangen werden würde und gar nicht auf den Amboß niederfallen könnte; theils damit er durch die Elasticität des Reitels eine neue Schnellkraft erzhalte und mit desto größerer Kraft auf den Amboß schlage. Reitel und Helm mussen daher auch aus dem besten Rothbuchenholz (oder in Ermangelung des selben aus gutem Birkenholz) angefertigt, und der Helm durch ein eisernes Blech gegen die zu starte Abnuhung von den Kröschen des Hebekranzes geschützt werden.

Ein gewöhnliches hölzernes Sammergeruft ju einem Aufwershammer besteht baher nothwendig aus amei Saulen, gwifden benen fich bie Sulfe bes Sam= mers bewegt, und aus zwei hinter einander ftehenden Caulen, burch welche ber Reitel geftedt ift. Durch bas beständige Seben bes hammers und burch bas ftarfe Unschlagen gegen ben Reitel würden bie verschiede= nen Saulen aber auch bei ber ftarfften Grundbefestigung bald loder werden, weshalb man fie burch ein großes fdweres Stud Solg - ben fogenannten Drahm = baum - mit welchem die Saulen in Berbindung gefest find - nieberbrudt. Der Drahmbaum ruht auf brei Saulen, von benen bie eine, bem Baffer= rabe junachft gelegene, die Drahmfaule, die zweite Die Reitelfaule und Die britte Die Buttenfaule heißt. Durch die Drahm= und Reitelfaule wird qu= gleich ber Reitel in ber gehörigen Sobe festgekeilt. Die Saulen, zwischen benen fich die Bulfe bewegt, find mit bem Drahmbaum verbunden, und ftehen zu beiben Seiten ber Reitelfaule, jeboch fo, bag biefe bie brebende Bewegung ber Sulfe nicht hindert. Man nennt fie Buchfenfaulen, weil fie in ber Sobe, in welcher ber Sammer, oder vielmehr die Bulfe beffel= ben eingelegt wird, eine Bertiefung haben, in welche gegoffene eiferne Buch fen, namlich vertiefte, halb:

fugelformige Bapfenlager, in welchen fich bie Bapfen

ber Sulfe bewegen, eingefeilt werben.

Im Buftande ber Rube muß ber Selm bes Same mere vollkommen horizontal liegen, wonach fich alfo. bei einer gegebenen Sohe bes Umboffes und bes Sams mere, die Sohe richten muß, in welcher die Buchfen in ben Buchfenfaulen eingefeilt werben.

Die Sammerbahn liegt nicht parallel mit ber Belle, auf welcher fich ber Bebelfrang befindet, fon= bern ber Sammer ift etwas ichief auf bem Belm fefts gefeilt, bamit beim Schmieben langer Stabe biefe nicht von ben Froschen ergriffen werben. Bang cor= respondirend mit der Hammerbahn muß natürlich auch

Die Lage ber Ambosbahn fein.

Dem Amboß muß eine fefte Unterlage gegeben werben, bamit er ben Schlagen bes Sammers nicht nachgebe. Wo bas Terrain nicht felfig und nicht fest genug ift, wird ein fogenannter Sammer = ober Um = bofftod, welcher 6 bis 7 Fuß lang und 3 bis 4 Fuß im Durchmeffer ftart ift, auf ein eingerammtes Pfahl= werk gestellt, fo bag er nur 19 Boll über ber Butten= fohle hervorragt. In bem Sammerftod wird oben eine eiferne Chavotte, ober ein Behaufe fur ben Amboß, befestigt und in ber Chavotte ber Umboß felbft festaefeilt. Durch biefe Einrichtung fann man ber Umbogbahn jebe beliebige Richtung geben, und bem Umboß zugleich völlige Unverrückbarfeit mittheilen. Die früher gebrauchlich gewesenen elastischen Sammer= ftode find jest wegen ihrer Roftbarfeit, und weil bie Ambosbahn baburch zu oft verrückt wird, allgemein permorfen.

Die hier erwähnte ift eine ziemlich allgemein ge= brauchliche Einrichtung ber hölzernen Aufwerfhammer= Man hat jedoch verschiedene Abanderungen eingeführt, die meiftens bahin führen, bas viele und fehr starte Holz, welches zu einem hammergerüft erforderlich ift, burch Gifen, namentlich burch Gußeisen, zu erseben. Man hat baber theilweise und

auch ganglich eiferne Sammergerufte.

Dir beschreiben hier mit Hulfe von Fig. 73 und 74, Taf. VI., ein im nördlichen Deutschland, besonders aber in Schlesien, häusig angewendetes gußeisernes Answerschammergeruft, und zwar ift Fig. 73 eine Seiten= und Fig. 74 eine Borberansicht.

Die beiben außeisernen Gerüftfaulen A und B. fowie bie beiben gußeifernen Buchfenfaulen C und D. erhalten ihre feste Stellung burch einen, mehrere Tuß unter ber Buttenfohle, auf vier Schwellen a ruben= ben, gußeisernen Raften. Die Schwellen find mit vier ftarfen Bfahlen b vergapft. Der Raften befteht aus ber Sohlplatte F, aus ben Seitenplatten E und G und aus ber Dedplatte H. c find Löcher für bie Schraubenbolgen d. In ber Mitte ber Bobenplatte F find auf berfelben zwei langliche, vieredige, taften= tormige Behalter e und e' angegoffen, welche burch Die lange ber Bobenplatte fortlaufenbe Berftarfunge= rivve F mit einander verbunden find; die Langen= wande ber Behalter haben außerhalb hervorfpringende Berftarfungen g. In biefe beiden Raften werden bie untern Enben ber Geruftfaulen A und B eingefest und burch eiferne Ragel f und f', welche burch biefelben und die Raftenwände geben, befestigt. Die Rahmen G und E find an ben Seiten burch bie Bapfen o und bie Schließfeile p mit einander perbunden.

Die Deckplatte H ift, wie die Settenplatten G und E und die Grundplatte F, rahmenartig, mit offenen Füllungen, gegossen und mittelft Zapfen mit den Seitenplatten verdunden. Die Gerüftfäulen A und B gehen durch zwei kastenartige Deffnungen r und r' und sind durch die Schließkeile f und f' in benselben befestigt. Auch hat die Deckplatte zwei kaftenformige Behalter u, in benen bie Buchsenfaulen C und D fteben, die mit Reilen in benselben befes

ftigt worden find.

Den vordern Theil des Gerüftfastens wird durch die unten mit Splinten und oben mit Muttern verssehenen Schraubenbolzen a noch besonders nach unten hin besestigt, so daß er durch die Schläge des Hamsmers gegen den Reitel nicht gehoben werden kann.

Durch ben Kopf ber vorbern Gerüftfäule A, welcher mit doppelten Schlitlöchern versehen ist, ist der Reitel I mit seinem Sattelholz k geführt und durch die beiden starken Keilhölzer w besestigt. Die obere Seite des Kopfes von A ist mit einer angezgossenen starken Platte y versehen und dieselbe hat eine Berstärfungsrippe d. In derselben besinden sich zwei Löcher zur Aufnahme der Büchsensäulen C und D, welche darin richtig gestellt und festgeseilt worzben sind.

Der Kopf ber hintern Gerüftsaule B ift ebensfalls mit doppelten Schliplöchern versehen, in denen das hintere Ende des Reitels und des Sattelholzes

burch bie Reile w' befestigt worden sinb.

Die Büchsensaule C bient zur richtigen Stellung bes hammers Q auf ber Ambogbahn P, und bie Husselfe L am hintern Ende bes helmes b' ruht in Pfannen mit mehrern Löchern, welche in die Berstärzfung der beiden Büchsensaulen eingelegt worden sind. Dben haben die lettern Riegellöcher, durch welche gußzeiserne Riegel s gehen und bas heben der Büchsenssaulen hindern.

Der auf die eichene Wasserradwelle q' mit hols gernen Klögen o' aufgefeilte gußeiserne Daumentranz a' hat 5 Sebedaumen d', auf benen die weißbuchenen Frosche F' mittelft ber aufgetriebenen geschmiedeten

Ringe O befestigt find.

Das gußeiserne Angewelle M, worin bas guß:

eiserne Lager für die Zapfen der hammerwelle h' verztieft eingelaffen und festgefeilt ift, steht mit der Rußplatte auf einer die Schwelle N bedeckenden eichenen Bohle U. Die Schwelle N ift auf eingerammten

Grundpfahlen p' aufgezapft.

Der eichene Amboßstock O steht 51 Fuß tief in ber Erbe, auf zwei freuzweise bündig überblatteten Schwellen s', welche auf 5 fest eingerammten Grundspfählen n' aufgezapft sind. Die obere Fläche des Amboßstockes ist mit einer gußeisernen Platte Z' besdeckt, worin sich eine achteckige Deffnung besindet, durch welche die gußeiserne achteckige Chavotte y' in den Amboßstock eingelassen und festgekeilt wird. Die gußeiserne runde Platte Z' erhält einen nach unten 3 Joll vorspringenden Rand, mit welchem sie die äuspere Mantelstäche des Amboßstockes übergreift.

Der Amboß P ist so gestellt, daß seine Bahn mit der Achse der Welle einen spisen Winkel macht; eben diese Richtung erhalt auch die Bahn des Hamsmers Q, welcher auf dem Zapfen des Halmes d'aufzgefeilt ist. Damit die Hammerbahn die ihr angewiesene schräge Lage erhalte, ist der Helmzapfen, worran der Hammer befestigt ist, unter einem spisen Winkel gegen die Achse belms, den letztere anges

fcnitten.

Die Einrichtung eines Stirnhammers geht aus der Längenansicht Fig. 75, Taf. VI. hervor. Auf einem massien, von Werkstüden ausgeführten Kunsbament liegt ein hölzernes Sohlwerk, bestehend aus einem oder aus zwei Schichten Langschwellen und 1 oder 2 Schichten Querschwellen, die im Verbande stehen. Darauf ist eine Fußplatte ii befestigt, in weiche die Chavotte hh eingelassen und festgekeilt worden und in deren Vertiefung der Amboß c einsgelassen ist.

Auf einem besondern Sohlwert find bie Sulfen=

lagerständer k befestigt. Der gußeiserne Hammer gist mit seinem Helm e und ber Hülse f aus einem Stücke gegossen. Der vordere Theile des Hammers hat eine kegelförmige, fenkrecht durch denselben gehende Deffnung, in welche die für sich bestehende schmiedezeiserne Hammerbahn d mit ihrem ebenfalls conisch geformten Zapfen eingesetzt und mittelst Keilen besestigt ist. — Unten an der Stirn besindet sich eine geschmiedete und gestählte Hubplatte, gegen welche die Daumen b des Wellkranzes a greisen. Das llebrige

wird aus ber Abbildung beutlich.

Gin Stirnhammer ift zur Erzielung ichnell binter einander folgender Schlage nicht geeignet und man muß ihm baber gur Erlangung eines ftarfen Schla= ges, um dadurch einen gehörigen Effect bervorzu= bringen, ein bedeutendes Gewicht ertheilen; benn bie Subbobe fann aus mehrern Rudfichten füglich nur bis ju einer Sobe von 2, bochftens 3 Ruß getrieben werben. Deßhalb pagt auch ein Stirnhammer nur au folden 3weden, wo größere Gifenmaffen gufam= mengeschlagen werden sollen, um die eingemengte Schlade thunlichft zu entfernen, bas Gifen bichter zu machen, und ihm eine ber weitern Berarbeitung ent= sprechende Gestalt zu geben; aber zur vollendeten Kormertheilung bes Stabeisens taugen Stirnhammer wenig. Gie werden auch nur jum Bangen ber Lup= ven aus ben Budbelöfen angewendet, um benfelben eine zur weitern Berarbeitung zu Rohichienen mit ben Luppenwalzen geeignete Geftalt zu geben.

Die Stirnhämmer machen nur 65 bis 70 Hübe in der Minute. Neuerlich hat man auch die Einzrichtung getroffen, 80 bis 120 Etr. schwere Hämmer dieser Urt nicht vorn am Kopfe, sondern durch Hebes daumen von unten, in die Höhe heben zu lassen. Der Amboß wird badurch von allen Seiten frei. Es sind jedoch solche Hämmer Auswershämmer; die hez

bende Kraft wirkt nahe am Kopfe bes Hammers, bessen Hub nur 9 bis 10 Zoll beträgt.

Statt ber ichweren eifernen Sammer fangt man iest an, fich ber fogen. Quetid= ober Bregwerfe au bedienen, um bie Luppen aus ben Budbelofen gu= fammengubruden und ihnen bie jum Streden unter ben Walzen zwedmäßige Jorm zu geben. Es haben biefe Apparate eine fehr verschiedenartige Ginrichtung. fo daß es une viel ju weit führen murbe, wollten wir diefelben hier befchreiben. - Auch find bie Dei= nungen über ihre Borguge und Rachtheile fehr ge= theilt, indeß verschaffen fie fich immer mehr Eingang. ba fie weniger genibte Arbeiter erforbern, und weil fie bie Busammenpreffung ber Gifenmaffe wohl ebenfo gut bewirken, als bie Sammer.

Ginfacher als die Construction ber Aufwerf= und Stirnhammer ift bie ber Schwanghammergerufte. Der Schwanzhammer ift als ein bopvelarmiger Be= bel anzuseben, beffen einer Arm burch die Bebedaus men niedergebrudt wird, wodurch fich ber am andern Enbe bes Urms befindliche Sammer in bie Sobe hebt. Die Schwanghammer werben meiftentheils gum Ausreden feinerer Gifenforten, fowie jum Ausschmies ben von Zeugarbeiten angewendet; weniger jum Bangen ber Luppen und jum Ausschmieden bes gewöhn= lichen Stabeifens. Rur in ben öfterreichischen gans bern wendet man fie auch zu ben letteren Arbeiten an, und gang neuerlich hat man auch fehr schwere Schwanzhammer fowohl jum Bangen, als auch namentlich zum Ausschmieden schwerer Dafdinentheile gebraucht.

In Stepermarf u. f. w. find Aufwerfhammer eine Geltenheit in ben Frischhütten; man ift bort ber Meinung, es fei eine irrige Anficht, wenn man bem Schwanzhammer fein größeres Bewicht als 3 bis 31 Centner geben fonne, mahrend man in ben

Hammerwerken jener Lander seit mehr als 100 Jahren Schwanzhammer von 6 bis 7 Centn. Schwere
angewendet hat. Zwar erfordert ein Auswershammer,
bei gleicher Wirkung mit einem Schwanzhammer, eine
etwas geringere Triebkraft, und es leidet der Hammerhelm dabei etwas weniger; allein diese Vortheile
werden durch die geringere Dauer des Reitels bei
dem Auswersen wieder ausgeglichen, und die Anlagekoften eines Schwanzhammergerüstes sind weit geringer, und es gewähren dieselben auch noch den großen
Vortheil, von allen Seiten zum Amboß gelangen zu
können.

Wir wollen mit Hulfe ber Figg. 76 und 77 ein fehr zweckmäßig eingerichtetes Schwanzhammersgerüft kennen lernen, sowie es erst vor wenigen Jahzren in ber Lehrfrischhütte zu Bordernberg in Steyersmark angelegt worden ist. Die Einrichtung der Recksund Zainhämmer ist ahnlich, und wir glauben, eine nähere Beschreibung dieser letteren übergeben zu

fonnen.

Figur 76 ift eine Längenansicht von bem ganzen Hammerwerfe; Fig. 77 ein Grundriß besielben. Die Triebtraft ist ein sogenanntes Stockrad mit gekrümmten Schaufeln. Ein solches Rad hat gar keine Urme, sondern die Hammerwelle ist so mit Holz aufgesattelt, daß der Schaufelkranz auf diese Weise mit der Welle verbunden ist. Bei niedrigen Rädern, wie es die Hammerräder gewöhnlich sind, ist eine solche Einrichtung sehr zwedmäßig. Jur besten Benutung der Wasserfaft wird ein Schuß= oder Kropfgerinne mit Druckgefälle angewendet.

Die Wasserradwelle besteht in den genannten Ländern meist aus Lärchen= oder Tannenstämmen. Die Hebedaumen r bestehen aus Schmiedeeisen und sind an ihren wirkenden Flächen verstählt; sie drücken auf den Schwanzring t, der am Ende des helm=

schwanzes befestigt ift. Unten stößt ber Schwanzeing gegen ben Prellflot u, wodurch sowohl ein Fangen bes Hammers veranlaßt, als auch der Helm durch das Anprellen mit größerer Kraft und Geschwindigskeit zurückgeschnellt wird. vist der Hammer, w ber

Amboß, x ber Sammerftod.

Das gußeiserne Sammergeruft besteht aus zwei gang gleichen Gaulen a. und bem bagu gen Berbindungoftude b. Die Saulenfuge baben einen Schlit c, burch welchen ein gemeinschaftlicher Duerbalfen d, ber ju beiben Seiten 11 bis 2 Ruf hervorragt, gelegt wird; auf biefem Querbalfen rubt eine fogen. Schwerbrude e, wozu man runde, etwa 8" farte garchenftamme anwenbet, bie eine folche Lange haben, bag ihr vorberes Ende bis jum Sams merftod reicht, und bas hintere in etwa gleicher Lange mit bem vorberen Enbe von bem Gerufte hervorragt. Diefe Brudenhölzer werben nach ber gangen Breite amifchen ben beiben Geruftftoden gang nabe aneinans Bwei von biefen Brudenhölgern befteben bergelegt. aus behauenen ftarferen Bolgern, weil in biefe bie beiberfeitigen Spreiten ff, Sig. 76, eingelaffen finb. Die beiben Saulen a, welche oben burch ein gufei= fernes Bogenftud verbunden find, werden bei g noch mittelft einer fcmiebeeifernen Schließe h, bie aus amei gleichen Theilen und einem mittleren Schraubens ftude besteht, jufammengehalten, und greifen unten um bie Querbalfen d. Ein foldes Sammergeruft verurfacht nicht allein geringe Unlagefoften, fonbern es gewährt auch eine gang vollfommene Festigfeit. Die Befestigung bes gußeifernen Angewelles m auf ben Saulen p, welche lettere aus Soly befteben, ges schieht burch Bergapfung und bie Gaulen werben burch bie Schwerbrude niebergehalten. Jeboch bes barf bies feiner weiteren Erflarung, ba es aus ben Abbilbungen beutlich wird. Gin wefentliches Stud Schauplas, 161. Bb. 28

bet einem solchen Schwanzhammer ift ber hammers helm, indem diese sehr viel zu leiden haben. Guß = und schmiedeeiserne taugen Nichts, sondern es sind

die von Rothbuchenholz die beften.

Das hier über die Einrichtung ber Hammergewerfe Wesagte ist im Grunde für ein praktisches Werf
etwas dürftig; allein der gestattete Raum ist ohnehin
schon überschritten, und ohne Abbildungen nach großem Maßstabe läßt sich hier ebenso wenig Bollständiges
sagen, als über die Walzwerfe, mit denen wir uns
nun, freilich ebensalls nur übersichtlich, beschäftigen
wollen. Wir müssen daher auf die in der Vorrede
genannten Werfe von Karsten, Hartmann, Balerius und Tunner verweisen, und es enthält besonders der Atlas von dem Zweitgenannten eine
reiche Auswahl sehr verschiedenartig eingerichteter
Sammer- und Walzwerfe.

Die Walzwerke, beren man sich zum Auszesen bes Eisens zu Staben von verschiedenen Formen und Dimensionen, ober zu Blech und grobem Draht bedient, haben sammtlich eine ahnliche Einerichtung. Zedes Gerüst besteht aus zwei gußeisernen Standern, die mit den Schrauben und Zapfenlagern und mit zwei oder drei übereinander liegenden Walzen versehen sind. Diese letztern haben runde, stache und quadratische Kaliber, je nach der Sorte des anzusertigenden Eisens, und die zwei oder drei zusammengehörigen Walzen nennt man eine Garnistur. Das Ganze der Walzen und des Gerüstes

nennt man ein Balgwerf.

Die Ständer, aus Eisen in einem Stüd gegofsen, sind je nach dem Durchmesser der Walzen versichieden groß. Sie sind mittels starker Stangen mit Schrauben oder mit Spletten untereinander verbunden, wie man es Fig. 78 und 79 ersieht. Auch sind sie sehr fest mit einem sehr starken Schwellwerk AB und mit

einer großen gufeifernen Platte aa, einem foges nannten Bett, verbunben, welche lettere ihrerfeits felbit wieder an bas Schwellmerf ober bie Grundplatte geschraubt find. Diefe lettere Gin-richtung, bie aus ben genannten Figuren ebenfalls erfichtlich ift, verbient ben Borgug, weil bie Stander weit mehr Stabilitat haben und bie Bemes gung ber Balgen fie nicht erschüttern fann, wie bies ber Kall ift, wenn fie unmittelbar mit bem Solze verbunden find. Es entsteht baraus auch ber Bor= theil, baß bie Stanber mit Leichtigfeit einander ges nabert ober von einander entfernt werben fonnen. welches unerläßlich ift, wenn bie verschiebenen Gar= nituren nicht gleiche Lange haben. Buweilen legt man bie Balgengerufte auf ein Mauerwerf von Duas berfteinen, allein eine Sohle von Solzwert ift beffer, weil die Clasticitat bes Solzes jum Theil Bruche vermeiben laßt. Um jebe Seitenbewegung ju ver= binbern, ift bas Schwellwert ganglich von Mauers werf umgeben. Jedenfalls muß man alles Genfen zu vermeiben suchen, indem man die Schwellen auf Mauerwert legt, welches seinerseits auf einem Roft ober auf Bfahlen ruht.

Die Zapfen, um welche sich die Walzen drehen, ruben in Pfannen von Rothguß und werden seitzwärts und oben ebenfalls von Pfannen aus demselzben Metall in ihrer Lage erhalten. Jeder Ständer ist mit einer eisernen Druckschraube mit flachen Ganzgen versehen, die in einer Mutter von Bronze, Messing, oder auch wohl von Zink läuft. Diese Schraube dient dazu, die Walzen auseinander zu erhalten, wenn

ihre Stellung gehörig bestimmt ift.

Ges tommen bei ber Bereitung bes Stabeisens gewöhnlich breierlei verschiebene Arten von Balgwerfsgeruften in Anwendung, welche fich theils durch
ihre Größe und Starte, theils durch die Beschaffen-

Da and Google

heit ber einzulegenben Walzen, namlich burch bie Conftruction ber Kaliber, unterscheiben, welche bie Walzen nach ihrer verschiedenen Bestimmung erhalten muffen. Diese brei Urten von Walzgeruften find:

Luppen= ober Bubbelmalgen,

Grobeifenwalzen und Keineifenwalzen.

Außerbem werben, jur Darftellung bes gang

bunnen, flachen Stabeifens, noch:

Banbeisen walzen angewendet, welche indeß hier unberücksichtigt bleiben, weil die Walzen zur Darstellung des Bandeisens, ebenso wie die Walzen zur Blechbereitung, keine Kasliber-erhalten, sondern aus harten und glatt abge-

brehten Walgen beftehen.

Bei ben Luppen= und bei ben Grobeisenwalzen werden bis jest nur Walzgerüste mit zwei Walzen angewendet, allein beide Arten von Walzwerken beskehen in der Regel aus einem zusammengehörenden Paar, indem in dem einen Gerüste die Streckars beit, — nämlich die Umgestaltung des rohen Masterialeisens zu vierkantigen Stäben, — und in dem zweiten Gerüste die Schlichtarbeit, — nämlich die Bearbeitung der Vierkantstäde zu den Dimensionen, welche das zur weitern Verarbeitung unter den Grobeisenwalzen (bei den Luppenwalzgerüsten), oder das zum Verkauf und Verbrauch bestimmte Stadeisen (bei den Grobwalzgerüsten) erhalten soll, — vorgesnommen wird.

Man hat also Luppenstredwalzen und Lups penschlichtwalzen, sowie Grobeisenstredwalzen unterscheizen und Grobeisenschlichtwalzen zu unterscheizben. Das Schlichtwalzwerk wird auch das vollenzbende, sowie das Stredwalzwerk das vorbereitende genannt. Unter den Schlichtwalzwerken der Grobeisenwalzgerüste erhalten die unter dem Stredwalzwerk

worbereiteten Duadratstäbe entweder ihr verlangtes Raliber als Duadratstäbe, oder sie werden darunter zu flachen Stabeisensorten, zu Rundeisen, zu Sechszeckeisen u. s. f. ausgezogen. Die Schlichtwalzen der Luppenwalzwerke dienen zur Bereitung des flachen Eisens, welches zerschnitten, zu Paqueten zusammenzgelegt und demnächst den Streckwalzen der Grobeisenz

malgerufte übergeben wird.

Bu ben Feineisenwalzwerfen, welche gewöhnlich aus drei übereinanderliegenden Walzen bestehen, wenz bet man in der Regel solches Materialeisen an, welz ches von den Streckwalzwerfen der Grobeisenwalzwerfe kommt, welches daher schon geringere Dimenssionen erhalten hat, also mit einer geringern Kraftsanwendung durch die Walze geführt werden kann. Die Feineisenwalzwerfe bestehen ebenfalls wenigstens aus zwei Walzerüsten, aus dem Feineisenstreckwerf und dem Feineisenschlichtwerf. Wendet man stärferes Materialeisen an, so läßt man die Feineisenwalzwersoverichtungen auch wohl aus drei Gerüsten des stehen, von denen das erste dann gewissermaßen die Stelle des Grobeisenschlichtwalzwerfes vertritt.

Gewöhnlich enthält ein Gerüft zwei Walzen, wie die Fig. 78 für die Luppen= ober Puddel= und die Fig. 80 für die Grobeisenwalzen zeigt. Fabricirt man aber feinere Eisensorten, so sind (bei den sogen. Feineisenwalzen) drei Walzen überseinander zwedmäßiger, da man die Arbeit beschleunisgen muß, um das Eisen in einer einzigen Hise ausziehen zu können. Eine solche, nur dei kleinen Walzen anwendbare Einrichtung ist in Fig. 84 dargesstellt. — Zur Streckarbeit oder zur gröbsten Bearzbeitung des Eisens wendet man oft nur ein einziges Walzengerüft an; allein zur Darstellung des Stadund des seinern Eisens legt man, je nach der Stärke der bewegenden Kraft oder nach den Bedürsnissen der

Kabrication, oft zwei, brei und zuweilen selbst vier Gerüste in einer Reihe nebeneinander und verkuppelt sie. Bei den Grobeisenwalzwerken wird das der bewegenden Kraft zunächst stehende Walzwerk (Streckwalzwerk) zur Vorbereitung, und die folgenden (die Schlichtwalzwerke) werden zur Vollendung

bes Gifens benutt.

Neben ben Balggeruften befinden fich ein paar Betriebe QQ, Rig. 78 und 84, in besonderen Stans bern mit beweglichen Satteln. Die Achsen ber Betriebe und ber correspondirenden Balgen liegen in einer und berfelben Linie, und bie Berbindung gwis fchen ihnen ftellt man burch fleine Bellen RR. Die man Ruppelungswellen nennt, und durch Rlauen ober Muffen OO ber. Bei ben Geruften mit amei Balgen theilt man bie Bewegung mittelft bes untern Getriebes mit, bei benen mit brei Balgen ift aber gewöhnlich bas mittlere mit ber bewegenben Rraft in Berbindung gefest werden (Fig. 84). Man wird leicht einsehen, daß bei folden Ginrichtungen jedes Walzenpaar eines Geruftes eine gegenfeitige umgefehrte Bewegung hat. Sowohl bie Balgen als auch ihre Bapfen erhipen fich fehr ftart burch bie Berührung mit bem glühenben Gifen und burch bie Reibung, und es ift baber nothwendig, fie burch Besprengen mit Baffer abzufühlen. Bu bem Ende legt man auf die Stander eine Rinne (f. Rig. 78), in welcher man einen Strahl frifden Baffere erhalt, und von biefer Rinne führen fleine Robren fortwabrend etwas Baffer auf bie Bapfen. Bwifden ben Ständern find in der Rinne zuweilen fleine locher enthalten, mittelft beren Baffer auf die Balgen ge= Durch biefes Besprengen bleiben bie Balgen harter und glatter und gerbrechen nicht fo leicht; auch wird bas Gifen baburch von bem Ornd (Sammerfclag) befreiet, bas fich burch bie Berührung mit ber

Luft barauf gebilbet hat.

Es ist unerläßlich, daß alle Theile eines Walzwerfs aus sehr gutem Gußeisen dargestellt werden,
und besonders muß das zu den Walzen angewendete
sehr fest sein, damit wenig Brüche vorfallen. Auch muß
das Walzeisen ein möglichst seines Korn haben, damit die Oberstäche der Walzen die Politur besser bewahre, und damit man die arbeitenden Oberstächen
nicht so oft zu erneuern brauche. Am besten erreicht
man dies durch Gießen des Walzensörpers in Schalen, wodurch man sogenannte Hartwalzen, wovon
wir in der "Metallgießerei," (Bd. 103 des Schauplazes), S. 226 ic. redeten, erhält. Blech- und
Bandeisenwalzen besonders werden auf diese Weise
dargestellt, weniger die Kaliberwalzen.

## Einrichtung ber Balgmerte.

Die Raliber bes Flacheifens greifen gegenseitig in einander ein, wie man auf ber Rig. 80 feben fann; bie ber Balgen für bas runde und quadratifche Gifen find jede gur Salfte in ben beiben aneinander liegenden Walzen eingedreht, wie man in Fig. 78 und 81 fieht. Die Kaliber ber Erftern paffen nothwendig zusammen, allein bies bort bei den zweiten auf, wenn die eine von den Walzen eine Seitenbewegung macht. Um eine folde Berichiebung zu vermeiben, lagt man bie Pfannen gegen Die Abfate ber Balgen ftogen und feilt die Bapfenlager fest, ober auch man bringt in ben Ständern Drudichraus ben an, um bie Bapfenlager in ber beliebigen Lage au erhalten. Gine folde Ginrichtung ift besonders bei ben Beruften mit brei Batgen, beren Ajuftirung weit schwieriger ift, erforberlich; allein ba bie Schrauben, aller Borficht unerachtet, in Unordnung fom=

men können, so erreichen sie ben Zwed nicht vollstommen. Um ein genaues Zusammentressen der Rasliber für das runde und quadratische Eisen zu erreichen, läßt man in mehreren Hütten die Enden der Walzen so in einander greisen, wie es bei den sogenannten Kaliberwalzen für das Flacheisen der Fallist, und eine solche Einrichtung ist die einsachste und beste, um den obigen Zwed zu erreichen.

Die Enden der Walzen, sowie die der Berlans gerungen, mussen einen Spielraum von 21 bis 3 Linien in den Mussen haben, damit, wenn die Walzen sich wirklich verschieben, nicht sogleich ein Bruch erfolgt; und damit der Bruch, wenn er vorfällt, so wenig als möglich die Walzen, als die theureren Stude, tresse, wird die Stärfe der Mussen so eingerichtet, daß sie eher, als jeder andere Maschinentheil

brechen.

Damit bie Balgarbeiter bie Stabe in die Ralis ber bringen fonnen, ift auf ber Seite bes Eingangs in bie lettern eine Platte angebracht, welche man bie Einlagplatte ober Borlage a nennt. Sie besteht aus Gußeisen ober aus ftarfem Blech, je nach ber gange ber Balgen und bem Gewichte ber gu bes arbeitenben Stabe (Fig. 79). Un ber Ausgangs= feite ber Raliber bringt man eine andere Blatte, Die Abstreifplatte b genannt, an. Sie hat ben 3med, bas Gifen aufzunehmen und zu verhindern, daß es fich um die untere Balge wickele, welches besonders oft bei bunnem Flacheisen ber Kall ift. Bu bem Enbe ift fie mit Ausschnitten verfeben, welche biefelbe Bes stalt wie die Kaliber haben und bis bicht an beren Dberfläche herantreten. Bei ben Klacheisenwalzen wendet man ftatt ber Abstreifplatten fogenannte Abftreifmeißel an, bie in die Ginschnitte eintreten und welche weit beguemer als bie Platten find. Bei ben aus brei Balgen bestehenben Balgmerfen werben

auch an ber mittleren Walze Abstreisneißel angebracht; und obgleich dies nicht allgemein gebräuchlich ist, so ist es doch eine, aller Geschicklichkeit der Arbeiter unerachtet, sehr zweckmäßige Einrichtung zur Berhinderung des Auswickelns von dem Eisen und

gur Bermeidung bes Bruche ber Balgen.

Bei der Walzmanipulation mit zwei Walzen nimmt ber zweite Balger ben von bem ersten burchs gesteden Stab ab, reicht ihn über bie obere Balge bem erftern gurud, ber ihn bann in ben gweiten Ginschnitt ftedt. Bei brei Walzen, Fig. 84, läßt ber zweite Walzer, nachdem er den burch die untere und mittlere Balge burchgestedten Stab hingenommen hat, ihn burch bie mittlere und obere gurudgeben, worauf er von bem ersten ergriffen wird, ber ihn burch ein anderes Kaliber zwischen ber untern und mittlern Walze gehen läßt. Das Ende bes aus den Walzen hervortretenden Stabes maß baber zu ber nöthigen Sohe emporgehoben werden, welches mittelft eines Bebels mit einem Safen burch einen Knaben geschieht. Der auf ber Seite bes zweiten Balgers befindliche Sebel ift an einer Rette aufgelangt, Die über eine Rolle geht, welche um eine eiferne Stange lauft, bie langs ben Walgen am Gebalf ber Butte angebracht worden ift, so daß sich die Rolle verschieben läßt, je nachdem ber Stab durch die verschiedenen Kaliber gestedt wirb.

Die Dimensionen und Geschwindigkeisten der Walzen sind nach den zu sabricirenden Gisensorten verschieden: die erstern sind bei seinern Sorten geringer und die letztern beträchtlicher als bei gröbern. Man bringt auch die Geschwindigkeit mit dem Zustande des Eisens in ein gehöriges Verhältnis. So muß bei den Luppenwalzen das Zusammendrücken etwas langsam erfolgen, damit die Schlasten aus dem Eisen bester entsernt, und die Theilchen

besselben einander genähert und zusammengeschweißt werden. Eine zu bedeutende Geschwindigkeit würde nicht allein ein weniger gereinigtes Eisen geben, sons dern es würden auch die noch wenig Zusammenhang zeigenden Stäbe zerrissen werden. Bei den eigentslichen Stabeisenwalzen aber hat, da das Eisen schon gereinigt und seine Cohäsion bedeutender ist, eine größere Geschwindigkeit nichts Nachtheiliges und ist selbst nothwendig, da das Eisen weit rascher erkaltet.

Die Luppenwalzen sind in dem Körper bis 5 Fuß lang und haben einen Durchmesser von 18 bis 19 Zoll. Wenn sie unmittelbar zum Zusammendrücken der aus dem Puddelosen kommenden Ball's angewendet werzben, ohne daß dieselben vorher unter dem Hammer gezängt worden sind, so machen sie 16 bis 18 Umzgänge in einer Minute; dienen sie dagegen nur zum Auswalzen der schon unter dem Hammer zusammenzgedrückten Ball's zu Rohschienen, so laufen sie bis 22 oder 24 Mal um. Das Gewicht von einem Paar solcher Walzen beträgt ungefähr 80 bis 90 Centner.

Die Strechwalzen bei den Grobeisenwalzwerken sind 4½ bis 5 Fuß lang und 13 bis 15 Joll stark. Sie machen 70 bis 80 Umgänge in der Minute, und das Paar wiegt fast 38 Centner. Die Schlichtwalzen der Stadeisenwalzwerke sind 3½ bis 3½ Fuß lang, 13 bis 15 Joll stark, haben dieselbe Geschwindigkeit wie die Vorwalzen, und das Baar wiegt 28 bis

30 Centner.

Die Feineisenwalzen sind 2 bis 24 Fuß lang, ihr Durchmesser wechselt von 7½ bis 9 Zoll, und eine Garnitur von drei Walzen wiegt ungefähr 12 Centzner. Ihre Geschwindigkeit ist sehr verschieden; die geringste beträgt 108 bis 110 Umgänge in der Minute, die gewöhnlichste 120 bis 150 und die größte 200 Umgänge. Geschwindigkeiten von 150 bis 200 Umgängen veranlassen schon häusig Unfälle, und es

ift baher zwedmäßiger, in ben Grenzen von 120 bis

130 Umgangen in Der Minute zu bleiben.

Die Pubbel: und die Streckwalzen dürfen keine geringeren Durchmesser, als die angegebenen, haben; sind sie geringer, so würde das Eisen mehr ausgezeckt als zusammengedrückt werden; die Oberstäcke würde nach dem Passiren der Streckwalzen schuppig und zerrissen erscheinen, und diese Fehler würden sich

auf die vollendeten Stabe übertragen.

Die Durchmeffer ber Walgen für quabratisches und rundes Gifen find für die obere und untere gewöhnlich nicht gleich; man vergrößert ben Durchmef= fer der obern ein Wenig (etwa um 6 Linien), damit fie wegen ber größern Entwickelung ihrer arbeitenben Oberflache ben obern Theil bes Stabes noch aus: behnt und benfelben nothigt, gegen bie Abstreif= meißel zu ichlagen. Daburch vermeibet man bas Aufwideln des Eisens auf die obere Balze, welches eine ber größten Unannehmlichkeiten beim Balgen ift. Bei brei Walzen, bei benen man obere und untere Abstreifmeißel anwendet, muß die oberfte Balge ben größten, die untere ben fleinsten, die mittlere einen awischen beiben stebenben Durchmeffer haben. Erfterer giebt man gewöhnlich 8 Boll, ber mittleren 7% Boll und der untern 74 Boll Durchmeffer. Durch Diefe Ginrichtung werben bie Stabe ftete gegen bie 216= ftreifmeißel getrieben. Wendet man lettere nur beim untern Balgenvaare an, wie es am baufigsten ber Fall ift, fo legt man die ftartfte Balge in die Mitte: bie beiden andern konnen gleich fein und einen um 3 Linien geringern Durchmeffer haben. In biefem Kalle fann sich bas Gifen um die obere Balze wickeln. und ber Walzer muß große Aufmertsamkeit barauf verwenden, um ben Stab bei feinem Austritt aus ben Ralibern zu faffen.

Die Flacheisen-Walzwerke bestehen aus hervor-

stehenden Kaliberringen oder Patrizen und aus den correspondirenden Kalibervertiefungen oder Matrizen, und jene greisen in diese. Die Zusammensdrückung des Eisens ersolgt zwischen den Ringen der odern oder Patrizenwalze und den Bertiefungen der Matrizen der untern Walze. Lettere hat gewöhnlich einen um 18 bis 22 Linien größern äußern Durchmesser als erstere, damit sie in jene hineinpasse. Es ist gewöhnlich die Matrize so tief, als die ganze Stärke der zu walzenden Stäbe beträgt, zu machen, und dann noch der Betrag des Eingreisens der Patrize zuzugeben.

Bei ben Walzwerfen für feine Stabeisensorten mit brei Walzen liegt die Matrizenwalze in der Mitte, und die Durchmeffer der arbeitenden Oberflächen wers den ebenfalls so bestimmt, um das Auswickeln des Eisens zu vermeiden. An sehr vielen Orten macht man aber die Durchmesser der beiden oder der drei

Walgen gleich.

# Einrichtung und Entwurf ober Berzeichnung ber Raliber.

Die Dimensionen ber Walzen mögen sein, welche sie wollen, so mussen bie tiessten Kaliber ben Zapfen am nächsten sein, indem der Widerstand des Metalles bei gleichem Durchmesser an diesen Buncten bedeuztender ist, als nach der Mitte der Walzen zu. Dassselbe ist bei den breiten Kalibern für dünnes Eisen der Fall, welches, da es kälter ist, einen weit stärkern Druck erfordert. Bei rundem und quadratischem Eissen nehmen die Kaliber nach allen Richtungen hin an Größe ab. Bei Flacheisen verändert man die Tiefe der Kaliber, indem man denselben für einen und denselben Stab eine constante Breite giebt, oder indem man diese Breite von dem ersten bis zum lesten Kas

liber etwas vermehrt. Im erstern Kalle macht man Die Raliber ber Matrigenwalze oben etwas weiter. als unten, bamit bas Gifen leichter herausgehe; im aweiten ift die Berjungung nicht nothwendig. Abnahmegeset ber Canneluren für rundes und qua= bratisches Eisen hangt gewissermaßen nur von ben Dimenfionen bes Gifens ab. Die Abnahme ber Geis ten ober ber Durchmeffer murbe gewöhnlich von 2 zu 2 Linien vorruden, von 30 Linien als bem Maximum. bis ju 24, als bem Minimum. Unter biefen Dimen= fionen beträgt ber Unterschied ber verschiedenen Ralis ber nur 1 Linie, bamit man alle nothigen Stabe er= Bei grobern und bei feinern Gifenforten ver= ändert man übrigens die Abnahme nach den fertigen Fabricaten; in keinem Fall barf aber die Abnahme bes Durchschnitts ber Kaliber bas Berhältniß von 15 ju 11, ober bie Abnahme ber Seiten und Durch= meffer bas von 12 ju 10 übersteigen. Rundes und quadratisches Gifen von 9 Linien und barunter bis 4 Linien wird unter ben fleinern Balgen angefertigt, und bei biefem beträgt bie Abnahme ber Raliber nur eine halbe Linie. Fur Sorten unter 4 Linien bedient man fich noch ber fleinern, wie g. B. bei ben Drabt= walzwerken, von benen wir weiter unten reden werden.

Man entwirft die quadratischen und runden Kasliber so, daß ein jedes von ihnen genau die Hälste eines Quadrats oder eines Kreises darstellt; in der Ausführung aber stumpft man die Kanten etwas ab, um die Diagonalen und die horizontalen Durchmesser zu verlängern. Der Zweck dieser Erweiterung ist der, es zu hindern, daß die Stäbe, wenn sie von einem Kaliber zu einem andern übergehen, zwischen den Walzen nicht eingezwängt werden, wodurch Nähte entstehen, die das Eisen sehlerhaft machen würden, unerachtet man die Vorsicht anwendet, die Stäbe bei

jedem solchen Uebergange von einem Kaliber zum ansbern eine Biertelumdrehung um sich selbst machen zu lassen. Die Erweiterung für jedes Kaliber ist sast gleich der Differenz zwischen ihrer und der Höhe des vorhergehenden Kalibers. Zwischen je zwei Kalibern bleibt ein Raum von 4 bis 6 Linien, die Erweiterung

nicht mit inbegriffen.

Kur Klacheisen ift bas Berhaltniß ber auf ein= ander folgenden Abnahmen ber Durchschnitte noch bas von 15 gu 11, und juweilen, wenn bie bewegenben Maschinen nur die gerade nothwendige Kraft haben. ober wenn bie Restigfeit bes Gifens gering ift, nimmt man bas Berhaltnig. von 5 ju 4. Da bie Breite ber Raliber conftant ober wenig veränderlich ift, bezieht fich biefes Berhaltniß auf Die fucceffive Dide ber Stabe, und es wird eben fo genau befolgt, als es die Dimenfionen bes ju fabricirenden Gifens erforbern, um bie möglichst geringe Angahl von Rali= bern zu bedürfen. Man beschleunigt auf diese Beise bie Kabrication, welches um fo nothiger ift, als fich bas flache Gifen schneller abtühlt und man alsbann an bem fehr theuren Material ber Walzen erfpart, weil auf biefe Beife mit einer jeden eine größere Un= aabl von verschiedenen Sorten bargestellt werden fann.

Wenn man die Breite der Kaliber verändert, so beträgt die successive Junahme höchstens 180 von der Starte, welche das Eisen hatte, ehe es in dieses Kasliber gelangte. In dieser Granze bleiben die Kanten der Stabe ohne Risse, und der Seitendruck in den Kalibern ist hinreichend, um die Seiten oder Kanten

abzugleichen.

Haben die Kaliber eine conftante Breite, so wird das Flacheisen aus quadratischem Material= (Kolben=) Eisen ausgewalzt, welches so start ist, wie die Breite des zu fabricirenden Eisens.

Nehmen aber die Kaliber nach und nach zu, fo

hat bas Rolbeneisen, beffen man fich bebient, gerins gere Dimensionen, ber Druck ober bie Zerquetschung geht etwas rascher, und man kann fast immer ein Ras

liber erfparen.

12 to 50 .

Um bie verlangte Starfe ber Stabe ju erhalten, find vier oder fünf Overationen und folglich auch vier oder fünf Raliber erforderlich. Will man mit vier Ralibern arbeiten, fo fann man zu ben auf einander folgenden Starfen ber Stabe bie Bahlen 16, 11, 8 und 6. und bei funf Ralibern bie Bablen 171, 13, 10, 71 und 6 nehmen. Wenn man bei bem porber= gehenden Beifpiel 3 als Abnahmeverhaltniß nimmt, fo findet man, daß man feche Raliber anwenden muffe. 3m Kall, bag bie Raliber nach beiben Richtungen bin abnehmen, muß man ju gleicher Beit Die Starfe bes Quabrateisens und die Angahl ber anzuwendenben Raliber bestimmen. Man fann bies auf eine fehr genaue Beise erreichen; allein außer baß eine mathe= matifche Bestimmung nuglos ift, ift auch bie Berech= nung zu verwickelt und zu schwierig, um angewendet werden zu konnen. In der Praxis nimmt man die Seite bes Quabrateifens um & und 10 fleiner als bie Breite bes Gifens, welches man barftellen will, und bestimmt die Angahl ber Kaliber nie vorher. Darauf pertheilt man Die Berichiebenheit ber Breiten burch eine abnehmende Progression zwischen alle Ra= liber. Um baber Rlacheifen von 24 Linien Breite und 6 Linien Starte ju malgen, muß man 21 Linien ftar= tes Kolbeneisen nehmen, und vier Kaliber haben, be= ren aufeinander folgende Breiten 221, 231, 234 und 24 Linien betragen. Die Erfahrung ift in gewiffer Sinficht die einzige Führerin bei biefen Operationen. Wenn man hartes ober ftablartiges Gifen ju malgen hat, so muß die Abnahme ber Durchschnitte ber Raliber bem Berhaltniß 5 au 4 folgen, und beim Balden von Stahl muß man fich nicht von dem Berhalt-

niß 9 gu 7 entfernen.

Wenn man bei ber Fabrication von breitem und bunnem Eisen quadratisches Materialeisen nahme, so müßte man eine große Menge von Kalibern haben, und es würde unmöglich sein, die Stäbe bei einer Hise sertig auszuwalzen. In diesem Falle weudet man Flacheisen von passender Breite und von einer Dicke, die das sertig gewalzte 3 die 4 Mal überzsteigt, das Materialeisen an. Man kann mit dersels ben Garnitur Walzenstäde von verschiedener Stärke erhalten, zu welchem Ende es hinreichend ist, ihre Ents

fernung von einander zu verändern.

Wenn man mit einer Garnitur Walzen Gifen von verschiedener Breite, aber von gleicher Stärke fastriciren muß, so kann man das Vollendungskaliber für jede Masse weglassen und ersett alle diese Kalisber durch einen chlindrischen oder glatten Theil, oder durch ein eigenes kleines Walzwerk mit Glättwalzen, ein sogenanntes Polirwalzwerk, wie in Fig. 84. Die Kaliber bestimmen alsdann die Breite des Eisens, und die Polirwalzen bringen die verlangte Stärke hervor. Zedoch wendet man die Einrichtung nur bei Eisen von weniger als drei Linien Stärke an, und die Jusammendrückung, welche sie von den Polirwalzen erhalten, beträgt nicht mehr als eine Linie.

Damit bie Kanten ber Stabe fich bei bem Durchsgange burch bie ersten Einschnitte weniger verziehen, giebt man biesen unten keine scharfe Kanten, sondern

ftumpft fie etwas ab.

Zwischen ber Breite ber, zwischen ben Kalibern stehen bleibenden, Patrizen und ben Kalibern selbst sindet kein bestimmtes Berhältniß statt. Bald haben jene dieselbe Breite, wie diese, bald nur ungefähr zwei Drittel davon. Es hangt dies hauptsächlich von der Länge des Walzenkörpers ab, auch macht man die

Scheiben um fo breiter, je tiefer bie benachbarten Raliber find. Die Kaliber ber Stredmalgen, fomobil bei Grobeisenwalzwerken, als auch für die der feinern Eisensorten, theilt man hin und wieder burch ellip= tifche Raliber, welche die Arbeiter flache nennen, in getrennte Reihen. - Diese haben ben 3med, nicht allein einen leichter zu faffenden Unterschied zwischen ben verschiedenen Dagen festzustellen, fondern auch um bas Gifen für bie Rlacheifenfaliber vorzubereiten. Man macht auf biefe Beife Die Stabe breit und plats tet fie ab, ohne die Ranten zu vergerren, und man permindert baburch bie Angahl ber Raliber, Die fonft jum Auswalzen bes Gifens erforberlich fein wurden. Dit bringt man, ju gleichem 3wed, bie flachen Ras liber auf ben Walgen für Quabrateifen an.

Das Entwerfen ober Bergeichnen ber Lupvens malzen geschieht gewöhnlich immer fo, als wenn gar fein Bangen unter bem Sammer vorherginge, weil ein Bruch bei bem lettern wirklich zu einem folden Berfahren nothigen fann. Diefe Balgen bienen gum Ausreden, entweder ber aus bem Budbelofen foms menden Luppen ober Ball's, ober ber von den Sammern fommenden Rolben, entweder zu fast quadratischen Stas ben, wenn bas Gifen nur gewarmt zu werben braucht. um unter ben Grobeisenwalzwerken weiter verarbeitet au werben, ober ju ftarfen Flachstaben, wenn bas Gifen gerschnitten, ju Baqueten gusammengelegt, que fammengeschweißt und bann erft weiter ausgewalat merben muß.

Da die Ball's ober Luppen 8 bis 81 3oll im Durchmeffer haben, fo hat bas erfte Kaliber, Fig. 78, 91 bis 91 Boll Breite, bamit ber Ball auf ben Seis ten nicht zusammengefniffen werbe, und bie größte Sohe bes Durchichnitts, welcher burch die Bereinigung ber beiben Balgen gebilbet wird, beträgt 64 Boll. Die Dberflache Diefes Ralibers ift rauh, bamit fie

Schauplas, 161. 280.

bie Ball's beffer ergreifen tonne, ober wenn fie abae= breht ift, fo macht man bin und wieber Ginfchnitte. welche benfelben 3med erfüllen. Das Raliber wird burch zwei gleiche Rreisbogen gebilbet. Um endlich Die Theile ber Lupve gehörig zu vereinigen, ohne fie au ftarf gufammengubruden, woburch fie gumeilen ger= bricht, ift bas zweite Raliber 71 bis 71 Boll breit, und ihre fenfrechte Diagonale ift fast gleich ber eines Quabrate von 4 Boll Seite. Die folgenden Raliber richten fich nach ben Dimenfionen bes ju fabricirenben Gifens und gewöhnlich fo, daß bas im Groben ausgewalzte Gifen ober bie fogenannten Robitabe faft eine quadratifche Form haben, beren Seiten nach und nach 42, 36, 31, 27, 23 bis 24, 20 und 18 Linien betragen. Die Tiefen ber Raliber find bann auf jeber Walze gleich ben halben Diagonalen biefer Quabrate, ober etwas geringer, damit bie etwas ftumpfen Ran= ten ber Stabe weniger verzogen werben fonnen. borizontale Diagonale eines jeden Kalibers muß etwas größer fein, als bie fenfrechte bes vorhergebenben Ralibers, bamit ber Stab, ben man bei jebem Durch= gange eine Biertel-Umbrehung machen lagt, auf ben Geiten nicht aufammengefniffen werden fonne, und bas mit feine Barte entstehen, Die, ba fie fchneller falt werben, sich barauf, ohne anzuschweißen, umbiegen. So beträgt die borizontale Diagonale Des zweiten Ralibers 9 Linien mehr als die fentrechte Sohe bes erften, die Breite bes britten 6 Linien mehr als bie fenfrechte Diagonale bes zweiten. Für bas vierte und für bie folgenben Kaliber verzeichnet man bie Breite eines jeden berfelben gleich ber Sohe ber vor= hergehenden, und nachdem bie Raliber eingeschnitten worden find, verlangert man die horizontalen Diago= nalen um 1 bis 3 Linien, indem man die Kanten um fo mehr abstumpft, je größer die Raliber find. Um Stabe mit ftumpfen Winfeln ober Ranten gu er= halten, giebt man ben Ralibern bie Form eines bop= pelten Spikbogens. Das Materialeisen für bie meis teren Balgoperationen wird felten in Quabrats, fons bern gewöhnlich in Flachstäben von verschiedener Breite und Starfe, fogenannten Rohfdienen, angewenbet, aus benen man bie Baquete fur bie weitere Rabrica= tion bilbet. Die Raliber jum Auswalzen biefes Das terialeisens folgen auf die bogenformigen Raliber ber Praparirmalzen, wie Fig. 78 und 80 geigen. werben auf biefelbe Beife, wie bie Grobeifenwalzen, verzeichnet und angefertigt. - Das geringfte Berhaltniß ber Abnahme ber Kaliber ift bas von 15 au 11, und oft wendet man bas von 8 ju 5 an, um bie Angahl ber Kaliber gu vermindern, indem bas Gifen, welches wieder ausgeschweift wird, nicht frei von Riffen auf ber Oberfläche und an ben Ranten au fein braucht.

Am gewöhnlichsten hat man nur ein Paar Luppenwalzen, welches theils bogenförmige, theils slache Raliber hat; besser wurde es aber sein, wenn man zwei Gerüste hätte, von benen eins nur bogenförmige und das andere nur flache Raliber enthielte. Die Walzen könnten alsdann minder lang sein, könnten einen etwas geringern Durchmesser haben und wurden dem Zerbrechen weniger unterworsen sein. Wenn man die Luppen unter dem Hammer zängt, so bringt man die, ungefähr 4 Joll im Quadrat starten, gezängten Stücken sogleich in das vierte Kaliber der Luppenswalzen. Häusig bemerst man bei diesen dieselbe Unzgleichheit des Durchmessers wie bei den Grobeisenswalzen, jedoch ist diese Ungleichheit hier, wegen der starten Dimensionen des Eisens, nicht wesentlich.

Auf die Luppenwalzen muffen die Streckwalzen bes Grobeisenwalzwerks folgen. Rimmt man an, daß jene Rohschienen Paquete von 42, 36 zc. Lisnien Breite geben, so muffen die Reihen der Kaliber von den Streckwalzen so eingerichtet sein, daß sie

Paquete von solchen Dimensionen aufzunehmen vermögen. Die ersten Kaliber muffen, um Riffe zu vermeiden, welche ein sehlerhaftes Eisen geben wurden, dasselbe nicht sehr zusammendruden. Aus demselben Grunde muffen die Kaliber in einem nicht zu starken Berhältniß abnehmen, da man Stabe nur einmal durch jedes Kaliber gehen läßt, mit Ausnahme von dem, wo man anhalt, ehe man zu den Schlichtwalzen

übergeht.

Alle Kaliber sind bogenförmig und ihr Abnahmeverhältniß darf das von 15 zu 11 nicht übersteigen. Bei den großen Kalibern ist die horizontale Diagonale gleich der senkrechten Diagonale des vorhergehenden Kalibers, und außerdem stumpft man noch die Kanten um 1 oder 1½ Linien ab. In den kleinen Kalibern dehnt sich das schon kältere Eisen weniger nach den Seiten hin aus, und es ist hinreichend, daß die horizontale Diagonale, nach der Abrundung der Kanten, gleich der senkrechten Diagonale des vorhergehenden Kalibers sei.

lleber die in ben Fig. 78 bis 84 bargeftellten, jur Fabrication bes Stabeisens bienenden Walzwerfe

bemerfen wir noch Folgendes:

Fig. 78 ist eine Seitenansicht und Kig. 79 ein Duerdurchschnitt von einem Luppenwalzwerf; H Welle, welche das Walzwerf mit der Bewegungsmasschinerie verbindet; Q Getriebe, mittels deren diese Bewegung, durch die Kuppelungswelle U und den Muff O, der untersten Walze mitgetheilt wird. Der Muff dient zum Auss und Einrüden, um die Walzen dieses Gerüstes aus und in Betrieb seben zu können. Die Getriebe Q dienen dazu, um die Bewegung der untern Walze auch der obern mitzutheilen. C Stänsder, deren Einrichtung aus den Fig. 78, 79 2c. deutslich werden wird. D die mittelst Haken und Schrausben mit dem Sohlwerke des Walzwerks verbundenen,

verrudbaren Blatten ober Betten, bie mit ben Stanbern in einem Stud gegoffen worben find. a find Blatten mtt ichwalbenichwangartigen Stänbern, in benen bie Blatten D befestigt werben.

Ria. 80 ift eine Seitenanficht zweier Grobeifenmalgen au Klacheifen; Fig. 81 bie zweier Grobeifen= malgen ju Rundeifen; Fig. 82 ein Blechmala= werf; Fig. 85 und 86 ein Schneibwerf. Bir fommen auf biefe lettern Figuren gurud.

Das Blechwalzwert, Fig. 82, besteht aus ben Standern a. mit ben Berbindungebolgen b. ben berftarften Rappen c, ben Schrauben jum Stellen e. ben Walzen d, ben Ruppelungswellen f, ben Duffen g. ben Sohlplatten m. ben Schwellen n und ben

Schraubenbolgen o.

Rig. 83 und 84 Reineifenwalzwert gur Anfertigung von feinern Gifenforten, mit 3 Balgen. C Berbindung mit ber Bewegungemafchinerie; B bret Getriebe, welche die brei übereinander liegenden Bal= gen mit einander in Bewegung fegen; G Ruppelunge= wellen; H Muffen; I Stander, welche mit ben hols gernen Schwellen unverrudbar verschraubt find; D Balgen für Rundeifen; E Balgen für feinere Flachs eifenforten; K Schlicht= ober Bolirmalgen für Diefels Die Raliber ber Balgen für die feinern Quabrateifenforten haben biefelbe Ginrichtung, wie bie ber Walgen D. Das Schneidwerf Fig. 85 und 86 wird weiter unten, wenn wir von ber Kabrication bes Schneibeifens reben, befdrieben werben.

Wir haben hier endlich noch von ben Scheeren au reben. Es muß nämlich nicht allein bas zur weis tern Begrbeitung bestimmte Stabeifen, fonbern auch auweilen die bargeftellten fertigen Stabe, immer aber bas Blech, gerschnitten, ober verschnitten, ober beschnitten werden. Bu diesem 3wed bedient man fich ber Schee= ren, bie nach ber verschiebenen Starte ber Stabe ober ber Bleche eine verschiedene Einrichtung haben muffen. Im Allgemeinen ist die Construction der Scheeren so einfach, daß wir ganzlich darüber hinweggehen könnsten; andererseits aber so mannichsach, daß es uns viel zu weit führen wurde, wollten wir nur die haupts

fachlichften Ginrichtungen befchreiben.

Wir begnügen uns baher mit ber Beschreibung einer starten Stabeisenscheere, wovon Fig. 86 bis Taf. IX., einen Seitenaufriß giebt. Sie besteht aus bem Schenkel M, dem Kopf D und dem Hebel C. Letetere hat ein Loch, wodurch ein Bolzen b geht, der als Drehungsachse dient. Er wird durch den Schließe keil d festgehalten. Der Scheerenschenkel M hat einen rechteckigen Ausschnitt, in welchem ein stählernes Schneideisen au mittelst Schraubenbolzen mit versenketen Köpfen besestigt worden ist.

AA Hauptscheerenständer, mit der Fußplatte SS aus einem Stud gegossen; II Berstärfungsrippen; NN Deffinung für die Bewegung des Schenkels oder Hebelarms C. — B zweiter Scheerenständer, welcher mit eisernen Keilen zwischen die Klauen EE der Fußplatte befestigt ist und das andere Ende der Dreshungsachse aufnimmt. co das mit Schraubenbolzen mit versenkten Köpfen an dem Ständer A befestigte Schneibeisen. — Beide Schneibeisen müssen sich bei

geöffnetem Schenfel hinten beden.

Der Hebel C ist mehr ober weniger lang, se nachbem bies die Wirfung der Scheeren erfordert. An dem untern Ende ist eine Zugstange angebracht, die mit der Triebtraft in Berbindung steht. (Siehe Karsten, Bd. V., S. 310 1c., meine prakt. Eisenshütenkunde IV., Taf. 54, 55 und 56 nebst Erkläsrung.)

## Die Frischarbeit in Beerden.

Berichiebene Arten bes Beerbfrifdens.

Perfommen, Gewohnheit, Localverhaltniffe und Besichaffenheit bes Robeisens haben eine Menge von verschiedenen Frischmethoden veranlaßt, welche fich nach Rarften folgenbermaßen eintheilen laffen:

## I. Berfrischen mit einmaligem Ginschmelgen.

1. Mit einem, bie Borbereitung bes Robeifens vertretenden, einmaligen Einschmelzen und ein= ober mehrmaligem Aufbrechen ber eingeschmolzenen Maffe.

Die beutsche Krifchschmiebe mit allen ihren

Barietaten, und gwar:

a Die But= ober Klumpschmiebe.

B Die Rleinfrischschmiede.

y Die Frischschmiebe. & Die Suluschmiebe.

E Die Salbwallonenschmiebe.

2 Die Anlaufschmiede.

2. Mit einmaligem Einschmelzen ohne alle Bor-

bereitung bes Robeifens burch Aufbrechen.

a) Die Mallonenschmiede, bei welcher jestesmal nur so viel Roheisen, als zu einem Kolben erforderlich ist, angewendet und das Ausschmieden in besondern Recheerden vorsgenommen wird.

b) Die Lofdfeuerschmiebe, bei welcher bas Ausschmieben in bemfelben Beerbe geschieht.

c) Die ftepersche Ginmalschmelzerei.

d) Die Siegensche Einmalschmelzerei.

e) Die Dfemundschmiebe, bei welcher wenig Robeisen sogleich gar niedergeschmolzen und ausgeschmiedet wird.

3. Mit einmaligem Ginschmelzen und mit Bor-

bereitung bes Robeifens.

Die Bratfrifdidmiebe.

# II. Berfrischen mit zweimaligem Einschmel= zen bes Eifens.

1. Mit zweimaligem Ginschmelzen in berfelben Feuergrube und in bemfelben Frischheerbe.

a) Die Müglafrifdfchmiebe.

b) Die Brechschmiede. c) Der Sinterproces.

2. Mit zweimaligem Einschmelzen in zwei be- fondern Feuern.

a) Die Beich = und Bartgerrennfrisch =

arbeit.

b) Die Kortitsch = ober Kartitscharbeit. Für Frankreich past jedoch diese Eintheilung nicht ganz und kann man daselbst folgende vier Verfah= rungsarten unterscheiden.

1) Affinago comtois (hochburgundisches Frischen). Heerdfrischerei bei Holztohlen zu Kolben (massiaux)

welche in bemfelben Heerbe während bes Einschmelzens des Roheisens zu der folgenden Operation unter Hämmern ausgeschmiedet werden. Die Comté-Mezthode umfaßt das Berfahren bei der deutschen Frischschmiede und die Abanderungen, welche die Löschschuersschmiede, die Siegensche und Stepersche Einmalschmiede, die Siegensche und Stepersche Einmalschmelzerei und die Osemundschmiede darbieten. Wir werden diesem wichtigen Berfahren einen besondern Abschnitt widmen.

2. Affinage wallon (Ballonenfrischen). Die Rolben werben in einem Frischheerde, wie bei der vorsheegehenden Methode, dargestellt, aber in einem besondern Heerde (feu de chaufferie) ausgeschmiedet.

3. Affinage bergamasque (bergamastische Frische methode), aus zwei verschiedenen Processen bestehend. Bei dem ersten wird das Roheisen in dem Heerde umgeschmolzen (mazéago), bei dem zweiten aber das vorbereitete Roheisen (fonto mazéo) in demselben Heerde verfrischt. Während dieser eigentlichen Frische arbeit sindet auch das Ausschmieden der Kolben statt.

4. Alfinago nivernais (nivernaisches Frischen). Dies unterscheidet sich von dem vorigen nur allein badurch, daß die Operation der Vorbereitung des Roheisens und das Frischen des vorbereiteten Roh-

eisens in zwei besondern Beerden ftattfinden.

Im Wefentlichen weichen jedoch alle diese Frischsmethoden so wenig von einander ab, daß man sie alle kennt, wenn man sich mit der schwierigsten, mit der beutschen Frischarbeit, vertraut gemacht hat. Größetentheils bestehen die Abweichungen nur in der versschiedenen Art, wie der mechanische Theil der Arbeit, das Ausstrecken des gefrischten Eisens zu Städen, mit der eigentlichen Frischarbeit in Verbindung gesetzt wird, wogegen diese letztere selbst bei allen Methosden wesentlich dieselbe bleibt. Andere Abweichungen haben in der Natur und Beschaffenheit des Roheisens,

wodurch der Proces beschleunigt werden kann oder verzögert werden muß, oder auch wohl darin ihren Grund, ob das Roheisen schon eine Bordereitung ershalten hat, was den Proces beschleunigt. Bei der deutschen Frischmethode wird Roheisen von der verschiedenartigsten Beschaffenheit verarbeitet, wogegen die übrigen Methoden durchaus ein gutartiges und mehrentheils ein weißes oder geweißtes Roheisen ersfordern. Wir besolgen jedoch hier die obige Eintheis lung nicht ganz, reden hier überhaupt nur von den wichtigen Frischmethoden.

## Die beutsche Frischschmiebe.

Wir beginnen mit biefer wichtigften aller Beerbe frifchmethoben, aus welchem Grunde wir fie auch ausführlicher als alle übrigen betrachten.

## Allgemeine Bemerkungen.

Frisch feuer nennt man ein Hüttengebäube, in welchem sich ein ober mehrere Frischheerbe mit den Gebläsen und ein Hammers oder auch wohl ein Walzs wert besinden. Der Frischheerd ist ein gewöhnlicher, etwa 6 Fuß im Lichten langer und 3 Fuß breiter Heerd, welcher unter einer auf Gewölben, oder besser zuf Saulen ruhenden Esse steht und sich 12 oder 15 Joll über die Hüttenschle erhebt. Der Heerd ist mit eisernen Platten belegt und hat in der Ecke, welche seine vordere lange Seite mit der einen kurzen bildet, eine Deffnung, oder den zum Verfrischen des Roheisens bestimmten Raum, in welchen das sogenannte Feuer eingebauet wird. Der übrige mit Platten belegte Raum des Heerdes dient zum Ausbringen des Roheisens, und um Raum zur Arbeit mit den Brechstangen zu gewinnen. Die andere Seite

bes Heerbes bleibt so weit, als die eigentliche Feuersgrube reicht, offen und wird erst beim Einbau des Feuers geschlossen. — Das Gebläse kann, wenn es groß genug ist, für mehrere Frischseuer dienen; alsedann erhält jedes Feuer eine besondere Windleitung nebst Windsperrungskasten.

Da die Effe bei ben Frischfeuern nur gur Ableistung ber aus benselben sich erhebenden glühenden Gase, Funken und Dampfe und nicht zur Befordesrung des Luftzuges dient, so legt man auch häufig zwei Feuer an eine gemeinschaftliche Effe und verbins det sie mit derselben durch einen gemeinschaftlichen

Effenmantel.

Die Figur. 87 und 88, Taf. IX, stellen einen solchen, in Oberschlessen im Betriebe stehenden Doppelheerd mit gemeinschaftlicher Esse, die erstere im horizontalen Durchschnitt oder Grundriß und die andere im senkrechten Durchschnitt nach den Linien ab, Fig. 87, dar. a, a, a sind die eisernen Umfassungsplatten, b, b, b ist das sogenannte Feuer, auf welches wir weiter unten zurücksommen; m ist die durch die Esse n gehende Windleitung; o ein mit einer Schraube versehenes Bentil, um den Windsstrom zu reguliren; p der Aschenfall, q der eiserne Essenmantel.

Neuerlich hat man die aus dem Frischheerd ents weichenden glühenden Gasarten nicht allein zur Ershibung der Gebläseluft, sondern auch dadurch benubt, daß man die Flamme, ehe sie durch die Esse abgesführt wird, in abgeschlossene Räume leitet, welche dadurch erhibt und dann gewöhnlich zur Vorbereitung des zu verfrischenden Roheisens oder zum Glühen des auszureckenden Stabeisens angewendet werden. Wir kommen auf diese Einrichtungen zurück.

#### Roheifen.

Sehr wichtig ist die Kenntniß von der Beschaffenheit des zu verfrischenden Roheisens, weil sich nach dessen Berschiedenheit das Bersahren beim Bersrischen richtet. Was nun ferner die außere Gestalt des einzuschmelzenden Roheisens betrifft, so darf es nicht zu start sein, weil es sonst zu schwer und mit Kohlenz und Zeitverlust abschmilzt; aber auch nicht zu bunn, weil es sonst zu schnell schwelzen und zu flüssig in den Heerd gelangen wurde. Wan macht die sogenannten Gänze, d. h. die Roheisenstücke, höchstens 6 Fuß lang, 9 Joll breit und 1½ Zoll start. Oft werden auch Brucheisen, Eingüsse, mißrathene Stücke und sonstige Abgänge einer Gießerei entweder auf die Gänze gelegt, oder unmittelbar auf den Heerd

gebracht.

Graues ober gares Robeisen erforbert amar eine größere Site jum Ginschmelgen, als weißes bom übersetten Bange bes Dfens, allein es wird im Seerbe vollkommen fluffig, bas lettere aber nur breigrtig. Spiegeleifen und bas ihm nabestebenbe weißgare fommt bagegen auch in pollfommenen Kluß. - Aber auch bei bem Berfrischen . b. h. bei ber Bereinigung bes gefchmeibig werdenden Robeisens au einer Gifenmaffe, weichen beibe Arten wesentlich von einander ab. Erfolgt biefe Bereinigung fcmell. fo fagt man, bag es gar in Feuer gehe; will fich aber bas Gifen im Scerbe nicht leicht ju einer Maffe vereinigen, fo geht es roh. Bei viel frembartiae Beimischungen enthaltenbem Robeisen muß forvohl bas Gine, als auch bas Andere forgfältig vermieben wer= ben, weil in jenem Kalle ichlechtes und in biefem nur wenig Gifen bargestellt wird. Es muffen baber nach ber Beschaffenheit bes Robeifens Windführung und Maß bes Keuers entweber auf ben Bar: ober Robe

gang mehr ober meniger eingerichtet merben.

Graues Robeisen schmilgt schwerer, als grelles; erfteres veranlagt alfo einen roben, und letteres einen garen Bang. Beibes ift nachtheilig, weil im erftern Kalle zuweilen zwar viel, oft vielleicht auch gutes Stabeisen bargestellt werben fann, Die Arbeit aber fehr erfdwert wird und in einer gewiffen Beit nur wenig Stabeifen erfolgt. Im letten Fall wird in berfelben Zeit zwar viel Stabeifen bargeftellt werben fonnen, allein es wird murbe, und wenn bas Roheifen nicht aus gutartigen Erzen und leichtfluffigen Befchidungen erblafen ift, fo erleibet es einen bebeu= Reigt fich baber bas Gifen gum tenben Abbrand. Gargange, fo muß bas Feuer auf ben Robgang. und will es im Beerbe nur fcmer frifden, fo muß es auf ben Gargang eingerichtet werden. Gares Robeifen ift bemnach für ben Frifchproceg rohfchmelgig und grelles Robeifen garfchmelgig.

Buweilen tritt aber ber Kall ein, bag man bas Reuer nicht auf ben Gargang einrichten barf, wenn aleich bas Robeisen roh geht. Go giebt graues, vorzüglich bei einem hitigen Gange aus ftrengfluffigem Beididungen erblafenes Robeifen viel Schladen, beren Absonderung beim Gargange nicht gehörig erfolgen wurde. Ift baber bas Berhalten bes Robeisens im Beerbe nicht befannt, fo muß man erft Berfuche über bie beste Einrichtung bes Feners anstellen.

Die für eine Frischoperation einzuschmelzende Robeifenmenge lagt fich nicht immer bestimmt ange= ben, weil man burch bas gleichzeitige Ausschmieben bes Gifens, befonders wenn dies in schwachen Gor= ten besteht, oft langer ju fcmelgen genothigt ift. In ber Regel nimmt man 21 bis 3 preuß. Centner ju einem Frifden.

#### Rohlen.

Ginen wefentlichen Ginfluß auf ben guten Er: folg bes Betriebes hat bie Beschaffenheit ber Solatoblen. Sarte erforbern ein ftarferes Beblafe, geben aber auch eine ftarfere Sibe, weiche bedürfen, weil fie leicht verbrennen, feines fo ftarfen Geblafes, brin= gen aber auch feine fo hohe Temperatur hervor. Bei fenen muß ber Reuerbau mehr auf ben Bargang ein= gerichtet fein, als bei letteren, weil in ber ftarferen Dipe, welche fie geben, bas Robeifen rober einschmilgt und langfamer frifcht. Besonders verdienen tieferne Roblen ben Vorzug vor allen andern. Werben bie Rohlen beim Brennen mit Sand abaeloicht und bei naffem Wetter angefahren, fo nehmen fie in ibren Spalten und Riffen Sandforner auf und veranlaffen baburch off einen febr ftarten Rohgang, welcher burch ben Feuerbau nicht verbeffert werben Die beste Große, in welcher bie Rohlen beim Krifchen angewendet werben, ift bie einer Fauft ober eines Suhnereies, indem ju große Rohlen, befon= bers harte, bem Winbe zu viele Luden laffen, fo baß bas Gifen falt geblafen wirb, und weil zu fleine ben Wind nicht aum Robeisen burchlaffen.

# Bufchlage, Windmenge ic.

Obgleich Zuschläge bei der Frischarbeit eigentlich nicht angewendet werden, so ist doch ein Jusap von 2 bis 10 Procent sein gepochtem Kalk sür schwesel= und phosphorhaltiges Eisen ein sehr gutes Berbesserungs= mittel. Der Kalk muß sogleich nach dem erfolgten Einschmelzen und im Anfange des Frischprocesses zus gesett werden. Bei rohschmelzendem Roheisen ist ein Kalkzusah ebenfalls sehr zu empsehlen, weil er das

Garwerben bes Gifens beforbert. - Beim Rohaange lanen fich baufig Sammerschlag und gute Garichlade (Gifenorybul-Subfilicat) mit Vortheil anwenden, um einen garen Gang zu erhalten, wobei zugleich an Gifen gewonnen wird. Beim Gargange bringt man wohl reinen Sand in ben Seerd, allein es ift bies Mittel mit Zeit = und Gifenverluft verbunden. -Von Beit au Beit Waffer in's Reuer au gießen, bat awar ben eigentlichen 3med, bas au schnelle Berbren= nen der Roblen zu verhindern, allein beim ftarfen Rohgange leiftet bas Begießen bes rohaufgebrochenen Gifens ebenfalls gute Dienste.

Die jum Berfrifden erforberliche Windmenge hangt von den verschiedenen Arbeiten in den verschie= benen Zeitperioden des Frischprocesses und von ber Beschaffenheit bes Robeisens und ber Roblen ab. Beißes ober garschmelzendes Robeisen erfordert bei gleichen Kormöffnungen einen stärkeren Wind als graues. Schwächere und schlechtere Kohlen erforbern weniger Wind als beffere, weßhalb bei einerlei Du= fenöffnung in ben verschiedenen Berioden des Frisch= processes ein schwächerer und ein stärkerer Wind er= forderlich ift und es bem Arbeiter überlaffen bleiben muß, bie Quantitaten zu bestimmen.

Kerner ift beim eigentlichen Krifden bie Befchaf= fenheit bes aufgebrochenen Robeisens fehr zu berud= sichtigen, indem der Gargang mehr Wind als der Rohgang erfordert. Bu Unfang des Frischens ift nicht fo viel Luft erforderlich als zu Ende beffelben. Beim Unlaufen ift ein ftarfer und schneller Windstrom erforderlich, um bas ichon gare Gifen möglichst fluffig zu machen. — Bum Ginfchmelgen eines möglichft guten, garen, rohschmelzenden Roheisens werden in ber Minute 140 bis 150 Cubiffuß Luft erforbert; ju weißem oder garschmelzendem Eisen 160 bis 180 Cu= bitfuß. Beim eigentlichen Frischen find, je nachdem



bas aufgebrochene Eisen roh ober gar geht, anfanglich 200 bis 210, zu Ende 240 bis 250 und beim Anlaufen 400 Cubitsuß in der Minute erforderlich.

Der eigentliche Seerd ober bas Rener. b. h. ber Raum, in welchem ber Frischproces vorge= nommen wird, besteht aus gußeifernen Platten, bie einen langlich vieredigen Raften bilben. Es gehören hierau bie Boben = und brei ober vier Seitenplatten (Baden), beren jebe einen befonbern Ramen bat. Die Bobenplatte c. Rig. 87 und 88, Taf. XI nennt man ben Krifdboben ober Boben. Die porbere. von ber Borheerdplatte des Frischheerdes begrenate Seite beifit Die Borber : ober Arbeitefeite. Beerbe find auf biefer Seite noch mit einem befon= beren Baden, bem Schladengaden d, gefchloffen. Die biefer Seite gegenüberstehende beift Die Sinter : ober Afchenseite und ber bort bas Feuer begrenzende Baden ber Sintergaden e. Der an ber Formfeite befindliche Baden führt ben Damen bes Formgadens f; bie ber Formfeite gegenüberftehenbe Seite ober bie Gidtfeite wird von bem vierten Frischaaden ober bem fogenannten Bichtzaden g begrengt.

Auf dem Hinterzacken steht noch eine Platte, ber Afchen zacken, um die durch die klamme in den Funkenfang getriebene Asche, Sand u. s. w. zurückzuhalten und zu verhindern, daß sie nicht in den Heerd zurückfalle. Er dient auch dazu, beim Einsschwelzen und Ausschwieden die Kohlen, und beim Frischen die aufgebrochenen größern und kleinern Eissendrocken und die Kohlen zusammenzuhalten und zu verhindern, daß sie nicht außer dem eigentlichen Feuerraume sich zerstreuen. In dem Schlackenzacken besinden sich ein, auch mehrere übereinanderliegende Löcher zum Ablassen der Schlacke (Lachthohl), welche mit Kohlenlösche verschlossen und von Zeit zu Zeit geöffnet werden. Ist kein Schlackenzacken vorhanden,

fo ift die Borheerdplatte mit dem Schladenloche versfehen. — Ueber der Borheerdplatte endlich liegt eine andere, 8 bis 10" breite, gußeiserne Platte, die so genannte Schlackenplatte, die zum bequemern Masnipuliren im Hecrde, sowie zum Zusammenhalten

bes Gifens und ber Rohlen bient.

Zaden und Boben werden durch den ununters brochenen Betrieb sehr erhipt, besonders letterer, weßshalb er durch eine darunter befindliche ausgemauerte Deffnung, das sogenannte Tümpelloch, welches mit einer gußeisernen Röhre in Berbindung steht, durch die Wasser in jenes gebracht wird, abgestühlt werden kann. Es ist dies ersorderlich, wenn die Zaden rothglühend werden, muß aber mit Borssicht geschehen, damit der Boden nicht springe, benn wenn durch die Sprünge Wasserdampse in das Feuer treten, so erfolgt Rohgang. Eine seuchte Lage des Heerdes ist zu vermeiden, weil er sonst zu sehr absacklühlt wird.

Die Entfernung der Borders von der Hinters seite des Feuers ift größer als von der Forms nach der Gicktseite, weßhalb man erstere die Länge und lettere die Breite des Feuers nennt. — Die Zacken werden so seite des Feuers nennt. — Die Zacken werden so seit gefeilt, daß sie sich nicht verrücken könsnen. Rachdem dies geschehen, wird der Boden auf weichem Lehm eingelegt und der etwa bei nicht ganz passender Größe übrigbleibende Raum mit Gußs oder Stadeisenstücken ausgefüllt und mit Lehm verstrichen. An den Forms und Hinterzacken muß sedoch der Boden immer dicht anschließen, und es kann der Raum an der Borderseite am besten ausgefüllt wers den, weil diese Seite mit Lösche ausgefüllt wird.

Form = und Gichtzacken stehen weiter in ben hins tern Theil ber Effe hinein, als die Länge bes Feuers beträgt, und lehnen sich beibe mit ber einen Seite an das Mauerwerk des Frischheerdes. Beibe nehmen

Schauplat, 161. Bd.

ben hinterzaden in die Mitte, ber fich unten genau an ben Boben anschließt und fest verfeilt wirb.

Gewöhnlich ift ber Beerd 32 Boll lang und 24 bis 28 Boll breit; jedoch fommt es auf beibe Entfernungen nicht wesentlich an, weil ber eigentliche Reuerraum mit Roblentofche ausgelegt wird. Gine größere Lange, als Breite, erhalt ber Beerd, um bas eingeschmolzene Robeisen mit großen Brechstangen bequem aufbrechen ju fonnen, was bei geringerer Lange nur fdwierig fein wurde. Wichtiger ift aber bie Reigung ber Baden, die Lage bes Bobens und Die Gidt = und feine Entfernung von ber Korm. Sintergaden neigen fich gewöhnlich aus bem Beerbe, mas gur Erleichterung bes Berausbrechens ber Luvve bient. Der Formzaden neigt fich bagegen in ben Beerd, theils weil dadurch das ichnelle Unwarmen bes Badens verhütet und die Site mehr in ben Seerd gebracht wird, indem es ohnehin in ber Nabe ber Form ftets am ftartften garet, theils weil baburch letterer eine angemeffene Lage gegeben werben fann. Sie fann nämlich bann etwas aus ber Beerbarube surudgelegt werben und braucht nicht fo weit über ben Kormgaden in ben Seerd hineingureichen, als bei einer fenfrechten Stellung bes Badens nothig fein wurde, wodurch ein Seben der Form beim Ausbreden ber Luppe vermieben wird.

Der Boben liegt meistens ganz horizontal, indem sich bann jedes gute Gisen am besten verfrischen läßt. Beim starten Rohgange legt man ihn wohl am Gichts zaden höher als am Formzaden, beim starten Garzgange bagegen an ber Gichtseitelniedriger als an der Form. Jedoch ist ein solches Berfahren nicht zu em=

pfehlen.

## Windführung.

Bang vorzüglich hangt ber Erfolg bes Frifch-

proceffes von ber Bindführung, b. h. von ber Starte und ber Richtung bes Windstroms, welche burch bie Befchaffenheit und Lage ber Form und der Dufen bestimmt werben, ab. — Faft gang allgemein bebient man fich jest nur einer Dufe, und nur ba, wo bie Krifchfeuer noch mit alten Blafebalgen verfeben finb. wendet man wohl noch zwei an, da das durch lettere veranlaßte Kreuzen des Windes als schädlich erkannt ift. Gine Dufe gewährt ben Bortheil, bag ber Schmelapunct ftete an berfelben Stelle bleibt, ohne abgus fegen; fobann, bag beim Manipuliren im Seerb mehr Raum bei ber Form gewonnen wird; und endlich, baß fich bie Lage einer Dufe mahrend ber Operation bequemer verandern lagt, wenn bem Windftrom eine mehr ober weniger geneigte Richtung jugetheilt werben foll. Daß bie Dufe eine mit ber Formmundung correspondirende Lage erhalten muß und nicht etwa ben Binbstrom gegen eine Ede ber Formöffnung leiten barf, verfteht fich von felbft. Die Dufen lie= gen 23 bis 31 Boll in ber Form gurud, weil fie jugleich bie Form abfühlen und gegen bas Berbrennen ichugen muffen.

Die Form liegt in dem sogenannten Formkasten (Formstall), einem aus gußeisernen Platten bestehenzben Behälter, und unmittelbar auf dem Formzacken. Hat man ihr die gehörige Richtung gegeben, so wird sie im Formkasten festgemauert und die Düse, nachzbem sie auch gehörig gerichtet ist, auf dem Blatte der Form sestgefeilt. Um lettere möglichst unverrückbar zu machen, weil sie beim Manipuliren im Heerde oft Stöße erleiden muß, wird sie auch häusig noch mit sogenannten Formschwänzen, nämlich mit zwei eisernen Klammern sestgehalten, die auf einer Seite gegen das Blatt drücken und auf der andern im Formkasten besestigt sind. Kupferne Formen sind die besten, schon deshald, weil an denselben leicht die oft

Da Google

erforberlichen Beränderungen der Mündung vorgenommen werden können, indem man sie auf ein sogenanntes Formeisen steckt, welches die innere Gestalt der Form besist. Man macht sie daher rothwarm und hämmert die Mündung enger oder weiter, worauf man sie glatt seilt. Die Kupferstärse der Form darf nicht zu groß sein. Die Mündung ist gewöhnlich halbrund, und ihre Weite hängt von der Beschaffensheit des zu verseischenden Roheisens und der anzuswendenden Kohlen ab. Garschmelzendes Sissens erzsordert eine engere, rohschmelzendes eine weitere Form; im ersten Falle ist sie höchstens 13 Joll breit und 14 Joll hoch, im letztern kaum 2 Joll breit und 14 Joll hoch.

Die Frischarbeit mit zwei nebeneinanderliegenden Formen hat im Allgemeinen kein günstiges Resultat gegeben; mit besserem Erfolge hat man sich dagegen zweier gegenüberstehender Formen bedient, um in gleichen Zeiten größere Stabeisenmengen zu producizen. Zedoch hat auch diese Einrichtung, besonders beim Einschmelzen des Roheisens, so große Undes quemlichkeiten, daß auch die Versuch dieser Art keine

Rachfolge gefunden haben.

Die Dufe darf höchstens 21 Boll in der Form zurückliegen; geringer kann die Entfernung füglich nicht fein, um die Form durch den Wind abzukühlen. Die Gestalt und Größe der Dufenöffnung muß der

ber Formöffnung gleich fein.

Zuweilen giebt man den Formen ein Obers, ein Unter= und ein Hintermaul, oder Hinter= mündung, je nachdem entweder von der untern Lippe, so daß die obere mehr hervorsteht. oder von der obern, so daß die untere hervorsteht, aber von der Seite der nach dem Vorheerd gerichteten Mündung, um die hintere hervorstehen zu lassen, etwas stehen bleibt. Eine Obermündung wendet man an, wenn

bie Rohlen fehr leicht find und fchnell wegbrennen; eine Untermundung, wenn bas Gifen fehr laugfam abschmilgt, ober auch bei harten, schwer verbrenn= lichen Roblen. Jedoch find beibe für bie. Frifcharbeit nicht guträglich und follten vermieben werben. Gine Sintermundung wird gegeben, wenn ein ftarfer Gars gang ftattfindet, ober wenn ber Windftrom au febr nach bem Sintergaden gerichtet ift. Jeboch fann man Die Abhülfe leichter baburch erlangen, bag man bie Korm etwas mehr vom Sintergaden entfernt; ihre gewöhnliche Entfernung von bemfelben beträgt 9 Boll. Ebenfo foll auch eine Richtung ber Form nach bem Sintergaden nie ftattfinden, weil man ben größern Gargang burch andere, vorzüglichere Mittel bewirfen fann, wogegen eine Richtung nach bem Borbeerbe gu ben guten Mitteln gur Bezwedung bes roben Ganges gehört, auch bas Ablaufen ber Schladen baburch beforbert wird.

Die Größe bes Hineinragens hat weber einen Einfluß auf bas Einschmelzen noch aufs Frischen; allein wäre es zu gering, so würde der Formzacken zu sehr erhipt und angegriffen werden, weßhalb man den Schmelzpunct etwas von dem Formzacken zu entfernen sucht. Jedoch würde ein zu weites hineinzagen der Form der Arbeit hinderlich sein, und sie würde beim Ausbrechen zu leicht verrückt werden könznen. Die gewöhnliche Entsernung der Mündung bes

trägt 3 bis 31 3oll.

## Beitere Bemerfungen über ben Feuerbau.

Seht wesentlich beim Feuerbau ist die Tiefe, b. h. die Entfernung des Bodens von der Oberfläche des Formzackens, welche durch das Höher= oder Tiesferlegen des Bodens vermindert, oder vergrößert wird. Es wird durch die Lage des Bodens mehrentheils die

Menge bes in einer gewiffen Beit au erhaltenben Stabeifens und bie Gute beffelben beftimmt; allein fie ift ganglich von ber Beichaffenheit bes au verfrifchenden Robeisens abhängig. Da im Allgemeinen je tiefer bas Feuer, um fo roher ber Bang, und je flacher es ift, befto garer berfelbe, fo erfor= bert weißes Robeifen einen tiefern und gares einen flachern Keuerbau. Jedoch muß von diefer allgemei= nen Regel abgewichen werben. - Ein tieferes Keuer giebt in gleichen Beitraumen weniger und fchlechteres Gifen als ein flacheres; es werden barin mehr Roh= len verbraucht, allein ber Gifenabbrand ift geringer. Rann baher burch andere Mittel ber Rohgang befors bert werben, fo ift es weit vorzugieben. fehlerfreiem Robeisen barf bie Tiefe nicht über 9 Boll betragen, und nur bei fehlerfreiem und garfchmelzen= bem Robeifen fann fie bis ju 10 Boll geben. Robs fcmelgendes Robeifen fann in flachern Beerden ver= frischt werben, wobei an Zeit und Rohlen gewon= nen, an Gifen aber in ber Regel verloren wirb. Die Tiefe beträgt in Diefem Kall 7 bis 8 Boll.

Rohschmelzendes Roheisen liefert gewöhnlich viele und sehr rohe Schlace, und um dieser im Seerde Platz zu verschaffen, ist man oft genothigt ihn tiefer zu machen, als sonst wohl erforderlich ware. — Für alles zum Kalt- und zum Rothbruch geneigte Eisen darf ebenso wenig ein zu flacher als ein zu tiefer Feuerbau gewählt werden; je nachdem es garschmelzend, rohschmelzend, oder halbirt ist, muß die Tiefe

9, 71 bis 8 ober 81 Boll betragen.

Bon Bichtigkeit ist ferner die Neigung ober das Stechen der Form, wodurch das Einfallen des Hauptwindstroms in den Heerd bestimmt wird, da er sich übrigens nach allen Nichtungen ausdehnt. Zur genauen Bestimmung des Neigungswinkels der Form bedient man sich der Formwage. Ganz horizons

follte man ben Wind nie ober allenfalls. nur bei einem von allen fremben Beimifdungen gang freien Robeisen führen, weil zu viel Robe len verbrennen, bas Gifen ju gar in ben Seerb gelangt und ein Theil bes Windes verloren geht. Man muß die Reigungewinkel nach ben Umftanben verandern fonnen, und bie Beranderung ift bas befte Mittel, ben Gar= ober Rohgang im Beerbe fo gu au bewirken, bag bas ju erzeugende Stabeifen gut ausfällt. Je größer bie Reigung ber Form ift, befto rober geht es im Feuer, je geringer biefelbe, befto garer; garidmelgenbes Robeifen wird alfo eine ge= neiatere, rohichmelgendes eine weniger geneigte Form erfordern. - 3wischen ber Tiefe bes Feuers und ber Neigung ber Korm ober ber Richtung bes Windftromes findet ein gewiffes, von einander abhängiges Berhaltniß ftatt.

Es laffen fich baher bie Regeln bes Feuerbaues

in folgenden Gagen jusammenfaffen.

Ein flaches, etwa 7 Zoll tiefes Feuer und flacher Wind erfordern ein fehr gutes, gares, rohschmelzendes Roheisen; allein bei geringerer Güte desselben muß der Wind 6 bis 7 Grad stechen, was aber auch zur Vermeidung eines starten Abbrandes bei dem besten Roheisen zweckmäßig ist.

Bei einem 73 bis 8 Boll tiefen Feuer und fehr ftechenbem Windstrom läßt sich ein nicht fehlerfreies und garfchmelzendes Roheisen zu recht gutem Stabeisen verarbeiten. Der Gargang bes flachen Feuers wird burch bie Neigung ber Form wieder aufgehoben und in einen minder garen Gang umgeandert.

Ein höchstens 91 3oll tiefes Feuer und flacher Wind seben ein gutes, garschmelzendes Robeisen voraus. Jeboch ist es besser, ein nur 81 bis höchstens 9 3oll tiefes Feuer und eine 9 bis 10 Grad stechende Form zu nehmen, wenn man recht gutes Stabeisen gewinnen will. Ein bis zur oben angegebenen Grenze tiefes Feuer und ein geneigter Windstrom sind zu einem nicht fehlerlosen garschmelzenden Eisen erforderlich. Ebenso läßt sich auch bas meiste halbirte Roheisen bei diesem Feuer

bau verfrischen.

Sehr garschmelzendes Roheisen erfordert ein 91 bis 10 Boll tiefes Feuer und start stechenden Wind; ist ein folches Roheisen von vorzüglicher Beschaffenheit, so können ein tieses Feuer und ein flacher Wind angewendet werden.

## Begahe ober Berfzeuge.

Die beim Frischprocesse angewendeten Wertzeuge

ober Begabe find folgende:

1) Dreierlei Brechstangen: eine große von 30 bis 36 Bfd. zum Ausbrechen; eine kleinere, mit der kleinere Stude aufgebrochen und an den erforderlichen Ort gebracht werden; endlich ein sogenannter Schlakt tenspieß zum Abstechen der Schlake und zum Unterssuchen des Zustandes von dem eingeschmolzenen Eisen.

2) Einige Anlaufftangen mit holzernen Griffen, um fie, wenn fie fehr turz geworben find, beffer

faffen gn fonnen.

3) Gine Rohlen= und eine fleinere Beerbichaufel.

4) Ein Formhafen jum Reinigen ber Form.

5) Der rechtwinkelig gebogene Luppenhafen jum Berausziehen ber Luppe aus bem Feuer, mit einem

hölzernen Sandgriffe versehen.

Der Frischproces zerfällt in zwei Abtheilungen, in das Einsch melzen des zu verfrischenden Rohzeisens und in die eigentliche Frischarbeit; während des erstern werden zugleich die Kolben von der vorizgen Luppe gewärmt und ausgeschmiedet.

Die bei bem Frischproceffe gebildeten Schladen

und Abgange find folgende:

1) Rohichlade entfteht beim Ginschmelzen und bet einem fehr roben Bange, sowie auch noch nach bem Aufbrechen bes halbaaren Gifens. 3m Seerbe ift fie fluffig, erftarrt ichnell an ber Brechftange und fallt von berfelben ab. Aus bem Schladenloche fließt fie fehr fluffig mit buntelrother Farbe ab, erftarrt aber febr bald, ift bann fcmarggrau, metallifch glangend, locherig und nicht fehr fcwer. Im Beerbe ift fie bunnfluffig und verhindert, wenn fie in großer Menge vorhanden ift, bas Frifden bes Gifens, befindet fich ftete über bemfelben oben im Seerbe und muß baher hoch abgelaffen werben, bamit nicht Gifen mit abfließen tonne. Rach bem Rohaufbrechen wird fle burch ben Wind oft in großer Menge in Geftalt fleiner rother ober blauer Sternchen, Die fehr balb erstarren, aus bem Seerbe getrieben. Sehr robe Schlade ift ganglich unbrauchbar, aus einiger gewinnt man ben bebeutenden Gifengehalt burch Bufas bei ber Befdidung bes Sohofens.

2) Bare Schlade entsteht furg vor und nach . bem Garaufbrechen, fo lange fich bas Gifen noch im Beerbe befindet. Gie gieht fich gang auf ben Boben und muß baher tief abgelaffen werben, was jedoch nur bann geschieht, wenn fie zuviel vorhanden ift und hinderlich wird. Beffer ift es aber, fie gar nicht abzulaffen, fonbern fie burch Aufbrechen beim Gicht= gaden nach bemfelben binguleiten, weil fonft Gifen verloren geht. Gie fließt langfam mit hellweißer Farbe und erstarrt nicht so schnell wie die rohe Schlade. Der Wind treibt fie als filberweiße Stern= den (Bunber) aus bem Beerbe. Erftarrt hat fie eine eisengraue Farbe, befit nicht bas gefloffene Unfeben ber Rohichlade, sondern nimmt verschiedene außere Gestalten an, ift schimmernd von Salbmetallglang und schwer. Sie enthält zwischen 80 bis 90 Broc. Eisenorndul und ift ber beste Buschlag beim Robgang, indem fie nicht allein bas Garwerben beforbert, sondern auch ben Gisenverluft burch Reduction eines Theils ihres eigenen Gisengehalts vermindert. Sie muß forgfältig ausgehalten und von der Roh-

fchlade gefonbert werben.

3) Schwahl ist die im Heerde zurückgebliebene Garschlacke, welche sich auf dem Boden und an die Luppe anhängt und bei deren Herausbrechen abgesstoßen wird. Beim Ausbrechen der Luppe wird der Schwahl nicht aus dem Heerde genommen, sondern in seiner Mitte zusammengebracht und das einzusschmelzende Roheisen theilweise darauf gelegt, indem er ein sehr wirksames Mittel zum Garen des Eissens ist.

4) Hammerschlag entsteht beim Jangen, b. h. Zusammenpreffen ber Luppe und beim Ausschmieden ber Rolben zu Stäben oft in sehr bedeutender Menge, besonders bei ber ersten Bearbeitung ber Luppe unter bem Hammer. Er sommt mit dem Glühspan oder Schmiedefinter ber Kleinschmiede überein, besteht aus feinen Blättchen und wird zur Beförderung bes Ga-

rens beim Frifchen jugefest.

Alles viel Silicium enthaltende Roheisen giebt eine rohere Frischschlade, als das weniger enthaltende; besonders ist dies bei Coafroheisen der Fall, welches bei einem hinigen Gange und aus strengslüssiger Besschidung, oder bei kaltem Gange erblasen ist. Die zuerst entstehende Kohle ist immer roher, d. h. reicher an Rieselerde, als die später sich bildende, und so geht die Rothschlade nach und nach in Garschlade über, deren Rieselgehalt zulett sehr gering wird. Je mehr Rieselerde eine Frischschlade enthält, je mehr sie also Rohschlade ist, je geringer ist ihre entsohlende Einswirtung auf das Roheisen; je mehr Eisenordbul sie aber enthält, je mehr Garschlade sie ist, desto entstohlender wird sie wirken, indem sie so lange Eisenstohlender wird sie wirken, indem sie so lange Eisens

ornbul abtreten tann, bis fie wieber in ben Buftanb

bes Silicate gelangt.

Die Berwandlung bes Robeisens in Frischheerben wird nur durch die Einwirfung des Gifenoryduls in ber Garschlade auf Die Roble im Robeisen bewirft; ber Winditrom bes Geblafes ober ber natürliche Luft= jug ber Flammofen wirfen ju ftart, es wird badurch nicht allein die Roble verbrannt, fondern auch bas Gifen orybirt. Das auf Diefe Beife fich bilbenbe Gi= fenorobul ift es aber, burch welches ber eigentliche Frischproceg eingeleitet wird. Rur ift es nicht gu vermeiben, bag mehr Gifen orybirt wird, als jum Berbrennen ber Roble erforberlich ift. -Man bat aur Erfparung von Brennmaterial und gur Bermindes rung bes Gifenverluftes ben Vorschlag gemacht, bas fluffige Robeifen unmittelbar aus bem Sohofen in ein Bad von geschmolzener Frischschlade auf ben Seerb eines Flammofens gu leiten; allein um nicht nur bie Roble, fondern auch Silicium, Mangan u. f. w. aus bem Robeifen abzuleiten, und um baber ein gutes und festes Stabeifen barguftellen, muß bas Robeifen bie unmittelbare Ginwirfung bes Luftstroms in ber Schmelghütte erfahren. - Auf Robeifen, welches in einzelnen Tropfen vor ber Form in Frischheerden nies berschmilgt, wird ber Windstrom orybirender einwirfen, als auf foldes, welches nur in einem breiartigen Buftande niedergeht, und barin ift ber Grund ju fuchen, warum bas graue und an fich unreine, b. h. mit mehr Silicium und Mangan verbundene Robeifen beim Berfrifden in Beerden ein befferes Stabeifen giebt, als bas aus benfelben Erzen erblafene weiße und aar= schmelzende Robeisen, wenn baffelbe nicht mit vorzug= licher Sorgfalt behandelt wird. — Rohfchlade entshält 68 bis 96 und Garfchlade 60 bis 84 Procent Gifenorvbul.

# Betrachtung bes Frifdproceffes felbft.

Ift auch ber Feuerbau nach ber Beschaffenheit bes zu verfrischenden Roheisens eingerichtet, so hat man doch noch große Sorgfalt auf das Einschmelzen zu verwenden. Man muß sich dabei von der Art des Ganges überzeugen, indem man das Feuer häusig mit dem Schlackenspieß untersucht. Sehr flüssiges Berhalten des Eisens zeugt von einem sehr rohen, ein weicher, teigartiger Justand von einem guten, nicht zu rohen Gange. Kann man aber mit dem Spieße nicht mehr durch die Eisenmasse dringen, so ist dies ein Beweis von einem zu garen Gange.

Soll ber Frischproces begonnen werben, fo unterfucht man zuvorderft ben Siggrad ber Baden und ob es nothig fei, Baffer in ben Tumpel zu leiten und ben Seerd abzufühlen. Darauf wird ber gange Borheerd mit Lofche umftellt; Schwahl und Warschlade von der vorigen Luppe werden entweder fammtlich im Beerbe gelaffen, ober theilweis herausgenommen; ber Boden wird mit den kleinen Rohlen vom vorigen Frischen belegt. Der Seerd ift baber ganglich burch Diefe und burch Lofche begrengt, theils um ben Roh= lenaufwand zu vermindern, theils um burch Concen= tration bes heerdraumes bem Winde mehr Wirksams feit zu verschaffen. Die Losche muß, bamit fie nicht bom Winde fortgetrieben werbe, angefeuchtet werben. Die auf bem Gichtzaden ber Form gegenüberliegenbe Bang wird nun in ben Seerd gerudt und bei grauem Robeifen ber Form bis auf 6 Boll genabert, wahrend weißes Robeifen vom überfetten Bange weiter bavon entfernt bleibt. Bei ber Unwendung von Robeifen, welches zum Rohgange geneigt ift, werben Schwahl und Garschlacke von bem vorigen Frifchen fammtlich benutt. Bei fehr garichmelgenbem Robeifen fest man 20 bis 30 Bfund in ben mit Garichlade versebenen

Seerd, um es schnell einschmelzen zu lassen, wodurch es etwas roher bleibt. Will man mehr Brucheisen mit anwenden, so legt man es auf die Ganz. Aber auch des schnellern Einschmelzens wegen, z. B. wenn nur Kolbeneisen geschmiedet wird, bringt man ein Stück Eisen in den Heerd. Alls äußerstes Mittel beim Gargange kann Sand angewendet werden, jedoch thut

man dies nicht gern.

Rachbem nun Rohlen über bas Feuer gestürzt worden find, wird bas Geblafe angelaffen, und amar giebt man beim Berfrifden von garfdmelzendem Robeifen mehr Wind mit größerer Gefdwindiafeit, als bei ber Berarbeitung von rohschmelzendem Robeisen. Es ift alebann bahin ju feben, bag ber Wind bie Lösche und die Roblen im Heerde nicht auseinander treibe. weßhalb biefelben befeuchtet und aufammenge= halten werden muffen; daß fich die Rohfchlade nicht au febr anhäufe; endlich baß bie Bang in bem Dafe. als fie abschmilgt, mit ber Brechstange nachgehoben werbe. Die Schlade barf nicht zu tief abgelaffen werben, weil bas Gifen fonft im Reuer zu troden geht und ein größerer Gifenverluft entsteht. Bon Beit ju Beit, besonders gegen das Ende des Ginschmelzens, wird bie Beschaffenheit bes Gifens untersucht. Geht es ju gar, fo vermehrt man ben Wind, geht es zu roh, fo bricht man es beim Gichtzaden etwas auf, b. h., man hebt es mit ber auf Die Schladenplatte geftütten Brech= ftange etwas in Die Sohe, fest auch beim Gidtgaden Schwahl ober Garichlade in ben Beerd und wieberholt das Aufbrechen, wenn jenes noch nicht geholfen hat. — Die muß das eingeschmolzene Eisen gegen bas Ende bes Ginichmelgens ju roh ober ju gar fein, fonbern es muß fich wie ein Teig anfühlen laffen.

in bas Rohaufbrechen bes eingeschmolzenen und in bas Baraufbrechen bes halbgaren Gifens gerfällt.

Sobald das Einschmelzen vollendet ist, wird bei uns unterbrochenem Gange des Gebläses die Lösche vom Borheerd weggeräumt, die Schlacke abgelassen, das eingeschmolzene Gisen von Kohlen entblößt, man stößt dann den im Schlackenloche und den zwischen dem Gichtzacken und dem eingeschmolzenen Gisen befindlichen Schwahl mittelst der Brechstange ab und schreitet zum Rohausbrechen.

## Das Rohaufbrechen.

Bu bem Ende wird die große Brechstange beim Gichtzacken bis auf den Boden niedergeführt, dann in diagonaler Richtung unter die Eisenmasse gebracht, darauf gehoben und auf solche Weise von dem Formzacken gelöst und mehr nach dem Gichtzacken gerückt, daß die Form frei wird und die Eisenmasse nach allen Richtungen gekehrt und gewendet werden kann.

Das weitere Berfahren richtet sich nach ber Beschaffenheit des eingeschmolzenen Eisens, und es lassen sich dabei drei Falle unterscheiden. Es war das Eisen entweder zu gar, oder zu roh, oder gehörig gar eingeschmolzen, und man unterscheidet daher das Klumpsfrischen, das Durchbrechfrischen und das comsbinirte Frischen als die verschiedenen Arten der

beutschen Frischschmiebe.

War das Eisen zu gar in den Heerd gelangt, so bildet es beim Aufbrechen nur einen einzigen Klumpen, und dieser wird dann mit der Brechstange im Zusammenhange umgewendet, so daß die oberste Seite unten hin und die vorher der Form zugekehrte auf die Gichtseite zu liegen kommt. Unter solchen Umständen ist zwar die Arbeit leicht, indem man das Eisen nur über den Kohlen zu erhalten und das Feuer darunter anzusachen braucht, dis jenes den Grad der Gare ershalten hat, daß es völlig heruntergeschmolzen werden

kann. Jeboch verliert man babei an Zeit, Kohle und Eisen, ba ein schwacher Wind und häufiges Bebeden bes Eisens mit Kohlen die einzigen Mittel sind, bas zu gare Eingehen besselben zu verhindern. — Die sich im Heerde ansammelnde Schlacke wird nicht ganz abgelassen, damit das heruntergeschmolzene Eisen nicht

gang ben Boben berühre.

Ift bas eingeschmolzene Robeisen noch fehr rob, wie 3. B. bei ber Luppe eines von Neuem in Betrieb gefetten Feuers, fo fammelt fich oft fo viel Rohichlade, daß man fie vor bem Rohaufbrechen ganglich ablaffen muß. Die Gifenmaffe theilt fich bann in mehrere fleine Stude, Die man, von ber Bicht an= fangend, nach ber Form ju in bie Sohe hebt und aus bem Beerde Schafft. Run werben frische Roblen ins Reuer gebracht, Diejenige Gifenmaffe, welche porbin bei ber Gicht aufgebrochen war, nach ber Formfeite gerudt, und umgefehrt bas vorhin bei ber Korm befindlich gewesene Gifen nach der Gichtseite geschafft, weil es schon eine mehr gare Beschaffenheit erhalten Ift bas Stud febr gar, fo bringt man es gang aus bem Windftrom über bie Form, um es beim zwei= ten Rohaufbrechen mit durchgeben ju laffen. Gifen in die Sobe gehoben und auf Roble gelegt, fo fest man auch wohl bei ber Gichtseite Garschladen und Schwahl auf, jeboch nie zuviel, und läßt bas Geblafe querft langfam wirten, bamit fich bie Theile mit einander vereinigen, welches man auch burch Arbeiten mit ber Brediftange und Beerbichaufel ju befors bern fucht. Um Rohgang ju vermeiben, burfen entfteh: ende Luden und Zwischenraume nicht mit Rohlen ausge= füllt werben. Ift die Berbindung ber Gifenklumpen größe tentheils erfolgt, fo wird ber Windstrom gur Erregung einer höhern Temperatur verftarft, wobei bie fluffige Rob= schlade ale rothe und blaue, schnell erfaltende Sterns chen weggetrieben wird, so baß man sie, wenn sich nicht viel bilbet, nicht abzulassen braucht, indem dies während der Frischperiode stets mit Eisenverlust versbunden ist. Bei der Gicktseite wird wohl eine Schausfel voll Hammerschlag in den Heerd gesett. — Dieses sogenannte Durchbrechfrischen ersordert viel Zeit und Kohlen, giebt aber ein gutes Eisen, und durch Anwendung der Garschlacke wird der Eisenverlust verzwindert.

Um beften ift es jebody, bas Gifen gehörig gar einzuschmelzen, beim Rohaufbrechen baffelbe in 3 bis 4 Theile ju gertheilen, welche von ber Beblafeluft aeboria burchwirft und in ber furgeften Beit gur Bare gebracht werben fonnen. Buerft bricht man beim Bicht= jaden auf, bringt bie aufgebrochene Daffe aus bem Reuer, bricht bann in ber Mitte und gulett beim Form= gaden auf, bringt bie Stude auch aus bem Feuer und bann frische Roblen binein. Da bie vor ber Form liegenden Theile ichon eine ziemliche Bare erlangt haben, so werben fie bem Winde nicht langer aus= gesett, sondern über die Korm gelegt, die noch robern Stude aber, die beim Gichtzaden lagen, bem Bindftrome gegenüber gebracht, bamit fie garen. wird ber Wind verftarft und, wenn ber Bang noch etwas roh fein follte, eine Schaufel voll Sammer= folag in ben Beerd gefest. Wird es zu roh im Beerde, fo verftopft man alle 3wifdenraume mit Rob= Der Borheerd muß mit gehörig befeuchteter Lofde geschloffen fein.

Ift auf biese Weise alles Eisen vor ber Form niedergeschmolzen und man bemerkt, daß daffelbe noch roh ist, so bricht man zum zweitenmale roh auf, welsches jedoch einsacher als das erste ist, weil sich das Eisen in den meisten Fällen nur in 2 oder 3 Theile theilt. Bei sehr rohschmelzendem Eisen ist auch wohl noch ein drittes Rohausbrechen erforderlich, jedoch nur

mit großem Zeit= und Rohlenverluft. Db mehrere Male aufgebrochen werben muß, erfennt man bei que ten, trodenen Roblen an ber Beerbflamme. 3ft fie weiß, fo beutet bies auf einen guten Bang, bei bem ein neues Rohaufbrechen nicht mehr erforderlich ift. eine blauliche Klamme aber auf einen roben Gang. ber ein ferneres Rohaufbrechen nothwendig macht. Sat fich bas Gifen im Beerbe zu einem Klumpen gebilbet und ift rothlichweiß und roth, fo muß es nochmals roh aufgebrochen werben; befigt es aber eine gelblichweiße Karbe und werben filberweiße Kuns fen aus bem Beerbe getrieben, fo bebarf es bes Rob=

aufbrechens nicht weiter.

Auf einigen Sutten lagt man bas Robeifen gang roh eingehen und muß es bann por bem Rohauf= brechen erft abfühlen, weghalb man bies Berfahren bas Raltfrischen nennt. Sobalb bie Bang aus bem Seerbe gerudt ift und bie Roblen von bem eingeschmolzenen Robeisen abgeraumt find, wird bas Beblafe fogleich eingestellt, bas glühende Gifen mit Baf= fer begoffen, worauf es 10 bis 30 Minuten lang im Beerbe fteht, um ju erftarren. Bahrenbbem wird Die Schlacke mit einer Schaufel weggenommen und bann roh aufgebrochen, indem ber einzige Klumpen gewendet wird. Es ift bies aber ein verwerfliches, mit Beit=, Roblen= und Gifenverluft verbundenes Ber= fahren. — Man muß ein ahnliches Berfahren auch bei foldem Robeisen anwenden, welches viel Robs fclade giebt, indem man baffelbe nach bem Ginfchmel= gen mit Baffer begießt, um bie Schlade jum Erftarren zu bringen und oben abzunehmen, wobei aber fein Abfühlen bes Gifens beabsichtigt wirb.

Biel Phosphor enthaltendes Robeisen muß fehr roh eingeschmolzen werben, um ben größten Theil bes Phosphore in Phosphorfaure verwandeln und fo fort-31

Schauplas, 161, Bb.

Da La Google

schaffen zu konnen. Beboch wird von ber Behandlung biefes Gifens an einem andern Orte bie Rebe fein.

Es folgt nun das Garaufbrechen, welches bei nicht ganz fehlerlosem Eisen durchaus nothwendig ift, indem es durch das Niederschmelzen beim ersten Rohausbrechen noch nicht völlig gar geworden, was nur höchstens bei leichtfrischendem und gutartigem Roheisen der Fall ift, wobei freilich eine sehr große Zeit= und Materialien-Ersparung stattsinden wurde.

Soll gar aufgebrochen werben, fo wird ber gange Gifenflumpen mit einer großen Brechftange gang in bie Sobe und über die Form gehoben, aber nicht auf falte, frifde, fondern auf die ichon im Beerbe vorhandenen glühenden Rohlen gefest. Der Windstrom muß ganglich unter bem Gifenflumpen wegftreichen und bas Rieberschmelgen beffelben veranlaffen; vorber muß der Boden gereinigt und ber auf bemfelben befindliche Schwahl aufgehoben werben. Dan fahrt beshalb mit ber Brechstange querft unter bie Form, bann langs bes Borheerbe und endlich freugweis von ber Borheerd= und Formgadenede nach ber entgegen= gefetten Gde, welche Die Gicht= und Sintergaden bils ben, fo wie auch von ber Borheerd: und Giditgachen: ede nach ber Ede, Die burch bas Bufammentreffen bes Sinter- und Formgadens entfteht. Ungefette Daffen werben losgestoßen und in die Sobe gehoben.

Nachdem nun das Eisen seine neue Lage in der Feuergrube erhalten hat, so wird sie mit frischen Kohlen beschüttet und mit Wasser begossen, um sie länger über die Form zu erhalten, welches besonders bei einem etwas roben Gange nothwendig ist. Das Eisen darf nicht zu gar sein, indem es sonst nur schwierig niederschmelzen und das Anlausen schlecht gehen würde. Da, sowohl um das Eisen in eine wallende Bewesgung zu sehen, als auch um die Schlade vollkommen abzuscheiden, eine sehr hohe Temperatur nöthig ist, fo muß ein starker Windstrom eingelassen werben. Das Eisen wird vor der Form saßt im flüssigen Zustande niedergeschmolzen, geräth dabei in eine kochende Bewegung, und es wird nun noch die Kohle am vollskommensten abgeschieden. Es kommt daher im garen Zustande auf dem Boden an, indem es von den Schlacken umgeben ist. Der Klumpen darf weder zu langsam, noch zu schnell niederschmelzen, indem er im erstern Falle, im zu garen Zustande, nicht gehörig von dem Winde durchströmt werden und im letztern zu roh niedergehen würde. Ist er zu gar, so bedeckt man ihn sleißig mit frischen Kohlen, und ist er zu roh, so seuchetet man ihn sleißig mit Wasser an. Ist zu viel Schlacke vorhanden, die besonders beim Anlausen hins bern kann, so läßt man sie ab.

Auf manchen Sutten schreitet man, wenn bas Gifen niederschmilzt und in eine fochende Bewegung gerath, jum Anlaufnehmen ober Anlauflaffen.

Diefes Berfahren hat folgenbe Bortheile:

1) Gewinn an Zeit und vergrößerte Production; 2) Roblenersparung, ba die Luppe in fürgerer

Beit ausgeschmiedet wird;

3) Gewinnung eines vorzüglich guten Stabeisens, indem selbst das Luppeneisen besser ausfällt, jedoch schlechter als das Anlauseisen. — Diese Verschiedensheit beim Eisen von einer jeden Luppe ist auch der Anlausmethode stets zum Vorwurf gemacht worden. Das Versahren dabei ist folgendes: Man bewegt eine Brechstange von der Schlackenplatte die nach dem Hinterzacken nach verschiedenen Richtungen unter der Eisenmasse, aber immer in der Horizontalebene der Form. Zeigt sich beim Herausziehen an der Spitze der Verechstange eine milchweiße, seststügende Schale, so such man eine Pfanne oder Höhlung zu bilden, in die man den Anlausstad ungehindert wies der hineinschieben kann, ohne in das niederschmels

Da zedo Google

genbe Gifen ju gerathen, weil es gerabe vor ber Korm am fluffigften und am reinften von ber Schlade aefdieben ift. Rachbem bie Pfanne mit ber Brech= stange gebildet worden ift, balt man ben Unlaufitab hinein, breht ihn zuweilen um und nimmt ihn, sobald fich Gifen angesett hat, beraus, fühlt baffelbe in Waffer ab, bamit die Lofde abspringe, schweißt es unter bem Sammer burch einige Schlage aus, fühlt es wieder ab, um bas ichnellere Unlaufen ju befor= bern, und wiederholt bies fo ott, bis ber Unlauf= tolben 16 bis 20 Pfb. fcmer ift. Derfelbe mirb barauf ausgeschmiedet und vom Anlaufstabe abge= hauen, mahrend welcher Beit ein zweiter Unlaufftab eingehalten und bamit ebenfo und bann wieder mit bem ersten wie mit bem zweiten u. f. w. verfahren wird, bis alles Gifen niedergeschmolzen ift und bas Rochen und Anlaufen aufhört.

Die bei bem Rochen bes Eisens entstehende Schlade ist bem Anlausen hinderlich und muß daher fortgeschafft werden; jedoch ist es am besten, ihr beim Gichtzaden durch Ausbrechen Abzug zu verschaffen, benn es würde unzweckmäßig sein, sie ganz abzulassen und durch Entblößen des Eisens dasselbe verbrennen zu lassen, was sich durch eine auflodernde Flamme zeigt, worauf Hammerschlag in den Heerd geworfen werden muß. Nur die zu viele Schlade muß abgelassen werden, wie denn überhaupt ein zu häusiges Abslassen der Schlade beim Gareingehen stets auf einen

fehlerhaften Gang beutet.

Die Menge bes zu nehmenben Anlaufeisens richtet sich theils nach ber Menge bes eingeschmolzenen, theils nach ber Beschaffenheit bes gar aufgebrochenen Eisens und theils nach ber Fähigfeit ber Arbeiter. Bei einem guten Berfahren kann ein Viertel bis ein Drittel bes garen Eisens burch Anlaufenlassen ge=

wonnen werden.

#### Das Luppenmachen.

Rady Beenbigung bes Anlaufens laßt man wies ber weniger Wind ein und fcreitet zum Luppenmas Die burch ben Windftrom fortgetriebenen fleinen Gifenstüden, welche gerftreut zwischen ben Roblen auf bem Beerbe liegen, sucht man forgfältig hervor und bringt fie auf ben entblößten Gifentlumpen, ba= mit fie fich mit bemfelben vereinigen. Darauf giebt man ber nun fertigen Luppe burch Schlagen mit bem Safen eine möglichft ebene Oberfläche, fühlt fie mohl burch Befprengen mit Baffer ab, fperrt ben Binb ab, hebt fie in die Bobe, ftogt ben Schwahl moglichft in ben Seerd jurud, nimmt fie aus bemfelben heraus und beflopft fie mit großen eifernen ober hölzernen Schlägeln, um ihr eine ebenere Dberflache ju geben, bamit fie fich beim Bangen bequemer behandeln laffe. Seerd wird bann fogleich jum fernern Ginfdmelgen eingerichtet.

Eine gut gefrischte Luppe muß die Länge bes Heerbes vom Form: nach dem Gichtzacken haben und länglichrund fein; sie muß beim Herausbrechen eine mildweiße Farbe und Fettglanz besipen; beim Zängen muß sie sich von dem garen Schwahl und von dem Hammerschlag gleichsam abschälen, die Hammerschläge leicht annehmen und nicht zu viel flüssige Schlacke

entlaffen.

Es ist nun der chemisch-technische Theil des Processes zur Darstellung des Stabeisens oder das eigentliche Berfrischen des Roheisens vollendet, und es tritt ein mechanisch-technischer Brocese ein, um dem gefrischten Eisen die äußere Form zu geben, welches bei der deutschen Frischmethode stets unter dem Hammer geschieht, da schon die Größe der Luppe die erste Bearbeitung zwischen Walzen gar nicht gestattet. Wenn ber hammer, fei es ein Aufwerf- ober Schwanzhammer, ju Anfang ber Woche ober nach einem fonftigen langern Stillftanbe in Betrieb gefest werben foll, fo muß er oben mit Rohlen, die in einem blechernen Kasten glüben, abgewarmt werben, weil er fonft leicht fpringen murbe. Um Sammergerufte muffen alle Reile oft nachgesehen und nachgekeilt werben, bamit bas Geruft ftete ben gehörigen Bufammenhang behalte.

Die jur Bearbeitung ber Luppe ange:

wendeten Bertzeuge find folgende:

1. Der Deul= ober Luppenbaum, ein ent= weber nur hölgerner und in ber Mitte mit Blech belegter ober gang fchmiebeeiferner und mit hölgernen Sandhaben versehener Stab, mit welchem bie barauf gelegte Luppe von ber Suttensoble auf ben Umboß gehoben wird. Zwedmäßiger ift es, biefen Transport ber Luppe vom Beerbe jum Amboß mittelft eines Rrahns zu bewerfstelligen.

2. Gine Stange jum Gegenhalten, wenn bie

Luppe zuerst auf ben Amboß bearbeitet wird.

3. 3mei verschiedene große Sepeifen von ge= fcmiebetem Gifen mit eifernem ober holgernem Stiel. Sie gleichen frumpfen Beilen. Man fest fie auf bie Dberfläche bes Gifens, läßt ben hammer barauf fcbla=

gen und zertheilt auf diefe Beise bie Luppe. . 4. Berschiedene Zangen: Gine große Rumpf= jange mit langen Schenkeln, mit welcher man bie Luppe querft padt und unter bem Sammer bearbeitet. - Gine fleine Rumpfgange jur fernern Bear: beitung ber Luppe. 3mei Barmgangen gum Baden und Warmen ber von ber Luppe abgehauenen Stude. - 3mei Staud gangen, womit bie erwarmten Stude beim Bearbeiten unter bem Sammer gepadt werben. - 3mei Schnepvelgangen gur weitern Bearbeis tung ber Stude unter bem hammer. - Außerbem mehrere Spisjangen jum Auffaffen fleinerer Bes genftanbe.

Das Bangen und Ausschmieben ber Luppe.

Die auf ben Amboß gehobene Luppe wird guerft fo gelegt, baß fie bie erften Sammerschlage auf bie bem Bidtaaden augefehrt gewesene Seite erhalt, inbem fie bier am wenigsten fest ift. Buerft geht ber Sammer fehr langfam, um bie Luppe niebergubruden und bas Abfließen ber garen Schlade zu veranlaffen. barauf aber rafcher, wobei man die Luppe auf bem Umboß fo bin= und berwendet, baß fie überall eine gleichformige Gestalt erhalt, und indem man fie ums breht, um auch bie andere Seite burch bie Sammerbabn zu ebnen. Man nennt bas Busammenschlagen ber Luppe das Bangen berfelben, das Drehen und Wenden berfelben auf bem Amboß bas Abbreben. Rach bem Abbreben wird bie Luppe mit bem Gets eifen in Rolben ober Schirbel abgetheilt und gers hauen, die fogleich jum Barmen in den Beerd jus rudgebracht werben. Der gulett auf bem Umbog qu= rudgebliebene ober ber Formichirbel wird fogleich etwas geebnet und bie Eden abgestumpft, welches auch nach und nach mit ben anbern Schirbeln gefchieht, und welche Arbeit man bas Abrichten obber Abfaffen nennt.

Es erfolgt nun bas eigentliche Ausschmieben ber Schirbel zu Stäben, nachdem jene nach und nach wieder in Schweißtige gebracht worden sind. Der Formschirbel, als der garste, wird über die Form geslegt, um sich nach und nach zu erhitzen, ohne dem Winde ausgesetzt zu sein, wogegen der rohere Gichtund ber ihm zunächst befindliche eine Mittelschirbel vor den Wind gebracht werden. Beide Mittelschirbel werden zuerst gewärmt, und es ist bei biesem Bärmen

im Allgemeinen zu bemerken, daß, wenn die Luppe ganz gar war, die Schirbel durch Eintauchen in Schlacke gegen die Gebläfeluft geschützt und, wenn sie noch etwas roh war, in den Wind gebracht werden müssen, indem saftige Schweißhigen roh gebliebenes Eisen völlig gar machen können. Auch muß man die Schirbel im Heerde wenden, um sie gleichmäßig zu ershipen.

Ift ber zunächst ber Form liegende Mittelschirbel völlig weißglühend, so wird die Zange herausgezogen, im Wasser abgelöscht und zwischen ihre Schenkel ber bisher auf der Form liegende Formschirbel gebracht. Die hintere Wärmezange wird dann nach vorn gerückt, so daß sie die Stelle der ersten Zange ein-

nimmt.

Der erfte Schirbel fommt nun in voller Schweiß: bibe unter ben Sammer, um gur Salfte nach bem bestimmten Dag ausgeredt zu werben. Der ausge= redte Stab wird barauf in Baffer abgelofcht und mit bem noch baran befindlichen Rolben, b. h. ber andern Salfte bes Schirbels, fo lange fortgelegt, bis alle Schirbel ber Reihe nach, ber Bichtschirbel zulest, bearbeitet worden find. Um vortheilhafteften ift es, nun fogleich auch die Rolben zu warmen und auszu= fcmieden, weil baburch die Site berfelben benutt und Beit erspart wird. In einigen Butten werben bageaen die einfachen Rolben bis jur folgenden Luppe weggelegt und beim Ginschmelzen weiter ausgeschmiebet, wogegen bie Rolben von ber vorigen Luppe gang ausgeredt werben, fobald bie Schirbel ber jest bearbeiteten Luppe jur Balfte ausgeschmiebet find. ber erften Methobe muffen jeboch, um die Rolben ins Keuer bringen zu konnen, die ausgeschmiedeten Enben in Wasser abgelöscht werden, was schlechtes, brüchi= ges Gifen nicht gut aushalt. Bei ber legtern wird oft eine Bergogerung veranlaßt, weil nicht eber auf= gebrochen werben fann, ale bie bas Gifen von ber

porigen Luppe gang ausgeschmiebet worben ift.

Tritt fein Sinderniß ein, fo muß ber Sammer bis jur völligen Bollenbung bes Ausschmiebens un= aufhörlich arbeiten. Die Richtigfeit und Sauberfeit bes Schmiebens hangt lediglich von bem Augenmaß und ber Gefchidlichfeit bes Arbeiters ab. Beim Ausreden muß er balb bie gehörige Starte bes Stabes au treffen fuchen, ohne oft auf ber hohen Rante abaufchlichten, indem baburch die Arbeit fehr abgefürzt wird; es muffen auch ftets alle vier Seiten bes Stabes mit ber Sammer= und Ambogbahn in Berührung gebracht werben, indem jene nie fo glatt ift, ale biefe. Wird ein Stab zu falt, fo bag er nicht mit einer Sige ausgeschmiebet werben fann, fo muß vorn ein fleiner Rolben fteben bleiben, ber wieder gewarmt und bann völlig ausgeschmiebet wirb. Die Arbeit ift bei ber beutschen Frischmethobe unter vier Mann (Sam= merschmiebe) vertheilt, und ein fünfter, ber Lehrling, ift zu besondern Gulfeleiftungen beigegeben. Arbeiter verrichten bas Ginschmelzen, Aufbrechen und Ausschmieden bis zur Bollenbung bes von ber Luppe tommenben Gifens und werben bann von ben zwei andern abgelof't. Die Arbeit beginnt in ber Nacht vom Sonntag auf den Montag und geht ununter= brochen bis jum Sonnabend Mittag fort. -Lohn erhalten bie Arbeiter nach ber Menge bes abgelieferten Stabeifens, welches nach feftgeftellten Gagen unter fie vertheilt wirb. Außerbem find fie fur bie Bute bes Stabeifens und gewöhnlich auch fur ben Berbrauch an Noheisen und Holzkohlen zu einer ge-wiffen Duantität Stabeisen verantwortlich. Mehr= verbrauch muß bezahlt werben, Ersparungen werben burch Gelb belohnt. Der Abgang an Robeifen bei feinem Berfrifden ift nach ber Befchaffenheit bes Roh= eifens und nach ber Geschicklichkeit bes Arbeiters ver= schieben. Roheisen mit vielen frembartigen Bestandstheilen, besonders solches, welches kalts und rohbrüschiges Eisen liesert, hat wohl 30 bis 40 Procent Abbrand, mittelmäßig gutes graues Roheisen 25 bis 28 Procent. Bei vielen seinen Stäben ist der Abgang etwas größer als bei vielen groben. — Der Kohlensverbrauch ist auch sehr schwankend; in guten Hütten beträgt er 18 bis 20 preuß. Cubiksuß auf 100 cöln. Pfv. — Die wöchentliche Production bei recht versschiedenartigen Dimensionen des Eisens beträgt 50 bis 60 Centner.

# Anwendung ber erhitten Geblafeluft.

Auch bei bem Seerbfrischen hat man mit bem beften Erfolge erhipte Beblafeluft angewendet, wie= wohl man nicht überall ben gunftigen Ginfluß berfelben auf ben Brennmaterialienwerbrauch erfahren baben Beboch fcheint es, bag jum großen Theil nur bie Beibehaltung und fogar bie Vermehrung ber fruher bei faltem Winde angewendeten Geschwindigfeit bes Strome beim Ginschmelzen bie Urfache bes Diß= lingens war, indem erhipte Luft ichon ohnedies einen Rohaang veranlagt. Wenn man baber weitere Dus fen= und Formöffnungen anwendet, so braucht man im Allgemeinen ben Feuerbau nicht zu verändern, wiewohl man hierüber noch immer feine übereinstim= menben Erfahrungen gemacht hat. Befonbers wirts fam zeigt er fich in ber Beriobe bes Ginfchmelgens, ferner bei bem bamit verbundenen Ausschweißen ber Rolben und bei ber Warmarbeit überhaupt, fo wie endlich beim Gareingehen ber Gifenmaffe. Das Bar= men und Schweißen erfolgt fchneller, es ift babei ber Eisenabbrand geringer, und es find weniger Roblen erforberlich. Dagegen icheint bas Rohfrischen etwas verzögert zu werden, und barin liegt ber Grund, mas rum der sonst erlangte Zeitgewinn nicht zur Vergrößerung der wöchentlichen Production geführt hat. Man hat daher vorgeschlagen, während des Rohfrischens kalte Luft in Anwendung zu bringen. Das Anlausen wird durch die erhipte Luft erleichtert und beschleunigt. Die Größe der erlangten Ersparungen an Kohlen und Eisen ist sehr verschieden und läßt sich nicht mit allsgemeinen Zahlen ausdrücken.

Berfchiedene Beränderungen und Berbefs ferungen des Frischfeuerbetriebes.

Man hat wiederholt versucht, die Holzschlen bet ber Heerdfrischarbeit durch Coaks zu ersehen; allein man hat nie ein günstiges Resultat erlangt. Das gefrischte Eisen behielt roheisenartige Eigenschaften und war gewöhnlich sehr rothbrüchig. Nur sehr reine und sehr leicht entzündliche Coaks aus Backschlen würden vielleicht anzuwenden sein. Dagegen dürste ein guter, wenig Asche hinterlassender, schwarzer oder schwarzbrauner Torf in stark gedörrtem, nicht verstohltem Zustande wahrscheinlich ein anwendbares Material sein.

Die mit rohem und halbverkohltem Holze bis jest angestellten Frischversuche scheinen zu bem Resultat zu führen, daß weder das Eine noch das Andere hinreichende Site im Frischheerd entwickelt, um die Einschmelz= und besonders die mit derselben verbundene Schweiß= und Streckarbeit, sowie die Garfrischarbeit dabei vornehmen zu können, daß sich aber dagegen damit die Rohfrischarbeit sehr gut aussführen läßt. Es hat sich serner gezeigt, daß das Holze in gleiches Bolum Holzschlen vollständig ersetz, daß also die Anwendung desselben mit nicht unbedeuztenden ökonomischen Bortheilen verbunden sein wird. Ein anderer wichtiger und zu berücksichtigender

Dig 2012 Google

Bunct ift bie Benutung ber aus ben Krifche heerben entweichenden Gafe, wiewohl fich bies felben anders ale die aus ben Sobofen entweichenben verhalten, indem fie weniger Kohlenornogas enthals ten und baber ju einer neuen Berbrennung weniger geeignet find. Auch gestatten es die im Frischheerde vorzunehmenden mechanischen Arbeiten nicht, die Gasarten aufzufangen und ben Butritt ber Atmosphäre abzuhalten. Es muffen baber bie aus bem Krifchheerbe entweichenden glübenden Gafe unmittelbar in bie zu erhitenden Raume geleitet, und aus biefen fodann burch bie Effe entfernt werben. Im Allae= meinen hat ein folder Raum Die Construction eines gewöhnlichen Klammofenheerdes, und fie ift im Allge= meinen fo einfach, daß fie fich leicht nach einer jeben Dertlichfeit abandern läßt. Winderhitungevorrich= tungen, laffen fich in ber Effe ober auf irgend eine

andere Weife anbringen.

Man hat, wie fich leicht erachten laßt, febr ver= schiedenartige Ginrichtungen Diefer Art, und es wurde uns fehr weit führen, wollten wir nur die Saupt= abanderungen hier anführen. Wir beschränken uns barauf in ben Fig. 89 bis 91 ein Frischfeuer mit Voralübbeerde zu Salzahammer bei Mariazell Stevermark barguftellen. Fig. 89 ift ein Durchschnitt nach M N, Fig. 91; Fig. 90 ein Durchschnitt nach O P, Fig. 91, und Fig. 91 ein Durchschnitt nach R Q. Kig. 90. Diefe Anlage wurde in eine gewöhnliche pyramidale Effe ber alten Art, ber bas Bemauer G G angehört, eingebaut. Bu bem Enbe mußten jedoch in bem alten Effengemauer brei Deff= nungen ausgebrochen werden, eine große bei N, um barin bie Arbeiteoffnung d für ben Glühheerd B, und bie Deffnung e zur Reinigung bes schottischen Lufterbigungsapparates C anzubringen, und zwei fleine auf ber gegenüberliegenden Seite zur Gin = und

Ausführung bes falten und erhipten Windes, wie im Grundriffe Fig. 91 mit punctirten Linien angebeutet murbe. Dagegen ift Die bobe Arbeiteoffmung ber alten Effe burch bas Ziegelmauerwerk f Fig. 91 und Rig. 90 auf eine fleine Arbeiteoffnung reducirt worden, wie aus ben Figuren zu entnehmen. gewünschten Falle fann bei ber Arbeit Diefe ohnehin nur 21 Boll hohe Arbeitsöffnung noch burch ein leicht bewegliches Borhangblech beliebig erniedrigt werden, welches über ber Egbant a am Trageisen b aufge= Die im Frischheerbe A entwidelte hangt wirb. Alamme gieht über die Brude g in ben Glubheerd B, aus biefem durch die Ruchsöffnung h in ben Luft= erhitungsapparat C, und entweicht bei der Deff= nung i endlich in ben Raum ber alten Effe. 3nr Regulirung ber Temperatur follen bie beiben Com= municationsöffnungen h und i mit Schiebern verfeben fein; bei i genügt bie nachstbefte Gifenplatte, bie barauf gelegt, einen gewünschten Theil biefer Deffnung frei lagt. Jemehr die Deffnung h bis gu einer gewiffen Grenze verengt wirb, befto hoher fteigt Die. Temperatur im Glübbeerbe B. Daffelbe gilt bei ber Deffnung i für ben Lufterhigungeraum C. Da= mit aber bei einer beträchtlichen Berengung ber Deff= nung h die Klamme nicht theilweise zur Arbeiteoffnung bes Frischheerdes herausschlage, überhaupt ber Arbei= ter por bem Frischheerde nicht ju fehr von ber gurud= gedrängten Site beirrt werbe, ift eine eigene Abzuge= öffnung C Kig. 90, angebracht, Die ebenfalls in ben innern Effenraum mundet. Die Sigfraft bes Glub= beerbes wird zum Bormarmen bes Robeisens, ber Maffeln und Rolben verwendet. Es hat fich babei mehrmals ereignet, bag bas Robeifen unvorherge= febener Beife theilweife gefchmolgen ift, ein Beweis ber hohen Temperatur. — Die Circulation ber Luft im Erhibungsapparate ift ber Art eingerichtet. baß ber burch k zugeführte kalte Wind in das Grundrohr (oder Hauptrohr) m gelangt, von welchem berfelbe durch die sechs Bogenstücke p in das gegenüberliez gende Grundrohr n tritt und dei diesem Uebertritte erhitt wird; aus dem Hauptrohre n wird der erhitte Wind durch die Leitung q dem Eßeisen zugeführt, wie am deutlichsten aus den punctirten Linien im Grundrisse Fig. 91 zu ersehen ist. Der leichtern Aufstellung und Reparatur wegen hat der Erhitungszraum, statt eines gemauerten Gewöldes, gußeiserne Ueberlagsplatten s erhalten, welche zur bestern Histung mit Sand überstreut werden. Die Lusterhitung beträgt durchschnittlich 150 Grad R., in einzelnen Berioden kann dieselbe indeß über 200 Grad getrieben werden.

Am zwecknäßigsten wird ber auf diese Weise erhibte Raum zum Ausschweißen und Ausstrecken der Schirbel benutt, so daß der wesentliche Theil der Schmiedearbeit von dem Einschmelzen ganz getrennt und somit eine wesentliche Berbesserung des Heerdfrischens herbeigeführt wird, da, wie wir sahen, die Abhängigkeit der beiden Operationen von einander viele Nachtheile hat. Außerdem läßt sich aber in dem Raum, ohne besonderen Auswand von Brennmateriale, das einzuschmelzende Roheisen vorläusig erwärmen

und badurch bas Ginschmelzen beschleunigen.

Einen andern Vortheil gewähren die Borglühheerde dadurch, daß bei ihrem Vorhandensein die hohen Essen ganz überflüssig werden, weil sich die Funken schon im Vorglühheerde größtentheils abstoßen und die Belästigung der Arbeiter durch die vom Frischfeuer mehr oder weniger zurückgedrängte Sitze dadurch sehr vermindert wird, daß die Arbeitsöffnung möglichst klein gehalten wird.

## Mobification ber beutfchen Frifdmethobe.

Man hat auch fonft fcon verfucht, bas Musfcmieben bes gefrischten Gifens von bem Ginfcmels gen gu trennen, iubem man im Frischheerbe nur bie Schirbel abfaßt und fie bann in Gestalt von Rolben au den Recherden abliefert. Jedoch wird babei ber Rohlenaufwand bedeutend größer und häufig bas Gifen nicht fo gut, weil man in ben Redheerben ben Rolben feine so gute, saftige Schweißhiße zu geben Um awedmäßigften burfte eine folde Eren= nung fein, wenn bas Robeifen vorher weiß gemacht und durch die entweichenden Gafe geglüht, bann bei Solzfohlen verfrischt und zu Rolben ausgeredt wird, welche barauf im Glühofen bei Steinkohlen gewarmt und unter bem Walzwerf ju Staben ausgestredt werben. Jedoch find zu einem Balgmert viele Frisch= feuer und zu breien berfelben ift ein Sammer erfor= berlich. - Die in manchen Gegenden geltenbe Ginrichtung, bag zwei Feuern nur ein Sammer zugetheilt ift, fest voraus, daß die Arbeiter in beiben Reuern gleichen Schritt halten, was jedoch fchwer zu erlangen ift, weghalb fie viele Rachtheile bat.

# Die hochburgundische Frischmethobe. (Methode comtoise.)

Diese in Frankreich in ziemlich allgemeiner Answendung stehende Frischmethode hat auch in Deutschsland, in der Schweiz u. f. w. Eingang gefunden, da sie als eine verbesierte Abanderung der deutschen Frischmethode angesehen werden muß.

Die Fig. 92—94 stellen ein Comtéseuer mit Berglühheerd und mit zwei Formen bar, so wie es bei Jöptau in Mähren im Betriebe ist. Fig. 92 ift ber Grundriß, Fig. 93 ein Längendurchschnitt und

Ria. 94 eine außere Ansicht von vorne. A ift ber Krischheerd mit seinen beiden neben einander liegenden Formen, a die Arbeitsplatte, k bas Seitenblech, D Die Arbeitsöffnung, f eine fleine Deffnung gur Reis nigung ber untern Seite bes Windfastens C von ber angesetten Frischschlade. Der falte Wind wird burch b zugeführt, und gelangt im erhipten Bustande burch c zu ber Bive p, welcher burch bie Leitung a nach Bunfch auch falter Wind geliefert werden fann; vom Windfasten führen die beiden Dufen zu ben Formen. In den Glühherd B gelangt man durch die beiden Thuren g und h; aus bem Glübherde führt ber Bug burch d abwarts nach e und fofort gur Effe E. Bur Regulirung ber Temperatur im Beerde B foll in d ober e ein Schieber angebracht fein, ohne ben bie Temperatur nie auf eine entsprechende Sobe gebracht werben fann. Bon ber eigenthümlichen Ginrichtung bes Frischheerdes werden wir beim Baue bes Frisch= berbes zu fprechen fommen.

Die übrigen Verhältnisse sind ganz dieselben wie bei der deutschen Frischmethode. Zedes Feuer ist mit 4 Mann besetzt, von denen immer je zwei zusammen arbeiten und in einer Schicht gewöhnlich 3 Luppen machen. Der Arbeiter, welcher einschmilzt, verarbeitet das Eingeschmolzene dis zur Luppe und schmiedet auch die gemachte Luppe allein unter dem Hammer aus, eine jedenfalls sehr zweckmäßige Urs

beitevertheilung.

Für den Frischproces find folgende Perioden zu unterscheiden:

#### I. Beriobe.

Einschmelzen, wobei gleichzeitiges Abschweißen ber Schirbel ber vorigen Luppe stattfindet. — So=bald eine Luppe aus bem Seerbe gebrochen ift, wird

fie von bem hammerschmidt, ber fie barftellte, unter ben Sammer gebracht, gegangt und in zwei Schirbel gerschroten, mabrend ber andere ben folgenden Frische proceß einleitet. Letterer bringt zu biefem Enbe bie etwaigen kleinen Gifenbroden, welche vom Ausbre= den ber Luppe im Heerbe gurudgeblieben find, an bie Gichtfeite bes Feuers, beffert schnell, wenn es nothia fein follte, die Loschbrust etwas aus ") und Schiebt bann bie, an bem bem Feuer zugefehrten Enbe icon glübende Gang von bem Afchengaden ber, je nachdem bas zu verfrischende Robeisen mehr ober weniger rohichmelgig ift, 0.325 bis 0,541 Meter und auf Diefe Lange mit einer Reigung von 0,054 bis 0,081 Meter gegen ben Horizont, einige Boll vom Gichtzaden, und biefem parallel ober auch etwas zu= fallend ine Feuer, fo bag bas tieffte Gube immer noch etwa 0.081 Meter über ber Kormbobe liegt. -Ift etwas Brucheisen mit zu verfrischen, so bringt ber Arbeiter ebenfalls, nach bem größeren ober gerin= geren Grabe ber Robichmelzigfeit beffelben, 0.25 bis 0,50 bes Gewichts auf bas ins Feuer reichende Ende ber Bang. Er verwendet bei biefem erften Bruch= eiseneinsate so viel ale thunlich alle fleineren Stude, die er, weil fich für diese bas Borwarmen ohne Nachtheil (Berluft) nicht wohl bewerkftelligen lagt, unvorgewärmt aufgiebt, während größere Brucheisenstude nicht anders, als vorgewarmt ins Feuer gefest wer-Sierauf schüttet ber Sammerschmibt ben Seerb voll Kohlen, fo daß diefelben die Ganz völlig und bas Brucheisen je nach seiner Qualität ziemlich ober völlig bebeden. Bei allen biefen Arbeiten, welche

Schauplas, 161. Bd.

<sup>°)</sup> Dies ift nicht häufig erforberlich, ba bie Löschbruft ursprünglich aus schwerem Gestübbe (mit Thon. ober Lehm-wasser befeuchteter Kohlenlösche) hergestellt, und burch bas, bem Betrieb bes Feuers vorhergehenbe, mehrstündige Ab-wärmen ziemlich fest zusammengebacken ist.

vie Hammerschmiebe sehr schnell und geschlät verrichteten, wird selten der Wind ganzlich abgestellt und dieser daher auch, sobald das Feuer mit Kohlen gefüllt ist, zunächst nur wenig verstärkt, um das Eins

fcmelgen einzuleiten.

Wenn der mit dem Zängen der vorigen Luppe beschäftigte Hammerschmidt diese Arbeit verrichtet, die Luppe in zwei Schirbel zerhauen und diese unter dem Hammer abgedreht hat, werden diese Schirbel, der eine vor und der andere zunächst über der Form, in's Feuer gebracht, und eine starte Schausel der bei'm Zängen gefallenen Hammerbrocken — gare Schlacken und Eisen — auf der Gichtseite aufgeges ben. Hierauf wird der Gebläsewechsel etwas versstärft.

Jest erfolgt, wie bei der gewöhnlichen deutschen Frischmethode, das Ausschweißen der Schiedel und das Einschmelzen des zu verfrischenden Roheisens gleichzeitig. Die Ausmertsamkeit des Frischers ist theils darauf gerichtet, den Schieden eine gute safztige Schweißige zu ertheilen, theils der für jede Luppe einzuschmelzenden Duantität Roheisen den geschreichen Geschweißen den geschweisen geschweizen geschweizen geschweisen geschweisen geschweizen ge

hörigen Grad ber Gare zu ertheilen.

Bei bem Einschmelzen manipulirt ber Frischer so, daß er die Ganz nie früher nachrückt, und neues Brucheisen auf der Gichtseite nie früher in den Heerd beingt, als die das zuerst eingeschmolzene schon einen halbgaren und etwas sest anzusühlenden Teig auf dem Frischoden bildet, welcher zum Garwerden des zunächst einzuschmelzenden Roheisens nicht unbedeutend beiträgt.

Je nachdem das Roheisen mehr oder weniger rohschmelzig ist, je nachdem also kleinere oder größere Quantitäten Roheisen auf einmal eingeschmolzen wers den können, sindet ein ein= bis dreimaliges Rach= rücken der Ganz, oder bei Mitanwendung von Bruch=

eisen, ein ebenso vielmaliges Nachgeben von glühendem Brucheisen statt. Bei diesem Nachruden der Ganz werden auch stets frische Kohlen und nach und nach sämmtliche Hammerbroden von der vorigen Luppe mit aufgegeben. Die Arbeiten im Heerde sind folsgende:

1. Der Frischer hat den Heerd immer ziemlich gleichmäßig voll Kohlen zu halten, damit das Feuer gehörig in Hibe komme und das Einschmelzen wie

bas Ausschweißen bemerkt werden könne").

2. Die Koheisenbroden, welche auf der Gichtseite ungeschmolzen niedergefallen sind, muffen von Beit zu Zeit wieder mit der Brechstange in die Höhe gehoben werben, damit sie nicht etwa noch ganz roh zu dem im Heerde schon garenden Robeisen gelanzen und die Gare wieder verzögern, sondern ebensfalls vor dem Winde niederschmelzen.

3. Die Formöffnung muß immer rein erhalten werden, bamit ber Wind feine Richtung nicht andere

ober gurudgetrieben werbe.

4. Die Schlade muß häusig abgelassen werben, indem eine Anhäufung derselben, weil sie während bes Einschmelzens immer roh bleibt, theils selbst auf Rohgang hinwirken, theils die oxydirende und daher garende Wirkung des Windes auf die Oberstäche des eingeschmolzenen Eisens hindern würde. Wenn daher der Frischer durch Untersuchen mit der Brech-

<sup>\*)</sup> Es ift immer vortheilhaft, im Anfange einer eingeleiteten Friscopperation die Rohlen nicht zu sparen, weil
nur baburch das Feuer genügend erhitzt werden kann, um
für das Garfrischen und Luppenmachen ohne viele Rohlen
im Heerbe arbeiten zu können, wodurch nicht nur die vorher vielleicht zu reichlich aufgegebenen Kohlen wieder erspart werden, sondern besonders, weil die letzteren Operationen mit wenigen Kohlen im Heerbe besser und schneller
auszuschnen sind, an Kohlen noch gewonnen wird.

stange, ober burch aufgeblasene Schladenkügelchen, auf eine Anhäusung ber Rohicklade im Heerbe schliesen kann, muß er sogleich bas einzige (hohe) Schlaschenloch bes Schladenzadens öffnen und mit bem Schladenspieß bas Ablassen ber Schladen versuchen, wobei er es sich nicht verdrießen lassen barf, wenn er biesen Versuch einige Male vergeblich macht.

5. Die Winkel zwischen bem Formzacken und Rrifdboben muffen von Beit zu Beit mit ber Brech: stange untersucht werben, um bas teigige Gifen gegen ben Bichtzaden gurudgubruden, wobei fich ber Gifenteig nach ber Mitte bes Feuers zu hebt und über bie gurudgebrudten Quantitaten nach ber Form gu überfließt, wodurch eine Orteveranderung und baburch eine aleichmäßigere Bare bes im Beerbe vertheilten Gifens erzielt wird. Zuweilen geschieht bieses Burüdbrüden aus ben Winkeln am Formgaden auch aus bem Grunde, weil bort bie Schlade etwas fteif geworben fein fann. Diefe Schlade muß, weil fie Rohschlade ift, baburch mehr vor ben Wind und in ben Schmelgpunkt gebracht werben, bamit fie fluffig und ablagbar werde und nicht fpaterbin wegen ihrer Eigenschaften einen Rohgang berbeiführe.

6. Je roher der Gang im Feuer ift, um so öfter muß der Frischarbeiter furz hinter einander mit der kalten Brechstange durch das stüssige Eisen fahren und Spießschalen (Bögel) ziehen, welche dann von der Brechstange abgestoßen und wieder oben auf das Feuer gelegt werden. Dadurch wird das flüssige Roheisen in Bewegung gesett und bietet dem Winde und seiner orydirenden und entkohlenden Wirfung mehr Fläche dar; zugleich aber wird es auch abgekühlt und dem teigigen Zustande, in welchem es ebenfalls leich-

ter zu garen geneigt ift, mehr genähert.

Ift das Ausschweißen und Ausschmieben ber Schirbel beendet, so wird von dem seit bem letten

Radruden ber Bang noch in's Feuer ragenben Bang: enbe bas, was fich leicht trennt, mit ber Brechstange abgestoßen, sobann bie Gang aus bem Feuer gurudsgerudt, wobei wohl auch noch einige Stude gluben: ben Brucheisens an ber Gicht aufgegeben werben. Das Feuer wird nun mit Rohlen gefüllt, welche gehörig vereinigt werben muffen, worauf bas lette Robeifen langfam niebergeschmolzen wirb.

hiermit ift bas Ginichmelgen von etwa 80-100

Kilogr. Robeisen beenbet\*). Der Roblenauswand beträgt für biese erfte Beriobe burchschnittlich 3 Raffes ober 0.333 Rubifmeter.

#### II. Beriobe.

Garfrischen ober Roh: und Garaufbrechen. -Sobald bas julett aufgegebene Robeifen eingegangen ift, arbeitet man lediglich barauf bin, bas im Beerbe befindliche Eisen schnell in eine gute Gare gu brin-gen, weßhalb ber Wind etwas verstärft und bann jum Rohaufbrechen geschritten wirb. Bu Bwede fahrt ber Arbeiter junachft mit ber Brechstange an ber Gichtseite unter bas eingeschmolzene Gifen, hebt es ein Wenig und brudt bas gehobene und von bem weichen Klumpen baburch Abgelofte in bie Mitte bes Feuers, wodurch bie bei bem verschiedenmaligen Ginschmelzen mit aufgegebenen Sammerbroden, welche fich an ber Gichtfeite ju Boben gefest haben, in bie Mitte bes Feuers gebracht werben, wo fie gleichsam einen Frischvogel bilben und so jum Garen bes Gisens wesentlich beitragen . Ferner hebt ber Fris

<sup>\*)</sup> Die Dauer bes Ginschmelgens richtet fich vorzüglich nach ber bes Ausschweißens. Letteres erforbert immer einen Beitaufwand von 70-80 Minuten.

<sup>&</sup>quot;) In manden Butten ber Franche Comté, in welchen ein febr robichmelziges Robeifen verfrifdt wirb, fest man

scher das Eisen in der Mitte und drückt es endlich, auch hebend, mit der Brechstange aus den Formwinsteln nach der Mitte des Feuers. Diese Arbeiten, durch welche das Eisen in Stüden zertheilt und in solchen erhalten wird, wiederholen sich jest öfter, wenn auch nicht immer in derselben Reihenfolge. Dabei muß man, durch die Anordnung der erhaltenen Stüde, den Wind nach den Punkten des Feuers zu leiten suchen, an welchen das Eisen noch am meisten roh und wegen Mangel an Flüssisseit der Schlacke trocken geht, welches häusig am Aschenzacken der Fall ist. Schlacke wird nun häusig (immer hoch) abgeslassen, es werden mit der Brechstange oft Vögel gezogen und der am Boden sich bildende Klumpen sast ununterbrochen ein Wenig gehoben, damit die sich bildende Garschlacke auf das Eisen wirken könne.

Rohlen werden felten, nur bann, wenn ber Beerb

ziemlich leer ift, nachgetragen.

Zeigen sich die bei'm Eintauchen der Brechstange in das vor der Form slüssige Eisen erhaltenen Bözgel oder Spießschalen von glänzender gelblichweißer Farbe und haften sie ziemlich sest an der Brechstange, bildet ferner die an der Brechstange anhängende Schlacke eine gleichmäßig dünne Haut, so hat das Eisen so weit die Gare, um zum Garausbrechen schreiten zu können. Deshald läßt man das im Heerde besindliche Eisen sich zu einem Klump vereinigen und sticht alle hochstechbare Schlacke ab. — Hierauf fährt der Arbeiter mit der Brechstange zupörderst an der Gichtseiter etwas diagonal unter den Klump und wirft, indem er hebt, die eine Hälfte

sogleich nach bem Ausbrechen ber Luppe etwas Schwahl bon einer früheren Luppe mitten auf ben Frischboben, bas mit berselbe mit bem erst einschmelzenden Robeisen einen Frischvogel bilbe, welcher die Gare wesentlich befördern soll.

besselben, bas Untere zu oberst, auf die Kohlen. Eben so verfährt er an der Formseite und sollte sich bei der Untersuchung mit der Brechstange zeigen, daß in der Mitte des Feuers noch Eisen auf dem Boden hängen geblieben ist, so muß auch dieses empor auf das Feuer gearbeitet werden.

Jest wird der durch die Abfühlung des Heerds bodens erstarrte und an dem aufgebrochenen Klump anhängende Schwahl losgestoßen und aus dem Feuer genommen, worauf zum Luppenmachen geschritten wird.

Der Rohlenverbrauch in Diefer zweiten Frischpe-

riobe ift burchschnittlich 0,056 Rubitmeter").

#### III. Periode.

Das Luppenmachen. — Man giebt zunächst eine kleine Duantität Kohlen auf und verstärkt den Gebläsewechsel ansehnlich on, worauf die durch das Garausbrechen entstandenen Broden über die Kohlen gearbeitet und so vereinigt werden, daß sie vor dem Winde niedergehen. Dabei ist darauf zu achten, daß nicht etwa ein auf den Kohlen liegender Broden auf den Boden des Heerdes falle und unverändert in die Luppe gelange.

Das Schladenstechen fällt gang weg, hingegen wird, burch Ginhalten ber Brechstange in bas vor



<sup>\*)</sup> Die für die verschiebenen Frischperioben als Berbrauch angegebenen Roblenquantitäten beziehen fich immer auf ein eingeschmolzenes Robeisenquantum von 80 bis 100 Kilvar.

Bahrend bessen schiebt ber ben nachsten Frischproses verrichtenbe Arbeiter bie Gang ein Stud in's Feuer, bamit fie vorgewarmt werbe, so wie er auch bas etwa zu verfrischenbe größere Brucheisen in ben Warmofen bringt. — Soll bie Luppe ausgebrochen werben, so wird bie Ganz wieber zurudgezogen.

ber Korm fluffig niedertropfende Gifen, beffen Gare häusig untersucht. Zeigen sich babei noch rotbliche Spienichalen, fo burchfahrt ber Frifder bas vor ber Form fluffige Gifen rasch hinter einander einige Male mit ber Brechstange und gieht auf biefe Beife ichnell einige Bogel, die er bann abstößt und wieder aufgiebt; ober er lagt bie Brechstange wohl auch fo lange, als er noch roh niebertropfenbes Gifen bemertt, unter bem nieberschmelgenben Gifen im Reuer. wodurch er die noch roben Eisentheile in dem für biefen Fall ziemlich großen, an ber Brechstange ans bangenden Bogel vereinigt, aus der Luppe entfernt und durch bas Wiederaufgeben beffelben jum abermaligen Niedergehen und befferen Garen Beranlaf= fung giebt. - Besonders ift barauf ju feben, daß fich bas Gifen nicht auf bem Seerbboben festfete, fondern auch dort die gehörige Gare erhalte, weß= halb die Pfanne in der Mitte zuweilen gehoben wer= ben muß, bamit fie auf ihrer unteren Seite ben Gin= wirkungen ber Garichlade ausgesett bleibe.

Alle etwa auf ber Sichtseite niedergesunkenen Eisenbrocken müssen mit der Brechstange sorgsältig in die Höhe gearbeitet und vor den Wind gebracht wers den. Die Anordnung der Brocken überhaupt muß eine derartige sein, daß sie dem Winde bei möglichster Räherung unter sich den nöthigen Durchgang lassen, dabei aber ruhig vor dem Winde liegen und nicht zerstreut werden.

Ist der größte Theil der Broden zur Luppe eingegangen und bemerkt der Frischer von den wenigen noch übrigen nur gaar niedertropfendes Eisen, so läßt er diese gleichsalls ruhig eingehen, nimmt dann mit der Schausel die Kohlen aus den Winkeln des Heerdes auf und läßt sie über der Luppe vor dem Winde niederfallen, damit die in den Kohlen noch gerftreuten fleinen Gifenbroden Belegenheit erhalten,

fich mit der Luppe zu vereinigen.

Hierauf wird das Geblafe fast ganz abgestellt, eine Schaufel voll naffer Garschladen unter die Kohlen vor der Form gebracht, um die dort sehr hitige und slüssige Luppe etwas abzufühlen und dann zum Ausbrechen der letteren geschritten, womit der Frischproces beendigt ist.

Bum Luppenmachen find gewöhnlich noch etwa

0,056 Rubifmeter Roblen erforderlich.

Die Dauer ber gangen Operation überschreitet felten 2,25 Stunden. Das aus ber Luppe nach bem Ausschmieben erhaltene Stabeisen betragt 60-75 Rilogr. und ift von ausgezeichneter Beschaffenheit für warme, wie falte Bearbeitung. Es ift in groben Staben von 0,00115 Quabratmeter Querschnitt auf ber Bruchfläche von fornig-gadiger Textur, graulicher Farbe und ziemlichem Glange, mahrend es, ju fleines ren Dimensionen ausgeschmiedet ober gewalzt, ein ausgezeichnet fehniges Befüge mit etwas lichterer Karbe annimmt. Kalt bricht es in gröbern Sorten nur fehr fdwer und fann in Dimensionen von 0,009 Quabratmetern (4 alten parifer Linien) oft burch breißig und mehrmaliges rechtwinkliges Sin= und Berbiegen nicht jum Brechen gebracht werben. Trot ber febnigen Textur ber feinen Stabeisensorten, fpigen diese nicht nur rothwarm, sondern auch falt ausgezeichnet. Richt minder gut ift bas Ber= halten bes Eisens in ber Schweißhige. Daher ha= ben a. B. Audincourt und Bourguignon einen gro-Ben Theil ihrer Fabrication an die frangofischen Urfenale, einen andern ale Bleche an die im ebemali= gen Fürstenthume Montbeillard gelegenen Fabriten für geprägte Blechgeschirre (Beaucourt 1c.), einen britten zu ihrer eigenen Fabrication fehr schöner Beigbleiche zu liefern, mahrend die Frischütten zu

Bellesontaine und Basvilliers das Material für die Drahtsabriken zu Biel in der Schweiz liefern, in der nen besonders auch sehr viel ganz feiner Draht, wie man ihn zur Fertigung todter Blumen benutt, so wie auch verkupserter\*) Eisendraht angesertigt werden.

Bei einem ungeftörten Betriebe producirt ein Feuer wöchentlich wenigstens 4000 Kilogr. (80 Centner) Stabeisen, wovon etwa 60 Proc. in starten Stäben von 0,031 Duadratmeter und verschiedene Stürze sind.

Der Roheisenverbrauch beträgt 1350—1375 Kislogr. und ber Rohlenverbrauch 7—8 Kubikmeter für

1000 Rilogr. Stabeifen 2).

Die beschriebene Frischmethobe, mit der gewöhnstichen deutschen verglichen, unterscheidet sich von dieser vorzüglich nur durch das mit der Brechstange übliche Arbeiten im Heerde, durch das Ziehen von Bögeln, die sogleich wieder aufgegeben werden, und dadurch, daß das Eisen mehr, als bei dem meist in Deutschland üblichen Heerdschen, in kleinen Brocken gehalten wird: Eigenthümlichkeiten, wodurch die Frischmethode der Franches Comté sehr viel Analogie mit dem Puddeln erhält und sehr richtig theoretisch besaründet erscheint.

Die Bortheile, welche die Anwendung der Comtofischen Frischmethode gewähren, durften folgende

fein:

") Der Abbrand beträgt also 26-27,2 Proc. und ber Kohlenauswand für 100 Pfb. Colnisch Gewicht 10,58-

12,09 rheinlanbifche Rubitfuß.

<sup>\*)</sup> Die Berkupferung bes Eisenbrahtes erheischt, soll ein schönes Fabricat erzielt werben, ein ganz homogenes Eisen. So wurden z. B. bei versuchsweiser Anwendung von Gaseisen in den Bieler Drahtfabrisen die Stellen in dem Eisen, wo zwischen den einzelnen Eisentheilen sich frembartige Körper, die das Zusammenschweisen verhindert hatten, besanden, und welche das Gaseisen nicht selten zeigt, nach der Berkupferung stets sichtbar.

1. Erzeugt man babei ein Stabeisen von fehr guter Qualität; namentlich burfte bie Bahigkeit bes Eisens gewinnen, wenn auch vielleicht an ber mit ber sonst üblichen beutschen Seerbfrischerei erlangten

Barte bes Stabeifens etwas verloren geht\*).

2. Producirt man in einer gegebenen Zeit verhältnismäßig mehr als bei der gewöhnlichen deutschen Frischmethode, selbst bei sehr gutartigem grauem Roheisen, denn wenige Frischseuer, die ein graues Roheisen nach der meist gebräuchlichen deutschen Frischmethode verarbeiten, werden selbst unter den gunstigsten Verhältnissen wöchentlich mehr als 3000 Kilogr. Stadeisen liesern, während in den Comtesischen Fenern unter gleichen Verhältnissen wöchentlich 4000 Kilo dargestellt werden.

3. If ber Kohlenaufwand (10,58—12,09 rheins ländische Kubiffuß für 100 Pfb. cölnisch) gering und ber Eisenabbrand (26—27,2 Broc.) keineswegs übers

māßig.

4. Durch ben Umstand, daß bei dieser Frische methode fast nie ein völliges Abstellen des Windes erforderlich ist, und daß durch die Arbeiten bei'm Ausbrechen (da das Aufgebrochene nicht aus dem Feuer genommen und lauf ganz frische Kohlen geseht wereden dars) bedeutende Abkühlungen des Heerdes nicht herbeigeführt werden, lassen sich die bei der deutschen Frischmethode vorsommenden häusigen und bedeutenden Temperaturwechsel ganz vermeiden, so daß auch die über den Frischseuern angebrachten Wärmösen vortheilhafter als dei der beutschen Frischmethode benutt werden können, wie dies zu Audincourt, Bourzguignon, Bellesontaine, Basvilliers 2c. für den Bez

Dhe and Google

<sup>9</sup> Für bie Blechfabrication ift wohl bas burch bie Comtefifche Frischmethobe erlangte Stabeisen gang befon- bere geeignet.

trieb der Stabeisen= und Blech=Balzwerfe, sowie der Kleinhammer mit dem besten Erfolge geschieht.

Wir wenden une nun ju ber Betrachtung eini=

ger anderer Beerdfrifd-Methoden.

#### Die Ballonenschmiebe

fucht garfchmelzendes Robeisen möglichst gar einzufcmelgen, bann fogleich gar aufzubrechen und ein= geben zu laffen. Es unterscheibet fich biefe Dethobe bon ber beutschen baburch, baß sie jedesmal nur fo viel Robeisen einschmilgt, als zu einem 40 bis 60 Pfund schweren Rolben erforderlich ift, welcher unter bem Sammer gegangt und an einen befonbern Redheerd ober an bas Schmiebefeuer abgeliefert wird. Die Arbeit geht aus biefen Grunden fehr rafch; es lofen fich je zwei und zwei Arbeiter in 3ftunbigen Schichten ab. Das ju einer Lupve erforderliche Gifen ift in & Stunde abgeschmolzen, und es werben baber in einer Schicht 6 Luppen gemacht und in berfelben Beit im Schmiebefeuer ju Staben ausgeredt. Bei'm Ginschmelgen wird wenig und bei'm Frischen, gur Beforberung bes Garens ber Daffe, viel Binb gegeben. Je weißer bas Roheifen ift, je entfernter wird es von ber Form gelegt, jedoch nicht von ber Seite ber Gicht, fonbern bes Afchengadens.

Bei dem Bau des Feuers ist zu bemerken, daß ber Form= und der Hinterzacken in einem stumpsen, ber Hinter= und der Gichtzacken in einem spissen Binkel gegen einander stehen; daß die Länge des Heerdes 31 bis 32, die Breite 30, die Liefe 7 bis 7½ Joll beträgt, und daß die Form 10½ Joll vom Hinterzacken entfernt ist und gewöhnlich eine Hintermündung erhält. Da dieser lange Raum bei den kleinen Luppen durch Lösche eingeengt werden muß, ber Kohlendrand badurch erhöht, die Hise zerstreut

und bas Frischen verzögert wird, so ift er fehr über= fluffig; wogegen bie fleinen Luppen und bas baufige Durcharbeiten bes Gifens im Frisch = und im Red= heerd ein fehr gutes Product werben laffen. - Der lettere hat einen eifernen Boben und einen eifernen Kormgaden und ift übrigens mit Lofche umftellt. In der Giffel liefern 8 Arbeiter in einem Frifch: und einem Schmiedebeerd wochentlich 110 bis hoch: ftens 120 Centner Stabeifen; an ber Rieberlahn zwei Frischheerbe mit einem Barmbeerb und einem Hammer gewöhnlich 160 Centner, und es werben babei ju 100 Bfb. Stabeifen 15 bis 16 Rubiffuß Rohlen verbraucht, fo wie ber Abgang von bem febr vorzuglichen Stabeifen 28 Broc. beträgt. Eiffel fteigt er bis ju 33 Broc. — bei fehr garsichmelzendem Robeisen wird bei fehr flach geführtem Binde gar nicht aufgebrochen, fondern die Luppe wird fogleich bei'm ersten Niederschmelzen fertig. — Reuerlich erfolgt bas Barmen auch bei Steinfohlen in Schweizhöfen und bas Ausstreden ber Stabe uns ter Walamerten.

# Die Löschfeuerschmiebe

bringt sehr garschmelzendes Roheisen mit einem Zussatz von Stadeisen möglichst schnell und ohne Aufbrechen zur Gare und verrichtet das Ausschmieden der Luppe in demselben Heerd, aber nicht gleichzeitig mit dem Einschmelzen und Krischen. Zuerst werden die Schirbel und Kolben von der vorigen Luppe aussgeschmiedet, dann wird das Roheisen eins und dann gar niedergeschmolzen. Man sindet diese Methode nur im Hennebergischen in Thüringen. — Die Löschse seuer bestehen bloß aus einer Grube aus Kohlenlösche von 9 bis 10 Zoll Tiese und einer 4 bis 5 Zoll starken Löschsohle. Die Korm steht 6 Zoll in den

Heerd, und weicht nur wenig von ber Horizontale ab; Lange und Breite ber Grube find fehr unbe-fimmt.

Das jum Berfrifden angewendete Stabeifen beftebt porgualich aus garem Gifen aus ben Studofen. ben fogenannten Guffen ober Gufftuden, ober ba, wo diefe fehlen (ba jest ber unvortheilhafte Stud= ofenbetrieb faft überall aufgehort hat), aus altem Stabeifen. Bei'm Ausschmieden werden bie Rolben mit vielen garen Sammerbroden bestreut, fo baß fich im Beerde viele Barfchlade fammelt, welche bie Berbindung mit bem querft einzuschmelgenben Stab= eifen, eine gare Grundlage fur bas bemnachft einzu= schmelzende weiße Robeisen (blumige Flossen) aus dem Blauofen, welches als Scheiben eifen angewendet wird, bilben muß. Das burch bas Rieberschmelgen bes Stabeisens mit bem Schwahl und mit ben grauen Sammerbroden gebilbete gare Gifen nennt man Arischvogel. Gind feine Gufftude vorhanden und fann man auch nicht fo viel altes Gifen herbeischaf= fen, ale zur Bilbung bes Frischvogels erforberlich ift. fo bilbet man benfelben ober ein fogenanntes Frifch= ftud im Beerbe felbft, indem man 40 bis 50 Bfb. Scheibeneisen mit Schwahl niederschmelzt und so bie Grundlage bilbet.

Zuerst wird die von aller Garschlacke gereinigte Grube voll Kohlen geschüttet, die Kolben von der vorigen Luppe unter Zusat vieler garer Zuschläge ausgeschmiedet und dann zur Bildung des Frischvogels geschritten. Bei'm Ausschmieden entsteht der Schwahl, welcher die Grundlage für den Frischvogel bildet, indem man das zu demselben bestimmte Eisen langsam von der Stange abschmelzen läßt. Altes Eisen wird in zwei oder drei Abtheilungen in's Feuer gebracht und, wenn es die Schweißtige erhalten hat, mit einer Schausel zusammengedrückt, mit

Roblen bededt und niedergeschmolzen. Werben Guß: ftude ober Scheibeneisen zu einem Frischstücke anges wendet, fo spannt man bas Gifen in eine Bange und bringt es unmittelbar vor die Form. Frischvogel gebildet, so schmelzt man bas Scheibeneisen ein, indem zuerst die erfte, bann die zweite, britte Stange ze, mit bem erhipten Scheibeneifen por ber Gicht nach und nach ber Form naher gerudt werben, fo daß fich die zweite Stange anwarmt, mabrend Die erfte, ber Form junachst gehaltene, abschmilgt, u. f. f. Das niedergeschmolzene Gifen bilbet mit bem Frischvogel gares Gifen. Gewöhnlich werden 1 bis & Centner Gufftude ober altes Stabeifen und 11 bis 2 Centner Scheibeneisen zu einer Luppe genommen. -Der Abgang beträgt an 33 Procent, ber Roblenvers brauch über 30 Cubiffuß zu 100 Pfund Stabeisen. Ein Löschfeuer liefert wochentlich 50 bis 60 Centner Stabeisen von vorzuglich guter Beschaffenheit.

## Die Siegen'fche Ginmalfchmelzerei

unterscheidet sich von der Steher'schen, die wir weiter unten betrachten werden, dadurch, daß das niedersschmelzende leichtfrischende Roheisen in Ganzen auf die Gichtseite gelegt und nur hin und wieder in Janzen vor die Form gehalten wird, sowie daß sehr große, 3½ bis 4 Centner schwere, Luppen angesertigt werden und häusig Schlade abgelassen wird. Das Roheisen ist bei leichtslüssigen Beschidungen in nicht sehr hohen Defen und aus mehrentheils manganhaltigen Erzen erblasen, ist leicht zum Weiswerden geneigt, enthält nur wenig Silicium und kann daher ohne Gesahr schnell zur Gare gebracht werden. Das Einschmelzen geschieht über und vor dem Winde, und die während des Ausschmiedens zugesetzen vielen

garen Bufchlage beforbern biefes Garmerben. Alle

3 Stunden ift eine Luppe fertig.

Das Feuer ist 24 Joll lang, Hinter= und Formzacken hängen 3 Joll in den Heerd und machen einen spisen Winkel mit einander, der Boden fällt nach dem Borheerd= und Gichtzackenwinkel zuweilen um 4 Joll, der Gichtzacken ist gewöhnlich durch Lösche ersett. Die halbrunde, etwa 4 Joll hohe und 1 bis 14 Joll in den Heerd hineinstehende Form bildet mit dem Formzacken gewöhnlich einen rechten Winkel, das Roheisen wird ihr bis auf 9 Joll genähert und liegt über dem Windstrome, der zuweilen so geneigt wird, daß er die Mitte des Bodens trifft.

Obgleich unter den angewendeten 7 Centner schweren Hämmern nur Zöllige Stäbe geschmiedet werden, so dauert das Schmieden doch fast ebenso lange, als das Einschmelzen, weßhalb durch das Bärsmen große Pausen entstehen und ein Hammer daher zwei Feuer versehen kann. — Wöchentlich erfolgen 180 bis 200 Centner grobes, unter Rechämmern oder Walzen weiter zu verarbeitendes Eisen, mit etwa 18 Procent Abgang und einem Auswande von 6 bis 9 Cubiksuß der besten harten Kohlen sauf 100 Pfd.

## Die Dfemunbschmiebe

in der Grafschaft Mark schmelzt sedesmal soviel garschmelzendes, vorzüglich reines Roheisen von der über dem Hinterzacken vor der Form liegenden Ganz gar ein, als zu einem Rolben erforderlich ist, welcher mit der Anlaustange aus dem Heerde genommen und sogleich unter dem Hammer ausgezogen wird. Die Arbeit kann nicht eher beginnen, als bis der Heerd voll slüssiger Garschlacke ist, weshalb zu Ansang des Schmelzens Schwahl und gare Hammerbrocken (soge-

nannte Rloot) eingeschmolzen werben. Bare Schlade

wird nur fehr felten abgeftochen.

Das Feuer ift 12 Boll breit, 27 Boll lang. 7 Boll tief und die Form 7 Boll vom hintergaden entfernt. Sie steht 2 Boll in ben Beerd und hat eine fehr ftarte Reigung. Der Boben ift nur 16 bis 17 Boll lang, indem ber gange Borbeerd mit Lofde ausgelegt ift. Man wendet einen heftigen Wind an und lagt bas Robeifen 5 bis 6 Boll über ber Form fcmelgen; es erlangt balb bie Bare, badt au mehreren fleinen Broden jufammen, welche mit einem Sandspieß gelüftet und vor ben Wind geführt werben muffen, mahrend man eine Unlaufftange in bas Keuer bringt, um bie Broden anschweißen gu laffen. Sind, unter ftetem Umbrehen ber Anlaufs ftange in bem Winbstrom, etwa 20 Bfb. angelaufen, fo wird ber Rolben aus bem Keuer genommen und fogleich ausgeschmiebet, während ein anderer in bas Feuer gehalten wird.

Das erhaltene Eisen ist sehr weich und außersorbentlich zah und wird hauptfächlich zur Drahtfabriscation benutt. Jum Ausreden der Kolben dienen leichte Schwanzhammer. Der Abgang des Roheisens soll 25 Procent und der Kohlenauswand auf 1 preuß. Gentn. etwa 234 Cubitsuß betragen. — In Schwesden ist auch eine ähnliche Frischmethode, eine eigentsliche Wallonenschmiede, hin und wieder im Betriebe.

Wir haben nun noch biejenigen Heerbfrischarbeisten zu betrachten, welche in den fehr eisenreichen stüblichen Provinzen des öfterreichischen Kaiserstaates seit Jahrhunderten üblich sind, und die von den oben beschriebenen mehr oder weniger wesentlich abweichen. Man wendet in jenen Ländern: Erzherzogihum Desterzreich, Steyermark, Karnthen, Krain, Salzburg, verschiesdene Frischmethoden an. Wir unterscheiden bei denselben zuvörderst zwei Hauptarten, je nachdem weißes, Schauplas, 161. Bb.

Dia Led ov Google

weiches, schnell frischenbes Roheisen, ober graues, langsam frischendes zu verarbeiten ist. Das erstere wird ohne alle weitere Vorbereitung, Vorfrischung, sogleich mit einem Male gat eingeschmolzen, wogegen das graue Roheisen, sowie das halbirte und das langsam frischende weiße, entweder einer besondern Vorfrischung unterzogen, oder in einem und demselben Heerde bei ununterbrochener Arbeit mehrmals niederzgeschmolzen werden muß. Das letzgenannte Verzschren umfaßt wiederum die deutsche Frischmethode, die neuerlich auch in Desterreich eine ausgedehntere Unwendung erlangt hat, da auch dort die Holzschlen im Preise steigen, und da die deutsche Frischschmiede

bas Brennmaterial am beften benutt.

Rest find jedoch in jenen ganbern noch biejeni= gen Frischmethoden vorwaltend, welche es mit einem leicht ober schnell frischenden Robeisen zu thun haben, bie man unter ber allgemeinen Benennung Ginmals fcmelgerei zusammenfaffen fann. Diefe Frifch= größte Wichtigfeit methode haben bemnach bie und follen bier junachft in Betrachtung tommen. Ihre ausgebreitete Anwendung wird nicht bloß durch bas große Quantum von weißem, weichem Robeifen. welches in Borbernberg und Eiseners (jährlich bei 500,000 Centner) producirt wird, bedingt, sondern auch bas langsam frischende weiße, wie bas graue Robeifen wird zum größten Theil burch eine Borfrischung in ben Zustand bes leichtfrischenden Robeisens gebracht und bann ebenfalls ber Ginmalschmelzerei unterzogen.

Die Einmalschmelzerei wird in Steyermark zc. sehr verschieden ausgeführt; wir können jedoch bloß auf die wesentlichen Verschiedenheiten Rücksicht nehmen und bemnächst folgende Arbeiten für sich betrachten:

die österreichische Schwallarbeit, bie steprische Löscharbeit,

bie farnthische Loscharbeit mit gebratenen Blat- teln und Kortitich,

die stehrische Wallonenarbeit, und die salzburgische Sinterarbeit.

Diese Aufeinanderfolge ber verschiedenen Ginmalschmelzereien bezeichnet uns zugleich die Wichtigkeit derselben, indem die Schwallarbeit die wichtigste und ausgedehnteste, die Sinterarbeit hingegen die am wenigsten übliche Frischarbeit ift.

Da ich hier nur eine kurze llebersicht bieser Frisch= methoden, die hauptsächlich ein locales Interesse haben, geben kann, so muß ich auf das Tunner'iche

Wert verweisen.

## Die öfterreichifde Schwallarbeit.

Der Heerd besteht aus gußeisernen Platten und hat folgende Dimensionen: Länge am obern Rande 27 Joll, am Boden 22 Joll; Breite der Formwand am obern Rand 18, am Boden 13 Joll, die Windsseite oben und unten 2 Joll breiter. Vom Rande des Sinterblechs bis zum Schwallboden 14 Joll, vom Kormzacken bis dahin 11 Joll, und von der Formsmündung 8 bis 9 Joll. Die Formöffnung liegt in der Mitte über dem Jacken; das Stechen der Korm 24 bis 26°, die Düsenmündung kreisrund und § Joll weit; das Formmaul halbrund, § Joll breit und sasteenso hoch.

Der Boben besteht aus garer Frischschlade ober Schwall, theils in sein gepochtem Zustanbe, zum größten Theile aber in großen, bichten Stüden, welche lettere in eine Schicht Schwallpulvers wie ein Strafenpflaster gelegt wird. Je bichter ein solcher Boben, um so haltbarer ist er, und dauert dann oft mehrere Monate lang. Er darf nicht so sehr aufgelöst oder erniedrigt werden, weil sonst ein Rohgang erfolgt;

es muß baher immer bahin gefehen werben, bag bie Entfernung bes Bobens von ber Form bie normals

mafige von 8 bis 9 Boll fei.

Das zwedmäßigste Roheisen für die Schwallars beit ift das großludige ober die sogenannten Schwalls flossen, indem aus benfelben bei dem geringsten Gisen = und Rohlenverbrand das beste Stabeisen dars aestellt wird.

Bei den verschiedenen Arbeiten eines Schwallsfrischens lassen sich am besten die folgenden 5 Abetheilungen machen: die jedesmalige Borbereitung des heerdes beim Beginnen einer neuen Luppens oder Dachelbildung, der Ausheipproces, die Bildung des Berrenns oder Frischbodens, das eigentliche Zerrennen oder Frischen, oder das Zus oder Nachzerrennen.

Ift ber Heerd kalt, so muß er bis auf ben Schwallboben ausgeräumt werben. Darauf wird bie durch ein Rätter geworfene Lösche mit Wasser begossen, gehörig mit der Schausel durchgearbeitet, und es wird mit dieser seuchten Lösche der Heerd in den vier Eden so ausgeschlagen, daß in der Mitte der Schwallboden frei bleibt. Born, auf der Gogenannten Eßbank wird ein 4 bis 6 Joll hoher Ball von der seuchten Lösche ausgeführt. Darauf wird der Heerd mit Kohlen ausgeführt. Darauf wird der Heerd mit Kohlen ausgeführt. Die Borbereitung eines schon gebrauchten Heerdes, nachdem ein Dachel oder eine Luppe ausgebrochen worden ist, richtet sich darnach, ob er bei dem Ausbrechen des Dachels mehr oder weniger verletzt wurde. Auf dem Boden muß alsdann sogleich Hammerschlag geworfen werden.

Gewöhnlich wird ber Dachel bei ber Schwallarbeit in 8 Masseln zerschroten, und eine jede berselben muß wenigstens zwei Sigen erhalten, so daß für den ganzen Dachel wenigstens 16, oft jedoch mehr als 20 higen zu machen sind. Dieser Ausheizproceß ist bie angestrengtese Beriode bei der Schwallarbeit

indem babei ichon ein großer Theil bes Frischpro= ceffes felbft ausgeführt werben muß. Buerft werben nur 3 Maffeln in bas Feuer gehalten, mabrend bie an= bern 5 Stud entweder in einen fleinen, einfachen, mit Lofche gefüllten Schachtofen jum Warmhalten veraraben, oder in den Borglübheerd gebracht werben, wo ein folder vorhanden ift. Gleichzeitig mit ben 3 Maffeln werben von ber Windfeite 50 bis 60 Pfund Robeifen eingefest, welche bereits bei ber vorigen Dachelbildung vorgewarmt worden find. Bon ben Maffeln werben querft bie fogenannten Ranft= maffeln gewärmt, welche von ben außern Theilen bes Dachels herrühren, und weil fie weniger rein find, ftarfere Sigen erhalten muffen, als Die Rernftude aus bem mittlern Theile bes Daches. Die Winds preffung ift in biefer Beriode niemals bie volle.

Ift nun eine Maffel aus bem Keuer genommen, um zu einem Rolben ausgeschmiedet zu werben, fo wird eine andere an ihre Stelle gelegt. Ift ohnges fahr die Halfte ber Masseln ausgeheitt, so werden abermale 50 Bfb. Aloffen in ben Beerd gebracht, und wenn nur noch 2 Masseln in demselben befindlich find, nochmals 50 Pfund. Gine vierte Floffengarbe pon gleichem Gewicht wird in ben Seerd gebracht, fobald bas Ausschmieben vollenbet ift. Der Arbeiter bat nunmehr bloß auf bas Zerrennen zu achten. Ift die erfte Garbe gang von ber Bange abgeschmol= gen, fo wird bie vierte Barbe an die Stelle ber erften gelegt, und es wird eine fünfte Garbe von 30 Pfunden eingebracht, fo baß 230 bis 235 Bfund Robeifen bas gewöhnliche Quantum fur ein Da= chel find.

Der Frischproces muß stets in einem angemessen garen Gange fortgeführt werden, und nachstebem erfolgt die Regulirung auch noch durch die Menge und Art der Zuschläge, durch Abstechen des Sinters,

und burch bie Berfchiebenheiten in ber Starte bes Windes. Das wesentlichste Anhalten für biese Res gulirung bes Banges gewährt: erftens, bas Bers halten des Frischbodens, welcher beghalb beim öftern Durchräumen bes Egeisens von Beit zu Beit mit bem Räumsvieße untersucht werden soll. Daburch erhält man zugleich zweitens über die Menge und Art ber auf bem Berrennboden befindlichen Schlade Aufschluß. indem selbe den Räumsvieß mehr ober minder beleat und ihre Beschaffenheit nach dem Aussehen und Berhalten beim Erkalten zu erkennen giebt. Endlich brittens gewährt felbit bas Ausschen ber Klamme. besonders des Lauches, einiges Anhalten in Diefer Beziehung, und obichon biefe Erscheinungen nicht febr scharf find, werben sie boch am häufigsten benütt, weil man fie, ohne weitere Bemühung von ber Arbeits. feite aus, beständig vor Augen hat.

Auf bem Boben befindet sich immer, sobald bas vollständige Niederschmelzen erfolgt ist, sogenanntes Dünneisen, nämlich der klebrige Zustand eines guten Schweißbodens, und je garer bas Frischen, um so mehr Dünneisen bildet sich. Die Windpressung nimmt nun zu und beträgt etwa 24 Boll

Wasserfäule.

Sind endlich alle garen Zangen aus dem Feuer genommen, so folgt das sogenannte Zu = oder Nachtzerrennen, welches 10—20 Minutend auert, und da bet dessen Beendigung schon fast alle Kohlen verzehrt sein sollen, damit sie beim Ausbrechen des Dachels nicht hindern, so muß mit dem Kohlenausgeben gegen Ende des Zerrennens schon Rücksicht genommen werden. Der Zweck dieser Arbeit ist, das Dünneisen zu versochen, alle noch im Feuer besindlichen losen Brocken, die von den letzten Flossenresten und den Zusähen stammen, einzuschmelzen, die Ränder und Belegungen von dem herumgeworsenen Dünneisen an

ber Oberfläche bes Dachels zu ebnen, abzustoßen und wieder einzuschmelzen, und endlich die Schlacke zu entfernen. Um das Umherschleudern der Kohle zu verhindern, muß der Wind nach und nach geschwächt werden. Nach dem Neußern des Dachels kann mit vieler Sicherheit auf die innere Beschaffenheit desels ben geschlossen werden. Ist der Verlauf des Frischsprocesses ganz normal, so ist der Dachel voll und eben, hat eine lichte, rein metallische Farbe von starr glühendem Eisen und ist unten conver, aber

nicht glatt.

Die Hämmer, welche bei ber Schwallarbeit bes nutt werden, haben gewöhnlich ein Gewicht von 500 Pfd., einen Hub von 18 bis 20 Joll, und thun in der Minute wenigstens 120 Schläge. Ein Hammer bedient in der Regel zwei Frischfeuer. In diesem Fall, und wenn in der Schicht 10 Dachel gemacht werden, besteht die Bedienung aus 6 Mann. Das erzeugte Eisen besteht vorwaltend aus Nageleisen, aus Jaggeln und aus Drahteisen. Die Stärfe dieser Städe beträgt im Durchschnitt & Joll. Der Abgang ist zu 14 bis 15 Procent anzunehmen, und der Kohlenversbrauch auf 100 Pfd. Stadeisen an 20 bis 25 Cubitsuß größtentheils Fichtenkohlen.

## Die Steprifche Lofdarbeit

ist die in Stepermark altübliche Methode und bis jest auch noch die verbreitetste. Der Heerd ist gesmauert, und man kann ihn sowohl zum Weichzerzrennen, d. h. zur Stabeisenerzeugung, als auch zur Rohstahlarbeit, zum Hartzerrennen des grauen Rohseisens und zum Ausheizen zc. anwenden. Die Form erhält bei diesen verschiedenen Anwendungen eine etwas verschiedene Lage und Größe. Bei einer Heerdgröße von 27 Zoll Breite, 30 Zoll Länge und 15 bis 18

Boll Tiefe, werder per Dachel 200 bis 250 Pfund Robeisen eingerennt; bei Draht und Rageleisen jedoch

nur 150 bis 200 Pfund.

Die Burichtung bes Beerbes ift faft biefelbe wie bei ber Schwallarbeit. Das Dachel wird gewöhnlich in 4, bochftens 6 Maffeln gerschroten, welche alle gu gleicher Beit in's Feuer fommen, weßhalb auch gu Anfang bes Ausheizens fein Robeisen in ben Seerd gelangt. Sind nur noch 2 Maffeln ober Rolben in bemfelben, fo wird die erfte Floffengarbe von 100 bis 150 Bfund eingesett. Rach beenbetem Ausheis gen wird die Geblafeluft geschwächt, und es wird die zweite und gewöhnlich lette Garbe von 60 bis 100 Pfund eingebracht, worauf 20 bis 40 Pfund Sam= merichlag und zerschlagene Schwallbroden zugeschlas gen werben. Das Bu= und Nachzerrennen bietet feine Berichiebenheit von ber bei ber Schwallarbeit bar. Der Loschbachel hat baffelbe Unsehen wie ber Schwallbachel, und ber gange Brocef bauert gewöhn= lich zwei Stunden.

Die gewöhnlichen Producte der Stever'schen Zerrenn= (Grob=, Groß=, Wallas= oder Wälsch=) Hämmer, sind Zaggel und gröbere Stäbe, indem die schwächern unter kleinern Rechammern weiter versarbeitet werden. Ein folder Hammer wiegt 500 Pfd. Der Abbrand beträgt 8—12 Procent, der Kohlens verbrauch etwa 27 Cubifsuß Fichtenkohlen auf 100

Pfund Gifen.

Die Karnthnische Loscharbeit mit gebrates nen Blatteln ober mit Kortitsch.

Die Frischheerbe bestehen aus eifernen Baden, ber Boben zuweilen aus einem Stein. Die 4 Seistenwände haben zuweilen eine geringe Reigung nach auswärts, stehen aber auch oft völlig lothrecht. Die

Breite beträgt gewöhnlich 24 Joll, die Länge ges wöhnlich 2 Joll mehr, die Tiefe 12—14 Joll. Die Form ist meist halbrund und 11 die 11 Joll weit; ihre Neigung in den Heerd beträgt 12—15°.

Das angewendete Roheisen find gebratene Blattel und nur selten sogenannte Kortitsch (Kartitsch und in Stepermark Has). Bon bem Braten reden wir bei ber Borbereitung des Roheisens.

Der Boben besteht aus einer 4 bis 6 Boll biden Lage von Lofche, Die mit Afche und Schladentheilen

gemengt und feft eingestampft ift.

Die Luppe, in Karnthen Deul genannt, wird in zwei lange Masseln zerschroten. Jede Massel wird meistens in 6 kleine Kolben geschmiedet. Roheisen wird während bes Ausheizprocesses, welcher 2 bis 2½ Stunden dauert, nicht eingeschmolzen. Alsbann werden 200 bis 220 Pfnnd gebratene Blatteln in zwei Partien eingeset, und es werden die einzelnen Blattelstüde, nachdem sich bereits Dünneisen, in Karnthen Sauer genannt, gebildet hat, oben auf die Kohlen gebracht und dann zu einem Deul zussammengerückt. Die Bearbeitung dieses Deuls ersfordert mehr Zeit, als die in Stevermark übliche. Der Kohlenverbrauch beträgt 27—30 Cubissus auf 100 Pfund Stadeisen, der Eisenabgang 18 bis 22 Procent. — Die Kärnthnischen Löscharbeit hat mehrere Modisicationen.

### Die Steper'iche Ballonenarbeit

ift diejenige Frischmethode, bei der dusheizproces vom Frischprocesse getrennt und in einem eignen Warmsfeuer vorgenommen wird. Unter der Steper'schen Wallonenarbeit versteht man daher jene Modification der Steper'schen Frischmethode, sowohl mit Löschzboden, als auch mit Schwallboden, bei der das Aus-

heizen ber Maffeln in einem eignen Feuer geschieht. Es hat bieses Berfahren in Stenermark eine nicht unbedeutende Ausbehnung, jedoch wird es nicht erforsberlich sein, Weiteres barüber zu fagen.

## Die Salzburgische Sinterarbeit

war noch vor mehreren Jahren im Salzburgischen sehr verbreitet, ist aber jeht wegen ihres großen Rohlenverbrauchs fast gänzlich aufgegeben. Sie hat nur insofern Interesse, als man badurch das größte Duantum Hammersinter oder Hammerschlag aufzusarbeiten im Stande ist, welcher in manchen Gegensben zu sehr billigen Preisen zu haben ist. Liegen die Frischseuer in der Rähe der Blauösen, so werden die abgestochenen Flossen sogleich nach dem Erstarren, jedoch noch glühend, unter einem Hammer mit breister Bahn zu Pulver zerpocht. Liegen aber Frischseuer und Blauösen nicht zusammen, so müssen die Flossen erst in einem Feuer rothglühend gemacht wersben, um sie zerpochen zu können.

Das Noheisenpulver wird mit Glühspan und gepülverter Garschlade gemengt und dann durch langssames Niederschmelzen zur Gare gebracht. — Der 22 Zoll breite und 24 bis 26 Zoll lange Heerd bestieht aus einem Boden von Ziegelsteinen und aus eisernen Zaden, und der Löschoden liegt etwa 7 Zoll von der start geneigten Form entsernt, durch welche nur ein schwacher Windstrom geführt wird, weil die Masse möglicht langsam niedergeben muß.

Die Arbeit beginnt mit bem Ausheizen und Ausschmieden zu Kolben ber beiben Luppenstücke, und gleichzeitig wird schon etwas von der aus gepochtem Robeisen, Glühspan ic. bestehenden Beschickung über die Kohlen gestreut, dis nach and nach etwa 140 bis 150 Pfund Beschickung zu einer Luppe eingerennt

werben. Darauf wird das Feuer abgeräumt, die etwa 100 Pfund schwere Luppe ausgebrochen und unter dem Hammer in zwei Stücken zerschroten. — Die Kolben werden in einem besondern Wärmseuer ausgeheizt und zu Stäben ausgezogen, jedoch wird in demselben, während des Ausschweisens der beiden Kolben auch etwas Beschickung in's Feuer gebracht und davon eine kleine Luppe, welche nur einen Kolben giebt, gemacht. — Beide Feuer liefern wöchentzlich 28 bis 30 Centner Roheisen, der Eisenabgang beträgt bei den vielen garen Juschlägen nur 13 bis 15 Proc., wogegen aber zu 100 Pfund Stadeisen über 45 Cubitsuß Kohlen erforderlich sind, wobei nicht einmal diesenigen gerechnet werden, die zum besondern Glühen des Roheisens erforderlich sind.

Es giebt zwar noch manche andere Frifdmes thoben außer ben vorstehend beschriebenen, allein sie haben eine geringere Wichtigfeit, als dieselben, und konnen baher in einem Werke, wie das vorliegende

füglich meggelaffen werben.

#### Borbereitung bes Robeisens jum Frisch= processe.

Es ist zwar möglich, auch das graueste Roheisen, bei sehr großer Vorsicht, sehr langsamer Arbeit und viel Zuschlägen, durch die Einmalschmelzerei zu versfrischen; allein es kann dies nur durch einen großen Auswand an Kohlen bewirft werden und ist daher sehr unvortheilhaft. Man unterwirft daher das graue und namentlich das aus strengslüssigen Beschickungen erblasene unreine Roheisen, wenn es nicht durch die deutsche Frischmethode zu gute gemacht wird, einem vordereitenden Proces, einer Vorfrischung, d. h. einer theilweisen Reinigung.

Das Borfrifchen tann auf zwei wefentlich ver-

schiebenen Wegen ausgeführt werben, inbem man bas Roheisen entweber in einen flüssigen Zustand, ober nur in bie Glühhite versett; in einigen sehr beschränkten Fällen vereinigt man auch beide Methoden. Die erste nennt man bas Raffiniren, Feinen, Weiße machen ober Hartzerrennen, bie zweite bas Brazten bes Roheisens. — Wir wollen die haupts

fachlichften Borfrischmethoben furz befchreiben :

Das Ablösch en des in Gänzen oder Scheiben aus dem Dsen abgelassenen Roheisens. Die Umändezrung des grauen Roheisens in weißes ist dabei um so vollständiger, je leichtslüssiger die Beschickung war, aus der es erzeugt wurde, und je schneller die Abskühlung vor dem völligen Erstarren bewirft wird; ein vollständiges Weißen ersolgt aber durch das Ablöschen nicht, und bei aus strengslüssiger Beschickung erblassenem Roheisen ist es gänzlich unanwendbar, weil dies alles Silicium und alle Koble behält.

Durch das Granuliren läßt sich das Beiß= werden zwar vollständiger bewirken, als durch das Abläschen, allein der Silicium= und Kohlegehalt kon=

nen baburch ebenfalls nicht vermindert werden.

Das Beifmachen bes grauen Robei= fens im Sohofengestelle felbft, und zwar:

a) Durch Einwirkung von reinen Eisenerzen (Eisenoryd) auf das im Gestell besindliche flüssige Roheisen, durch das sogenannte Füttern, welches Berfahren bei der Gießerei beschrieben wird. Jedoch kann diese Vorbereitungsmethode zum Frischprocesse nur bei sehr gutartigem und wenig Silicium enthaltendem Roheisen anwendbar sein, weil sich dadurch nur der Kohlegehalt vermindert.

b) Durch ben Windstrom bes Gebläses, ber zu gewiffen Zeiten auf das flüffige Roheisen geleitet wird. Man nennt biefe, vorzüglich in ber Eiffel ans

gewenbete, Methobe bas Lautern ober Deftil.

liren. Das Berfahren babei ift folgendes:

Cobald bas Geftell bis auf 2 Boll unter ber Form mit Robeisen angefüllt ift, bilbet man unmit-telbar über ber Formöffnung burch einen Lehmklumpen ober burch Sohofenschlade, eine fünftliche Rafe über ber Formöffnung und gieht zu gleicher Zeit bie Schlade im Geftell möglichft rein ab. Zwischen Tumpel und Wallstein fchiebt man einen Schladenfuchen, um gu verhindern, bag fein fluffiges Gifen über ben Ball= ftein geworfen werbe. Darauf wird ber Wind verftarft, bas fluffige Gifen in eine mallenbe Bewegung gefest, und ber übrige Gang bes Sohofens veranbert fich mahrend biefer Zeit nur in fofern, bag bie Gichten langfamer niebergeben. Die fich bilbenbe Schlade wird mehrmals abgezogen ober läuft von felbft ab; bas fluffige Robeifen veranbert nach und nach feine Karbe und wird immer heller, welches, nebft einem Kunkensprühen aus bem Geftelle in die Form, bas Zeichen ber Beendigung bes Lauterproceffes ift. indem letteres auf ein ichon beginnendes Berbrennen bes Gifens beutet. Die Dauer bes Lauterns ift je nach ber Weite bes Beftelles, nach langerer ober furgererer Betriebszeit bes Dfens verfchieben und betraat 3 bis 4 Stunden. - Das Gifen wird in einen, aus fleinen Schladenftuden und etwas Sand bestehenden Beerd, unter lebhaftem Funtenfprühen, abgelaffen; es ift filberweiß, in der Regel ludig und hat eine ebene Bruchfläche. Ungeläutert ift es grau, bicht und grob= förnig.

Nach bem Abstich wird das Gestell forgfältig gesreinigt, die Stichöffnung geschlossen, es werden einige Schaufeln klein geschlagener Läuterschlacken in das Gestell geworfen, es wird die Rase von der Form abgestochen, die lettere selbst gereinigt und mit dem Schmelzen wieder begonnen. — Dieses einsache und

wohlfeile Berfahren ift jeboch nur bei leichtfluffigen

Beschidungen anwendbar.

Ein ähnliches Verfahren findet bei mehreren Hohe öfen in der französischen Provinz Berry statt. Diesfelben sind mit zwei Formen versehen, von denen die eine von Zeit zu Zeit eine in das Gestell geneigte Richtung erhält, sobald sich dasselbe schon ziemlich mit Roheisen angefüllt hat, so daß der Wind unmittelbar auf das slüssige Metall strömt. Auch diese, übrigens ebenfalls zu empsehlende, Methode ist nur bei gutzartigen Erzen und bei sehr leichtslüssigen Beschickungen anwendbar.

Das Hartzerrennen, in Kärnthen und Krain Bobenrennen genannt, ist in jenen Ländern, sowie auch in Steyermark ic. noch eine sehr verbreitete Arbeit, besonders bei der Rohstahlsabrication von Kärnthen und Krain, weniger bei der Stabeisensabrication, hauptsächlich, weil bei dieser der beutsche Frischprocessimmer mehr und mehr um sich greift.

Man betreibt bas hartzerrennen entweder in ben Frischheerden selbst, ober in eigenen hartzerrennheer= ben, welche aber ganzlich wie die Frischheerde zur Steperichen und Karnthnischen Löscharbeit eingerich=

tet find.

Das Roheisen wird an die Hartzerrennheerbe fast immer in Ganzesorm geliesert, ist meist von halbirter, bisweilen ganz grauer Beschaffenheit. Hat man einen Theil vom Roheisen in andern Gestalten, etwa gebrochene Gußtüde oder Wascheisen (das auf den Hohösen aus der Schlade gewonnen wird), so legt man die kleinern Stüde bloß lose auf die Roheisengänze, die großen Stüde aber werden wie die Gänze, oder mit Zangen gesaßt, eingeschmolzen. Große, dide Stüde sucht man jedoch möglichst zu vermeiden, weil sie viel Zeit und Kohle brauchen, dis sie zum Einschmelzen gebracht werden, und dann doch

nut ein gewisses Quantum, in der Regel 4 bis 6 Centner, davon eingeschmolzen werden kann, das llebrige aber die zur nächsten Operation größtentheils wieder erkaltet. Ganz kleine Stücke, wie das Wascheisen, sind in Vereinigung mit plattenförmigen Stücken recht gut zu verarbeiten, aber nicht für sich allein, wobei sie zu schnell zwischen den Kohlen niedergehen und ein zu kalter Gang kaum zu vermeiden ist. Bezüglich des Verennmaterials ist nur zu bemerken, daß man zum Hartzerrennen gewöhnlich die kleinern Kohlen (Vraschen) verwendet, welche im Frischseuer oft nicht gut zu verwenden sind.

Die Vorbereitungen bes Heerbes vor Beginn bes Roheiseneinschmelzens beschränken sich auf bas Ausschlagen besselben mit Lösche. Nachdem beim Hartzerennen bas Roheisen im flüssigen Zustande im Heerbe verbleibt, muß das Ausschlagen, besonders im Voben, möglichst fest und nur mit aschenreicher, alter Lösche

geschehen.

Beim Abraumen bes Herrbes wird zuerst bie noch vorsindliche Kohle abgesaßt, dann die über bem Eisenbade besindliche Schlade, welche durch öfteres Begießen mit Wasser zum schnellern Erstarren gebracht wird. Die zuerst abgesaßten Schladenpartien wers ben als die reinsten Rohschladen weggeworfen; die spätern Partien hingegen und die erstarrten Ränder, welche mit mehr ober weniger Eisen mechanisch vers mengt erscheinen, werden einstweilen bei Seite gestürzt, im erkalteten Justande allensalls ausgestaubt und die mit Eisen vermengten Theile bei der folgens den Operation wieder zugesest.

Je nachdem nun das Roheisen vor dem Einsschmelzen mehr oder weniger unrein jund rohschmelzig war, wird es dasselbe auch nach vollendetem Einschmelzen sein, da bei der gleichen Behandlung immer nur ein gewisser Antheil der fremden Bestandtheile nebst

etwas Gifen verbrannt und in bie Schlade geführt wird. Man beurtheilt ben Buftand bes Gifens in ber Beerdarube nach beffen Ausfehen an ber Dbers flache; je mehr fich bie Karbe beffelben gleich nach abgenommener Schlade vom Mildweißen ine Roth: liche giebt, und je mehr dunnfluffig daffelbe hierbei ift, als besto unreiner, tohlenreicher, rohidmelgiger ift es zu betrachten. Jest erft trachtet man, ben bies: fälligen Unterschieben baburch etwas abzuhelfen, baß man auf bas fluffige Gifen eine entsprechende Menae garer Bufchlage, je frifder bas Gifen aussieht, befto mehr, in nuße bis fauftgroßen Studen ichuttet, mit einem bolgernen Staucher in bas Metallbab einbrudt und burch Baffergießen bie oberfte Lage mit ben eins gebadenen Bufchlagen jum Erstarren bringt, worauf biefe mit Stangen aufgehoben und als fogenannter Boben aus bem Beerde genommen wird. jurudgebliebene, noch fluffige Gifen fommt wieder eine entsprechende Menge garer Bufchlage, ohngefahr von 5 bis 30 Pfund differirend, die eingestaucht, mit Baf= fer begoffen, und fofort mit bem zweiten Boben heraus= gehoben werben. Auf biefe Art fahrt man fort, bis nur noch 30 ober 60 Bfund Gifen in ber Grube bleiben, welches noch etwas Bufat eingestaucht erhalt, in fo ferne fein Aluffigfeiteguftand Diefes gestattet, und bann nach einiger Beit als letter Boben ausge= boben wird. Bon einer Sartrenn mit beilaufig 5 Centnern fallen in ber Regel 6 bis 8 Boben aus.

Das Umschmelzen des Roheisens auf flachen Flammofenheerden, mit garenden Zuschlägen, und das Ablassen des geweißten Roheisens, welches dann zur Frischarbeit konunt. — Der Schmelzsheerd ist ganz flach, und es wird nur soviel Roheisen eingeschmolzen, daß das sich über den ganzen Heerd ausbreitende Metallbad flach bleibt. Dadurch wird das Eisen von unten abgefühlt und ein schnelleres

Abfühlen beim Abstehen bewirft, welches ber Graphit=

bilbung entgegenwirft.

Der eigentliche Schmelzheerb bei folden Beifiöfen besteht aus einer 8 bis 12 Boll hoben Schicht von reinem Sanbe, ber nur loder eingestampft wirb. Rur gegen bie Fuchsöffnung und gegen bie Ginfetthur au wird er bammartig in die Sohe, fonft aber gang eben gezogen. Um die burch bie Sandheerbe beforberte Silicatbildung zu hindern, wendet man aber auch Thonerbe an. Das geweißte Roheisen wird burch eine unter ber Ginfesthur angebrachte und mabrend bes Betriebs mit einem Thonftopfel verschloffene Deffnung abgestochen. Das einzuschmelzende Robeifen wird über ben gangen Seerd ausgebreitet. Babrenb bes Einsegens ift bie Effe oben verschloffen; Die Gin= fesöffnung wird nur in bem Augenblide bes Ginfegens von einem Stud Robeisen geöffnet, sonft aber verschlossen gehalten, und ber Beerd ift mahrend bieser Beit mit glühenden Rohlen bebedt. Rach bem Gin= feten wird mit vollem Buge gefeuert.

Man feuert mit Steinkohlen, Torf und auch mit Sohofengasen, hat auch, außer den garenden Zuschläsgen, einen erwärmten Gebläsewindstrom angewendet, den man, nachdem das Roheisen geschmolzen ist, auf dasselbe leitet. Es werden dadurch manche Betriebsbindernisse gehoben, auch der Frischsladenzusab vers

minbert.

Wir wollen hier das Raffiniren des Coafs-Roheisens auf der Königshütte in Oberschlessen in einem Gas-Klammofen und auch diesen lettern beschreiben, indem er als das Muster eines guten Gasofens anzgesehen werden muß. Man hat dort die Ersahrung gemacht, daß ein sehr gar erdlasenes Roheisen, so wie auch ein bei hoch erhister Gebläselust erzeugtes schwieriger zu raffiniren ist, als minder gares und bei kalter Luft erblasenes.

Schauplat, 161. Bb.

Wir beschreiben zuwörderst den Ofen. Fig. 95 ist eine vordere Ansicht; Fig. 97 eine Seitenansicht; Fig. 96 ein Längenprofil; Fig. 98 ein Querprofil nach AB Fig. 97; Fig. 99 ein Grundriß; Fig. 100 ein Querprofil nach CD Fig. 99.

A ist ber im Querschnitt langlich vierectige Gassofen. Sein cubischer Inhalt beträgt etwa 44 Cubiffuß. Der Raum unterhalb ber Windsormen bes Ofens bient zur Ansammlung ber Schlade aus ben Kohlen.

Der Gasofen wird mit schwacher Gebläselust betrieben, welche mittelst eines mit zwei Ausströmungsöffnungen es versehenen blechernen Windsastens, Fig.
98, eingeleitet wird. Diesen Formen gegenüber liegen Deffnungen f, durch welche jene gereinigt werden,
und die während des Betriebes mit eisernen Pfropsen

verschloffen find.

B ist ber Flammosenheerb, ber sowohl bei ber Gasbrücke, als auch am Juchse mit einer Kühlung durch Luftzug versehen ist. Die Thüre am untern Theile der Esse dient zur Regulirung des Juges, so wie auch zur Reinigung der Fuchsössnung. Die 24 Fuß hohe Esse ist zu hoch. Fig. 99 ist der obere Windsaften, der ebenfalls aus Kesselblech besteht und hat einen Schlitzum Ausströmen des Windes. Diezser Kasten hat eine Neigung von 30 Grad, um die Flamme durch den Wind nach dem Heerde herabzusdrücken. Die Seitendüsen haben eine Neigung von 25 Grad, und weil sie dem Verbrennen sehr untersworfen sind, so sind sie mit Mundstüden versehen, welche aufgeschoben werden können.

Die erforderlichen Windquantitäten werden burch bie gußeisernen Sahne aa und bb regulirt. Die erstern find beim Betriebe gewöhnlich nur halb geöffnet. Die Stellung bes untern Sahnes a wird durch die Hebelvorrichtung o vermittelt. Die über der Abstichsöffnung befindliche Thur D wird nur dann geöffnet,

wenn ber heerb auf biefer Seite einer Reparatur bebarf.

Das befte Material jum Beerbe befteht aus

Sand, ber einige Lehmsteine enthalt.

Bur Erzeugung ber Base wendet man Steintohlen an, die zur Klasse ber Sinterfohlen gehören, und zwar Studtohlen, zum achten Theile mit Staub-

fohlen vermengt.

Ein neuer Heerd wird durch eine schwache Flamme, welche man in dem Gasofen erzeugt, sehr sorgfältig abgewärmt, und es werden alsdann 4 bis 5 Centner Brucheisen eingeschmolzen und solches noch grau wies der abgestochen, damit das zurückleibende Roheisen die Vertiefungen auf der ganzen Heerdstäche ausfülle. Darauf werden 30 bis 40 Centner Roheisen, theils in zerschlagenen Gänzen, theils in Brucheisen aller Art bestehend, eingesett, und zwar vertheilt man es

gleichformig über ben gangen Beerb.

Das Ginschmelgen erfolgt in 31 Stunden, wobei in ber Stunde 43 Cubiffuß Steinfohlen eingefüllt Der Gasofen muß immer möglichft voll er= merben. halten werben und es wird bei jedesmaligem Schuren bas normale Windquantum beim Gasofen burch bie bezeichnete Sabnstellung ermäßigt, weil die frisch nach= geschütteten Rohlen fcon für fich viel Gas entwideln. Die Sige im Gasofen ift fo gering, bag ber Schacht oberhalb nur schwachrothglubend wird. Die Entzunbung ber beißen Gafe erfolgt erft im Rlammofen. Die Klamme in biefem ift intenfiv weiß, erfüllt awar ben gangen Dfen, ohne fich jeboch fo lang zu giehen, bas fie an ber Dlundung ber Effe jum Borfchein Wird bas oben angegebene Windquantum für Die Berbrennung ber Gafe überfdritten, fo wird bie Klamme au furz und es bleibt bie Ruchsgegend au fühl, weil alsbann bie verhaltnigmäßig ju geringe Gasmenge aus bem Gasofen zu fcnell verzehrt wird 34

und zu viel atmospärtiche Luft im Flammofen ungerlegt bleibt. In ber Rabe ber Gasbrude ift aber im= mer ber höhere Siggrad, weil hier die Stichflamme am ftarfiten auf ben Seerd einwirkt. Es muß begie halb mabrend bes Ginichmelgens bas nach bem Fuchie bin theilweise noch ftarr gebliebene Gifen aufgebrochen und ber Gasbrude naber gerudt werben. Wird bies verabfaumt, so kann durch zu langsames Einschmelzen aur theilweisen Verschlackung und Frischeisenbildung Unlaß gegeben werden. Die eingeschmolzene Gifen= maffe, Die auf bem gangen Beerde nur einen flachen Stand erreicht, wird zuweilen mit bem Safen burch= gerührt, und die einzelnen noch barin befindlichen Broden werden vom Beerde losgehoben und gertheilt. Sind lettere nicht mehr fühlbar, fo werden 2 Schaus feln (au 5 Pfund) gevochten Kalfsteins gleichmäßig über bem Gifen ausgebreitet, um burch benfelben bie gabe Schlackendede dunnfluffig zu machen. Gin Ab= gichen ber letteren ift immer mit Gifenverluft verbun= ben, und ba die Menge ber Schlade nur unbedeutend ift, fo giebt man es vor, folde im Dfen zu laffen. Es werben nun je nach ber Beschaffenheit bes einge= fenten Robeifens die beiben 1 ober 3" weiten Gei= tenbufen mit einer Neigung von etwa 25° eingelegt und gleichzeitig bas Windquantum beim Klammofen= Windfasten, wie oben angegeben, ermäßigt. Erfor= bert die ju gare Beschaffenheit des Robeisens die Un= wendung ber weiteren Seitendufen, fo muß ber Wind beim Gaserzeugungsofen ebenfalls etwas verftarft werben, um burch eine etwas ftarfere Gasentwickelung ben nöthigen Sigegrad im Klammofen zu erhalten. Da die Preffung des aus dem Regulator des Soh= ofengeblafes abgeleiteten Windes fast immer biefelbe bleibt, fo haben die Arbeiter die erforderliche Stellung bes Windhahns beim Raffinirofen ichon in ber llebung. Durch die Lage und Richtung ber beiden Dufen, von welchen die eine nach dem Abstiche zu, die andere ent=

gegengefest, nach ber Begend zwischen bem Fuchs und ber Ginfepoffnung hin blaft, erhalt bas Gifen eine circulirende Bewegung. Dabei wird vor ben etwa 21" über bem Gifenfpiegel liegenden Formen burch ben gepreßten Windstrom Die fehr bunnfluffige Schlade auf einen Umfreis von etwa 1' gang meggetrieben. und bas Gifen erhalt hier, unter beständigem Auffprus beln, burch die fraftige Ginwirfung bes Binbes feine Lauterung. Rach und nach werben noch einige Schaus feln Kalkstein — überhaupt 1 Broc. bes eingesetten Robeifenquantume - eingetragen und bie treibende Gifenmaffe von Beit ju Beit gut burchgerührt. Schlade wird bodit bunnfluffig, und auf ihrer gangen Alache werben fortbauernb gange Bafen aufgeworfen. Gin Abzaufen ber Schlade burch ben Sanbbamm bei ber Arbeitooffnung, wie es mit ber Glatte bei einem Treibofen geschieht, beschleunigt bas Beißwerben bes Gifens nicht und vermehrt nur ben Gifenverluft. Der Ralfzuschlag leiftet vortreffliche Dienste gur Befchleus nigung ber Raffinirarbeit und ift allen andern gewöhnlichen Sulfemitteln — in garenben Buschlägen beftehend - vorzuziehen. Der Kalt erzeugt nur wenig und fehr bunnfluffige Schlade, worauf es bei biefer Raffinirmethobe besonders ankommt. Durch ben Bufat von Gifeners und garen Schladen merben bie Seitenwände bes Dfens fehr angegriffen und baburch nicht nur mehr, sondern auch reichhaltigere Schladen erzeugt, als beim Ralfzuschlag, welche zur Lauterung bes Gifens weniger beitragen, als jene falfhaltige Schlade. Möglich, baß auch die reichliche Entbindung von Roblenfaure aus bem Ralfzuschlag ber Lauterung bes Gifens mehr forberlich ift, als bie viel geringere Sauerstoffentwicklung, welche bie Berfchladung ber hiefigen Gifenerze (Gifenorndhubrate) ftets begleitet. Je weiter die Raffinirung des Gifens vorgeschritten, befto ftarfer treibt es unter beständigem

Blasenwerfen und schwachem Kunkensprühen bei ber Arbeitsöffnung. Je nach ber Beschaffenheit bes Robeisens ift aber die Zeitdauer bes Raffinirens bis gum vollkommenen Beißwerden fehr verschieden und wechfelt folde bei Ginfagen von 40 Centnern von 21 bis 5 Stunden. Db ber Zeitpunct eingetreten fei, ober nicht, wo ber 3med erreicht ift, bafur hat bas geübtefte Auge fein zuverläßiges Merkmal, und es muß beshalb eine Schöpfprobe genommen werden. Zeigt biefe erfaltet beim Berfchlagen einen rein weißen (ftrab= ligen) Bruch, fo giebt biefer bas Anhalten jum Abftechen bes Gifens. Bevor bies gefchieht, wird bie auf ber Abstichseite liegende Dufe weggezogen, bamit Die gegenüberliegende Dufe bas Gifen um fo fraftiger nach der Abstichöffnung treiben fonne. Das befannt= lich aus gußeifernen Schalen bestehenbe Abstichgerinne ift vorher mit Ralfmild überzogen worden, welche auf ben burch ben vorangegangenen Abstich beiß gewor= benen Schalen bald austrodnet. Dies ift um fo mehr erforderlich, als bei ber geringften nachbleibenden Raffe ein beftiges Schlagen bes barüberfliegenben Gifens erfolgt. Das Weißeisen fließt funtensprübend ab und wird bis auf etwa & ber Gerinnenlange mit ber qu= lett nachfließenden Schlade bebedt. Der nicht von letterer bedectte Theil bes 1 bis 11" ftarfen Beiß= eifens wird, um die Bilbung einer Drydfrufte beim Erstarren zu vermeiben, fofort mit Baffer übergoffen, nicht aber ber mit Schlacke überbeckte Theil, um bie in jener noch eingehüllten Gifentheilchen um fo voll= ftanbiger fich fenten zu laffen. Beim Erstarren bes Gifens loft fich Die Schlade rein ab. 11m beim Rei= nigen und Zumachen bes Stiche, welches bie erfte Arbeit nach bem Abstechen ift, nicht burch bie Site ber glühenden Schlade behindert ju werden, wird let= tere in ber Nabe bes Stiche mit ftart angefeuchteter Coatsloiche überworfen. Die Stichöffnung wird gu= erst mit Coalsgestübbe und bann mit Sand verschlofen. Dann wird der Heerd geebnet, wenn es nöthig, ber Rand besselben, besonders in der Nähe der Sticheöffnung, mit einigen Schauseln Sand ausgefüttert, beim Gasosen gleichzeitig nachgeschürt, die Windsormen werden geputzt, und es wird sofort neues Roheeisen unter Fortwirfung des Gebläses eingesett.

Der Noheisenabgang beträgt 5—9 Procent; ber Steinkohlenverbrauch für 1 Centner Weißeisen burcheschnittlich anderthalb Cubikfuß. Das Arbeiterpersonal bei 2 Gasofen besteht aus 1 Schmelzer, 2 Gebülfen

und 1 Tagelöhner.

Das im Gasslammofen erzeugte Weißeisen (hier bezeichnender Reineisen genannt) unterscheidet sich von dem im englischen Feuer geweißten Eisen bei der Berarbeitung im Puddelosen darin, daß es weniger Schlacke giebt und also trockener in der Arbeit geht, weßhalb es einen stärkeren Zusat von grauem Coaks-Roheisen verträgt, als jenes lettere Weißeisen. Auch verarbeitet man mit bestem Erfolge eine Wischung aus Theilen ganz weißen und 1 Theil halb weißen Reineisens, wobei ebenfalls noch ein geringer Roheisenzusat gegeben wird. Die-Luppen fallen hierbei saftig und derb aus und geben compacte schieferseie Rohschienen.

# Das Umschmelzen des Robeisens in Feineisenfeuern.

Die Umwandlung des Roheisens in Feineisen oder Feinmetall (fine iron oder fine metal im Engl.) geschah dis jest am häusigsten in Heerden, die man Feineisenfeuer oder Raffinirseuer (sinery oder resining furnace im Engl.) genannt hat. Von den zum Feinen angewendeten Flammösen (Weisissen) haben wir so eben geredet.

Wir unterscheiben bei einem Feineisenfeuer vier Saupttheile, nämlich: ben Seerd, die Formen, die Effe und die Form, in welcher bas Feineisen abge-

ftochen wird.

Der Heerd besteht aus einem rechtedigen Raume, bessen Sohle schwach von hinten nach vorn geneigt ist. Die Wände des Rechteds bestehen aus drei Kästen von gutem, grauem Gußeisen; zwei von den Kästen bilden die Seitenwände und der dritte die Rudswand. Diese Kästen werden durch einen hindurchzgehenden Strom von kaltem Wasser stets abgefühlt erhalten. Die Vorderwand des Heerdes, welche das Rechted vollendet, besteht aus einer starken gußeiser

nen Platte, in welcher sich in ber Mitte unten eine Deffnung zum Abstechen bes Feineisens und ber Schlafzten befindet. Die Sohle besteht aus feuerfesten Biezgelsteinen, die mit einer Schicht von reinem Sande

bedectt find.

Ein (gut eingerichtetes) Feineisenfeuer hat gewöhnlich sechs Formen. Es sind Wasserformen und bestehen aus doppelten Wänden von starkem Eisems blech, durch beren Zwischenraum ein Wasserstrom geht, damit sie nicht zu rasch verbrennen. Auch aus Gußzeisen bestehen sie und sind dann hohl gegossen. Die Formen sind an den Seitenwänden oder Formzacken so besestigt, daß sich je zwei in ihrer entgegengesetten Richtung freuzen. Die Windleitungen sind mit Venztilen versehen.

Auf sedem ber beiben Seiten : Wafferfaften liegt eine Platte (ber Dedel), auf welcher mittelft einer gußeisernen Platte, ober mittelft eiserner Stabe mit Bolzen eine große gußeiserne Platte, die Feuerplatte, befestigt worden ist. Die Feuerplatten bilben die insnere und Seitenbekleidung eines Feineisenseuers bis

jum Unfange ber Effe.

Auf den beiden andern Seiten bes Heerdes bringt man blecherne Thuren an, damit die außere Luft nicht in zu großer Menge in den Heerd bringe und die Strahlung nach Außen nicht zu ftark und den Arbeistern hinderlich fet.

Die Effe besteht aus gewöhnlichen Ziegelsteinen und ruht auf horizontalen gußeisernen Tragplatten, die ihrerseits von flarten gußeisernen, sentrecht stehens

ben Stanbern getragen werben.

Bor bem Heerbe liegt die Abstichplatte von Guseisen, die aus mehreren an einander liegenden Theilen besteht und im Innern mit Lehm bekleidet ist. Sie dient zur Aufnahme des Feineisens. Man läßt es darin erstarren und bringt es alsdann fast noch

rothglühend in einen Baffertrog, ber in ber Berlan=

gerung ber Abstichplatte liegt.

Die Fig. 100 und 101, Taf. X., stellen ein Feineisenseuer mit zwei Reihen von Formen dar, Fig. 100 im horizontalen Durchschnitt in der Höhe der Formen und Fig. 101 im senkrechten Durchschnitt nach

der Linie 7, 8, Fig. 100.

a Effe von gewöhnlichen Biegelfteinen, welche auf Tragplatten D und E ruht, bie mit Berftar= fungerippen und übergreifenden Klauen verfeben find. Die Tragplatten werben von vier gußeifernen Stan= bern ober Tragern A getragen. Diefelben find au aweien mit ihren Fugen in ben fcwalbenfdmangartig geformten Bertiefungen ber beiben Goblplatten d eingelaffen, bie borizontal etwa 2 Ruß unter ber Goble liegen und von Mauerwert umgeben find, wie es bie punctirten Linien ber Fig. 101 andeuten. . Scerb: fohle oder Seerdboden von feuerfesten, auf bie hobe Rante geftellten Biegelfteinen. f Bafferfaften, welche bie brei Seitenwande ober Baden bes Beerbes bilben. Sie find mittelft Dedeln und mit Gifentitt luftbicht verschloffen. Der innere Querschnitt ift ein Trapez. bamit fie ber Einwirfung ber Site beffer widerfteben konnen. Sind fie auf ber einen Seite abgenutt, fo brebt man fie um, fo bag bie andere Seite bem Reuer augefehrt ift.

Die Wasserkästen ruhen nur mit ben Kanten auf ber Sohle, die in Berührung mit dem Feuer stehen. Der größte Theil von jedem Kasten ruhet auf einer Schicht von seuerfestem Mörtel. Auch die Oberstäten, mit denen sich die Wasserkästen untereinander be-

rühren, find mit bemfelben Mortel überzogen.

h' Wassertröge, welche zum Abfühlen ber Gezähe ber Arbeiter dienen. Aus diesen Trogen schöpfen die Arbeiter auch das Wasser, mit welchem sie den Bors dertheil des Heerdes anseuchten. B, B Feuerplatten,

welche mit ben Schraubenbolgen k" an ben Stanbern A befestigt worben find, und welche auf ben Seiten= trogen bes Beerbes aufruhen. Unten haben fie Musichnitte, fo bag bie Formen hindurchgeben fonnen. P'P Formplatten, ebenfalls mit Ausschnitten verseben. burch welche die Formen in den Beerd treten. Diefe Matten find mit ben Feuerplatten jufammengeschraubt und fteben auf ben Kormwafferfaften. n Beerbfohle pon feuerfestem Sand. Sie ift nach außen burch eine Abführrinne von gewöhnlichem Sande verlängert, bie man in bem Augenblide bes Abstechens macht. Bafferformen, Die in ben Beerd ftechen, fo bag ber Wind ber einen bas Metallbab in ber Mitte bestreicht. ber aus ber anbern ben entgegengesetten Rand bes= felben berührt. Diefe Formen find abmechfelnd an ben beiden Baden mit verschiedenem Stechen bes festigt, wie die punctirten Linien auf Fig. 100 zeigen, bamit ber Wind gleichmäßiger vertheilt werbe.

oo kleine gußeiserne Wasserkasten, die auf Konsfolen der Tragstander stehen und mittelst Bolzen mit den Feuerplatten verbunden sind. Eine Röhrenleitung und ein oberer Sahn führen das Wasser in diese Kassten. y, y kleine Sahne an den Wasserkasten o, o. Unter jedem Hahn ist ein kleiner Trichter angebracht, der in eine eiserne Röhre 1 ausläuft, welche einer Form Wasser zum Abkühlen zuführt. Die Röhren k

fpeifen bie Formwaffertaften.

v, v gefrümmte Röhren, welche mit ben Formen in Berbindung stehen und das warme Wasser abfühzen. k'Röhren, welche das warme Wasser aus den Forme wasserkäften abführen. Sie gießen das Wasser in die Tröge h' aus, welche oben mit Ausschnitten versehen sind, damit das überstüssige Wasser daraus ablaufen könne.

hh Abstichplatte, welche ben heerd auf ber Bors berfeite verschließt. Sie ift mit ben beiben Form=

wasserkästen verbunden und die Fugen sind mit feuersfestem Thon bestrichen. Unten hat diese Platte einen Ausschnitt, durch welchen der Inhalt des Heerdes abssließen kann. g,g Borheerdbadenplatten. Sie dienen dazu, die Abstichplatte gegen den Heerd in sester Stellung zu erhalten und um die Borheerdbedplatte f zu tragen. Jede Borheerdbadenplatte hat eine geneigte Kerbe, in welche man eine Brechstange legt, die dem Spieße zum Ausstoßen der Abstichöffnung als Stüßspunct dient.

L gußeiferne, mit Lehm überzogene Form, welche bas aus bem Beerbe abgestochene Feineifen auf-

nimmt.

Die Formen find mit Sandgriffen versehen, um fie leichter ftellen zu konnen. Man giebt ihnen mit-

telft Unterlagen Die erforderliche Stellung.

Das Stechen ber Form wechfelt mit ber Beschaffenheit bes zu feinenden Robeisens von 8 bis 25 Grab, je nadbem bas Feinen leichter ober schwieriger erfolgt. In einigen Sutten giebt man ben gegens überliegenden Formen eine verschiedene Reigung, g. B. indem ber Windstrom ber einen Formreihe nach ber Mitte ber Sohe bes entgegengefesten Badens und ber ber andern Reihe nach ber Mitte bes Metallbabes gerichtet ift. - Es ift zwedmäßig, wenn bie Formen um 4 bis 41 3. vor ben Formwaffertaften in ben Beerd fteben, ba, wenn fie mehr gurudlagen, bie Ras ften leicht ichmelgen konnten. - Die Dufenöffnungen liegen etwa um 41 bis 6 Boll von ben Formöffnungen gurud; ihr Durchmeffer betragt bei weißem Robeifen 13 bis 15 Linien und bei grauem Robeifen 16 bis 19 Linien. Es ift zwedmäßig, Die Formöffnung nicht viel weiter ale bie Dufenöffnung ju machen. - Die Effen ber Feineisenfeuer reichen faum einige Fuß über bas Dach bes Schoppens binaus.

Die ganze Operation des englischen Fclenens besteht darin, das Noheisen mitten in einem starken Windstrom in einem mit Coaks gespeisten Heerde einzuschmelzen, es noch eine Zeitlang in gesichmolzenem Zustande der Einwirkung des Luftstroms auszusehen und es alsdann plöglich im Wasser abzuskühlen. Man nimmt an, daß das Product dieses Processes, das sogenannte Keineisen, die Mitte zwisschen dem Roheisen und dem Schmiederisen halte.

Das Feinen hat ben 3weck, bas zu fehr mit frembartigen Stoffen, wie Silicium und Phosphor, beladene Roheisen zu reinigen, um Gisen zu gewissen Benutungen, z. B. zur Blechfabrication, zu erlangen.

Das Feinen ist sehr zweckmäßig bei Roheisen, welches in sehr hohen Coafshohöfen, voer auch aus sehr tieseligen und strengslüssigen Erzen, oder mit sehr aschenhaltigem Brennmaterial, oder mit erhister Luft, oder endlich in Desen mit hohem und engem Gestell erzeugt worden ist. Alle diese Umstände bes günstigen die Production eines sehr tieselhaltigen und unreinen Roheisens. Jedoch darf das Roheisen nicht zu viel Schwesel enthalten, weil derselbe durch das Feinen nicht weggeschafft werden kann, und in diesem Kalle ist die daraus hervorgehende Verbesserung unzureichend, um die bedeutenden Kosten auszugleichen. Das Feinen in Flammösen hat vor dem gewöhnlichen Feinen den Vorzug, den Schweselgehalt des Roheeisens zu vermindern.

In Belgien giebt man bas Feinen immer mehr und mehr auf, weil die Fortschritte ber Hüttenkunde die Mittel gegeben haben, in den Hohösen ein reis neres Roheisen barstellen zu können, als es früher der Fall war, sowie auch das Roheisen in den Puds delösen besser zu behandeln. Bei sehr unreinem Rohseisen, wie es dennoch stets von Zeit zu Zeit vorkommen kann, und bei großen Stüden, welche man

nicht in ben Pubbelofen einbringen kann, muß man bennoch stets wieder zu diesem Proces greifen. Auch solches Roheisen, aus welchem man Stabeisen erster Qualität darstellen will, muß man ebenfalls feinen, indem diese Operation die Qualität des Eisens offens bar verbessert.

Ein gewöhnliches Feineisenfeuer wird von zwei Abtheilungen von Arbeitern bedient, die fich in zwölfestündigen Schichten ablösen, und von benen jede aus einem Meister und einem Gehülfen besteht.

Das einzige in den Feineisenfeuern angewendete Brennmaterial sind die Coats. Ihre Qualität muß sich nach der Beschaffenheit des Roheisens richten; bei leicht zu seinendem muß man dichte und bei schwer zu feinendem Roheisen leichte, jedoch nicht zerreibliche Coats anwenden. In allen Fällen muffen sie nur wenig Asche und gar keinen Schwesel enthalten.

Das Hauptagens beim Feinen ist die atmosphärische Luft, die unter demselben Druck eingeführt wird,
wie der Wind, mit dem man die Hohosen speist.
Die zur Speisung einer Form ersorberliche Triebkraft
nimmt man zu 2 bis 3 Pferdekräften an Der Wind
theilt sich dem Metall durch eine Schlackenschicht mit,
und in diese müssen die Formen bis zu einer gewissen Entzernung von dem Roheisen eindringen, indem
man, wenn dies nicht der Fall wäre, einen großen
Theil des Windes verlieren, das Feinen nicht vorzschreiten und man das Brennmaterial unnüg verdrenz
nen würde. Tauchten aber die Formen in das Rohzeisen, so würden sie sich verstopfen. Die Entsernung
der Formen von dem Metallbade muß nicht zu groß
und auch nicht zu klein sein.

Die angewendeten Schlacken kommen von den vorhergehenden Processen, und wenn man keine Feinseisenfeuer-Schlacken hat, so muß man Buddelofen-

Schladen nehmen.

Die Schladen sind ebenfalls Agentien zum Feinen. Sie entfohlen das Roheisen durch den lleberschuß von Eisenoryd, welches sie enthalten. Man
muß dahin sehen, daß die angewendeten Schladen
feine Phosphorsaure oder andere Unreinigkeiten, von
denen man das Roheisen befreien will, enthalten. Ein Mangangehalt ist vortheilhaft, indem manganhaltige Schladen die Abscheidung des Siliciums begunftigen und die Wegschaffung der Kohle aushalten.

Wir sahen, daß vor der Form, in welche das Feineisen abgestochen wird, ein Wassertrog vorhansten sei, in welchen man die erstarrte Eisenplatte hereinziehen muffe. Es geschicht dies mittelst einer an der vordern Seite des Troges angebrachten Winde, um die sich eine Kette wickelt, deren anderes Ende mit einer eisernen Klammer verbunden ist, um welche man das Feineisen herumsließen läßt. Auch die Schlacke läßt man, um sie besser abziehen zu können, um Klammern erstarren.

Beim Wiederanfang des Betriebs macht man Feuer in den Heerd, um ihn anzuwärmen; dann füllt man ihn bis auf 8 bis 10 Joll über den Formen mit Evaks und giebt darauf einen schwachen Wind, um

Diefes Brennmaterial anzublafen.

Der Meister beginnt damit, Sand in die Abftichöffnung zu stampfen, um das Abfließen des Noheisens während des Betriebes zu hindern, und bedeckt darauf die Abstichplatte mit Coakslösche, um
das Schmelzen derselben zu verhüten, da sie keine
andere Abkühlung als die äußere Luftschicht hat. Während dieser Zeit füllt der Gehülfe den Heerd mit
Coaks dis auf 0,20 Met (8 Joll) über die Formen
und sest alsdann das Roheisen auf.

Die angewendeten Ganze find 4 Fuß lang und 3 Boll ftart. Man fest auf einmal 25 bis 28 Centin.

Roheisen ein, und zwar jebe Halfte bavon auf jebe Seite und selbst über die Formen. Das Einsegen geschieht durch die Thur an der hintern Seite des Geerdes burch den Meister und den Gehülfen.

Bor bem Einsehen bes Roheisens muß aber stets eine Schicht von alten Schlacken in bas Feuer gestracht werden, die den Zweck haben, durch ihr schnels les Niederschmelzen den Heerdboden in einer paffenden Temperatur zu erhalten, damit das nach und nach niederfallende Roheisen auf dem Boden nicht erstarre. Uebrigens sind diese Schlacken ganz oder theilweis beim Verfolg des Processes erforderlich, um den Gebläsewind dem zu feinenden Roheisen mitzustheilen.

#### Betrieb.

Nachdem bas Laben bes Heerbes vollenbet, und nachdem vorher noch ber Raum zwischen ben beibem Hälften bes aufgesetten Robeisens von dem Gehülzfen ganz mit Coaks ausgefüllt worden ist, wird der Wind eingelassen. Darauf überläßt man den Heerdsich selbst, bis daß fast alles Robeisen niedergeschmolzzen ist. Man hat nichts Anderes zu thun, als vorn oder hinten in den Heerd einige Körbe voll Coaks aufzuschütten, um die verbrannten zu erseben.

Nachdem eine halbe Stunde geblasen worden ist, fährt der Meister mit der Brechstange in den Heerd, um zu sehen, ob alles Roheisen in den Heerd nies dergeschmolzen ist. Er bringt die nicht niedergeschmolzzenen Theile vor den Wind der Formen und läßt, wenn er es für zweckmäßig halt, einen Theil der Schlacken durch einen an der hintern Wand des

heerdes befindlichen Abstich ab.

Die Formen, welche, ehe bie geschmolzene Maffe ben heerbboben erreicht hatte, buntel waren, werben

glänzend hell; man muß sie alsdann sorgfältig reinigen, damit bei dem übrigen Theil des Processes die ganze Windmasse in den Heerd gelangen könne. Nach dem Ablassen der Schlacken trägt der Gehülse gewöhnlich einige Körbe voll Coaks auf, worauf man wieder den Heerd sich selbst überläßt, dis daß die Schmelzung vollendet ist. Alsdann und nach Verlauf von einer halben Stunde beginnt der Meister mit der Brechstange in dem Heerde zu arbeiten. Er stößt dieselbe auf den Boden, rührt das Bad um, um die Oberstäche zu erneuern, untersucht den Heerd nach allen Richtungen, hebt die erstarrten Theile, die an dem Boden hängen bleiben könnten, in die Höhe und erkennt den Gang des Processes aus der Flüssseit und Karbe der Schlacke.

Bu verschiedenen Zeiten der Operation gießen die Arbeiter einige Eimer voll Wasser auf den Vorsdertheil des Heerdes, wo eine große Masse von glühendem Brennmaterial vorhanden ist. Dieses Mittel vermindert die Verbrennung, welche man ganz ohne Nußen für die Operation beeilt hat, concentrirt die Wärme in dem Heerde, ninmt den Coaks einen grossen Theil ihres Schwefelgehalts und macht die Arbeit im Heerde weniger mühsam für die Arbeiter, indem die Wärmeentwickelung nach außen vermindert wird.

Während die Arbeiter Nichts mit dem Betriebe des Heerdes zu thun haben, zerschlagen sie das Feinzeisen von der vorhergehenden Operation, bereiten die Coaks für eine neue vor, reinigen die Form, in welche das Feineisen abgestochen wird, bedecken sie mit etwas Lehm, damit das Metall nicht daran hänzgen bleiben könne, reinigen die Formen und stoßen mit den Gezähen die Coaksstüdchen zurück, welche sie verstopfen könnten.

Beiden, welche bas Enbe bes Proceffes anbeuten.

Wenn bie Schmelzung bes Robeisens vollenbet ift, b. b. nach etwa zwei Betrieboftunden, und ber Meister untersucht nun ben Beerd in verschiebenen Buncten, indem bas Reinen an bem einen mehr porgerudt ift, als an ben anbern, fo fieht er, bag ber Proceß vorschreitet, wenn bie an ber Brechstange hangenben Schladen einige Augenblide hindurch firfchroth bleiben, ftatt daß fie fast augenblidlich fcmarz werden, wenn ber Proces noch gurud ift. Der Dei= fter verdoppelt feine Aufmerksamkeit, untersucht ben Beerd an verschiedenen Buncten, und wenn bie Schlaften volltommen weiß find, ober beffer noch, wenn er nach dem Gerausziehen ber Bredyftange aus bem Beerde mahrnimmt, bag bie baran bangenben Schlaffen fehr fluffig geworben find, wenn man bas 2Berf= geng fenfrecht halt, leicht an bemfelben entlang flie= Ben und nur in einer bunnen Schicht erftarren, ober auch, wenn bie herausgenommene Brechstange ein Runtenfprühen in ben Eden bes Beerbes veranlaßt, ober endlich, wenn fich an bas Ende bes Werfzeuges einige Metalltheilchen hangen, Die burch einen gerin= gen Schlag in fleinen Rugelchen wieder abfallen, fo fcbreitet ber Deifter jum Abstich.

Man könnte auch, wie dies beim Feinen mit bem Gasofen der Fall ift, eine Brobe machen, indem man das Feineisen in eine gußeiserne Form gösse, es alsdann in Wasser abschreckte, mit dem Hammer zersschlüge und darauf den Bruch untersuchte. Eine weiße Farbe und ein strahlig-blattriges Gefüge wurden alss

bann bas Ende ber Operation andeuten.

#### Abstich.

Um das Feineisen aus dem Heerde abzustechen, schlägt der Arbeiter den Lehmpfropf mit einem Spieß und Schlägel so tief als möglich heraus, macht eine kleine Definung, worauf das Metall zu fließen bez ginnt. Ze nachdem nun die ersten Theile des Abgestochenen mehr oder weniger Funken werfen, beschleunigt er den Abstich der flussigen Substanzen oder hält ihn zurud.

Das Feineisen fließt zuerft heraus und bie Schlatten folgen, nach ber naturlichen Ordnung ber Dich-

tigfeit.

Die fluffigen Substanzen begeben fich in bie guß.

eiferne Form und bilben bunne Blatten.

Während die legten Schlacken aus dem Heerde fließen, gießt der Gehülfe einige Eimer voll Wasser auf die in der Form besindlichen Substanzen, um die Abfühlung derselben zu befördern, und sobald sie erstarrt sind, zieht man sie in den mit Wasser angesfüllten Trog.

Wirft bas Metall beim Abfließen aus dem Heerde wenig Funken, und ist auf der ganzen Oberfläche des Bades eine Art von dider Flamme vorhanden, die sich in der Atmosphäre in einen sehr reichlichen weißen Staub oder Dampf verwandelt, so ist der

Proces zu weit getrieben.

Im erstern Falle wird das Feineisen wenig ober felbst gar nicht blasig sein, sich wie Robeisen in dem Rudelaten verhalten und schlechtes Eisen gehen

Buddelofen verhalten und schlechtes Eisen geben.
Im zweiten Falle wird das Feineisen sehr blasig
fein und sich in der Gesammtheit seiner Eigenschaften dem Eisen nähern. Im Buddelofen wird das Prosduct einen bedeutenden Abgang geben, nur sehr schwer schwelzen und ebenfalls ein schlechtes Eisen liesern.

Endlich, wenn bas Feineisen beim Abfließen aus

bem Heerbe viele und sehr große Funken wirft, die weit umhersprühen, ohne von Flamme begleitet zu sein, so war der Betrieb gut, und das Product wird auf ein Biertel oder ein Drittel seiner Dicke blasig oder luckig sein. Dies ist der Punct der Bollskommenheit, wohin die Bestrebungen der Arbeiter gehen muffen.

Sinberniffe, welche fich mahrenb bes Feinens barbieten.

Die Schwierigfeiten beim Feinen ruhren baher, baß bie Tiefe bes Beerbes mahrend jedes Broceffes eines laugen Betriebes nicht immer biefelbe bleibt. Wirflich, wenn fich ber Beerd abfühlt, ober bie Labung zu ftart ift, fo wird fich ber Boben mit einer Schicht von erstarrtem Robeifen bebeden. Man wird leicht einsehen, bag, wenn bie Labung gu fart ift, bas ben Formmäulern ju nahe liegende Robeifen gu fcnell feint, erftarrt und auf ben Boben bes Babes Wir wiffen auch, daß bie Formruffel zwar in bie Schlade tauchen, aber ftete in einer gewiffen Entfernung von bem Robeifen bleiben muffen. Findet bies hinderniß eines guten Erfolgs bes Procesies nur im geringften Grabe ftatt, fo barf bei ber nach= ften Operation nicht ju viel Robeifen eingefest, und es fann weit eher etwas jugefest werben, wenn ber Meifter für zweckmäßig halt. Sat bas Uebel aber einen hoben Grab erreicht, und man behandelt leicht ju feinendes Robeifen, fo genugt eine Berminsberung bes Ginfapes nicht, und man muß in biefem Falle einen geringen Ginfat von fehr fchwer gu fei= nendem Robeifen machen. Gelangt man burch biefes Mittel nicht babin, herr ber Berfepung zu werben, so muß man bas Feuer außer Betrieb fegen. Dan gießt alsbann recht viel Baffer auf bas im Beerbe festgewordene Robeisen, um es sprobe zu machen, fo. bag man es nach und nach herausbrechen und bann

einen neuen Boben errichten fann.

Das Entgegengesette findet gewöhnlich bei bem Reinen eines ju ftrengfluffigen Robeifens, von weldem man ju wenig in ben Beerd eingesest hat, ftatt. Da in biefem Kalle ber Bind eine weit bidere Schlattenschicht zu burchströmen hat, so hat er nicht so viele Intenfitat, wenn er ju bem Robeifenbabe gelangt, um bie biefes begleitenben Gubstangen ju orybiren. Der Broces fcbreitet alebann gar nicht vorwarte, und bie Materialien, welche bie Beerdfohle bilben, werben burch ihre ju lange Berührung mit dem fluffigen Robeisen bald zerftort und schmelzen endlich. biefem lebel abzuhelfen, muß man viel leichtfeinenbes Robeifen gufegen. 3ft aber ber Beerb gu tief ge= worben, fo ift es zwedmäßiger, ben Betrieb einaus ftellen und einen neuen Beerd ju machen; vorausge= fest, bag man bie Erfahrung gemacht hat, in einem gewöhnlichen Feineisenfeuer ohne Rachtheil nicht mehr als 1500 Rilogr. Robeifen bei einmaligem Reinen einseten zu fonnen.

### Saushalts: Angaben.

Die mittlere Dauer einer Operation beträgt 21 Stunden. Zu Couillet in Belgien, wo sich das Roheisen schwierig feinen läßt, weil es mit heißer Luft erblasen wird, dauert jedes Feinen 3 Stunden, oder man feint in einer 12stundigen Schicht 4 mal. Zedoch ist darin die Zeit begriffen, welche jum Unsblasen des Heerdes erforderlich ist.

Brennmaterial = Berbrauch. Man verbraucht 35

Theile Coats auf 100 Theile Feineifen.

Abgang: 15 bis 18 Procent.

# Befuge bes Feineifens.

Das Feineisen ist gewöhnlich blasig ober luckig. Die Entstehung ber Blasenräume rührt zum Theil von ber teigigen Beschaffenheit bes Metalles und zum Theil von bem Begießen mit Wasser her. Rohzeisen wird nicht blasig, wenn man es vor seinem Erstarren begießt, wovon man sich zu Seraing überzeugen kann, wo das Roheisen unmittelbar aus dem Hochosen in gußeiserne Formen geleitet und wie das Feineisen mit Wasser begossen wird. Dadurch wird es weiß, wenigstens auf eine gewisse Tiefe, allein es bleibt dicht. Begösse man das Feineisen nicht, so würde es, dem Anscheine nach, eben so wenig blassig werden. Wenigstens ist dies zu Couvin bei dem geseinten Holzsohlenroheisen wahrgenommen worden.

Das Braten bes Robeifens ift befonbers in Rarnthen eine fehr verbreitete Methobe bes Borfrischens, befannt unter bem Ramen bas Blattel= braten. Der Sauptfache nach besteht biefer Broces in einem burch langere Beit anhaltenden Glühen bes Robeifens, bei einem mäßigen Butritt ber atmosphäs rifden Luft. Daburch wird an ber Dberflache bes Robeisens eine Orydation bewirft, und ber gebildete Blubfpan wirft wieder auf bas anliegende Gifen in ber Art ein, baß bie leichter ornbirbaren Bestandtheile beffelben, barunter hauptfächlich bie Rohle, und, infofern fle flüchtig find, fogleich abgeschieden werben. Diefe orydirende Birfung bes Glühfpans erftredt fich langfam von ber Oberfläche bes Robeis fens nach innen ju, mabrend er felbst von außen in bem Maße, als atmosphärische Luft zutritt, immer neuers bings oxybirt wirb. Je höher hierbei bie Tempera= tur ift, besto rafcher ift die Wirfung bes Glühfpans, nur barf felbe, aus begreiflichen Grunben, nicht bis aum Schmelgen bes Robeifens gesteigert werben.

vermehrter Zutritt ber atmosphärischen Luft würde wohl die Glühspanbildung, aber kaum dessen Wirkung auf das Roheisen vermehren, folglich einen unbelohneten größeren Eisenverbrand bezwecken; daß hingegen bei gänzlichem Abschluß der atmosphärischen Luft und unter Beseitigung aller sonstigen Körper, welche Sauerstoff abgeben können, keine Drydation, folglich keine Reinigung des Roheisens stattsinden könnte, bedarf

faum ber Erwähnung.

Betrachtet man Die Brudfläche eines gebratenen Robeisens, fo findet man zunächst ber Oberfläche eine mehr ober weniger leicht abzulofende Rrufte Glüb: fpan; bann folgt ein lichtgrauer, fast weißer Saum, welcher zunächst unter ber Glübsvankrufte gewöhnlich etwas bunfler ift, als weiter einwarts; von biefem weißen Saum eingeschloffen und ziemlich scharf ba= von begränzt, erscheint endlich ein bunkelgrauer Kern mit beutlichen Graphitschuppen. Je langer bas Braten gedauert bat, besto bicker ift ber lichtgraue Saum, welcher bei hinlanglicher Dauer des Brocesses ben bunkelgrauen Rern julett gang verbrängt. Bei noch langer fortgesettem Braten wird von der lichtgrauen Lage immer mehr in Glübspan verwandelt, und end= lich würde alles Eisen in Glühspan verwandelt werben, wenn ber Proces lang genug fortgefest werben modte. Erhift man ein Stud gebratenes Robeifen mit grauem Rern vorsichtig in einem gewöhnlichen fleinen Schmiedefeuer, so fließt ber graue Rern aus, während ber lichte Saum völlige Schweißhite annimmt; furz ber erftere bewährt fich als graues Roh= eifen, ber lettere aber als geschmeidiges, wiewohl noch unreines Gifen.

Aus diesem chemischen Borgange bes Bratens ersehen wir sogleich, daß es zur entsprechenden Bollbringung des Processes darauf ankommen wird, daß man die Temperatur, den Zutritt der atmosphärischen Luft und bie Beitbauer für ben gangen Borgang geborig zu führen weiß. Bezüglich ber Daner bes Processes wird es ferner nothwendig fein, bas Roheisen in nicht zu biden Studen zum Braten zu neb= men, um den 3wed beffelben in fürgerer Beit volls fommener und mit weniger Roften zu erlangen; überdies muffen offenbar alle Stude, welche bei einer Overation ein und berfelben Behandlung un= terworfen werben, von nahe gleicher Starte fein, wenn fie nabe genug alle Beränderungen erleiben follen. Gute, frische Blattel, welche unter & Boll bid find, bilden in letterer Rudficht bas geeignetste Material für diese Borfrischmethobe: bei 3 bis 4 Linien Starfe Diefer Blattel fann bas Braten awar noch mit Erfolg ausgeführt werben, aber es geht schon schwierig; bei noch größerer Dide ift ein auter Erfolg, wenigstens bei ber üblichen Bratme= thobe, faum mehr zu erlangen.

Bergleichen wir bas Product bes Bratprocesses mit jenem bes hartzerrennens, fo finden wir, daß ersteres aus brei mesentlich verschiedenen Lagen be= fteht, bem Glühfpan, bem geschmeibigen Gifen und bem grauen Robeisen, wovon wieder jede dieser La= gen in sich gleichfalls mehr ober weniger verschieden ift, indem die außeren Partien berfelben die Plat genommene Umwandlung mehr als bie inneren erlit= ten zu haben scheinen; bei letterem hingegen sehen wir zwei verschiedene Dinge, Die Schlade und bas raffinirte Robeisen, wovon wieder ein iedes in sei= ner gangen Maffe als völlig gleich zu betrachten ift, wie bies ber fluffige Buftand, worin fich beibe befan= ben, mit sich bringt. Ein weiterer Unterschied in bem Erfolge beider Processe, den man zwar nicht so deut= lich mit den Augen sehen fann, aber aus den statt= gehabten Borgangen nothwendig annehmen muß, befteht in bem, bas bei bem gebratenen Gifen nur ber orydirte Kohlengehalt abgeschieden, die übrigen fremben Bestandtheile des Eisens aber, selbst insosern sie orydirt worden sind, als nicht slücktige Oryde im veränderten Roheisen zurückleiben müssen, wogegen dieselben bei dem hartzerrennten Eisen in die Schlacke geführt worden sind. Wir erschen hieraus, daß das Hartzerrennen ein vollsommenerer Neinigungsproces des Roheisens ist, als das Braten desselben, daher letzeres nur bei senem Roheisen ein zulängliches Vorfrischen bewirken kann, bei dem es für den solgenden Frischproces schon genügend ist, wenn nur der Kohlegehalt des Roheisens eine beträchtliche Verminde-

rung erfahren hat.

Das Blattelbraten wird in Karnthen auf eignen Beerden, ben Bratheerden, vorgenommen, und troß ber großen Ginfachheit beffelben in ber Regel mit viel ju wenig Umficht betrieben. Der Bratheerd besteht aus einer ebenen Flache, Die aus thonigem Materiale, etliche Boll über ber Suttenfohle erhöht, ziemlich luft= bicht hergestellt und in ber Mitte mit einem Luftca= nal verfeben wird. Gine Seite Diefer Beerbflache muß jedenfalls gang frei fein, damit bas Ginfegen und Ausnehmen bes Bratens beguem vorgenommen werben fonne; eine zweite Seite foll aber mit einer Mauer (Brandmauer) geschloffen fein, an welche ber zu bratende Blattelftoff angelehnt wird; durch diefe Brandmauer muß ber Luftcanal hindurchgeführt wers ben; die beiben andern Seiten fonnen nach Umftan= ben offen ober geschloffen fein. lleber bem Bratheerbe wird ein Mantel angebracht, welcher die Funfen und Barme zu einer gewöhnlich an einem Ende ftebenben Der erwähnte Luftcanal fann aus Bie= Effe führt. geln, beffer jedoch aus gußeifernen Rinnen, her= gestellt werden, und erhalt 3 bis 4 Boll Breite und eine ungefahr gleiche Sohe; Die Bebedung erhalt berfelbe immer erft bei'm Unlegen bes Bratens, in=

bem man geeignete Roheisenblattelstücke barüber legt und zum besieren Schlusse mit erdigem Kohlengestübbe überstreut. Durch biesen Canal wird während des Bratprocesses zur Unterhaltung und Regulirung des Bratzeuers von einem Gebläse aus ein schwacher Windstrom herbeigeführt. Die Größe der Heerdsläche ist, je nach der Blattelmenge, die mit einmal eingesetzt werden soll, sehr verschieden. Weniger als 50 und mehr als 150 Centner Blattel werden selten zu einem Braten genommen, wobei der Heerd 10 bis 20 Kußlang und 5 bis 6 Kuß breit ist, damit man neben dem angesetzten Braten noch hinlänglichen Raum bes

halte, um felben berumgeben zu fonnen.

Das Erste bei'm Ansegen ober Ginlegen bes Bratens ift, bag man ben Luftcanal in vorerwähnter Weise bededt, bann ein bei 4 Ruß breites und ber Lange bes Bratens angemeffen langes Bett von Brafchen in einer 4 bis 5 Boll hoben Lage, nach ber Mitte bes Seerbes entlang, ausbreitet. Auf die= fem Braschenbett werden die Blattel in wenig geneig= ter Lage aufgestellt, indem die erste Reihe an die Brandmauer und die folgenden an die bereits aufge= ftellten zu lehnen fommen. Die Breite biefes aufae= ftellten Blattelhaufens beträgt am Bette gegen 4 Fuß. nach aufwärts wird er aber gewölbartig zusammen= gezogen, so zwar, daß er in der Mitte, die sich gezrade über dem Luftcanal befindet, bei 3 Fuß hoch wird; die Lange biefes Saufens ergiebt fich aus ber Da die Blattel alle dickere Ran= Blattelmenge. ber haben, ergiebt es fich von felbft, baß man felbe nicht bicht aneinander segen fann; zugleich find fie aber meift mehr ober weniger gebogen, und man muß beghalb mit Fleiß betrachten, fie nicht bloß nach Thunlichkeit bicht an einander zu stellen, sondern zu= gleich burch Zwischensteden ber fleineren Stude ben Saufen etwas bichter zu machen. Der auf biefe Art

aufammengestellte Braten wird nun mit mehreren Rorben voll fleiner Brafche überftreut, welche fich in bie 3wischenraume ber Blattel niederziehen und Dicfe Sierauf ftreut man mehrere beilaufig ausfüllen. Troge voll fein gepochter Garfchlade barüber, Die fich großentheils gleichfalls in Die Zwischenraume ber Blattel begiebt; jeboch nicht allerorts findet bies fes Schladenüberftreuen ftatt, welches übrigens nur au empfehlen ift. (Wenn Die aufgestreute Frischschlade ein reines Silicat mare, wie bies wenigstens bei ber frwitallifirten Robidlade anzunehmen ift, bann allerbings mußte ber Ginfluß berfelben mehr ichablich als nußlich fein; nachdem man bierzu aber immer nur Barichlade vermendet, Die ftete eine nicht unbetracht= liche Menge feines orvbirtes Gifen, abnlich bem Glub= fpan, enthalt, fo muß biefelbe ber Wirfung bes Glub= fpans entgegenfommen, und jedenfalls ben Calo bei bem folgenden Frischprocesse vermindern.)

Endlich ichuttet man junachst grobe, bann feisnere Brafchen und julent über ben ganzen Saufen, wodurch er mit einer, gleich bem untergebreiteten Bette, 4—5 Boll biden Hülle umgeben wird, welche seiner Beit zur Regulirung ber Sige mehr ober weniger

begoffen und festgeschlagen wird.

Das Anzünden des Bratens geschieht an dem der Brandmauer gegenüber liegenden Ende, welche schon früher in die volle Glut geräth, bevor das Feuer sich die zum andern Ende verbeitet hat. Anfangs läßt man ziemlich viel Wind durch den Luftcanal strömen; wenn aber einmal die volle Glut eingetreten ist, muß man mit dem Winde verhältnismäßig zurückweichen, ja in einzelnen Perioden, besonders gezen Ende des Processes, wird er ganz eingestellt, indem man nur den natürlichen Luftzug durchpassiren läßt. Die ganze Aussicht sich darauf, daß er trachzundeten Hausen beschränkt sich darauf, daß er trachz

tet, eine langsame, gleichförmige Glühhite von einem Ende des Bratens zum andern zu verbreiten, damit die Blattel an allen Stellen gehörig durchgebraten werden, ohne daß die Hite an irgend einem Plate bis zum theilweisen Schmelzen gesteigert wird. Die Mittel dazu hat er in der Windführung und Regulirung der äußeren Hülle des Haufens; hauptsählich aber hängt die Größe und Dauer der Sitze an den einzelnen Stellen von der Art und Weise der Ften Zusammenstellung, wie von der Menge und Beschaffenheit des zum Bette und zur Hülle verwendeten Brennmaterials ab, was sich während des Bratpros

ceffes felbst natürlich nicht mehr andern läßt.

Wenn bas zuerft entzundete Ende bes Saufens schon hinlanglich burchgeglüht, aber noch in völliger Glut fich befindet, fcreitet man gum Bratenreißen, b. b., es werben die gang gebratenen Partien mit langen Gifenhafen und Wuchtstangen beerdan gerif= fen, bann aber ber übrige Saufen fogleich wieder mit Losche bededt, also abulich wie bei'm ersten Rob= lenausziehen eines liegenden Berfes bei ber Bolgver= fohlung vorgegangen. Es ift nothig, bas Braten= reißen, wenigstens bei größeren Saufen, vor ber gang= lichen Beendigung bes Glübens zu beginnen, bamit bie durch theilweise zu große Site zusammengebrate= nen, halbgeschmolzenen Klumpen in der Glübhite noch auseinander geriffen werden fonnen, was im falten Zustand entweder gar nicht, ober boch viel schwieriger zu vollbringen mare; je mehr übrigens folde Klumpen zum Borichein kommen, besto ichlech= ter ift ber Bratproceg ob ju rafcher Site geführt worden. In dem Mage, als ber Glühproces von einem Ende bes Saufens bis jum andern vorschrei= tet, wird mit bem Bratenreißen periodisch nachgegan= gen, bis endlich bie lette Partie herausgenommen ift. Bei einem Braten von 150 Centner, fann man bei guten Blatteln rechnen, bag von ber erften Un= feuerung beffelben in ungefahr 30 Stunden mit bem Bratenreißen begonnen wird, was mit veriodischen Unterbrechungen burch ungefähr 10 Stunden mahrt. fo daß auf bas auf die gange Bratperiode 40 Stun= ben fallen. Bei Braten mit beilaufig 50 Centnern bauert bie gange Bratperiobe 15 bis 20 Stunden. wenn die Blattel nicht ju bid find; bei biden Blatteln hingegen, die langfamer und mit gesteigerter Sipe gebraten werben follen, fann ber Proces von berfelben Blattelmenge 30 bis 36 Stunden forbern, wenn man ein entsprechendes Refultat erlangen will. Nachbem ber gange Braten auseinanbergeriffen ift, wird ber Beerd bis auf ben Luftcanal forgfaltig gereinigt, mobei man gewöhnlich mehr ober weniger abgeschmol= genes und am Beerd gefammeltes Graueifen, Renner genannt, findet, weil man ale Brater in ber Regel einen ber gemeinsten Arbeiter verwendet, von bem ber gange Broceg, ohne viele leberlegung, rein me= danisch betrieben wirb.

11m bas Braten ber Blattel zweckbienlich voll= bringen gu fonnen, ift vor Allem eine Sortirung ber= felben nach ber Dide nothwendig. Dunne Blattel tonnen rafder gebraten werben, bidere brauchen jebenfalls langere Beit, burch welche bie bunnen ganglich in Glubfpan verwandelt werden. Ueber & Boll bide Blattel gehörig burchzubraten, ift fcmer, weil hierbei bie Sige immer mäßiger und mäßiger werben foll, um bas Ausschmelgen bes roben Rernes ju verhuten, was jedoch feine Schwierigfeit hat, ba immer mehr und mehr Brennmaterial jur Entzündung ge= langt und bidere Blattel ichon bei'm Unlegen bes Bratens mit etwas mehr Brennmaterial umgeben werden muffen, als bie bunneren. Mit ber bloßen Berminderung ber Windmenge im Luftcanal langt man hierbei nicht gut aus, fonbern man foll fcon

bei'm Anseten bes Bratens um so kleinere Braschen und mehr Lösche nehmen, je dicker die Blattel sind, wodurch bei gleicher Windmenge ein anhaltenderes, aber schwächeres Glühen erfolgt. Uedrigens versteht es sich von selbst, daß bei sonst gleichen Umständen ein lum so vollendeteres Braten erforderlich ist, ein je weicheres Stadeisen darzustellen beabsichtigt, und daß es unter allen Umständen schlecht ist, wenn so gebraten wurde, daß einerseits die Blattel stark zussammengebacken sind und andererseits viel Roheisen

ausgefaigert worden ift.

Um fich von bem Ausfall eines Bratens genaue Renntniß zu verschaffen, ohne bie man nie Deifter bes Proceffes wird, foll ftete eine nabere Unterfudung ber gebratenen Blattel vorgenommen werben. Bu bem Ende muß man die Blattel mit verschiedes nen außern und aus ben verschiedenen Theilen bes Saufens mit einem Sammer zerschlagen. Schon ber Ton bei'm Unschlagen und die fleinere ober größere Schwierigkeit bes Berichlagens geben einigen Aufschluß, noch mehr aber bas Hussehen ber Bruchflache. heller Klang und leichtes Zerschlagen, ahnlich wie bei ben roben Blatteln, wird stets mit einer nur we= nig veränderten Bruchfläche verbunden fein und bes weif't, daß folde Stude faum ordentlich durchgeglüht. noch fast rob find. Ein matter ober dumpfer Rlang, etwas Bahigfeit bei'm Berichlagen und eine graue Bruchflache mit einzelnen lichten Buncten und allenfalls einer matten, weißen Saut an ber Dberflache beweifen, bag ber Bratproces gwar begonnen, aber noch bei weitem nicht vollendet war. Gin flanglofer, scheppernber Ton, ahnlich wie ihn ein altes Gifen= blech giebt, viele Bahigfeit bei'm Berfchlagen und eine nicht ftrablende, mattweiße Brudflache, ohne grauen Rern, beweif't ein volltommen gebratenes Stud; wenn jeboch ein grauer Kern ober Mittelftreif vorhanden,

der bei biden Blatteln kaum zu vermeiden ist, so war der Bratproceß in dem Maße noch unvollendet, als der graue Streisen vorwaltend ist. Sehr häusig kommt bei dichen Blatteln, wenn die Hitze in der letten Periode zu groß war, die Erscheinung vor, daß der graue Kern ausgestossen ist und sich am Heerdoden als Renner gesammelt hat, während die Blattel mit den weißen, äußeren Lagen in hohlem Zustande zusrückgeblieben sind; selbst dei dunnen Blatteln bieten die dichen Känder derselben oft diese Erscheinung. Solche ausgestossene Blattel sind zwar sehr leicht zu verfrischen, desto schwieriger aber der ausgestossene Theil, daher man es viel lieber sieht, wenn der graue Mittelstreisen oder Kern in den Blatteln zurückleibt, wenn er nur nicht zu beträchtlich ist.

Gewichtsabgang findet bei'm Braten keiner statt, es sollte im Gegentheil nur eine Gewichtsvermehrung eintreten, weil die Aufnahme an Sauerstoff bei der Glühspandildung mehr beträgt, als die ganze Absscheidung an Kohlegehalt. Allein man findet doch nur selten ein Mehrgewicht nach dem Braten, weil ein großer Theil des Glühspans bei'm Bratenreißen und dem späteren Herumwersen der gebratenen Blattel abfällt und verloren geht. Nur bei'm Ueberstreuen des Bratens mit gepülverter Frischschlasse zeigt sich stets ein merklicher Gewichtszugang von der vielen

anflebenben Schlade.

Der Brennmaterialauswand beträgt per 100 Pfund Brateisen ungefähr 2 Kubiksuß, wozu jedoch meist Braschen und Lösche verwendet werden, die bei den gewöhnlich sehr schlechten, unreinen Braunkohzlen ohnehin in solcher Menge abfallen, daß man selbe bei dem Frischprocesse nie alle verwenden kann.

Das vereinte Bartzerrennen und Braten bes Robeifens.

Wir haben schon weiter oben bemerkt, daß das Hartzerrennen eine sehr unvollsommene Borbereitung des Roheisens sei, und daß der Kohlegehalt in demzelben oft kaum weniger als in dem zu dem Processe werwendeten Roheisen betrage. Solche Böden sind bei dem folgenden Processe schwer zu verarbeiten. Aus diesem Grunde werden solche Hartzerrennböden, gleich den rohen Blatteln, vor ihrem Berfrischen dem Bratzprocesse unterworfen. Früher war dieser Process auf mehreren Hütten in Steyermark üblich, jest wird er aber nur noch theilweise auf einigen Salzburger Hützten ausgeführt.

# Die Frischarbeit in Flammöfen ober bas Budbelfrischen.

Obgleich bereits im 17. Jahrhundert in Engsland mehrere Patente auf Berfrischen von Roheisen in Flammöfen bei Steinkohlen ertheilt worden sind, so gelang es boch erst im Jahre 1787 den Englans bern Cort und Parnell, dieses Berfahren mit Ers

folg burchzuführen.

Die Erscheinungen bei bieser Frischmethobe lassen sich aus bem Berhalten ber verschiedenen Roheisensarten in der Glüh und Schmelzhiße leicht erklären. Dunkelblaugraues und am wenigsten Graphit entshaltendes Roheisen erleidet bei'm Zutritte der Luft in der Glühhiße keine schnelle Beränderung. Durch anhaltendes Glühen wird es eine mürbe, stadeisenarztige Masse ohne Zusammenhang, indem der Graphit nicht zerstört wird. Weißes Roheisen wird dagegen in starker Glühhiße bei schwachem Luftzutritt mit einem geringen Eisenverlust in Stabeisen umgeändert,

während das graue Roheisen nur den geringsten Anstheil Rohle, welcher mit ihm chemisch verbunden war, verliert und das entsohlte Roheisen bei fortgesetzem Glühen orydirt, ohne daß der Graphit früher zerstört wird, als bis auch die ganze Eisenmasse schon orydirt worden ist. Garende Zuschläge, die in der Glühhige ihren Sauerstoff abtreten, haben dieselbe Wirfung, als freier, ungebundener Sauerstoff.

In ber Schmelghipe treten alle gedachten Ber= anberungen ichneller ein, ale in ber blogen Glübbite. und awar wiederum bei'm weißen Robeifen fchneller. als bei'm grauen, weil jenes alle Stufengrade bes Beidwerdens, bis jum wirklichen Schmelgen burch= geht, alfo in einen Buftand verfett werben fann. welcher die Einwirfung bes Sauerftoffe auf die Roble im Gifen beforbert. Gines folden Mittelguftanbes zwischen ftarr und fluffig ift bas graue Robeifen nicht fahig, weghalb es fich bis jur Schmelzhipe am Be= niaften verandert. - Ift biefe erreicht und bas Rob= eifen tropfbar fluffig, fo ift ber Ginfluß bes freien fowohl, als bes gebundenen Sauerstoffe gang gleich; allein er wirft in diefer hohen Temperatur gu heftig. und indem die Roble verbrennt, orndirt auch jugleich bas Gifen und baffelbe verschladt. Bei'm grauen Robeifen aber erfolgt bies fchneller, als bei'm weißen, weil jenes jum Aluffigwerben eine höhere Tempera= tur erfordert und biefelbe bie Berfchladung beforbert. Aus bemielben Grunde verschlackt auch aus leichtflusfigen Beschidungen erblafenes und mehr Graphit ent= haltendes Robeifen weniger, als bas aus ftrengfluffigerer Beschidung bargestellte.

Spiegeleisen, die leichtflüssigfte Roheisenart, vershält sich fast wie graues aus leichtflüssiger Beschickung, geht aber weniger plöglich aus dem starren in den tropsbaren Zustand über. Letteres fann, durch plossliches Erstarren bei'm Begießen mit Wasser im Ofen,

36

Schauplas, 161. Bb.

in weißes Roheisen umgeanbert werben, welches sich dann, bei vorsichtiger Regulirung der Hibe, in einen teigartigen Zustand versehen läßt. Da aber Spiezgeleisen in der zum Frischen erforderlichen Temperatur schon zu schmelzen beginnt, so läßt es sich nur mit garenden Zuschlägen zum Frischen bringen und eignet sich baher auch wenig zum Flammosenfrischen.

Das weniger Koble enthaltende weiße Robeisen bleibt bagegen lange in bem Mittelzustande zwischen ftarr und fluffig, es fann baber in niebern Graben ber Schweißbige, burch langsame Einwirfung bes Sauerftoffe ber atmosphärischen Luft, entfohlt werben und bedarf feiner garenden Bufchlage. Much ver= foladt es fich nicht fo leicht, wenn man nur babin fieht, möglichst wenig ungersette Luft burch ben binlanglich boch mit Rohlen angefüllten Roft, ober burch bie Arbeitsöffnung in ber Ginfenthure bes Dfens ftromen zu laffen. Das befte Material fur bie Klamms ofenfrischerei bleibt also bas ludige ober bas bemfel= ben nahe stehende weiße Robeisen, welches auch durch Borbereitung aus grauem und halbirtem Robeifen bereitet werben fann.

Das Roheisen enthält aber außer Kohle auch noch Schwefel, Phosphor, Silicium und Mangan, und zwar von den letteren beiden Substanzen um so mehr, in je größerer Hitze es erzeugt ward. Aus diesem Grunde wendet man also graues Roheisen um so weniger zum Flammosenfrischen an, sondern um so mehr gehörig vorbereitetes, da es nicht allein ärz mer an Kohle, sondern auch reiner an Phosphor, Mangan und Silicium ist, und da es endlich auch keiner garenden Zuschläge bedarf.

Dennoch verwendet man auf vielen Hütten bas graue und halbirte Roheisen unmittelbar zum Flammofenfrischen, theils um die mit der Vorbereitung verbundenen Kosten zu vermeiden und theils, weil das Berfrischen bes weißen Roheisens geübtere und ges wandtere Arbeiter ersordert. Wirklich läßt sich auch gutartiges Holzschlenroheisen recht gut unvorbereitet, mit Hulfe von garenden Zuschlägen, im Flammosen verarbeiten und selbst mit dem mit guten Coaks aus gutartigen Erzen und bei leichtstüssiger Beschickung erzeugten Roheisen läßt sich ein gutes Stabeisen darsstellen. Dagegen wird man, wenn das Roheisen starte Beimischungen von Phosphor und Silicium enthält, durch das unmittelbare Berfrischen des grauen und halbirten Roheisens nie ein gutes Stabeisen zu fabrieiren im Stande sein.

Man unterscheibet baher bei bem Flammofensfrischen zuvörderst zwei Hauptmethoden, von denen die eine unmittelbar graues und halbirtes Robeisen, die andere aber nur weiß gemachtes verarbeitet. Die erste Methode nennt man das Schlackenfrischen,

bie andere bas Beifeifenfrischen.

1

Das Verpuddeln des Roheisens, Feins ober Weißeisens erfolgt in Flammösen, die mit Steinkohslen, Braunkohlen, Holz, Torf und Gasen geseuert werden, unter dem Einstusse derselben Agentien, wie in den Frischseuern. Das Rohs oder Feineisen wird auf dem Heerde des Ofens in Fluß gebracht, dann durch Menschenhande umgerührt, Iso daß alle seine Theile der Einwirkung des Luftstromes ausgesett werden, der durch den Jug der Esse hervorgebracht worden ist, sowie auch der Einwirkung der Schlacken, welche sich bilden, oder welche man während der Arsbeit zuschlägt.

### Bon bem Robeifen.

Die verschiedenen Robeisenarten verhalten fich bei'm Puddeln fast auf bieselbe Beise, als bei'm Heerdfrischen; in beiden Fallen veranlaßt bas fehr

graue Robeifen, welches nur in einer boben Tempe= ratur fdmilgt und bann unmittelbar fluffig wirb, ftets mehr Arbeit und Abgang, als bas weiße und balbirte Robeisen, indem sich dasselbe leicht in bem teigigen Zustande erhalt, in welchem die Kohle von bem Sauerftoffe ber Luft leicht entfernt wirb; aus ben= felben Grunden ift es haufig ber Kall, bag bie lebteren Robeisenarten weit ichlechtere Broducte geben. als bie erfteren. Reineifen, Beifeifen, ober auch gebratene Scheiben ober Blatteln, laffen fich febr gut ohne Bufdlag von Garfdladen verpubbeln. Beines ober halbirtes Robeisen erfordern ben Bus ichlag nicht burchaus, mahrend graues Robeifen nur fehr langfam frijcht, wenn man wahrend bes Broceffes nicht Sammerschlag anwendet, ba es feine an= beren Agentien giebt, die wirksam auf die Roble fein können, während bas Metall im vollen Aluffe ift. Man muß felbst oft Baffer in ben Dfen gießen, um bas fluffige Metall abzufühlen, und um zu gleicher Beit Orndul zu bilben.

Mus biefen verschiedenen Grunden gieht man bas halbirte Robeisen bem grauen vor; allein man muß sich vor bem Glauben hüten, daß Dieses lettere nur unter ber Bedingung gute Producte geben fonnte, baß es in Feineisen verwandelt wird! Die Erfah= rung beweif't alle Tage bas Begentheil, und es ift ficher, bag bas Feinen nur bann unumganglich noth= wendig ift, wenn bas robe Gifen Phosphor enthalt. Das graue Robeifen muß felbst bem weißen vorge= jogen werben, wenn beibe aus fchwefelhaltigen Er= gen ober mit schwefelhaltigen Coaks erzeugt worben find, ba bas zweite erwiesenermaßen immer mehr Schwefel, als bas erftere, enthalt. Rurg, man muß vor allen Dingen bie Reinheit bes Robeifens berudfichtigen und bann erft bie größere ober gerin= gere Graphit= und Giliciummenge, welche es entbal= ten fann, weil biefe Substanzen immer weit leichter forts geschafft werben tonnen, als Schwefel ober Ahosphor.

Das zu verpudbelnde Robeisen wird immer in Studen von 60 bis 85 Pfund angewendet; bas Feinzeisen wird in Studen von 40 bis 50 Pfund zersichlagen.

### Bon ben Steinfohlen.

Obgleich bei bem Budbeln bas Gifen nicht in unmittelbarer Berührung mit bem Brennmateriale fteht, fo hat die Beschaffenheit ber Rohle bennoch einen bedeutenden Ginfluß auf feine Gute, und wenn man reine Steinfohlen haben fann, fo muß man bie Unwendung ber schwefelhaltigen zu vermeiben fuchen. Man nimmt gewöhnlich folde, die eine lange Flamme geben, etwas baden, fich leicht entzunden und fich leicht auf bem Roft erhalten. Es ift nicht erforber= lich, daß fie eine hohe Temperatur entwideln. Das Buddeln mit Sandfohlen, die feine Flamme geben (4. B. Anthracit), ift noch ein zu lofendes Broblem; man wird ohne Zweifel noch bahin gelangen, baß fie mit Klamme verbrennen, wenn man Bafferbampfe, bie auf eine fehr hohe Temperatur gebracht find, in ben Beerd ftromen lagt, und indem man bas Ber= fpringen burch Mittel verhindert, bie mir bereits fen= nen gelernt haben.

Unter ben Braunfohlen giebt es einige Abanderungen, die eine fehr gute Flamme geben und mit benen man bei'm Buddelproces treffliche Resul=

tate erreicht hat.

### Bon bem Solge.

Reuerlich hat man auch auf mehreren hutten Solz zum Puddeln, sowie auch zum Schweißofenbe-

triebe angewendet; fo namentlich ju Reuberg in Stevermart, und auf mehreren anbern öfterreichischen Butten. Man benutt besonders bas Beigtannens. Kichten = ober Rohtannen = und bas Lerchenholg, in= bem dieselben, wie die Nadelhölzer überhaupt, eine fehr gute und lange Flamme geben. Das Solz, be= sonders wenn es geflößt worden ift, muß an der Luft, ober auch in Defen getrodnet gehörig werben; um es lufttroden zu machen, ift es am Zwedmäßig= ften, es in Saufen ober Maltern aufzustellen, Die auf baruntergestellten Stüpen mehrere Kuß über ber Erbe fteben, fo baß bie Luft barunter burchstreichen tann. und die oben eine bachformige Gestalt haben, fo baß

bas Regenmaffer ablaufen fann.

Die jum Trodnen angewenbeten Defen haben eine berichiebenartige Geftalt, fie werben entweder unmittelbar, ober burch bie entweichenbe Klamme aus anderen Defen gefeuert. Die ju Reuberg angewen= Deten find in ber berg= und huttenmannischen Zeitung. Jahrg. 1843, G. 444 ff., beschrieben und abgebilbet, und wir muffen hier um fo mehr barauf verweifen, ohne fe hier mitzutheilen, ba alle biefe Apparate erft ver= suchsweise angewendet worden sind und man noch zu feinem absoluten Resultat über bie beste Ginrichtung gelangt ift. — Es versteht sich von felbst, baß bas getrodnete Soly in Stude von zwedmäßiger Lange geschnitten und gespalten wird. Das Zerschneiden ge= schieht am Besten mit einer Kreisfage, bas Berfpalten ber Kloben fann febr zwedmäßig mit einem vierflugeligen eifernen Reile bewerkstelligt werden.

# Bon bem Torf.

Der in ben Bubbel- und Schweißöfen in mehreren Butten, J. B. in Ronigebronn im Burtember: gifchen, in Bohmen ic., angewendete Torf wird erft lufttroden gemacht, und bann in Trodnenapparaten, welche entweder burch befondere Heerde, oder burch bie entweichende Hiße aus anderen Apparaten erhist werden, gänzlich getrodnet. Diese Trodnenapparate baben übrigens eine sehr verschiedene Einrichtung, und es würde uns, aus den schon oben beim Holz angeführten Gründen, zu weit führen, sie hier beschreiben zu wollen. Die zu Königsbronn im Würtembergischen angewendeten sind in der berg= und hüttenmännischen Zeitung, Jahrg. 1843, S. 737 1c., beschrieben und abgebildet worden.

### Bon ben Bafen.

Gine jest fehr wichtige huttenmannische Tagesfrage besteht in ber Benutung ber aus ben Sohofen, aus ben Frifchfeuern ac. entweichenben, ober aus feften Brennmaterialien erzeugten Bafe jur Feuerung von Blammofen, fowie überhaupt bie Erfepung fefter Brenn. materialien burch gasförmige. Die letteren haben vor erfteren ben Borgug, Die ihrer Beigfraft entsprechenbe Temperatur augenblidlich ju entwideln, fo baß man eine weit ftarfere und nach Belieben ju leitenbe Site erlangen fann. Es ift febr leicht, mit ben Bafen entweder eine Drybation, ober eine Reduction, ober eine bloße Temperaturerhöhung weber in Berbindung mit ber einen, noch ber anbern, hervorzubringen. Auch ift bie Unwendung der gasförmigen Brennmaterialien weit ökonomischer, ale die der festen, weil ste weit weniger Warmeverlust veranlassen; sie ift auch schon beshalb weit zwedmäßiger, weil babei bie Erzfeinde ber Gis fenfabrication, Schwefel und Phosphor, von bem Gisfen abgehalten werden.

Außerdem gewähren die gasförmigen Brennmaterialien noch den Vortheil, daß mittelft derfelben die Temperatur der Berbrennung leicht verändert werden

fann, indem man bie Temperatur ber jur Berbrennung ber Gafe in ben Dfen eingeführten atmofpharifden Luft mobificirt. In ben gewöhnlichen Defen hat man Diefe leichten Mittel, um jum 3wede ju gelangen, nicht. Run ift es aber oft von Wichtigfeit, Die von bem Brennmaterial entwidelte Temperatur auf's Bodite gu fteigern. Denn offenbar gelangt man um fo fchnel= ler und um fo wohlfeiler bahin, 3. B., um bie Schmel= jung ober Die Erweichung bes Gifens in ben Rlamm= ofen zu erlangen, je bedeutender die Differeng zwischen ber erforderlichen und ber wirklich vorhandenen Tem= peratur ift. Die Menge ber benutten Barme, ober vielmehr biejenige, welche von ber zu erhitenden Gubftang in ben Gasftrom aufgenommen worben ift, wird bei übrigens gleichen Umftanben ein um fo bedeuten= berer Bruch von ber gangen Warme bes Stroms fein, je größer biefer Unterschied zwischen ben beiben Temveraturen fein wird.

Die Einrichtung eines Gasslammofens, ber mit Gas gefeuert wird, welches aus Steinsohlen in einem befondern Gasofen erzeugt wird, lernten wir schon oben bei dem Feinen und Naffiniren des Roheisens kennen. Dies muß um so mehr für den Zweck des vorliegenden Werkes genügen, da die Feuerung der Gasslammösen mit den aus den Hohösen entweichenden Gasen bis seht noch nicht den guten Erfolg geshabt hat, wie die Feuerung derselben mit solchen Gasssen, die besonders zu dem Zweck erzeugt worden sind.

# Einrichtung ber Pubbel= und Schweißofen.

Sowohl die Buddels, als auch die Schweißöfen, ble man in ben englischen Stabeisenhütten anwendet, können in vier Arten getheilt werden. Die Defen der ersten Art haben jeder eine besondere Esse, und die aus benselben entweichende Hige geht verloren. Die

Defen ber zweiten Art haben auch jeber eine besondere Ene, allein man benutt bie aus bem Ruche ausftros menden Gase zur Dampffeffelfeuerung. Die ber brit= ten Art baben eine gemeinschaftliche Effe, und bie Warme entweicht unbenutt. Die ber vierten Art end= lich haben auch eine gemeinschaftliche Effe, aber bie entweichende Site wird vorher zur Dampfeffelfeuerung benutt. Wir wollen bie Deten erfter Art Effen= ofen, bie ber zweiten Effenofen mit Reffel, bie ber britten Defen mit unterirbischem Bug und Die ber vierten Reffelofen nennen. Bei allen biefen Systemen ift ber eigentliche Dfen auf gleiche Beife eingerichtet; folglich brauchen wir benfelben nur ein= mal zu beschreiben und in den übrigen nur von der Richtung ber Klamme bei ihrem Ausströmen aus bem Ruchse zu reben.

# Bon ben Effenofen. Arten ber Defen.

Es giebt zwei Arten von Pubbelöfen, nämlich massive und Luftöfen. Bei den erstern sind die Umfangsmauern des Heerdes massiv. Bei den zweizten ist rings um den Heerd ein leerer Canal vorhanden, durch den ein Luftstrom geht, wodurch die mit dem Metall in Berührung kommenden Wände, welche die größte Sitze zu ertragen haben, abgefühlt werden. Erstere sind die älteren Defen. Die Ersindung der Luftösen muß als eine sehr wesentliche Verbesserung des Puddelprocesses angesehen werden.

Statt um ben Heerd einen Strom kalter Luft circuliren zu lassen, hat man es in Deutschland verssucht, die Ofenwände durch Wasser, welches stets erneuert wird, abzukühlen. Allein da die hohlen, gußeisernen Kästen, durch welche man das Wasser um ben Ofen strömen läßt, sehr leicht springen und dann

das Waffer auf den Heerd läuft, so hat diese Methode nicht viel Anhänger gefunden.

### Luftofen.

Wir wollen ben Ofen und die Effe, jedes für sich, beschreiben, indem lettere bei allen Buddelöfen, mögen sie massive oder Wände mit Lusts oder mit Lufts und Wasserstrom haben, gleich ist. Mit Aussnahme der Höhe sindet auch dasselbe bei den Schweiße öfen statt. Eben so haben die Schweißösen mit Kesseln dieselbe Einrichtung, wie die Puddelösen, deren verloren gehende Hibe man zur Dampserzeugung answendet.

Rig. 105 und 106, Taf. XI., ftellen eineu Grunds riß und einen fenfrechten Durchschnitt von einem Schweißofen mit Effe bar, und die Rig. 103 und 104, Taf. X., geben ben Grundrig und ben fenfrechten Durchichnitt eines Gemauere mit vier Bubbelofen mit Lufteireulation, bie einen Reffel feuern. Um nämlich bie Bubbelofen bauerhafter ju machen und bie Quas litat bes Gifens zu verbeffern, lagt man in ben Banben, welche ber unmittelbaren Berührung bes Metalls und ben ftarfften Siggraben ausgesett find, Luft circuliren. Bu bem Ende lagt man bei Aufführung ber Seitenmauern bes Dfens einen offenen Canal, ber burch mehrere Deffnungen mit ber außern Luft in Berbindung fieht, und ben man nach bem Dfen gu mit eifernen Blatten verschließt. Die bei Feuerung bes Dfens entstehende Luftströmung fühlt biefe Blatten ab und verhindert ihre Schmeljung. Beboch muß man bafür forgen, daß das in bem Dfen behandelte Robeisen nicht in Berührung mit ben Seitenplatten Man erreicht biefen 3med, indem man an ben Banben, welche bas Robeifen umschließen follen, Ralfsteine aufstellt, bie man mit fluffigen Schladen

in ihrer Lage erhalt. Die Bruden find ebenfalls hohl und mit gußeisernen Platten und auf der Heerbseite ebenfalls mit einem Kalffteinfutter versehen. Die Canale unter den Bruden stehen mit denen, welche den

Beerd umgeben, in Berbindung.

Die Fig. 104, Taf. X., ift ein senkrechter Durchschnitt bes Dsens nach AB, Fig. 103, parallel mit ben Brüden. S Heerdplatte. n Seitenmauer des Dsens. V Gewölbe. a Canal, welcher ben Heerd umgiebt, und in welchem ein Luftstrom circulirt. Auf der Heerdseite wird dieser Canal von einer gußeisernen Platte verschlossen, welche auf der Heerdplatte ruht. k Kalkstein-Bruchstüde, die mit Puddelosens Schlacken aufgemauert, oder nur auseinander gelegt, aber mit Schlacken verbunden worden sind, die man beim Anseuern und während des Betriebes andringt. Diese Kalksteine bilden eine dichte Umgebung rings um den Ofen und halten das flüssige Robeisen und die flüssige Schlacke in demselben zurück.

Die Fig. 102 zeigt die Art und Weise, wie der Luftzug in den Canalen hergestellt wird. Die kalte Luft gelangt durch die kleinen, sast senkrechten Canale pppp aus dem hohlen Raume unter dem Heerde herzbei. Dieser ruht an dieser Stelle auf Mauervorsprünzgen. Nachdem nun die Luft die Seitencanale durchsströmt und sich erwärmt hat, strömt sie durch die kleiznen, senkrechten, in der Mauer angebrachten Canale dad aus. Man sieht, daß die die kalte Luft zuzund die erwärmte abführenden Canale ein geschobenes

Biered mit einander bilben.

Die beiben Bruden sind hohl und ftehen unten

mit der außern Luft in Berbindung.

Die Feuerbrücke wird mit Hulfe einer gußeisernen Platte in Form eines rechten Winkels und einer mit drei Griffen versehenen Platte construirt; dieselbe und die Winkelplatte liegen mit ihren Enden in den Seitenmauern bes Dfens, und zwar ganz horizontal. Die Platte mit ben Griffen ruht außerdem auf einem gußeisernen Schwell, ber auch die Heerdplatte auf der Seite der Breite der Brüde trägt. s Heerdsohle; man sieht auch, auf welche Weise die Ziegelsteine angesbracht sind, um den Canal in der Brüde hervorzusbringen.

Der Dfen wird mit gewöhnlichen und mit feuersfesten Ziegelsteinen aufgeführt. Alle Theile, welche die Einwirfung der Wärme zu ertragen haben, besstehen aus feuerfesten Ziegelsteinen, die übrigen Theile aber aus gewöhnlichen. Man gebraucht rohe oder ungebrannte und gebrannte feuerfeste Ziegelsteine.

Man muß rohe Ziegelsteine von 7½ engl. Zoll Länge, 4½ Zoll Breite und 4½ Zoll Stärfe und ansbere rohe Steine von berselben Länge und Breite und von der halben Dicke haben. Bon den gebrannten feuerfesten Ziegelsteinen sind die einen 8½ Zoll lang, 4½ Zoll breit und 2½ Zoll dick, andere 8½ Zoll lang und 2½ Zoll breit und hoch. Sie dienen zur Berschndung der andern feuerfesten Ziegelsteine und zur Theilung der Fugen. Andere endlich, jedoch nur in kleiner Anzahl, haben eine keilsprmige Gestalt von 8½ Zoll Länge und 2½ Zoll Dicke und dienen zur Ansertigung der Bögen über der Thür und des Geswölles an der Esse.

Die rohen Ziegelsteine haben eine längere Dauer als die gebrannten, allein sie erleiden eine Bolums veränderung, so daß für gewisse Theile des Ofens gebrannte Steine nothwendig sind. Die geringere Dauer der letteren rührt daher, daß der Mörtel, ben man anwendet, feucht sein muß. Die genannten Steine absorbiren die Feuchtigkeit, so daß der Mörtel schwindet und die Flamme in die Zwischenrame dringt. Die Flamme wirft stets an den Puncten am stark-

ften, wo fie Biberftand finbet. Die vermauerten

roben Ziegelsteine bilben bagegen ein Banges.

Die Fig. 104 zeigt, auf welche Weise man bie Seitenmauern bes Ofens aufführt. t, Mantel = ober Umfassungsplatte; o, gebrannte Ziegelsteine; n, rohe Ziegelsteine bis zum Gewölbe. Der Zwischenraum o wird mit gewöhnlichen Ziegelsteinen ausgefüllt. Folgzlich besteht ber innere Theil bes Mauerwerks aus feuerfesten Steinen, und die ganze nothwendige Fülzlung, um dem Ofen die Form eines Parallelepipeds zu geben, wird aus gewöhnlichen Ziegelsteinen ausgeführt.

Die Mauer an ber kurzen, ber Effe entgegens gesetten Seite bes Ofens ist einfach, b. h., sie hat keine Bekleibung von gewöhnlichen Ziegelsteinen.

Zwischen das Mauerwert und die Platte bringt man etwas scuersesten Mörtel, so daß diese aus einem Ziegelstein bestehende Mauer etwa 10 Zoll start ist. An der großen Deffnung n, Fig. 106 Taf. XI aber hat die Mauer nur die Starte eines halben Ziegelsteines. Der Feuerraum besteht aus gesbrannten, seuersesten Ziegelsteinen.

Das Gewölbe ift einfach; wollte man es mit einem Mantel umgeben, so wurde es nicht hinlanglich abgefühlt werden, und die Ziegelsteine wurden schmelzen. Es wird von rohen Ziegelsteinen ange-

fertigt.

Die Feuerbrude besteht aus ben besten gebrannsten Ziegelsteinen. — Bu ber kleinen Brude nimmt man rohe Ziegelsteine, ausgenommen die die Platte bededende Lage, welche aus gebrannten Steinen besteht.

Der ganze Kuchs besteht aus ungebrannten Steinen. Die Boschung ist treppenförmig, allein man gleicht sie aus, indem man die Stufen mit seuer-

festem Mortel und Sand ausfüllt.



Der Boben ber Effe besteht aus Sand, ber am besten auf einen feuerfesten Sanbstein ober auf ein feuerfestes Mauerwerf aufgeschüttet wirb. Der untere Theil ber Effe besteht aus gebrannten feuerfesten Steinen, weil fie ber agenden Ginwirfung ber Schlaffen beffer wiberfteben, und weil fie burch ben Gin= fluß ber Site weniger ichwinden, als die ungebrann= ten Steine. Bei ben Reffelofen besteht bie Gffe aus einfachem Mauerwerf, und man bededt fie mit einem Gewölbe, welches aus vier bis funf Paqueten von 8 gebrannten Biegelfteinen, die in halben eifernen Rahmen eingeschloffen sind, aufgeführt ift. Diese Methode, bas Gewölbe ber Effe anzufertigen, ift fehr portheilhaft. Bei ben Effenofen ift bas Mauerwerf einfach und besteht aus ungebrannten feuerfesten Steis nen, von bem Ende bes Gewölbes, bis ju ben Tragebalten. Dhne Zweisel wurde es fur Die Geschwin= bigfeit bes Buges weit vortheilhafter fein, in Diefem Theil ber Gffe, fowie fur ben gangen, welcher auf ben Tragbalfen ruht, ein boppeltes Mauerwerf an= zuwenden; jedoch ist die Hipe in diesem Durchgange fo ftart, daß die Biegelfteine fchmelgen wurden, wenn man Die Site mittelft eines Mantels concentriren mollte.

Bon ben brei Mauern, welche ben Theil ber Effe verschließen, burch welchen die Flamme eintritt, bestehen zwei von der Hüttensohle dis zum höchsten Puncte des Gewölbes k, Fig. 106 Taf. XI aus zwei und eine aus einem halben Ziegelsteine; lettere ente balt die Abstichöffnung.

Der größte Theil bes Mauerwerks unter bem Heerbe und unter bem Roste kann aus gewöhnlichen

Biegelsteinen aufgeführt werben.

### Umfaffunge: ober Mantelplatten.

Diefe Blatten find auf Fig. 103 Saf. X bargestellt. Die Sinterplatte von ber furgen Seite, Die ber Effe gegenüber liegt, hat eine große und zwei fleine, freisrunde Deffnungen, welche bie Reparatur ber Keuerbrude von ber Roftfeite geftatten, ohne baß ber Dfen falt gelegt ju werben braucht. Bu bem Ende nimmt man die Biegelfteine, welche bie Deffe nungen frei laffen, beraus, ftellt bie Brude ber und vermauert bie Deffnungen von neuem. Die Mantels platte für eine ber langen Seiten bes Dfens bebedt bas Mauerwerf in ber Rabe bes Schurloche; t. Schurlochöffnung; a, Deffnung, welche man mit einem Biegelfteine verschließt, und burch welche man, ohne ben Betrieb ju foren, bas Innere ber Reuerbrude untersuchen tann. b', fleine Deffnung, burch welche man in bas Innere bes Dfens Gifenstabe bringen und schweißwarm machen fann, die man an die Luppen ober an bie Baguete fchweißt, um fie unter bem Sammer handhaben zu fonnen. Dan nennt biefe Stabe im Englischen und Frangofischen gouver, crosse, queue"). Buweilen giebt es mehrere Deffnungen für Diefelben. auweilen fehlen fie aber auch gang. Diefe Blatte fann auch noch mehre andere Deffnungen haben, um ihr Bewicht zu vermindern und um fie leichter binauftellen und wegnehmen au fomen. Jeber Dfen hat zwei biefer Platten, bie einander gegenüber lies gen. Die beiben Mantelplatten für bie lange Geite bes Dfens in ber Rabe bes Ruchfes. Die Mantels platte, bie ber Arbeitethur gegenüber liegt. Blatten für bie turge Seite, bie bem Feuerraum ge

<sup>\*)</sup> Im Deutschen haben wir noch teine besondere Benennung dafür.

genüber liegt; fie werben gu beiben Seiten bee Fuch-

fes angebracht.

f, Abfticoffnung im Niveau ber heerbfohle. Buweilen wird biefelbe mit einem feuerfesten Biegels fteine verschloffen, beffer aber auf folgende Beife: In Die Mitte legt man ein Stud Steinfohle, außer= balb bringt man fetten Thon und auf ber innern Seite Schladen an. Man öffnet biefe Stichöffnung. wenn man die Schladen aus bem Dfen ablaffen will.

Rig. 102, Taf. X zeigt die gußeiferne, aus vier übereinander greifenden Studen bestebende Seerds

fohle bes Dfens.

### Beranterung.

Die Mantelplatten bes Dfens werben oben burch zwei, 172 engl. Boll lange und 1 Boll im Quabrat ftarfe, und burch funf, einen rechten Winkel mit ben= felben machenbe, 86 Boll lange und ebenfo ftarte Bolgen festgehalten. Alle biefe Bolgen haben an bem einen Enbe ein Splett und an bem andern eine Schraubenmutter. Unten find bie Mantelvlatten in ben Mauern, welche fie umschließen, mittelft 10 An= fer befestigt, von benen jeber zwei Safen hat, beren einer nach unten, ber andere nach oben ju gerichtet Siehe Tafel X, Fig. 104. 3wifden Saten ober Ranbern find biefe Unfer 1 Ruß lang, jeue 4 Boll hoch, 3 Boll breit und & Boll ftarf. Der eine Safen greift über bie Blatte, ber anbere über bie Mauer.

Der Thurrahmen wird mit ben beiben Blatten, amifchen benen er befindlich ift, mittelft 4 Bolgen ver= bunden, bie auf ber Thurfeite einen eingelaffenen Ropf und auf ber anbern ein Splett ober Schlieffeil Diefe Bolgen find 5 Boll lang und 1 Boll haben. ftarf.

Der Thurschwell muß in feiner Lage ftart befe=

festigt werben. Es geschieht bies, wie schon bemertt wurde, mittelft zweier Anter; jeder berselben hat zwei

Bolgen mit Gplett.

Die Effen können einfach fein ober mehrere Abtheilungen haben, je nachdem fie für einen ober mehrere Defen bestimmt find.

# Einfache Effen.

Die Effe eines einzelnen Ofens hat doppelte Mauern. Die innere oder Futtermauer, welche der unmittelbaren Einwirfung der Flamme ausgesetzt ist oder den eigentlichen Effenschacht bildet, besteht aus seuersesten Ziegelsteinen. Zu der äußern oder sogenannten Rauhmauer, welche den Effenschacht verstärft, wendet man gewöhnlich Ziegelsteine an. Zwisschen der Futters und Rauhmauer bleibt ein leerer Raum, durch welchen Luft eirculirt, die zur Abkühlung der Futtermauer dient.

Da die Effe selten Reparaturen bedarf, während diese bei dem Ofen oft ersorderlich sind, so ift es nöthig, beibe unabhängig von einander zu machen. Diese Bemerkung ist auf die beiben Mauern der Esse anzuwenden. Die Futtermauer muß in verschiedenen Höhen ausgewechselt werden können, ohne deßhalb die Rauhmauer einreißen zu mussen. Außerdem muß

man die Effen fo leicht, als möglich machen.

Um diesen Bedingungen zu entsprechen, führt man die Rauhmauer auf Tragständern und Balken auf und erleichtert den Bau, indem man zwei Etagen bildet, von denen die untere die Stärke einer Ziegelsteinlänge und die obere die einer Ziegelsteinsbreite hat, und indem man in der untern Etage auf zwei entgegengesetzen Seiten Deffnungen oder Geswölbe wie dei den Hohofen läßt, wodurch man zu dem Futter von feuersesten Steinen gelangen kann.

Schauplas, 161. Bb.

Auch stütt man letteres an gewissen Buncten burch Bogen auf die Rauhmauer, so daß man das Futter in verschiedenen Höhen theilweise, ohne Nachtheil des übrigen, wegnehmen und wieder einsetzen kann.

Das Bange muß burch eine zwedmäßige Ber-

anferung verftarft merben.

Fig. 106 ist ein senfrechter Durchschnitt burch bie Mitte ber Ese und bes Dsens; g, g, Kuttermaner von seuersesten Ziegelsteinen ober eigentlicher Essensschaft. d, Rauhmauer ober Mantel von gewöhnlischen Ziegelsteinen. f, f, leerer Zwischenraum von

6 Boll Breite gwifchen ben beiben Mauern.

p, p, gußeiserne Tragstander und m, m, gußeiserne Balten, welche die Rauhmauer der Effe tragen, die von dem Effenschacht ganzlich unabhängig ist. b, b, erste Etage oder erster Absat, eine ganze Ziezgelsteinlange stark, und d, d, zweite halb so starke Etage. Bei den Puddelösen ist der erste Absat 15 und der zweite 10, bei den Schweißösen sind beide jeder 15 Fuß hoch.

v, v, v, Fig.: 106, Taf. XI, Gewölbebogen beim Anfang der verschiedenen Absate der Effe. Sie theislen das feuerfeste Schachtfutter in drei Theile, von benen jeder für sich reparirt werden kann, und stüßen sich gegen die Nauhmauer von gewöhnlichen Bies

gelfteinen.

Eiserne Rahmen von 3 Zoll Breite armiren bas feuerfeste Mauerwerf von unten bis oben; sie liegen 31 Fuß von einander, sind aber auf den Figuren weggelassen. Durch die Rauhmauer liegen horizonstale eiserne Anker, 3 Fuß übereinander, deren Köpfe außerhalb besindlich sind und viereckige Löcher haben, welche senkrechte Ankerstäde oder Splinte aufnehmen, die an der Mauer anliegen.

q, Register ober Effenflappe; T, Gesims ober Dedfrang ber Effe. Bu einer einfachen Effe find

4 Tragftanber, 4 gußeiferne Schwellen unter ben= felben und 4 Balten über benfelben erforberlich, welche lettere bie Rauhmauer tragen, Die bis ba= bin feblte.

Bor ber Abstichöffnung, bie im untern Theil ber Effe vorhanden ift, fowohl bei ben Reffel= als Effenofen, bringt man eine gußeiferne, mit einem Rande verfehene Blatte an, auf welcher man ein

Steinfohlenfeuer unterhalt.

Wir bemerkten ichon oben, bag es erforberlich fei, bas Junere ber Effe fo glatt als möglich gu machen. Um biefe Bebingung zu erfüllen, muß man bas Futter von ungebrannten Steinen machen, welche fich aber ba nicht anwenden laffen, wo bie Mauern ber freien Luft ausgesetzt find, weil ber Regen fie gerstören wurde. Aus diesem Grunde führt man ben untern Theil bes Futters mit gebrannten feuerfesten Steinen auf.

### Doppeleffen.

Wenn man zwei, ober brei, ober vier Defen auf die oben angegebene Beise verbinden kann, so geswinnt man an Raum und spart an Anlagekosten. Bei der bis jest gebräuchlichen Methode giebt man aber jedem Dfen einen befondern feuerfeften Effenschacht, anders, als wenn er einzeln lage, und man spart nur an ber wohlfeilern Unlage ber Rauhmauer. Liegen g. B. vier Defen in einem Bemauer gufam= men, fo umgiebt man bie vier Effenschächte berfelben mit einem einzigen Mantel mit Deffnungen, bie man durch Bungen von Biegelsteinen in zweie theilt, und man führt die ganze Rauhmauer auf zwölf Trageftanbern auf, benen man fieben Schwellen und fieben Balten giebt. Die Dedplatten ober Besimfe, welche

bie Regifter tragen, muß man burch eiferne Stabe verbinben.

Wenn man vier Defen zusammen gruppirt, so muß zwischen ben Effen ber einander gegenüberlies genden Defen ein einige Fuß breiter Zwischenraum gelassen werden, wozu drei Ständer und einige Balten mehr erforderlich sind, wie näher nachgewiesen werden soll, damit eine Communication unter der gemeinschaftlichen Effe stattsinde und die Verbindung der verschiedenen Theile der Hütte erleichtert werde.

Statt eine vierfache Effe für vier zusammenlies gende Defen auszuführen, könnte man auch in der Mitte der Gruppe eine vierfache, 30 bis 40 Boll im Duadrat im Innern weite Effe aufführen und die Flamme aus den Defen in dieselbe auf dieselbe Weise hineinführen, wie wir weiter unten bei den Defen mit unterirdischem Zug angeben werden. Da die Centralesse selten Reparaturen erfordert, so würde man sie ohne Zwischenraum zwischen dem Kutter und dem Mantel aufführen können.

Allein dieses, sowie mehre andere einfachere und wohlseilere Spsteme, die man anwenden konnte, has ben den großen Nachtheil, daß sie die Erhaltung der Register nicht gestatten, indem die die jest vorgesschlagenen Mittel, um deren Schmelzung zu verhins

bern, fich in ber Praxis nicht bewährt haben.

Die gemeinschaftlichen ober allgemeinen Effen veranlassen nicht allein eine Ersparung an Raum und Anlagekosten, sondern sie haben auch eine vortheils hafte Einwirkung auf den Zug eines jeden Ofens. Hat jeder derselben eine besondere Esse, so ist der Zug den Veränderungen unterworsen, die zwischen zwei auseinandersolgenden Schürungen und durch versschiedene zufällige Einslüsse statsinden. In den Defen dagegen, die mit einer gemeinschaftlichen Esse in Vers

bindung stehen, stellt sich ein mittlerer Drud ber, und die Ungleichheiten compenfiren sich gegenseitig.

Errichtet man gemeinschaftliche Effen, fo muß man bie Erscheinungen berudfichtigen, die von bem Busammentreffen von Luftströmungen herrühren. Gin aus einem Behälter ausströmender Gasftrahl bleibt auch in bem Raume noch als folder, und es fonnen baber zwei einander treffende Strahlen gegenfeitig nachtheilig aufeinander einwirken. Rehmen wir g. B. an, daß zwei Gasftrome burch zwei einander gegens überliegende Deffnungen in eine Effe gelangen, fo fann es alsbann ber Fall fein, daß die beiderscitige Beschwindigfeit gleich, ober baß fie verschieden ift. Im erftern Falle bringt ber Stoß biefelbe Wirfung wie ein Schieber hervor, und bie beiben Strome haben feine nachtheilige Einwirfung aufeinander. Ift bagegen bie Geschwindigkeit bes einen Stromes größer als die bes andern, fo ftoft jener biefen gu= rud und sucht feinen Abzug zu verhindern. Folglich ift es nothig, an bem Orte bes Bufammentreffens. beiber Strome einen Scheiber anzubringen, bamit, wenn fie zu bemfelben gelangen, fie eine andere Richtung annehmen und fich nicht miteinander ver= mischen.

### Maffive Defen.

Diese Defen unterscheiben sich von ben Luftsöfen nur baburch, baß feine Luftströmung rings um ben Heerb stattfindet, und baß man baher die benselzben umgebenden eisernen Platten weggelassen hat. Die Seitenmauern sind massiv und bestehen auf einer Höhe von 12 bis 13 Zoll über dem Heerbe aus gestraunten feuersesten Steinen. Der übrige Theil der Wände kann aus ungebrannten seuersesten Steinen aufgeführt werden, wie es auch bei den Luftösen

ber Kall ift. Die außere Befleibung befteht aus gewöhnlichen Ziegelsteinen. Die Bruden sind massiv und aus gebrannten feuerfesten Ziegelsteinen erster Dualität aufgeführt, hauptsächlich die große Feuerbrude. Die Eden rings um den Heerd rundet man mit feuerfestem Thon ab.

# Bortheile ber Luft= und bermaffiven Defen.

Bei ben Luftösen spart man Ziegelsteine, auch erfordern sie weniger Reparaturen als die massiven Defen. Jedoch sind die Defen kälter und ersordern ein besseres und mehr Brennmaterial. Die Anwendung des Kalksteins, welche die Luftösen erfordern, übt auf das zu verfrischende Eisen einen um so bessern Einstuß aus, je schweselhaltiger die Steinkohlen sind, und jemehr Unreinheiten das Roheisen enthält. In den massiven Desen würde der Zuschlag zweis

bis breimal täglich fchmelgen.

Die Kesselösen, welche zuerst in der englischen Provinz Stassordshire angewendet wurden, haben sich neuerlich auch in Deutschland verdreitet. Die Form des Kessels und die Art und Weise, wie er durch die aus den Desen entweichende Flamme geseuert wird, ist aus den Fig. 102 und 103 (Tas. X) erssichtlich. Fig. 102 ist ein Grundriß oder horizontaler Durchschnitt und Fig. 103 ein senkrechter Durchschnitt. Eine senkrechte blecherne Röhre I erhebt sich in dem Kessel und läuft in den unterirdischen Canal N aus, der zu der allgemeinen Esse führt: oben sind mit ihr vier horizontale blecherne Röhren h verbunden, von denen eine jede die Flamme von einem Puddelosen ausnimmt.

Der ben Keffel umgebende Dfen ift cylindrifch und besteht im Innern aus feuerfesten, im Meußern aus gewöhnlichen Ziegelsteinen; außerlich ift er mit eisernen Bändern umgeben. Zwischen dem Kessel und seinem Ofen ist ein Raum vorhanden, durch welchen die Flamme strömt, ehe sie in den Cylinder geht. Dieser, oben durch ein Gewölbe w verschlossen Raum ist durch den senkrechten Scheider x in vier gleiche Theile getheilt, von denen jeder einem Osen angeshört, so daß der Betried eines jeden von dem des andern unabhängig gemacht werden kann. Man schlägt deßhalb unterhalb jeder horizontalen Röhre heinen Bogen y, und es bleiben für den Abzug der Flamme die beiden Dessungen n, z. Auf diesem Bogen führt man zu beiden Seiten der Nöhre hsenkrechte Mauern auf, wodurch ein Canal gebildet wird, der mit einem Register r zur Regulirung des Juges eines jeden Osens versehen ist.

Unter dem Gewölbe y theilt sich jede Flamme in zwei Theile, von denen der eine durch den Durchsgang n und der andere durch den z strömt, wodurch sie vereint emporsteigen, um die Röhre h zu gewinsnen und endlich durch e nach. N und in die Effe zu gelangen. — q, Fig. 103, ist die sogenannte Kesselsbrücke, wodurch das Eindringen der Schlacke in den

Reffelofen verhindert wird.

Das Register besteht aus bem Schieber r, aus einer Zahnstange, aus einem in dieselbe eingreizfenden Getriebe und aus einer Rolle, um dieses und jene zu bewegen.

# Effenöfen mit Reffel.

Bei biefen ist jeber Ofen mit einem Ressel versfehen, und beibe liegen auf gleicher Linie hinter einanzber. Die in der Mitte besindliche Esse dient beiden Defen gemeinschaftlich. Die Kessel sind mit Siederröhren versehen. Die aus den Defen entweichende Flamme wirft zuerst auf diese, erhebt sich alsbann

in einen sentrechten Canal, strömt von hinten nach vorn in einen zweiten horizontalen Canal, zwischen Sieberöhren und Kessel und entweicht alsdann in die Esse. In dem von mir bearbeiteten Werfe über Dampsmaschinen, Bb. 69 des Schauplates, sift eine solche Einrichtung genau beschrieben und ab-

gebilbet.

Da ber Betrieb ber Flammöfen ober eine Einsfellung der Verdampfung in dem Kessel es erfordert, daß man die Flamme auch sogleich in die Esse strösemen lassen kann, ohne sie vorher unter dem Kessel wirken zu lassen: so sind unten an der Esse zwei Register angebracht, von denen das eine horizontal und bestimmt ist, den Durchgang von dem Ofen zur Esse zu unterdrechen, wenn die Flamme unter den Kessel strömen soll, während das andere, senkrechte diese letztere Verdindung unterdricht, wenn die Flamme birect in die Esse gelangen soll. — Die Essenösen mit Kesseln dieser Urt haben sehr gute Resultate gegesen. — Der Platzersparung wegen ist es zwedmäßig, die Kessel über den Desen, auf Säulen, anzubringen.

# Defen mit unterirbischem Bug.

Das System einer einzigen Effe für acht ober zwölf Puddel= oder Schweißösen hat hauptsächlich die Benutzung der aus diesen Defen entweichenden Flamme zum Zweck, sowie wir es schon bemerkt has ben. Jedoch wird auch hin und wieder eine allgemeine Esse für 15 bis 20 Defen angewendet, ohne die Flammen derselben weiter benutzen zu können.

Der eigentliche Ofen hat bei diesen Systemen ganzlich die Construction, wie bei den übrigen Systemen, und die Verschiedenheit besteht nur in der Art und Weise der Ableitung der Flamme. Diese ift in Fig. 108, Taf. XI, in einem Längendurchschnitte dars

gestellt. J, Heerbraum bes Dfens; f Abstichöffnung; S unterirdicher Canal, welcher zu der gemeinschaftslichen Esse sührt; P, Fuchsbrücke; p, Registerbrücke; r, Register; H, H, Esse; k, Sandheerd; X, seuerssestes Mauerwert; V, Gewölbe des Osens. Das Register besteht aus einem gußeisernen Kasten, welcher auf dersenigen Seite, wogegen die Flamme nicht stößt, mit seuersesten Ziegelsteinen ausgesetzt ist. Die Ziegelsteine werden vor dem Abgusse des Registers in die Form gelegt, so daß auch die Zwischenkaume aus Gußeisen bestehen. Ohnerachtet dieser Einrichtung der Register, verbrennen und schmelzen sie doch sehr leicht und bilden so eine große practische Schwierigsfeit für die Desen dieser Art.

# Schweißöfen. — Gewöhnliche Schweißöfen.

Die Schweißösen sind solche Flammösen, in benen man schnell und nachhaltig eine Schweißtige ents wideln kann. Die zur Erreichung dieses Zwecks zu erfüllenden Bedingungen sind: eine große Ausdehnung des Rostes im Verhältniß zu der Heerdoberstäche, ein sehr niedriges Gewölbe, eine sehr hohe Esse und ein enger Fuchs. Oft hat die Esse keine zweckmäßige Höhe. Alsbann muß man den Fuchs weiter machen, um die erforderliche Schweißtige hervorzubringen. Allein sehr weite Füchse halten nie die Hipe in dem Ofen zusammen, veranlassen einen bedeutenden Steinskohlenwerdrauch und verhindern eine gleiche Vertheislung der Hipe in allen Theilen des Ofens.

Die Schweißöfen haben viel Aehnlichkeit mit ben Pubbelöfen, unterscheiben sich aber in mehrfacher Hinsicht von benfelben. Sie find stets massiv und nie mit einer Lufteirculation um ben Heerd versehen. — Ihr Heerd besteht ganzlich aus einer Schicht seuer=

festen Sandes von mehren Außen Dide, welchen man zwischen vier Mauern einstampft. Zwei von Diesen Mauern find bie Berlangerungen ber Seitenmanbe bes Dfens, und bie beiben anbern befinden fich die eine unter ber Feuerbrude und die andere ba. wo ber Kuchs aufängt. Folglich ift ber Raum unter ber Sohle verschloffen, und es ift auch feine Beerd= platte vorhanden, indem bie Schladen burch bie Albstichöffnung an ber Effe abgelaffen werben. Der Beerd ift gur Erleichterung ber Arbeit etwas von porn nach hinten und, um die Schlacken ablaffen gu können, etwas von der Reuerbrücke nach dem Ruchse zu geneigt. Die erstere Reigung beträgt auf Die gange Breite bes Dfens 1 Boll, allein Die andere Reigung ist bedeutender. Der Heerd ift breiter und langer als bei ben Bubbelofen. Die fleine Brude fehlt, allein die Beigbrude hat eine Lufteirculation. -Statt einer großen Arbeitethur, wie bei ben Bud= belöfen, wendet man zwei fleine, nebeneinander lie= genbe Thuren an. Daburch halt man bie Warme beffer im Dfen zusammen und erleichtert bie Arbeit. - Der Roft ift 3 bis 5 Boll langer und breiter, als bei ben Buddelöfen; er hat 44 Boll im Quadrate. -Der Fuche ift niebriger, aber 3 Boll breiter; auch ift er 9 Boll fürger, bamit bie Flamme schneller ausftromen konne. Bor dem Abstich ift der Beerd jum Ab= laffen ber Schlade ausgehöhlt.

Die Fig. 105, 106 und 107, Taf. XI., sind die erste ein horizontaler, die zweite ein verticaler Längen= und die dritte ein verticaler Duerdurchschnitt eines Schweißosens mit Esse. Außer einigen gerin= gen Unterschieden ist die Esse den Schweißosen dieselbe wie bei den Puddelösen. — g Nost. Die Sig. 106 zeigt die Durchschnitte der Balken, welche die Roststäbe tragen, sowie auch von einer der Tragsbalken für das Gemäuer des Keuerraums und für die

Tragbalten bes Rostes. — t Schürloch. P Feuerbrude. Es wurde zweckmäßig sein, den Canal in der Brude höher hinauf zu bringen, als der in der Fig. 106 angedeutete. — d Gewölbe. S Heerdsohle. pp Arbeitsthuren. R Fuchs. f Abstichöffnung. e' gußeiserne Winkelplatte der Brude. 1 Brudenplatte.

Bei den Puddelösen ist das zweite Prisma der Esse nur 11 englische Fuß hoch; bei den Schweißsösen aber hat diese Abtheilung, wie das erste Prisma, 15 Fuß, so daß die ganze Höhe der Schweißosenessen 36 Fuß über den Tragständern beträgt. Ihr Duersschnitt ist quadratisch und beträgt im Lichten und über den Tragständern 18 englische Joll im Duadrat. An dem Punct k des Gewöldes, d. h. da, wo das Fuchsgewölde in die Esse tritt, ist diese 16 Joll weit, und von dort ab die zu den Tragständern erweitert man sie die 18 Joll, welche Weite sie die zum höchsten Punct behält. Bei den Puddelösen nimmt der Essendurchschnitt von der Gewöldespise die zu den Tragsdalten nach und nach von 14 die 16 Joll im Duadrat zu, wie bei den Schweißösen.

Fig. 107 zeigt die Art und Weise, wie man vorn bas Gewölbe erhöhet hat, um durch eine stärkere Flamme ben durch die Arbeitsthur unvermeiblich hers beigeführten Wärmeverlust wieder auszugleichen.

In manchen großen Hütten hat man besondere Defen für feinere Eisensorten, als Bandeisen, seines Duadrat= und Rundeisen ze. Man giebt diesen Desen einen fürzern und schmälern Heerd und einen größern Rost als den übrigen, um das Eisen schnell in die zu seiner Bearbeitung erforderliche Sitze zu bringen. Der Heerd ift 12 Joll fürzer und einige Joll schmäzler als der der gewöhnlichen Defen, den Nost macht man dagegen wenigstens & Joll länger und breiter. Die Anwendung solcher Defen scheint sehr zweckmäßig,

nicht allein wegen seiner bebeutenden Dimenstonen, sondern auch um ihm Zeit zu geben, sich durch Cesmentation zu reinigen. Aus diesem Grunde erscheint es baher zwedmäßig, daß die zum Wärmen und Aussschweißen der Rohschienen angewendeten Oefen größer und folglich minder hitzig seien, als die Schweißösen für seine Eisensorten. Die große Menge von Rohschienen oder von gröbern Eisensorten, die man auf einmal in den Ofen einsehen muß, ersordert außers

bem einen geräumigen Beerb.

Karsten empfiehlt für seine Eisensorten Defen mit sehr niedrigen Gewölben und mit folgenden Dismensionen: Länge des Heerdes 4 Kuß preuß. Maß. Breite des Heerdes an der Feuerdrücke 3½ Kuß. Dismensionen des Rostes: Länge und Breite, die gleich sind, 3 Kuß. Die Heerdsohle behålt dieselbe Breite von 3½ Kuß dis zum ersten Drittel ihrer Länge; von da bildet sie eine sich schnell wendende ovale Eurve nach dem Fuchse zu, die 12 Joll Länge und eine der Beschaffenheit des Brennmaterials angemessene Höhe hat. Die Brücke erhebt sich 6 Joll über die Heerdssohle, und das Gewölbe 16 Joll und in der Nähe des Fuchses 12 Joll über dieselbe. Der Heerd ist horizontal.

In Hütten, wo nur wenige Defen vorhanden sind, gebraucht man einen und denselben Dfen so- wohl zum Buddeln, als Schweißen. Will man in diesem Dfen schweißen, so nimmt man keine andere Beränderung vor, als daß man den Schlackenheerd aufreißt und die gußeiserne Sohle bis zur Höhe der

Thur mit einer Canbichicht bebedt.

Die Blechglühöfen sind Flammösen, in benen man eine gleichförmige und mäßige Warme erzeugen und babei die Orydation des Eisens möglichst vermeiden will. Zu dem Ende giebt man dem Heerde bieser Defen eine rechtedige Form und bringt an der bem Roft entgegengeschten Seite, an ber Heerdsohle, links und rechts zwei Deffnungen an, burch welche die Flamme in die Esse entweicht. Diese Einrichtung nöthigt die Flamme, sich über die ganze Breite des Heerdes auszudehnen. Um die Drydation des Eisens zu vermeiden, bringt man die Thür an dem entgegenzgeseten Ende von dem Nost an. Die Ausdehnung der Sohle, die Höhe der Feuerbrücke, die Gestalt und Größe des Nostes tragen übrigens auch zur Erreizchung des vorgesteckten Zweckes bei. Vor der Arzbeitsthür ist eine Esse angebracht, welche die Flamme ausnimmt, die beim Dessend, welche die Flamme ausnimmt, die beim Dessend der Thür aus dem Ofen strömt und den Arbeitern hinderlich sein würde.

Die Fig. 109, 110 und 111, Taf. XI., stellen einen Blechglühofen bar. Fig. 109 ift ein horizonstaler Durchschnitt ober Grundriß dieses Ofens, Fig. 110 ein senkrechter Längendurchschnitt und Fig. 111 ein Querdurchschnitt durch die vordere, dem Rost ents

gegengesette Geite.

O Rost des Ofens. U Aschenfall. T Schürsloch. A Feuerbrücke. Sie ist massiv, da sie keine bedeutende Hitz zu ertragen hat. s, s Heerdsohle, die 21 englische Zoll über der Hüttensohle liegt und aus zwei Schichten besteht. Die untere besteht aus Ziegelsteinstücken und ist 15 Zoll stark; die andere aus Coaks und ist 6 Zoll stark. Man legt auf die letztere das Eisen unmittelbar. V, V Gewölde. K Mauerwerk, welches den Ofen von vorn verschließt; es endigt sich unten in einem Gewölde, welches die Thürdsfrung begränzt. a, b Canale oder Füchse in den Seitenmauern, in der Nähe der Thür, welche die Producte der Verbrennung mittelst des unterirdischen Canals d der allgemeinen in der Mitte liegenden Esse zhürken. Der Canal b, der in der Stärke der Seitenmauer des Ofens liegt, geht unter demselben

burch und verbindet biefe Seite bee Dfene und ihren Ruche mit bem Canal d, mabrend ber Ruche a une mittelbar mit bem lettern in Berbindung fteht. Register bes Dfens, welches mittelft eines Bebels m bewegt wird. p Arbeitsthur mit bem Bebel 1, welder Dieselbe in allen Stellungen im Gleichgewicht er= halt. e gußeiferne Platte, welche ale Thurschwelle bient. c Gffe por ber Arbeitothur, welche bie aus berselben abziehende Klamme und Kunken aufnimmt, fobald fie geöffnet ift. Diefe Effe erhebt fich nur menig über bas Dach bes Suttengebaubes und fann etwa 15 englische Kuß boch sein. 3hr Mauerwerk ruht auf Tragplatten; t Platte, welche bas Borbertheil ber Dfenthureffe unter ben Traabalten verfchließt und ben Stuppunct für ben Thurhebel enthalt. q burch eine außeiserne Platte verschloffene Deffnung, burch welche man die Füchse und Canale a und b von Beit ju Beit reinigen fann.

Alle Theile dieses Ofens, welche der unmittels baren Einwirkung der Flamme ausgesetzt sind, bestes hen aus feuerfesten gebrannten Ziegelsteinen. Aeußerzlich ist der Ofen gänzlich mit gußeisernen Mantelsplatten umgeben. Dieselben sind unten, wie wir bei den Puddelösen sahen, mit dem Mauerwerke verankert, und oben werden sie durch Zugstangen mit Schrauben und Muttern festgehalten, sowohl in der Längens, als

Querrichtung.

In den Hütten, wo keine allgemeine Effe für alle Defen vorhanden ift, und wo folglich jeder eine besondere hat, bringt man dieselbe bei dan, und statt des Registers s wendet man eins auf dem Gipfel der Esse an. Man kann auch zwei Defen zu beiden Seiten der ihnen gemeinschaftlichen Esse anlegen. — Ju zwei Defen für das Ausschweißen der Kuchen (brammes) ist einer zum Ausglühen des Blechs ersforderlich.

In einigen Gegenden, und hauptfächlich in ber Broving Lüttich, wendet man gum Barmen bes Gifens eigenthumliche, in Belgien und Franfreich unter ber Benennung rubende ober ichlafende Defen befannte Glühöfen an. Diefelben haben große Uchn-lichfeit mit ben Badofen, nur baß bie Beerdfohle burch einen Roft erfest ift, ber febr groß und mit einem fehr niedrigen Gewölbe bededt ift. Die außerhalb bes Dfens und über ber Arbeitsthur liegende Gffe ge= ftattet bas Ausströmen ber Klamme und bes Rauchs. ohne einen Bug zu veranlaffen (baher auch bie Be= nennung rubende Defen). Gie haben nur eine Thur. welche ju gleicher Beit jum Feuern ober Schuren, fo= wie zum Ginfeben und Berausnehmen bes Gifens und jum Abziehen ber Flamme und bes Rauche bient. Das Gifen wird auf die Steinkohlen gelegt, welche ben Roft bebeden.

Der Roft ist 4% Fuß lang und 3½ Kuß breit. Er fann 8 bis 11½ Zoll unter der Thürschwelle ansgebracht werden. Je niedriger das Gewölbe ist, um so weniger Brennmaterial wird gebraucht. Man fann es 1¾ Kuß über den Rost legen, wobei man die Höhe bis zum Schlusse des Bogens rechnet. In der Länsgenrichtung giebt man ihm keine Krümmung.

Es ist zwedmäßig, die Afchenlochöffnung auf ber entgegengesetten Seite ber Arbeitsthur anzu-

bringen.

Die Effe braucht nicht viel über bas Dach bes Hüttengebäudes hinauszureichen. Gewöhnlich macht man fie von Blech und ftust fie auf eiferne, in bem

Mauerwerf angebrachte Beranferungen.

Die Thur ist rechteckig. Sie kann 19 Zoll breit und 6 Zoll hoch sein. Sie besteht aus Blech, wird mittelst eines Griffs und Hakens vorgesetzt und weggenommen und wird nur gegen den Thurrahmen und

auf die Schwelle gefest, ebenfo wie es bei ben Bad:

ofenthuren gefchieht.

Der aus einer gußeisernen Platte bestehende Schwell ist breit und trägt den Rahmen oder ben Kuß der Esse. — Uebrigens ift der Glühofen, wie alle andern Flammösen, mit gußeisernen Mantelplatten verstärft.

In den Lütticher Hütten wendet man die ruhens ben Defen nur zum Blechglühen an; jedoch kann man sie auch sehr gut bei der Fabrication des Spalteisens aus quadratischem Materialeisen benutzen. Das Gisen ruht unmittelbar auf dem Brennmaterial, und es ist daher zweckmäßig, es erst dann in den Ofen zu bringen, wenn die Steinkohlen abgestammt sind und

nur noch glüben.

Man fpart in biefen Defen an Brennmaterial. und wenn man gute Arbeiter bat, fo ift auch in Bediehung auf ben Gifenabgang ber Betrieb vortheilhaft. Die Steintohlenschicht muß aber mit großer Sorgfalt vorgerichtet werben. Dft ift es nicht ju vermeiben. daß bie noch ungerfette Luft an einigen Buncten burch ben Roft bringe. Es bilben fich alsbann fleine Gffen, welche bas Gifen ornbiren und juweilen bie erfte Blech= tafel burchbrennen, wenn biefelbe bunn ift. Die Brenn= materialschicht fann man erft alebann erneuern, wenn alles Eifen herausgenommen worden ift, wodurch oft eine Abfühlung in bem Dfen entsteht und folglich ber Betrieb aufgehalten wirb. 3m Allgemeinen fann man in ben rubenden Defen weniger Gifen gluben, als in ben gewöhnlichen Schweißöfen; allein fur bunne Bleche find jene zwedmäßiger, weil bas Barmen ichneller erfolat.

Die Fig. 112 und 113, Taf. XI., geben einen horizontalen und einen fenfrechten Durchschnitt von einem ruhenden Ofen. k Roft; b Aschenfall; D In-

neres des Dfens oder Heerdes; e Esse zum Abzug der Flamme und des Rauchs; d eisernes, die Esse tragendes Gestell. Man sieht, auf welche Weise dasselbe eingerichtet und in das Mauerwerk des Ofens eingelassen ist. m gußeiserne Platte zur Bekleidung der Thürössnung; N Oessnung zum Reinigen des Aschenfalles; q Thürschwelle; g Stäbe, welche die Esse tragen.

# Bon der Puddelarbeit.

# Agentien bes Frifchens.

Das Buddeln oder bie in den Buddelöfen ausges
führte Frischarbeit ist das eigentliche Frischen bei ber
Stabeisenfabrication nach englischer Art, b. h. berjes
nige Broces, durch welchen das Keins oder Robeisen

in Stabeifen verwandelt wird.

Eines von den Agentien des Frischens ift die atmosphärische oder die nicht verbrannte Luft, welche die Flamme des Feuerraums begleitet. Außerdem wenz det man Hammerschlag oder Schlacken von den Hämmern und Walzwerken an, mit denen man das Rohzeisen durchrühtt, sowie auch Wasser, welches man auf das flüssige Metall gießt. Es ist auch möglich, daß die Kohlensäure der Flamme zum Frischen beisträgt.

Der Bubbelproceß besteht barin, baß man bas Robeisen auf ber Heerbsohle bes Bubbelofens schmels

zen läßt, und daß man es in Berührung mit der Flamme mit und ohne Zuschlag so lange umrührt, bis daß es seinen ganzen Kohlegehalt verloren hat. Darauf bildet man aus dem Frischeisen Klumpen oder Kugeln (balls im Engl.), auch Luppen (lumbs) gesnannt, die etwa 80 und einige Pfund schwer sind, die man nun unter die Apparate zum Zusammens brüden und Ausstrecken bringt.

#### Roheifen.

Das gewöhnlich verfrischte Material ift entweber Feineisen ober unmittelbar aus ben Sohöfen erfolgens bes Robeisen.

Man weiß, daß weißes Roheisen leichter frischt, als graues von gleicher Gute, und das Feineisen noch leichter. Roheisen für mürbes Eisen ift langsamer zu verfrischen, als Roheisen für festes Stabeisen, indem es stets sehr flüssig in dem Puddelosen wird. Bersfrischt man daher Roheisen für mürbes Eisen, so macht man ein Frischen weniger in 12 Stunden, als wenn man Roheisen für sestes Eisen von derselben Farbe verarbeitet.

Da bas Frischen se nach ber Beschaffenheit bes Roheisens eine längere ober fürzere Zeit erforbert, so vermengt man gewöhnlich mehrere Arten besselben mit einander und richtet sich so ein, daß die Anzahl der Frischprocesse in einer gegebenen Zeit so ist, wie man es wünscht. Auf diese Weise gelangt man dahin, einen regelmäßigen Betried einer Hütte zu erhalten. Die zweckmäßige Vermengung erreicht man durch Verssuche. Man sieht ein, daß die erste Bedingung bei der Bildung dieser Gemenge die Dualität des Productes sein muß. Will man festes Stadeisen produs

eiren, fo ift ber Abgang immer ftarter, als bei murbem.

#### Perfonal.

Bu jedem Dfen find zwei Bubbler und zwei Behalfen erforderlich, welche fich je zwei und zwei in awölfftundigen Schichten ablofen.

Die Arbeit beginnt in der Sonntagenacht um 12 Uhr und wird mit Sonnabends um 12 Uhr Mittags eingestellt. In der Zwischenzeit werden die erforderlichen Reparaturen an den Defen vorgenommen.

Die Arbeiten des Gehülfen bestehen in dem Feuern des Ofens, darin, daß er den Puddelmeister von Zeit zu Zeit ablöst, und daß er im Allgemeinen alles Das thut, was ihm dieser aufträgt. Die Luppen werden stets von dem Meister gemacht, auch werden sie von diesem unter den Hammer gebracht, während welcher Zeit der Gehülfe die Luppen im Ofen umwendet und

eine in die Rabe ber Thur legt.

Man gewährt ben Pubbelarbeitern einen bestimmten Abgang, 3. B. von 7 bis 9 Procent für alles Roheisen, wenn man eine starke Production erlangen will, und wenn man das Schlackenfrischen (puddlago par bouillonnement) betreibt. Nachdem das Pudsbeleisen in Rohschienen verwandelt worden ist, wägt man es und untersucht den Bruch von einigen der in den Schichten dargestellten Rohschienen. Ist der Abgang nicht in den gehörigen Gränzen geblieben, oder ist das Frischen nicht zweckmäßig ausgeführt, so erhält der Puddler Borwürse oder erleidet Geldsstrafe.

Rothige Wegahe und andere Erforderniffe.

Die Begahe bes Bubblere finb:

1) 4 hafen ober Kruden, mit benen man bas Metall zertheilt und umrührt, auch bie Luppen bilbet. Bebe Krude wiegt etwa 36 bis 40 Bfb. Der

Jebe Krücke wiegt etwa 36 bis 40 Pfd. Der Hafen ist 5 Joll, das ganze Werkzeug bis zum Hafen 92 englische Fuß lang und der Theil des Stiels, den der Puddler in die Hände nimmt, d. h. etwa ein Drittel von der ganzen Länge, rund und 12 Joll stark, der übrige quadratische Theil hat im Duersschnitt 12 Joll.

2) 4 vorn scharfe Brechstangen, um das Eisen

2) 4 vorn scharfe Brechstangen, um das Eisen von der Sohle loszumachen und es umzurühren. Sie haben dieselben Maaße, wie die Kruden und

ebenfalls einen runden und vieredigen Theil.

3) Ein etwa 2 Pfb. schwerer hammer, mit welschem der Buddler auf die haken und Brechstangen schlage, damit die daran festhängenden Schladen absfallen.

4) Ein Spatel, um bie Umgebungen ber Beerds fohle bei ben Defen mit Lufteirculation mit Kalkftein

auszusepen.

5) Gine Sohlschaufel, um Baffer auf bas ge=

fcmolzene Metall zu gießen.

6) Ein fleiner Saten, um ben Pfropf von bem Schauloch ber Arbeitethur wegzunehmen und wieder bingufegen.

7) Gine fleine, vorn meißelförmige Brechftange, um unter ber Thurschwelle Die Abfticoffnung einzu-

ftogen.

8) Ein 10½ Pfb. schwerer hammer ober Schläsgel, um bamit die vorhergehend genannte Brechstange burch bie Abstichöffnung zu treiben.

9) Gine Bange, um bie Luppen jum Bangeham=

mer zu fchleppen.

10) Eine Schaufel jum Schüren bes Rostes und jum Wegnehmen ber Schladen, die während bes Umrührens bei'm Schladenpubbeln fallen.

11) Eine fleine Rrude jum Ausbreiten bes Brennmaterials auf bem Rofte,

12) Ein Spieß, um burch ben Roft ju ftechen.

13) Ein fleiner eiserner, runder, & Boll ftarfer

Bafen jum Reinigen bes Roftes.

14) Eine Blechtafel, welche ber Arbeiter bei'm Reinigen bes Roftes vor ben Afchenfall ftellt, um fich gegen bie Site ju fchuten.

15) Gin Befen.

In der Nahe eines jeden Dfens steht ein gros
fer gußeiserner Trog mit Wasser zum Abfühlen der Krüden und Brechstangen. Aus diesem Troge wird auch das Wasser geschöpft, welches auf das Metall in den Dsen gegossen wird. Dieser Trog wiegt etwa 14 Centn.

Bor bem Schürloch liegt ein gewisser Kohlens vorrath für ben Ofen und zur Seite eines jeden Ofens liegen einige große Kalksteinstüde und etwas Lehm, welche bei der Zurichtung des Ofens, wenn er Luftcirculation hat, angewendet werden. Die Schladen von dem Zängehammer und den Luppenswalzen, die der Puddler nöthig haben kann, werden in der Nähe des Ofens neben dem Wassertroge aufzeschüttet. Endlich sinden sich auch neben jedem Ofen kleine Hausen von Roheisen, welches in 30 bis 60 Pfd. schwere Stücke zerschlagen ist und von denen isder Hausen eine Ofenladung bildet.

Burichtung und Unterhaltung bes heerbes.
— Anfeuern.

Das Frischen geschieht in ben Bubbelofen auf Beerben von weichen Schladen ober, jedoch seltener, bon seuerfestem Sand, entweder mit gußeisernen Plateten barunter, ober ohne dieselben. Defen mit Sandbeerben ohne gußeiserne Beerbplatten heizen sich

beffer. Sandheerbe konnen aber nur bei masstven Defen angewendet werben, wie sich weiter unten zeis

gen wirb.

Die ju ben Beerben angewendeten Schladen find nach ber Beschaffenheit bes zu verfrischenben Robeifens verschieden. Bei grauem Robeifen bedarf man eines weit feuerfesteren Beerbes, ale bei weis Die Beerbe fur graues Robeifen werben aus alten zerschlagenen Beerben, aus hammerschladen und aus Schwahl (im Beerde gurudgebliebenen Bar= foladen) von ber beutschen Beerbfrifcharbeit angefertigt. Man fann biefe Substangen mit einander vermengen, ober jebe für fich anwenden. Bu ben Beerben ber Defen, in benen man gewöhnlich weißes Robeisen verfrifcht, wendet man Budbelofenschladen an. graue Robeifen erforbert einen fehr feuerfeften Beerb. Ließe man biefen Umftand unberudfichtigt, fo wurde fich halb gefrischtes Gifen an ben Beerd anhangen, fo baß man genothigt fein fonnte, benfelben gu erneuern. Die Schweißofen-Schladen fonnen gur Unfertigung ber Beerbe nicht angewendet werben.

Will man einen Schlackenheerd zurichten, so zerschlägt man die Schlacken in kleine Stücken, von denen man auf den Heerdplatten eine etwa 3 Zoll starke Schickt bildet. Man giebt alsdann ein starkes Feuer, und wenn die Schlacken zu einer teigigen Schmelzung gelangt sind, so ebnet man sie mit der rothglühenden Krücke. Der auf diese Weise geednete Heerd darf nur 1 bis 1½ englische Zoll stark sein, je nachdem man weißes oder graues Roheisen verfrisschen will. Findet man im Verlaufe der Puddelarz beit, daß der Heerd nicht stark genug ist, so kann man ihn immer, durch hinzuthun von Schlacken, nachträglich verstärken, selbst nach dem fünsten Frischen.

Bu Couillet in Belgien wird ber Schmelzheerb auf folgende Beise angefertigt: Man bringt bie

Schladen in möglichft fleinen Studen in ben Dfen. ber um 11 Uhr Abends gefeuert wird, bamit er um 6 Uhr fruh in Ordnung fei. Diefe Beit wird übrigens bei allen Defen mahrgenommen, beren Seerb revarirt werden muß. Man fucht bie Schladen mog: lichft schnell in Fluß zu bringen; gewöhnlich erlangt bas Innere bes Dfens nach einem 4 bis 5 ftunbigen Keuern die Beißgluth, und bie Edladen baben ben nöthigen Grad der Fluffigfeit erreicht. Alsbann fann ber Arbeiter ben Beerd mittelft feiner fleinen Grude ebnen, jedoch ebnet er fich meistens burch fich felbft. Ift nun ber Beerd eben, fo lagt man ihn etwas erfalten, damit er fest werbe. Bu bem Ende öffnet man bie Dfenthur, ober man gießt nach und nach und in fleinen Bortionen einige Eimer voll Baffer binein. Man muß fich huten, auf einmal große Mengen auf ben Beerd zu gießen, weil fonst leicht Explosionen entstehen, Die ben Dfen gerftoren fonn= ten. Die Confiftenz, die man bem Seerbe ju geben fucht, ift bie bes schwach weißglübenben Gifens.

Wenn man nach einigen Frischprocessen bemerkt, baß ber Heerd nicht mehr fest genug ist, so tühlt man ihn durch einen langsamen Wasserstrom ab. Alte Geerbe sind stets die feuerfesteften und besten.

Das Anfeuern bes Dfens und die Zurichtung bes Schmelzheerdes werden stets von dem Gehülfen ausgeführt. Die Dauer eines Betriebes ist 8 bis 14 Tage. Nach Verlauf dieser Zeit muß der Ofen reparirt werden. Zu dem Anfeuern verbrennt man 20 Centner Steinkohlen. Das erste Schüren besteht aus Reisigbundeln und großen Steinkohlenstücken.

Gewöhnlich muß der Heerbrand alle 24 Stunben mit Kalfstein oder feuerfestem Lehm reparirt werden, je nachdem der Ofen eine Lufteirculation hat, oder massiv ist. Jedoch hat der Zeitpunct dieser Reparatur nichts Bestimmtes; denn zuweilen erfolgt er alle 5 und ein anderes Mal alle 12 Stunden, je nach der zu verfrischenden Roheisensorte. Das graue Roheisen ist das fressendste und veranlaßt die meisten Reparaturen.

Pubbelarbeit auf Schladenheerben.

Es giebt zwei Hauptarten bes Pubbelns auf Schladen, nämlich bas eigentliche Schladen: ober Rochfrischen (affinage par bouillonnement) und bas Wasserfischen (affinage à l'eau). Ein jeder von biesen beiden Processen giebt zu zwei verschiedenen Methoden Beranlassung.

Rochfrischen ober eigentliches Schladenfris

Nachdem ber Ofen eine ftarke Rothglühhite er-langt hat, wozu ein 4 bis 6 stündiges Feuern erforberlich war, fest man 480 Bfd. Robeifen mit 25 Brocent Sammerschlag auf ben Seerd. Nachdem Die Labung vollendet worden ift, verschließt man bie Thur, verfeilt fie fest mit eifernen Reilen und ftreuet Schladenstaub in bie Fugen, obgleich es zwedmäßiger ware, biefelben mit Lehm ju verftreichen. Die Thur bleibt auf Diefe Beife bis jum Berausnehmen ber Luvven verschloffen. Das Effenregifter ift ganglich aufgezogen. Man bringt nun bas Robeifen in Kluß. indem man es von Beit ju Beit mit einer burch bas Schauloch ber Thure eingeführten Brechstange um= Beginnt bie Schmelzung, b. h., wenn bas Metall feine Festigfeit verliert, fo lagt man bas Regifter nieber und rubrt, ohne irgend einen Bufat, fo lange um, bis baß bas Robeifen von Schladen bebedt wirb. Alsbann öffnet man bas Regifter gang. rührt wieber um und wendet bas Metall mit voller

Kraftanwendung rechts und links um, bis baß bas Gifen gar geworben ift. In biefer Beriobe blaben fich bie Schladen auf, und bas Rochen wird fo leb= haft, daß ber Dfen, welcher vorber faft leer au fein ichien, fich bis über bie Thur füllt und es ber Bubd= Ier zuweilen nicht verhindern fann, daß ein Theil von ben Schladen über bie Thurschwelle entweiche. In bem Maage, als bas Krifchen bes Robeisens poridreitet, nimmt bas Rochen ab und die Schlaffen finten nieder. 3ft das Gifen jum Frischen gelangt, b. b., bat es feine Aluffigfeit verloren, ift es loder geworden und zeigt es ein glanzendes Weiß, fo rubrt man es um, um alle feine Theile bem Luft= ftrom auszusegen; man gerschneibet es, bamit bie fdwarzen ober ichlecht gefrischten Theile, welche fich porfinden können, weiß werden und bildet nun, auf Die fogleich naber zu beschreibende Weife, Die Luppen. Sind biefelben gemacht, fo bringt man fie unter ben Bangehammer, und awar bie querft gebilbete querft. Bft Die Operation geendigt, fo sticht man die Schlas den, burch ben Abstich unter ber Thure, ab. - Bei biefer Methobe fann man bie Defen mit Lufteirculas tion anwenden.

Der Frischprocest wird sowohl mit Rohe als auch mit Feineisen auf gleiche Weise ausgeführt; jesboch sest man von dem Lettern jedesmal nur 470 Pfd. ein. Das Verfrischen desselben wird den besten Arbeitern übertragen, die es in den besten Defen und mit etwas mehr backender Kohle, als für Roheisen verfrischen. Die Ursache dieses Unterschiedes rührt daher, daß das Feineisen trockener als das Roheisen ist; es verlangt eine größere Gewandtheit von Seiten der Arbeiter, weil es schneller frischt.

#### Bilbung ber Luppen.

Sobald die Eisentheile sich vereinigen und die schwer gewordene Schlacke zu Boden fällt, stößt der Arbeiter das Eisen mit seiner Brechstange in einzelnen Theilen nach der einen Brücke, gleichviel nach welcher, reinigt darauf mit der Krücke die freie Seite des Heerdes, indem er das Eisen, welches noch auf dieser Seite lag, auf die Oberstäche des Klumpens zieht. Er wiederholt dies zwei= und zuweilen selbst dreimal oder vielmehr, die daß sich das Eisen in einz zelne Stücke zertheilt, indem er es jedesmal von der freien Seite des Heerdes zurückwirft und die Seite, von welcher er das Eisen weggenommen, reinigt.

Wenn bas Gifen fich gertheilt, fo unterfucht ber Arbeiter bie Stude mit feiner Brechstange, um gu feben, ob fie bem Drucke wiberfteben, ober ob fie fich in mehrere Theile theilen. In bem letteren Falle muß bas Gifen nochmale über ben Beerb geführt werben, indem man beffen Theile umbreht. fteren Falle schreitet der Arbeiter jum Luppenmachen. Bu bem Ende theilt er bie gange Maffe in 4, 5 ober 6 Stude, je nachbem er 4, 5 ober 6 Luppen haben will. Sind mehrere Stude vorhanden, so vereinigt er zwei ober brei in eins, indem er fie mit ber Rrude aufammenpreßt. Dabei muß er babin feben, baß bie Stude an bem Orte ihrer Bereinigung recht weiß werben, indem er fie ber Sige aussest. Sind bie Eisenstude ju groß in Beziehung auf die Anzahl ber ju bilbenden Luppen, fo gertheilt fie ber Arbeiter an bem erforberlichen Buncte mit ber Brechstange. bem Maage, als auf biefe Beife bie Bilbung ber Luppen vorschreitet, werben fie gur Geite ber Feuer= brude gelegt. Ift ber Dfen in gehöriger Sige, fo konnten bie Luppen auf bie Seite ber fleinen ober Kuchsbrude gelegt werben; allein ber Bubbler mußte bann mit großer Gewandtheit versahren, weil die durch die Thur eindringende Luft sehr starf auf das Eisen einwirfen, es an seiner Oberstäche verbrennen und weniger schweißdar und härter machen wurde. Der Puddler reinigt darauf die freie Seite des Heers des mit der Krücke. Finden sich noch einige einzelne Stücken Eisen zerstreut umherliegen, die erst uns vollsommen gefrischt sind, so zieht er sie nach der Thure, wo sie sosort ihren Kohlegehalt verlieren. Man verwendet diese Stücken zur Vergrößerung der zu fleinen Luppen.

Ift diese Arbeit vollendet, so nimmt ber Arbeiter die zuleht bei Seite gesegte Luppe, zieht sie
mit der Krude in die Rahe der Thur, drudt sie zufammen und giebt ihr die erforderliche Größe, entweber mit Hulse der erwähnten kleinen Studden, oder
indem er mit der Brechstange ein Stud davon abschlägt und schiebt sie darauf nach der freien Seite
bes Heerdes. Auf diese Weise werden alle Luppen
über den Heerd gezogen und diese Arbeit wird mit
ber Reinigung des frei gewordenen Plages beendigt.

In diesem Zustande nennt man die Luppen aus dem Groben bearbeitet. Sie muffen nun vollendet werden. Zu dem Ende nimmt der Arbeiter die zusteht aus dem Groben bearbeitete Luppe, druckt sie mit der Krücke, rundet sie ab und schiebt sie auf die freie Seite des Heerdes. Unmittelbar darauf kann man die Luppen zängen, indem man mit der beginnt, welche zuerst fertig geworden war.

weithe fuerli fettig geworden war.

Wahrend ber gangen Beit bes Luppenmachens muß bas Dfenregifter gang aufgezogen bleiben.

Man barf so lange, als die Luppen noch nicht bie erste Form erhalten haben, kein neues Brennmasterial auf ben Rost werfen und auch nicht einmal benselben mit der Brechstange durchstoßen; benn da diese Luppen sehr getheilt und porös sind, so würden

vie sich bei'n Schüren entwickelnben rußigen Dampfe sie schwierig schweißbar machen. Ebenso bringen die Schmiede, wenn sie zwei Stücken Eisen ausammenschweißen wollen, keine frischen Kohlen in ihre Esse, während das Eisen weißglühend ist. Die bei'm Stözren des Feuers herbeiströmende Lust macht auch das Eisen hart und vermindert seine Schweißbarkeit. Sind die Luppen aus dem Groben bearbeitet, so kann man nach Belieben schüren, oder mit der Brechstange durch den Rost fahren.

Wenn ber Arbeiter die geformten, aus dem Groben bearbeiteten und vollendeten Luppen bei Seite legt, so muß er dahin sehen, daß sie so umgekehrt werden, um alle Seiten gleichartig zu erhigen, und daß die meisten Luppen nach und nach in die Nähe der Feuerbrücke kommen, wo die größte Hige herrscht. Der Arbeiter muß sich hüten, die Luppen in die Nähe der Thür zu legen; die durch dieselbe eindringende Luft würde sie aushöhlen und durchbohren, so wie die Sonne ein Stück Eis durchbohrt, auf welches ihre Strahlen unmittelbar fallen, während die andern Theile desselben im Schatten liegen. Durch den Aufenthalt in der Nähe der Thür würden daher die Luppen einen starken Abgang erleiden, und es würde das Eisen schlecht werden.

Sind die Luppen fertig, so gangt man fie, ober, beffer noch, man lagt fie, wenn es ber Fall erforbert, noch einige Minuten lang in dem Ofen liegen, indes bas Register geschlossen ist und die Flamme erstickt.

Ein anderes Mittel zur Bildung der Luppen besteht darin, mit der Krücke einen Eisenkern zu nehe men und benselben auf dem Heerde umher zu rollen. Er nimmt dadurch andere Cisentheilchen auf, die sich, wie bei einem Schneeball, daran hängen. Ift die Luppe groß genug, so rollt man sie nach der Feuers

brude. Die übrigen Lupven werben auf gleiche Beife

gebilbet.

Rebe ber beiben Methoben bes Lupvenmachens bat ihre Biberfacher und ihre Anhanger. Die ameite scheint vortheilhaft, weil bas Gifen an ber Dberflache ftets mehr gefrischt ift, als an anbern Buncten, und mabrend man gur Bilbung einer Luppe eine Schicht megnimmt, wird bie zweite Schicht ihrerfeits bie ers fte, fo bag alle Schichten nacheinander an die Dberflache gelangen, welches bei ber anbern Methobe nicht geschieht.

Man muß bei ber Bilbung ber Luppen amei Rlippen vermeiben. Wenn ber Arbeiter nicht geschidt genug ift, fo verbrennt fein Gifen; lagt er bie Stuffen an ber Stelle, wo fie fich vereinigen, nicht ges borig weißglübend werben, fo findet nur ein unvolls tommenes Schweißen ftatt, Die Luppen gehen unter bem Sammer auseinander, ober man erhalt ein Gis fen, bem jebe Gleichartigfeit fehlt. Das Lupvenmas den erforbert baher bie größte Aufmertfamteit unb Geschicklichkeit ber Arbeiter, sowie bie genaueste Rennts niß ihred Gewerbed. Es wurde gang unmöglich fein, alle Die finnreichen Mittel gu beschreiben, zu benen Die Arbeiter bei biefem eben fo miflichen als fcwies rigen Proceffe greifen.

In ben Sutten, wo bas Bangen gwifden Balgen erfolgt, muffen bie Lupven mit ber Brechftange aufammengebrudt werben, ehe man fie aus bem Dfen

nimmt.

Ginfduren bes Brennmaterials.

Man ichurt jum erften Mal nach bem neuen Laben bes Dfens, indem man etwa 130 bis 160 Bfb. Steintoblen auf ben Roft wirft. Das zweite Laben er= folgt, wenn man die Robeifenftude in bem Dfen umgewendet hat, b. h. etwa 4 Stunde nach bem er= ften, und man verbraucht bazu 40 bis 60 Pfb. Stein= fohlen. Wir wiffen, bag bie Schmelzung bes Roheifens erft nach einem Feuern von 25 bis 30 Di= nuten erfolgt. Rach erfolgtem Schmelgen wirft man 8 bis 10 Bfb. Steinfohlen auf ben Roft. Allsbann ift es gut, wenn Robeifen, Brennmaterial und Dien es geftatten, erft bann wieber ju ichuren, wenn bas Luppenmachen ganglich vollendet ift. Auf diefe Beife vermindert man ben Abgang und erhalt bas befte Gifen. Jeboch muß man, um bie Luppen machen gie konnen, oft von Reuem ichnren. Gin viertes und lettes Schuren endlich erfolgt nach vollendetem Lup= venmachen. Es besteht aus 80 bis 100 Bfb. Stein= toblen und hat bas Schweißen ber Luppen zum Zwed. Buweilen aber erfordert es die Beschaffenheit ber Rohlen, die Qualität des Roheisens und der Zu= ftand bes Dfens felbft, bis acht Mal mahrend eines Frischens au schuren ober nachzuseuern. Jeboch barf man alsbann nie mehr, als zwei ober brei Schausfeln voll Brennmaterial mahrend bes Rochens auf ben Roft werfen.

# Materialverbrauch und Abgang. — Dauer eines Frifchens.

Der Abgang beträgt nur 8 Proc. Man erhält ein in der gewöhnlichen Temperatur vortreffliches, fadiges Eisen, welches sich aber in der Wärme wesniger gut verhält, sobald das Brennmaterial schwesfelhaltig ist. Man macht mit weißem Roheisen in 12 Stunden 6 Processe, mit grauem 5 und mit Keineisen 8. Folgendes ist die Dauer der verschiesdenen Frischperioden bei Feineisen, weißem und grauem Roheisen:

	Graues Robeisen.	Weißes Roheifen.	Feineifen.
Ginfeten	5 6ie 5'	5 bis 5'	5 bis 5'
Schmelzung	30 = 40	30 = 40	30 = 40
Rochen	50 = 50	30 = 40	12 = 18
Umrühren bes Gi=			
fens	15 = 20	15 . 20	Das lles
Luppenmachen	15 = 20	15 = 20	brige wie
Berausnehmen ber			bem wei=
Luppen	10 : 10	10 = 10	Ben Rob=
Burichten bes Dfens		5 : 10	eifen.

120 bis 150' 110 bis 145' 92 bis 118'

Daher gebraucht man, um 480 Pfund graues Roheisen zu verfrischen, 2 bis 21 Stunden; zu bersselben Menge weißes Roheisen 13 bis 24 Stunden, und zu Feineisen 11 bis 2 Stunden.

Brennmaterialverbrauch zu Couillet in Belgien zu 1000 Kil. Rohschienen 1000 Kil. Steinkohlen; ober, genauer, 1320 Kil. Steinkohlen zu 1100, 1300 und 1680 Kil. Rohschienen, je nachdem man graues, ober weißes Roheisen, ober Feineisen verarbeitet.

Der Materialverbrauch, ber Abgang und bie Gute bes Products find weit beffer, wenn man gute

Arbeiter und richtig conftruirte Defen hat.

Zwedmäßig ist es, die Ersparungen bei ber Pubbelarbeit nicht zu weit zu treiben. Man muß ben Proceß zu verlängern suchen und lieber einige Frischoperationen in 24 Stunden weniger machen; badurch wird freilich ber Materialverbrauch etwas bedeutender gemacht, allein man erhält ein besseres Product, benn die auf diese Weise dargestellten Rohsschienen sind reiner, besser, geben bei'm Ausschweissen einen geringern Abgang, und das Eisen ist bei einer Gerbung schon sehr gut. Man gewinnt baher bei der Schweißarbeit reichlich wieder, was man bei

der Pubbelarbeit verloren hat, und man kann einen und zuweilen felbst zwei Gerbprocesse unterlassen. Der geringste Abgang scheinen 123 Procent zu sein.

# Rochfrifden, zweite Methobe.

Dieses Berfahren unterscheibet sich von bem vorher= gehenden nur baburch, bag man 50 Broc. garende Buichlage anwendet, und bag man bas Regifter ftete offen Es laffen fich baher bie meiften bei ben por= hergebenden gemachten Beobachtungen auch auf biefe Methode anwenden. Allein ba man bei ber porlies genden mehr Bufchlage und eine höhere Temperatur als bei ber erften anwendet, fo muß man mehr und ein fabigeres Gifen erhalten. Berarbeitet man graues Robeisen, so macht man 11 Frischprocesse in 24 Stunben, bei weißem 13. Das fo producirte Gifen verhalt fich besonders im Ralten fehr gut und wird baher vor= guglich bei ber Gifenbahn = Schienen = Fabrication an= gewendet. Much fur bie Berarbeitung bes trodenen Reineisens Scheint Diefe Methode fehr vortheilhaft. vorausgesett, daß die angewandten Buichlage auch von gutem Feineisen herrühren. Jedoch giebt es Buttenleute, welche ber Meinung find, daß die vies len angewendeten Buichlage bas Frischen ju fehr beschleunigen, um eine vollkommene Abscheidung ber in bem Robeisen enthaltenen frembartigen Substanzen bewirfen ju tonnen. Sie meinen, bag ber Bewinn an Beit, Brennmaterial und Abgang an ber Gute bes Products wieder verloren gehe. Mus Diefem Grunde wendet man im Allgemeinen lieber bie erfte Methode an und regulirt Die Temperatut fo, bag bas Metall vollfommen fluffig wirb. Bedoch Scheint biefe Methobe gleichfalls mit einem Fehler berfelben Art behaftet zu fein, weil bas Berfchließen bes Regifters mahrend ber zweiten Beriode bes Schmelzens Schauplas, 161. 28b. 39

ebenfalls die Entfohlung auf Roften ber Gite bes

Brobucte beschleunigen muß.

Benbet man aber irgend eine von ben beiben Methoben an, fo barf man nie Schladen auf bas geschmolzene Metall werfen, weil biefelben in bas Metalbab eindringen, fich bes Gifens bemachtigen und bie Entfohlung ju fehr beschleunigen. Reuchte Schladen, welche man in bas Bab bringt, fonnen Erplofionen veranlaffen und die Arbeiter verwunden. Man muß baher biefen garenben Bufchlag wegen feiner zu fraftigen Ginwirfung zu vermeiben fuchen. Be fluffiger bas Robeifen wird, um fo beffer wird bas Gifen werben, fobalb man namlich feftes ober fabiges Gifen fabriciren will, und man muß fich alebann huten, ber Tendeng bes Robeifens, recht fluffig gu merben, burch ju fraftige Mittel entgegengumirs Das Robeifen für murbes Gifen wird ftets febr fluffig. Gine andere bei ben befdriebenen Des thoben zu berudfichtigenbe Regel besteht barin, ben Roft mahrend bes Rochens nicht mit frifdem Brenn= material zu belaben, bamit in biefer Beriobe ber Urbeit die Flamme hell und nicht rußig fei, welches gegen ben 3med fein wurde, ben man ju erreichen fucht.

# Bafferpubbeln.

Man sett bas Roheisen ohne Zuschläge trockenein; man giebt eine starke Hike, um es in Fluß zu bringen, man wendet und zerbricht es, um es ganz flussig zu machen. Ift es fast flussig geworden, so läßt man bas Register herab und giest viel Wasser barauf, jedoch nur nach und nach, bis das Roheisen in einen zerpülverten Instand gelangt ist. Darauf öffnet man das Register nach und nach und steis gert die Hitse flufenweis, bis daß bas Eisen gar geworden ift, worauf man zum Luppenmachen schreitet.

Bu biefer Methobe fann man bie Luftofen an=

wenden.

Die Waffermenge, welche man auf bas Roheisen gießen muß, beträgt für ein Frischen etwa 18 Duart.

Mit weißem Roheisen macht man 5 und mit grauem 4 Frischen, wie bei ber vorhergehenden Methobe, mit guten Steinkohlen und reinem Feineisen jedoch 8 Frischen in 12 Stunden.

Der Abgang beträgt 12 bis 15 Procent. Das Gifen wird fadig, ohne jedoch in diefer Beziehung bem Eifen zu gleichen, welches man burch bas Schlak-

fenfrischen erhalten bat.

Bei der einen oder der andern Wassersischmesthode muß man dahin sehen, daß während des Wasserausgießens kein frisches Brennmaterial auf den Rost geworsen werde, damit das Feuer hell und ohne Rauch sei. Wir erwähnten, daß dieselbe Vorsicht auch bei den beiden Methoden des Schlackenfrischens erforderlich sei. In Beziehung auf diese Methoden haben wir aber bemerkt, daß es in keinem Fall erlaubt sei, nach dem Schmelzen, und wenn das Bad sehr flüssig ist, Schlacken auf das Roheisen zu wersen. Wasser kann man dagegen auf das stüfsige Roheisen und in um so größerer Menge gießen, se flüssiger das Bad ist, weil es, statt wie die Schlaksen in das Metall zu dringen, auf der Obersläche bleibt und verdampft. Daher ist seine Einwirkung nicht so kräftig, als die der zum Schmelzen angerwendeten Schlacken.

Bei bem Wafferfrischen läßt man die Schladen erft bann absließen, wenn es erforderlich ift, zuweilen nur alle 6 bis 7 Tage, wenn der Ofen in gutem Feuer und das Roheisen rein ist, wie 8. B. das Keineisen. Rur bann, wenn man bie Luppen herausgenommen hat, finden sich schlechte Schlacken von Ziegelstücken, Kalkstein oder Sand, welche geschmolzen sind, und bie man aus bem Dfen schaffen muß.

# Buddeln auf bem Sandheerbe.

Auf einem Sandheerbe kann man nur mit ber alten Methode mittelst Wasser puddeln, indem es die Erhaltung des Schmelzheerdes erfordert, daß das Roheisen frümelig oder pulverig bleibe und nicht schmelze. Auch darf man nur gutartiges, weißes Holzschlenzroheisen, oder Feineisen verarbeiten. Die Schlacken von grauem oder unreinem Roheisen würden den Sand angreisen und sich mit dem Eisen bis zum Fundament des Osens durchfressen. 200 Pfund graues Roheisen könnten nur 100 Pfd. Buddeleisen geben, oder wurs

ben gar fein Gifen gurudlaffen.

Die Nachtheile dieser Methode des Budbelns find folgende: 1) Man tann nur fehr reines weißes Robeisen behandeln. 2) Man bedarf einer weit bo= hern Temperatur, als bei bem Schladenfrischen, und folglich einer Steinfohle erfter Qualitai. Frischen bauert langer; ftatt 12 bis 13 Proceffen in 24 Stunden auf Schladenheerden macht man beren nur 9 auf Cant. 4) Man muß bagu guten feuer= statt baß bie festen Sand haben, ber fostbar ift, Schladen ohne Werth find. 5) Da die Temperatur bober fein muß, fo nugen fich bie Rofistabe weit eher ab, und baffelbe findet in Begiehung auf bie Berfzeuge ftatt; fie muffen beffer fein, und man verbraucht mehr. 6) Die Arbeit ift schwieriger und erfordert mehr Rraft und Befchicklichkeit. Mur me= nige Arbeiter verfteben bas Sandpubbeln. Abgang fann, ftatt wie bei allen Schladen-Frifchmes thoben unter 10 Procent gu bleiben, bis gu 25

Brocent fleigen.

Der Bortheil biefer Frischmethobe besteht in ber Qualitat bes Products. Das Gifen wird weit rei= ner. Ift Schwefel vorhanden, fo entwidelt fich berfelbe in größerer Menge, weil man mit Baffer pubbeln und bas Robeisen hindern muß, flussig au wer-Rach ber Annahme von Balter be St. Ange fann ber Sand mit bem Gifenornd, welches er aufloft, ben Phosphorgehalt, ben bas Robeisen guweis len hat, wegnehmen. Das auf Sand gepudbelte Gifen enthält feine Schladen, mabrend bas bei anbern Methoden bargeftellte Gifen burch biefelben verunreinigt sein kann. Das hier betrachtete Eisen hat eine körnige Textur, und nur die lette Bearbeitung macht es in geringem Grade fadig. Schlägt man Heines altes Gifen hingu, fo ertheilt man ihm Faben. Es ift murber, weicher, weniger troden bei'm Auswalzen, ale bas auf Schladen gepubbelte Gifen. Much ift es bei einer hohen Temperatur fester und minder fprobe unter bem Sammer. Es giebt bei'm Schmieben viel Sammerschlag, und man fann bamit fehr bunnes Banbeifen und Rundeifen von 11 bis 31 Lin. produciren.

Buddelproces in ben Defen mit Baffer= circulation.

Das Berfahren in biesen Defen ist folgenbes: Man belegt den Canal auf der Hecrbsohle mit Kaltstein oder mit alten Stücken Puddelosenheerd und fertigt den Schmelzheerd auf dieselbe Weise, wie bei den Schlackenpuddelösen an. Man feuert, richtet den Heerd zu, sest 25 bis 40 Procent guten, von den Walzwerken und nicht von dem Hammer herrührenden Hammerschlag zu, bewirft die

Edmelgung wie in ben Luftofen und wie bei'm Schladenfrifden, indem man bas Register fast gang offen erhalt und bafur forgt, bag bas Feuer fo bell als möglich fei. Das Robeisen tocht nicht fo ftart und auch nicht fo lange, als in ben Luftofen. Rach bem Rochen wird bas Gifen trodener, als in ben Luftofen, wodurch ber Puddler in ben Stand gefest wird, die Eisenstücke leichter ju theilen und ju menben, ober fie beffer ber Luft auszusegen. Rachbem bas Gifen teigig und schweißbar geworben ift, macht ber Bubbler feine Luppen, indem er bas Gifen ftets von ber Oberfläche nimmt. Sind zu viel Schlacken in bem Dfen, fo ichafft er fie por ber Berausnahme ber Lupven fort. Gelbft in ben Luftofen wurde bas Ablaffen ber Schladen vor Herausnahme ber Luppen aut fein, wenn man Gifen erfter Qualitat erhalten will: benn ce fonnte fich auf ber Beerbfohle noch schlecht gefrischtes Gifen finden, welches, wenn es fich mit ben Luppen vereinigt, dieselben verschlechtern wurde. In ben Wafferofen aber ift bieje Borficht nothwendig, indem das Rochen in benselben nur furze Zeit dauert und daher leicht schlecht gefrischtes Gifen auf bem Beerbe guructbleibt, befonders wenn man graues Robeisen verarbeitet. Die Robidienen und bas einmal gegerbte Gifen von gutem Robeifen für festes Gifen, in Wasseröfen verpuddelt, haben einen feintornigen, gactigen und weißen Bruch; gweiund breimal gegerbtes Gifen ift fabig. - Gold Gi= fen ift zu Blech und Spalteisen von bester Quali= tat gut.

Bersuche, bie man in ber Absicht gemacht hat, um gutes Gifen aus schlechtem Roh= eifen barzustellen.

Die große Aufgabe ber Metallurgie, beren Lösung jest ber Gegenstand ber Untersuchung aller

Derer ift, welche sich mit dem Eisenhüttengewerbe beschäftigen, besteht darin, gutes Stabeisen aus mangelhaftem Roheisen darzustellen. Da das Puds deln eine weit wohlseilere, einfachere, leichtere und vollsommnere Operation ist, als jede andere Frischsmethode, so suchen die Hüttenleute, welche sich mit der Lösung des obigen Problems beschäftigen, hauptsfächlich diese Puddelarbeit zu vervollsommnen.

Rach Le Chatelier ") wendet man in mehres ren Sutten Oberschlefiens ein unter bem Namen bes Berbefferungemittele ober Schafhautl'ichen Bulvere befanntes empirifches Mittel an, um que tes Stabeifen aus Robeifen barguftellen, welche bei bem gewöhnlichen Frifchen fprobes und gur Blechfabrication gang untaugliches Stabeifen liefern mur-Das Frifden ift ein Schladen = ober Rochfris fchen. Das Schladenbab barf nie bunner als zwei Boll fein. Das Berbefferungsmittel besteht aus 2 Gewichtstheilen Manganoryd (Braunstein), aus 3 Theilen Rochfalz und aus 12 Theilen Topferthon. Diefe Substangen werben fein gerpulvert und bann gehörig untereinander gemengt. Bei jedem Frifchen gebraucht man auf etwa 100 Theile bes zu verfrischenden Roheisens 1 des Berbesserungsmittels, welsches während des Rochens in 10 bis 15 Malen zugefett wird. Rach jedesmaligem Hinzuthun wird bas Bulver mit bem Roheifen und mit den auf bem Beerde befindlichen Schladen gehörig vermengt; bas übrige Berfahren ift wie gewöhnlich. Rach Brn. Lefoinne murbe bas Schafhautl'iche Bulver auch in ber Sutte bes Srn. Orban ju Brivegnée angewendet. Es scheint auch die Qualitat bes Gifens



<sup>\*)</sup> Annales des Mines, 3me Serie, t. 16 (1839), p. 85 etc. Deutsch in meinem Werk über ben Betrieb ber Dobofen ic. mit erhipter Gebldseluft. Queblinburg 1841, 6. Deft, S. 126.

wirklich verbeffert zu haben; allein ber Proces wurde nicht eingeführt, weil man fand, daß das in fo be= beutender Menge zugesette Rochsalz eine zu ftarfe Ginwirfung auf die Wande und bas Gewolbe bes Dfens ausübte. Dies ift bas Wenige, was Gr. Lefoinne über biefen Gegenstand berichtet. - Man hat wiederholt versucht, die vortheilhafte Wirfung bes Schafhautl'ichen Bulvers auf die Gute bes Gifens au erklaren. Die Einen schreiben die große Wirkung bes Gemenges dem Chlor zu. Die Bilbung bes Chlore ift bei ber vereinigten Ginwirfung bes Man= ganoryds, welches bem Ratrium Sauerstoff abtritt, und des Thons, welcher bem gebilbeten Ratron Riefel abgiebt, leicht zu erklaren. Das Chlor wird bem Robeisen ben Schwefel und Phosphor als flüchtige Berbindungen entnehmen. Stimmt biefe Erflarung mit der Wahrheit überein, so muß der angewandte Thon mehr als 50 Procent Riefel enthalten; benn nach Lenkauf (Erdmanns Journal für praktische und angewandte Chemie, Bb. 20, S. 369) entwiksteln die weniger als 50 Procent Kiesel enthaltenden Thone in einer ftarfen Rothglübhige fast gar fein Chlor aus dem Rochfalz. Nach Le Chatelier's Annahme ift es möglich, bag bas Rochfalz nur als Alequivalent eines Alfali's wirft und jedem andern ähnlichen Reagens nur wegen feiner Boblfeilheit porgezogen werden muß. Rach biefem Metallurgen murde das metallische Gifen das Ratron des baft= fchen Silicate biefes Alfali's reduciren, und bas Da= trium, ein flüchtiges Metall, wird ben Schwefel und ben Phosphor mit fich wegnehmen, zu beneu es eine nabere Verwandtschaft als das Gifen hat. Es scheint mir weit natürlicher, die Wirfung bes Schafhautl'ichen Bulvers mittelft ber befannten Einwirfung bes foh= lensauren Natrons und folglich auch der Subsilicate des Natrons auf das phosphorhaltige Robeisen zu

erflaren; benn Rarften bemerft in feiner Gifenbute tenkunde, bag, wenn man phosphorhaltiges Robeifen mit fohlensaurem Ralf schmelze und ben Ralf in Effigfaure auflose, man barin feine Phosphorfaure finde; werbe aber ber Ralt burch Rali ober Natron erset, so verwandle sich ber Phosphor vor ber Schmelzhütte in Saure. Die von Diesem Broces herrührenden Alfalien schlagen fofort, wenn man fie im Baffer auflöft, mit Effigfaure überfättigt und bann mit effigfaurem Blei behandelt, phosphorfaures Blei nieder. Man fann fich biefes fehr einfachen Mittels bedienen, um die Menge bes in bem Robeisen vorhandenen Phosphors aufzufinden. Mangan, welches bas Schafhautl'iche Bulver in bie Schladen führt, muß burch bie große Ginwirfung, welche es auf bas Silicium und ben Bhosphor im Robeisen bat, auch gunftige Wirfungen ausüben.

Rach Rarften (Gifenhüttenfunde, Bb. IV. S. 322) ift es nicht Chlor, welches fich mittelft bes Schafhautl'iden Bulvere entwidelt, fondern nur Sybrochlorfaure, und bas jur Bildung biefer Saure erforberliche Baffer rührt von bem in bem Mangan= oryd und vorzüglich in dem Thon vorhandenen her. Rarften erflart die vortheilhaften Resultate bes Schafhautl'ichen Bulvers, wie die aller andern Berbefferungsmittel, welche wir fennen, als Rochfalz. Ralf, Die Alfalien, Braunftein, Salpeter 1c., burch Die Annahme, bag biefe Stoffe viel Gas entwideln und die Abicheibung ber Schladen beforbern. ften gefteht ju, daß Das Schafhautl'iche Bulver bie Qualitat bes Gifens verbeffere und das Frifden beschleunige, allein er ift ber Meinung, bag es nicht beffere Refultate gebe, als andere Gemenge, Die eine von ber Schafhautl'ichen verschiedene Bufammensegung haben. Er fügt hingu, bag bie Einwirfung biefer Gemenge feiner unmittelbaren Entwidelung bes Schwefeld und Phosphord burch Berglafung ober Berfluchs

tigung jugefdrieben werben muffe.

Engelhard hat ben Salpeter als Mittel em= pfohlen, um ben Schwefel, ben Phosphor und bas Arfenik bes Robeisens, welches in ben Bubbelöfen verfrischt wirb, in Gauren gu permanbeln. 150 Kiloar. phosphor= und fcmefelhaltiges Robeifen wurden mit & Ril. Salpeter behandelt, welche man in brei Theile theilte, Die man bei ben perschiebenen Krifchverioden aufeste. Es fceint, bag man auf einem Canbheerbe und nach ber alten Methobe pub-Dan erhielt ein weit befferes Gifen, ale gebelte. wöhnlich. Der Salpeter wirft burch feinen Sauerftoff und burch fein Alfali; allein ba er theuer ift. fo fann er nicht als allgemeines Berbefferungsmittel empfohlen merben.

Bu Seraing wendet man zur Verbefferung der Dualität des Eisens verschiedene Gemenge an und verbeffert auf diese Weise den Rothbruch des Eisens. Es ist diese Hütte die einzige in Belgien, in welcher man beim gewöhnlichen Betrieb feste fremdartige Stoffe

in ben Bubbelöfen gufchlägt.

Ganz neuerlich hat man in den Hütten Couvin und Pves ein Verfahren angewendet, welches das Feinen und Puddeln zu einer einzigen Operation vereinigt. Bei demfelden richtet man mittelst zweier links und rechts von der Thür angebrachten Düsen den Windstrom eines Gebläses auf das in dem Flammofen zu verfrischende Roheisen. Das Frischen ist das Schlackenfrischen, und man giebt den Wind während des Kochens. Auf diese Weise erhält man ein besseres Eisen, ein Eisen, welches weniger Sislicium und Phosphor enthält, als das dei dem gewöhnlichen Verfahren erlangte; allein es sindet dadei ein stärkerer Abgang statt, und der Rothbruch scheint dadurch nicht verbessert werden zu können. Offendar

muß das Blasen am Ende des Kochens aushören, um deu Abgang nicht zu erhöhen; denn besonders veranlaßt von diesem Moment ab selbst die frei und durch kleine Deffnung eingeführte Lust einen starken Metallverlust. Die große Porosität des Eisens, das Orndationsvermögen der Flamme und das geringe Verhältniß des in den Schlacken, die das Metall durchdringt, enthaltenen Kiesels können selbst die Verdrennung oder Zerstörung von einem Theile des Frischeisens veranlassen, ohne daß die Lust durch andere Deffnungen als die des Heerdes einströmt.

# Erfahrungerefultate.

Das weiße Noheisen, jowohl fur festes als mitbes Eisen, hat auf bem Heerde bes Ofens eine rothe Farbe, wahrend graues und halbirtes Robeisen beim Schmelzen eine um so weißere Farbe erlangt,

je fefter bas aus ihnen bargeftellte Gifen ift.

Die Luppen von murbem Eisen erkennt man beim Zängen unter bem Hammer burch ihre Farbe, die röther ist, als die des festen Eisens, durch ihre Biegsamkeit und durch die Leichtigkeit, mit welcher sie zwischen der Zusammendrüdungsmaschine in Stüden zergehen. Die Arbeiter haben Furcht, Luppen von foldem Eisen zu zängen. Zedoch schweißen die ause einandergegangenen Stüde von Neuem, selbst wenn ihre Farbe eine zum Schweißen nicht hinlängliche Sitze anzugeben scheint. Die Luppen des sesten Eissens haben mehr Jusammenhang und sind weniger geneigt, durch Schläge auseinander zu brechen.

Gut gefrischtes murbes Eisen entwidelt keine Flamme unter bem Hammer, wogegen Luppen von festem Eisen zuweilen kleine weiße ober blaue Flammschen ausstoßen. Blaue Flammen werden als bas Zeichen eines unvollkommenen Frischens angesehen,

als einer während bes Rochens unzureichenden Arbeit ober eines zu plöblichen Rochens. Die starke weiße Klamme, welche die mit Holzkohlen gefrischten Luppen unter den Schlägen des Hammers geben, rühren von der Einmengung kleiner Kohlen in die Masse her. Blaue Flammen würden für dieses Eisen auch das Zeichen einer unvollständigen Abscheidung der Kohle sein.

Es giebt festes Eisen, welches mahrend bes Bangens eine startere ober schwächere blaue Flamme giebt. Das einzige Mittel biese Eigenschaft wegzusichaffen, besteht barin, bag man es abtrodnen lagt.

Hestes, unvollständig gefrischtes Eisen ist sadig, allein die Textur ist minder weiß und kürzer als die bes während des Kochens gehörig umgerührten Eisens. Es hat auch Korn, oder ein roheisenartiges, d. h. kleines, dunkles und mattes. Es ist minder gut und weniger schweißdar, als das andere Eisen und erleidet in dem Schweißosen mehr Abgang, allein es erhält durch das Gerben gute Eigenschaften.

Man stellt bies Eisen absichtlich bar, indem man bas Robeisen mahrend ber Periode bes Rochens abfühlt und lettere auf diese Weise abfürzt. Solch Eisen ist besonders zwedmäßig zur Anfertigung von

Roftstäben.

Mürbes Eisen kann einer folden Behandlung nicht unterworfen werden; man muß es stets vollständig frischen und es während des Kochens möglichst gut durcharbeiten, weil es sonst unter dem Hammer zerdreschen würde. Selbst nachdem man alle Borsichtsmaßzregeln genommen hat, um ein vollständiges Frischen zu erlangen, muß man beim Zängen dennoch sehr geschickt versahren.

Eine Luppe von festem Gifen, bie zu lange auf einem Schlackenheerb gelegen hat, ober bie abgefühlt ift, nachbem fie volltommen jum Zängen vorbereitet

worben war, die bann aber auf bem Schlacenheerde bes Puddelofens wieder gewärmt wurde, erleidet einen starken Abgang, sie trocknet aus und giebt ein minster fadiges, körniges Eisen, als wenn sie zu rechter Zeit gezängt worden wäre. Faden und Korn sind dunkel von Karbe, und der Faden ist fürzer als bei dem nicht verbrannten Eisen. Das Eisen schweißt schlecht, ist kaltbrüchig und zeigt sich wenig fest unter dem Hammer und zwischen den Walzen.

Wenn eine Luppe von festem Gifen in bem Augenblick, da sie gezängt werden follte, abgefühlt ist, und man schweißt sie in einem Ofen mit Sandsheerd aus, so wird sie bagegen besser, wird langsasdiger, weißer und reiner, als unter den gewöhnlichen Umständen. Der Ofenheerd muß niedriger sein, als der der gewöhnlichen Schweißösen, weil sonst das

Gijen verbrennen fann.

Man weiß nicht, wie sich unter gleichen Umsftanden, als die erwähnten eine Luppe von murbem Gifen verhalten wurde; jedoch wurde sie beim Bansgen wahrscheinlich fester, aber minder schweißbar sein,

als unter gewöhnlichen Umftanden.

Es giebt Roheisen für festes Eisen, welches kalt ober roh geht und wenig geeignet ist, in dem Puddelosen teigig zu werden. Um häusigsten verhält sich weißes Roheisen so. Feineisen ist in deutselben Falle, allein wir betrachten dies Halbproduct jest nicht. Ein kaltgehendes Roheisen, oder ein nicht in gehöriger Temperatur besindlicher Osen, oder ein unvollkommenes Umrühren oder Arbeiten während des Kochens, geben ein schlechtes Eisen von feinem, dunklem und mattem Korn. War die Arbeit gut und rührt der Fehler von dem Roheisen oder von dem Osen her, so ist der Bruch des Eisens gleichförmig und rein; im entgegengesesten Fall ist er unrein oder mit schlechtem Faden und Schlacken vermengt.

Stahlartiges, burch ein unvollständiges Rochen im Bubbelofen verfrischtes Robeisen giebt feinen Stahl, sondern ein Eisen von ichwarzem Korn.

Das beutsche Robeisen für festes Eisen erleibet weniger Abgang in den Puddelöfen und giebt schwiesriger ein fadiges Eisen als das belgische Robeisen für festes Eisen. Jedoch ist letteres, im Berhältniß au dem andern, nur von einer mittlern Beschaffenbeit.

Wenn ein Roheisen für sestes Eisen ober ein Feineisen wenig Neigung haben, ein sabiges Eisen zu geben, so reicht es hin, dies Noheisen oder Feineisen, ohne es während des Kochens umzurühren, stehen zu lassen, um einen Faden hervorzubringen. Allein es wird ein bebeutender Abgang stattsinden, das Eisen wird austrocknen, an Schweißbarkeit verlieren, viel Schiefern bekommen, sehr spröde werden und nur einen kurzen Faden haben. — Man weiß nicht, ob das Roheisen sur murbes Eisen auch sadiges Eisen durch dieses Mittel geben würde.

Trodnes Eisen nennt man foldes, welches unter bem Zängehammer in Studen geht, und wels ches entweder von einem rohgehenden Roheisen herrührt, ober welches im Puddelofen eine zu geringe Tempes ratur erlangt hat, ober dessen Faden zu furz ift.

Der Bruch bes festen Eisens, welches burch eine zu starke Einwirkung ber Luft körnig geworben, ist grobkörnig, weiß, glanzend und zadig. Rie find aber die Körner solchen Eisens platt gedrückt, wie die des phosphorhaltigen oder murben Eisens.

Festes Eisen mit schwarzen ober bunteln Körner ist stets weicher als basselbe Eisen, wenn es fabig geworden ist. Auch wird es durch harten in ber Luft nicht harter.

Dagegen ift bas Gifen mit weißen Kornern, wie

wir faben, harter als baffelbe Gifen mit fehniger

ober fabiger Tertur.

Birft man mahrend bes Rochens Cand in ben Budbelofen, fo wird bie Broduction eines fornigen Gifens beforbert und ber Abgang erhöhet. Ralfftein giebt bagegen Sehnen ober Kaben.

Benn ber Thurschwell ober die Feuerbrude eines Budbelofens zu niedrig find, fo fniftert bas Robeifen wie Sped, wenn er geröftet wird, und es ent= ftebt ein ftarfer Abgang.

### Regeln, welche bie Bubbler beobachten muffen.

Einer ber wesentlichsten Buncte, auf welchen bie Bubbler ihre Aufmertfamteit richten muffen, ift bie gehörige Regulirung bes Feuers. Bu bem Enbe muffen fie juvorderft bahin feben, baß bie Rofte rein find, b. h., fie muffen von Sammerfchlag und Afche befreit werben. Man nimmt biese Unreinigkei= ten weg, ehe man ben Dfen zu beseten anfangt. Die Budbler muffen ferner aus ber Erfahrung bie Beit tennen, innerhalb welcher fich die Steinfohlen unter gegebenen Umftanben ju einer lebhaften Berbrennung vorbereiten fonnen, um jedesmal bie Tem= peratur, beren man bedarf, hervorbringen gu fonnen. Durch ein schlecht gegebenes Feuer geben nicht allein viel Rohlen verloren, sondern man schadet auch bem ju erreichenden 3med. Gine von ben jur Erhöhung ber Temperatur angewendeten Mitteln besteht in et= nem Durchstechen burch ben Roft. 3ft aber bie gewöhnlich fleine Steinfohle noch nicht gehörig in Gluth und zusammengebaden, so muß man fich hüten, fie auf bem Beerbe umguruhren, benn fie murbe als= bann burch ben Roft fallen, und es wurden fleine Effen in bem Brennmaterial entstehen, welche einen

Brennmaterialverluft und Abfühlung des Dfens ver= anlaffen murben. - Es muß ftets eine binreichende Brennmaterialschicht auf bem Rofte vorhanden fein, fonst wurde der Abgang sehr hoch werden und man murbe ein ichlechtes Gifen erhalten. Seizte ber Dfen gu ftart, welches von einer Erweiterung bes Ruchses berrührt (wir wissen, bag ber Buche ber Bubbelofen fleiner ift, als er es jur Entwickelung ber hochsten Temperatur fein mußte), fo wurde es beffer fein, ftatt bas Brennmaterial niederbrennen ju laffen, Die Stabe bes Roftes einander ju nahern und noch einige Stabe einzulegen, um ben Bug zu vermindern. Es ift beffer, die Temperatur baburch zu vermindern, baß man Waffer auf bas Gifen gießt, als baß man eine zu schwache Bremmaterialschicht anwendet; je= boch ift bie von Karften empfohlene Unwendung bes Waffers nur ein für ben Augenblid wirfenbes Mittel.

Die Andbler bessern zuweilen das Innere des Ofens mit Lehm aus. Sie dürfen aber dies Mitztel nicht dazu mißbrauchen, um den Damm des Fuchses zu erhöhen, weil dadurch der Durchschnitt des letztern verändert wird, der eine so wichtige Rolle bei dem Betriebe des Ofens spielt, und dessen zwedzmäßigste Dimensionen durch eine lange Neihe von

Beobachtungen bestimmt werden mußten.

Die Arbeiter muffen sehr sorgfältig die Bekleisbungen der Luftplatten unterhalten, damit dieselben nicht verbrennen, weil man sonst den Ofen außer Betrieb sehen mußte. Durch einen solchen Schritt verliert man aber das zum Anfeuern erforderliche Brennmaterial, dessen Quantität sich auf 20 Centner beläuft. Außerdem kann man den Ofen in wenigstens 24 Stunden nicht henuben, und die ersten drei bis vier Processe nach dem Wiederanseuern sind nicht

fo vortheilhaft als bei einem in gutem Betriebe be-

findlichen Dfen.

Wenn das Eisen teigig geworden ist, so mußman es lebhaft umrühren; man erhält sonst ein Prozduct von schlechter Beschaffenheit, ein nur halb gezfrischtes Eisen, und der Abgang wird auch um zwei bis vier Procent vermehrt; denn das teigige Eisen wird nicht mehr von den Schlacken bedeckt, wodurch der Abgang um so bedeutender wird, jemehr schlecht gefrischte Theile es enthält, welche die Lust mehr anzgreist, als die, deren Gare weit vorgeschritten ist. Aus diesem Grunde ist es daher nöthig, das weiche Wetall umzurühren, um es in vielsache Berührung mit der Schlacke zu bringen.

Der Arbeiter barf bas Luppenmachen nicht zu fruh beginnen, weil bas auf biefe Weife gewon-

nene Gifen zu schlecht fein wurde.

Beim Luppenmachen muß der Arbeiter das Eifen schichtweis von der Oberstäche ab wegnehmen. Nachdem er eine Schicht abgenommen hat, erhält die folgende, deren Gare noch nicht so weit vorgeschritten ift, die Einwirkung der Luft und kann ihrerseits auch garen. Das Eisen ist unten stets noch nicht so gut gefrischt, als an der Oberstäche, und est giebt einen Grad des Frischens, bei welchem die Schlacken saft ohne Wirkung sind, während die Luft eine bedeutende Einwirkung ausübt.

Ehe ein neues Frischen begonnen wird, muß der Puddler die überflüssigen Schlacken durch den Abstich unter der Thürschwelle ablassen und den Heerd seines Ofens gehörig reinigen. Unterläßt er es, so erhält er ein schlechtes Product, verbrennt mehr Rohelen und hat einen größern Abgang. Anßerdem ist das Puddeln auf einem recht ebenen Heerde weit leichter als auf einem in Unordnung besindlichen; die Krücke gleitet über den ersten weit leichter fort, als

Schauplas, 161. Bd. 40

über ben zweiten, und ber Arbeiter erleichtert fich bie

Manipulation sehr.

Da bas Abstechen ber Schladen burch ben Abs fich unter bem Schwell oft Schwierigkeiten bat, fo fuchen faule Arbeiter ber Operation zu entgehen, in= bem fie bie Schladen über ben Damm am Ruchfe mittelft ber fleinen Rrude hinauswerfen, fo bag fie burch ben Abstich ber Effe abfließen. Jedoch ift bies Berfahren fehr nachtheilig, weil die Schladen bas Mauerwert gerftoren, mit welchem fie in Berührung tommen. Der Arbeiter braucht bas Fortschaffen ber Schladen auf Diese Weise nur 15 bis 20 Dal au wiederholen, um die mit ben Schladen in Berührung fommenden Ofenwande, fowie ben gangen abfallenden Canal ganglich ju gerftoren. Der Schaben, welcher baburch ber Sutte erwachft, beträgt wenigstens 50 Fr. Der geneigte Canal erforbert namlich etwa 400 Stud Biegelfteine, welche 42 Fr. foftet. Gine Maurerschicht, welche zu ber Reparatur nöthig ift, foftet 24 Fr., und ber Maurer muß einen Tagelohner ba= ben, ber 11 Fr. Lohn erhalt, fo bag die Reparatur bes geneigten Canals allein 46 Fr. foftet.

Bei ben Schweißösen ist bas Fortschaffen ber Schlacken burch die Esse nicht so nachtheilig, als bei ben Pubbelösen, 1) weil die Schlacken der ersten minder fressend als die der zweiten sind; 2) weil bei den Pubbelösen der Fuchsdamm oben nur durch einen einzigen Ziegelstein geschlossen ist; sobald nun derselbe zerstört ist, dringt die äußere Luft durch die Dessnung hinein und hält den Zug des Osens auf, ein Zusall, der bei den Schweißösen nicht vorkommen kann; 3) weil bei den Pubbelösen der geneigte Canal doppelt so lang ist, als bei den Schweißösen; und 4) weil, wenn der geneigte Canal des Schweißosens beschädigt wäre, man ihn leicht mit seuersessem Sand durch die Osenthür repariren könnte, während, wenn

bieser Theil bei einem Pubbelofen einer Ausbesserung bedarf, man genöthigt ist ein 6 bis 8 Quadratzoll farkes Loch in das Gewölbe zu machen.

Bon ber Schweißarbeit.

Bedingungen, welche bie Schweißofen erforbern.

Bill man Gifen in einem Flammofen schweiße warm machen, so muß es auf einem Sanbheerbe liegen. Wirklich orybirt fich burch ben erften Gins brud ber Site und ber orybirenben Flamme bas Das gebilbete Drub Metall an ber Dberflache. befteht nicht allein aus Gifen und Sauerftoff, fonbern auch aus Riefel, weil bas Eisen stets Silicium ents halt, von bem sich ein Theil zu gleicher Zeit mit jenem orybirt. Der Riefel und bas Gifenornbul verbindet fich mit einander und bleiben auf ber Oberflache bes Eifens. Allein ba bas Berhaltniß bes Riefels zu bem bes Eisenorybuls gering ift, so ift auch bie Berbindung wenig ober gar nicht schmelzbar; fie verhindert nicht allein bas Schweißen, fon= bern fie tann auch bas Gifen nicht gegen bie Gin= wirfung ber Flamme fchuten. Wenn bemnach bas Gifen auf einem Schladenheerbe liegt, welcher feinen Riefel an ben es bebedenben Uebergug abgeben fann, fo wird es unter bem Ginfluffe ber Flamme feinen gangen Rohlegehalt aufgeben, b. h., es wird ver-brennen. Liegt bas Gifen bagegen auf einem Sandheerbe, so begiebt fich ber Riefel bes Beerbes nach und nach auf die ganze Oberfläche bes Eifens, inbem er einen feuerfesten Uebergug, eine fcmelgbare Schlade bilbet, bie bas Gifen benest, es bebedt und in bie 3wifdenraume gwifden ben gufammenfdweißenben Studen bringt. Durch biefes Mittel wird bas 40 \*

Gifen gegen bie Flamme geschütt, benn bie Fluffig= feit des Ueberzuges wird die Flamme hindern, bis ju bem Gifen burchzudringen. Damit aber eine folde Wirfung ftattfinden fonne, muß 1) die Temperatur in bem Alammofen nicht zu boch sein, muß 2) bas Gifen nicht fo lange in bem Dfen bleiben, und muß 3) bas Feuer auf folde Beife unterhalten werben, baß bie Flamme nicht fo orndirend wird. Sind bie Steinfohlen fchlecht, ober wird nicht gehörig gefchurt, werbrennt die mit der Flamme in Berührung ftehende Oberflache bes Gifens, fcmilgt, verbindet fich mit einer ftarfern Giliciummenge") und bringt bis au bem Fundament bes Dfens, wo man es alebann unter ber Form von gadigen Daffen findet, bie mit peralaftem Sand bebedt und in Beraebern ober Detaebern frustallifirt find. Wegen ber wiederholten Schweißbigen und Ausredungen, Die bas verbrannte Gifen erfordert, um fehnig zu werben, muß man es als verloren ober wenigstens als von fehr beschränt= tem Gebrauch anseben.

## Perfonal.

Gin Schweißofen wird durch zwei Abtheilungen von Arbeitern bedient, von denen die eine am Tage, die andere des Nachts arbeitet. Jede Abtheilung besteht aus einem Meister und einem Gehülfen. Beim Ausschweißen von großen Stüden sind zwei Gehülfen erforderlich, allein dann wird auch ein besonderes Gedinge mit dem Meister gemacht.

<sup>\*)</sup> Mon weiß, daß verbranntes Eisen teine Roble enthalt. Iedoch scheint es, daß man noch nicht durch Berssuche bestimmt habe, ob es mehr Silicium enthalte, als das Eisen, aus welchem es entftanden ift.

Wertzeuge und fonftige Erforberniffe.

Zwei Haten, eine unten zugeschärfte Brechstange, ein Spieß, um ben Rost zu durchstechen, ein kleiner Hafen zu bessen Reinigung, vier verschieden große Jangen, eine große Schausel zum Einsehen der Rohsschienen in den Ofen, eine Schausel zum Einschüren des Brennmaterials, eine kleine Krücke, um das Feuer zu machen, und ein Eimer sind die bei einem Schweißosen erforderlichen Wertzeuge. In der Rähe des Ofens muß Sand zur Reparatur des Heerde und Brennmaterial für den Dienst des Rostes aufzgehäuft sein. Auch gebrauchen die Arbeiter Lehm zur Reparatur des Ofens um die Thür.

## Das Anfeuern.

Die Betriebsdauer ist wie beim Puddelofen 8 bis 14 Tage, nach welcher Periode der Ofen einer Reparatur bedarf. Das Anfeuern geschieht den Abend des dem Betriebsansang vorangehenden Tazges, d. h. um 11 Uhr Abends, so daß der Osen am folgenden Morgen um 6 Uhr weißglühend sein muß. Das Anseuern besorgt der Gehülfe, und der Meister tritt die Schicht nur erst dann an, wenn er das Eisen einsehen muß. Zu dem Anseuern sind 20 Centner Steinschlen ersorderlich. Das erste Ansfeuern geschieht mit Reißholz und mit Steinschlenstücken.

Quantitat bes eingefesten Gifens.

Bu jebem Schweißen gebraucht man 10 Centner Robeifen.

#### Dauer einer Operation,

Ein gewöhnlicher Schweisproces bauert etwa 2 Stunden, so daß man in einer zwölfftundigen Schicht etwa 7 ober 8 Operationen macht. Folgendes ist die mittlere Dauer von den drei Arbeits= perioden.

Einsehen . . . 10 Minuten 10 Minuten Schweißen . . . 60 bis 80 ,, Auswalzen große Stude 15 bis 18 ,,

Annahernde Dauer: 85 bis 100 Minuten, ober 108 bis 130 Minuten.

# Materialverbrauch und Abgang.

Ju Couillet verbraucht man 3300 Kil. Steinkohlen zu 4500 Kil. ausgewalztem Eisen. Zu Grivegnée in Belgien beträgt der Gebrauch auf 1 Kil. verkäustisches Eisen z bis 3 Kil. Der Abgang auf der letzetern Hütte ist 12 bis 17 Proc. nach der Qualität der Rohschienen und den Dimensionen der Stadeisenssorten, zu Couillet 9 bis 10 Procent. Gute Arbeister haben zuweilen nur 5 Proc. Abgang. — Der Materialverbrauch und der Abgang sind die besten Controlemittel für die Desen, die Arbeitet u. s. w.

# Regeln für bie Schweißofen : Arbeiter.

Der Meister muß bei'm Beginn seiner Schicht unstersuchen: 1) ben Ofenheerb, um sich zu überzeugen, daß er eben ift, teine Löcher und das erforderliche Niveau hat; 2) die Arbeitothuren, welche in ihren Rahmen genau schließen muffen; 3) die Abstichöffnung der Esse, welche gehörig offen und mit Steinfohlen oder kleinen Coaks umgeben sein muß; 4)

ben Roft, welcher feine Schladen und feine Afche enthalten barf, und beffen Stabe gerabe fein muffen,

und 5) bas Brennmaterial.

Darauf sett ber Meister die Paquete von verschiedener Form ober die Kolben ein, die der Gehülse in der Nähe des Ofens geordnet hat. Die gewöhnliche Ladung eines Schweisosens für Stadeisen dessteht in 18 bis 20 Paqueten. Die ersten werden in die Nähe des Fuchses gelegt, und so reihet man die Paquete kreissörmig die zur Feuerbrücke aneinander, und zwar so, daß die Concavität der Neihen auf der Seite der Arbeitsthür befindlich ist. Das Einsehen muß schnell ausgeführt werden. Nachdem es vollendet worden ist, versieht der Meister die Thüren so genau als möglich mit Steinkohlen, um die Fugen zu verengen, und um den Abgang und die Abkühlung, welche durch die kalte, unverbrannte und durch die Fugen stets eindringende Lust verursacht wird, zu vermindern, und er sieht dahin, daß der Gehülse geshörig schüre.

Wenn die Paquete schweißwarm sind, so breht er sich gewandt und ohne die Steinkohlen von den Thuren wegzunehmen, um, verschließt diese wieder und wirft noch Steinkohlen daran, wenn nicht genug

vorhanden find.

Wenn bas Eisen warm ift, nimmt er die Kohlen von der einen Thur weg, wendet eins von den Paqueten von Neuem um, nimmt es nach einigen Augenbliden heraus und übergiebt es den Hammerschmieden oder den Walzern. Während das erste Paquet ausgereckt wird, wendet der Meister unter Beistand seines Gehülsen das solgende Paquet auf bieselbe Weise und fährt auf diese Art sort, die daß der Osen entleert ist, indem er sich der zweiten Thur bedient, wenn er durch die erste nicht mehr arbeiten kann.

Wenn burch irgend einen Zufall bei'm Sammer. bei bem Balgwerke ober bei ber Maschine fich por= aussehen läßt, daß eine Stodung bei'm Ausreden ber Dfenladung stattfinden werbe, fo muß bas Re= gifter geschloffen werben, ehe bas Gifen beiß ift. Denn je höher die Temperatur bes Gifens ift. um fo bedeutender ift ber von einem gu langen Aufent= halt in bem Dfen herrührende Abgang. Es fann fich diefer Berluft felbst auf & Brocent in ber Di= nute erheben. Auch verschlechtert fich bie Qualität bes Gifens, wenn bas Ausreden nicht in bem geho= rigen Moment geschieht. - Wenn bas ichweißwarm geworbene Gifen nur & Stunde zu lange in bem Dfen bliebe, & Stunde, Die von einem Arbeiter, ber ihren Werth nicht fennt, fo leicht vertrobelt ift, fo wurde es einen 31 Broc. ftarfern Abgang erleiben, als ber burchaus unvermeidliche beträgt, und ber 21b= gang wurde auf 70 Centner, bie man in 12 Stun= ben ausschweißt, über 2 Centner betragen.

Das Ausschweißen bes Gifens barf nur thati= gen, intelligenten und genbten Arbeitern anvertraut werben. Wenn bieselben ihren Dfen nicht ftets im Auge haben, wenn fie ben Roft zu ungehöriger Beit fcuren ober ftoren, fo bauert bas Schweißen langer, ber Abgang nimmt gu, und bas Gifen wird fchlecht. Nehmen wir an, baß, ftatt in einem Tage 70 Cent= ner auszuschweifen, bies nur mit 40 Centnern ge= schehen könne, welches leicht ber Fall ift, wenn ber Dien nicht in Ordnung und ber Rost nicht gehörig bedient ift, fo verliert man wenigstens bas gum Schweißen ber 30 Centner Gifen erforderliche Brennmaterial, welches minbeftens 15 Ctr. finb. Außerbem wird ber Abgang wenigstens 5 Broc. hoher fein, so daß statt 1800 Pfd. nut 1700 Pfd. Gifen bleiben und ber Berluft 100 Pfund betragen wird. Da endlich die Arbeitslöhne und bie Roften jeder ans bern Art biefelben bei einer guten als schlechten Fa= brication find, fo giebt die Berminderung ber täglis chen Production Beranlaffung zu einem Gelbverlufte. - Jedoch ift biefer Berluft zuweilen bas minder Bemerkbare. Das größte Uebel besteht in ber Ber: schlechterung bes Eisens. Ein ganglich verbranntes Gifen lagt fich fehr gut ausreden, allein bei einem bloß an ber Dberflache ober bis auf eine geringe Tiefe verbrannten Gifen ift es anders, ba es feine Gleichartigfeit verloren hat. Gin schlecht geschweiß: tes Gifen ober ein folches, was feine Qualitat verandert hat, reißt und spaltet fich bei'm Auswalzen. was besonders bann fehr nachtheilig ift, wenn man hohle Gifenbahnschienen (fogenannte Brudenschienen) fabricirt. Der meifte Ausschuß scheint von biefer Urfache herzurühren.

# Betrieb ber Balgwerfe. — Betrieb bes Bubbelwalzwerfs.

Die Art bes zum Zängen ber Luppen anzuwens benden Apparats hangt wesentlich von deren Beschafs fenheit ab. Es lassen sich babei hauptsächtich brei Classen unterscheiben:

1) Schon reine und gut schweißbare Luppen.

2) Luppen, bie fehr viel Schladen enthalten, bie

aber ebenfalls gut schweißen.

3) Luppen, die gar keinen Jusammenhang haben. Die Luppen der ersten Classe, zu denen diesenisgen gehören, welche aus den Holzkohlenfrischheerden, oder vom Puddeln des Holzkohlenroheisens herrühsten, können eben so gut unterm Hammer, als unter dem Duetschwerke gezängt werden, ehe sie zum Walzwerke gelangen. Jedoch verdient, unseres Erachtens, das Duetschwerk den Vorzug, weil dessen Betried wohlseiler ist, als der des Hammers, und dennoch

hinreichenb, wenn es sich nur barum hanbelt, ber

Luppe eine Form ju geben.

Luppen ber zweiten Classe, welche im Allgemeisnen burch bas Berpubbeln von gutem Coafsroheisen producirt worden sind, muffen, unseres Erachtens, mit bem Hammer gezängt werden, befonders wenn bas Eisen keine weitere Gerbung erleiben soll. Das Duetschwert wirst nicht fraftig genug, um alle zwisschen ben Eisentheilchen befindlichen Schladen auszusdrücken.

Die Luppen ohne allen Jusammenhang sind am Schwierigsten zu zängen, weil sie unter dem Hamsmer und zwischen den Walzen sehr leicht zerbrechen. Ihre Reinigung muß langsam und nach und nach bewirft werden; ein Gerben der Rohschienen ist unserläßlich, und das Jängen mit dem Quetschwerke scheint daher das Iwedmäßigste zu sein. Man erleichstert die Bearbeitung zwischen den Walzen ganz außersordentlich, wenn man solche Luppen einige Minuten lang, nachdem sie unter dem Quetschwerke gezänzt worden sind, in den Schweißosen bringt, und wir müssen hier bemerken, daß dieses Versahren im Allzemeinen sür alle Luppen zweckmäßig ist, besonders wenn man sie sogleich zu schwäckern Städen auszstrecken will, wie zu 1½ Zoll starken Kolben, oder zu 2 Zoll breiten und ½ Zoll starken Städen.

Das Jängen ber Luppen zwischen den Walzen können wir nicht für zweckmäßig erachten; es geht damit nicht schneller, als mit den andern Jängemesthoden, weil man die Luppen im Anfange sehr sorgsfältig behandeln muß, und sie hat den großen Nachstheil, einen bedeutenden Abgang zu veranlassen und stets unreines Eisen zu geben. Der Druck der Walzen ist stets geringer, als der von dem Hammer oder von dem Quetschwerke hervorgebrachte, und kann unster keiner. Bedingung dieselben Wirkungen hervors

¥

Í

bringen. Dennoch tragen bie Balgen noch fehr bebeutend zur Reinigung ber unter bem Sammer ge= gangten Stude bei, weil bei biefem Processe Die reis nigende Einwirfung, welche fich burch bas Ausflies Ben ber Schlade zeigt, und welche erft bann beginnt, wenn die Luppe jufammengebrudt ift, im Allgemeis nen aufhört, sobald fie die Dimensionen bes fpigbogigen Calibers erreicht hat. In Diefem Augenblide wird bie Wirfung ber Triebfraft ungureichend, weil bas Meußere bes Studes erfaltet ift, und man muß burchaus Walzen anwenden, um biefe Rinde ju ger= brechen und um bie Schladen zu entwideln, welche im Innern noch fluffig find. Man barf annehmen. baß ein Bangeapparat, beffen Wirtsamfeit man verftarfen fonnte, in bem Dage, ale Die Luppe erfaltet und mittelft welchen man bie Enden ber Luppe leicht ftauchen fonnte, treffliche Refultate geben wurde. Der ichon in England. Deutschland, Belgien und Franfreich mit großem Bortheile angewendete Ras= myth'ide Sammer icheint biefen verschiedenen Bebingungen zu entsprechen.

# Bon bem Bangen.

Das Zängen unter bem Hammer geschieht auf folgende Weise: Die fertigen Luppen werden in ber weiter oben angegebenen Reihensolge mit der Luppenzange von dem Puddelmeister aus dem Ofen genommen und bis zum Amboße geschleppt; dort nimmt sie der Hammerschmied zur Hand, um das Zängen auszuführen. An manchen Orten geschieht seboch das Herausnehmen der Luppen aus dem Puddelosen und das Jängen nicht mittelst der Zange, sondern mittelst eines angeschweißten Stades, von welchem weiter oben die Rede war.

Rachbem bie Luppe einige Hammerschläge erhalt ten hat, wird sie gewendet, erhält wieder einige Schläge, wird abermals gewendet und erhält auf diese Weise die Gestalt eines Prisma's mit quadratischer Grundsläche. Darauf wird sie senkrecht zwisschen die Chabotte und das eine Ohr des Hammershelms gestellt, um sie zu stauchen, d. h., um ihre beiden Enden zu bearbeiten. Sie ist nun ein ziemslich vollständiges Prisma, 3½ bis 4 Joll im Quasdrat stark, und heißt nun Stück, Luppenstück und Schirbel, die sofort zu den Zängewalzen kommen. Sollen die Schirbel nicht ausgewalzt werden, so verwandelt man sie in Platten von 1½ bis 1¾ Joll Stärke. Das Zängen einer Luppe ersordert nur 20 bis 30 Hammerschläge.

Das Bangen in ber Quetschmaschine geschieht auf eine ahnliche Weise, und es barf hierbei bas Stauchen ber Luppe ebenso wenig unterlassen

werben.

Das Durchwalzen der Schirbel zwischen den Walzen geschieht, indem man gewöhnlich mit dem zweiten oder dritten Caliber beginnt. Um Rohschiesnen von 3 Zoll Breite und & Zoll Stärke darzusstellen, sind etwa 3 oder 4 Durchführungen durch die Streckwalzen, und 4 andere durch die Schlichtwalzen erforderlich. Sollen die Luppen nur zwischen den Walzen gezängt werden, so läst man sie drei Mal durch das erste Caliber gehen, indem man sie nach dem ersten Durchgange um ihrer Peripherie dreht, und sie dann in der andern Richtung einsteatt, um die Enden zusammenzudrücken. Die Luppe geht alsdann noch zwei Mal hintereinander durch das zweite Caliber, und die Arbeit wird alsdann auf dieselbe Weise fortgesett, als wie mit den mitztelst des Hammers oder mittelst des Quetschwerks gezängten Schirbeln.

Die ganze Arbeit wird um so schneller ausges führt, je fraftigere, schnellere und besser bediente Apparate man hat. Das Zängen und Ausstrecken aller Luppen eines Ofens zu Rohschienen erfordert ges wöhnlich 7 bis 10 Minuten.

# Materialverbrauch und Production.

Im Durchschnitte sind 1080 bis 1140 Pfund Roheisen zu 1000 Pfund Rohschienen, oder 1070 Pfb. Feineisen auf 1000 Pfund Frischeisen in gesschmiedeten Platten erforderlich, und man verbraucht bazu 600 bis 700 Pfd. Steinkohlen.

# Das Ausschweißen.

Eisen dieser Art nennt man Stabeisen Nr. 1, in England common iron. Seine Gute hangt von der Beschaffenheit des Roheisens, von dem Arbeitspersahren im Puddelosen und besonders auch von der Behandlung des von den Luppenwalzen erhaltenen

Luppeneisens ab.

Will man aber besseres Eisen barstellen, ober ist die Beschaffenheit des Robeisens so, daß es gar nicht möglich ist, aus demselben verkäusliches Stadzeisen Nr. 1 darzustellen: so müssen die Rohschienen zerschnitten, es müssen aus denselben Pakete gebildet, diese ausgeschweißt und mittelst des Grobeisenwalzwerks zu Stäben ausgewalzt werden. Man nennt Eisen dieser Art Stadeisen Nr. 2, in England best iron. In Frankreich nennt man diese Operation ballage.

Ift zu besondern Zweden ein vorzüglich gutes und festes Stadeisen erforderlich, so wird ein Theil Eisen Rr. 2 zerschnitten und mit einem Theile Roh-schienen zu Baketen zusammengelegt, welche man in



ben Schweißosen bringt und sie bann auswalzt. Zuweilen bleiben die Rohschienen auch aus solchem Eisen weg. Man nennt es Eisen Rr. 3 ober in England best-best iron.

# Betriebeverfahren.

Der Proces zur Darstellung von Eisen Nr. 2 besteht also gewöhnlich in einem Ausschweißen und einem Auswalzen. Man zerschneibet die Rohlschiesnen oder die Städe von Eisen Nr. 1 mit der Scheesre, macht Pakete aus diesen zerschnittenen Rohlschiesnen oder sogenannten Plattinen, die man in eisnem Schweißosen zusammenschweißt und dann mitztelst eines Walzwerks von 0,35 bis 0,50 Meter Durchmesser, je nach den Dimensionen des darzusstellenden Stadeisens, auswalzt. Man verwandelt die Pakete auf diese Weise in Flachstäde, von ähnzlicher Form, als die zur Bildung der Pakete angeswendeten Rohlschienen, jedoch reiner und von einer dichtern Textur.

Die Art und Weise, wie die Pakete gebilbet werden, ist auf verschiedenen Hütten und nach den bort herrschienden Gewohnheiten sehr verschieden. Jes boch unterscheidet man hauptsächlich zwei Methoden: bei der einen werden die Pakete aus Schienen von verschiedener Breite gebildet, so daß die Jugen nicht übereinander zu liegen kommen, wogegen man bei der andern Methode nur Schienen von gleicher Breite anwendet. Bei der ersten Methode erlangt man eine viel bessere Schweißung, und sie ist folglich die einzige, welche befolgt werden muß, wenn das Eisen schlecht genug ift, um einer weitern Bearbeitung

burch Bafetbilbung ju bedürfen.

Dem Principe nach muffen die Pakete fo ftart, als möglich, fein, bamit fie eine bebeutenbe Ausstrek-

fung gestatten; allein die Dimensionen ber Defen, bie der Walzencaliber, hauptsächlich aber die nothe wendige Bedingung, leicht zu handhabende Stude zu erhalten, haben Grenzen vorgeschrieben, die zu über-

fcreiten nicht vortheilhaft zu fein fcheint.

Ilm z. B. Eisen Nr. 2 von 8 Joll Breite und 1 Joll Stärfe barzustellen, kann man seine Pakete aus 6 Lagen Eisen von 1 Joll bilben, barüber und barunter zwei 5 Joll breite Stäbe legen, in der Mitte 4 Stäbe von 2 Joll, und 4 von 3 Joll, von benen zwei und zwei aneinander liegen. Um aus 5 Joll starken Rohschienen Eisen von gleicher Stärke darzustellen, muß man das Paket weit stärker machen; zu 2 Joll starkem Eisen ist es unnöthig, 5 Joll starke Rohschienen anzuwenden, sondern das Paket braucht nur aus solchen von 2 und 3 Joll gebildet zu werden.

# Materialverbrauch und Production.

Elf Pakete von 6 Lagen, und 15 Joll lang, wiegen fast 8 Centner und bilden die Ladung eines Ofens, der etwa 16 Schweißungen in 24 Stunden machen und folglich  $8 \times 16 = 128$  Ctn. Eisen aussschweißen kann. Nimmt man  $\frac{1}{10}$  Abgang an, so besteht die Production an ausgeschweißtem Eisen aus 120 Entr. auf den Ofen und in 24 Stunden.

Der Steinkohlenver brauch ist nach beren Dualität verschieden, beträgt jedoch im Durchschnitt 10 bis 12 Entr. auf die Tonne Eisen. Der Durchsgang einer Hitz von 11 Paketen durch ein Walze werf mit Walzen von 16 bis 18 Joll Durchmesser, welche 60 bis 70 Umgänge in der Minute machen, dauert fast 13 Minuten. Es folgt daraus, daß dies ses Walzwerk, welches von einer Maschine von etwa

40 Pferbefraften in Betrieb gefest wirb, 3 bis 4 Schweißöfen bebienen fann.

Darftellung von Gifen Rr. 2 mit bem Sam= mer und mit bem Balgwerfe.

Bei dem soeben angegebenen Versahren wurden die ausgeschweißten Pakete nur mit den Walzen besarbeitet; will man aber Eisen Nr. 2 von besserer Dualität darstellen, als durch diese beschriebene Mesthode, so muß man die Pakete stärker machen und sie unter dem Stirnhammer ausschweißen, ehe man sie zu den Walzwerken bringt. Ist das Stück, wenn es von dem Hammer kommt, nicht mehr warm genug, so muß man es einige Minuten lang in den Ofen zurückringen, um es wieder weißglühend zu machen, worauf man es zu dem Walzwerke bringt. Das auf diese Weise dargestellte Product ist ohne allen Widerspruch vollkommen vorbereitet, um ein

vortreffliches Gifen zu geben.

In einigen englischen Gutten, Die auf ein befonders gutes Product halten, befolgt man eine Dies thobe, beren gute Resultate febr ju ihren Bunften Das aus ben Bubbelofen in 30 bis 40 Bfb. schweren Luppen herausgenommene Buddeleisen wird unter bem Stirnhammer gegangt und in fleine, bis 2 Boll ftarke Platten verwandelt, Die, nachbem fie falt geworben find, nach einem Brecher gebracht werben, welcher burch eine Dampfmaschine in Bewegung gefett wirb. Die bort in 2 ober 3 Stude getheilten Platten werben auf ihrem Bruche unterfucht und in 3 Claffen getheilt, von benen bie beis ben erften bagu bienen, Gifen erfter und zweiter Qualitat barguftellen, mahrend bie gur britten Claffe gehörigen Stude jum Budbelofen gurudgebracht wers ben. Die ausgesuchten Stude werben in fleinen Daffen

jusammengelegt, in ben Schweißosen gebracht, zufammengeschweißt, unter bem Stirnhammer geschmies
bet, um die Schweißung zu vollenden, und, um ihnen
eine zweckmäßige Form zu geben, alsbann auf einige Minuten in ben Ofen zurückgebracht, und endlich
mit dem Grobeisenwalzwerke zu Staben ausgewalzt.
Diese Stabe können entweber unmittelbar in den
Handel gebracht, oder als Materialeisen zu einer ans

bern Bearbeitung angewendet werben.

Diese Betriebsmethode ist nicht kostbarer, als die erstere, von uns beschriebene; das Eisen wird gleichartiger und selbst besser, als das gewöhnliche Eisen Nr. 2, durch dieses zweimalige Schmieden, Zerbrechen und darauf folgende einmalige Auswalzen, welches ein einmaliges Schmieden und zweimaliges Auswalzen ersett. — Es ist dazu freilich ein Hammer und ein Brecher erforderlich; allein das Euppenwalzwerf kann wegbleiben.

Der Brecher besteht aus einem etwa 6 Centner schweren Rammflotte, ber sich in senkrechten Ruthen bewegt und etwa 60 Schläge in der Minute macht. Die Fallhöhe des Klopes beträgt etwa 3 Fuß und die erforderliche Triebkraft etwa 5 Pferdekräfte.

Der Materialverbrauch ift ber folgende:

Gifen Nr. 1 Feineisen . 1070 Kil. (à 216 Pfb.)

Eisen Nr. 1 Steinkohlen 690 = Gisen Nr. 2 Gisen Nr. 1 1125 = Gerinfohlen 662 =

Bollenbung bes Gifens mit bem Grobeifens walzwerte.

Die Bollenbung bes Eisens mit ben Walzen umfaßt alle die Processe, beren Zweck es ist, bas mit Steinkohlen oder Holz erzeugte Eisen, welches mit ben Walzen oder mit bem Hammer vorbereitet Shauplas, 161. Bb. worden ist, in verkäusliche Eisensorten zu verwandeln. Diese Processe haben die nachstehende Reihenfolge: Das Zerschneiden der Rohschienen oder des Eisens Rr. 2 mit der Scheere, die Paketbildung aus demsselben, das Ausschweißen, das Auswalzen, das Geraderichten, das Abschweißen, das Auswalzen, das Geraderichten, das Abschweißen der rauhen Enden und das Einbinden der seinen Eisensorten. Wir werden alle diese Processe so genau beschreiben, als es ersforderlich ist, nachdem wir uns vorher mit dem hauptsächlichsten Apparate, dem Walzwerke, beschäftigt haben.

# Grobeifenwalzwerf.

Ein gut eingerichtetes Grob = ober Stabeisen walzwerf besteht gewöhnlich aus zwei Gerüsten, je bes mit einer Garnitur von zwei Walzen; bas ersstere enthält die Stre kwalzen mit spisbogigen, ovalen ober quadratischen Calibern; bas zweite enthält die Schlichtwalzen, beren Caliber die Gestalt bes darzustellenden Eisens haben, und das dritte Gerüste enthält die Polirwalzen, ohne Caliber, auch Bandeisenwalzen, welche dazu dienen, dunnes Eisen auszustrecken und ihm eine glatte Obersläche zu geben.

Die Walzen haben mindestens 14 und sehr haus sig 16 Zoll im mittlern Durchmesser; die Streckwalzen und die Schlichtwalzen haben 3 dis 31 Fuß Körperlänge, und die Polirwalzen 12 Zoll. — Die Geschwindigkeit der Walzen beträgt 80—100 Umdrehungen in der Minute, und die Triebkraft der Waschine beläuft sich etwa auf 40—50 wirtzliche Pferdekräfte.

#### Betrieb.

Alle mit dem Grobeisenwalzwerfe angefertigten Eisensorten werden gewöhnlich in einer einzigen Site ausgewalzt; gewöhnlich geschieht dies aus Paketen, die entweder aus Rohschienen oder seltener aus Eisen Rr. 2, oder aus Stäben angefertigt werden, die von Heerdfrischeisen und vom Puddelwalzwerke herrühren. Nur in einigen Hütten ersett man die Pakete durch Schirbel, die im Heerde gefrischt und mit dem Ham-

mer porbereitet worden find.

Das Berschneiben mit ber Scheere, bie Bilbung ber Pafete, bas Bagen biefer letteren und ihr Trans: port zu ben Schweißöfen beschäftigen höchstens 2 ober 3 Arbeiter, welche mit einer Scheere in 10 Stunben 230 bis 280 Etr. Gifen vorbereiten fonnen. in bie Bilbung ber Patete eingehenden Gifenforten. bie Art ihrer Unfertigung, entweder aus gleich ober verschieden breiten Staben, fo baß fich bie Fugen entweder beden, ober mit einander abmechseln, ibre Dimensionen und ihr Gewicht, bei beren Regulirung man ben Abgang im Dfen und bei'm Abschneiben ber Enden berudfichtigen muß, werben von bem Beamten, ber ben Betrieb ber Butte führt, bestimmt. Die babet zu nehmende Sauptrudficht find bie Dimensionen und die Qualitat des barguftellenden Gifens. Gewöhnlich und wenn man Gifen von geringerer Beschaffenheit verarbeiten foll, macht man bie Batete aus verschiebenen breiten Staben und mit abwechselnden Fugen und giebt ihnen die gange Starte, welche die Dimensionen ber Stredwalzcaliber gestattet. So fann man ju ben groben Gifenforten, Die mit ben Stredwalzen Rr. 1 fabricirt werben, Bafete von 51 bis 6 Boll Starfe bilben, bie aus 12, 14 und felbft 17 jufammengelegten Staben befteben; biefelben find 2 und 3 Boll breit und mit Staben von 5 Boll

bebeckt. Mit ben Streckwalzen Nr. 2 kann man noch auf bieselbe Weise versahren; allein für feinere Sorten, die man mit den Streckwalzen Nr. 3 vorsbereitet, erhält man eine hinreichende Ausstreckung mit Paketen, die aus einerlei Stäben von 3 Zoll Breite und 5 bis 6 Linien Stärke bestehen, und des ren Fugen sich daher becken.

# Das Ausschweißen.

Die Pakete, welche in die Nahe ber Schweißsöfen niedergelegt worden sind, werden von dem Schweisser und seinem Gehülfen möglichst schnell in den Ofen gebracht, damit durch das Einströmen der Luft, welsches während dieser Operation durch die Arbeitsthür erfolgt, die Temperatur des Ofens nicht vermindert werde. Die Pakete werden auf die Heerbschle geslegt, die vorher mit der Schausel geebnet worden ist, und zwar so, daß sie sich nicht berühren, und daß die ersten hinten und die letzten in der Rahe der Feuersbrücke liegen.

Nachdem die Ladung vollendet worden ist, wird die Thür forgfältig verschlossen, der Rost wird gehözig mit Brennmaterial versehen und nach 50—70 Minuten sind die Patete weißglühend geworden, so daß sie zum Walzwerfe gebracht werden können.

Die Ladung ber Defen ist sehr verschieben; bei kleinen Eisensorten erreicht sie kaum 5 bis 6 Etnr., während sie sich bei den gröbsten oft bis zu 18 oder 20 Centner erhebt. In Beziehung auf die Benuthung bes Brennmaterials ist es vortheilhaft, die Ladung so stark, als möglich, zu machen; allein es giebt eine Grenze, die man nicht übersteigen muß. Es dürfen nämlich nie so viel Pasete auf einmal eingesetzt werden, daß der Schweißer Mühe hat, sie anzubringen, und daß er in Verlegenheit geräth, sie alle zweckmä-

sig zu beforgen. In diesem letteren Falle würde man wenig Steinkohlen verbrennen; allein es ist wahrscheinlich, daß man einerseits schlecht ausgesschweißte Pakete und anderntheils viel verbranntes und undrauchbares Eisen und folglich viel Abgang erhalten würde. Die zwischen diesen Extremen anzunehmende Jahl läßt sich nicht vorher bestimmen, indem sie offenbar von der Gewohnheit und Geschicklichkeit des Schweißers abhängt. Jedoch kann man annehmen, daß bei mittleren Sorten eine Ladung 8 bis 10 Centner betrage, und daß ein Ofen in 24 Stunden etwa 100 bis 120 Enn. ausgeschweißtes Eisen geben könne, wobei ein Abgang von 8 bis 12 Procent stattsindet.

In den Hütten, wo man die Gewohnheit hat, nur geringe Dsenladungen zu machen, gebraucht man wenigstens 4 Schweißösen zur Bedienung eines Walzwerkes; in anderen, wo wegen zu geringer Triebkraft, oder wegen irgend einer anderen localen Ursache der Betrieb nicht mit dem ganzen wünschends werthen Nachdrucke geführt werden kann, gebraucht man nur 2 Defen. Im Durchschnitte kann man mit einem gut eingerichteten und gut betriebenen Walzwerke, welches von geübten Arbeitern bedient wird, ohne alle Anstrengung die Einfähe von drei gut bes

triebenen Defen auswalzen.

Die zum Ausschweißen einer Ladung erforderliche Zeit beträgt im Durchschnitte 1 Stunde 10 Mis nuten und das Auswalzen von 14 bis 18 Paketen dauert 11 bis 18 Minuten, so daß man auf 15 bis 16 Ladungen auf den Ofen und in 24 Stunden rechnen kann, d. h. auf eine Production von 15 bis 18 Tonnen mit 3 Defen und in derselben Zeit.

## Balgarbeit.

Wenn die Studen die Schweißhibe erreicht has ben, fo bringt fie ber Schweißer in bie Rahe ber Dfenthur, indem er mit benen beginnt, welche ber Feuerbrude am Rachften liegen; ber Behülfe faßt fie mit einer Zange, läßt sie auf die Hüttensohle fallen und zieht sie die zum Streckwalzgerüste, wo er sie mit Hulfe bes ersten Walzgehülfen auf die Einlaß-platte hebt. Sobald das Patet in das erste Caliber gebracht worben ift, geht ber Schweißarbeiter jum Dfen gurud. Gind bie Pafete fehr fchwer, fo merben fie mittelft eines zweirabrigen Rarrens, beffen obere Flache in gleicher Sohe mit ber Ginlafplatte liegt, von bem Dfen jum Balgwerte transportirt; bas übrige Berfahren ift gang baffelbe, wie in bem Die erften Durchgange burch bie anderen Falle. Balgen, welche mit Schnelligfeit ausgeführt werben muffen, bieten oft einige Schwierigfeiten bar, wenn bie Bafete ftarter als bie Raliber finb. Der Schweißgehülfe bleibt alebann gur Sulfe bes Balgere bei Dem Balggerufte, ftoft mit bemfelben bas Batet in bas Caliber und wirft etwas trodenen Sand auf bie Oberfläche bes Patets, um bas Faffen ber Balgen ju erleichtern.

Nachbem ber Walzarbeiter ben Stab burch alle Caliber ber Streckwalzen geführt hat, burch welche er gehen soll, wobei er ihn nach jedem Durchgange um 4 seiner Peripherie breht, und wenn ber Stab gehörig zusammengeschweißt und noch hinreichend warm ist, so reicht ihn der an der hintern Seite des Streckwalzengerüstes stehende Gehülfe dem Gehülfen des Walzers von dem Schlichtwalzengerüste, der ihn über die oberste Walze dem an der Vorderseite dieses Gezüstes stehenden Walzmeister zureicht. Dieser faßt den Stad und führt ihn durch die Caliber, deren

Deffnung er vorher bestimmt hat, indem er ihn, wemi er Flacheisen walzt, um die Hälfte und, wenn er Rund = oder Quadrateisen walzt, um ½ seiner Perispherie dreht. Der Stab gelangt auf diese Weise zu dem letzen oder vollendeten Caliber, durch welches er ihn wenigstens zweimal, oft aber noch mehr, durchsführt, und wobei er seine Dimensionen mit einem stählernen Caliber genau nachmist. Da der Walzmeister für das richtige und gute Auswalzen der Städe verantwortlich ist, so wirst er einen Stab, den er sür sehlerhaft erkennt, zu dem Brucheisen oder

ben Abgängen.

Das Durchwalzen durch die Polirwalzen, wenn es überhaupt stattsindet, geschieht ebenfalls von dem Walzmeister, seinem Gehülfen und einem Knaben, der an den Schraper gestellt wird. Er erhebt die obere Bake des Wertzeugs, und sobald der Stadzwischen die Walzen eingeführt worden ist, läßt er sie nieder und drückt start auf den Hebel, um die Orydschicht wegzunchmen, mit welcher die Flächen überzogen sind. Hat das Durchwalzen durch das Polirwalzgerüft eine Verminderung der Stärke von dem Städen zum Zwecke, so geschieht es in der Temperatur, in der sie aus den Schlichtwalzen hervorzkommen; will man ihnen aber eine schöne Politur ertheilen, so läßt man sie die zur Dunkelrothglühhige erkalten.

Die gewöhnlichsten und hauptfächlichsten Rudfichten, welche die Walzarbeiter zur Erlangung guter Resultate zu nehmen haben, find die folgenden:

1) Die Walzen muffen stets bicht an einander liegend und vollkommen parallel gehalten werden, das mit die Flachstäbe einen rechtwinkligen Durchschnitt erhalten und gerade aus dem Caliber hervortreten.

2) Der Walzer muß ben Stab immer genau in

ber Ebene bes Calibers halten, um bie Beranberung

feiner Ranten zu vermeiben.

3) Er muß, sobald er mit der Zange in die Rahe der Walzen gefommen ist, dieselbe rasch loslaffen, damit sie nicht von dem Caliber gefaßt werde. Ein solcher Unfall, der ungeschieften und unausmerksamen Arbeitern wohl passiren kann, besonders bei einer etwas bedeutenden Umlaussgeschwindigkeit der Walzen, kann einen Bruch derselben veranlassen, wenn die Mussen und die Sicherheitsbüchsen einen zu grossen Widerstand darbieten.

4) Der an der Hinterseite der Walzgerüste steschende Arbeiter muß seine Zange stete offen und bezeit halten, um das Ende des hervortretenden Stades zu sassen; vernachlässigt er diese Vorsichtsmaßregel, so setzt er sich der Gefahr aus, von dem Eisen erz

reicht und verbrannt zu werden.

5) Endlich muß der mit dem Schmieren des Walzwerks beauftragte Arbeiter dahin sehen, daß die Zapfen stets geschmiert und durch Wasser abgefühlt seien, damit ihr Erhigen die Maschine nicht unnug belaste. Auch die ersten Caliber der Streck und der Schlichtwalzen werden durch einen kleinen Wasserstrahl abgefühlt, und dieselbe Vorsichtsmaßregel ist auch bei den Politwalzen zu berücksichtigen, wenn deren Bahn ihre ursprüngliche Härte beibehalten soll.

# Beraberichten ber Gifenftabe.

Nachdem die Stabe bas Walzwert verlaffen has ben, werden sie sofort von einem Arbeiter in Empfang genommen und zur Richtplatte oder Richtbank ges bracht, auf welcher man alle ihre Flächen mit hölzers nen Schlägeln beklopft, wodurch die verschiedenen Krümmungen verschwinden, welche sie noch haben können. Schwache und leichte Stabe, hauptsächlich bie runben und quadratischen, lassen sich noch leichter gerade richten. Zwei Arbeiter fassen bie beiden Ensten bes Stabes mit ihren Zangen, heben sie zu gleicher Zeit und schlagen ihn mit Heftigkeit, und ohne ihn loszulassen, gegen die Platte. Nach drei oder vier Schlägen ist er vollkommen gerade geworden. Sehr lange Stabe, wie z. B. alle Bandeisensorten, werden auf der Hüttensohle selbst gerade gerichtet.

Das Geraderichten beschäftigt etwa 3 Arbeiter in einer zwölfstündigen Schicht; Dieselben werben nach bem Gewichte bezahlt und verdienen etwa anderthalb

Franken täglich.

# Das Abschneiden ber rauhen Enden der Stabe.

In ben Hütten, wo die Richtplatten mit Scheezen mit ununterbrochener Bewegung versehen sind, werden fast alle Stabe noch warm, sobald sie gerade gerichtet sind, beschnitten. Gewöhnlich nimmt man aber diese Operation nach dem Erkalten der Stabe mit einer besonders dazu vorhandenen Scheere vor. Bei einem lebhaften Betriebe beschäftigt das Abschneizden der rauben Enden einen darauf eingeübten Arbeiter und einen Tagelöhner, welcher die Stabe herzbeibringt und die beschnittenen wieder wegträgt.

#### Das Ginbinben ber Stabe.

Die gröbern Eisensorten kommen in einzelnen Stäben in ben Handel, die feinern dagegen in Bunzben von I ober I Etnr. 12. Das Einbinden geschieht auf einer hölzernen Bank, welche mit 2 ober 3 eisernen Formen versehen ist, in welche man die Stäbe legt und dahin sieht, daß sie fo bicht, als möglich, an einander liegen. Man drückt darauf das Bund

mittelst eines an jeber Form vorhandenen Sebels zusammen und umgiebt die Enden und die Mitte mit einem Bande von dunnem Bandeisen, Schneidseisen, oder schwachem Rundeisen, worauf man das fertige Bund aus der Form herausnimmt und andere Stäbe hineinlegt. Sind die Stäbe vorher gehörig gerade gerichtet, so erfolgt das Einbinden ohne Schwieristeit und sehr schnell.

# Materialverbrauch und Production.

Bu 1000 Pfb. fertigem Eisen sind 1200 Pfb. Frischeisen erforderlich, wovon etwa 80 bis 100 Pfd. zu bem Abgange und zu den rauhen Enden gerechenet werden muffen. Der Steinkohlenverbrauch in bem Schweißofen beträgt 5 bis 600 Pfd.

## Fabrication feiner Eisensorten mittelft bes Feineisenwalzwerks.

Die Anfertigung feiner Eisensorten mittelst bes Feineisenwalzwerks wird durch ähnliche Processe bezwirkt, als die bei der Fabrication des Grobeisens beschriebenen. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen beiden Betrieben besteht darin, das man in den meisten Fällen Kolben von 12 bis 22 Linien starkem Quadrateisen, die mittelst des Grobeisenwalzwerks vorbereitet worden sind, statt Paketen von Rohschienen oder Eisen Nr. 2 verarbeitet.

## Feineisenwalzwert.

Ein Feineisenwalzwerk, welches unter ben gewöhnslichen Bedingungen betrieben wird, hat keine verwikstetere Zusammenseyung, als ein Grobeisenwalzwerk. Man findet bort ein Stredwalzwerk, ein Schlicht= walzwerk und Polirwalzen. Allein diese geringe Anzahl von Gerüften würde zur Fabrication sehr langer Stäbe von seinem Rundeisen, von 21 bis 23 Linien Durchmesser, welches die Hütten an die Drahtziehesreien verkaufen, nicht genügen. Es besteht daher ein Feineisenwalzwerk gewöhnlich aus einem Streckswalzgerüfte, auf welches 4 Gerüste für Praparire und Schlichtwalzen folgen, deren lettes auch Polirwalzen aufnehmen kann.

Die Walzen haben einen mittlern Durchmeffer von 6 bis 8 Joll, 16 bis 24 Joll Körperlange, mit Ausnahme ber Polirwalzen, beren Bahn nur 8 bis 10 Joll lang ift. Ihre Geschwindigkeit wechselt von 200 bis 250 Umgängen in ber Minute, und es werzen brei Gerüfte von einer Maschine von 30 bis 35 Pferbekräften, 5 Gerüfte aber burch eine Maschine

von 40 bis 45 Pferbefraften betrieben.

#### Betrieb.

Duadrat= und Rundeisen von 6 Linien Stärke und darüber, sowie Flacheisen, welches breiter als 1 Boll und stärker als 3½ Linie ist, können aus Paketen ausgewalzt werden, die aus 2 Boll breiten Rohschienen ober Eisen Nr. 2 angefertigt worden sind. Zu den schwächern Eisensorten braucht man aber stets Kolben, und im Allgemeinen wendet man auch dies Verfahren stets dann an, wenn man Eisen von besserer Dualität fabriciren will.

Die Kolben werden aus Paketen von Rohfchienen dargestellt, die man, mittelst der Streckwalze Nr. 3 des Grobeisenwalzwerks, in Quadrateisen von 12 bis 22 Linien Stärke verwandelt. Diese Stäbe werden, wenn sie aus dem Walzwerke kommen, unmittelbar zerschnitten und zwar in Kolben von 16 bis 28 30ll Länge. Ihre Fabrication ersordert nur, wie wir

schon gefagt haben, & von ber Rraft, welche gur Darftellung bes vertäuflichen Gifens von benfelben Dimenfionen erforderlich ift, weil es nicht burch die Schlichtwalzen geht. Da es jedoch noch bedeutende Betriebstoften veranlaßt, fo muß man biefe Betriebs: methode offenbar nur bann anwenden, wenn fie bie Qualitat bes au verarbeitenben Materialeifens er= fordert.

# Ausschweißen, Auswalzen.

Alle Pakete im Allgemeinen und felbst alle Rol= ' ben, die ftarfer als 11 Boll find, muffen in ordentlis den Schweißöfen ausgeschweißt werben. Rur bie Platinen (flaches Materialeisen) ober bie Rolben (qua= bratisches Materialeisen) von geringerer Starte, fann man in Defen warmen, die mit ber aus ben Frifch= feuern entweichenben Site gefeuert werben, wie es

Gin Feineisenwalzwert von 3 Geruften, von bes nen eine Die Polirmalgen enthält, fann täglich nicht mehr als 8 bis 9 Tonnen Gifen von mittlern Di= mensionen produciren und erforbert baher nur zwei im Betriebe ftehende Schweißofen. Bei einem Balgwerke mit 5 Beruften fann man eine boppelte Brobuction erzielen, inbem man 2 Stredwalgerufte, 2 Schlichtwalgerufte und 1 Polirmalgerufte betreibt und indem man gu gleicher Beit 2 Arbeiterbrigaden arbeiten läßt. Die jum Ausschweißen erforderliche Beit ift hier offenbar geringer, als bei'm Grobeifen, allein bie Ofenlabungen übersteigen 5 bis 6 Etnr. nicht und die jum Durchwalzen erforberliche Zeit ift. in bem Berhaltniffe ju bem Gewichte weit langer, meil bie Stabe leichter find. -Man fann im Durchschnitt & Stunden auf bas Ausschweißen und 1 Stunde auf bas Auswalzen einer Site von 6 Cinr.

Der Steinfohlenverbrauch ift nach beren rechnen. Qualitat und nach ber Starfe bes Gifens verschieben und beträgt 6 bis 84 Cinr. auf bie Tonne bes Pro= bucte; ber Abgang beträgt 7 bis 8 Procent. Rol= ben und Platinen von 11 Boll Stärfe und barunter, können mit ber entweichenben Site ber Frischfeuer ausgeschweißt werden; ein einziges Feuer warmt in 24 Stunden 16 bis 17 Ladungen von 11 Etnr. eine jede und producirt folglich 60 Etnr. Rund= und Dua= brateifen von 4 bis 8 Linien Starfe und eine gleiche Quantitat Rlacheisen, Banbeisen zc. Die Methobe. welche weit mehr bei bem mit Solg gefrischten Gifen, als bei bem von Budbeln mit Steinfohlen herruhrenden angewendet wird, ift für dies lettere überall nicht recht zwedmäßig, weil es im Allgemeinen weni= ger rein ale bas andere ift und weil es baher eines ftarfern Siggrades bedarf, um ben erforderlichen Grad ber Reinheit zu erlangen.

Das Auswalzen ber feinen Eisensorten erforbert mehr Borficht, mehr Sorgfalt und mehr Genauigkeit, als bas bes Grobeisens, und die Stabe muffen mit ber forgfältigften Genauigkeit die erforderliche Dimen-

fion befommen.

Das Gerabrichten und bas Abschneiben ber rauhen Enden geschieht auf die oben angegebene Weise; auch das Einbinden erfolgt ebenso, wie bei dem Grobeisen, jedoch verwendet man mehr Sorgfalt und Ausmerksamkeit darauf.

# Materialverbrauch und Production.

Ein Feineisenwalzwerk nebst zwei Schweißösen kann in 24 Stunden 8 bis 9 Tonnen Eisen von mlttlern Dimensionen hervorbringen. Man verbraucht zu 1000 Pfd. fertigem Eisen 1080 bis 1130 Pfd. Eisen in Baketen oder 1050 bis 1080 Pfd. Kolben

ober Platinen; außerbem 40 bis 60 Bfb. rauhe Ensben und Ausschuß, sowie ohngefahr 400 bis 500 Bfb. Steinkohlen.

Bugutemachung ber Stabeisenabgange und bes alten Eifens.

Beschaffenheit ber Stabeisenabgange ober bes Brucheisens.

Man fann minbeftens brei Claffen von Stab-

eisenabgangen und altem Gifen unterscheiben:

1) Gröbere Abgange, bestehend aus Abgangen und Resten bei ber Wagnerarbeit, als Achsen, Radzreifen, so wie aus bem alten Eisen von eingeriffenen Haufern, wie Bolzen, Anker und Stabe aller Art zc.

2) Brucheisen von mittlerer Größe, bestehend aus den rauhen Enden der Eisenstäbe, aus allen Ueberresten der Grobschmiede, der Schlosserwerkstätten,

ber Mefferschmiebe ac.

3) Kleines Brucheisen, bestehend aus Blechabsschnitzeln, Bruchstücken von Röhren, Schrauben, Rasgeln, Eisendraht 2c.; sie sind gewöhnlich sehr verrosstet, und sie müssen daher vor ihrer Zugutemachung gereinigt werden. Diese Arbeit hat durchaus keine Schwierigkeit und geschieht mittelst eines gußeisernen Cylinders, der mit Löchern versehen ist, und welcher, nachdem man ihn mit Eisenabgängen angefüllt hat, sich um seine Achse dreht. Nach 1 oder 2 Stunden, je nach der Geschwindigkeit und dem räumlichen Inshalte des Apparats, reinigt man vollkommen 6 dis 8 Ctnr. Eisenabgänge.

Die kleinen Gisenabgänge enthalten bie meisten fremdartigen Metalle, wie Rupfer, Zinn, Messing, Blei, Zink zc.; sie muffen mit Sorgfalt davon abgeschieben werben, weil sie bem Schweißen und ber Gleichartigkeit ber Producte entgegen find.

## Berfchiebene Methoben.

Die erste Classe ber Eisenabgänge, die beste und die theuerste bietet bei ihrer Zugutemachung nichts Eigenthümliches dar. Man zerschneibet die Stäbe mit der Scheere, macht davon ähnliche Pakete, wie bei'm Puddeleisen, die man im Schweißosen aussschweißt und sie dann mittelst des Grobeisenwalzwerks in einer Hipe zu Stäben auswalzt. Will man ein recht gleichartiges Product haben, so schweißt man zuwörderst die Pakete unter dem Hammer, bringt sie einige Augenblicke in den Dsen zuruck und vollendet sie mit dem Walzwerke. Will man seine Eisensorten daraus fabriciren, so verwandelt man die Pakete in Kolben oder Platinen, die man dann auf die bekannte Weise weiter verarbeitet.

Die Eisenabgänge ber zweiten ober britten Classe können auf zweierlei Weise behandelt werden: im Gemenge mit zu verfrischendem Robeisen, oder allein. Die erstere Methode wird hauptsächlich in denjenigen Hütten angewendet, welche ihre rauhen Enden zu Gutemachen wollen; die zweite und bessere ist in solchen Hütten in Gebrauch, welche zur Zugutemachung der

Stabeisenabgange bagu eingerichtet finb.

# Berfrischen ber Stabeisenabgange.

In ben Hütten, in benen man bas Roheisen mit Holzsohlen verfrischt, werden die Stabeisenabsgänge bann zugesett, wenn die Luppe schon gemacht ist. War ber Zuschlag nicht zu bedeutend, so erfolgt die Schweißung ohne Schwierigkeit, und bas Ausbringen des Frischseuers wird badurch bedeutend er

höht. Zuweilen und wenn man viel Brucheisen hat, verfährt man anders: man bereitet in dem Feuer ein Bad von Roheisen und Schlacken vor und setzt alstann sehr viel Brucheisen ein; man rührt das Gezmenge um und macht eine Luppe daraus, welche man auf die gewöhnliche Weise zängt. Dieses Verzfahren wird sehr wenig angewendet, weil es einen starken Abgang und einen großen Kohlenauswand veraulaßt.

In den Stabeisenhütten mit der englischen Bestriebsmethode, in denen man ein Roheisen von mitztelmäßiger Qualität verpuddelt, dessen Producte einer Berbesserung bedürfen, benutt man die Abgänge in den Puddelösen, indem man sie dem Roheisen etwa in z seines Gewichts zuschlägt, nachdem dasselbe einsgeschmolzen worden ist. Die beiden Substanzen verzeinigen sich auf diese Weise ganz vollkommen, der Puddelproces wird beschleunigt, und seine Resultate

werden badurch verbeffert.

Wenn bas Robeifen von hinreichend guter Beschaffenheit ift, um biefer Berbefferung nicht zu be= burfen, ober wenn man einiges Gifen von vorzuglich auter Beschaffenheit barftellen will, so verfolgt man ein ahnliches Berfahren, als bas weiter oben bei Man erhöht die Feuer= ben Frijchfeuern angegebene. brude bes Budbelofens, ftellt feine Beerdfohle gehoz rig her und schmelzt eine gewiffe Quantitat Robeifen ein; barauf fest man bas Brucheifen nach und nach au und rührt ben jedesmaligen Zuschlag mit bem Robeifen um, welches fich felbft fehr balb in Stab-eifen verwandelt. Darauf bilbet man Luppen, welche man auf Die gewöhnliche Weise gangt, fei .cs nun mit einem Quetichwerfe, mit bem Sammer, ober mit ben Balgen. Diefe Methode fann febr gute Reful= tate geben, wenn fie mit geschickten Arbeitern ausge= führt wird, die ihr Feuer fo einzurichten wiffen, baß fein oxydirender Luftstrom in den Dsen gelangt, und welche dahin sehen, daß alles gebildete Dryd durch die Kohle des Roheisens zersett wird, indem sie das Frischen dieses lettern beschleunigen; dennoch ist stets zu fürchten, daß man viel Eisen durch die Dxydation eindüße. Wirklich muß man die Anwendung des Brucheisenosens als Nebensache in den Hütten ansezhen, da sichere und raschere Methoden eristiren, um vieles Brucheisen und viele Stadeisenabgänge zugutezumachen: es ist dies die Behandlung in Paketen im Schweißosen. Wir haben schon bemerkt, daß diese Methode die einzige zwecknäßige für das Brucheisen Rr. 1 sei; es muß aber ebensalls auf die zweite und britte Elasse angewendet werden.

# Bugutemadung bes Brucheifens in Bateten. — Anfertigung ber Batete.

Die Bildung ber Bakete von Brucheisen erfors bert Sorgfalt und Aufmerksamkeit; fie geschieht in einer besondern, mit den gehörigen Borrichtungen ver-

febenen Berfftatt.

Die erste Operation, welcher die Stadeisenabgange unterworfen werden, besteht in einem Sortiren, wodurch man sie in zwei oder drei Classen trennt; man sieht dahin, davon nicht allein die fremdartigen Metalle zu trennen, sondern auch Stahlund Gußeisenstücke, welche zufällig damit vorkommen könnten, indem dieselben den Bruch der Scheeren veranlassen würden, wenn man sie zerschneiden wollte, und weil sie in allen Källen die Beschaffenheit der Producte verändern müßten.

Stude, beren Gestalt so unregelmäßig ist, daß sie nicht füglich zur Bildung bet Pakete angewendet werden können, so wie auch alle die, welche langer

Schauplas, 161. Bb. 42

War zed by Google

als 20 bis 28 Joll find, werben mit ber Scheere zerschnitten und mit ben übrigen auf eine lange Tasfel geworfen, um welche die mit der Bildung der Pakete beschäftigten Arbeiter stehen. Diese sind alle mit einem eigenthümlichen Apparate versehen, durch ben sie zusammengepreßt werden, und bessen, die menstonen der Diese und der Höhe der Pakete, welche gewöhnlich 4 bis 8 Zoll im Quadrat stark und 16 bis 28 Zoll lang sind, entsprechen.

Die Flächen eines jeden Pafetes bestehen aus Flachstäben, welche aus dem Brucheisen genommen werden, wenn sich solche barunter besinden, oder die man im entgegengeseten Falle dazu vorbereitet; im Allgemeinen ist das lettere Versahren besser, man nimmt alsdann Flacheisen von 32 bis 36 Linien Breite und 3 bis 5 Linien Dicke und erbalt bann

weit regelmäßigere Pafete.

Wenn ber Arbeiter in die Form, welche ibm bas Unhalten geben, die Stabe gelegt hat, welche bie untere Seite ber Bafete bilben, fo legt er bas Brucheifen Stud fur Stud barauf, fieht babin, baß es fo bicht, als möglich, aneinander liege, und baß bie 3wischenraume mit ben fleinen Studen ausges füllt werden. Rachbem bas Bafet bie erforberliche Starte erreicht hat, legt ber Arbeiter bie Dedftabe barauf, brudt es mittelft eines ju bem Enbe anges brachten Sebels und mit Sammerfchlägen bicht que fammen, und mahrend er es in biefer Lage erhalt, indem er feinen Tug auf bas Ende bes Bebels fest. vereinigt er bas Bafet an zwei ober brei Buncten mit Gifenbraht, fo bag es, ohne irgend feine Form ju verlieren, gehandhabt werben fann, und ohne baß bie Brucheisenstudden berausfallen fonnten.

## Brucheifenbüchfen.

Wenn das zu verarbeitende Brucheisen aus fleinen Stüden besteht, ober wenn man es zur Darstellung gewisser Eisensorten nur von dieser Art anwenden will, so verschließt man es in Büchsen von dunnem Blech, die man sehr dicht anfüllt und oben ebenfalls mit einem Blechtäfelchen verschließt. Auf diese Weise fertigt man zuweilen Patete an, die gänzlich aus Nägeln bestehen, und die zur Anfertis gung von Gewehrläusen dienen.

## Das Ausschweißen.

Das Ausschweißen der Pakete geschieht in Schweißösen, welche dieselbe Einrichtung, wie ans dere Desen dieser Art, haben. Zedoch erhöht man zuweilen die Dimensionen der Heerdschle und des Rostes, da die Pakete einen bedeutenden Raum in Beziehung auf ihr Gewicht einnehmen, und da sie sehr schnell schweißwarm gemacht werden müssen, das mit sie so wenig, als möglich, durch den Abgang verlieren. Man setzt gewöhnlich 8 und 9 Pakete, die 20 bis 24 Joll lang und 6 bis 8 Joll im Duadrat stark sind, d. h., etwa 14 bis 16 Etr., auf einmal ein; das Ausschweißen dauert 70 bis 80 Minuten.

#### Das Ausftreden.

Die Brucheisenpakete können in einer einzigen Hite in verkäufliches grobes Stadeisen verwandelt werden. Will man feinere Eisensorten darstellen, so ist es zwedmäßig, die Kolben oder Platinen vorher unterm Hammer oder mit den Stredwalzen auszusschweißen, die Stäbe dann noch rothglühend 10-15

Waterday Google

Minuten in ben Dfen zurückzubringen und bann erst ihr Ausstrecken zu vollenden. Die Brucheisenpakete von Rr. 2 und Rr. 3 können ohne Ausschweisung keine verkäuslichen gröbern Stadeisensorten von gutem Ansehen geben; man muß sie zuvörderst zu starken, slachen Schienen, mit oder ohne vorheriges Ausschmieden, auswalzen, diese Schienen zerschneiden, auf die gewöhnliche Weise Pakete daraus bilden, dieselben ausschweisen und alsdann auswalzen. Will man schwache Sorten fabriciren, so kann man die Pakete unmittelbar zu Kolben oder Platinen ausstrecken, welche man ausschweißt und alsdann ausschrecken, welche man ausschweißt und alsdann ausswalzt; jedoch ist es oft nothwendig, diese Kolben und Platinen aus von neuem gebildeten Paketen anzusertigen. Die zu befolgende Methode hängt stets von der Beschassenheit des Brucheisens, sowie von den Ersordernissen des Fabricats ab.

# Production und Materialverbrauch.

Die Zugutemachung bes Brucheisens auf die soeben beschriebene Weise giebt stets treffliches Eisen; es ist weich, fadig, in der Hitze leicht zu bearbeiten und in der gewöhnlichen Temperatur sehr fest, weß-halb es zu Maschinentheilen, zu Reisen der Loco-

motivraber ic. fehr gefucht ift.

Der ganze Abgang beträgt bei bem Brucheisen Nr. 1 10—13 Procent und steigt bei nicht gereinigtem Brucheisen Nr. 3 bis auf 30 Procent. Hat bieses lettere ben erwähnten Proces vorher erlitten und sind die Pasete sorgfältig angesertigt, so ist sein Abgang nicht viel stärker, als der des Brucheisens Nr. 1. Der Steinkohlenverbrauch erhebt sich nur dis auf 16 oder 18 Etr. auf die Tonne sertiges Eisen von verschiedenen Sorten, vorausgesett, daß die Schweißösen gut eingerichtet sind und be-

fonders, wenn ber Betrieb sehr lebhaft geführt worz ben ist. Eine Hütte mit zwei Walzwerken, welche abwechselnd bas eine zur Fabrication von groben, bas andere von mittleren Eisensorten betrieben wird, kann mit zwei in Betrieb stehenden Desen monatlich etwa 150 bis 160 Tonnen sertiges Stabeisen von

verschiedener Starte produciren.

Die Zugutemachung des Brucheisens ober der Stadeisenabgänge ist besonders in der Nähe großer Städte vortheilhaft, wenn man sich daselbst das Brennmaterial zu einem mäßigen Preise verschaffen fann, indem es dort nicht an altem und Brucheisen jeder Art fehlt und man ohne Transportsosten einen sichern Absah hat. Hütten, welche von großen Bevölkerungsmittelpuncten entsernt liegen, mussen ihr eigenes Brucheisen zur Berbesserung ihrer übrigen Producte anwenden, und das aus großen Städten bezogene Brucheisen kann nur für diesenigen Hütten von Ruhen sein, welche in der Rähe liegen, indem für die entserntern die Transportsosten zu bedeutend sein würden.

## Die Schneidwerke und ihr Betrieb.

Will man Quadrat = oder Flacheisen, dessen Form nicht so vollsommen und bessen Kanten nicht scharf zu sein brauchen, sabriciren, so wendet man die Schneid = oder Spaltwerke an. Ein Schneidwerk besteht aus zwei Gerüften, von denen das eine, das sogenannte Ausstreckwerk, zur Streckarbeit und das andere, das eigentliche Schneidwerk, zur Bollendung dient. Das Streckwerk kann nur aus einem Paar Walzen mit glatter Obersläche bestehen, die jedoch weit kürzer als Blechwalzen sind. Alsbann müssen die zu zerschneidenden Platinen, wenn sie zum Schneidewerk kommen, sast die zum Zerschneiden erforderliche

Breite und Dide haben. Sehr häusig ist aber bas Streckwerf nur ein gewöhnliches Flacheisen-Walzwerk mit einem breiten Caliber. In diesem Falle wird das Materialeisen im Zustande der Pakete angewenzbet, welche man zu den erforderlichen Dimensionen auswalzt und darauf in Stäbe zerschneidet. In als len Fällen muß das zum Schneidwerfe gelangende Eisen die Dicke der darzustellenden Stäbe oder Ruzthen haben und eine Breite, welche die des arbeitenzben Theils von dem Schneidwerf nicht übersteigt. Das Schneidwerf ist gewöhnlich mit einem Grobeisenzwalzwerf verbunden.

Fig. 83, Taf. IX, ist ein Aufriß von der vors bern Seite, und Fig. 86 ein horizontaler Durchschnitt von einem sehr zwedmäßig eingerichteten Schneidswerf. Ein solches besteht aus zwei Reihen von Schneiden oder freisförmigen Messern aus Stahl, oder aus verstahltem Eisen, welche in Fig. 85 und 86 mit den Buchstaben t t bezeichnet sind. Zede Reihe hat eine auß sober schmiedeeiserne Welle oder

Spindel.

Zwischen ben Schneiben sind die Scheiben e, o vorhanden, welche dieselbe Stärke, aber einen geringern Durchmesser haben. Sie halten die Schneisben so weit auseinander, als die anzusertigenden Stäbe breit werden sollen. Man nennt diese Scheisben Mittelscheiben, und sie bilden mit den Schneisben zusammen die sogenannte Garnitur oder die armirten Spindeln, Jede Garnitur tritt gegen eine mit der Welle verbundene Scheibe R, wogegen auf der andern Seite die Garnitur mit einer bewegslichen Scheibe R<sup>1</sup> geschlossen und das Ganze mittelst vier Schraubenbolzen b verbunden ist.

Die beiben armirten Spindeln liegen so über einander, daß die Schneiden der einen den Mittelsscheiben der andern entsprechen und die durch biese

Stücke gebildeten Zwischenraume genau aussüllen. Die Schneiden durfen 4 bis 6 Linien höchstens in einander eingreifen. Ift dieser Eingriff starker, so vergrößert man den Winkel, den sie an ihrer Bersbindung bilden, und das Eisen wird schwieriger gefaßt.

Man erfieht aus Fig. 85 leicht, bag bie zwisfchen bie armirten Spindeln geführten Platinen in eben fo viel Stabe ober Ruthen gerichnitten werben,

als Mittelscheiben vorhanden find.

Ilm das Ihnwickeln der Stäbe um die Garnitur zu verhindern, werden zwischen den Schneiden gerade eiserne Stäbe, f, f, eingelegt, die man Gabeln oder auch Brillen nennt; sie haben auch den Zweck, die Stäbe in gerader Linie aus dem Schneidwerke trezten zu lassen und sie zu einem Bündel zu sammeln. Es ist zweckmäßig, die Seiten der Brillen zu verstahzlen, damit sie die Reibung der Stäbe besser aushalzten können. Die Brillen ruhen auf den Stücken S, S, S, S, die man Gabeln oder Brillenzträger nennt.

Damit das Eisen genau auf die Schneiden geführt und mit möglichst geringem Verlust gespalten werde, bringt man auf der Einlaßseite Führer an, g, g, die nur 1½ bis 2 Linien mehr auseinander stehen, als die Stärfe der Garnitur beträgt. Diese Führer stud an den Zugstangen 1, 1 angebracht, welche die Brillenträger zusammen und auseinander halten.

Die verschiedenen Theile der Maschine find in bem Pilarengerufte fest mit einander verbunden; vier Drudschrauben an den oberen Enden der Bilaren

balten bas Spftem aufammen.

B, B, gußeiserne Schlftude, welche mit ben Platten D, D aus einem Stude gegoffen worden find und der untern Spindel als Zapsenlager dienen. Die conischen Theile dieser Sohlstude find hohl, um die

unteren Theile ber Pilaren C, C aufzunehmen. Die Platten sind in andere Platten mit vorstehenden Ransbern eingeschoben und darin sestgekeilt. Diese Sohlsplatten sind, wie die letterwähnte Figur ebenfallszeigt, auf einem hölzernen Sohlwerke festgeschraubt, welches dieselbe Einrichtung, wie das für die Walzwerke, hat.

M, M, gußeiserne Duffen, welche bloß jur Er-

höhung bienen.

Die Träger S, S haben Deffnungen an ben Enden, welche über die Pilaren greifen. Die Träzger an ber vordern Seite des Schneidwerks S1, S1 haben huseisensörmige Enden und umfassen die Pislaren, so daß sie, ohne die oberen Stüden abzunchmen, hingelegt und weggenommen werden können.

Die eisernen Zugstangen I, I, welche zwischen ben Trägern angebracht sind, haben an ber Seite, an welcher bas Eisen eingeführt wird, einen Ropf in ber Form eines T und an bem andern Ende eine Deffnung, burch welche ein Schließteil gesteckt wird.

F, F, gußeisernes Zapfenlager für die obere Spindel. Es hat dieselbe Form und dieselben Dismensionen wie die Kappe oder der Zapfenlagerdeckel.

h, h, h berfelben Figuren, schmiedeeiserne, hufseisenartige Stude von verschiedener Starte. Sie sind auch einzeln in Auf= und Grundriß dargestellt und bienen bazu, die Trager S S und die Zapfenslager F, F nach Erfordern höher zu legen.

G, G, gußeiferne Rappe fur die obere armirte

Spindel. Die andere Spindel hat feine Rappe.

J, J, Ringe ober Rranze von Guß= ober Schmie= beeisen, je nach ber Starte, welche man ihnen zu geben hat. Sie bienen lediglich zur Erhöhung.

E, E, Schraubenmuttern von Gifen ober beffer von Bronze, um die Rappen in ihrer gehörigen Lage ju erhalten und zu verhindern, daß sich die armirten

Spindeln mahrend bes Betriebes von einander ent-

fernen.

Spindeln fur bie Garnituren, bie hier aus Gugeifen bestehen, bie man aber auch aus Stabeifen macht. T, T, Angriffszapfen, burch welche bic Spin-beln ihre Bewegung erhalten. c, c, Bapfen ber Spindeln. R, feste Scheibe, gegen welche bie ans beren treten, und welche mit ber Spindel aus einem

Stude gegoffen worben ift.

Die zwischen ben Schneiben angebrachten Babeln f, f werben awischen ben Gabeltragern S, S aufammengehalten, ju welchem Ende biefe gur Aufnahme ber Ausschnitte ber Gabeln ftumpf jugescharft find, wie man bei m. n. m1, n1 fieht. Es mufs fen baber biefe Stude etwas ichwacher als bie Dit= telfcheiben fein, und fie bienen bagu, um bie ger= fcnittenen Stabe aus bem Schneidwerfe gu bringen und ihr Umwideln um bie Schneiben ju verhindern.

Die eifernen Rührer find burch Schraubenbolgen mit versenftem Ropf mit ben Riegeln J, J verbunden.

#### Bon ben Schneiben.

Wie schon weiter oben bemerkt, so bestehen bie Schneiben aus Gifen und find an ber Beripherie verstahlt. Der Stahl muß auf die convere Oberfläche geschweißt werben und nicht auf die Grundflächen ber Schneiben, benn wenn ber Stahl biefelben nicht wie ein Rabreif umgabe, fo wurde er fich loslofen. Die Schneiben muffen recht eben fein, eine gleiche Starte haben und auf ber Peripherie abgedreht fein, bamit fie gleiche Durchmeffer und recht scharfe Ranten befommen. Man macht fie firschroth, bartet fie bann und läßt fie lichtblau anlaufen.

Der Durchmeffer ber untern und obern Schneis ben ift berfelbe, er kann 10 bis 15 Boll betragen,

bleibt aber bei einer Maschine ftets berfelbe. Es ift amedmäßig, die Schneiben fo groß als möglich ju machen, indem das Gifen geraber heraustritt und Die Arbeit fcneller geht; allein große Schneiben find fcwer anzufertigen, erfordern bedeutende Triebfrafte und verziehen ober verwerfen fich.

Die Mittelscheiben haben einen geringeren Durch=

meffer ale bie Schneiben.

Die Dide ber Schneiben und Mittelfcheiben eis nes Baares von armirten Spindeln ift fich und ber Breite bes barguftellenben Schneibeifens gleich.

Gewöhnlich ift die Bahl ber Schneiben eines Schneidwerfe ungleich, die gleiche Bahl wird entweber auf ber obern ober auf ber untern Spindel ans gebracht, vorzugsweise auf ber obern. Bei biefer Ginrichtung ift Die Angahl ber Stabe, welche eine Platine giebt, auch ungleich und gleich ber Summe ber Schneiben beiber Spinbeln weniger zwei.

Die Angahl ber Schneiben ber armirten Spin= beln hangt von ben Dimensionen ber anzufertigenben Stabe ab und ift um fo größer, je schmaler biefe fein sollen. Schneiden von 4, 5 bis 6, 6 bis 7, 7 bis 10, 10 bis 12 rhein. Linien Breite fonnen refv.

13 ober 11, 9, 7, 5 und 3 Stabe schneiben. Alle armirte Spindeln ober Garnituren muffen gleiche Breite haben , g. B. 36 Parifer Linien , ba= mit man nicht verschiebene Stredwalzen zu ber Unfertigung ber zu schneibenben Blatinen anzuwenden Gewöhnlich hat man zwei Baar glatte braucht. Walzen mit einem breiten Caliber und trifft folde Ginrichtungen, bag bie Blatinen eine Breite von 36 Linien mittelft biefes letten Ralibers erlangen.

Der Betrieb ber Schneibwerfe ift einfach. Das Materialeisen ober bie Blatinen werben weiß= glühend gemacht, barauf unter bem Stredwerte gu ber verlangten Starte ausgestredt, und bann fofort unter bas Schneibwerk gebracht und zerspalten. So wie die zerspaltenen Stäbchen zwischen den Schneisben zum Vorschein kommen, mussen sie mit einem Haken aufgefangen und zusammengehalten werden. Man schlägt hierauf die Nuthen mit einem Handshammer gerade, sondert die unganzen ab und bindet sie in Bunde. Die Länge der Nuthen beträgt 6 bis 7 Kuß. Die wöchentliche Production eines Schneids

werfs beträgt 7 bis 800 Centner.

Das Glühen bes Materialeisens geschieht ent= weber in Klammöfen ober in Glubofen auf Roblen. Die Erstern muffen feinen ftarten Bug und baber eine geringe Roftflache und eine enge Fuchsöffnung haben. Um ben Siggrad bei bidern und bunnern Staben bestimmen gu fonnen, wendet man eiferne Schieber an, um ben Fuche mehr ober weniger verengen ober auch wohl ganglich verschließen zu fon= Letteres geschieht, wenn die schon marmen' Stabe in ber Glubbige erhalten werben follen. Arbeitsthur liegt am zwedmäßigften bem Rofte gegen= über; bas Bewölbe muß, befonders bei Solzfeuerung, möglichst niedrig fein. Die Deffnung fur ben Fuchs wird fo nahe als möglich an ber Arbeitsseite ange= bracht, bamit die Flamme über ben gangen Seerd ftreichen könne, und zwar find bie Deffnungen zu bei= ben Seiten ber Arbeitsthur vorhanden, um die Flamme recht gleichformig vertheilen zu tonnen. Saufig lei= tet man ben Fuche auch noch um bas Gewölbe ober um die Seitenftofe bes Dfens, um die Sige beffer au benugen. Die Stabe liegen auf gemauerten ober eisernen, 3 Boll hohen Boden, die 12 Boll ausein= anber liegen.

Man legt so viel Stabe auf einmal in ben glühenden Ofen neben einander, als unter dem Schneis dewerke bemnächst rasch verarbeitet werden können, was durch Ersahrung bestimmt werden muß. Ans

fangs wird bei erforderlicher Fuchsöffnung das Eisen schnell schwach weißglühend gemacht, und dann wers den der Fuchs und der Aschenfall verschlossen, und die Stäbe nach einander herausgenommen, ausgestreckt und zerschnitten. Sind alle Stäbe verarbeitet, so werden neue eingelegt, und das Schneidwerf paussirt nun, dis daß jene warm geworden sind, während welcher Zeit die sertigen Stäbe durchgeschen und sorztirt werden. — Einsacher ist die Arbeit in den Glühsisen, indem nach erfolgtem Abslammen der Steinstohlen jedesmal so viel Materialeisen auf die glühensden Kohlen gebracht wird, als sich, ohne nachzusseuern, auf einmal ausrecken und zerschneiden läßt.

Nothbruchiges Eisen kann unter bem Schneidwerfe nicht verarbeitet werben, wohl aber kaltbruchiges, wenn es die Eigenschaft nicht im hohen Grade besith, weil es sich in der Bige leicht verarbeiten und

au Rageln recht gut brauchen lagt.

Der Eisenabgang beträgt, je nach bem mehr ober minder vollkommeneren Betriebe, 3 bis 6 Prozent; der Steinkohlenverbrauch auf 100 Pfund Schneidzeisen 0,5 bis 0,66 Kubitsuß.

# Die Blechfabrication.

Ilm das Eisen in der Richtung seiner Länge und zugleich in der Breite auszudehnen, oder um es in Blech zu verwandeln, muß man es glühend durch ein Hammer = oder Walzwerf ausbreiten und das Glühen und Ausbreiten so lange wiederholen, bis daß es die erforderliche Stärfe erlangt hat. Die Anzahl der auf einmal behandelten Blechtafeln hängt von der Wirfsamkeit und Construction der Maschine, von der Glühvorrichtung und von den hergebrachten Gewohnheiten ab.

Das Blech erhält nach ber Verschiebenheit bes Gebrauchs verschiebene Dimensionen. Man pflegt bie Bereitung ber größeren Bleche von ber der fleieneren zu trennen, theils weil es bequemer und vortheilhafter ift, theils weil die fleineren Bleche gewöhnslich verzinnt und, zur Unterscheidung von den unverzinnt bleibenden oder Schwarzblechen, Weißblech genannt werden. Man unterscheidet daher die Schwarze und die Weißblech fabrication, obwohl die Bereitung beider Blecharten bis auf unbedeutende Abweichungen dieselbe ift, nur daß die größeren Bleche natürlich größere Glühanstalten und schwerere Hans mer und größere Walzwerfe voraussehen.

Gutes Blech muß überall gleich ftark sein und vollkommen glatte Flächen haben; Beulen, Runzeln und Schiefern schaben nicht allein bem Ansehen, sondern sind auch bei ber Verarbeitung bes Blechs nachteilig. Außerbem muß sich ein gutes Blech oft hin und her biegen lassen, ohne zu brechen; aber so wie bas beste Eisen spröbe wird, wenn man es kalt besarbeitet, so muß die Sprödigkeit burch Ausglühen ges

hoben werben.

Das zur Blechfabrication anzuwendende Eisen muß möglichst weich und dehnbar sein; roth: und kaltbrüchiges, sowie faulbrüchiges, oder mürbes Stadeisen lassen sich gar nicht dazu benuten. Das zähe und zugleich weiche Eisen läßt sich zu den dünnsten Bleschen ausstrecken, weil es am wenigsten spröde wird und die Bearbeitung bei abnehmender Temperatur am längsten aushält. Das zähe und zugleich harte Eissen würde dem weichen nicht nachstehen, wenn es nicht öfters geglüht werden müßte, wodurch die Arbeit verzögert und der Abbrand vergrößert wird.

Das zur Blechfabrication anzuwendende Materialeisen muß flach und beim Auswalzen bes Blechs nicht zu bick sein, weil man sonft die Walzen zu fehr angreifen und fie gu oft ftellen mußte. Aber auch beim Ausschmieden bes Bleche ift möglichst bunnes Materialeisen vortheilhaft, weil baburch bie Arbeit abgefürzt wird. Die Dimenfionen bes Materialeifens find übrigens nach benen bes barguftellenben Blechs verschieden. -Mit dem Berhauen ber Stabe wird bei feder Blechfabrication, fie geschehe unter Sammer= ober unter Walzwerfen, ber Anfang gemacht; jedes Ende giebt gewöhnlich zwei Blechtafeln, wenn biefe nicht febr groß ober fehr ftart fein muffen. Bei ber Anfertigung bes Bleche erhalten bie Stabe ober Stürge fast bie boppelte Lange eines Bleche, indem ber Blechschmied bas Eisen vorzüglich nur ausbreiten muß; benn je weniger bas Gifen beim Ausbreiten augleich ausgereckt wird, besto besser und schöner fallen Die Bleche aus. Beim Balgen läßt fich bas Aus: reden nach allen Dimensionen gar nicht verhüten, obwohl man bas Eifen ebenfalls nur in ber einen auszuwalzen fuchen muß. Die auszuwalzenben Stürze muffen genau fo lang fein, als bas Blech breit wer= ben foll, benn in ber Breite behnen fie fich alsbann nur wenig aus. - Bei einerlei Gorten von Blechen und bei gleichbleibenden Dimensionen bes Material= eifens bekommen die Arbeiter fehr bald eine Uebung, bie Lange ber abzuhauenben Stabe zu bestimmen. Feinere Bleche erforbern bunnere Sturge, und man follte mit den Dimensionen der Breite weniger bere änderlich fein, als es der Fall ift, damit fich nur die Dide bes Gifens für bie ftarfern ober feinern Bleche andern moge, die Breite aber in jedem Falle fo groß als möglich bleibe. — Das Verhauen ber Stabe ge= schieht entweder vermittelft eines Segeisens unter dem Hammer, ober burch große eiferne und verftahlte Schees ren, welche wir weiter oben fennen gelernt haben, und die durch eine einfache Maschinerie in Bewegung gefest werben. Im erstern Kalle muffen bie Stabe an ben burchzuhauenben Buncten rothglübend gemacht werben, im lettern Kalle ift bies nur bei ftarfen und biden Gifensorten nothig. Gewöhnlich werden auch bie noch warm aus den calibrirten ober glatten Bal= gen tommenben Sturge fogleich jur Scheere gebracht

und gerschnitten.

Das Glühen ber Sturge und Bleche geschieht entweder in einem gewöhnlichen Beerde oder in Glub= öfen. Das Glühen im Heerbe ist eine sehr unvoll= fommene und viele Kohle erforbernbe Methode, wo= bei bie Bleche auch häufig fehr leiben. Man legt bie Sturge und Bleche auf Brechstangen quer über ben Beerb, beschüttet fie von allen Seiten unten und oben mit Rohlen und facht die Site unter ben Stur-gen und Blechen burch ben langfamen Gang bes Geblafes an. Die noch nicht ausgeredten Sturge were ben auf gewöhnliche Art, mit Bufat von etwas Bar= fchlade, im Deerbe gewarmt, und ben babei entfte= henden Schwahl benutt man gewöhnlich beim Gin= schmelzen ber Abschnißel, welches bei biefer alten Methode noch mit ber Blechfabrication verbunden ift.

Bei ber Anfertigung ber Bleche unter bem Sam= mer kann ein Glubofen naturlich die Dienste nicht leiften, wie bei ber Anwendung ber Balgwerte, weil ber langsame Gang bes hammers mit bem Effect bes Glubofens nicht im Berhaltniß steht. Indeß ift ein aut eingerichteter Glühofen in jedem Fall febr vortheilhaft. — Um unzwedmäßigsten ift bie Conftruction bes Glubofens, nach welcher berfelbe nur aus einem gewölbten Beerbe besteht, in welchem bie Bleche bei Steinkohlen auf eifernen ober gemauerten Boden geglüht werben, obgleich auch badurch schon eine Ersparung an Rohlen gegen bas Glühen auf bem

Beerbe bewirft wirb.

Die Blechglühöfen (Flammöfen), in benen bie Feuerung bei Steinkohlen, Solg ober Torf gefchieht,

baben eben bie Conftruction als bie Glubofen gum Glüben ber Stabe bei Anfertigung bes gefchnittenen Gifens in ben Balg = und Schneibwerfen, nur baß fie etwas breiter fein muffen. Den untern Rand ber Rucheoffnung legt man, wie gewöhnlich bei allen Alammöfen geschehen mußte, in gleiche Sohe mit ber Beerdfohle, bamit bie Blamme bie Bleche gehörig ermarmen fonne. Heberhaupt muß bas Gewolbe bes Dfens möglichst niedrig fein, um die Site nicht gu gerftreuen. Dagegen wird ber Feuerbrude eine Bobe pon 6 bis 8 Boll zugetheilt, bamit bie Flamme nicht unmittelbar auf die Bleche wirfen fonne, fondern biefe nur burch bie Gluth bes Dfens ober burch bie ftrablende Barme in Site fommen. Der Ruche ift mit einem Schieber, ober bie Gffe mit einer Klappe (welche billig bei feinem Flammofen fehlen muß) zu verfeben, um bie Site im Dfen abstimmen und bie Rlamme beim Deffnen ber Arbeitothure gang ableiten gu ton= Um beften find bie Glubofen eingerichtet, bei benen bie Arbeitothure bem Rofte gegenüber liegt, fo baß bie Rlamme beim Deffnen ber Thure aus ber= felben herausschlägt und ber außern Luft ben Gintritt erfdwerte Die Bleche ober Sturge muffen bann gu= nachst ber Feuerbrude liegen, bamit fie von bem Lufts ftrome nicht so leicht getroffen werben. (S. Fig. 109 und 110.)

Werden starke Bleche, z. B. zu Dampsmaschinenkesseln, angesertigt, so reicht man mit Glühösen allein
nicht aus, sondern es ist dann auch ein Schweißosen
für die erste Behandlung des Materialeisens ersorder=
lich, indem der Sturz fast immer durch Zusammen=
schweißen und gleichzeitiges Nafsniren von mehreren
starken Eisenmassen bereitet werden muß. Der Schweiß=
ofen hat die gewöhnliche Einrichtung Fig. 105 und

106.

Beim Ginfegen ber ichon faft fertigen Bleche muß ein fehr rasches Feuer gegeben werden, um bas Unsfeben bes Glühspans möglichst zu verhüten. Die Menge bes einzusependen Materials follte eigentlich nicht größer fein, als ohne zu große Abfühlung bes Gifens unter bem Sammer= ober Walgwerf bei fast verschloffenem Schürloch, Afchenfall und guche und bei von Beit ju Beit geoffneter Arbeitothur verarbeitet werben fann. Bei bem langfamen Bange bes Sam= merwerts lagt fich bies aber nicht erzwingen, und man muß baber immer nachfeuern, um bie Sturge ober Bleche in Site ju erhalten, wodurch die Bute ber Bleche naturlich leiben und ein großer Brennma= terialienaufwand veranlaßt werben muß. Bei Balawerfen follte man billig, um burch die Baufen ber Glubzeit nicht zu viel Zeit zu verlieren, immer zwei Gluhöfen in Betrieb haben und fich nicht mit dem Rachfeuern helfen, wodurch - befondere bei Beißblechen - bie Bute und Schonheit berfelben unge= mein leibet, indem bie Entstehung von häufigem Glubfpan bann nicht zu vermeiben ift.

Auf mehreren Blechhütten wendet man keine Flammöfen, sondern Gewölbe mit einem Rost an, welche unter einem Feuermantel stehen. Die Consstruction derselben ist eben so wie die der Desen bei den Schneidwerken. Die Platinen, Stürze oder Bleche liegen unmittelbar auf den glühenden Steinstohlen, die man erst abslammen läßt, ehe das Matesrialeisen eingetragen wird. Es ist einleuchtend, daß dabei viel weniger Brennmaterial, als bei den Flammsösen verbraucht wird, auch können die Bleche eben so gut, als in gut construirten Flammösen darin aussfallen, bei denen der Auswand an Brennmaterial um so größer ist, je mehr die Bleche gegen den Jutritt der Lust geschützt werden und je bester daher dieselben aussallen. Das Kohlenbett, auf welches Stürze oder

Schauplas, 161, Bb.

Walls by Google

Bleche gelegt werben follen, muß jedoch mit großer Sorgfalt bereitet werden, und dennoch ist es gar nicht zu vermeiden, daß die unzersetzte Luft durch die Zwisschenräume des Rostes bricht und an einzelnen Stellen des Blechs eine starke Glühspanerzeugung, ja selbst ein gänzliches Berbrennen der untersten Tafel von einem Paket veranlaßt. Diese großen Nachtheile hat nun freilich die Anwendung von Flammösen nicht, weßhalb diese, sobald sie richtig construirt sind und ein größerer Brennmaterialienauswand nicht so besons ders berücksichtigt zu werden braucht, dennoch den Borzug verdienen.

Die zu glühenden Bleche im Glühofen mit Kohlenstaub ober Coafsstanb zu bewerfen, ift nicht nachtheilig und in manchen Källen, besonders wo das

Rachfeuern ftattfindet, fehr zu empfehlen.

Bon ber ältern Art ber Bereitung ber Bleche, unter hammern, reden wir hier nicht, da sie nur an sehr wenigen Orten noch üblich ift, sondern wir bestrachten hier nur die Blechfabrication unter

Balgwerfen.

Die Dimensionen ber Bleche haben nur in sofern einen Einstuß auf die Construction und die Art der Betriebsvorrichtungen, als man sich zu den größern und stärkeren Blechen auch größerer und stärkerer Walzwerfe bedient, als bei der Darstellung von sehr schwerzen Maschinenblechen noch Schweißösen ersorderlich sind. Die Walzwerke für die größern (Sturzbleche, Schwarzbleche) und für die kleinern Bleche (Weißbleche, Dünneisen) haben genau dieselbe Einrichtung und unterscheiden sich nur durch die Dimensionen, indem man, wenn es die Absicht ist, Bleche von kleinen Dimensionen anzusertigen, den Walzen — deren Preis mit dem zunehmenden Gewichte bedeutend steigt — feine größere Länge giebt, als die Größe der Bleche es nothwendig macht.

Die Gerufte ber Blechwalzwerfe ftimmen mit benen ber Stabeifenwalzwerfe überein, nur bebient man fich bei ben lettern nur ber Stanber= und bei erftern auch ber Bilargerufte. Diefe lettern be= fteben aus vier, gewöhnlich schmiedeeisernen Bilaren ober Saulen, welche in ftarte eiferne Goblplatten ein= gelaffen werden und barin unverrudbar befestigt find. Bwischen zwei und zwei von biefen Bilaren werben Die Walzenlager eingeschoben, auf benen fich bie Bal= gen mit ihren Bapfen umbreben. Dben werben bie aufammengehörenden beiben Bilaren burch ftarte guß= eiferne Sattel (Rappen) jufammengehalten. Die beis ben Bilarenpaare muffen verschiebbar fein, um bie= felben einander ju nabern, ober von einander entfernen und verschieden lange Balgen einlegen zu fonnen. Die Vilarengerufte gestatten ein fcnelleres und be= quemeres Stellen ber Balgen, ale bie Stanbergerufte, und bas ift besonders ber Grund, warum man fie bei ber Blechwalzarbeit noch anwendet. Renerlich hat man jeboch bei Stanbergeruften bas Stellen ber Balgen burch Reile eingeführt, wodurch ebenfalls Schnelligfeit und Leichtigfeit bei biefer Operation er= reicht wird. Gin fcnelles und bequemes Stellen ber Walgen ift für bie Blechfabrication von Wichtiafeit. indem die obere Walze fast nach jedem Durchgange ber Blechfturge burch die Balgen fo feftgeftellt werben muß, bag fie fich von ber untern, ftete in berfelben Lage bleibenben Balge weniger entfernen fann, ober baß fie weniger boch gehoben wirb.

Die Blechwalzwerfe haben immer nur zwei Walsen, theils weil sie zu schwer find, theils weil die gleichzeitige Stellung ber mittlern zur obern Walze unaussührbar sein würde. Da sie eine weit größere Kraft ausüben muffen, als die Stabeisenwalzen, so muffen die Gerüste stärker und dauerhafter construirt sein. Wir ersehen dies aus der Kig. 82, welche die 43\*

Walland by Google

Borberanficht eines Blechwalzwerfs von gewöhnlicher Große für bie Schwarzblechfabrication baritellt.

Besonders wichtig ift es, bei den Blechwalzwers fen solche Einrichtungen zu treffen, daß die Ständer oder die Bilaren bequem und sicher weiter von einsander entfernt, oder naher an einander gerückt werden können, um langere oder fürzere Walzen einzulegen, wenn breitere oder schmalere Bleche angesertigt wer-

ben follen.

Die Stellung ber obern Balge wird bei ben Stanbergerüften entweder burch Schrauben, wie in Fig. 82, ober burch Reile bewerfstelligt. Bei ber erftern Gin= richtung muffen immer bie beiben Schrauben gleich= zeitig und gleich ftart angezogen werben, bamit bie obere Balge beim Durchgehen ber Bleche burch bie Walzen eine horizontale Lage behalte. Weil aber babei viel Aufmerksamkeit erforberlich ift, fo erleichtert man bas Stellen baburch, bag man bie Schluffel beiber Schraus ben mittelft einer eifernen Stange mit einanber bers binbet, fo bag bie Stellung burch bas Fortschieben ber Berbindungsstange bewirft werben fann. ift bies Berfahren auch wenig gulaffig und bei einer gemiffen Stellung ber Schraubenschluffel faum aus-Bei ber Reilstellung wird bie Bewegung führbar. beiber Reile, nämlich ber Drud ber ichiefen Gbene, welche bie Reile bilben, auf bie beiben obern Lager ber obern Walze gleichzeitig und in gleicher Art berporgebracht, welches ein wesentlicher Borgug ber Reilftellung ift.

Bei ben Stänbergerüften erfolgt ber Drud ber Schraube ober ber schiefen Ebene bes Keils immer nur in ber Mitte bes obern Lagers ber obern Walze; wogegen bei ben Pilarengerüften bie Stellung burch vier Schrauben geschieht, weßhalb sie an biesen, wenn sie sorgfältig ausgeführt sind, genauer erfolgt. Die Schraubenschlüssel von je zwei Schrauben sind bei

biefen, jur Erleichterung bes Stellens ber Balgen,

ebenfalls verbunden.

Bei manchen Stänbergerüsten mit Schraubenstellung brückt die Schraube nicht unmittelbar auf das Lager der obern Walze, sondern auf ein zwischen beibe eingeschobenes Stück Gußeisen mit niedrigen Füßen, welches man die Brechbank nennt. Dieselbe, welche auch bei allen andern Walzwerken angebracht werden kann, hat den Zweck, daß sie bei einer Unvorsichtigsfeit der Arbeiter eher zerdricht, ohne den Walzenzapfen dieser Gesahr auszusehen. Man legt auch solche Gußeisenstücke zwischen die Schraube und das obere Lager, wenn die Walzen durch Abnuhung und Nachbrehen dünner geworden sind, oder wenn Walzen von geringerem Durchmesser in solche Gerüste gelegt werden.

Redes Blechwalzwerk besteht gewöhnlich aus zwei Beruften, von benen bas eine jur Borbereitung ber Sturge, ober jum erften Ausftreden bes Material= eisens, und bas zweite zum Fertigmachen ber Bleche bient. Obgleich Die Balgen in beiden Beruften gleiche Umlaufsgeschwindigfeit erhalten, fo giebt man ben Borbereitungswalzen boch in der Regel einen gerinsgern Durchmesser (14 bis 15 Boll) als den Bollensbungswalzen (16 bis 17 Boll), so daß die Peripheries aefdwindigfeit ber lettern größer ift, die erftern aber bagegen ftarter ftreden und baburch bie Arbeit beförbern. — Ein 25: bis 35maliger Umtauf ber Balgen ift zwedmäßig. Die Lange ber Walgen bangt von ber Breite ber Bleche ab und beträgt, wegen Befchneibung ber lettern, immer 3 bis 4 Boll mehr als bie ber beschnittenen Bleche; fie beträgt bei ber Anfertigung ber fleinern, jum Berginnen bestimmten Bleche gewöhnlich nur 24.3oll, jur Anfertigung bes gewöhnlichen Schwarzbleche 31 bis 4 Fuß, fteigt aber auch bis 8 Kug. Die Bollenbungewalzen muffen

Bartmalgen fein, befonders bei Anfertigung ber gum

Berginnen bestimmten Bleche.

Die Muttern bei ben Berüften besteben aus Meffing, ober Rothauß. Die Schrauben haben bei fleinern Berüften 4 und bei größern 5 bis 51 3oll im Durchmeffer; fie burfen burchaus feine fteilen Bewinde haben, weil diese feine genaue Stellung ju= laffen. — Bei fleinern Walzwerfen wird die obere Walze beim jedesmaligen Durchgeben ber Sturze ober Bleche gehoben und fällt nach erfolgtem Durchgange mit ihrem gangen Gewicht auf die untere gurud. Die obern Lager bestimmen die Erhebung ber obern Walze über bie unteren, und beren Stellung wird burch die Schrauben bestimmt. Auch ift es nicht erforberlich, daß die untere Walze mit der obern durch Antriebe verfuppelt sein, indem die Bewegung von diefer burch Die Friction bewirft wird, welche die Sturge ober Bleche zwischen ben Oberflächen beiber Walzen ver= anlaffen. Bei großen und ichweren Walzen wurde aber bas jedesmalige Serunterfallen ber obern auf bie untern Balgen Erschütterungen und Bruche ver= anlaffen, weghalb bem Gewichte ber obern Balge ent= gegengewirft werben muß.

Daburch wird die obere Walze gehoben und ihr Herabfallen auf die untere verhindert. — Jedoch wird durch solche Vorrichtungen die Wirksamkeit des Druckes der Walze, welcher bei schweren nicht unbedeutend ist, vermindert und die Construction des Walzengerüstes sehr zusammengesetzt. Die obere Walze muß dann auch mit der untern durch Vetriebe verkuppelt werden.

Die Stürze muffen so lang als möglich bei einer Site ausgezogen werden, weil die noch nicht zusammengeschlagenen Stabe die stärkste Site vertragen können,
und weil es überhaupt vortheilhaft ift, das Eisen bei
einer Site so viel als möglich auszudehnen. Gez
wöhnlich befolgt man diese Regel aber nicht, sondern

laft bie Sturge ju bid und malgt fie erft fvater bun: ner aus. Saufig wird man hierzu baburch gezwungen, bag bie Sturge zu fchnell falt werben, welches eine Folge ber fehlerhaften Unordnung beim Gluben ift, indem durchaus zwei Glühöfen zu einem Balzwerte geboren, um bas Rachfeuern bei bem Ausarbeiten auvermeiben und die Sturge boch warm genug ju er= halten. Die Sturge gehörig zu erwarmen, ift bie Sache bes Keuermannes, welcher bie erwarmten Sturge einzeln an ben erften Walgarbeiter abgiebt. ftredt fie nach ber Richtung ber Breite, b. h. bie Lange parallel ber Oberfläche ber beiben Balgen. burch biefelben; auf ber andern Seite nimmt ein ameis ter Balgarbeiter Die Sturge in Empfang und giebt fie bem erften wieber jurud, ber fie abermale und noch gewöhnlich ein brittes und viertes Dal burch bie Walze gehen läßt, welche er jedesmal enger aufam= menidraubt.

Ilm das bei großen und schweren Blechen sehr schwierige Durchsteden von einer Seite der Walzen zur andern und das Abnehmen zu erleichtern, werden Träger (Tische, Böcke) an beiden Seiten des Walzewerks, in der Höhe der untern Walze, dergestalt angebracht, daß sie beim Durchführen der Stürze und Bleche als eine Unterlage für diese dienen und auf der andern Seite das Abnehmen unterstühen. Bei schweren Waschinenblechen müssen auch noch besondere Borkehrungen zum Zurückgeben der schweren Masse getrossen werden. (Abbildungen in Fig. 12—14, Tas. LXIII.,

von Rarften's Gifenhüttenfunde.)

Haben die Stürze die gehörige Länge erreicht, so werden sie beim letten Durchgehen durch die Walzen von dem zweiten Walzarbeiter zur Hälfte gebogen und zusammengeschlagen, wenn sie nicht so groß sind, daß man nur ein einzelnes Blech daraus machen kann, welches in den meisten Fällen am rathsamsten ist.

Ilm die Arbeit durch bas Biegen und Zusammensschlagen nicht aufzuhalten, stehen gewöhnlich drei Arsbeiter beim Walzwerke, von benen zwei die Stürze abwechselnd in Empfang nehmen und dem ersten Arsbeiter zurückgeben, oder sie zusammenschlagen und wegslegen.

Die Stürze werben in Hahnenbrei getaucht, oft zweis auch breifach ineinander gesteckt, und bann geht die zweite Bearbeitung unter den Schlichtwalzen vor sich. Auch hier follte der Glühofen nicht vollgepackt, sondern immer zwei Defen im Betriebe sein. Das Jusammenlegen der Stürze oder das Doppeln ift nur bei kleinern Blechen, bei diesen aber auch zweckmäßig,

weil die Arbeit dadurch geforbert wird.

Ehe ein Sturz durch die Walzen gelassen wird, muß jedesmal der Glühspan abgeschlagen werden; bennoch drückt er sich sehr tief in die Bleche ein und ift nur schwer wegzudringen. Deshald sollte man auch bemüht sein, das Eisen so kurze Zeit als möglich im Glühosen zu lassen und es so heiß als möglich zu strecken, ehe man es doppelt, um es weniger oft in

ben Glubofen bringen ju burfen.

Bet den doppelten Stürzen wird das Saumende zuerst zwischen die Walzen gebracht, und die Ausdehnung geschieht dann überhaupt nur noch nach der Richtung der Länge. Gleich zuerst pflegt man den Stürzen die ersorderliche Breite mehrentheils schon zu geben, indem man die verhauenen Stäbe mit ihren langen Seiten durch die Walzen gehen und sich mehr nach der Richtung der Breite ausdehnen läßt. — Wo das Doppeln der Stürze stattsindet, sollte man nicht zu schnell dazu schreiten, um das Zusammensschweißen zu vermeiden und eine größere Hite ans wenden zu können.

Wenn die Arbeit gut geht, so muffen aus 100 Centnern Blechftabe 72 bis 80 Centner Blech und

höchstens 22 bis 27 Centner Abschnigel und kurze Enden erfolgen, so daß der wirkliche Abbrand 2 bis 3 Procent beträgt. Ju 100 preuß. Pfunden fertiger Bleche kann man 2 Berliner Scheffel Steinkohlen rechnen. An lufttrocknem Kiefern, und Fichtenholz werden zu 100 Pfunden fertiger Bleche etwa 8 bis 9 Eudiffuß verbraucht. Bei der Anfertigung von Masschinenblechen, sowie bei den kleinern Blechen oder dem fogenannten Dünneisen zum Verzinnen, ist jedoch der Eisenverlust und Brennmaterialien-Auswahl weit bes deutender.

Die Schwarzs ober Sturzbleche werden gewöhns lich nach Ordinairs, Mittels, Feins und Ausschußs Blechen fortirt. Die größere ober geringere Feinheit der Bleche, nämlich die Anzahl der Taseln, welche bei einer gewissen Dimension auf den Centner gehen, giebt hierbei die Bestimmung. Die Ausschußbleche haben Fehler und sind entweder beulig oder schieftig, oder ungleich im Eisen. Man packt die Schwarzbleche in ganze und halbe Centnergebinde. Mobellbleche wers den alle Bleche genannt, die nicht nach den gewöhnslichen landesüblichen Maßen angesertigt sind, sondern nach eigenen Dimensionen besonders bestellt werden müssen.

Um ben feinen Blechen, die zu einem höhern Preise verkauft werden, ein schöneres Ansehen zu gesben, werden die fertig gewalzten und beschnittenen Bleche in die Form / gebogen, 4 bis 5 Minuten in eine aus 1 Gewichtstheil Salzsäure und 3 Gewichtstheilen Wasser bestehende Beize getaucht, dann in den rothglühenden Beizosen gestellt, aus demselben herausgenommen, sodald der Glühspan abgesprungen ist, darauf auf einem Amboß gerade geschlagen und endlich zwischen glatten und schalenharten Walzen gewalzt, so daß sie gleichsam politte Oberstächen erhals

ten. - Auf folche Beife behandelt man in Eng-

land bie zu verzinnenben Bleche.

Die Anfertigung von ftarfen und fchweren Das ichinenblechen erforbert Borbereitungearbeiten gur Un= schaffung bes Materials, woraus die Bleche, von oft fehr bedeutendem Gewichte, bargestellt werben fonnen. Die Beerbfrischerei liefert Luppen, beren Große und Gewicht nach Maggabe bes Gewichts bes Blechs eingerichtet werden fonnen. Die zu einem Bleche bestimmte Luppe wird unter einem möglichst schweren Sammer ge= gangt und zu einer biden, icheibenartigen Daffe ausge= breitet, ohne fie zu Schirbeln und Rolben zu gerhauen. Diefelbe wird barauf im Schweißofen ausgeschweißt und unter bem Balgwerte weiter bearbeitet. Umficher gu fein, ein recht gutes Gifen barftellen zu konnen, legt man meh= rere folde unter bem Sammer begrbeitete Scheiben über einander, bringt fie in ben Schweißofen, schweißt fie bann unter ben Blechwalzen zusammen und ftredt fie bemnachft weiter aus. Es ift bies eine Art Raffinir= arbeit größerer Gifenmaffen unter Blechwalzen.

Will man beim Puddelfrischen starke und große Bleche darstellen, so bildet man von großen Luppen, welche unter dem Stirnhammer eine flache, scheibensartige Gestalt erhalten haben, und von Stabeisen (besonders Brucheisen), welchem unter dem Stirnhamsmer dieselbe Gestalt ertheilt worden ist, Pakete. Die Pakete werden wie gewöhnlich raffinirt, d. h. schweiße warm gemacht, unter dem Hammer zusammengeschweißt und sofort unter dem Blechwalzwerke weiter bearbeitet.

# Die Stahlfabrication.

Man unterscheibet bei bem Stahle: Rohstahl, Cementstahl, Gußstahl und Gerbstahl. Der Rohstahl wird unmittelbar im Frischheerbe erzeugt, und man macht babei mehrere Unterabtheilungen, benen theils die Verschiedenheit der Frischmanipulation und des verwendeten Roheisens, theils die Verschiedenheit ber Frischmanipulation und des verwendeten Roheisens, theils die Verschiedenheit der Stahlqualität bei ein und derselben Erzeugungsmethode zu Grunde gelegt ist. Der Cesmentstahl wird aus Stadeisen durch anhaltendes Glüben zwischen Holzschlenklein erzeugt, wodei ebensfalls mehrere Unterabtheilungen nach der Gattung des verwendeten Stadeisens und nach dem Grade der erlittenen Veränderung desselben gemacht werden. Der Gußstahl wird am besten aus Cementstahl oder Rohstahl durch Umschmelzen in Tiegeln und darauf erfolgtes Ausgießen, und der Gerbstahl aus densels den Naterialien durch mehrmaliges leebereinanderlegen

einzelner Stäbe, Schweißen und Ausreden berselben erzeugt; jede dieser Sorten erhält dann gleichfalls mehrere Unterabtheilungen nach Art des verwendeten Materiales, und bei dem Gerbstahl überdies noch nach der Zahl der hierbei angewandten einzelnen Stäbe und den allfälligen Wiederholungen des Verzfahrens. Wir haben es hier, vorläufig wenigstens, nur mit dem Rohstahl zu thun, welcher für die Verzeinsländer von der größten Wichtigkeit ist, weil bezsonders in Steyermark und Karnthen der beste und verhältnismäßig billigste Rohstahl producitt wird.

Gewöhnlich wird ber Robstahl zu vieredigen, quabratifchen, ober etwas flachen Staben ausge= schmiedet und in noch rothglühenden Bustande in faltes Waffer geworfen, um benfelben in fo geharte= tem Buftande leicht abbrechen und nach bem Bruch= ansehen fortiren ju tonnen. Bisweilen jedoch wird bas Sarten, Breden und Sortiren nach bem Brudi= anseben unterlaffen; ein im Allgemeinen nicht gu empfehlendes Berfahren, weil bas Sortiren bloß nach bem Berhalten bes Stables beim Siten und Aus= fchmieben niemals genau fein fann, und man bas erhaltene Product Doch immer genau fennen lernen foll. 3mar fann bas Sortiren nach bem Bruchan= feben auch bei bem ungeharteten Stahl gefchehen, es macht jedoch mehr Schwierigfeiten und gewährt überdies nicht biefelbe Genauigfeit, wie im geharte= ten Buftande. Uebrigens fann man aus bem Bruch= ansehen bes Stables faum mehr als beffen Gleich= formigfeit erfennen; feine übrigen Gigenschaften, ber= beigeführt burch bie Art und Menge ber fremden Bestandtheile, wodurch beffen Barte und Festigfeit verschieden modificirt werben fonnen, find nur burch birecte Berfuche barauf mit Sicherheit zu ermitteln.

Der wichtigste Bestandtheil bes Stahles außer bem Eifen ift die Rohle, weil sonder Zweifel burch

ben Kohlcaehalt bie Stahlnatur bestimmt wird. Bu verschiedenen Zeiten, und namentlich in ber neuesten Zeit wieber, hat man bie Stablnatur andern Körpern, am öftesten bem Silicium juge= fdrieben; allein so rathselhaft manches Verhalten bes Stables als Robleneisen zur Stunde noch icheint. fo sprechen benn boch zu viele und zu bestimmte That= fachen für obigen Sat. Der weichste Stahl hat un= gefähr 1 Procent Roble. Mit bem Roblegehalte wachft bie Barte bes Stahles, nimmt bie Streng= fluffigfeit und in gleichem Dage bie Schweißbarfeit ab; Die harteften Gorten bes Gufftahles find un= schweißbar und nahern sich überhaupt bem weißen Robeifen. Die Barte bes Stahles tritt jeboch erft im geharteten Buftande beffelben auffallend hervor, ungehartet ift er nur wenig harter als Stabeifen. Bei gleichen Roblegehalte ift ber gehärtete Stahl um fo harter, je größer die Temperaturdiffereng bei ber Bartung war; in bemfelben Dage nimmt zugleich bie Sprodigfeit zu, und beghalb ift ber Stahl in ber Regel um fo brauchbarer, bei einer je geringern Tem= veraturdiffereng berfelbe bie gewünschte Barte angu= nehmen vermag. Alle die fremden Körver, welche bas Stabeisen gewöhnlich in fich aufgelof't enthalt, werden im Stahl ebenfalls getroffen, wurden fogar in größerer Menge barin enthalten sein muffen, wenn man zur Stahlerzeugung nicht immer ein etwas rei= neres Robeisen verwenden möchte, und sie bringen fehr wahrscheinlich alle jene Folgen in diesem bervor, wie bei bem Stabeisen, nur manche weniger auffals lend, weil ber Stahl im Allgemeinen mehr vorsichtig behandelt wird, als bas Stabeisen. Indeffen ift es gar wohl möglich, daß mancher fremde Körper im Stahl einen etwas andern Einfluß hat, als im Stabeifen, indem hierbei ber größere Roblegehalt

verschiedene Bermittlungen bewirken fann, worüber

unsere Renntniß noch febr mangelhaft ift.

Die beim Gifen angeführten Unarten: Robbruch. Kaulbruch, Rothbruch und Kaltbruch, fonnen im Stahl ebenfalls vorfommen. Der Robbruch ift febr gewöhnlich bei bem Rohftable, weßhalb biefer vor feiner Berwendung in ben meiften Fallen gegerbt wird, wodurch, wie wir schon beim Gifen geseben haben, ein nicht zu bedeutender Robbruch gehoben werben fann. Ueberdies wird ber Robstahl burch bas Gerben gleichförmiger gemacht, baburch ben bar= teften und fprodeften Theilen mehr Reftigfeit, ben weichsten mehr Sarte und fomit bem Gangen mehr

Festigkeit und gleichmäßige Barte ertheilt.

Der eigentliche Faulbruch ift beim Stable fehr felten, weil einerseits die vollständigere Abicheidung der Frischschlade ichon eine Bedingung bes Belingens der Robstahlerzeugung ift, und andrerseits ein allen= falls eingemengtes Eisenoryd bei Erhipung des Stahles burch ben bedeutenden Rohlegehalt beffelben reducirt werden müßte; nur bei ber an einigen Orten nach der gewöhnlichen Art versuchten Darstellung des Robstable im Buddelofen, hat man wirklich faulbrudigen Robstahl erhalten, ber natürlich völlig unbrauch= bar ift. Die Ungangen, Schalen und Saute, welche beim Robstahl öfters getroffen werben stammen zum Theil von eingemengtem orydirten Gijen, und find infofern jum Faulbruche ju gablen; meiftens rubren Diese Rebler jedoch von einem schlechten Schweißen und Gangmachen unter bem Sammer und find bann anderer Natur. Der Rothbruch ift beim Rohftahl fein gar feltener und ein febr gefährlicher Feind; es ist daher von Wichtigkeit, ihn vom Rohbruch wohl au unterscheiben, wozu bieselben Mittel zu gebrauchen find, die wir beim Stabeifen bereits fennen gelernt baben. Am leichtesten erkennt man einen geringen

Grab bes Rothbruchs, wenn man ben Stahlftab in ber Rothglübhige ju einer bunnen Schiene ausredt und bann fogleich in faltes Waffer wirft. Ift Roth= bruch vorhanden, fo fühlen fich bie Ranten ber aes harteten Schiene rauh an, feben bunfel aus und zeigen unter einem Bergrößerungsglafe viele feine Riffe, die Glühfpan eingeschloffen enthalten; hinge= gen bei gutem Stahl schälen fich bie Ranten rein von allem Glühfpan, sehen blank aus und fühlen fich glatt an. Ift man geneigt, Diese feinen Ranten= riffe für fogenannte Bartidrode, bas ift für Roth= bruch, zu halten, fo tann man fich auf bie obener= wähnte Weise bavon leicht überzeugen. Der mahre Raltbruch endlich wird beim Robitabl nur felten getroffen werben, weil man bas Robeisen aus phos= phorhaltigen Ergen nicht leicht zur Stablerzeugung verwenden wird, und ber verbrannte Stahl feine Stahlnatur verloren bat, abgestanden ift; indeffen tommt öftere in ber Kalte sproder Stahl vor, ent= weder als Kolae ftarfen Robbruches, ober falten Bearbeitens: ob bas Gine ober bas Unbere ber Kall. barüber fann man fich nach bem, mas beim Gifen für biefe Kalle angeführt wurde, leicht Bewißheit verschaffen.

Das Gefüge des Stahles ist immer ein körnisges, nur trifft man bei dem Rohstahl oft einzelne Abern von Eisen, die eine faserige Textur haben; solcher unreiner Stahl wird Mod genannt. Man begreift jedoch unter Mod auch jenen Rohstahl, der im Ganzen von weicherer Beschaffenheit ist, ohne an irgend einer Stelle Fasern zu zeigen, und dieser weiche Mod bildet den eigentlichen Uebergang von Stahl zum harten Stabeisen. Das Korn des guten Stahls ist fein, von unbestimmbarer, zackiger Gestalt und matter, nicht sehr lichter Farbe; im gehärsteten Zustande ist das Korn von etwas lichterer Farbe und in der Regel noch seinern Ansehns.

Eewöhnlich pflegt man ben Stahl für um so besset zu halten, je seiner bas Korn erscheint, was jedoch kein ganz verläßliches Kennzeichen ist, weil bei demsselben Stahl das Korn um so seiner aussieht, zu je seinern Dimensionen er ausgereckt worden ist, und bei einer je geringern Glühhitze derselbe gehärtet wurde; aber bei gleicher Behandlung deutet ein grösberes, lichteres Korn immer auf weichern Stahl, und wenn bei ein und derselben Bruchsläche seines und grobes, mattes und lichtes Korn sich einstellen, so ist dies ein sicherer Beweis von ungleicher Beschaffenheit.

Wie schon angebeutet, geschicht bas Sorti= ren bes Stahles am beften im geharteten Buftanbe, wie dies auf unfern Stablhammern burdweas üblich ift, indem entweder ber gange ausgeschmiedete Stabl= stab, ober nur ein bestimmter Theil beffelben im noch glübenden Zustande in einen mit burchlaufendem Waffer gefüllt erhaltenen Trog, ben Bartentrog, ge= geben wird. Will man genau fortiren, fo muß ber gange Stahlftab ins Waffer geworfen werben, weil das Ansehen eines längern Stabes von Rohstahl an verschiedenen Stellen ein fehr verschiedenes fein fann. obschon biefe Berschiedenheiten, vermoge bes Musrecens nach Giner Seite bin, im Querbruche noth= wendig am meiften concentrirt fein muffen. Uebri= gens hat man nicht nothig, einen burchaus geharte= ten Stablstab, behufe ber genauen Sortirung, in febr furze Stude abzubrechen, weil schon bas außere Un= feben einigermaßen Burge für Die innere Beschaffen= heit ift. Gelbft bas Verhalten beim Barten giebt' fcon manchen Fingerzeig über bie Beschaffenbeit bes Stahls.

Ein Stab harter Rohstahl von nicht zu kleinen Dimensionen, im rothglühenden Zustande plöglich in's Wasser geworfen, erhält gewöhnlich mehrere feine Sprunge, besonders der Quere nach, bei deren

Entftehung ber Stab einen hellern Rlang von fich giebt. Gewahrt man bemnach biefes Rlingen, fo ift Diefes ichon Beweis eines harten, frifden Stahles. Un ben burch einen folden Sprung getrennten Flachen erhalt ber Stahlftab bie Anlauffarbe in concentrischen Ringen, mas eine Rofe und barnach ber Stahl felbst Rofenstahl genannt wird. Diefe Rofen find immer Burgen eines frischen, harten Stahles, aber nicht aller Stahl ohne Rofen ift von weicher Beschaffenheit, benn felbft ein turger, an bei= ben Enden mit Rofen begrengter Stablftab hat in ber Mitte vielleicht feinen Sprung mehr erhalten und fann fomit an feiner neuen Bruchftelle eine Rofe zeigen, und boch ift es biefelbe Qualitat. Gin gleich= artiger Stahlstab wird fich bei ber rafchen Erfaltung im Waffer auf allen Seiten gleichmäßig gufammengieben, aber ein an ben Seiten ungleich harter, vber eifenschüffiger Stab wird fich ungleich zusammen = und baburch frumm ziehen, weil Stahl und Gifen fich verschieben ausbehnen und zusammenziehen. Ein guter, reiner Stahlftab, in ber entfprechenben Glubhibe ins Waffer geworfen, schüttet ben angesetten Glubfpan größtentheils selbst ab, und ber noch allenfalls baran haftende läßt fich leicht abreiben, worauf ber Stab mit blanker, gleichmäßiger Dberfläche er= scheint, wogegen ber Glubfpan an ben weichen eifen= fcuffigen Stellen fest fist und, mit Bewalt abges rieben, ftreifige ober fledige Stellen gurudlaßt. Benn es bemnach Aufgabe ift, in langern Staben eine forgfältige Sortirung vorzunehmen, fo muffen bie geharteten Stabe blant gerieben fein, werden bann an beiben Enden mit Brudflachen verfehen, und bas Aussehen ihrer Dberflache bei ber Sortirung mit in Betracht gezogen; ift ber Stab an beiben Bruchfla-chen rein und an ber Dberflache burchaus blant, ohne verschieben gefarbte Streifen, fo tann man Schauplas, 161. 28b.

völlig verfichert fein, daß bie Qualitat im Innern burchaus von gleicher Reinheit fei. Sat ber gehars tete Stahlftab Rofensprunge erhalten, fo bricht er naturlich am leichteften an biefen Stellen; frifdet Stabl bricht jedoch an ben übrigen Stellen ebenfalls fcon bei einem mäßigen Schlage und zwar rafch ab, geigt gewöhnlich einen etwas mufchligen Bruch und ftete ein gleiches, nicht ju grobes ober ftart glangen= bes Korn. Der eifenschüffige Stahl hingegen ift vers haltnißmäßig feiner Weichheit fdwieriger abzubrechen, lagt fich mit feinen Gifenabern nach biefer Seite oft mehrmale abbiegen, bis er bricht, er hangt gleichfam an ben meift fehr gaben Gifenabern; ober, wenn er ohne bestimmte, Scharfbegrengte Gifenabern, nur mehr im Gangen von weicherer Befchaffenheit ift, fo bricht er zwar bei einem entsprechenden ftarfen Schlag eben= falls ploplich, aber mit einem Rlange ab und zeigt bann ein lichtes, glanzenbes, grobes Rorn. Dan barf jeboch nach ber Schwierigfeit beim Bruche bes Stables nicht immer gleich auf beffen Weichheit fchließen, fondern muß babei berudfichtigen, ob ber Stab nicht etwa mit zu geringer Temperatur in ben Bartentrog gebracht worden ift, fich alfo nicht mehr vollfommen abharten fonnte, was bei langen Staben, besonders an bem mit ber Bange gehaltenen Enbe, öftere geschieht; bas Bruchansehen wird sobann Auffcluß geben muffen.

Durch dieses Sortiren bes Rohstahls nach bem Bruchausehen, wie schon weiter oben bemerkt, kann offenbar nichts anders bezweckt werden, als ihn nach bem Grade seiner Gleichförmigkeit, seiner Reinheit von eingemengten Eisenpartien, seiner zu weichen Beschaffenheit und seiner mehr oder weniger guten oder schlechten Ausschweißung in einige Abtheilungen zu bringen. Welchen Härtegrad er aber überhaupt anzunehmen sähig ist, welche Festigkeit er dabei bes

fist, ober wie er sich in ben verschiedenen Tempera= turverhaltniffen behandeln läßt, und mehrere andere Fragen bezüglich ber Qualität bes Stables, fonnen badurch nicht beantwortet werden. Rothwendiger Weise muß jeder Rohstahl schweißbar fein, aber in welchem Mage, und wie viel er bei wiederholten Schweißungen an Sprobigfeit und Barte verliert und an Festigfeit gewinnt, hangt bei gleichem Schweiß: verfahren lediglich von der Beschaffenheit bes verwendeten Robeisens und bem Frischverfahren ab. Gerade barin zeichnet fich unfer guter Robstahl vor allen übrigen febr vortheilhaft aus, indem er bei leichter Schweißbarfeit Barte und Festigfeit in einem Grabe verbindet und bei dem Gerben fo wenig an Sarte verliert, wie bies bei feinem andern Stahl getroffen wird, was man ihm im Bruche jedoch nicht ansehen fann. In ben verschiedenen Stahlsorten ber füblichen Provingen Defterreichs feben wir beutlich, welchen Ginfluß die Beschaffenheit bes Robeisens ober ber Erze auf ber einen, und die verschiedenen Frisch= methoden auf der andern Seite, auf die Befchaffen= heit bes Rohftahles haben. Aus allem Spatheifen= ftein-Robeifen erhalt man einen dem Aussehen nach recht schönen Robstahl, aber nur jener aus ben Saupt= eisenwurzeln hat die vorhin gerühmten Eigenschaften: und ebenso findet eine wesentliche Differeng in ber Barte und Gleichartigfeit bes Stahles ftatt, ob er aus demfelben Robeisen nach ber ftepermärkischen ober nach ber farnthnerischen Frischmethobe, ober Baaler Art erzeugt worden ift. Diefer Umftand, baß in ber innern Beschaffenheit bes Stahles wefent= liche Differengen vorkommen fonnen, die nach bem äußern Ansehen nicht zu erkennen find, macht es nothwendig, daß jeder Stahlhammer forgfältig über feinen Bertecredit macht; benn in wenigen Sans

beleartifeln find Berfalfchungen fo leicht und barum

fo gewöhnlich, wie bei ben Stahlmaaren.

England producirt keinen Rohstahl, bagegen eine große Menge Cementstahl und baraus soviel Gußund Rassinirstahl, baß es davon sehr viel aussühren kann. In der Rohstahlerzeugung behauptet Desterreich, besonders durch Stevermark und Kärnthen, den

erften Plat.

Die übrigen ganber bes nörblichen und mefflis den Europa's, wie Schweben, Rugland, Belgien, Nord = und Westbeutschland und Franfreich produciren theils felbft von jeder Gorte etwas, verfaufen mit= unter fogar von ihrer Erzeugung, finden aber tros ber Bollgesete immer noch Bortheil, einen Theil ihres Stahlbebarfe aus England ober Defterreich ju Diefes Berhaltniß ift übrigens weniger beziehen. burch eine gegenseitige Ueberlegenheit in ber Kunft ber Stahlerzeugung, als vielmehr burch bie natürli= den und jum Theile burch bie Sandeleverhaltniffe begründet, obichon auch bem erstern Umftande nicht aller Einfluß abgesprochen werden fann. Englands enormer Reichthum ber vortrefflichften Steinfohlen. bes unübertroffenen feuerfesten Thones, verbunden mit feinem Welthandel, macht es bem englischen Stahl= fabricanten moglich, aus schwedischem und ruffischem Stabeifen nicht bloß zum eigenen Landesbedarf bie beffern Sorten bes Cement = und Bufftables au erjeugen, fondern Schweden und Rugland im Stahlhandel zu überbieten und fogar englischen Gufftahl in biefe Lander einzuführen, ungeachtet ben schwedis fchen und ruffifchen Stahlproducenten bie englische Stahlbereitung nicht unbefannt ift. Desterreiche Ergberge in Stevermart und Rarnthen machen es biefem Staate bei ben großen Frachtfoften und Grengollen immer noch möglich, einen betrachtlichen Theil feiner Stahlproducte über bie Grenze zu ichiden, obicon

die industriellen Nachbarn österreichische Stahlfrischer angeworben und ihre eigenen jum Unterrichte nach

Defterreich gefandt haben.

Little Library Ban Dan

Es ereignet sich zuweilen bei bem Berfrischen bes Robeisens zu Stabeisen, bag ein Theil bes eingeschmolzenen und dem Bindftrom am mehrsten ausgesett gewesenen Eisens schon eine ungleich garere Beschaffenheit erhält, als bas übrige Gifen. Suluschmiebe arbeitet sogar absichtlich barauf hin, bas eingeschmolzene Gifen theilweise gar zu machen. Dies gare Gifen ift aber oft fein reines, fondern ein mehr ober weniger hartes Stabeifen, ober auch ein wirklicher, wenn gleich fehr ungleichartiger Stahl. Die Frischer nehmen Diese Stahlflumpen, welche sich burch ihre röthliche Farbe zu erkennen geben, aber fonft alle Rennzeichen bes garen Gifens an fich tragen, zuweilen aus bem Beerbe, um fie gum Berftählen ihrer Werfzeuge anzuwenden. Diefer Stahl wird Luppstahl genannt; er ift nur ein zufälliges und eigentlich burch ein Berfeben bes Arbeiters ents ftandenes Product im Frischheerde. Soll aber aus Roheifen mit einem großen Kohlegehalt, sowie überhaupt aus Robeisen, welches in dem Frischheerde erft in ben tropfbarfluffigen Buftand übergeht, ehe bie Abscheidung ber Rohle erfolgen fann, absichtlich Stahl und nicht Stabeisen bargestellt werben, so andert man ben Frischproceg babin ab, bag man bas Bar= werden des Robeisens durch eine langfame Behand= lung unter bem Winde gu bewirfen fucht, ftatt baß man es bei ber Stabeisenbereitung ftets über und vor bem Windstrome zu halten bemuht ift. biefe langfame Behandlung unter bem Winde foll die Roble im Gifen nad, und nad, verbrennen, und ber Arbeiter foll es in feiner Gewalt behalten, ben Proces in bem Augenblide ju beendigen, wenn er

glaubt, baß ber Stahl bie nothige Bare erhalten hat, welches Gefühl, Erfahrung und llebung ihm lehren. Bei ber Stabeisenerzeugung wurde bas Frifchen

Bet der Stadeisenerzeugung wurde das grijchen unter dem Winde zu langsam zum Zwecke führen und die Abscheidung der Kohle doch nicht bewirken. Deß-halb muß der Wind das halbstüffige Eisen bei der Stadeisenbereitung unmittelbar ergreisen können, oder das Eisen muß im fast gefrischten Zustande noch eins mal vor der Form und vor dem Windstrome nieders

fcmelgen.

Wefentlich von biefer Schmelgftahlbereitung aus robichmelgenbem Gifen ift bas Berfahren verschieben, welches bei garichmelzenbem, weißem, feines Roblegehaltes größtentheils icon beraubtem Robeifen angewendet wirb. Dies Robeifen gelangt im Beerbe nicht in ben fluffigen Buftand, fondern ber llebergang in Stahl wird burd bas Concentriren ber halbgefcmolgenen Robeifenmaffe uber bem Bind. ftrome bewirft, und es muß baher als ein fcon fertiger Stahl niedergeben. Zwifden ber Schmelaftabl. bereitung aus foldem Robeifen und zwischen ber Steper'ichen Ginmalichmelgarbeit findet auch wirflich fein Unterschied ftatt, und die Beschaffenheit bes bargestellten Productes ift theils von bem Roblegehalt bes weißen Robeifens, theils von ber Starfe bes Winbes abhangig, ber bei'm Riederschmelgen angewendet wirb. - Bur Stabeifenbereitung nimmt welches icon mehr Roble verloren man Robeifen . hat (ludiges floß, gebratenes Scheibeneifen); Stahlbereitung treibt man die Borbereitung bes Rob. eifens nicht fo weit. Schmelgt man bei fcmacherem Winde ein, fo erhalt man aus bemfelben Material ein ftabeifenartiges Product, welches bei ftarferem Binde wegen bes ichnellen Riebergebens und ber baraus entspringenden unvollfommenen Entfohlung guten Robftabl giebt. Es fommt alfo bei bem garschmelzenden Robeisen nur barauf an, baffelbe fo lange, als es nothig ift, uber bem Windftrome ju Bei bem robidmelgenben Robeifen ift gu gewiffen Perioden ein Scharfer Wind erforderlich, um Das Robeisen nicht schon halb gefrischt niedergeben au laffen, und um bas im Seerde icon nieberges gangene Gifen, welches burch die Ginwirfung bes Luftstromes an ber Dberflache gur Gare gelangt ift, wieder in einen recht fluffigen Buftand verfegen gu fonnen, bamit die Roble in ber gangen Daffe bes Eifens möglichft gleichartig vertheilt merbe. Das Berbiden bes im Beerde eingeschmolzenen Robeifens hat vorzüglich ben 3med, baß es bei abnehmenber Temperatur nicht wieder ju grauem Robeifen erftarrt, fondern eine breiartige Maffe bildet, die fich bei dem theilweife erfolgenden Erftarren in weißes Robeifen umandert. Das Spiegeleifen, welches unter allen Robeifenarten die leichtfluffigfte ift, bedarf gum Berdiden faum ber garen Bufchlage, indem ber Bindftrom allein schon genugt; allein bas leichtfluffige graue Robeisen ift wegen ber hohern Temperatur, Die es jum Schmelzen erforbert, ichon weniger ge= neigt, fich im Beerbe in graues Robeifen umgnanbern. Collte Diese Umanderung burch ben Binda ftrom bewirft werben, fo wurde viel Gifen verschladt Defibalb muß man bie Temperatur entwes ber burch Bufat von fertigem Stahl oder auch von Stabeisen erniedrigen -, ein Berfahren, bei welchem ber Stahl febr ungleichartig ausfällt -, ober man muß zu ber Unwendung garender Bufchlage ichreiten, welche mit bem fluffigen Gifen fleißig burch: gerührt werden, fo bag bie Daffe vor bem ftechenden Winde jum Rochen fommt. Immer aber wird Die Robstahlfrischerei, bei welcher Spiegeleifen ober graues Robeifen von leichtfluffigen Befchidungen an= gewendet werben, befhalb ein unvollfommener Pro-

cef bleiben, weil ber Erfolg gang allein von ber Beschicklichfeit und Uebung ber Arbeiter abhangt. Bei bem weißen Robeifen mit geringem Roblegebalt - welches aus bem Spiegelfloß und aus dem grauen Robeisen absichtlich bereitet werben mußte, wenn bie Schmelzofen, wie gewöhnlich, Diefe Robeifenforten liefern - hangt von ber Geschidlichfeit ber Arbeiter ungleich weniger ab, ale von ber Beschaffenheit, namlich von dem Rohlegehalt des Roheisens und von ber Starfe bes Windstromes, ber bei'm Rieberfchmelgen angewendet wird.

Dennoch zieht man in manchen Gegenden aus hergebrachter Gewohnheit, und weil man bem qu= ten Rufe bes Stahls nicht schaben will, bas Robs eisen mit großem Roblegehalt bem weißen Robeisen mit geringem Kohlegehalt vor, und es wurde aller= binge febr fcwierig fein, ein anderes, ben Arbeitern unbefanntes Berfahren einzuführen, indem nicht ges leugnet werben fann, daß auch bei ber Unwendung bes weißen Robeisens mit geringem Kohlegehalte ber Geschidlichfeit bes Arbeiters noch viel überlaf. fen bleibt.

Somelaftablbereitung aus grauem, rob: ichmelgenbem Robeifen.

Dies Berfahren ift in Nordbeutschland (Benneberg, Sarg, Schlefien) und in Schweden mit eis nigen unbedeutenden Abweichungen im Feuerbau ein-

geführt.

Die Formgaden eines folden Stahlfeuers haben eine Reigung von 12 Graben in ben Seerd; Die Gichtzaden (Wiberblase) eine Reigung von 3 Gras ben aus bem Beerbe, um bie Lupve (ben Schrei) beffer ausheben ju fonnen; ber Sintergaden hat ebenfalls eine Reigung von 3 Graben aus bem Seerbe; in ber gugeisernen Bormand bes Beerbes, welche augleich bie Stelle bes Schladenzadens vertritt, ift ein Schladenloch. Born an ber Effe ift am Trag. balten berfelben eine Mauer (Augenmauer) aufges hangt und baran noch ein dunnes Blech befeftigt, bamit die Augen ber Arbeiter weniger von ber Flamme leiben, übrigens auch eine Ginrichtung vie-

ler Krifchfeuer.

Die Einrichtung, welche man bem Borheerbe geben will, ift, wie faum erwähnt werden darf, ebenfo gleichgultig, ale bie Ginrichtung jum Tragen ber Effe. Bu bem Bobenfteine wendet man Sands ftein, Grauwade u. f. f. an. Die über bem Gicht. gaden liegende Platte foll bagu bienen, bas Feuer beffer zu fcbließen, und zu verhindern, baß bie von Beit au Beit aufauschüttenben Rohlen fich nicht fo feft por bie Gicht fegen, fonbern icon entzundet in ben Seerd gelangen. Die Reigung ber Form betragt 9 bis 12 Grad. Gichtzaden und Borheerd werben, wenn die Arbeit angeht, mit Kohlenlösche umschütztet und ber ganze Heerd wird ebenfalls mit Kohlenlofche geschloffen. Das zu verarbeitenbe Robeisen (Stahlfuchen) ift mit folden Ginterbungen abgegof. fen, bag ber Arbeiter, nach Umftanden, Studen von 20 bis 40 Pfund ichwer leicht abichlagen fann. Ein Boben aus festgestampfter Roblenlofche ift wegen bes vielen Rührens im Scerbe mit ber Brechstange nicht anwendbar, und ein gegoffener Boden wurde balb weggeschmolgen werben. Der Boben muß aus febr autem, nicht zu grobförnigem und nicht zu fehr zum Springen geneigtem Sandstein bestehen; jeboch halt er gewöhnlich nur 4 bis 5 Schreie aus.

Die einzuschmelzenden Robeifenftude (Beigen) werben alle vorber bei ber Gicht angewarmt und bann einzeln nach und nach fo in ben Seerd gebracht, baß fie am Gichtzaden fentrecht fteben. Der erften

Site giebt man einen Bufat von Schlade, bamit fich ber Sandsteinboden mit Schlade bedede. Schirbel von ber porigen Luppe liegen auf ber Robe lenlofche, mit welcher ber Sintergaden bebedt ift, um fich bort anguwarmen und bie Lofche festzuhalten. Bon ben angewarmten Schirbeln wird einer nach bem andern mit der Schanfel hervorgezogen und über Die Form gelegt, bis fie Die jum Ausschmieden erforderliche Sige erhalten. Die erfte, fenfrecht bei ben Gichtzacken in ben Beerd gebrachte Beize fchmelzt nach und nach leicht ein, weil der Bind tief geht. Sollte fie nicht niederruden wollen, fo hilft man mit einer fleinen Brechstange nach und ftellt fie etwas fcbief, naber gegen die Form. Bei'm Ginichmelgen muß ber Wind fehr icharf geführt werben, bas Gifen gang fluffig in ben Seerd tomme. Dann giebt man fdwachern Bind, bringt etwas Sammer= schlade in ben Beerd und ruhrt die Daffe mit einer fleinen Brechstange fo lange um, bis fie breiartig wird und eine Babigfeit erhalt, worauf bann fogleich Die zweite Beize, welche mahrend ber Bearbeitung ber erftern auf bem Bichtzaden lag und rothglübend geworden ift, ebenfalls fentrecht bei bem Bichtgaden in ben Beerd gelaffen und bei einem ftarfen Gebla. fewechsel eingeschmolzen wird. Die erfte Beize wiegt 24 bis 25 Pfund, die zweite ift etwas schwerer und wiegt etwa 30 Pfund.

Wenn die zweite Heize schmilzt, so muß die erfte, schon breiartig gewordene wieder ganz flussig werzen. Sollte es noch sehr roh gehen, so seht man etwas Hammerschlag zu, welches indeß möglichst zu vermeiden ist. Nachdem die zweite Heize eingeschmolzen ist, giebt man wieder schwächern Wind, um die Masse abermals in einen breiartigen Zustand zu verzsehen. Sie muß sich zulest wie ein steiser Teig ansfühlen lassen, iedoch nicht zu hart werden. Sodann

folgt bie britte, einige 40 bis 50 Pfund fcwere Beige, welche ebenfalls vorher auf bem Gichtgaden angemarmt worden ift. Sie wird unter einem ftarfen Geblafemechfel eingeschmolzen, um bie Daffe im Beerde wieder fluffig ju machen. Ift bas Ginfchmelgen beendigt, fo bringt man allenfalls etwas Sammerfchlade in ben Beerd, rührt die Maffe babei ftart um und lagt bas Geblafe etwas, obgleich nicht biel, langfamer geben. Sobalb man mit ber Brechftange fühlt, baß fich bie Daffe auf bem Boden feftfent und gefchmeibig wirb, wobet fich gare Schlade an ber Brechstange anhangt, fo giebt man fehr scharfen Wind und rührt babei ftarf im Beerbe, damit ein heftiges Rochen entftehe, wobei bie Rohlen fogar gehoben werben. Mit bem Rühren wird fo lange fortgefahren, bie fich bas Gifen über bem Boben als ein Ruchen ausbreitet, ben man fo gar werben lagt, baß man ihn mit ber Brechstange gar nicht mehr burchftechen fann. Dann fest man bas vierte, einige 30 Pfund fcmere Stud ebenfo, wie die vorhergebenben, ein, nur etwas mehr in die Mitte bes Ru-dens, fo bag ber Rand beffelben verschont bleibt, aber bie Mitte beffelben burch bas einschmelzenbe Stud bis auf ben Boben burchfreffen wirb. Geblafe, welches bei'm Ginfchmelgen fart wechfelte, muß nur etwas langfamer geben, wobei man mit ber Brechftange in ber Ditte bes Ruchens rubrt. um bie wieber auffochenbe Daffe gar ju machen. Mit bem Umrühren wird fo lange fortgefahren, bis fich bas Gifen gefest bat. Auf Diefelbe Art verfahrt man mit bem funften, ebenfalls einige 30 Pfund fcmeren Stud, welches fich ebenfalls durch die Ditte bes Ruchens burchfreffen muß. Dft wird noch ein fechetes Stud eingeschmolgen, wobei bas Berfahren baffelbe ift.

Die lette Beize muß unter ichnellem Geblafe. wechsel gerührt werben, damit die Luppe eben werbe und in ber Mitte nicht ein Loch erhalte. Bemerft man bies, fo muß bas Geblafe langfamer geben. Wenn ber Stahl in biefem Buftande ber Wirfung bes Luftstromes lange ausgesett bleibt, fo befommt er eine Gifenhaut, weßhalb man bas Geblafe gur rechten Beit in Stillftand fegen muß. Diefer Beit. punct läßt fich theils burch bas Anfühlen ber Luppe mit ber Brechstange bestimmen, indem Die Daffe gang bart wird, theils baburch, bag fich an ber Brechftange ein fleiner weißer Bogel ober eine gare Schale ansett. Ift bas Geblafe in Stillftand gefest, fo raumt man die Roblen und Lofche von der Dberfläche ber Luppe ab und läßt sie einige Zeit ruhig fteben, damit fie fich abfühle und nichts bavon am Boben hangen bleibe, wenn fie ausgebrochen wirb. Sie wird bann unter bem Sammer in 6, 7 ober 8 Studen gerhauen. Beil fie auswendig immer etwas rober ift, ale in ber Mitte, wo fie unmittelbar vom Binbftrome getroffen wird, fo werden bie Schirbel in Gestalt von Pyramiben, beren Spigen fich im Mittelpunct ber Luppe vereinigen, ausgehauen. Das Ausschmieden findet bei ber Bereitung ber nachftftebenden Luppe ftatt. Der Proceg erfordert geubte und fraftige Arbeiter, wegen bes vielen Umrubrens im Seerbe.

Bu 100 Pfund preuß. Rohstahl sind 35 bis 36 rheinl. Cubiffuß Holzschlen erforderlich. Aus 3 Centznern Roheisen erfolgen zuweilen nur 2 Centner Rohstahl, obgleich sehr geübte Arbeiter, wenn sie gutes, leichtsluffiges Roheisen verarbeiten, aus 4 Centnern besselben auch wohl 3 Centner Rohstahl liefern. Wobschentlich können in einem Heerde selten mehr als 25

Centner Rohftahl bereitet werben.

Schmelgftablbereitung aus weißem, roh. fcmelgenbem Robeifen.

Das Berfahren ift von bemienigen, bei welchem man graues Robeisen anwendet, fast gar nicht verschieben. Rur das Berhalten des weißgaren Robeifens, bei einem geringen Temperaturgrade in Bluß au fommen und fich ungleich fcneller ju verbiden, macht eine größere Befdleunigung bes Proceffes nothig und verurfacht jugleich, bag ber Stahl gleich= artig ausfällt. Bei bem grauen Roheisen verliert ein Theil bes Gifens bei'm Berbiden zuweilen fcon ju viel Rohle, mahrend ein anderer Theil noch fehr roh geblieben ift. Die ungleichartigere Beschaffenheit bes Robstahls aus grauem Robeifen macht eine forgfältigere Bearbeitung bei'm Ausschweißen und Ausschmieben nothwendig. Der Rohftahl aus weiß= garem Roheisen schmiedet fich leicht und befommt weniger oft ungange und ichieferige Stellen, welche bei bem Rohftahl aus grauem Robeifen nur mit eis nem großen Zeitverluft bei'm Ausschmieben verbeffert werden fonnen. Defhalb fann ein Sammer bet grauem Robeifen nicht mehr als ein Robstablfeuer verseben, mogegen man bei ber Berarbeitung von Spicaeleisen mit einem Sammer ju zwei Beerben auereicht. Bei ftrengfluffigem, grauem Robeifen murs ben Die Schwierigfeiten bei'm Frifchen und Ausschmels gen fo groß werben, bag baraus mit Bortheil gar fein brauchbarer Robstahl angefertigt werben fann. Bei gutem weißgaren Robeisen liefert ein Robstabls heerd wochentlich 40 bis 50 Centner Robstahl mit einem Gifenverlufte von 25 bis 27 Procent und mit einem Berbrauche von 17 bis 18 Cubiffuß Solgtoblen aus bartem Bolg ju 100 preuß. Pfunden Robftabl.

Man wirft bie ausgeschmiebeten Stabe noch rolhglubend in fliegendes, faltes Baffer, um fie gu barten und bann leicht gerschlagen gu fonnen, wobei jugleich ber fprobere ober hartere Stahl (Cbel. ftahl) von bem weichen und eifenartigeren, aus ber Mitte ber Luppe erfolgenden (Mittelfohr) abge-

fondert wird.

Much bei ber Anwendung bes weißgaren Roh. eifens befteht ber Proces des Robstablfrifdens barin, Daß Die ju einer Luppe bestimmten 6 ober 7 Stude an Robeifen nach und nach an ber Gichtfeite einges fcmolgen werben, und bag man jedesmal nach er: folgtem Ginichmelgen eines Studes bie baburch gang oder jum Theil wieder fluffig gewordene ftahlartige Maffe im Beerbe abermale bis ju einem gewiffen Ein foldes Stahl. Grabe wieder gar werden laßt. feuer, wie man es im Siegen'ichen gur Berarbeitung bes aus Spatheifensteinen bargeftellten weißen Roh. eifens (Spiegeleifen) anwendet, ift in gig. 114, Za= fel XI, abgebildet. g ift ber Bichtgaden, i bie Bor= wand, m und o einzuschmelzende Robeifenplatten, n bie Form und u bie Dufe.

Muf einigen Robstablbutten ift es eingeführt, nach bem Garmachen bes britten Studes (ber britten Beige), und wenn bas vierte eingefest und ein= gefchmolzen ift, altes Schmiedeeifen mit in ben Beerd ju bringen, wodurch fich ber Stahl naturlich fruber fest ober gar wirb. Diefer Bufan bes alten Schmiebe. eifene (garen Schraate) wird nach bem Ginfcmelgen ber fünften und fecheten Beige wiederholt, fo bag bei einer Luppe gu 2 Theilen Robeifen mohl gumet. len 1 Theil altes Stabeifen verwendet wird. Berfahren (bie fogenannte Schraatsschmieberei) tragt gwar jur Bergrößerung ber Production bei, erforbert aber eine fehr forgfaltige Arbeit, weil fonft ein fehr

ungleichartiger Stahl erzeugt wirb.

Muf anderen Suttenwerten ift es gebrauchlich, Die Abfalle von gefchmiedetem Gifen bei großen gabrifen, z. B. bei Blechhütten, Gewehrsabriten u. f. w., zur Stahlbereitung anzuwenden. Diese Abfalle werden in einem besonderen Heerde (in einer mit Roles lenlösche ausgefütterten Grube) zuerst umgeschmolzen, wodurch man eine mehr robeisenartige, als stahlartige Masse erhalt, die in einem Frischheerde bei einem langsamen Gebläsewechsel wieder eingeschmolzen und mit einem Theil von den nicht umgeschmolzenen Eis

fenabfallen verfest wirb.

Rur die Drahthutten bereitet man zuweilen eine Art Schmelgstahl, welche wegen ihrer Barte zu ben Biebeifen febr gefucht und geschätt wird. Stahl - ber fogenannte milbe Stahl ober Bil: lerftabl - ift eigentlich eine Art von Bufftabl, ber aber nur ju bem ermabnten 3med angewendet wird, weil er megen feiner außerorbentlichen Sarte weber Beschmeibigfeit noch Schweißbarfeit befitt, fo baß er als ein mabres Mittelbing amifchen Robeifen und Stahl betrachtet werden muß. Die Unfertigung biefes Stahls geschieht wie bie bes gewöhnlichen Robstable, nur bag man bie Daffe nicht bagu tommen laßt, fich ju einem Ruchen auf ben Boben ju feben, fonbern baß man ben Stabl in bem Mugen= blide aus bem Schladenloch absticht, wenn er eben aufzufochen und die Rohlen in die Sohe zu heben anfangt, welches jedesmal vor bem Barmerben ge-Man giebt dem Boben bann einige Reis aung nach bem Schladenloche, bamit ber Stahl abfließen fann.

Schmelzstahlbereitung aus weißem, garfcmelzendem Robeifen.

Man bedient fich biefes Materials in Stepermark, Rarnthen zc. und unterscheidet dabei 3 Arten bes Rohftahlfrischens, nämlich die Steperische,

bie Rarnthnerische und die fogenannte Paalerische. Das Abweichende in diesen brei Methoden besteht theils in der Berschiedenheit des Materials,

theils in ber bes Productes.

Die Steyer'sche Rohstahlarbeit ist die einsachste und die verbreitetste und foll dieserwegen zuerst in Betrachtung kommen. Die Karnthnerische und Paalezrische Methode sind sich ganz nahe verwandt; lettere ist jedoch viel umständlicher und kostspieliger, und aus biesem Grunde auf einem einzigen Werte, in der Paal, noch üblich, obschon sie das vorzüglichste Prozduct liesert.

Die Steyerische Rohstahlarbeit hat mit ber weiter oben beschriebenen Löscharbeit mit Stabeisen die größte Aehnlichkeit, und zwar so, baß man in einem Krischseuer zuweilen einen Stahlbachel statt eines Ei-

fenbachels erhalt, und umgefehrt.

Man hat zwei Modificationen biefer Arbeit, bie hauptgewertschaftliche und bie gewertschaft= Bei ber erftern besteht ber Beerd aus guß= liche. eifernen Platten, und ber Boben ift eine Lebmfoble. Die Heerbgrube ift 23 3oll lang, 20 3oll breit unb unter ber Form 10 bis 12 3oll tief. Bei ber gewertschaftlichen Methobe ift ber Frischheerb gang fo gebaut, wie wir ihn bei ber Lofdarbeit beschrieben Rur hat bie Form 2 bis 3 Grab weniger Stechen in ben Beerd, und es wird bie Stahlarbeit gewöhnlich mit einer geringern Bindpreffung geführt, ale Die Gifenarbeit. Die hauptgewerfschaftlichen Stahlbammer verarbeiten fogenannte Stahlfloffen, nebft ets ner geringen Quantitat Spiegeleifen und halbirtem Robeifen; großludige Rloffen fommen weit weniger Die gewerfichaftlichen Stahlhammer bagegen verarbeiten Stahl : ober Bartfloffen und großludige Bloffen in nabe gleicher Menge, wogegen Spiegel: floffen oder wohl gar halbirtes Robeifen fommt bei-

nabe nie vor.

Die leere Heerdgrube wird zuvörderst mit einer Sohle aus alter, schon gebrauchter Lösche, die nur wenig angeseuchtet wird, bis auf eine Höhe von 7 bis 9 Joll unter der Form versehen. Ein tieferes Feuer veranlaßt Rohgang. In den gewerkschaftlichen Stahlhammern läßt man nach ausgebrochenem Dachel den Schwahl in dem Heerde zurud, der nach und

nach einen Boben bilbet.

In ben hauptgewerkschaftlichen hammern wird ber Dachel, zu welchem 150 bis 180 Pfund Flossen (je nachdem jedes Stahlseuer seinen eigenen hammer hat, oder zwei Feuer zu einem hammer gehören) eingerennt werden, gewöhnlich in 12 Masseln zerhauen. Bon diesen kleinen Masseln sommen nur drei zugleich zum Ausheizen in's Feuer, die andern werden dagegen entweder in einen mit Kohlenlösche geseuerten Ofen, oder besser in einen Borglühheerd gebracht. Gleichzeitig mit den 3 Masseln wird die erste Flossengarbe von 120 Pfund Schwere in den heerd gebracht.

In ben gewerfschaftlichen Sammern wird ber ftete aus 180 Pfund eingeschmolzenen Floffen bestebende Dachel meift nur in 6 Masseln zerschroten, die gleichzeitig in's Feuer fommen, wogegen aber die erfte Flossengarbe hineingelegt wird, bis daß nur noch

amei Maffeln in bem Beerde befindlich find.

Bon großer Wichtigkeit ist es, auf die Kohlen eine erforderliche Quantität zerkleinerter Frischschlakfen zu wersen, indem dadurch dem Feuer der nöthige Saft zum Ausheizen gegeben und ein Schweißboden gebildet wird. Man wendet, je nach den Umstänzden, 25 bis 40 Psund mehr rohe, als gare Schlacke an. Bei einem regelmäßigen und guten Verlaufe des Zerrennprocesses wird sich der Zerrennboden mit

Schauplat, 161. Bd.

ber Brechstange fortwährend eben, mehr ober wenis ger hart bis schlüpfrig, aber nicht klebrig, und langfamer höher werdend anfühlen laffen und babei beständig von einem mehrere Boll tiefen, bunnfluffigen Babe einer ziemlich roben Schlade bededt fein. Die Flossen durfen weber zu langsam, noch zu rasch eingeschmolzen werden. Die Windpressung beträgt selten

mehr als 10 bis 15 Boll Bafferfaule.

Sobald bas bestimmte Robeifenquantum fo weit eingeschmolzen ift, baß bie Beerbarube bis auf 1 ober 2 Boll unter ber Korm gefüll erscheint, muß bas Reuer fcnell zu Ende getrieben werben. Gin Rachgerrennen, ein Berfochen bes Dunneifens findet bierbei nicht indem fein Dunneisen vorhanden fein barf. Die ausgestochenen Stahlbachel erscheinen bis auf Die Reinseite gewöhnlich gang mit einer bunnen Schmablfrufte überzogen. Das Ausschmieben bet Stablbigen erforbert große Borficht; es barf nie zu beif gefchehen, befondere bei barten Daffeln und Rolben, fondern es muffen biefelben immer erft auf bem Umboß, ober felbft burch Baffer abgefühlt wer: ben. Bu robe Stude werben wieberholt ausgeschweißt. Die ausgeschmiebeten Stablftangen werben noch glubend burch faltes Baffer gehartet, weghalb in ber Rabe bes Sammers ein fogenannter Bartentrog borbanben ift.

Auf ben hauptgewerfichaftlichen Sammern un-

terfcheibet man folgenbe Stahlforten:

Deißelftahl (bieweilen auch Dung. ober

Rofenftahl genannt).

Ebelftahl ober Rohftahl. Mod (Salbstahl, Rudenzeug). Rohmittelzeug. Sammereifen. Abfälle ober Refubi. Ein anderes, auf ben gewerkschaftlichen Sams mern fehr gewöhnliches Sortiment ift folgendes:

Beugmachstahl.

Robstahl ober Rofenstahl.

Cenfens, Mullers, Stude, Schneib: geug: Stahl.

Garbjeug.

Mod, Salbftahl, Rudenzeug.

Refudi.

Man producirt in 16 Stunden mit zwei Feuern, in denen 8 Dachel gemacht werden, etwa 11 bis 12 Centner. Der Abbrand beträgt 9 bis 10 Procent und der Kohlenabbrand auf 100 Pfund 34 bis 40 Cubiffuß meist schlechter Fichtenkohlen.

## Die Karnthnerische Robstablarbeit und bie Paaler Methode

verbrauchen beibe weißes Roheisen, welches aber eine Borbereitung erleibet. Beibe Methoden sind in Deutschland unter dem Namen der Bredeianarbeit bekannt. Die Vorbereitung besteht (wie bei der Hart- und Weichzerrennfrischarbeit) darin, daß das Roheisen in demselben Heerde erst eingeschmolzen (einzgerennt) und dann durch einen darauf folgenden Prozes gefrischt (gesocht) wird. Bei der Bredeianarbeit pflegt man die Scheiben oder Blatteln nicht so, sond bern Böden zu nennen, und giebt den unmittelbar bei den Schmelzösen gerissenn (gehobenen) Böden den Ramen saure Böden, wogegen unter dem Ramen süßer Böden das im Heerde umgeschmolzene weiße Roheisen zu verstehen ist.

Die Rarnthnerische Methobe ober bie unachte Bredcianarbeit, die auch in Rrain und auf einigen Sutten in Stevermark in Anwendung fteht, ift von ber Karnthnerischen Gisenarbeit, die wir weiter oben fennen lernten, ganglich verschieben. Sie bringt bie in bemfelben Beerbe vorber gehobes nen Boben auf Diefelbe Beife jur Bare, wie fteperfde Sartzerrennhammer bas weiße garichmelgenbe Der gange Unterschied zwischen beiben Robeifen. Berfahrungearten befteht alfo nur barin . Bredcianschmiede bas weiße Robeifen burch bas Ginrennen und Scheibenreißen (Bobenheben) erft in ben Buftand verfett, in welchem bie Steperichen Bartgerrennfeuer ihr Material unmittelbar von ben Schmelzofen erhalten. Die unachte Brescianschmiebe ift alfo infofern ein vollfommener Proces, als fie ein befferes Product liefern tonnte, obgleich fie mit einem größern Aufwande an Gifen und Roblen arbeitet.

Die unachte Brescianschmiebe wird in Rrain und auf einigen Bredcianhammern in Rarnthen ans aetroffen. Dbaleich es bei biefer Arbeit gleichgültig mare, ob bas Bobenheben in bemfelben ober in einem befondern Beerde vorgenommen wird, fo ift es boch allgemein eingeführt, baß bas Bobenheben und bas barauf folgende Rochen ber Boben in einem und bemfelben Beerbe ftattfinbet. Mule Brescian: bammer mablen bie blumigen Rloffen jum Ginrennen porguglich gern, und nur, wenn biefe nicht zu erhalten find, fucht man fich baburch zu belfen, bag man barte und weiche Kloffen (Spiegeleifen und ludige Kloffen) gleichzeitig einrennt. Die gehobenen Boben werden niemals gebraten; aber auch niemals wendet bie unachte Bredcianschmiebe unmittelbar vom Schmelaofen gehobene Boben an, weil biefe jum Rochen noch nicht hinlanglich entfohlt find.

Die unachte Brescianarbeit fangt bamit an, sich eine Quantitat Boben zu verschaffen. Das Feuer ift zwar gewöhnlich aus eifernen Platten zusammengeset, allein ber Boben bes Seerbes muß aus Koh-

lenlösche bestehen, mit welcher bas ganze Feuer ausgefüttert wird. Rachdem 5 bis 6 Klossen eingerennt
sind, wird zum Heben ber Boben geschritten. Beil
die Flossen selbst schon weniger Kohle enthalten, als
das leichtstüffige graue Roheisen, und weil sie durch
bas Einrennen noch etwas von ihrem Kohlegehalt
verlieren, so fallen die Boben immer weit stärfer
aus, als die Scheiben unmittelbar von Schmelzösen.

Auf bas Bobenheben folgt bas Rochen ber Bo. Die Keuergrube wird ausgeraumt, mit Roblen angefüllt und es merben etwa 2 Centner Boben auf ber Bicht, ber Form gegenüber, angefest. fich bei bem langfamen Ginfcmelgen ein rober ober ein zu hitiger Bang, fo wendet man garende Buichlage an. Sollte fich bie Daffe ju fchnell verbif: fen und auch ein ftarferer Wind feine Menberung bewirfen, fo beforbert man die Abscheibung ber Schlade burch einen fleinen Bufat von Quary, welcher augenblidlich eine größere Fluffigfeit im Beerbe hervorbringt und zur Bilbung von Schlade Unlaß giebt," bie ben Windftrom von bem Gifen abhalt. Bahrend bes Ginschmelgens' jur Luppe ober jur Cotta finbet auch bas Musichmelgen ber porigen Cotta ftatt. Die Luppe wird in zwei Theile (machelli) gerhauen. Dit bem Ausheigen berfelben wird bei jeber Cotta ber Unfang gemacht. Die Machelli werben wieber ein jebes in vier Rolbchen (tagoli) gerftudt, fo baß jebe Cotta 8 Tagolen giebt, welche mabrent bes Cotta= machens ausgeheigt, unter bem Sammer gu Staben ausgezogen und in ber Mitte burchichroten merben. Bebe Cotta giebt alfo 18 folder Stahlftabe (rapilli). welche in einem besondern Stredfeuer ju verfaufba. rem Stahl ausgeredt werben. Beber bie unachte. noch die Breedianschmiede raffinirt ihre Producte. Man macht von bem Stahl, je nachbem er bei bem Berichlagen ber geharteten Stabe eine Rofe auf ber

Bruchfläche zeigt, ober nicht, zwei Sorten, namlich Bredeian und Romaner. Der Bredeian ift ber befefere und hartere und zerfallt wieder in den flachen (azzolon) und in vierkantigen (Bredeian= ober Riftenstahl); ber Romaner ift der weiche und

folechtere Stahl.

Die unachte Brescianschmiebe macht täglich bref Cotten, zu welchen jedesmal die Boden zuerst gehosen werben. Ein Heerd liefert wöchentlich 25 bis 30 Centner Stahl mit einem Eisenabgange von 25 bis 28 Procent. Der Rohlenverbrauch, mit Einschluß besjenigen in der Streckütte, soll zu 100 Pfund Stahl gegen 50 rheinl. Cubifsuß Rohlen aus weischem Holze betragen, obgleich sich der Brund zu eisnem so außerordentlich hohen Rohlenverbrauche nicht einsehen läßt. Bon dem Breseian und Romaner werden nach ihrer verschiedenen Gute noch mehrere

Unterabtheilungen gemacht.

Die Paalerifde Methobe ober bie acte Breecianarbeit ift jest nur noch in ber fogenannten Paal in Gebrauch; fie ift minder vortheilhaft als bie vorhergebende, liefert aber ein gang vorzugliches Pro-Sie unterscheibet fich bon ber unachten Bres: cianschmiede nur badurch, bag fie bie Boben nicht unmittelbar nach bem erfolgten Ginrennen hebt (aus bem Seerbe nimmt), fondern daß bas eingeschmols gene Gifen, ober ber fogenannte Sauer, die Grundlage für bie Botta ober Cotta bilbet, welche aus bem Sauer von bem junachft vorhergegangenen Gins fcmelgen gefocht wirb. Der Sauer liefert alfo bas Material (bie fugen Boben) für bie nachftfolgenbe Tagesschicht. Der Anfang ber Arbeit wird, wie bet ber unachten Bredcianarbeit, mit bem Ginfcmelgen ber Kloffen gemacht. Wenn fich bie aus festgeftampf= ter Rohlenlofche gebilbete Feuergrube fcon jum Theil mit eingeschmolgenem Robeifen angefüllt bat, fo wird

geschritten, damit die Machelli von der vorigen Cotta geschritten, damit die Machelli schon eine Masse im Heerde sinden, durch welche sie vor der Einwirfung der trocknen Hitz geschützt werden. Mit dem Einschwelzen der Flossen zu Sauer fahrt man so lange sort, als, mit Rücksicht auf die mit dem Sauer zu erzeugende Cotta, noch Raum im Heerde vorhanden ist. Weil dieser Sauer aber zugleich die Böden sur die 3 Cotten der nächstolgenden Tagesschicht hergeben muß, so dürsen doch nicht weniger als 5 bis 6 Centner Flossen eingeschwolzen werden, weßhalb die Feuergrube eine dieser Bestimmung angemessen Größe erhalten muß.

Bei dem Einschmelzen der Flossen oder bei der Ansertigung des Sauers ist es nothwendig, einen zu steisen Gang im Heerde zu vermeiden, weßhalb nösthigenfalls etwas Quarz zugesest wird. Nach ersfolgtem Einschmelzen der Flossen wird der Heerd von Roblen entblößt — hinterhalten — und Sinter oder Hammerstockschafte (scaja) in die flüssige Eisenmasse gedracht, die mit diesen Zuschlägen mittels hölzerner Birkenstangen so lange gerührt wird, die sie ansängt fest zu werden und oben eine Kruste zu erhalten. Diese Kruste ist die Unterlage für die nun folgenden, in einer Schicht zu erzeugenden 3 Cotten.

Bu einer Cotta wendet man nach Umständen 3 bis 3 süße oder weiße Böden von der vorigen Tasgesschicht und 3 bis 4 saure Böden an, je nachdem die süßen Böden mehr oder weniger entsohlt sind. Auch muß die Beschaffenheit der sauren Böden nastürlich auf das Verhältniß von beiden Einsluß haben. Sodald die Böden — in derselben Art wie dei der unächten Brescianschmiede — eingeschmolzen sind, wird die Cotta ausgebrochen, zerhauen 1c., worauf süße und saure Böden zur zweiten Cotta ansgescht werden. Nach der zweiten solgt die Anwens

bung ber britten Cotta, und fobalb auch biefe gerfdroten ift, wird ber Sauer, welcher ben brei Cotten ale Krifcboden ober ale Unterlage biente, ausgebrochen, um bie fugen Boben fur bie in ber funftigen Schicht ju erzeugenden brei Cotten ju geben. Der Sauer wird in ber Gestalt von unformlich biffen Boben, größtentheils aber in einzelnen Studen. aus bem Reuer genommen. Die erfte Cotta erforbert eine Beit von 6 bis 7 Stunden, weil vorher ber Squer gemacht werben muß. Die folgenben beiben Cotten find eine jede in einer Beit von etwa 4 Stunden angefertigt, fo baß bie Tagesicbicht 14 bis 15 Stunden bauert. Das Ausbrechen ber Cotten geschieht gewöhnlich erft & Stunde fpater, ale bie letten Boben eingeschmolgen find, weil bie Daffe fonft nicht aufammenhalten murbe.

Man unterscheibet ebenfalls Brescian. und Romaner. Stahl mit mehreren Unterabtheilungen, zu welchen theils die Rosen, theils der Grad der Zersprengbarkeit der Stäbe, theils das Bruchansehen das Anhalten geben. Den eisenartigen Stahl oder den Ausschuß und alle Abgänge (refudi), wendet man theils beim Einschwelzen der Flossen zu Sauer, theils bei'm Cottakoden selbst als Zuschläge, in den Källen an, wenn es zu roh im Fener geht. Die unächte Brescianschmiede bedient sich der Resudi zu demselben Zweck, sowohl bet'm Bodenheben, als bei'm

Cottafochen.

Die achte Bredeianschmiebe liefert von einem Seerde wöchentlich 25 bis 30 Centner Stahl mit nicht geringerm Auswand von Eisen und Kohlen wie die unächte. — Um die Kruste des Sauers nicht zu verleten, und zu verhüten, daß sich die Cotten nicht zu tief einfressen, muß ein flussiger Gang bei'm Cottatochen, welcher auch außerdem dem Gar-

werben hinderlich fein wurde, vermieben werben. Bei bem langsamen Ginschmelzen und bei der schon ziemlich garen Beschaffenheit der weißen oder der sußen Boden, ift ein roher Gang so leicht nicht zu befürchten; sollte er aber eintreten, so muffen garende Juschläge oder auch Resudi in größerer Menge angewendet werden.

Die Cement. ober Brennftahlbereitung.

## Allgemeine Bemerfungen.

Die Erzlagerstätten, welche zur Cementstahlfas brication geeignetes Stabeisen geben, sind weit zahls reicher, als die für den Schmelzstahl. Dennoch werden, wie schon bemerkt, die Hauptgruppen der Cementstahlsabriken nur von einer geringen Unzahl von Lagerstätten in Scandinavien und am Ural versorgt, und zwar werden die Erze ausschließlich mit Holze

foblen ju Gute gemacht.

Da mit der Cementstahlbereitung fein Abgang an dem Material verbunden ist, so braucht sie nicht wie die Schmelzstahlbereitung in der Rahe der Erz-lagerstätten zu erfolgen. Im Gegentheil suchen die Hauptgruppen der Cementstahlwerfe aus Ursachen, die mit wenigen Worten dargelegt werden konnen, sich täglich mehr unter ganzlich verschiedenen Umstanden zu entwickeln. Die besonders zur Stahlbereitung geeigneten Stabeisensorten sind weit theurer als andere, und die diese ausgesuchte Qualität producierenden Hütten haben ein natürliches Bestreben ihr jährliches Fabricationsquantum nach den Holzversorgungen der Gegend zu reguliren. In dieser sowie in Beziehung auf die Wasserstäfte stehen diese Hütten saft in denselben Berhältnissen wie die, in denen Schmelzstahl producirt wird, indem sie im Allgemeis

nen in ber Gegend nicht bas erforberliche Brennmaterial finden tonnten, um bas Gifen in Stahl zu verwandeln.

Birtlich erforbert bie eigenthumliche Cementation nur einen geringen Brennmaterialverbrauch; bieser in technischer Beziehung so wichtige Proces hat hinsichtlich bes Materialverbrauchs und ber Roften in Beziehung auf bas Ganze ber Stahlsabrication nur eine sehr untergeordnete Wichtigkeit. Die wesents lichsten Zweige dieses Gewerbes sind die, welche die Berwandlung der rohen cementirten Stabe in Rausmannswaare zum Gegenstand haben, und wir wers ben in dem Berlause dieses Abschnittes sehen, daß sie einen bedeutenden Brennmaterialverbrauch veranlassen.

Roch zwei andere wichtige Umftande suchen Die Cementstahlhutten von ben Orten zu entfernen, mo

bas Stahleifen producirt wirb.

Wir werben beweisen, daß die mineralischen Brennmaterialien bei gleichem Beigvermögen bei der Gementstahlarbeit ein entschiedenes llebergewicht über bie vegetabilischen haben, und die großen huttenwerfe am Ural und in Schweden wurden bei allem leberfluffe an Brennmaterial unter ungunstigeren Umftanden produciren, als die hutten in den Steintoblenbeden des westlichen Europas.

Die in ben Stahlhutten fabricirten verfäuflichen Stabe werden zum Theil für ben unmittelbaren Bersbrauch in einer Menge fleiner Werfftatten verarbeistet, in benen man auch zu gleicher Zeit Schmiedeeisfen verarbeitet, und beren Bertheilung über die ganze Oberfläche von Europa von der der Bevölferung bestimmt wird. Der größte Theil der Stahlwerke dient aber als Material für sehr verschiedenartige Gewerbe, die sich nur vortheilhaft an solchen Orten

en twideln fonnen, wo man Brennmaterial, Betriebe=

frafte und eine Manufacturbevolferung pereinigt fin-Es gehoren babin bie Bewerbe, welche bie Rabrication von Senfen und Sicheln, pon Reilen und Raspeln, Gagen, fcneibenben Berfzeugen aller Art, ber Defferschmieberei und anderer fogenannter furger Baaren jum Gegenstande baben. Rabrifen, welche Die herrichenden Bewerbe in gemiffen Begenden bilben, nehmen im Allgemeinen Diefelben Saushaltebedingungen in Unfpruch, ale biejenis gen Manufacturen, welche fich mit bem Berfpinnen und Bermeben ber Baumwolle, Bolle und Seibe ac. beidaftigen. Beboch find fie barin vericbieben, baf fie nur bann bie ermunichte Bollfommenbeit erlangen fonnen, wenn ber gabricant, ber ben Stabl verarbeitet, in genauer Beziehung mit dem Sutten-mann fteht, ber ihn liefert. Oft erfordert jede Claffe ber genannten Gemerbe bei bem ihnen ale Material bienenben Stabl febr feine Rugncen ber Qualitat. In gewiffen fallen, wie, g. B., bei ber Feilenfabri. cation, bat bie genaue Berudfichtigung biefer Ruancen einen folden Ginfluß auf ben Erfolg, baß es ftete vortheilhaft fein murbe, wenn bie Production und Berarbeitung bes Stahles in ein und berfelben Butte vereinigt fein fonnten. Aus Diefem zweiten Grunde haben fich die Cementstahlmerte, flatt in ber Rabe ber Erglagerftatten und ber Sutten, welche bas Stabeifen produciren, porguglich in ben Manufacturbegirfen entwidelt, mo ihr bebeutenbfter Abiak ftattfinbet.

Rurz, die Gegenden, in benen sich die Cementsftahlwerke zu entwickeln suchen, find folche, die auf wohlseilen Wegen das schwedische und ruffische zur Stahlbereitung geeignete Eisen erlangen können, die ferner reichlich mit mineralischem Brennmaterial versfehen sind, deren Ackerdaus Quellen die Anhäufung eisner zahlreichen Bevölkerung gestatten, und die beson-

bere einen großen Marft jum Abfate ber Probucte

haben.

Die Theile von Dorffhire (Scheffielb, Attercliffe, Marsborough u. f. w.), in benen bie hauptfachlichften Stahlwerfe Großbritanniens concentrirt liegen, pereinigen im boben Grabe alle Sie find burch gute Bedingungen bes Gebeibens. fdiffbare Strafen und burch eine Gifenbabn mit bem Bafen au Sull verbunden, ber in bem größten Deerbufen ber Ditfufte Englands nach ber Rorbfee au liegt und baber am geeignetsten ift, um fcwebifches und ruffifches Gifen einzuführen. Der Boben beftebt bort aus einem ungeheuren Steinfohlengebirge, einem ber reichsten Englands, beffen Roblen mit geringen Roften aus wenig tiefen Gruben geforbert, jur Bewinnung und weitern Bearbeitung bes Stables febr geeignet find. Ditwarte von bem Manufacturbis ftrict entwideln fich bie fruchtbaren Gbenen und Biefen von Dorf und Lincoln, bie von gablreichen napigabeln Strafen burchichnitten find, und woburch ber arbeitenden Bevolferung die nothwendigen Lebensmittel ju mohlfeilen Preifen jugeführt werben Endlich fichern Die Linien Der innern Schiff= fahrt, fowie ber Safen ju Bull ben Dorffbirer Stabl. werfen wohlfeile Berbindungen mit allen Manufac= turen und allen Safen bes vereinigten Ronigreichs und eröffnen ihnen fomobl im Innern befielben als auch außerhalb einen weit reichlichern Abfat . mit jeder andern Gegend Europas ber Kall fein fonnte.

Mehrere andere Theile Großbritanniens bieten auch vortheilhafte Bedingungen für die Stahlfabriscation dar; auch find feit dem Anfange des 18. Jahrhunderts und zu verschiedenen neuern Epochen eisnige hütten in verschiedenen Steinkohlenbeden, in der Rahe des Meeres und namentlich zu Rewcaftle

am Tyne, zu Liverpool und zu Briftol errichtet. Allein diefe Bersuche haben fein bedeutendes Fabricationscentrum bilden fonnen, weil feine von diefen Localitäten in demselben Grade, wie Yorkshire die oben angedeuteten gunftigen Bedingungen vereinigt.

Dagegen haben bie Stahlwerte in Yortshire jeht eine solche Ausbehnung erlangt, baß sie etwa acht Behntel von ber ganzen in England fabricirten Stahlmenge geben. Sie sind weit wichtiger als jebe ber andern Gruppen von Stahlwerfen in Europa und können ber Menge von Materialien nach, bie ihnen zu Gebote steben, weit mehr produciren, als

fie abzufegen vermögen.

Die Cementstahlfabrication ift einer ber einsach: sten Processe bei'm Hüttenwesen. Er besteht im Besentlichen barin, bas Schmiedeeisen unter bem hauernden Einflusse einer hohen Temperatur und von Holzschlen zu tohlen. Die mit einander in Berührung gebrachten Materialien werden stets in verscholossenen Gefäßen geglüht, b. h. durch fenerseste und undurchbringliche Bande gegen die aus dem Heerde, in welchem sich die zu der Birtung erforderliche Site entwickelt, entstehenden Gase geschüht.

## Erforberniffe gu ber Fabrication.

Das Wesentlichste davon ift ber Ofen, ber seit 1½ Jahrhunderten in seinen Dimenstonen und Formen zahlreiche Beränderungen erlitten hat. Die älzteren Desen, in denen man in einer Operation weniger als 95 Ctr. Eisen behandelte, sind nach und nach vergrößert, und neuerlich hat man welche erzbaut, die die 760 Ctr. aufnehmen können. Zedoch scheint es ebenfalls, als ob die letteren die zweckmäßige Grenze für den Haushalt und besonders für die Bequemlichkeit bei'm Betriebe überschritten hätten.

Biele Defen können nur 10,000 bis 12,000 Kilogt. aufnehmen, und bie, welche man vorzugsweise erbaut, selbst die Hütten, die fortwährend zu thun haben, enthalten nur 280 bis 380 Etr.

Dene Durchschnitte eines Sheffielber Ofens vor.

Fig. 115, senkrechter Durchschnitt nach ber Linie AB, Fig. 117; Fig. 116, senkrechter Durchschnitt nach ber Linie CD ber Fig. 117 und 118, und nach ben Linien EFG H ber Fig. 115; Fig. 117, horizontaler Durchschnitt nach ber Linie IK ber Fig. 115 und 116; Fig. 118, horizontaler Durchschnitt nach ber Linie LM ber Fig. 115 und 116.

Un der Buttensoble ift ber Dfen 16 rhein. Ruß lang und 141 guß breit. h, die ben Dfen umgebeude Effe; c, c Cementirfaften; b Thuren jum Ginfeuern; a Roft; d Gewölbe; o Deffnung in ber Mitte bes Gewolbes, wodurch Klammen und Rauch ausströmen; f Deffnungen in ben Wanden bes Dfens. Die einen andern Theil ber Flamme mittelft ber borizontalen Canale g in Die Effen k fubren, Die an ben vier Eden bes Dfens angebracht find. Durch biefe Effen und die Deffnungen f wird ber Bug bes Dfens regulirt; I Deffnung in ber Borberwand, wels de jum Ginfegen und Berausnehmen ber Stabe in bie Raften und aus benfelben bienen; i, i' Deffnungen jum Bereinschieben und Berausnehmen ber Drobestangen; fie find mabrend ber Cementation verfcbloffen; q Trager fur Die Raften, welche burch bie gange Breite bes Dfens geben und Gewolbe über bem Roft bilben; o Canale ober Durchgange awis ichen ben Tragern q jur gleichen Bertheilung ber Klamme; n Deffnung, burch welche ber Stablbrenner in ben Dfen gelangen fann.

Alle Defen bestehen aus zwei gleichen paralle- lepipebischen Raften, welche burch ben Feuerraum ge-

trennt werben, und beren fast ganze Oberstäche von ben Gasen der Berbrennung umgeben ist. Rachdem die Gase um die Kästen circulirt haben, entweichen sie durch Löcher, die am Ansange des Gewölbes (der sogenannten Haube oder Kuppel des Ofens) und an dessen Umkreise angebracht worden sind, in den Essenmantel.

Die Figg. 115 bis 118 Taf. XII, zeigen bie in Yorkschire am meisten angewendete Einrichtung und stellen einen Ofen bar, in welchem man auf einmal 336 preuß. Etr. Eisen cementiren kann. Es ist biefer Apparat besonders musterhaft eingerichtet

und verbraucht fehr wenig Brennmaterial.

Die Kaften bestehen entweder aus feuerfesten Ziegelsteinen, oder aus forgfältig ausgehauenem quarzigen Sandsteine. Die beiderseitigen Mineralien sinden sich häusig in den Schichten der Steinkohlensformation, welche den Boden dieses Theils von Yorkshire bildet. Die senkrechten Sandsteinwände sind gewöhnlich 6 Joll did; die aus Ziegelsteinen bestehen aus zwei auf die hohe Kante gestellten Schichten, deren ganze Dicke nur 4½ Joll beträgt. Der Boden der Kästen hat gewöhnlich höchstens nur die Halte der Stärfe der Seitenwände und besteht bei den Ziegelsteinfästen aus drei Schichten von Steiznen, die flach übereinander liegen. Die Verbindung der verschiedenen Steine ist durch eine dunne Schicht seuersesten Thons bewirft.

Bergleicht man die Defen fehr verschiebener Dis mensionen mit einander, so fann man die Bemerfung machen, daß diese Dimensionen mittelst eines einfachen Gesetzes aus der Menge des bei jeder Operation verarbeiteten Eisens abgeleitet werden fonnen.

Erfahrene Arbeiter fonnen ohne Rachtheil für ben Erfolg ber Operation bas Bolum bes in jeden

Raften eingelabenen Gifens bis auf 100 von bem

gangen Bolum von jenem bringen.

Die längste Dimension bes innern Raumes ber Kästen, welche wir die Länge nennen, ist stets horizontal, und ihr Cubus ist in bemselben Berbältznisse, als das Gewicht des Einsages, oder das Bolum bes Kastens, verschieden. Bei Desen, beren Einsatssich auf 200 Etr. beläuft, beträgt diese Länge 9 Fuß 2 Joll und bei den Figg. 115 bis 118 dargestellten Desen für eine Ladung von 350 Etr. 11 Fuß. Zeboch weicht man etwas von dem aufzustellenden Jahlengesetz ab, wenn es besonders zwedmäßig erscheint, ben zu cementirenden Staben eine bestimmte Länge zu geben.

Die Dicke (wir bezeichnen damit die geringere Dimension des innern leeren Raumes) ist bald verstical, bald horizontal. Diese Dimension ist am wesnigsten verschieden und bleibt gewöhnlich in den Grenzen von 28 bis 36 Jost. Bei den Defen, desren Einsat 460 Etr. nicht übersteigt, wechselt diese Dimension noch merklich wie die Rubikwurzel des Einsates; über diese Grenze hinaus nimmt sie in

einem etwas geringern Berhaltniffe gu.

Die sechs rechtedigen Flachen eines jeden Rastens find, wie schon bemerkt, ber Einwirfung ber Blamme ausgesett, ausgenommen an ben Stuppuncten, beren nothwendig funf sein muffen, damit bie Raften gehörig fest stehen. Der Boden ruht auf massiven, gemauerten Tragern von quadratischem Quersschnitte, die zwischen sich leere Raume von gleicher Form ber ganzen Lange ber Raften nach laffen.

Bei ben bargestellten Defen, bessen Kasten aus quarzigem Sandsteine bestehen, sind die massiven Träger und die dazwischen liegenden Canale 9 Boll breit und hoch. Die senkrechten Bande ber Kaften werden durch 16 kleine Scheidewande von 44

Boll Dide gehalten, welche die ganze Sohe ber Raften zwischen benselben und ber Umfangsmauer bes
Dfens einnehmen. Sieben andere Scheiben sind
zwischen ben beiden Raften über bem Seerbe anges
bracht, und zuweilen geht die mittlere, ftarfere Wand
bis unter ben Rost hinab und theilt ben heerd in

amei Theile.

Bei ben aus Ziegelsteinen erbauten Defen haben die massiven Scheiber und die unter den Kästen besindlichen Canale gewöhnlich eine Ziegelsteinbreite von 4½ Boll, und die Träger bestehen aus auf der hohen Kante stehenden und in das Mauerwerk eingelassenen Ziegelsteinen; sie sind rautenförmig angebracht und in einer und derselben horizontalen Linie durch zwei Ziegelsteinlängen von 18 Zoll getrennt. Beide Kästen siehen in gleicher Ebene und symmetrisch in Beziehung auf den sie kasten, und seine Breite, oder der Raum zwischen beiden ist mit dem Gewichte der Ladung verschieden.

Die obere Klache ber Stabe beträgt 15 30U von unten herauf des untern Theiles der unter den Raften gebliebenen Canale. Rach der Are des Heerzbes find in den beiden entgegengesetzen Wande des Ofens zwei 18 30U breite und 12 30U hohe Deffnungen angebracht, deren Schwelle 1230U über den Staben liegt. Sie dienen zum Einschüren der Steinstohlen auf den Rost und sind während des Betriebs

mit gußeifernen Thuren verichloffen.

Das die Kaften und den Seerd umgebende Mauserwerf, innerhalb dessen das Brennmaterial seine Sitzsfraft entwicklt, besteht aus vier senkrechten Mauern, die von einem flachen Gewölbe bedeckt, gegen welzches an den schmalen Seiten des Ofens bogensormige Walme gewöldt sind. Form und Dimensionen dieses Mantels hangen genau mit denen der Kasten Schauplas, 161. Bb.

und des Heerdes zusammen. Die senkrechten Wände stehen 6 Boll von den außern Flächen der Raften nb; das Gewölde fangt dicht über den Raften an, und es ist 2 Kuß 10 Boll bis 3 Kuß 4 Boll hoch. Bei dem dargestellten Dsen beträgt seine Höhe 3 Kuß. Diese Höhe ist erforderlich, damit die Arbeiter das Eisen ohne zu große Unbequemlichseit in die Rasten einlegen können.

Der innere Raum bes Dfens ift baber recht:

edig und hat folgende Dimensionen:

Die dem heerde parallele Seite 13 Fuß 2 3oll. Die auf dem heerde fenfrecht stehende Seite 11 Fuß

6 3off.

Am Anfange bes Gewölbes sind sechs Definungen angebracht, von benen je brei an den entgegengesehten Seiten des Dsens nahe liegen. Die beiden größeren liegen in der Achse des Dsens selbst und über den Heizthüren, und durch sie begeben sich die Arbeiter in den Osen; vier kleinere Definungen, die symmetrisch an den kurzen Seiten der Kästen angebracht worden sind, dienen zum Eindringen der Eisenstäbe in die Kästen und zum Herausnehmen der Stahlstäbe aus denselben. Alle diese Dessnungen sind während des Betriebes mit Ziegelsteinen und Lehm lustdicht verschlossen.

Außerdem sind auf beiben Seiten des Dfens, etwa in der Mitte der Kästen zwei kleinere quadratische Deffnungen von wenigstens 41 Boll Breite und Höhe angebracht. Es sind die Enden kleiner Canale, mittelst deren der Arbeiter aus dem Innern der Rästen während des Betriebes felbst und zu verschiedenn Beiten desselben Probestäbe herausnehmen kann, die zu diesem Zwecke bei'm Laden der Kästen mit eingelegt worden sind. Durch diese Proben ist man im Stande die Fortschritte der Cementation zu bezurtheilen und den Augenblick zu erkennen, wenn die

Operation vollendet ift.

Nachdem die Flamme rings um die Kaften circulirt hat, entweicht sie durch 8 Zugöffnungen, die zu zweien an jeder der vier senkrechten Wände des Ofens angebracht sind. Diese die Flamme gleiche förmig vertheilenden Deffnungen sind in gleicher Ebene mit der obern Fläche der Kästen und am Ansange des Gewölbes angebracht; sie sind quadratisch, 6 Zoll weit und stehen durch Canale mit gleichem Duerschnitte mit seche senkrechten Essen in Verdinsdung, die 8 Zoll im Duadrat weit sind und kaum einige Zoll über das Gewölbe hervortreten.

Ein großer Thurm, Fig. 116, ber ein festes Fundament hat und aus gewöhnlichen Ziegelsteinen aufgeführt ist, nimmt die aus den kleinen Essen strömenden Gase auf und führt sie ab. Er hat eine kegelförmige Gestalt und einen kreisrunden Quersschnitt; seine in verschiedenen Hütten sehr verschiedenen Hauptdimensionen sind in der auf der Tasel abs

gebildeten Figuren die folgenden:

Aleußerer Durchmeffer an ber Büttensohle 26 Fuß 6 3on. Starte bes Mauerwerts bafelbft 1 Kuß 9 300. Innerer Durchmeffer bes cylin= brifden Auffages 1 Fuß 81 3oll. Starte bes Mauerwerfs von 41 3oll. bemfelben Erhebung bes fegelformigen Thei= 36 Fuß 3 3oll. les über den Afchenfall Sohe bes cylindrifchen Auffages 4 Fuß. Gange Sohe des Thurmes 40 Fuß 3 3ou.

Der Durchmesser bes Thurms an der Hüttenfohle wird immer dadurch bedingt, daß der Dsen
und seine Effen gut darunter stehen können. Der Raum zwischen dem lettern und dem Thurm ift bis zum Ansange des Gewölbes mit dem gemeinschaftlichen Gemäuer ausgefüllt. Zwei einander gegen, über liegende Deffnungen oder Gewölbe sind in dem Thurme in der Achse bes Heerdes vorhanden, so daß man zu dem Ofen gelangen kann. Sie sind 6 Fuß weit, beginnen am Boden des Aschenfalls und erheben sich 5 Kuß über die Hüttensohle, so daß sie im Ganzen 114 Fuß hoch sind.

Die Cementirofen liegen entweder von einander getrennt ober ju 2 bis 5 vereinigt. Gewöhnlich enthalt eine Cementirbutte zwei Defen, und eine der

beffern Einrichtungen ift bie bargeftellte.

Beide Defen sind in einem länglich vleredigen Gebäude vereinigt, welches 104 Fuß lang und 33½ Fuß breit ist. Bor der Feuerthüre und nach der Länge des Gebäudes sind Gruben von gleicher Breite wie die Gewölbe des Thurms angebracht, die 4 Fuß von dem letzern in die Hütte hineintreten. Zwischen den Umfangsmauern des Gebäudes und denen des Thurms, sowie zwischen jenen und den Enden der außern Gruben bleibt ein Zwischenraum von 4 Fuß. Die beiden in der Mitte des Gebäudes liegenden Gruben sind 30 Kuß voneinander entsernt.

Es ist nöthig, die Balten des Dachstuhls ziems lich hoch über die Sohle zu legen, etwa 15½ Fuß, damit die Arbeiter auch in dieser Richtung den nöthis gen Plat haben und die Eisens und Stahlstäbe an den Mauern aufstellen können. Eine 9 Fuß breite Thür gestattet, den Wagen dis mitten in die Hütte zu sahren und die Transportsosten für das Material und das Product soviel als möglich zu vermindern. Aus diesem Grunde und um Eisen und Stahl masgaziniren, wägen, die Eisenstäbe in die gehörige Länge zerschneiden, um das für jeden Betrieb erforderliche Steinkohlenquantum aufstürzen, und endlich um alle die in dem Nachstelzenden beschriebenen Manipulatio-

nen bequem ausfuhren zu können, hat man ben bebeutenden Raum zwischen beiben Defen gelaffen.

Raften, Seerd, Canale und außere Mauern bis zu dem Gewölbe sind auf dieselbe Beise eingerichtet, wie die der beschriebenen Defen; die Berschiedenheit besteht besonders darin, daß das Gewölbe oder die Kappe über dem Ofen beweglich ift und der Zug

burch eine Gffe hervorgebracht wirb.

Das Gewölbe ift, wie das der beschriebenen Defen, freuzsörmig, jedoch weit flacher als diese; seine Höhe beträgt nur 15 bis 21 Joll. Die Ziesgelsteine, welche das Gewölbe bilden, liegen auf eisnem länglich vierectigen, gußeisernen Rahmen, und dieser ruht auf vier kleinen Radern, so daß die Kappe auf eisernen Schienen von dem Ofen leicht weggeshoben werden kann, wenn man die Kästen laden, oder entleeren will. Ift die Kappe wieder in ihre gehörige Stellung gebracht, so wird der Zwischenraum zwischen dem Rahmen und den obern Randern

ber Dfenmauer mit Lehm bestrichen.

Die Effe hat ftets eine von bem Dfen unabhangige Bafis, und es find zu beiden Seiten ber= felben zwei Defen symmetrifc angebracht. Die Bafe ber Berbrennung entweichen ftete burch eine Deffnung, Die in ber Mitte ber beweglichen Rappe angebracht ift und mit ber Effe burch einen an bem Bebalfe mittelft eiferner Stangen aufgehangten horis gontalen Fuche in Berbindung fteht. Man fieht ein, baß bei biefer Einrichtung Flamme und Rauch bie Tenbeng haben, unmittelbar aus bem Seerbe in ben Buche ju ftromen, ohne ben Umfang ber Raften gu Jedoch wird bies verhindert und die Dauer der Einwirkung der Flamme auf die Raften verlängert, indem man burch einen borizontalen Scheider, ber in ber Sohe bes oberen Ranbes ber Raften angebracht ift, ben 3wischenraum zwischen biesen und über bem Heerbe ganzlich verschließt. Die Flamme muß daher in einem 6 Zoll breiten Raume zwischen den Kästen und den Umfangsmauern circuliten; außerdem halt man auch das Ausströmen der Flamme badurch auf, daß man die Breite der Canäle in der Ebene des oberen Raudes der Kästen bis auf 1½ Zoll verengt. Die Esse veranlaßt stets
in dem Ofen, ausgenommen wenn man ihn erst in Betrieb setzt, einen zu starken Zug, den man nicht, wie bei den Yorkshirer Desen, durch den Rost regulitt, sondern indem man auf dem horizontalen Buchse eine Dessung ausmacht und eine um so grösstere Lustmenge zuläßt, je mehr man die Lebhastigteit der Verbrennung beschränken will.
Es scheint und diese Einrichtung eine sehr zweit-

Es scheint uns diese Einrichtung eine sehr zweitmäßige zu sein; das Einsehen des Eisens und das Herausnehmen des Stahles ist bequem, die Regierung des Feuers leicht, und obgleich sie viele gußeiserne und eiserne Armaturen erfordert, die bei dem anderen Systeme wegbleiben können, so sind die Anlagekosten doch nicht viel bebeutender. Der Brennmaterialverbrauch ist bei ausmerksamem Schüren und bei ausmerksamer Regulirung des Feuers etwas geringer. Kurz, es scheinen diese Desen vor den Yorkshirer in allen den Hütten den Vorzug zu verdienen, wo die Löhne gering sind und man nur

wenig Gifen auf einmal cementirt.

Bu bem Material einer Cementirhütte gehört außerdem noch ein Amboß, Scheeren zum Kaltschneisben und hammer zum Zerschlagen der Eisenstäde, Wagen zum Wägen des Eisens und des Stahles, Karren, um die Kohlen von dem Haufen auf dem Hüttenplate zu den Defen zu fahren, Schaufeln, Brechstangen und Haken zum Schüren, Reinigen des Rostes zc.

### Stahleifen und Brennmaterial.

Eine richtige Auswahl bes Materials ist eine Bedingung, von welcher ber mehr oder weniger gute Erfolg der Stahlcementation abhängt. Der vollstommenste Betried fann die Mängel des zu verarbeitenden Eisens nicht verbessern. Obgleich nun den Fabricanten in dieser Beziehung eine lange Erfahzung zu Gebote steht, welche allein nur zur Basis einer brauchbaren Theorie dienen fann, so hat diezselbe dennoch bis jest nicht wissenschaftlich classissischt werden können, indem dabei hauptsächlich folgende

Schwierigfeiten obwalten.

Die meiften Kabricanten betrachten bie felbit und bie von ihren Borfahren erlangten Erfahrungen ale ein Bebeimniß und theilen fie Andern nicht mit; es ift bies um fo mehr ber Rall, indem bas eigentlich Technische ber Stablfabrication einfachen Arbeis tern überlaffen ift und bie Kabritbefiger mehr bas Commercielle beforgen , alfo bei'm beften Billen aar nicht im Stande find, bas angewendete Berfahren Rur bei ben Arbeitern allein fann mitautheilen. man baber Radrichten und Belehrungen über bas Stablbuttengewerbe fammeln. Jedoch haben Die Dortfhirer Stahlhuttenarbeiter fo gut, wie andere Buttenleute, ibre eigenthumtiche technische, Andern unverftandliche Sprache. Go halt es in vielen Kallen fcwer ju bestimmen, mas die Arbeiter ausbruden wollen, wenn fie fagen, ein Gifen habe Rorper, fei gefund, feft, hart u. f. w. Beboch haben alle biefe Ausbrude einen febr bestimmten Ginn und bezeichnen Gigenschaften, Die ber Arbeiter vollfommen be-Bermehrt wird aber bie Schwierigfeit bei'm Studium bes Stahlhuttenwesens badurch, baß biefe und andere Ausbrude nicht in allen Gutten gleiche Bebeutung baben. Much muß man fich gegen Die ungenauen Beobachtungen ber Arbeiter zu huten fuchen, gegen die Uebertreibung, mit welcher fie gewöhnlich die Wichtigkeit gewiffer Eigenschaften anerkennen, die nur für einen tpeciellen Betriebszweig wesentlich find, nicht aber für das Ganze der Fabrication.

Auf ber anderen Seite find die Fragen, welche fich auf die Auswahl der bei der Stahlfabrication angewendeten Eisensorten beziehen, sehr verwickelt, und ihre specielle Betrachtung wurde über die Grenz zen unseres Werkes hinausgehen, weshalb wir uns hier nur auf Hauptpuncte beschränken.

Der commercielle Werth bes Gifens bilbet gewiffermaßen bas genauefte gemeinschaftliche Raß, beffen man fich bedienen fann, um in den verschiedenen Gifensorten bas Ganze ihrer guten Eigenschaften

mabraunehmen.

Man verarbeitet in Yorkspire hauptsächlich schwes bisches, norwegisches und russisches Gifen, welches über Hull und Sheffielb bezogen wird; man vers braucht aber auch einige englische Stabeisensorten, welche mit ben schlechteren schwedischen Sorten gleis den Werth haben, jedoch nur eine beschränkte An-

wendung finden.

Alles von ben Stahlfabricanten gesuchte norbische Eisen zeichnet sich durch eine körnige, dichte Tertur
und durch eine graubläuliche, glänzende Farbe, welche
einige Aehnlichkeit mit der des Zinkes hat, aus.
Sehr häusig bemerkt man auf dem Bruche eines
Stades alle Uebergänge dieser herrschenden Tertur
zu einer sehr heutlich blätterigen, seltener jedoch zu
einer fadigen. Bei letzterer zerbrechen die kalt eingehauenen Stäbe nicht nach einer saft geraden Fläche,
sondern zerreißen nach Fäden, die aus einer Menge
nebeneinander liegender Blättchen zu bestehen scheinen.
Die Oberstäche derselben ist ein mattes silberartiges

Weiß; ihr Querschnitt, wenn fie in Folge bes Kaltbruchs gedreht worden sind, zeigt einen feidenartigen Reflex, wie unter gleichen Umftanden Garfupfer. Es fallt sehr schwer, die Stabe falt zu zerbrechen, selbst wenn sie fart mit einem Kaltmeißel einge-

hauen find.

Die wesentliche Gigenschaft biefes Gifens befteht barin, mittelft einer zwedmäßigen Bearbeitung ein Product au geben, welches in hobem Grabe Die nubliden Gigenfchaften bes Stahles zeigt. Daffel be muß namlich burch bas Sarten febr bart, burch Do= litur febr glangend werben, es muß fich leicht fcmels Ben laffen, febr elaftifch fein, es muß wieberholt ausgeglübt werben tonnen, ohne bie gewöhnlichen Gigenschaften bes Schmiebeeifens wieber zu erlangen. Es icheinen biefe Gigenschaften genau mit benen ber Erze, aus benen bas Gifen erzeugt wirb, aufammen= aubangen, indem bas befte Stableifen fammtlich von einer fleinen Ungahl von Magneteisenstein-Lagerstätten Die Beschaffenheit ber Rabricate, b. b. fommt. ob biefe Begenstande mehr ober minber bart finb. beffer ober ichlechter ichneiben, eine beffere ober folechtere Politur, Glafticitat ac. haben, ift in biefer Begiehung ber Dafftab fur bie Claffificirung bes Materials und jum Theil auch fur ben commerciels len Werth beffelben. Diefes Stahlartige unters fceibet bie weiter oben genannten Gifenforten von ben meiften übrigen in ben europaischen Sandel fom= menben und findet fich hauptfachlich bei bem befte n Stabeifen in Schweben, Rormegen und Rufland.

Eine zweite sehr wichtige Eigenschaft ift bie größtmögliche Gleichartigfeit bes Eisens, indem ein entgegengesettes Verhalten sich bei ben verschiedenen Arbeiten ber Darftellung und weiteren Bearbeitung bes Eisens mehr ober weniger beutlich, je nach ber übrigen Qualität bes Eisens und ber Beschaffenheit

ber Bearbeitungen, zeigt. Das allgemeinfte und entidiebenfte Rennzeichen geben bie roben Brennftabl= ftabe. Gie muffen ihre erfte Korm beibebalten : ihre Dberflache fann mit fleinen Bladden bebedt fein (weßhalb man ben roben Cementstahl auch mohl Blafen fahl nennt), welche fich burch bas Gas au bilben icheinen, bas fich in ber Gifenmaffe ent= widelt, wenn biefelbe burch bie Cementation einen gewiffen Grad ber Weichheit erlangt bat; allein es ift wesentlich, bag biefe Bladden febr flein (weniger ate 1 Centimeter ober 41 Linien) und febr gleich= formig auf ber gangen Oberflache ber Stabe per= theilt feien. Große Blafen und befondere große. unregelmäßig auf ben Staben vertheilte Riffe ein Sauptfennzeichen ber Ungleichartigfeit. Die Fabricanten fagen von folchem Gifen, es fehle ibm Rorper (Reftigfeit), es fei nicht gefund 2c.

Es ist diese Eigenschaft vielleicht nicht unabhängig von der Beschaffenheit der Eisenerze, denne sie scheint sich in einem verschiedenen Grade bei dem aus verschiedenen Erzsorten, aber durch gleiches Berfahren dargestellten Eisen zu zeigen. Es ist stets weit leichter zu bestätigen, daß die geringsten Berschiedenheiten bei der Zugutemachung gleicher Erze hinreichend sind, um in dieser Beziehung deutliche Berschiedenheiten in der Duglität des Eisens zu ver-

anlaffen.

Die ungeheueren Preisunterschiede bei den besten schwedischen, norwegischen und russischen Eisensorten scheinen hauptsächlich von der verschiedenen Gleicheartigkeit abzuhängen, und wenn man die in verschiesdenen Hütten mit dem rohen Cementstahl vorgenommenen Manipulationen mit Ausmerksamkeit verfolgt, so wird man leicht begreifen, warum die Fabricanten auf diese Eigenschaft einen so großen Werth legen. Die Ersahrung zeigt, daß sich die Wande

ber großen, bei ber Cementation entstanbenen Riffe bei bem Raffiniren ober Berben, welches man mit ben roben Staben vornimmt, nur fehr ichmer wieber nahern laffen. Saufig ift biefer Mangel an Bufam-menhang burch graue und fcmarge Flede, burch fogenannte Schiefern, verftedt, welche gewöhnlich erft bei'm Schleifen ober Poliren ber Fabricate an's Licht fommen und baber burch bie erft bann fichtbare Unbrauchbarfeit vieler Begenftanbe (Schmiedeinftrumente, Feilen 2c.) einen um fo größeren Schaben burch ben Berluft bes gangen Arbeitelohnes veran= laffen. Gewiffe Gifenforten find im boben Grabe ftablartig und geben einen fo ichieferigen Stahl, baß wenigstens ein Drittel ber baraus fabricirten Gegenftande Ausschuß ift. Daburch verliert biefes Mate= rial febr an Berth, felbft wenn bie fehlerfreien Ras bricate übrigens benfelben Werth haben, ale bie aus bem beften Stahl bargeftellten. Das jest in Dorffhire angewendete englische Gifen empfiehlt fich febr burch feine Bleichartigfeit, und es ift baber ju ges wiffen Fabricaten febr gefucht, wiewohl es eine ge= ringere Stahlartigfeit befitt, ale bie ichlechteften fdwedischen und ruffischen Gorten.

Es spielt baher biese Eigenschaft eine bedeutende Rolle bei ber Classificirung bes zur Stahlbereitung angewendeten Eisens und veranlaßt nach genauen Untersuchungen und Bergleichungen einen Preisuntersschied von 30 Procent, obgleich die Sorten sonst ein=

ander gleich ju fein icheinen.

Gine andere gesuchte Eigenschaft bei dem zur Stahlsabrication angewendeten Eisen ist eine gleiche artige Tertur. Es können Stabe gleich gut zur Stahlbereitung sein, die eine etwas blätterige, oder eine körnige, oder bichte, oder felbst eine in's Fadige übergehende Tertur haben; allein dieselbe muß an allen Puncten des Stades gleich sein. Die Erfah-

rung hat namlich bewiesen, baß im Gegentheil ber Stab burch die Cementation einen verschiedenen Grad bee Stahlartigen erlangt, fo baß er, um gleichartig ju werden, einer wiederholten und fostbaren Ger-

bung bebarf.

Die zur Stahlbereitung angewendeten Stabe muffen, mit einigen Ausnahmen, ftets flach, d. h. viel breiter als die fein, weil diese Form zweck-mäßiger für das Fortschreiten der Cementirung ift, als die quadratische, oder runde. Die Stabe muffen stets eine bedeutende Starfe haben, damit die in den Kästen besindliche Eisenmenge so bedeutend als möglich ist, und man weicht von dieser Regel nur durch gewisse specielle Fabricationszweige ab. Der absolute Querschnitt der Stabe beträgt selten weniger, als 6 Quadratcentimeter, und oft bis 20 Quas dratcentimeter.

Die Dide wechselt gewöhnlich zwischen 31 bis 9 Lin. und bie Breite von 2 3. 3 Lin. bis 5 3.

3 Linien.

#### Cementirpulper.

Die in ben meisten Werken über Stablfabrication, selbst in ben englischen, angegebenen zusammengesetzen Gementirmittel sollen, nach der Versicherung mehrerer Fabricanten, nie eine allgemeine Anwendung gefunden haben. Das einzige Mittel dieser Art ift Kohle, theils als Pulver, theils in fleinen Studchen, die das Bolum von etwa 10 Cubitzoll nicht übersteigen.

Die Rohle wird aus ben Aesten und bem Abfall bei ben hauungen in ben Forsten auf Rutholz,
die in der Umgegend von etwa 4½ deutschen Meilen
von Sheffield vorhanden sind, bereitet. hauptsachlich ist es Eichenholz, welches verfohlt wird. Die
Rohle gelangt schon sehr klein zur hutte, und bas

Rubismeter wiegt etwa 325 Eilogt. (ober 1 Eubiksfuß etwa 2,1 Pjund), und 100 Kilogr. fosten etwa 5,40 Fr. (ver preuß. Centner etwa 22½ Sgl.). Wan hat es oft ohne Erfolg versucht, die calcinirte Rohle von einer vorhergehenden Operation als Cesmentirpulver anzuwenden; gewöhnlich vermindert man die Ausgaben ohne merkliche Beränderung der fohlenden Eigenschaften des Cementirmittels dadurch, daß man die frische Rohle etwa mit einem Biertel calcinirter versett.

#### Brennmaterial.

Die Steinkohle ift bas einzige in Dorkshire, sowohl zur Cementation, als auch zu allen andern

3weigen ber Stahlarbeit.

Man fucht vorzugeweife fehr gashaltige Rohlen in ein Reuer gufammengubaden, ohne gu fcmelgen, ober fich aufzublaben. Dan wendet bas Gemenge von Staub: und fleinen Studfohlen an, welches nach bem Aushalten ber letteren gurudbleibt. Gin foldes Gemenge toftet, mit Ginichluß eines felten mehr als 2 beutiche Meilen betragenden Transportes, Die 100 Rilogr. 1 bis 1,12 fr. (ber Centmer 4 bis 5 Sgl.). je nach der Lage der Hutte oder der Auswahl der Roble. Bwar fonnte man auch Staubfohlen von geringerer Qualitat anwenden, Die auf ber Butte nur & Fr. (4 Gal.) Die 100 Rilogr. (210 Dfb.) foften, allein man wurde Daburch ben Betrieb ohne Bortheil perwideln, und langere Dauer ber Operation, fowie bie Unregelmäßigfeit bee Feuers wurde bie erlangte Erfparniß mieber aufbeben.

Personal einer Cementirhütte.

Der Betrieb eines Cementirofens erforbert zwei Arbeiter, beren Geschäfte in ber Borbereitung ber

Stabe, in bem Laben und Entleeren ber Raften, in ber Hulfsleistung bei'm Herbeibringen ber Materialien ober bei'm Forttragen ber Producte, endlich im Schuren und in ber Leitung des Feuers während ber Operation bestehen. Die Wartung eines einzigen Ofens beschäftigt zwei Arbeiter nicht vollkommen, sondern es reichen gewöhnlich 3 Arbeiter für 2 Defen hin, welche jährlich etwa 320 wirkliche Arbeitstage haben. Dazu ist auch noch ein Hulfsarbeiter erfors berlich, der jährlich etwa 130 Tage arbeitet.

# Leitung bes Betriebes einer Cementir. butte.

Die Arbeiter beginnen bamit, ben Staben bie gehörige Lange zu geben, welche ftets 2 Boll weniger als die Lange ber Kaften beträgt, indem ohne diese Borsichtsmaßregel die letteren bei ber Ausbehnung

erfterer gerfprengt werben murben.

Rachbem ber vorher gehörig abgefühlte Dfen bie erforderlichen Revaraturen erlangt hat, wenn fie nothig waren, begiebt fich einer von ben Arbeitern binein, um bas Gifen mit bem Cementirpulver in Die Raften einzulegen, mahrend ber andere außerhalb bleibt, um ihm beibes augureichen. Buvorberft bringt man auf ben Boben eines jeben Raftens eine 3 Boll bide Cementirpulverschicht und legt bann bas Gifen mit anberen Cementirvulverschichten auf zweierlet Beife ein: entweber flach in horizontalen Schichten und die Stabe fast bicht aneinander und burch Roblenpulverschichten voneinander getrennt, die eine Starfe von 31 bis 61 Linien haben; ober man legt bie Stabe in horizontalen Schichten auf Die hobe Rante nebeneinander und trennt fie burch Rohlenschichten, Die nur einige Millimeter (3 bis 1 Linie) ftarf find. Bwifden ben Schichten von Staben liegen etwa 4 2i. nien farte horizontale Rohlenpulverschichten. Bruchftude ber Stabe werben febr forgfaltig Enbe an Ende hingelegt und nach bem Bedurfniffe getrennt. fo baß, wenn auch bie Schichten bes Cementirvul= pere und ber Stabe gehörig mahrgenommen werben tonnen, bag von bem Gifen eingenommene Bolum bennoch fo groß ale möglich fein muß. Wenn man in Die Chene ber vier Deffnungen gelangt ift, fo muß man bafelbit Stabenben anbringen, und amar fo. baß man fie leicht berausnehmen fann, um burch ihr Unfeben über bas Fortidreiten ber Cementation au urtheilen. Endlich beendigt man bie Labung ber Raften ftete mit einer Schicht von Cementirvulver von 3 Boll Starte, beren Dberflache jeboch noch einige Centimeter ober etwa 1 Boll unter bem oberen Ranbe Der Raften bleiben muß.

Nachdem die Raften gelaben find, werben ste burch ein eben so einsaches, als wirksames Mittel luftdicht verschlossen. Ueber die lette Kohlenpulverschicht bringt man namlich eine etwa 4 Joll starke Schicht von einem Mörtel, ber aus bem pulverförmigen Absahe unter ben Schreissteinen besteht, auf benen man eine Menge von Messerschmidtsarbeiten schleist und polirt. Es ist diese Materie in den viesen Wertstätten von Jorsshire sehr häusig vorhanden und besteht im Wesentlichen aus pulversörmigem Duarze, der mit auf der Obersläche orwoirten Stahletheilchen vermengt ist. Sie wird durch die Einwirstung der Hipe weich und bakt zusammen, ohne jesdoch jemals flüssig zu werden.

Nachdem die Kaften auf diese Beise vorbereitet worden sind, reinigt man die Canale, durch welche die Flame circulirt, sowohl innerhalb, als außerhalb der Ofenmauer; die beiden Thuren und die vier Defen zum Einsehen des Eisens vermauert man mit Ziegelsteinen und Lehm. Die den Probestaben ents

fprechenden Leitungen verschließt man erft mit Mortel und bann mit Lehm, legt die 5 Rofiftabe auf bie Querbalten, nachdem bieselben nothigen Falls vorher ausgewechselt worden find, und schreitet bann

jum Anfeuern bee Dfene.

Bei einem neuen Dfen, ober wenn ein Theil bes Mauerwerkes erneuert worden ift, muß das Ansfeuern mit großer Borsicht geschehen; gewöhnlich aber wird ber Ofen so rasch als möglich in Gluth gesbracht, um die Kästen möglicht schnell rothglühend zu machen. Bei dem dargestellten Ofen dauert dies Anfeuern ungefähr 24 Stunden, und es ist dazu ein Biertel des ganzen Kohlenverbrauchs erforderlich.

Die Geschidlichfeit bes Arbeitere besteht barin. bas Reuer ftete fo ju erhalten, bag bie Temperatur in einer lebhaften Rothglubbige bleibt, welche fur Die Cementation am awedmaßigften ift. obne fie au überfebreiten und ohne ben Roft je leer ju laffen. Es entspricht biefe Temperatur etwa bem Schmela= puncte bes Rupfere; fie ift nie fo hoch, um bie Biegelsteine ober ben fie verbindenben Lehm ju ver-Die gebrandlichften Defen in Dorffbire haben gar fein Regifter jum Beranbern und Stammen bes Buges, fo baß bies nur burd bie Mufmertfamteit, welche man bem Rofte widmet, bewirft Derfelbe ift bis au ben Schwellen merben fann. ber Feuerthuren mit Steinfohlen bebedt. Bei bem bier naber beschriebenen Dien betrug die glubenbe Brennmaterialicbicht und mit ber Roble, beren Unalufe ich weiter oben mitgetheilt habe, etwa 1 guß; jeboch ift fie nach ben Dimensionen bes Dfens, nach ber Starte bes Buges und hauptfachlich nach ber Befdaffenheit ber Steinfohlen etwas vericbieben.

Es ift wefentlich, daß die Dide der glühenden Brennmaterialschicht fich niemals zu viel vermindere, weil fich fonft der Ofen fogleich abfühlt; es muß

baher wenigstens von Stunde zu Stunde nachgessichürt werben. Der Rost wird bei Steinkohlen, welche viele Asche enthalten, zweimal in einer Schicht gereinigt, und die Operation noch öfter wiederholt, wenn die Temperatur des Dsens mehr sinkt, als zwedmäßig ist. Endlich erfolgt auch eine stellenweise Reinigung des Rostes, wenn an beiden Enden des selben eine ungleiche Temperaturentwickelung Statt findet.

Bir bemerten, bag bie Dide ber glubenben

Brennmaterialschicht auf bem Roste unmittelbar nach bem Schüren und mit ber bezeichneten Qualität ber Rohle etwa 1 Fuß betragen. Ein ausmerksamer Arbeiter kann aber durch Berminderung der Schicht auf 9 und selbst auf 8 Joll eine gewisse Brennmazterialersparung veranlassen; allein das Rachschüren muß dann öfter erfolgen, und das einmalige Unterslassen berselben fühlt den Ofen sogleich ab. In Yorkshire, wo die Steinkohlen wohlseil sind und der Betrieb der Desen den Arbeitern sast gänzlich überslassen ist, beachtet man dies gewöhnlich nicht, und nicht selten sindet ein zweistundiger Zwischenraum zwischen zwei auseinander solgenden Schürungen statt. Zedensalls wird aber badurch an Arbeitelohn gespart.

Obgleich baher bei ben Yorkshirer Defen keine so große Sorgfalt auf die Leitung des Feuers ge-wendet wird, so beträgt der Kohlenverbrauch boch nur 75 Procent von dem Gewichte des rohen Ce-mentstahles; so waren bei einem Brennen in einem Dfen, der 350 Eine. Eisen enthielt, nur 63 Procent

und aus diesem Grunde ift auch die Steinkohle, welche bei gegebenem Bolum weit schwerer als Holz ift und die hite langer an fich halt, ein weit befferes Keuerungsmaterial fur die Cementirofen, als

Steinfohlen erforberlich.

Sola.

Man beenbigt bie Operation, inbem man ben Dien weit langfamer abfühlen lagt, als man ibn angefeuert hatte. Dan lagt ju bem Enbe ben Sammerichlag fich auf bem Rofte anhäufen, fo baß er ibn gang verftopft. Man benutt badurch bie im befindliche Barme und vermeibet plotliche Temperaturveranberungen, welche bem feuerfeften 210= parate nachtheilig find. - Die Beit, mabrend melder gefeuert wird, richtet fich nach ber Starfe ber au cementirenden Stabe und nach bem Grabe ber Roblung, welche man bem Stahle geben will. Bei einem Dfen, ber 350 Etnr. Gifen aufnimmt, bauert bas Reuern 5 bis 9, gewöhnlich 7 Tage; allein es muß berudfichtigt werben, baß Die Cementation noch lange nach bem Reuern mabrend ber Abfühlung bes Dfens fortbauert.

Nachdem nun der Dfen eine bunkle Nothgluhhite erlangt hat, oder vielmehr noch fälter geworden
ift, öffnet man nach und nach die verschiedenen Thūren und sonstigen Deffnungen, um die Abkühlung
mittelst der frischen Luft zu beschleunigen. Gewöhnlich kann man 8 Tage nach dem Aushören des Schurens zum Herausnehmen des Stahles schreiten, und
es geschieht dies durch die nämlichen 6 Deffnungen,
durch welche das Einsehen des Eisens erfolgte. Das
Entladen, sowie die Reparatur der beschädigten
Theile des Dsens kann in einem Tage ausgeführt
werden, und er ist dann in dem Zustande, um eine
neue Ladung auszunehmen.

Es find bemnach im Durchschnitte jur Cemenstation von 350 Centnern Gifen folgende Tage ers forberlich:

Einschen bes Raften, Re schluß ber I	inigun	g ber	Can	ále,	Bere		
nungen						1	Tag,
Feuerung .				•	4	7	Tage,
Abfühlung				•		8	,,
Berausnehmen	bes @	stahle	8, fle	inere	Re:		••
paraturen		٠		•	•		Tag,
				Su	mma	17	Tage.

Außerbem muß man noch bie bedeutende Zeit berücksichtigen, welche zur Annahme und Ablieferung bes Eisens und Stahles, bes Brennmateriales, bes Mörtels, ber feuersesten Materialien zc. erforderlich ift. Daher kann ein Ofen von dieser Größe bei bem lebhaften Betriebe, sowie ihn nur die Umstände gestatten, nur 20 Mal in einem Jahre benutt werben.

# Physitalische Eigenschaften bes roben Brennstahles.

Die phyfitalischen Eigenschaften bes Eisens werben burch die Cementation ganglich verandert. Die Geschmeidigkeit, welche in hohem Grade bei ben guten Stabeisensorten vorhanden ift, fehlt bei dem roben Stable so ganglich, daß die Stabe gerbrechen, wenn man sie von einer geringen Höhe auf die Rante eines Amboses fallen laßt, und mit den Schlagen eines gewöhnlichen Sandhammers kann man sie in kleine Stude zerschlagen.

Die Dberfläche ber am beften geschmiebeten Stabe wird sehr ungleich und mit Blasen bebedt; auch fieht man auf benfelben bie Einbrude von den Roh- lenftuden, mit benen biese Oberfläche in Beruh-

rung ftanb.

Auf bem Duerbruche selbst ber besten Sorten bes rohen Cementstahles bemerkt man viele, gewöhnlich ben langen Seiten ber Stäbe parallele Risse, die bei gewöhnlichen Sorten noch größer sind und bis zur Oberstäche des Stahles reichen. — Die Textur ist stets blätterig; die Blätter sind weit größer, als bei gewissen Eisensorten, und ihre größte Dimension übersteigt zuweilen 1 Centim. (4½ Lin.). Ihre Oberstäche ist nicht eben und glänzend, sondern körnig oder schuppig und ressectivt schlecht im Lichte. Auch ist der Bruch weniger glänzend, als bei blätzterigem Eisen.

Endlich hat fich auch bie Farbe bedeutend ver-

ein grauliches Beiß erfett.

# Production, Materialverbrauch, Fabris cationstoften.

Ein Cementirofen kann jährlich höchkens 20 Mal betrieben werben. Eine Stahlhütte von mittler Größe enthält brei Defen, die so eingerichtet sind, daß sie brei verschiedene Ladungen ausnehmen konnen, nämzlich 220 bis 230 Etnr., 230 bis 250 Etnr., 250 bis 270 Etr., so daß die jährliche Production in drei Defen etwa 19,100 Coln. Centner betragen kann.

Unter ben gewöhnlichen, und besonders bei ben beschränkten Umständen aber, in benen sich das Yorkshirer Stahlbuttengewerbe seit einigen Jahren besindet, ist die Production der Hütten stets geringer, als sie sein kann. So haben im Jahre 1842 die 97 Cementirösen in Yorkshire, welche in Hützten vertheilt sind, höchstens 315,000 preuß. Einr. producirt, so daß auf eine mit 3 Desen versehene Hütte nur 10,000 Ctr., und auf jeden Ofen nur 3000 Ctr. fommen.

Beitere Bearbeitung bes roben Cement. fahles.

Die Dverationen, benen ber robe Ce. mentftabl unterworfen wird, haben jum 3med. ibn burch mehrmaliges Sigen und Ausschmieben in mehr ober weniger raffinirte ober gegerbte Stabe für ben Sandel zu verwandeln, welche bann in ben gablreichen Bertftatten, wo man Reilen, Radveln, Cageblatter, Sicheln, Gensen, Bleche, Drabte, Schneidwerfzeuge, Baffen u. f. w. verfertigt, au biefen Gegenftanden vergrbeitet merben. In mans den Kallen begreifen bie Butten, worin ber Stahl im Großen gegerbt wird, jugleich auch bie Bert. ftatte in fich, worin er feine befinitive Form erhalt; in anbern Kallen gerben fich bie Kabricanten oben aufgezählter ftahlerner Berathe und Begenftanbe felbft ben Stahl in fleinen Reuern, mo fie ihn nachher auch verarbeiten. Um gewöhnlichften aber werben biefe zwei Industriezweige abgefonbert in ben Sanben verschiedener Industrieller gefunden. Das Gers ben geschieht in größeren Unlagen, benen fraftige, burch Bafferrader ober Dampfmaschinen getriebene Mafchinen ju Gebote fteben, mabrend bie Berarbeitung bes Stahles in fleinen, gerftreut liegenden Berfftatten geschieht, beren in Sheffield über 2000 porhanben find.

# Borbereitung bes Stahls.

Die einsachste ber Operationen, die mit bem roben Cementstahle vorgenommen werden, besteht darin, daß man die roben Stangen ein einziges Mal hist und hierauf mehrmals durch die Gannelüren (Einschnitte) eines Walzwerfes geben läßt, damit die bet dre Cementation entstandenen Risse wieder zusammensschweißen. Das hißen geschieht in einem Flamm=

ofen mit Steinkohlen, und man trägt die rohen Stahlsstäbe erst ein, nachdem der Ofen in starke Hibe gestommen und der Heerd mit glühenden, schon vor eizner gewissen Zeit einzutragenden Steinkohlen angesfüllt ist, so daß diese schon allen Schwesel, den sie enthielten, verloren haben. Diese Präparirung oder Zurichtung des rohen Stahls fordert nur geringen Auswand an Brennmaterial und Handarbeit; die hiersbei erforderliche Hibe ist viel niedriger als die zum Gerben nöthige, und der Abgang beträgt kaum 3 Procent.

Die so praparirten Stabe passiren nun oft ein Schneidwert, und die daraus hervorgehenden schmasleren Stabe dienen dann zur Fabrication wohlseiler Objecte, welche zum großen Theil aus Schmiedecissen bestehen, und woran nur Theile, wie bei den Schneidwerkzeugen und Meißeln nur die Schneide, aus Stahl bestehen. Auch für Wagens (Kutschens) Vedern wird der Stahl in angegebener Weise pras

varirt.

# Apparate gur Bearbeitung bes Stahles.

Bei ber weiteren Bearbeitung des Stahles, bas mit er in seiner Masse gleichsörmig werde, wird bis auf geringe Modificationen ganz in gleicher Weise versahren, wie in den Stahlhütten am Rheine beim Recken oder Gerben des dort aus Spatheiseustein erzeugten Schmelz oder Rohstahles mittelst der Steinskohle des Ruhr oder Saarbrüd Bassins. Man trifft selbst, was die Einrichtung der Feuer und Hämmer andelangt, in mehreren Hütten Yorkshire's Deztails an, die noch deutlich an die von der englisschen Industrie nachgeahmten Borbilder erinnern. Geshift wird der Stahl gewöhnlich in Schmiedeessen ahnlichen Feuern oder Heerden durch Steinkohlens

Ē

İ

-

1

flein and sehr hackenben Kohlen und ber Heerd ift fo eingerichtet, bag bas zu hipende Stud immer von einer Urt Gewölbe aus glühenden Rohlen bededt ift, ohne jedoch damit in Berührung gu ftehen. Manche mal hat man auch Feuer, Die mit Coafs betrieben werden und mit einem fleinen Gewolbe aus Bad= fteinen bebedt find; bas zu higende Stud befinbet fich bann zwischen ben Coafs und bem Gewolbe. Bis auf die Dimenstonen hat dieser kleine Dfen die nam= liche Einrichtung wie die Defen, deren man fich in ber englischen Broving Bales jur Ausarbeitung ber für die Weigblechfabrication bestimmten Sturze be-Dient. Das Reden geschieht mittelft Schwangham= mer von geringer Subhohe, welche, während fie beim Reden und Schmieden rober Stangen eine nur ma-Bige Beschwindigfeit haben, oft mehr als 300 Schläge in der Deinute machen, wenn fie auf ichon einmal unter bem Sammer gewesene Stangen wirfen. Sammer werden in Dorffbire theils burch Baffer-, theils burch Dampffraft betrieben.

Der einfach ausgereckte Stahl wird durch zwei auf einander folgende Operationen bearbeitet. Bei der ersten Operation, Schwißen genannt, werden die von der Eementation gekommenen rohen Barren einzeln gehift und erhalten dann unter dem Schwanzshammer eine beiläusig viereckige Gestalt, ohne daß jedoch ihr Querschuitt beträchtlich verkleinert wird; bei der zweiten Operation giebt man der Stange weiße Schweißhiße und streckt sie zu den verschiedesnen im Handel geforderten Dimensionen aus. Dieser Stahl ist wenig homogen, unganz und taugt nur zur Fabrication von Objecten mittler Qualität.

Der einmal gegerbte Stahl wird gleichfalls burch zwei Operationen erzeugt. Bei ber ersten, bas Schweissen genannt, erhält ein Pack (Zange) aus mehreren Stüden rohen Cementstahls weiße Schweißhige und

und wird nachher mit Vorsicht der Wirfung des Schwanzhammers ausgesett, so daß alle Stücke zusfammenschweißen. Um dieses Zusammenschweißen leichter und schneller zu bewerkstelligen, legt man manchmal über und unter den rohen Stahl Stangen, welche schon die vorerwähnte Operation des Schwihens überstanden haben. Die zusammengeschweißte Zange wird dann ins Feuer zurückgebracht und zu den ersforderlichen Dimensionen ausgeschmiedet.

Der zweimal gegerbte Stahl wird ganz burch die nämlichen Operationen wie die vorhergehende Sorte dargestellt, nur mit dem Unterschiede, daß hier schon einmal gegerbte Stangen in Arbeit genommen und zu 12 bis 18 zu einer Zange vereinigt

werben.

Alle diese Arten, den rohen Stahl auszuarbeisten, haben theilweise den Zweck, dem Stahle die Form und jene Grade von Homogenetät und Hämmerbarsfeit zu geben, welche die verschiedenen Stahlarbeiten sordern, und die der rohe Cementstahl durchaus nicht besitt. Indessen muß bemerkt werden, daß dieser Zweck nur unvollkommen erreicht wird, und daß der rohe Cementstahl dem Recken und Gerben sich viel weniger fügt, als der Schmelzstahl. Das Schweißen erfordert mehr Zeit und Brennstoff und beträchtlichere Kosten.

Wenn der Cementstahl nicht aus Eisen guter Auswahl bereitet worden, so verliert er in den zahlereichen Hiben, denen er unterworfen wird, sehr schnell seine Stahleigenschaften, und endlich liegt die Hauptursache der geringeren Tauglichseit des Cementstahles darin, daß die Operation des Gerbens die durch die Cementation erzeugte Mangelhaftigseit der Continuität in der Masse oder das Unganzsein derselben nicht

rollständig hebt.

Bei ben Manipulationen, die turg vorber befdrieben find, läuft man bemnach Gefahr, bem Stahl feine übrigen, ihn charafterifirenben Gigenschaften in bem Mage zu nehmen, als man feine Somogenetat erhöht, und ein Product zu erzeugen, welches von ben Fabricanten, Die es verarbeiten follen, gurudae= wiesen wird. Diefe Umftande und die beträchtlichen Roften, Die bas Gerben verurfacht, erflaren gang aut, warum bie Fabricanten in Dorfibire nach und nach vermocht wurden, fo hohe Breife fur bie erften Marten ober Beichen ichwedischen Gifens zu gablen, welche ihnen nebst andern Vortheilen auch noch in ber zweifachen oben berührten Rudficht völlige Gider= beit bieten. Dan begreift ferner in gleicher Beife, warum die englischen Stahlhütten auf bem Bege bes Cementirens und Gerbens nicht allen Stahl vorzug= licher Gorte erzeugen fonnten, beffen bie Kabrifen ber vericbiebenen Stablobjecte bedurften, und warum biefe Kabrifen noch mahrend ber gangen Dauer bes 18. Jahrhunderts ihren Bedarf mit Schmelgftahl bes Continente completiren mußten. (FB würden That die Cementstablhütten in Europa noch eine nur fecundare Rolle fpielen, wenn nicht bas Genie eines fimplen Arbeiters, burch bas bringenbe Beburfniß augetrieben, Die neue Runft geschaffen hatte, bem Cementstahle neben ben anbern Stahleigenschaften auch Somogenetat in ber Daffe und Gleichformigfeit in ber Tertur gu geben, fo bag er Broducte liefert, bie in ihren Qualitaten wenigstens auf gleicher Stufe mit jenen bes beften Schmelgftables fteben. Und biefe Runft ficherte ben mit unbegrenzten Fabrications: mitteln versehenen Cementstahlfabrifen Englands ben unbestreitbaren Vorrang. Gie hat Die Fabrication des Gußftahle jum Begenstande, führte in Dortshire bereits eine fehr wichtige Abtheilung ber Stahlarbeit herbei und ift sicherlich berufen, auch auf bem Continent eine wichtige Rolle zu spielen, ift aber noch Geheimniß einer geringen Bahl von Fabrifen.

### Die Gufftahlfabrication.

Befdichtliches über bie Erfinbung bes Ougftahle. Benjamin Sunteman, geboren in Porfsbire 1704, widmete fich in ber fleinen Stadt Doncafter ber Uhrmacherei und madte bafelbft Bers fuche, aus Cementstahl die für feine Runft nothigen Werfzeuge und verschiedene andere Objecte zu per-In Kolge bes guten Erfolges feiner Berfertigen. fuche errichtete er 1740 ju Sandeworth, einer bei Cheffielb mitten unter ben reichften Roblengruben geleaenen Stadt, bas erfte Atelier, wo Gufftahl in regelmäßiger Art fabricirt wurde, und welches er in ber Folge nach Attercliffe übertrug, wo noch heutigen Tages feine unmittelbaren Defcenbenten ben lichen Industriezweig ausüben. Er ftarb 1776. ergriffen auch undere Kabricanten, und barunter vor= auglich Walfer und 3. Marshall, diesen Fabrica= tionszweig und grundeten zwei Gießereien in Cheffield und Greenofibe. Es entwidelte fich aber biefe neue Fabrication nur langfam, und bas gange vorige Bahrhundert hatten bie Fabricanten mit ben Schwies rigfeiten, welche die erforderliche fehr hohe Tempera= tur verursachte, und mit ben Borurtheilen ber Confumenten zu tampfen, die gewohnt waren, die befferen Stahlforten aus Deutschland zu beziehen. Rach und nach wurden aber bie technischen Schwierigkeiten über= wunden, man lernte gang entfprechende feuerfeste Baumaterialien bereiten, die anfange überaus gro-Ben Kabricationstoften verminderten fich mit jedem Jahre, die Kabricanten ftahlerner Werfzeuge und anberer Objecte bequemten fich endlich, burch bie Bobl= feilheit bes Bubstahle angeeifert, ju beffen Anwenbung in allen Fällen, wo fie fonft beutschen Stahl verarbeiteten, und entbedten sogar balb, baß er vor biesem noch mehrere nügliche Eigenschaften voraus habe.

Einfluß ber Entbedung bes Gufftahles auf bie Cementstahlfabrication.

Heutzutage ist die Umgestaltung, welche die Huntsman'sche Entbedung in der Stahlsabrication Großbritanniens hervordrachte, ganz und gar vollenz det, und mit jedem Tage werden dem Continente die Volgen hiervon fühlbarer. Seit-lange wird kein deutsscher Stahl mehr in England eingeführt, die Hülten von Yorkshire führen im Gegentheil jährlich 30 bis 40,000 metrische Centner (à 210 Ph. Cölln.) Gerbz und Gußtahl in Städen, Drähten und Blechen aus. In Yorkshire bestanden 51 Gußtahlhütten, in welschen, ungeachtet der Handelsstoftungen, wöchentlich 1650 metr. Centner rohen Cementstahles (85,800 metr. Etr. im Jahre) in Gußtahl umgewandelt werzden. Dieses Quantum macht ungefähr 1070 der ganzen Production der Cementstahlhütten aus.

Alle Hutten beobachten bis auf einige wenige Rugncen bie in Folgendem beschriebene Methode.

# Schmelzofen.

Es ist bies ein Tiegelofen mit natürlichem Luftzuge, ber in jeder seiner Abtheilungen (Defen) 2 Schmelztiegel, worin der Stahl, gegen die Bersbrennungsgase geschützt, erhipt wird, aufnimmt. Jeseder Ofen ist ein gerades, rechtediges Prisma, dessen horizontaler Durchschnitt 54 Centimeter (1,7 Fuß) lang und 38 Centimeter (1,2 Fuß) breit ist. Im Untertheile hat er einen aus 5 vieredigen Staben, deren jede Seite zwischen 25 Millim. (11,25 Lin.)

und 35 Millim. (1,57 Linien) pariirt, bestebenben Roft. Im Dbertheile befindet fich eine rechtedige Deff= nung, bie nur 33 Centim. (1,03 Fuß) lang und 30 Cent. (0,95 Ruß) breit ift. Der verticale 216= frand bes Roftes von biefer Deffnung beträgt 91 Cent. (2,85 Rug). Drei Seitenwande bes Brisma's verlängern sich 1,71 Meter (5,39 Kuß) unter ben Roft hinab, und die vierte Seite (unterhalb bes Roftes) bleibt offen, bamit bie gur gehörig lebhaften Berbren= nung erforderliche große Luftmenge einströmen fonne. Dben an einer ber geraben Seitenwände bes Prisma's ift eine 38 Cent. (1.2 Ruß) breite und 14 Cent. (5% Boll) hohe Deffnung angebracht, burch welche bie Berbrennungsgafe in ben borizontalen, 2,02 %. langen Canal von gleichem Durchschnitt mit ber oben besagten Deffnung und aus biefer in bie verticale Gffe abriebent.

Die obere Wand (Decke) bes horizontalen Canals ist an der Osenmundung 47 3oll dick, und der horizontale Durchschnitt der Esse ist manchmal ein Kreis, gewöhnlicher aber ein Quadrat von 1172 3. Seite. Die ganze Höhe der Esse über der Decke des

horizontalen Canals beträgt 31,94 Fuß.

Selbst die feuerfesten Ziegel würden der außers ordentlich hohen Temperatur der Stahlschmelzösen nicht widerstehen können. Man bildet demnach die Wände dieser Defen aus einem sehr dichten, im Bruche seinförnigen und aus reinem Duarze gedildeten, das her ausgezeichnet feuerbeständigen Sandsteine, Gansnister genannt. Da dieser Sandstein seiner Härte wegen mit Vortheil zum Aufschütten der meisten in der Nähe besindlichen Straßen verwendet wird, so sammelt man sorgfältig den Staub und Koth dieser Straßen, und diese pulverige Masse, welche im Wessentlichen aus Duarz besteht, der mit einer Spurthierischer Materie und mit jenem seinen Kohlenpuls

per gemengt, vortommt, womit ber Boben aller Kabrifebiftricte Großbritanniens impragnirt ift, ift eben fo feuerbestandig, wie ber Sandftein felbft und gestattet eine wohlfeilere Unwendung, weil bie bei Unmenbung bee Steines jum Buhauen nothige Sand= arbeit wegfällt. Um bie Dfemwande nach Entfernung ber beschädigten Theile wieder in guten Buftand her= auftellen, braucht man nur bas befagte pulverige feuer= fefte Material etwas ju befeuchten und bamit ben 10.5 Boll breiten Raum auszufüllen, ber zwischen bem festen Mauerwerke und einem centralen Kerne von Solz enthalten ift, bem man genau die Gestalt und Stellung bes Beerbes giebt. Wo biefes pul-verige Material nicht in guter Qualität vorhanden ift, muß ber bejagte Sanbstein angewendet werben, und in biefem Falle werben bie Banbe, welche mit bem Brennftoff in Berührung find, in einer Dide von 4,1 Boll aus entsprechend zugehauenen und burch etwas Lebm vereinigten Sanbsteinen gebilbet. bann zwischen bieser Sandsteinwand und dem firen Mauerwerte noch frei bleibende Raum von 6,4 Boll Dide wird mit befeuchtetem Strafenstaube mittler Befchaffenbeit ausgefüllt.

Allgemeine Einrichtung und Dimensionen einer Schmelthütte.

Die Einrichtung ber Defen, die niemals einzeln workommen, ist in allen Hütten die nämliche. Die Zaht der neben einander gesetzten Defen ist nie gezringer als 4 und selten größer als 10. Die Essen sind alle in einem 3,22 Fuß dicken Mauerwerke verzeinigt, wo ihre geradlinigten Axen in einer und derselben Ebene liegen. Die Axen je zweier aneinsander stoßender Essen sind 31,15 Zoll von einander entsernt. Die oben in jedem Ofen vorhandene Desse

nung mundet im Boben (ber Sohle) ber Schmelzhütte, welcher 3,79 Fuß über bem Niveau des Hofes (Erdreiches) liegt, und in welchen aus der eigentlichen Schmelzhütte eine Bogentreppe hinabführt. Während des Schmelzprocesses sind die besagten oberen Dessenungen der Defen mit Deckeln geschlossen, welche aus breiten, mittelst Druckschrauben in einem eisernen Rahmen festgehaltenen Ziegeln gebildet sind. Die ganze Hütte hat in der Regel die Gestalt eines Rechtecks, die Länge der einen von dem Essengemäuer gebildeten Seite dieses Rechtecks wird durch die Zahl der Defen bestimmt. In einer Hütte mit 10 Defen

beträgt biefe Lange 26,22 Fuß.

Unmittelbar unter bem Guttenraume befindet fich immer ein gewölbter Reller, beffen Coble (Grund), Die fich in gleichem Niveau mit ber Goble bes Afchenraums ber Defen befindet, 44,87 Ruß unter bem Boben bes Sofes (Erbreiches) liegt. Bu beiben Geis ten ber Schmelghutte befinden fich zwei fleine Maga= gine im gleichen Niveau mit bem Sofe. Das eine bient zur Deponirung ber Coafs und bes feuerfesten Thones. Auch werden hier die Schmelztiegel verfers tiat. In bem anbern Magazine werben bie gur Fabrication nothigen Robstoffe und bie Fabrications producte aufbewahrt; auch wird hier ber robe Stahl gerschlagen. In Diefes lettere Magazin binein verlangert fich auch ber Boben (bie Soble) ber Schmelz= hutte ju einem fleinen Dfen bin, worin Die Schmelg= tiegel jur Rothgluth erhibt werben, bevor man fie in die Schmelgofen einfett. Bwei Treppen gestatten Die Coafs und ben Cementstahl aus ben Magazinen unmittelbar ju ben Deffnungen ber Schmelzofen gu bringen. Gine andere Stiege fest ben Reller mit bem Stahlmagagine in Combination und erleichtert. ba fich wahrend bes Schmelgens hier häufig bie Ur:

beiter aufhalten, die Uebermachung bes Roftes, die

feinen Augenblid unterlaffen werben barf.

Eine andere Treppe, die unter ber Bogen= ober Freitreppe hingeht, und zu welcher ein Fenster führt, tragt dazu bei, daß unter das Gewölbe Luft und Licht gelangt.

# Schmelztiegel.

Die Tiegel, worin ber Stahl geschmolzen wird, machen einen wichtigen Theil bes Materials aus, und es bedurfte einer langen Reihe von Versuchen, bis man die Formen und Dimensionen ber Tiegel sand, bei welchen ber geringste Vrennstoffverbrauch und ber kleinste Abgang an Stahl stattsindet. Daß diese Fragen heut zu Tage vollkommen in's Reine gebracht sind, zeigt die beinahe völlige Gleichförmigsteit und Uebereinstimmung, die man in dieser Vezies

hung in allen Butten findet.

Die Tiegel bestehen im Wefentlichen aus feuersfestem Thone aus ber Gegend von Stourbridge (Worscestershire), welcher in den metallurgischen Werkstätten Großbritanniens die nämliche Rolle spielt, wie der Thon von Forges im nördlichen Frankreich und der von Andenne in Belgien. Da jedoch dieses Material wegen der beträchtlichen Entsernung, aus der es kommt, in Sheffield ziemlich hoch im Preise ist, so mengt man es gewöhnlich zur Hälfte mit einem Thone geringerer Qualität aus der Rähe von Sheffield. Man seht serner dem Gemenge etwas Coakspulver und gepülverte Scherben unbrauchbar gewordener Tiegel zu und bildet aus dem Ganzen einen gleichartigen, compacten Teige.

Eigenschaften des Thones zu Schmelz= tiegeln.

Rach comparativen Berfuchen eines geschickten Kabricanten in Cheffielb eignet fich ber Thon von Stourbribge beffer fur bie Schmelitiegel, als bere Urten feuerfesten Thones Gronbritanniens und bes Continents. Er fonnte feinen Thon finden. ber nacheinanderfolgenden Schmelzungen wiberftanb. mabrend Tiegel aus Thon von Stourbribge feche Schmelzungen aushalten. Der Thou Stourbridge wird, an einem trodenen Orte auf= bewahrt, zu einer confistenten Maffe, fdwer mit ber Sand gerbruden lagt, felbft fdma= den Sammerichlagen wiberftebt, fich mit bem Ragel rigen lagt und mit bem Deffer gerichnitten eine ac= wife Bolitur oder Glatte annimmt. Er bat eine bunkelschwarzbraune Karbe, und fein Bruch zeigt auffallend zweierlei Aussehen; gewiffe Theile find matt und erdig, babei ziemlich erdig und weich anzufühbie andern find hingegen glatt, glangend und erinnern an bas Aussehen ber glanzenben Glachen, welche gewiffe faferige Brauneifenfteine zeigen. läßt fich im Mörfer febr leicht pulverifiren und beftebt, wenn man ibn nachher burch ein Seibenfieb paffert, großentheils aus beinahe unfühlbaren Barti= telchen. Seine Daffe ift vollfommen homogen, benn wenn man fie mafcht und bie jurudgebliebenen Fragmente bann in einem Borphyrmorfer gerreibt, fo er= halt man ein unfühlbares Bulver, bas mit bem burch bas Waschen abgesonderten Bulver gang identisch ift. Der trodne Thon absorbirt febr fcnell Baffer, wenn man ihn bamit in Berührung bringt, und er gers fällt bann leicht bei Anwendung von Drud, aber feinen Teig, wie die fetten Thonarten, die in

ber Glasfabrication zu Tiegeln verwendet werben. Der Thon von Stourbridge enthält feine andern firen Bestandtheile, als Riefelerbe und Thonerbe: auch nicht bie geringfte Spur von alfalischen Ers Metallornben. (Fr unterideibet ober übrigens von den meiften andern feuerfesten Thons arten burch ein großes Berhaltniß ber Thonerbe, bie er enthalt. Die erdige Maffe, welche im Befentlis den ben Thon ausmacht, ift innig mit einem brenn= baren Stoffe gemengt, ber bei'm Calciniren (Glüben) in verschloffenen Befäßen einen fohligen Rudftanb laßt; biefer farbt jebes Bartifelden ber erbigen Maffe bunkelgrau und verflüchtigt fich nur burch fehr lange fortgefettes Roften. Diefe fo innige Mengung mit Roblenftoff fcheint jur Erhöhung ber Feuerbeständig= feit bes Thones beträchtlich beigutragen. Berr le Blay fand ben Thon von Stourbridge gufammen= gefest aus 0,461 Riefelerbe, 0,338 Thonerbe, 0.128 Baffer in Berbindung mit flüchtigen brennbaren Stoffen, 0,015 Kohle, erzeugt durch Calciniren in einem gefchloffenen Befage. Der Thon von Stans nington zeigt beinahe bie nämlichen außeren Charaftere, wie ber von Stourbridge, nur ift feine Karbe weniger buntel. Er ift auch nicht fo homogen, ins bem man burch Baffer leicht glangende Glimmerblatt= chen absondern fann; er ift auch noch weniger, wie ber Thon von Stourbridge, geneigt, mit Baffer eis nen Teig zu bilben. Im geschloffenen Wefage calci= nirt, giebt er einen bunfelgrauen Rudftanb, aber bas Roften macht biefe Farbe nicht verschwinden und verurfacht feinen Gewichtsverluft. Gr. le Play fand ihn aufammengefest aus 0,420 Riefelerbe, 0,409 Thonerbe, 0,001 Bittererbe, 0,013 Ralf, Spuren von Eisenoryd und 0,147 gebundenes Waffer. Gemenge beiber Thonarten, bas man auch gur Tic= gelfabrication verwendet, besteht für jeden Tiegel aus Schauplas, 161. 286.

10 Pfund getrodneten und pulverifirten Thones von Stannington, 10 Bfund pulverifirten Tiegelicherben und wenig Coafspulver. Dan befeuchtet Diefe Da= terialien mit ber zur Erzeugung eines zufammenbans genden Teiges, ber bie ihm gegebene Form behalt, nothigen Waffermenge. Ift ber Tiegel auf bie im Wolgenden angegebene Beife geformt und in maßiger Rothglühhite gebrannt worden, so sieht man im Bruche beutlich, wie die nebeneinander liegenden er= bigen Theilchen und die fleinen Coafouberrefte burch ein graues thoniges Cement vereinigt find. Diefe Bestandtheile hangen nur schwach zusammen und gerfallen burch ben Sammerschlag leicht in Bulver. Br. le Blay fand bas Gewicht eines geglühten Tiegels im Mittel 16 Bfb. 6 Loth. Sat ber Tiegel bereits aum Stahlichmelgen gebient, fo zeigt fich feine Tertur (Gefüge) vollkommen veranbert. Der Teig ift in ein glafiges Email von außerordentlicher Barte. fo baß es von ber Feile nicht angegriffen wird, um= gewandelt, hat eine fehr buntle, fdmarge Farbe, Die fid nur burch geringern Glang von jener ber einge-Ineteten Coafsfragmente unterscheibet. Das glafige Befüge tritt immer mehr hervor, und bie Poren merben immer weniger und fleiner (mifroftopifcher), je langer ber Tiegel ber Stahlschmelzhipe ausgesett bleibt. Bei einem Tiegel, ber versucheweise mabrend funf Schmelzungen biefer Site ausgesett gelaffen worden, war die erdige Materie in ein fcmarges, febr verglaftes und vollfommen homogenes Email umgewandelt, welches, aus bem Dfen fommend, fich ftredbar zeigte, wie halb erfaltetes Glas.

# Art, bie Tiegel gu verfertigen.

Die Fabrication ber Stahlschmelztiegel erfordert weniger Sandarbeit, als jene ber Tiegel, Die in ben

Glas: und Binfhutten angewendet werben. Gie geschieht mittelft Formen, beren eine man in Fig. 119, Taf. XII. fieht. a, a ift ein innerlich forgfältig und rein ausgebohrter, nach Dben fich etwas erweitern= ber und an beiben Enben offener Enlinder aus Guß= eifen und von gleicher Sohe mit ben ju fabricirens ben Tiegeln. b, b ift ein gußeiferner Godel (Bo= benplatte), ber in einen Solutlot fest eingelaffen und mit einer cylindrifden Bertiefung verfeben ift, welche bas untere Ende bes Cylinders a, a eingepaßt 3m Mittelpunct hat ber Godel eine Bertiefung aur Aufnahme bes untern Enbes bes Rernes c, c aus fehr hartem und ichwerem Solg (wie es bie tro= pifchen Gegenden liefern), ber bie innere Bestalt ber au erzeugenden Tiegel hat, und burch ben eine ftarte eiserne Achse binabgeht, beren unteres Ende in ber befagten Bertiefung im Centrum bes Sodels rubt, mahrend bas obere Ende einen abgerundeten Ropf tragt, ber bie Bestimmung hat, Schlage eines fchweren Sammere ju empfangen. Ueber bem Solgfern c. c befindet fich eine freisrunde gufeiferne Scheibe e, e, Die einen gleichen Durchmeffer mit bem obern Ende bes Cylinders a, a bat. Wird nun bas un= tere Ende ber Achse d bes Rernes c, c in bie baffir bestimmte Bertiefung bes Godels eingeführt, fo bleibt amischen bem Rern c, c in ber form a, a ein leerer Raum, welcher genau bie Geftalt hat, Die man bem Tiegel geben will.

Um nun einen Tiegel zu formen, überzieht der Arbeiter zuerst die zwei Theile der Formen mit einer Schicht Del, sest dann den Cylinder a, a in den Sociel b, b ein (wie es die Fig. 119 zeigt), bringt hierauf in den Cylinder die oben angegebene Menge (20 Pfund) des Thonteiges und drückt in die Mitte dieses Teiges den Kern c, c so ein, daß seine Achse stette vertical bleibt und mit der Achse des Cylinders

48 \*

a, a aufammenfällt. Wenn ber Wiberftand bes Thos nes endlich so groß wird, daß ihn der Arbeiter burch bloßen Druck nicht mehr gewältigen fann, so treibt ber Arbeiter ben Rern vermittelft eines mit beiben Banden geführten Sammers fo lange weiter ein. bis das untere Ende ber eisernen Achse biefes Rer= nes in die für baffelbe bestimmte Bertiefung im Gof= fel b eingebrungen und die oben am Rern befind= liche Gisenscheibe in Die obere Deffnung Des Culinbers bineingetreten ift, wie man bies Alles in Ria. 119 fieht. Um ben geformten Tiegel aus ber Form berauszunehmen, braucht man nur ben Kern beraus: zuziehen, bas im Boben bes Tiegels burch bie eiferne Adie d bes Kernes gebildete Loch zu verftopfen, ben Enlinder a mit bem barin befindlichen Tiegel aus bem auf feiner Unterlage unverruchbar befestigten Sodel b, b herauszunehmen, ben Boben bes Tiegels auf eine freisrunde Scheibe von Sols (m Fig. 120). welche einen etwas fleinern Durchmeffer, als ber Tiegelboben hat und von einer eifernen Stange n getragen wird, zu stellen und den Cylinder a, a por= fichtig zu halten, so sinkt bieser burch sein eignes Ge= wicht binab und läßt ben Tiegel isoliet auf ber Scheibe m' ftebend gurud. Der Arbeiter vollenbet hierauf die Form bes Tiegels baburch, bag er ihn oben burch einen gelinden Druck verengt und ihm fo bie in Rig. 121 genau bargeftellte Geftalt giebt. Der Tiegel hat bemnach seine größte Weite 1 Decimeter (3 Boll 11 Linien) unter feiner Mündung. größter außerer Durchmeffer beträgt 19 Centimeter (7,1 Boll) und ber correspondirende innere Durch= meffer 16 Centim. (6 Boll). Der außere Durchmefs fer der Mündung ift 17 Centim. (6 3oll 44 Linien). Die Dicke ber Tiegelwand nimmt allmälig ab von 3 Centim. ober 1,13 Boll (Dide am Boben) bis 14 Millimeter ober 6,3 Linien (Dide am obern Rande).

Die Unterfage (Unterfeger), auf welche bie Ticael beim Schmelgen geftellt werben, find fleine Cylinber (in Fig. 121) von 13 Centim. (4, 9 Boll) Durch= . meffer und 8 Centim. (31 Boll) Sohe. Die größte Dide ber gegen bie Mitte etwas gewölbten Dedel

n der Tiegel ist 4 Centim. (1, 8 Boll). Es ist wefentlich, daß die Tiegel nur sehr langfam bas beim formen jugefeste Baffer verlieren; man lagt fie begwegen auch einige Tage in bem lo= cale, wo fie geformt werben, ftehen und ftellt fie nach= ber auf Gestellen mit mehren Stagen auf, bie an ben Mauern ber Schmelgbütte, wo wegen ber Rabe ber Schmelzofen eine ziemlich hohe Temperatur berricht.

befestigt find.

Die Berfertigung ber Tiegel ift eine fehr mubfelige Arbeit, und ein guter Arbeiter bringt mit 108 Tiegeln, Die eine Schmelghutte mit 10 Defen bei'm ftarften Betriebe jebe Woche braucht, wenigftens 6 Tage ju. Man fann nicht begreifen, warum man in einem Lande, wo die Sandarbeit fo theuer ift. Diefe Arbeit nicht ichon lange burch eine Daschine vermindert hat, deren Einrichtung fich von felbst auf-bringt, und bei welcher ber Kern in die Thonmasse burch eine Schraubenspindel eingebrückt werben fonnte, welche burch eine mit bem Godel unveranberlich ver= bundene Mutter ginge.

#### Giefform jum Giegen bes gefchmolzenen Stahles.

Wenn ber Stahl gefchmolzen und fluffig geworben ift, fo wird er in gufeiferne Formen (Fig. 122) gegoffen, bie am obern Ende offen, am untern bingegen geschloffen find und aus 2 Theilen bestehen, Die in einander paffen, und die, mahrend ber Stahl eingegoffen wird, durch Reile zusammengehalten werben, welche man mittelst eines Hammers zwischen die Gießform und die zwei auf dieselbe ausgesteckten schmiedeeisernen Ringe r, s eintreibt. Die Gestalt der Gießformen variert etwas in den verschiedenen Hütten und je nach der letten Bestimmung des durch das Gießen zu erzeugenden Productes. Gewöhnlich erhält der Gußtahl die Gestalt achteckger Prismen von 25 — 30 Quadratcentim. (9,4—12,1 Quadratz zoll) Durchschnitt und 60 Centim. (2,2 Fuß) Länge. Die Gießformen werden zum Behuf des Gießens paarweise und gegen den Rand einer kleinen, am Boden der Schmelzhütte angebrachten Grube geneigt aufgestellt.

In einer Stahlgießerei sind auch noch nöthig: Bangen jum Herausnehmen der Tiegel aus dem Feuer (Fig. 123) und jum Eingießen des Stahles in die Gießsormen (Fig. 124); ein großer Trichter von Eisenblech und eine lange Eisenstange (Fig. 125) zur Beschickung der Tiegel; serner Schürstangen zum Reinigen des Rostes und gehöriger Anordnung der Coafsstücke im Ofen; Körbe zum Transportiren und Ausgeben der Coafs; Hämmer zum Zerschlagen der Cementstahlstangen und endlich Schraubstock und andere Werkzeuge, um im Erforderungsfalle die Gießs

formen zuzurichten.

# Rohftoff, Brennmaterial und Arbeiter.

Der zur Fabrication bes Gußstahls zu verwenbende rohe Cementstahl wird vermittelst eines Hammers in Stude von zweierlei Sorten geschlagen: die einen, welche die ganze Breite der Stange behalten, sind um 22,5—31,5 Linien fürzer, als die Höhe des Tiegels, so daß sie im Tiegel aufrecht gestellt werden können; die andern sind kleine, unregelmäßige, wenigstens 3,6 bis 7,2 Cubikzoll große Stude. Befindet fich bei ber Schmelghutte auch eine Bertftatt, worin Gufftahl verarbeitet wird, so giebt man mit dem Cementstahl auch eine gewisse Menge Ub-

fälle und Ausschuß in ben Tiegel.

Die Coats find in ben meiften Butten bicht, fehr bart, aus einer vollfommen verglaften Daffe bestehend, die mit jum größten Theil nur mifroffos vifch fleinen Bertiefungen befaet und bin und ber mit Riffen burchzogen ift. Diefer Riffe und Sprunge wegen variirt ihre mittlere Dichte von 0.75 bis Eingeafdert binterlaffen fie einen lebmigen 0, 92. Rudftanb, ber mit Gauren nicht brauft und gewöhn= lich nur burch etwas Gifenoxyd gefarbt ift. Unalufe von Coats, Die ale bie beften jum Stablschmelzen anerkannt find, gab 0,837 firen Roblenftoff, 0,039 brennbare, flüchtige Bestandtheile, 0,015 hys grometrisches Baffer und 0,109 fehr feuerfeste, leh= mige Afche. Bor ber Anwendung werden die Coafs in 22,5-71,2 Cubifgoll große Stude gerichlagen. Der Staub und bas Coafoflein, welche fowohl burch biefes Berfchlagen entftehen, als auf bem Boben bes Magazine gurudbleiben, werben entweber im Schmelg= ofen jum Unheigen und in ber Bwifchenzeit zwischen zwei Schmelzungen berfelben Campagne, ober in bem Dfen jum Brennen ber Tiegel vermenbet.

Die Größe bes bei einer Stahlschmelzerei beschäftigten Personals richtet sich nach ber Zahl ber im Betriebe erhaltenen Schmelzösen. Eine Hütte, die 10 Schmelzösen in vollem Gange erhält, b. h. wöchentlich durch 5 Tage schmelzt, braucht 7 bis 8 Arbeiter, als da sind: a) der Werksührer (Schmelzer), welcher die ganze Arbeit überwacht, die rohen Stahlstangen mit dem Hammer zerschlägt, die Beschickung für jeden Tiegel herrichtet, den geschmolzenen Stahl in die Formen gießt und an den Reparaturen der Desen Antheil nimmt u. s. w.; b) zwei Gießer (Her-

ausnehmer), benen insbesondere alle beim Gießen er= forberlichen Operationen obliegen; fie allein nehmen bie Tiegel aus ben Defen und tragen fie bem Werf= führer gu; c) ber Formengurichter, welcher bem Berf= führer die Giefformen herrichtet und die gegoffenen Stangen nach bem Erftarren aus ben Formen nimmt; er unterftügt auch die Gießer beim Coafsaufgeben während bes Schmelzens; d) ber Coafszutrager, welder bie Coats in Korbe füllt und in bie Schmelg= butte tragt, übrigens ebenfalls bie Gieger bei allen ihren Manipulationen unterftust; e) ber Roftuber= wacher, ein Anabe von 10-12 Jahren, ber fich ac= wöhnlich im Reller aufhalt, um die Gießer davon in Renntniß zu feten, wenn bas Aussehen bes Roftes bie erfolgte Durchlöcherung eines Tiegels angeigt. Dft formt er überdies in einem gußeisernen Dobell bie Untersätze (Untersetzer) für die Tiegel, verkleinert mittelft eines hammers Die Scherben alter Tiegel. welche nach Entfernung ber verglaften Theile, wie früher angegeben wurde, der übrigen Tiegelmaffe zu= geset werden; endlich hilft er, wenn die Schmelzofen nicht im Gange find, bem Tiegelverfertiger; f) ber Tiegelverfertiger, ber, wie ichon oben gesagt, in einer Butte, die 10 Schmelzofen in voller Thatigkeit er= halt, ununterbrochen beschäftigt ift.

# Bang ber Arbeit in einer Stahlichmelghutte.

Eine Campagne ber Stahlschmelzöfen bauert nie über fünf, oft nur brei Tage, und obgleich die Desfen während ber ganzen Campagne im Feuer bleisben, so arbeiten sie boch alle 24 Stunden nur 10 Stunden. In einer Hütte, in welcher wöchentlich 5 Tage geschmolzen wird, nuß die Reparatur der Desfen immer Sonntag Abends beendigt sein; man heizt dann zuerst jeden Ofen mit großer Borsicht an, das

mit die Ofenwände trocknen und nur sehr allmälig die jum Schmelzen des Stahles erforderliche hohe Temperatur erlangen. Zu diesem Ende wirst man auf den Rost einige Schauseln voll brennender Steinstohlen, bedeckt sie mit frischen Coaks, und wenn diese Masse in Brand zu gerathen anfängt, wird noch Lösche aufgegeben; es wird der horizontale Canal mit einem eingesetzten Ziegel beinahe ganz verstopft und die Ofenmundung mit dem Deckel verschlossen. Es erfolgt so währerd der folgenden Nacht eine dumpfe Verbrennung unter gehemmtem Luftzug und durch biese die vordesagte Austrocknung und allmälige Temperaturerhöhung bis zur dunkeln Rothgluth. Ganz in gleicher Weise wird mit allen in Gang zu brin-

genben Defen verfahren.

Un bemfelben Abend bringt man auch auf ben Rost des Tiegelbrennofens etwa 2 Boll hoch bren= nendes Coafstlein, von einem Steinkohlenfeuer fom-mend, welches auf einem anliegenden Roft beständig unterhalten wird, stellt barauf die Tiegel, die ben nachsten Morgen in Bebrauch genommen werben fol= Ien und fullt bann ben Dfen gang mit Coafeflein, fo wie es im Coafsmagazin übrig bleibt, ober mit ben Coafsstuden, die unverbrannt in die Afdenraume hinabfallen, gang voll. Montag Mittag wird zum eigentlichen Unbeigen ber Defen gefdritten. Bu bie= fem Ende entfernt man mit einer Krude bie pulverige Maffe, die man bis borthin in ben Dfen gelaffen hat, reinigt ben Roft gut und fest bie Tiegel Die Mitten (Achsen) ber beiben Tiegel, Die in einem Dfen au fteben tommen, muffen fich in ber nämlichen Verticalebene und in gleichen Entfernungen bon ben zwei größeren Seitenwanden bes Dfens befinden; sowohl zwischen ben zwei Tiegeln felbit, als amifchen ben Tiegeln und ben fleinen Seitenwanben bes Dfens bleibt (in ber befagten Berticalebene ge=

messen) ein 22,5 Linien breiter Raum teer. Bei bieser Anordnung der Tiegel beträgt der Abstand der Tiegel von einander und von den größern Seiten-wänden des Ofens 3,5 Joll. Man setzt num die Deckel auf die leeren Tiegel, füllt die Desen mit frisschen Coaks an, verstopft die horizontalen, zur Essetzthernden Canäle und schließt die Dessnung oben in jedem Ofen. Es entsteht nun sogleich ein sehr starsfer Zug, und im Verlauf von einer halben Stunde

erreicht ber Dfen eine fehr hohe Site.

Rest wird zur Beschidung ber Tiegel geschritten; au biesem Behufe bedt man fie ab, ftedt ben im Borhergehenden erwähnten und in Fig. 125 barge= ftellten Trichter von Gifenblech binein, und nun giebt ber Werkführer zuerst 2 ober 3 etwa 12,3 Boll lange Stablitude binein. Um aber bie Tiegel gegen Stoße au ichugen, bringt ichon vorber ein Gießer in ben Trichter hinein eine gerade Stange, Die in Fig. 125 angezeigte Stellung ihr gebend. Die Stahlftude werben fenfrecht an bie eine Geite bes Tiegels ge= ftellt und ber Zwischenraum zwischen benfelben und ber entgegengesetten Seite wird hierauf mit fleinen Stahlftuden angefüllt. Diefe Anordnung bat gum 3wed, in die Tiegel möglichft viel Stahl bineingubringen. Dft macht man beim Befchiden, wie ich ichon angegeben habe, ben Beichluß mit Abfallen von Stahlbled, Stahlbraht und bem Ausschuß ber verichiebenen Kabricationsartifel. Die gange Befchickung eines Tiegels variirt von 28 bis 36 englische Bfund. gewöhnlich beträgt fie 30 englische Pfund.

Nach erfolgter Beschickung werben bie Deckel wieder auf die Tiegel geset, die Desen mit frischen Coats gefüllt, die oberen Mündungen der Desen mit ben betreffenden Deckeln verschlossen und das Schmel-

gen begonnen.

#### Führung bes Feuers.

Bur Erzeugung und Unterhaltung ber zum Schmelzen bes Stahles erforberlichen hohen Site muffen Coafs, welche die früher angegebenen Bedingungen erfüllen, angewendet und überdies noch gewisse Regeln beim Aufgeben dieses Brennmaterials beobachtet werden.

Das Aufgeben bes Brennmaterials barf nicht au oft stattfinden, weil babei ber Ofen in boppelter Weise eine Abfühlung erfahrt, einmal, weil burch Deffnung ber oberen Münbung zeitweilig ber Zug permindert, und bas andere Dal, weil ein falter Rörper in ben Dfen gebracht wirb. Es ift viel beffer, felten, aber immer in großen Bichten, ben Brenn= ftoff aufzugeben. Bewöhnlich werben von Stunde au Stunde in jedem Dfen 351-441 Pfb. aufgege= ben. Bu biefem Enbe werben bie im Dfen gurud= gebliebenen Coafs mit einem Schureifen gufammenge= häuft und nachher langfam Die neue Gicht fo aufgeichüttet, daß ber leere Raum möglichst ausgefüllt wird. Bahrend ein Arbeiter Die Coafs aufschüttet, vertheilt ein anderer mittelft einer Schurftange bie Stude gleichmäßig, gieht jene, bie in ben borigonta= Ien Effen ober Canalen hineingefallen find, aus bie= fen beraus, um ben Bug in gehöriger Wirtsamfeit zu erhalten und häuft die Coafs an ber bem Canal gegenüber liegenben Dfenwand ju einer geneigten Kladie an. Alles bies muß in weniger als zwei Minuten geschehen sein. Da bie Coafsafche feuerfeft ift, fo wird burch fie ber Roft nicht verftopft und fie erforbert somit von Seiten ber Arbeiter nur geringe Corgfalt. Rur mandymal fieht man zwischen ben Roftstangen eine verglafte fluffige Daffe in Kaben hinabfallen; aber auch bann bedarf es feiner befon= bern Reinigung ber Roftstabe mittelft Brechstangen.

Das Schmelzen des Stahles ift gewöhnlich 4 Stunden nach dem Beschicken vollendet. Der Giesßer überzeugt sich von dem Zustande der Beschickung durch Abdecken der Tiegel. Die Arbeiter sorgen beim Aufgeben der Evaks dafür, daß der Obertheil der Tiegel von Coaks entblößt sei, wenn der Augenblick des Gießens herankommt. In den Desen, wo die Schmelzung noch nicht ganz vollendet ist, wird immer noch etwas Brennstoff aufgegeben, und man gießt aus diesen Desen zulest.

## Gießen und Formen bes gefchmolzenen Stahles.

Das Gießen bes Stahles ju Barren muß mit größter Schnelligfeit gefchehen und forbert bas Bus fammenwirfen aller Arbeiter. Die Gießer ergreifen mittelft ber bagu bestimmten und in Fig. 123 abge= bilbeten Bange bie Tiegel, welchen bie Unterfape (Un= terfeter) und die Deckel anhängend bleiben, und ftellen fie vor ben Wertführer bin, ber fie wieber mit einer andern, in Fig. 124 abgebilbeten, Bange ergreift, mit einem schwachen Sammerschlage ben Dedel losmacht und ben gangen Inhalt fogleich in eine Gießform gießt. Das Metall ift fehr fluffig und wirft gabl= reiche Kunten umber, bie noch einige Secunden nach Eingießen ber ganzen Beschickung in die Form aus Diefer heraussprigen. Der Arbeiter fann ben vollen. 45 Bfd. schweren Tiegel nur aufheben, indem er die Bange mit beiben Sanben ergreift und fest an feinen Rorper anhalt. Bierbei murbe er fich feine Banbe und Kleider verbrennen, wenn er fie nicht mehrfach mit Bolle umhüllt hatte. Der entleerte Tiegel wird besondere Behutsamfeit auf ben Boben ber Schmelzhütte hingeworfen, wo er fo lange liegen bleibt, bis auch ber andere Tiegel befielben Dfens auf gleiche Weise entleert worden, wo bann beibe Tiegel, mit

ihren Deckeln bebeckt, leer in ben Dfen zuruckgebracht und darin nach Verschließung besielben und nach Aufsgeben von etwas frischen Coaks wieder gehitzt wers den. Auf die angegebene Art wird ohne Unterbrechung nach und nach mit jedem Ofen der Hütte versfahren. Während dieses Manövers richtet der Formenzurichter immer neue, sorgfältig getrocknete Gießsformen vor, entfernt die bereits angefüllten, nimmt sie, nachdem der Stahl erstarrt ist, auseinander und ftürzt im Hose die Gußftahlbarren heraus, damit sie, ohne den Arbeitern nachtheilig zu sein, daselbst ersfalten.

Rachbem bas Biegen und Biebereinsegen ber leeren Tiegel in bie Defen beendigt ift, giebt man Diefen Tiegeln eine frische Beschickung von robem Ce= mentstahl, indem hierbei die Defen in derfelben Ord= nung wie beim Gießen genommen werden, und leitet nachher bas Feuer wie vorher. Diefes zweite Schmel= gen unterscheibet fich von bem erften nur barin, bag, ba bie Defen jest eine höhere Sipe befigen, bas Schmelzen gewöhnlich schon in 3 Stunden und mit 3 Coafegichten beendigt ift. Rach einem britten, im Mittel ebenfalls 3 Stunden bauernben Schmelzen kommen die Tiegel außer Dienst und die Operation wird bis jum folgenden Tage unterbrochen. Bu bic= fem Ende reinigt man forgfältig ben Roft und bie Bande jedes Ofens, bringt Coafsabfälle ein, wie bes Tages vorher geschehen, schließt die Mündung des horizontalen Canals mit einem Ziegelsteine und die obere Deffnung bes Dfens mit bem betreffenden Dedel und fest endlich die Tiegel, die am folgenden Tage in Gebrauch genommen werben follen, in ben gum Brennen berfelben bienenden Dfen ein. Dienstags Abende 6 Uhr wird wieder angeheigt, fo wie bies Montage gefchehen, nur mit bem Unterschiebe, bag, ba jest bie Defen viel beißer find, Die Dauer bes

Anheizens vor ber ersten Beschickung auf eine Vierztelstunde beschränkt werden kann. Es werden wieder brei Schmelzungen nach einander gemacht, und es wird in dieser Art dis Freitags Abends fortgesahren. Die Desenwände sind dann, selbst wenn die Matezialien die gewünschte Qualität besiten, so beschädigt, daß das Schmelzen nicht mehr fortgesetzt werden kann, und man benutt den Samstag und Sonntag zum Abbrechen und Wiederausbauen der innern Schachtzmauern; Sonntags Abends 6 Uhr beginnt endlich wiezder das Anheizen und hiermit eine neue Campagne.

Die Tiegel sind, nachdem sie die britte Schmelzung überstanden haben, keineswegs absolut untauglich zum weitern Gebrauche; die Mehrzahl derfelben könnte noch eine oder zwei Schmelzungen aushalten, allein die Erfahrung hat gezeigt, daß die Tiegel dann doch öfter zu Grunde gehen, und daß der Verlust an Stahl, der hierdurch erlitten wird, die Ersparung aufzund sogar überwiegt, die durch öftern als dreimaligen Gebrauch eines und besselben Tiegels erzielt wird.

Ungeachtet ber großen Sorgfalt, welche bei Ber= fertigung ber Tiegel beobachtet wird, geschieht es boch ofters, daß fie mahrend bes Schmelzens Riffe ober ein Loch befommen, wo bann ihre gange Befchickung aus-, und burch Ginfluß bes orndirenden Mittele, bas fie paffirt, gang umgeandert in den Afchenraum binab= rinnt. Berben bie Gießer burch ben Bachter, inbem biefer glangende Funten burch ben Roft hinabfallen fieht, bon einem folden Unfall noch bei Beiten in Renntniß gefett, fo fann bem Berlufte bes gangen Tiegelinhalts baburch vorgebengt werben, bag bie Bieger außerlich an ber beschäbigten Stelle bes Tiegels einen Klumpen ober Pfropf von feuerfestem Thon appliciren und ben Tiegel fo neigen, bag bie gefunde Seite ben Drud bes fluffigen Inhalts zu ertragen bat. Flieft ber Tiegel ungeachtet ber Unwendung biefes Dit: tels noch aus. fo muß er fcnell aus bem Dfen genoms men werben, um fo bas zu retten, mas noch baringeblie= ben ift. Diefes Ausrinnen ber Tiegel ift beinahe Die ein= gige Urfache bes geringen Abganges, ber in ben Stahlfcmelgereien ftattfindet. Ein anderer Grund, welcher bie Babl ber mit einem und bemfelben Tiegel vorzu= nehmenben Schmelzungen befdrantt, ift bie allmälige Berminderung feines Bolums, Die er erleibet, und welche eine entsprechende Berminderung bes Bewichts ber Beschickung nach fich zieht. Der innere Raum eines an ber Luft getrodneten Tiegels betraat 6.19 Dag: bei einem Tiegel, ber zu brei Schmelzungen gebient hatte und noch vollfommen wohl erhalten mar. fand man biefes Bolum auf 4,41 Das verminbert. und bie Arbeiter mehrerer Schmelghütten ftimmten gang in ber Behauptung überein, baß biefe Bolumverminberung fich bei jeber neuen Schmelzung immer wieder zeigt. Der Ginfluß biefer ftattfindenden Bolumverminderung auf das Gewicht der Tiegelbeschitstung ift fo groß, daß die brei Beschickungen eines und beffelben Tiegels im Berhaltniß von 32 au 30 und 28 Pfund abnehmen.

Reine Dfen-Campagne bauert über fünf Tage; man ift aber oft wegen minder guter Qualität der feuersesten Materialien, woraus der Dsen besteht, genöthigt, die Campagne früher zu unterbrechen. Beisnahe immer zeigen sich schon nach dreitägigem Heizen die Wände ziemlich bedeutend angefressen, so daß der Brennmaterialienbedarf beträchtlich wächst. Während der mittlere Bedarf des zweiten Schmelztages 250 Gew.-Theile Coass auf 100 Gew.-Theile Stahl ist, beträgt dieser Bedarf am fünsten Tage oft über 350 Gew.-Theile, Aus diesem Grunde macht man zu Zeiten, wo wegen Stockung im Handel die Defen nicht im lebhaften Betriebe erhalten werden können, gewöhnlich lieber nur dreitägige Campagnen, als das

man die Zahl ber im Gange befindlichen Defen ver-

#### Eigenschaften bes Gufftahle.

Der Gubstahl nimmt fehr genau bie Geftalt ber Kormen an, in die er gegoffen wird. Das Gewicht gegoffenen Barre variirt gwifden 211-281 Pfb. Obgleich ber robe Comentstahl febr zerbrechlich (bruchig) ift, fo find die Gußstahlbarren wegen ihres beträchtlichen Querschnittes boch fehr schwer ju ger= Der frifche Bruch zeigt eine graue Karbe ohne bläulichen Reflex, welche etwas an die Farbe bes unreinen Antimons erfter Schmelzung erinnert. Die gange Maffe ift gewöhnlich befaet mit fehr fleinen Bertiefungen (Sohlungen) von runder Gestalt und irifirender Oberflache, und beinahe immer ift in ber Mitte eine viel großere Sohlung vorhanden, beren irifirende Oberflache mit einer großen Menge Stahlfryftallen bebedt ift. Uebrigens ift ber Bruch fornig und uneben und zeigt, im fpiegelnden Lichte be= trachtet, beutlich eine Reigung gu einem fehr regelma= Bigen, blatterigen und faferigen Befuge. Die Fafern haben alle eine auf die anliegende innere Rlache perpendiculare Richtung, fo bag fie, indem fie fich begegnen, fehr regelmäßig die Diagonalen ber quas bratifden Querichnitte ber Barren fichtbar machen.

## Raffiniren bes Gufftahte.

Die Gußtahlbarren zeigen in ihrem Mitteltheile immer Höhlungen, welche von der Zusammenziehung des geschmolzenen Metalls beim Erstarren herkommen, und übrigens fehlt ihnen auch die Hämmerbarfeit. Sie muffen daher, um verarbeitet werden zu können, zuvor mehrmals gehipt und gestreckt werden, burch

welche Operationen, bie viel Borficht erforbern, iene Stablforte erhalten wird, welche man in Dorffbire ameimal raffinirten Stabl beißt. Der raffinirte Bufis übertrifft an Qualitat im Allgemeinen jene Stahlforten, welche aus bem namlichen Gifen und burch zweifaches Gerben bes roben Cementstables ers balten merben. Er ift meniger ungang und fehlers haft, ift homogener und behalt bei ber Berarbeituna feine Stableigenschaft beffer bei.

Der bamascirte Stahl und bas Barten bes Stabls.

#### Der bamascirte Stabl.

Aller Stabl, welcher nach bem Meten feiner porber polirten Dberflache mit verbunnten Gauren, mit Gifenvitriol ober auch mit Alaun, Schattirungen pon . bunfleren und belleren Sarben zeigt, beißt Damaft. Unachter Damaft wird nur burch theilmeifes Meten ber mit einem Meggrunde bebedten Dberflache bes Stable bervorgebracht, allein Davon fann bier teine Rede fein. Bei bem achten Damaft find bie Durch die Einwirfung ichroacher Gauren auf ber Dberflache bes Stahls entstehenben Beichnungen immer eine Folge ber ungleichartigen Beschaffenheit bes Stable. Gin gang gleichartiger Stahl murbe baber gur Das maftbildung nicht geeignet fein. Gelbft bas Stabeifen ift felten fo gleichartig, baß fich nicht auf ber polirten Dberflache besfelben Damaffzeichnungen entwideln lies Dan benutt biefe Ungleichartigfeit zuweilen gur Unfertigung Damascirter Gewehrlaufe, und in andern Rallen fcweißt man abfichtlich barteres und meiches res Gifen gufammen, raffinirt bie erhaltenen Stabe mehrmale und bereitet auf folche Beife ein Materials eifen zu Gewehrlaufen mit feinen Damaftzeichnungen. Ecauplas, 161. Bb.

Ein ganz ahnlicher Erfolg tritt beim Raffiniren bes hartern mit bem weichern Stahl ein. Man fann biefen achten Damast ben funstlichen nennen. Man glaubt, baß die besten orientalischen Klingen nur aus funstlichem Damast bestehen, bei welchem ber hartere und ber weichere Stahl auf eine regelmäßige Beise, namlich so zusammengeschweißt werden, daß die gleichs artige Masse bes harten Stahls die Schneide bilbet und ber weichere im Innern ber Masse bie Kestigseit

der Baffe erhobt.

Der achte naturliche Damaft tann nur auf ber Dberflace eines moglichft gleichartigen Ctable ent= midelt merben; er ift bas Refultat ber in ber Ctable matte mehr ober weniger vollständig ausgebildeten Polpearburete. Es wird baber auf die Bebandlung bes Stable beim Erftarren ober beim Gluben antommen, ob er eine Damastentwicklung gulaft ober Schnelles Erftarren gerftort alle Damaftbil: bung; langfames Ertalten ober Gluben bes fonell erstarrten Stable ruft fie bervor. Je mehr Roble ber Stabl bat, befto mehr mirb er unter ben bagu geeige neten Umftanben Damaffgeichnungen entwideln laffen. Se vollstandiger fich Die Carburete burch langfames Erfalten ober burch anhaltende Glubbige ausgebildet haben, befto weniger tonnen fie burch bas plobliche Ablofden bes bloß im glubenben Buftanbe befindlichen Stable beim Barten wieber ganglich gerftort merben. obgleich ber fart gehartete Ctabl Die Damaftzeichnuns gen niemals in bem Grabe ber Bollenbung zeigen fann, wie ber fcwach ober ber gar nicht gebartete Aller naturliche Damaft beutet alfo gmar ebenfalls auf eine ungleichartige Beschaffenheit ber Daffe, allein biefe Ungleichartigfeit ift nicht fo groß als Die bes funftlichen Damaftes, weghalb auch Die Grabe ber Batte beim Barten nicht fo auffallenb verschieden find, daß fie febr große Unterschiede in ber Barte an ben verschiebenen Stellen bes Stable berporbringen tonnen. Diefer naturliche Damaft, info= fern er nur bas Refultat ber mehr ober meniger polls fandigen Ausbildung ber Carburete bes Gifens ift. muß mit bem jedesmaligen Umichmelgen bes Stabls wieder verloren geben, weil bann eine vollige Bleich= artiafeit ber Daffe eintritt, von beren Bebandlung beim Erftarren ober Gluben es abermale abbangia mirb. ob fich bie Carburete und mit ihnen die Das maftzeichnungen mehr ober meniger vollständig ents Es giebt aber geschmolzenen Stahl, welcher burch bas Umidmelgen feinen Damaft nicht verliert. wenn er auch ploglich erftarrt und nach bem plous lichen Erftarren nicht ausgeglüht wirb. Dies tft ber mit andern Metallen und vielleicht mit Erdbafen le. girte Stabl. Aber biefe Legirungen find, wie fcon fruber gezeigt marb, teine Gemifche, fanbern blof Gemenge, und verdienen den guten Ruf nicht in bem Grade, ber ihnen baufig beigelegt wird.

#### Das Barten bes Stahle.

Man versteht im Allgemeinen hierunter bas plogliche Abkublen bes glubenden Stahls in kalten, am besten tropfbar fluffigen Substanzen. Langfam und von felbst erkaltender Stahl ift wenig harter als Stabeisen und besitzt dieselben Eigenschaften, die er vor dem Gluben hatte.

Die burch bas Barten veranlagten Beranberun-

gen bes Stable find bie folgenben:

1) Er behalt die burch die vorhergegangene Ers bigung bewirfte Bergrößerung feines Bolums nach bem Abloschen zum Theil, wogegen der erhitete und langsam von selbft erkaltete Stahl wieder dasselbe Bolum annimmt, welches er vor der Erhitung hatte.

2) Daher wird burch bas Barten bie Dichtigs teit ober bas specisische Gewicht, welches er vor bems felben hatte, etwas vermindert, was er aber beim langfamen Erkalten bagegen beibehalt ober wieder ershalt, wenn man ihn nach bem Barten abermals erhitt und langsam abkuhlt.

3) Durch bas Barten erhalt er eine glatte und wöllig metallisch glanzende Oberflache, indem ber Blubfpan baburch abspringt. Stahl, welcher biefe

Eigenschaft nicht erhalt, ift eifenartig.

4) Das Gefüge wird anders, bas Rorn gang fein, fo daß es nur mit bewaffnetem Auge zu er-tennen ift.

5) Die Farbe wird lichter und ber Glang erhoht.

6) Er wird durch das plogliche Abfühlen uns gleich harter, als vorher und behalt diese Barte, wenn er nicht wieder geglüht wird.

7) Er erhalt badurch eine großere abfolute und

relative Seftigfeit.

8) Bei einer zu großen und der Natur bes Stahls nicht angemessenen Temperatur=Beranderung nimmt seine Festigkeit ab, die Barte und Sprodigkeit aber nehmen zu, und zwar bei noch gesteigerter Tem=peratur so, daß sich der Stahl zerpulvern läßt.

Die Bunahme des Bolums beim geharteten Stahl beträgt etwa 1 und ift die Beranlassung von mancher Unbequemlichkeit beim Berarbeiten, besonders beim Busammenschweißen mit Eisen. Solche Arbeiten ziehen sich beim Hatten frumm und muffen bei dem Anlassen erst wieder gerade gerichtet werden, was beschwerlich und muhlam ift. Uebrigens hangen die Bolumveranderungen auch von der Sige ab, in welcher der Stahl behandelt wird, und so konnen sie baber bei einer und derselben Sorte verschieden sein.

Die Clafticitat icheint mit ber Barte in einem gemiffen Bufammenhange zu ftehen, obgleich jene nicht

bie Urfache von biefer fein tann, weil fonft bie barten Korper auch elaftifch fein mußten. Dahricheinlich wird bie Glafticitat nur bis ju einem gewiffen Grabe burch bie Barte beforbert, morauf bie Birfungen ber Gyrobigfeit eintreten, meghalb ber bartes fte Stabl nicht immer ber am meiften elaftifche fein Gs barf baber jeber Stabl nicht ftarter ge= bartet merben, ale notbig ift, um ben gangen Grab ber Clafficitat ju geminnen. Je leichter ber Stabl Die Barte annimmt, befto vollkommener ift er. Stabl. ber mit ber größten Barte Die größte Glafticitat verbinbet, ift ber vollkommenfte. Erhalt er eine gerin= gere Barte, als er annehmen tann, fo wird er gwar barter, aber auch weniger elaftifch. Es ift baber nothwendig, baf er benjenigen Bartegrad erlange, ber feiner Datur am angemeffenften ift, weghalb Tempes ratur und Sartemittel banach zwedmäßig abzuandern find. Bedoch ift bies Alles nicht binreichend. bem Stahl biejenige Sprobigfeit zu entziehen, welche mit ber größten Barte verbunden ift, und um feine gröffte Glafticitat vollstandig zu entwickeln. Es ift Daber eine zweite Operation, bas Unlaffen, erforberlich. Db bas Gintauchen bes geharteten Stabls in ein rothglubend gemachtes Bad von einer leichtfluffis gen Difchung von Blei und Binn bas Unlaffen unnothig macht, ift noch nicht genau bestimmt.

Im Allgemeinen muß zwar ber weichere Stahl beim Sarten starter erbigt werben, als der hartere, allein es bleibt die Bestimmung des für jeden Fall angemessenen Sikgrades doch immer schwierig, weil man kein zuverlässiges und leicht anwendbares Mittel kennt, die Sikgrade in den hohern Temperaturen zu messen. Die Starke der Erhikung muß daher der Ersahrung und den Augen des Arbeiters überlassen bleiben, wobei so leicht eine Täuschung möglich ist, und wobei die verschiedenartige Beschaffenheit eines

und besselben Stahls die Schwierigkeiten noch vermehrt. Die verschiedenen Grade des Glühens sind
bem Auge nur durch die dunkleren und lichteren Farben, in denen das Eisen erscheint, bemerkdar, und
biese Rüancirungen gehen so unmerklich in einander
über, daß nur ein sehr geübtes Auge sie zu unterscheiden vermag. — Manche Stahlarbeiten mussen
nicht in offenem Feuer, sondern im Sandbade erhist
werden, weil sich dadurch wenigstens eine gleichartige
Temperatur mittheilen, auch die des glühenden Sans
bes besser als die des glühenden Gases im offenen
Feuer bestimmen läßt.

In je größerer Site ber Stahl gehartet wird, um fo. größer und weißer ift bas Korn, und nur, wenn er weich wird, vermindert sich bies wieder, wogegen er aber bann ganz murbe und sehr sprobe geworden ift. Es muffen baber Farbe, Größe und Glanz bes Korns bie Kennzeichen abgeben, welche bei ber Bestimmung bes richtigen Temperaturgrades

beim Barten bie Unleitung geben.

Um von aller Barte und Festigfeit bes Stabls machen, muß man ibn fo lange mit Gebrauch zu einem naffen Sammer ichmieben, bis er aufbort. braunroth ju fein. In biefem Buftanbe zeigen bie Stablftabe bas feinfte Rorn, beffen fie fabig find, find aber noch meid und muffen gehartet merben. Bu bem Ende gerbricht man ben Stabl in bem weis den Buftande, in welchem er, wie bemerkt, bas feinfte Korn erhalten bat, und mittelt nun die Tempera. tur aus, bei welcher bas Rorn nach tem Ablofchen beim Ubichlagen gwar mit einer weißern garbe, aber gerade fo fein gum Borfcbein tommt, als im weichen Buftanbe. Dies ift bann berjenige Biggrab, welchem ber Ctabl mit Beibehaltung ber größten Festigfeit und Glafticitat bie größte Barte erhalt, welche er überhaupt ohne Berluft oder Berminderung ber Festigkeit und Clasticität annehmen kann. — Ein groberes Korn zeigt eine zu starke Site. Die Oberesläche bes Stahls muß nach dem Sarten nicht durchaus blank, sondern nur gesprenkelt blank erscheinen, indem jenes schon auf zu starke Site deutet. Das Anlassen ist dei diesem sorgfältigen Sarten nur bei solchen Stahlwaaren nottig, von denen mehr Bahigskeit als Sarte verlangt wird, wie es denn überhaupt nur die Sprodigkeit hebt und nie ein sehlerhaftes Harten verbessert. Ein zu stark erhitzter Stahl, wenn er auch nicht im Wasser abgekühlt wird, sondern langsam an der Luft erkaltet, hat schon gelitten. Man muß ihn dann noch einmal erhitzen und durch Hammern mit dem nassen hammer, wie vorhin er-

mahnt, perbichten.

Die Bartungefluffigfeit ift gewöhnlich taltes Baffer, und gwar am beften fliegendes, weil ftebenbes fic balb erwarmt. Barmes Baffer giebt einen weichern Stabl, ale taltes, weghalb man im Binter auch ben Stahl etwas weniger erhiten fann, als im Commer, weil bann bas Baller talter ift. Sartes Baffer, welches Galge aufgelof't enthalt, bartet ftarter als fogenanntes weiches Flugmaffer. Quedfilber bartet auch ftarter, als Baffer, ift bei großen Begens ftanben aber nicht anwendbar. Beringere Bartungs. grabe laffen fich icon burch Schwingen in falter, feuchter Luft ober vor bem Blafebalge, Die fur gang feine Stablarbeiten amifchen ben falten eifernen Baden eines Schraubenftodes bemirten. Gauren barten ftarter als Baffer; fette Dele, Talg, Bachs und Seife ichmacher, weghalb man fie gur Bermeidung ber Bartborften bei feinen Schneiben anwendet, inbem es faum moglich ift, ben bidern Stahl und bie feine Schneibe fo gleichartig ju erhiten, bag bie Schneide nicht icon ju febr erhibt fein follte, menn bie übrigen Theile erft faum ben richtigen Tempera.

turgrad erhalten haben. Beim Barten von Gabelflingen wendet man aus bemfelben Grunde angefeuch-

tete Roblenlofde an.

Man hait bafur, daß gehartete Stahlstabe, welche beim Berschlagen auf dem Bruch sogenannte Rosen, d. h. Flede, die an den außern Randern gelblich und röthlich, nach der Mitte zu aber schwarzsblau gefärbt sind, zeigen, die gehörige Gute besitien; allein über die Gute des Stahls emscheiden sie nicht, sondern sie beweisen nur, daß der Stahl sebr große Harte annehmen kann und nicht mehr stabeisensartig ist.

Das Gluben beim Barten muß nicht langfam, fondern vor einem schwachen Geblase in durchaus glubenden, frischen und gesunden Kohlen so schnell als möglich geschehen, damit ber Stahl keinen Glubs span ansehe und nicht eisenartig werde. Didere Stellen muffen früher erhitzt und einer ftarkern Site, als bie dunnern, ausgesetzt werden. Eine Ueberhitzung

ift nach Doglichkeit ju vermeiben.

Aller Borsicht unerachtet, ist es jedoch kaum möglich, den ganz richtigen Hartegrad zu treffen, so baß der Stahl nicht entweder zu wenig hart und zu elastisch oder zu wenig elastisch und zah und dagegen zu hart wurde. Ersteres ist selten der Fall, und bei dem Lettern bleibt Nichts weiter übrig, als einen Theil der Harte durch das Unlausen oder Anlassen des Stahls, d. h. durch neues Erwarmen, wegzuenehmen. Die Abnahme der Harte steht mit der Starke des Unlassens im Verhältniß; die Elasticität wird nur die zu einem gewissen Grade größer. Stahls arbeiten, die hart sein sollen, mussen dahr sehr sehr schwach oder gar nicht, und solche, die zah sein sollen, mussen in höherer Temperatur angelassen werden.

Die Anlaufhite ift Diefelbe, bei welcher die Uns lauffarben bes erften Grades jum Borfchein tommen.

Man unterscheibet baber auch ben ftrobgelben, golb= gelben, tupferfarbenen, purpurfarbenen, violetten und blauen Unlauf. Stahlarbeiten, die gaber und elaftis fcher, als bart fein follen, lagt man blau anlaufen, bie barteften Bertzeuge ftrobgelb. Bor bem Unlaus fen muffen die Stablarbeiten polirt merben ober mes nigftens eine blante Dberflache baben. Gin volltom= men gleichartiger Stahl muß ubrigens fo genau gebartet werben tonnen, bag er feines Unlaffens bebarf.

Das Unlaffen geschieht entweder in offenem Feuer, oder badurch, daß man die Gegenstande auf gußeiferne, bis zu einem gewiffen Temperaturgrade erbite Platten legt.

# Ergänzungen.

### Brennmaterialien.

Bur Bercoatung. (G. 55 1c.)

Dier ift es besonders die Dfenverkohlung, die in neuerer Zeit bedeutende Berbesserungen erlangt hat, indem es vor allen Dingen wesentlich mar, die vielen fleinen und Staubkohlen, die beim Steinkohlen.

abbau fallen, zu benugen.

Reinheit, Dichtigkeit und Festigkeit sind nothzwendige Eigenschaften berjenigen Coaks, die zum Eisfenhuttenbetriebe angewendet werden sollen. Werden nun die Staubkohlen, sowie sie aus den Gruben gessördert werden, unmittelbar vercoakt, so geben sie durchaus keine reinen Fabricate, sondern es enthalten dieselben 12 — 15 Procent Usche und die Coaks sind leicht und zerreiblich. Wir brauchen hier nicht erst zu sagen, welche nachtheiligen Folgen dies bei dem Hohosenbetriebe hat. Gine sehr nachtheilige Berunreinigung der Steinkohlen sind mehr oder wes niger kleine Körner und Plattchen von Schweselkies,

und bag biefer ben größten Nachtheil bei bem Sohofenbetriebe habe, ift eine fehr bekannte Sache.

Um Diefe Unreinigkeiten ber Staubtoblen moglichft ju vermeiben, muffen fie einer mechanischen Aufbereitung unterworfen werben, Die bauptfachlich burd eine Semmaschine bewirft wird. Diefe besteht aus einem, aus ftarten Boblen gufammengefügten Behalter von 10 - 16 Quadratfuß Rlachendurche fonitt und etwa 32 Boll Tiefe, welcher burch eine nicht gang auf ben Boben reichende Scheibemand in zwei ungleiche Abtheilungen getheilt mirb. fleinere Abtheilung enthalt einen bicht folieffenben Rolben, ber fentrecht aufgezogen und niebergebrudt werden tann. In der großern Ubtheilung befindet fich etwa 20 Boll über bem Boben ein erfter Roft. beftebend in einem feinen Drabtnet von etma & Lis nie Beite, und 5 Boll bober ein zweiter Roft, beftes bend aus parallelen, etma 5 Boll von einander ent= fernten Gifenftaben. Die größere Abtheilung wird nur 22 - 24 Boll boch mit Baffer gefüllt, und auf ben zweiten Roft werben 6 - 8 30U boch Robs len aufgeschuttet. Der Die fleinere Abibeilung ausfullende Rolben wird alsbann lebhaft niebergebrudt, fo bag bas in ber großern Ubtheilung befindliche Baffer fleigt und die ausgeschutteten Roblen bebt. Bird biefe Bewegung mehrmals wiederholt, fo merben die Roblen fowohl von den feinen anhangenden, als auch von ben grobern metallifchen, erdigen und fteinigen Theilen, mit benen fie vermischt und vers mengt find, befreit. Die meiften bavon lofen fic im Baffer auf und fallen burch bas Drabtnet in Die untere Abtheilung bes Behalters, mabrent fic bie übrigen, in bem Bwifchenraume gwifchen beiben Roften fammeln, Die rein gewaschene Roble aber auf bem obern Rofte liegen bleibt, von wo fie mit ber Schaufel abgenommen werden fann. Die Gifenftabe bes obern

Roftes verhindern die Schaufel tiefer zu bringen, und auch von den über dem Drabtnege fich fammelnden Unreinigkeiten, welche besonders beseitigt werden, uns ter die reinen Rohlen zu mischen.

Der dadurch veranlagte Abfall ber Staubkohlen ift naturlich febr verschieden, lagt fich aber durch-schnittlich zu 10 Proc. annehmen. Die Arbeitslohne

find gering.

Diese Urt ber Ausbereitung burch die Setarbeit, ist bereits an vielen Puncten Frankreichs, Belgiens und Deutschlands in Unwendung, und nicht allein bei der Vercoakung der Staubkohlen zu hüttenmannisschen Iweden, sondern auch zum Locomotivbetriebe u. s. w. Auf der Friedrich-August-hütte im Plauensschen Grunde bei Oresden ist der Setapparat in der Rahe der Geblase: Dampsmaschine angebracht; es wird das absallende Condensationswasser dazu benutzt, welches hinreichende Warme bat, um diese Setarbeit auch im Winter betreiben zu können.

Die Benutung ber aus ben Bercoatungsofen entweichenben Site gur Dampf= teffelfeuerung.

Die Benutung ber aus ben Vercvakungsofen entweichenden Gase ist fur den Gisenhuttenbetrieb von ebenso großer Wichtigkeit wie die Benutung der Hohosengase. Man hat dies in Belgien erkannt und benut diese Gase auf fast allen Gisenwerken zur Dampferzeugung. Die Anlagen dazu verantassen bei weitem weniger Kosten als die Ginrichtung zur Benutung der Hohosengase; auch sind die aus den Vercoasungsösen abgeleiteten Gase ein weit besseres Brennmaterial. In Frankreich (und auch in Deutschland) werden sie, unsers Wissens, erst wenig benutt.

Die meiften auf ben Werken bes Lutticher Stein- foblenbedens verschmolzenen Gifenerze find gelbes,

mafferhaltiges Dryb (Gelbeifenftein), welches in bem Birgtalfftein (calcaire supérieur bes herrn Dumont), ober zwifden bem Ralkftein, Dolomit und bem Schiefer ber Steinkoblenformation, b. b. unter abnlichen Lagerungsverhaltniffen portommt, wie Die großen Maffen von Galmei und Blende, Die burch die großen Binkcompagnien, la Vieille Montagne, la Nouvelle Montagne, la Societé de Corphalie etc., gewonnen werben. Die meiften von bies fen Gifenergen enthalten baber ein bedeutendes Berbaltnif von Bintornt beigemengt; einige, 3. B. Die von Ungleur bei Luttich, fast 13 Proc., mabrend ber burchschnittliche Binkgehalt 11 bis 2 Procent betragt. Das Bint wird in bem Bobofen reducirt und bann verflüchtigt. Es wird mit bem Gasftrom in die Bobe geführt und verbrennt gleichzeitig mit ben Gafen und giebt Binfornd, welches meiftentheils mit ben gasformigen Producten ber Berbrennung meggeführt mirb, mahrend ein unbedeutender Theil an ber innern Dberflache bes Dfenschachtes, in ber Rabe ber Gicht, ale eine fehr bichte Daffe, als fogenannter Dfenbruch bangen bleibt, und nach menigen Monaten Schichten von 18 bis 20 Boll Starte bil-Diefer Dfenbruch muß baber bann und mann meggebrochen merben, eine Operation, Die einige Comierigfeit bat. Bu Dugree murbe furglich bie Gicht eines Sohofens von Dfenbruch gereinigt, und es murben babei uber 6 Tonnen gewonnen, Die aus Binforpt mit etwas Bleiornt und metallifchem Blei bestanben.

Man wird leicht begreifen, daß diese Umftande ein großes hinderniß bei der Benugung ber Sohsofengase find. Bor einigen Jahren machte man einen Bersuch, bei einem Bohofen zu Sclessin bei Luttich; allein die Ableitungerohren wurden bald mit Binksoryd angesult, große tropsfteinartige Massen von

weißem Drob umgaben bie Reffel und bingen an iebem Theile bes Apparates feft. Rach wenigen Do. naten murben aus ben Robren über 100 Tonnen Die Echwierigfeiten burch bie Binfornd entfernt. fortwabrenbe Berftopfung ber Robren maren fo groff. bag man bie Benutung ber Sobofengafe gang auf. geben mußte. Spater erhielten bie Beren Ricard und Matthen, Ingenieure ju Geraing, ein Patent auf die Berbichtung bes Bintes und auf die Reinis gung ber Bafe bei ihrem Entweichen aus bem Dien. Das Berfahren befteht hauptfachlich barin, bag in eine enlindrifde Robre, burch welche bie Bafe geben muffen, Baffer in Form eines feinen Regens fallt. Die Iteen ber gebachten Ingenieure find jedoch nicht ausgeführt, und es balt baber fcmer ju fagen, ob ber 3med erreicht merben fann. Bare bies ber Rall. fo murbe bie Sache von größter Bichtigkeit fein, ba einerfeits die gereinigten Gafe ohne Unftand benubt werden tonnen, und andererfeits eine große Menge Bintornd gewonnen wird, welches jest ganglich ver= loren gebt. Che aber Die Frage gang entschieden fein wirb, find bie Schwierigkeiten bei ber Benugung ter Bafe berjenigen Sobofen, Die ginkhaltige Gifenfteine verschmelzen, ju bedeutend, um die Bafe gur Feuerung vermenden ju tonnen, und es ift baber zwedmäßiger, auf andere Barmequellen ju benten, bon benen bie aus ben Bercoafungbofen entweichende Site, gant offenbar bie wichtigfte ift.

In Belgien wurde die entweichende Sie der Bercoakungsofen zuerst in Couillet und auf andern Berken in dem Steinkohlenbeden von Charleron angewendet. Buerst stromt die Flamme durch eine Reihe horizontaler Canale unter den Bercoakungssofen und wird alsdann unter den Ressel geführt. Die strahlende Barme bleibt bei diefer Ginrichtung unbenuft. herr Ingenieur Matthen zu Geraing,

war ber erfte, ber bie strahlende Barme von ben in ben Defen vercoakenden Steinkohlen benute und eine weit bedeutendere Sigkraft erlangte. Die zu Sesraing und zu Dugree angewendete Einrichtung, die schon mehre Jahre hindurch die besten Resultate gegeben hat, ift in Fig. 126, Taf. XIII abgebildet.

a ift ber Reffel; b find bie Feuerungscanale, bie benfelben umgeben und welche bie verbrannten Gafe in eine an bem Enbe angebrachte Effe fubren. Diefe fteht etwa 1 Sug uber bem Reffel bervor und ift mit Schieberregiftern verfeben, um ben Bug reguliren au tonnen; o ift ein gufeiferner Support fur ben Reffel . und es befindet fich immer einer gwischen 2 Bercogtungsofen; d ift eine cylindrifche Effe, welche Die Berbindung gwifden bem Bercoakungsofen f und ben Candlen b bilbet. Diefe Gffe ift mit einem verfcbiebbaren quabratifden Biegelftein e bebedt, ber mittelft einer Gifenstange bin = und bergefcoben merben fann; g, g find 2 fentrechte Effen in ber Starte bes Mauerwerte, Die mit bem Dien in Berbindung fteben und oben burch Dedel von Biegelfteinen verfcbloffen werden tonnen. Gin fleiner, langlich viers ediger, gufeiferner Canal, welcher bie aufere guft nach ber obern Effenoffnung ftromen lagt, bient bagu, die Berbrennung ber Gafe gu bewirken, Die ohne biefes Ginftromen ber atmospharischen guft gar nicht Statt finden fonnte. Unter bem Reffel befintet fich ein bunner Scheiber von Mauerwert, ber von Ende zu Ende lauft, fo bag bie aus bem Bercoa. fungeofen ausftromende Flamme nicht fogleich gu ber Effe ftromt, fondern erft auf ber einen Geite ben Canal entlang gieht und bann, um bas Ende bes Scheiders fich wendend, langs bes andern Canals in bie Effe ftromt. Ueber bem Reffel befindet fich ein leerer ringformiger Raum von ungefahr 9 ober 10 Boll, in welchem fich eine unbewegliche Lufticbicht an-

bauft, wenn bie Site gesteigert werben foll, und burch ben ein ftarter Bug in bie Gffe Statt findet, wenn ber Reffel rafc abgefühlt werben foll, um ibn gu reinigen zt. Unter jebem Reffel befinden fich 5 Defen, welche zu verschiedenen bestimmten Stunden bes Tas aes mit Steintoblen befest merben. Jeder Dfen nimmt 31 Zonnen ober 65 engl. Centner Steinfob. len auf, melde 24 Stunden barin bleiben. Die Dedel uber ben Effen g find verschloffen, und ber über d ift geoffnet. Jeder Dfen entwickelt etma 10 Pferbefrafte. Goll ber Reffel gereinigt werben, fo wird ber Schieber e verschloffen, die Effen g werden geoffnet, und Die Thuren an ben Seitenwanden, melde eine Berbindung zwischen ben Canalen b und ber außern Luft bemirten, werben geoffnet, weburch ein ftarter Bug nach ber Gffe ju Statt findet. Der Bes trieb ber Bercoafungsofen geht ununterbrochen fort.

Bemerkenswerth ift ber Unterschied bei ben jehis gen Resselniederschlägen gegen die, welche bei ber Kesselseuerung auf bem gewöhnlichen Wege Statt fanden. Der Kesselstein wurde so bart, daß man ihn mit Meißel und Hammer wegschaffen mußtez bei ber Kesselseuerung durch die Vercoakungsofen werden die erdigen Absahe auß dem zu verdampfensben Wasser nie hart, sondern sie bilden nur einen Schlamm, der sehr leicht aus dem Kessel fortgeschafft werden kann. Der Grund dieses Verhaltnisses scheint die weit größere Beizobersläche im lettern Falle zu sein; die hige an besondern Puncten der Kesseldebers

flache hat febr an Intensitat verloren.

Bau und Betrieb ber Coafshohofen. (S. 355.)

Die Solgtoblenbohofen find soweit verbeffert und vervolltommnet, daß das bereits feit Sahren damit

Seleistete wohl als das Maximum angesehen werden darf. Daher haben wir hier nur von den Coakshohdsen und ihrem Betriebe zu reden. — Darin aber
steht jeht Belgien oben an, selbst boher als England,
und daher durste es am zwedmäßigsten sein, bier
auszugsweise das mitzutheilen, was Hr. Hutteninspector Ed zur Königshutte in Oberschlessen\*), ein
febr competenter Richter über die Berhältnisse einiger
ber wichtigsten belgischen, mit Coaks betriebenen
Huttenwerke mit specieller Beziehung auf die der
Königshutte, sagt. — Jedensalls sind die Hulsmitztel und Betriebseinrichtungen der belgischen Coakshohosenhutten von höchstem allgemeinen Interesse.

Benn auch die fur Sandel und Induftrie uberbaupt gunftige Lage Belgiene zu ber faft beifpiellos fcnellen Entwidelung bes bortigen Gifenbuttengemer: bes viel beigetragen bat, fo ift boch nicht zu vertennen, daß ber große Aufschwung bes lettern in fo furger Beit mehr noch bem regen und gemerbetbatigen Sinne ber Ration auguschreiben ift. Die Berhalt. niffe jenes Landes, in Bezug auf die Grundftoffe zur Gifenerzeugung, find namlich im Allgemeinen zwar febr gunftig, tonnen jedoch in mehrfacher Sinfict gerade nicht als die gludlichften angefeben werben. Die bortigen Steinkohlen find zwar ihrer badenden Ratur und Reinheit wegen ausgezeichnet fur ben Butten- und namentlich ben Sohofenbetrieb, ber bortige Roblenabbau aber, und vorzugemeife ber im Butticher Revier, wo fich ber Sauptfit ber Gifenfabrication befindet, unterliegt gang befondern Schwierigfeiten. Bei bem boben Alter bes bortigen Gru= benbetriebs findet ber Abbau icon in febr bebeuten. ber Tiefe Statt und Die im alten Dann ber abge.

<sup>\*)</sup> Mus Rarften's und v. Dechen's Archiv zc., 28b. 23, 6. 661 zc.

Schauplas, 161. Bb.

bauten oberen Roblenfelder angesammelten Baffer. fowie die ftarte Entwickelung von fcblagenden Bettern, feten bie Tiefbaue oft ber größten Gefahr aus. fo daß ber Bau nur mit großer Borficht und unter folden Dagregeln betrieben werden fann, welche ben Abbau erschweren und vertheuern. Dahin gebort bie bei der großen Tiefe ber Bruben febr fcwierige Ber= ftellung eines fraftigen Betterwechfels, vor ben im Abbau ftehenden Dertern, und biefer Umftand, fowie bie Gefahr vor bem ftarten Bubrang ober bem plot= lichen Durchbruch ber in ben alten Bauen angefpannten Baffern, wirten infofern bochft nachtheilig ein, als baburch ein reiner Abbau der Roblenflote in jenem Reviere behindert wird, wodurch ein großer Theil ber Roblen fur immer verloren gegeben merden muß. In ben andern belgischen Revieren, namentlich in bem bon Mons, ift bies jedoch weniger ber Fall. Bergleicht man aber ben belgischen Roblenabbau mit bem preugischen, fo wird ber lettere faft burchgebends unter gunftigeren Bedingungen, b. b. bei geringerer Tiefe ber Baue und bei niedrigeren Arbeitslohnen. betrieben. Sinfictlich ber Gifenerge find bie Berbalt. niffe in Belgien im Mugemeinen infofern nicht un= gunftig, ale bie an fich icon ziemlich reichhaltigen Erze von ber Urt find, daß fie burch eine einfache Bafcharbeit noch bedeutend im Gehalte verbeffert merben konnen, und als fowohl die Maas und Durthe, wie vortreffliche Canale, Chaussen und Gifenbahnen, bie Mittel barbieten, Die Erze von ben Gruben auf wohlfeile Beife nach ben Butten zu fuhren , in welder Begiebung Die Mittel in Schlefien gerade febr mangelhaft find. Dagegen find bie Preife der Gi= fenerze und ber Steinfohlen in Belgien im Berbalt= niß zu Oberschlesien febr boch, und wenn auch die Bute Diefer Materialien großer ift, wie bier, fo mur= ben bie belgischen Gifenbutten, jumal bei ber Rabe

Englands, boch nicht so gunftig fortschreiten, wenn fie nicht in technischer und oconomischer Beziehung einen so hohen Standpunct eingenommen hatten.

Der Sauptfit ber belgischen Gifenfabrication bei Steinkoblen beschranft fich auf einen Lanbstrich und zwar auf bie Diftricte von Luttich und Im erfteren find Die mit Coatsbobofen. betrieb verbundenen Sauptwerte: Geraing, Scleffin, Dugrée und Esperance, im lettern Couillet und Cha-telineau, Monceau-fur-Sambre und bemnachft Montigniebefur=Sambre, Ucoz und Marcienne-au-Pont. Die meisten biefer Werte, anonymen Uctiengefellichaften angehörig, find erft feit 1835 entstanden. Geraing ift bekanntlich bas erfte Gifenhuttenwerf in Belgien, meldes mit Steinkohlen betrieben murbe. Coderill legte fcon 1821 bafelbft bie erften Coats. hobofen an und murbe fo ber Begrunder ber neuern belgischen Gifenbuttenindustrie und zugleich auch bes boben Boblftanbes, ber fich uber Die bortige Begend in fo furger Beit verbreitet bat. Es erinnert bies an ben Begrunder ber oberschlesischen Gifenbuttenindus firie, ben Grafen von Reben, ber fcon feit 1794 burch bie erften Coalshohofenanlagen ju Gleiwit und Ronigebutte - Die erften in Deutschland überhaupt - Die Bahn gebrochen batte zu einer bobern, Die gange Proving aus ihrem frubern Duntel emporbebenden Gewerbsthatigfeit, welcher jene ihren jebigen blubenben Buftand verbankt. Die Sobe ber Robeis fenproduction in Belgien bat fic vorzuglich feit 1845 gehoben, weil um biefe Beit, wegen ber Unlage neuer großartiger Gifenbahnen in England, Die Gifenconfumtion in biefem ganbe betrachtlich gunahm. Robeifenproduction Belgiens, einschließlich ber nur wenig in Unschlag kommenden Production von ben Bolgtoblenofen ber Provingen Ramur und Lurem. burg, bat betragen :

1844 = 1,07000 Tonnen = 2079691 Etr.

1845 = 220000 Tonnen = 4276000 Ctr.

mithin im lettern Jahre mehr als bas Doppelte, wobei die Bahl ber im Betriebe gewesenen Coaks, bohofen von 23 bis auf 44 im lettern Jahre gesties gen war.

Bon der lettern Robeisenproduction = 4276000 Ctr. sind exportirt worden = 42000 Tonnen = 816,327, mithin find im Inlande 3459673 oder etz wa & der gesammten Robeisenproduction zu Gußzwaaren und Stabeisen und zwar hauptsachlich zu Bahnschienen fur deutsche und französische, sowie auch

belgifche Gifenbahnen verarbeitet worben.

duction nachftebt.

Die gesammte Robeisenproduction im preußischen Staate, und zwar einschließlich ber bei den Sobofen unmittelbar erzeugten Guswaaren, betrug dagegen 1845 nur 2129358 Etr., mithin nur die Salfte von der in Belgien, welches kand ungeachtet seines nur kleinen Areals, welches kaum den zehnten Theil des preußischen Staats ausmacht, nur gegen England und Frankreich in Betreff der Sobe seiner Eisenpro-

Die Eisenerze, welche auf ben belgischen hutten verschmolzen werben, sind vorzugsweise derbe, nur zum geringen Theil milbe Brauneisensteine, sehr selzten Rotheisensteine, und auch nur selten Sphärosiderite. Sie sinden sich im Uebergangstalksteine des sozenannten terrain anthraxisoro abgelageri, und zwar größtentheils in Nestern von oft außerordentlicher Ausdehnung, zwischen dem Dolomit jenes Kalksteines und der sogenannten schisto griso, und bann auch auf der Gränze jenes Terrains und des Kohlenterrains, zwischen dem Kalkstein des erstern und dem Alaunsschiefer des letzten. Außerdem kommen die Erze auch in unregelmäßigen, von einigen dis zu 30' mächtigen, aber in großer Erstreckung aushaltenden, lagersormigen

Bangen vor, und bier zeigt es fich, bag bie in gros Berer Tiefe liegenden Erze oft fo ftart bleiglang= ober fcmefelfieshaltig werden, bag fie taum' als Gifen= erze mehr zu benuten find. Die Sauptpuncte ber Eraforderung fur Die Lutticher Berte befinden fich langs ber Maas zwifden Luttich, Sun und Namur, ferner an ber Durthe und Beebre . fublich von Buttich; fur bie Berte bes Charleroier Diffricts liegen Die Sauptforderpuncte offlich von Charleroi, ju Liegnies und fublich, icon ber Proving Namur gugeborig, ju Morialme, Dres, Florennes und Philippeville. Die Erze merben mehrentheils vor ber Ubfuhr, jum Theil auch auf ben Butten felbft , vermaschen , um Die lettigen Theile zu entfernen. Gie erreichen Daburch einen mittlern Gifengehalt von 35 - 40 Proc.; in der Regel find fie ftart ginthaltig. Gine Roftung der Erze findet nur ausnahmsweise bei ben menigen Sorten Statt, Die Bleiglang, Binkblenbe ober Gifen= ties enthalten; auf den meiften Butten icheint man folche Erze aber gar nicht mehr ju verarbeiten. Der Durchschnittspreis ber Erze, incl. ber Fracht, fommt im Allgemeinen pro 1000 Rilogr., = 1 metrifchen Tonne oder 20 Bolletr., auf 10 - 12 Franks gu fteben oder pro Tonne preug, auf 27 Ggr. 6 Pf.

Die belgischen Steinkoblen sind jum Sohofensbetriebe vorzüglich geeignet, sie geben feste, aber pozibse und leicht verzehrbare Backcoaks von sehr geringem Aschengehalt, und mehr bleibt in Betreff des Brennmaterials für den Sohosenbetrieb nicht zu wünschen übrig. Eine sehr irrige, aber doch weit verbreitete Ansicht ist die, daß die dichteren, dem Bolumen nach also mehr Effect gebenden Coaks jenen leichteren beim Sohosenbetriebe vorzuziehen sein. Dieses hat bei einigen Schmelzprocessen und namentlich beim bloßen Umschmelzen des Roheisens in Cupolosen seine volle Richtigkeit, nicht aber beim Sohosenbetriebe, bei

welchem auch, selbst bei einer ber Dichtigkeit ber Coaks verhaltnismäßig gesteigerten Windpressung, imsmer nicht eine sehr hohe Production erzielt werden wird, als bei weniger dichten, dabei aber ebenso reinen und ausreichend festen Coaks, und die pecuniaren Vortheile, die sich auß jener hohern und überdieß noch eine viel geringere Gebläsekraft in Anspruch nehmenden Production ergeben, überwiegen in hohem Grade diejenigen Bortheile, welche sich durch hohere Erzsähe bei dichteren Kohlen, also durch einen geringern Verbrauch der letzteren für einen Centner des Products, herausstellen.

Bon ben Forberschächten werben bie Roblen auf einem Schienenwege nach ben Sutten geschafft; ein. gelne Butten, wie Geraing und Esperance, liegen fo gunftig, bag bie Roblen auf einem inclinirten Plan berabgebremf't werden konnen. Die Bercvatungsofen find auf ben Sutten felbit, und die abziehenden Gafe werden meiftens gur Feuerung ber Dampfteffel fur bie Geblafemaschinen benutt. In Couillet, wo man die erfte Unwendung jener Bafe gur Reffelfeuerung in Belgien gemacht, bat man in neuerer Beit Die Gafe auch gleichzeitig jur Erhitzung der Dfenfohle benutt und baburch bie Beit bes Bercoakens, befonbers bei febr naffen Roblen, bedeutend abgefürgt. Die Bafe werden namlich junachft feitlich unter Die Beerdfohle herabgeführt, unter welcher fie fich mittelft mehrer Canale bin= und gurudwinden und dann aufwarts fteigen, um unter ben Dampffeffel gu treten. Da der Abaug ber Gafe badurch gehemmt wird, fo find die Schornsteine fur ben endlichen Ubzug ber benutten Gafe bis auf 40' erhoht worden. Ferner hat man einen großen Theil ber Defen mit gunftigem Erfolge in bem Dage vergroßert, daß fie, ftatt fru= ber 12 Bectoliter ober 51 Tonnen, jest 48 bis 60 Hectoliter oder 22 bis 271 Tonnen Robleneinsas fassen. — Bei ben kleinen Defen bauert ein Brand durchschnittlich 20 Stunden, dagegen bei den größern Defen 48 bis 54 Stunden, je nach der Beschaffens beit der Rohlen. Die größern Desen mit der Heerdsschlenerwärmung sollen sowohl ein größeres Ausbringen an Coaks, als auch diese zusammenhangender und fester liesern, wie die kleinern Desen. Das Ausbringen beträgt im Allgemeinen etwa 66 Proc. dem Gewicht und das 14 sache dem Bolum nach. Ueber die Preise der Steinkohlen, sowie der übrigen Mates rialien, enthält unsere Quelle detaillirte Angaben.

Der als Buschlag bei dem Sohofenbetrieb benutte Ralkstein wird in der Rabe der Werke, an den Ufern der Maas, namentlich bei Chokier und auch an den Ufern der Sambre gebrochen und gehort derfelbe der Uebergangsformation an. Er ist von ausgezeichneter Reinheit, sehr hart, aber auch fehr sprobe, so daß er sich leicht durch einen Schlag mit dem Faustel zer.

Eleinern laßt.

Den Thon ju ben Biegeln fur bie Sobofen, Bercoakungeofen ic. tonnen Die belgifchen Berte in vorzuglicher Qualitat und febr moblfeil beziehen. Machtige Lager mehr ober minder und jum Theil febr feuerfester Thone finden fich namentlich gu Uns benne an ber Daas zwifden Sun und Namur. In einer ebendafelbft befindlichen großartigen Biegelei merben bie Thone ju Biegeln verarbeitet, mobei man bas Material je nach ber Bestimmung ber Biegel aus-Gine Dampfmafdine von etma 35 Pferde: fraften betreibt bier: 7 Thonschneibemaschinen, welche auch jum Mengen ber Daffe bienen, 1 Muble mit 2 eifernen gaufern, Die in ber gewöhnlichen Urt an 2 entgegengelegten, ungleich langen Urmen einer verticalen Welle ihren Kreislauf machen, jum Berquet: ichen alter ober auch Musschuffziegeln, und 1 Balgmerk mit Sieben, jum Berquetiden bes Thons; außerbem

2 Paternofterwerte jum Beraufschaffen ber Thonmaffen fur Die Schneidemaschinen und ber gestrichenen Biegel in Die obern Trodenraume, fowie auch gum Berunterschaffen der ausgetrodneten Biegel. Gulfe Diefer Maschinen mirb an Arbeitstobnen viel erspart, worauf es in bortiger Begend fo febr an= tommt. Die Conftruction ber Biegelofen ift ber eines Porcellanbrennofens abnlich. Die Defen find rund, bon etwa 111' rhein, lichtem Durchmeffer und ebenfo boch. Ueber bem Gewolbe, in welchem mehre Ruchse angebracht find, ift noch eine Effe mit Rlappe aufgebaut. um den Bug der Defen noch genauer reguliren gut tonnen. Die Feuerung geschieht rudwarts auf 4 Seiten burch angebaute Roftheerbe; bas Schuren geschieht von oben, wodurch das Eindringen von tal= ter Luft, sowie von aschereicher Roblentosche in ben Defen bei jedesmaligem Schuren vermieben wird. Gebr zwedmäßig ift die Bertheilung ber Flamme burch fleine, von jedem ber 4 Sauptzuge feitlich ab= gebende Mebenguge, wodurch Die Flamme an 12 Punc= ten ber Dfenperipherie einmundet. Unter bem Dfen ift eine geraumige Rreugrosche gur Beforberung bes Luftzuge, sowie zur beffern Befeitigung der Roblen= afche. Die altern Defen, von benen noch mehre vorbanden maren, batten eine vieredige Form, von ber man abgegangen ift, weil die Biegel in einem runden Dfen, vorausgesett, daß berfelbe zwedmäßig befett worden, gleichformiger aubbrennen. Die altern vieredigen Defen benutt man jum Durchbrennen bes Thons, welcher, in Berbindung mit groblich zerquetich= ten alten Biegelstuden, bem ungebrannten Thon in foldem Berhaltniffe jugefebt wird, daß bie Biegelmaffe moglichst mager ausfällt und die Biegel feiner gu ftarten Schwindung ober felbft dem Bergieben und' Riffigmerden beim Brennen unterworfen find. Bu der geringern Gorte von Biegeln wird in Stelle ber

alten Biegelftuden auch ein reiner Quargfand gugefett. Der Bufat von frifchem Thon beträgt nur &, felten

& ber gangen Daffe.

216 Buftellungematerial fur bas Geftell und ben untern Theil ber Raft benutt man ben fogenannten Puddingftein, ein grobtorniges Riefelconglomerat, meldes in Der Rabe von Buy vortommt. Diefes Ges ftein ift ausgezeichnet feuerfest, und man fcreibt es ibm bauptfachlich ju, bag bei ben belgifchen Berten fo lange, nicht felten 8 - 10 Jahre, Dauernde Sobs ofencampagnen portommen. Er erfordert aber ein febr langfames Unmarmen, indem er fonft leicht Riffe erhalt, und fteht fo boch im Preife, bag ein Sohofengeftell, mit Ausschluß ber Raft, aus biefem Geftein bergeftellt, wozu etwa 1000 Cubiffug beefel. ben erforderlich find, uber 2000 Thaler ju fteben tommt. Maffenaustellung wendet man auf ben bel. gifchen Berten nicht an, obichon biefelbe bei ber Bortrefflichkeit Des Thons mabriceinlich ebenfo baltbar und jedenfalls viel mobifeiler fein murbe.

Die belaifden Sobofen find in ber Regel au 3, 4 bis 6 in einer Reibe nebeneinander aufgebaut und in der Gichtbobe burch gemauerte Brudenbogen in ein gufammenbangenbes Plateau gebracht, welches Durch Gitter leicht ummehrt ift. Die Gicht felbft ift. jum Cous ber Arbeiter gegen Die Gichtflamme, mit einem 12 - 15' boben und etma 1' ftarten Mantel aus feuerfesten Steinen umfaßt, welcher Die erforbers lichen Deffnungen jum Aufgeben ber Gichten enthalt. Die Doboten find febr zwedmäßig und folide gebaut und laffen felten bebeutenbe Riffe im Raudgemauer mabrnehmen. Die Rauchmauer ift bei fammtlichen belgifchen Defen vierfeitig pyramibal, mas vor runden Defen ben Bortheil hat, daß fich eine folidere Beranterung anwenden lagt (fur welche, ba bie eifernen Reife balb abfpringen, ber Berfaffer bie Drabtband.

feile in Borfclag bringt) und auf ber Gicht mehr Raum gewonnen wird. Die Schachthobe beträgt bei ben neuern Defen zu Seraing, welche auf eine tag-liche Production von 18000 Kilogr. (= ungefahr 350 Etr.) berechnet sein sollen, 50 engl. Fuß; bei den altern Desen ist sie meist etwas geringer, bis zu 45 Fuß hinab; der Hohosen zu Grivegné hat daz gegen die unnothig große Hohe von 60 engl. Fuß.

Bir wollen hier einen gut conftruirten Sobofen, ben Rr. 3 zu Seraing, feinen Bau, fein eigenthum-liches Abwarmen und fein Anbiasen naber betrachten. Er liegt mit ben Sobofen Rr. 1 und 2 in einer Reihe.

Besonders erwähnenswerth ist die Schnelligkeit, mit welcher dieser Hohosen vom 24. Mai 1844 bis zum 29. August desselben Jahres aufgeführt wurde, und zwar auf eine Weise, die nichts zu wunschen übrig läßt. Am 17. October wurde zum erstenmal Eisen abgestochen.

Wir geben in Fig. 127, Taf. XIII, einen fent= rechten und in Fig. 128 einen horizontalen Durch= schnitt nach B, Fig. 127, wodurch bas Nachstehende erläutert werden wird.

Neun Fuß unter der Huttensohle wurde zuerst die Einbettung aus gutgebrannten Ziegeln gemacht und in derselben sosort ein Beerd angelegt, dessen Feuer zur Trocknung des Fundaments und ganzen Hohosengemauers während seines Baues dienen sollte. Die Form des Ofens war ein Viereck, die Tümpel und die ihr gegenüberliegende Seite hatten jede 27 Fuß (alles im englischen Maß), die beiden Formseizten jede 26 Fuß, also der Flächeninhalt 702 Duas dratsuß. Mit diesen auswendigen Dimensionen wurde der Osen 231 Fuß über die Huttensohle und sodann, mit einer Boschung auf jeder Seite, noch 25 Fuß

boch bis auf bie Gicht aufgeführt, woselbst er sich bis auf 20 und 20,5 Quadratfuß verschmalerte.

Bom Bobenftein bis gur Gichtplatte gemeffen, batte berfelbe 47' 74", circa 52 banr. Fug. - Der im Fundament angelegte Muswarmungsheerd ward naturlich mit feuerfesten Biegeln gemauert, lag ber Tumpelfeite gegenüber und mundete in amei fich Durchfreugende Canale, Die, 18 Boll unter bem Bobenftein bes Geftelles, gerabe gegen bie Eden bes Dfengemauers guliefen; fie murben mit gußeifernen Plats ten gugebedt, mit feuerfesten Biegeln übermauert und fobann ber Bobenftein bes Geftelles, ber obngefabr 1 Ruf uber Die Suttenfoble emporragte und aus einem Stude beftand, Darauf gefett. Das Geftell felbit murbe gebaut mit bem Dubbingfteine, wie er a. B. in ber Gegend von Sun und Malmedy anftebt und ein ausgezeichnetes Material zu Diefem 3mede abgiebt. . Mit ber größten Sorgfalt murden bie gum Gestelle vermendeten Steine an Ropf und Lager bes hauen und amifchen Die Stofflachen Cement aus meißem Thon gegoffen: inden betrug ein folch ausgegoffener Bwifdenraum taum 1 Millim. Das Ges ftell mar rund und batte vom Bobenfteine bis gur Raft- 7' 11", unten 3 und oben 4' Durchmeffer.

Aber auch noch ein Theil ber Raft von 3' 6" Hohe wurde mit Puddingstein ausgebaut, so daß von demselben, mit Einschluß des Bodensteins, 8 Schichten aufeinander lagen. — Der Bor= ober Schöpsheerd (avantcreuset) mit einem Stickloche hatte 2' Hohe, 2' 3" Breite und bis zur Vorderseite des Tumpelsteins 4' Lange. Rings um das Gestell war von seuersesten Biegeln eine 9" bide Mauer gessetz, und der zwischen dieser Mauer und dem Gestelle offene Raum mit Biegelschutt und Asche leicht auszessüllt. — Die zwei Form=, sodann das Tumpelsund das ihm gegenüberliegende Gewölbe wurden von

gufeifernen Tragern getragen, und fobalb man einmal uber diefe Gewolbe empor mar, ging die Maues rung bee Dfenmantele von gut gebrannten Biegeln rafch empor, fo bag derfelbe fcon lange vollendet, mabrend man noch mit bem Gestelle beschäftigt mar. - Die oben angeführten, in's Rreuz laufenden Ca= nale (von den belgischen Suttenleuten St. Unbreaße Canal genannt) maren an ihren Enden mit guß. eifernen Platten bededt, beren jede in der Ditte eine Deffnung von circa 11 Quadratfuß bette, um die 21btrodnungeflamme, burd und binter ber bas Geffell um= fcbließenden Biegelmauer herauf, mitten in Die Maue. rung au fubren, wodurch biefelbe, taum gebaut, icon ausgetrodnet murbe. - Das im Austrodnungs. beerbe unausgesett unterhaltene Reuer erzeugte auf ben an ben 4 Eden bes Sobofens bis unter bie Gict ftete emporgeführten Canalen ober Raminen immer eine Barme von 40 bis 500. Dberhalb ber 4 Gewolbe murden von 4 ju 4 guß fcmiedeeiferne Stangen nicht nur burch bie Eden bes Mantelgemauers eingelegt und auf ber Mugenfeite bes Dfens mit andern Stangen und Schließteilen veranfert, fondern auch, um bem Gemauer noch mehr Bindung au geben, in der gangen Bobe bes Dfens vom Bewolbe bis gur Bicht hinauf und auf allen 4 Seiten bes Dfens langs berfelben ichmiebeeiferne Schleubern eingezogen, welche bei 5 Boll von der Außenseite bes Mantels gegen bas Bemauer binein zu liegen kamen. Die Gicht felbst mar mit einer Platte bes dedt und mit einem 16 Rug boben Ramin überbaut. Und mabrend alles bies rafc voranging und bas Gemauer fichtbar austrodnete, murbe an Die weitere treisrunde Buftellung bes Dfenichachts gefdritten, und Diefe Arbeit Tag und Nacht betrieben. Diefer Dfenschacht bestand aus 2 von einander getrennten, aus feuerfeften Chablonenziegeln gefertigten Schacht.

futtern, von benen bas junachft bem Dantel befinde liche auf dem Gewolbe auffag und bafelbft fich un= mittelbar an bas inmendige Schachtfutter anfcblog. Es hatte 14 Boll Dide, und gwiften ihm und bem Mantel blieb rings ein Raum von circa 3 Boll, ber ftets mit Biegelfcutt und Alfche ausgefüllt murbe. -Das inmendige Schachtfutter, welches oberhalb ber Raft Diefelbe Dide batte, faß theils auf bem aus Pubbing gemachten Geftelle, theils auf ber bies Geftell umichliegenden Dauer und alfo auch auf ben Form= zc. Gewolben auf, folieft fich nur bier an bas zweite Schachtfutter an, ift aber fofort bis unter bie Gicht hinauf von bemfelben ringsum burch einen Raum von 3 Boll getrennt, ber binmieber auf biefelbe Beife ausgefüllt worben ift. - Die Mortel. banben batten taum 2 Millim. Dide, und ber Dor. tel felbft mar ein Cement aus weißem Thon. Der größte Durchmeffer bes Dfenschachtes ift 13' 6", und bom Bobenftein bis ju biefem find 22' 91". -Die Gichtoffnung batte 6' 9" Durchmeffer. - Go. viel vom Baue bes Sohofens.

Am 29, August 1844, Abends 6 Uhr, ließ Hr. Director Pastor Coaks in den Ofen bringen, und 24 Stunden spater war derselbe bis auf 10 Auß unter die Gickplatte herauf damit angefült. Das Füllen des Ofens ging Tag und Nacht, da zum Anzunden desselben der 31. August bestimmt war, und die Roblen wurden mit Borsicht in den Ofen hinabgeslassen, um sie nicht zu zerkleinern. Währendder Ofen mit Coaks gefüllt wurde, waren zwei Maurer damit besschäftigt, den Zundcanal aus gutgebrannten Siegeln herzurichten, welcher das Feuer in den Borbeerd und von da in den Ofenschacht leiten sollte. Dieser Canal hatte bei 15 Auß Lange, 20 Zoll Breite und 15e Zoll Höhe, und von 5 zu 50 Auß hatte derseld oben eine Dessenug, durch welche man auf den Gang

bes Feuers binabseben konnte. Um 31 August mar bas Reuer an ber Deffnung bes Canals angezundet, mas ohne alles Ceremoniel, wie fonft ublich, in Begenwart bes Directors Paftor, bes Sobofenmeifters und bes tonigt, baperichen Bergmeifters Sailer, ber bier als Referent auftritt, vor fich ging und morum bie übrigen im Schmelghaufe Beschäftigten fich gar nicht fummerten. - Nachbem bas Reuer gut angebrannt mar, bedte man es mit Coatsafche und Sand zu, ließ ihm nur soviel Luft, bag es nicht mehr ausloschte und folog oben bie Gicht mit einem Dedel, in welchem eine Rlappe mar, bie man nach Bedarf zur Regulirung bes Reuers offnen und fchliefen fonnte. Nachdem man in ben erften 12 Stunben Alles wohl verschlossen ließ, offnete man fodann Die erwähnte Rlappe auf ber Gicht; Dampf und Rauch brangen mabrend 3 Tagen burch biefelbe em= por, und erft bann gewahrte man, bag bas Feuer im Schopfheerbe eintrat. Dun wurde in aller Gile ber Bundcanal abgetragen und fowohl ber Schopfheerd als die Rlappe auf ber Gicht mit größter Gorgfalt geschloffen, mas gur langfamen Durchführung bes Feuers durch ben gangen Dfenfcacht binauf unum. ganglich nothwendig mar. Demungeachtet hatte man aber 8 Tage, nachbem bas Feuer an ben Bundcanal gelegt worden mar, basfelbe burch ben gangen Dfen: fcacht binaufgeführt, und nun murbe binwieder in größter Gile oben ber die Gicht überragende Ramin fo geschloffen, bag gar feine Luft mehr auf die glu= benden Coafs fommen fonnte; unten aber murben Die Borbereitungen jum Roftichlagen getroffen. -Das Rofticblagen, bas jedem Buttenmanne befannt ift, dauerte 5 Bochen, wiederholte fich mabrend bie= fer Beit 83 mal, indem zuerft einmal, bann zweimal und zulett viermal in 24 Stunden Diefe Arbeit vorgenommen wurde, wobei ich ofter bie Umficht und Gewandtheit, mit der die Hohofenarbeiter dabei zu Werke gingen, bewundert habe. — Denn in 15 bis 20 Minuten waren die über den schon eingelangten Formen sich befindlichen Roststangen ausgezogen, neue dasur eingelegt, und der Heerd gereinigt, der sich namentlich gegen das Ende dieser Operation mit Schlacken und Asche füllte. — Es ware übrigens nicht nothwendig gewesen, so lange Rost zu schlagen, wenn nicht die Ausbesserung einer Gebläsemaschine diese Operation um 14 Tage ohngefähr verzögert hatte.

Nachdem man das 51. mal Rost geschlagen hatte, wurde am 1. October der erste Sat mit Kalksstein, bestehend in 8 Körben à 20 Kilogr., gemacht, barauf 8 Cubikmeter Coaks zu 3200 Kilogr., gestetzt und mit dem Setzen von Coaks, Erzen und Kalkzusschlag regelmäßig ansteigend fortgefahren, bis man den Coakssat von 2,5 Cubikmet. — 950 Kilogr. und den dabei größten Erzsat von 12 — 1300 Klar.

hinaufkam.

Am 15. October bei dem vierten Rostschlagen bemerkte man im Borheerd die ersten Schladen und am 16. Morgens 10 Uhr rudten die Erze in's Gestell ein. — Der Ballstein (anfänglich von 1½, spater bis 3 Boll) war schnell an Ort und Stelle, so daß um 1 Uhr der Bind (mit saft 3 Boll Quedfilzberhöbe) angelassen wurde. Erst 40 Stunden nach Anlassung des Gebläses wurde zum Gusse geschritten, weil man einige Proben mit geschlossenen Formen mittelst Scheiben, die an das bewegliche Dusenstüd gesteckt worden waren, absühren wollte. Das Eisen war demungeachtet hisig, grau und eignete sich selbst für seine Guswaren. — Die nächsten 5 Abstiche aus Eisen wurden in Zwischenräumen von je 24 Stunden, die solgenden 7 in solchen von 18 Stunden und die weiteren in je 12 Stunden gemacht, und das

Eisen siel jedesmal zur Zufriedenheit aus. Am britten Tage nach der Anlassung des Windes bemerkte man an allen 4 Seiten des Osengemäuers Dampf entweichen, was während 5 Wochen dauerte und dann verschwand. Dabei gewahrte man nirgends Risse oder Sprunge am Osen und nur dort und da ein kaum sichtbares Rlustchen an den Mortelbandern. — Der Bau konnte als vollkommen gelungen erklart werden. — Daß zu dieser vortresslichen Erhaltung des Osens aber hauptsächlich der schon mit seinem Beginne angelegte Arodenheerd und die mit ihm in Verbindung gesetzen Canale unter dem Gestelle und in den 4 Ecen des Osenmantels, die erst einige Wochen nach dem Anlassen des Geblases geschlossen

wurden, beitrugen, ift ohne 3meifel.

Den Sobofenbetrieb anlangend, fo verschmilgt man in Seraing verschiebene Brauns und Thoneifens fteine, welche theils febr gint:, theils fcmefelhaltig find und befibalb auch porber in niebern Schachtofen geroftet merben. Der Gang bes Dfens mirb groß. tentheils burch bas Gegen verschiebener Gorten von Erz birigirt, und zwar gur Erzielung ber zwei Saupt: gattungen von Robeifen: gares, graues Robeifen (fonte moulage, - Giegerei-Robeifen) und weißes ober halbirtes Robeifen (fonte d'affinage, - Frifch. Robeifen). Die gemachte Gattirung wirft aber ftets ein burchschnittliches Musbringen von 36 Proc. aus. Da bie Erze größtentheits febr ftrengfluffig finb, beträgt ber Raltzuschlag gegen 30 Proc. bes Gewichts und bei 50 Proc. bes Gemages vom Ergfat. Die Schmelzcampagne gerfallt in Beitschnitte von 14 gu 14 Tagen (quinzaines), und beim Beginne einer Quingaine wird allemal ber Coats, Ralt: und Ergfat ausgemeffen und ausgewogen und je nach Bebarf mabrend einer folden Deriode fleinere Abanderungen barin getroffen. - Bei regularem, febr gutem Dfengange fett man auf 2,5 Cubikm. = 950 Kilogramm Coaks wohl auch 1300 Klgr. Erze fammt 390 Klgr. Ralkzuschlag und rechnet sodann auf 1,5 Klgr. Coaks ein Ausbringen von 1 Klgr. weißem, und auf 2 Klgr. Coaks ein Ausbringen von 1 Kilogr. grauem Rohzeisen.

Davon liefert ein febr guter Dfengang über 13 bis 14000 Rilogr. Robeifen in 24 Stunden, ober gegen 250 bayr. Centner. Gin mißlicher Umftand, ben man in Geraing auch gar wohl fannte, mar ber, bag bie brei (fpater zwei) in einen Recipienten wir= fenden Geblafebampfmafdinen ben nothigen Bind nicht bloß fur bie brei Bobofen, fondern auch fur bie zeitweise in Betrieb gefetten Cupolofen und Schmiebes feuer lieferten, weghalb auch, aus leicht einzusehenden Grunden, Die Decillationen am Quedfilbermanometer ftete mehr als 11 Boll betrugen. Auf Diefe Beife war bem Sobofner ber Sauptmotor feines Betriebs gelahmt; und ba ber Coafsfat fich gleich blieb, fo war nur bie Bariation bes Ergfages noch übrig. Daraus erklarte es fich auch, bag bei übrigens gleis chen Umftanben bie Gichtengabl von 28 - 32 und baruber, und alfo bie Beit, bis ein Gat in ben Schmelgraum einrudte, unter und über 36 Stunden wechselte. - Die Temperatur bes Binbes hatte man nie uber 1200 R. getrieben; ba man, wie es fcbien, bei bem ungeheuren Reichthum an Roblen auf eine Ersparung bes Brennstoffes von biefer Seite nicht ju großes Gewicht legte. Indeß entging es fon bamals bem ausgezeichneten Borftanbe Paftor son. nicht, bag von Geite bes ermarmten Binbes an Brennftoff und von Seite ber gefchloffenen Fors men an Maschinenfraft nicht zu verachtenbe Erspa-rungen sich bewerkstelligen ließen, und bei biefem neuen Sohofen murbe Beibes mit Erfolg in's Werk gefett. Die Formen murben gefchloffen und anftatt Schauplas, 161. Bb. 51

bes bisherigen Winbermarmungsapparates wurde ein neuer gebaut, ber eine bedeutendere Wirkung hatte.

Da man benfelben megen Mangel an Raum auf ber Gicht nicht anbringen konnte, um Die Gichte flamme gur Bebeigung benuten gu tonnen, fo murbe Diefer Apparat auf ber Buttenfoble aufgestellt und mit Roblenflein gebeigt. Er ift aus gut gebrannten Biegeln aufgeführt und besteht aus brei gewolbten Etagen: Die unterfte mit 4 Roften fur Die Feuerung; bie zweite mittlere und die britte obere fur die Binde leitung, welche theils aus Gugeifen, theils aus Gis fenblech besteht. Der falte Bind ftromt, aus bem Recipienten fomment, in einer Blechrohre von 18 engl. Boll Durchmeffer in bie obere Ctage bes Uppa= rates. Diese Bledrobre ift aber in einer Robre von Gufeifen mit 28 Boll Durchmeffer eingeschoben und mit Stellschrauben befestigt, in welcher ber Bind wieber gurud muß und in die mittlere zweite Gtage bes Apparates und zwar wieder in einer Blechrobre einwarls ftromt, aus ihr abermals in einer fie ums bullenben außeifernen Robre gurud und beraus gum Sohofen geht, in beffen Rabe er in gufeiferne Robs ren einmundet. Die Rlamme ber 4 Rofte befpult alfo nur bie gußeifernen Leitungerobren, welche einen Flacheninhalt von circa 290 engl. Quabratfuß barbieten. Die Ginrichtung ift fo getroffen, bag man ben Bind aus dem Recipienten unmittelbar in ben Bobofen leiten tann, im Falle es bie Umftanbe erforbern.

Der Sohofen fammt Bubehor: Schladenfrahnen, Brude auf der Gicht zc. toftete 46082,72 Fr.

Der Luftermarmungsapparat

fammt Bubehor . 9943,42 Fr.

Summa 56026,14 Fr. welches Capital nach einem Zeitraume von 5 Mona-

ten icon feine Binfen trug, ein Umftand, ben man wohl auch in's Auge faffen muß, wenn eine Sutte

nicht in Bubufe gerathen foll.

Die Gichtaufzuge werben auf allen belgifchen Berten burch Dafdinentraft bewegt. In Geraing merben bie Gichten fur fammtliche vier Sobofen mite telft einer befondern auf ber Bichtfoble befindlichen Sochbrudmafdine von etwa 6 Pferbefraften aufge-Jogen, und gwar auf einer anfteigenten Chene mit Schienenweg, mittelft eines großen Geftellmagens. auf welchem abwechselnd die Roblen- und Erzgichten in fleinen Rorben aufgesett werben .. In Couillet und Chatelineau find Paternoftermerte verfchiebe. ner Urt im Bebrauch. In Couillet befteht ein fenfrechtes Daternofterwert gewöhnlicher Urt mit eis nem Rettenpaare ohne Enbe, gwifden meldem fleine Schaalen frei berabbangen, auf benen bie Erzgichten in fleinen blechernen Raftchen und bie Coatsgichten in Rorben aufgefett find und burch ben Umgang ber Retten beraufbeforbert werben. Die beiden Ras berpaare, um welche bie beiben Retten oben über ber Gictoble und unten im Mollerungsbaufe umlaufen. werben, von ber Geblafemafdine aus, burch eine Riemenscheibe und ein mit ber gemeinschaftlichen Belle ber beiben unteren Rettenraber in Berbindung fteben= bes Betriebe, aus zwei gegahnten Radern beftebend, in Bewegung gefett. Diefer Bichtzug bat bas Nach. theilige, daß bas Musfepen und Abbeben ber vielen fleinen Gichtgefaße ein großeres Arbeitsperfonal erfor= bert, als bei ben Gichtzugen, wo bie Gichtfage in Rarren ober Bagen aufgezogen und biefe unmittelbar gur Gicht bes Dfens gefahren werben. Muf ber altern Unlage merben bie Gichtfate auf einem ans fleigenben Schienenwege in zweirabrigen Blechfarren burch ein mit ber Dampfmaschine in Berbindung gefestes, fdrag liegendes Paternoftertettenpaar beraut. 51 \*

gezogen. Die Rarren find mit einer Debfe verfeben. in welche bie Safen eingelegt werben, welche im Mit= tel amifchen ben beiben Rettenftraggen angebracht find. Muf ber neuern Unlage, welche gum Thil noch im Bau fand, murbe bagegen ein verticales Doppelpaternosterwerk aufgestellt, in beffen beide Rettenpaare eiferne Gichtmagen eingehangt werden und beffen Betrieb burch eine befondere Sochbrudmafdine erfole Die vierradrigen Gichtmagen find fo eingen follte. gerichtet, bag fie bequem vor ber Bicht bes Dfens ausgesturat werden tonnen, indem ber fast balbtugels formige Blechforb auf ben Geitenbugeln bes Bagengeftelles in Bapfen bangt, mit welchen lettern augleich biefe Bagen zwischen jedem ber beiben Rettenpaare eingebangt werben, fo bag bie gefüllten Bagen in bem einen Rettenpaare aufwarts und die leeren in bem anbern nieberwarts geben. Diefer Gichtzug ift in ber Gifenbuttenfunde von Balter und Le Blanc naher beschrieben und abgebilbet.

Einfacher in ber Unlage, fowie weniger tofffpies lig in ber Unterhaltung ift aber ein Bichtaufzug, wie er in Scleffin und Griveane besteht. Derfelbe mirb auf febr zwedmäßige Urt burch Baffer betrieben und amar in ber Urt, baß bas erforberliche Bafferquans tum burch eine fleine, bei ber Geblafemaschine anges bangte Drudvumpe in ein auf ber Gichtsoble befind= liches Baffin gedrudt und aus diefem nach Erforder= niß abmechfelnd in ben einen ober andern unterhalb ber beiben Gichtschalen angehängten blechernen Behalter geleitet wird, um abmechfelnd bie Gichtfate ber einen ober andern Schale beraufzutreiben, mobei fich bie mit Baffer gefüllten Behalter burch ein auf bes fannte Urt fich offnendes Scheibenventil unten wieder entleeren. Die Bewegung Diefes Doppelaufzugs mird oberhalb burch ein mit ber Belle ber Bichtscheibe in Berbindung gebrachtes Bremsmert regulirt. Mufferbem sind in Grivegné die beiben Wasserbehalter am Boben berselben ebenfalls mit einer Kette in Berbindung gesetzt, welche Kette sich im Mittel der beiden Gichtzuge um eine Scheibe fortbewegt. Diese untere Kette dient ebenfalls einigermaßen als regulizrendes Gegengewicht, indem dieselbe das Uebergewicht der obern Kette beim Aufz und Niedergeben der Schalen allemal ausgleicht. Die Gichtsaße werden in 2 Stuck zweirdderige Wagen von Eisenblech auf die Gichtschale geschoben und vor der Gicht des Dsens ausgesturzt, worauf sie dann mit der Schausel durch die Deffnungen im Gichtmantel ausgegeben werden.

Um tie Arbeiter vor der Gefahr des herabsturzens in den Gichtschacht, besonders mahrend der Nachtschicht, sicher zu stellen, bedient man sich einer Worrichtung, die deshalb eine Erwähnung verdient, weil sie andern ihrer Einfacheit und Sicherheit wezen vorzuziehen ist. Der Gichtschacht wird nämlich allemal beim herabgehen der Schale durch einen hölzernen, mit einem Ausschnitt für die Rette versehenen Deckel dadurch geschossen, daß dieser, auf dem Gichtzschalengestell frei ausliegend, beim Niedergehen deszselben sich auf die oberhalb an den Gichtsaulen kezselben sich auf die oberhalb an den Gichtsaulen bezselben sich auf die oberhalb an den Gichtsaulen bezselben sich auf die oberhalb an den Gichtsaulen bezselben sich auf die oberhalb ar Deckel beim Ausgang der Schale wieder abgehoben wird.

In Sclessin bedient ein Gichtzug zwei Defen mit einem Auswande von kaum zwei Pferdekraften für die Geblasemaschine, welche das ersorderliche Wasserster steig in das Bassin eindruckt. Dadurch erwächt für das Geblase gegen andere Gichtzuge, welche nur zeitweise die Maschinenkraft in Anspruch nehmen, der Bortheil, daß die Windpressung dei der steigen und daher um so geringern Belastung der Maschine unverändert bleibt. Ein so eingerichteter Wassersicht-auszug vereinigt in der That so viele Bortheile, daß

er nicht genug empfohlen werben tann; auch felbst für folche Berte, auf benen mit bem Baffer febr sparfam umgegangen werben muß, weil basfelbe Bafferquantum immer auf's Neue benuht werben tann.

Die Sohofengeblafe werben fammtlich burch Dampffraft betrieben, und bie Dafdinen find großtentheils Nieberdrude, weniger Mittelbrude und Dochbrudmafdinen mit und ohne Conbenfation. Scleffin find fur feche Sobofen 5 Dampfmafdinen porbanten, von benen beim Betriebe von funf Sobs ofen aber nur brei in Thatigfeit maren. Die Dampfenlinder biefer Mafchinen haben 54" engl. und bie Blafecplinber 6' 4" Durchmeffer. Die Subbobe beträgt 8' und Die Ungahl ber Bechfel in Der Minute burchschnittlich 15. Die Bintpressung, welche im Geblafehaufe gewöhnlich 23 Pfb. auf ben rheinland. Quadratzoll beträgt, wird zuweilen auch ftarter genonimen; im Allgemeinen blaf't man jeboch in neuts rer Beit nicht mehr mit fo ftarter Preffung als frus ber und erreicht Diefelben Resultate. Die vier Sobofen in Esperance merben mit 2 Beblafemafdinen betrieben, beren Dampfeplinter 44" und bie Blafes cylinder 74" Durchmeffer haben. Bubbobe und Un= aabl ber Bechfel find bier wie zu Scleffin, Die Bind. preffung beträgt bagegen in ber Regel 41 Pfb. auf ben rh. Quadratzoll. In Geraing waren fur vier Sobofen, Die gur Beit im Betriebe maren, 2 Dampfmafchinen thatig, eine Sochbrudmafchine mit einem Blasceplinder von 6' Beite und einer Subbobe von 9', und eine Dieberdrudmaschine mit Blafecylinder von 65" Durchmeffer und einer Subbobe von 8'. Die Babl ber Bechfel betrug bei beiben 16 in ber Minute. Der 60 engl. Suß hobe Dfen gu Grivegne wird mit einer angemeffen farten Dieberdrudmafdine betrieben, welche 10' Subbohe bat und bei melder in ber Minute 10 Bechsel Statt finden. Couillet befigt jum Betriebe von brei Sobofen, fowie eines engl. Raffinirfeuers und eines Cupolofens, 4 Dampf=

mafdinen.

Indem wir hinsichtlich weiterer Details über biese und über bie auf ber Konigshutte aufgestellten Geblasemaschinen, sowie hinsichtlich ber zur Ermittlung ber Starke und Leistungen dieser Maschinen von bem Berf. ausgeführten Rechnungen auf unsere Quelle verweisen, beschränken wir uns barauf, hinsichtlich ber verschiedenen, bei ber Winderzeugung und bem Windverbrauch in Betracht kommenden quantitativen Berhaltnisse die nachsolgende, von dem Berf. zusams mengestellte Tabelle mitzutheilen:

fc (in Obers	2) Esperance 3) Seraing 4) Grivegné 5) Couillet 6) Chatelineau 7) Kôniashút	
371	60 73	Gebläsekraft für jeden Dfen in Pferdekraften à 3 3000 Pfd. 1' rh. hoch in der Minute gehoben.
si-	(4、いいいいのいいいなりはよりはなるない。	Pressung des Windes pro Quadratzoll rh. in Pferdekraften.
2250	2730 2730 3796 3058 3636	Bindquantum in d. Mi- nute in atmosph. Dich- tigkeit für den Ofen in Cubiksug rh.
60	552 551	Windquantum für eine Pferdekraft in atmosph. Dichtigkeit und für die Minute in Cubiksuß rh.
95	145 135 226 145	Flacheninhalt des Dfens in größter Weite ober im Kohlensack im Quadrat- fuß rh.
23,68	21,9 19,87 20,22 17 21 22,58	Windquantum für den Quadratfuß Rohlenfläche in Cubikfuß rhein.

Mus biefer Bufammenftellung geht berbor, baß bie Defen auf ber Ronigsbutte, im Berhaltniß ju ibrer Beite, im Roblenfact ein ftarteres Bindquanfum erhalten, wie irgend einer ber belgifden Es bat fic bies bort als bas 3medmäßigfte berausgeftellt und burfte in ber großern Dichtigkeit ber bortigen aus Sande und Sintertoblen bargeftells ten Coafs begrundet fein. Die vier Defen auf ber Ronigebutte baben fammtlich nur 40 bis 43' Sobe und find im größten Durchmeffer 1'11" weit. Ihre Production ericbeint im Bergleich mit ber ber belgis fchen Defen, felbft unter Berudfichtigung ihres gerins gern cubifden Inhalts, auffallend gering und wird auch nur baburch fich fteigern laffen, bag, wie auch beplant wird, großere Defen aufgebaut und fraftigere Geblafemafchinen aufgestellt werben, welche eine ber größern Beite ber Defen entsprechende Bindpreffung von mindeftens' 4 - 41 Pfund auf ben Quabratgoll zu liefern im Stande find. Aber felbit bann wird die Production ber Defen auf ber Ronigshutte binter ber ber belgifchen weit gurudbleiben muffen und faum mehr als bie Salfte berfelben erreichen, weil bie auf ber Ronigebutte verfcmolgenen Erze (Braun-Gifenerge) burchgebends mulmig und nicht fo reichbaltig find wie bie belgischen, welche reicher an Stuffen find und noch bazu burch Bafcharbeit leicht von ben lettigen Theilen gereinigt werben tonnen, mas bei ben Schlesischen Ergen nicht ohne großen Berluft ausführbar fein wurde. Durch ben mulmigen Buftand ber Erze wird ber Gichtenwechsel in hohem Grabe verzogert, mas burch die großere Tragfraft ober ben größern Effect ber bichtern Coafs in Betreff ber Production bei Beitem nicht ausgeglichen werben tann, felbft bann nicht, wenn eine ftartere Windpreffung in Unwendung gebracht wirb.

DKI: Google

Auf vielen, ja auf ben meiften ber belgischen Werke benutt man, wie schon erwähnt, die bei den Bercoakungsofen abziehenden Gase zur Beizung der Dampstessel zu den Geblasemaschinen. hiermit ist zuerst in Couillet durch den huttendirector he nrard schon vor langerer Zeit der Ansang gemacht worden, und bei dem so ausgezeichnet gunftigen Erfolge ist diese Benutung auch auf die andern Werke übergesgangen, so weit es nur die einmal gegebene Localität in Bezug auf die Lage der Dampsmaschinen irgend

geftatten wollte,

In Couillet befindet fich unmittelbar binter einem ber Mafdinengebaube auf jeber ber beiben Seiten besielben eine Doppelreihe von zweimal 9 einfachen Bercoakungsofen, à 12 Bectoliter = 51 Tonnen Rob= leneinsat. Ueber jeder biefer Doppelreiben von Defen liegen zwei runde Dampfeffel, jeder mit 2 Stud Gies berohren, gur Beschaffung ber Dampfe fur ben Betrieb ber 60 pferbefraftigen Geblafemafchine. in Geraing murbe eben ein Complex von Bercoa= tungbofen neu gebaut, welche bie Coats fur bie beis ben neugebauten Sobofen liefern follten. Rach bem Project follen acht Doppelofen . (Defen mit zwei gegenüberftebenden Thuren) jufammengebaut werben, und awar von 18' Lange, 81' Breite bes Beerbes und 31' Sobe bes Beerdraumes in ber Mitte und von 48 Bectoliter = 22 Tonnen Robleneinfat. Ueber Diefe acht Defen foll nur ein einziger Dampf= teffel von nicht weniger als 90' engl. = 87' rhein. Lange und 6' Diameter aufgelegt werden, um mit bemfelben bie 120 pferbetraftige Geblafemafdine fur jene beiben Sobofen ju betreiben. Gin zweiter ber= artiger Reffel auf einem zweiten Dfencompler foll als Referve bienen.

In Sclessin war man ebenfalls im Begriff, runde Reffel von 48' Lange und 4' Durchmeffer

uber bie Berconfungsofen ju legen, welche unfern bes Geblafebaufes in 6 Reiben à 24 Stud aufgeftellt find , und amar erft jest , nachdem bier ber Berfuch, bie Gafe ber Sobofen ju jener Feuerung gu benuten, mifgludt ift. Diefes Diflingen lag aber teineswegs in ber Sache felbft, und gewiß batte man ben Begenftand nicht fo bald fallen laffen, wenn fich nicht ein Erfat bafur in ber gleich vortheilhaften Benutung jener Gafe von ben Bercoafungeofen bargeboten batte. mobei allerdings Die erzeugten Bafferbampfe weithin au ben Dampfcplindern ber Geblafe geleitet merben muffen. Die Feuerung mit ben Sobofengafen erfors bert gwar ebenfalls eine lange Leitung ber lettern bis ju ben in ber Rabe ber Dafdine befindlichen Dampfteffeln; inbeffen ift bies fur ben Effect ber Gafe wenig nachtheilig. Muf ber Rheinbellerbutte am Sunderud betragt bie Lange ber Gasleitung von ben berartigen Coafshobofen nach ben Dampifeffeln ber Beblafemafdine fogar gegen 250', und bennoch wird ber 3med vollfommen erreicht.

In Sclessin hatte bie Gasleitung eine Lange von 150 bis 160' und war dieselbe zwar, wie gezwöhnlich, aus ziemlich starkem Gisenblech gemacht worden; aber statt der runden hatte man die quadrastische Form gewählt, und dies scheint die Veranlassung zu einem baldigen Verwersen und Undichtwersden des Gascanals gegeben zu haben, in Folge bessen bei dem gestörten Abzug der Gase die starker geworsdene Gichtslamme den eingesetzten Apparat zum Absangen der Gase auch sehr bald verbrannte. Der Versolg der Sache hatte eine ganz neue Gasleitung in Röhrensorm bedingt, wozu man sich aber nicht entsschlossen bat, obwohl an einem endlichen glücklichen Ersolg nicht zu zweiseln war. Letzterer ist namtlich in Grivegné auf einem, dem Herrn Leon Orban angeshörigen Werke unweit Lüttich an der Durthe schon

por langerer Beit, vollfommen erreicht worben. Der Basauffanger besteht bier gang einfach aus einem 7' tief in bie oben 8' weite Gicht eingehängten blecher= nen Enlinder, von 6' Durchmeffer, welcher oben mit einem übergreifenden Rande auf bem Rernschacht bes Dfens aufruht und fo einen Zwischenraum berftellt, in ben bas Bas aufgefangen wird. Ungefahr in der Mitte ber Sobe biefes Enlindere liegt concentrisch binter bem Rernschacht eine Robren= tour, welche mit bem Basauffanger auf zwei ent= gegengesetten Geiten burch zwei Abgugsrobren com= municirt. Bon einem concentrischen Robrenftrange ab ift ferner binter bem zweiten Schachtfutter eine 18" Boll weite und etwa !" farte blecherne Robren= leitung 18 - 20' tief berabgeführt, mo alsbann Diefelbe burch die Rauchmauer bes Dfens nach Mufen mundet und bann nach ben zwei tofferartigen und mit Reuerrobr verfebenen Dampfleffeln fortges führt ift. Bur vollständigen Berbrennung ber Gafe wird unter bem Dampfteffel atmofpharifche Luft gu= geleitet, und gwar burch 11 Ctud ichmiebeeiferne. etwa 9' lange und 1" weite Robren, bie in bem Anieftud ber Gasleitung vor bem Reffel in zwei Reiben übereinander eingeschoben find, wodurch bie auftromende Luft augleich etwas erwarmt wird. Unter jenem Aniestude führt ju bem Feuerungsraum eine fleine, burch einen Schieber bicht verschliegbare Deffnung, burch bie bas Bas im Unfange ber Reue= rnng gur Entzundung gebracht wird. Die Gasrob= renleitung muß alle 8 - 14 Tage von bem fich in berfelben ansammelnden Flugstaub und Binforyd gereinigt werben, zu welchem Bebufe in gemiffen Entfernungen geräumige Deffnungen angebracht find. welche nach Urt ber Fahrlocher bei ben Dampfteffeln bicht verschlossen werben.

Die Effe ber Dampfteffel bat bie in Belgien gewöhnliche Bobe von etwa 100'. Dennoch ift ber Abaug ber Bafe aus bem Sohofen nur unvollkom= men, weil die Bicht beefelben immer offen und uber-Dies noch mit bem gewöhnlichen, bicht anschließenben Mantel verfeben ift, welcher als Effe mirtt, mogegen bei mehren Solgkohlenbobofen andermarts, bei benen Die Gafe gur Beigung von Dampfteffeln abgeführt werben, die Dfengicht nach jedesmaligem Aufgeben mit einem Dedel Dicht verfchloffen wird. Gin großer' Theil ber Gafe wird baber in Grivegne immer noch als Flamme gur Gicht abgeführt, und die abgefangenen Gafe find beghalb gur Dampferzeugung fur Die 75 pferbefraftige Geblafemafchine nicht ausreichend. Man hat baber außerdem auf einen in der Rabe des Maschinengebaudes befindlichen Compler von 8 Stud einfachen Bercoafungeofen von 121' Beerdlange und 7' Breite einen runden Dampfteffel aufgelegt und fo erft in Berbindung mit jenen, burch Sobofengas geheizten Reffeln Die erforderliche Dampfmenge fur jene Mafchine gewonnen. Um aber fur alle Even= tualitaten geficbert ju fein, ift neben ben mit Sobofengas zu betreibenben zwei Reffeln noch ein britter als Referve vorhanden, welcher auf gewohnliche Gruss tohlenfeuerung eingerichtet ift. In Dberschlefien bat man bis jest bei ben Coakshohofen noch feine Un= wendung von den Bichtgafen gemacht, fondern nur bei den Holgtoblenhobofen und zwar mehrentheils nur gur Beigung ber auf ber Bicht befindlichen Bind= erhibungbapparate. Auf ber Ronigshutte murben Die Borrichtungen jum Abfangen ber Gichtgafe, behufs einer Dampfeffelheigung, auch erft bann angebracht werben tonnen, wenn die Defen bereinft gum Umbau gelangen.

Die Regulirung des Geblafewindes ere folgt in Belgien, wie auch größtentheils in Dber:

chlefien, burch Erodenregulatoren, welche in fehr langen, an den Enden gewolbten Cylindern aus Gifenblech bestehen und in ausgemauerten Raumen unter bie huttensohle gelegt sind.

In ber Regel bienen vier Sobofen, amei bergleichen Recipienten, jeber berfelben von ungefahr 70' Lange und 6' Diameter, mithin von einem raumlichen Inbalt von etwa 1980 Cubiffuß fur bas bei amei Bobofen au regulirende Bintquantum. In Seleffin ift nur ein Regulator fur feche Sobofen vorhanden, und zwar von. etwa 300' gange und 5' Diameter = etwa 5888 Cubiffuß Inhalt. Es murbe Diefer cubifche Inhalt zu einer vollftandigen Regulirung bes Binbes nicht ausreichen, wenn nicht bie febr weiten Bindleitungerobren ju Gulfe famen und butch ben gleichzeitigen Betrieb mehrer Dafdinen icon an und fur fich eine gemiffe Regulirung ber Windpreffung vermittelf murbe. In Grivegne, mo nur eine Geblafemafchine gum Betriebe bes einen Sobofens vor. banben ift, bat man bem Regulator auch einen gro-Bern Inhalt gegeben; bie Bange besfelben betragt 50' bei einem Durchmeffer von 8', wonach ber raumliche Inhalt 2512 Cubiffuß betragt.

In früherer Beit waren in Oberschlessen sast allgemein nur Wasserregulatoren im Gebrauch, die aber nach und nach durch die Trockenregulatoren verdrängt worden sind. Ebenso auch auf der Rosnigshütte, nachdem der so nachtheilige Einfluß einer seuchten Luft auf den Betrieb der Desen durch besonsdere, schon vor zehn Jahren angestellte Bersuche entscheidend nachgewiesen worden ist. Bei diesen Berssuchen, die sehr oft und anhaltend, namentlich in der Winterzeit, wiederholt worden sind, wurden verschiedene Quantitäten Wasser mit dem auf 80° R. erz higten Gebläsewind, als Damps in letzterm ausgelös?t,

in ben Ofen eingeleitet und zwar zulett in bem Dage, bag ber fummarifche Baffergebalt ber Geblafeluft ungefahr bemjenigen einer volltommen mit Bafferdunft gefättigten Luft von 150 R. Temperatur ent. fprach, ein Baffergehalt, wie er nach ben bortigen Beobachtungen mit bem Pfychrometer in ber febr beifen Sommerzeit als mittlerer Durchschnitt fur bie Geblafeluft füglich anzunehmen ift. Der abfolute Baffergehalt betrug namlich fur 1000 Cubitfuß Luft 0,0168 Cubiffuß ober fur 2250 Cubitf. Geblafeluft. = bem Bindquantum in ber Minute fur jeben Sohofen, 0,0378 Cubiffug rb., fo bag ein Dfen in ber Stunde überhaupt 2,268 Cubitf. Baffer mit ber Geblafeluft augeführt erbielt. Bei ber obigen Windquantitat von 60,2250 bis 135000 Cubiff. in ber Stunde, wurde nach bem Berhaltnig bes fpecififchen Gewichts des Baffers zur Luft von 1000 : 43 iener Baffergehalt etwa 1,8 Proe. bem Gewichte nach betragen. Bei mehrmaligen Biederholungen biefes Berfuche, ber immer beim beften garen Dfengange im Winter angestellt murbe, zeigte es fich allemal, bag icon nach wenigen Tagen ber gare Bang bes Dfens nachließ und ein bellgrau feinkorniges Robeifen erfolgte. Es mußte ber Ergfat fofort vertingert werben, um ben Dfen in ben frubern Bargang und Gichtenwechfel gurudguführen. Der nachtheilige Gin= fluß eines Bafferregulators außert fich aber in ben beifen Sommermonaten um fo ftarter, als bie atmospharische Luft schon an und fur fich ben 3 bis 4 fachen Feuchtigfeitsgehalt von bem'in ber Binter= geit befist und bie Luft nach Daggabe ihrer Temperatur und Gattigungecapacitat in jenem Regulator noch mehr Baffer aufnimmt. Sierzu tommt noch, bag ber Bind auch mechanisch einen Theil bes Baffers mit fich fortreift, welches besonders bann ber Fall ift, wenn im Gange ber Geblafe gufallig Stottungen eintreten und burch die ploglich fich verans bernde Windpreffung eine tumultuarische Bewegung ber ganzen Waffermaffe herbeigeführt wird.

Bon ber Erhibung bes Binbes ift man in Belgien allgemein febr gurudgetommen. In fruberer Beit machte man biervon, wie fast überall, einen febr ftarten Gebrauch. Man fteigerte Die Temperatur bes Binbes bis auf 3000 C., um eine befto großere Roblenersparniß beim Betriebe zu erlangen. Erfahrung lehrte aber, bag bie Gute bes Robeifens barunter litt und bag basfelbe fomobl meniger fefte Bugmagren, als auch ein fproberes Stabeifen lieferte. Seitbem benutt man bie Winderhitung hauptfachlich nur in fo weit, als baburch ein febr fraftiges Bulfemittel bargeboten ift, um ben Bang bes Dfens gu reguliren. Auf ber Ronigebutte wird auch nur ein Theil ber Robeisenfabrication bei einem zu 60 - 800 R. erwarmten Winde erblafen, und zwar alles bas= jenige Robeifen, bas gur bemnachftigen Berpubblung porber in einem Gasflammenofen raffinirt wird, fo= wie auch basjenige fur bie Frifchfeuer gu Malapane und Rreugburger Butte, mofelbft man ein bei marmer Luft außergewöhnlich gar erblafenes Coaffrob= eifen als Bufat ju bem gar einschmelzenden Solzfoblenrobeifen febr gern verarbeitet.

Auf ben meisten Berken Belgiens wird aber, sowie auch auf der Königshutte, immer ein gelindes Feuer auf dem Roste des Winderhigungsapparats unterhalten, wozu man dort entweder die bei den Puddel- und Schweißösen abfallenden Ginder, oder wie in Schlesien Gruskohlen anwendet. Der Wind wird dadurch nur lauwarm, so daß von einem nachteiligen Ginfluß auf die Gute des Roheisens nicht die Nede sein kann. Tritt aber zeitweise der Fall ein, daß eine stärkere Gestellsige ersorderlich ift, um

Berfetzungen vorzubeugen, ober einem zu roben Gange Einhalt zu thun, so ift biefes Bulfemittel um so schneller beschafft, mabrend fonst, wenn ber Apparat erst angeseuert werden muß, oft ber rechte Moment verloren geht und die Beseitigung des Uebels um

fo fdwieriger mirb.

Auf einigen Werken scheint man jedoch Anstand zu nehmen, sich selbst dieses Bortheils zu bedienen, was wohl nur darin den Grund haben mag, daß die Robeisenbesteller ausdrucklich nur ein bei durchaus kalter Luft erblasenes Robeisen verlangen, um sich, weil eben ein stark erhister Wind entschieden nachtheis lig auf die Gute des Robeisens einwirkt, durch jene Anforderung vor jedem möglichen Migbrauch der

Winderhitung um fo ficherer ju ftellen.

Die Apparate zur Winderhitzung sind größtenstheils die bekannten Calder'schen mit den sogenannsten Hosenschren, und diese Apparate sind auch geswiß die besten; nicht allein, weil sie durch die große Anzahl der Röhren den Wind start vertheilen und denselben daher mit einem geringen Brennmaterials auswand start erhitzen, sondern auch, weil der Wind jene Röhren, wenn sie gleich nur 5 — 5½" weit sind, dennoch mit viel geringerm Widerstand oder Pressungeverlust durchströmt, als bei andern Apparaten, bei welchen der Wind fortdauernd von einem Rohr zum andern mit jedesmaliger Windung übergehen muß.

Die Hauptproduction der belgischen Sohosen besteht in dem grellweißen Robeisen zum Berpuddelr, der sogenannten sonte d'affinage. Graues Robeisen, sonte moulage genannt, wird in viel geringerer Menge erblasen. Auf den oberschlesischen Hutten ist umgekehrt das graue Robeisen das gewöhnliche Product, selbst für die Fälle, wo das Eisen verpuddelt werden soll. Der Grund davon liegt in dem höhern

Schauplat, 161. Bb.

Sibgrabe, welcher hier im Sohofen nothig ift, weil bie Coats weit bichter und bie Erze armer und burchgebenbs ftrengfluffiger find, wie bie belgifden. Bieberholt auf ber Ronigshutte angestellte Berfuche. burch Bergroßerung bes Ergfates weißes Robeifen gu produciren, führten zwar in Bezug auf bas Product zu einem nicht ungunftigen Resultate, ber Bichtmedfel nahm indeg babei alebald fo febr ab, baf bie Production um 1 ober mehr binabfant, und überbies murbe ber Gifengehalt ber Erze viel weniger rein ausgebracht. Man ift baber auf ber Ronigsbutte Dabei fteben geblieben, jum Berpubbeln eine Difdung von & grauem und & raffinirtem Robeifen angumens ben, mobei außer einer großern Gleichformigfeit bes Products, wie bei Unwendung von meift erblafenem Robeifen, auch ber Bortheil ift, bag ber Ubgang ges ringer ausfällt, mabrend in Bezug auf Die Dauer ber Chargen beim Pubbeln fein erheblicher Unterschied Statt findet. Dabei ift zu berudfichtigen, bag bie auf ber Konigsbutte ubliche Raffinirmethobe, mobei robe Steinkohlen und Cinbers aus ber Feuerung ber Pubbelofen in Unwendung gebracht werden, eine minber toffpielige ift, als die englische, wozu noch hingutommt, bag man gegenwartig ju bem Gemolbe bes Klammenofens, fatt ber Thongiegeln, ein Schiefriges Quargeffein anmendet, bas wegen feiner großern Reuerbeständigkeit die Sibe bes Diens noch mehr gu fteigern geftattet, und zwar baburd, bag man ben gur Berbrennung ber Bafe erforderlichen Bind burch Die abziehende Dfenflamme erhitt, wodurch bie Dauer ber Urbeit noch mehr abgefürgt und eine großere Erfparnif an Brennftoff erzielt wirb.

Unders find aber die Berhaltniffe in Belgien, wo fich alle Umftande fehr gludlich vereinigen, um unmittelbar in den Hohofen ein gutartiges weißes Robeifen zu erblafen und so den Raffinirprocess für

Die Sabrication ber gewöhnlichen Stabeifenforten und Babnichienen entbebrlich ju machen. Die Production ber bortigen Sobofen wird burch bas Erblafen ber fonte d'affinage nicht nur nicht vermindert, sondern im Gegentheil fast um die Balfte gegen die bei bem Erblafen von fonte moulage erhobt. Die Gelbst= toften jenes Robeifens ftellen fich baburch, wie burch ben viel geringern Roblenverbrauch, fur 1 Ctr. Probuct fo bedeutend niedriger, bag ber Nachtheil bes Gifenverluftes burch bie unvolltommene Reduction ber Gifenerge nur als geringfugig erfcheint, wie fpa= ter noch erortert werden wird. Diefes Dreisgeben eines geringen Theils bes Gifengehalts ber Erze icheint aber auch bie gutartige Befchaffenheit ber fonte d'affinage ju vermitteln. Es ift wohl anzunehmen, baf bei dem niedrigen Temperaturgrade des roben Ofens ganges, bei bem nicht einmal ber gange Gifengehalt bes Erzes gewonnen wird, die andern erbigen Theile bes lettern, und namentlich die Riefelerde, nicht in folder Menge reducirt merben tonnen, als bei einem bigigern garen Bange bes Dfens. Es folgt aber hieraus noch nicht, bag ber robe Gang immer ichon eine Burgicaft abgebe für ein reineres, jur unmit. telbaren Berpuddelung ftete gleich gut geeignetes Pro. buct. Dies ift nur febr bedingt ber Sall und wird nur fur die Borausfehung gelten, daß die Erze und Roblen nicht über ein gemiffes Berhaltniß binaus folde Stoffe enthalten bie auch ichon in nieberen Siggraden fich mit bem Gifen leicht verbinden, wie namentlich ber Schwefel und Phosphor, baf ferner jene Materialien nicht zu reichhaltig an Riefelerbe find; benn wenngleich bie Riefelerbe fcmerer reducirbar ift, als Cifenoryd, fo murde fie boch auch bei einer niederen Temperatur, je nach ihrer Maffe und nach ber prabisponirenden Affinitat des Siliciums zum Gifen, leicht in foldem Berhaltniß zur Reduction 52\*

gelangen können, daß dadurch das Eisen verschlechtert wurde. Eine dritte Bedingung ist endlich noch die, daß der Ofen in einem regelmäßigen Gange sich bessindet; im entgegengesetten Falle wurde, selbst dei im Ganzen gutartigen Erzen und wenig Asche gebenden Coaks, kein gleichformig gutes Product gewonnen werden können, weil alsdann die Gichten theilweise in noch zu rohem Justande in's Gestell rucken und die Reduction der kieseligen ze. Theile des Erzes in dem hoben Sitgtade über den Formen mehr begunsstigt wird, als in der niederen Temperatur der höhern Region des Ofens, in welcher die Reduction der Eisenerze bei regelmäßigem Gange des Osens schon

batte vor fich geben follen.

Das grellweiß erblafene Gifen Lann biernach von febr verschiedener Gute fein, und es wird bei unreis ner Beschaffenheit ein noch schlechteres Stabeifen liefern, als ein grau erblatenes Robeifen mit bemfelben ober noch boberm Gehalt an Erdmetallen ober fons ftigen frembartigen Stoffen, weil letteres Robeifen fluffiger einschmilgt und eine Bergogerung bes Fri= fcbens gulagt, wodurch auf eine Abicheibung jener Stoffe hingearbeitet werben tann, mas beim meißer= blafenen Gifen nicht in bem Grabe zu erreichen ift. Meufere Rennzeichen ber Gute find beim grellweißen Robeifen noch meniger vorhanden, als beim grauen. Babrent beim letten ein farter Giliciumgehalt fich burch eine mehr aschgraue Farbe und burch einen matten und bichten Bruch verrath, wird berfelbe beim weißen Robeifen burch bas Bruchanfeben fic nicht leicht zu erkennen geben. 218 ziemlich ficheres Rennzeichen eines guten grauen Robeifens gilt betanntlich ein fart jadigtorniger und glanzender Bruch, wahrend ein glimmrig : blattriger nicht fur bie Gute besfelben fpricht. Rennzeichen biefer Urt fehlen bagegen bei bem grellweißen Gifen, bei bem meniger

bas Brucharsehen als der Grad der Dunnslussigseit beim Abstich ein ungefähres Anhalten zur Beurtheilung seiner Gute abgiebt. Bemerkenswerth ist hier beistäusig noch, daß das auf der Königshütte nur unsvolltommen, d. h. dis zu einem noch lichtgrauen Bruch im Gasslammenosen raffinirte Roheisen, einen außergewöhnlich hohen Grad von Festigkeit besigt, weshalb dieses halb rafsinirte Roheisen auch zum Abguß von Walzen und allen sonstigen Guswaaren, von welchen man einen hohen Grad von Festigkeit verlangt, besonders dargeskellt wird. Der Bruch dessethen ist meniage könnig als gestillt seinen

felben ift weniger fornig als gestrictt-faferig.

· Außer bem weißen und bem vollfommen grauen Robeifen wird auf ben belgischen Butten auch noch ein halbirtes Gifen, fonte truitée, erblafen, bas beim Berpuddeln ein befferes Stabeifen liefert, meil es nicht fo rafch frifcht, wie bas weiß erblafene Gifen. Diefes Product wird gwar in ziemlich bedeutender Menge erzeugt, murbe jedoch nicht wohl mit Gicherbeit andauernd erhalten werden tonnen, indem es je nach ben gufalligen Ginfluffen auf ben Bang bes Dfens buld in weißes, bald in graues Gifen ubergu= geben beginnt. Go lange bas Geftell noch eng ift, benutt man die Defen auf graues Robeifen, fpater vorzugeweife auf fonte d'affinage. Die Geftelle find auch nur jum Theil fur bie Production von grauem Gifen bober und enger, 3. B. in Couillet 10 engl. Ruf boch, bei taum 3 Auf oberer Beite, mabrend Die gewöhnliche Sohe bei 41 Fuß Beite nur 7 Suß beträgt. Bas bie Bindfuhrung betrifft, fo wendet man in Couillet fur fonte moulage 2 Stud nur 23 engl. Boll weite Dufen und eine Preffung von 20-Centim. Quedfilberhohe (= etwa 37 Pfo. pro thn. Quabratzoll), fur fonte d'affinage bagegen 2 breijollige Dufen und eine Preffung von 18 Centimet. (= etwa 31 Pfb.) an, Grengen, innerhalb beren bie

Binbpreffung bei ben belgifchen Defen überhaupt ge-

mobnlich fcmantt.

Auffallend groß ift ber Unterfchieb in ben Erge faben, je nachbem biefe ober jene Gorte Gifen erbla. fen mirb. Bei gleichbleibender Quantitat von Coafs verbalt fic namtic bas Gewicht bes Ergfages bei fonte moulage ju bem bei fonte d'affinage beinabe wie 2 ju 3, wornach alfo auch ber Roblenverbrauch bei ber fonte moulage fast um die Balfte bober gu fteben tommen murbe, wenn bas Ausbringen ber Erze bier wie bort basfelbe mare. Diefes ift aber bei Der Erblafung von fonte d'affinage in ber Regel um etma 3 Proc. niedriger als bei der fonte moulage. Dit Rudficht auf biefe unvolltommenere Res Duction ber Gifenerge und weil bas in Die Schlacke übergebende Gifenorydul als Flug beforberndes Dits tel wirkt, ift auch ber Ralkfteinzuschlag in ber auf fonte d'affinage eingerichteten Erzgattirung gewohnlich um 3 Proc. niedriger ale bei ber auf fonte moulage, wenn diefelben Erze verfchmolgen werben. Der Unterschied ift aber noch großer, wenn, wie es ofter ber Fall ift, gur Erblafung von grauem Robeifen ftrengfluffigere und armere Erze angewendet werben. Der Ralfgufdlag beträgt bei letterem Robs eifen bei einem burchichnittlichen Gifengehalt ber Erze pon 38 Proc. gegen 38 - 40 Proc., bagegen bei ber Gattirung fur weißes Gifen nur 35 - 37 Proc. Die Coafsgichten find auf ben belgischen Berten conftant und betragen burchgebends 400 - 600 Rigr. = 855 - 1282 Pfo. Der Ergfat beträgt bei autem Diengange auf eine Coafegicht von 400 Rigr. bei Erblasung von fonte d'affinage 700 - 750 Rilogr. ober burchschnittlich etwa 14 Ctr., bei fonte moulage 480 - 500 Rilogr, ober burchschnittlich 91 Etr. Auf ber Konigsbutte werden in ber Regel brei einfache Coafsgichten, je ju 2 Tonnen gusammen 1440 Pfb. wiegend, gesetzt und auf biese ebenfalls brei einfache Erzgichten aufgegeben, welche zusammen 153 — 161 Etr. wiegen. Dies stimmt mit dem in Belgien für sonte moulage üblichen Erzsatz ziemlich überein; da das Erz jedoch dort von höherem Eisen, gehalt ist, so fällt der Coaksverbrauch für eine gleiche Menge producirtes Eisen dort niedriger aus\*). Ders selbe beträgt nämlich auf 100 Klgr. sonte d'affinage 150 die 165, auf 100 Klgr. sonte moulage 200 die 240 Klgr.; auf der Konigshutte ist der Coaksverbrauch dagegen auf 100 Pfd. graues Roheisen

<sup>\*)</sup> Be nach bem Sange bes Dfens werben auf ber Ros nigebutte fatt jener breifachen Gichten entweber nur boppelte ober auch wohl vierfache Gichten gefest. Es bestimmt fic bies nach bem Grabe ber Dberbibe im Dfen; wird biefelbe nach Mafgabe ber Sichtflamme zu ftart, fo wird felbige burch bas Segen von vierfachen Gichten in turger Beit ermaßigt und bagegen bie Dige im Geftell mehr concentrirt, und gwar baburd, baf bie beißen Gafe icon im bem untern Dfentheile burch bie ftartern Gragichten gum langern Berweilen bisponirt werben , baber bier icon mehr biee abfegen muffen und in ihrer Temperatur berabgeftimmt werben. Es außern fonach bie ftarteren Erzgichten biefelbe Birtung, wie eine engere Sicht bes Dobofens, burch bie ebenfalls erfahrungsmaßig bie Dige im Geftell mehr concentrirt wirb, mahrend fich bie Gicht felbft tubler ftellt. Im umgetehrten galle bei ju ichwacher Dberhipe, wie folche befonbere bei febr naffen Ergen eingutre= ten pflegt, werben nur Doppelgichten gefest. Es ift bies ein febr bequemes Mittel , bie bige im Dfen gu regeln, und es geht baraus hervor, bag bie Starte ber Erglage von nicht geringem Einfluß auf ben Betrieb bes Dfens ift. Da in Belgien bie Ergiage, je nachbem fonte moulage ober d'affinage erblafen wirb, in bem Dage varliren, bag biefelben bei ber lettern bas 12 fache betragen, fo burfte es mohl zweds maßig ericheinen, bei ber Erzeugung von fonte moulage bas Sichemaß fur bie Erze und Coats verhaltnismaßig zu erhos ben, fo bağ, wenn g. B. bie Coategichten von 1 Gubitmeter auf 11 Cubitmeter erhoht werben, bie Erzgichten ziemlich eben fo both wie bet ber Erblafung von fonle d'affinage gu fteben tamen.

burchschnittlich 245 Pfb., welches etwas größere Quantum außer von dem geringern Gehalt ber Erge bavon berrubrt, bag bie ichlefischen Coats ichmerer find, wie die belgischen, und bie schweren Coats bei aleichem Gewicht einen etwas geringern Effect geben, wie leichtere. Die Production beträgt auf ben belgifden Berten in einer zwolfstundigen Schicht bei fonte d'assinage 7500 - 8500, bei sonte moulage 5000 - 5750 Rigr., je nach ber Reichhaltigfeit bes Erzes. Roch ift zu bemerken, bag auf mehrern Berten bei der Erzeugung von grauem Robeifen, befonders fur ben eignen Bedarf ber Giegerei, eine mittelmäßige Erhitung bes Windes von 60 - 1000 C. ju Bulfe genommen wird, um ben Dien ftets in vollem Bargange ju erhalten. Gine fo geringe Tem= peratur des Windes burfte auch in ber That, und am wenigsten bei einem Robeifen, welches gur Biege= rei bestimmt ift, ber Qualitat besfelben nachtheilig werden tonnen. Die Erfahrungen auf ber Ronigs: hutte, welche fich auf befonders angestellte Proben über die Festigkeit bes bei warmer und kalter Luft erblasenen Robeisens grunden, sprechen ebenfalls bafur.

Auf ben belgischen Werken blaft man fast alle gemein nur mit zwei Dusen. Dabei ist jedoch die Vorrichtung, auf der Ruckeite des Ofens eine dritte Duse einlegen zu können, für den Kall, daß an einer der Seitenformen wegen angestyter Massen der Wind zeitweise abgestellt werden müßte. Die Formen, die von Eisenblech sind, werden auch beim Blasen kalter Luft gewöhnlich gefühlt, und auch die Tümpelplatte wird durch Wasserickulation kühl erhalten. Ein Reinigen des Seerdes sindet in der Regel nicht Statt, was nicht allein der Reinheit der Schmelzmaterialien zuzuschreiben ist, sondern auch zum Theil dem dortigen eigenthumlichen Versahren in Betreff der Schlak-

tenführung. Der Ballftein ift namlich über bem Niveau ber Kormen auf 12 bis 16" erhoht, um bas fich ansammelnbe Gifen burch ben Begenbrud ber im Borbeerbe auffteigenben Schlade ftets mit einer farten Schladenschicht bebedt zu laffen und mittelft berfelben ben Seerd um fo freier von ftarr merbenben Unfagen ju erhalten, wodurch eben um fo feltener eine Reinigung bes Gestelles erforberlich mirb. Es genügt vielmehr, gegen Ende bes Abstichs ben Bind burch ben Borbeerd blafen ju laffen, wo bann bie angefammelte Lofche mit Beftigteit berausgetrieben wirb. Das Bumachen bes Beerbes ift bierbei nur etwas beschwerlicher, weil ber ebenfalls bober liegende Tumpel nach jebem Abstiche mit vielem Lebmfanbe unterftampft merben muß, um ben Borbeerd gut gu foliegen, mas bei ber farten Preffung bes Binbes um fo nothiger ift. Bon um fo großerem Berthe ift biefer bobere Schladenabfluß fur folche Berte, wo bie Schmelzmaterialien nicht fo rein find, wie in Belgien, mo es alfo noch mehr barauf ankommt, einem Unwachsen von ftrengfluffigen Daffen bei ben Rormen entgegenzuwirken und Die fonft fo mubfame Beerdarbeit ju erleichtern. Diefer Begenftand ift, in Bezug auf ben Sohofenbetrieb ber Ronigsbutte, im Jahrg. 1849, G. 359 ber Berge und Buttenzeitung abgehandelt morben.

- Das Roheisen wird entweder zu etwa 3 Fuß langen, in Sand geformten Barren von durchschnitt- lich 36 Klgr. — 77 Pfd. Gewicht abgestochen, von welchen gewöhnlich über 200 Stud für jeden Abslich eingeformt werden, oder es wird zum eignen Bedarf in breite, gußeiserne Schalen abgelassen, die in Sezaing bald nach dem Herausnehmen des Eisens jezdesmal mit sehr verdunnter Kalkmilch überstrichen werden, und auf das noch slüssige Eisen wird endzlich noch Wasser geleitet. In Grivegne ist zu dies

fem Behufe langs bes neben bem Sanbheerbe befindlichen, gußeisernen Gerinnes von 4' Breite in einer Bobe von 8' eine gußeiserne Robrentour gelegt, in welcher, in Abstanden von 2', kleine Deffnungen angebracht find, aus welchen das Baffer auf bas

fluffigere Gifen berabitromt.

Die Sobofenfolade wird entweber in eine Reihe fleiner, langs ber Schladentrifft angebrachter Bertiefungen eingeleitet, in beren Ditte furge, unten Freugformige Saten gum Berausbeben ber erftarrten Schladentlumpen eingesett merben, ober 'es mirb bie Schlade, wie in Geraing, in einen Sumpf geleitet und mit Bulfe eines Rrabus in Die Schladenmagen eingehoben, die bann burch Pferbefraft auf einem Schienenwege forttransportirt merben. Gang prac= tifc find biefe Schladenwagen auf ben Berten bei Charleroi conftruirt, um bie Schladen bequem über ben Schienenweg ausfturgen gu tonnen. Die blechers nen Schladentaften, von etwa 3' Breite, 4' Lange und 18" Sobe, ruben innerlich mit ihrer in ber Langenrichtung am Boben angebrachten Uchfe am porbern und bintern Ende bes Bagengeftells auf einem halbfreisformigen, etwa 1' boben Bugel, ber augleich bem Raften beim Umfippen gur. Auflage Dient, um benfelben nicht auf bie Raber aufschlagen ju laffen. Das Rippen bes Raftens mabrend bes Eransports wird burch feitlich am Geftell ange-Das Rippen bes Raftens mabrend bes brachte Safen verbindert, welche, wie auch bie bers abhangende Seitenthure bes Raftens, beim Musftur= gen ber Schladen leicht frei gemacht werben tonnen. So geringfugig biefer Begenftand auch icheinen mag, fo ift boch bas Begichaffen ber großen Daffe von Schladen , meiftens in febr großer Entfernung vom Berte, und im Gewicht etwa bas 13 fache von bem bes producirten Gifens betragend, ein Gegenstand von nicht geringer Bebeutung, infofern berfelbe bem Berte viel Untoften macht und baber gur größtmög-

lichften Deconomie auffordert.

Bum Schluffe ftellt ber Berfaffer gwifden ben Productionstoften bes Gifens in Belgien und in Schlefien Bergleichungen an, aus benen fich ergiebt. baß die belgischen Werte somobl in Betreff ber Sobe ber Arbeitelohne - ber geringste Tagelohn ift 11 France = 12 Sgr., in Schleffen nur 7 Sgr., ein Dobofenschmelger erhalt bort pro Schicht 3 Krcs. ober 24 Sar., in Schlefien 13 bis 15 Sgr. -, wie binfictlich ber im Allgemeinen weit bobern Preife ber Materialien, gegen Die Schlesischen im Rachtheil ftes ben, und daß, wenn erftere bennoch beffer gebeiben, bies neben ber allerbings großentheils gunftigern Be-Schaffenheit ber Materialien, hauptfachlich bem gro-Bern Umfange, in welchem bie belgischen Berte bie Production betreiben, zugufchreiben ift. Babrend bie oberfclefischen Berte, mit Musnahme ber Laura: und Ronigsbutte, von benen jebe vier Defen betreibt. burchgebends nur zwei Sobofen haben, find in Bels gien auf ben meiften Sutten vier, auf einigen auch funf Sobofen im Bange, und außerdem ift bie Production eines Sohofens dort 3 - 4 mal fo groß, wie in Schlesten, mas, da bas Arbeiterpersonal bei Beitem nicht im Berhaltniß ber großern Production wacht, jur Folge bat, daß ber Arbeitelohn, obicon in Belgien an fich bober, bort fur ein gleiches Quantum producirtes Gifen nicht fo boch tommt, wie in Schlesien.

Die verschiebenen Bermenbungen ber Sobs

Diefer und ber folgende Artikel ift von herrn Montefiori Levi auf bem huttenwerke Dugroe bei Luttich in Belgien verfaßt; beibe waren im "Mi-

ning Journal" bom Sahre 1850 abgebrudt unb

murben von bem Berausgeber bearbeitet.

Die Bufammenfebung ber Sobofengafe, fomobl in ber Gicht, als auch in jedem andern Theile bes Dfens, ift ein febr intereffanter Begenftand; allein feine Untersuchung ift febr fcwierig, und bie Unglufe eines Gemifches verfcbiebener Bafe auferordentlich Die Beamten, benen ber Betrieb ber permidelt. Sobofen anvertraut ift, baben in ben bei Beitem meiften Fallen nicht die geborige Renntnig und Befdidlichkeit und noch feltener bie Beit, um folch ausgebebnte demifde Untersuchungen vornehmen gu fonnen, wie die Unalpse ber Sobofengase erfordert. Die Schwierigkeit wird noch burch bie fostbaren Up= parate erhöht, welche zu folden Untersuchungen nothig find. Die Erfahrung beweif't, und jeder ratio=. nelle Suttenmann muß es zugeben, bag bie Rennt= nif von ber Bufammenfetung biefer Gafe aus bem practischen Gesichtspuncte von großer Wichtigkeit ift. und bag ber Gegenstand auch bie Aufmertfamteit Derer verdient, die ibn weniger aus bem wiffenschaftlichen, als aus bem rein practischen Besichtspuncte betrachten. Die Befete, welche bie febr vielfachen Erfceinungen bes Sobofenbetriebes beberrichen, find lediglich burch eine genaue Beobachtung ber Bufammensetung der Bafe gu beftimmen, und ein Seder, ber genauer auf die Theorie bes Sohofenbetriebes eingebt, muß es bald erkennen, wie wichtig ein genauer Begriff von ber Beschaffenheit Diefer Gefete ift. Practische Suttenleute, Die, wie ichon gefagt, nur unter besondern Berhaltniffen eigene Untersuchungen über tie Gichtengase anzustellen vermogen, muffen baber ein großes Interesse an ben Arbeiten Underer über biefen Gegenstand, unter benen bie ber Berren Bunfen und Playfair, Chelmen, Scheerer zc. besonders wichtig find, haben.

Sier kann nur ber fragliche Gegenstand in Bezies bung auf die practische Benutung ber Sohofengase

gang fummarifch betrachtet merben.

Der erste und vielleicht wichtigste Punet ist die Art und Weise, wie die Gase aufgesangen werden, und dies ist auch der Gegenstand vorliegender Mittheilung. Dieses Auffangen und Ableiten der Gase kann auf verschiedene Weise bewerkstelligt werden:

1) Dadurch, daß man einen Theil des Gafes burch Deffnungen in ben Banden des Dfenschachts entweichen, die Gichtoffnung aber, wie gewöhnlich,

offen lagt.

2) Durch Ableitung bes Gafes auf biefelbe Beife, aber mit Berichlug ber Gichtoffnung zwifchen

bem Mufgeben ber Bichten.

3) Indem man in die Gicht bes Sohofens einen 6 — 7 Fuß hohen Cylinder von Gußeisen oder von starkem Gisenblech hangt, dessen Durchmesser geringer als der der Gichtoffnung und der an beiden Enden offen ist, so daß ein Theil des Gases zwischen seiner außern und der innern Dsenwand emporsteigen und dann durch eine oder mehre Deffnungen abgeleitet werden kann. Diese Einrichtung kann, gleich der vor-hergehenden, bei offener oder bei einer mit einem bles chernen Deckel verschlossenen Gicht, angewendet werden.

4) Endlich werben die Gafe in ber Effe uber ber Gichtoffnung aufgefangen, und es werden sowohl bie Thuren zum Aufgeben ber Gichten, wie auch bie obere Deffnung ber Effe, in ben Beitraumen, in bennen nicht aufgegeben wird, forafaltig verschloffen ge-

halten.

Das erstere Berfahren ift basjenige, welches ber Entbeder biefer so wichtigen Benuthung, Faber bu Faur zu Stuttgart, zuerst in Wasseralfingen im Burtembergischen und zu Reu-Joachimeihal in Bohmen eingerichtet hat, und die spater in vielen andern

beutschen und in vielen frangofischen Butten, mit mehr ober weniger wefentlichen Beranderungen, eben= falls angewendet wurden. Dabin gebort die Mobification, daß man die Ableitungeoffnungen bober als Berr gaber anbrachte, nach beffen Ungabe fie fich in einer Sohe von 3 ber gangen Sohe bes Dfens, von oben nach unten zu gerechnet, befanden. Dies war offenbar viel zu niedrig, da die Materialien, welche ben Dfenschacht ausfüllen, fich bort ichon im geschmolzenen Buftande befinden, und bie Gafe burch. aus ihren reducirenden Ginfluß auf bas Gifenorod ausuben muffen. Alsbann haben fie auch eine viel gu bobe Temperatur, fo bag ber Barmeverluft febr bedeutend ift; benn es werden bie Bafe alebann aus bem Dien an Puncten abgeleitet, wo fie noch einen febr mefentlichen Ruben baben. Der Dfen muß baber einen Barmeverluft erleiben, und bie nothwendige Folge bavon ift ein großerer Brennmaterialverbrauch. Die Sohofen zu Bafferalfingen und zu Reu- Joadimethal find ungefahr 32 Ruf boch; fie baben feche 191 Boll hobe, 81 Boll breite und ungefahr 10 Ruß von ber Gichtoffnung entfernt liegende Ableis tungeoffnungen. Die Sobofen producirten ungefahr . 5 Zonnen taglich, und es waren die abgeleiteten Gafe binreichend gur Feuerung ber Geblafe-Dampfmafchine und eines Beifofens. Diese Methode hat bas Bor-theilhafte, bag wenig Beranderungen an bem Dfen erforderlich find; bie Bicht wird nicht enger gemacht, und die Urt und Beife bes Aufgebens bleibt auch unverandert. Dagegen ift es gang augenscheinlich, bag dem Dfen nur ein Theil des Gafes entzogen werden fann. Gine weit großere Menge fann ab= geleitet werden, wenn man die Gichtoffnung mit eis nem Dedel verschließt; allein wenn biefelbe weit ift, fo hat ber Berschluß einige Schwierigkeiten. Jeboch hat Berr Levi verschloffene Gichten auf mehrern

Sutten, 3. B. bei ben Sobofen zu La Boulte an bem Rhone, gefeben, und es veranlagte biefe Ginrichtung

febr gute Refultate.

Die Hohofen zu Le Pouzin und zu La Boulte find ungefahr 57 engl. Fuß hoch und in der Gicht 6' 4" weit. Die Gase werden durch sechs Deffnunsgen in den Banden des Dsenschachtes abgeleitet und sammeln sich in ein ringsormiges Reservoir, welches den obern Theil des Schachtes umgiebt. Aus diesem ringsormigen Behalter wird das Gas durch eine Rohre dahin gesührt, wo man es benugen will. Die Fig. 129 giebt einen senkrechten Durchschnitt von Er Gicht des Hohosens, nebst Rohren zur Ableitung ber Gase und nebst Berschluß der Gichtosffung, den wir sofort naher beschreiben wollen.

Rings um die Gichtoffnung befindet fich ein aufeiferner Rrang mit einem boppelten, aufrechtftebenden Rande, von etwa 8" Sobe. 3wifden beis ben Ranbern bleibt ein etwa 4" weiter, ringformiger Raum, ber mit Baffer ausgefüllt ift. In basfelbe tritt ber mlinderformige Rand eines Dedels von ftartem Gifenblech, ber mittelft eines Bebels, wie bie Rigur zeigt, leicht geboben und feitwarts gefcoben merben fann. Unter Diefem Dedel liegen Schienen, Die Fortfetung ber Forberbahn, auf benen bie Muflagmagen bis über bie Gichtoffnung geschoben mers Diefe fleinen eifernen Bagen baben einen beweglichen Boben, ben man mittelft einer einfachen Borrichtung auf ber einen Seite offnen, und ben Inbalt, Coats ober Befchidung, in ben Dfen fallen laffen tann. Es ift ein febr mefentlicher Dunct, baf bas Aufgeben recht rafch bewirkt wird, ba man begreifen muß, bag mahrend biefes Beitpunctes recht wenig Bafe burch die Canale abgeleitet werden fon= nen . fonbern baß fie meiftentheils burch bie Bichts offnung entweichen.

Mus biefem Grunde wendet man auch weit lie: ber bie Ginrichtung mit bem Enlinder ober Trichter an, fowie fie in Sig. 130 im Durchschnitte bargeftellt worden ift. Gin folder Trichter befteht aus Buff. eifen oder fartem Gifenblech und ift entweder colin= brifch, ober nach unten zu erweitert, wie Fig. 130 naber zeigt. Er ift 6 bis 7 Rug boch, und ber Durchmeffer fo, bag zwischen feinen außern Banben und bem Chachtfutter ein etma 1 guß breiter, ring: formiger Raum bleibt. Der obere Theil bes Trich. ters' ift an einem Rrang befeffigt, ber auf einem guß= eifernen Rrang, welcher ben Rand ber Gichtoffnung bildet, fest aufliegt. Das Gas wird aus dem ring= formigen Raume burch eine ober mehre Deffnungen abgeleitet. Gufeiferne Trichter find blechernen vor= augi eben, weil fie weniger leicht verbrennen. Manche ber erften bauerten 2 bis 3 Jahre, mabrend blecherne Trichter nach 9 Monaten verbrannt fein tonnen.

Sehr haufig ift nun ber Trichter mit einem Sichtbedel verbunden. Diefe Ginrichtung ift bei ben 7 Hohofen der großen hutte Le Creusot in Frankereich angewendet, und Fig. 131 giebt einen Durchschnitt von dem obern Theil des Hohofens mit dem Tricheter, dem Ableitungscanal und bem mit Baffer ab-

gesperrten Dedel.

Bu Givors, ebenfalls in Frankreich, wendet man eine andere Einrichtung an, allein der Johofen ist weit kleiner und hat nur eine 4 Fuß weite Gicht. Statt eines Deckels, der durch einen Hebel gehoben wird, bat er die Einrichtung eines Schiebers, und das Aufgeben wird wie bei den Hohofen zu Le Pouzin bezwirft. Diese Gase werden zu Givors sehr vollstanzdig gesammelt und das Ausgeben erfolgt nit großer Schnelligkeit. Obgleich der Ofen täglich nur 20 Tonnen Roheisen zum Gießereibetriebe producirt, so giebt das abzeleitete Gas bennoch das Brennmaterial

für eine Dampfmafchine von 40 Pferbefraften und .

für zwei Lufterheigungoofen.

Die auf ben großen Gifenwerken zu La Boulte und Terrenoire angewendeten Ginrichtungen find von ben oben beschriebenen febr mefentlich verschieden. Bier fteht bie Rohre, burch welche bie Gafe entweis den, mit ber Effe in Berbindung und liegt bober ale die Thuren jum Aufgeben; lettere find burch außeiferne Schieber verfcbloffen. Die obere Deffnung Der Effe ift ebenfalls mit einem eifernen Dedel verfoloffen, und es tann ber Berfclug burch einen Sebel und ein Begengewicht leicht bewirft merben. bas mogliche Ginftromen ber atmofpharifchen Luft in bie Robren, welche bie Bafe abwarts leiten, gu ver= binbern, bat man eine fehr finnreiche Borrichtung angebracht. Es bilbet namlich bas Begengewicht von bem Dedel ber Effe ein Schieberventil, fo baß Die Berbindung mit ben Robren unterbrochen mird. fobald man ben Effenbedel ju offnen fich genothigt fieht, indem bas Bentil fich alsbann ichlieft. Das burch werben alle Unfalle verhindert, ba die Arbeiter ficher find, ben Dedel ju offnen, ba fie fonft von ben ichablichen Gafen erftidt werben tonnten. Dier, fos wie bei ben Pouginhobofen, ift es ein Punct ber größten Bichtigfeit, bas Aufgeben fo rafch als moglich ju bemirten, ba teine Gafe abgeleitet merben tonnen, mabrend bie Thuren offen fteben. Betrachtet man bie erlangten oconomifchen Birfungen, fo erfceinen biefe Betriebseinrichtungen im bochften Grabe portheilhaft. Bu La Boulte berechnet man Die Rraft. bie burch bie Benutung ber von einem Sohofen ab. geleiteten Gafe bervorgebracht wird, auf 70 Pferbe-Prafte.

Die Benugung ber Sohofengase ift in Frankreich gang allgemein; herr Montefiore Levi sah zu Creufot, La Boulte, Terrenoire, Le Pouzin, Gia

Schauplas, 161. Bb.

pors ic. ben beften Erfolg bavon Durch bie Unwendung mehrer Ginrichtungen lagt fich annehmen, bag gegen alle Ginwurfe zu machen find. Mirgends bat aber eine nachtheilige Erplofion burch bie Bilbung explodirender Gafe in ben Ableitungerobren Statt gefunden, obgleich man biefen Ginwurf gegen bie Benutung ber Dobofengafe oft gemacht bat. Berr Levi bemerkt, bag in einer Tiefe von 6 Fuß in ben Sohofen ju Dugree in Belgien ber Drud ber Gafe gleich einer breigolligen Bafferfaule fei; es fundet baber in ben Robren ftets ein Drud bes Bafes Statt, und es fann bemnach moglichermeife feine Luft eindringen. Wenn man ftatt weiter Leis tungerobren, in welche bie Bafe burch ben eigenen Drud einstromen, engere Robren und einen funftlichen Bug anwendet, fo ift bie Befahr, bag atmofpharifche Luft eindringt und erplodirende Gemifche entfteben, por ber Thur, welches aber in jenem Ralle burchaus megfällt. Berr Levi wird in einem folgenden Muf. fate uber die Urt und Beife ber Benutung ber Sobofengafe naber reben.

Benutung der Hohofengase in den Ebbm = Bales, Bictorias und Sirhomy: Eisenhüts ten in Sudwales.

Auf biesen Werken, welche ber Ebbw-Bale-Compagnie gehoren, sind jest 11 Sohofen im Betriebe, welche wochentlich 14 — 1500 Tonnen Robeisen erzeugen. Die funf Geblasemaschinen haben 25 Dampfetessel. Test werden 19 von diesen Resselln mit Sobosengasen gefeuert, und diese erzeugen den zum starksten Betriebe der Geblase erforderlichen Dampf, ohne Steinkohlen als Feuerungsmaterial anzuwenden. Auf der Sirhowybutte wird auch eine Wasserbeungsmassschine durch Sohosengase geseuert. Ganz kurzlich hat

man enblich auch die Winderhigungsapparate mit biefer Feuerung eingerichtet, und ift im Begriff, die Sohofengafe jum Roften des Gifenfteins, jum Ershigen ber Trockenkammern fur die Formerei und ju

andern 3meden gu verwenden.

Der jetige gedrückte Zustand bes Eisenhüttengewerbes, sowie der große Berlust, welchen man bei
einem schwachen Hüttenbetriebe, und noch mehr durch
die Einstellung des Betriebes erleidet, ersordert die größtmögliche Dekonomie, und es kann daher nicht genug gelobt werden, daß die Ebbw-Bale-Compagnie mit der größten Energie ein so wesentliches Ersparungssystem
durchzusühren gesucht hat. Es können daher wohlthätige Einstüsse auf den Hüttenhaushalt nicht ausbleiben. Man kann sich leicht davon überzeugen,
wenn wir bemerken, daß schon jeht durch Benutzung
der Hohosengase gegen den früheren Betrieb ohne
diese Benutzung wöchentlich 1000 Tonnen Steinkohlen ersvart werden.

Auf ben Gifenwerken ber herrn Darby in Rordwales werden bie Sohofengafe ebenfalls mit

bem beften Erfolg benutt.

Befdreibung ber Gasapparate, mit Sulfe ber Figuren 132 - 135.

Fig. 132 stellt einen senkrechten Durchschnitt von einem Bohofen bar. In die Sicht ist ein Cylinder ober Trichter C eingebangt, so daß in dem oberen Theile des Bohofenschachtes ein ringsormiger Raum EE entstanden ist, welcher die sich entwickelnden Gase aufnimmt. Der Cylinder besteht aus & dis & 30st starkem Kesselblech, und an seinem obern Rande ist ringsum dreizosliges Winkeleisen angenietet, welches einen außern Kranz bildet, der auf dem gußeisernen Sichtkranze ausliegt. Der Cylinder hat eine etwa 12 Boll geringere Weite als die Gichtoffnung, und eine

Sohe von 6 — 7 Fuß. Etwas feiner Gichtsand, ber ba auf ben Gichtkranz geworsen wird, mo ber Cylinderkranz auf ihm liegt, bildet einen hinreichend luftbichten Verschluß. In dem oberen Theile des Hohosenschachtes ist eine Deffnung mit der Rohre Fangebracht, um die Gase aus dem ringformigen Raume bahin zu leiten, wo sie verbrannt werden sollen.

Fig. 133 ift ein Langenburdschnitt burch ben cylindrischen Kessel. F ift die Gastohre und G eine Buchse, die auf dem Mauerwerk steht, und in welche die Gase zuerst stromen, ehe sie in die Rohre, die durch ben Kessel geht, gelangen. H ist eine Klappe, die zum Reinigen der Gastohre und auch als Sichers heitsventil bei einer Explosion dient, indem sie sich alsbann burch den Druck der Gase offnet, die Beschädigung des Apparates verhindert und durch ihre

eigene Schwere wieber gufallt.

K ift eine Buchfe ober ein Brenner, aus buns nem Gifenblech, an ber einen Ede fo abgefdragt. wie die Abbildung zeigt; mit einer Deffnung von 9 Soll gange und & Boll Breite. Ihr 3wed ift, atmofpharifche Luft in bunnen Schichten gur Berbrennung ber Bafe einstromen zu laffen, und ihre Lage ift aus ben Sigg. 133 und 135 genau erfichtlich. Die Gafe bringen aus ber Buchfe G ju ber Deff: nung ber Reffelrohre L, mabrend auch atmofpharifche Luft burch bie Brenner K, K einftromt, und bas Gemifc alsbann burch ein fleines Reuer, welches man in ber Rabe ber Thur P unterhalt, entgundet Es muß babin gefeben merben, bag biefes Feuer icon einige Beit vor bem Ginftromen ber Gafe angegundet und mit einer geringen Brennmaterials menge ftets unterhalten werbe, und es ift bieg haupts factlich bann erforberlich, wenn man nur bie Bafe von einem Sobofen benutt. Es erfolgt nun eine Berbrennung, juvorderft in ber Robre L, bann in

bem Seitencanale M und zulest in bem Canale N. Beibe Canale werden durch den Scheider O getrennt, und dieser trägt auch ben Keffel A. Der Scheider reicht nicht ganz bis zum vordern Ende, um die Berbindung des Canals M mit dem Canal N zu bewirken. Aus dem Canale N strömen die Gase in die Esse, wie Fig. 133 und die auf derselben ans gebrachten Pseile zeigen.

Fig. 134 ift ein Querschnitt burch bas Ende bes Reffels und ber Canale L, M, N, sowie auch burch

den Scheider O.

Fig. 135 zeigt einen vordern Aufriß von dem Ziegelsteinmauerwerk, von der blechernen Buchse G, der Thur P, dem Schiederregister R, welches verscholoffen wird, sobald der Resset eine Reinigung zc. bedarf. Bei K K kann man die Art und Beise der Andringung der Brenner erkennen, wodurch die erforderliche Vermischung der Gase mit atmosphärischer Lust zur Bewirkung der Verbrennung bervorzgebracht wird. S, S sind Dessnungen in dem Mauerwerke, den Zügen gegenüber, wodurch man die Versbrennung der Gase beobachten kann.

### Die Stabeisenfabrication. (G. 402.)

Von den verschledenen, bei der Stadeisenfabriscation neuerlich gemachten Verbesserungen ist es nur der Puddelpraces und der Walzwerkbetrieb, welche hier in Betracht kommen konnen. Sowie der Holzskohlen-Hohofenbetrieb das Maximum seiner Verbesserungen erreicht hat, so auch der Frischseuerbetrieb — Man misverstehe uns aber nicht, man nehme dieß nicht absolut, denn Verbesserungen lassen sich noch immer machen!

Die von der Erfahrung als wesentlich und wichtig anerkannte Reihe der Berbesserungen bei dem System der englischen Stabeisenfabrication ift die folgende:

1) Die Anwendung horizontaler Dampfsmaschinen, statt der senkrechten, zum Bestriebe der Walzwerke. Dadurch wird die Anlage der Walzwerke weit weniger kostspielig. Da man sie und die mittheilenden Maschinentheile, sowie auch die Kessel, welche von der verloren gehenden Sitze der Puddels oder Schweißosen geseuert werden, unter der Huttensohle anlegen kann, so werden ste kein Sinsberniß in dem Huttengebaude, sondern gestatten einen geringern Umsang und eine bessere, besonders für die Beaufsichtigung günstigere Einrichtung derselben. Es ist dies eine höchst wichtige Verbesserung der Walzshütten.

Horizontale Dampfmaschinen ersorbern häusig gar kein Raberwerk, ein geringes Schwell= oder Sohlwerk und gar kein eigentliches Geruft. Da die so beschwerk und gar kein eigentliches Geruft. Da die so beschwertenden Bwischenmaschinentheile, wie Balancier zc., fehlen, so veranlassen sie nur wenig Reibung und Abnuhung und daher geringe Reparaturen. Da ferner der Schwerpunct nahe am Angriffspuncte liegt, so haben sie nur wenige Erschütterungen auszuhalten, und da sie endlich weder Balancier noch Pumpen haben, so kann man sie, bei gleicher Kraft, geschwinder betreiben, als gewöhnliche Maschinen.

Ein wesentlicher Nachtheil ist die ungleiche Abnutung des mit Febern versehenen Metallkolbens,
welches man jedoch dadurch verhindern kann, daß
man dem Cylinder zwei sehr lange Stopsbuchsen giebt,
die der Kolbenstange eine bedeutende Tracht geben,
und daß man den Verbindungspunct der Kurbelstange in horizontalen Falzen laufen läßt, damit dieselbe geführt werde. Auch muß die Kolbenstange
recht start gemacht werden, damit sie sich nicht biege.

Gewöhnlich arbeiten die horizontalen Mafcbinen mit hodbruchdampfen, jedoch fann man fie unter jedem Druck betreiben und ihnen jede Rraft ge-

ben. Fur jedes, mit großer Geschwindigkeit betriebene Balzwerk muß eine besondere Daschine vor-

hanben fein.

Horizontale Dampfmaschinen haben entweder festliegende oder schwingende Cylinder. Jedesmal, wenn ein Raderwerkwerk erforderlich ist, sei es nun, um zwei oder mehre verschiedene Geschwindigkeiten zu erlangen, oder um die Wirkung des Schwungrades zu verstärzken, wie bei einem Blechwalzwerk, welches nur 20 bis 25 Umdrehungen in der Minute macht, sind Masschinen mit festliegendem Cylinder die zweckmäßigern.

Maschinen mit schwingendem Cylinder nehmen einen, die ganze Lange der Kurbelstange betragenden, geringern Raum ein; die Kraft wirkt bei ihnen stets mit gleicher Intensität, während bei selltiegenden Cyslindern die Größe der auf die Welle übertragenen Wirtung mit der Stellung der Kurbel verschieden ist. — Bon den Nachtheilen der Maschinen mit schwingendem Cylinder heben wir solgende hervor:

1) sie veranlassen einen Dampsverlust durch die Stopsbuchsen der Schwingungszapsen, wodurch der Dampf ein = und ausströmt; 2) sie gewähren selten eine so regelmäßige Bewegung, wie die Maschinen mit sestliegendem Cylinder.

Eine andere wesentliche Verbesserung ber die Walzwerke betreibenden Dampsmaschinen sind die Speisepumpen, welche unabhangig.vonder Sauptmaschine betrieben werden konnen. Bird namlich die Kaltwasser ober die Speisepumpe von der Hauptmaschine aus betrieben, so muß man bei einem Bruch an derselben oder an dem Uebertrazungsmechanismus die Defen außer Betrieb sehen, indem sonst, wegen Mangel an Wasser, oder wegen des ploglichen Eintritts von kaltem Wasser in den Kessel, sobald die Maschine wieder in Gang kommt, Kesselepplosionen veranlaßt werden können. — Es ist

baher weit zwedmäßiger, die Speisepumpe, unabhangig von der Maschine, durch einen besondern kleinen Eylinder treiben zu laffen, so daß sie auch dann wirken konnen, wenn die Hauptmaschine fill fteht.

2) Eine andere mesentliche Berbesserung ift ber Stempel: ober Dampfhammer, der aber auch fur die Sutten mit Solz und Solzsohlenbetrieb von Bichtigkeit ift und baber weiter unten speciell be-

fchrieben werben wird.

3) Den Puddel =, Schienen = und Grobeisen - Balzwerken hat man in der neuen, erst 1848 und 1849 erbauten, Walzhutte zu Seraing eine solche Einrichtung gegeben, daß die Are der untern Balze mit den Platten der Huttensohle in einer Sene liegt. Dadurch wird, besonders bei den Luppenstreckwalzen, viel Arbeit erspart, weil das Einsteden der gezängten Luppenstüde in die Caliber, sowie das Zurückweichen der Schienen und Stabe, über die Walzen, sehr ersteichtert wird.

4) Un den Feineisenfeuern hat man neuerlich die Berbesserungen angebracht, die hohlen Backenund Formplatten nicht wie gewöhnlich zu verschliegen, sondern oben offen zu lassen, damit sich die Arbeiter immer von dem Stande des Wassers überzeugen können. Wenn nämlich die Dampsbildung in den verschlossenen hohlen Backen zu stark wurde, so entstanden Explosionen, welche durch diese Berbesferung vermieden werden.

5) Die Anwendung von Aschengewolben bei den Pubbels und Schweißofen, so daß aus denselben die Asche sogleich durch Tunnel unter der Huttensohle forts geschafft werden kann, wodurch die Reinlichkeit in der Hutte sehr gefordert wird. Damit steht in Verbindung:

6) die Anlage ber Dampfteffel in gleicher Linie mit der Langeneinrichtung ber Defen, jedoch unter ber huttenfohle, wodurch febr an Plate erspart wird. 7) Die Bekleibung ber Ranber ber heerbsohien ber Pubbelofen mit reichen, ftrengfluffigen Schlacken und mit reichen, berben Eifenerzen. Daburch erzielt man ein befferes Gifen und verminbert ben Abgang.

8) Der Transport ber Luppen vom Puddelofen jum Sammer und zu ben Balgen wird auf fleinen eifernen Karren bewirkt, fo daß fie gegen die Unreisnigkeiten bes Bobens geschütt werden.

9) Das genauere Schlichtwalzen ber Robichies nen, wodurch eine weit beffere Schweißung bewirkt

wird.

Es wurde uns hier zu weit führen und zu viele Abbildungen erfordern, wenn wir alle diese Berbesses rungen, wenn wir — ats Busatz zu S. 567 — die Fortschritte des Puddelns und Schweißens bei Gafen hier abhandeln wollten. Man findet sie sammt-lich in dem ersten und zweiten Erganzungshefte zu Balerius "handbuche der Stadeisensabrication", wovon wir schon in der Borrede sprachen.

Der Dampfhammer, auch Stampf= ober ... Stempelhammer genannt.

Obgleich die Anwendung diefer Maschinen erst in die letzte Zeit fällt, so sind dieselben doch schon sehr verbreitet, und werden in sehr vielen Eisenhutten und Maschinensabriten Englands, Frankreichs, Belgiens und Deutschlands mit großem Bortheile angeswendet; weil man mit diesen Maschinen bei einem Gewichte von 80 und mehr Centnern des Fallklotes oder Hammers ohne wesentlichen Berlust an Bestriebekraft 60 — 70, bei kleinern Hammern auch dis 100 Schläge in der Minute erlangen, mithin in einer Sitze sehr weit die Arbeit des Ausschmiedens vorsschreiten oder auch vollenden kann; weil man nach Ersorderniß die Jubhohe von wenigen Zollen, nach



Beschaffenheit ber Majdine auch bis 8 Ruf beliebig veranbern, bas Moment bes Schlages auch noch mabrent bes Abfallens bes Stempele nach Umftans ben magigen und bie Beitraume ber auf einander folgenden Schlage, fowie bie Gefdwindigfeit bes Bubes, wie es nur immer erforberlich ift, veranbern, mithin mittelft bes fcwerften Sammers ebenfo bie größten, wie gang fleine Stude bearbeiten fann. Go schweißte man in Manchester, mittelft eines 80 Ctr. schweren Sammers, quadratifche Stabe von 13 Lis nien Dide und gleich barauf eine Belle, welche faft ebenfo viele Boll im Durchmeffer batte. Cbenfo fonnte auch bas Bangen ber Luppen auf bas Bolltommenfte bemertitelligt merben. Diefe angeführten Bortheile, fowie noch überdieß der Umftand, bag fich eine folde Einrichtung treffen laft, welche bie freie Benutung bes Raumes rings um ben Umbog ge= ftattet, burfte unter ben angegebenen Bedingungen ben Dampfbammern entichieden ben Borgug por allen übrigen Sammern einraumen.

Im Wesentlichsten ist bei diesen Maschinen ein Falltlog zwischen Leitschienen nach Art der Rammskloge vertical beweglich, welcher an seinem unteren Ende einen den hammerkopfen ahnlichen Eisenblock trägt, welcher auf einen untergestellten Amboß schlagen kann. An seinem odern Ende ist eine Rolbensstange mit Rolben eingesetzt, der in einem Dampsechlinder durch Damps gewöhnlich von 3 — 4 Atzmosphären Spannung in die Hohe geschoben wird, also dadurch der Fallklotz sammt Hammerkopf, dier beide zusammen hammer genannt, gehoben werden. Ist die der getroffenen Einrichtung entsprechende Hubshohe erreicht, so hort die Einwirkung des Dampses auf die untere Kolbenstäche auf, und der Hammer sällt durch sein eigenes Gewicht ab.

into Ottotal not - 70.

Damit jeboch biefer bei feinem Abfalle mehr befcleunigt werbe, ale bieg burch fein Gewicht moglich mare, tritt entweder im Beginne bes Abfalles burch turge Beit Dampf über ben Rolben, ober es wird ein Theil ber über bem Rolben befindlichen guft mabrend bes Muffleigens, theils burch bie Birfung bes Dampfes, theils burch bie bem Rolben und Sammer bei feiner im Auffteigen erlangten Bes fowindigkeit inwohnende lebendige Rraft aufammengepreßt, welche bann feberartig burch ihre Glafticitat ben Sammer befchleunigend gurudwirft. Lettere Un. ordnung scheint die vorzüglichere, ba fie bie zur Gin-theilung ber Geschwindigfeit im Ansteigen der Maffen erforderliche Rraft gur Befdleunigung bes 21b= falles wieder größtentheils nugbringend macht, mabrend im erftern Ralle, obgleich biefelbe Dampfmenge ben Rolben und Sammer etwas bober fteigen laft. boch gur Befdleunigung bes Ralles neuerbings Dampf verwendet merben muß. Der Gebrauch von Rebern. ftatt bes Dampfes ober jufammengebrudter Luft, mag ein bloger Borfchlag geblieben fein.

Es giebt, wie wir fahen, Dampshammer von febr verschiedener Große, und wollen wir hier einen kleinern, sowie er in frangofischen Sutten, und Dasschienenbauwerkstatten gebraucht worden ift, bann einen

großen barftellen.

Bei den kleinern Dampshammern ist die Grundslage bloß aus einem gußeisernen Blode A, Fig. 136 bis 188, gebildet, in dessen cylindrische Bertiefung ein Bapfen C des Amboßes B eingesetht ist, welcher durch den Reil D festgehalten wird. Grundlage und Amboß erhalten eine für den Arbeiter bequeme Sohe. Bu beiden Seiten des Amboßes sind auf die Grundslage die Stander F des Gerüstes der Maschine aufgestellt und mittelst der Schraubendolzen E mit ihr fest verbunden. Die inneren, einander zugekehrten

Rladen biefer Stander baben vorfpringenbe Rippen. welche genau parallel gerablinig abgerichtet und vertical gestellt find. Sie bilben bie Leitungen fur ben Rallblod G, ber an feiner untern Rlache ebenfalis eine cylindrifche Bertiefung bat, welche gur Aufnab= me bes Bopfens H, bes Sammertopfes I bient, worauf fich Diefer mittelft bes Reiles K an bem Rall. blode befestigen tagt. Diefer enthalt in ber Mitte feiner obern Flace eine zweite Bertiefung, in welche vorerft Scheiben von Solg eingelegt find, fobann bie Rolbenftange L eingefest wird, um mittelft zweier über ihrem unteren Rande eingetriebenen Reile a mit bem Kallblode vereinigt zu merben. Much über ben vorstehenden Rand ber Rolbenftange, fowie zwischen biefen und jene Reile, werden folche Solzscheiben ein= gelegt. Gie tienen bagu, um bei ben haufigen Schlägen Diefe Berbindung burch ibre Clafticitat bei boch binreichender Restigfeit dauerhaft zu erhalten und ein Loderwerben ju verbinbern.

Das gußeiferne Mittelftud M halt bie Stanber T bes Beruftes jufammen und tragt ben Dampf. enlinder N. Die burch bie gappen bes Enlinders und bas Mittelftud geftedten, in bie Stander eingefesten, und in fie mittelft ber Reile P eingebangten Schraubenbolgen O bewirken bie fefte Berbindung Das Mittelftud bat eine in bie Mitte bes Cylinders N fallende verticale Durchlochung, welche. bie Rolbenftange L aufnimmt und mit ber Stopfbuchse R verseben ift. Auf ihrem oberen Ende erhalt die Rolbenftange einen Rolben S, welcher jenen anberer Dampfmafdinen mit Metalllieberung gleich fommt. Die Lange bee Cylinders N ber Rolben= ttange L und ber Leitungen bes Kallblodes entspricht ber größten Subbobe, welche man bem Sammer ges ben will. Gie betragt bei ben fleinen Sammern 12 bis 16 Boll, bei ben großen 3 bis 5 Rug. Das Mittelflud M enthalt rings um bie Durchlochung fur bie Rolbenstange einen Canal Q, welcher einerfeits in die Ausflugrobre T desjenigen Dampfes mundet, welcher bereits im Cylinder feine Birfung geaugert bat, andererfeits aber burch bie Robre o mit bem Gebaufe U bes Schubventils b in Berbindung fteht. Durch einen Sahn o lagt fich biefe Robre c gang

ober jum Theil offnen ober gang fperren.

Das Gebaufe U ift theils am Mittelftude M. theils an einem aufrechtstehenden gappen bes Dampf= cplinders angeschraubt und eine an ber porbern meggenommen gebachten Seite bebfelben (Darftellung in Ria. 138) oberhalb bes Schubventils einmundende Dampfauleitungerobre V führt bei ber in ber Beich: nung angenommenenen Stellung bes Bentils b ben Dampf burch bie Robre d in ben Enlinder N unter ben Rolben S, ber baburch gehoben wird.

Bei erfolgtem Bube wird bas Schubventil fo aufwarts geschoben, daß mittelft ber innern Soblung bes Schubers b bie beiben Robren o und d communigiren, burch welche bei bem Abfalle bes Sammers ber unter bem Rolben befindliche Dampf in ben ring. formigen Canal Q und die Ausgangerohre T abfließt, worauf bei erfolgtem Schlage bas Schubventil fich wieber fentt, und bas Spiel von Neuem beginnt.

Bei bem Muffteigen bes Rolbens S entweicht bie in bem Enlinder N oberhalb besselben befindliche Luft und ber Dampf burch bie Locher g, welche rings um ben Cylinder in ben ringformigen Canal f munden, in Diefen, und burch bie verticale Robre O in die Abzugerobre T. Cobald jedoch ber Rolben bie Deffnungen g bedt, wird bie obere in Diefen noch befindliche Luft und Dampf comprimirt, bis ber Rolben an ben betreffenden Stift bes Regelventils I anftogt biefes offnet, und den Dampf burch bie Robre m einlaßt, welche mittelft ber feitwarts anges

brachten Rohre n mit ber Buchse W bes Droffelventils und ber Dampfzuleitungerohre V communicirt.

Der solchergestalt bei bem geoffneten Bentile I eintretende, auf ben Kolben burch turze Zeit bis zum Biederverschließen bes Bentils I wirkende Dampf, sowie auch zum Theil bie über dem Kolben befindlische Luft, treibt den hammer mit mehr beschleunigens ber Kraft, als sein eigenes Gewicht es vermag, nieder.

Kur das Spiel des Sammers ist bemnach, wie man nun einsehen wird, nichts Underes nothig, als daß in dem Augenblicke, wo der Hammer auf die verlangte Hohe gehoben ist, das Schubventil b aufswärts geschoben, und die Communication der Röhren e und d hergestellt, und der Eintritt des Dampses durch die Röhre d abgesperrt werde, daß aber diese Stellung des Schubventils dis zu dem Zeitpuncte verbleibe, in welchem der Hammer aufschlägt, dann aber sogleich das Schubventil wieder abwärts in die in der Zeichnung angegebene Stellung gebracht werde.

Soll ber Sammer aus geringeren Subhohen, als jene ift, für welche er im regelmäßigen und gewöhnlichen Gange eingerichtet ist, ober mit geschwächz ter Kraft niederfallen, so geschieht diese Steuerung mit der Sand; bei regelmäßigem Gange aber steuert sich die Maschine selbst, und der Arbeiter hat nur bei gewünschten größern oder kleinern Intervallen, in welchen die Schläge auseinandersolgen sollen, das Drosselventil p oder den Sahn e zu handhaben; letztern, wenn die Schläge mit größerem oder geringerem Momente ersolgen sollen, ersteres, wenn der Jub geschwinder oder langsamer zu geschehen hat.

Die Borrichtungen, burch welche bas Schubventil am Ende bes Rolbenhubes, fowohl bei ber Selbststeuerung als auch bei ber Steuerung mit ber Sand, aufwarts geschoben und mahrend bes Sammerfalles bis zum Beitpuncte feines Schlages in gehobener Stellung erhalten, in biefem Beitpuncte aber wieber ausgelöf't werben kann, follen fogleich weiter unten naber betrachtet werben.

Borerft foll jedoch jene Einrichtung erlautert werden, welche nach oder vielmehr fast gleichzeitig mit bem Statt findenden Schlage des hammers das Schubventil b wieder abwarts fchiebt, da diese Borrichtung mit dem Dampfcplinder in Berbindung steht und dieses Burucfchieben bei den Maschinen Rasmyth's durch den Dampf geschieht.

Das Soubventil b ift namlich mit einer Soubftange k in Berbindung, welche burch eine Stopfbuchfe aus dem Gebaufe U bervorragt, burch eine ameite Stopfbuchfe in einen fleinen, am obern Ende bes Cylinders N feitwarts angebrachten Cylinder X reicht und mit einem in biefem abgeschliffenen fleinen Dampfelben h verfeben ift. Diefer Rolben ift von ber oberen ausgehöhlten Glache gegen feinen colindri. fchen Umfang bei i fo burchbobrt, bag ber uber bem Rolben befindliche Raum bes Cylinders X mit bem ringformigen Canale f bann communicirt, wenn ber Rolben mit bem Schubventile bie tieffte Stellung einnimmt, biefe Communication aber in bem Mugenblide icon aufgeboben ift, wenn ber Rolben h mit feiner obern Rlache mabrent ober vielmehr gegen bas Ende feines Aufschiebens an ben unten in ben Cy= linder X bineinragenden Stift bes Bentils r anflogt.

Sobald auf die weiter zu beschreibende Beise bas Bentil b mit bem Kolben h in ihrer hochsten Stellung angelangt sind und in dieser festgehalten werden, ift auch das Bentil r geöffnet, und der eintretende Dampf trachtet den Kolben niederzuschieben, was auch ploglich geschieht, wenn die Auslosung ersolgt.

Der über bem Kolben mabrend feines Auffteigens befindliche Dampf entweicht so lange in den Canal f, bis die zu diesem subrende Deffnung gedeckt ift, und wird dann so lange comprimirt und verdich=

tet, bis bas Bentil r geoffnet ift.

Bum Aufwartsschieben, Festhalten und Auslosen bes Schubventils b ift die Schubstange k bei k geschligt, in welchen Schlig bas eine abgerundete Ende eines zweiarmigen Bebels q eingeschoben ift. Die Drehungsachse dieses Bebels ift einerseits am Cylinzber N, andererseits in einem vorstehenden Arme der

Dedplatte bes Gehaufes U gelagert.

In bas andere Enbe bes Bebels q ift bie aus amei Studen beftebenbe Schubstange s, s' eingehangt, beren oberer Theil s in ber Bulfe w, ber untere s' in jener w' bie geeignete Fubrung jur Muf- und 26= bewegung erhalt. Beibe Theile verbinbet ber Duff v, in welchem fie burch bie Reile x und x' feftae= balten werden. Die am unteren Ende blefer Schubftange befindliche Schraube u befdrantt bas Muffcbieben biefer, mithin bas Sinabschieben bes Soub. ventile b. Die andere Grange ber Berfdiebung wirb theils burch ben Sammerbub, theils burch bie Berfcbies bung bes Rolbens bestimmt. Durch einen Schlie bes Duffes v ift ber zweiarmige, am Berufte gelagerte Bebel y geftedt, welcher mit ber Sandhabe y' ver-feben ift, und am untern Theile ber Schubftange s' befindet fich ber ringformige Unfat t. Ferner ift an ben Fallflot bes Sammers eine vorftebende Platte z angefdraubt, und gmar an einer folchen Stelle, bag, menn ber Sammer faft bie ber Dafdine gegebene Subbobe erreicht hat, die Platte z an den Bebel y flogt, mittelft biefen bie Schubftange abwarts, mithin bas Schubventil b aufwarts ichiebt.

Babrend ber Beit biefer Bewegung wird ber berabhangende Urm b' bes Bebels c' o', welcher

feine Drebungeachfe in d am Gerufte bat, burch bie Reter a' flete an ben Borfprung t angebruckt und fallt endlich über biefen ab, indem er fich an bie Soubstange s' anlegt, wodurch die Schubstange aufaufteigen, mithin bas Schubventil am Berabicbieben gehindert wird, bis ber Urm b' und die Reber a' aurudgeschoben, ober bie Stange s' mit bem Schube ventil ausgelof't wirb.

Diefes geschieht nun auf eine finnreiche Beife im Mugenblid, als ber Sammer aufschlagt, mittelft bes auf ber vorbern flache bes Fallflopes bei i ges lagerten zweigrmigen Bebels k' und ber unter einem rechten Binkel gebogenen Schiene h'. Diefe Schiene ift an ihrem oberen Ende bei g' in den Binkelhebel g' f' e' eingelaffen, der feine Drebungsachfe in f' gelagert bat, bas Ende bes borigontalen am Berufte

Schenkels aber im Urme b' einhangt.

Die Urme ber Bintelhebel g' f' e' und c' d' b' find fo angeordnet, bag, an welcher Stelle auch auf ben verticalen Schenkel ber Schiene h' (welche burch Die Feber a' ftets in ber Richtung gegen ben Falls blod gebrudt wird) ein in entgegengefetter Richtung wirfender Drud ausgeubt wird, welcher die Schiene h' und mit ibr ben Urm b jurudichiebt, mithin bie Stange s' ausloset, Diese Schiene boch ihre verticale

Stellung ftets beibebalt.

Sind g. B. wie in ber Beidnung im einfach= ften Kalle alle Urme ber Winkelpebel gleich, fo ift flar, baf, falls bie Schiene h' an ihrem obern Enbe um eine gemiffe Große gurudgeschoben wird, ber Bintelhebel g' f' e' fich um einen entfprechenben Bintel brebt, fich aber auch ber Bintelhebel o'd'b' um einen gleichen Wintel breben muß, inbem fie bei e' ineinandergreifen, baber ber borizontale Schenkel. alfo auch bas untere Enbe ber Schiene h' um eine gleiche Große gurudgezogen wird, mithin die Schiene

Schauplat, 161. 28b.

felbst wieber vertical steht, falls sie es ursprunglich war, und die Schenkel g' f' und d' b' eine parallele Stellung haben. Ein Gleiches findet in umgekehrter Ordnung Statt, wenn der die Federkraft überwindende Druck am untern Schienenende wirkt.

Der Druck, welcher diese Schiene und ben Urm b' jurudschiebt, mithin die Schinge s' ausloset, wird im Zeitpuncte bes hammerschlages durch den hebel k hervorgebracht, welcher sich zwischen den zwei auf dem Fallkloge befindlichen, mit Stahlplatten verseher nen Daumen I' bewegen kann, und während des hubes und Abfallens in der Stellung, welche in der Zeichnung Fig. 136 angedeutet ift, theils durch die Wirkung der Feber a', theils durch die kreissormige,

gebogene Feber m' gehalten wirb.

Der langere, schwerere Arm bes hebels k' wird namlich burch sein wahrend bes Falles erlangtes Moment, sobald die Geschwindigkeit des hammers im Schlage sich vermindert, niedergeschnellt, wobei der kurzere hebelarm die Schiene h' zurückbrückt, und die Stange s' ausibset, aber von der Stahlplatte des untern Daumens sogleich wieder zurückgeworsen und in die frühere Stellung versett, wobei die gehörige Form der Feder m' bei schwäckeren und starkeren Schlägen von nicht unwesentlichem Einfluß ist, wenn die ursprüngliche Stellung des hebels stets wieder sicher hergestellt werden soll.

Es ift nun leicht einzusehen, baß, sobald ber Urm b' in ber angegebenen Weise während bes Schlages zuruckgebruckt ift, ber auf ben Rolben h von oben wirkende Dampf bas Schubventil b hinabsschiebt und bas Spiel bes hammers wiederholt be-

ginnen fann.

Die verticale Schiene h' und ihre Fuhrung ift beghalb nothwendig, bamit ber Sebel k feine Bir-fung je nach ber verschiedenen Sobe des zu bear-

beitenben Gifenftudes ftete in gleicher Beife auf ben

Urm b' außern fonne.

Von ben mit Handhaben versehenen Sebeln n' und o' ist letterer mit der Schubstange p' in Versbindung, diese wieder in die Kurbel r' eingehängt, welche an den Regel der Pipe o gestedt ist, so daß der Maschinenwärter mittelst Bewegung der Handbabe o' den Hahn o mehr oder weniger öffnen oder sperren kann, mithin, wenn dies während des Hamsmerabsalles geschieht, dieses Abtallen geschwinder oder langsamer geschehen lassen, oder auch den Fall ganzlich in jeder Stellung des Hammers ausheben kann, indem der unter dem Kolben besindliche Dampf geschwinder oder langsamer oder gar nicht durch die Röbre o entweichen kann.

Die Stange q' ist an ihrem untern Ende in ben Bebel n', an ihrem obern in die Rurbel s" einzehangt. Un der Welle dieser Rurbel befindet sich im Innern der Buchse W das Drosselventil. Damit wegen des dichten Verschusses der Deffnung fur diese Welle in der Buchse W eine bessere Lagerung erreicht werde, ist der Bugel p angebracht, welcher auf der ber Welle entgegengesetzten Seite der Buchse eine mit einem Körner versehene Schraube trägt.

Endlich ift noch eine in bas Gehaufe U unter bem Schuber munbende Rohre mit einem Sahne t' angebracht, um mittelft berfelben beim Anlaffen bes Sammers bas im Gehaufe angefammelte, burch Consbenfation bes Dampfes entstandene Waffer ablaffen

au fonnen.

Nach ber nunmehr erlangten Uebersicht ber Ginrichtung eines Dampshammers und bes Zwedes ber
einzelnen Bestandtheile wird nun die Gebrauchsweise
besselben leicht zu erkennen sein, welche Anforderungen man auch immer unter ben vorkommenden Ums
ftanden an ihn stellen mag.

54\*

Sollen eine Reihe möglichft schnell auf einanber folgende fraftige Schlage erfolgen, so schiebt man bei geöffnetem Droffelventil und Sahn e mittelft ber Sandhabe g' bas Schubventil b abwarts und laft

Die Mafchine felbft wirken.

Soll hierauf nach einem erfolgten Schlage während des hubes die Maschine abgestellt werden, so deuckt man die Handhabe y' nieder und sperrt demnach den Dampfzusluß unter dem Kolben S ab, schließt fast ganz den Sahn o, damit der Hammer nur langsam niederfalle, indem der Dampf unter dem Rolben nur langsam entweicht, um ein unnuges Berschlagen der Bahnen des Amboses und des Hammers zu vermeiden.

Sollen in größern Zwischenraumen aber fraftig bie Schlage aufeinanderfolgen, so offnet man ben Sahn o gang, schließt jedoch bas Droffelventil fo weit, bag ber Dampf nur langfam ben Cylinder Nunter bem Rolben full, baber ben Sammer nur

langfamer hebt.

Soll der hammer mahrend bes Abfallens außer Thatigkeit gesetzt werden, so kann dieses durch Schlies gen des hahnes o geschehen. Ein Maßigen eines Schlages des abfallenden hammers wird erreicht, wenn entweder ber hahn o so gedreht wird, daß er nur eine kleine Deffnung fur den austretenden Dampf laßt, ober wenn der Arm b' mittelft ber handhabe c' ausgeloset wird, wobei der Dampf wieder Butritt unter den Kolben S erhalt.

Sollen nur Schläge von geringerer Subbobe, also schwache Schläge erfolgen, so erfaßt ber Maschinenwärter die Sandhabe y' und drudt fie jederzeit in dem Augenblide nieder, bebt daher das Schiebe ventil, wenn die gewunschte Subbobe erreicht ift.

Laft men die Sandhabe y' bei erfolgter Mus-

Dampfcanal d burch bas Schubventil b noch größztentheils verdeckt ist, mithin ber Dampf nur langsam ben Cylinder N füllen kann, so geschieht der Hamzmerhub ebenfalls mit beliebig zu mäßigender Gezschwindigkeit, während die kraftigsten Schlage, ober bei dem angegebenen Versahren auch beliebig gemäßigte Schlage ausgeübt werden können.

Man fieht hieraus, daß man einen folden hammer ebenfo in feiner Gewalt habe, wie dies bei einem mit der Sand geführten Sammer, nie aber bei den gewöhnlichen Mafcbinenbammern in gleichem Mage

ber Fall ift.

Die von Nasmyth erbauten großen Dampshammer, von benen in Fig. 139 eine Zeichnung beigegeben ift, unterscheiben sich in ihrer Einrichtung nicht wesentlich von ben vorher beschriebenen. In dieser Zeichnung sind die zu gleichem Zwecke dienensben Bestandtheile mit denselben Buchstaben bezeichnet, welche die entsprechenden in der Zeichnung des kleinen Hammers erhielten, wodurch die Einrichtung im Allgemeinen wohl hinreichend deutlich zu erkennen sein durste. Was jedoch im Einzelnen jene, durch die größern Dimensionen, besonders durch die größere- Hubhohe bedingten, größern Veranderungen derselben betrifft, so moge hierüber zur Erlauterung noch Einisges beigefügt werden.

Der dem Gewichte des Fallblockes entsprechende Unterdau ist mit einer starken Eisenplatte A belegt, welche den Amboß B, mit Schwalbenschweif eingesseit und mit dem Seile D befestigt, trägt. Auf gleiche Weise ist auch die Verbindung des Hammerstopfes I mit dem Fallblocke G hergestellt. Die Stander F des Hammergerustes sind, um freien Raum für den Arbeiter und die zu bearbeitenden Gegenstände zu gewähren, in größerer Entsernung mit der Platte

A verschraubt.

Das in ber Buchfe W angebrachte Droffelven: til tann mittelft ber Sandhabe n', ber Schubftange q', des Bintelhebels q", ber zweiten Schubftange r" und ber Rurbel s' in abnlicher Beife, wie oben gezeigt, gehandhabt werden. Das im Bebaufe U bes findliche Schubventil und ber fleine Rolben im Gp. linder H mit ihrer Berbindungestange k, wie auch ber Bebel q, haben ebenfalls die gleiche Ginrichtung. Mur weicht die an ber jugeborigen Schubstange s gur Steuerung bes Schubventile geborige Borrichtung einigermaßen ab. Die Schubstange s ift namlich mit einer Schraubenspindel s' verbunden, welche in ben, mit bem Geruft in Berbindung ftebenden, porftehenden Lappen w' und w'', sowie an ihrem untern Ende in ber Pfannenbuchse w' ihre Leitung in ber Urt erhalt, bag fie in biefen fich fo weit verschieben lagt, als bies bas Schubventil forbert, ohne baf fic jedoch bie an biefelbe angestedten Raber d und v mit verschieben. . Gine zweite Schraubenspindel s" ift parallet zur vorigen ebenfalls in ben Leitungen w' und w" gelagert, ohne bag eine Berfchiebung berfel ben nach ihrer gange Statt finden tann, und tragt oben bas in bas Rab d eingreifenbe, mit gleicher Babnezahl verfebene Rad d'. Diefe Schraubenfpinbel s' bat in entgegengefester Richtung eingeschnits Gewinde von gleicher Steigung wie jene s'. Gie find mit ben Schraubenmuttern v und v' perfeben. Bene v' tragt bas Scharnier, um bas fic ber Steuerungsbebel y breben lagt, welcher burch einen eingestedten Bolgen mit ber Mutter v verbunben ift.

Diese Einrichtung macht es möglich, bag ber Barter ber Maschine mittelft ber Rurbel a, ber Regelraber y und y' und ber Raber d und d' bie beiben Schraubenspindeln zugleich und mit gleicher Geschwindigkeit breben kann, wodurch bie beiben

Schraubenmuttern, ba sie ihre Berbindung mit bem Sebel y am Umdrehen hindert, zugleich und mit gleicher Geschwindigkeit auf zoder abwarts zu steigen genothigt sind, mithin den Hebel y in einer zu sich selbst ftets parallelen Lage hoher oder tiefer stellen, wodurch der Warter dem Sammer jede beliebige Bubhohe zu geben in den Stand gesest wird.

Denn nehmen die Muttern v und v' mit dem Bebel y die hochte Lage ein, so ftogt die schiefe Ebene der am Fallkloge befestigten Platte z an die entsprechende schiefe Ebene des Bebels y erst dann, wenn die größte, dem Hammer jutheilbare Hubhohe bestelben erreicht ist, schiebt die Schubstange s abwarts, bis der Hebelarm b' über ibren vorstehenden Rand t einfallt, sie demnach am Aussteigen hindert und während des Hammerabsalles den Zutritt des Dampfes in den Cylinder N unter den Kolben absperrt.

Die Borrichtung, Die mabrend Des Sammerfolages die Lofung ber Schubstange s von bem eingefallenen Urm b' bewirkt, ift ber fruber befdriebenen gang abnlich, nur ift bie verticale gerade Schiene h' noch langer, wie es bie bei fo fcmeren Bammern portommende noch großere Bobe ber Arbeiteftude erforberlich macht. Diefe ift namlich oben bei g' in ben Bintelhebel g' f' c', unten aber bei β in jenen β d" e", welche ihre Drehungspuncte in f' und d" haben, eingehangt. Beibe Bintelhebel verbindet mittelft Gelenten die Stange e' e'. Auf gleiche Beife ift auch ber untere Winkelhebel bei β burch bie gleich. falle mit Gelenten verfebene Stange u mit bem Arm b', ober vielmehr bem Bintelhebel b' d' c' verbunden. Der Urm c' bilbet eine Sandhabe, burch bie ber Barter mittelft eines Schluffels beim Unlaffen ber Mafchine, ober auch beim Abfallen bes Sam= mers, um ben Schlag ju maßigen, ober gang abgu. halten, ben Urm b' austofen fann.

Die übrige Ginrichtung, sowie bie nach Umftanben beim Gebrauche erforderlichen Manipulationen bedurfen feiner weitern Erlauterung.

Resultate uber ben gesammten Gifenhuttenbetrieb.

Bufammengestellt vom Professor Rebtenbacher in Carlsrube in feinen "Resultaten bes Mafchinenwesens", Mannheim 1848, S. 298 ic.

## A. Robeifenerzeugung.

## Gifengehalt verfchiebener Erge.

Die folgende Tabelle giebt eine Ueberficht von bem Gifengehalt verschiedener Gifenerze.

_						
Species.		Var	ietat.		Gifen	gehalt.
Gifenorybul		teifenf	tein	• . •	Minim.	Marim 0,90
Eisenoryd	Eifengl Rotheif	ensteir		:	0,40 0,50	0,60
Eisenoryb=	(Schwa	er		•	0,35	0,45
hydrat	Braune Gelbeife	ifenft	ein	:	0,40	0,50
Roblenfaures	(Spathe	fenfte	in, Gi	fenfpath	0,35 0,3 <b>5</b>	0,55 0,45
Eisenorydul	Thonige	Hemp	atb		0,35 0,30	0,45
Gifensilicat	(Drydul (Dryd		:		0,15	0,45

## Das Röften ber Erge.

In einem Roftofen konnen in 24 Stunden 15000 bis 20000 Rigr. Erze geroftet werden, und fur 100 Rigr. find 4 — 5 Rigr. Steinkohlen erforderlich.

### Gewicht ber Solgtoblen.

Das Gewicht von 1 Cubitm. Solzfohlen ift: Rur Roble aus Buchenbols (Rnup: pelhola) 260 - 280 Rlar. besgl. (Bipfelhola) 230 - 240 Rigr. Fur Roble aus Gichenholz (Anuppel) 220 - 230 Rigr. besgl. (gescheitert) 200 — 210 Klgr. 140 — 180 Klgr. Für Roble aus weichem Solk Fur Roble aus Bichten= und Tans nenbolz 180 - 220 Rigr.

### Berhaltnig zwifden Solz und Roble:

Das Gewichtsverhaltnig amifchen Bolg und Roble ift:

1) wenn bie Bertoblung fcnell

erfolgt  $\frac{12}{100} - \frac{18}{100}$ 2) wenn bie Bertohlung langfam erfolgt

3) in ben gewöhnlichften Fallen Das Berhaltniß zwischen bem Bolumen Roble und bem Bolumen bes Bolges, aus welchem basselbe entstanden ift, betragt 35 - 100.

Die Saufen enthalten gewöhnlich 45 bis 60 Cubifm. Solg. Die Dauer ber Operation ift 6 bis

8 Tage.

105

100

100

### Geborrtes Solz.

Man hat in neuerer Beit verfucht, balbvertoble tes Solg fatt Dolgtoblen fur ben Betrieb der Soh= ofen anzuwenden, und es haben fich babei im 211s gemeinen otonomifc gunftige Refultate ergeben. Das Dorren oder Salbvertohlen gefchieht in gugeis fernen Raften, Die einer bis gu 3000 erhitten Luft ausgefest werben. Man erhalt aus 100 Gewichts. theilen Sola 45 bis 60 Gewichtstheile geborrtes Sola.

Bertohlung ber Steinkohlen. Coatsbe= reitung.

Benn bie Bertoblung in freien Saufen geschiebt, erhalt man unter gunftigen Umftanben:

Die Dauer ber Verkohlung ist bei ruhiger Luft: für magere Rohlen 14 — 15 Stunden für fette Kohlen 86 — 48 Stunden

Wenn die Vertohlung in geschloffenen Defen geschieht, gewinnt man von 100 Klgr. Steinkohlen 64 — 69 Coaks.

Die Dauer ber Operation ift 21 - 22 Stunden.

Erfahrungen über ben Sohofenbetrieb mit Solztohlen.

### Quantitat ber Production eines Dfens.

Die Roheisenmenge, welche ein Sohofen liefert, richtet sich vorzugsweise nach seinem größten Sorisontalquerschnitt und nach ber Lustmenge, die in den Ofen getrieben wird. Die Sohe des Diens hat nur einen geringen Einfluß auf die Quantitat der Prosduction, vorausgesetzt, daß sie der Schmelzbarkeit der Erze angemessen sei. — Für Erze, die ungefahr gleich leicht schmelzbar sind, geben die an Eisengehalt reichsten die größte Production.

Um bas Maximum ber Production zu erhalten, muß bie Gobe bes Dfens fur schwer schmelzbare Erze und für bichtere Kohlen größer sein, als fur leicht

fcmelgbare Erze und leichte Roblen.

#### Wind.

Die Luftmenge, welche in einen Hohofen mit Holzkohlenbetrieb eingeblasen werden muß, um einen gunftigen Gang zu erhalten, beträgt für jeden Quabratmeter seines größten Querschnitts 10,3 bis 12,8 Cubikm. per Minute. (Die Dichte der Luft auf jene der Atmosphäre zurückgesührt.) — Beträgt die Luftmenge bedeutend weniger, als soeben angegeben wurde, so nimmt die Quantität der Production ab und der Rohlenauswand nimmt verhältnismäßig zu. Beträgt die Luftmenge mehr, als oben angegeben wurde, so nimmt der Brennstoffauswand zu, ohne daß die Eissenproduction wächst.

### Berbrauch an Bolgtoble.

Wenn der Gang eines Hohosens vortheilhaft gesregelt ist, werden per Stunde und per Quadratmeter bes größten Querschnitts 80 bis 100 Klgr. Holzstohlen verbrannt. — Durch Vergleichung des Luftsbedarfs mit dem Rohlenverbrauch ergiebt sich, daß für 1 Klgr. Holztohle 7,69 Cubikm. Luft ersorderlich sind. — Der Auswand an Holzkohle für 100 Klgr. Eisenproduction ist sur verschiedene Erze, wie folgt:

Befchaffenheit ber Erze.	Gifengehalt ber Erze in 100 Rigr. Erg.	Roblenaufwand gu 100 Rigr. Robeifen.
Leicht schmelzbare Erze	$ \begin{vmatrix} 25 & - & 30 \\ 30 & - & 35 \\ 35 & - & 40 \end{vmatrix} $	66 - 90 $90 - 110$ $120 - 130$
Erze von mittlerer Schmelzbarkeit	$     \begin{array}{r}             30 - 40 \\             40 - 50 \\             50 - 60     \end{array} $	110 — 140 140 — 180 180 — 210
Schwer fcmelzbare Erg	$ \begin{array}{c} (30 - 40) \\ 40 - 50) \\ 50 - 60 \end{array} $	160 - 200 $210 - 250$ $250 - 300$

Die unteren Grenzen fur ben Roblenaufwand entsprechen ber Production von weißem und halb:

weißem, bie obern Grenzen bagegen ber Darftellung von grauem Robeifen.

Riedrige Defen confumiren verhaltnifmäßig gur

Production mehr Brennftoff als bobe Defen.

# Sohofenbetrieb mit Coats und mit falter Luft.

Bu einem regelmäßigen und vortheilhaften Betriebe eines Hohosens mit Coaks find für jeden Quasbratm. seines Querschnitts 6 — 8 Cubikm. Luft erforderlich. — Bei dieser Lustmenge beträgt der Coaksverbrauch für jeden Quadratm. Querschnitt und per
Stunde 50 — 70 Klgr. Gin Klgr. Coaks braucht
baher zum Berbrennen 7,5 Cubikm. Luft. Mit dies
ser Lustmenge braucht man zur Darstellung von 100
Klgr. Robeisen solgende Quantitaten Coaks:

für leicht schmelzbare Erze . 180 — 210 Rigr. für Erze von mittlerer Schmelz-

barkeit . . . . 210 — 260 Rigr. für schwer schmelzbare Erze . 260 — 300 Kigr.

Spannung ber Luft in ber Binbleitung in ber Nabe ber Dufen.

Die für einen geregelten Sohofenbetrieb anges meffene Spannung ber Luft richtet sich vorzugsweise nach ber Beschaffenheit bes Brennstoffes. Der Unsterschied zwischen biefer Spannung und bem außernatmosphärischen Lustdruck beträgt, in Quecksiberhohen ausgedruckt:

						Centimete	r.
für	Rohlen aus weid	hem	Holz		• -	2 —	3
für	Roblen aus barg	gem	Dolg	•	•	3 —	4
für	Rohlen aus harte	m S	ools	•	•	1 —	6
	leichte Coaks	•	•	•	•	8 - 1	13
für	dicte Coaks	•	•	•	•	13 - 1	19.

Sohofenbetrieb mit erhitter guft.

Ueber ben Betrieb ber Sohofen mit erhitter Luft hat man bis jett im Wesentlichen folgende Ersfahrungen gewacht.

1) Die Schmelzung erfolgt febr regelmäßig und fonell. Die Production ift um die Salfte größer,

als bei Unwendung von talter Luft.

2) Der Brennstoffaufwand zur Darftellung einer gewiffen Quantitat Robeifen ift felbst in dem Falle, wenn die Luft nicht durch die abgebenden Sohofensgase erhibt wird, um & bis & fleiner, als bei Unwendung von kalter Luft.

3) Die Luftmenge, welche fur eine gewiffe Robeisenproduction in ben Sohofen getrieben werden muß, ift um 4 und bie Spannung in ber Windleitung um

& fleiner, als bei falter Luft.

4) Die Anwendung von erhiteter Luft gestattet, daß die Coaks durch Steinkohlen und daß die Holze kohlen durch Holz im natürlichen oder gedörrten (balbverkohlten) Zustande ersett werden können.

5) Das Robeisen, welches bei Unwendung von erhitter Luft erhalten wird, ist sehr weich, dunkelgrau, hat eine geringe Festigkeit, und ift, weil es die Formen fehr scharf aussult, vorzugsweise für Guswaas

ren geeignet.

6) Die Qualität bes Schmiedeeisens, welches aus solchem Roheisen bereitet wurde, hat man bis jest in ben meisten Fällen nicht befriedigend gefunden, was wohl seinen Grund darin haben mag, daß die Umsstände, welche auf die Qualität des Eisens Einsluß haben, noch nicht bekannt sind und erst durch weitere Ersahrungen ausgemittelt werden mussen.

### Schladenbildung.

Eine quantitativ und qualitativ vortheilhafte Gifenproduction ift immer mit einer gemiffen Quan=

titat von Schladen verbunben. Diefe Schladenbils bung beträgt auf 100 Rigr. Guß: für Coatebobofen, welche graues Buffeifen liefern . 259-298 Rlar. f. Coafshobofen, welche meifes ob. balbmeifies Gufieifen liefern . 137-201 Rlar. für Solgtoblenbobofen, melche graues Gugeifen liefern 230-280 Rlar. Solgtoblenbobofen, welche Robeifen fur Schmiedeeisenbereitung liefern 120 - 170 Rlgr.

### Bufdlage.

Diese haben ben 3med, entweber bie in ben Erzen in zu großer Menge befindliche Rieselerde durch basische Erden zu sattigen, ober ben Mangel an Riesselerde burch quarzige Substanzen zu ersetzen, ober auch burch Bilbung von mehren und zusammengeseten Silicaten die Berschladbarkeit der Erden zu erhöhen.

### Dimenfionen ber Bobofen.

Die folgenden Regeln zur Bestimmung ber Dimensionen eines Hohofens sind durch Bergleichung von 20 Hohofen erhalten worden. Die Dimensionen, welche man durch diese Regeln erhalt, sind daher nur mittlere Werthe, und muffen in zedem besondern Falle nach dem Grade der Schmelzbarkeit der Erze und nach der Beschaffenheit des Brennmaterials mos bissiert werden.

Mennt man:

E, bie in Rigr. ausgebrudte Robeisenmenge, welche ein Sohofen in 24 Stunden liefern foll;

k, ben Brennftoffbedarf in Rilogr. gur Darftel-

lung von 100 Rigr. Robeifen;

D, ben Durchmeffer bee größten Gorizontals querfcnittes bes Dfens;

	H, bi	Sohe	bes	Dfene	, vom	Boben	bes .	Deer=
bes	zur Gi	cht gem	effen	, bas .	Kamin	jedoch	nicht	mit.
gere	chnet, f	o ist:						

gerechnet, fo ift:	
für Holzköhlenöfen $D = \sqrt{\frac{4}{\pi}} \frac{k}{2160}$	Met.
für Coafsofen $D = \sqrt{\frac{4}{\pi}} \frac{k}{1176}$	Met.
Durchmeffer ber Gicht	0,43 D
Unterer Durchmeffer ber Raft	0,31 D
Die Beite bes Beerbes	0,22 D
Lange bes Beerbes	0,605 D
Sobe bes Gifentaftens	0,183 D
Sobe bes Dfens vom Boben bes Beer-	
bes bis gur Gicht H =	3,43 D
Sobe bes Ramins über ber Gicht .	0,24 H
Sohe bes Schachtes	0,66 H
Sobe ber Raft	0,178 II
Sobe bes Geftelles	0,166 H
Mrabuctions fahiafeit Rrennftaff	

Productionsfähigkeit, Brennstoffverbrauch und Buftbebarf von Sobofen von verfcbie= bener Grofe.

Die folgende Tabelle giebt eine Ueberficht über bie Production und Confumtion von Sobofen von 235 Klgr. Coaks für 100 Klgr. Robeisen. 6,18 Cubikm. Luft per Minute und meter Querschnitt verschiedener Große. Bur Berechnung Diefer Tabelle

6,18 Cubitm. Luft per Minute und per Quabrat.

49 Rigr. Coats per Stunde und Quabratmeter Querfchnitt.

160 Rigr. Solgtoblen für 100 Rigr. Robeifen. 11,56 Cubifm. Luft per Minute und per Qua: bratmeter Querfdnitt.

90 Klgr. Solgtoblen per Stunde und per Qua: bratmeter Querschnitt.

D, Werthe des D	ens.
17.5.7.0 8.5.86 H, Hobe bes Die	ns.
Production an Robeise in 24 Stunden.	Solding
Siloge. Stunden. 24 Stunden. 24 Stunden.	nhohöfen mit
Luftbebarf in 1 Minut in Cubikmet.	kalter Luft.
9853 2450 on 24 Stunden.	Coalish
Silogn Silogn Stunden 124 230683	böfen mit ka
Luftbebarf in 1 Minut in Cubilmet.	lter Luft.

### Sohofengeblafe.

### Luftbebarf eines Sohofens.

Der Luftbebarf ber Hohofen ift, wie schon frus ber angegeben murbe:

für holgtohlenofen: 12,25 — 12,85 Cubitmeter per Minute und per Quadratmeter bes größten

Querschnitts;

fur Coafsofen: 6,18 Cubifmet, per Minute und per Quadratm. bes größten Querschnitts.

Preffung in ber Binbleitung.

Diese richtet sich nach ber Natur bes Brenns ftoffes; fie ift, in Quedfilberhoben ausgedrückt:

							Centimeter.
			Tanner			•	2-3
für	Roble	n aus	harzige	m Holz			3-5
			hartem	Dolz	•	•	4-6
	leichte				•	•	8-13
für	dichte	Coals			•	•	13 - 19

### Gefdwindigfeit bes Rolbens.

Diefe ift:

bei fleineren holzernen Raftengeblafen 0,75-1 Met. bei großeren eifernen Cylindergeblafen 0,90-1,2 Met.

Berhaltniß zwischen ber eingefaugten und ausgeblafenen Luftmenge.

Diefes Berhalti	nig ist:			
bei bolgernen Raften	geblafen .		•	10
bei eifernen Cylinder	geblafen .	•	•	4

Querfcnitt eines Geblafecplinders ober eines Geblafetaftens.

Mennt man:

Schauplas, 161. 28b.

55

V bas Luftvolumen, welches ein Cylinder ober ein Raften per Secunde in den Hohofen liefern foll (auf 0° Temperatur reducirt);

t bie Temperatur ber eingefaugten Buft;

O ben Querschnitt eines Cylinders ober eines Raftens;

v die Geschwindigkeit bes Kolbens per 1 Sec.;

fo ift:

für einfach wirkenbe holzerne Raftengeblafe:

$$0 = 2 \cdot \frac{10}{6} \cdot \frac{V}{V} (1 + 0.004t),$$

für boppelmirtent eiferne Cylindergeblafe:

$$0 = \frac{4}{3} \cdot \frac{V}{V} (1 + 0,004 t).$$

Lange bes Rolbenhubes.

Diefer ift bei Cylindergeblafen, gleich & von bet Beite eines Raftens.

Querschnitt ber Saugventile.

Diefer ist bei Kastengeblasen gleich 1/5 — 1/2 vom Querschnitt eines Kastens; bei Cylindergeblasen gleich 1/0 — 1 vom Querschnitt eines Cylinders.

Querfdnitt ber Drudventile.

Gleich 22 vom Querschnitte bes Cylinders ober bes Kaftens.

### Binbleitung.

Für kalte Luft ist der Querschnitt der Windleitung gleich  $\frac{1}{20}$  von der Summe der Querschnitte sammtlicher doppeltwirkender Eplinder oder  $\frac{1}{10}$  von der Summe ber Querschnitte sammtlicher einfachwirkender Kasten. Für erbigte Luft muß dieser Querschnitt noch im Verhältniß 1 + 0,004 T : 1 ver

mehrt werben. Sierbei bezeichnet T bie Temperatur der erhitten Luft.

Regulator mit unveranderlichem Bolumen.

Das Bolumen eines folden Regulators (Bind. feffels) foll 40 bis 60 mal fo groß fein, ale bas Luftvolumen, welches berfelbe in jeber Secunde auf: gunehmen und abzugeben bat.

## Ungahl ber Dufenoffnungen.

Bolgtoblenhohofen erhalten nur eine Dufe, wenn bie per 1 Minute einzublafende Luftmenge nicht mehr als 30 Cubitm. beträgt. Coaffofen erhalten immer wenigstens zwei Dufen. Betragt die einzublafende Luftmenge 70 - 100 Cubifmet. per 1 Minute, fo find brei Dufen erforberlich.

Summe ber Querschnitte fammtlicher Dufenoffnungen.

Mennt man:

o bie Summe ber Querfchnitte aller Dufenoffe

nungen;

V bas Bolumen, welches bie Luft, bie per 1 Secunde in ben Sohofen getrieben werden foll, bei Temperatur und unter bem atmofpharifchen 00 Luftbrud einnimmt;

P die Preffung ber Luft in ber Binbleitung,

in ber Mabe ber Dufenoffnungen;

p bie Preffung im Sohofen, welche nabe bem

atmospharischen Drude gleich ift; T bie Temperatur ber Luft in ber Binbleitung. k ben Contractionscoefficienten für bie Dufenoff. nungen. In der Regel ift k = 0,9 bis 0,95.

U bie Geschwindigkeit, mit welcher Die Luft

aus ben Dufenöffnungen tritt;

g = 9,8080 bie Endgeschwindigkeit nach ber erften Secunde beim freien Falle ber Rorper, so ift:

$$U = \sqrt{2 g \frac{10333(1+0,004) T}{1,3} \log nat \frac{P}{P}}$$

$$O = \frac{V (1+0,004) T}{k U}$$

Die Refultate, welche biefe Formeln liefern, find in folgender Tabelle enthalten:

Preffung b. Luft in der Windleis	T =	= 120	T = 300°		
tung in Qued: filber: Cubitmet.	U	$\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{o}}$	U	$\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{o}}$	
2	64	57	93	40	
3	79	71	114	49	
4	91	82	132	57	
6	110	99	159	68	
8	126	113	183	79	
10	141	127	204	88	
12	1.53	138	222:	95	
14	165	148	239	103	
16	175	157	253	109	
18	185	166	268	115	

Betriebstraft fur bie Geblafe.

Mennt man:

V das Bolumen, welches die Luft, die per Secunde in den hohofen getrieben werden foll, bei 0° Temperatur und unter dem Druck der Atmpfphare einnimmt;

P die Preffung ber Luft in ber Windleitung auf 1 Quadratmeter;

N ben Rugeffect, welchen bie Betriebsmafdine entwideln muß, in Pferbefraften ausgebrudt; fo ift:  $N = \frac{1.7 \times 10333}{75} \log nat \frac{P}{10333} \times V.$ Die Resultate, welche biefe Formel liefert, find in folgenber Tabelle enthalten: Preffung in ber Binbleitung in Quedfilberboben. Gentimeter. 12 14 16 18 3 . 8 10 Centimeter. N = Pferbetraft 9,2 11,4 13,6 17,8 22,3 28,6 34,7 38,7 40,7 48,5 Apparate jur Erhigung ber Luft. Bortheilhaftefte Temperatur, bis ju welcher bie guft erhitt merben foll 300° Bortheilhaftefte Beigflache, um 1 Cubifm. Luft per Minute ju erhiten 0,8—1 \pr Bortheilhafteste Geschwindigkeit ber Buft in ben Barmerobren . 10-11 Met. Geschwindigkeit ber Luft in ber Rohre, burch welche fie von bem Beigapparat nach ben Dufenöffnungen . 10-11 Met. geleitet wird

Brennftoffaufwand um 1250la .

Ruteffect bes Beigapparates .

Chem. Luft zu erhiten Steintoblen.

Na Red by Goog

15 Rilogr.

1 Kilogr.

### Schmied eeifenfabrication. Rad englifder Art.

Berhaltniffe zwifden Feineifen, Robidie nen und fertigem Schmiebeeifen.

Robeifen	Seineifen	Robschienen	Schmiebeeisen
Rigr.	Rigr.	Rigr.	Rigr.
1,50 giebt	1,35 gie	bt 1,20 giebt	1,00
1,25 giebt	1,13 gie		0,84
1,11 giebt	1,00 gie		0,74
1,00 giebt			0,67

Brennftoffaufwand fur verschiebene Dpes rationen.

Um 1 Rigr. Robeifen in Feineifen umgumanbeln, braucht man 0,303 bis 0,313 Rigr. Coafs.

Um 1 Rigr. Feineisen in Robschienen umzuwans bein, braucht man 1 Rigr. Steinkohlen.

Um 1 Klgr. weißes Robeisen zu puddeln, braucht man 1,4 bis 1,5 Klgr. Steinkohlen.

Wenn bie Arbeitemafdinen (Geblafe, Sammer Balgwerte) mit Dampfmaschinen getrieben werden, braucht man jum Betrieb berfelben fur 1 Rigr. fertiges Gifen & Rigr. Steinkohlen.

Bodentliche Production ber Defen und ber Mafdinen.

Ein Feineisenfeuer mit 6 Dufen producirt per Boche 130 Tonnen fein Metall;

basfelbe mit 4 Dufen per Boche 90 Tonn, fein Detall; Dasfelbe mit 3 Dufen ver Boche 48 Jonn. fein Metall.

Ein Pubbelofen liefert wochentlich 17 Zonnen Gifen, wenn fein Metall und 11 Zonnen, wenn Robeisen gepubbelt mirb.

Begen oftmal eintretender Reparaturen, muß bie Ungahl ber Pubbelofen um bie Balfte größer ges nommen werden.

Die Angabl ber Schweißofen verhalt fich zu jes

ner ber Dubbelofen mie 5 : 12.

Abmeffungen, Geschwindigkeiten, Betriebes frafte und wochentliche Production ber Maschinen.

#### Stirnhammer.

Gewicht bes Sammertorpers			4000 Klgr.
Gewicht bes Ambofftodes .			4000 Klgr.
Gewicht bes Daumenringes			4000 Rigr.
Balbmeffer bes Schwungrabes	•		2,7 Meter
Anzahl ber Schlage per Minute			80-90 M.
Erhebung bes Sammers über bie	Bah	n	0,35-0,40 M.
Betriebsfraft			12-15Pferde
Bochentliche Production gleich	jen	er	
von 10-12 Pubbelofen obe	r i	n=	
gefähr	•	•	70-100 Ton.

#### Quetfcher.

Anzahl der Oscillationen per Minute 80—90 Betriebstraft in Pferden . . . 8—10 Bochentliche Production gleich der eiz nes Stirmhammers oder ungefahr 70-100 Ton.

#### Luppenwalzwert.

Dieser Train besteht gewöhnlich aus zwei Balzwerken. Das erste, bas Stredwalzwerk, hat concav quabratische Caliber ober Cannelirungen und bient zum Ausstrecken ber Luppen. Das zweite hat flache vieredige Cannelirungen und bient zur Umformung. Der Stabe, welche das erste Walzwerk geliesert hat, in langliche Platten.

Durchmesser ber 3ang. u. Formwalzen 0,48-0,50 M. Lange ber Walzen 1,60-1,70 M. Durchmesser der Zapfen an ben Walzen 0,26-0,27 M. Gewicht eines Walzenpaares
a) wenn bie Luppen vorher unter bem Stirnhammer bearbeitet wurden . 30-40 b) wenn die Luppen unmittelbar, nach- bem fie aus bem Puddelofen gezo-
gen wurden, durch die Walzen ges lassen werben
a) wenn die Luppen zuerst unter dem Stirnhammer bearbeitet wurden . 200 Tonnen b) wenn die Luppen unmittelbar aus den Puddelosen zwischen die Bal=
gen gebracht werben
Große Scheere.
Anzahl ber Schnitte per Minute . 20—30 Betriebskraft
Grobeifenwalzwerf.

Dieses besteht gewöhnlich aus drei Walzwerken: Erstes Walzwerk. Stredwalzen mit concavquas bratischen Cannelirungen.

3weites Walkwerk. Schlichtwalzen mit quadrastischen, runden, ober flachvieredigen Cannelirungen.

Drittes Walzwerk. Polirwalzen mit glatten

Dberflachen.

Länge ber Strede u. Schlichtwalzen 1,45—1,55 Meter Durchmeffer ber Walzen . . 0,36—0,40 Meter

Durchmeffer ber Bapfen an ben

a) wenn immer entweder nur mit ben Strede ob. mit den Schlichts

malzen gearbeitet wird . . . 20 Pferbe

b) wenn gleichzeitig mit allen

Walzen gearbeitet wirb . . . 36 Pferbe Wochentlichel im Falle a . . 60 Tonnen Production (im Falle b . . 80 Tonnen

#### Feineisenwalzwert.

Diefes besteht gewöhnlich aus folgenden Balgwerken:

a) ein Balzwert mit brei Balzen und mit guabratifchen Cannelirungen;

b) ein Balzwert mit brei Balzen mit flachvier-

edigen Cannelirungen;

c) ein fcmales Balgmert mit zwei Balgen mit

runden Cannelirungen;

d) ein schmales Walzwerk mit zwei Walzen mit quabratischen Cannelirungen. Durchmesser ber Walzen von abcd 0,20—0,24 M. Lange der Walzen von a und b . 0,65—0,70 M. — — — c und d . 0,16—0,20 M.

Ungahl ber Umbrehungen fammtlicher

Walzen per Minute . . . . 200 — 250 M. Betriebsfraft für den ganzen Train 15 — 20 Pferde Wochentliche Production . . . . 18 Tonnen.

Schneibmert mit Scheiben.

Als Praparirwalzen bienen gtatte Balgen von

0.36 - 0.40 Met. Durchmeffer, Die per Minute 42

- 45 Umbrehungen machen.

Die mefentlichen Daten fur bie Unordnung eines Schneidwertes find:

Bander	Durchmeffer ! Schneibscheib	en	Angahl Scheib	en	Umbrehung per Minute.
Millim.	Meter	pher	re u. untere	Walze	
4,5-9	0,27	6	7		50
11-14	0,30	5	6		47
14-16	0,33	4	5		43
20-23	0,36	3	4		39
Betriebstr	aft eines Ech	neibn	verks	. 4	-5 Pferbe
2Bochentlic	be Production				5 Tonnen

#### Bledmalzwert.

Die Lange ber Balgen richtet fich nach ber Breite ber Bleche. Die folgende Tabelle giebt ans gemeffene Dimenfionen fur Balgen von verschiedener Lange.

Breite ber Bleche	Lange ber Balgen	Durchmeffer ber Balgen	Durchmeffer ber Bapfen
0,40	0,50	0,24	0,18
0,88	1,00	0,87	0,24
1,30	1,50	0,50	0,30
1,80	2,00	0,60	0,35

Die Geschwindigkeit ber Balgen richtet fich vor= jugemeife nach ber Dide ber Bleche.

per Minute. Ungahl ber Umbrebungen fur bunne Bleche 40 Desal. mittlere Bleche 25-30 20-22 besal. ftarte Bleche

100 Rigr. Schmiebeeifen geben 65-70 Rigr. bides Blech und 50-55 Klgr. bunnes Blech.

Die Betriebetraft richtet fich nach bem Quer. fonitt ber Bleche.

Fur Bleche von 1,8 M. Breite u. 0,01 M. Dide 60 Pferbe

0,005 1 40 0,5 0,003 20

Die wochentliche Production beträgt für jebe

Pferbetraft ungefahr & Tonne.

#### Gifenbabnichienenwalzwert.

Durchmeffer ber Balgen 0,45-0,50 Met. Lange ber Balgen . 1,20-1,40 Met. Ungahl b. Umdrehungen per Minute 55 - 65 Meter 40 - 45 Pferbe Betriebstraft . 42-54 Zonnen. Bochentliche Production

Die totale Betriebefraft einer englischen Schmiebe ift ber mochentlichen Gifenproduction proportional und beträgt für jede Tonne ber wochentlichen Production 0,6 Pferbefraft. Dabei ift bie Betriebstraft fur bas Geblafe nicht mitgerechnet.

Allgemeine Regeln über ben Bau ber Mafdinen zur Gifenfabrication.

Bei bem Bau biefer Mafchinen, fowie überhaupt bei bem Bau aller Dafchinen, bie heftige Stofe auszuhalten haben, muffen folgenbe Regeln beobachs tet merben.

1) Muffen biefe Mafdinen im Magemeinen ftarfer gebaut merben, als folche, bie nur Biberftanbe gu überminden haben. Dacht man die Bapfen und Bellen um die Balfte ftarter, als bei gewohnlichen Triebwerken, und bestimmt alle übrigen Dimensionen nach ben Berhaltniftgablen, welche oben angegeben wurden, fo erhalt man practifch brauchbare Abmef. fungen.

2) Es muffen vorzugeweise biejenigen Theile fehr fart gemacht werben, welche tofffpielig find, und beren Biebererfebung mit Beitverluft und Untoften

berbunden ift.



3) Um sich zu versichern, daß die soeben bezeichz neten Bestandtheile nicht brechen, muß man andere Bestandtheile, die weniger kostspielig sind, und die leicht ersetzt werden konnen, nur so stark machen, daß sie zwar den Normalwiderstand hinreichend überwälztigen konnen, daß sie aber zuerst brechen, wenn überhaupt Umstände eintreten, bei welchen ein Bruch unvermeidlich wird. Deshalb sind bei den Walzwerken

Die Rupplungshulfen Die fcmachften Theile.

4) Die gerippten Formen, vermittelft welcher Maschinen, die nur Widerstande ju überwinden haben, mit dem geringften Brennmaterialauswand hinreichens de Festigkeit erhalten, sind bei Maschinen, die Stoße auszuhalten haben, nicht zwedmäßig. Die Widersstandssähigkeit der Korper gegen Stoße richtet sich vorzugsweise nach dem Bolumen und nicht nach der Form der Korper. Gedrungene Formen sind daher für diese Maschinen die geeignetsten.

5) Das Material foll vorzugsweise babin conscentrirt werden, wo die stoffweise Bewegungsmittheis

lung junachft erfolgt.

6) Die Fundamente zur Aufftellung diefer Maschinen, sollen aus Solz hergestellt werden, und die Berbindung aller Theile soll in der Art geschehen, daß eine kleine Nachgiebigkeit des holzernen Fundaments ohne Brechen eines Maschinentheils nicht Statt sinden kann.

#### Somungraber für Balgmerte.

Die Schwungraber ber Walzwerke muffen so schwer gemacht werden, daß die Betriebsmaschine 30 bis 60" wirken muß, bis die normale Geschwindigskeit der Maschine eintritt.

Rennt man :

N ben Rugeffect in Pferbekraften ber Betriebs.

P bas Gewicht bes Schwungrabes; C bie normale Umfangsgeschwindigkeit bes

Schwungrades;

T = 30 bis 60" bie Beit, mabrend welcher bie Mafchine, ohne zu arbeiten, und unter Einwirfung bes Motore laufen muß, bis im Schwungrade bie Gefdwindigfeit C eintritt:

fo ift:

$$P = \frac{2 \text{ g} \times 75 \times \text{N} \times \text{T}}{\text{C}^2}$$

Den Salbmeffer bes Schwungrabes barf man in ber Regel 12 mal fo groß machen, als ben Durchmeffer ber Schwungradswelle.

#### Mufmerfbammer.

Diefe Sammer werden vorzugeweise jum Bangen und Musftreden ber Luppen angewendet. Gemicht, Bubbobe, Ungahl ber Schlage richten fich nach ber Große ber Luppen. Die folgende Tabelle giebt bie

Sauptdaten für folche Luppenhammer: Gewicht ber Gewicht bes Sam. Subbobe bes Sams Anzahl b. Schla-Luppe. Gericht bes Sam. Gubbobe bes Sams Anzahl b. Schla-Rupe. Glar. Rlar. Meter.

Julyt.	Jetge.	muttet.	
25	250	0,40	160
30	300	0,43	140
40	400	0,46	120
50	500	0,50	100

Bum Bangen und Musstreden einer Luppe find 35 Minuten erforberlich. Bei ununterbrochener Ur. beit tonnten bemnach in 12 Stunden Arbeitszeit 18 Luppen gegangt und ausgeftredt merben.

#### Sowanghammer.

Diefe Sammer werben vorzugeweife gebraucht, um die farten Stangen, welche vermittelft ber Mufwerfbammer aus ben Luppen erhalten murben, meiter

auszustreden, um flaches, quabratifches, runbes ober gezaintes Gifen von ichmacheren Querfonittsbimenfio: nen ju erhalten. Gewicht, Subhohe, Ungabl ber Schlage richtet fich nach ber Starte bes barguftellen= ben Gifens.

Die folgende Tabelle giebt bie Sauptbaten für

große, mittlere und fleine Schwanzhammer.

#### Startes Gifen.

(Breite 0,04 - 0,06 - 0,15 Met. a) Flacheisen Dide 0,008 - 0,01 - 0,02 Met.

b) Banbeisen (Breite 0,054—0,06—0,07—0,08 M. Dide 0,010—0,015—0,015—0,03M.
c) Stabeisen (Breite 0,030—0,035—0,035—0,04M. Dide 0,010—0,014—0,014—0,016M.

d) Quadrati- Dide 0,02-0,025-0,06 Meter.

Bur Darftellung biefer Gifenforten merben Sammer gebraucht von 250 Rigr. Gewicht (ohne Stiel). 0,50 bis 0,60 Met. Subhohe über ber Bahn und Die per Minute 100 - 160 Schlage machen.

Bei ununterbrochener Arbeit werben in 12Stun-

ben 6000 Rigr. Gifen producirt,

#### Mittelftartes Stabeifen.

(Breite 0,03 - 0,04 a) Flacheifen Dide 0,007 - 0,009 Breite 0,025 - 0,03 b) Stabeifen Dide 0,008 - 0,012

b) Quabratisches Gifen Dide 0,015 - 0,02

Diefe Gifenforten werben mit Sammern gemacht, bie ohne Stiel 100 Rigr. wiegen, 0,35 - 0,45 Det. boch über die Bahn gehoben werben und per Minute 140 - 200 Schläge machen.

#### Schwaches Gifen.

Hierzu haben bie Sammer 50 Klgr. Gewicht, 0,25 — 0,3 Met. Subhohe und machen per Minute 140 — 800 Schläge.

Mit biefen fleinen Sammern werben in gwolf Arbeitoftunden 1200-1500 Rigr. Gifen gefchmiedet.

#### Große Mufwerfhammer.

Diefe Sammer werben vorzugsweise in England angewendet, um große Dafchinenbestandtheile, als: Bellen, Rurbeln, Aurbelachfen fur Locomotiven 2c. aus Schmiedeeifen anzufertigen. Dies geschieht burch Bufammenfdweißen von bunnen Staben ober Platten und burch Musftreden unter bem Sammer. Das Gewicht biefer Sammer richtet fich theils nach bem Gewichte ber ju bearbeitenben Gegenftanbe, theils nach bem Querschnitte berfelben. Um Locomotivadfen ober Bellen bis ju 16 Centim. Durchmeffer ju fcmieden, werden Sammer angewendet, Die, ben Stiel mitgerechnet, 2000-4000 Rigr. wiegen, 0,45 Sub= bobe haben und die in ber Minute 80-100 Schlage machen. Bur Unfertigung ber großen Bellen und Rurbeln fur große Schiffsmafdinen haben die Sammer oft ein Gewicht von 10000 Rigr. und machen in ber Minute 60 - 80 Schläge.

#### Große Stirnhammer.

Diese haben mit Einschluß bes Stiels ein Bewicht von 2000 - 4000 Rige., eine Subhohe von 0,45 — 0,50 Meter und machen 90 — 100 Schläge per Minute. Sie werden vorzugsweise jum Bangen ber Puddelofenluppen gebraucht. Mit 20 — 30 Schlägen ift eine Luppe fertig geschmiedet. Ein Sam=mer ift hinreichend fur 10 — 12 Puddelofen.

#### Rasmyth's Dampfhammer.

Diese Sammer werben gegenwartig vorzuges weise in ben größeren Constructionsateliers zu ben größern Schweißarbeiten angewendet. Ihr Gewicht beträgt 1000 — 4000 Klgr. und die Hubbobe 0,6 — 1 Met. Sie machen im Minimum (wenn ber ganze hub gebraucht wird) 60 — 80 Schläge per Minute.

Wenn nur & ober 4 bes ganzen hubes gebraucht wird, kann die Anzahl der Schlage 120 — 160 per

Minute betragen.

Ruteffect jum Betriebe ber Bammer.

Man kann annehmen: 1) daß die Erhebungszeit, bie Fallzeit und Ruhezeit gleich groß sind; 2) daß ber Ruheffect 2 mal so groß ift, als jener, welcher ber Erhebung bes Gewichts entspricht. Unter dieser Bors aussehung hat man zur Berechnung irgend eines Hammers folgende Gleichungen:

n r = 
$$\frac{3}{2\pi}$$
 h m; i n = m  
E =  $\frac{P \text{ h m}}{30}$  Kilometer.

Die Bedeutung ber Größen ift:

P, bas Gewicht bes hammers und bes Stieles;

h, die Bubbobe über ben Umboß;

r, der Salbmeffer bes DaumenringeTheilfreifes; n, die Anzahl der Umdrehungen der Daumens welle per Minute;

m, Undahl ber Schlage bes Sammers per Minute.

i, Anzahl der Daumen; E, der Rugeffect in Kilogem., welcher zum Bestrieb des Hammers erforderlich ift.

Schwungraber für Sammer.

Der Erfahrung zufolge, foll bie lebenbige Kraft bes Schwungrades eines hammers 5 - 10 mal fo groß fein, als der Effect ber Betriebsmafchine.

Mennt man:

G, das Gewicht des Schwungringes; V, die normale Umfangsgeschwindigkeit des Ringes;

E, ben Pugeffect in Rigr., welcher per Secunde

jum Betrieb bes Sammers erforberlich ift;

so hat man:

1) für große Stirns, Aufwerfs und Schwanzhammer . . . G V2 = 100 E, 2) für Aufwershammer zur Lups G V2 = 98 E.

penarbeit . . . G V2 = 98
3) fur Schwanzhammer von 250

Rigr. Gewicht . . . G V2 = 90 E, 4) für kleine Schwanzhammer . G V2 = 70 E.

# Bei'm Berleger dieses sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Leblanc's, Balter de St. Ange, Flachat, Barrault u. Betiet, practifde

# Eisenhüttenkunde,

oder systematische Beschreibung des Versahrens bei der Roheisenerzeugung, der Stadeisensabrication, dem Gießereibetriebe und der Stahlbereitung, nebst Angaben über die Anlage und den Betrieb von Eisenhützten. Begleitet von einem Atlas der jest angewendezten Desen, Maschinen, Apparate und Gezähe, welcher alle zur Aussührung der Anlagen erforderlichen Deztails enthält. Bearbeitet von Dr. Carl Hartmann. Vier Bände. Erste Auslage. 1843 — 1847. 43 Rthl. oder 75 fl. 24 fr. Zweite wohlseilere und vermehrte Auslage. Etwa 230 Bogen mit einem Atlas von 180 Planotaseln. groß Quart. 1852. 24 Rthl. oder 43 fl. 12 fr., doch nur wenn das Ganze ausammengenommen wird.

Gereborf's Repertorium 1839 Rr. 2G, fagt von ber ersften Auflage: "Recenfent tann nicht umbin, die Berpflans jungen biefes ausgezeichneten Rupferwerks auf beutschen Bosben — mit deutschen (billigern) Preifen für sehr verbienstlich zu halten. Die Ausführung ber Abbildungen biefer beutschen Ausgabe — wenn auch in Stein — last taum etwas zu

munichen übrig.

Der comprtenteste Richter in biesem Fache. ber Dr. Gesteimerath Karsten in Bertin, nennt bieses Wert ,,ein aussgezeichnetes und vortreffliches Wind alle kritischen Blatter haben schon von der ersten, unvollkommeneren Auslage ein gleiches Urtbeil abgegeben. Diese oben angezeigte zweite Auslage wird sich gewiß bei ihren großen Borzügen in aller hinsicht ben Beifall ethalten, welcher ber ersten durch rapiben Absah und ehrenvolle Kritik so splendib gezollt worden ift.

Ch. Combes, (General-Inspector d. Bergwerte n. Brof. d. Bergbantunft an d. Bergwertsschule zu Paris) Handbuch der

# Bergbankunst

ober die Lehre von der Aufsuchung und Gewinnung der nuthbaren Mineralien. Deutsch bearbeitet von Dr. E. Hartmann. Zwei Bande. Nebst Atlasmit 80 Querfoliotafeln. Zweite wohlseilere, um 17 Bogen und um 7 Tafeln vermehrte und ergänzte Ausgabe. 4. Geh. 10 Rthl. od. 18 fl. In der erstern viel unvollständigern Auflage war d. Preis 16 Rthl.

Gin Bert, wie bas vorftebenbe, war fur bas bergmans nifche Publitum bas großte Beburfnig. Delius's Bergbaus funft (Bien 1773), ift vergriffen und auch ganglich veraltet und bas in feiner Urt fo gang vortreffliche großte bergmannis fche Bert von Billefoffe bat eine gang anbere Zenbeng. Das febr michtige und umfaffende Sandbuch von Combes murbe, taum erfchienen, in ben frangofifchen Blattern icon burch bie ruhmlichft betannten Rrititen beehrt. Es ift beutlich, bunbig und flar gefdrieben und wird in allen feinen Beglebungen burch bie iconften und accurateften Beichnungen erlautert. Es ift bas einzige in feiner Urt, fowohl in Frankreich, als auch in Deutschland und besonbers auch zu einem Borlefebuch auf Bergatabemien geeignet. Die beutsche Bearbeitung tonnte nicht wohl in beffere Danbe tommen, als in bie bes Deren Dartmann, ber auf bem bergmannifchen Belbe betanntlich fo gang in feinem Glemente ift, wie er burch feine Bearbeis tung bes Billefoffe, Le Blane und Balter und burch feine vielen mineralogifch . bergmannifchen Driginal-Schriften langft gur Benuge bargethan bat. Die neue Musgabe enthalt bie wichtigften Ergangungen feit ber Berausgabe ber erften vor fieben Jahren erfchienenen und bilbet jest bas vollftanbigfte Bert über Bergbau. Diefe Ergangungen find fur Golde, welche die erfte Musgabe bereits befigen, fur 1 Rtbl. 15 Ggr. ober 2 fl. 42 fr. befonbers zu haben unter bem Titel:

## Bergbankunst


feit ben letten 10 Jahren. Gin Supplement zu Combes Bergbaukunft und Billefosse Mineralreich= thum von dem Bearbeiter beider Werke (Dr. Carl hart mann). Mit 7 Tafeln. Geheftet.


#### Dr. C. F. A. Sartmann, ber trene


### Führer bei'm Schürfen

ober die außern Rennzeichen und Merkmale ber Lasgerstätten, wo mit guter Aussicht bergmännische Schürfs und Bohrversuche auf Erzgänge, Steinkobsten und Braunkohlen-Flöge, Steinfalz, Torf, Braunstein, Salzquellen zc. unternommen werden können. Nach Combes, Degoussé, Mods, Tunner, Billesosse u. A. Mit 7 lithographirten Tafeln. 8. 1 khl. ober 2 fl. 6 kr.


Außer einer kurzen Anleitung jum Schurfen, welche ber verewigte Bergrath Mohs in Wien auf Beranlasjung ber oberften Bergwerksbeborde basehht vor etwa 10 Jahren herz ausgab, eriftirt bis jest kein Rathgeber bei'm Schurfen, wo er boch so nothig ift. Bon einem so tucktigen Geologen und Bergmann als bem Berfasser, ließ sich erwarten, daß er biese sich gestellte Aufgabe zur großen Befriedigung des bergmannisschen Publikums gelos't habe, obgleich sie zu ben kehr schwiesrigen gehort. Das Schurfen ist ein hocht wichtiger Theil der Bergbautunft, indem auf ibm die Jukunft des ganzen Bergbaues beruht. Das so leicht zugängliche Buchlein mut dahre in den handen eines jeden Bergbeamten und Eigenlöheners sein.










































, ,




This book is due two weeks from the last date stamped below, and if not returned at or before that time a fine of five cents a day will be incurred.



H252 Hartmann:

Dh sadhy Googl





This book is due two weeks from the last date stamped below, and if not returned at or before that time a fine of five cents a day will be incurred.

## 669 Hartman H252

MAY 4 1939